25110

CERTIFICACIÓN DE ACCIDENTALIDAD

Colmena Seguros se permite certificar que la empresa relacionada a continuación no reportó accidentes de trabajo durante el período comprendido entre el 17/03/2023 y el 16/04/2023 a esta administradora.

RAZÓN SOCIAL:	CONSORCIO VAPA
CC/NIT:	901669477
CONTRATO:	1198097
CIUDAD:	BOGOTA D.C.
INICIO VIGENCIA:	09/02/2023
ESTADO ACTUAL:	VIGENTE

La presente se expide a los 28 días del mes de abril del año 2023.

Cualquier información adicional que se requiera sobre los datos contenidos en el presente documento, no dude en consultarla a través de nuestra Línea Efectiva 01-8000-9-19667, gratis a nivel nacional o al teléfono 4010447 en Bogotá.

Cordialmente,

Gerente de Servicio
Colmena Seguros

El presente documento fue expedido desde el portal de Internet de **Colmena Seguros**, el día 28/04/2023 14:45:52. Las operaciones realizadas a través de la página de Internet de **Colmena Seguros**, se rigen por los términos y condiciones de uso de esta página, por las normas del Código de Comercio y por la ley 527 de 1999 y por lo tanto, tienen plena validez jurídica.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA Colmena Seguros de V A. | Colmena Seguros Riesgos Laborales S.A.

25111

CERTIFICACIÓN DE ACCIDENTALIDAD

Colmena Seguros se permite certificar que la empresa relacionada a continuación no reportó accidentes de trabajo durante el período comprendido entre el 17/04/2023 y el 16/05/2023 a esta administradora.

RAZÓN SOCIAL:	CONSORCIO VAPA
CC/NIT:	901669477
CONTRATO:	1198097
CIUDAD:	BOGOTA D.C.
INICIO VIGENCIA:	09/02/2023
ESTADO ACTUAL:	VIGENTE

La presente se expide a los 17 días del mes de mayo del año 2023.

Cualquier información adicional que se requiera sobre los datos contenidos en el presente documento, no dude en consultarla a través de nuestra Línea Efectiva 01-8000-9-19667, gratis a nivel nacional o al teléfono 4010447 en Bogotá.

Cordialmente,

Gerente de Servicio
Colmena Seguros

El presente documento fue expedido desde el portal de Internet de **Colmena Seguros**, el dia 17/05/2023 9:17:57. Las operaciones realizadas a través de la página de Internet de **Colmena Seguros**, se rigen por los términos y condiciones de uso de esta página, por las normas del Código de Comercio y por la ley 527 de 1999 y por lo tanto, tienen plena validez jurídica.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA Colmena Seguros de V | Colmena Seguros Riesgos Laborales S.A.

25112

Colmena Seguros

CERTIFICACIÓN DE ACCIDENTALIDAD

Colmena Seguros se permite certificar que la empresa relacionada a continuación no reportó accidentes de trabajo durante el período comprendido entre el 17/05/2023 y el 17/06/2023 a esta administradora.

RAZÓN SOCIAL:	CONSORCIO VAPA
CC/NIT:	901669477
CONTRATO:	1198097
CIUDAD:	BOGOTA D.C.
INICIO VIGENCIA:	09/02/2023
ESTADO ACTUAL:	VIGENTE

La presente se expide a los 22 días del mes de junio del año 2023.

Cualquier información adicional que se requiera sobre los datos contenidos en el presente documento, no dude en consultarla a través de nuestra Línea Efectiva 01-8000-9-19667, gratis a nivel nacional o al teléfono 4010447 en Bogotá.

Cordialmente,

Gerente de Servicio
Colmena Seguros

El presente documento fue expedido desde el portal de Internet de **Colmena Seguros**, el día 22/06/2023 16:28:54. Las operaciones realizadas a través de la página de Internet de **Colmena Seguros**, se rigen por los términos y condiciones de uso de esta página, por las normas del Código de Comercio y por la ley 527 de 1999 y por lo tanto, tienen plena validez jurídica.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA Colmena Seguros de Vi* ' A | Colmena Seguros Riesgos Laborales S.A.

25113

Colmena Seguros

CERTIFICACIÓN DE ACCIDENTALIDAD

Colmena Seguros se permite certificar que la empresa relacionada a continuación reportó los siguientes accidentes de trabajo durante el período comprendido entre el 17/06/2023 y el 16/07/2023 a esta administradora.

RAZÓN SOCIAL:	CONSORCIO VAPA
CC /NIT:	NI 901669477
CONTRATO:	1198097
CIUDAD:	BOGOTA D.C.
INICIO VIGENCIA:	09/02/2023
ESTADO ACTUAL:	VIGENTE

Número ATEP	Fecha ocurrencia	Fecha Radicación	Cédula trabajador	Nombre Trabajador	Tipo Trab.
2930183	13/07/2023	14/07/2023	C.C. 7793427	FERNANDO BARRETO GARZON	Dependiente

NÚMERO TOTAL DE REGISTROS: 1

La presente se expide a los 29 días del mes de julio del año 2023.

Cualquier información adicional que se requiera sobre los datos contenidos en el presente documento, no dude en consultarla a través de nuestra Línea Efectiva 01-8000-9-19667 gratis a nivel nacional o al teléfono 4010447 en Bogotá.

Cordialmente,

Gerente de servicio
Colmena Seguros

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA Colmena Seguros de V | Colmena Seguros Riesgos Laborales S.A.

El presente documento fue expedido desde el portal de Internet de **Colmena Seguros**, el día 29/07/2023 10:46:04. Las operaciones realizadas a través de la página de Internet de **Colmena Seguros**, se rigen por los términos y condiciones de uso de esta página, por las normas del Código de Comercio y por la ley 527 de 1999 y por lo tanto, tienen plena validez jurídica.

25114

CERTIFICACIÓN DE ACCIDENTALIDAD

Colmena Seguros se permite certificar que la empresa relacionada a continuación no reportó accidentes de trabajo durante el período comprendido entre el 17/07/2023 y el 16/08/2023 a esta administradora.

RAZÓN SOCIAL:	CONSORCIO VAPA
CC/NIT:	901669477
CONTRATO:	1198097
CIUDAD:	BOGOTA D.C.
INICIO VIGENCIA:	09/02/2023
ESTADO ACTUAL:	VIGENTE

La presente se expide a los 31 días del mes de agosto del año 2023.

Cualquier información adicional que se requiera sobre los datos contenidos en el presente documento, no dude en consultarla a través de nuestra Línea Efectiva 01-8000-9-19667, gratis a nivel nacional o al teléfono 4010447 en Bogotá.

Cordialmente,

Gerente de Servicio
Colmena Seguros

El presente documento fue expedido desde el portal de Internet de **Colmena Seguros**, el día 31/08/2023 19:21:14. Las operaciones realizadas a través de la página de Internet de **Colmena Seguros**, se rigen por los términos y condiciones de uso de esta página, por las normas del Código de Comercio y por la ley 527 de 1999 y por lo tanto, tienen plena validez jurídica.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA Colmena Seguros de V | Colmena Seguros Riesgos Laborales S.A.

2515

CERTIFICACIÓN DE ACCIDENTALIDAD

Colmena Seguros se permite certificar que la empresa relacionada a continuación no reportó accidentes de trabajo durante el período comprendido entre el 17/08/2023 y el 16/09/2023 a esta administradora.

RAZÓN SOCIAL:	CONSORCIO VAPA
CC/NIT:	901669477
CONTRATO:	1198097
CIUDAD:	BOGOTA D.C.
INICIO VIGENCIA:	09/02/2023
ESTADO ACTUAL:	VIGENTE

La presente se expide a los 26 días del mes de septiembre del año 2023.

Cualquier información adicional que se requiera sobre los datos contenidos en el presente documento, no dude en consultarla a través de nuestra Línea Efectiva 01-8000-9-19667, gratis a nivel nacional o al teléfono 4010447 en Bogotá.

Cordialmente,

Gerente de Servicio
Colmena Seguros

El presente documento fue expedido desde el portal de Internet de **Colmena Seguros**, el día 26/09/2023 9:51:03. Las operaciones realizadas a través de la página de Internet de **Colmena Seguros**, se rigen por los términos y condiciones de uso de esta página, por las normas del Código de Comercio y por la ley 527 de 1999 y por lo tanto, tienen plena validez jurídica.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA | Colmena Seguros de V | Colmena Seguros Riesgos Laborales S.A.

CERTIFICACIÓN DE ACCIDENTALIDAD

Colmena Seguros se permite certificar que la empresa relacionada a continuación reportó los siguientes accidentes de trabajo durante el período comprendido entre el 17/09/2023 y el 16/10/2023 a esta administradora.

RAZÓN SOCIAL:	CONSORCIO VAPA
CC /NIT:	NI 901669477
CONTRATO:	1198097
CIUDAD:	BOGOTA D.C.
INICIO VIGENCIA:	09/02/2023
ESTADO ACTUAL:	VIGENTE

Número ATEP	Fecha ocurrencia	Fecha Radicación	Cédula trabajador	Nombre Trabajador	Tipo Trab.
2939588	18/09/2023	21/09/2023	C.C. 1033776058	LUIS NORVEY DURANGO VARGAS	Dependiente

NÚMERO TOTAL DE REGISTROS: 1

La presente se expide a los 25 días del mes de octubre del año 2023.

Cualquier información adicional que se requiera sobre los datos contenidos en el presente documento, no dude en consultarla a través de nuestra Línea Efectiva 01-8000-9-19667 gratis a nivel nacional o al teléfono 4010447 en Bogotá.

Cordialmente,

Gerente de servicio
Colmena Seguros

El presente documento fue expedido desde el portal de Internet de **Colmena Seguros**, el dia 25/10/2023 13:11:06. Las operaciones realizadas a través de la página de Internet de **Colmena Seguros**, se rigen por los términos y condiciones de uso de esta página, por las normas del Código de Comercio y por la ley 527 de 1999 y por lo tanto, tienen plena validez juridica.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA | Colmena Seguros de V | Colmena Seguros Riesgos Laborales S.A.

2SIA

CERTIFICACIÓN DE ACCIDENTALIDAD

Colmena Seguros se permite certificar que la empresa relacionada a continuación no reportó accidentes de trabajo durante el período comprendido entre el 17/10/2023 y el 16/11/2023 a esta administradora.

RAZÓN SOCIAL:	CONSORCIO VAPA
CC/NIT:	901669477
CONTRATO:	1198097
CIUDAD:	BOGOTA D.C.
INICIO VIGENCIA:	09/02/2023
ESTADO ACTUAL:	VIGENTE

La presente se expide a los 16 días del mes de noviembre del año 2023.

Cualquier información adicional que se requiera sobre los datos contenidos en el presente documento, no dude en consultarla a través de nuestra Línea Efectiva 01-8000-9-19667, gratis a nivel nacional o al teléfono 4010447 en Bogotá.

Cordialmente,

Gerente de Servicio
Colmena Seguros

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA Colmena Seguros de Vida S.A. | Colmena Seguros Riesgos Laborales S.A.

El presente documento fue expedido desde el portal de Internet de **Colmena Seguros**, el día 16/11/2023 19:24:54. Las operaciones realizadas a través de la página de Internet de **Colmena Seguros**, se rigen por los términos y condiciones de uso de esta página, por las normas del Código de Comercio y por la ley 527 de 1999 y por lo tanto, tienen plena validez jurídica.

25118

CERTIFICACIÓN DE ACCIDENTALIDAD

Colmena Seguros se permite certificar que la empresa relacionada a continuación no reportó accidentes de trabajo durante el período comprendido entre el 17/11/2023 y el 30/11/2023 a esta administradora.

RAZÓN SOCIAL:	CONSORCIO VAPA
CC/NIT:	901669477
CONTRATO:	1198097
CIUDAD:	BOGOTA D.C.
INICIO VIGENCIA:	09/02/2023
ESTADO ACTUAL:	VIGENTE

La presente se expide a los 11 días del mes de diciembre del año 2023.

Cualquier información adicional que se requiera sobre los datos contenidos en el presente documento, no dude en consultarla a través de nuestra Línea Efectiva 01-8000-9-19667, gratis a nivel nacional o al teléfono 4010447 en Bogotá.

Cordialmente,

Gerente de Servicio
Colmena Seguros

El presente documento fue expedido desde el portal de Internet de **Colmena Seguros**, el dia 11/12/2023 12:14:00. Las operaciones realizadas a través de la página de Internet de **Colmena Seguros**, se rigen por los términos y condiciones de uso de esta página, por las normas del Código de Comercio y por la ley 527 de 1999 y por lo tanto, tienen plena validez jurídica.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA | Colmena Seguros de V | Colmena Seguros Riesgos Laborales S.A.

25119

CERTIFICACIÓN DE ACCIDENTALIDAD

Colmena Seguros se permite certificar que la empresa relacionada a continuación no reportó accidentes de trabajo durante el período comprendido entre el 01/12/2023 y el 31/12/2023 a esta administradora.

RAZÓN SOCIAL:	CONSORCIO VAPA
CC/NIT:	901669477
CONTRATO:	1198097
CIUDAD:	BOGOTA D.C.
INICIO VIGENCIA:	09/02/2023
ESTADO ACTUAL:	VIGENTE

La presente se expide a los 3 días del mes de enero del año 2024.

Cualquier información adicional que se requiera sobre los datos contenidos en el presente documento, no dude en consultarla a través de nuestra Línea Efectiva 01-8000-9-19667, gratis a nivel nacional o al teléfono 4010447 en Bogotá.

Cordialmente,

Gerente de Servicio
Colmena Seguros

El presente documento fue expedido desde el portal de Internet de **Colmena Seguros**, el dia 03/01/2024 16:28:35. Las operaciones realizadas a través de la página de Internet de **Colmena Seguros**, se rigen por los términos y condiciones de uso de esta página, por las normas del Código de Comercio y por la ley 527 de 1999 y por lo tanto, tienen plena validez jurídica.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA Colmena Seguros de V | Colmena Seguros Riesgos Laborales S.A.

25120

Colmena Seguros

CERTIFICACIÓN DE ACCIDENTALIDAD

Colmena Seguros se permite certificar que la empresa relacionada a continuación no reportó accidentes de trabajo durante el período comprendido entre el 01/01/2024 y el 31/01/2024 a esta administradora.

RAZÓN SOCIAL:	CONSORCIO VAPA
CC/NIT:	901669477
CONTRATO:	1198097
CIUDAD:	BOGOTA D.C.
INICIO VIGENCIA:	09/02/2023
ESTADO ACTUAL:	VIGENTE

La presente se expide a los 5 días del mes de febrero del año 2024.

Cualquier información adicional que se requiera sobre los datos contenidos en el presente documento, no dude en consultarla a través de nuestra Línea Efectiva 01-8000-9-19667, gratis a nivel nacional o al teléfono 4010447 en Bogotá.

Cordialmente,

Gerente de Servicio
Colmena Seguros

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA Colmena Seguros de V... | Colmena Seguros Riesgos Laborales S.A.

El presente documento fue expedido desde el portal de Internet de **Colmena Seguros**, el dia 05/02/2024 13:52:31. Las operaciones realizadas a través de la página de Internet de **Colmena Seguros**, se rigen por los términos y condiciones de uso de esta página, por las normas del Código de Comercio y por la ley 527 de 1999 y por lo tanto, tienen plena validez jurídica.

25121

ANEXO SST 6N REPORTE DE INSPECCIONES CONTRATISTA DE OBRA.

CONSORCIO VAPA NIT. 901.669.477-1	FORMATO	Código: FT-SST-105
	FORMATO INSPECCIÓN BOTIQUÍN OBRAS-OFICINAS	Fecha: 01/Septiembre/2017
		Versión: 001

Fecha: 25-05-2023 Área/Proyecto: Contrato FONDIGER N.002-23

Personal capacitado en uso

Realizado Por: Yeimy Acosta

Elemento	Presentación	Cantidad	Bueno	Malo	N.A	Fecha Vencimiento	Observaciones
Tapabocas desechables	Unidad	Caja 50	X			NA	
Monogafas	Unidad	2	X			NA	
Solución yodada	Frasco	1	X			13/07/2023	
Guantes Nitrilo	Caja por pares	1	X			NA	
Solución salina normal	Unidad	4	X			04/2026	
Gotas de lágrimas naturales	Gotero	2	X			24/10/2024	
Linterna pequeña Led	Unidad	2	X			NA	
Tijeras	Unidad	1	X			NA	
Gasas individuales precortadas	Paquete	18	X			10/10/2027	
Esparadrapo de tela	Rollo	2	X			10/2027	
Micropore	Rollo	1	X			10/2027	
Curas	Paquete	2	X			21/02/2025	
Baja lenguas	Paquete	2	X			23/11/2026	
Venda triangular	Unidad						
Vendas elásticas	Unidad	6	X			04 2023	
Termómetro	Unidad	1	X			NA	
Aplicadores o copitos	Paquete						
Inmovilizador maleable (Brazos y pierna)	Unidad	1	X			NA	
Inmovilizador cervical	Unidad	1	X			NA	
Parche ocular	Unidad						
Pito	Unidad	2	X			NA	
Manual de primeros Auxilios.	Unidad	2	X			NA	
Ubicación del Botiquín							
Camilla (Fácil acceso)	Unidad	1	X			NA	

N°Hallazgo	Plan de Acción	Fecha	Responsable
NA	No se tienen hallazgos en la inspección realizada	NA	NA

Seguimiento al cierre

N°Hallazgo	Acción Tomada	Fecha de	Responsable
NA	NA	NA	NA

Powered by CamScanner

25122

CONSORCIO VAPA NIT. 901.669.477-1	FORMATO	Código: FT--SST-107
	FORMATO INSPECCIÓN DE EXTINTORES LOCATIVAS	Fecha: 01/02/2019
		Versión: 001

FECHA INSPECCIÓN: 25-05-2023 CIUDAD: Bogotá

RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN: Yenny Cuesta Palacios

N°	CLASE DE EXTINTOR	CAPACIDAD Lb ó Kg	FECHA PROXIMA RECARGA	CONDICIONES GENERALES INSPECCIÓN VISUAL							OBSERVACIONES
				UBICACIÓN		MANOMETRO	MANGUERA	BOQUILLA	CILINDRO	SEÑALIZACIÓN DE ACUERDO AL AGENTE EXTINTOR	
				EN PARED A 1.20 -1.50 MTS	BASE DE PISO						
1	MULTIPROP	20 Libras	05/2024		X	B	NO	B	B	B	NO



TIPOS DE EXTINTORES		
Tipo A	A	Madera, papel, trapos, plastico
Tipo B	B	GLP, gasolina, pinuras, aceites, lubricantes
Tipo C	C	Equipo electricos conectados (energizados)

Powered by CamScanner

CONSORCIO VAPA NIT. 901.669.477-1	FORMATO	Código: FT-SST-105
	FORMATO INSPECCIÓN BOTIQUÍN OBRAS-OFICINAS	Fecha: 01/Septiembre/2017
		Versión: 001

Fecha: 11/07/2023 Área/Proyecto: Contrato Nirador No 002-23

Personal capacitado en uso

Realizado Por: Yonny Costa – Diana Guerra

Elemento	Presentación	Cantidad	Bueno	Malo	N.A	Fecha Vencimiento	Observaciones
Tapabocas desechables	Unidad	50-50	X			NA	
Monogafas	Unidad	2	X			NA	
Solución yodada	Frasco	1	X			13/09/23	
Guantes Nitrilo	Caja por pares	1	X			NA	
Solución salina normal	Unidad	4	X			09/2026	
Gotas de lágrimas naturales	Gotero	2	X			24/10/2024	
Linterna pequeña Led	Unidad	2	X			NA	
Tijeras	Unidad	1	X			NA	
Gasas individuales precortadas	Paquete	1.8	X			10/10/2027	
Esparadrapo de tela	Rollo	2	X			10/2027	
Micropore	Rollo	1	X			16/2027	
Curas	Paquete	3	X			21/02/2025	
Baja lenguas	Paquete	2	X			27/11/2026	
Venda triangular	Unidad						
Vendas elásticas	Unidad	6	X			01/2023	
Termómetro	Unidad	1	X			NA	
Aplicadores o copitos	Paquete	1	X				
Inmovilizador maleable (Brazos y pierna)	Unidad	2	X			NA	
Inmovilizador cervical	Unidad	4	X			NA	
Parche ocular	Unidad						
Pito	Unidad	2	X			NA	
Manual de primeros Auxilios.	Unidad	2	X			NA	
Ubicación del Botiquín		1	X				
Camilla (Fácil acceso)	Unidad	1	X			NA	

N°Hallazgo	Plan de Acción	Fecha	Responsable
NA	No se encontraron hallazgos en la inspección realizada por el personal de Vigía.	NA	NA

Seguimiento al cierre

N°Hallazgo	Acción Tomada	Fecha de	Responsable
	NA	NA	NA

Powered by CamScanner

25123

CONSORCIO VAPA NIT. 901.669.477-1	FORMATO	Código: FT-SST-105
	FORMATO INSPECCIÓN BOTIQUÍN OBRAS-OFICINAS	Fecha: 01/Septiembre/2017
		Versión: 001

Fecha: 12 de agosto 2023 Area/Proyecto: Contrato 002-2023

Personal capacitado en uso

Realizado Por: Yaneth Cuesta

Elemento	Presentación	Cantidad	Bueno	Malo	N.A	Fecha Vencimiento	Observaciones
Tapabocas desechables	Unidad	Caja 50	x			NA	
Monogafas	Unidad	2	x			NA	
Solución yodada	Frasco	1	x			13/07/23	
Guantes Nitrilo	Caja por pares	1	x			NA	
Solución salina normal	Unidad	4	x			04/2026	
Gotas de lágrimas naturales	Gotero	2	x			24/10/2024	
Linterna pequeña Led	Unidad	2	x			NA	
Tijeras	Unidad	1	x			NA	
Gasas individuales precortadas	Paquete	10	x			10/10/2027	
Esparadrapo de tela	Rollo	2	x			10/2027	
Micropore	Rollo	1	x			10/2027	
Curas	Paquete	2	x			21/02/2027	
Baja lenguas	Paquete	2	x			27/11/2026	
Venda triangular	Unidad						
Vendas elásticas	Unidad	6	x			01/2027	
Termómetro	Unidad	1	x			NA	
Aplicadores o copitos	Paquete	1	x			NA	
Inmovilizador maleable (Brazos y pierna)	Unidad	2	x			NA	
Inmovilizador cervical	Unidad	4	x			NA	
Parche ocular	Unidad						
Pito	Unidad	2	x				
Manual de primeros Auxilios.	Unidad	2	x				
Ubicación del Botiquín			x				
Camilla (Fácil acceso)	Unidad	1	x				

N°Hallazgo	Plan de Acción	Fecha	Responsable
NA	No se encontraron Hallazgos en la inspección realizada por el Ingla	NA	NA

Seguimiento al cierre

N°Hallazgo	Acción Tomada	Fecha de	Responsable
	NA	NA	NA

Powered by CamScanner

CONSORCIO VAPA NIT. 901.669.477-1	FORMATO	Código: FT--SST-107
	FORMATO INSPECCIÓN DE EXTINTORES LOCATIVAS	Fecha: 01/02/2019
		Versión: 001

FECHA INSPECCIÓN: 16-08-2023 CIUDAD: Bogotá

RESPONSABLE DE LA INSPECCION: Yenny Costa Palacios

N°	CLASE DE EXTINTOR	CAPACIDAD Lb ó Kg	FECHA PROXIMA RECARGA	CONDICIONES GENERALES INSPECCIÓN VISUAL							
				UBICACIÓN		MANOMETRO	MANGUERA	BOQUILLA	CILINDRO	SEÑALIZACIÓN DE ACUERDO AL AGENTE EXTINTOR	OBSERVACIONES
				EN PARED A 1.20 -1.50 MTS	BASE DE PISO						
1	Multipro	20 Libras	05/2024		X	B	No	M	D	B	NO



TIPOS DE EXTINTORES		
Tipo A	A	Madera, papel, trapos, plastico
Tipo B	B	GLP, gasolina, pinuras, aceites, lubricantes
Tipo C	C	Equipo electricos conectados (energizados)

Powered by CamScanner

2512

CONSORCIO VAPA NIT. 901.669.477-1	FORMATO	Código	FT--SST-108
	FORMATO INSPECCIONES DE EXTINTORES MAQUINARIA Y VEHICULOS	Versión	01
		Fecha	Mayo 20/05/2021

Fecha Inspección: 14-09-2023 **Área/Proyecto:** Obra mirador


Personal capacitado en su uso N/A.

Realiazdo Por: Yenny Cuesta.

Datos del equipo	Revisión																			
	Válvula				Pasador				Manómetro				Boquilla				Señalización				Base			
	OK	A	B	C	OK	A	B	C	OK	A	B	C	OK	A	B	C	OK	A	B	C
NUMERO 1	✓				✓				✓								✓				✓			
UBICACIÓN oficina.																								
CLASE ABC																								
CAPACIDAD 20 Lbs.																								
COLOR Amarillo																								
Fecha vencimiento mayo/2024.																								
Ultima recarga mayo/2023																								

Datos del equipo	Revisión																			
	Válvula				Pasador				Manómetro				Boquilla				Señalización				Base			
	OK	A	B	C	OK	A	B	C	OK	A	B	C	OK	A	B	C	OK	A	B	C
NUMERO 2	✓				✓				✓				✓				✓				✓			
UBICACIÓN Obra mirador																								
CLASE ABC.																								
CAPACIDAD 10 Lbs.																								
COLOR Amarillo.																								
Fecha vencimiento Enero 2024.																								
Ultima recarga Enero 2023.																								

Powered by CamScanner



N°Hallazgo	Plan de Acción	Fecha	Responsable

N°Hallazgo	Seguimiento al cierre Acción tomada	Fecha cierre	Responsable

Fecha de inspección	Nombre de quien inspecciona	Firma de quien inspecciona
19-09-2023	Yenny Cuesta.	Yenny Cuesta

Powered by CamScanner

CONSORCIO VAPA NIT. 901.669.477-1	FORMATO	Código: FT-SST-105
	FORMATO INSPECCIÓN BOTIQUÍN OBRAS-OFICINAS	Fecha: 01/Septiembre/2017
		Versión: 001

Fecha: 14-09-2023 **Área/Proyecto:** Oficina consorcio vapa contrato prestación N°02-2023.

Personal capacitado en uso: N/A.

Realizado Por: Yenny Cuesta.

Elemento	Presentación	Cantidad	Bueno	Malo	N.A	Fecha Vencimiento	Observaciones
Tapabocas desechables	Unidad	15 U	✓				
Monogafas	Unidad	2	✓				
Solución yodada	Frasco	1	✓			13-07-2024.	
Guantes Nitrilo	Caja por pares	2 cajas.	✓				
Solución salina normal	Unidad	5	✓			FEB. 2026.	
Gotas de lágrimas naturales	Gotero	9.	✓			24-10-2024	
Linterna pequeña Led	Unidad	2	✓				
Tijeras	Unidad	1	✓				
Gasas individuales precortadas	Paquete	2 Paq.	✓			02-05-2027.	
Esparadrapo de tela	Rollo	2	✓			OCT-2027.	
Micropore	Rollo	1	✓			OCT-2027.	
Curas	Paquete	100 un.	✓			21-02-2025	
Baja lenguas	Paquete	2 Paq	✓			27-11-2026	
Venda triangular	Unidad						
Vendas elásticas	Unidad	3	✓			11-2027.	
Termómetro	Unidad	1	✓				
Aplicadores o copitos	Paquete						no hay en el Botiquin
Inmovilizador maleable (Brazos y pierna)	Unidad	1	✓				
Inmovilizador cervical	Unidad	1	✓				
Parche ocular	Unidad	20	✓			ABRIL. 2025	
Pito	Unidad						
Manual de primeros Auxilios.	Unidad	1	✓				
Ubicación del Botiquín		oficinas.					
Camilla (Fácil acceso)	Unidad	1	✓				

N°Hallazgo	Plan de Acción	Fecha	Responsable
1	El Botiquin no cuenta con Aplicadores o copitos, realizar la compra del elemento.	Octubre	Area de compras

Seguimiento al cierre

N°Hallazgo	Acción Tomada	Fecha de	Responsable
NA	NA	NA	NA

Powered by CamScanner

CONSORCIO VAPA NIT. 901.669.477-1	FORMATO	Código	FT–SST-108
	FORMATO INSPECCIONES DE EXTINTORES MAQUINARIA Y VEHICULOS	Versión	01
		Fecha	Mayo 20/05/2021

Fecha Inspección: 27-10-23. **Área/Proyecto:** Contrato condigel 002-2023

Personal capacitado en su uso SI

Realiazdo Por: Diana Cortes - Yenny Costa

Datos del equipo	Revisión																			
	Válvula				Pasador				Manómetro	Boquilla			Señalización				Base			
	OK	A	B	C	OK	A	B	C	OK	A	B	C	OK	A	B	C	OK	A	B	C
NUMERO 1	✓				✓				✓				✓				✓			
UBICACIÓN Granc.																				
CLASE multiproposito.																				
CAPACIDAD 20LB																				
COLOR Amarillo.																				
Fecha vencimiento Marzo/2024																				
Ultima recarga Marzo./2023																				

Datos del equipo	Revisión																			
	Válvula				Pasador				Manómetro	Boquilla			Señalización				Base			
	OK	A	B	C	OK	A	B	C	OK	A	B	C	OK	A	B	C	OK	A	B	C
NUMERO 2-Almacen.	—				/				/	-			/				/			
UBICACIÓN Multiproposito																				
CLASE multiproposito																				
CAPACIDAD 20mL.																				
COLOR Amarillo.																				
Fecha vencimiento Mayo/2024																				
Ultima recarga Mayo/2023.																				

N°Hallazgo	Plan de Acción	Fecha	Responsable
/	NO SE encontraron Hallazgos		/

Seguimiento al cierre

N°Hallazgo	Acción tomada	Fecha cierre	Responsable
/	NO SE encontraron Hallazgo		/

Fecha de inspección	Nombre de quien inspecciona	Firma de quien inspecciona
27-10-2023.		

Powered by CamScanner

CONSORCIO VAPA NIT. 901.669.477-1	FORMATO	Código: FT-SST-105
	FORMATO INSPECCIÓN BOTIQUÍN OBRAS-OFICINAS	Fecha: 01/Septiembre/2017
		Versión: 001

Fecha: 16-11-2023 **Área/Proyecto:** CONTRATO FONDIGER 002-2023.
Personal capacitado en uso NO SI
Realizado Por: YENNY CUESTA

Elemento	Presentación	Cantidad	Bueno	Malo	N.A	Fecha Vencimiento	Observaciones
Tapabocas desechables	Unidad	10un	✓				
Monogafas	Unidad	2	✓				
Solución yodada	Frasco	1	✓			13-7-2024	
Guantes Nitrilo	Caja por pares	1 Caja	✓				
Solución salina normal	Unidad	5.	✓			Feb. 2026	
Gotas de lágrimas naturales	Gotero	2	✓			24-10-24	
Linterna pequeña Led	Unidad	2	✓				
Tijeras	Unidad	1	✓				
Gasas individuales precortadas	Paquete	2 Paq	✓			5-8-2027.	
Esparadrapo de tela	Rollo	1	✓			Oct. 2027.	
Micropore	Rollo	1	✓			Oct. 2027.	
Curas	Paquete	10un.	✓			21-02-203	
Baja lenguas	Paquete	2 Paq	✓			27-11-2026	
Venda triangular	Unidad	2	✓				
Vendas elásticas	Unidad	1	✓			11-2027.	
Termómetro	Unidad	1	✓				
Aplicadores o copitos	Paquete	1 Paq.	✓				
Inmovilizador maleable (Brazos y pierna)	Unidad	2	✓				
Inmovilizador cervical	Unidad	2.	✓				
Parche ocular	Unidad	20	✓			agosto 2025	
Pito	Unidad	3	✓				
Manual de primeros Auxilios.	Unidad	1	✓				
Ubicación del Botiquín	oficina.	.	✓				
Camilla (Fácil acceso)	Unidad	1	✓				

N°Hallazgo	Plan de Acción	Fecha	Responsable
	EL BOTIQUIN SE ENCUENTRA EN BUEN ESTADO CON SUS ELEMENTOS EN BUEN ESTADO Y URGENTE.	NA	NA

Segulmiento al cierre

N°Hallazgo	Acción Tomada	Fecha de	Responsable
	NA	NA	NA

Powered by CamScanner

25127

CONSORCIO VAPA NIT. 901.669.477-1	FORMATO	Código	FT–SST-108
	FORMATO INSPECCIONES DE EXTINTORES MAQUINARIA Y VEHICULOS	Versión	01
		Fecha	Mayo 20/05/2021

Fecha Inspección: 9-12-2023 Área/Proyecto: Contrato condigna 002-2023 obra mirador.

Personal capacitado en su uso: N/a

Realiazdo Por: Yenny cuesta.

Datos del equipo	Revisión																			
	Válvula				Pasador				Manómetro	Boquilla			Señalización				Base			
	OK	A	B	C	OK	A	B	C	OK	A	B	C	OK	A	B	C	OK	A	B	C
NUMERO 1	✓				✓				✓				✓				✓			
UBICACIÓN Bodega.																				
CLASE multiproposito ABC																				
CAPACIDAD 20 Lb.																				
COLOR Amarillo																				
Fecha vencimiento mayo/2024																				
Ultima recarga mayo/2023																				

Datos del equipo	Revisión																			
	Válvula				Pasador				Manómetro	Boquilla			Señalización				Base			
	OK	A	B	C	OK	A	B	C	OK	A	B	C	OK	A	B	C	OK	A	B	C
NUMERO 2	✓				✓				✓				✓				✓			
UBICACIÓN Almacen																				
CLASE multiproposito ABC.																				
CAPACIDAD 10Lb.																				
COLOR amarillo																				
Fecha vencimiento Enero 2024.																				
Ultima recarga Enero 2023																				

N°Hallazgo	Plan de Acción	Fecha	Responsable

Seguimiento al cierre

N°Hallazgo	Acción tomada	Fecha cierre	Responsable

Fecha de inspección	Nombre de quien inspecciona	Firma de quien inspecciona
9-12-2023.	Yenny cuesta.	Yenny cuesta.

Powered by CamScanner

CONSORCIO VAPA NIT. 901.669.477-1	FORMATO	Código	FT–SST-108
	FORMATO INSPECCIONES DE EXTINTORES MAQUINARIA Y VEHICULOS	Versión	01
		Fecha	Mayo 20/05/2021

Fecha Inspección: 9-12-2023.
Personal capacitado en su uso: N/A.
Realiazdo Por: Yeny Cueste.
Área/Proyecto: Consorcio-Contrato Fundigas N002-2023 - Obra Miraflores

Datos del equipo	Revisión																			
	Válvula				Pasador				Manómetro	Boquilla			Señalización				Base			
	OK	A	B	C	OK	A	B	C	OK	A	B	C	OK	A	B	C	OK	A	B	C
NUMERO 3	/				/				/				/				/			
UBICACIÓN Oficina.																				
CLASE Multiproposito ABC.																				
CAPACIDAD 20Lb																				
COLOR amarillo.																				
Fecha vencimiento FEB/2024	/																			
Ultima recarga Feb/2023																				

Datos del equipo	Revisión																			
	Válvula				Pasador				Manómetro	Boquilla			Señalización				Base			
	OK	A	B	C	OK	A	B	C	OK	A	B	C	OK	A	B	C	OK	A	B	C
NUMERO																				
UBICACIÓN																				
CLASE																				
CAPACIDAD																				
COLOR																				
Fecha vencimiento																				
Ultima recarga																				

N°Hallazgo	Plan de Acción	Fecha	Responsable

Seguimiento al cierre			
N°Hallazgo	Acción tomada	Fecha cierre	Responsable

Fecha de inspección	Nombre de quien inspecciona	Firma de quien inspecciona
9-12-23	Yeny Cueste	Yeny Cueste.

Powered by CamScanner

25128

CONSORCIO VAPA NIT. 901.669.477-1	FORMATO	Código	FT–SST-108
	FORMATO INSPECCIONES DE EXTINTORES MAQUINARIA Y VEHICULOS	Versión	01
		Fecha	Mayo 20/05/2021

Fecha Inspección: 30-12-2023. Área/Proyecto: Contrato. Amalgesa 002-2023 sobre marcado

Personal capacitado en su uso: M/A.

Realiazdo Por: Diana Copete.

Datos del equipo	Revisión																			
	Válvula				Pasador				Manómetro	Boquilla			Señalización				Base			
	OK	A	B	C	OK	A	B	C	OK	A	B	C	OK	A	B	C	OK	A	B	C
NUMERO Bodega. 1	✓				✓				✓				✓							
UBICACIÓN Bodega.																				
CLASE multiproposito																				
CAPACIDAD 20lb			✓	✓				✓		✓	✓	✓				✓				✓
COLOR Amarillo.																				
Fecha vencimiento Mayo/2024																				
Ultima recarga Mayo 2023																				

Datos del equipo	Revisión																			
	Válvula				Pasador				Manómetro	Boquilla			Señalización				Base			
	OK	A	B	C	OK	A	B	C	OK	A	B	C	OK	A	B	C	OK	A	B	C
NUMERO 2	✓				✓				✓				✓				✓			
UBICACIÓN oficina																				
CLASE multiproposito.																				
CAPACIDAD 20 Lb			✓	✓				✓		✓	✓	✓				✓				✓
COLOR amarillo.																				
Fecha vencimiento FEB 2024.																				
Ultima recarga FEB 2023																				

N°Hallazgo	Plan de Acción	Fecha	Responsable

Seguimiento al cierre

N°Hallazgo	Acción tomada	Fecha cierre	Responsable

Fecha de inspección	Nombre de quien inspecciona	Firma de quien inspecciona
30-12-2023.	Diana Copete	

Powered by CamScanner

CONSORCIO VAPA NIT. 901.669.477-1	FORMATO	Código	FT--SST-108
	FORMATO INSPECCIONES DE EXTINTORES MAQUINARIA Y VEHICULOS	Versión	01
		Fecha	Mayo 20/05/2021

Fecha Inspección: 28-12-2023 Área/Proyecto: Contrato Funbolger 002-2023

Personal capacitado en su uso: N/A.

Realiazdo Por: Diana Cepeda

Datos del equipo	Revisión																			
	Válvula				Pasador				Manómetro	Boquilla			Señalización				Base			
	OK	A	B	C	OK	A	B	C	OK	A	B	C	OK	A	B	C	OK	A	B	C
NUMERO 3	✓				✓				✓				✓				✓			
UBICACIÓN Operativa																				
CLASE Multipropósito																				
CAPACIDAD 40 Lb																				
COLOR Amarillo																				
Fecha vencimiento DIC-2024																				
Ultima recarga Dic-2023																				

Datos del equipo	Revisión																			
	Válvula				Pasador				Manómetro	Boquilla			Señalización				Base			
	OK	A	B	C	OK	A	B	C	OK	A	B	C	OK	A	B	C	OK	A	B	C
NUMERO																				
UBICACIÓN																				
CLASE																				
CAPACIDAD																				
COLOR																				
Fecha vencimiento																				
Ultima recarga																				

N°Hallazgo	Plan de Acción	Fecha	Responsable

Seguimiento al cierre

N°Hallazgo	Acción tomada	Fecha cierre	Responsable

Fecha de inspección	Nombre de quien inspecciona	Firma de quien inspecciona
Diana Cepeda, 28-12-2023		

Powered by CamScanner

CONSORCIO VAPA NIT. 901.669.477-1	FORMATO	Código: FT-SST-105
	FORMATO INSPECCIÓN BOTIQUÍN OBRAS-OFICINAS	Fecha: 01/Septiembre/2017
		Versión: 001

Fecha: 13-01-2024 Área/Proyecto: Contrato Fundigas 007 2023.

Personal capacitado en uso N.A.

Realizado Por: Yenny Uribe

Elemento	Presentación	Cantidad	Bueno	Malo	N.A	Fecha Vencimiento	Observaciones
Tapabocas desechables	Unidad	10 Un	✓				
Monogafas	Unidad	1	✓				
Solución yodada	Frasco	1	✓			13-07-2024.	
Guantes Nitrilo	Caja por pares	1 Caja	✓				
Solución salina normal	Unidad	5	✓			FEB-2026	
Gotas de lágrimas naturales	Gotero	2	✓			24-10-2024	
Linterna pequeña Led	Unidad	2	✓				
Tijeras	Unidad	1	✓				
Gasas individuales precortadas	Paquete	2 Paq	✓			02-08-2027.	
Esparadrapo de tela	Rollo	2	✓			OCT-2027.	
Micropore	Rollo	1	✓			OCT-2027.	
Curas	Paquete	100 Un	✓			21-02-2024	
Baja lenguas	Paquete	2 Paq	✓			27-11-2026.	
Venda triangular	Unidad	6	✓				
Vendas elásticas	Unidad	1	✓			11-2027.	
Termómetro	Unidad	1	✓				
Aplicadores o copitos	Paquete	1 Paq	✓				
Inmovilizador maleable (Brazos y pierna)	Unidad	2	✓				
Inmovilizador cervical	Unidad	2	✓				
Parche ocular	Unidad	20	✓			ABRIL 2025.	
Pito	Unidad	3	✓				
Manual de primeros Auxilios.	Unidad	1	✓				
Ubicación del Botiquín		Chaleco	✓				
Camilla (Fácil acceso)	Unidad	1	✓				

N°Hallazgo	Plan de Acción	Fecha	Responsable
	El botiquin se encontro en buen estado con su	✓	
	elemento en buen estado y vigente.		

Seguimiento al cierre

N°Hallazgo	Acción Tomada	Fecha de	Responsable
	N/A	N/A	N/A

Powered by CamScanner

CONSORCIO VAPA NIT. 901.669.477-1	FORMATO	Código	FT--SST-108
	FORMATO INSPECCIONES DE EXTINTORES MAQUINARIA Y VEHICULOS	Versión	01
		Fecha	Mayo 20/05/2021

Fecha Inspección: 01-02-2024. Área/Proyecto: Contrato prestacion de servicios obra mirador

Personal capacitado en su uso: N/A

Realiazdo Por: Diana Caputa

Datos del equipo	Revisión																			
	Válvula				Pasador				Manómetro				Boquilla				Señalización				Base			
	OK	A	B	C	OK	A	B	C	OK	A	B	C	OK	A	B	C	OK	A	B	C
NUMERO 1	✓				✓				✓				✓				✓			
UBICACIÓN Oficina	—				—				—				—				—			
CLASE multiproposito	—				—				—				—				—			
CAPACIDAD 20L	—				—				—				—				—			
COLOR Amarillo	✓				✓				✓				✓				✓			
Fecha vencimiento Febrero 2025																				
Ultima recarga Febrero 2024.																				

Datos del equipo	Revisión																			
	Válvula				Pasador				Manómetro				Boquilla				Señalización				Base			
	OK	A	B	C	OK	A	B	C	OK	A	B	C	OK	A	B	C	OK	A	B	C
NUMERO 2	✓				✓				✓				✓				✓			
UBICACIÓN Almacen																				
CLASE multiproposito																				
CAPACIDAD 20L.																				
COLOR Amarillo																				
Fecha vencimiento Mayo 2024																				
Ultima recarga Mayo 2023																				


N°Hallazgo	Plan de Acción	Fecha	Responsable
1	recargar NUEVAMENTE el extintor. ya que por motivo de un conato de incendio se uso.	10-2-2024	AREA SST

Seguimiento al cierre

N°Hallazgo	Acción tomada	Fecha cierre	Responsable
2.	recargar nuevamente el extintor. ya que por motivo de un conato de incendio se uso.	10-2-2024.	AREA SST.

Fecha de inspección	Nombre de quien inspecciona	Firma de quien inspecciona
01-2024-Febrero	Diana Caputa	

Powered by CamScanner



CONSORCIO VAPA
NIT. 901.669.477-1

FORMATO

FORMATO INSPECCIÓN BOTIQUÍN OBRAS-OFICINAS

Código: FT-SST-105
Fecha: 01/Septiembre/2017
Versión: 001

Fecha: 24-2-2024.
Personal capacitado en uso NTA.
Realizado Por: Yenay Ureña
Área/Proyecto: Contrato Pondrer - NDZ - 2023

Elemento	Presentación	Cantidad	Bueno	Malo	N.A	Fecha Vencimiento	Observaciones
Tapabocas desechables	Unidad	10 und	/				
Monogafas	Unidad	2	/				
Solución yodada	Frasco	1	/			13-7-2024	
Guantes Nitrilo	Caja por pares	1 Caja.	/			FEB-2026	
Solución salina normal	Unidad	5	/			24-10-24	
Gotas de lágrimas naturales	Gotero	2	/				
Linterna pequeña Led	Unidad	2	/			02-8-2024.	
Tijeras	Unidad	1	/			OCT-2024	
Gasas individuales precortadas	Paquete	2 Paq.	/			OCT-2027	
Esparadrapo de tela	Rollo	2	/			21-07-2025	
Micropore	Rollo	1	/			22-11-2026.	
Curas	Paquete	10 un.	/			11-2027.	
Baja lenguas	Paquete	2 Paq	/				
Venda triangular	Unidad	6	/				
Vendas elásticas	Unidad	1	/				
Termómetro	Unidad	1 Paq	/				
Aplicadores o copitos	Paquete	2	/				
Inmovilizador maleable (Brazos y pierna)	Unidad	2	/				
Inmovilizador cervical	Unidad	2	/				
Parche ocular	Unidad	2	/				
Pito	Unidad	3	/				
Manual de primeros Auxilios.	Unidad	1	/			Abril 2027	
Ubicación del Botiquín	Unidad	1	/				
Camilla (Fácil acceso)	Unidad	1	/				

N°Hallazgo	Plan de Acción	Fecha	Responsable
	N/A	N/A	N/A

N°Hallazgo	Seguimiento al cierre Acción Tomada	Fecha de	Responsable
	N/A	N/A	N/A

Powered by CamScanner

25131

CONSORCIO VAPA NIT. 901.669.477-1	**INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE TALADRO DEMOLEDOR**	**AÑO 2024**
		VERSION 00

EQUIPO: Taladro Demoledor.
PROYECTO U
OBRA Contrato Fundiya Nov. 2023 **SEMANA** 22 al 28 de Enero.
SERIE N/A **MARCA** Dewalt.

FECHA DE LA INSPECCION		22-1		23-1		24-1		25-1		26-1		27-1			
ASPECTOS A INSPECCIONAR		**LUNES**		**MARTES**		**MIERCOLES**		**JUEVES**		**VIERNES**		**SABADO**		**DOMINGO**	
INSPECCION VISUAL AL EQUIPO		C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
ESTADO DEL CABLE	El cable eléctrico y la clavija se encuentran en buen estado sin rupturas, añadiduras en su longitud y es funcional?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
ESTADO DE MANGO O AGARRADERAS	El taladro cuenta con sus mangos o agarraderas, esta en buen estado y se encuentra instalado ?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
ESTADO DEL PORTA BROCAS	El porta brocas y mandril se encuentra en buen estado y sujeta correctamente la broca?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
ESTADO DE INTERRUCTOR	El interruptor se encuentra completo, en buen estado y funcional?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
DISCO DE CARCAZA O CUERPO	La carcaza o cuerpo se encuentra en buen estado?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
VENTILACIÓN	La ventilación del taladro se encuentra despejada para su correcto funcionamiento?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
MOTOR	El motor se evidencia buen estado y no se presentan fugas o elementos sueltos, incluido las guardas o mallas	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Firma del Trabajador		Andrey		Andrey		Andrey		Andrey		Andrey		Andrey			
Firma del Trabajador															

OBSERVACIONES

C : CONFORME
NC: NO COMFORME

Andrey Centeno G.
FIRMA DEL TRABAJADOR

FIRMA DEL INSPECTOR

Powered by CamScanner

CONSORCIO VAPA NIT. 901.669.477-1	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE EQUIPO SIERRA CIRCULAR	AÑO 2024
		VERSION 00

EQUIPO: Sierra Circular

PROYECTO U OBRA Contrato Fondigeo Nro 205 SEMANA 29-01 al 04-2-2024.

SERIE . Makita 1428' MARCA Makita.

FECHA DE LA INSPECCION		29-1-24		30-1-24		31-1-24		01-2-24		02-2-24		03-2-24			
ASPECTOS A INSPECCIONAR		LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
INSPECCION VISUAL AL EQUIPO		C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
ESTADO DEL CABLE Y CONECCIONES ELECTRICAS	Verifique el estado del cable que sean encauchetadops,que esten libres de desgastes ,roturas que esten añedidos con alambre expuestos y que las extenciones cuenten con clavija para conexión a los tomas corriente y ademas que se encuentren aislados de la humedad	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO DE CONEXIONES	Verifique que las conexiones esten en buen estado,libres de deterioro o añadidos y que posean clavija para la conexión a los tomascorriente	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
MESA DE TRABAJO	Verifique que el sitio de operación del equipo este nivelado y sea estable,que no hayan elementos que instruyan su funcionamiento y de acuerdo con la estatura del operador	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO DE LA MANIJA DE SUJECION PARA OPERACIÓN	Verificar que la manija este bien ajustada y que se encuentre en buenas condiciones	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
DISCO DE CORTE	Verifique que se encuentre instalado y asegurado correctamente a la sierra	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Verifique que el disco sea el adecuado decuardo al material a cortar	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Verifique que el disco no presente fisura o excesivo desgaste y que sea el adecuado de acuerdo con las revoluciones del equipo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
GUARDA DE SEGURIDAD	verifique su estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
EXTINTOR	verifique su si su estado es apto	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Firma del Trabajador		Medardo		Medardo		medardo		medardo		medardo		medardo			
Firma del Trabajador		—		—		—		—		—		—			

OBSERVACIONES

C : CONFORME

NC: NO CONFORME

Medardo Ramirez.
FIRMA EL TRABAJADOR

Jenny Cuesta
FIRMA DEL INSPECTOR

Powered by CamScanner

CONSORCIO VAPA NIT. 901.669.477-1	INSPECCION DE TALADRO MANUAL		COD:FT--SST-114 FECHA:09/06/2018
	Proceso	Vigente desde:	Versión 01

Lugar/Proyecto: Contrato Fundación 002-2023.

Nombre Operario: Pedro Fernandez.

ITEMS	Día 1		Día 2		Día 3		Día 4		Día 5		Día 6		Día 7	
	13-11-23		14-11-23		15-11-23		16-11-23		17-11-23		18-11-23			
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Switch de Encendido	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Mango de Sujeción	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Cable de Alimentación (110 Voltios)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Extensión Eléctrica	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Clavija con Polo a Tierra	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Carcaza	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Mandril	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Llave para el Mandril	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
El operario posee los EPP adecuados	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Orden y aseo del área de la maquina	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
FIRMAS DE APROBACIÓN — OPERARIO	Pedro		Pedro		Pedro		Pedro		Pedro		Pedro			
FIRMAS DE APROBACIÓN — SUPERVISOR SSt	Diana C		Diana C		Diana C		Diana C		Diana C		Diana C			

Mantenimiento [ ] Si [X] No

Reparación [ ] Si [X] No

OBSERVACIONES:

N/A

N/A

Powered by CamScanner

25132

CONSORCIO VAPA NIT. 901.669.477-1	INSPECCION DE TALADRO MANUAL		COD:FT--SST-114 FECHA:09/06/2018
	Proceso	Vigente desde:	Versión 01

Lugar/Proyecto: → Contrato Fondiger W 002 - 2023

Nombre Operario: → Pedro Fernandez. — Marca: MAKITA.

ITEMS	Día 1		Día 2		Día 3		Día 4		Día 5		Día 6		Día 7	
	29-1-24		30-1-24		31-1-24		01-2-24		02-2-24		03-2-24			
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Switch de Encendido	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Mango de Sujeción	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Cable de Alimentación (110 Voltios)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Extensión Eléctrica	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Clavija con Polo a Tierra	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Carcaza	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Mandril	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Llave para el Mandril	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
El operario posee los EPP adecuados	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Orden y aseo del área de la maquina	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
FIRMAS DE APROBACIÓN — OPERARIO	Pedro		Pedro		Pedro		Pedro		Pedro		Pedro			
FIRMAS DE APROBACIÓN — SUPERVISOR SSt														

Mantenimiento [ ] Si [X] No

Reparación [ ] Si [ ] No

OBSERVACIONES:

Powered by CamScanner

CONSORCIO VAPA NIT. 901.669.477-1	INSPECCION DE TALADRO MANUAL		COD:FT--SST-114 FECHA:09/06/2018
	Proceso	Vigente desde:	Versión 01

Lugar/Proyecto: contrato fundesca 002--2023

Nombre Operario: Pedro Fernandez.

ITEMS	Día 1		Día 2		Día 3		Día 4		Día 5		Día 6		Día 7	
	6-11-23		7-11-23		8-11-23		9-11-23		10-11-23		DIC. SABAA		DOMINGO	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Switch de Encendido	✓		✓		✓		✓		✓					
Mango de Sujeción	✓		✓		✓		✓		✓					
Cable de Alimentación (110 Voltios)	✓		✓		✓		✓		✓					
Extensión Eléctrica	✓		✓		✓		✓		✓					
Clavija con Polo a Tierra	✓		✓		✓		✓		✓					
Carcaza	✓		✓		✓		✓		✓					
Mandril	✓		✓		✓		✓		✓					
Llave para el Mandril	✓		✓		✓		✓		✓					
El operario posee los EPP adecuados	✓		✓		✓		✓		✓					
Orden y aseo del área de la maquina	✓		✓		✓		✓		✓					
	✓		✓		✓		✓		✓					
FIRMAS DE APROBACIÓN — OPERARIO														
FIRMAS DE APROBACIÓN — SUPERVISOR SSt	Diana				Diana C.				Diana Correa					

Mantenimiento ☐ Si ☒ No

Reparación ☐ Si ☒ No

OBSERVACIONES:

Powered by CamScanner

25133

CONSORCIO VAPA NIT. 901.669.477-1	INSPECCION DE TALADRO MANUAL	COD:FT--SST-114 FECHA:09/06/2018
	Proceso	Vigente desde: / Versión 01

Lugar/Proyecto: Obra Mirador · Contrato FONDIGER N. 00-2023

Nombre Operario: JUAN. OVIEDO.

ITEMS	Día 1		Día 2		Día 3		Día 4		Día 5		Día 6		Día 7	
			12-09-23		13-09-23		14-09-23		15-09-23		16-09-23			
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Switch de Encendido			✓				✓		✓		✓			
Mango de Sujeción			✓				✓		✓		✓			
Cable de Alimentación (110 Voltios)			✓				✓		✓		✓			
Extensión Eléctrica			✓				✓		✓		✓			
Clavija con Polo a Tierra			✓				✓		✓		✓			
Carcaza			✓				✓		✓		✓			
Mandril			✓				✓		✓		✓			
Llave para el Mandril			✓				✓		✓		✓			
El operario posee los EPP adecuados			✓				✓		✓		✓			
Orden y aseo del área de la maquina			✓				✓		✓		✓			
									✓		✓			
FIRMAS DE APROBACIÓN — OPERARIO														
FIRMAS DE APROBACIÓN — SUPERVISOR SSt														

Mantenimiento ☐ Si ☒ No

Reparación ☐ Si ☒ No

OBSERVACIONES:

Powered by CamScanner

CONSORCIO VAPA NIT. 901.669.477-1	INSPECCION DE TALADRO MANUAL		COD:FT--SST-114 FECHA:09/06/2018
	Proceso	Vigente desde:	Versión 01
Lugar/Proyecto:	Contrato Fondigua PQC-2023 - obra mirador.		
Nombre Operario:	Humberto Cotes.		

ITEMS	Día 1		Día 2		Día 3		Día 4		Día 5		Día 6		Día 7	
	02-10-2023		03-10-23		04-10-23		05-10-23		06-10-23					
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Switch de Encendido	✓		✓		✓		✓		✓					
Mango de Sujeción	✓		✓		✓		✓		✓					
Cable de Alimentación (110 Voltios)	✓		✓		✓		✓		✓					
Extensión Eléctrica	✓		✓		✓		✓		✓					
Clavija con Polo a Tierra	✓		✓		✓		✓		✓					
Carcaza	✓		✓		✓		✓		✓					
Mandril	✓		✓		✓		✓		✓					
Llave para el Mandril	✓		✓		✓		✓		✓					
El operario posee los EPP adecuados	✓		✓		✓		✓		✓					
Orden y aseo del área de la maquina	✓		✓		✓		✓		✓					
FIRMAS DE APROBACIÓN — OPERARIO														
FIRMAS DE APROBACIÓN — SUPERVISOR SSt														

Mantenimiento [ ] Si [X] No

Reparación [ ] Si [ ] No

OBSERVACIONES:

Powered by CamScanner

2554

CONSORCIO VAPA NIT. 901.669.477-1	INSPECCION DE TALADRO DEMOLEDOR		COD:FT--SST-114 FECHA:09/06/2018
	Proceso	Vigente desde:	Versión 01

Lugar/Proyecto: Contrato Bondiger N 002-2024

Nombre Operario: Andrey Gutierrez. — MARCA DEWALT.

ITEMS	Día 1		Día 2		Día 3		Día 4		Día 5		Día 6		Día 7	
	22-1-24		23-1-24		24-1-24		25-1-24		26-1-24		27-1-24			
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Switch de Encendido	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Mango de Sujeción	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Cable de Alimentación (110 Voltios)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Extensión Eléctrica	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Clavija con Polo a Tierra	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Carcaza	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Mandril	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Llave para el Mandril	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
El operario posee los EPP adecuados	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Orden y aseo del área de la maquina	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
FIRMAS DE APROBACIÓN — OPERARIO	Andrey		Andrey		Andrey		Andrey		Andrey		Andrey			
FIRMAS DE APROBACIÓN — SUPERVISOR SSt														

Mantenimiento [ ] Si [X] No

Reparación [ ] Si [X] No

OBSERVACIONES:

Powered by CamScanner

CONSORCIO VAPA NIT. 901.669.477-1	INSPECCION DE TALADRO MANUAL	COD:FT--SST-114 FECHA:09/06/2018
	Proceso / Vigente desde:	Versión 01
Lugar/Proyecto:	contrato Fondigt N°002 - 2023.	
Nombre Operario:	Humberto Cotes	

ITEMS	Día 1		Día 2		Día 3		Día 4		Día 5		Día 6		Día 7	
	9-10-23		10-10-23		11-10-23		12-10-23		13-10-23					
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Switch de Encendido	✓		✓		✓		✓		✓					
Mango de Sujeción	✓		✓		✓		✓		✓					
Cable de Alimentación (110 Voltios)	✓		✓		✓		✓		✓					
Extensión Eléctrica	✓		✓		✓		✓		✓					
Clavija con Polo a Tierra	✓		✓		✓		✓		✓					
Carcaza	✓		✓		✓		✓		✓					
Mandril	✓		✓		✓		✓		✓					
Llave para el Mandril	✓		✓		✓		✓		✓					
El operario posee los EPP adecuados	✓		✓		✓		✓		✓					
Orden y aseo del área de la maquina	✓		✓		✓		✓		✓					
FIRMAS DE APROBACIÓN — OPERARIO														
FIRMAS DE APROBACIÓN — SUPERVISOR SSt														

Mantenimiento ☐ Si ☒ No

Reparación ☐ Si ☒ No

OBSERVACIONES:

Powered by CamScanner

CONSORCIO VAPA NIT. 901.669.477-1	INSPECCION DE TALADRO MANUAL	COD:FT--SST-114 FECHA:09/06/2018
	Proceso / Vigente desde:	Versión 01

Lugar/Proyecto: contrato Fondigyet 002-2023 - obra Maicao Y

Nombre Operario: Humberto Cotes

ITEMS	Día 1		Día 2		Día 3		Día 4		Día 5		Día 6		Día 7	
	30/10/23		31-10-23		01-10-23		02-10-23		03-10-23					
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Switch de Encendido	✓		✓		✓		✓		✓					
Mango de Sujeción	✓		✓		✓		✓		✓					
Cable de Alimentación (110 Voltios)	✓		✓		✓		✓		✓					
Extensión Eléctrica	✓		✓		✓		✓		✓					
Clavija con Polo a Tierra	✓		✓		✓		✓		✓					
Carcaza	✓		✓		✓		✓		✓					
Mandril	✓		✓		✓		✓		✓					
Llave para el Mandril	✓		✓		✓		✓		✓					
El operario posee los EPP adecuados	✓		✓		✓		✓		✓					
Orden y aseo del área de la maquina	✓		✓		✓		✓		✓					

FIRMAS DE APROBACIÓN														
	OPERARIO													
	SUPERVISOR SSt													

Mantenimiento ☐ Si ☑ No

Reparación ☐ Si ☑ No

OBSERVACIONES:

Powered by CamScanner

	FORMATO	Código: FT-GP-029
	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE CORTADORA	Fecha: 31/Octubre/2022
		Versión: Original

EMPRESA: Consorcio VIAPA	PLACAS No.: →	N/A	MODELO: →	01	MARCA: MQ.
INSPECCIONADO POR: Oficina Coperativo			LOCALIZACION:	Operativo	EQUIPO No. 1

PERIODO: DEL 1 AL 29 DE Febrero DEL 2024

Mes de inspección: Febrero 2024.

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DE LOS ITEMS	CANTIDAD	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
INDICADOR	ESTADO GENERAL	1	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C							
	SIST. ALIMENTACIÓN DE TOMAS		C	C	C		C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C							
	CONEXIONES + -		C	C	C		C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C							
	SWITCH ENCENDIDO		C	C	C		C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C							
	CABLES		C	C	C		C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C							
	GUARDAS		C	C	C		C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C							
	DISCO		C	C	C		C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C							
	PUESTA A TIERRA		C	C	C		C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C							
	MESA CON GRADUACION		M	M	M		M	M	M	M	M	M		M	M	M	M	M	M		M	M	M	M	M	M							
OTROS	OBSERVACIONES																																
	Vo.Bo. Supervisor		✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓							

* PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

Fuera de servicio: si ☐ no ☒

Fecha de Corrección: N/A.

FIRMA OPERADOR:

Anthony Contreras
NOMBRE/APELLIDOS

REVISÓ:

OBSERVACIONES: Cortadora de concreto de piso

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla UNICAMENTE el OPERADOR del Equipo
En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su SUPERVISOR quien tomará la decisión más segura

Powered by CamScanner

2536

25137

CONSORCIO VAPA NIT. 901.669.477-1	FORMATO	Código: FT-GP-031
	INSPECCIÓN COMPACTADOR MANUAL	Fecha: 31/Octubre/2022
		Versión: Original
Fecha de última modificación:	Pág. 1 de 1	

REF. EQUIPO: Canguro-compactador manual. FECHA/ HORA: 8 Am. 8-9-23.

OPERADOR: Luis Otoniel.

ZONA EN LA QUE SE REALIZARA EL TRABAJO: obra Meredor - operativo

CONDICIONES DEL EQUIPO	SI	NO	N/A
Tanque de combustible en buen estado y con tapa	✓		
palanca del acelerador en buen estado	✓		
Filtro de aceite, tapon y mirilla de aceite en buen estado	✓		
Zapata en buenas condiciones, sin fisuras ni gastada	✓		
Silenciador en buen estado	✓		
Filtro aire en buen estado	✓		
Palanca de descomprension en buenas condiciones	✓		
Manilla de retroceso en buen estado			✓
Manillar o agarre en buen estado	✓		
Su condicion de operación es normal	✓		
ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL	**SI**	**NO**	**N/A**
Mascarilla para particulas	✓		
Gafas de seguridad	✓		
Protectores auditivos	✓		
Guantes de seguridad	✓		

NOTA: Si alguna de las verificaciones la respuesta es "NO", no se deberia iniciar el trabajo hasta tanto no se cuente con todas las condiciones estandar, para la realizacion de la labor.


OBSERVACIONES:

El equipo se encuentra en buenas condiciones.

Yeimy CVSD.

FIRMA RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN

PARTES DE UN COMPACTADOR



1. Tanque de combustible y tapa
2. Palanca del acelerador: es la que controla la velocidad del motor y la operación de apisonamiento de la zapata S.
3. Varilla de nivel de aceite del motor: indica el nivel del aceite del motor.
4. Filtro de aceite: impide que la suciedad y otros residuos entren en el motor.
5. Tapón del baño de aceite: es el que debe quitarse para agregar aceite al depósito del baño de aceite.
6. Mirilla del nivel de aceite: indica el nivel de aceite en el depósito del baño de aceite.
7. Válvula de drenaje: permite eliminar el aceite del fuelle.
8. Zapata: placa plástica o de madera laminada con una placa de acero soldada para mayor absorción de impactos.
9. Silenciador: necesario en toda herramienta de impacto vibratoria, se emplea para reducir el ruido y las emisiones.
10. Filtro del aire del motor: impide que la suciedad y otros residuos entren en el motor.
11. Palanca de descompresión: se utiliza para arrancar del motor y debe presionarse para embragar. Una vez que arranca el motor la palanca vuelve su posición original.
12. Filtro de combustible: está ubicado cerca del tanque de combustible e impide que la suciedad y los residuos entren en el sistema de combustible.
13. Manilla de arranque por retroceso: se utiliza para arrancar el motor.
14. Manillar: es la parte que sostiene el operador para el manejo de la herramienta.
15. Fuelle: es el depósito del baño de aceite

Powered by CamScanner

	FORMATO	Código: FT-GP-031
	INSPECCIÓN COMPACTADOR MANUAL	Fecha: 31/Octubre/2022
		Versión: Original
Fecha de última modificación	Pág 1 de 1	

REF. EQUIPO: Canguro - Compactador manual | FECHA/ HORA: 2:00 pm.

OPERADOR: Luis Barrera D.

ZONA EN LA QUE SE REALIZARA EL TRABAJO: Obra mirador - apartamento

CONDICIONES DEL EQUIPO	SI	NO	N/A
Tanque de combustible en buen estado y con tapa	✓		
palanca del acelerador en buen estado	✓		
Filtro de aceite, tapon y minilla de aceite en buen estado	✓		
Zapata en buenas condiciones, sin fisuras ni gastada	✓		
Silenciador en buen estado	✓		
Filtro aire en buen estado	✓		
Palanca de descompresion en buenas condiciones	✓		
Manilla de retroceso en buen estado	✓		✓
Manillar o agarre en buen estado	✓		
Su condicion de operación es normal	✓		
ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL	**SI**	**NO**	**N/A**
Mascarilla para particulas	✓		
Gafas de seguridad	✓		
Protectores auditivos	✓		
Guantes de seguridad	✓		

NOTA: Si alguna de las verificaciones la respuesta es "NO", no se deberia iniciar el trabajo hasta tanto no se cuente con todas las condiciones estandar, para la realizacion de la labor.


OBSERVACIONES:

El equipo se encuentra en buenas condiciones.

Yenny Cortes

FIRMA RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN

PARTES DE UN COMPACTADOR



1. Tanque de combustible y tapa.
2. Palanca del acelerador: es la que controla la velocidad del motor y la aceleración de apisonamiento de la zapata.
3. Varilla de nivel de aceite del motor: indica el nivel del aceite del motor.
4. Filtro de aceite: impide que la suciedad y otros residuos entren en el motor.
5. Tapón del baño de aceite: es el que debe quitarse para agregar aceite al depósito del baño de aceite.
6. Mirilla del nivel de aceite: indica el nivel de aceite en el depósito del baño de aceite.
7. Válvula de drenaje: permite drenar el aceite del baño.
8. Zapata: pieza plástica o de madera laminada con una placa de acero templado para mayor durabilidad de impactos.
9. Silenciador: necesario en toda herramienta de impacto vibratorio, se emplea para reducir el ruido y los emisiones.
10. Filtro del aire del motor: impide que la suciedad y otros residuos entren en el motor.
11. Palanca de descompresión: el botón para arrancar del motor y debe presionarse para extraerlo. Una vez que arranca el motor la palanca vuelve su posición original.
12. Filtro de combustible: está situado dentro del tanque de combustible e impide que la suciedad y los residuos entren en el sistema de combustible.
13. Manilla de arranque: con esta manilla se utiliza para arrancar el motor.
14. Manillar: es la parte que sostiene el operador para el manejo de la herramienta.
15. Pueden ser el depósito del baño de aceite.

Powered by CamScanner

25138

CONSORCIO VIAPA NIT. 901.669.947-1	FORMATO	Código: FT-GP-031
	INSPECCIÓN COMPACTADOR MANUAL	Fecha: 31/Octubre/2022
		Versión: Original
Fecha de última modificación	Pág. 1 de 1	

REF. EQUIPO: Honda. BX-B120 FECHA/ HORA: 13-9-23 9:13 P/M

OPERADOR: LUIS CHAINS.

ZONA EN LA QUE SE REALIZARA EL TRABAJO: Obra MIRADOR

CONDICIONES DEL EQUIPO	SI	NO	N/A
Tanque de combustible en buen estado y con tapa	✓		
palanca del acelerador en buen estado	✓		
Filtro de aceite, tapon y mirilla de aceite en buen estado	✓		
Zapata en buenas condiciones, sin fisuras ni gastada	✓		
Silenciador en buen estado	✓		
Filtro aire en buen estado	✓		
Palanca de descompresion en buenas condiciones	✓		
Manilla de retroceso en buen estado	✓		
Manillar o agarre en buen estado	✓		
Su condicion de operación es normal	✓		
ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL	**SI**	**NO**	**N/A**
Mascarilla para particulas	✓		
Gafas de seguridad	✓		
Protectores auditivos	✓		
Guantes de seguridad	✓		


NOTA: Si alguna de las verificaciones la respuesta es "NO", no se deberia iniciar el trabajo hasta tanto no se cuente con todas las condiciones estandar, para la realizacion de la labor.

OBSERVACIONES:

Yenny Castro

FIRMA RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN

PARTES DE UN COMPACTADOR



1. Tanque de combustible y tapa
2. Palanca del acelerador: es la que controla la velocidad del motor o la aparición de apagamientos de la zapata 8.
3. Varilla de nivel de aceite del motor: indica el nivel del aceite del motor.
4. Filtro de aceite: impide que la suciedad y otras medidas entren en el motor.
5. Tapón del baño de aceite: es el que debe quitarse para agregar aceite al depósito del baño de aceite.
6. Mirilla del nivel de aceite: indica el nivel de aceite en el depósito del baño de aceite.
7. Válvula de drenaje: permite vaciar el aceite del baño.
8. Zapata: pieza plástica o de madera laminada con una placa de acero templado para mayor absorción de impactos.
9. Silenciador: necesario en toda herramienta de impacto vibratorio, se emplea para reducir el ruido y los escapes.
10. Filtro del aire del motor: impide que la suciedad y otras medidas entren en el motor.
11. Palanca de descompresión: se utiliza para arrancar del motor y debe presionarse para arrancar. Una vez que arranca el motor la palanca vuelve su posición original.
12. Filtro de combustible: está situado dentro del tanque de combustible e impide que la suciedad y los residuos entren en el sistema de combustible.
13. Manilla de arranque por retroceso se utiliza para arrancar el motor.
14. Manillar: es la parte que sostiene el operario para el manejo de la herramienta.
15. Pivotar: es el depósito del baño de aceite.

Powered by CamScanner

	FORMATO	Código: FT-GP-031
CONSORCIO VIAPA NIT. 901.649.477-1	INSPECCIÓN COMPACTADOR MANUAL	Fecha: 31/Octubre/2022
		Versión: Original
Fecha de última modificación.	Pág 1 de 1	

REF. EQUIPO: Canguro compactador manual FECHA/ HORA: 7-11-2023 - 8am.

OPERADOR: Luis Chaves S.

ZONA EN LA QUE SE REALIZARA EL TRABAJO: Obra Mirador - Operativo

CONDICIONES DEL EQUIPO	SI	NO	N/A
Tanque de combustible en buen estado y con tapa	✓		
palanca del acelerador en buen estado	✓		
Filtro de aceite, tapon y mirilla de aceite en buen estado	✓		
Zapata en buenas condiciones, sin fisuras ni gastada	✓		
Silenciador en buen estado	✓		
Filtro aire en buen estado	✓		
Palanca de descomprension en buenas condiciones	✓		
Manilla de retroceso en buen estado			✓
Manillar o agarre en buen estado	✓		
Su condicion de operación es normal	✓		
ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL	**SI**	**NO**	**N/A**
Mascarilla para particulas	✓		
Gafas de seguridad	✓		
Protectores auditivos	✓		
Guantes de seguridad	✓		


NOTA: Si alguna de las verificaciones la respuesta es "NO", no se deberia iniciar el trabajo hasta tanto no se cuente con todas las condiciones estandar, para la realizacion de la labor.

OBSERVACIONES:

El equipo se encuentra en buenas condiciones

FIRMA RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN

PARTES DE UN COMPACTADOR



1. Tanque de combustible y tapa
2. Palanca del acelerador, es la que controla la velocidad del motor y la operación de apalancamiento de la zapata.
3. Mirilla del nivel de aceite del motor: indica el nivel del aceite del motor.
4. Filtro de aceite: impide que la suciedad y otros residuos existan en el motor.
5. Tapón del baño de aceite: es el que debe quitarse para agregar aceite al depósito del baño de aceite.
6. Mirilla del nivel de aceite: indica el nivel de aceite en el depósito del baño de aceite.
7. Válvula de drenaje: permite eliminar el aceite del baño.
8. Zapata: pieza plástica o de caucho fundido con una placa de acero templado para mayor absorción de impactos.
9. Silenciador: encontrado en toda herramienta de impacto vibratorio, se emplea para reducir el ruido y los escapes.
10. Filtro del aire del motor: impide que la suciedad y otros residuos entren en el motor.
11. Palanca de descompresión: se utiliza para arrancar del motor y debe presionarse para arrancar. Una vez que arranca se vuelve a palanca vuelve su posición original.
12. Filtro de combustible: está situado dentro del tanque de combustible e impide que la suciedad y los residuos entren en el sistema de combustible.
13. Manilla de arranque por retroceso: se utiliza para arrancar el motor.
14. Manillar: es la parte que sostiene el operador para el manejo de la herramienta
15. Pestillo: es el dispositivo del baño de aceite.

Powered by CamScanner

25139

	FORMATO	Código: FT-GP-031
CONSORCIO VIAL MT. 901.669.477-1	INSPECCIÓN COMPACTADOR MANUAL	Fecha: 31/Octubre/2022
		Versión: Original
Fecha de última modificación:	Pág 1 de 1	

REF. EQUIPO: Compactador manual-2 FECHA/ HORA: 29-11-2023. - 9:15am

OPERADOR: Andrey contreras

ZONA EN LA QUE SE REALIZARA EL TRABAJO: Obra mirador Olfactivo


CONDICIONES DEL EQUIPO	SI	NO	N/A
Tanque de combustible en buen estado y con tapa	/		
palanca del acelerador en buen estado	/		
Filtro de aceite, tapon y mirilla de aceite en buen estado	/		
Zapata en buenas condiciones, sin fisuras ni gastada	/		
Silenciador en buen estado	/		
Filtro aire en buen estado	/		
Palanca de descompresion en buenas condiciones	/		
Manilla de retroceso en buen estado	/		
Manillar o agarre en buen estado	/		
Su condicion de operación es normal	/		
ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL	**SI**	**NO**	**N/A**
Mascarilla para particulas	/		
Gafas de seguridad	/		
Protectores auditivos	/		
Guantes de seguridad	/		

NOTA: Si alguna de las verificaciones la respuesta es "NO", no se deberia iniciar el trabajo hasta tanto no se cuente con todas las condiciones estandar, para la realizacion de la labor.

OBSERVACIONES:

FIRMA RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN

PARTES DE UN COMPACTADOR



1. Tanque de combustible y tapa
2. Palanca del acelerador: es la que controla la velocidad del motor y la operación de apalancamiento de la zapata.
3. Varilla de nivel de aceite del motor: indica el nivel del aceite del motor.
4. Filtro de aceite: impide que la suciedad y otros residuos entren en el motor.
5. Tapón del lado de acelerador es el que debe quitarse para agregar aceite al depósito del lado de escape.
6. Mirilla del nivel de aceite: indica el nivel de aceite en el depósito del lado de escape.
7. Válvula de drenaje: permite vaciar el aceite del tanque.
8. Depósito plano plástico o de madera laminada con una placa de acero templado para mayor resistencia de impactos.
9. Silenciador: encargado de todo mantenimiento de impacto vibratorio, se emplea para reducir el ruido y los emisiones.
10. Filtro del aire del motor: impide que la suciedad y otras sustancias entren en el motor.
11. Palanca de descompresión se utiliza para arrancar del motor y debe presionarse para arrancar. Una vez que arranca el motor la palanca vuelve su posición original.
12. Filtro de combustible: está situado dentro del tanque de combustible e impide que la suciedad y las residuos entren en el sistema de combustible.
13. Manilla de arranque por retroceso se utiliza para arrancar el motor.
14. Manillar: es la parte que sostiene el operador para el manejo de la herramienta.
15. Pestillo en el depósito del lado de aceite.

Powered by CamScanner

CONSORCIO VIAPA NIT. 901.049.577-1	FORMATO	Código: FT-GP-031
	INSPECCIÓN COMPACTADOR MANUAL	Fecha: 31/Octubre/2022
		Versión: Original
Fecha de última modificación:	Pág. 1 de 1	

REF. EQUIPO: Canguro compactador manual - 1 FECHA/ HORA: 28-11-2023 - 8:00 Am

OPERADOR: Luis Chaths.

ZONA EN LA QUE SE REALIZARA EL TRABAJO: obra mixta y - operativo


CONDICIONES DEL EQUIPO	SI	NO	N/A
Tanque de combustible en buen estado y con tapa	✓		
palanca del acelerador en buen estado	✓		
Filtro de aceite, tapon y mirilla de aceite en buen estado	✓		
Zapata en buenas condiciones, sin fisuras ni gastada	✓		
Silenciador en buen estado	✓		
Filtro aire en buen estado	✓		
Palanca de descompresion en buenas condiciones	✓		
Manilla de retroceso en buen estado	✓		
Manillar o agarre en buen estado	✓		
Su condicion de operación es normal	✓		
ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL	**SI**	**NO**	**N/A**
Mascarilla para particulas	✓		
Gafas de seguridad	✓		
Protectores auditivos	✓		
Guantes de seguridad	✓		
	✓		
	✓		

NOTA: Si alguna de las verificaciones la respuesta es "NO", no se deberia iniciar el trabajo hasta tanto no se cuente con todas las condiciones estandar, para la realizacion de la labor.

OBSERVACIONES:

FIRMA RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN

PARTES DE UN COMPACTADOR



1. Tanque de combustible y tapa
2. Palanca del acelerador: es la que controla la velocidad del motor y la aparición de apoyamiento de la placa A.
3. Varilla de nivel de aceite del motor: indica el nivel del aceite del motor.
4. Filtro de aceite: impide que la suciedad y otras materias entren en el motor.
5. Tapón del tubo de aceite: es el que debe quitarse para agregar aceite al depósito del tubo de aceite.
6. Mirilla del nivel de aceite: indica el nivel de aceite en el depósito del tubo de aceite.
7. Válvula de drenaje: permite drenar el aceite del tubo.
8. Zapata: placa metálica o de madera fabricada con una placa de acero templado para mayor resistencia de impactos.
9. Silenciador: necesario en toda herramienta de impacto vibratoria, se emplea para reducir el ruido y las emisiones.
10. Polea del eje del motor: impide que la suciedad y otras materias entren en el motor.
11. Palanca de descompresión: se utiliza para arrancar el motor y debe presionarse para arrancar. Una vez que arranca el motor la palanca vuelve a su posición original.
12. Filtro de combustible: está situado dentro del tanque de combustible e impide que la suciedad y las materias entren en el sistema de combustible.
13. Manilla de arranque por retroceso: se utiliza para arrancar el motor.
14. Manillar: es la parte que sostiene el operador para el manejo de la herramienta.
15. Pueblo: es el depósito del tubo de arena.

Powered by CamScanner

25140

	FORMATO	Código: FT-GP-031
CONSORCIO VIAPA NIT. 901.459.473-1	INSPECCIÓN COMPACTADOR MANUAL	Fecha: 31/Octubre/2022
		Versión: Original
Fecha de última modificación:	Pág 1 de 1	

REF. EQUIPO: Conjunto Compactador Manual 2 FECHA/ HORA: 18-12-2023 10 Am

OPERADOR: Ricardo Duque.

ZONA EN LA QUE SE REALIZARA EL TRABAJO: Operativa.

CONDICIONES DEL EQUIPO	SI	NO	N/A
Tanque de combustible en buen estado y con tapa	✓		
palanca del acelerador en buen estado	✓		
Filtro de aceite, tapon y mirilla de aceite en buen estado	✓		
Zapata en buenas condiciones, sin fisuras ni gastada	✓		
Silenciador en buen estado	✓		
Filtro aire en buen estado	✓		
Palanca de descompresion en buenas condiciones	✓		
Manilla de retroceso en buen estado	✓		
Manillar o agarre en buen estado	✓		
Su condicion de operación es normal	✓		
ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL	**SI**	**NO**	**N/A**
Mascarilla para particulas	✓		
Gafas de seguridad	✓		
Protectores auditivos	✓		
Guantes de seguridad	✓		
	✓		


NOTA: Si alguna de las verificaciones la respuesta es "NO", no se deberia iniciar el trabajo hasta tanto no se cuente con todas las condiciones estandar, para la realizacion de la labor.

OBSERVACIONES:

✓ ✓

FIRMA RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN

PARTES DE UN COMPACTADOR



1. Tanque de combustible y tapa
2. Palanca del acelerador: es la que controla la velocidad del motor y la operación de apagado/encendido de la misma.
3. Medida de nivel de aceite del motor: indica el nivel del aceite del motor.
4. Filtro de aceite: evita que la suciedad y otras materias entren en el motor.
5. Tapón del baño de aceite: es el que debe quitarse para agregar aceite al depósito del baño de aceite.
6. Medida del nivel de aceite: indica el nivel de aceite en el depósito del baño de aceite.
7. MANILLA de arranque: permite arrancar el motor del taller.
8. Zapata: placa plástica o de caucho fundada con una placa de acero templado para evitar abrasión de impactos.
9. Silenciador: necesario en todo funcionamiento de impacto vibratorio, se emplea para reducir el ruido y las vibraciones.
10. Filtro del aire del motor: impide que la suciedad y otras materias entren en el motor.
11. Palanca de descompresión: se utiliza para arrancar del motor y evitar presiones para entregar. Una vez que arranca el motor la palanca vuelve su posición original.
12. Filtro de combustible: está situado dentro del tanque de combustible e impide que la suciedad y las materias extrañas en el sistema de combustible.
13. Manilla: es un agarre por este puede ser utilizado para arrancar el motor.
14. Acelerador: es la parte que controla el operador para el manejo de la herramienta.
15. Tornillo: es el elemento del baño de aceite.

Powered by CamScanner

	FORMATO	Código: FT-GP-031
CONSORCIO VIAL NIT. 901.646.647-1	INSPECCIÓN COMPACTADOR MANUAL	Fecha: 31/Octubre/2022
		Versión: Original
Fecha de última modificación:	Pág. 1 de 1	

REF. EQUIPO: Canguro compactador manual 1 FECHA/ HORA: 18-12-2023 8 Am.

OPERADOR: Luis Charris.

ZONA EN LA QUE SE REALIZARA EL TRABAJO: Operativos


CONDICIONES DEL EQUIPO	SI	NO	N/A
Tanque de combustible en buen estado y con tapa	✓		
palanca del acelerador en buen estado	✓		
Filtro de aceite, tapon y mirilla de aceite en buen estado	✓		
Zapata en buenas condiciones, sin fisuras ni gastada	✓		
Silenciador en buen estado	✓		
Filtro aire en buen estado	✓		
Palanca de descomprension en buenas condiciones	✓		
Manilla de retroceso en buen estado	✓		
Manillar o agarre en buen estado	✓		
Su condicion de operación es normal	✓		
ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL	**SI**	**NO**	**N/A**
Mascarilla para particulas	✓		
Gafas de seguridad	✓		
Protectores auditivos	✓		
Guantes de seguridad	✓		

NOTA: Si alguna de las verificaciones la respuesta es "NO", no se debería iniciar el trabajo hasta tanto no se cuente con todas las condiciones estandar, para la realizacion de la labor.

OBSERVACIONES:

FIRMA RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN

PARTES DE UN COMPACTADOR



1. Tanque de combustible y tapa.
2. Palanca del acelerador, en la cual controla la velocidad del motor y la operación de accionamiento de la zapata.
3. Punto de nivel de aceite del motor (indica el nivel del aceite del motor).
4. Filtro de aceite motor que la suciedad y otras residuos entren en el motor.
5. Tapón del baño de aceite: es el que debe quitarse para agregar aceite al depósito del baño de aceite.
6. Mirilla del nivel de aceite: indica el nivel de aceite en el depósito del baño de aceite.
7. Válvula de drenaje: permite drenar el aceite del baño.
8. Zapata: pieza plástica o de madera fabricada con una placa de acero templado para mayor absorción de impactos.
9. Silenciador: encargado en todo momento de impedir vibraciones, se encarga para reducir el ruido y los emisiones.
10. Filtro del aire del motor: impide que la suciedad y otras residuos entren en el motor.
11. Palanca de descompresión: se utiliza para arrancar del motor y debe presionarse para arrancar. Una vez que arranca el motor la palanca vuelve su posición original.
12. Filtro de combustible: está situado dentro del tanque de combustible e impide que la suciedad y otras residuos entren en el sistema de combustible.
13. Manillar: se arranque por retroceso se utiliza para arrancar el motor.
14. Manillar: es la parte que sostiene el operador para el manejo de la herramienta.
15. Rueda: en el depósito del baño de aceite.

Powered by CamScanner

25141

CONCRETO VIAL NIT. 901.449.477-1	FORMATO	Código: FT-GP-031
	INSPECCIÓN COMPACTADOR MANUAL	Fecha: 31/Octubre/2022
		Versión: Original
Fecha de última modificación:	Pág 1 de 1	

REF. EQUIPO: Canguro compactador manual 2 FECHA/ HORA: 11-12-2023.

OPERADOR: Luis Charris

ZONA EN LA QUE SE REALIZARA EL TRABAJO: operativa


CONDICIONES DEL EQUIPO	SI	NO	N/A
Tanque de combustible en buen estado y con tapa	✓		
palanca del acelerador en buen estado	✓		
Filtro de aceite, tapon y mirilla de aceite en buen estado	✓		
Zapata en buenas condiciones, sin fisuras ni gastada	✓		
Silenciador en buen estado	✓		
Filtro aire en buen estado	✓		
Palanca de descompresion en buenas condiciones	✓		
Manilla de retroceso en buen estado	✓		
Manillar o agarre en buen estado	✓		
Su condicion de operación es normal	✓		
ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL	**SI**	**NO**	**N/A**
Mascarilla para particulas	✓		
Gafas de seguridad	✓		
Protectores auditivos	✓		
Guantes de seguridad	✓		

NOTA: Si alguna de las verificaciones la respuesta es "NO", no se debería iniciar el trabajo hasta tanto no se cuente con todas las condiciones estandar, para la realizacion de la labor.

OBSERVACIONES:

FIRMA RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN

PARTES DE UN COMPACTADOR



1. Tanque de combustible y tapa
2. Palanca del acelerador: es la que controla la velocidad del motor y la operación de apalancamiento de la zapata A.
3. Varilla de nivel de aceite del motor: indica el nivel del aceite del motor.
4. Filtro de aceite: evita que la suciedad y otras materias entren en el motor.
5. Tapón del baño de aceite: es el que debe quitarse para apagar todito el depósito del baño de aceite.
6. Mirilla del nivel de aceite: indica el nivel de aceite en el depósito del baño de aceite.
7. Válvula de drenaje: permite drenar el aceite del baño.
8. Zapata: plana plástica o de madera fabricada con una placa de acero templado para mayor abrasión de impactos.
9. Silenciador: encuentra en todo herramienta de impacto vibratorio, se emplea para reducir el ruido y los emisiones.
10. Polea del aire del motor: tapón que la suciedad y otras materias entren en el motor.
11. Palanca de descompresión: se utiliza para arrancar del motor y debe presionarse para arrancar. Una vez que arranca el motor la palanca vuelve su posición original.
12. Filtro de combustible: está situado dentro del tanque de combustible e impide que la suciedad y las materias entren en el sistema de combustible.
13. Válvula de paralelo: por mal acceso se utiliza para arrancar el motor.
14. Manillar: es la parte que sostiene el operario para el manejo de la herramienta.
15. Pestillo: es el depósito del baño de aceite.

Powered by CamScanner

CONSORCIO VIAPA NIT. 901.649.477-1	FORMATO	Código: FT-GP-031
	INSPECCIÓN COMPACTADOR MANUAL	Fecha: 31/Octubre/2022
		Versión: Original
Fecha de última modificación:	Pág 1 de 1	

REF. EQUIPO: Canguro Compactador Manual 1 FECHA/ HORA: 11 - 12 - 2025 8:00 am.

OPERADOR: Reynel Gutiérrez

ZONA EN LA QUE SE REALIZARA EL TRABAJO: operativo.


CONDICIONES DEL EQUIPO	SI	NO	N/A
Tanque de combustible en buen estado y con tapa	✓		
palanca del acelerador en buen estado	✓		
Filtro de aceite, tapon y mirilla de aceite en buen estado	✓		
Zapata en buenas condiciones, sin fisuras ni gastada	✓		
Silenciador en buen estado	✓		
Filtro aire en buen estado	✓		
Palanca de descomprension en buenas condiciones	✓		
Manilla de retroceso en buen estado	✓		
Manillar o agarre en buen estado	✓		
Su condicion de operación es normal	✓		
ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL	**SI**	**NO**	**N/A**
Mascarilla para particulas	✓		
Gafas de seguridad	✓		
Protectores auditivos	✓		
Guantes de seguridad	✓		

NOTA: Si alguna de las verificaciones la respuesta es "NO", no se deberia iniciar el trabajo hasta tanto no se cuente con todas las condiciones estandar, para la realizacion de la labor.

OBSERVACIONES:

FIRMA RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN

PARTES DE UN COMPACTADOR



1. Tanque de combustible y tapa
2. Palanca del acelerador: en la que acelera la velocidad del motor y la operación de apagamiento de la misma.
3. Varilla de nivel de aceite del motor: indica el nivel del aceite del motor.
4. Filtro de aceite: regular que la suciedad y otras residuos entren en el motor.
5. Tapón del baño de aceite: en el que debe quitarse para agregar aceite al depósito del baño de aceite.
6. Mirilla del nivel de aceite: indica el nivel de aceite en el depósito del baño de aceite.
7. Válvula de drenaje: permite drenar el aceite del baño.
8. Zapata: placa plástica o de madera laminada con una placa de acero templado para mayor resistencia de impactos.
9. Silenciador: recomendado en toda herramienta de impacto vibratorio, se provista para reducir el ruido y los emisiones.
10. Filtro del aire del motor: impide que la suciedad y otras sustancias entren en el motor.
11. Palanca de descompresión: se utiliza para arrancar del motor y evita presiones para entregar. Una vez que arranca el motor la palanca vuelve su posición original.
12. Filtro de combustible: está ubicado dentro del tanque de combustible e impide que la suciedad y los residuos entren en el sistema de combustible.
13. Manilla de arranque por retroceso: se utiliza para arrancar el motor.
14. Manillar: es la parte que sostiene el operador para el manejo de la herramienta.
15. Perilla de el depósito del baño de aceite.

Powered by CamScanner

25142

	FORMATO	Código: FT-GP-031
CONSORCIO VIAPA NIT. 901.668.477-3	INSPECCIÓN COMPACTADOR MANUAL	Fecha: 31/Octubre/2022
		Versión: Original
Fecha de última modificación:	Pág 1 de 1	

REF. EQUIPO: Canguro compactador manual - 2 FECHA/ HORA: 05-12-2023 - 8:30 am.

OPERADOR: Reynel Garzon.

ZONA EN LA QUE SE REALIZARA EL TRABAJO: Operativo.

CONDICIONES DEL EQUIPO	SI	NO	N/A
Tanque de combustible en buen estado y con tapa	✓		
palanca del acelerador en buen estado	✓		
Filtro de aceite, tapon y mirilla de aceite en buen estado	✓		
Zapata en buenas condiciones, sin fisuras ni gastada	✓		
Silenciador en buen estado	✓		
Filtro aire en buen estado	✓		
Palanca de descompresion en buenas condiciones	✓		
Manilla de retroceso en buen estado	✓		
Manillar o agarre en buen estado	✓		
Su condicion de operación es normal	✓		
ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL	**SI**	**NO**	**N/A**
Mascarilla para particulas	✓		
Gafas de seguridad	✓		
Protectores auditivos	✓		
Guantes de seguridad	✓		


NOTA: Si alguna de las verificaciones la respuesta es "NO", no se deberia iniciar el trabajo hasta tanto no se cuente con todas las condiciones estandar, para la realizacion de la labor.

OBSERVACIONES:

Diana Tapiero.

FIRMA RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN

PARTES DE UN COMPACTADOR



1. Tanque de combustible y tapa
2. Palanca del acelerador en la que controla la velocidad del motor y la aperturá de apalancamiento de la mariposa.
3. Varilla de nivel de aceite del motor indica el nivel del aceite del motor.
4. Filtro de aceite, aspira aire la suciedad y otras materias entren en el motor.
5. Tapón del bote de aceite: es el que debe quitarse para agregar aceite al depósito del bote de aceite.
6. Mirilla del nivel de aceite: indica el nivel de aceite en el depósito del bote de aceite.
7. Válvula de drenaje permite vaciar el aceite del bote.
8. Zapata: placa plástica o de madera fortalecida con una placa de acero templado para mayor estabilidad de impactos.
9. Elevación: necesaria en toda herramienta de impacto vibratoria, se emplea para reducir el ruido y las vibraciones.
10. Filtro del aire del motor, impide que la suciedad y otras materias entren en el motor.
11. Palanca de descompresión: se utiliza para arrancar del motor y debe mantenerse para entregar. Una vez que arranca el motor la palanca vuelve su posición original.
12. Filtro de combustible: está ubicado dentro del tanque de combustible e impide que la suciedad y las materias entren en el circuito de combustible.
13. Manilla de arranque por retroceso: se utiliza para arrancar el motor.
14. Manillar es la parte que sostiene el operador para el manejo de la herramienta.
15. Pestillo en el depósito del bote de aceite.

Powered by CamScanner

	FORMATO	Código: FT-GP-031
CONSORCIO VIAL MC 901,498,677-2	INSPECCIÓN COMPACTADOR MANUAL	Fecha: 31/Octubre/2022
		Versión: Original
Fecha de última modificación:	Pág 1 de 1	

REF. EQUIPO: Conjunto compactador manual - 1 FECHA/ HORA: 05-12-2023 - 8:55AM

OPERADOR: LUIS CHARRIS

ZONA EN LA QUE SE REALIZARA EL TRABAJO: Operativo

CONDICIONES DEL EQUIPO	SI	NO	N/A
Tanque de combustible en buen estado y con tapa	✓		
palanca del acelerador en buen estado	✓		
Filtro de aceite, tapon y mirilla de aceite en buen estado	✓		
Zapata en buenas condiciones, sin fisuras ni gastada	✓		
Silenciador en buen estado	✓		
Filtro aire en buen estado	✓		
Palanca de descompresion en buenes condiciones	✓		
Manilla de retroceso en buen estado	✓		
Manillar o agarre en buen estado	✓		
Su condicion de operación es normal	✓		
ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL	**SI**	**NO**	**N/A**
Mascarilla para particulas	✓		
Gafas de seguridad	✓		
Protectores auditivos	✓		
Guantes de seguridad	✓		


NOTA: Si alguna de las verificaciones la respuesta es "NO", no se debería iniciar el trabajo hasta tanto no se cuente con todas las condiciones estandar, para la realizacion de la labor.

OBSERVACIONES:

DINO CORTES

FIRMA RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN

PARTES DE UN COMPACTADOR



1. Tanque de combustible y tapa
2. Palanca del acelerador: es la que controla la velocidad del motor y la operación de apalancamiento de la zapata.
3. Varilla de nivel de aceite del motor: indica el nivel del aceite del motor.
4. Palanca de cambio: regular que la velocidad y otros controles actúen en el motor.
5. Tapón del baño de aceite: es el que debe quitarse para agregar aceite al depósito del baño de aceite.
6. Mirilla del nivel de aceite: indica el nivel de aceite en el depósito del baño de aceite.
7. Válvula de drenaje: permite vaciar el aceite del baño.
8. Zapata: pieza plástica o de caucho fundido con una placa de acero templada para el mayor desgaste de impactos.
9. Silenciador: encuentra en todo herramienta de impacto vibratoria, se emplea para reducir el ruido y los emisiones.
10. Palanca del cebo del motor: regular que la velocidad y otros controles actúen en el motor.
11. Palanca de descompresión: se utiliza para arrancar del motor y otras precauciones para entregarlo. Una vez que arranca el motor la palanca vuelve su posición original.
12. Filtro de combustibles: está ubicado dentro del tanque de combustible e impide que la suciedad y las partículas ingresen en el sistema de combustible.
13. Manilla de arranque: por retroceso: se utiliza para arrancar el motor.
14. Silenciador: es la parte que amortigua el ruido que el escape de la herramienta.
15. Perilla: en el depósito del baño de aceite.

Powered by CamScanner

25143

CONSORCIO VIAPA NIT. 901.469.477-1	FORMATO	Código: FT-GP-031
	INSPECCIÓN COMPACTADOR MANUAL	Fecha: 31/Octubre/2022
		Versión: Original
Fecha de última modificación	Pág 1 de 1	

REF. EQUIPO: Canguro compactador manual 1 FECHA/ HORA: 26-12-2023 10 A.m.

OPERADOR: LUIS CHARRIS.

ZONA EN LA QUE SE REALIZARA EL TRABAJO: operativa.

CONDICIONES DEL EQUIPO	SI	NO	N/A
Tanque de combustible en buen estado y con tapa	✓		
palanca del acelerador en buen estado	✓		
Filtro de aceite, tapon y mirilla de aceite en buen estado	✓		
Zapata en buenas condiciones, sin fisuras ni gastada	✓		
Silenciador en buen estado	✓		
Filtro aire en buen estado	✓		
Palanca de descompresion en buenas condiciones	✓		
Manilla de retroceso en buen estado	✓		
Manillar o agarre en buen estado	✓		
Su condicion de operación es normal	✓		
ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL	**SI**	**NO**	**N/A**
Mascarilla para particulas	✓		
Gafas de seguridad	✓		
Protectores auditivos	✓		
Guantes de seguridad	✓		


NOTA: SI alguna de las verificaciones la respuesta es "NO", no se deberia iniciar el trabajo hasta tanto no se cuente con todas las condiciones estandar, para la realizacion de la labor.

OBSERVACIONES:

Diana Cortés C.

FIRMA RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN

PARTES DE UN COMPACTADOR



1. Tanque de combustible y tapa
2. Palanca del acelerador: es la que controla la velocidad del motor y la operación de encendido de la misma.
3. Tornillo de nivel de aceite del motor: indica el nivel del aceite del motor.
4. Filtro de aceite: evita que la suciedad y otras residuos entren en el motor.
5. Tapón del baño de aceite: es el que debe quitarse para agregar aceite al depósito del baño de aceite.
6. Mirilla del nivel de aceite: indica el nivel de aceite en el depósito del baño de aceite.
7. Válvula de drenaje: permite vaciar el aceite del baño.
8. Zapata: plana plástica o de material fundido con una placa de acero templado para mayor absorción de impactos.
9. Silenciador: incluyendo en todo momento se impacta vibratoria, se precisa para reducir el ruido y los emisiones.
10. Filtro del aire del motor: impide que la suciedad y otras partículas entren en el motor.
11. Palanca de descompresión se utiliza para arrancar el motor y debe presionarse para embragar. Una vez que arranca el motor la palanca vuelve su posición original.
12. Filtro de combustible: está situado dentro del tanque de combustible e impide que la suciedad y los residuos entren en el sistema de combustible.
13. Manillar de arranque: por retroceso se utiliza para arrancar el motor.
14. Manillar: es la parte que sostiene el operador para el manejo de la herramienta.
15. Pernos: es el depósito del baño de aceite.

Powered by CamScanner

	FORMATO	Código: FT-GP-031
CONSORCIO VIAPR NIT. 901.649.477-1	INSPECCIÓN COMPACTADOR MANUAL	Fecha: 31/Octubre/2022
		Versión: Original
Fecha de última modificación:	Pág. 1 de 1	

REF. EQUIPO: Canguro compactador Manual 2 FECHA/ HORA: 26 - 12 - 2023. 1PM.

OPERADOR: Daniel Mena

ZONA EN LA QUE SE REALIZARA EL TRABAJO: Efectivo

CONDICIONES DEL EQUIPO	SI	NO	N/A
Tanque de combustible en buen estado y con tapa	✓		
palanca del acelerador en buen estado	✓		
Filtro de aceite, tapon y mirilla de aceite en buen estado	✓		
Zapata en buenas condiciones, sin fisuras ni gastada	✓		
Silenciador en buen estado	✓		
Filtro aire en buen estado	✓		
Palanca de descomprension en buenas condiciones	✓		
Manilla de retroceso en buen estado	✓		
Manillar o agarre en buen estado	✓		
Su condicion de operación es normal	✓		
ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL	**SI**	**NO**	**N/A**
Mascarilla para particulas	✓		
Gafas de seguridad	✓		
Protectores auditivos	✓		
Guantes de seguridad	✓		


NOTA: Si alguna de las verificaciones la respuesta es "NO", no se deberia iniciar el trabajo hasta tanto no se cuenta con todas las condiciones estandar, para la realizacion de la labor.

OBSERVACIONES:

Diana Cortez.

FIRMA RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN

PARTES DE UN COMPACTADOR



1. Tanque de combustible y tapa.
2. Palanca del acelerador; es la que controla la velocidad del motor y la operación de apalancamiento de la zapata B.
3. Varilla de nivel de aceite del motor; indica el nivel del aceite del motor.
4. Filtro de aceite; impide que la suciedad y otros residuos entren en el motor.
5. Tapón del baño de aceite; es el que debe quitarse para agregar aceite al depósito del baño de aceite.
6. Mirilla del nivel de aceite; indica el nivel de aceite en el depósito del baño de aceite.
7. Vástago de arranque; permite eliminar el aceite del tanque.
8. Zapata; placa plástica o de madera fortificada con una placa de acero templado para mayor absorción de impactos.
9. Silenciador; necesario en todas herramientas de impacto vibratorio, se emplea para reducir el ruido y las emisiones.
10. Filtro del aire del motor; impide que la suciedad y otros residuos entren en el motor.
11. Palanca de descompresión; se utiliza para arrancar del motor y debe presionarse para activarse. Una vez que arranca el motor la palanca vuelve su posición original.
12. Filtro de combustible; está ubicado dentro del tanque de combustible e impide que la suciedad y los residuos entren en el sistema de combustible.
13. Manilla de arranque por retroceso; se utiliza para arrancar el motor.
14. Manillar; es la parte que sostiene el operador para el manejo de la herramienta.
15. Pivote; es el depósito del baño de aceite.

Powered by CamScanner

2514

CONSORCIO VIAL MT. 903.665.477-1	FORMATO	Código: FT-GP-031
	INSPECCIÓN COMPACTADOR MANUAL	Fecha: 31/Octubre/2022
		Versión: Original
Fecha de última modificación	Pág. 1 de 1	

REF. EQUIPO: Canguro compactador #02. FECHA/ HORA: 04-1-2023 10am

OPERADOR: Mauricio Fermadt.

ZONA EN LA QUE SE REALIZARA EL TRABAJO: Operativa.

CONDICIONES DEL EQUIPO	SI	NO	N/A
Tanque de combustible en buen estado y con tapa	✓		
palanca del acelerador en buen estado	✓		
Filtro de aceite, tapon y minita de aceite en buen estado	✓		
Zapata en buenas condiciones, sin fisuras ni gastada	✓		
Silenciador en buen estado	✓		
Filtro aire en buen estado	✓		
Palanca de descompresion en buenas condiciones	✓		
Manilla de retroceso en buen estado	✓		
Manillar o agarre en buen estado	✓		
Su condicion de operación es normal	✓		
ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL	**SI**	**NO**	**N/A**
Mascarilla para particulas	✓		
Gafas de seguridad	✓		
Protectores auditivos	✓		
Guantes de seguridad	✓		
	✓		✓
	✓		✓


NOTA: Si alguna de las verificaciones la respuesta es "NO", no se deberia iniciar el trabajo hasta tanto no se cuente con todas las condiciones estandar, para la realizacion de la labor.

OBSERVACIONES:

✓

FIRMA RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN

PARTES DE UN COMPACTADOR



1. Tanque de combustible y tapa.
2. Palanca del acelerador: es la que controla la velocidad del motor y la operación de apalancamiento de la zapata 6.
3. Visilla de nivel de aceite del motor: indica el nivel del aceite del motor.
4. Filtro de aceite: impide que la suciedad y otros residuos entren en el motor.
5. Tapón del baño de aceite: es el que debe quitarse para agregar aceite al depósito del baño de aceite.
6. Mirilla del nivel de aceite: indica el nivel de aceite en el depósito del baño de aceite.
7. Válvula de drenaje: permite eliminar el aceite del baño.
8. Zapata: placa plástica o de madera laminada con una placa de acero templado para evitar abrasión de impactos.
9. Silenciador: necesario en toda herramienta de impacto vibratorio, se emplea para reducir el ruido y los emisiones.
10. Filtro del aire del motor: impide que la suciedad y otros residuos entren en el motor.
11. Palanca de descompresión: se utiliza para arrancar del motor y debe presionarse para apagarse. Una vez que arranca el motor la palanca vuelve su posición original.
12. Filtro de combustible: está ubicado dentro del tanque de combustible e impide que la suciedad y los residuos entren en el sistema de combustible.
13. Manilla de arranque: por retroceso se utiliza para arrancar el motor.
14. Manillar: es la parte que sostiene el operador para el manejo de la herramienta.
15. Pivotar en el depósito del baño de aceite.

Powered by CamScanner

CONSORCIO VAPA NIT. 901.665.473-1	FORMATO	Código: FT-GP-031
	INSPECCIÓN COMPACTADOR MANUAL	Fecha: 31/Octubre/2022
		Versión: Original
Fecha de última modificación:	Pág. 1 de 1	

REF. EQUIPO: Canguro Compactador 2 FECHA/ HORA: 4-1-2024 8am

OPERADOR: Nilo Fernandez

ZONA EN LA QUE SE REALIZARA EL TRABAJO: operativo


CONDICIONES DEL EQUIPO	SI	NO	N/A
Tanque de combustible en buen estado y con tapa	/		
palanca del acelerador en buen estado	/		
Filtro de aceite, tapon y mirilla de aceite en buen estado	/		
Zapata en buenas condiciones, sin fisuras ni gastada	/		
Silenciador en buen estado	/		
Filtro aire en buen estado	/		
Palanca de descomprension en buenas condiciones	/		
Manilla de retroceso en buen estado	/		
Manillar o agarre en buen estado	/		
Su condicion de operación es normal	/		
ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL	**SI**	**NO**	**N/A**
Mascarilla para particulas	/		
Gafas de seguridad	/		
Protectores auditivos	/		
Guantes de seguridad	/		

NOTA: Si alguna de las verificaciones la respuesta es "NO", no se deberia iniciar el trabajo hasta tanto no se cuente con todas las condiciones estandar, para la realizacion de la labor.

OBSERVACIONES:

FIRMA RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN

PARTES DE UN COMPACTADOR



1. Tanque de combustible y tapa
2. Palanca del acelerador: es la que controla la velocidad del motor y la operación de encendido de la misma.
3. Varilla de nivel de aceite del motor: indica el nivel del aceite del motor
4. Filtro de aceite: impide que la suciedad y otros residuos entren en el motor.
5. Tapón del baño de aceite: es el que debe quitarse para agregar aceite al depósito del baño de aceite.
6. Mirilla del nivel de aceite: indica el nivel de aceite en el depósito del baño de aceite.
7. Válvula de drenaje: permite eliminar el aceite del baño.
8. Zapata: pieza plástica o de madera laminada con una placa de acero templado para evitar abrasión de impactos.
9. Silenciador: necesario en toda herramienta de impacto vibratorio, se emplea para reducir el ruido y las emisiones.
10. Filtro del aire del motor: impide que la suciedad y otros residuos entren en el motor.
11. Palanca de descompresión: se utiliza para arrancar del motor y debe presionarse para entregar. Una vez que arranca el motor la palanca vuelve su posición original.
12. Filtro de combustible: está ubicado dentro del tanque de combustible e impide que la suciedad y los residuos entren en el sistema de combustible.
13. Manilla de arranque por retroceso: se utiliza para arrancar el motor.
14. Manillar: es la parte que acciona el conductor para el manejo de la herramienta.
15. Fuelle: es el depósito del baño de aceite.

Powered by CamScanner

25145

CONSORCIO VIAPA NIT. 901.861.477-1	FORMATO	Código: FT-GP-031
	INSPECCIÓN COMPACTADOR MANUAL	Fecha: 31/Octubre/2022
		Versión: Original
Fecha de última modificación	Pág. 1 de 1	

REF. EQUIPO: Canguro Compactado manual #07 FECHA/ HORA: 02-1-2024, 8 am

OPERADOR: Jonathan Ramos.

ZONA EN LA QUE SE REALIZARA EL TRABAJO: operativa.

CONDICIONES DEL EQUIPO	SI	NO	N/A
Tanque de combustible en buen estado y con tapa	✓		
palanca del acelerador en buen estado	✓		
Filtro de aceite, tapon y mirilla de aceite en buen estado	✓		
Zapata en buenas condiciones, sin fisuras ni gastada	✓		
Silenciador en buen estado	✓		
Filtro aire en buen estado	✓		
Palanca de descomprension en buenas condiciones	✓		
Manilla de retroceso en buen estado	✓		
Manillar o agarre en buen estado	✓		
Su condicion de operación es normal	✓		
ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL	**SI**	**NO**	**N/A**
Mascarilla para particulas	✓		
Gafas de seguridad	✓		
Protectores auditivos	✓		
Guantes de seguridad	✓		
	✓	✓	✓


NOTA: SI alguna de las verificaciones la respuesta es "NO", no se deberia iniciar el trabajo hasta tanto no se cuente con todas las condiciones estandar, para la realizacion de la labor.

OBSERVACIONES:

✓ ✓

FIRMA RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN

PARTES DE UN COMPACTADOR



1. Tanque de combustible y tapa
2. Palanca del acelerador; es la que controla la velocidad del motor y la operación de encendimiento de la zapata d.
3. Visilla de nivel de aceite del motor indica el nivel del aceite del motor
4. Filtro de aceite; impide que la suciedad y otros residuos entren en el motor.
5. Tapón del baño de aceite; es el que debe quitarse para agregar aceite al depósito del baño de aceite.
6. Mirilla del nivel de aceite; indica el nivel de aceite en el depósito del baño de aceite.
7. Válvula de drenaje; permite drenar el aceite del baño.
8. Zapata; placa plástica o de reciente laminada con una placa de acero templado para mayor absorción de impactos.
9. Silenciador; necesario en toda herramienta de impacto vibratorio, se emplea para reducir el ruido y los emisiones.
10. Filtro del aire del motor; impide que la suciedad y otros residuos entren en el motor.
11. Palanca de descompresión; se utiliza para arrancar del motor y aliviar presiones para trabajar. Una vez que arranca se debe la palanca vuelve su posición original.
12. Filtro de combustible; está ubicado dentro del tanque de combustible e impide que la suciedad y los residuos entren en el sistema de combustible.
13. Manilla de arranque; por ella acción se utiliza para arrancar el motor.
14. Manillar; es la parte que sostiene el operador para el manejo de la herramienta
15. Pasillar en el depósito del baño de aceite.

Powered by CamScanner

CONSORCIO VIAL NIT. 901.665.477-1	FORMATO	Código: FT-GP-031
	INSPECCIÓN COMPACTADOR MANUAL	Fecha: 31/Octubre/2022
		Versión: Original
Fecha de última modificación.	Pág 1 de 1	

REF. EQUIPO: Canguro compactador manual | FECHA/ HORA: 9-1-2024 10 AM

OPERADOR: Benjamin Ramos.

ZONA EN LA QUE SE REALIZARA EL TRABAJO: operativo


CONDICIONES DEL EQUIPO	SI	NO	N/A
Tanque de combustible en buen estado y con tapa	✓		
palanca del acelerador en buen estado	✓		
Filtro de aceite, tapon y minila de aceite en buen estado	✓		
Zapata en buenas condiciones, sin fisuras ni gastada	✓		
Silenciador en buen estado	✓		
Filtro aire en buen estado	✓		
Palanca de descompresion en buenas condiciones	✓		
Manilla de retroceso en buen estado	✓		
Manillar o agarre en buen estado	✓		
Su condicion de operación es normal	✓		
ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL	**SI**	**NO**	**N/A**
Mascarilla para particulas	✓		
Gafas de seguridad	✓		
Protectores auditivos	✓		
Guantes de seguridad	✓		

NOTA: SI alguna de las verificaciones la respuesta es "NO", no se debería iniciar el trabajo hasta tanto no se cuente con todas las condiciones estandar, para la realizacion de la labor.

OBSERVACIONES:

FIRMA RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN

PARTES DE UN COMPACTADOR



1. Tanque de combustible y tapa
2. Palanca del acelerador: es la que controla la velocidad del motor y la operación de apagamiento de la pequeña.
3. Varilla de nivel de aceite del motor: indica el nivel del aceite del motor.
4. Pere de aceite: impide que la suciedad y otros residuos entren en el motor.
5. Tapón del baño de aceite: es el que debe quitarse para agregar aceite al depósito del baño de aceite.
6. Mirilla del nivel de aceite: indica el nivel de aceite en el depósito del baño de aceite.
7. Válvula de drenaje: permite vaciar el aceite del baño.
8. Zapata: pieza plástica o de madera laminada con una placa de acero templado para mayor resistencia de impactos.
9. Silenciador: encerrado en toda herramienta de impacto vibratorio, se emplea para reducir el ruido y las emisiones.
10. Filtro del aire del motor: impide que la suciedad y otros residuos entren en el motor.
11. Palanca de descompresión: se utiliza para arrancar del motor y evita presionarla para entregar. Una vez que arranca el motor la palanca vuelve su posición original.
12. Filtro de combustible: está situado dentro del tanque de combustible e impide que la suciedad y los residuos entren en el sistema de combustible.
13. Manilla de arranque por retroceso: se utiliza para arrancar el motor.
14. Manillar: es la parte con empuñar el operador para el manejo de la herramienta
15. Puerto: es el depósito del baño de aceite.

Powered by CamScanner

5196

CONSORCIO VIAL NIT. 901.049.677-1	FORMATO	Código: FT-GP-031
	INSPECCIÓN COMPACTADOR MANUAL	Fecha: 31/Octubre/2022
		Versión: Original
Fecha de última modificación:	Pág 1 de 1	

REF. EQUIPO: Canguro compactador. FECHA/ HORA: 07-01-2024 - 8am

OPERADOR: Julio Fernandez

ZONA EN LA QUE SE REALIZARA EL TRABAJO: Operativa.

CONDICIONES DEL EQUIPO	SI	NO	N/A
Tanque de combustible en buen estado y con tapa	✓		
palanca del acelerador en buen estado	✓		
Filtro de aceite, tapon y mirilla de aceite en buen estado	✓		
Zapata en buenas condiciones, sin fisuras ni gastada	✓		
Silenciador en buen estado	✓		
Filtro aire en buen estado	✓		
Palanca de descomprension en buenas condiciones	✓		
Manilla de retroceso en buen estado	✓		
Manillar o agarre en buen estado	✓		
Su condicion de operación es normal	✓		
ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL	**SI**	**NO**	**N/A**
Mascarilla para particulas	✓		
Gafas de seguridad	✓		
Protectores auditivos	✓		
Guantes de seguridad	✓		


NOTA: Si alguna de las verificaciones la respuesta es "NO", no se deberia iniciar el trabajo hasta tanto no se cuente con todas las condiciones estandar, para la realizacion de la labor.

OBSERVACIONES:

✓ ✓ ✓

FIRMA RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN

PARTES DE UN COMPACTADOR



1. Tanque de combustible y tapa
2. Palanca del acelerador: es la que controla la velocidad del motor y la operación de apalancamiento de la zapata 6.
3. Varilla de nivel de aceite del motor: indica el nivel del aceite del motor.
4. Filtro de aceite: impide que la suciedad y otros residuos ensucien el motor.
5. Tapón del baño de aceite: es el que debe quitarse para agregar aceite al depósito del baño de aceite.
6. Mirilla del nivel de aceite: indica el nivel de aceite en el depósito del baño de aceite.
7. Tornillo de drenaje: permite eliminar el aceite del baño.
8. Zapata: placa plástica o de madera balanceada con una placa de acero templado para evitar abrasión de impactos.
9. Silenciador: necesario en toda herramienta de impacto vibratorio, se emplea para reducir el ruido y las emisiones.
10. Filtro del aire del motor: impide que la suciedad y otras sustancias entren en el motor.
11. Palanca de descompresión: se utiliza para arrancar del motor y debe presionarse para sobrepasar. Una vez que arranca el motor la palanca vuelve su posición original.
12. Filtro de combustible: está ubicado dentro del tanque de combustible e impide que la suciedad y los residuos entren en el sistema de combustible.
13. Manilla de arranque: se utiliza para arrancar el motor.
14. Manillar: es la parte que sostiene el operador para el manejo de la herramienta.
15. Puerto: es el depósito del baño de aceite.

Powered by CamScanner

CONSORCIO VIAPA NIT. 901.669.477-3	FORMATO	Código: FT-GP-031
	INSPECCIÓN COMPACTADOR MANUAL	Fecha: 31/Octubre/2022
		Versión: Original
Fecha de última modificación:	Pág 1 de 1	

REF. EQUIPO: Canguro Compactador J. FECHA/ HORA: 15-1-2024 10:00am

OPERADOR: Jonathan Reyes

ZONA EN LA QUE SE REALIZARA EL TRABAJO: Operativa


CONDICIONES DEL EQUIPO	SI	NO	N/A
Tanque de combustible en buen estado y con tapa	✓		
palanca del acelerador en buen estado	✓		
Filtro de aceite, tapon y mirilla de aceite en buen estado	✓		
Zapata en buenas condiciones, sin fisuras ni gastada	✓		
Silenciador en buen estado	✓		
Filtro aire en buen estado	✓		
Palanca de descompresion en buenas condiciones	✓		
Manilla de retroceso en buen estado	✓		
Manillar o agarre en buen estado	✓		
Su condicion de operación es normal	✓		
ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL	**SI**	**NO**	**N/A**
Mascarilla para particulas	✓		
Gafas de seguridad	✓		
Protectores auditivos	✓		
Guantes de seguridad	✓		

NOTA: Si alguna de las verificaciones la respuesta es "NO", no se deberia iniciar el trabajo hasta tanto no se cuente con todas las condiciones estandar, para la realizacion de la labor.

OBSERVACIONES:

FIRMA RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN

PARTES DE UN COMPACTADOR



1. Tanque de combustible y tapa
2. Palanca del acelerador: es la que controla la velocidad del motor y la operación de desplazamiento de la zapata.
3. Varilla de nivel de aceite del motor: indica el nivel del aceite del motor
4. Filtro de aceite: impide que la suciedad y otras residuos entren en el motor.
5. Tapón del baño de aceite: es el que debe quitarse para agregar aceite al depósito del baño de aceite.
6. Mirilla del nivel de aceite: indica el nivel de aceite en el depósito del baño de aceite.
7. Válvula de drenaje: permite vaciar el aceite del baño
8. Zapata: placa plástica o de caucho fortalecida con una placa de acero templado para evitar abrasión de impactos.
9. Silenciador: necesario en toda herramienta de impacto vibratorio, se emplea para reducir el ruido y las emisiones
10. Filtro del aire del motor: impide que la suciedad y otras residuos entren en el motor.
11. Palanca de descompresión: se utiliza para arrancar del motor y debe mantenerse para operar. Una vez que arranca el motor la palanca vuelve su posición original.
12. Filtro de combustible: está situado debajo del tanque de combustible e impide que la suciedad y los residuos entren en el sistema de combustible.
13. Manilla de arranque: por retroceso se utiliza para arrancar el motor.
14. Manillar: es la parte que sostiene el operador para el manejo de la herramienta
15. Polea: es el depósito del baño de aceite.

Powered by CamScanner

25147

CONSORCIO VAPA NIT. 901669.477-1	FORMATO	Código: FT-GP-031
	INSPECCIÓN COMPACTADOR MANUAL	Fecha: 31/Octubre/2022
		Versión: Original
Fecha de última modificación	Pág. 1 de 1	

REF. EQUIPO: Canguro Compactador. FECHA/ HORA: 03-2-2024 10:00m

OPERADOR: JULIO Fernandez.

ZONA EN LA QUE SE REALIZARA EL TRABAJO: Operativo.

CONDICIONES DEL EQUIPO	SI	NO	N/A
Tanque de combustible en buen estado y con tapa	/		
palanca del acelerador en buen estado	/		
Filtro de aceite, tapon y minilla de aceite en buen estado	/		
Zapata en buenas condiciones, sin fisuras ni gastada	/		
Silenciador en buen estado	/		
Filtro aire en buen estado	/		
Palanca de descomprension en buenas condiciones	/		
Manilla de retroceso en buen estado	/		
Manillar o agarre en buen estado	/		
Su condicion de operación es normal	/		
ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL	**SI**	**NO**	**N/A**
Mascarilla para particulas	/		
Gafas de seguridad	/		
Protectores auditivos	/		
Guantes de seguridad	/		


NOTA: Si alguna de las verificaciones la respuesta es "NO", no se deberia iniciar el trabajo hasta tanto no se cuente con todas las condiciones estandar, para la realizacion de la labor.

OBSERVACIONES:

/ / /

FIRMA RESPONSABLE DE LA INSPECCION

PARTES DE UN COMPACTADOR



1. Tanque de combustible y tapa.
2. Palanca del acelerador: es la que controla la velocidad del motor y la operación de accionamiento de la zapata.
3. Varilla de nivel de aceite del motor: indica el nivel del aceite del motor.
4. Filtro de aceite: evitan que la suciedad y otras residuos pasen en el motor.
5. Tapón del baño de aceite: es el que debe quitarse para agregar aceite al depósito del baño de aceite.
6. Mirilla del nivel de aceite: indica el nivel de aceite en el depósito del baño de aceite.
7. Válvula de drenaje: permite vaciar el aceite del baño.
8. Zapata: placa plástica o de madera laminada con una placa de acero templado para mayor absorción de impactos.
9. Silenciador: accesorio en toda herramienta de impacto térmicos, se emplea para reducir el ruido y los vibraciones.
10. Filtro del aire del motor: impide que la suciedad y otros residuos entren en el motor.
11. Palanca de descompresión: se utiliza para arrancar del motor y evitar presiones para entregar. Una vez que arranca el motor la palanca vuelve su posición original.
12. Filtro de combustible: está situado dentro del tanque de combustible e impide que la suciedad y los residuos entren en el sistema de combustible.
13. Manilla de arranque por retroceso: se utiliza para arrancar el motor.
14. Manillar: es la parte que sostiene el operador para el manejo de la herramienta.
15. Pueller: es el depósito del baño de aceite.

Powered by CamScanner

	FORMATO	Código: FT-GP-031
CONSTRUCCIONES VIVAS NIT. 901.661.9.477-1	INSPECCIÓN COMPACTADOR MANUAL	Fecha: 31/Octubre/2022
		Versión: Original
Fecha de última modificación	Pág 1 de 1	

REF. EQUIPO: Canguro compactador manual 1 FECHA/ HORA: 7-2-2024, 10 AM.

OPERADOR: Cesar Acevedo.

ZONA EN LA QUE SE REALIZARA EL TRABAJO: Operativo


CONDICIONES DEL EQUIPO	SI	NO	N/A
Tanque de combustible en buen estado y con tapa	✓		
palanca del acelerador en buen estado	✓		
Filtro de aceite, tapon y mirilla de aceite en buen estado	✓		
Zapata en buenas condiciones, sin fisuras ni gastada	✓		
Silenciador en buen estado	✓		
Filtro aire en buen estado	✓		
Palanca de descomprension en buenas condiciones	✓		
Manilla de retroceso en buen estado	✓		
Manillar o agarre en buen estado	✓		
Su condicion de operación es normal	✓		
ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL	**SI**	**NO**	**N/A**
Mascarilla para particulas	✓		
Gafas de seguridad	✓		
Protectores auditivos	✓		
Guantes de seguridad	✓		
	✓		
	✓		

NOTA: SI alguna de las verificaciones la respuesta es "NO", no se deberia iniciar el trabajo hasta tanto no se cuente con todas las condiciones estandar, para la realizacion de la labor.

OBSERVACIONES:

FIRMA RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN

PARTES DE UN COMPACTADOR



1. Tanque de combustible y tapa
2. Palanca del acelerador: es la que controla la velocidad del motor y la conexión de componentes de la misma.
3. Varilla de nivel de aceite del motor: indica el nivel del aceite del motor
4. Filtro de aceite: impide que la suciedad y otras residuos entren en el motor.
5. Tapón del baño de aceite: es el que debe quitarse para agregar aceite al depósito del baño de aceite.
6. Mirilla del nivel de aceite: indica el nivel de aceite en el depósito del baño de aceite.
7. Válvula de drenaje: permite eliminar el aceite del baño.
8. Zapata: parte plástica o de madera laminada con una placa de acero templado para evitar accesos de impactos.
9. Silenciador: necesario en toda herramienta de impacto vibratoria, se emplea para reducir el ruido y las emisiones.
10. Filtro del aire del motor: impide que la suciedad y otras residuos entren en el motor.
11. Palanca de descomprensión: se utiliza para arrancar del motor y debe presionarse para embragar. Una vez que arranca el motor la palanca vuelve su posición original.
12. Filtro de combustible: está situado cerca del tanque de combustible e impide que la suciedad y los residuos entren en el sistema de combustible.
13. Manilla de arranque: por retroceso se utiliza para arrancar el motor.
14. Manillar: es la parte que sostiene el operador para el manejo de la herramienta.
15. Pueito: es el depósito del baño de aceite.

Powered by CamScanner

8h52

CONSORCIO VAPA NIT. 901.469.477-1	FORMATO	Código: FT-GP-057
	PREOPERACIONAL COMPACTADOR MANUAL - TIPO RANA	Fecha: 27/Septiembre/2023
		Versión: Original

PROYECTO/OBRA: Contrato FONDAGR-N-002-2023 Parcelas Mundor.

MES DE INSPECCIÓN: SEPTIEMBRE
SEMANA No.: 27 - 25 al 30 SEP.

SERIE: 1441
MARCA: DK

ASPECTOS A INSPECCIONAR		aplica		LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
INSPECCION VISUAL AL EQUIPO		SI	NO	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
TANQUE Y TAPA DE COMBUSTIBLE	Verificar que este en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
PALACA REGULADORA DE REVOLUCIONES	Verificar que este en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
BRAZO GUIA	Verificar que este en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
PALANCA DE MARCHA	Verificar que este en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
PROTECCION DE MARCHA ATRÁS	Verificar que este en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
EMPUÑADDURA PARA ARRANQUE MANUAL	Verificar que este en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
INTERRUCTOR DE ENCENDIDO Y ARRANQUE	Verificar que este en buen estado	N/A		N/A		N/A		N/A		N/A		N/A		N/A			
TANQUE DE COMBUSTIBLE	Verificar que este en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
SISTEMA DE ENSENDIDO Y APAGADO	Verificar que este en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			

Nota: El no cumplimiento de cualquiera de los ítems revisados invalida la aprobación del equipo para operar por parte del residente de obra y/o inspector asignado.

OBSERVACIONES (Describir cualquier condición anormal observada)

La Rana El sistema de encendido es manual con cuerda.

C : CONFORME
NC: NO COMFORME

Nombre de la persona a cargo de la máquina: Luis Chavira Cargo: Operario Firma:

Inspeccionado Por: Yenny Costa Palacios Cargo: Residente Ambiental Firma: Yenny Costa

Powered by CamScanner

CONSORCIO VAPA NIT. 901.669.477-1	FORMATO	Código: FT-GP-057
	PREOPERACIONAL COMPACTADOR MANUAL - TIPO RANA	Fecha: 27/Septiembre/2023
		Versión: Original

PROYECTO/OBRA: Contrato Fondicar. N002 - 2022. Puralao mirador.

MES DE INSPECCIÓN: octubre.
SEMANA No. : 1

SERIE: 1041
MARCA: OK.

ASPECTOS A INSPECCIONAR		aplica		LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
INSPECCION VISUAL AL EQUIPO		SI	NO	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
TANQUE Y TAPA DE COMBUSTIBLE	Verificar que este en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
PALACA REGULADORA DE REVOLUCIONES	Verificar que este en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			/
BRAZO GUIA	Verificar que este en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			/
PALANCA DE MARCHA	Verificar que este en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			/
PROTECCION DE MARCHA ATRÁS	Verificar que este en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			/
EMPUÑADDURA PARA ARRANQUE MANUAL	Verificar que este en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			/
INTERRUCTOR DE ENCENDIDO Y ARRANQUE	Verificar que este en buen estado	NA.		NA		NA		NA		NA		NA		NA.			/
TANQUE DE COMBUSTIBLE	Verificar que este en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			/
SISTEMA DE ENSENDIDO Y APAGADO	Verificar que este en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			/

Nota: El no cumplimiento de cualquiera de los ítems revisados invalida la aprobación del equipo para operar por parte del residente de obra y/o inspector asignado.

OBSERVACIONES (Describir cualquier condición anormal observada)

C : CONFORME
NC: NO COMFORME

Nombre de la persona a cargo de la máquina: Luis Chavis. Cargo: Operador. Firma:

Inspeccionado Por: Yeimy Costa Cargo: Residente Auxiliar Firma: Yeimy Costa

Powered by CamScanner

CONSORCIO VAPA NIT. 901.669.477-1	FORMATO	Código: FT-GP-057
	PREOPERACIONAL COMPACTADOR MANUAL - TIPO RANA	Fecha: 27/Septiembre/2023
		Versión: Original

PROYECTO/OBRA: FONDIGTR No. 002-2023

MES DE INSPECCIÓN: OCTUBRE - NOVIEMBRE.
SEMANA No.: 30-10 al 03-11

SERIE: 1441
MARCA: OTK

ASPECTOS A INSPECCIONAR		aplica		LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
INSPECCION VISUAL AL EQUIPO		SI	NO	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
TANQUE Y TAPA DE COMBUSTIBLE	Verificar que este en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓					
PALACA REGULADORA DE REVOLUCIONES	Verificar que este en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓					
BRAZO GUIA	Verificar que este en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓					
PALANCA DE MARCHA	Verificar que este en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓					
PROTECCION DE MARCHA ATRÁS	Verificar que este en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓					
EMPUÑADDURA PARA ARRANQUE MANUAL	Verificar que este en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓					
INTERRUCTOR DE ENCENDIDO Y ARRANQUE	Verificar que este en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓					
TANQUE DE COMBUSTIBLE	Verificar que este en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓					
SISTEMA DE ENSENDIDO Y APAGADO	Verificar que este en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓					

Nota: El no cumplimiento de cualquiera de los ítems revisados invalida la aprobación del equipo para operar por parte del residente de obra y/o inspector asignado.

OBSERVACIONES (Describir cualquier condición anormal observada)

C : CONFORME
NC: NO COMFORME

Nombre de la persona a cargo de la máquina: Luis Mario S Cargo: operador Firma:

Inspeccionado Por: Diana Cortes Cargo: AUX SST Firma: Diana Cortes

Powered by CamScanner

CONSORCIO VARA NIT. 901.669.477-1	FORMATO	Código: FT-GP-057
	PREOPERACIONAL COMPACTADOR MANUAL - TIPO RANA	Fecha: 27/Septiembre/2023
		Versión: Original

PROYECTO/OBRA: Contrato fondegca Nº 002-2023

MES DE INSPECCIÓN: octubre

SEMANA No.: 17 al 21 de octubre

SERIE: 1444

MARCA: DK

ASPECTOS A INSPECCIONAR		aplica		LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
INSPECCION VISUAL AL EQUIPO		SI	NO	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
TANQUE Y TAPA DE COMBUSTIBLE	Verificar que este en buen estado	✓				✓		✓		✓		✓		✓			
PALACA REGULADORA DE REVOLUCIONES	Verificar que este en buen estado	✓				✓		✓		✓		✓		✓			
BRAZO GUIA	Verificar que este en buen estado	✓				✓		✓		✓		✓		✓			
PALANCA DE MARCHA	Verificar que este en buen estado	✓						✓		✓		✓		✓			
PROTECCION DE MARCHA ATRÁS	Verificar que este en buen estado	✓				✓		✓		✓		✓		✓			
EMPUÑADDURA PARA ARRANQUE MANUAL	Verificar que este en buen estado	✓				✓		✓		✓		✓		✓			
INTERRUCTOR DE ENCENDIDO Y ARRANQUE	Verificar que este en buen estado	✓				✓		✓		✓		✓		✓			
TANQUE DE COMBUSTIBLE	Verificar que este en buen estado	✓				✓		✓		✓		✓		✓			
SISTEMA DE ENSENDIDO Y APAGADO	Verificar que este en buen estado	✓				✓		✓		✓		✓		✓			

Nota: El no cumplimiento de cualquiera de los items revisados invalida la aprobación del equipo para operar por parte del residente de obra y/o inspector asignado.

OBSERVACIONES (Describir cualquier condición anormal observada)

C : CONFORME

NC: NO COMFORME

Nombre de la persona a cargo de la máquina: LUIS CHARRIS Cargo: OPERADOR Firma:

Inspeccionado Por: Olanca Correa Cargo: AUX SST Firma:

Powered by CamScanner

05152

CONSORCIO VAPA NIT. 901.669.477-1	FORMATO	Código: FT-GP-057
	PREOPERACIONAL COMPACTADOR MANUAL - TIPO RANA	Fecha: 27/Septiembre/2023
		Versión: Original

PROYECTO/OBRA: Contrato fundigal 002-2023

MES DE INSPECCIÓN: Noviembre SERIE: LL41

SEMANA No.: 13 al 19 de noviembre MARCA: DK.

ASPECTOS A INSPECCIONAR		aplica		LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
INSPECCION VISUAL AL EQUIPO		SI	NO	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
TANQUE Y TAPA DE COMBUSTIBLE	Verificar que este en buen estado	✓			✓	✓		✓		✓		✓		✓			
PALACA REGULADORA DE REVOLUCIONES	Verificar que este en buen estado	✓			✓	✓		✓		✓		✓		✓		N/A	
BRAZO GUIA	Verificar que este en buen estado	✓				✓		✓		✓		✓		✓			
PALANCA DE MARCHA	Verificar que este en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
PROTECCION DE MARCHA ATRÁS	Verificar que este en buen estado	✓			✓	✓		✓		✓		✓		✓		N/A	
EMPUÑADDURA PARA ARRANQUE MANUAL	Verificar que este en buen estado	✓			✓	✓		✓		✓		✓		✓			
INTERRUCTOR DE ENCENDIDO Y ARRANQUE	Verificar que este en buen estado	N/A		✓		N/A		N/A		N/A		N/A		N/A		N/A	
TANQUE DE COMBUSTIBLE	Verificar que este en buen estado	✓			✓	✓		✓		✓		✓		✓		N/A	
SISTEMA DE ENSENDIDO Y APAGADO	Verificar que este en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			

Nota: El no cumplimiento de cualquiera de los ítems revisados invalida la aprobación del equipo para operar por parte del residente de obra y/o inspector asignado.

OBSERVACIONES (Describir cualquier condición anormal observada)

C : CONFORME
NC: NO COMFORME

Nombre de la persona a cargo de la máquina: Luis Chaviz Cargo: Operador Firma:

Inspeccionado Por: Diana Cortes Cargo: SST Firma:

Powered by CamScanner

CONSORCIO VAPA NIT. 901.669.477-1	FORMATO	Código: FT-GP-057
	PREOPERACIONAL COMPACTADOR MANUAL - TIPO RANA	Fecha: 27/Septiembre/2023
		Versión: Original

PROYECTO/OBRA: Contrato 002 - 2023

MES DE INSPECCIÓN: Noviembre

SEMANA No. : 20 al 26-11-23.

SERIE: 1441

MARCA: DTX

ASPECTOS A INSPECCIONAR		aplica		LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
INSPECCION VISUAL AL EQUIPO		SI	NO	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
TANQUE Y TAPA DE COMBUSTIBLE	Verificar que este en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
PALACA REGULADORA DE REVOLUCIONES	Verificar que este en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
BRAZO GUIA	Verificar que este en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
PALANCA DE MARCHA	Verificar que este en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
PROTECCION DE MARCHA ATRÁS	Verificar que este en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
EMPUÑADDURA PARA ARRANQUE MANUAL	Verificar que este en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
INTERRUCTOR DE ENCENDIDO Y ARRANQUE	Verificar que este en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
TANQUE DE COMBUSTIBLE	Verificar que este en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
SISTEMA DE ENSENDIDO Y APAGADO	Verificar que este en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			

Nota: El no cumplimiento de cualquiera de los ítems revisados invalida la aprobación del equipo para operar por parte del residente de obra y/o inspector asignado.

OBSERVACIONES (Describir cualquier condición anormal observada)

C : CONFORME

NC: NO CONFORME

Nombre de la persona a cargo de la máquina: Luis Chima Cargo: Operador Firma:

Inspeccionado Por: Yenny Cuesta Cargo: Ingeniera Ambiental Firma: Yenny Cuesta

Powered by CamScanner

1515

CONSORCIO VAPA NIT. 901.669.477-1	FORMATO	Código: FT-GP-057
	PREOPERACIONAL COMPACTADOR MANUAL - TIPO RANA	Fecha: 27/Septiembre/2023
		Versión: Original

PROYECTO/OBRA: contrato 002-2023 obra mirador

MES DE INSPECCIÓN: Noviembre-Diciembre. SERIE: 4444

SEMANA No.: 27 al 30 de Noviembre 1 al 2 Diciembre MARCA: DK.

ASPECTOS A INSPECCIONAR		aplica		LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
INSPECCION VISUAL AL EQUIPO		SI	NO	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
TANQUE Y TAPA DE COMBUSTIBLE	Verificar que este en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
PALACA REGULADORA DE REVOLUCIONES	Verificar que este en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
BRAZO GUIA	Verificar que este en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
PALANCA DE MARCHA	Verificar que este en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
PROTECCION DE MARCHA ATRÁS	Verificar que este en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
EMPUÑADDURA PARA ARRANQUE MANUAL	Verificar que este en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
INTERRUCTOR DE ENCENDIDO Y ARRANQUE	Verificar que este en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
TANQUE DE COMBUSTIBLE	Verificar que este en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
SISTEMA DE ENSENDIDO Y APAGADO	Verificar que este en buen estado	NA		NA		NA		NA		NA		NA		NA			

Nota: El no cumplimiento de cualquiera de los ítems revisados invalida la aprobación del equipo para operar por parte del residente de obra y/o inspector asignado.

OBSERVACIONES (Describir cualquier condición anormal observada)

C : CONFORME
NC: NO COMFORME

Nombre de la persona a cargo de la máquina: luis ciharris Cargo: Operario Firma: [signature]

Inspeccionado Por: Yenny Cuesta Cargo: Ingeniera Ambiental Firma: Yenny Cuesta

Powered by CamScanner

CONSORCIO VAPA NIT. 901.663.477-1	FORMATO	Código: FT-GP-057
	PREOPERACIONAL COMPACTADOR MANUAL - TIPO RANA	Fecha: 27/Septiembre/2023
		Versión: Original

PROYECTO/OBRA: Contrato Prestación 002-2023

MES DE INSPECCIÓN: Diciembre SERIE: 1441.

SEMANA No.: 4 al 10 Diciembre 2023 MARCA: DK.

ASPECTOS A INSPECCIONAR		aplica		LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
INSPECCION VISUAL AL EQUIPO		SI	NO	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
TANQUE Y TAPA DE COMBUSTIBLE	Verificar que este en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓							
PALACA REGULADORA DE REVOLUCIONES	Verificar que este en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓							
BRAZO GUIA	Verificar que este en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓							
PALANCA DE MARCHA	Verificar que este en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓							
PROTECCION DE MARCHA ATRÁS	Verificar que este en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓							
EMPUÑADDURA PARA ARRANQUE MANUAL	Verificar que este en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓							
INTERRUCTOR DE ENCENDIDO Y ARRANQUE	Verificar que este en buen estado	N/A		N/A		N/A		N/A		N/A							
TANQUE DE COMBUSTIBLE	Verificar que este en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓							
SISTEMA DE ENSENDIDO Y APAGADO	Verificar que este en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓							

Nota: El no cumplimiento de cualquiera de los ítems revisados invalida la aprobación del equipo para operar por parte del residente de obra y/o inspector asignado.

OBSERVACIONES (Describir cualquier condición anormal observada)

C : CONFORME
NC: NO COMFORME

Nombre de la persona a cargo de la máquina: Luis Charris Cargo: Operario Firma: Luis Charris

Inspeccionado Por: Diana Cabrera Cargo: Integrante copasst Firma:

Powered by CamScanner

CONSORCIO VAPA NIT. 901.669.477-1	FORMATO	Código: FT-GP-057
	PREOPERACIONAL COMPACTADOR MANUAL - TIPO RANA	Fecha: 27/Septiembre/2023
		Versión: Original

PROYECTO/OBRA: Contrato Kandiger N 002-2023

MES DE INSPECCIÓN: Octubre
SEMANA No.: 11 al 19

SERIE: 05
MARCA: MQ.

ASPECTOS A INSPECCIONAR		aplica		LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
INSPECCION VISUAL AL EQUIPO		SI	NO	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
TANQUE Y TAPA DE COMBUSTIBLE	Verificar que este en buen estado	✓		✓				✓		✓		✓		✓			
PALACA REGULADORA DE REVOLUCIONES	Verificar que este en buen estado	✓						✓		✓		✓		✓			
BRAZO GUIA	Verificar que este en buen estado	✓						✓		✓		✓		✓			
PALANCA DE MARCHA	Verificar que este en buen estado	✓						✓		✓		✓		✓			
PROTECCION DE MARCHA ATRÁS	Verificar que este en buen estado	✓						✓		✓		✓		✓			
EMPUÑADDURA PARA ARRANQUE MANUAL	Verificar que este en buen estado	✓						✓		✓		✓		✓			
INTERRUCTOR DE ENCENDIDO Y ARRANQUE	Verificar que este en buen estado	N/A						N/A		N/A		N/A		N/A			
TANQUE DE COMBUSTIBLE	Verificar que este en buen estado	✓						✓		✓		✓		✓			
SISTEMA DE ENSENDIDO Y APAGADO	Verificar que este en buen estado	✓						✓		✓		✓		✓			

Nota: El no cumplimiento de cualquiera de los ítems revisados invalida la aprobación del equipo para operar por parte del residente de obra y/o inspector asignado.

OBSERVACIONES (Describir cualquier condición anormal observada)

C : CONFORME
NC: NO CONFORME

Nombre de la persona a cargo de la máquina: Jhonatan Ramos Cargo: Operario Firma:

Inspeccionado Por: Diana Carpeta Cargo: Integrante COPASST Firma:

Powered by CamScanner

CONSORCIO VAPA NIT. 901.669.477-1	FORMATO	Código: FT-GP-057
	PREOPERACIONAL COMPACTADOR MANUAL - TIPO RANA	Fecha: 27/Septiembre/2023
		Versión: Original

PROYECTO/OBRA: Contrato Rondryer N 002-2023

MES DE INSPECCIÓN: Octubre.
SEMANA No. : 18 al 24.

SERIE: 05.
MARCA: HQ

ASPECTOS A INSPECCIONAR		aplica		LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
INSPECCION VISUAL AL EQUIPO		SI	NO	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
TANQUE Y TAPA DE COMBUSTIBLE	Verificar que este en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓							
PALACA REGULADORA DE REVOLUCIONES	Verificar que este en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓							
BRAZO GUIA	Verificar que este en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓							
PALANCA DE MARCHA	Verificar que este en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓							
PROTECCION DE MARCHA ATRÁS	Verificar que este en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓							
EMPUÑADDURA PARA ARRANQUE MANUAL	Verificar que este en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓							
INTERRUCTOR DE ENCENDIDO Y ARRANQUE	Verificar que este en buen estado	NA		NA		NA		NA		NA							
TANQUE DE COMBUSTIBLE	Verificar que este en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓							
SISTEMA DE ENSENDIDO Y APAGADO	Verificar que este en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓							

Nota: El no cumplimiento de cualquiera de los ítems revisados invalida la aprobación del equipo para operar por parte del residente de obra y/o inspector asignado.

OBSERVACIONES (Describir cualquier condición anormal observada)

C : CONFORME
NC: NO COMFORME

Nombre de la persona a cargo de la máquina: Juan charris Cargo: Operador 01 Firma:

Inspeccionado Por: Diana Cepeda Cargo: Integrante. apoyo SST Firma:

Powered by CamScanner

CONSORCIO VAPA NIT. 901.669.477-1	FORMATO	Código: FT-GP-057
	PREOPERACIONAL COMPACTADOR MANUAL - TIPO RANA	Fecha: 27/Septiembre/2023
		Versión: Original

PROYECTO/OBRA: Contrato Fundiger N 002-2023

MES DE INSPECCIÓN: DICIEMBRE
SEMANA No.: 26 al 30-0

SERIE: 05
MARCA: MB

ASPECTOS A INSPECCIONAR		aplica		LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
INSPECCION VISUAL AL EQUIPO		SI	NO	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
TANQUE Y TAPA DE COMBUSTIBLE	Verificar que este en buen estado	/				//		/		/		/					
PALACA REGULADORA DE REVOLUCIONES	Verificar que este en buen estado	/				/		/		/		/					
BRAZO GUIA	Verificar que este en buen estado	/				/		/		/		/					
PALANCA DE MARCHA	Verificar que este en buen estado	/				/		/		/		/					
PROTECCION DE MARCHA ATRÁS	Verificar que este en buen estado	/				/		/		/		/					
EMPUÑADDURA PARA ARRANQUE MANUAL	Verificar que este en buen estado	/				/		/		/		/					
INTERRUCTOR DE ENCENDIDO Y ARRANQUE	Verificar que este en buen estado	NA				NA		NA		NA		NA					
TANQUE DE COMBUSTIBLE	Verificar que este en buen estado	/				/		/		/		/					
SISTEMA DE ENSENDIDO Y APAGADO	Verificar que este en buen estado	/				/		/		/		/					

Nota: El no cumplimiento de cualquiera de los ítems revisados invalida la aprobación del equipo para operar por parte del residente de obra y/o inspector asignado.

OBSERVACIONES (Describir cualquier condición anormal observada)

C : CONFORME
NC: NO CONFORME

Nombre de la persona a cargo de la máquina: LUIS CHAVRIS Cargo: OPERADOR Firma:

Inspeccionado Por: Diana Cepeda Cargo: Integrante copast Firma:

Powered by CamScanner

CONSORCIO VAPA NIT. 901.669.477-1	FORMATO	Código: FT-GP-057
	PREOPERACIONAL COMPACTADOR MANUAL - TIPO RANA	Fecha: 27/Septiembre/2023
		Versión: Original

PROYECTO/OBRA: Contrato Findeter 0002 - 2023.

MES DE INSPECCIÓN: Enero
SEMANA No. : 22 al 26

SERIE: #05
MARCA: MQ

ASPECTOS A INSPECCIONAR		aplica		LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
INSPECCIÓN VISUAL AL EQUIPO		SI	NO	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
TANQUE Y TAPA DE COMBUSTIBLE	Verificar que este en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓					✓
PALACA REGULADORA DE REVOLUCIONES	Verificar que este en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓					
BRAZO GUIA	Verificar que este en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓					
PALANCA DE MARCHA	Verificar que este en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓					
PROTECCION DE MARCHA ATRÁS	Verificar que este en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓					
EMPUÑADDURA PARA ARRANQUE MANUAL	Verificar que este en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓					
INTERRUCTOR DE ENCENDIDO Y ARRANQUE	Verificar que este en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓					
TANQUE DE COMBUSTIBLE	Verificar que este en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓					
SISTEMA DE ENSENDIDO Y APAGADO	Verificar que este en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓					

Nota: El no cumplimiento de cualquiera de los ítems revisados invalida la aprobación del equipo para operar por parte del residente de obra y/o inspector asignado.

OBSERVACIONES (Describir cualquier condición anormal observada)

C : CONFORME
NC: NO CONFORME

Nombre de la persona a cargo de la máquina: Benjamin . Ramos Cargo: Operador Firma:

Inspeccionado Por: Diana Cortes Cargo: Integrante apoyo Firma:

Powered by CamScanner

CONSORCIO VAPA NIT. 901.669.477-1	FORMATO	Código: FT-GP-057
	PREOPERACIONAL COMPACTADOR MANUAL - TIPO RANA	Fecha: 27/Septiembre/2023
		Versión: Original

PROYECTO/OBRA: Contrato Fondyer N°02-2023

MES DE INSPECCIÓN: Enero
SEMANA No.: 15 al 21 enero

SERIE: OT
MARCA: 160.

ASPECTOS A INSPECCIONAR		aplica		LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
INSPECCION VISUAL AL EQUIPO		SI	NO	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
TANQUE Y TAPA DE COMBUSTIBLE	Verificar que este en buen estado	/		/		/		/		/		/					
PALACA REGULADORA DE REVOLUCIONES	Verificar que este en buen estado	/		/		/		/		/		/					
BRAZO GUIA	Verificar que este en buen estado	/		/		/		/		/		/					
PALANCA DE MARCHA	Verificar que este en buen estado	/		/		/		/		/		/					
PROTECCION DE MARCHA ATRÁS	Verificar que este en buen estado	/		/		/		/		/		/					
EMPUÑADDURA PARA ARRANQUE MANUAL	Verificar que este en buen estado	/		/		/		/		/		/					
INTERRUCTOR DE ENCENDIDO Y ARRANQUE	Verificar que este en buen estado	/		/		/		/		/		/					
TANQUE DE COMBUSTIBLE	Verificar que este en buen estado	/		/		/		/		/		/					
SISTEMA DE ENSENDIDO Y APAGADO	Verificar que este en buen estado	/		/		/		/		/		/					

Nota: El no cumplimiento de cualquiera de los ítems revisados invalida la aprobación del equipo para operar por parte del residente de obra y/o inspector asignado.

OBSERVACIONES (Describir cualquier condición anormal observada)

C : CONFORME
NC: NO CONFORME

Nombre de la persona a cargo de la máquina: Benjamin Ramos Cargo: operador Firma:

Inspeccionado Por: Diana Cepeda Cargo: Integrante COPASST Firma:

Powered by CamScanner

CONSORCIO VIAS NIT. 901.669.477-1	FORMATO	Código: FT-GP-057
	PREOPERACIONAL COMPACTADOR MANUAL - TIPO RANA	Fecha: 27/Septiembre/2023
		Versión: Original

PROYECTO/OBRA: Contrato Fondegeracor-2023

MES DE INSPECCIÓN: Enero
SEMANA No. : 8 al 14

SERIE: 05-
MARCA: HQ.

ASPECTOS A INSPECCIONAR		aplica		LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
INSPECCIÓN VISUAL AL EQUIPO		SI	NO	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
TANQUE Y TAPA DE COMBUSTIBLE	Verificar que este en buen estado	X				X		X		X							
PALACA REGULADORA DE REVOLUCIONES	Verificar que este en buen estado	X				X		X		X							
BRAZO GUIA	Verificar que este en buen estado	X				X		X		X							
PALANCA DE MARCHA	Verificar que este en buen estado	X				X		X		X							
PROTECCION DE MARCHA ATRÁS	Verificar que este en buen estado	X				X		X		X							
EMPUÑADDURA PARA ARRANQUE MANUAL	Verificar que este en buen estado	X				X		X		X							
INTERRUCTOR DE ENCENDIDO Y ARRANQUE	Verificar que este en buen estado	X				X		X		X							
TANQUE DE COMBUSTIBLE	Verificar que este en buen estado	X				X		X		X							
SISTEMA DE ENSENDIDO Y APAGADO	Verificar que este en buen estado	X				X		X		X							

Nota: El no cumplimiento de cualquiera de los ítems revisados invalida la aprobación del equipo para operar por parte del residente de obra y/o inspector asignado.

OBSERVACIONES (Describir cualquier condición anormal observada)

C : CONFORME
NC: NO CONFORME

Nombre de la persona a cargo de la máquina: Johan Tan Ramos P Cargo: Operador Firma: Johan Tan

Inspeccionado Por: Diana Cooperativa Cargo: Ingeniera Coopesst Firma: Diana

Powered by CamScanner

CONSORCIO VAPA NIT. 901.669.477-1	FORMATO	Código: FT-GP-057
	PREOPERACIONAL COMPACTADOR MANUAL - TIPO RANA	Fecha: 27/Septiembre/2023
		Versión: Original

PROYECTO/OBRA: Contrato Findiger. Nro2-2023

MES DE INSPECCIÓN: Enero 2024 SERIE: 05

SEMANA No.: 02 al 8. MARCA: mo.

ASPECTOS A INSPECCIONAR		aplica		LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
INSPECCION VISUAL AL EQUIPO		SI	NO	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
TANQUE Y TAPA DE COMBUSTIBLE	Verificar que este en buen estado	✓			✓	✓		✓		✓		✓		✓			✓
PALACA REGULADORA DE REVOLUCIONES	Verificar que este en buen estado	✓			✓	✓		✓		✓		✓		✓			
BRAZO GUIA	Verificar que este en buen estado	✓			✓	✓		✓		✓		✓		✓			
PALANCA DE MARCHA	Verificar que este en buen estado	✓			✓	✓		✓		✓		✓		✓			
PROTECCION DE MARCHA ATRÁS	Verificar que este en buen estado	✓			✓	✓		✓		✓		✓		✓			
EMPUÑADDURA PARA ARRANQUE MANUAL	Verificar que este en buen estado	✓			✓	✓		✓		✓		✓		✓			
INTERRUCTOR DE ENCENDIDO Y ARRANQUE	Verificar que este en buen estado	✓			✓	✓		✓		✓		✓		✓			
TANQUE DE COMBUSTIBLE	Verificar que este en buen estado	✓			✓	✓		✓		✓		✓		✓			
SISTEMA DE ENSENDIDO Y APAGADO	Verificar que este en buen estado	✓			✓	✓		✓		✓		✓		✓			

Nota: El no cumplimiento de cualquiera de los ítems revisados invalida la aprobación del equipo para operar por parte del residente de obra y/o inspector asignado.

OBSERVACIONES (Describir cualquier condición anormal observada)

C : CONFORME
NC: NO COMFORME

Nombre de la persona a cargo de la máquina: Hector Fabio Lasso Cargo: Of. Firma: Hector Fabio Lasso

Inspeccionado Por: Diana Cortes Cargo: Integrante cogest Firma: Diana Cortes

Powered by CamScanner

	FORMATO	Código: FT-GP-039
	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE CORTADORA	Fecha: 31/Octubre/2022
		Versión: Original

EMPRESA: consorcio Vepa | PLACAS No.: → 59456 | MODELO: → D22283-2063 | MARCA: Dewalt.

INSPECCIONADO POR: Yenny Cuesta | LOCALIZACION: Operativo. | EQUIPO No.: Operativo

PERIODO: DEL 1 AL 24 DE Febrero DEL 2024

Mes de inspección: Febrero. 2024

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DE LOS ÍTEMS	CANTIDAD	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
INDICADOR	ESTADO GENERAL	1	C	C	C	.	C	C	C	C	C	C	.	C	C	C	C	C	C	.	C	C	C	C	C	C	.	C					
	SIST. ALIMENTACIÓN DE TOMAS		C	C	C		C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C		C					
	CONEXIONES		C	C	C		C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C		C					
	SWITCH ENCENDIDO		C	C	C		C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C		C					
	CABLES		C	C	C		C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C		C					
	GUARDAS		C	C	C		C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C		C					
	DISCO		C	C	C		C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C		C					
	PUESTA A TIERRA		C	C	C		C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C		C					
	MESA CON GRADUACION		NA	NA	NA		NA	NA	NA	NA	NA	NA		NA	NA	NA	NA	NA	NA		NA	NA	NA	NA	NA	NA		NA					
OTROS	OBSERVACIONES:																																
	Vo.Bo. Supervisor		✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓					

* PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

Fuera de servicio: si ☐ no ☒ | Fecha de Corrección: N/A.

FIRMA OPERADOR:

Madardo Fernandez.
NOMBRE/APELLIDOS

REVISÓ:

OBSERVACIONES:

NOTA IMPORTANTE: La inspeccion preoperacional debe realizarla UNICAMENTE el OPERADOR del Equipo.
En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su SUPERVISOR quien tomará la decisión más segura.

Powered by CamScanner

2356

	FORMATO	Código: FT-GP-029
	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE CORTADORA	Fecha: 31/Octubre/2022
		Versión: Original

EMPRESA: | PLACAS No.: | 59.456. | MODELO: | LOCALIZACION: | MARCA: | EQUIPO No.:

INSPECCIONADO POR:

PERIODO: DEL ___ AL ___ DE ___ DEL 2024

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DE LOS ITEMS	CANTIDAD	Mes de inspección:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
INDICADOR	ESTADO GENERAL	1		C	C	C	C	C			C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C		C	C	C
	SIST. ALIMENTACIÓN DE TOMAS			C	C	C	C	C			C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C		C	C	C
	CONEXIONES + -			C	C	C	C	C			C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C		C	C	C
	SWITCH ENCENDIDO			C	C	C	C	C			C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C		C	C	C
	CABLES			C	C	C	C	C			C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C		C	C	C
	GUARDAS			C	C	C	C	C			C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C		C	C	C
	DISCO			C	C	C	C	C			C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C		C	C	C
	PUESTA A TIERRA			C	C	C	C	C			C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C		C	C	C
	MESA CON GRADUACION			NA	NA	NA	NA	NA			NA	NA	NA	NA	NA	NA		NA	NA	NA	NA	NA	NA		NA	NA	NA	NA	NA	NA		NA	NA	NA
OTROS	OBSERVACIONES:																																
	Vo.Bo. Supervisor			/	/	/	/	/			/	/	/	/	/	/		/	/	/	/	/	/		/	/	/	/	/	/		/	/	/

* PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

Fuera de servicio: si ☐ no ☒ Fecha de Corrección: N/A.

FIRMA OPERADOR: NOMBRE/APELLIDOS

REVISÓ:

OBSERVACIONES:

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **OPERADOR** del Equipo.
En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su **SUPERVISOR** quien tomará la decisión más segura.

Powered by CamScanner

	FORMATO	Código: FT-GP-029
	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE CORTADORA	Fecha: 31/Octubre/2022
		Versión: Original

EMPRESA: C vapa | PLACAS No.: NA | MODELO: | MARCA:
INSPECCIONADO POR: | LOCALIZACION: Bodega obra | EQUIPO No. XX
PERIODO: DEL 11 AL 11 DE agosto DEL 20023

Mes de inspección : Agosto 2023

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DE LOS ÍTEMS	CANTIDAD	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
INDICADOR	ESTADO GENERAL												B																				
	SIST. ALIMENTACIÓN DE TOMAS												B																				
	CONEXIONES + -												B																				
	SWITCH ENCENDIDO												B																				
	CABLES												B																				
	GUARDAS												B																				
	DISCO												B																				
	PUESTA A TIERRA												B																				
	MESA CON GRADUACION												NA																				
OTROS	OBSERVACIONES:																																
	Vo.Bo. Supervisor																																

* PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

Fuera de servicio: si ☐ no ☒ | Fecha de Corrección: NA

FIRMA OPERADOR: _____ | Jose Gasora NOMBRE/APELLIDOS

REVISÓ: Yoany Acosta.

OBSERVACIONES:

La cortadora se encuentra en buen estado ya que es nueva.

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **OPERADOR** del Equipo.
En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su **SUPERVISOR** quien tomará la decisión más segura.

Powered by CamScanner

	FORMATO	Código: FT-GP-029
	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE CORTADORA	Fecha: 31/Octubre/2023
		Versión: Original

EMPRESA: Consorcio Vega. PLACAS No: SQU004 720192019. MODELO: ? GCO 14-14L. MARCA: BOSCH.

INSPECCIONADO POR: Diana Lopera LOCALIZACION: Oficina Medellín EQUIPO No. 1

PERIODO: DEL 23 AL 24 DE Octubre DEL 2023

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DE LOS ÍTEMS	CANTIDAD	Mes de inspección: Octubre 2023 — 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
INDICADOR	ESTADO GENERAL		C C C C C C / C C
	SIST. ALIMENTACIÓN DE TOMAS		C C C C C C / C C
	CONEXIONES + -		C C C C C C / C C
	SWITCH ENCENDIDO		C C C C C C / C C
	CABLES		C C C C C C / C C
	GUARDAS		C C C C C C / C C
	DISCO		C C C C C C / C C
	PUESTA A TIERRA		C C C C C C / C C
	MESA CON GRADUACION		NA NA NA NA NA NA / NA NA
OTROS	OBSERVACIONES.		
	Vo.Bo. Supervisor		/ / /

CONSORCIO VAPA NIT. 901.669.477-1	FORMATO	Código: FT-GP-051
	PREOPERACIONAL VIBRADOR DE CONCRETO	Fecha: 07/Febrero/2023
		Versión: Original

EMPRESA:	Consorcio Vapa	PLACAS No.	60164.	MODELO:	Vibrador electrico de concreto
MARCA:	Boxer.	EQUIPO No.:	Vibrador de concreto electrico

INSPECCIONADO POR: Diana Cepeda

LOCALIZACION: Obra miraflores

PERIODO: DEL 20 AL 25. DE Noviembre DEL 2023.

	ÍTEM A MOTOR	CANTIDAD	LUN. B	LUN. M	MAR. B	MAR. M	MIER. B	MIER. M	JUEV. B	JUEV. M	VIER. B	VIER. M	SAB. B	SAB. M	DOM. B	DOM. M
ESTADO MECANICO	MOTOR															
	TANQUE DE COMBUSTIBLE															
	NIVEL DE ACEITE															
	SOPORTES															
	MANGUERA															
	* CORREAS															
	* GUARDAS															
	TUBO DE ESCAPE															
	AGARRADERAS															
	ACOPLE ROTADOR															
	ELECTRICO	1	1		1		1		1		1		1			
	EXTENSION ELECTRICA		✓		✓		✓				✓		✓			
	AISLAMIENTO MOTOR		✓		✓		✓				✓		✓			
	LINEA A TIERRA		✓		✓		✓				✓		✓			
	AGARRADERA		✓		✓		✓				✓		✓			
	SWICHE ENCENDIDO		✓		✓		✓				✓		✓			
	ACOPLE ROTADOR		✓		✓		✓				✓		✓			
OTROS	OBSERVACIONES:															
	Vo.Bo. Supervisor															

* PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

Fuera de servicio: si ☐ no ☒ Fecha de Corrección: N/A.

FIRMA OPERADOR: Pedro Fernandez

NOMBRE/APELLIDOS

REVISÓ:

OBSERVACIONES:

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla UNICAMENTE el OPERADOR del Equipo.
En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su SUPERVISOR quien tomará la decisión más segura.

Powered by CamScanner

CONSORCIO VAPA NIT. 901.663.477-1	FORMATO	Código: FT-GP-051
	PREOPERACIONAL VIBRADOR DE CONCRETO	Fecha: 07/Febrero/2023
		Versión: Original

EMPRESA:	Consorcio Vapa	PLACAS No. ⟶	50164	MODELO:	Vibrador de concreto
MARCA:	Bosch.	EQUIPO No.: ⟶	1		
INSPECCIONADO POR:	Diana Cortes.				
LOCALIZACION:	Obra vibrador				
PERIODO: DEL	27 AL 30	DE	Noviembre	DEL	2023

	ITEM A MOTOR	CANTIDAD	LUN. B	LUN. M	MAR. B	MAR. M	MIER. B	MIER. M	JUEV. B	JUEV. M	VIER. B	VIER. M	SAB. B	SAB. M	DOM. B	DOM. M
ESTADO	MOTOR															
MECANICO	TANQUE DE COMBUSTIBLE															
	NIVEL DE ACEITE															
	SOPORTES															
	MANGUERA															
	* CORREAS															
	* GUARDAS															
	TUBO DE ESCAPE															
	AGARRADERAS															
	ACOPLE ROTADOR															
	ELECTRICO	1	✓		✓		✓		✓							
	EXTENSION ELECTRICA		✓		✓		✓		✓							
	AISLAMIENTO MOTOR		✓		✓		✓		✓							
	LINEA A TIERRA		✓		✓		✓		✓							
	AGARRADERA		✓		✓		✓		✓							
	SWICHE ENCENDIDO		✓		✓		✓		✓							
	ACOPLE ROTADOR		✓		✓		✓		✓							
OTROS	OBSERVACIONES:															
	Vo.Bo. Supervisor															

* PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

Fuera de servicio: si ☐ no ☒

Fecha de Corrección: N/A.

FIRMA OPERADOR:

NOMBRE/APELLIDOS

REVISÓ:

OBSERVACIONES:

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla UNICAMENTE el OPERADOR del Equipo.
En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su SUPERVISOR quien tomará la decisión más segura.

Powered by CamScanner

CONSORCIO VAPA NIT. 901.669.477-1	FORMATO	Código: FT-GP-046
	PREOPERACIONAL TRABAJO DE SOLDADURA	Fecha: 31/Octubre/2022
		Versión: Original

Placa	JBJ720	Modelo	Field. Power 190	Marca	Extreme welds.
Operador	Arnold Gutierrez	Equipo No.	1	Obra o Contrato:	Contrato Ariguaiger N0027024

En cada espacio escriba "C" si el parámetro cumple o "I" si el parámetro incumple o "NA" si no aplica

Partes del equipo soldador	Descripción de los Componentes	Cantidad	Mes de inspección: Febrero 2024 — 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
ESTADO MECÁNICO	SOPORTES DE MOTOR		C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C
	SOPORTE DE GENERADOR		C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C
	NIVELES DE ACEITE		C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C
	CONEXIONES ELÉCTRICAS		C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C
	PUESTAS A TIERRA (VARILLA COPPER WELL; GRAPA, CABLE DESNUDO)		C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C
	INDICADORES, (HORÓMETRO, TEMPERATURA)		M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M
	BATERIAS Y BORNES		M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M
	TANQUE DE COMBUSTIBLE		C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C
	EXHOSTO		M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M
	NIVELES DE AGUA (RADIADOR)		M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M
	LLANTAS		C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C
	DISPOSITIVO DE TIRO		C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C
	COMPUERTAS LATERALES		C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C
	GUARDAS		C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C
	INDICADORES/SALIDA 110 Y 220 AC		C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C
	CORREAS ALTERNADOR, MOTOR		C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C
	KIT PARA CONTROL AMBIENTAL (PLÁSTICO-TELA OLEOFÍLICA, ETC)		C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C
	CONECTORES TRIPOLARES PARA PULIDORAS Y OTROS		C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C
	CONECTORES DE ACOPLE RÁPIDO-MAZA PINZA		C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C
	EXTINTOR PQS - 20 LBS (MÍNIMO 1)	Clase: multiproposito	Capacidad: 10lb. Fecha de vencimiento: OCT. 2024.

Nota: Para los ítems que se encuentren en observación (I) incumpliendo se deberá gestionar en campo de acuerdo al requerimiento.

OBSERVACIONES (Describir cualquier condición anormal observada con la fecha)	
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	
6.	
7.	
8.	

Nombre de la persona a cargo de la máquina: Arnold Gutierrez Cargo: Soldador Firma:

Inspeccionado por: Yenny Cuesta. Cargo: Ingeniera Ambiental Firma:

Powered by CamScanner

CONSORCIO VAPA NIT. 901.669.417-1	FORMATO	CÓDIGO: FT-GP-036
	INSPECCIÓN DE HERRAMIENTA	FECHA: 01/JULIO/2022
		VERSIÓN: ORIGINAL

FECHA: 15-2-2024.
OBRA: Contrato Fondigas 002-2023
AREA INSPECCIONADA: Operativa.
NOMBRE DE QUIEN REPORTA: Diana Cepeda.

B = BUENO M = MALO N.A = NO APLICA

ITEM	DESCRIPCIÓN	ESTADO B	M	NA
A	**HERRAMIENTAS MANUALES**			
1	Se usa la adecuada al trabajo	✓		
2	Se encuentran en buen estado	✓		
3	Se guardan y portan adecuadamente	✓		
4	Los mangos de madera no presentan astillas, ni fisuras y están firmemente adheridos.	✓		
5	Se usan prensas de banco para sujetas	✓		
B	**HERRAMIENTAS DE CORTE**	✓		
1	Los cinceles no presentan su cabeza tipo hongo			✓
2	Los cinceles se encuentran afilados			✓
3	Las tarrajas macho o hembra no presentan rotura de sus dientes			✓
4	Las seguetas están correctamente instaladas y no presentan defectos	✓		
5	Las limas disponen de sus mangos y no están rotas o sucias			✓
6	Los serruchos disponen de empuñadura y sus dientes están completos	✓		
7	Los cuchillos disponen de mangos y fundas			✓
C	**HERRAMIENTAS DE GOLPE**	✓		
1	Se emplea el martillo adecuado según la labor	✓		
2	Sus caras y bordes están en buen estado	✓		
3	Su mango no está quebrado, astillado ni flojo	✓		
D	**HERRAMIENTAS DE TORSION - LLAVES**	✓		
1	Cuentan con llaves de pulgadas y milimétricas	✓		
2	Se observan en la llave huellas y palancas	✓		
3	Se dispone de llaves para golpear	✓		
4	Las llaves no presentan sus mordazas abiertas o deterioradas	✓		
5	La herramienta para electricista cuenta con el aislamiento adecuado y son probadas frecuentemente			✓
6	La punta y cabo de los destornilladores se encuentran en buen estado	✓		
7	Se dispone de herramientas que no produzcan chispas.			✓
E	**HERRAMIENTAS ELECTRICAS**	✓		—
1	Las herramientas según Las adecuadas según el riesgo (humedad, vapores)	-		✓
2	Se emplean los elementos de protección personal de acuerdo con la herramienta empleada	✓		-
3	Están limpia y lubricadas	✓		
4	Tienen sus guardas			
5	Posee aislamiento doble o conexión a tierra por enchufe de tres patas	✓		
6	El cable y enchufe no presentan daños	✓		
7	En los taladros se observa el mandil con golpes	✓		
8	Brocas sin filo o se ha reducido su diámetro para taladros pequeños	✓		
9	Los esmeriles cuentan con guardas y los soportes de los discos o piedras son los adecuados			✓
10	Los collarines coinciden en diámetro y están instalados según el relieve			✓
11	Se observa deterioro en las roscas o tornillo en las ruedas abrasivas.			✓
12	Se almacenan las pulidoras y discos en sitios donde puedan ser golpeados	✓		
F	**HERRAMIENTA NEUMATICA**			✓
1	Las mangueras y acoples se encuentran en buen estado			✓
2	Se emplean elementos de protección personal de acuerdo con la herramienta			✓
3	Se trabaja a las presiones indicadas			✓
4	La herramienta es descargada al terminar.			✓
5	**HERRAMIENTA POR DETONACION**			✓
6	El personal es autorizado			✓
7	Emplean los elementos de protección			✓
8	Se descarga y es almacenada			✓

OBSERVACIONES

Edwin Zambrano R.

Powered by CamScanner

CONSORCIO VAPA NIT. 901.669.477-1	FORMATO	CÓDIGO: FT-GP-036
	INSPECCIÓN DE HERRAMIENTA	FECHA: 01/JULIO/2022
		VERSIÓN: ORIGINAL

FECHA: 24-1-2024
OBRA: Contrato Rondaguer. N 002-2023
AREA INSPECCIONADA: Mona caperc — Operativa
NOMBRE DE QUIEN REPORTA: Diana caperc.

B = BUENO M = MALO N.A = NO APLICA

ITEM	DESCRIPCIÓN	ESTADO B	M	NA
A	**HERRAMIENTAS MANUALES**	✓		
1	Se usa la adecuada al trabajo	✓		
2	Se encuentran en buen estado	✓		
3	Se guardan y portan adecuadamente	✓		
4	Los mangos de madera no presentan astillas, ni fisuras y están firmemente adheridos.	✓		
5	Se usan prensas de banco para sujetas	✓		
B	**HERRAMIENTAS DE CORTE**	✓		
1	Los cinceles no presentan su cabeza tipo hongo			✓
2	Los cinceles se encuentran afilados			✓
3	Las tarrajas macho o hembra no presentan rotura de sus dientes			✓
4	Las seguetas están correctamente instaladas y no presentan defectos	✓		
5	Las limas disponen de sus mangos y no están rotas o sucias			✓
6	Los serruchos disponen de empuñadura y sus dientes están completos	✓		
7	Los cuchillos disponen de mangos y fundas			✓
C	**HERRAMIENTAS DE GOLPE**	✓		
1	Se emplea el martillo adecuado según la labor	✓		
2	Sus caras y bordes están en buen estado	✓		
3	Su mango no está quebrado, astillado ni flojo	✓		
D	**HERRAMIENTAS DE TORSION - LLAVES**	✓		
1	Cuentan con llaves de pulgadas y milimétricas	✓		
2	Se observan en la llave huellas y palancas	✓		
3	Se dispone de llaves para golpear	✓		
4	Las llaves no presentan sus mordazas abiertas o deterioradas	✓		
5	La herramienta para electricista cuenta con el aislamiento adecuado y son probadas frecuentemente			✓
6	La punta y cabo de los destornilladores se encuentran en buen estado	✓		
7	Se dispone de herramientas que no produzcan chispas.			✓
E	**HERRAMIENTAS ELECTRICAS**	✓		
1	Las herramientas según Las adecuadas según el riesgo (humedad, vapores)			✓
2	Se emplean los elementos de protección personal de acuerdo con la herramienta empleada	✓		
3	Están limpia y lubricadas	✓		
4	Tienen sus guardas	✓		
5	Posee aislamiento doble o conexión a tierra por enchufe de tres patas	✓		
6	El cable y enchufe no presentan daños	✓		
7	En los taladros se observa el mandil con golpes	✓		
8	Brocas sin filo o se ha reducido su diámetro para taladros pequeños	✓		
9	Los esmeriles cuentan con guardas y los soportes de los discos o piedras son los adecuados			✓
10	Los collarines coinciden en diámetro y están instalados según el relieve			✓
11	Se observa deterioro en las roscas o tornillo en las ruedas abrasivas.			✓
12	Se almacenan las pulidoras y discos en sitios donde puedan ser golpeados	✓		
F	**HERRAMIENTA NEUMATICA**			✓
1	Las mangueras y acoples se encuentran en buen estado			✓
2	Se emplean elementos de protección personal de acuerdo con la herramienta			✓
3	Se trabaja a las presiones indicadas			✓
4	La herramienta es descargada al terminar.			✓
5	**HERRAMIENTA POR DETONACION**			✓
6	El personal es autorizado			✓
7	Emplean los elementos de protección			✓
8	Se descarga y es almacenada			✓

OBSERVACIONES

Edwin Zambrano Reyes
RESPONSABLE DEL AREA

Diana Caperc.
RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN

Powered by CamScanner

25161

CONSORCIO VAPA NIT. 901.669.477-1	FORMATO	CÓDIGO: FT-GP-036
	INSPECCIÓN DE HERRAMIENTA	FECHA: 01/JULIO/2022
		VERSIÓN: ORIGINAL

FECHA: 26-12-2023
OBRA: Contrato fundiger. N° 002-2023. Obra mirador.
AREA INSPECCIONADA: operativo.
NOMBRE DE QUIEN REPORTA: Yenny cuesta.

B = BUENO M = MALO N.A = NO APLICA

ITEM	DESCRIPCIÓN	ESTADO B	M	NA
A	**HERRAMIENTAS MANUALES**			
1	Se usa la adecuada al trabajo	✓		
2	Se encuentran en buen estado	✓		
3	Se guardan y portan adecuadamente	✓		
4	Los mangos de madera no presentan astillas, ni fisuras y están firmemente adheridos.	✓		
5	Se usan prensas de banco para sujetas	✓		
B	**HERRAMIENTAS DE CORTE**			
1	Los cinceles no presentan su cabeza tipo hongo			✓
2	Los cinceles se encuentran afilados			✓
3	Las tarrajas macho o hembra no presentan rotura de sus dientes			✓
4	Las seguetas están correctamente instaladas y no presentan defectos	✓		
5	Las limas disponen de sus mangos y no están rotas o sucias	✓		✓
6	Los serruchos disponen de empuñadura y sus dientes están completos			✓
7	Los cuchillos disponen de mangos y fundas			✓
C	**HERRAMIENTAS DE GOLPE**	✓		
1	Se emplea el martillo adecuado según la labor	✓		
2	Sus caras y bordes están en buen estado	✓		
3	Su mango no está quebrado, astillado ni flojo	✓		
D	**HERRAMIENTAS DE TORSION - LLAVES**	✓		
1	Cuentan con llaves de pulgadas y milimétricas	✓		
2	Se observan en la llave huellas y palancas	✓		
3	Se dispone de llaves para golpear	✓		
4	Las llaves no presentan sus mordazas abiertas o deterioradas	✓		
5	La herramienta para electricista cuenta con el aislamiento adecuado y son probadas frecuentemente			✓
6	La punta y cabo de los destornilladores se encuentran en buen estado	✓		
7	Se dispone de herramientas que no produzcan chispas.			✓
E	**HERRAMIENTAS ELECTRICAS**	✓		
1	Las herramientas según Las adecuadas según el riesgo (humedad, vapores)			✓
2	Se emplean los elementos de protección personal de acuerdo con la herramienta empleada	✓		
3	Están limpia y lubricadas	✓		
4	Tienen sus guardas	✓		
5	Posee aislamiento doble o conexión a tierra por enchufe de tres patas	✓		
6	El cable y enchufe no presentan daños	✓		
7	En los taladros se observa el mandil con golpes	✓		
8	Brocas sin filo o se ha reducido su diámetro para taladros pequeños	✓		
9	Los esmeriles cuentan con guardas y los soportes de los discos o piedras son los adecuados			✓
10	Los collarines coinciden en diámetro y están instalados según el relieve			✓
11	Se observa deterioro en las roscas o tornillo en las ruedas abrasivas.			✓
12	Se almacenan las pulidoras y discos en sitios donde puedan ser golpeados	✓		
F	**HERRAMIENTA NEUMATICA**			✓
1	Las mangueras y acoples se encuentran en buen estado			✓
2	Se emplean elementos de protección personal de acuerdo con la herramienta			✓
3	Se trabaja a las presiones indicadas			✓
4	La herramienta es descargada al terminar.			✓
5	**HERRAMIENTA POR DETONACION**			✓
6	El personal es autorizado			✓
7	Emplean los elementos de protección			✓
8	Se descarga y es almacenada			✓

OBSERVACIONES

Yenny cuesta
RESPONSABLE DEL AREA

Yenny cuesta.
RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN

Powered by CamScanner

CONSORCIO VAPA NIT. 901.662.477-1	FORMATO	CÓDIGO: FT-GP-038
	INSPECCIÓN DE HERRAMIENTA	FECHA: 01/JULIO/2022
		VERSIÓN: ORIGINAL

FECHA: 6-12-2023
OBRA: Contrato Fondiger N° 002-2023 - obra mirador
AREA INSPECCIONADA: Operativa.
NOMBRE DE QUIEN REPORTA: Obra completa.

B = BUENO M = MALO N.A = NO APLICA

ITEM	DESCRIPCIÓN	ESTADO B	M	NA
A	HERRAMIENTAS MANUALES	✓		
1	Se usa la adecuada al trabajo	✓		
2	Se encuentran en buen estado	✓		
3	Se guardan y portan adecuadamente	✓		
4	Los mangos de madera no presentan astillas, ni fisuras y están firmemente adheridos.	✓		
5	Se usan prensas de banco para sujetas	✓		
B	HERRAMIENTAS DE CORTE	✓		
1	Los cinceles no presentan su cabeza tipo hongo			✓
2	Los cinceles se encuentran afilados			✓
3	Las tarrajas macho o hembra no presentan rotura de sus dientes			✓
4	Las seguetas están correctamente instaladas y no presentan defectos			
5	Las limas disponen de sus mangos y no están rotas o sucias	✓		
6	Los serruchos disponen de empuñadura y sus dientes están completos			✓
7	Los cuchillos disponen de mangos y fundas	✓		
C	HERRAMIENTAS DE GOLPE			✓
1	Se emplea el martillo adecuado según la labor	✓		
2	Sus caras y bordes están en buen estado	✓		
3	Su mango no está quebrado, astillado ni flojo	✓		
D	HERRAMIENTAS DE TORSION - LLAVES	✓		
1	Cuentan con llaves de pulgadas y milimétricas	✓		
2	Se observan en la llave huellas y palancas	✓		
3	Se dispone de llaves para golpear	✓		
4	Las llaves no presentan sus mordazas abiertas o deterioradas	✓		
5	La herramienta para electricista cuenta con el aislamiento adecuado y son probadas frecuentemente	✓		
6	La punta y cabo de los destornilladores se encuentran en buen estado			✓
7	Se dispone de herramientas que no produzcan chispas.	✓		
E	HERRAMIENTAS ELECTRICAS			✓
1	Las herramientas según Las adecuadas según el riesgo (humedad, vapores)	✓		
2	Se emplean los elementos de protección personal de acuerdo con la herramienta empleada			✓
3	Están limpia y lubricadas	✓		
4	Tienen sus guardas	✓		
5	Posee aislamiento doble o conexión a tierra por enchufe de tres patas	✓		
6	El cable y enchufe no presentan daños	✓		
7	En los taladros se observa el mandil con golpes	✓		
8	Brocas sin filo o se ha reducido su diámetro para taladros pequeños	✓		
9	Los esmeriles cuentan con guardas y los soportes de los discos o piedras son los adecuados	✓		
10	Los collarines coinciden en diámetro y están instalados según el relieve			✓
11	Se observa deterioro en las roscas o tornillo en las ruedas abrasivas.			✓
12	Se almacenan las pulidoras y discos en sitios donde puedan ser golpeados			✓
F	HERRAMIENTA NEUMATICA	✓		
1	Las mangueras y acoples se encuentran en buen estado			✓
2	Se emplean elementos de protección personal de acuerdo con la herramienta			✓
3	Se trabaja a las presiones indicadas			✓
4	La herramienta es descargada al terminar.			✓
5	HERRAMIENTA POR DETONACION			✓
6	El personal es autorizado			✓
7	Emplean los elementos de protección			✓
8	Se descarga y es almacenada			✓

OBSERVACIONES

Edwin Zambrano R
RESPONSABLE DEL AREA

RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN

Powered by CamScanner

CONSORCIO VAPA NIT. 901.669.477-1	INSPECCIÓN DE HERRAMIENTA	FECHA: 01/JULIO/2022
		VERSIÓN: ORIGINAL

25162

FECHA: 24-11-2023
OBRA: contrato 002-2023 obra mirador
AREA INSPECCIONADA: operativo.
NOMBRE DE QUIEN REPORTA: Diana Cortes.

B = BUENO M = MALO N.A = NO APLICA

ITEM	DESCRIPCIÓN	ESTADO B	M	NA
A	HERRAMIENTAS MANUALES	✓		
1	Se usa la adecuada al trabajo	✓		
2	Se encuentran en buen estado	✓		
3	Se guardan y portan adecuadamente	✓		
4	Los mangos de madera no presentan astillas, ni fisuras y están firmemente adheridos.	✓		
5	Se usan prensas de banco para sujetas	✓		
B	HERRAMIENTAS DE CORTE	✓		
1	Los cinceles no presentan su cabeza tipo hongo			✓
2	Los cinceles se encuentran afilados			✓
3	Las tarrajas macho o hembra no presentan rotura de sus dientes			✓
4	Las seguetas están correctamente instaladas y no presentan defectos	✓		
5	Las limas disponen de sus mangos y no están rotas o sucias			✓
6	Los serruchos disponen de empuñadura y sus dientes están completos	✓		
7	Los cuchillos disponen de mangos y fundas			✓
C	HERRAMIENTAS DE GOLPE	✓		
1	Se emplea el martillo adecuado según la labor	✓		
2	Sus caras y bordes están en buen estado	✓		
3	Su mango no está quebrado, astillado ni flojo	✓		
D	HERRAMIENTAS DE TORSION - LLAVES	✓		
1	Cuentan con llaves de pulgadas y milimétricas	✓		
2	Se observan en la llave huellas y palancas	✓		
3	Se dispone de llaves para golpear	✓		
4	Las llaves no presentan sus mordazas abiertas o deterioradas	✓		
5	La herramienta para electricista cuenta con el aislamiento adecuado y son probadas frecuentemente			✓
6	La punta y cabo de los destornilladores se encuentran en buen estado	✓		
7	Se dispone de herramientas que no produzcan chispas.			✓
E	HERRAMIENTAS ELECTRICAS	✓		
1	Las herramientas según Las adecuadas según el riesgo (humedad, vapores)			✓
2	Se emplean los elementos de protección personal de acuerdo con la herramienta empleada	✓		
3	Están limpia y lubricadas	✓		
4	Tienen sus guardas	✓		
5	Posee aislamiento doble o conexión a tierra por enchufe de tres patas	✓		
6	El cable y enchufe no presentan daños	✓		
7	En los taladros se observa el mandil con golpes	✓		
8	Brocas sin filo o se ha reducido su diámetro para taladros pequeños	✓		
9	Los esmeriles cuentan con guardas y los soportes de los discos o piedras son los adecuados			✓
10	Los collarines coinciden en diámetro y están instalados según el relieve			✓
11	Se observa deterioro en las roscas o tornillo en las ruedas abrasivas.			✓
12	Se almacenan las pulidoras y discos en sitios donde puedan ser golpeados	✓		
F	HERRAMIENTA NEUMATICA			✓
1	Las mangueras y acoples se encuentran en buen estado			✓
2	Se emplean elementos de protección personal de acuerdo con la herramienta			✓
3	Se trabaja a las presiones indicadas			✓
4	La herramienta es descargada al terminar.			✓
5	HERRAMIENTA POR DETONACION			✓
6	El personal es autorizado			✓
7	Emplean los elementos de protección			✓
8	Se descarga y es almacenada			✓

OBSERVACIONES

Carlos Andres Lopez
RESPONSABLE DEL AREA

RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN

Powered by CamScanner

CONSORCIO VAPA Nit. 901.664.477-1	FORMATO	CÓDIGO: FT-GP-036
	INSPECCIÓN DE HERRAMIENTA	FECHA: 01/JULIO/2022
		VERSIÓN: ORIGINAL

FECHA: 8-11-2023
OBRA: obra mirador - contrato fondigeo N 002-2023
AREA INSPECCIONADA: obra mirador
NOMBRE DE QUIEN REPORTA: Yenny cuesta

B = BUENO M = MALO N.A = NO APLICA

ITEM	DESCRIPCIÓN	ESTADO B	M	NA
A	HERRAMIENTAS MANUALES	✓		
1	Se usa la adecuada al trabajo	✓		
2	Se encuentran en buen estado	✓		
3	Se guardan y portan adecuadamente	✓		
4	Los mangos de madera no presentan astillas, ni fisuras y están firmemente adheridos.	✓		-
5	Se usan prensas de banco para sujetas			✓
B	HERRAMIENTAS DE CORTE	✓		
1	Los cinceles no presentan su cabeza tipo hongo			-
2	Los cinceles se encuentran afilados			✓
3	Las tarrajas macho o hembra no presentan rotura de sus dientes			✓
4	Las seguetas están correctamente instaladas y no presentan defectos	✓		
5	Las limas disponen de sus mangos y no están rotas o sucias			✓
6	Los serruchos disponen de empuñadura y sus dientes están completos	✓		
7	Los cuchillos disponen de mangos y fundas			✓
C	HERRAMIENTAS DE GOLPE	✓		
1	Se emplea el martillo adecuado según la labor	✓		
2	Sus caras y bordes están en buen estado	✓		
3	Su mango no está quebrado, astillado ni flojo	✓		
D	HERRAMIENTAS DE TORSION - LLAVES	✓		
1	Cuentan con llaves de pulgadas y milimétricas	✓		
2	Se observan en la llave huellas y palancas	✓		
3	Se dispone de llaves para golpear		✓	-
4	Las llaves no presentan sus mordazas abiertas o deterioradas	✓		
5	La herramienta para electricista cuenta con el aislamiento adecuado y son probadas frecuentemente			✓
6	La punta y cabo de los destornilladores se encuentran en buen estado	✓		
7	Se dispone de herramientas que no produzcan chispas.	✓		
E	HERRAMIENTAS ELECTRICAS	✓		
1	Las herramientas según Las adecuadas según el riesgo (humedad, vapores)			✓
2	Se emplean los elementos de protección personal de acuerdo con la herramienta empleada	✓		
3	Están limpia y lubricadas	✓		
4	Tienen sus guardas	✓		
5	Posee aislamiento doble o conexión a tierra por enchufe de tres patas	✓		
6	El cable y enchufe no presentan daños	✓		
7	En los taladros se observa el mandil con golpes	✓		
8	Brocas sin filo o se ha reducido su diámetro para taladros pequeños	✓		
9	Los esmeriles cuentan con guardas y los soportes de los discos o piedras son los adecuados			✓
10	Los collarines coinciden en diámetro y están instalados según el relieve			✓
11	Se observa deterioro en las roscas o tornillo en las ruedas abrasivas.	✓		
12	Se almacenan las pulidoras y discos en sitios donde puedan ser golpeados	✓		
F	HERRAMIENTA NEUMATICA			✓
1	Las mangueras y acoples se encuentran en buen estado			✓
2	Se emplean elementos de protección personal de acuerdo con la herramienta			✓
3	Se trabaja a las presiones indicadas			✓
4	La herramienta es descargada al terminar.			✓
5	HERRAMIENTA POR DETONACION			✓
6	El personal es autorizado			✓
7	Emplean los elementos de protección			✓
8	Se descarga y es almacenada			✓

OBSERVACIONES

Orlando Rodriguez
RESPONSABLE DEL AREA

Yenny cuesta
RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN

Powered by CamScanner

CONSORCIO VAPA NIT. 901.669.477-1	FORMATO	CÓDIGO: FT-GP-036
	INSPECCIÓN DE HERRAMIENTA	FECHA: 01/JULIO/2022
		VERSIÓN: ORIGINAL

FECHA: 13-10-2023
OBRA: contrato fenidor No 002-2023.
AREA INSPECCIONADA: operativa.
NOMBRE DE QUIEN REPORTA: Orlando Rodriguez.

B = BUENO M = MALO NA = NO APLICA

ITEM	DESCRIPCIÓN	ESTADO B	M	NA
A	HERRAMIENTAS MANUALES	✓		
1	Se usa la adecuada al trabajo	✓		
2	Se encuentran en buen estado	✓		
3	Se guardan y portan adecuadamente	✓		
4	Los mangos de madera no presentan astillas, ni fisuras y están firmemente adheridos.	✓		
5	Se usan prensas de banco para sujetas			
B	HERRAMIENTAS DE CORTE			
1	Los cinceles no presentan su cabeza tipo hongo			✓
2	Los cinceles se encuentran afilados			✓
3	Las tarrajas macho o hembra no presentan rotura de sus dientes			✓
4	Las seguetas están correctamente instaladas y no presentan defectos	✓		
5	Las limas disponen de sus mangos y no están rotas o sucias	✓		
6	Los serruchos disponen de empuñadura y sus dientes están completos	✓		
7	Los cuchillos disponen de mangos y fundas			✓
C	HERRAMIENTAS DE GOLPE	✓		
1	Se emplea el martillo adecuado según la labor	✓		
2	Sus caras y bordes están en buen estado	✓		
3	Su mango no está quebrado, astillado ni flojo	✓		
D	HERRAMIENTAS DE TORSION - LLAVES	✓		
1	Cuentan con llaves de pulgadas y milimétricas	✓		
2	Se observan en la llave huellas y palancas	✓		
3	Se dispone de llaves para golpear			✓
4	Las llaves no presentan sus mordazas abiertas o deterioradas	✓		
5	La herramienta para electricista cuenta con el aislamiento adecuado y son probadas frecuentemente			✓
6	La punta y cabo de los destornilladores se encuentran en buen estado	✓		
7	Se dispone de herramientas que no produzcan chispas.			✓
E	HERRAMIENTAS ELECTRICAS	✓		
1	Las herramientas según Las adecuadas según el riesgo (humedad, vapores)	✓		
2	Se emplean los elementos de protección personal de acuerdo con la herramienta empleada	✓		
3	Están limpia y lubricadas	✓		
4	Tienen sus guardas	✓		
5	Posee aislamiento doble o conexión a tierra por enchufe de tres patas	✓		
6	El cable y enchufe no presentan daños	✓		
7	En los taladros se observa el mandil con golpes	✓		
8	Brocas sin filo o se ha reducido su diámetro para taladros pequeños	✓		
9	Los esmeriles cuentan con guardas y los soportes de los discos o piedras son los adecuados	✓		
10	Los collarines coinciden en diámetro y están instalados según el relieve			✓
11	Se observa deterioro en las roscas o tornillo en las ruedas abrasivas.			-
12	Se almacenan las pulidoras y discos en sitios donde puedan ser golpeados	✓		
F	HERRAMIENTA NEUMATICA			✓
1	Las mangueras y acoples se encuentran en buen estado			✓
2	Se emplean elementos de protección personal de acuerdo con la herramienta			✓
3	Se trabaja a las presiones indicadas			✓
4	La herramienta es descargada al terminar.			✓
5	HERRAMIENTA POR DETONACION			✓
6	El personal es autorizado			✓
7	Emplean los elementos de protección			✓
8	Se descarga y es almacenada			✓

OBSERVACIONES

Edwin Zambrano
RESPONSABLE DEL AREA

Yenny Costa
RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN

Powered by CamScanner

CONSORCIO VAPA NIT. 901 669 477 1	FORMATO	CÓDIGO: FT-GP-036
	INSPECCIÓN DE HERRAMIENTA	FECHA: 01/JULIO/2022
		VERSIÓN: ORIGINAL

FECHA: 06-9-2023
OBRA: Obra Mi Pedazo.
AREA INSPECCIONADA: OPERATIVA
NOMBRE DE QUIEN REPORTA: Yenny Cueto.

B = BUENO M = MALO N.A = NO APLICA

ITEM	DESCRIPCIÓN	ESTADO B	M	NA
A	HERRAMIENTAS MANUALES	✓		
1	Se usa la adecuada al trabajo	✓		
2	Se encuentran en buen estado	✓		
3	Se guardan y portan adecuadamente	✓		
4	Los mangos de madera no presentan astillas, ni fisuras y están firmemente adheridos.	✓		
5	Se usan prensas de banco para sujetas	✓		
B	HERRAMIENTAS DE CORTE			
1	Los cinceles no presentan su cabeza tipo hongo			✓
2	Los cinceles se encuentran afilados			✓
3	Las tarrajas macho o hembra no presentan rotura de sus dientes			✓
4	Las seguetas están correctamente instaladas y no presentan defectos			
5	Las limas disponen de sus mangos y no están rotas o sucias			✓
6	Los serruchos disponen de empuñadura y sus dientes están completos			✓
7	Los cuchillos disponen de mangos y fundas			✓
C	HERRAMIENTAS DE GOLPE	✓		
1	Se emplea el martillo adecuado según la labor	✓		
2	Sus caras y bordes están en buen estado	✓		
3	Su mango no está quebrado, astillado ni flojo	✓		
D	HERRAMIENTAS DE TORSION - LLAVES			✓
1	Cuentan con llaves de pulgadas y milimétricas			✓
2	Se observan en la llave huellas y palancas			
3	Se dispone de llaves para golpear			✓
4	Las llaves no presentan sus mordazas abiertas o deterioradas	✓		
5	La herramienta para electricista cuenta con el aislamiento adecuado y son probadas frecuentemente			✓
6	La punta y cabo de los destornilladores se encuentran en buen estado			✓
7	Se dispone de herramientas que no produzcan chispas.			✓
E	HERRAMIENTAS ELECTRICAS	✓		
1	Las herramientas según Las adecuadas según el riesgo (humedad, vapores)	✓		
2	Se emplean los elementos de protección personal de acuerdo con la herramienta empleada	✓		
3	Están limpia y lubricadas	✓		
4	Tienen sus guardas	✓		
5	Posee aislamiento doble o conexión a tierra por enchufe de tres patas	✓		
6	El cable y enchufe no presentan daños	✓		
7	En los taladros se observa el mandil con golpes	✓		
8	Brocas sin filo o se ha reducido su diámetro para taladros pequeños	✓		
9	Los esmeriles cuentan con guardas y los soportes de los discos o piedras son los adecuados			✓
10	Los collarines coinciden en diámetro y están instalados según el relieve			✓
11	Se observa deterioro en las roscas o tornillo en las ruedas abrasivas.			✓
12	Se almacenan las pulidoras y discos en sitios donde puedan ser golpeados	✓		
F	HERRAMIENTA NEUMATICA			
1	Las mangueras y acoples se encuentran en buen estado			✓
2	Se emplean elementos de protección personal de acuerdo con la herramienta			✓
3	Se trabaja a las presiones indicadas			✓
4	La herramienta es descargada al terminar.			✓
5	HERRAMIENTA POR DETONACION			✓
6	El personal es autorizado			✓
7	Emplean los elementos de protección			✓
8	Se descarga y es almacenada			✓

OBSERVACIONES

Enrique Cabrera
RESPONSABLE DEL AREA

Yenny Cueto
RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN

Powered by CamScanner

CONSORCIO VAPA NIT. 901.669.477-1	FORMATO	CÓDIGO: FT-GP-036
	INSPECCIÓN DE HERRAMIENTA	FECHA: 01/JULIO/2022
		VERSIÓN: ORIGINAL

FECHA: 12/07/2023
OBRA: Minador
AREA INSPECCIONADA: Obra — Contrato FONDIGER No. 002-2023
NOMBRE DE QUIEN REPORTA: Yenny Cuesta

B = BUENO M = MALO N.A = NO APLICA

ITEM	DESCRIPCIÓN	ESTADO B	M	NA
A	**HERRAMIENTAS MANUALES**			
1	Se usa la adecuada al trabajo	X		
2	Se encuentran en buen estado	X		
3	Se guardan y portan adecuadamente	X		
4	Los mangos de madera no presentan astillas, ni fisuras y están firmemente adheridos.	X		
5	Se usan prensas de banco para sujetas	X		
B	**HERRAMIENTAS DE CORTE**			
1	Los cinceles no presentan su cabeza tipo hongo	X		
2	Los cinceles se encuentran afilados	X		
3	Las tarrajas macho o hembra no presentan rotura de sus dientes	X		
4	Las seguetas están correctamente instaladas y no presentan defectos	X		
5	Las limas disponen de sus mangos y no están rotas o sucias	X		
6	Los serruchos disponen de empuñadura y sus dientes están completos	X		
7	Los cuchillos disponen de mangos y fundas			
C	**HERRAMIENTAS DE GOLPE**	X		
1	Se emplea el martillo adecuado según la labor	X		
2	Sus caras y bordes están en buen estado	X		
3	Su mango no está quebrado, astillado ni flojo			
D	**HERRAMIENTAS DE TORSION - LLAVES**			
1	Cuentan con llaves de pulgadas y milimétricas			
2	Se observan en la llave huellas y palancas			
3	Se dispone de llaves para golpear			
4	Las llaves no presentan sus mordazas abiertas o deterioradas			
5	La herramienta para electricista cuenta con el aislamiento adecuado y son probadas frecuentemente			
6	La punta y cabo de los destornilladores se encuentran en buen estado			
7	Se dispone de herramientas que no produzcan chispas			
E	**HERRAMIENTAS ELECTRICAS**			
1	Las herramientas según Las adecuadas según el riesgo (humedad, vapores)	X		
2	Se emplean los elementos de protección personal de acuerdo con la herramienta empleada	X		
3	Están limpia y lubricadas	X		
4	Tienen sus guardas	X		
5	Posee aislamiento doble o conexión a tierra por enchufe de tres patas	X		
6	El cable y enchufe no presentan daños	X		
7	En los taladros se observa el mandil con golpes	X		
8	Brocas sin filo o se ha reducido su diámetro para taladros pequeños	X		
9	Los esmeriles cuentan con guardas y los soportes de los discos o piedras son los adecuados	X		
10	Los collarines coinciden en diámetro y están instalados según el relieve	X		
11	Se observa deterioro en las roscas o tornillo en las ruedas abrasivas	X		
12	Se almacenan las pulidoras y discos en sitios donde puedan ser golpeados	X		
F	**HERRAMIENTA NEUMATICA**			
1	Las mangueras y acoples se encuentran en buen estado			
2	Se emplean elementos de protección personal de acuerdo con la herramienta			
3	Se trabaja a las presiones indicadas			
4	La herramienta es descargada al terminar			
5	**HERRAMIENTA POR DETONACION**			
6	El personal es autorizado			
7	Emplean los elementos de protección			
8	Se descarga y es almacenada			

OBSERVACIONES: Las herramientas se encuentran en buen estado y almacenadas acordes a lo requerido con el fabricante.

Enrique Calderon
RESPONSABLE DEL AREA

Yenny Cuesta
RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN

Powered by CamScanner

CONSORCIO VAPA Nit. 901.669.477-1	FORMATO	CÓDIGO: FT-GP-036
	INSPECCIÓN DE HERRAMIENTA	FECHA: 01/JULIO/2022
		VERSIÓN: ORIGINAL

FECHA: 22/06/23
OBRA: Contrato Fundición 002-23
AREA INSPECCIONADA: Herramienta
NOMBRE DE QUIEN REPORTA: Yenny Cortés

B = BUENO M = MALO N.A = NO APLICA

ITEM	DESCRIPCIÓN	ESTADO B	ESTADO M	ESTADO NA
A	**HERRAMIENTAS MANUALES**			
1	Se usa la adecuada al trabajo			
2	Se encuentran en buen estado			
3	Se guardan y portan adecuadamente			
4	Los mangos de madera no presentan astillas, ni fisuras y están firmemente adheridos			
5	Se usan prensas de banco para sujetas			
B	**HERRAMIENTAS DE CORTE**			
1	Los cinceles no presentan su cabeza tipo hongo	X		
2	Los cinceles se encuentran afilados	X		
3	Las tarrajas macho o hembra no presentan rotura de sus dientes	X		
4	Las seguetas están correctamente instaladas y no presentan defectos	X		
5	Las limas disponen de sus mangos y no están rotas o sucias	X		
6	Los serruchos disponen de empuñadura y sus dientes están completos			
7	Los cuchillos disponen de mangos y fundas			
C	**HERRAMIENTAS DE GOLPE**			
1	Se emplea el martillo adecuado según la labor			
2	Sus caras y bordes están en buen estado			
3	Su mango no está quebrado, astillado ni flojo			
D	**HERRAMIENTAS DE TORSION - LLAVES**			
1	Cuentan con llaves de pulgadas y milimétricas			
2	Se observan en la llave huellas y palancas			
3	Se dispone de llaves para golpear			
4	Las llaves no presentan sus mordazas abiertas o deterioradas			
5	La herramienta para electricista cuenta con el aislamiento adecuado y son probadas frecuentemente			
6	La punta y cabo de los destornilladores se encuentran en buen estado			
7	Se dispone de herramientas que no produzcan chispas			
E	**HERRAMIENTAS ELECTRICAS**			
1	Las herramientas según Las adecuadas según el riesgo (humedad, vapores).	X		
2	Se emplean los elementos de protección personal de acuerdo con la herramienta empleada	X		
3	Están limpia y lubricadas	X		
4	Tienen sus guardas	X		
5	Posee aislamiento doble o conexión a tierra por enchufe de tres patas	X		
6	El cable y enchufe no presentan daños	X		
7	En los taladros se observa el mandil con golpes			X
8	Brocas sin filo o se ha reducido su diámetro para taladros pequeños			X
9	Los esmeriles cuentan con guardas y los soportes de los discos o piedras son los adecuados	X		
10	Los collarines coinciden en diámetro y están instalados según el relieve	X		
11	Se observa deterioro en las roscas o tornillo en las ruedas abrasivas.	X		
12	Se almacenan las pulidoras y discos en sitios donde puedan ser golpeados	X		
F	**HERRAMIENTA NEUMATICA**			
1	Las mangueras y acoples se encuentran en buen estado			
2	Se emplean elementos de protección personal de acuerdo con la herramienta			
3	Se trabaja a las presiones indicadas			
4	La herramienta es descargada al terminar.			
5	**HERRAMIENTA POR DETONACION**			
6	El personal es autorizado			
7	Emplean los elementos de protección			
8	Se descarga y es almacenada			

OBSERVACIONES: La Cortadora se encuentra en buen estado ya que es nueva.

Enrique Calderón
RESPONSABLE DEL AREA

Yenny Cortés
RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN

Powered by CamScanner

CONSORCIO VAPA NIT. 901 662 477 1	FORMATO	CÓDIGO: FT-GP-036
	INSPECCIÓN DE HERRAMIENTA	FECHA: 01/JULIO/2022
		VERSIÓN: ORIGINAL

FECHA: 25-05-2023
OBRA: Contrato Fondiger No 602-23
AREA INSPECCIONADA: Mirador
NOMBRE DE QUIEN REPORTA: Yenny Cuesta

B = BUENO M = MALO N.A = NO APLICA

ITEM	DESCRIPCIÓN	ESTADO B	M	NA
A	**HERRAMIENTAS MANUALES**			
1	Se usa la adecuada al trabajo	X		
2	Se encuentran en buen estado	X		
3	Se guardan y portan adecuadamente	X		
4	Los mangos de madera no presentan astillas, ni fisuras y están firmemente adheridos.	X		
5	Se usan prensas de banco para sujetas			X
B	**HERRAMIENTAS DE CORTE**			
1	Los cinceles no presentan su cabeza tipo hongo			
2	Los cinceles se encuentran afilados	X		
3	Las tarrajas macho o hembra no presentan rotura de sus dientes	X		X
4	Las seguetas están correctamente instaladas y no presentan defectos	X		X
5	Las limas disponen de sus mangos y no están rotas o sucias	X		
6	Los serruchos disponen de empuñadura y sus dientes están completos	X		
7	Los cuchillos disponen de mangos y fundas	X		
C	**HERRAMIENTAS DE GOLPE**			
1	Se emplea el martillo adecuado según la labor			
2	Sus caras y bordes están en buen estado			
3	Su mango no está quebrado, astillado ni flojo			
D	**HERRAMIENTAS DE TORSION - LLAVES**			
1	Cuentan con llaves de pulgadas y milimétricas			X
2	Se observan en la llave huellas y palancas			X
3	Se dispone de llaves para golpear			X
4	Las llaves no presentan sus mordazas abiertas o deterioradas			X
5	La herramienta para electricista cuenta con el aislamiento adecuado y son probadas frecuentemente			X
6	La punta y cabo de los destornilladores se encuentran en buen estado			X
7	Se dispone de herramientas que no produzcan chispas			X
E	**HERRAMIENTAS ELECTRICAS**			
1	Las herramientas segun Las adecuadas según el riesgo (humedad, vapores)			X
2	Se emplean los elementos de protección personal de acuerdo con la herramienta empleada			X
3	Están limpia y lubricadas			X
4	Tienen sus guardas			X
5	Posee aislamiento doble o conexión a tierra por enchufe de tres patas			X
6	El cable y enchufe no presentan daños			X
7	En los taladros se observa el mandil con golpes			X
8	Brocas sin filo o se ha reducido su diámetro para taladros pequeños			X
9	Los esmeriles cuentan con guardas y los soportes de los discos o piedras son los adecuados			X
10	Los collarines coinciden en diámetro y están instalados según el relieve			X
11	Se observa deterioro en las roscas o tornillo en las ruedas abrasivas.			X
12	Se almacenan las pulidoras y discos en sitios donde puedan ser golpeados			X
F	**HERRAMIENTA NEUMATICA**			
1	Las mangueras y acoples se encuentran en buen estado			X
2	Se emplean elementos de protección personal de acuerdo con la herramienta			X
3	Se trabaja a las presiones indicadas			X
4	La herramienta es descargada al terminar.			X
5	**HERRAMIENTA POR DETONACION**			
6	El personal es autorizado			X
7	Emplean los elementos de protección			X
8	Se descarga y es almacenada			X

OBSERVACIONES

Eunice Calderón
RESPONSABLE DEL AREA

Yenny Cuesta
RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN

Powered by CamScanner

CONSORCIO VAPA
NIT. 901.669.477-1

FORMATO

LISTA DE CHEQUEO PRE OPERACIONAL DE HERRAMIENTAS MANUAL

Código: FT-GP-023
Fecha: 31/Octubre/2022
Versión: Original

En cada espacio escriba "C" si el parámetro cumple o "I" si el parámetro incumple o "NA" si no aplica

TRABAJADOR	Jose Basora	CÉDULA	4.985.998	Permiso de trabajo	SI	NO
AREA O FRENTE DE TRABAJO:	Contrato N. 002-23 Mirador					

MES DE INSPECCIÓN: Junio 2023

Descripción de los componentes	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
LIMAS																															
Estado del mango o empuñadura	C	C	C		C	C	C	C	C	C	/	/	C	C	C	C	C	/	/	C	C	C	C	C							
Mango anclado firme y limpio	C	C	C		C	C	C	C	C	C	/	/	C	C	C	C	C														
Estado del cuerpo de la lima	C	C	C		C	C	C	C	C	C	/	/	C	C	C	C	C	/	/	C	C	C	C	C							
Cuerpo sin malformaciones o desgastes	C	C	C		C	C	C	C	C	C	/	/	C	C	C	C	C														
Estado librado cuerpo de la lima	C	C	C		C	C	C	C	C	C	/	/	C	C	C	C	C	/	/	C	C	C	C	C							
MACHETE											/	/	/	/				/	/												
Estado del mango o empuñadura	C	C	C		C	C	C	C	C	C	/	/	C	C	C	C	C	/		C	C	C	C	C							
Mango anclado firme y limpio	C	C	C		C	C	C	C	C	C	/		C	C	C	C	C	/	/	C	C	C	C	C							
Hoja integra sin fisuras, doblada o deformada	C	C	C		C	C	C	C	C	C	/	/	C	C	C	C	C	/													
Cuerpo sin malformaciones o desgastes	C	C	C		C	C	C	C	C	C	/	/	C	C	C	C	C	/	/	C	C	C	C	C							
El filo de la hoja es apropiado para la labor	C	C	C		C	C	C	C	C	C	/	/	C	C	C	C	C			C	C	C	C	C							
El lomo está sin filo y golpes	C	C	C		C	C	C	C	C	C	/	/	C	C	C	C	C	/	/	C	C	C	C	C							
El machete tiene la funda en buen estado	C	C	C		C	C	C	C	C	C	/		C	C	C	C	C	/	/	C	C	C	C	C							
AZADONES																															
Estado del mango o cabo	/	/	/		/	/	/	/	/	/			/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/							
Mango libre astillas y limpio	/	/	/		/	/	/	/	/	/			/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/							
Estado de la hoja	/	/	/		/	/	/	/	/	/			/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/							
Hoja libre de deformaciones y fisuras	/	/	/		/	/	/	/	/	/			/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/							
INSPECCIÓN DEL ÁREA DE TRABAJO							/	/	/	/																					
El nivel del agua del embalse permite trabajar de manera segura	NA	NA	NA		NA	NA	NA	NA	NA	NA	/	/	NA	NA	NA																
El terreno permite posicionarse en un lugar firme y seguro para trabajar	C	C	C		C	C	C	C	C	C		/	C	C	C	C	C	/	/	C	C	C	C	C							
El área de trabajo está libre de objetos cortopunzantes, palos o elementos que generen riesgo	C	C	C		C	C	C	C	C	C	/	/	C	C	C	C	C	/	/	C	C	C	C	C							

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL OPERARIO: Jose Basora

FIRMA HSE: Yenny Cuesta

Powered by CamScanner

CONSORCIO VAPA NIT. 901.669.477-1	FORMATO	Código: FT-GP-023
	LISTA DE CHEQUEO PRE OPERACIONAL DE HERRAMIENTAS MANUAL	Fecha: 31/Octubre/2022
		Versión: Original

En cada espacio escriba "C" si el parámetro cumple o "I" si el parámetro incumple o "NA" si no aplica

TRABAJADOR	Carlos Sanchez	CÉDULA	1002183364	Permiso de trabajo	SI	NO

AREA O FRENTE DE TRABAJO: Contrato N. 002-23 Mirador

MES DE INSPECCIÓN: Junio 2023

Descripción de los componentes	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
LIMAS				/							/	/						/	/												
Estado del mango o empuñadura	C	C	C	/	C	C	C	C	C	C	/	/	C	C	C	C	C	/	/	C	C	C	C	C							
Mango anclado firme y limpio	C	C	C	/	C	C	C	C	C	C	/		C	C	C	C	C	/		C	C	C	C	C							
Estado del cuerpo de la lima	C	C	C		C	C	C	C	C	C	/	/	C	C	C	C	C	/	/	C	C	C	C	C							
Cuerpo sin malformaciones o desgastes	C	C	C		C	C	C	C	C	C	/	/	C	C	C	C	C			C	C	C	C	C							
Estado librado cuerpo de la lima	C	C	C	/	C	C	C	C	C	C	/		C	C	C	C	C	/	/	C	C	C	C	C							
MACHETE				/							/	/						/	/												
Estado del mango o empuñadura	C	C	C	/	C	C	C	C	C	C	/	/	C	C	C	C	C	/	/	C	C	C	C	C							
Mango anclado firme y limpio	C	C	C		C	C	C	C	C	C	/	/	C	C	C	C	C	/	/	C	C	C	C	C							
Hoja integra sin fisuras, doblada o deformada	C	C	C	/	C	C	C	C	C	C	/		C	C	C	C	C	/	/	C	C	C	C	C							
Cuerpo sin malformaciones o desgastes	C	C	C		C	C	C	C	C	C	/		C	C	C	C	C	/		C	C	C	C	C							
El filo de la hoja es apropiado para la labor	C	C	C	/	C	C	C	C	C	C	/	/	C	C	C	C	C	/	/	C	C	C	C	C							
El lomo está sin filo y golpes	C	C	C		C	C	C	C	C	C	/	/	C	C	C	C	C	/	/	C	C	C	C	C							
El machete tiene la funda en buen estado	C	C	C	/	C	C	C	C	C	C	/	/	C	C	C	C	C	/	/	C	C	C	C	C							
AZADONES				/							/	/						/	/												
Estado del mango o cabo	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		/			/	/	/	/	/	/	/							
Mango libre astillas y limpio	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		/			/	/	/	/	/	/	/							
Estado de la hoja	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/			/	/	/	/	/	/	/							
Hoja libre de deformaciones y fisuras	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/			/	/	/	/	/	/	/							
INSPECCIÓN DEL ÁREA DE TRABAJO				/							/	/						/	/												
El nivel del agua del embalse permite trabajar de manera segura	NA	NA	NA	/	NA	NA	NA	NA	NA	NA	/	/	NA	NA	NA	NA	NA	/	/	NA	NA	NA	NA	NA							
El terreno permite posicionarse en un lugar firme y seguro para trabajar	C	C	C	/	C	C	C	C	C	C	/		C	C	C	C	C	/		C	C	C	C	C							
El área de trabajo está libre de objetos cortopunzantes, palos o elementos que generen riesgo	C	C	C	/	C	C	C	C	C	C	/	/	C	C	C	C	C	/	/	C	C	C	C	C							

OBSERVACIONES:	FIRMA DEL OPERARIO: Carlos	FIRMA HSE: Yenny Costa

Powered by CamScanner

25166

25167

	FORMATO	Codigo:FT-SST-112
	FORMATO INSPECCIÓN ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	FECHA:15/06/2019 Versión:01

FECHA INSPECCIÓN DD	MM	AAAA
15	06	23

INSPECCIONADO POR: Yenny Acosta — FIRMA: Yenny Acosta

ÁREA O PROYECTO: Mirador - 002 - 23 — CARGO: Asistente Aux.

NOMBRE DEL TRABAJADOR		1 B	1 M	2 B	2 M	3 B	3 M	4 B	4 M	5 B	5 M	6 B	6 M	7 B	7 M	8 B	8 M	9 B	9 M	10 B	10 M	11 B	11 M	12 B	12 M	OBSERVACIONES
Carlos Sachet	E	X		X				X		X		X		X				X								
	U	X		X				X		X		X		X				X								
Jose Bayona	E	X		X				X		X		X		X				X								
	U	X		X				X		X		X		X				X								
	E																									
	U																									
	E																									
	U																									
	E																									
	U																									
	E																									
	U																									
	E																									
	U																									
	E																									
	U																									
	E																									
	U																									
	E																									
	U																									

COMPORTAMIENTO FRENTE AL RIESGO

1 CASCO DE SEGURIDAD
2 BOTAS DE SEGURIDAD EN CUERO CON PUNTERA ACERO O DIELECTRICAS
3 BOTAS DE CAUCHO
4 GAFAS DE SEGURIDAD
5 PROTECTORES AUDITIVOS
6 PROT. RESPIRATORIA
7 ROPA DE TRABAJO (OVEROL - CHAQUETA Y JEANS)
8 IMPERMEABLE DOS PIEZAS (PANTALÓN Y CHAQUETA)
9 GUANTES (LONA - CARNAZA - NITRILO - OTROS)
10 CARETA (SOLDADOR - ESMERILADO - SAND BLASTING - OTROS)
11 ARNES
12 DOTACION GUADAÑADOR

CONVENCIONES B: BUENO M: MALO E: ESTADO U: USO

Powered by CamScanner

CONSORCIO VIAPA NIT. 901.663.477-1	FORMATO	Codigo:FT-SST-112
	FORMATO INSPECCIÓN ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	FECHA:15/08/2019 Versión:01

FECHA INSPECCIÓN DD	MM	AAAA	INSPECCIONADO POR	Yenny Acosta	FIRMA	Yenny Acosta
14	09	23	ÁREA O PROYECTO	Contrato 002-23	CARGO	Residente Ambiental

NOMBRE DEL TRABAJADOR		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		OBSERVACIONES
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	
Yeison Perez	E																									
	U																									
Jhon Iguina	E																									
	U																									
Diego Rosas	E																									
	U																									
Fernando Ospino	E																									
	U																									
Reynel Garzón	E																									
	U																									
Yeivan Tique	E																									
	U																									
Luis Durango	E																									
	U																									
Carlos Gamboa.	E																									
	U																									
Pablos Santana	E																									
	U																									
	E																									
	U																									

COMPORTAMIENTO FRENTE AL RIESGO

1 CASCO DE SEGURIDAD	7 ROPA DE TRABAJO (OVEROL - CHAQUETA Y JEANS)
2 BOTAS DE SEGURIDAD EN CUERO CON PUNTERA ACERO O DIELECTRICAS	8 IMPERMEABLE DOS PIEZAS (PANTALÓN Y CHAQUETA)
3 BOTAS DE CAUCHO	9 GUANTES (LONA - CARNAZA - NITRILO - OTROS)
4 GAFAS DE SEGURIDAD	10 CARETA (SOLDADOR - ESMERILADO - SAND BLASTING - OTROS)
5 PROTECTORES AUDITIVOS	11 ARNES
6 PROT. RESPIRATORIA	12 DOTACION GUADAÑADOR

CONVENCIONES B: BUENO M: MALO E: ESTADO U: USO

Powered by CamScanner

	FORMATO	Codigo:FT-SST-11
		FECHA:15/08/2019
	FORMATO INSPECCIÓN ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	Versión:01

FECHA INSPECCIÓN		
DD	MM	AAAA
6	09	2023

INSPECCIONADO POR: Yenny Costa — FIRMA: Yenny Costa.
ÁREA O PROYECTO: Contrato No 002-2023 Mirador — CARGO: Residente Ambiental

NOMBRE DEL TRABAJADOR		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		OBSERVACIONES
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	
LUIS DAVID GORRIS.	E	X		X				X		X			X	X				X								
	U	X		X				X		X			X	X				X								
CARLOS GAMBOA.	E	X				X		X		X		X				X		X								Camino Bien Estado Señalizacion no tiene
	U	X				X		X		X								X								
JOSE ALEJANDRO MARTINEZ	E	X		X				X						X					X							
	U	X		X				X						X				X	X							
HUMBERTO ENRIQUE COTES	E	X				X		X		X				X		X		X								
	U	X				X		X			X				X	X		X								
JUAN OVIEDO	E	X		X		X			X	X			X	X		X		X								
	U	X		X		X			X	X			X	X		X		X								
JEISON DAVID. TIQUE.	E	X		X		X		X	X	X		X		X		X		X								
	U	X		X			X	X		X			X	X			X	X								
JHON. IQUIRAVARGAS.	E	X		X		X			X	X	X	X		X		X		X								
	U	X		X			X		X		X	X			X		X	X								
JOSNEL GARZON	E	X		X		X		X		X		X		X		X		X								
	U	X		X			X	X		X					X		X									
ANGEL MONTE	E	X				X		X		X		X				X			X							
	U	X				X		X		X		X					X		X							
EDWIN ESPINA	E	X		X		X		X		X			X	X					X							
	U	X		X			X	X		X			X	X					X							
BENJAMIN PEREZ	E	X				X		X		X		X		X		X					X					
	U	X				X		X		X			X	X	X		X	X								
JOSE MELO.	E	X		X		X		X		X		X		X		X			X							
	U	X		X			X	X		X		X		X			X		X							

Powered by CamScanner

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Jaime Acevedo	E	X	X	-	X	X	X	X	-	X				
	U	X	X		X	X	X	X		X				
Carlos Santana Mendoza.	E	X	.	X	.	X	X	X	X	X				Solo tiene camisa
	U	X		X	.	X	X	X	X	X				
Luis Durango.	E	X	X	X	X		.	X	X	X				Solo tiene camisa.
	U	X	X	X	X	X			X	X				
	E													
	U													
	E													
	U													

COMPORTAMIENTO FRENTE AL RIESGO

Se realizó entrega de EPP al personal que lo tenía en mal estado.

1 CASCO DE SEGURIDAD
2 BOTAS DE SEGURIDAD EN CUERO CON PUNTERA ACERO O DIELECTRICAS
3 BOTAS DE CAUCHO
4 GAFAS DE SEGURIDAD
5 PROTECTORES AUDITIVOS
6 PROT. RESPIRATORIA
7 ROPA DE TRABAJO (OVEROL - CHAQUETA Y JEANS)
8 IMPERMEABLE DOS PIEZAS (PANTALÓN Y CHAQUETA)
9 GUANTES (LONA - CARNAZA - NITRILO - OTROS)
10 CARETA (SOLDADOR - ESMERILADO - SAND BLASTING - OTROS)
11 ARNES
12 DOTACION GUADAÑADOR

CONVENCIONES B: BUENO M: MALO E: ESTADO U: USO

Powered by CamScanner

	FORMATO	Codigo:FT-SST-112
		FECHA:15/08/2019
	FORMATO INSPECCIÓN ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	Versión:01

FECHA INSPECCIÓN		
DD	MM	AAAA
19	10	2023

INSPECCIONADO POR: Diana Capera - Yenny Cuesta
ÁREA O PROYECTO: Cerrajero vía - Contrato Fondo 002-2023.
FIRMA: Yenny Cuesta
CARGO: Auxiliar SST - Residente Amy

NOMBRE DEL TRABAJADOR		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		OBSERVACIONES
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	
JUAN OVIEDO.	E	✓		✓		NA		✓	•	✓		✓		✓		✓		✓								
	U	✓		✓	•	NA		✓		✓		✓		✓		✓		✓								
BENJAMIN RAMOS	E	✓		✓		NA		✓		✓		✓		✓		✓		✓								
	U	✓		✓		NA		✓		✓		✓		✓		✓		✓								
JONATHAN RAMOS	E	✓		✓		NA		✓		✓		✓		✓		✓		✓								
	U	✓		✓		NA		✓		✓		✓		✓		✓		✓								
PEDRO FERNANDEZ	E	✓		✓		NA		✓		✓		✓		✓		✓		✓								
	U	✓		✓		NA		✓		✓		✓		✓		✓		✓								
HARLON ALVARADO	E	✓		✓		NA		✓		✓		✓		✓		✓		✓								
	U	✓		✓		NA		✓		✓		✓		✓		✓		✓								
LUIS CHARRIS.	E	✓		✓		NA		✓		✓		✓		✓		✓		✓								
	U	✓		✓		NA		✓		✓		✓		✓		✓		✓								
JHON SANCHEZ	E	✓		✓		NA		✓		✓		✓		✓		✓		✓								
	U	✓		✓		NA		✓		✓		✓		✓		✓		✓								
ANDRES BELTRAN.	E	✓		✓		NA		✓		✓		✓		✓		✓		✓								
	U	✓		✓		NA		✓		✓		✓		✓		✓		✓								
EDWAR MOLO	E	✓		✓		NA		✓		✓		✓		✓		✓		✓								
	U	✓		✓		NA		✓		✓		✓		✓		✓		✓								
ROBIEL HERRERA.	E	✓		✓		NA		✓		✓		✓		✓		✓		✓								
	U	✓		✓		NA		✓		✓		✓		✓		✓		✓								

Powered by CamScanner

		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Edgar Pao.	E	✓		✓		NA		✓		✓		✓		✓		✓									
	U	✓		✓		NA		✓		✓		✓		✓		✓									
Carlos Gamboa.	E	✓		✓		NA		✓		✓		✓		✓		✓									
	U	✓		✓		NA		✓		✓		✓		✓		✓									
Reinel Garzón	E	✓		✓		NA		✓		✓		✓		✓		✓									
	U	✓		✓		NA		✓		✓		✓		✓		✓									
Fernando Barreto	E	✓		✓		NA		✓		✓		✓		✓		✓									
	U	✓		✓		NA		✓		✓		✓		✓		✓									
David Sena	E	✓		✓		NA		✓		✓		✓		✓		✓									
	U	✓		✓		NA		✓		✓		✓		✓		✓									
Edwin Zambrano	E	✓		✓		NA		✓		✓		✓		✓		✓									
	U	✓		✓		NA		✓		✓		✓		✓		✓									
Carlos Andres Lopez.	E	✓		✓		NA		✓		✓		✓		✓		✓									
	U	✓		✓		NA		✓		✓		✓		✓		✓									

COMPORTAMIENTO FRENTE AL RIESGO

1 CASCO DE SEGURIDAD
2 BOTAS DE SEGURIDAD EN CUERO CON PUNTERA ACERO O DIELECTRICAS
3 BOTAS DE CAUCHO
4 GAFAS DE SEGURIDAD
5 PROTECTORES AUDITIVOS
6 PROT. RESPIRATORIA
7 ROPA DE TRABAJO (OVEROL - CHAQUETA Y JEANS)
8 IMPERMEABLE DOS PIEZAS (PANTALÓN Y CHAQUETA)
9 GUANTES (LONA - CARNAZA - NITRILO - OTROS)
10 CARETA (SOLDADOR - ESMERILADO - SAND BLASTING - OTROS)
11 ARNES
12 DOTACION GUADAÑADOR

CONVENCIONES B: BUENO M: MALO E: ESTADO U: USO

Powered by CamScanner


CONSORCIO VIAL MT 3CL16/6107-1	FORMATO	Codigo:FT-SST-112
	FORMATO INSPECCIÓN ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	FECHA:15/08/2019 Versión:01

FECHA INSPECCIÓN		
DD	MM	AAAA
19	0	2023

INSPECCIONADO POR: Diana Lopera – Yenny Cortés — FIRMA: Yenny Cortés
ÁREA O PROYECTO: Contrato Fundación No 002-2023 — CARGO: Auxiliar SST – Q. Auxiliatura

NOMBRE DEL TRABAJADOR		1 B	1 M	2 B	2 M	3 B	3 M	4 B	4 M	5 B	5 M	6 B	6 M	7 B	7 M	8 B	8 M	9 B	9 M	10 B	10 M	11 B	11 M	12 B	12 M	OBSERVACIONES
JOSE BASORC.	E	/		NA		.		/		/		/		/		/		/								
	U	/		NA		/		/		/		/		/		/		/								
Rocio. Moreno	E	/		/		NA		/		/		/		/		/		/								
	U	/		/		NA		/		/		/		/		/		/								
Humberto Cotes	E	/		NA		/		/		/		/		/		/		/								
	U	/		NA		/		/		/		/		/		/		/								
Jhon Rodilla	E	/		/		NA		/		/		/		/		/		/								
	U	/		/		NA		/		/		/		/		/		/								
	E																									
	U																									
	E																									
	U																									
	E																									
	U																									
	E																									
	U																									
	E																									
	U																									
	E																									
	U																									

Powered by CamScanner



Powered by CamScanner

	FORMATO	Codigo:FT-SST-112
CONSORCIO VIAL NIT. 901.645.437-1	FORMATO INSPECCIÓN ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	FECHA:15/08/2019 Versión:01

FECHA INSPECCIÓN		
DD	MM	AAAA
30	11	2023

INSPECCIONADO POR: Yenny cuesta — FIRMA: Yenny cuesta.
ÁREA O PROYECTO: Obra Interventor. — CARGO: Ingeniera Ambiental

NOMBRE DEL TRABAJADOR		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		OBSERVACIONES
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	
Benjamin Ramos.	E	X		X		N/A		X		X		X		X		N/A		X		N/A		N/A		N/A		
	U	X		X		N/A		X		X		X		X		N/A		X		N/A		N/A		N/A		
Jose Edgar Helo.	E	X		X		N/A		X		X		X		X		N/A		X		N/A		N/A		N/A		
	U	X		X		N/A		X		X		X		X		N/A		X		N/A		N/A		N/A		
Pedro Fernandez.	E	X		X		N/A		X		X		X		X		N/A		X		N/A		N/A		N/A		
	U	X		X		N/A		X		X		X		X		N/A		X		N/A		N/A		N/A		
Elio Zapata.	E	X		X		N/A		X		X		X		X		N/A		X		N/A		N/A		N/A		
	U	X		X		N/A		X		X		X		X		N/A		X		N/A		N/A		N/A		
Pedro Bernal	E	X		X		N/A		X		X		X		X		N/A		X		N/A		N/A		N/A		
	U	X		X		N/A		X		X		X		X		N/A		X		N/A		N/A		N/A		
Ricardo Basabe.	E	X		X		N/A		X		X		X		X		N/A		X		N/A		N/A		N/A		
	U	X		X		N/A		X		X		X		X		N/A		X		N/A		N/A		N/A		
Adalberto Salgado.	E	X		X		N/A		X		X		X		X		N/A		X		N/A		N/A		N/A		
	U	X		X		N/A		X		X		X		X		N/A		X		N/A		N/A		N/A		
Wilberto Acevedo.	E	X		X		N/A		X		X		X		X		N/A		X		N/A		N/A		N/A		
	U	X		X		N/A		X		X		X		X		N/A		X		N/A		N/A		N/A		
JESUS Alberto Garcia.	E	X		X		N/A		X		X		X		X		N/A		X		N/A		N/A		N/A		
	U	X		X		N/A		X		X		X		X		N/A		X		N/A		N/A		N/A		
Omar David Arias.	E	X		X		N/A		X		X		X		X		N/A		X		N/A		N/A		N/A		
	U	X		X		N/A		X		X		X		X		N/A		X		N/A		N/A		N/A		

Powered by CamScanner

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Humberto Cotes	E	X	X	X	X	X	X	X	NA	X	NA	NA	NA
	U	X	X	X	X	X	X	X	NA	X	NA	NA	NA
Andrey Contreras	E	X	NA	X	X	X	X	X	NA	X	NA	NA	NA
	U	X	NA	X	X	X	X	X	NA	X	NA	NA	NA
Marlon Alvarado	E	X	X	NA	X	X	X	X	NA	X	NA	NA	NA
	U	X	X	NA	X	X	X	X	NA	X	NA	NA	NA
Jonathan David Ramos	E	X	X	NA	X	X	X	X	NA	X	NA	NA	NA
	U	X	X	NA	X	X	X	X	NA	X	NA	NA	NA
Carlos Carrillo.	E	X	X	NA	X	X	X	X	NA	X	NA	NA	NA
	U	X	X	NA	X	X	X	X	NA	X	NA	NA	NA
Edgar Bautista.	E	X	X	NA	X	X	X	X	NA	X	NA	NA	NA
	U	X	X	NA	X	X	X	X	NA	X	NA	NA	NA
Fernando Troches.	E	X	X	NA		X	X	X	NA	X	NA	NA	NA
	U	X	X	NA		X	X	X	NA	X	NA	NA	NA

COMPORTAMIENTO FRENTE AL RIESGO

1 CASCO DE SEGURIDAD
2 BOTAS DE SEGURIDAD EN CUERO CON PUNTERA ACERO O DIELECTRICAS
3 BOTAS DE CAUCHO
4 GAFAS DE SEGURIDAD
5 PROTECTORES AUDITIVOS
6 PROT. RESPIRATORIA
7 ROPA DE TRABAJO (OVEROL - CHAQUETA Y JEANS)
8 IMPERMEABLE DOS PIEZAS (PANTALÓN Y CHAQUETA)
9 GUANTES (LONA - CARNAZA - NITRILO - OTROS)
10 CARETA (SOLDADOR - ESMERILADO - SAND BLASTING - OTROS)
11 ARNES
12 DOTACION GUADAÑADOR

CONVENCIONES B: BUENO M: MALO E: ESTADO U: USO

Powered by CamScanner

	FORMATO	Codigo:FT-SST-112
CONSORCIO VIAL NIT. 901.669.477-1	FORMATO INSPECCIÓN ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	FECHA:15/08/2019 Versión:01

FECHA INSPECCIÓN		
DD	MM	AAAA
30	11	2023.

INSPECCIONADO POR: Yenny Vesta — FIRMA: Yenny Vesta

ÁREA O PROYECTO: Consorcio Vial Boca Murcielago — CARGO: Ingeniera Ambiental

NOMBRE DEL TRABAJADOR		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		OBSERVACIONES
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	
Yeison TIQUE	E	X		X		NA		X		X		X		X		NA		X		NA		NA		NA		
	U	X		X		NA		X		X		X		X		NA		X		NA		NA		NA		
Reynel Garzón	E	X		X		NA		X		X		X		X		NA		X		NA		NA		NA		
	U	X		X		NA		X		X		X		X		NA		X		NA		NA		NA		
JOSE Bayona.	E	X		NA	X	X		X		X		X		X		NA		X		NA		NA		NA		
	U	X		X		NA		X		X		X		X		NA		X		NA		NA		NA		
Jonathan Garzón	E	X		X		NA		X		X		X		X		NA		X		NA		NA		NA		
	U	X		X		NA		X		X		X		X		NA		X		NA		NA		NA		
Kevin Alejandro Leal	E	X		X		NA		X		X		X		X		NA		X		NA		NA		NA		
	U	X		X		NA		X		X		X		X		NA		X		NA		NA		NA		
Luis Diomedes Morales	E	X		X		NA		X		X		X		X		NA		X		NA		NA		NA		
	U	X		X		NA		X		X		X		X		NA		X		NA		NA		NA		
Jonathan Mora.	E	X		X		NA		X		X		X		X		NA		X		NA		NA		NA		
	U	X		X		NA		X		X		X		X		NA		X		NA		NA		NA		
Jonathan Garrido	E	X		X		NA		X		X		X		X		NA		X		NA		NA		NA		
	U	X		X		NA		X		X		X		X		NA		X		NA		NA		NA		
German Diaz.	E	X		X		NA		X		X		X		X		NA		X		NA		NA		NA		
	U	X		X		NA		X		X		X		X		NA		X		NA		NA		NA		
William OSORIO	E	X		X		NA		X		X		X		X		NA		X		NA		NA		NA		
	U	X		X		NA		X		X		X		X		NA		X		NA		NA		NA		

Powered by CamScanner

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
RUBIEL Medina.	E	X	X	NA	X	X	X	X	NA	X	NA	NA	NA
	U	X	X	NA	X	X	X	X	NA	X	NA	NA	NA
Manuel Palacios.	E	X	X	NA	X	X	X	X	NA	X	NA	NA	NA
	U	X	X	NA	X	X	X	X	NA	X	NA	NA	NA
Juan David Lavarde.	E	X	X	NA	X	X	X	X	NA	X	NA	NA	NA
	U	X	X	NA	X	X	X	X	NA	X	NA	NA	NA
JOSE Mosquera	E	X	X	NA	X	X	X	X	NA	X	NA	NA	NA
	U	X	X	NA	X	X	X	X	NA	X	NA	NA	NA
Dairo Gamboa	E	X	X	NA	X	X	X	X	NA	X	NA	NA	NA
	U	X	X	NA	X	X	X	X	NA	X	NA	NA	NA
Luis Alberto Salgado	E	X	X	NA	X	X	X	X	NA	X	NA	NA	NA
	U	X	X	NA	X	X	X	X	NA	X	NA	NA	NA
JOSE TIBAQUIRA	E	X	X	NA	X	X	X	X	NA	X	NA	NA	NA
	U	X	X	NA	X	X	X	X	NA	X	NA	NA	NA

COMPORTAMIENTO FRENTE AL RIESGO

1 CASCO DE SEGURIDAD
2 BOTAS DE SEGURIDAD EN CUERO CON PUNTERA ACERO O DIELECTRICAS
3 BOTAS DE CAUCHO
4 GAFAS DE SEGURIDAD
5 PROTECTORES AUDITIVOS
6 PROT. RESPIRATORIA
7 ROPA DE TRABAJO (OVEROL - CHAQUETA Y JEANS)
8 IMPERMEABLE DOS PIEZAS (PANTALÓN Y CHAQUETA)
9 GUANTES (LONA - CARNAZA - NITRILO - OTROS)
10 CARETA (SOLDADOR - ESMERILADO - SAND BLASTING - OTROS)
11 ARNES
12 DOTACION GUADAÑADOR

CONVENCIONES B: BUENO M: MALO E: ESTADO U: USO

Powered by CamScanner

CONSORCIO VAPA NIT. 901.665.477-1	FORMATO	Codigo:FT-SST-112
	FORMATO INSPECCIÓN ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	FECHA:15/08/2019 Versión:01


FECHA INSPECCIÓN		
DD	MM	AAAA
30	11	2023

INSPECCIONADO POR: Yenny Costa. — FIRMA: Yenny Costa.

ÁREA O PROYECTO: - contrato Fondtiger 002-2023 obra miradol — CARGO: Ingeniera Ambiental

NOMBRE DEL TRABAJADOR		1 B	1 M	2 B	2 M	3 B	3 M	4 B	4 M	5 B	5 M	6 B	6 M	7 B	7 M	8 B	8 M	9 B	9 M	10 B	10 M	11 B	11 M	12 B	12 M	OBSERVACIONES
Cristian Lozano.	E	X		X		NA	A	X		X		X		X		NA	X			NA	NA	NA	NA	NA	NA	
	U	X		X		NA		X		X		X		X		NA	X			NA	NA	NA	NA	NA	NA	
Andres Ceballo.	E	X		X		NA	X	X		X		X		X		NA	X			NA	NA	NA	NA	NA	NA	
	U	X		X		NA	X	X		X		X		X		NA	X			NA	NA	NA	NA	NA	NA	
Jose Vicente. Gamboa.	E	X		X		NA	X	X		X		X		X		NA	X			NA	NA	NA	NA	NA	NA	
	U	X		X		NA	X	X		X		X		X		NA	X			NA	NA	NA	NA	NA	NA	
Camila Romero.	E	X		X		NA	X	X		X		X		X		NA	X			NA	NA	NA	NA	NA	NA	
	U	X		X		NA	X	X		X		X		X		NA	X			NA	NA	NA	NA	NA	NA	
Jose Romero	E	X		X		NA	X	X		X		X		X		NA	X			NA	NA	NA	NA	NA	NA	
	U	X		X		NA	X	X		X		X		X		NA	X			NA	NA	NA	NA	NA	NA	
William Tabares.	E	X		X		NA	X	X		X		X		X		NA	X			NA	NA	NA	NA	NA	NA	
	U	X		X		NA	X	X		X		X		X		NA	X			NA	NA	NA	NA	NA	NA	
Richard Sanchez.	E	X		X		NA	X	X		X		X		X		NA	X			NA	NA	NA	NA	NA	NA	
	U	X		X		NA	X	X		X		X		X		NA	X			NA	NA	NA	NA	NA	NA	
Jorge Gomez.	E	X		X		NA	X	X		X		X		X		NA	X			NA	NA	NA	NA	NA	NA	
	U	X		X		NA	X	X		X		X		X		NA	X			NA	NA	NA	NA	NA	NA	
	E	X		X		NA	X	X		X		X		X		NA	X			NA	NA	NA	NA	NA	NA	
	U	X		X		NA	X	X		X		X		X		NA	X			NA	NA	NA	NA	NA	NA	
	E	X		X		NA	X	X		X		X		X		NA	X			NA	NA	NA	NA	NA	NA	
	U			X		NA	X	X		X		X		X		NA	X			NA	NA	NA	NA	NA	NA	

Powered by CamScanner



Powered by CamScanner

	FORMATO	Codigo:FT-SST-112
CONSORCIO VIAPA NIT. 901.560.477-1	FORMATO INSPECCIÓN ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	FECHA:15/08/2019 Versión:01

FECHA INSPECCIÓN		
DD	MM	AAAA
30	11	2023

INSPECCIONADO POR: Yenny Cuesta — FIRMA: Yenny Cuesta

ÁREA O PROYECTO: Obra mirador — CARGO: Ingeniera Ambiental

NOMBRE DEL TRABAJADOR		1 B	1 M	2 B	2 M	3 B	3 M	4 B	4 M	5 B	5 M	6 B	6 M	7 B	7 M	8 B	8 M	9 B	9 M	10 B	10 M	11 B	11 M	12 B	12 M	OBSERVACIONES
Andres Correa.	E																									
	U																									
Hector Rubio Lopez	E																									
	U																									
Wolberto Otalora.	E																									
	U																									
Efren Prada	E																									
	U																									
Diego Fernando Zuñiga	E																									
	U																									
Sneider Tovar.	E																									
	U																									
Fabian Gordillo	E																									
	U																									
Juan Jairo Florez	E																									
	U																									
Pedro Elias Prada	E																									
	U																									
Oscar Gonzalez	E																									
	U																									

Powered by CamScanner

COMPORTAMIENTO FRENTE AL RIESGO

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Polo Edgar	E	X	X	NA	X	X	X	X	NA	X	NA	NA	NA
	U	X	X	NA	X	X	X	X	NA	X	NA	NA	NA
Carlos Gamboa.	E	X	X	NA	X	X	X	X	NA	X	NA	NA	NA
	U	X	X	NA	X	X	X	X	NA	X	NA	NA	NA
JHon. wilson Sanchez.	E	X	X	NA	X	X	X	X	NA	X	NA	NA	NA
	U	X	X	NA	X	X	X	X	NA	X	NA	NA	NA
Andres Beltran.	E	X	X	NA	X	X	X	X	NA	X	NA	NA	NA
	U	X	X	NA	X	X	X	X	NA	X	NA	NA	NA
Luis Charris.	E	X	X	NA	X	X	X	X	NA	X	NA	NA	NA
	U	X	X	NA	X	X	X	X	NA	X	NA	NA	NA
David Serna.	E	X	X	NA	X	X	X	X	NA	X	NA	NA	NA
	U	X	X	NA	X	X	X	X	NA	X	NA	NA	NA
Fernando Barreto	E	X	X	NA	X	X	X	X	NA	X	NA	NA	NA
	U	X	X	NA	X	X	X	X	NA	X	NA	NA	NA

1 CASCO DE SEGURIDAD
2 BOTAS DE SEGURIDAD EN CUERO CON PUNTERA ACERO O DIELECTRICAS
3 BOTAS DE CAUCHO
4 GAFAS DE SEGURIDAD
5 PROTECTORES AUDITIVOS
6 PROT. RESPIRATORIA
7 ROPA DE TRABAJO (OVEROL - CHAQUETA Y JEANS)
8 IMPERMEABLE DOS PIEZAS (PANTALÓN Y CHAQUETA)
9 GUANTES (LONA - CARNAZA - NITRILO - OTROS)
10 CARETA (SOLDADOR - ESMERILADO - SAND BLASTING - OTROS)
11 ARNES
12 DOTACION GUADAÑADOR

CONVENCIONES B: BUENO M: MALO E: ESTADO U: USO

Powered by CamScanner

CONSORCIO VIAPA NIT. 901.569.477-1	FORMATO	Codigo:FT-SST-112
	FORMATO INSPECCIÓN ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	FECHA:15/08/2019 Versión:01

FECHA INSPECCIÓN		
DD	MM	AAAA
16	1	2024.

INSPECCIONADO POR: Diana Cortes
ÁREA O PROYECTO: operativa
FIRMA:
CARGO: Integrante Copasst.

NOMBRE DEL TRABAJADOR		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		OBSERVACIONES
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	
Reyner Garzón	E	✓		✓		NA		✓		✓		✓		✓		NA		✓		NA		NA		NA		
	U	✓		✓		NA		✓		✓		✓		✓		NA		✓		NA		NA		NA		
Yerson Tiqué	E	✓		✓		NA		✓		✓		✓		✓		NA		✓		NA		NA		NA		
	U	✓		✓		NA		✓		✓		✓		✓		NA		✓		NA		NA		NA		
Jonathan Garzón	E	✓		✓		NA		✓		✓		✓		✓		NA		✓		NA		NO		NA		
	U	✓		✓		NA		✓		✓		✓		✓		NA		✓		NA		NA		NA		
Jottan Arboleda	E	✓		✓		NA		✓		✓		✓		✓		NA		✓		NA		NA		NA		
	U	✓		✓		NA		✓		✓		✓		✓		NA		✓		NA		NA		NA		
José Bustos.	E	✓		NA		✓		✓		✓		✓		✓		NA		✓		NA		NA		NA		
	U	✓		NA		NA		✓		✓		✓		✓		NA		✓		NA		NA		NA		
Julian Pinzon.	E	✓		✓		NA		✓		✓		✓		✓		NA		✓		NA		NO		NA		
	U	✓		✓		NA		✓		✓		✓		✓		NA		✓		NA		NA		NA		
Andrés Correa	E	✓		✓		NA		✓		✓		✓		✓		NA		✓		NA		NA		NA		
	U	✓		✓		NA		✓		✓		✓		✓		NA		✓		NA		NA		NA		
Juan cut.	E	✓		✓		NA		✓		✓		✓		✓		NA		✓		NA		NA		NA		
	U	✓		✓		NA		✓		✓		✓		✓		NA		✓		NA		NA		NA		
Fabio Lugo	E	✓		✓		NA		✓		✓		✓		✓		NA		✓		NA		NA		NA		
	U	✓		✓		NA		✓		✓		✓		✓		NA		✓		NA		NA		NA		
	E																									
	U																									

Powered by CamScanner

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Angel Humberto.	E	✓	NA	✓	✓	✓	✓	✓	NA		NA	NA	NA
	U	✓	NA	✓	✓	✓	✓	✓	NA		NA	NA	NA
William Osorio.	E	✓	NA	✓	✓	✓	✓	✓	NA		NA	NA	NA
	U	✓	NA	✓	✓	✓	✓	✓	NA		NA	NA	NA
Rubiel medina.	E	✓	NA	✓	✓	✓	✓	✓	NA		NA	NA	NA
	U	✓	NA	✓	✓	✓	✓	✓	NA		NA	NA	NA
Medardo Fernandez.	E	✓	NA	✓	✓	✓	✓	✓	NA		NA	NA	NA
	U	✓	NA	✓	✓	✓	✓	✓	NA		NA	NA	NA
Julio Fernandez.	E	✓	NA	✓	✓	✓	✓	✓	NA		NA	NA	NA
	U	✓	NA	✓	✓	✓	✓	✓	NA		NA	NA	NA
Guillermo Cifuentes.	E	✓	NA	✓	✓	✓	✓	✓	NA		NA	NA	NA
	U	✓	NA	✓	✓	✓	✓	✓	NA		NA	NA	NA
Benjumin Gonzalez.	E	✓	NA	✓	✓	✓	✓	✓	NA		NA	NA	NA
	U	✓	NA	✓	✓	✓	✓	✓	NA		NA	NA	NA

COMPORTAMIENTO FRENTE AL RIESGO

1 CASCO DE SEGURIDAD
2 BOTAS DE SEGURIDAD EN CUERO CON PUNTERA ACERO O DIELECTRICAS
3 BOTAS DE CAUCHO
4 GAFAS DE SEGURIDAD
5 PROTECTORES AUDITIVOS
6 PROT. RESPIRATORIA
7 ROPA DE TRABAJO (OVEROL - CHAQUETA Y JEANS)
8 IMPERMEABLE DOS PIEZAS (PANTALÓN Y CHAQUETA)
9 GUANTES (LONA - CARNAZA - NITRILO - OTROS)
10 CARETA (SOLDADOR - ESMERILADO - SAND BLASTING - OTROS)
11 ARNES
12 DOTACION GUADAÑADOR

CONVENCIONES B: BUENO M: MALO E: ESTADO U: USO

Powered by CamScanner

CONSORCIO VIAS
NIT. 901.549.547-1

FORMATO	Codigo:FT-SST-112
FORMATO INSPECCIÓN ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	FECHA:15/08/2019
	Versión:01

FECHA INSPECCIÓN		
DD	MM	AAAA
16	1	2024

INSPECCIONADO POR: Diana Cortes
ÁREA O PROYECTO: Operativo.
FIRMA:
CARGO: Integrante COPASST.

NOMBRE DEL TRABAJADOR		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		OBSERVACIONES
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	
Jesus Garcia.	E	✓		✓		NA		✓		✓		✓		✓		NA		✓		NA		NA		NA		
	U	✓		✓		NA		✓		✓		✓		✓		NA		✓		NA		NA		NA		
Humberto Cortes.	E	✓		NA		NA		✓		✓		✓		✓		NA		✓		NA		NA		NA		
	U	✓		NA		NA		✓		✓		✓		✓		NA		✓		NA		NA		NA		
Andrey Correa.	E	✓		NA		NA		✓		✓		✓		✓		NA		✓		NA		NA		NA		
	U	✓		NA		NA		✓		✓		✓		✓		NA		✓		NA		NA		NA		
Jonathon Ramos	E	✓		✓		NA		✓		✓		✓		✓		NA		✓		NA		NA		NA		
	U	✓		✓		NA		✓		✓		✓		✓		NA		✓		NA		NA		NA		
Carlos Acevedo.	E	✓		✓		NA		✓		✓		✓		✓		NA		✓		NA		NA		NA		
	U	✓		✓		NA		✓		✓		✓		✓		NA		✓		NA		NA		NA		
Fabian Gardillo	E	✓		✓		NA		✓		✓		✓		✓		NA		✓		NA		NA		NA		
	U	✓		✓		NA		✓		✓		✓		✓		NA		✓		NA		NA		NA		
Fidel Vargas.	E	✓		NA		✓		✓		✓		✓		✓		NA		✓		NA		NA		NA		
	U	✓		NA		✓		✓		✓		✓		✓		NA		✓		NA		NA		NA		
Gustavo Borda.	E	✓		✓		NA		✓		✓		✓		✓		NA		✓		NA		NA		NA		
	U	✓		✓		NA		✓		✓		✓		✓		NA		✓		NA		NA		NA		
Nelson Ruiz.	E	✓		✓		NA		✓		✓		✓		✓		NA		✓		NA		NA		NA		
	U	✓		✓		NA		✓		✓		✓		✓		NA		✓		NA		NA		NA		
	E																									
	U																									

Powered by CamScanner

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Arturo Numpaque	E	✓	✓	NA	✓	✓	✓	✓	NA		NA	NA	NA
	U	✓	✓	NA	✓	✓	✓	✓	NA		NA	NA	NA
Alberto Pinzon	E	✓	✓	NA	✓	✓	✓	✓	NA		NA	NA	NA
	U	✓	✓	NA	✓	✓	✓	✓	NA		NA	NA	NA
Benjamin Ramos.	E	✓	✓	NA	✓	✓	✓	✓	NA		NA	NA	NA
	U	✓	✓	NA	✓	✓	✓	✓	NA		NA	NA	NA
Pedro Fernandez.	E	✓	✓	NA	✓	✓	✓	✓	NA		NA	NA	NA
	U	✓	✓	NA	✓	✓	✓	✓	NA		NA	NA	NA
Ricardo Bastos.	E	✓	NA	✓	✓	✓	✓	✓	NA		NA	NA	NA
	U	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	NA		NA	NA	NA
Abalberto Salcedo.	E	✓	✓	NA	✓	✓	✓	✓	NA		NA	NA	NA
	U	✓	✓	NA	✓	✓	✓	✓	NA		NA	NA	NA
Wilberto Acevedo.	E	✓	✓	NA	✓	✓	✓	✓	NA		NA	NA	NA
	U	✓	✓	NA	✓	✓	✓	✓	NA		NA	NA	NA

COMPORTAMIENTO FRENTE AL RIESGO

1 CASCO DE SEGURIDAD
2 BOTAS DE SEGURIDAD EN CUERO CON PUNTERA ACERO O DIELECTRICAS
3 BOTAS DE CAUCHO
4 GAFAS DE SEGURIDAD
5 PROTECTORES AUDITIVOS
6 PROT. RESPIRATORIA
7 ROPA DE TRABAJO (OVEROL - CHAQUETA Y JEANS)
8 IMPERMEABLE DOS PIEZAS (PANTALÓN Y CHAQUETA)
9 GUANTES (LONA - CARNAZA - NITRILO - OTROS)
10 CARETA (SOLDADOR - ESMERILADO - SAND BLASTING - OTROS)
11 ARNES
12 DOTACION GUADAÑADOR

CONVENCIONES B: BUENO M: MALO E: ESTADO U: USO

Powered by CamScanner

	FORMATO	Codigo:FT-SST-112
CONSORCIO VIAS NIT. 901.665.471-1	FORMATO INSPECCIÓN ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	FECHA:15/08/2019 Versión:01

FECHA INSPECCIÓN		
DD	MM	AAAA
16	01	2021

INSPECCIONADO POR: Diana Cortes — FIRMA:
ÁREA O PROYECTO: Operativa — CARGO: Integrante COPASST.

NOMBRE DEL TRABAJADOR		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		OBSERVACIONES
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	
Luis Charris	E	/		/		NA		/		/		/		/		NA		/		NA		NA		NA		
	U	/		/		NA		/		/		/		/		NA		/		NA		NA		NA		
David Serna.	E	/		/		NA		/		/		/		/		NA		/		NA		NA		NA		
	U	/		/		NA		/		/		/		/		NA		/		NA		NA		NA		
Andrea Forero	E	/		/		NA		/		/		/		/		NA		/		NA		NA		NA		
	U	/		/		NA		/		/		/		/		NA		/		NA		NA		NA		
Eduardo Cardales.	E	/		/		NA		/		/		/		/		NA		/		NA		NA		NA		
	U	/		/		NA		/		/		/		/		NA		/		NA		NA		NA		
	E																									
	U																									
	E																									
	U																									
	E																									
	U																									
	E																									
	U																									
	E																									
	U																									
	E																									
	U																									

Powered by CamScanner

25

| | | |

CONSORCIO VIAPA NIT. 901.645.477-1	FORMATO	Codigo:FT-SST-112
	FORMATO INSPECCIÓN ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	FECHA:15/08/2019 Versión:01

FECHA INSPECCIÓN		
DD	MM	AAAA
4	7	2024

INSPECCIONADO POR: Diana Correa
ÁREA O PROYECTO: operativo
FIRMA:
CARGO: Integrante COPASST.

NOMBRE DEL TRABAJADOR		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		OBSERVACIONES
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	
Oscar. Gonzalez.	E	✓		✓		NA		✓		✓		✓		✓		NA		✓		NA		NA		NA		
	U	✓		✓		NA		✓		✓		✓		✓		NA		✓		NA		NA		NA		
German. Diaz.	E	✓		✓		NA		✓		✓		✓		✓		NA		✓		NA		NA		NA		
	U	✓		✓		NA		✓		✓		✓		✓		NA		✓		NA		NA		NA		
Angel Hernandez.	E	✓		✓		NA		✓		✓		✓		✓		NA		✓		NA		NA		NA		
	U	✓		✓		NA		✓		✓		✓		✓		NA		✓		NA		NA		NA		
Arturo Numpaque.	E	✓		✓		NA		✓		✓		✓		✓		NA		✓		NA		NA		NA		
	U	✓		✓		NA		✓		✓		✓		✓		NA		✓		NA		NA		NA		
Hercar Julio Lasso	E	✓		✓		NA		✓		✓		✓		✓		NA		✓		NA		NA		NA		
	U	✓		✓		NA		✓		✓		✓		✓		NA		✓		NA		NA		NA		
Andrés Correa	E	✓		✓		NA		✓		✓		✓		✓		NA		✓		NA		NA		NA		
	U	✓		✓		NA		✓		✓		✓		✓		NA		✓		NA		NA		NA		
Benjamin Gonzalez	E	✓		✓		NA		✓		✓		✓		✓		NA		✓		NA		NA		NA		
	U	✓		✓		NA		✓		✓		✓		✓		NA		✓		NA		NA		NA		
Julio Fernandez	E	✓		✓		NA		✓		✓		✓		✓		NA		✓		NA		NA		NA		
	U	✓		✓		NA		✓		✓		✓		✓		NA		✓		NA		NA		NA		
Medardo Fernandez.	E	✓		✓		NA		✓		✓		✓		✓		NA		✓		NA		NA		NA		
	U	✓		✓		NA		✓		✓		✓		✓												
	E																									
	U																									

Powered by CamScanner

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Alfonso. Montero	E	✓	✓	NA	✓	✓	✓	✓	NA	✓	NA	NA	NA
	U	✓	✓	NA	✓	✓	✓	✓	NA	✓	NA	NA	NA
Juber Mejino.	E	✓	✓	NA	✓	✓	✓	✓	NA	✓	NA	NA	NA
	U	✓	✓	NA	✓	✓	✓	✓	NA	✓	NA	NA	NA
Fernandez Pedro.	E	✓	✓	NA	✓	✓	✓	✓	NA	✓	NA	NA	NA
	U	✓	✓	NA	✓	✓	✓	✓	NA	✓	NA	NA	NA
Wilberto. Acevedo	E	✓	✓	NA	✓	✓	✓	✓	NA	✓	NA	NA	NA
	U	✓	✓	NA	✓	✓	✓	✓	NA	✓	NA	NA	NA
JESUS Garcia.	E	✓	✓	NA	✓	✓	✓	✓	NA	✓	NA	NA	NA
	U	✓	✓	NA	✓	✓	✓	✓	NA	✓	NA	NA	NA
Carlos Acevedo	E	✓	✓	NA	✓	✓	✓	✓	NA	✓	NA	NA	NA
	U	✓	✓	NA	✓	✓	✓	✓	NA	✓	NA	NA	NA
Adalberto Salgado	E	✓	✓	NA	✓	✓	✓	✓	NA	✓	NA	NA	NA
	U	✓	✓	NA	✓	✓	✓	✓	NA	✓	NA	NA	NA

COMPORTAMIENTO FRENTE AL RIESGO

1 CASCO DE SEGURIDAD
2 BOTAS DE SEGURIDAD EN CUERO CON PUNTERA ACERO O DIELECTRICAS
3 BOTAS DE CAUCHO
4 GAFAS DE SEGURIDAD
5 PROTECTORES AUDITIVOS
6 PROT. RESPIRATORIA
7 ROPA DE TRABAJO (OVEROL - CHAQUETA Y JEANS)
8 IMPERMEABLE DOS PIEZAS (PANTALÓN Y CHAQUETA)
9 GUANTES (LONA - CARNAZA - NITRILO - OTROS)
10 CARETA (SOLDADOR - ESMERILADO - SAND BLASTING - OTROS)
11 ARNES
12 DOTACION GUADAÑADOR

CONVENCIONES B: BUENO M: MALO E: ESTADO U: USO

Powered by CamScanner

CONSORCIO VIAS NIT. 901465477 1	FORMATO	Codigo:FT-SST-112
	FORMATO INSPECCIÓN ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	FECHA:15/08/2019 Versión:01

FECHA INSPECCIÓN		
DD	MM	AAAA
9	12	2024

INSPECCIONADO POR: Diana Cortes — FIRMA:
ÁREA O PROYECTO: Operativo — CARGO: Inspegrante copasst

NOMBRE DEL TRABAJADOR		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		OBSERVACIONES
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	
Freddy Coellar.	E	/		/		NA		/		/		/		/		NA		/		NA		NA		NA		
	U	/		/		NA		/		/		/		/		NA		/		NA		NA		NA		
Yhoan TIQUE.	E	/		/		NA		/		/		/		/		NA		/		NA		NA		NA		
	U	/		/		NA		/		/		/		/		NA		/		NA		NA		NA		
Jonathan Garzón.	E	/		/		NA		/		/		/		/		NA		/		NA		NA		NA		
	U	/		/		NA		/		/		/		/		NA		/		NA		NA		NA		
Reynel Garzón.	E	/		/		NA		/		/		/		/		NA		/		NA		NA		NA		
	U	/		/		NA		/		/		/		/		NA		/		NA		NA		NA		
JESUS. Macias	E	/		/		NA		/		/		/		/		NA		/		NA		NA		NA		
	U	/		/		NA		/		/		/		/		NA		/		NA		NA		NA		
Alejandro Marano	E	/		/		NA		/		/		/		/		NA		/		NA		NA		NA		
	U	/		/		NA		/		/		/		/		NA		/		NA		NA		NA		
Wilson Casalla.	E	/		/		NA		/		/		/		/		NA		/		NA		NA		NA		
	U	/		/		NA		/		/		/		/		NA		/		NA		NA		NA		
Carlos Andres Beltran	E	/		/		NA		/		/		/		/		NA		/		NA		NA		NA		
	U	/		/		NA		/		/		/		/		NA		/		NA		NA		NA		
Edwin Zambrano	E	/		/		NA		/		/		/		/		NA		/		NA		NA		NA		
	U	/		/		NA		/		/		/		/		NA		/		NA		NA		NA		
	E	/																								
	U																									

Powered by CamScanner

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Carlos Andres Lopez.	E	✓	✓	NA	✓	✓	✓	✓	NA	✓	NA	NA	NA
	U	✓	✓	NA	✓	✓	✓	✓	NA	✓	NA	NA	NA
Paola Moreno.	E	✓	✓	NA	✓	✓	✓	✓	NA	✓	NA	NA	NA
	U	✓	✓	NA	✓	✓	✓	✓	NA	✓	NA	NA	NA
Orlando Rodriguez	E	✓	✓	NA	✓	✓	✓	✓	NA	✓	NA	NA	NA
	U	✓	✓	NA	✓	✓	✓	✓	NA	✓	NA	NA	NA
Ricardo Basabe	E	✓	NA	✓	✓	✓	✓	✓	NA	✓	NA	NA	NA
	U	✓	NA	✓	✓	✓	✓	✓	NA	✓	NA	NA	NA
	E												
	U												
	E												
	U												
	E												
	U												

COMPORTAMIENTO FRENTE AL RIESGO

1 CASCO DE SEGURIDAD
2 BOTAS DE SEGURIDAD EN CUERO CON PUNTERA ACERO O DIELECTRICAS
3 BOTAS DE CAUCHO
4 GAFAS DE SEGURIDAD
5 PROTECTORES AUDITIVOS
6 PROT. RESPIRATORIA
7 ROPA DE TRABAJO (OVEROL - CHAQUETA Y JEANS)
8 IMPERMEABLE DOS PIEZAS (PANTALÓN Y CHAQUETA)
9 GUANTES (LONA - CARNAZA - NITRILO - OTROS)
10 CARETA (SOLDADOR - ESMERILADO - SAND BLASTING - OTROS)
11 ARNES
12 DOTACION GUADAÑADOR

CONVENCIONES B: BUENO M: MALO E: ESTADO U: USO

Powered by CamScanner

08152

CONSORCIO VAPA NIT. 901.669.477-1	FORMATO	Código: FT-GP-019
	INSPECCIÓN DE EQUIPOS DE SEGURIDAD PARA TRABAJO EN ALTURAS	Fecha: 07/Febrero/2023
		Versión: Original

LUGAR/PROYECTO Contrato Fundigel 002-2023. MES Febrero ARNES N° 6 ESLINGA N° 6. ANCLAJE N° ____ LINEA DE VIDA N° ____

NOMBRE DEL COLABORADOR: Fabio Lasso. Arnes Serie = 623110375. - Eslinga = 352023110028

DILIGENCIE EL FORMATO CON LAS SIGUIENTES LETRAS C: CUMPLE NC: NO CUMPLE R: REMPLAZAR	ARNES							ESLINGA							ANCLAJE							LINEA DE VIDA						
	SEMANA DEL						AL	SEMANA DEL						AL	SEMANA DEL						AL	SEMANA DEL						AL
VERIFICAR	12	13	14	15	16	17	18	14	13	14	25	16	17	18														
Condición del tejido o correa	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C														
Las Fibras externas están cortadas, desgastadas/desgarradas?	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C														
Las Costuras tienen cortes o rotura del tejido?	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C														
Presentan Grietas?	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C														
Presentan Estiramiento excesivo?	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C														
En las Cuerdas de nylon, encuentra Cuerdas Raidas o Rotas? - (Inspecciones por separado cada una.)	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C														
Presentan Corrosión por exposición a ácidos o productos químicos?	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C														
Presentan Quemaduras?	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C														
Piezas metálicas, Remaches	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C														
Presentan Desgaste excesivo o deformados?	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C														
Presentan Picaduras, grietas?	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C														
Los piezas metalicas presentan distorsión, crujidos, desgaste o bordes asperos o afilados?	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C														
Presentan Corrosión?	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C														
Argollas en D o anillos	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C														
Presentan deformaciones o desgaste excesivo (dobladura)?	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C														
Presentan Picaduras, grietas?	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C														
Los Anillos presentan distorsión, crujidos, desgaste o bordes ásperos o afilados?	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C														
Presentan Corrosión?	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C														
Hebillas	C	C	C	C	C	C	C	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA														
Presentan Desgaste excesivo o deformaciones (dobladuras)?	C	C	C	C	C	C	C	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA														
Presentan Picaduras, grietas?	C	C	C	C	C	C	C	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA														
Los hebillas presentan distorsión, crujidos, desgaste o bordes ásperos o afilados?	C	C	C	C	C	C	C	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA														
Presentan Defecto de funcionamiento?	C	C	C	C	C	C	C	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA														
Presentan Corrosión?	C	C	C	C	C	C	C	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA														
FIRMAS DE APROBACION — OPERADOR	Fabio Lasso							Fabio Lasso																				
FIRMAS DE APROBACION — SST																												

OBSERVACIONES:

Powered by CamScanner

CONSORCIO VAPA NIT. 901.669.477 1	FORMATO	Código: FT-GP-019
	INSPECCIÓN DE EQUIPOS DE SEGURIDAD PARA TRABAJO EN ALTURAS	Fecha: 07/Febrero/2023
		Versión: Original

LUGAR/PROYECTO Contrato Pondyer 002-2023 MES Febrero. ARNES N° 7 · ESLINGA N° 7 ANCLAJE N° ____ LINEA DE VIDA N° ____

NOMBRE DEL COLABORADOR: Julian Pinzon Serie Arnes 4100231103 77 · Eslinga 55 2023110053 ·

DILIGENCIE EL FORMATO CON LAS SIGUIENTES LETRAS C: CUMPLE NC: NO CUMPLE R: REMPLAZAR	ARNES							ESLINGA							ANCLAJE							LINEA DE VIDA						
	SEMANA DEL 12 AL 18							SEMANA DEL AL							SEMANA DEL AL							SEMANA DEL AL						
VERIFICAR	12	13	14	15	16	17	18	12	13	14	15	16	17	18														
Condición del tejido o correa	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C														
Las Fibras externas están cortadas, desgastadas/desgarradas?	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C														
Las Costuras tienen cortes o rotura del tejido?	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C														
Presentan Grietas?	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C														
Presentan Estiramiento excesivo?	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C														
En las Cuerdas de nylon, encuentra Cuerdas Raidas o Rotas? - (Inspecciones por separado cada una.)	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C														
Presentan Corrosión por exposición a ácidos o productos químicos?	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C														
Presentan Quemaduras?	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C														
Piezas metálicas, Remaches	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C														
Presentan Desgaste excesivo o deformados?	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C														
Presentan Picaduras, grietas?	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C														
Los piezas metalicas presentan distorsion, crujidos, desgaste o bordes asperos o afilados?	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C														
Presentan Corrosión?	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C														
Argollas en D o anillos	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C														
Presentan deformaciones o desgaste excesivo (dobladura)?	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C														
Presentan Picaduras, grietas?	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C														
Los Anillos presentan distorsión, crujidos, desgaste o bordes ásperos o afilados?	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C														
Presentan Corrosión?	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C														
Hebillas	NA	C	C	C	C	C	C	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA														
Presentan Desgaste excesivo o deformaciones (dobladuras)?	C	C	C	C	C	C	C	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA														
Presentan Picaduras, grietas?	C	C	C	C	C	C	C	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA														
Los hebillas presentan distorsión, crujidos, desgaste o bordes ásperos o afilados?	C	C	C	C	C	C	C	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA														
Presentan Defecto de funcionamiento?	C	C	C	C	C	C	C	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA														
Presentan Corrosión?		C	C	C	C	C	C	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA														
FIRMAS DE APROBACION — OPERADOR	Julian Pinzon							Julian Pinzon																				
FIRMAS DE APROBACION — SST																												
OBSERVACIONES:																												

Powered by CamScanner

18152

CONSORCIO VAPA NIT. 901 869.477-1	FORMATO	Código: FT-GP-019
	INSPECCIÓN DE EQUIPOS DE SEGURIDAD PARA TRABAJO EN ALTURAS	Fecha: 07/Febrero/2023
		Versión: Original

LUGAR/PROYECTO: contrato condiger 002-2023 MES: FEBRERO ARNES N°: 8 ESLINGA N°: 8 ANCLAJE N°: LINEA DE VIDA N°:

NOMBRE DEL COLABORADOR: Oscar Gonzalez Serie Arnes = 4100231103788.- Eslinga 35.2023/00059.

DILIGENCIE EL FORMATO CON LAS SIGUIENTES LETRAS C: CUMPLE NC: NO CUMPLE R: REMPLAZAR	ARNES							ESLINGA							ANCLAJE							LINEA DE VIDA						
	SEMANA DEL				AL			SEMANA DEL				AL			SEMANA DEL				AL			SEMANA DEL				AL		
VERIFICAR	15	16	17	18				15	16	17	18																	
Condición del tejido o correa																												
Las Fibras externas están cortadas, desgastadas/desgarradas?	C	C	C	C				C	C	C	C																	
Las Costuras tienen cortes o rotura del tejido?	C	C	C	C				C	C	C	C																	
Presentan Grietas?	C	C	C	C				C	C	C	C																	
Presentan Estiramiento excesivo?	C	C	C	C				C	C	C	C																	
En las Cuerdas de nylon, encuentra Cuerdas Raidas o Rotas? - (Inspecciones por separado cada una.)	C	C	C	C				C	C	C	C																	
Presentan Corrosión por exposición a ácidos o productos químicos?	C	C	C	C				C	C	C	C																	
Presentan Quemaduras?	C	C	C	C				C	C	C	C																	
Piezas metálicas, Remaches																												
Presentan Desgaste excesivo o deformedos?	C	C	C	C				C	C	C	C																	
Presentan Picaduras, grietas?	C	C	C	C				C	C	C	C																	
Los piezas metalicas presentan distorsión, crujidos, desgaste o bordes ásperos o afilados?	C	C	C	C				C	C	C	C																	
Presentan Corrosión?	C	C	C	C				C	C	C	C																	
Argollas en D o anillos																												
Presentan deformaciones o desgaste excesivo (dobladura)?	C	C	C	C				C	C	C	C																	
Presentan Picaduras, grietas?	C	C	C	C				C	C	C	C																	
Los Anillos presentan distorsión, crujidos, desgaste o bordes ásperos o afilados?	C	C	C	C				C	C	C	C																	
Presentan Corrosión?	C	C	C	C				C	C	C	C																	
Hebillas	C	C	C	C				NA	NA	NA	NA																	
Presentan Desgaste excesivo o deformaciones (dobladuras)?	C	C	C	C				NA	NA	NA	NA																	
Presentan Picaduras, grietas?	C	C	C	C				NA	NA	NA	NA																	
Los hebillas presentan distorsión, crujidos, desgaste o bordes ásperos o afilados?	C	C	C	C				NA	NA	NA	NA																	
Presentan Defecto de funcionamiento?	C	C	C	C				NA	NA	NA	NA																	
Presentan Corrosión?								NA	NA	NA	NA																	
FIRMAS DE APROBACION — OPERADOR																												
FIRMAS DE APROBACION — SST																												

OBSERVACIONES:

Powered by CamScanner

CONSORCIO VAPA NIT. 901.869.477-1	FORMATO	Código: FT-GP-019
	INSPECCIÓN DE EQUIPOS DE SEGURIDAD PARA TRABAJO EN ALTURAS	Fecha: 07/Febrero/2023
		Versión: Original

LUGAR/PROYECTO Contrato Vandyger 002-2023 MES Febrero ARNES N° 9 ESLINGA N° 9 ANCLAJE N° ____ LINEA DE VIDA N° ____

NOMBRE DEL COLABORADOR: Cesar Diaz Serie arnes: 4100231103 75 - Eslinga - 35 2023 1100 7 0

DILIGENCIE EL FORMATO CON LAS SIGUIENTES LETRAS C: CUMPLE NC: NO CUMPLE R: REMPLAZAR	ARNES							ESLINGA							ANCLAJE							LINEA DE VIDA						
	SEMANA DEL				AL			SEMANA DEL				AL			SEMANA DEL				AL			SEMANA DEL				AL		
VERIFICAR	15	16	17	18				15	16	17	18																	
Condición del tejido o correa																												
Las Fibras externas están cortadas, desgastadas/desgarradas?	C	C	C	C				C	C	C	C																	
Las Costuras tienen cortes o rotura del tejido?	C	C	C	C				C	C	C	C																	
Presentan Grietas?	C	C	C	C				C	C	C	C																	
Presentan Estiramiento excesivo?	C	C	C	C				C	C	C	C																	
En las Cuerdas de nylon, encuentra Cuerdas Raidas o Rotas? - (Inspecciones por separado cada una.)	C	C	C	C				C	C	C	C																	
Presentan Corrosión por exposición a ácidos o productos químicos?	C	C	C	C				C	C	C	C																	
Presentan Quemaduras?	C	C	C	C				C	C	C	C																	
Piezas metálicas, Remaches																												
Presentan Desgaste excesivo o deformados?	C	C	C	C				C	C	C	C																	
Presentan Picaduras, grietas?	C	C	C	C				C	C	C	C																	
Los piezas metálicas presentan distorsión, crujidos, desgaste o bordes ásperos o afilados?	C	C	C	C				C	C	C	C																	
Presentan Corrosión?	C	C	C	C				C	C	C	C																	
Argollas en D o anillos																												
Presentan deformaciones o desgaste excesivo (dobladura)?	C	C	C	C				C	C	C	C																	
Presentan Picaduras, grietas?	C	C	C	C				C	C	C	C																	
Los Anillos presentan distorsión, crujidos, desgaste o bordes ásperos o afilados?	C	C	C	C				C	C	C	C																	
Presentan Corrosión?	C	C	C	C				C	C	C	C																	
Hebillas	C	C	C	C				NA	NA	NA	NA																	
Presentan Desgaste excesivo o deformaciones (dobladuras)?	C	C	C	C				NA	NA	NA	NA																	
Presentan Picaduras, grietas?	C	C	C	C				NA	NA	NA	NA																	
Los hebillas presentan distorsión, crujidos, desgaste o bordes ásperos o afilados?	C	C	C	C				NA	NA	NA	NA																	
Presentan Defecto de funcionamiento?	C	C	C	C				NA	NA	NA	NA																	
Presentan Corrosión?	C	C	C	C				NA	NA	NA	NA																	
FIRMAS DE APROBACION — OPERADOR	C-D							C-D																				
FIRMAS DE APROBACION — SST																												

OBSERVACIONES:

Powered by CamScanner

CONSORCIO VAPA NIT. 901.669.477-1	FORMATO	Código: FT-GP-019
	INSPECCIÓN DE EQUIPOS DE SEGURIDAD PARA TRABAJO EN ALTURAS	Fecha: 07/Febrero/2023
		Versión: Original

LUGAR/PROYECTO Contrato Fonoliger 002-2023 MES Diciembre ARNES N° 08 ESLINGA N° 8 ANCLAJE N° ____ LINEA DE VIDA N° ____

NOMBRE DEL COLABORADOR: Orlando Rodriguez Serie arnes. 410.023/10379 Eslinga 35-2023/10054

DILIGENCIE EL FORMATO CON LAS SIGUIENTES LETRAS C: CUMPLE NC: NO CUMPLE R: REMPLAZAR	ARNES							ESLINGA							ANCLAJE							LINEA DE VIDA						
	SEMANA DEL				AL			SEMANA DEL				AL			SEMANA DEL				AL			SEMANA DEL				AL		
VERIFICAR	26	27	28	29				26	27	28	29																	
Condición del tejido o correa	C	C	C	C				C	C	C	C																	
Las Fibras externas están cortadas, desgastadas/desgarradas?	C	C	C	C				C	C	C	C																	
Las Costuras tienen cortes o rotura del tejido?	C	C	C	C				C	C	C	C																	
Presentan Grietas?	C	C	C	C				C	C	C	C																	
Presentan Estiramiento excesivo?	C	C	C	C				C	C	C	C																	
En las Cuerdas de nylon, encuentra Cuerdas Raidas o Rotas? - (inspecciones por separado cada una.)	C	C	C	C				C	C	C	C																	
Presentan Corrosión por exposición a ácidos o productos químicos?	C	C	C	C				C	C	C	C																	
Presentan Quemaduras?	C	C	C	C				C	C	C	C																	
Piezas metálicas, Remaches	C	C	C	C				C	C	C	C																	
Presentan Desgaste excesivo o deformados?	C	C	C	C				C	C	C	C																	
Presentan Picaduras, grietas?	C	C	C	C				C	C	C	C																	
Los piezas metálicas presentan distorsión, crujidos, desgaste o bordes ásperos o afilados?	C	C	C	C				C	C	C	C																	
Presentan Corrosión?	C	C	C	C				C	C	C	C																	
Argollas en D o anillos	C	C	C	C				C	C	C	C																	
Presentan deformaciones o desgaste excesivo (dobladura)?	C	C	C	C				C	C	C	C																	
Presentan Picaduras, grietas?	C	C	C	C				C	C	C	C																	
Los Anillos presentan distorsión, crujidos, desgaste o bordes ásperos o afilados?	C	C	C	C				C	C	C	C																	
Presentan Corrosión?	C	C	C	C				C	C	C	C																	
Hebillas	C	C	C	C				NA	NA	NA	NA																	
Presentan Desgaste excesivo o deformaciones (dobladuras)?	C	C	C	C				NA	NA	NA	NA																	
Presentan Picaduras, grietas?	C	C	C	C				NA	NA	NA	NA																	
Los hebillas presentan distorsión, crujidos, desgaste o bordes ásperos o afilados?	C	C	C	C				NA	NA	NA	NA																	
Presentan Defecto de funcionamiento?	C	C	C	C				NA	NA	NA	NA																	
Presentan Corrosión?	C	C	C	C				NA	NA	NA	NA																	
FIRMAS DE APROBACION — OPERADOR																												
FIRMAS DE APROBACION — SST																												

OBSERVACIONES:

Powered by CamScanner

CONSORCIO VAPA NIT. 901.669.477-1	FORMATO	Código: FT-GP-019
	INSPECCIÓN DE EQUIPOS DE SEGURIDAD PARA TRABAJO EN ALTURAS	Fecha: 07/Febrero/2023
		Versión: Original

LUGAR/PROYECTO Contrato Fadiger 002-2023 MES Diciembre ARNES N° 10 ESLINGA N° 10 ANCLAJE N° _____ LINEA DE VIDA N° _____

NOMBRE DEL COLABORADOR: Orlando Rodriguez. Serie arnes 4100072311078O Eslinga. 352023110073.

DILIGENCIE EL FORMATO CON LAS SIGUIENTES LETRAS C: CUMPLE NC: NO CUMPLE R: REMPLAZAR	ARNES						ESLINGA						ANCLAJE						LINEA DE VIDA					
	SEMANA DEL				AL		SEMANA DEL				AL		SEMANA DEL				AL		SEMANA DEL				AL	
VERIFICAR	26	27	28	29			26	27	28	29														
Condición del tejido o correa	C	C	C	C			C	C	C	C														
Las Fibras externas están cortadas, desgastadas/desgarradas?	C	C	C	C			C	C	C	C														
Las Costuras tienen cortes o rotura del tejido?	C	C	C	C			C	C	C	C														
Presentan Grietas?	C	C	C	C			C	C	C	C														
Presentan Estiramiento excesivo?	C	C	C	C			C	C	C	C														
En las Cuerdas de nylon, encuentra Cuerdas Raidas o Rotas? - (Inspecciones por separado cada una.)	C	C	C	C			C	C	C	C														
Presentan Corrosión por exposición a ácidos o productos químicos?	C	C	C	C			C	C	C	C														
Presentan Quemaduras?	C	C	C	C			C	C	C	C														
Piezas metálicas, Remaches	C	C	C	C			C	C	C	C														
Presentan Desgaste excesivo o deformados?	C	C	C	C			C	C	C	C														
Presentan Picaduras, grietas?	C	C	C	C			C	C	C	C														
Los piezas metalicas presentan distorsión, crujidos, desgaste o bordes ásperos o afilados?	C	C	C	C			C	C	C	C														
Presentan Corrosión?	C	C	C	C			C	C	C	C														
Argollas en D o anillos	C	C	C	C			C	C	C	C														
Presentan deformaciones o desgaste excesivo (dobladura)?	C	C	C	C			C	C	C	C														
Presentan Picaduras, grietas?	C	C	C	C			C	C	C	C														
Los Anillos presentan distorsión, crujidos, desgaste o bordes ásperos o afilados?	C	C	C	C			C	C	C	C														
Presentan Corrosión?	C	C	C	C			C	C	C	C														
Hebillas	C	C	C	C			N/A	N/A	N/A	N/A														
Presentan Desgaste excesivo o deformaciones (dobladuras)?	C	C	C	C			N/A	N/A	N/A	N/A														
Presentan Picaduras, grietas?	C	C	C	C			N/A	N/A	N/A	N/A														
Los hebillas presentan distorsión, crujidos, desgaste o bordes ásperos o afilados?	C	C	C	C			N/A	N/A	N/A	N/A														
Presentan Defecto de funcionamiento?	C	C	C	C			N/A	N/A	N/A	N/A														
Presentan Corrosión?	C	C	C	C			N/A	N/A	N/A	N/A														
FIRMAS DE APROBACION — OPERADOR																								
FIRMAS DE APROBACION — SST																								

OBSERVACIONES:

Powered by CamScanner

6852

CONSORCIO VAPA NIT. 901.669.477-1	FORMATO	Código: FT-GP-019
	INSPECCIÓN DE EQUIPOS DE SEGURIDAD PARA TRABAJO EN ALTURAS	Fecha: 07/Febrero/2023
		Versión: Original

LUGAR/PROYECTO Contrato Fondiguar 002-2023 MES Diciembre ARNES N° 6 ESLINGA N° 6 ANCLAJE N° ____ LINEA DE VIDA N° ____

NOMBRE DEL COLABORADOR: Orlando Rodriguez Serie Arnes: 410623110375. Eslinga: 352023110028.

DILIGENCIE EL FORMATO CON LAS SIGUIENTES LETRAS C: CUMPLE NC: NO CUMPLE R: REMPLAZAR	ARNES							ESLINGA							ANCLAJE							LINEA DE VIDA						
	SEMANA DEL				AL			SEMANA DEL				AL			SEMANA DEL				AL			SEMANA DEL				AL		
VERIFICAR	26	27	28	29				26	27	28	29																	
Condición del tejido o correa	C	C	C	C				C	C	C	C																	
Las Fibras externas están cortadas, desgastadas/desgarradas?	C	C	C	C				C	C	C	C																	
Las Costuras tienen cortes o rotura del tejido?	C	C	C	C				C	C	C	C																	
Presentan Grietas?	C	C	C	C				C	C	C	C																	
Presentan Estiramiento excesivo?	C	C	C	C				C	C	C	C																	
En las Cuerdas de nylon, encuentra Cuerdas Raídas o Rotas? - (Inspecciones por separado cada una.)	C	C	C	C				C	C	C	C																	
Presentan Corrosión por exposición a ácidos o productos químicos?	C	C	C	C				C	C	C	C																	
Presentan Quemaduras?	C	C	C	C				C	C	C	C																	
Piezas metálicas, Remaches	C	C	C	C				C	C	C	C																	
Presentan Desgaste excesivo o deformados?	C	C	C	C				C	C	C	C																	
Presentan Picaduras, grietas?	C	C	C	C				C	C	C	C																	
Los piezas metálicas presentan distorsión, crujidos, desgaste o bordes ásperos o afilados?	C	C	C	C				C	C	C	C																	
Presentan Corrosión?	C	C	C	C				C	C	C	C																	
Argollas en D o anillos	C	C	C	C				C	C	C	C																	
Presentan deformaciones o desgaste excesivo (dobladura)?	C	C	C	C				C	C	C	C																	
Presentan Picaduras, grietas?	C	C	C	C				C	C	C	C																	
Los Anillos presentan distorsión, crujidos, desgaste o bordes ásperos o afilados?	C	C	C	C				C	C	C	C																	
Presentan Corrosión?	C	C	C	C				C	C	C	C																	
Hebillas	C	C	C	C				NA	NA	NA	NA																	
Presentan Desgaste excesivo o deformaciones (dobladuras)?	C	C	C	C				NA	NA	NA	NA																	
Presentan Picaduras, grietas?	C	C	C	C				NA	NA	NA	NA																	
Los hebillas presentan distorsión, crujidos, desgaste o bordes ásperos o afilados?	C	C	C	C				NA	NA	NA	NA																	
Presentan Defecto de funcionamiento?	C	C	C	C				NA	NA	NA	NA																	
Presentan Corrosión?	C	C	C	C				NA	NA	NA	NA																	

FIRMAS DE APROBACION	OPERADOR																											
	SST																											

OBSERVACIONES:

Powered by CamScanner

CONSORCIO VAPA NIT. 901.669.477-1	FORMATO	Código: FT-GP-019
	INSPECCIÓN DE EQUIPOS DE SEGURIDAD PARA TRABAJO EN ALTURAS	Fecha: 07/Febrero/2023
		Versión: Original

LUGAR/PROYECTO Obra Imirado. MES Diciembre. ARNES N° 7 ESLINGA N° 7. ANCLAJE N° ____ LINEA DE VIDA N° ____

NOMBRE DEL COLABORADOR: Orlando Rodriguez. Serie. Arnes. 41002311.0317. Eslinga: 352023110053

DILIGENCIE EL FORMATO CON LAS SIGUIENTES LETRAS C: CUMPLE NC: NO CUMPLE R: REMPLAZAR	ARNES							ESLINGA							ANCLAJE							LINEA DE VIDA						
	SEMANA DEL				AL			SEMANA DEL				AL			SEMANA DEL				AL			SEMANA DEL				AL		
VERIFICAR	26	27	28	29				26	27	28	29																	
Condición del tejido o correa	C	C	C	C				C	C	C	C																	
Las Fibras externas están cortadas, desgastadas/desgarradas?	C	C	C	C				C	C	C	C																	
Las Costuras tienen cortes o rotura del tejido?	C	C	C	C				C	C	C	C																	
Presentan Grietas?	C	C	C	C				C	C	C	C																	
Presentan Estiramiento excesivo?	C	C	C	C				C	C	C	C																	
En las Cuerdas de nylon, encuentra Cuerdas Raidas o Rotas? - (Inspecciones por separado cada una.)	C	C	C	C				C	C	C	C																	
Presentan Corrosión por exposición a ácidos o productos químicos?	C	C	C	C				C	C	C	C																	
Presentan Quemaduras?	C	C	C	C				C	C	C	C																	
Piezas metálicas, Remaches	C	C	C	C				C	C	C	C																	
Presentan Desgaste excesivo o deformados?	C	C	C	C				C	C	C	C																	
Presentan Picaduras, grietas?	C	C	C	C				C	C	C	C																	
Los piezas metalicas presentan distorsion, crujidos, desgaste o bordes asperos o afilados?	C	C	C	C				C	C	C	C																	
Presentan Corrosión?	C	C	C	C				C	C	C	C																	
Argollas en D o anillos	C	C	C	C				C	C	C	C																	
Presentan deformaciones o desgaste excesivo (dobladura)?	C	C	C	C				C	C	C	C																	
Presentan Picaduras, grietas?	C	C	C	C				C	C	C	C																	
Los Anillos presentan distorsión, crujidos, desgaste o bordes ásperos o afilados?	C	C	C	C				C	C	C	C																	
Presentan Corrosión?	C	C	C	C				C	C	C	C																	
Hebillas	C	C	C	C				NA	NA	NA	NA																	
Presentan Desgaste excesivo o deformaciones (dobladuras)?	C	C	C	C				NA	NA	NA	NA																	
Presentan Picaduras, grietas?	C	C	C	C				NA	NA	NA	NA																	
Los hebillas presentan distorsión, crujidos, desgaste o bordes ásperos o afilados?	C	C	C	C				NA	NA	NA	NA																	
Presentan Defecto de funcionamiento?	C	C	C	C				NA	NA	NA	NA																	
Presentan Corrosión?	C	C	C	C				NA	NA	NA	NA																	
FIRMAS DE APROBACION — OPERADOR																												
FIRMAS DE APROBACION — SST																												

OBSERVACIONES:

Powered by CamScanner

CONSORCIO VAPA NIT. 901.869.477-1	FORMATO	Código: FT-GP-019
	INSPECCIÓN DE EQUIPOS DE SEGURIDAD PARA TRABAJO EN ALTURAS	Fecha: 07/Febrero/2023
		Versión: Original

LUGAR/PROYECTO Contrato Condigel N002-2023. MES Diciembre . ARNES N° 8 ESLINGA N° 8 ANCLAJE N° ____ LINEA DE VIDA N° ____

NOMBRE DEL COLABORADOR: Norberto Arrieta Serie Arnes: 4100237102779 - Eslinga: 352023 110059

DILIGENCIE EL FORMATO CON LAS SIGUIENTES LETRAS C: CUMPLE NC: NO CUMPLE R: REMPLAZAR	ARNES														LINEA DE VIDA							
	SEMANA DEL					AL		SEMANA DEL					AL		SEMANA DEL				AL		SEMANA DEL				AL	
VERIFICAR	4	5	6	7	8			4	5	6	7	9														
Condición del tejido o correa	C	C	C	C	C			C	C	C	C	C														
Las Fibras externas están cortadas, desgastadas/desgarradas?	C	C	C	C	C			C	C	C	C	C														
Las Costuras tienen cortes o rotura del tejido?	C	C	C	C	C			C	C	C	C	C														
Presentan Grietas?	C	C	C	C	C			C	C	C	C	C														
Presentan Estiramiento excesivo?	C	C	C	C	C			C	C	C	C	C														
En las Cuerdas de nylon, encuentra Cuerdas Raidas o Rotas? - (Inspecciones por separado cada una.)	C	C	C	C	C			C	C	C	C	C														
Presentan Corrosión por exposición a ácidos o productos químicos?	C	C	C	C	C			C	C	C	C	C														
Presentan Quemaduras?	C	C	C	C	C			C	C	C	C	C														
Piezas metálicas, Remaches	C	C	C	C	C			C	C	C	C	C														
Presentan Desgaste excesivo o deformados?	C	C	C	C	C			C	C	C	C	C														
Presentan Picaduras, grietas?	C	C	C	C	C			C	C	C	C	C														
Los piezas metálicas presentan distorsión, crujidos, desgaste o bordes ásperos o afilados?	C	C	C	C	C			C	C	C	C	C														
Presentan Corrosión?	C	C	C	C	C			C	C	C	C	C														
Argollas en D o anillos	C	C	C	C	C			C	C	C	C	C														
Presentan deformaciones o desgaste excesivo (dobladura)?	C	C	C	C	C			C	C	C	C	C														
Presentan Picaduras, grietas?	C	C	C	C	C			C	C	C	C	C														
Los Anillos presentan distorsión, crujidos, desgaste o bordes ásperos o afilados?	C	C	C	C	C			C	C	C	C	C														
Presentan Corrosión?	C	C	C	C	C			C	C	C	C	C														
Hebillas	C	C	C	C	C			N/A																		
Presentan Desgaste excesivo o deformaciones (dobladuras)?	C	C	C	C	C			N/A																		
Presentan Picaduras, grietas?	C	C	C	C	C			N/A																		
Los hebillas presentan distorsión, crujidos, desgaste o bordes ásperos o afilados?	C	C	C	C	C			N/A																		
Presentan Defecto de funcionamiento?	C	C	C	C	C			N/A																		
Presentan Corrosión?	C	C	C	C	C			N/A																		
FIRMAS DE APROBACION — OPERADOR	Norberto Arrieta							Norberto Arrieta																		
FIRMAS DE APROBACION — SST																										

OBSERVACIONES:

Powered by CamScanner

CONSORCIO VAPA NIT. 901.569.477-1	FORMATO	Código: FT-GP-019
	INSPECCIÓN DE EQUIPOS DE SEGURIDAD PARA TRABAJO EN ALTURAS	Fecha: 07/Febrero/2023
		Versión: Original

LUGAR/PROYECTO Contrato Fondiger 002-2023 MES Diciembre ARNES N° 9 ESLINGA N° 9. ANCLAJE N° ____ LINEA DE VIDA N° ____

NOMBRE DEL COLABORADOR: Efren Prada. Serie arnes: 4100023110379 Eslinga: 35202.3110070

DILIGENCIE EL FORMATO CON LAS SIGUIENTES LETRAS C: CUMPLE NC: NO CUMPLE R: REMPLAZAR	ARNES										ANCLAJE										LINEA DE VIDA									
	SEMANA DEL					AL					SEMANA DEL					AL					SEMANA DEL					AL				
VERIFICAR	4	5	6	7	9						4	5	6	7	9															
Condición del tejido o correa	C	C	C	C	C						C	C	C	C	C															
Las Fibras externas están cortadas, desgastadas/desgarradas?	C	C	C	C	C						C	C	C	C	C															
Las Costuras tienen cortes o rotura del tejido?	C	C	C	C	C						C	C	C	C	C															
Presentan Grietas?	C	C	C	C	C						C	C	C	C	C															
Presentan Estiramiento excesivo?	C	C	C	C	C						C	C	C	C	C															
En las Cuerdas de nylon, encuentra Cuerdas Raídas o Rotas? - (Inspecciones por separado cada una.)	C	C	C	C	C						C	C	C	C	C															
Presentan Corrosión por exposición a ácidos o productos químicos?	C	C	C	C	C						C	C	C	C	C															
Presentan Quemaduras?	C	C	C	C	C						C	C	C	C	C															
Piezas metálicas, Remaches	C	C	C	C	C						C	C	C	C	C															
Presentan Desgaste excesivo o deformados?	C	C	C	C	C						C	C	C	C	C															
Presentan Picaduras, grietas?	C	C	C	C	C						C	C	C	C	C															
Los piezas metálicas presentan distorsión, crujidos, desgaste o bordes ásperos o afilados?	C	C	C	C	C						C	C	C	C	C															
Presentan Corrosión?	C	C	C	C	C						C	C	C	C	C															
Argollas en D o anillos	C	C	C	C	C						C	C	C	C	C															
Presentan deformaciones o desgaste excesivo (dobladura)?	C	C	C	C	C						C	C	C	C	C															
Presentan Picaduras, grietas?	C	C	C	C	C						C	C	C	C	C															
Los Anillos presentan distorsión, crujidos, desgaste o bordes ásperos o afilados?	C	C	C	C	C						C	C	C	C	C															
Presentan Corrosión?	C	C	C	C	C						C	C	C	C	C															
Hebillas	C	C	C	C	C						NA	NA	NA	NA	NA															
Presentan Desgaste excesivo o deformaciones (dobladuras)?	C	C	C	C	C						NA	NA	NA	NA	NA															
Presentan Picaduras, grietas?	C	C	C	C	C						NA	NA	NA	NA	NA															
Los hebillas presentan distorsión, crujidos, desgaste o bordes ásperos o afilados?	C	C	C	C	C						NA	NA	NA	NA	NA															
Presentan Defecto de funcionamiento?	C	C	C	C	C						NA	NA	NA	NA	NA															
Presentan Corrosión?	C	C	C	C	C						NA	NA	NA	NA	NA															
FIRMAS DE APROBACION — OPERADOR																														
FIRMAS DE APROBACION — SST																														

OBSERVACIONES:

Powered by CamScanner

58152

CONSORCIO VAPA NIT. 901.869.477-1	FORMATO	Código: FT-GP-019
	INSPECCIÓN DE EQUIPOS DE SEGURIDAD PARA TRABAJO EN ALTURAS	Fecha: 07/Febrero/2023
		Versión: Original

LUGAR/PROYECTO Contrato Bondiger 002-2023 MES Diciembre ARNES N° 6 ESLINGA N° 6 ANCLAJE N° ____ LINEA DE VIDA N° ____

NOMBRE DEL COLABORADOR: Humberto cotes Serie arnes = 4102311037 - Eslinga = 35207.3110028

DILIGENCIE EL FORMATO CON LAS SIGUIENTES LETRAS C: CUMPLE NC: NO CUMPLE R: REMPLAZAR	ARNES														LINEA DE VIDA													
	SEMANA DEL					AL					SEMANA DEL					AL					SEMANA DEL					AL				
VERIFICAR	4	8	6	7	9						4	5	6	7	9													
Condición del tejido o correa																												
Las Fibras externas están cortadas, desgastadas/desgarradas?	C	C	C	C	C						C	C	C	C	C													
Las Costuras tienen cortes o rotura del tejido?	C	C	C	C	C						C	C	C	C	C													
Presentan Grietas?	C	C	C	C	C						C	C	C	C	C													
Presentan Estiramiento excesivo?	C	C	C	C	C						C	C	C	C	C													
En las Cuerdas de nylon, encuentra Cuerdas Raídas o Rotas? - (Inspecciones por separado cada una.)	C	C	C	C	C						C	C	C	C	C													
Presentan Corrosión por exposición a ácidos o productos químicos?	C	C	C	C	C						C	C	C	C	C													
Presentan Quemaduras?	C	C	C	C	C						C	C	C	C	C													
Piezas metálicas, Remaches																												
Presentan Desgaste excesivo o deformados?	C	C	C	C	C						C	C	C	C	C													
Presentan Picaduras, grietas?	C	C	C	C	C						C	C	C	C	C													
Los piezas metálicas presentan distorsión, crujidos, desgaste o bordes ásperos o afilados?	C	C	C	C	C						C	C	C	C	C													
Presentan Corrosión?	C	C	C	C	C						C	C	C	C	C													
Argollas en D o anillos																												
Presentan deformaciones o desgaste excesivo (dobladura)?	C	C	C	C	C						C	C	C	C	C													
Presentan Picaduras, grietas?	C	C	C	C	C						C	C	C	C	C													
Los Anillos presentan distorsión, crujidos, desgaste o bordes ásperos o afilados?	C	C	C	C	C						C	C	C	C	C													
Presentan Corrosión?	C	C	C	C	C						C	C	C	C	C													
Hebillas																												
Presentan Desgaste excesivo o deformaciones (dobladuras)?	C	C	C	C	C						N/A	N/A	N/A	N/A	N/A													
Presentan Picaduras, grietas?	C	C	C	C	C						N/A	N/A	N/A	N/A	N/A													
Los hebillas presentan distorsión, crujidos, desgaste o bordes ásperos o afilados?	C	C	C	C	C						N/A	N/A	N/A	N/A	N/A													
Presentan Defecto de funcionamiento?	C	C	C	C	C						N/A	N/A	N/A	N/A	N/A													
Presentan Corrosión?	C	C	C	C	C						N/A	N/A	N/A	N/A	N/A													
FIRMAS DE APROBACION — OPERADOR																												
FIRMAS DE APROBACION — SST																												

OBSERVACIONES:

Powered by CamScanner

CONSORCIO VAPA NIT. 901.669.477-1	FORMATO	Código: FT-GP-019
	INSPECCIÓN DE EQUIPOS DE SEGURIDAD PARA TRABAJO EN ALTURAS	Fecha: 07/Febrero/2023
		Versión: Original

LUGAR/PROYECTO contrato pendiente 002-2023. MES Diciembre ARNES N° 7. ESLINGA N° 7. ANCLAJE N° ____ LINEA DE VIDA N° ____

NOMBRE DEL COLABORADOR: Benjamin Romero Serie Arnes 410023-110377 — Eslinga n. 3.5° 2023110053

DILIGENCIE EL FORMATO CON LAS SIGUIENTES LETRAS C: CUMPLE NC: NO CUMPLE R: REMPLAZAR	ARNES										ANCLAJE										LINEA DE VIDA									
	SEMANA DEL					AL					SEMANA DEL					AL					SEMANA DEL					AL				
VERIFICAR	04	5	6	7	9						4	5	6	7	9															
Condición del tejido o correa																														
Las Fibras externas están cortadas, desgastadas/desgarradas?	C	C	C	C	C						C	C	C	C	C															
Las Costuras tienen cortes o rotura del tejido?	C	C	C	C	C						C	C	C	C	C															
Presentan Grietas?	C	C	C	C	C						C	C	C	C	C															
Presentan Estiramiento excesivo?	C	C	C	C	C						C	C	C	C	C															
En las Cuerdas de nylon, encuentra Cuerdas Raidas o Rotas? - (Inspecciones por separado cada una.)	C	C	C	C	C						C	C	C	C	C															
Presentan Corrosión por exposición a ácidos o productos químicos?	C	C	C	C	C						C	C	C	C	C															
Presentan Quemaduras?	C	C	C	C	C						C	C	C	C	C															
Piezas metálicas, Remaches	C	C	C	C	C						C	C	C	C	C															
Presentan Desgaste excesivo o deformados?	C	C	C	C	C						C	C	C	C	C															
Presentan Picaduras, grietas?	C	C	C	C	C						C	C	C	C	C															
Los piezas metálicas presentan distorsión, crujidos, desgaste o bordes ásperos o afilados?	C	C	C	C	C						C	C	C	C	C															
Presentan Corrosión?	C	C	C	C	C						C	C	C	C	C															
Argollas en D o anillos	C	C	C	C	C						C	C	C	C	C															
Presentan deformaciones o desgaste excesivo (dobladura)?	C	C	C	C	C						C	C	C	C	C															
Presentan Picaduras, grietas?	C	C	C	C	C						C	C	C	C	C															
Los Anillos presentan distorsión, crujidos, desgaste o bordes ásperos o afilados?	C	C	C	C	C						C	C	C	C	C															
Presentan Corrosión?	C	C	C	C	C						C	C	C	C	C															
Hebillas	C	C	C	C	C						NA	NA	NA	NA	NA															
Presentan Desgaste excesivo o deformaciones (dobladuras)?	C	C	C	C	C						NA	NA	NA	NA	NA															
Presentan Picaduras, grietas?	C	C	C	C	C						NA	NA	NA	NA	NA															
Los hebillas presentan distorsión, crujidos, desgaste o bordes ásperos o afilados?	C	C	C	C	C						NA	NA	NA	NA	NA															
Presentan Defecto de funcionamiento?	C	C	C	C	C						NA	NA	NA	NA	NA															
Presentan Corrosión?	C	C	C	C	C						NA	NA	NA	NA	NA															
FIRMAS DE APROBACION	OPERADOR																													
	SST																													

OBSERVACIONES: 3

Powered by CamScanner

2518

CONSORCIO VAPA NIT. 901.669.477-1	FORMATO	Código: FT-GP-019
	INSPECCIÓN DE EQUIPOS DE SEGURIDAD PARA TRABAJO EN ALTURAS	Fecha: 07/Febrero/2023
		Versión: Original

LUGAR/PROYECTO Contrato 002-2023 MES Diciembre ARNES N° 2 ESLINGA N° 2 ANCLAJE N° ____ LINEA DE VIDA N° ____

NOMBRE DEL COLABORADOR: Orlando Rodriguez Serie arnes = 4100230602 19

DILIGENCIE EL FORMATO CON LAS SIGUIENTES LETRAS C: CUMPLE NC: NO CUMPLE R: REMPLAZAR	ARNES										ANCLAJE										LINEA DE VIDA									
	SEMANA DEL					AL					SEMANA DEL					AL					SEMANA DEL					AL				
VERIFICAR	4	5	6	7	9						4	5	6	7	9															
Condición del tejido o correa	C	C	C	C	C						C	C	C	C	C															
Las Fibras externas están cortadas, desgastadas/desgarradas?	C	C	C	C	C						C	C	C	C	C															
Las Costuras tienen cortes o rotura del tejido?	C	C	C	C	C						C	C	C	C	C															
Presentan Grietas?	C	C	C	C	C						C	C	C	C	C															
Presentan Estiramiento excesivo?	C	C	C	C	C						C	C	C	C	C															
En las Cuerdas de nylon, encuentra Cuerdas Raidas o Rotas? - (Inspecciones por separado cada una.)	C	C	C	C	C						C	C	C	C	C															
Presentan Corrosión por exposición a ácidos o productos químicos?	C	C	C	C	C						C	C	C	C	C															
Presentan Quemaduras?	C	C	C	C	C						C	C	C	C	C															
Piezas metálicas, Remaches	C	C	C	C	C						C	C	C	C	C															
Presentan Desgaste excesivo o deformados?	C	C	C	C	C						C	C	C	C	C															
Presentan Picaduras, grietas?	C	C	C	C	C						C	C	C	C	C															
Los piezas metálicas presentan distorsión, crujidos, desgaste o bordes ásperos o afilados?	C	C	C	C	C						C	C	C	C	C															
Presentan Corrosión?	C	C	C	C	C						C	C	C	C	C															
Argollas en D o anillos	C	C	C	C	C						C	C	C	C	C															
Presentan deformaciones o desgaste excesivo (dobladura)?	C	C	C	C	C						C	C	C	C	C															
Presentan Picaduras, grietas?	C	C	C	C	C						C	C	C	C	C															
Los Anillos presentan distorsión, crujidos, desgaste o bordes ásperos o afilados?	C	C	C	C	C						C	C	C	C	C															
Presentan Corrosión?	C	C	C	C	C						C	C	C	C	C															
Hebillas	C	C	C	C	C						NA	NA	NA	NA	NA															
Presentan Desgaste excesivo o deformaciones (dobladuras)?	C	C	C	C	C						NA	NA	NA	NA	NA															
Presentan Picaduras, grietas?	C	C	C	C	C						NA	NA	NA	NA	NA															
Los hebillas presentan distorsión, crujidos, desgaste o bordes ásperos o afilados?	C	C	C	C	C						NA	NA	NA	NA	NA															
Presentan Defecto de funcionamiento?	C	C	C	C	C						NA	NA	NA	NA	NA															
Presentan Corrosión?	C	C	C	C	C						NA	NA	NA	NA	NA															
FIRMAS DE APROBACION — OPERADOR																														
FIRMAS DE APROBACION — SST																														

OBSERVACIONES: El arnes se encuentra en el almacen sin uso pero en Buen estado.

Powered by CamScanner

CONSORCIO VAPA NIT. 901.669.477-1	FORMATO	Código: FT-GP-019
	INSPECCIÓN DE EQUIPOS DE SEGURIDAD PARA TRABAJO EN ALTURAS	Fecha: 07/Febrero/2023
		Versión: Original

LUGAR/PROYECTO Contrato Prestación 002 - 2023 MES Diciembre ARNES N° 5 ESLINGA N° 5 ANCLAJE N° ____ LINEA DE VIDA N° ____

NOMBRE DEL COLABORADOR: Orlando Rodriguez Serie arnes.

DILIGENCIE EL FORMATO CON LAS SIGUIENTES LETRAS C: CUMPLE NC: NO CUMPLE R: REMPLAZAR	ARNES										ANCLAJE										LINEA DE VIDA									
	SEMANA DEL					AL					SEMANA DEL					AL					SEMANA DEL					AL				
VERIFICAR	4	5	6	7	9						4	5	6	7	9															
Condición del tejido o correa	C	C	C	C	C						C	C	C	C	C															
Las Fibras externas están cortadas, desgastadas/desgarradas?	C	C	C	C	C						C	C	C	C	C															
Las Costuras tienen cortes o rotura del tejido?	C	C	C	C	C						C	C	C	C	C															
Presentan Grietas?	C	C	C	C	C						C	C	C	C	C															
Presentan Estiramiento excesivo?	C	C	C	C	C						C	C	C	C	C															
En las Cuerdas de nylon, encuentra Cuerdas Raídas o Rotas? - (Inspecciones por separado cada una.)	C	C	C	C	C						C	C	C	C	C															
Presentan Corrosión por exposición a ácidos o productos químicos?	C	C	C	C	C						C	C	C	C	C															
Presentan Quemaduras?	C	C	C	C	C						C	C	C	C	C															
Piezas metálicas, Remaches																														
Presentan Desgaste excesivo o deformados?	C	C	C	C	C						C	C	C	C	C															
Presentan Picaduras, grietas?	C	C	C	C	C						C	C	C	C	C															
Los piezas metálicas presentan distorsión, crujidos, desgaste o bordes ásperos o afilados?	C	C	C	C	C						C	C	C	C	C															
Presentan Corrosión?	C	C	C	C	C						C	C	C	C	C															
Argollas en D o anillos																														
Presentan deformaciones o desgaste excesivo (dobladura)?	C	C	C	C	C						C	C	C	C	C															
Presentan Picaduras, grietas?	C	C	C	C	C						C	C	C	C	C															
Los Anillos presentan distorsión, crujidos, desgaste o bordes ásperos o afilados?	C	C	C	C	C						C	C	C	C	C															
Presentan Corrosión?	C	C	C	C	C						C	C	C	C	C															
Hebillas																														
Presentan Desgaste excesivo o deformaciones (dobladuras)?	C	C	C	C	C						NA	NA	NA	NA	NA															
Presentan Picaduras, grietas?	C	C	C	C	C						NA	NA	NA	NA	NA															
Los hebillas presentan distorsión, crujidos, desgaste o bordes ásperos o afilados?	C	C	C	C	C						NA	NA	NA	NA	NA															
Presentan Defecto de funcionamiento?	C	C	C	C	C						NA	NA	NA	NA	NA															
Presentan Corrosión?	C	C	C	C	C						NA	NA	NA	NA	NA															
FIRMAS DE APROBACION	OPERADOR																													
	SST																													

OBSERVACIONES: El arnes se encuentra en almacen. Sin uso pero en buen estado.

Powered by CamScanner

8852

CONSORCIO VAPA NIT. 901.669.477-1	FORMATO	Código: FT-GP-019
	INSPECCIÓN DE EQUIPOS DE SEGURIDAD PARA TRABAJO EN ALTURAS	Fecha: 07/Febrero/2023
		Versión: Original

LUGAR/PROYECTO Contrato Fondiga 002-2023 MES Diciembre ARNES N° 3 ESLINGA N° 3 ANCLAJE N° ____ LINEA DE VIDA N° ____

NOMBRE DEL COLABORADOR: Orlando Rodriguez Tel. cont.: 4100276 0221

DILIGENCIE EL FORMATO CON LAS SIGUIENTES LETRAS C: CUMPLE NC: NO CUMPLE R: REMPLAZAR	ARNES														ANCLAJE							LINEA DE VIDA						
	SEMANA DEL					AL		SEMANA DEL					AL		SEMANA DEL					AL		SEMANA DEL					AL	
VERIFICAR	4	5	6	7	9			4	5	6	7	9																
Condición del tejido o correa	C	C	C	C	C			C	C	C	C	C																
Las Fibras externas están cortadas, desgastadas/desgarradas?	C	C	C	C	C			C	C	C	C	C																
Las Costuras tienen cortes o rotura del tejido?	C	C	C	C	C			C	C	C	C	C																
Presentan Grietas?	C	C	C	C	C			C	C	C	C	C																
Presentan Estiramiento excesivo?	C	C	C	C	C			C	C	C	C	C																
En las Cuerdas de nylon, encuentra Cuerdas Raidas o Rotas? - (Inspecciones por separado cada una.)	C	C	C	C	C			C	C	C	C	C																
Presentan Corrosión por exposición a ácidos o productos químicos?	C	C	C	C	C			C	C	C	C	C																
Presentan Quemaduras?	C	C	C	C	C			C	C	C	C	C																
Piezas metálicas, Remaches	C	C	C	C	C			C	C	C	C	C																
Presentan Desgaste excesivo o deformados?	C	C	C	C	C			C	C	C	C	C																
Presentan Picaduras, grietas?	C	C	C	C	C			C	C	C	C	C																
Los piezas metálicas presentan distorsión, crujidos, desgaste o bordes ásperos o afilados?	C	C	C	C	C			C	C	C	C	C																
Presentan Corrosión?	C	C	C	C	C			C	C	C	C	C																
Argollas en D o anillos	C	C	C	C	C			C	C	C	C	C																
Presentan deformaciones o desgaste excesivo (dobladura)?	C	C	C	C	C			C	C	C	C	C																
Presentan Picaduras, grietas?	C	C	C	C	C			C	C	C	C	C																
Los Anillos presentan distorsión, crujidos, desgaste o bordes ásperos o afilados?	C	C	C	C	C			C	C	C	C	C																
Presentan Corrosión?	C	C	C	C	C			C	C	C	C	C																
Hebillas	C	C	C	C	C			NA	NA	NA	NA	NA																
Presentan Desgaste excesivo o deformaciones (dobleduras)?	C	C	C	C	C			NA	NA	NA	NA	NA																
Presentan Picaduras, grietas?	C	C	C	C	C			NA	NA	NA	NA	NA																
Los hebillas presentan distorsión, crujidos, desgaste o bordes ásperos o afilados?	C	C	C	C	C			NA	NA	NA	NA	NA																
Presentan Defecto de funcionamiento?	C	C	C	C	C			NA	NA	NA	NA	NA																
Presentan Corrosión?	C	C	C	C	C			NA	NA	NA	NA	NA																
FIRMAS DE APROBACION — OPERADOR																												
FIRMAS DE APROBACION — SST																												

OBSERVACIONES: El arnes se encuentra en el almacén sin uso pero en buen Estado.

Powered by CamScanner

CONSORCIO VAPA NIT. 901.669.477-1	FORMATO	Código: FT-GP-019
	INSPECCIÓN DE EQUIPOS DE SEGURIDAD PARA TRABAJO EN ALTURAS	Fecha: 07/Febrero/2023
		Versión: Original

LUGAR/PROYECTO Contrato Fondigo 002-2023. MES Diciembre ARNES N° 1 ESLINGA N° 1. ANCLAJE N° ____ LINEA DE VIDA N° 1.

NOMBRE DEL COLABORADOR: Orlando Fabra Serie arnes: 41002230220219.

DILIGENCIE EL FORMATO CON LAS SIGUIENTES LETRAS C: CUMPLE NC: NO CUMPLE R: REMPLAZAR	ARNES					ANCLAJE					LINEA DE VIDA				
	SEMANA DEL				AL	SEMANA DEL				AL	SEMANA DEL				AL
VERIFICAR	4	5	6	7	9	4	5	6	7	9					
Condición del tejido o correa															
Las Fibras externas están cortadas, desgastadas/desgarradas?	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C					
Las Costuras tienen cortes o rotura del tejido?	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C					
Presentan Grietas?	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C					
Presentan Estiramiento excesivo?	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C					
En las Cuerdas de nylon, encuentra Cuerdas Raídas o Rotas? - (Inspecciones por separado cada una.)	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C					
Presentan Corrosión por exposición a ácidos o productos químicos?	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C					
Presentan Quemaduras?	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C					
Piezas metálicas, Remaches															
Presentan Desgaste excesivo o deformados?	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C					
Presentan Picaduras, grietas?	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C					
Los piezas metálicas presentan distorsión, crujidos, desgaste o bordes ásperos o afilados?	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C					
Presentan Corrosión?	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C					
Argollas en D o anillos															
Presentan deformaciones o desgaste excesivo (dobladura)?	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C					
Presentan Picaduras, grietas?	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C					
Los Anillos presentan distorsión, crujidos, desgaste o bordes ásperos o afilados?	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C					
Presentan Corrosión?	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C					
Hebillas															
Presentan Desgaste excesivo o deformaciones (dobladuras)?	C	C	C	C	C	NA	NA	NA	NA	NA					
Presentan Picaduras, grietas?	C	C	C	C	C	NA	NA	NA	NA	NA					
Los hebillas presentan distorsión, crujidos, desgaste o bordes ásperos o afilados?	C	C	C	C	C	NA	NA	NA	NA	NA					
Presentan Defecto de funcionamiento?	C	C	C	C	C	NA	NA	NA	NA	NA					
Presentan Corrosión?	C	C	C	C	C	NA	NA	NA	NA	NA					
FIRMAS DE APROBACION — OPERADOR															
FIRMAS DE APROBACION — SST															

OBSERVACIONES: El arnes se encuentra en el almacen sin uso pero en buen estado

Powered by CamScanner

2518

CONSORCIO VAPA NIT. 901.669.477-1	FORMATO	Código: FT-GP-019
	INSPECCIÓN DE EQUIPOS DE SEGURIDAD PARA TRABAJO EN ALTURAS	Fecha: 07/Febrero/2023
		Versión: Original

LUGAR/PROYECTO obra Miradol. MES noviembre ARNES N° 5 ESLINGA N° 5 · ANCLAJE N° N/A LINEA DE VIDA N° 5

NOMBRE DEL COLABORADOR: Humberto Cortes Sena 41002308 0223.

DILIGENCIE EL FORMATO CON LAS SIGUIENTES LETRAS C: CUMPLE NC: NO CUMPLE R: REMPLAZAR	ARNES								ESLINGA								ANCLAJE								LINEA DE VIDA							
	SEMANA DEL 1 AL 4								SEMANA DEL 1 AL 4								SEMANA DEL 1 AL 4								SEMANA DEL 1 AL 4							
VERIFICAR	1	2	3	4					1	2	3	4													1	2	3	4				
Condición del tejido o correa	C	C	C	C					C	C	C	C													C	C	C	C				
Las Fibras externas están cortadas, desgastadas/desgarradas?	C	C	C	C					C	C	C	C													C	C	C	C				
Las Costuras tienen cortes o rotura del tejido?	C	C	C	C					C	C	C	C													C	C	C	C				
Presentan Grietas?	C	C	C	C					C	C	C	C													C	C	C	C				
Presentan Estiramiento excesivo?	C	C	C	C					C	C	C	C													C	C	C	C				
En las Cuerdas de nylon, encuentra Cuerdas Raídas o Rotas? - (Inspecciones por separado cada una.)	C	C	C	C					C	C	C	C													C	C	C	C				
Presentan Corrosión por exposición a ácidos o productos químicos?	C	C	C	C					C	C	C	C													C	C	C	C				
Presentan Quemaduras?	C	C	C	C					C	C	C	C													C	C	C	C				
Piezas metálicas, Remaches	C	C	C	C					C	C	C	C													C	C	C	C				
Presentan Desgaste excesivo o deformados?	C	C	C	C					C	C	C	C													C	C	C	C				
Presentan Picaduras, grietas?	C	C	C	C					C	C	C	C													C	C	C	C				
Los piezas metálicas presentan distorsión, crujidos, desgaste o bordes ásperos o afilados?	C	C	C	C					C	C	C	C													C	C	C	C				
Presentan Corrosión?	C	C	C	C					C	C	C	C													C	C	C	C				
Argollas en D o anillos	C	C	C	C					C	C	C	C													N/A	N/A	N/A	N/A				
Presentan deformaciones o desgaste excesivo (dobladura)?	C	C	C	C					C	C	C	C													N/A	N/A	N/A	N/A				
Presentan Picaduras, grietas?	C	C	C	C					C	C	C	C													N/A	N/A	N/A	N/A				
Los Anillos presentan distorsión, crujidos, desgaste o bordes ásperos o afilados?	C	C	C	C					C	C	C	C													N/A	N/A	N/A	N/A				
Presentan Corrosión?	C	C	C	C					C	C	C	C													N/A	N/A	N/A	N/A				
Hebillas	C	C	C	C					N/A	N/A	N/A	N/A													N/A	N/A	N/A	N/A				
Presentan Desgaste excesivo o deformaciones (dobladuras)?	C	C	C	C					N/A	N/A	N/A	N/A													N/A	N/A	N/A	N/A				
Presentan Picaduras, grietas?	C	C	C	C					N/A	N/A	N/A	N/A													N/A	N/A	N/A	N/A				
Los hebillas presentan distorsión, crujidos, desgaste o bordes ásperos o afilados?	C	C	C	C					N/A	N/A	N/A	N/A													N/A	N/A	N/A	N/A				
Presentan Defecto de funcionamiento?	C	C	C	C					N/A	N/A	N/A	N/A													N/A	N/A	N/A	N/A				
Presentan Corrosión?	C	C	C	C					N/A	N/A	N/A	N/A													N/A	N/A	N/A	N/A				
FIRMAS DE APROBACION — OPERADOR	Yenny Cortes								Yenny Cortes																Yenny Cortes							
FIRMAS DE APROBACION — SST																																

OBSERVACIONES:

Powered by CamScanner

CONSORCIO VAPA NIT. 901.669.477-1	FORMATO	Código: FT-GP-019
	INSPECCIÓN DE EQUIPOS DE SEGURIDAD PARA TRABAJO EN ALTURAS	Fecha: 07/Febrero/2023
		Versión: Original

LUGAR/PROYECTO Sotac Mirador MES Noviembre ARNES N° 2 ESLINGA N° 2 ANCLAJE N° N/A LINEA DE VIDA N° 2

NOMBRE DEL COLABORADOR: Alejandro Leal SENE-410023.060219

DILIGENCIE EL FORMATO CON LAS SIGUIENTES LETRAS C: CUMPLE NC: NO CUMPLE R: REMPLAZAR	ARNES							ESLINGA							ANCLAJE							LINEA DE VIDA						
	SEMANA DEL 1 AL 4							SEMANA DEL 1 AL 4							SEMANA DEL 1 AL 4							SEMANA DEL 1 AL 4						
VERIFICAR	1	2	3	4																		1	2	3	4			
Condición del tejido o correa	C	C	C	C				C	C	C	C											C	C	C	C			
Las Fibras externas están cortadas, desgastadas/desgarradas?	C	C	C	C				C	C	C	C											C	C	C	C			
Las Costuras tienen cortes o rotura del tejido?	C	C	C	C				C	C	C	C											C	C	C	C			
Presentan Grietas?	C	C	C	C				C	C	C	C											C	C	C	C			
Presentan Estiramiento excesivo?	C	C	C	C				C	C	C	C											C	C	C	C			
En las Cuerdas de nylon, encuentra Cuerdas Raídas o Rotas? - (Inspecciones por separado cada una.)	C	C	C	C				C	C	C	C											C	C	C				
Presentan Corrosión por exposición a ácidos o productos químicos?	C	C	C	C				C	C	C	C											C	C	C	C			
Presentan Quemaduras?	C	C	C	C				C	C	C	C											C	C	C	C			
Piezas metálicas, Remaches	C	C	C	C				C	C	C	C											C	C	C	C			
Presentan Desgaste excesivo o deformados?	C	C	C	C				C	C	C	C											C	C	C	C			
Presentan Picaduras, grietas?	C	C	C	C				C	C	C	C											C	C	C	C			
Las piezas metálicas presentan distorsión, crujidos, desgaste o bordes ásperos o afilados?	C	C	C	C				C	C	C	C											C	C	C	C			
Presentan Corrosión?	C	C	C	C				C	C	C	C											C	C	C	C			
Argollas en D o anillos	C	C	C	C				C	C	C	C											C	C	C	C			
Presentan deformaciones o desgaste excesivo (dobladura)?	C	C	C	C				C	C	C	C											NA	NA	NA	NA			
Presentan Picaduras, grietas?	C	C	C	C				C	C	C	C											NA	NA	NA	NA			
Los Anillos presentan distorsión, crujidos, desgaste o bordes ásperos o afilados?	C	C	C	C				C	C	C	C											NA	NA	NA	NA			
Presentan Corrosión?	C	C	C	C				C	C	C	C											NA	NA	NA	NA			
Hebillas	C	C	C	C				NA	NA	NA	NA											NA	NA	NA	NA			
Presentan Desgaste excesivo o deformaciones (dobladuras)?	C	C	C	C				NA	NA	NA	NA											NA	NA	NA	NA			
Presentan Picaduras, grietas?	C	C	C	C				NA	NA	NA	NA											NA	NA	NA	NA			
Los hebillas presentan distorsión, crujidos, desgaste o bordes ásperos o afilados?	C	C	C	C				NA	NA	NA	NA											NA	NA	NA	NA			
Presentan Defecto de funcionamiento?	C	C	C	C				NA	NA	NA	NA											NA	NA	NA	NA			
Presentan Corrosión?	C	C	C	C				NA	NA	NA	NA											NA	NA	NA	NA			
FIRMAS DE APROBACION — OPERADOR	Alejandro							Alejandro														Alejandro						
FIRMAS DE APROBACION — SST	Jenny Cuesta							Jenny Cuesta														Jenny Cuesta						

OBSERVACIONES:

Powered by CamScanner

CONSORCIO VAPA NIT. 901.669.477-1	FORMATO	Código: FT-GP-019
	INSPECCIÓN DE EQUIPOS DE SEGURIDAD PARA TRABAJO EN ALTURAS	Fecha: 07/Febrero/2023
		Versión: Original

LUGAR/PROYECTO Contrato fundición 002-2023 MES Noviembre ARNES N° 1 ESLINGA N° 1 ANCLAJE N° N/A LINEA DE VIDA N° 1

NOMBRE DEL COLABORADOR: Benjamin Remedi · SENA · 4100·23060218

DILIGENCIE EL FORMATO CON LAS SIGUIENTES LETRAS C: CUMPLE NC: NO CUMPLE R: REMPLAZAR	ARNES							ESLINGA							ANCLAJE							LINEA DE VIDA						
	SEMANA DEL				AL			SEMANA DEL				AL			SEMANA DEL				AL			SEMANA DEL				AL		
VERIFICAR	01	02	03	04				01	02	03	04				01							01	2	3	4			
Condición del tejido o correa	C	C	C	C				C	C	C	C											C	C	C	C			
Las Fibras externas están cortadas, desgastadas/desgarradas?	C	C	C	C				C	C	C	C											C	C	C	C			
Las Costuras tienen cortes o rotura del tejido?	C	C	C	C				C	C	C	C											C	C	C	C			
Presentan Grietas?	C	C	C	C				C	C	C	C											C	C	C	C			
Presentan Estiramiento excesivo?	C	C	C	C				C	C	C	C											C	C	C	C			
En las Cuerdas de nylon, encuentra Cuerdas Raídas o Rotas? - (Inspecciones por separado cada una.)	C	C	C	C				C	C	C	C											C	C	C	C			
Presentan Corrosión por exposición a ácidos o productos químicos?	C	C	C	C				C	C	C	C											C	C	C	C			
Presentan Quemaduras?	C	C	C	C				C	C	C	C											C	C	C	C			
Piezas metálicas, Remaches	C	C	C	C				C	C	C	C											C	C	C	C			
Presentan Desgaste excesivo o deformados?	C	C	C	C				C	C	C	C											C	C	C	C			
Presentan Picaduras, grietas?	C	C	C	C				C	C	C	C											C	C	C	C			
Los piezas metálicas presentan distorsión, crujidos, desgaste o bordes ásperos o afilados?	C	C	C	C				C	C	C	C											C	C	C	C			
Presentan Corrosión?	C	C	C	C				C	C	C	C											C	C	C	C			
Argollas en D o anillos	C	C	C	C				C	C	C	C											N/A	N/A	N/A	N/A			
Presentan deformaciones o desgaste excesivo (dobladura)?	C	C	C	C				C	C	C	C											N/A	N/A	N/A	N/A			
Presentan Picaduras, grietas?	C	C	C	C				C	C	C	C											N/A	N/A	N/A	N/A			
Los Anillos presentan distorsión, crujidos, desgaste o bordes ásperos o afilados?	C	C	C	C				C	C	C	C											N/A	N/A	N/A	N/A			
Presentan Corrosión?	C	C	C	C				C	C	C	C											N/A	N/A	N/A	N/A			
Hebillas	C	C	C	C				N/A	N/A	N/A	N/A											N/A	N/A	N/A	N/A			
Presentan Desgaste excesivo o deformaciones (dobladuras)?	C	C	C	C				N/A	N/A	N/A	N/A											N/A	N/A	N/A	N/A			
Presentan Picaduras, grietas?	C	C	C	C				N/A	N/A	N/A	N/A											N/A	N/A	N/A	N/A			
Los hebillas presentan distorsión, crujidos, desgaste o bordes ásperos o afilados?	C	C	C	C				N/A	N/A	N/A	N/A											N/A	N/A	N/A	N/A			
Presentan Defecto de funcionamiento?	C	C	C	C				N/A	N/A	N/A	N/A											N/A	N/A	N/A	N/A			
Presentan Corrosión?	C	C	C	C				N/A	N/A	N/A	N/A											N/A	N/A	N/A	N/A			
FIRMAS DE APROBACION — OPERADOR	Benjamin.							Benjamin.														Benjamin.						
FIRMAS DE APROBACION — SST																												

OBSERVACIONES:

Powered by CamScanner

CONSORCIO VAPA NIT. 901.669.477-1	FORMATO	Código: FT-GP-019
	INSPECCIÓN DE EQUIPOS DE SEGURIDAD PARA TRABAJO EN ALTURAS	Fecha: 07/Febrero/2023
		Versión: Original

LUGAR/PROYECTO obra mirador MES noviembre ARNES N° 3 ESLINGA N° 3 ANCLAJE N° N/A. LINEA DE VIDA N° 3

NOMBRE DEL COLABORADOR: José Bolaños SENA .410023080221

DILIGENCIE EL FORMATO CON LAS SIGUIENTES LETRAS C: CUMPLE NC: NO CUMPLE R: REMPLAZAR	ARNES							ESLINGA							ANCLAJE							LINEA DE VIDA						
	SEMANA DEL 1				AL 31			SEMANA DEL 1				AL 30			SEMANA DEL				AL			SEMANA DEL 1				AL 30		
VERIFICAR	01	02	03	04				01	02	3	04											1	2	3	4			
Condición del tejido o correa	C	C	C	C				C	C	C	C											C	C	C	C			
Las Fibras externas están cortadas, desgastadas/desgarradas?	C	C	C	C				C	C	C	C											C	C	C	C			
Las Costuras tienen cortes o rotura del tejido?	C	C	C	C				C	C	C	C											C	C	C	C			
Presentan Grietas?	C	C	C	C				C	C	C	C											C	C	C	C			
Presentan Estiramiento excesivo?	C	C	C	C				C	C	C	C											C	C	C	C			
En las Cuerdas de nylon, encuentra Cuerdas Raidas o Rotas? - (Inspecciones por separado cada una.)	C	C	C	C				C	C	C	C											C	C	C	C			
Presentan Corrosión por exposición a ácidos o productos químicos?	C	C	C	C				C	C	C	C											C	C	C	C			
Presentan Quemaduras?	C	C	C	C				C	C	C	C											C	C	C	C			
Piezas metálicas, Remaches	C	C	C	C				C	C	C	C											C	C	C	C			
Presentan Desgaste excesivo o deformados?	C	C	C	C				C	C	C	C											C	C	C	C			
Presentan Picaduras, grietas?	C	C	C	C				C	C	C	C											C	C	C	C			
Los piezas metalicas presentan distorsión, crujidos, desgaste o bordes ásperos o afilados?	C	C	C	C				C	C	C	C											C	C	C	C			
Presentan Corrosión?	C	C	C	C				C	C	C	C											C	C	C	C			
Argollas en D o anillos	C	C	C	C				C	C	C	C											C	C	C	C			
Presentan deformaciones o desgaste excesivo (dobladura)?	C	C	C	C				C	C	C	C											C	C	C	C			
Presentan Picaduras, grietas?	C	C	C	C				C	C	C	C											C	C	C	C			
Los Anillos presentan distorsión, crujidos, desgaste o bordes ásperos o afilados?	C	C	C	C				C	C	C	C											C	C	C	C			
Presentan Corrosión?	C	C	C	C				C	C	C	C											C	C	C	C			
Hebillas	C	C	C	C				C	C	C	C											C	C	C	C			
Presentan Desgaste excesivo o deformaciones (dobladuras)?	C	C	C	C				C	C	C	C											C	C	C	C			
Presentan Picaduras, grietas?	C	C	C	C				C	C	C	C											C	C	C	C			
Los hebillas presentan distorsión, crujidos, desgaste o bordes ásperos o afilados?	C	C	C	C				C	C	C	C											C	C	C	C			
Presentan Defecto de funcionamiento?	C	C	C	C				C	C	C	C											C	C	C	C			
Presentan Corrosión?	C	C	C	C				C	C	C	C											C	C	C	C			
FIRMAS DE APROBACION — OPERADOR	José Bolaños							José Bolaños														José Bolaños						
FIRMAS DE APROBACION — SST	Yenny Cortés							Yenny Cortés														Yenny Cortés						

OBSERVACIONES:

Powered by CamScanner

CONSORCIO VAPA NIT. 901 669 477 1	FORMATO	Código: FT-GP-019
	INSPECCIÓN DE EQUIPOS DE SEGURIDAD PARA TRABAJO EN ALTURAS	Fecha: 07/Febrero/2023
		Versión: Original


LUGAR/PROYECTO obra mirador MES noviembre ARNES N° 7 ESLINGA N° 7 ANCLAJE N° ____ LINEA DE VIDA N° ____

NOMBRE DEL COLABORADOR: Benjamin Ramos Serie Arnes: 4100231/0377 Eslinga: 3520231/00553

DILIGENCIE EL FORMATO CON LAS SIGUIENTES LETRAS C: CUMPLE NC: NO CUMPLE R: REMPLAZAR	ARNES						ESLINGA						ANCLAJE						LINEA DE VIDA					
	SEMANA DEL					AL	SEMANA DEL					AL	SEMANA DEL					AL	SEMANA DEL					AL
VERIFICAR	20	21	22	23	24	25	20	21	22	23	24	25												
Condición del tejido o correa	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C												
Las Fibras externas están cortadas, desgastadas/desgarradas?	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C												
Las Costuras tienen cortes o rotura del tejido?	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C												
Presentan Grietas?	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C												
Presentan Estiramiento excesivo?	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C												
En las Cuerdas de nylon, encuentra Cuerdas Raidas o Rotas? - (Inspecciones por separado cada una.)	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C												
Presentan Corrosión por exposición a ácidos o productos químicos?	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C												
Presentan Quemaduras?	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C												
Piezas metálicas, Remaches	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C												
Presentan Desgaste excesivo o deformados?	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C												
Presentan Picaduras, grietas?	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C												
Los piezas metálicas presentan distorsión, crujidos, desgaste o bordes ásperos o afilados?	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C												
Presentan Corrosión?	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C												
Argollas en D o anillos	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C												
Presentan deformaciones o desgaste excesivo (dobladura)?	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C												
Presentan Picaduras, grietas?	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C												
Los Anillos presentan distorsión, crujidos, desgaste o bordes ásperos o afilados?	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C												
Presentan Corrosión?	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C												
Hebillas	C	C	C	C	C	C	NA	NA	NA	NA	NA	NA												
Presentan Desgaste excesivo o deformaciones (dobladuras)?	C	C	C	C	C	C	NA	NA	NA	NA	NA	NA												
Presentan Picaduras, grietas?	C	C	C	C	C	C	NA	NA	NA	NA	NA	NA												
Los hebillas presentan distorsión, crujidos, desgaste o bordes ásperos o afilados?	C	C	C	C	C	C	NA	NA	NA	NA	NA	NA												
Presentan Defecto de funcionamiento?	C	C	C	C	C	C	NA	NA	NA	NA	NA	NA												
Presentan Corrosión?	C	C	C	C	C	C	NA	NA	NA	NA	NA	NA												
FIRMAS DE APROBACION — OPERADOR	Benjamin Ramos						Benjamin Ramos																	
FIRMAS DE APROBACION — SST																								

OBSERVACIONES:

Powered by CamScanner



CONSORCIO VAPA NIT. 901.669.477 1	FORMATO	Código: FT-GP-019
	INSPECCIÓN DE EQUIPOS DE SEGURIDAD PARA TRABAJO EN ALTURAS	Fecha: 07/Febrero/2023
		Versión: Original

LUGAR/PROYECTO contrato fenalco 002-2023 MES noviembre. ARNES N° 6 ESLINGA N° 6. ANCLAJE N° ____ LINEA DE VIDA N° 1

NOMBRE DEL CO Humberto cotes. A: Serie: 410 023116375 - eslinga 33 2023 1100 28

DILIGENCIE EL FORMATO CON LAS SIGUIENTES LETRAS C: CUMPLE NC: NO CUMPLE R: REMPLAZAR	ARNES						ESLINGA						ANCLAJE		LINEA DE VIDA	
	SEMANA DEL					AL	SEMANA DEL					AL	SEMANA DEL	AL	SEMANA DEL	AL
VERIFICAR	20	21	22	23	24	25	20	21	22	23	24	25				
Condición del tejido o correa																
Las Fibras externas están cortadas, desgastadas/desgarradas?	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C				
Las Costuras tienen cortes o rotura del tejido?	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C				
Presentan Grietas?	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C				
Presentan Estiramiento excesivo?	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C				
En las Cuerdas de nylon, encuentra Cuerdas Raídas o Rotas? - (Inspecciones por separado cada una.)	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C				
Presentan Corrosión por exposición a ácidos o productos químicos?	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C				
Presentan Quemaduras?	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C				
Piezas metálicas, Remaches	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C				
Presentan Desgaste excesivo o deformados?	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C				
Presentan Picaduras, grietas?	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C				
Los piezas metálicas presentan distorsión, crujidos, desgaste o bordes ásperos o afilados?	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C				
Presentan Corrosión?	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C				
Argollas en D o anillos	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C				
Presentan deformaciones o desgaste excesivo (dobladura)?	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C				
Presentan Picaduras, grietas?	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C				
Los Anillos presentan distorsión, crujidos, desgaste o bordes ásperos o afilados?	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C				
Presentan Corrosión?	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C				
Hebillas	C	C	C	C	C	C	NA	NA	NA	NA	NA	NA				
Presentan Desgaste excesivo o deformaciones (dobladuras)?	C	C	C	C	C	C	NA	NA	NA	NA	NA	NA				
Presentan Picaduras, grietas?	C	C	C	C	C	C	NA	NA	NA	NA	NA	NA				
Los hebillas presentan distorsión, crujidos, desgaste o bordes ásperos o afilados?	C	C	C	C	C	C	NA	NA	NA	NA	NA	NA				
Presentan Defecto de funcionamiento?	C	C	C	C	C	C	NA	NA	NA	NA	NA	NA				
Presentan Corrosión?	C	C	C	C	C	C	NA	NA	NA	NA	NA	NA				
FIRMAS DE APROBACION — OPERADOR	Humberto cotes						Humberto cotes									
FIRMAS DE APROBACION — SST																

OBSERVACIONES:

Powered by CamScanner

CONSORCIO VAPA NIT. 901.669.477-1	FORMATO	Código: FT-GP-019
	INSPECCIÓN DE EQUIPOS DE SEGURIDAD PARA TRABAJO EN ALTURAS	Fecha: 07/Febrero/2023
		Versión: Original

LUGAR/PROYECTO obra mirador. MES noviembre. ARNES N° 9 ESLINGA N° 9 ANCLAJE N° ____ LINEA DE VIDA N° 1

NOMBRE DEL COLABORADOR: Juan oviedo. Serie arnes 41002311037 9. Eslinga 352023110070

DILIGENCIE EL FORMATO CON LAS SIGUIENTES LETRAS C: CUMPLE NC: NO CUMPLE R: REMPLAZAR	ARNES						ESLINGA						ANCLAJE						LINEA DE VIDA					
	SEMANA DEL				AL		SEMANA DEL				AL		SEMANA DEL				AL		SEMANA DEL				AL	
VERIFICAR	20	21	22	23	24	25	20	21	22	23	24	25	20	21	22	23	24	25	20	21	22	23	24	25
Condición del tejido o correa																								
Las Fibras externas están cortadas, desgastadas/desgarradas?	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C							C	C	C	C	C	C
Las Costuras tienen cortes o rotura del tejido?	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C							C	C	C	C	C	C
Presentan Grietas?	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C							C	C	C	C	C	C
Presentan Estiramiento excesivo?	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C							C	C	C	C	C	C
En las Cuerdas de nylon, encuentra Cuerdas Raídas o Rotas? - (Inspecciones por separado cada una.)	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C							C	C	C	C	C	C
Presentan Corrosión por exposición a ácidos o productos químicos?	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C							C	C	C	C	C	C
Presentan Quemaduras?	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C							C	C	C	C	C	C
Piezas metálicas, Remaches																								
Presentan Desgaste excesivo o deformados?	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C							C	C	C	C	C	C
Presentan Picaduras, grietas?	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C							C	C	C	C	C	C
Los piezas metalicas presentan distorsión, crujidos, desgaste o bordes ásperos o afilados?	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C							C	C	C	C	C	C
Presentan Corrosión?	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C							C	C	C	C	C	C
Argollas en D o anillos																								
Presentan deformaciones o desgaste excesivo (dobladura)?	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C							NA	NA	NA	NA	NA	NA
Presentan Picaduras, grietas?	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C							NA	NA	NA	NA	NA	NA
Los Anillos presentan distorsión, crujidos, desgaste o bordes ásperos o afilados?	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C							NA	NA	NA	NA	NA	NA
Presentan Corrosión?	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C							NA	NA	NA	NA	NA	NA
Hebillas																								
Presentan Desgaste excesivo o deformaciones (dobladuras)?	C	C	C	C	C	C	NA	NA	NA	NA	NA	NA							NA	NA	NA	NA	NA	NA
Presentan Picaduras, grietas?	C	C	C	C	C	C	NA	NA	NA	NA	NA	NA							NA	NA	NA	NA	NA	NA
Los hebillas presentan distorsión, crujidos, desgaste o bordes ásperos o afilados?	C	C	C	C	C	C	NA	NA	NA	NA	NA	NA							NA	NA	NA	NA	NA	NA
Presentan Defecto de funcionamiento?	C	C	C	C	C	C	NA	NA	NA	NA	NA	NA							NA	NA	NA	NA	NA	NA
Presentan Corrosión?	C	C	C	C	C	C	NA	NA	NA	NA	NA	NA							NA	NA	NA	NA	NA	NA
FIRMAS DE APROBACION — OPERADOR	Juan oviedo						Juan oviedo												Juan oviedo.					
FIRMAS DE APROBACION — SST																								

OBSERVACIONES:

Powered by CamScanner

CONSORCIO VAPA NIT. 901 669 477 1	FORMATO	Código: FT-GP-019
	INSPECCIÓN DE EQUIPOS DE SEGURIDAD PARA TRABAJO EN ALTURAS	Fecha: 07/Febrero/2023
		Versión: Original

LUGAR/PROYECTO Glay medellín. MES Noviembre ARNES N° 8 ESLINGA N° 8 ANCLAJE N° ____ LINEA DE VIDA N° ____

NOMBRE DEL COLABORADOR: Efren Pinede. Serie arnes 5 4/0023110378. serie · 35 2023. 110059

DILIGENCIE EL FORMATO CON LAS SIGUIENTES LETRAS C: CUMPLE NC: NO CUMPLE R: REMPLAZAR	ARNES						ESLINGA						ANCLAJE						LINEA DE VIDA					
	SEMANA DEL					AL	SEMANA DEL					AL	SEMANA DEL					AL	SEMANA DEL					AL
VERIFICAR	20	21	22	23	24	25	20	21	22	23	24	25												
Condición del tejido o correa	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C												
Las Fibras externas están cortadas, desgastadas/desgarradas?	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C												
Las Costuras tienen cortes o rotura del tejido?	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C												
Presentan Grietas?	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C												
Presentan Estiramiento excesivo?	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C												
En las Cuerdas de nylon, encuentra Cuerdas Raidas o Rotas? - (Inspecciones por separado cada una.)	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C												
Presentan Corrosión por exposición a ácidos o productos químicos?	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C												
Presentan Quemaduras?	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C												
Piezas metálicas, Remaches	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C												
Presentan Desgaste excesivo o deformados?	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C												
Presentan Picaduras, grietas?	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C												
Los piezas metalicas presentan distorsión, crujidos, desgaste o bordes ásperos o afilados?	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C												
Presentan Corrosión?	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C												
Argollas en D o anillos	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C												
Presentan deformaciones o desgaste excesivo (dobladura)?	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C												
Presentan Picaduras, grietas?	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C												
Los Anillos presentan distorsión, crujidos, desgaste o bordes ásperos o afilados?	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C												
Presentan Corrosión?	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C												
Hebillas	C	C	C	C	C	C	NA	NA	NA	NA	NA	NA												
Presentan Desgaste excesivo o deformaciones (dobladuras)?	C	C	C	C	C	C	NA	NA	NA	NA	NA	NA												
Presentan Picaduras, grietas?	C	C	C	C	C	C	NA	NA	NA	NA	NA	NA												
Los hebillas presentan distorsión, crujidos, desgaste o bordes ásperos o afilados?	C	C	C	C	C	C	NA	NA	NA	NA	NA	NA												
Presentan Defecto de funcionamiento?	C	C	C	C	C	C	NA	NA	NA	NA	NA	NA												
Presentan Corrosión?	C	C	C	C	C	C	NA	NA	NA	NA	NA	NA												
FIRMAS DE APROBACION — OPERADOR	Efren Pinede						Efren Pinede																	
FIRMAS DE APROBACION — SST																								

OBSERVACIONES:

Powered by CamScanner

CONSORCIO VAPA NIT. 901.669.477-1	FORMATO	Código: FT-GP-019
	INSPECCIÓN DE EQUIPOS DE SEGURIDAD PARA TRABAJO EN ALTURAS	Fecha: 07/Febrero/2023
		Versión: Original

LUGAR/PROYECTO obra mirador MES noviembre ARNES N° 10 ESLINGA N° 10 ANCLAJE N° ____ LINEA DE VIDA N° ____

NOMBRE DEL COLABORADOR: Norberto otalora. serial arnes 4100231103880. eslinga 3S2023170073.

DILIGENCIE EL FORMATO CON LAS SIGUIENTES LETRAS C: CUMPLE NC: NO CUMPLE R: REMPLAZAR	ARNES						ESLINGA						ANCLAJE						LINEA DE VIDA					
	SEMANA DEL					AL	SEMANA DEL					AL	SEMANA DEL					AL	SEMANA DEL					AL
VERIFICAR	20	21	22	23	24	25	20	21	22	23	24	25												
Condición del tejido o correa																								
Las Fibras externas están cortadas, desgastadas/desgarradas?	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C												
Las Costuras tienen cortes o rotura del tejido?	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C												
Presentan Grietas?	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C												
Presentan Estiramiento excesivo?	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C												
En las Cuerdas de nylon, encuentra Cuerdas Raídas o Rotas? - (Inspecciones por separado cada una.)	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C												
Presentan Corrosión por exposición a ácidos o productos químicos?	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C												
Presentan Quemaduras?	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C												
Piezas metálicas, Remaches	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C												
Presentan Desgaste excesivo o deformados?	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C												
Presentan Picaduras, grietas?	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C												
Los piezas metalicas presentan distorsión, crujidos, desgaste o bordes asperos o afilados?	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C												
Presentan Corrosión?	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C												
Argollas en D o anillos	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C												
Presentan deformaciones o desgaste excesivo (dobladura)?	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C												
Presentan Picaduras, grietas?	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C												
Los Anillos presentan distorsión, crujidos, desgaste o bordes ásperos o afilados?	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C												
Presentan Corrosión?	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C												
Hebillas	C	C	C	C	C	C	NA	NA	NA	NA	NA	NA												
Presentan Desgaste excesivo o deformaciones (dobladuras)?	C	C	C	C	C	C	NA	NA	NA	NA	NA	NA												
Presentan Picaduras, grietas?	C	C	C	C	C	C	NA	NA	NA	NA	NA	NA												
Los hebillas presentan distorsión, crujidos, desgaste o bordes ásperos o afilados?	C	C	C	C	C	C	NA	NA	NA	NA	NA	NA												
Presentan Defecto de funcionamiento?	C	C	C	C	C	C	NA	NA	NA	NA	NA	NA												
Presentan Corrosión?	C	C	C	C	C	C	NA	NA	NA	NA	NA	NA												
FIRMAS DE APROBACION — OPERADOR	Norberto Otal						Norberto Otal																	
FIRMAS DE APROBACION — SST																								

OBSERVACIONES:

Powered by CamScanner

CONSORCIO VAPA NIT. 901.669.477 1	FORMATO	Código: FT-GP-019
	INSPECCIÓN DE EQUIPOS DE SEGURIDAD PARA TRABAJO EN ALTURAS	Fecha: 07/Febrero/2023
		Versión: Original

LUGAR/PROYECTO Contrato Fondo Fed N°02-2023 Obra mirador. MES OCTUBRE ARNES N° 1. ESLINGA N° 1 ANCLAJE N° ____ LINEA DE VIDA N° 1.

NOMBRE DEL COLABORADOR: Orlando Rodriguez. SENA 1120023060088

DILIGENCIE EL FORMATO CON LAS SIGUIENTES LETRAS C: CUMPLE NC: NO CUMPLE R: REMPLAZAR	ARNES	ESLINGA	ANCLAJE	LINEA DE VIDA
	SEMANA DEL 2 AL 7.	SEMANA DEL 3 AL 4	SEMANA DEL AL	SEMANA DEL AL
VERIFICAR	05	03		05.
Condición del tejido o correa	C	C		C
Las Fibras externas están cortadas, desgastadas/desgarradas?	C	C		C
Las Costuras tienen cortes o rotura del tejido?	C	C		C
Presentan Grietas?	C	C		C
Presentan Estiramiento excesivo?	C	C		C
En las Cuerdas de nylon, encuentra Cuerdas Raídas o Rotas? - (Inspecciones por separado cada una.)	C	C		C
Presentan Corrosión por exposición a ácidos o productos químicos?	C	C		C
Presentan Quemaduras?	C	C		C
Piezas metálicas, Remaches	C	C		C
Presentan Desgaste excesivo o deformados?	C	C		C
Presentan Picaduras, grietas?	C	C		C
Los piezas metalicas presentan distorsión, crujidos, desgaste o bordes asperos o afilados?	C	C		C
Presentan Corrosión?	C	C		C
Argollas en D o anillos	C	C		C
Presentan deformaciones o desgaste excesivo (dobladura)?	C	C		C
Presentan Picaduras, grietas?	C	C		C
Los Anillos presentan distorsión, crujidos, desgaste o bordes ásperos o afilados?	C	C		C
Presentan Corrosión?	C	C		C
Hebillas	C	C		C
Presentan Desgaste excesivo o deformaciones (dobladuras)?	C	C		C
Presentan Picaduras, grietas?	C	C		C
Los hebillas presentan distorsión, crujidos, desgaste o bordes ásperos o afilados?	C	C		C
Presentan Defecto de funcionamiento?	C	C		C
Presentan Corrosión?	C	C		C
FIRMAS DE APROBACION — OPERADOR	Orlando Rodriguez.	Orlando Rodriguez		Orlando Rodriguez
FIRMAS DE APROBACION — SST				

OBSERVACIONES:

Powered by CamScanner

CONSORCIO VAPA NIT. 901.663.477-1	FORMATO	Código: FT-GP-019
	INSPECCIÓN DE EQUIPOS DE SEGURIDAD PARA TRABAJO EN ALTURAS	Fecha: 07/Febrero/2023
		Versión: Original

LUGAR/PROYECTO Contrato Fondiger N007-2023 "Obra mirador" MES Octubre ARNES N° 5. ESLINGA N° ____ ANCLAJE N° ____ LINEA DE VIDA N° 3

NOMBRE DEL COLABORADOR: Orlando Rodriguez. Serial 1002306023

DILIGENCIE EL FORMATO CON LAS SIGUIENTES LETRAS C: CUMPLE NC: NO CUMPLE R: REMPLAZAR	ARNES	ESLINGA	ANCLAJE	LINEA DE VIDA
	SEMANA DEL ____ AL ____	SEMANA DEL ____ AL ____	SEMANA DEL ____ AL ____	SEMANA DEL ____ AL ____
VERIFICAR	05	05		05
Condición del tejido o correa	C	C		C
Las Fibras externas están cortadas, desgastadas/desgarradas?	C	C		C
Las Costuras tienen cortes o rotura del tejido?	C	C		C
Presentan Grietas?	C	C		C
Presentan Estiramiento excesivo?	C	C		C
En las Cuerdas de nylon, encuentra Cuerdas Raídas o Rotas? - (Inspecciones por separado cada una.)	C	C		C
Presentan Corrosión por exposición a ácidos o productos químicos?	C	C		C
Presentan Quemaduras?	C	C		C
Piezas metálicas, Remaches	C	C		NA
Presentan Desgaste excesivo o deformados?	C	C		NA
Presentan Picaduras, grietas?	C	C		NA
Los piezas metálicas presentan distorsión, crujidos, desgaste o bordes ásperos o afilados?	C	C		NA
Presentan Corrosión?	C	C		NA
Argollas en D o anillos	C	NA		NA
Presentan deformaciones o desgaste excesivo (dobladura)?	C	NA		NA
Presentan Picaduras, grietas?	C	NA		NA
Los Anillos presentan distorsión, crujidos, desgaste o bordes ásperos o afilados?	C	NA		NA
Presentan Corrosión?	C	NA		NA
Hebillas	C	NA		NA
Presentan Desgaste excesivo o deformaciones (dobladuras)?	C	NA		NA
Presentan Picaduras, grietas?	C	NA		NA
Los hebillas presentan distorsión, crujidos, desgaste o bordes ásperos o afilados?	C	NA		NA
Presentan Defecto de funcionamiento?	C	NA		NA
Presentan Corrosión?	C	NA		NA.
FIRMAS DE APROBACION — OPERADOR	Orlando Rodriguez	Orlando Rodriguez		Orlando Rodriguez
FIRMAS DE APROBACION — SST				

OBSERVACIONES:

Powered by CamScanner

CONSORCIO VASA NIT. 901.669.477-1	FORMATO	Código: FT-GP-019
	INSPECCIÓN DE EQUIPOS DE SEGURIDAD PARA TRABAJO EN ALTURAS	Fecha: 07/Febrero/2023
		Versión: Original

LUGAR/PROYECTO contrato Fondiger N002-2023 obra mirador. MES octubre · ARNES N° 1 ESLINGA N° 1 ANCLAJE N° ____ LINEA DE VIDA N° 5

NOMBRE DEL COLABORADOR: orlando Rodriguez serie: 4110023060245

DILIGENCIE EL FORMATO CON LAS SIGUIENTES LETRAS C: CUMPLE NC: NO CUMPLE R: REMPLAZAR	ARNES		ESLINGA		ANCLAJE		LINEA DE VIDA	
	SEMANA DEL	AL	SEMANA DEL	AL	SEMANA DEL	AL	SEMANA DEL	AL
VERIFICAR	05		05				05	
Condición del tejido o correa	C		C				C	
Las Fibras externas están cortadas, desgastadas/desgarradas?	C		C				C	
Las Costuras tienen cortes o rotura del tejido?	C		C				C	
Presentan Grietas?	C		C				C	
Presentan Estiramiento excesivo?	C		C				C	
En las Cuerdas de nylon, encuentra Cuerdas Raídas o Rotas? - (Inspecciones por separado cada una.)	C		C				C	
Presentan Corrosión por exposición a ácidos o productos químicos?	C		C				C	
Presentan Quemaduras?	C		C				C	
Piezas metálicas, Remaches	C		C				NA	
Presentan Desgaste excesivo o deformados?	C		C				NA	
Presentan Picaduras, grietas?	C		C				NA	
Los piezas metálicas presentan distorsión, crujidos, desgaste o bordes ásperos o afilados?	C		C				NA	
Presentan Corrosión?	C		C				NA	
Argollas en D o anillos	C		NA				NA	
Presentan deformaciones o desgaste excesivo (dobladura)?	C		NA				NA	
Presentan Picaduras, grietas?	C		NA				NA	
Los Anillos presentan distorsión, crujidos, desgaste o bordes ásperos o afilados?	C		NA				NA	
Presentan Corrosión?	C		NA				NA	
Hebillas	C		NA				NA	
Presentan Desgaste excesivo o deformaciones (dobladuras)?	C		NA				NA	
Presentan Picaduras, grietas?	C		NA				NA	
Los hebillas presentan distorsión, crujidos, desgaste o bordes ásperos o afilados?	C		NA				NA	
Presentan Defecto de funcionamiento?	C		NA				NA	
Presentan Corrosión?	C		NA				NA	
FIRMAS DE APROBACION — OPERADOR	Orlando Rodriguez		Orlando Rodriguez				Orlando Rodriguez	
FIRMAS DE APROBACION — SST								

OBSERVACIONES:

Powered by CamScanner

CONSORCIO VAPA NIT. 901.669.477-1	FORMATO	Código: FT-GP-019
	INSPECCIÓN DE EQUIPOS DE SEGURIDAD PARA TRABAJO EN ALTURAS	Fecha: 07/Febrero/2023
		Versión: Original

LUGAR/PROYECTO Contrato Fonditel N°001-2023 Obra Mirador Y. MES Octubre ARNES N° 3 · ESLINGA N° 3 ANCLAJE N° ____ LINEA DE VIDA N° 4

NOMBRE DEL COLABORADOR Orlando Rodriguez Ser SEGTE - 1117003000221

DILIGENCIE EL FORMATO CON LAS SIGUIENTES LETRAS C: CUMPLE NC: NO CUMPLE R: REMPLAZAR	ARNES	ESLINGA	ANCLAJE	LINEA DE VIDA
	SEMANA DEL AL	SEMANA DEL AL	SEMANA DEL AL	SEMANA DEL AL
VERIFICAR				
Condición del tejido o correa				
Las Fibras externas están cortadas, desgastadas/desgarradas?	C	C		C
Las Costuras tienen cortes o rotura del tejido?	C	C		C
Presentan Grietas?	C	C		C
Presentan Estiramiento excesivo?	C	C		C
En las Cuerdas de nylon, encuentra Cuerdas Raídas o Rotas? - (Inspecciones por separado cada una.)	C	C		C
Presentan Corrosión por exposición a ácidos o productos químicos?	C	C		C
Presentan Quemaduras?	C	C		C
Piezas metálicas, Remaches	C	C		C
Presentan Desgaste excesivo o deformados?	C	C		NA
Presentan Picaduras, grietas?	C	C		NA
Los piezas metálicas presentan distorsión, crujidos, desgaste o bordes ásperos o afilados?	C	C		NA
Presentan Corrosión?	C	C		NA
Argollas en D o anillos	C	NA		NA
Presentan deformaciones o desgaste excesivo (dobladura)?	C	NA		NA
Presentan Picaduras, grietas?	C	NA		NA
Los Anillos presentan distorsión, crujidos, desgaste o bordes ásperos o afilados?	C	NA		NA
Presentan Corrosión?	C	NA		NA
Hebillas	C	NA		NA
Presentan Desgaste excesivo o deformaciones (dobladuras)?	C	NA		NA
Presentan Picaduras, grietas?	C	NA		NA
Los hebillas presentan distorsión, crujidos, desgaste o bordes ásperos o afilados?	C	NA		NA
Presentan Defecto de funcionamiento?	C	NA		NA
Presentan Corrosión?	C	NA		NA
FIRMAS DE APROBACION OPERADOR	Orlando Rodriguez	Orlando Rodriguez		Orlando Rodriguez
SST				

OBSERVACIONES:

Powered by CamScanner

CONSORCIO VAPA NIT. 901.669.477-1	FORMATO	Código: FT-GP-019
	INSPECCIÓN DE EQUIPOS DE SEGURIDAD PARA TRABAJO EN ALTURAS	Fecha: 07/Febrero/2023
		Versión: Original

LUGAR/PROYECTO contrato Fondigar N° 001-2023. obra mirador MES octubre. ARNES N° 4 ESLINGA N° 4 ANCLAJE N° ____ LINEA DE VIDA N° 2

NOMBRE DEL COLABORADOR: Humberto cotes SERIE: 4100230602210

DILIGENCIE EL FORMATO CON LAS SIGUIENTES LETRAS C: CUMPLE NC: NO CUMPLE R: REMPLAZAR	ARNES	ESLINGA	ANCLAJE	LINEA DE VIDA
SEMANA DEL AL				
VERIFICAR	05	05		05
Condición del tejido o correa				
Las Fibras externas están cortadas, desgastadas/desgarradas?	C	C		C
Las Costuras tienen cortes o rotura del tejido?	C	C		C
Presentan Grietas?	C	C		C
Presentan Estiramiento excesivo?	C	C		C
En las Cuerdas de nylon, encuentra Cuerdas Raídas o Rotas? - (Inspecciones por separado cada una.)	C	C		C
Presentan Corrosión por exposición a ácidos o productos químicos?	C	C		C
Presentan Quemaduras?	C	C		C
Piezas metálicas, Remaches	C	C		NA
Presentan Desgaste excesivo o deformados?	C	C		NA
Presentan Picaduras, grietas?	C	C		NA
Los piezas metálicas presentan distorsión, crujidos, desgaste o bordes ásperos o afilados?	C	C		NA
Presentan Corrosión?	C	C		NA
Argollas en D o anillos	C	C		NA
Presentan deformaciones o desgaste excesivo (dobladura)?	C	C		NA
Presentan Picaduras, grietas?	C	C		NA
Los Anillos presentan distorsión, crujidos, desgaste o bordes ásperos o afilados?	C	C		NA
Presentan Corrosión?	C	C		NA
Hebillas	C	C		NA
Presentan Desgaste excesivo o deformaciones (dobladuras)?	C	C		NA
Presentan Picaduras, grietas?	C	C		NA
Los hebillas presentan distorsión, crujidos, desgaste o bordes ásperos o afilados?	C	C		NA
Presentan Defecto de funcionamiento?	C	C		NA
Presentan Corrosión?	C	C		NA
FIRMAS DE APROBACION — OPERADOR				
SST				

OBSERVACIONES:

Powered by CamScanner

CONSORCIO VAPA NIT. 901.669.477-1	FORMATO	Código: FT-GP-019
	INSPECCIÓN DE EQUIPOS DE SEGURIDAD PARA TRABAJO EN ALTURAS	Fecha: 07/Febrero/2023
		Versión: Original

LUGAR/PROYECTO Contrato Acrilyer 002-2023 MES .9 ARNES N° 9. ESLINGA N° 9 ANCLAJE N° ____ LINEA DE VIDA N° ____

NOMBRE DEL COLABORADOR: Orlando Rodriguez. serie arnes: 3M1D023.110379 eslinga: 3520B11X0220.

DILIGENCIE EL FORMATO CON LAS SIGUIENTES LETRAS C: CUMPLE NC: NO CUMPLE R: REMPLAZAR	ARNES						ESLINGA						ANCLAJE						LINEA DE VIDA					
	SEMANA DEL				AL		SEMANA DEL				AL		SEMANA DEL				AL		SEMANA DEL				AL	
VERIFICAR	28	27	28	29			28	27	28	29														
Condición del tejido o correa	C	C	C	C			C	C	C	C														
Las Fibras externas están cortadas, desgastadas/desgarradas?	C	C	C	C			C	C	C	C														
Las Costuras tienen cortes o rotura del tejido?	C	C	C	C			C	C	C	C														
Presentan Grietas?	C	C	C	C			C	C	C	C														
Presentan Estiramiento excesivo?	C	C	C	C			C	C	C	C														
En las Cuerdas de nylon, encuentra Cuerdas Raidas o Rotas? - (Inspecciones por separado cada una.)	C	C	C	C			C	C	C	C														
Presentan Corrosión por exposición a ácidos o productos químicos?	C	C	C	C			C	C	C	C														
Presentan Quemaduras?	C	C	C	C			C	C	C	C														
Piezas metálicas, Remaches	C	C	C	C			C	C	C	C														
Presentan Desgaste excesivo o deformados?	C	C	C	C			C	C	C	C														
Presentan Picaduras, grietas?	C	C	C	C			C	C	C	C														
Los piezas metálicas presentan distorsión, crujidos, desgaste o bordes ásperos o afilados?	C	C	C	C			C	C	C	C														
Presentan Corrosión?	C	C	C	C			C	C	C	C														
Argollas en D o anillos	C	C	C	C			C	C	C	C														
Presentan deformaciones o desgaste excesivo (dobladura)?	C	C	C	C			C	C	C	C														
Presentan Picaduras, grietas?	C	C	C	C			C	C	C	C														
Los Anillos presentan distorsión, crujidos, desgaste o bordes ásperos o afilados?	C	C	C	C			C	C	C	C														
Presentan Corrosión?	C	C	C	C			C	C	C	C														
Hebillas	C	C	C	C			NA	NA	NA	NA														
Presentan Desgaste excesivo o deformaciones (dobladuras)?	C	C	C	C			NA	NA	NA	NA														
Presentan Picaduras, grietas?	C	C	C	C			NA	NA	NA	NA														
Los hebillas presentan distorsión, crujidos, desgaste o bordes ásperos o afilados?	C	C	C	C			NA	NA	NA	NA														
Presentan Defecto de funcionamiento?	C	C	C	C			NA	NA	NA	NA														
Presentan Corrosión?	C	C	C	C			NA	NA	NA	NA														
FIRMAS DE APROBACION — OPERADOR																								
FIRMAS DE APROBACION — SST																								

OBSERVACIONES:

Powered by CamScanner

CONSORCIO VAPA NIT. 901.669.477-1	FORMATO	Código: FT-SST-110
	FORMATO INSPECCIÓN LOCATIVA	Fecha: 14/Abril/2018
		Versión: 01

Fecha de inspección: 11/07/2023 Hora: 11:30am	Area / Unidad operativa: Contrato N. 022-23	Localidad:	Ciudad Bolivar
Inspección realizada por: Diana Guerra y Yenny C	Nombre responsable unidad:		
Dirección: Obra Mirador - Contrato 022-2023	Telefono:		

LISTA DE CHEQUEO

No.	ELEMENTO A INSPECCIONAR	CUMPLE			OBSERVACIONES
		SI	NO	NA	
1	**PELIGROS FISICOS**				
1.1	Existe buena iluminación artificial y natural.	X			
1.2	Las luminarias están en buen estado.	X			
1.3	Hay buena ventilación en el área.	X			
1.4	El nivel de ruido es adecuado (Condiciones Normales inferiores a 85 db).	X			
1.5	Existen controles de ruido (control en la fuente, en el medio de propagación, en el trabajador).			X	
1.6	La temperatura es confortable.	X			
2	**PELIGROS LOCATIVOS**				
2.1	Los muros están en buen estado (Sin grietas, sin humedad, pintura buen estado).	X			
2.2	Escaleras en buen estado (paso manos, antideslizantes).			X	
2.3	Pisos en buen estado.	X			
2.4	Ventanas, puertas en buen estado (manijas, chapas).	X			
2.5	Techos en buen estado (Sin goteras).	X			
2.6	Áreas de circulación despejadas (escaleras, zonas de transito en almacen, etc).	X			
2.7	Están claramente demarcadas las áreas de trabajo y rutas de tránsito.	X			
2.8	En general se observan las sillas en buen estado?	X			
2.9	Las divisiones modulares, escritorio y cajones se encuentran en buenas condiciones.	X			
3	**PELIGROS ELÉCTRICOS**				
3.1	Cables eléctricos debidamente entubados.	X			
3.2	Los empalmes o conexiones estan en buen estado.	X			
3.3	Tomas e interruptores en buen estado	X			
3.4	Se observa cajas o toma corriente sin sobrecarga.	X			
3.5	Cables en buen estado.	X			
3.6	Los tableros, cajas y circuitos estan identificados.	X			
3.7	Los tableros y cajas estan libres de obstáculos.	X			
3.8	Existe señalización de peligros.	X			

Powered by CamScanner

4	PELIGROS DE SEGURIDAD				
4.1	Los extintores son los adecuados al tipo de peligros del área	X			
4.2	Extintores de carga vigente	X			
4.3	Extintores libre de obstaculos	X			
4.4	Existe señalización de extintores	X			
4.5	Existe señalización en todas las instalaciones y en las salidas de emergencia	X			
4.6	Las áreas de salida de emergencia y punto de encuentro se encuentran despejadas	X			
4.7	El personal cuenta con los elementos de protección personal (EPP).	X			
4.8	Hay camilla en el área. (Solo si es necesaria).	X			
4.9	Hay botiquín y control de consumo.	X			
4.10	Se tiene la lista de teléfonos de emergencia a la mano?.	X			
4.11	Se tiene la lista de centros de salud u hospitales de referencia cercanos?	X			
5	PELIGROS BIOLOGICOS				
5.1	El area esta libre de insectos y roedores.	X			
6	PELIGROS BIOMECANICO				
6.1	Espacio de trabajo adecuado (para miembros inferiores, desplazamientos y salidas del puesto de trabajo)			X	
6.2	Altura adecuada de la pantalla del computador respecto a la horizontal (el borde superior de la pantalla se encuentra a la misma altura de los ojos del trabajador)	X			
6.3	Silla en buenas condiciones, espaldar, asiento, patas o base	X			
6.4	El peso de los objetos que levanta o almacena están dentro de los límites permisibles	X			
7	ORDEN Y ASEO				
7.1	El área se encuentra organizada	X			
7.2	Se realiza la clasificación de residuos sólidos en forma correcta	X			
7.3	Los residuos peligrosos se separan y disponen con empresas autorizadas			X	
7.4	El sitio mobiliario se encuentra en buen estado de aseo y mantenimiento	X			
8	SANEAMIENTO BASICO				
8.1	Servicios higiénicos en buen estado y limpieza	X			
8.2	Luminarias de baños en buen estado	X			
8.3	Hay papel higiénico, jabón, toallas y papeleras con pedal y tapa	X			
8.4	Estan los inodoros limpios en buen estado.	X			
8.5	Se tienen reguladores o ahorradores de agua en los lavamanos y sanitarios			X	

Powered by CamScanner

9	PELIGRO MECANICO (HERRAMIENTAS DE OFICINA)				
9,1	Equipos y herramientas de oficina en buen estado	X			
9,2	Archivo rodante en buen estado			X	
10	PREGUNTAS Y OBSERVACION DE TAREAS (Hacer verificación a través de la observación de los trabajadores)				
10,1	Los funcionarios cumplen con las normas de seguridad de su actividad	X			
10,2	Los funcionarios conocen los peligros a los que están expuestos.	X			
10,3	El personal tiene claro que hacer en caso de un incidente , Accidentes de trabajo y Enfermedad Laboral.	X			
10,4	Los funcionarios conocen la Politica de Seguridad y Salud en el Trabajo.	X			
10,5	Los funcionarios saben como usar y cuidar sus EPP.	X			

11	MEDIO AMBIENTE	BUEN ESTADO	REGULAR ESTADO	MAL ESTADO	OBSERVACIONES
11.1 Agua y energia	Horno microondas. (Si aplica)				No Aplica.
	Nevera. (Si aplica)				No Aplica
	Cafetera. (Si aplica)	X			
	Aire Acondicionado. (Si aplica)				No aplica.
	Impresora / fotocopiadora. (Si aplica)	X			
	Computador. (Si aplica)	X			
	Otro.				
11.2 Sustancias quimicas	El area cuenta con las tarjetas de emergencia.	X			
	El area cuenta con las Hojas de seguridad.	X			
	Otro.				

OBSERVACIONES
Se realiza inspección de las oficinas administrativa y bodega, evidenciando todo en buen estado y cumplimiento de los elementos inspeccionado.
Yenny Cuesta — Firma responsable inspección
Yenny Cuesta — Firma Responsable SST

Powered by CamScanner

CONSORCIO VAPA NIT. 901.669.477-1	FORMATO	Código: FT-SST-110
	FORMATO INSPECCIÓN LOCATIVA	Fecha: 14/Abril/2018
		Versión: 01

Fecha de inspección: 04-10-2023 Hora: 10:00am	Area / Unidad operativa: Proyecto Mirador	Localidad:	Ciudad Bolívar
Inspección realizada por: Yenny Cuesta.	Nombre responsable unidad: NA.		
Dirección: Contrato Mirador Fondiety N°. 002-2023	Telefono: NA.		

LISTA DE CHEQUEO

No.	ELEMENTO A INSPECCIONAR	CUMPLE			OBSERVACIONES
		SI	NO	NA	
1	PELIGROS FISICOS				
1.1	Existe buena iluminación artificial y natural.	✓			
1.2	Las luminarias están en buen estado.			✓	
1.3	Hay buena ventilación en el área	✓			
1.4	El nivel de ruido es adecuado (Condiciones Normales inferiores a 85 db).	✓			
1.5	Existen controles de ruido (control en la fuente, en el medio de propagación, en el trabajador).	✓			
1.6	La temperatura es confortable.	✓			
2	PELIGROS LOCATIVOS				
2.1	Los muros están en buen estado (Sin grietas, sin humedad, pintura buen estado).	✓			
2.2	Escaleras en buen estado (paso manos, antideslizantes).			✓	
2.3	Pisos en buen estado.	✓			
2.4	Ventanas, puertas en buen estado (manijas, chapas).	✓			
2.5	Techos en buen estado (Sin goteras).	✓			
2.6	Áreas de circulación despejadas (escaleras, zonas de transito en almacen, etc).	✓			
2.7	Están claramente demarcadas las áreas de trabajo y rutas de tránsito.	✓			
2.8	En general se observan las sillas en buen estado?	✓			
2.9	Las divisiones modulares, escritorio y cajones se encuentran en buenas condiciones.	✓			
3	PELIGROS ELÉCTRICOS				
3.1	Cables eléctricos debidamente entubados.	✓			
3.2	Los empalmes o conexiones estan en buen estado.	✓			
3.3	Tomas e interruptores en buen estado	✓			
3.4	Se observa cajas o toma corriente sin sobrecarga.		✓		
3.5	Cables en buen estado.	✓			
3.6	Los tableros, cajas y circuitos estan identificados.	✓			
3.7	Los tableros y cajas estan libres de obstáculos.	✓			
3.8	Existe señalización de peligros.			✓	

Powered by CamScanner

4	**PELIGROS DE SEGURIDAD**				
4.1	Los extintores son los adecuados al tipo de peligros del área.	✓			
4.2	Extintores de carga vigente.	✓			
4.3	Extintores libre de obstaculos.	✓			
4.4	Existe señalización de extintores.	✓			
4.5	Existe señalización en todas las instalaciones y en las salidas de emergencia.	✓			
4.6	Las áreas de salida de emergencia y punto de encuentro se encuentran despejadas	✓			
4.7	El personal cuenta con los elementos de protección personal (EPP).	✓			
4.8	Hay camilla en el área. (Solo si es necesaria).	✓			
4.9	Hay botiquín y control de consumo.	✓			
4.10	Se tiene la lista de teléfonos de emergencia a la mano?.	✓			
4.11	Se tiene la lista de centros de salud u hospitales de referencia cercanos?	✓			
5	**PELIGROS BIOLOGICOS**				
5.1	El area esta libre de insectos y roedores.	✓	✓		
6	**PELIGROS BIOMECANICO**				
6,1	Espacio de trabajo adecuado (para miembros inferiores, desplazamientos y salidas del puesto de trabajo)	✓			
6,2	Altura adecuada de la pantalla del computador respecto a la horizontal (el borde superior de la pantalla se encuentra a la misma altura de los ojos del trabajador)	✓			
6,3	Silla en buenas condiciones, espaldar, asiento, patas o base	✓			
6,4	El peso de los objetos que levanta o almacena están dentro de los límites permisibles	✓			
7	**ORDEN Y ASEO**				
7,1	El área se encuentra organizada.	✓			
7,2	Se realiza la clasificación de residuos sólidos en forma correcta.	✓			
7,3	Los residuos peligrosos se separan y disponen con empresas autorizadas.	✓			
7,4	El sitio inspeccionado se encuentra en buen estado de aseo y mantenimiento.	✓			
8	**SANEAMIENTO BASICO**				
8,1	Servicios higiénicos en buen estado y limpieza.	✓			
8,2	Luminarias de baños en buen estado.	✓			
8,3	Hay papel higiénico, jabón, toallas y papeleras con pedal y tapa.	✓			
8,4	Estan los inodoros limpios en buen estado.	✓			
8,5	Se tienen reguladores o ahorradores de agua en los lavamanos y sanitarios.	✓			

Powered by CamScanner

9	PELIGRO MECANICO (HERRAMIENTAS DE OFICINA)				
9,1	Equipos y herramientas de oficina en buen estado	✓			
9,2	Archivo rodante en buen estado			✓	
10	PREGUNTAS Y OBSERVACION DE TAREAS (Hacer verificación a través de la observación de los trabajadores)				
10,1	Los funcionarios cumplen con las normas de seguridad de su actividad.	✓			
10,2	Los funcionarios conocen los peligros a los que están expuestos.	✓			
10,3	El personal tiene claro que hacer en caso de un incidente , Accidentes de trabajo y Enfermedad Laboral.	✓			
10,4	Los funcionarios conocen la Politica de Seguridad y Salud en el Trabajo.	✓			
10,5	Los funcionarios saben como usar y cuidar sus EPP.	✓			

11	MEDIO AMBIENTE	BUEN ESTADO	REGULAR ESTADO	MAL ESTADO	OBSERVACIONES
11.1 Agua y energia	Horno microondas. (Si aplica)	✓			
	Nevera. (Si aplica)	✓	✓	✓	NO APLICA.
	Cafetera. (Si aplica)	✓			
	Aire Acondicionado. (Si aplica)	✓	✓	✓	NO APLICA.
	Impresora / fotocopiadora. (Si aplica)	✓			
	Computador. (Si aplica)	✓			
	Otro.	✓	✓	✓	
11.2 Sustancias quimicas	El area cuenta con las tarjetas de emergencia.	✓			
	El area cuenta con las Hojas de seguridad.	✓			
	Otro.				

OBSERVACIONES

Firma responsable inspección

Yenny Costa
Firma Responsable SST

Powered by CamScanner

CONSORCIO VAPA NIT. 901.669.477-1	FORMATO	Código: FT-SST-110
	FORMATO INSPECCIÓN LOCATIVA	Fecha: 14/Abril/2018
		Versión: 01

Fecha de inspección: 15-09-2023 Hora:	Area / Unidad operativa: Proyecto Mirador	Localidad:	Ciudad Bolívar
Inspección realizada por: Yenny Cuesta	Nombre responsable unidad: NA		
Dirección: Contrato Mirador FONDIGER No 00223	Telefono: NA		

LISTA DE CHEQUEO

No.	ELEMENTO A INSPECCIONAR	CUMPLE			OBSERVACIONES
		SI	NO	NA	
1	**PELIGROS FISICOS**				
1.1	Existe buena iluminación artificial y natural.	✓			
1.2	Las luminarias están en buen estado.			✓	
1.3	Hay buena ventilación en el área.	✓			
1.4	El nivel de ruido es adecuado (Condiciones Normales inferiores a 85 db).	✓			
1.5	Existen controles de ruido (control en la fuente, en el medio de propagación, en el trabajador).	✓			
1.6	La temperatura es confortable.	✓			
2	**PELIGROS LOCATIVOS**				
2.1	Los muros están en buen estado (Sin grietas, sin humedad, pintura buen estado).	✓			
2.2	Escaleras en buen estado (paso manos, antideslizantes).			✓	
2.3	Pisos en buen estado.	✓			
2.4	Ventanas, puertas en buen estado (manijas, chapas).	✓			
2.5	Techos en buen estado (Sin goteras).	✓			
2.6	Áreas de circulación despejadas (escaleras, zonas de transito en almacen, etc).	✓			
2.7	Están claramente demarcadas las áreas de trabajo y rutas de tránsito.	✓			
2.8	En general se observan las sillas en buen estado?	✓			
2.9	Las divisiones modulares, escritorio y cajones se encuentran en buenas condiciones.	✓			
3	**PELIGROS ELÉCTRICOS**				
3.1	Cables eléctricos debidamente entubados.	✓			
3.2	Los empalmes o conexiones estan en buen estado.	✓			
3.3	Tomas e interruptores en buen estado	✓			
3.4	Se observa cajas o toma corriente sin sobrecarga.		✓		
3.5	Cables en buen estado.	✓			
3.6	Los tableros, cajas y circuitos estan identificados.	✓			
3.7	Los tableros y cajas estan libres de obstáculos.	✓			
3.8	Existe señalización de peligros.			✓	

Powered by CamScanner

4	PELIGROS DE SEGURIDAD				
4.1	Los extintores son los adecuados al tipo de peligros del área.	✓			
4.2	Extintores de carga vigente.	✓			
4.3	Extintores libre de obstaculos.	✓			
4.4	Existe señalización de extintores.	✓			
4.5	Existe señalización en todas las instalaciones y en las salidas de emergencia.	✓			
4.6	Las áreas de salida de emergencia y punto de encuentro se encuentran despejadas	✓			
4.7	El personal cuenta con los elementos de protección personal (EPP).	✓			
4.8	Hay camilla en el área. (Solo si es necesaria).	✓			
4.9	Hay botiquín y control de consumo.	✓			
4.10	Se tiene la lista de teléfonos de emergencia a la mano?.	✓			
4.11	Se tiene la lista de centros de salud u hospitales de referencia cercanos?	✓			
5	PELIGROS BIOLOGICOS				
5.1	El area esta libre de insectos y roedores.		✓		
6	PELIGROS BIOMECANICO				
6,1	Espacio de trabajo adecuado (para miembros inferiores, desplazamientos y salidas del puesto de trabajo)	✓			
6,2	Altura adecuada de la pantalla del computador respecto a la horizontal (el borde superior de la pantalla se encuentra a la misma altura de los ojos del trabajador)	✓			
6,3	Silla en buenas condiciones, espaldar, asiento, patas o base	✓			
6,4	El peso de los objetos que levanta o almacena están dentro de los límites permisibles	✓			
7	ORDEN Y ASEO				
7,1	El área se encuentra organizada.	✓			
7,2	Se realiza la clasificación de residuos sólidos en forma correcta.	✓			
7,3	Los residuos peligrosos se separan y disponen con empresas autorizadas.	✓			
7,4	El sitio inspeccionado se encuentra en buen estado de aseo y mantenimiento.	✓			
8	SANEAMIENTO BASICO				
8,1	Servicios higiénicos en buen estado y limpieza.	✓			
8,2	Luminarias de baños en buen estado.	✓			
8,3	Hay papel higiénico, jabón, toallas y papeleras con pedal y tapa.	✓			
8,4	Estan los inodoros limpios en buen estado.	✓			
8,5	Se tienen reguladores o ahorradores de agua en los lavamanos y sanitarios.	✓			

Powered by CamScanner

9	PELIGRO MECANICO (HERRAMIENTAS DE OFICINA)				
9,1	Equipos y herramientas de oficina en buen estado	✓			
9,2	Archivo rodante en buen estado			✓	
10	PREGUNTAS Y OBSERVACION DE TAREAS (Hacer verificación a través de la observación de los trabajadores)				
10,1	Los funcionarios cumplen con las normas de seguridad de su actividad.	✓			
10,2	Los funcionarios conocen los peligros a los que están expuestos.	✓			
10,3	El personal tiene claro que hacer en caso de un incidente , Accidentes de trabajo y Enfermedad Laboral.	✓			
10,4	Los funcionarios conocen la Politica de Seguridad y Salud en el Trabajo.	✓			
10,5	Los funcionarios saben como usar y cuidar sus EPP.	✓			

11	MEDIO AMBIENTE	BUEN ESTADO	REGULAR ESTADO	MAL ESTADO	OBSERVACIONES
11.1 Agua y energia	Horno microondas. (Si aplica)	✓			
	Nevera. (Si aplica)			N/A.	NO aplica.
	Cafetera. (Si aplica)	✓			
	Aire Acondicionado. (Si aplica)			N/A.	NO APLICA.
	Impresora / fotocopiadora. (Si aplica)	✓			
	Computador. (Si aplica)	✓			
	Otro.				
11.2 Sustancias quimicas	El area cuenta con las tarjetas de emergencia.	✓			
	El area cuenta con las Hojas de seguridad.	✓			
	Otro.				

OBSERVACIONES

Diana Cepeda
Firma responsable inspección

Yenny Cuetia
Firma Responsable SST

Powered by CamScanner