

Bogotá D.C., Febrero 07 de 2025

Señores:

ARQ CONSULTORÍA

Atn: Dra. Gloria Mercado

Ciudad

REF.: AUS-20934

**CENTRO INDUSTRIAL Y DE DESARROLLO
EMPRESARIAL SOACHA CIDE REGIONAL
CUNDINAMARCA - SOACHA, CUNDINAMARCA**

Apreciados señores:


De acuerdo con su solicitud, revisó el control topográfico con fecha Febrero 03 de 2025 en los puntos 1 a 17 y 1A a 1E y todos muestran ascensos hasta de 9 mm, que es necesario revisar con la Comisión de Topografía y el punto de referencia utilizado, por considerarse una condición totalmente anormal.

De otra parte, se revisó el control topográfico realizado en la placa del salón de industrias y los movimientos con relación a la última lectura en general son muy bajos, a diferencia de la placa del gimnasio, que entre las dos últimas lecturas mostró asentamientos hasta de 7 mm.

Es importante revisar cuidadosamente el punto de referencia y la forma de medir los niveles, ya que la magnitud del movimiento en un periodo de tiempo corto se considera, tanto ascendente, como descendente, muy alta.

Estaremos atentos a resolver cualquier inquietud.

Atentamente,


ALFONSO URIBE SARDIÑA
Auz/kbc/gca