-
Teléfono: 01028052024
Número de identificación empresarial: 01028052024
Email: comunicate@gmail.com
Dirección: 01028052024

Informaciones del cliente

Nombre del cliente
FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE GRUPO 2 SECCIONAL BOLIVAR N° FGN-RCA-0106-2024

Tarea #1991416


Tipo de tarea
ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO PREVENTIVOS AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0106-2024

Descripcion
Casa de justicia

ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO PREVENTIVOS AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0106-2024

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE. NIT
ASESORÍAS Y ACABADOS ÁVILA S.A.S. NIT. 901.126.360 - 7

OBJETO:" Prestar el servicio especializado de mantenimiento preventivo y correctivo, incluido el suministro de repuestos, para los equipos acondicionadores de aire en las sedes de la Fiscalía General de la Nación – Regional Caribe (Grupo 2 Seccional Bolivar)

FECHA 11/12/2024	LUGAR Casa de justicia
UBICACIÓN Sijin 1	MARCA Midea
SERIAL Na	MODELO MSAFB-11CRN1-C1
CAPACIDAD 12000btu	EQUIPO QUEDA OPERATIVO SI QUEDA OPERATIVO SIN NOVEDAD
UNIDAD MANEJADORA Limpieza interior y exterior de la unidad de acondicionador de aire. 3. Limpieza, Lavado o remplazo de filtros de aire (según corresponda). 4. Limpieza y peinado de serpentines. 5. Limpieza de bandejas de drenaje. 6. Limpieza del blower de ventilación. Lubricación en general, en caso de ser requerida. 8. Revisión del alineamiento del acople de los motores, si es el caso. 9. Ajuste tornillos de ensamble. 10. Revisión y verificación de la operación de válvulas solenoides, si es el caso. 11. Revisión de Motores eléctricos. 12. Revisión y ajuste de elementos eléctricos. 13. Limpieza contactos eléctricos, bimetálicos de protección e iluminación de señalización. 14. Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos. 15. Determinar temperaturas de entrada y salida del serpentín evaporador. Realizado	UNIDAD CONDENSADORA 1. Limpieza interior y exterior de la unidad 2. Limpieza del rotor del ventilador 3. Limpieza del serpentín 4. Limpieza del circuito de potencia 5. Lavado y peine del serpentín 6. Lubricación en general 7. Revisión del ajuste y estado de motores eléctricos 8. Chequeo de la mirilla de líquido, si es el caso 9. Revisión y verificación de la operación de las válvulas de servicio 10. Revisión y limpieza de contactos y bimetálicos del interruptor y protección de motores eléctricos 11. Determinar temperaturas de entrada y salida del aire de condensación 12. Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos. 13. Revisión de la presión del refrigerante, ajuste del mismo si es necesario. Realizado
COMPRESORES 1. Toma de lectura de voltaje y amperaje 2. Limpieza exterior de los compresores y sus controles 3. Revisión de la presión del refrigerante, ajuste de refrigerante si es el caso Realizado	CIRCUITO DE REFRIGERACIÓN 1. Inspección visual de la tubería para determinar su estado y aislamiento 2. Revisión de las protecciones tales como: Breaker, relevos, térmicos, presostatos, swich de flujo. Realizado
CIRCUITOS DE CONTROL 1. Verificar operación y calibración del termostato de operación. 2. Pruebas de disparo Realizado	OBSERVACIONES Realizado
FIRMA DEL TECNICO  Firmado por: Jorge Maza	FIRMA DE QUIEN RECIBE EL SERVICIO  Firmado por: Luis Miguel Shorbot

9) REGISTRO FOTOGRAFICO
(antes duarante y despues)







10) VOLTAJE



11) AMPERAJE



12) PRESION

-
Teléfono: 01028052024
Número de identificación empresarial: 01028052024
Email: comunicate@gmail.com
Dirección: 01028052024


Informaciones del cliente
Nombre del cliente FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE GRUPO 2 SECCIONAL BOLIVAR N° FGN-RCA-0106-2024

Tarea #1991417
Tipo de tarea ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO PREVENTIVOS AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0106-2024
Descripcion Casa de justicia

ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO PREVENTIVOS AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0106-2024

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE. NIT
ASESORÍAS Y ACABADOS ÁVILA S.A.S. NIT. 901.126.360 - 7

OBJETO:" Prestar el servicio especializado de mantenimiento preventivo y correctivo, incluido el suministro de repuestos, para los equipos acondicionadores de aire en las sedes de la Fiscalía General de la Nación – Regional Caribe (Grupo 2 Seccional Bolivar)


FECHA 11/12/2024	**LUGAR** Casa de justicia
UBICACIÓN Sijin 2	**MARCA** Midea
SERIAL Na	**MODELO** MSAFB-11CRN1-C1
CAPACIDAD 12000btu	**EQUIPO QUEDA OPERATIVO** SI QUEDA OPERATIVO SIN NOVEDAD
UNIDAD MANEJADORA Limpieza interior y exterior de la unidad de acondicionador de aire. 3. Limpieza, Lavado o remplazo de filtros de aire (según corresponda). 4. Limpieza y peinado de serpentines. 5. Limpieza de bandejas de drenaje. 6. Limpieza del blower de ventilación. Lubricación en general, en caso de ser requerida. 8. Revisión del alineamiento del acople de los motores, si es el caso. 9. Ajuste tornillos de ensamble. 10. Revisión y verificación de la operación de válvulas solenoides, si es el caso. 11. Revisión de Motores eléctricos. 12. Revisión y ajuste de elementos eléctricos. 13. Limpieza contactos eléctricos, bimetálicos de protección e iluminación de señalización. 14. Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos. 15. Determinar temperaturas de entrada y salida del serpentín evaporador. Realizado	**UNIDAD CONDENSADORA** 1. Limpieza interior y exterior de la unidad 2. Limpieza del rotor del ventilador 3. Limpieza del serpentín 4. Limpieza del circuito de potencia 5. Lavado y peine del serpentín 6. Lubricación en general 7. Revisión del ajuste y estado de motores eléctricos 8. Chequeo de la mirilla de líquido, si es el caso 9. Revisión y verificación de la operación de las válvulas de servicio 10. Revisión y limpieza de contactos y bimetálicos del interruptor y protección de motores eléctricos 11. Determinar temperaturas de entrada y salida del aire de condensación 12. Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos. 13. Revisión de la presión del refrigerante, ajuste del mismo si es necesario. Realizado
COMPRESORES 1. Toma de lectura de voltaje y amperaje 2. Limpieza exterior de los compresores y sus controles 3. Revisión de la presión del refrigerante, ajuste de refrigerante si es el caso Realizado	**CIRCUITO DE REFRIGERACIÓN** 1. Inspección visual de la tubería para determinar su estado y aislamiento 2. Revisión de las protecciones tales como: Breaker, relevos, térmicos, presostatos, swich de flujo. Realizado
CIRCUITOS DE CONTROL 1. Verificar operación y calibración del termostato de operación. 2. Pruebas de disparo Realizado	**OBSERVACIONES** Realizado
FIRMA DEL TECNICO  **Firmado por: Miguel Sarabia**	**FIRMA DE QUIEN RECIBE EL SERVICIO**  **Firmado por: Luis Miguel Shorbot**

9) REGISTRO FOTOGRAFICO
(antes duarante y despues)





10) VOLTAJE



11) AMPERAJE



12) PRESION

-
Teléfono: 01028052024
Número de identificación empresarial: 01028052024
Email: comunicate@gmail.com
Dirección: 01028052024

Informaciones del cliente

Nombre del cliente
FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE GRUPO 2 SECCIONAL BOLIVAR N° FGN-RCA-0106-2024

Tarea #1991418


Tipo de tarea
ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO PREVENTIVOS AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0106-2024

Descripcion
Casa de justicia


ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO PREVENTIVOS AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0106-2024

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE. NIT
ASESORÍAS Y ACABADOS ÁVILA S.A.S. NIT. 901.126.360 - 7

OBJETO:" Prestar el servicio especializado de mantenimiento preventivo y correctivo, incluido el suministro de repuestos, para los equipos acondicionadores de aire en las sedes de la Fiscalía General de la Nación – Regional Caribe (Grupo 2 Seccional Bolivar)

FECHA 11/12/2024	**LUGAR** Casa de justicia
UBICACIÓN Cafeteria	**MARCA** CONFORTFRESH
SERIAL Na	**MODELO** Na
CAPACIDAD 12000btu	**EQUIPO QUEDA OPERATIVO** SI QUEDA OPERATIVO SIN NOVEDAD
UNIDAD MANEJADORA Limpieza interior y exterior de la unidad de acondicionador de aire. 3. Limpieza, Lavado o remplazo de filtros de aire (según corresponda). 4. Limpieza y peinado de serpentines. 5. Limpieza de bandejas de drenaje. 6. Limpieza del blower de ventilación. Lubricación en general, en caso de ser requerida. 8. Revisión del alineamiento del acople de los motores, si es el caso. 9. Ajuste tornillos de ensamble. 10. Revisión y verificación de la operación de válvulas solenoides, si es el caso. 11. Revisión de Motores eléctricos. 12. Revisión y ajuste de elementos eléctricos. 13. Limpieza contactos eléctricos, bimetálicos de protección e iluminación de señalización. 14. Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos. 15. Determinar temperaturas de entrada y salida del serpentín evaporador. Realizado	**UNIDAD CONDENSADORA** 1. Limpieza interior y exterior de la unidad 2. Limpieza del rotor del ventilador 3. Limpieza del serpentín 4. Limpieza del circuito de potencia 5. Lavado y peine del serpentín 6. Lubricación en general 7. Revisión del ajuste y estado de motores eléctricos 8. Chequeo de la mirilla de líquido, si es el caso 9. Revisión y verificación de la operación de las válvulas de servicio 10. Revisión y limpieza de contactos y bimetálicos del interruptor y protección de motores eléctricos 11. Determinar temperaturas de entrada y salida del aire de condensación 12. Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos. 13. Revisión de la presión del refrigerante, ajuste del mismo si es necesario. Realizado
COMPRESORES 1. Toma de lectura de voltaje y amperaje 2. Limpieza exterior de los compresores y sus controles 3. Revisión de la presión del refrigerante, ajuste de refrigerante si es el caso Realizado	**CIRCUITO DE REFRIGERACIÓN** 1. Inspección visual de la tubería para determinar su estado y aislamiento 2. Revisión de las protecciones tales como: Breaker, relevos, térmicos, presostatos, swich de flujo. Realizado
CIRCUITOS DE CONTROL 1. Verificar operación y calibración del termostato de operación. 2. Pruebas de disparo Realizado	**OBSERVACIONES** Realizado
FIRMA DEL TECNICO  **Firmado por: Gabriel Carillo**	**FIRMA DE QUIEN RECIBE EL SERVICIO**  **Firmado por: Luis Miguel Shorbot**

9) REGISTRO FOTOGRAFICO
(antes duarante y despues)













10) VOLTAJE



11) AMPERAJE



12) PRESION

-
Teléfono: 01028052024
Número de identificación empresarial: 01028052024
Email: comunicate@gmail.com
Dirección: 01028052024

Informaciones del cliente

Nombre del cliente
FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE GRUPO 2 SECCIONAL BOLIVAR N° FGN-RCA-0106-2024

Tarea #1991426


Tipo de tarea
ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO PREVENTIVOS AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0106-2024

Descripcion
CASA DE JUSTICIA

ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO PREVENTIVOS AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0106-2024

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE. NIT
ASESORÍAS Y ACABADOS ÁVILA S.A.S. NIT. 901.126.360 - 7

OBJETO:" Prestar el servicio especializado de mantenimiento preventivo y correctivo, incluido el suministro de repuestos, para los equipos acondicionadores de aire en las sedes de la Fiscalía General de la Nación – Regional Caribe (Grupo 2 Seccional Bolivar)

FECHA 11/12/2024	LUGAR Casa de justicia
UBICACIÓN Sijin 3	MARCA Midea
SERIAL Na	MODELO MSAFB-11CRN1-C1
CAPACIDAD 12000btu	EQUIPO QUEDA OPERATIVO SI QUEDA OPERATIVO SIN NOVEDAD
UNIDAD MANEJADORA Limpieza interior y exterior de la unidad de acondicionador de aire. 3. Limpieza, Lavado o remplazo de filtros de aire (según corresponda). 4. Limpieza y peinado de serpentines. 5. Limpieza de bandejas de drenaje. 6. Limpieza del blower de ventilación. Lubricación en general, en caso de ser requerida. 8. Revisión del alineamiento del acople de los motores, si es el caso. 9. Ajuste tornillos de ensamble. 10. Revisión y verificación de la operación de válvulas solenoides, si es el caso. 11. Revisión de Motores eléctricos. 12. Revisión y ajuste de elementos eléctricos. 13. Limpieza contactos eléctricos, bimetálicos de protección e iluminación de señalización. 14. Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos. 15. Determinar temperaturas de entrada y salida del serpentín evaporador. Realizado	UNIDAD CONDENSADORA 1. Limpieza interior y exterior de la unidad 2. Limpieza del rotor del ventilador 3. Limpieza del serpentín 4. Limpieza del circuito de potencia 5. Lavado y peine del serpentín 6. Lubricación en general 7. Revisión del ajuste y estado de motores eléctricos 8. Chequeo de la mirilla de líquido, si es el caso 9. Revisión y verificación de la operación de las válvulas de servicio 10. Revisión y limpieza de contactos y bimetálicos del interruptor y protección de motores eléctricos 11. Determinar temperaturas de entrada y salida del aire de condensación 12. Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos. 13. Revisión de la presión del refrigerante, ajuste del mismo si es necesario. Realizado
COMPRESORES 1. Toma de lectura de voltaje y amperaje 2. Limpieza exterior de los compresores y sus controles 3. Revisión de la presión del refrigerante, ajuste de refrigerante si es el caso Realizado	CIRCUITO DE REFRIGERACIÓN 1. Inspección visual de la tubería para determinar su estado y aislamiento 2. Revisión de las protecciones tales como: Breaker, relevos, térmicos, presostatos, swich de flujo. Realizado
CIRCUITOS DE CONTROL 1. Verificar operación y calibración del termostato de operación. 2. Pruebas de disparo Realizado	OBSERVACIONES Realizado
FIRMA DEL TECNICO  Firmado por: Jorge Maza	FIRMA DE QUIEN RECIBE EL SERVICIO  Firmado por: Luis Miguel Shorbot

9) REGISTRO FOTOGRAFICO
(antes duarante y despues)







10) VOLTAJE



11) AMPERAJE



12) PRESION

-
Teléfono: 01028052024
Número de identificación empresarial: 01028052024
Email: comunicate@gmail.com
Dirección: 01028052024

Informaciones del cliente

Nombre del cliente
FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE GRUPO 2 SECCIONAL BOLIVAR N° FGN-RCA-0106-2024

Tarea #1991427

Tipo de tarea
ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO PREVENTIVOS AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0106-2024

Descripcion
CASA DE JUSTICIA

ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO PREVENTIVOS AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0106-2024

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE. NIT
ASESORÍAS Y ACABADOS ÁVILA S.A.S. NIT. 901.126.360 - 7

OBJETO:" Prestar el servicio especializado de mantenimiento preventivo y correctivo, incluido el suministro de repuestos, para los equipos acondicionadores de aire en las sedes de la Fiscalía General de la Nación – Regional Caribe (Grupo 2 Seccional Bolivar)

FECHA 11/12/2024	**LUGAR** Casa de justicia
UBICACIÓN Receptor de denuncia	**MARCA** Midea
SERIAL Na	**MODELO** MSAFB-11CRN1-C1
CAPACIDAD 12000btu	**EQUIPO QUEDA OPERATIVO** SI QUEDA OPERATIVO SIN NOVEDAD
UNIDAD MANEJADORA Limpieza interior y exterior de la unidad de acondicionador de aire. 3. Limpieza, Lavado o remplazo de filtros de aire (según corresponda). 4. Limpieza y peinado de serpentines. 5. Limpieza de bandejas de drenaje. 6. Limpieza del blower de ventilación. Lubricación en general, en caso de ser requerida. 8. Revisión del alineamiento del acople de los motores, si es el caso. 9. Ajuste tornillos de ensamble. 10. Revisión y verificación de la operación de válvulas solenoides, si es el caso. 11. Revisión de Motores eléctricos. 12. Revisión y ajuste de elementos eléctricos. 13. Limpieza contactos eléctricos, bimetálicos de protección e iluminación de señalización. 14. Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos. 15. Determinar temperaturas de entrada y salida del serpentín evaporador. Realizado	**UNIDAD CONDENSADORA** 1. Limpieza interior y exterior de la unidad 2. Limpieza del rotor del ventilador 3. Limpieza del serpentín 4. Limpieza del circuito de potencia 5. Lavado y peine del serpentín 6. Lubricación en general 7. Revisión del ajuste y estado de motores eléctricos 8. Chequeo de la mirilla de líquido, si es el caso 9. Revisión y verificación de la operación de las válvulas de servicio 10. Revisión y limpieza de contactos y bimetálicos del interruptor y protección de motores eléctricos 11. Determinar temperaturas de entrada y salida del aire de condensación 12. Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos. 13. Revisión de la presión del refrigerante, ajuste del mismo si es necesario. Realizado
COMPRESORES 1. Toma de lectura de voltaje y amperaje 2. Limpieza exterior de los compresores y sus controles 3. Revisión de la presión del refrigerante, ajuste de refrigerante si es el caso Realizado	**CIRCUITO DE REFRIGERACIÓN** 1. Inspección visual de la tubería para determinar su estado y aislamiento 2. Revisión de las protecciones tales como: Breaker, relevos, térmicos, presostatos, swich de flujo. Realizado
CIRCUITOS DE CONTROL 1. Verificar operación y calibración del termostato de operación. 2. Pruebas de disparo Realizado	**OBSERVACIONES** Realizado
FIRMA DEL TECNICO  **Firmado por: Miguel Sarabia**	**FIRMA DE QUIEN RECIBE EL SERVICIO**  **Firmado por: Luis Miguel Shorbot**

9) REGISTRO FOTOGRAFICO
(antes duarante y despues)









10) VOLTAJE



11) AMPERAJE



12) PRESION

-
Teléfono: 01028052024
Número de identificación empresarial: 01028052024
Email: comunicate@gmail.com
Dirección: 01028052024

Informaciones del cliente

Nombre del cliente
FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE GRUPO 2 SECCIONAL BOLIVAR N° FGN-RCA-0106-2024

Tarea #1991435

Tipo de tarea
ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO PREVENTIVOS AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0106-2024

Descripcion
FISCALIA MAGANGUE

ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO PREVENTIVOS AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0106-2024

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE. NIT
ASESORÍAS Y ACABADOS ÁVILA S.A.S. NIT. 901.126.360 - 7

OBJETO:" Prestar el servicio especializado de mantenimiento preventivo y correctivo, incluido el suministro de repuestos, para los equipos acondicionadores de aire en las sedes de la Fiscalía General de la Nación – Regional Caribe (Grupo 2 Seccional Bolivar)

FECHA 11/12/2024	**LUGAR** FISCALIA MAGANGUE
UBICACIÓN Archivo primer piso	**MARCA** Midea
SERIAL Na	**MODELO** MSAFD-24CRN1-N8W
CAPACIDAD 24000btu	**EQUIPO QUEDA OPERATIVO** SI QUEDA OPERATIVO SIN NOVEDAD
UNIDAD MANEJADORA Limpieza interior y exterior de la unidad de acondicionador de aire. 3. Limpieza, Lavado o remplazo de filtros de aire (según corresponda). 4. Limpieza y peinado de serpentines. 5. Limpieza de bandejas de drenaje. 6. Limpieza del blower de ventilación. Lubricación en general, en caso de ser requerida. 8. Revisión del alineamiento del acople de los motores, si es el caso. 9. Ajuste tornillos de ensamble. 10. Revisión y verificación de la operación de válvulas solenoides, si es el caso. 11. Revisión de Motores eléctricos. 12. Revisión y ajuste de elementos eléctricos. 13. Limpieza contactos eléctricos, bimetálicos de protección e iluminación de señalización. 14. Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos. 15. Determinar temperaturas de entrada y salida del serpentín evaporador. Realizado	**UNIDAD CONDENSADORA** 1. Limpieza interior y exterior de la unidad 2. Limpieza del rotor del ventilador 3. Limpieza del serpentín 4. Limpieza del circuito de potencia 5. Lavado y peine del serpentín 6. Lubricación en general 7. Revisión del ajuste y estado de motores eléctricos 8. Chequeo de la mirilla de líquido, si es el caso 9. Revisión y verificación de la operación de las válvulas de servicio 10. Revisión y limpieza de contactos y bimetálicos del interruptor y protección de motores eléctricos 11. Determinar temperaturas de entrada y salida del aire de condensación 12. Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos. 13. Revisión de la presión del refrigerante, ajuste del mismo si es necesario. Realizado
COMPRESORES 1. Toma de lectura de voltaje y amperaje 2. Limpieza exterior de los compresores y sus controles 3. Revisión de la presión del refrigerante, ajuste de refrigerante si es el caso Realizado	**CIRCUITO DE REFRIGERACIÓN** 1. Inspección visual de la tubería para determinar su estado y aislamiento 2. Revisión de las protecciones tales como: Breaker, relevos, térmicos, presostatos, swich de flujo. Realizado
CIRCUITOS DE CONTROL 1. Verificar operación y calibración del termostato de operación. 2. Pruebas de disparo Realizado	**OBSERVACIONES** Realizado
FIRMA DEL TECNICO  **Firmado por: Miguel Sarabia**	**FIRMA DE QUIEN RECIBE EL SERVICIO**  **Firmado por: Jorge Atencia**

9) REGISTRO FOTOGRAFICO
(antes duarante y despues)






10) VOLTAJE



11) AMPERAJE



12) PRESION

-
Teléfono: 01028052024
Número de identificación empresarial: 01028052024
Email: comunicate@gmail.com
Dirección: 01028052024

Informaciones del cliente

Nombre del cliente
FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE GRUPO 2 SECCIONAL BOLIVAR N° FGN-RCA-0106-2024

Tarea #1991436

Tipo de tarea
ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO PREVENTIVOS AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0106-2024

Descripcion
FISCALIA MAGANGUE

ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO PREVENTIVOS AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0106-2024

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE. NIT
ASESORÍAS Y ACABADOS ÁVILA S.A.S. NIT. 901.126.360 - 7

OBJETO:" Prestar el servicio especializado de mantenimiento preventivo y correctivo, incluido el suministro de repuestos, para los equipos acondicionadores de aire en las sedes de la Fiscalía General de la Nación – Regional Caribe (Grupo 2 Seccional Bolivar)

FECHA 11/12/2024	LUGAR FISCALIA MAGANGUE
UBICACIÓN Archivo 2	MARCA Midea
SERIAL Na	MODELO MSAFD-24CRN1-N8W
CAPACIDAD 24000btu	EQUIPO QUEDA OPERATIVO SI QUEDA OPERATIVO SIN NOVEDAD
UNIDAD MANEJADORA Limpieza interior y exterior de la unidad de acondicionador de aire. 3. Limpieza, Lavado o remplazo de filtros de aire (según corresponda). 4. Limpieza y peinado de serpentines. 5. Limpieza de bandejas de drenaje. 6. Limpieza del blower de ventilación. Lubricación en general, en caso de ser requerida. 8. Revisión del alineamiento del acople de los motores, si es el caso. 9. Ajuste tornillos de ensamble. 10. Revisión y verificación de la operación de válvulas solenoides, si es el caso. 11. Revisión de Motores eléctricos. 12. Revisión y ajuste de elementos eléctricos. 13. Limpieza contactos eléctricos, bimetálicos de protección e iluminación de señalización. 14. Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos. 15. Determinar temperaturas de entrada y salida del serpentín evaporador. Realizado	UNIDAD CONDENSADORA 1. Limpieza interior y exterior de la unidad 2. Limpieza del rotor del ventilador 3. Limpieza del serpentín 4. Limpieza del circuito de potencia 5. Lavado y peine del serpentín 6. Lubricación en general 7. Revisión del ajuste y estado de motores eléctricos 8. Chequeo de la mirilla de líquido, si es el caso 9. Revisión y verificación de la operación de las válvulas de servicio 10. Revisión y limpieza de contactos y bimetálicos del interruptor y protección de motores eléctricos 11. Determinar temperaturas de entrada y salida del aire de condensación 12. Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos. 13. Revisión de la presión del refrigerante, ajuste del mismo si es necesario. Realizado
COMPRESORES 1. Toma de lectura de voltaje y amperaje 2. Limpieza exterior de los compresores y sus controles 3. Revisión de la presión del refrigerante, ajuste de refrigerante si es el caso Realizado	CIRCUITO DE REFRIGERACIÓN 1. Inspección visual de la tubería para determinar su estado y aislamiento 2. Revisión de las protecciones tales como: Breaker, relevos, térmicos, presostatos, swich de flujo. Realizado
CIRCUITOS DE CONTROL 1. Verificar operación y calibración del termostato de operación. 2. Pruebas de disparo Realizado	OBSERVACIONES Realizado
FIRMA DEL TECNICO  Firmado por: Gabriel Carillo	FIRMA DE QUIEN RECIBE EL SERVICIO  Firmado por: Jorge Atencia

9) REGISTRO FOTOGRAFICO
(antes duarante y despues)






10) VOLTAJE



11) AMPERAJE



12) PRESION

-
Teléfono: 01028052024
Número de identificación empresarial: 01028052024
Email: comunicate@gmail.com
Dirección: 01028052024

Informaciones del cliente

Nombre del cliente
FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE GRUPO 2 SECCIONAL BOLIVAR N° FGN-RCA-0106-2024

Tarea #1991443

Tipo de tarea
ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO PREVENTIVOS AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0106-2024

Descripcion
FISCALIA MAGANGUE

ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO PREVENTIVOS AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0106-2024

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE. NIT
ASESORÍAS Y ACABADOS ÁVILA S.A.S. NIT. 901.126.360 - 7

OBJETO:" Prestar el servicio especializado de mantenimiento preventivo y correctivo, incluido el suministro de repuestos, para los equipos acondicionadores de aire en las sedes de la Fiscalía General de la Nación – Regional Caribe (Grupo 2 Seccional Bolivar)


FECHA 11/12/2024	**LUGAR** FISCALIA MAGANGUE
UBICACIÓN Armerillo	**MARCA** Midea
SERIAL Na	**MODELO** MSAFB-11CRN1-C1
CAPACIDAD 12000btu	**EQUIPO QUEDA OPERATIVO** SI QUEDA OPERATIVO SIN NOVEDAD
UNIDAD MANEJADORA Limpieza interior y exterior de la unidad de acondicionador de aire. 3. Limpieza, Lavado o remplazo de filtros de aire (según corresponda). 4. Limpieza y peinado de serpentines. 5. Limpieza de bandejas de drenaje. 6. Limpieza del blower de ventilación. Lubricación en general, en caso de ser requerida. 8. Revisión del alineamiento del acople de los motores, si es el caso. 9. Ajuste tornillos de ensamble. 10. Revisión y verificación de la operación de válvulas solenoides, si es el caso. 11. Revisión de Motores eléctricos. 12. Revisión y ajuste de elementos eléctricos. 13. Limpieza contactos eléctricos, bimetálicos de protección e iluminación de señalización. 14. Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos. 15. Determinar temperaturas de entrada y salida del serpentín evaporador. Realizado	**UNIDAD CONDENSADORA** 1. Limpieza interior y exterior de la unidad 2. Limpieza del rotor del ventilador 3. Limpieza del serpentín 4. Limpieza del circuito de potencia 5. Lavado y peine del serpentín 6. Lubricación en general 7. Revisión del ajuste y estado de motores eléctricos 8. Chequeo de la mirilla de liquido, si es el caso 9. Revisión y verificación de la operación de las válvulas de servicio 10. Revisión y limpieza de contactos y bimetálicos del interruptor y protección de motores eléctricos 11. Determinar temperaturas de entrada y salida del aire de condensación 12. Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos. 13. Revisión de la presión del refrigerante, ajuste del mismo si es necesario. Realizado
COMPRESORES 1. Toma de lectura de voltaje y amperaje 2. Limpieza exterior de los compresores y sus controles 3. Revisión de la presión del refrigerante, ajuste de refrigerante si es el caso Realizado	**CIRCUITO DE REFRIGERACIÓN** 1. Inspección visual de la tubería para determinar su estado y aislamiento 2. Revisión de las protecciones tales como: Breaker, relevos, térmicos, presostatos, swich de flujo. Realizado
CIRCUITOS DE CONTROL 1. Verificar operación y calibración del termostato de operación. 2. Pruebas de disparo Realizado	**OBSERVACIONES** Realizado

FIRMA DEL TECNICO	FIRMA DE QUIEN RECIBE EL SERVICIO
 Firmado por: Jorge Maza	 Firmado por: Jorge Atencia

9) REGISTRO FOTOGRAFICO
(antes duarante y despues)







10) VOLTAJE



11) AMPERAJE



12) PRESION

-
Teléfono: 01028052024
Número de identificación empresarial: 01028052024
Email: comunicate@gmail.com
Dirección: 01028052024

Informaciones del cliente

Nombre del cliente
FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE GRUPO 2 SECCIONAL BOLIVAR N° FGN-RCA-0106-2024

Tarea #1991444

Tipo de tarea
ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO PREVENTIVOS AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0106-2024

Descripcion
FISCALIA MAGANGUE

ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO PREVENTIVOS AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0106-2024

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE. NIT
ASESORÍAS Y ACABADOS ÁVILA S.A.S. NIT. 901.126.360 - 7

OBJETO:" Prestar el servicio especializado de mantenimiento preventivo y correctivo, incluido el suministro de repuestos, para los equipos acondicionadores de aire en las sedes de la Fiscalía General de la Nación – Regional Caribe (Grupo 2 Seccional Bolivar)

FECHA 11/12/2024	LUGAR FISCALIA MAGANGUE
UBICACIÓN Balística 1	MARCA Midea
SERIAL Na	MODELO MSAFB-11CRN1-C1
CAPACIDAD 12000btu	EQUIPO QUEDA OPERATIVO SI QUEDA OPERATIVO SIN NOVEDAD
UNIDAD MANEJADORA Limpieza interior y exterior de la unidad de acondicionador de aire. 3. Limpieza, Lavado o remplazo de filtros de aire (según corresponda). 4. Limpieza y peinado de serpentines. 5. Limpieza de bandejas de drenaje. 6. Limpieza del blower de ventilación. Lubricación en general, en caso de ser requerida. 8. Revisión del alineamiento del acople de los motores, si es el caso. 9. Ajuste tornillos de ensamble. 10. Revisión y verificación de la operación de válvulas solenoides, si es el caso. 11. Revisión de Motores eléctricos. 12. Revisión y ajuste de elementos eléctricos. 13. Limpieza contactos eléctricos, bimetálicos de protección e iluminación de señalización. 14. Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos. 15. Determinar temperaturas de entrada y salida del serpentín evaporador. Realizado	UNIDAD CONDENSADORA 1. Limpieza interior y exterior de la unidad 2. Limpieza del rotor del ventilador 3. Limpieza del serpentín 4. Limpieza del circuito de potencia 5. Lavado y peine del serpentín 6. Lubricación en general 7. Revisión del ajuste y estado de motores eléctricos 8. Chequeo de la mirilla de líquido, si es el caso 9. Revisión y verificación de la operación de las válvulas de servicio 10. Revisión y limpieza de contactos y bimetálicos del interruptor y protección de motores eléctricos 11. Determinar temperaturas de entrada y salida del aire de condensación 12. Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos. 13. Revisión de la presión del refrigerante, ajuste del mismo si es necesario. Realizado
COMPRESORES 1. Toma de lectura de voltaje y amperaje 2. Limpieza exterior de los compresores y sus controles 3. Revisión de la presión del refrigerante, ajuste de refrigerante si es el caso Realizado	CIRCUITO DE REFRIGERACIÓN 1. Inspección visual de la tubería para determinar su estado y aislamiento 2. Revisión de las protecciones tales como: Breaker, relevos, térmicos, presostatos, swich de flujo. Realizado
CIRCUITOS DE CONTROL 1. Verificar operación y calibración del termostato de operación. 2. Pruebas de disparo Realizado	OBSERVACIONES Realizado
FIRMA DEL TECNICO  Firmado por: Miguel Sarabia	FIRMA DE QUIEN RECIBE EL SERVICIO  Firmado por: Jorge Atencia

9) REGISTRO FOTOGRAFICO
(antes duarante y despues)









10) VOLTAJE



11) AMPERAJE



12) PRESION

-
Teléfono: 01028052024
Número de identificación empresarial: 01028052024
Email: comunicate@gmail.com
Dirección: 01028052024

Informaciones del cliente

Nombre del cliente
FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE GRUPO 2 SECCIONAL BOLIVAR N° FGN-RCA-0106-2024

Tarea #1991451

Tipo de tarea
ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO PREVENTIVOS AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0106-2024

Descripcion
FISCALIA MAGANGUE

ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO PREVENTIVOS AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0106-2024

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE. NIT
ASESORÍAS Y ACABADOS ÁVILA S.A.S. NIT. 901.126.360 - 7

OBJETO:" Prestar el servicio especializado de mantenimiento preventivo y correctivo, incluido el suministro de repuestos, para los equipos acondicionadores de aire en las sedes de la Fiscalía General de la Nación – Regional Caribe (Grupo 2 Seccional Bolivar)

FECHA 11/12/2024	LUGAR FISCALIA MAGANGUE
UBICACIÓN Balística 2	MARCA Midea
SERIAL Na	MODELO MSAFB-11CRN1-C1
CAPACIDAD 12000btu	EQUIPO QUEDA OPERATIVO SI QUEDA OPERATIVO SIN NOVEDAD
UNIDAD MANEJADORA Limpieza interior y exterior de la unidad de acondicionador de aire. 3. Limpieza, Lavado o remplazo de filtros de aire (según corresponda). 4. Limpieza y peinado de serpentines. 5. Limpieza de bandejas de drenaje. 6. Limpieza del blower de ventilación. Lubricación en general, en caso de ser requerida. 8. Revisión del alineamiento del acople de los motores, si es el caso. 9. Ajuste tornillos de ensamble. 10. Revisión y verificación de la operación de válvulas solenoides, si es el caso. 11. Revisión de Motores eléctricos. 12. Revisión y ajuste de elementos eléctricos. 13. Limpieza contactos eléctricos, bimetálicos de protección e iluminación de señalización. 14. Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos. 15. Determinar temperaturas de entrada y salida del serpentín evaporador. Realizado	UNIDAD CONDENSADORA 1. Limpieza interior y exterior de la unidad 2. Limpieza del rotor del ventilador 3. Limpieza del serpentín 4. Limpieza del circuito de potencia 5. Lavado y peine del serpentín 6. Lubricación en general 7. Revisión del ajuste y estado de motores eléctricos 8. Chequeo de la mirilla de líquido, si es el caso 9. Revisión y verificación de la operación de las válvulas de servicio 10. Revisión y limpieza de contactos y bimetálicos del interruptor y protección de motores eléctricos 11. Determinar temperaturas de entrada y salida del aire de condensación 12. Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos. 13. Revisión de la presión del refrigerante, ajuste del mismo si es necesario. Realizado
COMPRESORES 1. Toma de lectura de voltaje y amperaje 2. Limpieza exterior de los compresores y sus controles 3. Revisión de la presión del refrigerante, ajuste de refrigerante si es el caso Realizado	CIRCUITO DE REFRIGERACIÓN 1. Inspección visual de la tubería para determinar su estado y aislamiento 2. Revisión de las protecciones tales como: Breaker, relevos, térmicos, presostatos, swich de flujo. Realizado
CIRCUITOS DE CONTROL 1. Verificar operación y calibración del termostato de operación. 2. Pruebas de disparo Realizado	OBSERVACIONES Realizado
FIRMA DEL TECNICO  Firmado por: Gabriel Carillo	FIRMA DE QUIEN RECIBE EL SERVICIO  Firmado por: Jorge Atencia

9) REGISTRO FOTOGRAFICO
(antes duarante y despues)






10) VOLTAJE



11) AMPERAJE



12) PRESION

-
Teléfono: 01028052024
Número de identificación empresarial: 01028052024
Email: comunicate@gmail.com
Dirección: 01028052024

Informaciones del cliente

Nombre del cliente
FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE GRUPO 2 SECCIONAL BOLIVAR N° FGN-RCA-0106-2024

Tarea #1991452


Tipo de tarea
ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO PREVENTIVOS AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0106-2024

Descripcion
FISCALIA MAGANGUE

ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO PREVENTIVOS AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0106-2024


FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE. NIT
ASESORÍAS Y ACABADOS ÁVILA S.A.S. NIT. 901.126.360 - 7

OBJETO:" Prestar el servicio especializado de mantenimiento preventivo y correctivo, incluido el suministro de repuestos, para los equipos acondicionadores de aire en las sedes de la Fiscalía General de la Nación – Regional Caribe (Grupo 2 Seccional Bolivar)

FECHA 11/12/2024	LUGAR FISCALIA MAGANGUE
UBICACIÓN Bodega 1	MARCA Midea
SERIAL Na	MODELO MSAFB-11CRN1-C1
CAPACIDAD 12000btu	EQUIPO QUEDA OPERATIVO SI QUEDA OPERATIVO SIN NOVEDAD
UNIDAD MANEJADORA Limpieza interior y exterior de la unidad de acondicionador de aire. 3. Limpieza, Lavado o remplazo de filtros de aire (según corresponda). 4. Limpieza y peinado de serpentines. 5. Limpieza de bandejas de drenaje. 6. Limpieza del blower de ventilación. Lubricación en general, en caso de ser requerida. 8. Revisión del alineamiento del acople de los motores, si es el caso. 9. Ajuste tornillos de ensamble. 10. Revisión y verificación de la operación de válvulas solenoides, si es el caso. 11. Revisión de Motores eléctricos. 12. Revisión y ajuste de elementos eléctricos. 13. Limpieza contactos eléctricos, bimetálicos de protección e iluminación de señalización. 14. Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos. 15. Determinar temperaturas de entrada y salida del serpentín evaporador. Realizado	UNIDAD CONDENSADORA 1. Limpieza interior y exterior de la unidad 2. Limpieza del rotor del ventilador 3. Limpieza del serpentín 4. Limpieza del circuito de potencia 5. Lavado y peine del serpentín 6. Lubricación en general 7. Revisión del ajuste y estado de motores eléctricos 8. Chequeo de la mirilla de líquido, si es el caso 9. Revisión y verificación de la operación de las válvulas de servicio 10. Revisión y limpieza de contactos y bimetálicos del interruptor y protección de motores eléctricos 11. Determinar temperaturas de entrada y salida del aire de condensación 12. Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos. 13. Revisión de la presión del refrigerante, ajuste del mismo si es necesario. Realizado
COMPRESORES 1. Toma de lectura de voltaje y amperaje 2. Limpieza exterior de los compresores y sus controles 3. Revisión de la presión del refrigerante, ajuste de refrigerante si es el caso Realizado	CIRCUITO DE REFRIGERACIÓN 1. Inspección visual de la tubería para determinar su estado y aislamiento 2. Revisión de las protecciones tales como: Breaker, relevos, térmicos, presostatos, swich de flujo. Realizado
CIRCUITOS DE CONTROL 1. Verificar operación y calibración del termostato de operación. 2. Pruebas de disparo Realizado	OBSERVACIONES Realizado
FIRMA DEL TECNICO  Firmado por: Jorge Maza	FIRMA DE QUIEN RECIBE EL SERVICIO  Firmado por: Jorge Atencia

9) REGISTRO FOTOGRAFICO
(antes duarante y despues)




10) VOLTAJE



11) AMPERAJE



12) PRESION

-
Teléfono: 01028052024
Número de identificación empresarial: 01028052024
Email: comunicate@gmail.com
Dirección: 01028052024

Informaciones del cliente
Nombre del cliente FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE GRUPO 2 SECCIONAL BOLIVAR N° FGN-RCA-0106-2024

Tarea #1991458
Tipo de tarea ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO PREVENTIVOS AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0106-2024
Descripcion FISCALIA MAGANGUE

ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO PREVENTIVOS AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0106-2024


FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE. NIT
ASESORÍAS Y ACABADOS ÁVILA S.A.S. NIT. 901.126.360 - 7

OBJETO:" Prestar el servicio especializado de mantenimiento preventivo y correctivo, incluido el suministro de repuestos, para los equipos acondicionadores de aire en las sedes de la Fiscalía General de la Nación – Regional Caribe (Grupo 2 Seccional Bolivar)

FECHA 11/12/2024	**LUGAR** FISCALIA MAGANGUE
UBICACIÓN Bodega 2	**MARCA** Midea
SERIAL Na	**MODELO** MSAFB-11CRN1-C1
CAPACIDAD 12000btu	**EQUIPO QUEDA OPERATIVO** SI QUEDA OPERATIVO SIN NOVEDAD
UNIDAD MANEJADORA Limpieza interior y exterior de la unidad de acondicionador de aire. 3. Limpieza, Lavado o remplazo de filtros de aire (según corresponda). 4. Limpieza y peinado de serpentines. 5. Limpieza de bandejas de drenaje. 6. Limpieza del blower de ventilación. Lubricación en general, en caso de ser requerida. 8. Revisión del alineamiento del acople de los motores, si es el caso. 9. Ajuste tornillos de ensamble. 10. Revisión y verificación de la operación de válvulas solenoides, si es el caso. 11. Revisión de Motores eléctricos. 12. Revisión y ajuste de elementos eléctricos. 13. Limpieza contactos eléctricos, bimetálicos de protección e iluminación de señalización. 14. Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos. 15. Determinar temperaturas de entrada y salida del serpentín evaporador. Realizado	**UNIDAD CONDENSADORA** 1. Limpieza interior y exterior de la unidad 2. Limpieza del rotor del ventilador 3. Limpieza del serpentín 4. Limpieza del circuito de potencia 5. Lavado y peine del serpentín 6. Lubricación en general 7. Revisión del ajuste y estado de motores eléctricos 8. Chequeo de la mirilla de líquido, si es el caso 9. Revisión y verificación de la operación de las válvulas de servicio 10. Revisión y limpieza de contactos y bimetálicos del interruptor y protección de motores eléctricos 11. Determinar temperaturas de entrada y salida del aire de condensación 12. Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos. 13. Revisión de la presión del refrigerante, ajuste del mismo si es necesario. Realizado
COMPRESORES 1. Toma de lectura de voltaje y amperaje 2. Limpieza exterior de los compresores y sus controles 3. Revisión de la presión del refrigerante, ajuste de refrigerante si es el caso Realizado	**CIRCUITO DE REFRIGERACIÓN** 1. Inspección visual de la tubería para determinar su estado y aislamiento 2. Revisión de las protecciones tales como: Breaker, relevos, térmicos, presostatos, swich de flujo. Realizado
CIRCUITOS DE CONTROL 1. Verificar operación y calibración del termostato de operación. 2. Pruebas de disparo Realizado	**OBSERVACIONES** Realizado
FIRMA DEL TECNICO  **Firmado por: Miguel Sarabia**	**FIRMA DE QUIEN RECIBE EL SERVICIO**  **Firmado por: Jorge Atencia**

9) REGISTRO FOTOGRAFICO
(antes duarante y despues)



10) VOLTAJE



11) AMPERAJE



12) PRESION

-
Teléfono: 01028052024
Número de identificación empresarial: 01028052024
Email: comunicate@gmail.com
Dirección: 01028052024


Informaciones del cliente
Nombre del cliente FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE GRUPO 2 SECCIONAL BOLIVAR N° FGN-RCA-0106-2024

Tarea #1991459
Tipo de tarea ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO PREVENTIVOS AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0106-2024
Descripcion FISCALIA MAGANGUE


ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO PREVENTIVOS AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0106-2024

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE. NIT
ASESORÍAS Y ACABADOS ÁVILA S.A.S. NIT. 901.126.360 - 7

OBJETO:" Prestar el servicio especializado de mantenimiento preventivo y correctivo, incluido el suministro de repuestos, para los equipos acondicionadores de aire en las sedes de la Fiscalía General de la Nación – Regional Caribe (Grupo 2 Seccional Bolivar)

FECHA 11/12/2024	**LUGAR** FISCALIA MAGANGUE
UBICACIÓN Fiscalia 74 local	**MARCA** Midea
SERIAL Na	**MODELO** MSAFC-18CRN1-NC0
CAPACIDAD 18000btu	**EQUIPO QUEDA OPERATIVO** SI QUEDA OPERATIVO SIN NOVEDAD
UNIDAD MANEJADORA Limpieza interior y exterior de la unidad de acondicionador de aire. 3. Limpieza, Lavado o remplazo de filtros de aire (según corresponda). 4. Limpieza y peinado de serpentines. 5. Limpieza de bandejas de drenaje. 6. Limpieza del blower de ventilación. Lubricación en general, en caso de ser requerida. 8. Revisión del alineamiento del acople de los motores, si es el caso. 9. Ajuste tornillos de ensamble. 10. Revisión y verificación de la operación de válvulas solenoides, si es el caso. 11. Revisión de Motores eléctricos. 12. Revisión y ajuste de elementos eléctricos. 13. Limpieza contactos eléctricos, bimetálicos de protección e iluminación de señalización. 14. Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos. 15. Determinar temperaturas de entrada y salida del serpentín evaporador. Realizado	**UNIDAD CONDENSADORA** 1. Limpieza interior y exterior de la unidad 2. Limpieza del rotor del ventilador 3. Limpieza del serpentín 4. Limpieza del circuito de potencia 5. Lavado y peine del serpentín 6. Lubricación en general 7. Revisión del ajuste y estado de motores eléctricos 8. Chequeo de la mirilla de líquido, si es el caso 9. Revisión y verificación de la operación de las válvulas de servicio 10. Revisión y limpieza de contactos y bimetálicos del interruptor y protección de motores eléctricos 11. Determinar temperaturas de entrada y salida del aire de condensación 12. Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos. 13. Revisión de la presión del refrigerante, ajuste del mismo si es necesario. Realizado
COMPRESORES 1. Toma de lectura de voltaje y amperaje 2. Limpieza exterior de los compresores y sus controles 3. Revisión de la presión del refrigerante, ajuste de refrigerante si es el caso Realizado	**CIRCUITO DE REFRIGERACIÓN** 1. Inspección visual de la tubería para determinar su estado y aislamiento 2. Revisión de las protecciones tales como: Breaker, relevos, térmicos, presostatos, swich de flujo. Realizado
CIRCUITOS DE CONTROL 1. Verificar operación y calibración del termostato de operación. 2. Pruebas de disparo Realizado	**OBSERVACIONES** Realizado
FIRMA DEL TECNICO  **Firmado por: Gabriel Carillo**	**FIRMA DE QUIEN RECIBE EL SERVICIO**  **Firmado por: Jorge Atencia**


9) REGISTRO FOTOGRAFICO
(antes duarante y despues)







10) VOLTAJE



11) AMPERAJE



12) PRESION

-
Teléfono: 01028052024
Número de identificación empresarial: 01028052024
Email: comunicate@gmail.com
Dirección: 01028052024


Informaciones del cliente
Nombre del cliente FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE GRUPO 2 SECCIONAL BOLIVAR N° FGN-RCA-0106-2024

Tarea #1991460
Tipo de tarea ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO PREVENTIVOS AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0106-2024
Descripcion FISCALIA MAGANGUE

ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO PREVENTIVOS AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0106-2024

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE. NIT
ASESORÍAS Y ACABADOS ÁVILA S.A.S. NIT. 901.126.360 - 7

OBJETO:" Prestar el servicio especializado de mantenimiento preventivo y correctivo, incluido el suministro de repuestos, para los equipos acondicionadores de aire en las sedes de la Fiscalía General de la Nación – Regional Caribe (Grupo 2 Seccional Bolivar)

FECHA 11/12/2024	**LUGAR** FISCALIA MAGANGUE
UBICACIÓN Fiscalia 71 local	**MARCA** Midea
SERIAL Na	**MODELO** MSAFC-18CRN1-NC0
CAPACIDAD 18000btu	**EQUIPO QUEDA OPERATIVO** SI QUEDA OPERATIVO SIN NOVEDAD
UNIDAD MANEJADORA Limpieza interior y exterior de la unidad de acondicionador de aire. 3. Limpieza, Lavado o remplazo de filtros de aire (según corresponda). 4. Limpieza y peinado de serpentines. 5. Limpieza de bandejas de drenaje. 6. Limpieza del blower de ventilación. Lubricación en general, en caso de ser requerida. 8. Revisión del alineamiento del acople de los motores, si es el caso. 9. Ajuste tornillos de ensamble. 10. Revisión y verificación de la operación de válvulas solenoides, si es el caso. 11. Revisión de Motores eléctricos. 12. Revisión y ajuste de elementos eléctricos. 13. Limpieza contactos eléctricos, bimetálicos de protección e iluminación de señalización. 14. Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos. 15. Determinar temperaturas de entrada y salida del serpentín evaporador. Realizado	**UNIDAD CONDENSADORA** 1. Limpieza interior y exterior de la unidad 2. Limpieza del rotor del ventilador 3. Limpieza del serpentín 4. Limpieza del circuito de potencia 5. Lavado y peine del serpentín 6. Lubricación en general 7. Revisión del ajuste y estado de motores eléctricos 8. Chequeo de la mirilla de líquido, si es el caso 9. Revisión y verificación de la operación de las válvulas de servicio 10. Revisión y limpieza de contactos y bimetálicos del interruptor y protección de motores eléctricos 11. Determinar temperaturas de entrada y salida del aire de condensación 12. Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos. 13. Revisión de la presión del refrigerante, ajuste del mismo si es necesario. Realizado
COMPRESORES 1. Toma de lectura de voltaje y amperaje 2. Limpieza exterior de los compresores y sus controles 3. Revisión de la presión del refrigerante, ajuste de refrigerante si es el caso Realizado	**CIRCUITO DE REFRIGERACIÓN** 1. Inspección visual de la tubería para determinar su estado y aislamiento 2. Revisión de las protecciones tales como: Breaker, relevos, térmicos, presostatos, swich de flujo. Realizado
CIRCUITOS DE CONTROL 1. Verificar operación y calibración del termostato de operación. 2. Pruebas de disparo Realizado	**OBSERVACIONES** Realizado
FIRMA DEL TECNICO  **Firmado por: Jorge Maza**	**FIRMA DE QUIEN RECIBE EL SERVICIO**  **Firmado por: Jorge Atencia**


9) REGISTRO FOTOGRAFICO
(antes duarante y despues)







10) VOLTAJE



11) AMPERAJE



12) PRESION

-
Teléfono: 01028052024
Número de identificación empresarial: 01028052024
Email: comunicate@gmail.com
Dirección: 01028052024

Informaciones del cliente

Nombre del cliente
FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE GRUPO 2 SECCIONAL BOLIVAR N° FGN-RCA-0106-2024

Tarea #1991464

Tipo de tarea
ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO PREVENTIVOS AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0106-2024

Descripcion
FISCALIA MAGANGUE

ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO PREVENTIVOS AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0106-2024

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE. NIT
ASESORÍAS Y ACABADOS ÁVILA S.A.S. NIT. 901.126.360 - 7

OBJETO:" Prestar el servicio especializado de mantenimiento preventivo y correctivo, incluido el suministro de repuestos, para los equipos acondicionadores de aire en las sedes de la Fiscalía General de la Nación – Regional Caribe (Grupo 2 Seccional Bolivar)

FECHA 11/12/2024	**LUGAR** FISCALIA MAGANGUE
UBICACIÓN Fiscalia 10 local	**MARCA** Midea
SERIAL Na	**MODELO** MSAFC-18CRN1-NC0
CAPACIDAD 18000btu	**EQUIPO QUEDA OPERATIVO** SI QUEDA OPERATIVO SIN NOVEDAD
UNIDAD MANEJADORA Limpieza interior y exterior de la unidad de acondicionador de aire. 3. Limpieza, Lavado o remplazo de filtros de aire (según corresponda). 4. Limpieza y peinado de serpentines. 5. Limpieza de bandejas de drenaje. 6. Limpieza del blower de ventilación. Lubricación en general, en caso de ser requerida. 8. Revisión del alineamiento del acople de los motores, si es el caso. 9. Ajuste tornillos de ensamble. 10. Revisión y verificación de la operación de válvulas solenoides, si es el caso. 11. Revisión de Motores eléctricos. 12. Revisión y ajuste de elementos eléctricos. 13. Limpieza contactos eléctricos, bimetálicos de protección e iluminación de señalización. 14. Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos. 15. Determinar temperaturas de entrada y salida del serpentín evaporador. Realizado	**UNIDAD CONDENSADORA** 1. Limpieza interior y exterior de la unidad 2. Limpieza del rotor del ventilador 3. Limpieza del serpentín 4. Limpieza del circuito de potencia 5. Lavado y peine del serpentín 6. Lubricación en general 7. Revisión del ajuste y estado de motores eléctricos 8. Chequeo de la mirilla de líquido, si es el caso 9. Revisión y verificación de la operación de las válvulas de servicio 10. Revisión y limpieza de contactos y bimetálicos del interruptor y protección de motores eléctricos 11. Determinar temperaturas de entrada y salida del aire de condensación 12. Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos. 13. Revisión de la presión del refrigerante, ajuste del mismo si es necesario. Realizado
COMPRESORES 1. Toma de lectura de voltaje y amperaje 2. Limpieza exterior de los compresores y sus controles 3. Revisión de la presión del refrigerante, ajuste de refrigerante si es el caso Realizado	**CIRCUITO DE REFRIGERACIÓN** 1. Inspección visual de la tubería para determinar su estado y aislamiento 2. Revisión de las protecciones tales como: Breaker, relevos, térmicos, presostatos, swich de flujo. Realizado
CIRCUITOS DE CONTROL 1. Verificar operación y calibración del termostato de operación. 2. Pruebas de disparo Realizado	**OBSERVACIONES** Realizado
FIRMA DEL TECNICO  **Firmado por: Miguel Sarabia**	**FIRMA DE QUIEN RECIBE EL SERVICIO**  **Firmado por: Jorge Atencia**


9) REGISTRO FOTOGRAFICO
(antes duarante y despues)








10) VOLTAJE



11) AMPERAJE



12) PRESION

-
Teléfono: 01028052024
Número de identificación empresarial: 01028052024
Email: comunicate@gmail.com
Dirección: 01028052024

Informaciones del cliente

Nombre del cliente
FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE GRUPO 2 SECCIONAL BOLIVAR N° FGN-RCA-0106-2024

Tarea #1991465

Tipo de tarea
ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO PREVENTIVOS AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0106-2024

Descripcion
FISCALIA MAGANGUE


ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO PREVENTIVOS AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0106-2024

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE. NIT
ASESORÍAS Y ACABADOS ÁVILA S.A.S. NIT. 901.126.360 - 7

OBJETO:" Prestar el servicio especializado de mantenimiento preventivo y correctivo, incluido el suministro de repuestos, para los equipos acondicionadores de aire en las sedes de la Fiscalía General de la Nación – Regional Caribe (Grupo 2 Seccional Bolivar)

FECHA 11/12/2024	**LUGAR** FISCALIA MAGANGUE
UBICACIÓN Fiscalia seccional 19	**MARCA** Midea
SERIAL Na	**MODELO** MSAFC-18CRN1-NC0
CAPACIDAD 18000btu	**EQUIPO QUEDA OPERATIVO** SI QUEDA OPERATIVO SIN NOVEDAD
UNIDAD MANEJADORA Limpieza interior y exterior de la unidad de acondicionador de aire. 3. Limpieza, Lavado o remplazo de filtros de aire (según corresponda). 4. Limpieza y peinado de serpentines. 5. Limpieza de bandejas de drenaje. 6. Limpieza del blower de ventilación. Lubricación en general, en caso de ser requerida. 8. Revisión del alineamiento del acople de los motores, si es el caso. 9. Ajuste tornillos de ensamble. 10. Revisión y verificación de la operación de válvulas solenoides, si es el caso. 11. Revisión de Motores eléctricos. 12. Revisión y ajuste de elementos eléctricos. 13. Limpieza contactos eléctricos, bimetálicos de protección e iluminación de señalización. 14. Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos. 15. Determinar temperaturas de entrada y salida del serpentín evaporador. Realizado	**UNIDAD CONDENSADORA** 1. Limpieza interior y exterior de la unidad 2. Limpieza del rotor del ventilador 3. Limpieza del serpentín 4. Limpieza del circuito de potencia 5. Lavado y peine del serpentín 6. Lubricación en general 7. Revisión del ajuste y estado de motores eléctricos 8. Chequeo de la mirilla de líquido, si es el caso 9. Revisión y verificación de la operación de las válvulas de servicio 10. Revisión y limpieza de contactos y bimetálicos del interruptor y protección de motores eléctricos 11. Determinar temperaturas de entrada y salida del aire de condensación 12. Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos. 13. Revisión de la presión del refrigerante, ajuste del mismo si es necesario. Realizado
COMPRESORES 1. Toma de lectura de voltaje y amperaje 2. Limpieza exterior de los compresores y sus controles 3. Revisión de la presión del refrigerante, ajuste de refrigerante si es el caso Realizado	**CIRCUITO DE REFRIGERACIÓN** 1. Inspección visual de la tubería para determinar su estado y aislamiento 2. Revisión de las protecciones tales como: Breaker, relevos, térmicos, presostatos, swich de flujo. Realizado
CIRCUITOS DE CONTROL 1. Verificar operación y calibración del termostato de operación. 2. Pruebas de disparo Realizado	**OBSERVACIONES** Realizado
FIRMA DEL TECNICO  **Firmado por: Gabriel Carillo**	**FIRMA DE QUIEN RECIBE EL SERVICIO**  **Firmado por: Jorge Atencia**


9) REGISTRO FOTOGRAFICO
(antes duarante y despues)







10) VOLTAJE



11) AMPERAJE



12) PRESION

-
Teléfono: 01028052024
Número de identificación empresarial: 01028052024
Email: comunicate@gmail.com
Dirección: 01028052024

Informaciones del cliente

Nombre del cliente
FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE GRUPO 2 SECCIONAL BOLIVAR N° FGN-RCA-0106-2024

Tarea #1991466


Tipo de tarea
ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO PREVENTIVOS AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0106-2024

Descripcion
FISCALIA MAGANGUE

ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO PREVENTIVOS AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0106-2024


FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE. NIT
ASESORÍAS Y ACABADOS ÁVILA S.A.S. NIT. 901.126.360 - 7

OBJETO:" Prestar el servicio especializado de mantenimiento preventivo y correctivo, incluido el suministro de repuestos, para los equipos acondicionadores de aire en las sedes de la Fiscalía General de la Nación – Regional Caribe (Grupo 2 Seccional Bolivar)


FECHA 12/12/2024	LUGAR FISCALIA MAGANGUE
UBICACIÓN Pasillo 2 piso	MARCA Midea
SERIAL Na	MODELO MSAFC-18CRN1-NC0
CAPACIDAD 18000btu	EQUIPO QUEDA OPERATIVO SI QUEDA OPERATIVO SIN NOVEDAD
UNIDAD MANEJADORA Limpieza interior y exterior de la unidad de acondicionador de aire. 3. Limpieza, Lavado o remplazo de filtros de aire (según corresponda). 4. Limpieza y peinado de serpentines. 5. Limpieza de bandejas de drenaje. 6. Limpieza del blower de ventilación. Lubricación en general, en caso de ser requerida. 8. Revisión del alineamiento del acople de los motores, si es el caso. 9. Ajuste tornillos de ensamble. 10. Revisión y verificación de la operación de válvulas solenoides, si es el caso. 11. Revisión de Motores eléctricos. 12. Revisión y ajuste de elementos eléctricos. 13. Limpieza contactos eléctricos, bimetálicos de protección e iluminación de señalización. 14. Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos. 15. Determinar temperaturas de entrada y salida del serpentín evaporador. Realizado	UNIDAD CONDENSADORA 1. Limpieza interior y exterior de la unidad 2. Limpieza del rotor del ventilador 3. Limpieza del serpentín 4. Limpieza del circuito de potencia 5. Lavado y peine del serpentín 6. Lubricación en general 7. Revisión del ajuste y estado de motores eléctricos 8. Chequeo de la mirilla de líquido, si es el caso 9. Revisión y verificación de la operación de las válvulas de servicio 10. Revisión y limpieza de contactos y bimetálicos del interruptor y protección de motores eléctricos 11. Determinar temperaturas de entrada y salida del aire de condensación 12. Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos. 13. Revisión de la presión del refrigerante, ajuste del mismo si es necesario. Realizado
COMPRESORES 1. Toma de lectura de voltaje y amperaje 2. Limpieza exterior de los compresores y sus controles 3. Revisión de la presión del refrigerante, ajuste de refrigerante si es el caso Realizado	CIRCUITO DE REFRIGERACIÓN 1. Inspección visual de la tubería para determinar su estado y aislamiento 2. Revisión de las protecciones tales como: Breaker, relevos, térmicos, presostatos, swich de flujo. Realizado
CIRCUITOS DE CONTROL 1. Verificar operación y calibración del termostato de operación. 2. Pruebas de disparo Realizado	OBSERVACIONES Realizado
FIRMA DEL TECNICO  Firmado por: Jorge Maza	FIRMA DE QUIEN RECIBE EL SERVICIO  Firmado por: Jorge Atencia

9) REGISTRO FOTOGRAFICO
(antes duarante y despues)




10) VOLTAJE



11) AMPERAJE



12) PRESION

-
Teléfono: 01028052024
Número de identificación empresarial: 01028052024
Email: comunicate@gmail.com
Dirección: 01028052024

Informaciones del cliente

Nombre del cliente
FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE GRUPO 2 SECCIONAL BOLIVAR N° FGN-RCA-0106-2024

Tarea #1991477

Tipo de tarea
ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO PREVENTIVOS AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0106-2024

Descripcion
FISCALIA MAGANGUE

ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO PREVENTIVOS AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0106-2024

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE. NIT
ASESORÍAS Y ACABADOS ÁVILA S.A.S. NIT. 901.126.360 - 7

OBJETO:" Prestar el servicio especializado de mantenimiento preventivo y correctivo, incluido el suministro de repuestos, para los equipos acondicionadores de aire en las sedes de la Fiscalía General de la Nación – Regional Caribe (Grupo 2 Seccional Bolivar)

FECHA 12/12/2024	**LUGAR** FISCALIA MAGANGUE
UBICACIÓN Pasillo 2 piso	**MARCA** Midea
SERIAL Na	**MODELO** MSAFD-24CRN1-N8W
CAPACIDAD 24000btu	**EQUIPO QUEDA OPERATIVO** SI QUEDA OPERATIVO SIN NOVEDAD
UNIDAD MANEJADORA Limpieza interior y exterior de la unidad de acondicionador de aire. 3. Limpieza, Lavado o remplazo de filtros de aire (según corresponda). 4. Limpieza y peinado de serpentines. 5. Limpieza de bandejas de drenaje. 6. Limpieza del blower de ventilación. Lubricación en general, en caso de ser requerida. 8. Revisión del alineamiento del acople de los motores, si es el caso. 9. Ajuste tornillos de ensamble. 10. Revisión y verificación de la operación de válvulas solenoides, si es el caso. 11. Revisión de Motores eléctricos. 12. Revisión y ajuste de elementos eléctricos. 13. Limpieza contactos eléctricos, bimetálicos de protección e iluminación de señalización. 14. Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos. 15. Determinar temperaturas de entrada y salida del serpentín evaporador. Realizado	**UNIDAD CONDENSADORA** 1. Limpieza interior y exterior de la unidad 2. Limpieza del rotor del ventilador 3. Limpieza del serpentín 4. Limpieza del circuito de potencia 5. Lavado y peine del serpentín 6. Lubricación en general 7. Revisión del ajuste y estado de motores eléctricos 8. Chequeo de la mirilla de líquido, si es el caso 9. Revisión y verificación de la operación de las válvulas de servicio 10. Revisión y limpieza de contactos y bimetálicos del interruptor y protección de motores eléctricos 11. Determinar temperaturas de entrada y salida del aire de condensación 12. Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos. 13. Revisión de la presión del refrigerante, ajuste del mismo si es necesario. Realizado
COMPRESORES 1. Toma de lectura de voltaje y amperaje 2. Limpieza exterior de los compresores y sus controles 3. Revisión de la presión del refrigerante, ajuste de refrigerante si es el caso Realizado	**CIRCUITO DE REFRIGERACIÓN** 1. Inspección visual de la tubería para determinar su estado y aislamiento 2. Revisión de las protecciones tales como: Breaker, relevos, térmicos, presostatos, swich de flujo. Realizado
CIRCUITOS DE CONTROL 1. Verificar operación y calibración del termostato de operación. 2. Pruebas de disparo Realizado	**OBSERVACIONES** Realizado
FIRMA DEL TECNICO  **Firmado por: Gabriel Carillo**	**FIRMA DE QUIEN RECIBE EL SERVICIO**  **Firmado por: Jorge Atencia**

9) REGISTRO FOTOGRAFICO
(antes duarante y despues)







10) VOLTAJE



11) AMPERAJE



12) PRESION

-
Teléfono: 01028052024
Número de identificación empresarial: 01028052024
Email: comunicate@gmail.com
Dirección: 01028052024


Informaciones del cliente
Nombre del cliente FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE GRUPO 2 SECCIONAL BOLIVAR N° FGN-RCA-0106-2024

Tarea #1991478
Tipo de tarea ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO PREVENTIVOS AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0106-2024
Descripcion FISCALIA MAGANGUE

ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO PREVENTIVOS AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0106-2024

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE. NIT
ASESORÍAS Y ACABADOS ÁVILA S.A.S. NIT. 901.126.360 - 7

OBJETO:" Prestar el servicio especializado de mantenimiento preventivo y correctivo, incluido el suministro de repuestos, para los equipos acondicionadores de aire en las sedes de la Fiscalía General de la Nación – Regional Caribe (Grupo 2 Seccional Bolivar)

FECHA 12/12/2024	**LUGAR** FISCALIA MAGANGUE
UBICACIÓN Pasillo 2 piso	**MARCA** Midea
SERIAL Na	**MODELO** MSAFD-24CRN1-N8W
CAPACIDAD 24000btu	**EQUIPO QUEDA OPERATIVO** SI QUEDA OPERATIVO SIN NOVEDAD
UNIDAD MANEJADORA Limpieza interior y exterior de la unidad de acondicionador de aire. 3. Limpieza, Lavado o remplazo de filtros de aire (según corresponda). 4. Limpieza y peinado de serpentines. 5. Limpieza de bandejas de drenaje. 6. Limpieza del blower de ventilación. Lubricación en general, en caso de ser requerida. 8. Revisión del alineamiento del acople de los motores, si es el caso. 9. Ajuste tornillos de ensamble. 10. Revisión y verificación de la operación de válvulas solenoides, si es el caso. 11. Revisión de Motores eléctricos. 12. Revisión y ajuste de elementos eléctricos. 13. Limpieza contactos eléctricos, bimetálicos de protección e iluminación de señalización. 14. Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos. 15. Determinar temperaturas de entrada y salida del serpentín evaporador. Realizado	**UNIDAD CONDENSADORA** 1. Limpieza interior y exterior de la unidad 2. Limpieza del rotor del ventilador 3. Limpieza del serpentín 4. Limpieza del circuito de potencia 5. Lavado y peine del serpentín 6. Lubricación en general 7. Revisión del ajuste y estado de motores eléctricos 8. Chequeo de la mirilla de líquido, si es el caso 9. Revisión y verificación de la operación de las válvulas de servicio 10. Revisión y limpieza de contactos y bimetálicos del interruptor y protección de motores eléctricos 11. Determinar temperaturas de entrada y salida del aire de condensación 12. Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos. 13. Revisión de la presión del refrigerante, ajuste del mismo si es necesario. Realizado
COMPRESORES 1. Toma de lectura de voltaje y amperaje 2. Limpieza exterior de los compresores y sus controles 3. Revisión de la presión del refrigerante, ajuste de refrigerante si es el caso Realizado	**CIRCUITO DE REFRIGERACIÓN** 1. Inspección visual de la tubería para determinar su estado y aislamiento 2. Revisión de las protecciones tales como: Breaker, relevos, térmicos, presostatos, swich de flujo. Realizado
CIRCUITOS DE CONTROL 1. Verificar operación y calibración del termostato de operación. 2. Pruebas de disparo Realizado	**OBSERVACIONES** Realizado
FIRMA DEL TECNICO  **Firmado por: Jorge Maza**	**FIRMA DE QUIEN RECIBE EL SERVICIO**  **Firmado por: Jorge Atencia**

9) REGISTRO FOTOGRAFICO
(antes duarante y despues)







10) VOLTAJE



11) AMPERAJE



12) PRESION

-
Teléfono: 01028052024
Número de identificación empresarial: 01028052024
Email: comunicate@gmail.com
Dirección: 01028052024

Informaciones del cliente

Nombre del cliente
FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE GRUPO 2 SECCIONAL BOLIVAR N° FGN-RCA-0106-2024

Tarea #1991484

Tipo de tarea
ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO PREVENTIVOS AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0106-2024

Descripcion
FISCALIA MAGANGUE

ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO PREVENTIVOS AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0106-2024

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE. NIT
ASESORÍAS Y ACABADOS ÁVILA S.A.S. NIT. 901.126.360 - 7

OBJETO:" Prestar el servicio especializado de mantenimiento preventivo y correctivo, incluido el suministro de repuestos, para los equipos acondicionadores de aire en las sedes de la Fiscalía General de la Nación – Regional Caribe (Grupo 2 Seccional Bolivar)

FECHA 12/12/2024	**LUGAR** FISCALIA MAGANGUE
UBICACIÓN Pasillo 2 piso	**MARCA** Midea
SERIAL Na	**MODELO** MSAFC-18CRN1-NC0
CAPACIDAD 18000btu	**EQUIPO QUEDA OPERATIVO** SI QUEDA OPERATIVO SIN NOVEDAD
UNIDAD MANEJADORA Limpieza interior y exterior de la unidad de acondicionador de aire. 3. Limpieza, Lavado o remplazo de filtros de aire (según corresponda). 4. Limpieza y peinado de serpentines. 5. Limpieza de bandejas de drenaje. 6. Limpieza del blower de ventilación. Lubricación en general, en caso de ser requerida. 8. Revisión del alineamiento del acople de los motores, si es el caso. 9. Ajuste tornillos de ensamble. 10. Revisión y verificación de la operación de válvulas solenoides, si es el caso. 11. Revisión de Motores eléctricos. 12. Revisión y ajuste de elementos eléctricos. 13. Limpieza contactos eléctricos, bimetálicos de protección e iluminación de señalización. 14. Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos. 15. Determinar temperaturas de entrada y salida del serpentín evaporador. Realizado	**UNIDAD CONDENSADORA** 1. Limpieza interior y exterior de la unidad 2. Limpieza del rotor del ventilador 3. Limpieza del serpentín 4. Limpieza del circuito de potencia 5. Lavado y peine del serpentín 6. Lubricación en general 7. Revisión del ajuste y estado de motores eléctricos 8. Chequeo de la mirilla de líquido, si es el caso 9. Revisión y verificación de la operación de las válvulas de servicio 10. Revisión y limpieza de contactos y bimetálicos del interruptor y protección de motores eléctricos 11. Determinar temperaturas de entrada y salida del aire de condensación 12. Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos. 13. Revisión de la presión del refrigerante, ajuste del mismo si es necesario. Realizado
COMPRESORES 1. Toma de lectura de voltaje y amperaje 2. Limpieza exterior de los compresores y sus controles 3. Revisión de la presión del refrigerante, ajuste de refrigerante si es el caso Realizado	**CIRCUITO DE REFRIGERACIÓN** 1. Inspección visual de la tubería para determinar su estado y aislamiento 2. Revisión de las protecciones tales como: Breaker, relevos, térmicos, presostatos, swich de flujo. Realizado
CIRCUITOS DE CONTROL 1. Verificar operación y calibración del termostato de operación. 2. Pruebas de disparo Realizado	**OBSERVACIONES** Realizado
FIRMA DEL TECNICO  **Firmado por: Miguel Sarabia**	**FIRMA DE QUIEN RECIBE EL SERVICIO**  **Firmado por: Jorge Atencia**


9) REGISTRO FOTOGRAFICO
(antes duarante y despues)







10) VOLTAJE



11) AMPERAJE



12) PRESION

-
Teléfono: 01028052024
Número de identificación empresarial: 01028052024
Email: comunicate@gmail.com
Dirección: 01028052024

Informaciones del cliente

Nombre del cliente
FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE GRUPO 2 SECCIONAL BOLIVAR N° FGN-RCA-0106-2024

Tarea #1991485


Tipo de tarea
ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO PREVENTIVOS AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0106-2024

Descripcion
FISCALIA MAGANGUE

ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO PREVENTIVOS AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0106-2024

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE. NIT
ASESORÍAS Y ACABADOS ÁVILA S.A.S. NIT. 901.126.360 - 7

OBJETO:" Prestar el servicio especializado de mantenimiento preventivo y correctivo, incluido el suministro de repuestos, para los equipos acondicionadores de aire en las sedes de la Fiscalía General de la Nación – Regional Caribe (Grupo 2 Seccional Bolivar)


FECHA 12/12/2024	LUGAR FISCALIA MAGANGUE
UBICACIÓN Pasillo 2 piso	MARCA Midea
SERIAL Na	MODELO MSAFC-18CRN1-NC0
CAPACIDAD 18000btu	EQUIPO QUEDA OPERATIVO SI QUEDA OPERATIVO SIN NOVEDAD
UNIDAD MANEJADORA Limpieza interior y exterior de la unidad de acondicionador de aire. 3. Limpieza, Lavado o remplazo de filtros de aire (según corresponda). 4. Limpieza y peinado de serpentines. 5. Limpieza de bandejas de drenaje. 6. Limpieza del blower de ventilación. Lubricación en general, en caso de ser requerida. 8. Revisión del alineamiento del acople de los motores, si es el caso. 9. Ajuste tornillos de ensamble. 10. Revisión y verificación de la operación de válvulas solenoides, si es el caso. 11. Revisión de Motores eléctricos. 12. Revisión y ajuste de elementos eléctricos. 13. Limpieza contactos eléctricos, bimetálicos de protección e iluminación de señalización. 14. Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos. 15. Determinar temperaturas de entrada y salida del serpentín evaporador. Realizado	UNIDAD CONDENSADORA 1. Limpieza interior y exterior de la unidad 2. Limpieza del rotor del ventilador 3. Limpieza del serpentín 4. Limpieza del circuito de potencia 5. Lavado y peine del serpentín 6. Lubricación en general 7. Revisión del ajuste y estado de motores eléctricos 8. Chequeo de la mirilla de líquido, si es el caso 9. Revisión y verificación de la operación de las válvulas de servicio 10. Revisión y limpieza de contactos y bimetálicos del interruptor y protección de motores eléctricos 11. Determinar temperaturas de entrada y salida del aire de condensación 12. Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos. 13. Revisión de la presión del refrigerante, ajuste del mismo si es necesario. Realizado
COMPRESORES 1. Toma de lectura de voltaje y amperaje 2. Limpieza exterior de los compresores y sus controles 3. Revisión de la presión del refrigerante, ajuste de refrigerante si es el caso Realizado	CIRCUITO DE REFRIGERACIÓN 1. Inspección visual de la tubería para determinar su estado y aislamiento 2. Revisión de las protecciones tales como: Breaker, relevos, térmicos, presostatos, swich de flujo. Realizado
CIRCUITOS DE CONTROL 1. Verificar operación y calibración del termostato de operación. 2. Pruebas de disparo Realizado	OBSERVACIONES Realizado
FIRMA DEL TECNICO  Firmado por: Jorge Maza	FIRMA DE QUIEN RECIBE EL SERVICIO  Firmado por: Jorge Atencia

9) REGISTRO FOTOGRAFICO
(antes duarante y despues)






10) VOLTAJE



11) AMPERAJE



12) PRESION

-
Teléfono: 01028052024
Número de identificación empresarial: 01028052024
Email: comunicate@gmail.com
Dirección: 01028052024

Informaciones del cliente

Nombre del cliente
FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE GRUPO 2 SECCIONAL BOLIVAR N° FGN-RCA-0106-2024

Tarea #1991486

Tipo de tarea
ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO PREVENTIVOS AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0106-2024

Descripcion
FISCALIA MAGANGUE

ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO PREVENTIVOS AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0106-2024

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE. NIT
ASESORÍAS Y ACABADOS ÁVILA S.A.S. NIT. 901.126.360 - 7

OBJETO:" Prestar el servicio especializado de mantenimiento preventivo y correctivo, incluido el suministro de repuestos, para los equipos acondicionadores de aire en las sedes de la Fiscalía General de la Nación – Regional Caribe (Grupo 2 Seccional Bolivar)

FECHA 12/12/2024	LUGAR FISCALIA MAGANGUE
UBICACIÓN Pasillo 2 piso	MARCA Midea
SERIAL Na	MODELO MSAFC-18CRN1-NC0
CAPACIDAD 18000btu	EQUIPO QUEDA OPERATIVO SI QUEDA OPERATIVO SIN NOVEDAD
UNIDAD MANEJADORA Limpieza interior y exterior de la unidad de acondicionador de aire. 3. Limpieza, Lavado o remplazo de filtros de aire (según corresponda). 4. Limpieza y peinado de serpentines. 5. Limpieza de bandejas de drenaje. 6. Limpieza del blower de ventilación. Lubricación en general, en caso de ser requerida. 8. Revisión del alineamiento del acople de los motores, si es el caso. 9. Ajuste tornillos de ensamble. 10. Revisión y verificación de la operación de válvulas solenoides, si es el caso. 11. Revisión de Motores eléctricos. 12. Revisión y ajuste de elementos eléctricos. 13. Limpieza contactos eléctricos, bimetálicos de protección e iluminación de señalización. 14. Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos. 15. Determinar temperaturas de entrada y salida del serpentín evaporador. Realizado	UNIDAD CONDENSADORA 1. Limpieza interior y exterior de la unidad 2. Limpieza del rotor del ventilador 3. Limpieza del serpentín 4. Limpieza del circuito de potencia 5. Lavado y peine del serpentín 6. Lubricación en general 7. Revisión del ajuste y estado de motores eléctricos 8. Chequeo de la mirilla de líquido, si es el caso 9. Revisión y verificación de la operación de las válvulas de servicio 10. Revisión y limpieza de contactos y bimetálicos del interruptor y protección de motores eléctricos 11. Determinar temperaturas de entrada y salida del aire de condensación 12. Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos. 13. Revisión de la presión del refrigerante, ajuste del mismo si es necesario. Realizado
COMPRESORES 1. Toma de lectura de voltaje y amperaje 2. Limpieza exterior de los compresores y sus controles 3. Revisión de la presión del refrigerante, ajuste de refrigerante si es el caso Realizado	CIRCUITO DE REFRIGERACIÓN 1. Inspección visual de la tubería para determinar su estado y aislamiento 2. Revisión de las protecciones tales como: Breaker, relevos, térmicos, presostatos, swich de flujo. Realizado
CIRCUITOS DE CONTROL 1. Verificar operación y calibración del termostato de operación. 2. Pruebas de disparo Realizado	OBSERVACIONES Realizado
FIRMA DEL TECNICO  Firmado por: Gabriel Carillo	FIRMA DE QUIEN RECIBE EL SERVICIO  Firmado por: Jorge Atencia


9) REGISTRO FOTOGRAFICO
(antes duarante y despues)







10) VOLTAJE



11) AMPERAJE



12) PRESION

-
Teléfono: 01028052024
Número de identificación empresarial: 01028052024
Email: comunicate@gmail.com
Dirección: 01028052024

Informaciones del cliente

Nombre del cliente
FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE GRUPO 2 SECCIONAL BOLIVAR N° FGN-RCA-0106-2024

Tarea #1991493

Tipo de tarea
ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO PREVENTIVOS AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0106-2024

Descripcion
FISCALIA MAGANGUE


ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO PREVENTIVOS AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0106-2024

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE. NIT
ASESORÍAS Y ACABADOS ÁVILA S.A.S. NIT. 901.126.360 - 7

OBJETO:" Prestar el servicio especializado de mantenimiento preventivo y correctivo, incluido el suministro de repuestos, para los equipos acondicionadores de aire en las sedes de la Fiscalía General de la Nación – Regional Caribe (Grupo 2 Seccional Bolivar)

FECHA 12/12/2024	LUGAR FISCALIA MAGANGUE
UBICACIÓN Cafetería 2 piso	MARCA Midea
SERIAL Na	MODELO MSAFB-11CRN1-C1
CAPACIDAD 12000btu	EQUIPO QUEDA OPERATIVO SI QUEDA OPERATIVO SIN NOVEDAD
UNIDAD MANEJADORA Limpieza interior y exterior de la unidad de acondicionador de aire. 3. Limpieza, Lavado o remplazo de filtros de aire (según corresponda). 4. Limpieza y peinado de serpentines. 5. Limpieza de bandejas de drenaje. 6. Limpieza del blower de ventilación. Lubricación en general, en caso de ser requerida. 8. Revisión del alineamiento del acople de los motores, si es el caso. 9. Ajuste tornillos de ensamble. 10. Revisión y verificación de la operación de válvulas solenoides, si es el caso. 11. Revisión de Motores eléctricos. 12. Revisión y ajuste de elementos eléctricos. 13. Limpieza contactos eléctricos, bimetálicos de protección e iluminación de señalización. 14. Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos. 15. Determinar temperaturas de entrada y salida del serpentín evaporador. Realizado	UNIDAD CONDENSADORA 1. Limpieza interior y exterior de la unidad 2. Limpieza del rotor del ventilador 3. Limpieza del serpentín 4. Limpieza del circuito de potencia 5. Lavado y peine del serpentín 6. Lubricación en general 7. Revisión del ajuste y estado de motores eléctricos 8. Chequeo de la mirilla de líquido, si es el caso 9. Revisión y verificación de la operación de las válvulas de servicio 10. Revisión y limpieza de contactos y bimetálicos del interruptor y protección de motores eléctricos 11. Determinar temperaturas de entrada y salida del aire de condensación 12. Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos. 13. Revisión de la presión del refrigerante, ajuste del mismo si es necesario. Realizado
COMPRESORES 1. Toma de lectura de voltaje y amperaje 2. Limpieza exterior de los compresores y sus controles 3. Revisión de la presión del refrigerante, ajuste de refrigerante si es el caso Realizado	CIRCUITO DE REFRIGERACIÓN 1. Inspección visual de la tubería para determinar su estado y aislamiento 2. Revisión de las protecciones tales como: Breaker, relevos, térmicos, presostatos, swich de flujo. Realizado
CIRCUITOS DE CONTROL 1. Verificar operación y calibración del termostato de operación. 2. Pruebas de disparo Realizado	OBSERVACIONES Realizado
FIRMA DEL TECNICO  Firmado por: Miguel Sarabia	FIRMA DE QUIEN RECIBE EL SERVICIO  Firmado por: Jorge Atencia

9) REGISTRO FOTOGRAFICO
(antes duarante y despues)










10) VOLTAJE



11) AMPERAJE



12) PRESION

-
Teléfono: 01028052024
Número de identificación empresarial: 01028052024
Email: comunicate@gmail.com
Dirección: 01028052024

Informaciones del cliente

Nombre del cliente
FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE GRUPO 2 SECCIONAL BOLIVAR N° FGN-RCA-0106-2024

Tarea #1991504


Tipo de tarea
ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO PREVENTIVOS AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0106-2024

Descripcion
FISCALIA MAGANGUE

ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO PREVENTIVOS AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0106-2024

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE. NIT
ASESORÍAS Y ACABADOS ÁVILA S.A.S. NIT. 901.126.360 - 7

OBJETO:" Prestar el servicio especializado de mantenimiento preventivo y correctivo, incluido el suministro de repuestos, para los equipos acondicionadores de aire en las sedes de la Fiscalía General de la Nación – Regional Caribe (Grupo 2 Seccional Bolivar)

FECHA 12/12/2024	LUGAR FISCALIA MAGANGUE
UBICACIÓN Bodega de insumos 2 piso	MARCA Midea
SERIAL Na	MODELO MSAFB-11CRN1-C1
CAPACIDAD 12000btu	EQUIPO QUEDA OPERATIVO SI QUEDA OPERATIVO SIN NOVEDAD
UNIDAD MANEJADORA Limpieza interior y exterior de la unidad de acondicionador de aire. 3. Limpieza, Lavado o remplazo de filtros de aire (según corresponda). 4. Limpieza y peinado de serpentines. 5. Limpieza de bandejas de drenaje. 6. Limpieza del blower de ventilación. Lubricación en general, en caso de ser requerida. 8. Revisión del alineamiento del acople de los motores, si es el caso. 9. Ajuste tornillos de ensamble. 10. Revisión y verificación de la operación de válvulas solenoides, si es el caso. 11. Revisión de Motores eléctricos. 12. Revisión y ajuste de elementos eléctricos. 13. Limpieza contactos eléctricos, bimetálicos de protección e iluminación de señalización. 14. Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos. 15. Determinar temperaturas de entrada y salida del serpentín evaporador. Realizado	UNIDAD CONDENSADORA 1. Limpieza interior y exterior de la unidad 2. Limpieza del rotor del ventilador 3. Limpieza del serpentín 4. Limpieza del circuito de potencia 5. Lavado y peine del serpentín 6. Lubricación en general 7. Revisión del ajuste y estado de motores eléctricos 8. Chequeo de la mirilla de líquido, si es el caso 9. Revisión y verificación de la operación de las válvulas de servicio 10. Revisión y limpieza de contactos y bimetálicos del interruptor y protección de motores eléctricos 11. Determinar temperaturas de entrada y salida del aire de condensación 12. Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos. 13. Revisión de la presión del refrigerante, ajuste del mismo si es necesario. Realizado
COMPRESORES 1. Toma de lectura de voltaje y amperaje 2. Limpieza exterior de los compresores y sus controles 3. Revisión de la presión del refrigerante, ajuste de refrigerante si es el caso Realizado	CIRCUITO DE REFRIGERACIÓN 1. Inspección visual de la tubería para determinar su estado y aislamiento 2. Revisión de las protecciones tales como: Breaker, relevos, térmicos, presostatos, swich de flujo. Realizado
CIRCUITOS DE CONTROL 1. Verificar operación y calibración del termostato de operación. 2. Pruebas de disparo Realizado	OBSERVACIONES Realizado
FIRMA DEL TECNICO  Firmado por: Jorge Maza	FIRMA DE QUIEN RECIBE EL SERVICIO  Firmado por: Jorge Atencia


9) REGISTRO FOTOGRAFICO
(antes duarante y despues)







10) VOLTAJE



11) AMPERAJE



12) PRESION

-
Teléfono: 01028052024
Número de identificación empresarial: 01028052024
Email: comunicate@gmail.com
Dirección: 01028052024

Informaciones del cliente

Nombre del cliente
FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE GRUPO 2 SECCIONAL BOLIVAR N° FGN-RCA-0106-2024

Tarea #1991510


Tipo de tarea
ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO PREVENTIVOS AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0106-2024

Descripcion
FISCALIA MAGANGUE


ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO PREVENTIVOS AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0106-2024

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE. NIT
ASESORÍAS Y ACABADOS ÁVILA S.A.S. NIT. 901.126.360 - 7

OBJETO:" Prestar el servicio especializado de mantenimiento preventivo y correctivo, incluido el suministro de repuestos, para los equipos acondicionadores de aire en las sedes de la Fiscalía General de la Nación – Regional Caribe (Grupo 2 Seccional Bolivar)

FECHA 12/12/2024	**LUGAR** FISCALIA MAGANGUE
UBICACIÓN Sala de entrevista 3 (2)piso	**MARCA** Midea
SERIAL Na	**MODELO** MSAFB-11CRN1-C1
CAPACIDAD 12000btu	**EQUIPO QUEDA OPERATIVO** SI QUEDA OPERATIVO SIN NOVEDAD
UNIDAD MANEJADORA Limpieza interior y exterior de la unidad de acondicionador de aire. 3. Limpieza, Lavado o remplazo de filtros de aire (según corresponda). 4. Limpieza y peinado de serpentines. 5. Limpieza de bandejas de drenaje. 6. Limpieza del blower de ventilación. Lubricación en general, en caso de ser requerida. 8. Revisión del alineamiento del acople de los motores, si es el caso. 9. Ajuste tornillos de ensamble. 10. Revisión y verificación de la operación de válvulas solenoides, si es el caso. 11. Revisión de Motores eléctricos. 12. Revisión y ajuste de elementos eléctricos. 13. Limpieza contactos eléctricos, bimetálicos de protección e iluminación de señalización. 14. Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos. 15. Determinar temperaturas de entrada y salida del serpentín evaporador. Realizado	**UNIDAD CONDENSADORA** 1. Limpieza interior y exterior de la unidad 2. Limpieza del rotor del ventilador 3. Limpieza del serpentín 4. Limpieza del circuito de potencia 5. Lavado y peine del serpentín 6. Lubricación en general 7. Revisión del ajuste y estado de motores eléctricos 8. Chequeo de la mirilla de líquido, si es el caso 9. Revisión y verificación de la operación de las válvulas de servicio 10. Revisión y limpieza de contactos y bimetálicos del interruptor y protección de motores eléctricos 11. Determinar temperaturas de entrada y salida del aire de condensación 12. Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos. 13. Revisión de la presión del refrigerante, ajuste del mismo si es necesario. Realizado
COMPRESORES 1. Toma de lectura de voltaje y amperaje 2. Limpieza exterior de los compresores y sus controles 3. Revisión de la presión del refrigerante, ajuste de refrigerante si es el caso Realizado	**CIRCUITO DE REFRIGERACIÓN** 1. Inspección visual de la tubería para determinar su estado y aislamiento 2. Revisión de las protecciones tales como: Breaker, relevos, térmicos, presostatos, swich de flujo. Realizado
CIRCUITOS DE CONTROL 1. Verificar operación y calibración del termostato de operación. 2. Pruebas de disparo Realizado	**OBSERVACIONES** Realizado
FIRMA DEL TECNICO  **Firmado por: Gabriel Carillo**	**FIRMA DE QUIEN RECIBE EL SERVICIO**  **Firmado por: Jorge Atencia**

9) REGISTRO FOTOGRAFICO
(antes duarante y despues)









10) VOLTAJE



11) AMPERAJE



12) PRESION

-
Teléfono: 01028052024
Número de identificación empresarial: 01028052024
Email: comunicate@gmail.com
Dirección: 01028052024

Informaciones del cliente

Nombre del cliente
FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE GRUPO 2 SECCIONAL BOLIVAR N° FGN-RCA-0106-2024

Tarea #1991511

Tipo de tarea
ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO PREVENTIVOS AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0106-2024

Descripcion
FISCALIA MAGANGUE

ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO PREVENTIVOS AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0106-2024

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE. NIT
ASESORÍAS Y ACABADOS ÁVILA S.A.S. NIT. 901.126.360 - 7

OBJETO:" Prestar el servicio especializado de mantenimiento preventivo y correctivo, incluido el suministro de repuestos, para los equipos acondicionadores de aire en las sedes de la Fiscalía General de la Nación – Regional Caribe (Grupo 2 Seccional Bolivar)

FECHA 12/12/2024	LUGAR FISCALIA MAGANGUE
UBICACIÓN Salsa de entrevista 2 (2) piso	MARCA Midea
SERIAL Na	MODELO MSAFB-11CRN1-C1
CAPACIDAD 12000btu	EQUIPO QUEDA OPERATIVO SI QUEDA OPERATIVO SIN NOVEDAD
UNIDAD MANEJADORA Limpieza interior y exterior de la unidad de acondicionador de aire. 3. Limpieza, Lavado o remplazo de filtros de aire (según corresponda). 4. Limpieza y peinado de serpentines. 5. Limpieza de bandejas de drenaje. 6. Limpieza del blower de ventilación. Lubricación en general, en caso de ser requerida. 8. Revisión del alineamiento del acople de los motores, si es el caso. 9. Ajuste tornillos de ensamble. 10. Revisión y verificación de la operación de válvulas solenoides, si es el caso. 11. Revisión de Motores eléctricos. 12. Revisión y ajuste de elementos eléctricos. 13. Limpieza contactos eléctricos, bimetálicos de protección e iluminación de señalización. 14. Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos. 15. Determinar temperaturas de entrada y salida del serpentín evaporador. Realizado	UNIDAD CONDENSADORA 1. Limpieza interior y exterior de la unidad 2. Limpieza del rotor del ventilador 3. Limpieza del serpentín 4. Limpieza del circuito de potencia 5. Lavado y peine del serpentín 6. Lubricación en general 7. Revisión del ajuste y estado de motores eléctricos 8. Chequeo de la mirilla de líquido, si es el caso 9. Revisión y verificación de la operación de las válvulas de servicio 10. Revisión y limpieza de contactos y bimetálicos del interruptor y protección de motores eléctricos 11. Determinar temperaturas de entrada y salida del aire de condensación 12. Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos. 13. Revisión de la presión del refrigerante, ajuste del mismo si es necesario. Realizado
COMPRESORES 1. Toma de lectura de voltaje y amperaje 2. Limpieza exterior de los compresores y sus controles 3. Revisión de la presión del refrigerante, ajuste de refrigerante si es el caso Realizado	CIRCUITO DE REFRIGERACIÓN 1. Inspección visual de la tubería para determinar su estado y aislamiento 2. Revisión de las protecciones tales como: Breaker, relevos, térmicos, presostatos, swich de flujo. Realizado
CIRCUITOS DE CONTROL 1. Verificar operación y calibración del termostato de operación. 2. Pruebas de disparo Realizado	OBSERVACIONES Realizado
FIRMA DEL TECNICO  Firmado por: Miguel Sarabia	FIRMA DE QUIEN RECIBE EL SERVICIO  Firmado por: Jorge Atencia


9) REGISTRO FOTOGRAFICO
(antes duarante y despues)







10) VOLTAJE



11) AMPERAJE



12) PRESION

-
Teléfono: 01028052024
Número de identificación empresarial: 01028052024
Email: comunicate@gmail.com
Dirección: 01028052024

Informaciones del cliente
Nombre del cliente FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE GRUPO 2 SECCIONAL BOLIVAR N° FGN-RCA-0106-2024

Tarea #1991512
Tipo de tarea ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO PREVENTIVOS AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0106-2024
Descripcion FISCALIA MAGANGUE


ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO PREVENTIVOS AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0106-2024

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE. NIT
ASESORÍAS Y ACABADOS ÁVILA S.A.S. NIT. 901.126.360 - 7

OBJETO:" Prestar el servicio especializado de mantenimiento preventivo y correctivo, incluido el suministro de repuestos, para los equipos acondicionadores de aire en las sedes de la Fiscalía General de la Nación – Regional Caribe (Grupo 2 Seccional Bolivar)

FECHA 12/12/2024	**LUGAR** FISCALIA MAGANGUE
UBICACIÓN Sala de entrevista 1 (2)piso	**MARCA** Midea
SERIAL Na	**MODELO** MSAFB-11CRN1-C1
CAPACIDAD 12000btu	**EQUIPO QUEDA OPERATIVO** SI QUEDA OPERATIVO SIN NOVEDAD
UNIDAD MANEJADORA Limpieza interior y exterior de la unidad de acondicionador de aire. 3. Limpieza, Lavado o remplazo de filtros de aire (según corresponda). 4. Limpieza y peinado de serpentines. 5. Limpieza de bandejas de drenaje. 6. Limpieza del blower de ventilación. Lubricación en general, en caso de ser requerida. 8. Revisión del alineamiento del acople de los motores, si es el caso. 9. Ajuste tornillos de ensamble. 10. Revisión y verificación de la operación de válvulas solenoides, si es el caso. 11. Revisión de Motores eléctricos. 12. Revisión y ajuste de elementos eléctricos. 13. Limpieza contactos eléctricos, bimetálicos de protección e iluminación de señalización. 14. Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos. 15. Determinar temperaturas de entrada y salida del serpentín evaporador. Realizado	**UNIDAD CONDENSADORA** 1. Limpieza interior y exterior de la unidad 2. Limpieza del rotor del ventilador 3. Limpieza del serpentín 4. Limpieza del circuito de potencia 5. Lavado y peine del serpentín 6. Lubricación en general 7. Revisión del ajuste y estado de motores eléctricos 8. Chequeo de la mirilla de líquido, si es el caso 9. Revisión y verificación de la operación de las válvulas de servicio 10. Revisión y limpieza de contactos y bimetálicos del interruptor y protección de motores eléctricos 11. Determinar temperaturas de entrada y salida del aire de condensación 12. Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos. 13. Revisión de la presión del refrigerante, ajuste del mismo si es necesario. Realizado
COMPRESORES 1. Toma de lectura de voltaje y amperaje 2. Limpieza exterior de los compresores y sus controles 3. Revisión de la presión del refrigerante, ajuste de refrigerante si es el caso Realizado	**CIRCUITO DE REFRIGERACIÓN** 1. Inspección visual de la tubería para determinar su estado y aislamiento 2. Revisión de las protecciones tales como: Breaker, relevos, térmicos, presostatos, swich de flujo. R
CIRCUITOS DE CONTROL 1. Verificar operación y calibración del termostato de operación. 2. Pruebas de disparo Realizado	**OBSERVACIONES** Realizado
FIRMA DEL TECNICO  **Firmado por: Jorge Maza**	**FIRMA DE QUIEN RECIBE EL SERVICIO**  **Firmado por: Jorge Atencia**

9) REGISTRO FOTOGRAFICO
(antes duarante y despues)



10) VOLTAJE



11) AMPERAJE



12) PRESION

-
Teléfono: 01028052024
Número de identificación empresarial: 01028052024
Email: comunicate@gmail.com
Dirección: 01028052024

Informaciones del cliente

Nombre del cliente
FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE GRUPO 2 SECCIONAL BOLIVAR N° FGN-RCA-0106-2024

Tarea #1991518

Tipo de tarea
ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO PREVENTIVOS AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0106-2024

Descripcion
FISCALIA MAGANGUE

ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO PREVENTIVOS AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0106-2024

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE. NIT
ASESORÍAS Y ACABADOS ÁVILA S.A.S. NIT. 901.126.360 - 7

OBJETO:" Prestar el servicio especializado de mantenimiento preventivo y correctivo, incluido el suministro de repuestos, para los equipos acondicionadores de aire en las sedes de la Fiscalía General de la Nación – Regional Caribe (Grupo 2 Seccional Bolivar)

FECHA 12/12/2024	LUGAR FISCALIA MAGANGUE
UBICACIÓN Oficina de informática	MARCA Midea
SERIAL Na	MODELO MSAFB-11CRN1-C1
CAPACIDAD 12000btu	EQUIPO QUEDA OPERATIVO SI QUEDA OPERATIVO SIN NOVEDAD
UNIDAD MANEJADORA Limpieza interior y exterior de la unidad de acondicionador de aire. 3. Limpieza, Lavado o remplazo de filtros de aire (según corresponda). 4. Limpieza y peinado de serpentines. 5. Limpieza de bandejas de drenaje. 6. Limpieza del blower de ventilación. Lubricación en general, en caso de ser requerida. 8. Revisión del alineamiento del acople de los motores, si es el caso. 9. Ajuste tornillos de ensamble. 10. Revisión y verificación de la operación de válvulas solenoides, si es el caso. 11. Revisión de Motores eléctricos. 12. Revisión y ajuste de elementos eléctricos. 13. Limpieza contactos eléctricos, bimetálicos de protección e iluminación de señalización. 14. Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos. 15. Determinar temperaturas de entrada y salida del serpentín evaporador. Realizado	UNIDAD CONDENSADORA 1. Limpieza interior y exterior de la unidad 2. Limpieza del rotor del ventilador 3. Limpieza del serpentín 4. Limpieza del circuito de potencia 5. Lavado y peine del serpentín 6. Lubricación en general 7. Revisión del ajuste y estado de motores eléctricos 8. Chequeo de la mirilla de líquido, si es el caso 9. Revisión y verificación de la operación de las válvulas de servicio 10. Revisión y limpieza de contactos y bimetálicos del interruptor y protección de motores eléctricos 11. Determinar temperaturas de entrada y salida del aire de condensación 12. Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos. 13. Revisión de la presión del refrigerante, ajuste del mismo si es necesario. Realizado
COMPRESORES 1. Toma de lectura de voltaje y amperaje 2. Limpieza exterior de los compresores y sus controles 3. Revisión de la presión del refrigerante, ajuste de refrigerante si es el caso Realizado	CIRCUITO DE REFRIGERACIÓN 1. Inspección visual de la tubería para determinar su estado y aislamiento 2. Revisión de las protecciones tales como: Breaker, relevos, térmicos, presostatos, swich de flujo. Realizado
CIRCUITOS DE CONTROL 1. Verificar operación y calibración del termostato de operación. 2. Pruebas de disparo Realizado	OBSERVACIONES Realizado
FIRMA DEL TECNICO  Firmado por: Gabriel Carillo	FIRMA DE QUIEN RECIBE EL SERVICIO  Firmado por: Jorge Atencia


9) REGISTRO FOTOGRAFICO
(antes duarante y despues)







10) VOLTAJE



11) AMPERAJE



12) PRESION

-
Teléfono: 01028052024
Número de identificación empresarial: 01028052024
Email: comunicate@gmail.com
Dirección: 01028052024

Informaciones del cliente

Nombre del cliente
FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE GRUPO 2 SECCIONAL BOLIVAR N° FGN-RCA-0106-2024

Tarea #1991519

Tipo de tarea
ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO PREVENTIVOS AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0106-2024

Descripcion
FISCALIA MAGANGUE

ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO PREVENTIVOS AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0106-2024

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE. NIT
ASESORÍAS Y ACABADOS ÁVILA S.A.S. NIT. 901.126.360 - 7

OBJETO:" Prestar el servicio especializado de mantenimiento preventivo y correctivo, incluido el suministro de repuestos, para los equipos acondicionadores de aire en las sedes de la Fiscalía General de la Nación – Regional Caribe (Grupo 2 Seccional Bolivar)


FECHA 12/12/2024	LUGAR FISCALIA MAGANGUE
UBICACIÓN FISCALIA seccional 4	MARCA Midea
SERIAL Na	MODELO MSAFC-18CRN1-NC0
CAPACIDAD 18000btu	EQUIPO QUEDA OPERATIVO SI QUEDA OPERATIVO SIN NOVEDAD
UNIDAD MANEJADORA Limpieza interior y exterior de la unidad de acondicionador de aire. 3. Limpieza, Lavado o remplazo de filtros de aire (según corresponda). 4. Limpieza y peinado de serpentines. 5. Limpieza de bandejas de drenaje. 6. Limpieza del blower de ventilación. Lubricación en general, en caso de ser requerida. 8. Revisión del alineamiento del acople de los motores, si es el caso. 9. Ajuste tornillos de ensamble. 10. Revisión y verificación de la operación de válvulas solenoides, si es el caso. 11. Revisión de Motores eléctricos. 12. Revisión y ajuste de elementos eléctricos. 13. Limpieza contactos eléctricos, bimetálicos de protección e iluminación de señalización. 14. Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos. 15. Determinar temperaturas de entrada y salida del serpentín evaporador. Realizado	UNIDAD CONDENSADORA 1. Limpieza interior y exterior de la unidad 2. Limpieza del rotor del ventilador 3. Limpieza del serpentín 4. Limpieza del circuito de potencia 5. Lavado y peine del serpentín 6. Lubricación en general 7. Revisión del ajuste y estado de motores eléctricos 8. Chequeo de la mirilla de líquido, si es el caso 9. Revisión y verificación de la operación de las válvulas de servicio 10. Revisión y limpieza de contactos y bimetálicos del interruptor y protección de motores eléctricos 11. Determinar temperaturas de entrada y salida del aire de condensación 12. Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos. 13. Revisión de la presión del refrigerante, ajuste del mismo si es necesario. Realizado
COMPRESORES 1. Toma de lectura de voltaje y amperaje 2. Limpieza exterior de los compresores y sus controles 3. Revisión de la presión del refrigerante, ajuste de refrigerante si es el caso Realizado	CIRCUITO DE REFRIGERACIÓN 1. Inspección visual de la tubería para determinar su estado y aislamiento 2. Revisión de las protecciones tales como: Breaker, relevos, térmicos, presostatos, swich de flujo. Realizado
CIRCUITOS DE CONTROL 1. Verificar operación y calibración del termostato de operación. 2. Pruebas de disparo Realizado	OBSERVACIONES Realizado
FIRMA DEL TECNICO  Firmado por: Miguel Sarabia	FIRMA DE QUIEN RECIBE EL SERVICIO  Firmado por: Jorge Atencia

9) REGISTRO FOTOGRAFICO
(antes duarante y despues)






10) VOLTAJE



11) AMPERAJE



12) PRESION

-
Teléfono: 01028052024
Número de identificación empresarial: 01028052024
Email: comunicate@gmail.com
Dirección: 01028052024

Informaciones del cliente

Nombre del cliente
FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE GRUPO 2 SECCIONAL BOLIVAR N° FGN-RCA-0106-2024

Tarea #1991526


Tipo de tarea
ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO PREVENTIVOS AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0106-2024

Descripcion
FISCALIA MAGANGUE


ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO PREVENTIVOS AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0106-2024

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE. NIT
ASESORÍAS Y ACABADOS ÁVILA S.A.S. NIT. 901.126.360 - 7

OBJETO:" Prestar el servicio especializado de mantenimiento preventivo y correctivo, incluido el suministro de repuestos, para los equipos acondicionadores de aire en las sedes de la Fiscalía General de la Nación – Regional Caribe (Grupo 2 Seccional Bolivar)

FECHA 12/12/2024	LUGAR FISCALIA MAGANGUE
UBICACIÓN Fiscalia seccional 63	MARCA Midea
SERIAL Na	MODELO MSAFC-18CRN1-NC0
CAPACIDAD 18000btu	EQUIPO QUEDA OPERATIVO SI QUEDA OPERATIVO SIN NOVEDAD
UNIDAD MANEJADORA Limpieza interior y exterior de la unidad de acondicionador de aire. 3. Limpieza, Lavado o remplazo de filtros de aire (según corresponda). 4. Limpieza y peinado de serpentines. 5. Limpieza de bandejas de drenaje. 6. Limpieza del blower de ventilación. Lubricación en general, en caso de ser requerida. 8. Revisión del alineamiento del acople de los motores, si es el caso. 9. Ajuste tornillos de ensamble. 10. Revisión y verificación de la operación de válvulas solenoides, si es el caso. 11. Revisión de Motores eléctricos. 12. Revisión y ajuste de elementos eléctricos. 13. Limpieza contactos eléctricos, bimetálicos de protección e iluminación de señalización. 14. Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos. 15. Determinar temperaturas de entrada y salida del serpentín evaporador. Realizado	UNIDAD CONDENSADORA 1. Limpieza interior y exterior de la unidad 2. Limpieza del rotor del ventilador 3. Limpieza del serpentín 4. Limpieza del circuito de potencia 5. Lavado y peine del serpentín 6. Lubricación en general 7. Revisión del ajuste y estado de motores eléctricos 8. Chequeo de la mirilla de líquido, si es el caso 9. Revisión y verificación de la operación de las válvulas de servicio 10. Revisión y limpieza de contactos y bimetálicos del interruptor y protección de motores eléctricos 11. Determinar temperaturas de entrada y salida del aire de condensación 12. Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos. 13. Revisión de la presión del refrigerante, ajuste del mismo si es necesario. -
COMPRESORES 1. Toma de lectura de voltaje y amperaje 2. Limpieza exterior de los compresores y sus controles 3. Revisión de la presión del refrigerante, ajuste de refrigerante si es el caso Realizado	CIRCUITO DE REFRIGERACIÓN 1. Inspección visual de la tubería para determinar su estado y aislamiento 2. Revisión de las protecciones tales como: Breaker, relevos, térmicos, presostatos, swich de flujo. Realizado
CIRCUITOS DE CONTROL 1. Verificar operación y calibración del termostato de operación. 2. Pruebas de disparo Realizado	OBSERVACIONES Realizado
FIRMA DEL TECNICO  Firmado por: Jorge Maza	FIRMA DE QUIEN RECIBE EL SERVICIO  Firmado por: Jorge Atencia

9) REGISTRO FOTOGRAFICO
(antes duarante y despues)







10) VOLTAJE



11) AMPERAJE



12) PRESION

-
Teléfono: 01028052024
Número de identificación empresarial: 01028052024
Email: comunicate@gmail.com
Dirección: 01028052024

Informaciones del cliente

Nombre del cliente
FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE GRUPO 2 SECCIONAL BOLIVAR N° FGN-RCA-0106-2024

Tarea #1995954



Tipo de tarea
ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO PREVENTIVOS AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0106-2024

Descripcion
URI

ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO PREVENTIVOS AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0106-2024

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE. NIT
ASESORÍAS Y ACABADOS ÁVILA S.A.S. NIT. 901.126.360 - 7

OBJETO:" Prestar el servicio especializado de mantenimiento preventivo y correctivo, incluido el suministro de repuestos, para los equipos acondicionadores de aire en las sedes de la Fiscalía General de la Nación – Regional Caribe (Grupo 2 Seccional Bolivar)

FECHA 12/12/2024	LUGAR Uri
UBICACIÓN Pasillo 2 lado b	MARCA Traner
SERIAL Na	MODELO C4TVCOO9B100A
CAPACIDAD 36000btu	EQUIPO QUEDA OPERATIVO SI QUEDA OPERATIVO SIN NOVEDAD
UNIDAD MANEJADORA Limpieza interior y exterior de la unidad de acondicionador de aire. 3. Limpieza, Lavado o remplazo de filtros de aire (según corresponda). 4. Limpieza y peinado de serpentines. 5. Limpieza de bandejas de drenaje. 6. Limpieza del blower de ventilación. Lubricación en general, en caso de ser requerida. 8. Revisión del alineamiento del acople de los motores, si es el caso. 9. Ajuste tornillos de ensamble. 10. Revisión y verificación de la operación de válvulas solenoides, si es el caso. 11. Revisión de Motores eléctricos. 12. Revisión y ajuste de elementos eléctricos. 13. Limpieza contactos eléctricos, bimetálicos de protección e iluminación de señalización. 14. Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos. 15. Determinar temperaturas de entrada y salida del serpentín evaporador. Realizado	UNIDAD CONDENSADORA 1. Limpieza interior y exterior de la unidad 2. Limpieza del rotor del ventilador 3. Limpieza del serpentín 4. Limpieza del circuito de potencia 5. Lavado y peine del serpentín 6. Lubricación en general 7. Revisión del ajuste y estado de motores eléctricos 8. Chequeo de la mirilla de líquido, si es el caso 9. Revisión y verificación de la operación de las válvulas de servicio 10. Revisión y limpieza de contactos y bimetálicos del interruptor y protección de motores eléctricos 11. Determinar temperaturas de entrada y salida del aire de condensación 12. Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos. 13. Revisión de la presión del refrigerante, ajuste del mismo si es necesario. Realizado
COMPRESORES 1. Toma de lectura de voltaje y amperaje 2. Limpieza exterior de los compresores y sus controles 3. Revisión de la presión del refrigerante, ajuste de refrigerante si es el caso Realizado	CIRCUITO DE REFRIGERACIÓN 1. Inspección visual de la tubería para determinar su estado y aislamiento 2. Revisión de las protecciones tales como: Breaker, relevos, térmicos, presostatos, swich de flujo. Realizado
CIRCUITOS DE CONTROL 1. Verificar operación y calibración del termostato de operación. 2. Pruebas de disparo Realizado	OBSERVACIONES Realizado
FIRMA DEL TECNICO  Firmado por: Gabriel Carillo	FIRMA DE QUIEN RECIBE EL SERVICIO  Firmado por: Luis Miguel Shorbot

9) REGISTRO FOTOGRAFICO
(antes duarante y despues)







10) VOLTAJE

11) AMPERAJE

12) PRESION

-
Teléfono: 01028052024
Número de identificación empresarial: 01028052024
Email: comunicate@gmail.com
Dirección: 01028052024

Informaciones del cliente
Nombre del cliente FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE GRUPO 2 SECCIONAL BOLIVAR N° FGN-RCA-0106-2024

Tarea #1995955
Tipo de tarea ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO PREVENTIVOS AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0106-2024
Descripcion URI

ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO PREVENTIVOS AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0106-2024

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE. NIT
ASESORÍAS Y ACABADOS ÁVILA S.A.S. NIT. 901.126.360 - 7

OBJETO:" Prestar el servicio especializado de mantenimiento preventivo y correctivo, incluido el suministro de repuestos, para los equipos acondicionadores de aire en las sedes de la Fiscalía General de la Nación – Regional Caribe (Grupo 2 Seccional Bolivar)


FECHA 12/12/2024	**LUGAR** URI
UBICACIÓN Pasillo 2 piso lado A	**MARCA** Trane
SERIAL Na	**MODELO** C4TVCO09B100A
CAPACIDAD 36000btu	**EQUIPO QUEDA OPERATIVO** SI QUEDA OPERATIVO SIN NOVEDAD
UNIDAD MANEJADORA Limpieza interior y exterior de la unidad de acondicionador de aire. 3. Limpieza, Lavado o remplazo de filtros de aire (según corresponda). 4. Limpieza y peinado de serpentines. 5. Limpieza de bandejas de drenaje. 6. Limpieza del blower de ventilación. Lubricación en general, en caso de ser requerida. 8. Revisión del alineamiento del acople de los motores, si es el caso. 9. Ajuste tornillos de ensamble. 10. Revisión y verificación de la operación de válvulas solenoides, si es el caso. 11. Revisión de Motores eléctricos. 12. Revisión y ajuste de elementos eléctricos. 13. Limpieza contactos eléctricos, bimetálicos de protección e iluminación de señalización. 14. Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos. 15. Determinar temperaturas de entrada y salida del serpentín evaporador. Realizado	**UNIDAD CONDENSADORA** 1. Limpieza interior y exterior de la unidad 2. Limpieza del rotor del ventilador 3. Limpieza del serpentín 4. Limpieza del circuito de potencia 5. Lavado y peine del serpentín 6. Lubricación en general 7. Revisión del ajuste y estado de motores eléctricos 8. Chequeo de la mirilla de líquido, si es el caso 9. Revisión y verificación de la operación de las válvulas de servicio 10. Revisión y limpieza de contactos y bimetálicos del interruptor y protección de motores eléctricos 11. Determinar temperaturas de entrada y salida del aire de condensación 12. Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos. 13. Revisión de la presión del refrigerante, ajuste del mismo si es necesario. Realizado
COMPRESORES 1. Toma de lectura de voltaje y amperaje 2. Limpieza exterior de los compresores y sus controles 3. Revisión de la presión del refrigerante, ajuste de refrigerante si es el caso Realizado	**CIRCUITO DE REFRIGERACIÓN** 1. Inspección visual de la tubería para determinar su estado y aislamiento 2. Revisión de las protecciones tales como: Breaker, relevos, térmicos, presostatos, swich de flujo. Realizado
CIRCUITOS DE CONTROL 1. Verificar operación y calibración del termostato de operación. 2. Pruebas de disparo Realizado	**OBSERVACIONES** Realizado
FIRMA DEL TECNICO  **Firmado por: Jorge Maza**	**FIRMA DE QUIEN RECIBE EL SERVICIO**  **Firmado por: Luis Miguel Shorbot**

9) REGISTRO FOTOGRAFICO
(antes duarante y despues)









10) VOLTAJE

11) AMPERAJE

12) PRESION

-
Teléfono: 01028052024
Número de identificación empresarial: 01028052024
Email: comunicate@gmail.com
Dirección: 01028052024

Informaciones del cliente
Nombre del cliente FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE GRUPO 2 SECCIONAL BOLIVAR N° FGN-RCA-0106-2024

Tarea #1995959
Tipo de tarea ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO PREVENTIVOS AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0106-2024
Descripcion URI

ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO PREVENTIVOS AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0106-2024

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE. NIT
ASESORÍAS Y ACABADOS ÁVILA S.A.S. NIT. 901.126.360 - 7

OBJETO:" Prestar el servicio especializado de mantenimiento preventivo y correctivo, incluido el suministro de repuestos, para los equipos acondicionadores de aire en las sedes de la Fiscalía General de la Nación – Regional Caribe (Grupo 2 Seccional Bolivar)

FECHA 12/12/2024	**LUGAR** URI
UBICACIÓN Medicina legal	**MARCA** Trane
SERIAL Na	**MODELO** C4TVCO09B100A
CAPACIDAD 36000btu	**EQUIPO QUEDA OPERATIVO** SI QUEDA OPERATIVO SIN NOVEDAD
UNIDAD MANEJADORA Limpieza interior y exterior de la unidad de acondicionador de aire. 3. Limpieza, Lavado o remplazo de filtros de aire (según corresponda). 4. Limpieza y peinado de serpentines. 5. Limpieza de bandejas de drenaje. 6. Limpieza del blower de ventilación. Lubricación en general, en caso de ser requerida. 8. Revisión del alineamiento del acople de los motores, si es el caso. 9. Ajuste tornillos de ensamble. 10. Revisión y verificación de la operación de válvulas solenoides, si es el caso. 11. Revisión de Motores eléctricos. 12. Revisión y ajuste de elementos eléctricos. 13. Limpieza contactos eléctricos, bimetálicos de protección e iluminación de señalización. 14. Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos. 15. Determinar temperaturas de entrada y salida del serpentín evaporador. Realizado	**UNIDAD CONDENSADORA** 1. Limpieza interior y exterior de la unidad 2. Limpieza del rotor del ventilador 3. Limpieza del serpentín 4. Limpieza del circuito de potencia 5. Lavado y peine del serpentín 6. Lubricación en general 7. Revisión del ajuste y estado de motores eléctricos 8. Chequeo de la mirilla de líquido, si es el caso 9. Revisión y verificación de la operación de las válvulas de servicio 10. Revisión y limpieza de contactos y bimetálicos del interruptor y protección de motores eléctricos 11. Determinar temperaturas de entrada y salida del aire de condensación 12. Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos. 13. Revisión de la presión del refrigerante, ajuste del mismo si es necesario. Realizado
COMPRESORES 1. Toma de lectura de voltaje y amperaje 2. Limpieza exterior de los compresores y sus controles 3. Revisión de la presión del refrigerante, ajuste de refrigerante si es el caso Realizado	**CIRCUITO DE REFRIGERACIÓN** 1. Inspección visual de la tubería para determinar su estado y aislamiento 2. Revisión de las protecciones tales como: Breaker, relevos, térmicos, presostatos, swich de flujo. Realizado
CIRCUITOS DE CONTROL 1. Verificar operación y calibración del termostato de operación. 2. Pruebas de disparo Realizado	**OBSERVACIONES** Realizado
FIRMA DEL TECNICO  **Firmado por: Miguel Sarabia**	**FIRMA DE QUIEN RECIBE EL SERVICIO**  **Firmado por: Luis Miguel Shorbot**

9) REGISTRO FOTOGRAFICO
(antes duarante y despues)











10) VOLTAJE

11) AMPERAJE

12) PRESION

-
Teléfono: 01028052024
Número de identificación empresarial: 01028052024
Email: comunicate@gmail.com
Dirección: 01028052024

Informaciones del cliente

Nombre del cliente
FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE GRUPO 2 SECCIONAL BOLIVAR N° FGN-RCA-0106-2024

Tarea #1995960

Tipo de tarea
ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO PREVENTIVOS AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0106-2024

Descripcion
URI

ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO PREVENTIVOS AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0106-2024


FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE. NIT
ASESORÍAS Y ACABADOS ÁVILA S.A.S. NIT. 901.126.360 - 7

OBJETO:" Prestar el servicio especializado de mantenimiento preventivo y correctivo, incluido el suministro de repuestos, para los equipos acondicionadores de aire en las sedes de la Fiscalía General de la Nación – Regional Caribe (Grupo 2 Seccional Bolivar)

FECHA 12/12/2024	LUGAR URI
UBICACIÓN Medicina legal 2	MARCA Trane
SERIAL Na	MODELO C4TVCO09B100A
CAPACIDAD 36000btu	EQUIPO QUEDA OPERATIVO SI QUEDA OPERATIVO SIN NOVEDAD
UNIDAD MANEJADORA Limpieza interior y exterior de la unidad de acondicionador de aire. 3. Limpieza, Lavado o remplazo de filtros de aire (según corresponda). 4. Limpieza y peinado de serpentines. 5. Limpieza de bandejas de drenaje. 6. Limpieza del blower de ventilación. Lubricación en general, en caso de ser requerida. 8. Revisión del alineamiento del acople de los motores, si es el caso. 9. Ajuste tornillos de ensamble. 10. Revisión y verificación de la operación de válvulas solenoides, si es el caso. 11. Revisión de Motores eléctricos. 12. Revisión y ajuste de elementos eléctricos. 13. Limpieza contactos eléctricos, bimetálicos de protección e iluminación de señalización. 14. Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos. 15. Determinar temperaturas de entrada y salida del serpentín evaporador. Realizado	UNIDAD CONDENSADORA 1. Limpieza interior y exterior de la unidad 2. Limpieza del rotor del ventilador 3. Limpieza del serpentín 4. Limpieza del circuito de potencia 5. Lavado y peine del serpentín 6. Lubricación en general 7. Revisión del ajuste y estado de motores eléctricos 8. Chequeo de la mirilla de líquido, si es el caso 9. Revisión y verificación de la operación de las válvulas de servicio 10. Revisión y limpieza de contactos y bimetálicos del interruptor y protección de motores eléctricos 11. Determinar temperaturas de entrada y salida del aire de condensación 12. Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos. 13. Revisión de la presión del refrigerante, ajuste del mismo si es necesario. Realizado
COMPRESORES 1. Toma de lectura de voltaje y amperaje 2. Limpieza exterior de los compresores y sus controles 3. Revisión de la presión del refrigerante, ajuste de refrigerante si es el caso Realizado	CIRCUITO DE REFRIGERACIÓN 1. Inspección visual de la tubería para determinar su estado y aislamiento 2. Revisión de las protecciones tales como: Breaker, relevos, térmicos, presostatos, swich de flujo. Realizado
CIRCUITOS DE CONTROL 1. Verificar operación y calibración del termostato de operación. 2. Pruebas de disparo Realizado	OBSERVACIONES Realizado
FIRMA DEL TECNICO  Firmado por: Jorge Maza	FIRMA DE QUIEN RECIBE EL SERVICIO  Firmado por: Luis Miguel Shorbot

9) REGISTRO FOTOGRAFICO
(antes duarante y despues)









10) VOLTAJE

11) AMPERAJE

12) PRESION

-
Teléfono: 01028052024
Número de identificación empresarial: 01028052024
Email: comunicate@gmail.com
Dirección: 01028052024

Informaciones del cliente

Nombre del cliente
FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE GRUPO 2 SECCIONAL BOLIVAR N° FGN-RCA-0106-2024

Tarea #1995961

Tipo de tarea
ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO PREVENTIVOS AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0106-2024

Descripcion
URI

ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO PREVENTIVOS AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0106-2024

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE. NIT
ASESORÍAS Y ACABADOS ÁVILA S.A.S. NIT. 901.126.360 - 7

OBJETO:" Prestar el servicio especializado de mantenimiento preventivo y correctivo, incluido el suministro de repuestos, para los equipos acondicionadores de aire en las sedes de la Fiscalía General de la Nación – Regional Caribe (Grupo 2 Seccional Bolivar)

FECHA 12/12/2024	LUGAR Uri
UBICACIÓN Bodega de insumos	MARCA Trane
SERIAL Na	MODELO C4TVCO09B100A
CAPACIDAD 36000btu	EQUIPO QUEDA OPERATIVO SI QUEDA OPERATIVO SIN NOVEDAD
UNIDAD MANEJADORA Limpieza interior y exterior de la unidad de acondicionador de aire. 3. Limpieza, Lavado o remplazo de filtros de aire (según corresponda). 4. Limpieza y peinado de serpentines. 5. Limpieza de bandejas de drenaje. 6. Limpieza del blower de ventilación. Lubricación en general, en caso de ser requerida. 8. Revisión del alineamiento del acople de los motores, si es el caso. 9. Ajuste tornillos de ensamble. 10. Revisión y verificación de la operación de válvulas solenoides, si es el caso. 11. Revisión de Motores eléctricos. 12. Revisión y ajuste de elementos eléctricos. 13. Limpieza contactos eléctricos, bimetálicos de protección e iluminación de señalización. 14. Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos. 15. Determinar temperaturas de entrada y salida del serpentín evaporador. Realizado	UNIDAD CONDENSADORA 1. Limpieza interior y exterior de la unidad 2. Limpieza del rotor del ventilador 3. Limpieza del serpentín 4. Limpieza del circuito de potencia 5. Lavado y peine del serpentín 6. Lubricación en general 7. Revisión del ajuste y estado de motores eléctricos 8. Chequeo de la mirilla de líquido, si es el caso 9. Revisión y verificación de la operación de las válvulas de servicio 10. Revisión y limpieza de contactos y bimetálicos del interruptor y protección de motores eléctricos 11. Determinar temperaturas de entrada y salida del aire de condensación 12. Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos. 13. Revisión de la presión del refrigerante, ajuste del mismo si es necesario. Realizado
COMPRESORES 1. Toma de lectura de voltaje y amperaje 2. Limpieza exterior de los compresores y sus controles 3. Revisión de la presión del refrigerante, ajuste de refrigerante si es el caso Realizado	CIRCUITO DE REFRIGERACIÓN 1. Inspección visual de la tubería para determinar su estado y aislamiento 2. Revisión de las protecciones tales como: Breaker, relevos, térmicos, presostatos, swich de flujo. Realizado
CIRCUITOS DE CONTROL 1. Verificar operación y calibración del termostato de operación. 2. Pruebas de disparo Realizado	OBSERVACIONES Realizado
FIRMA DEL TECNICO  Firmado por: Gabriel Carillo	FIRMA DE QUIEN RECIBE EL SERVICIO  Firmado por: Luis Miguel Shorbot

9) REGISTRO FOTOGRAFICO
(antes duarante y despues)








10) VOLTAJE

11) AMPERAJE

12) PRESION

-
Teléfono: 01028052024
Número de identificación empresarial: 01028052024
Email: comunicate@gmail.com
Dirección: 01028052024


Informaciones del cliente
Nombre del cliente FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE GRUPO 2 SECCIONAL BOLIVAR N° FGN-RCA-0106-2024

Tarea #1995963
Tipo de tarea ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO PREVENTIVOS AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0106-2024
Descripcion URI

ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO PREVENTIVOS AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0106-2024

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE. NIT
ASESORÍAS Y ACABADOS ÁVILA S.A.S. NIT. 901.126.360 - 7

OBJETO:" Prestar el servicio especializado de mantenimiento preventivo y correctivo, incluido el suministro de repuestos, para los equipos acondicionadores de aire en las sedes de la Fiscalía General de la Nación – Regional Caribe (Grupo 2 Seccional Bolivar)

FECHA 12/12/2024	**LUGAR** Uri
UBICACIÓN Sijin 1	**MARCA** Trane
SERIAL Na	**MODELO** C4TVCO09B100A
CAPACIDAD 36000btu	**EQUIPO QUEDA OPERATIVO** SI QUEDA OPERATIVO SIN NOVEDAD
UNIDAD MANEJADORA Limpieza interior y exterior de la unidad de acondicionador de aire. 3. Limpieza, Lavado o remplazo de filtros de aire (según corresponda). 4. Limpieza y peinado de serpentines. 5. Limpieza de bandejas de drenaje. 6. Limpieza del blower de ventilación. Lubricación en general, en caso de ser requerida. 8. Revisión del alineamiento del acople de los motores, si es el caso. 9. Ajuste tornillos de ensamble. 10. Revisión y verificación de la operación de válvulas solenoides, si es el caso. 11. Revisión de Motores eléctricos. 12. Revisión y ajuste de elementos eléctricos. 13. Limpieza contactos eléctricos, bimetálicos de protección e iluminación de señalización. 14. Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos. 15. Determinar temperaturas de entrada y salida del serpentín evaporador. Realizado	**UNIDAD CONDENSADORA** 1. Limpieza interior y exterior de la unidad 2. Limpieza del rotor del ventilador 3. Limpieza del serpentín 4. Limpieza del circuito de potencia 5. Lavado y peine del serpentín 6. Lubricación en general 7. Revisión del ajuste y estado de motores eléctricos 8. Chequeo de la mirilla de líquido, si es el caso 9. Revisión y verificación de la operación de las válvulas de servicio 10. Revisión y limpieza de contactos y bimetálicos del interruptor y protección de motores eléctricos 11. Determinar temperaturas de entrada y salida del aire de condensación 12. Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos. 13. Revisión de la presión del refrigerante, ajuste del mismo si es necesario. Realizado
COMPRESORES 1. Toma de lectura de voltaje y amperaje 2. Limpieza exterior de los compresores y sus controles 3. Revisión de la presión del refrigerante, ajuste de refrigerante si es el caso Realizado	**CIRCUITO DE REFRIGERACIÓN** 1. Inspección visual de la tubería para determinar su estado y aislamiento 2. Revisión de las protecciones tales como: Breaker, relevos, térmicos, presostatos, swich de flujo. Realizado
CIRCUITOS DE CONTROL 1. Verificar operación y calibración del termostato de operación. 2. Pruebas de disparo Realizado	**OBSERVACIONES** Realizado
FIRMA DEL TECNICO  **Firmado por: Miguel Sarabia**	**FIRMA DE QUIEN RECIBE EL SERVICIO**  **Firmado por: Luis Miguel Shorbot**

9) REGISTRO FOTOGRAFICO
(antes duarante y despues)









10) VOLTAJE

11) AMPERAJE

12) PRESION

-
Teléfono: 01028052024
Número de identificación empresarial: 01028052024
Email: comunicate@gmail.com
Dirección: 01028052024

Informaciones del cliente

Nombre del cliente
FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE GRUPO 2 SECCIONAL BOLIVAR N° FGN-RCA-0106-2024

Tarea #1995964


Tipo de tarea
ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO PREVENTIVOS AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0106-2024

Descripcion
URI

ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO PREVENTIVOS AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0106-2024

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE. NIT
ASESORÍAS Y ACABADOS ÁVILA S.A.S. NIT. 901.126.360 - 7

OBJETO:" Prestar el servicio especializado de mantenimiento preventivo y correctivo, incluido el suministro de repuestos, para los equipos acondicionadores de aire en las sedes de la Fiscalía General de la Nación – Regional Caribe (Grupo 2 Seccional Bolivar)

FECHA 12/12/2024	LUGAR Uri
UBICACIÓN Control de entrada	MARCA Trane
SERIAL Na	MODELO C4TVCO09B100A
CAPACIDAD 36000btu	EQUIPO QUEDA OPERATIVO SI QUEDA OPERATIVO SIN NOVEDAD
UNIDAD MANEJADORA Limpieza interior y exterior de la unidad de acondicionador de aire. 3. Limpieza, Lavado o remplazo de filtros de aire (según corresponda). 4. Limpieza y peinado de serpentines. 5. Limpieza de bandejas de drenaje. 6. Limpieza del blower de ventilación. Lubricación en general, en caso de ser requerida. 8. Revisión del alineamiento del acople de los motores, si es el caso. 9. Ajuste tornillos de ensamble. 10. Revisión y verificación de la operación de válvulas solenoides, si es el caso. 11. Revisión de Motores eléctricos. 12. Revisión y ajuste de elementos eléctricos. 13. Limpieza contactos eléctricos, bimetálicos de protección e iluminación de señalización. 14. Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos. 15. Determinar temperaturas de entrada y salida del serpentín evaporador. Realizado	UNIDAD CONDENSADORA 1. Limpieza interior y exterior de la unidad 2. Limpieza del rotor del ventilador 3. Limpieza del serpentín 4. Limpieza del circuito de potencia 5. Lavado y peine del serpentín 6. Lubricación en general 7. Revisión del ajuste y estado de motores eléctricos 8. Chequeo de la mirilla de líquido, si es el caso 9. Revisión y verificación de la operación de las válvulas de servicio 10. Revisión y limpieza de contactos y bimetálicos del interruptor y protección de motores eléctricos 11. Determinar temperaturas de entrada y salida del aire de condensación 12. Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos. 13. Revisión de la presión del refrigerante, ajuste del mismo si es necesario. Realizado
COMPRESORES 1. Toma de lectura de voltaje y amperaje 2. Limpieza exterior de los compresores y sus controles 3. Revisión de la presión del refrigerante, ajuste de refrigerante si es el caso Realizado	CIRCUITO DE REFRIGERACIÓN 1. Inspección visual de la tubería para determinar su estado y aislamiento 2. Revisión de las protecciones tales como: Breaker, relevos, térmicos, presostatos, swich de flujo. Realizado
CIRCUITOS DE CONTROL 1. Verificar operación y calibración del termostato de operación. 2. Pruebas de disparo Realizado	OBSERVACIONES Realizado
FIRMA DEL TECNICO  Firmado por: Jorge Maza	FIRMA DE QUIEN RECIBE EL SERVICIO  Firmado por: Luis Miguel Shorbot

9) REGISTRO FOTOGRAFICO (antes duarante y despues)
  
10) VOLTAJE
11) AMPERAJE
12) PRESION

-
Teléfono: 01028052024
Número de identificación empresarial: 01028052024
Email: comunicate@gmail.com
Dirección: 01028052024

Informaciones del cliente

Nombre del cliente
FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE GRUPO 2 SECCIONAL BOLIVAR N° FGN-RCA-0106-2024

Tarea #1995968

Tipo de tarea
ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO PREVENTIVOS AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0106-2024

Descripcion
URI

ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO PREVENTIVOS AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0106-2024

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE. NIT
ASESORÍAS Y ACABADOS ÁVILA S.A.S. NIT. 901.126.360 - 7

OBJETO:" Prestar el servicio especializado de mantenimiento preventivo y correctivo, incluido el suministro de repuestos, para los equipos acondicionadores de aire en las sedes de la Fiscalía General de la Nación – Regional Caribe (Grupo 2 Seccional Bolivar)


FECHA 13/12/2024	LUGAR Uri
UBICACIÓN Local 33	MARCA Trane
SERIAL Na	MODELO C4TVCO09B100A
CAPACIDAD 36000btu	EQUIPO QUEDA OPERATIVO SI QUEDA OPERATIVO SIN NOVEDAD
UNIDAD MANEJADORA Limpieza interior y exterior de la unidad de acondicionador de aire. 3. Limpieza, Lavado o remplazo de filtros de aire (según corresponda). 4. Limpieza y peinado de serpentines. 5. Limpieza de bandejas de drenaje. 6. Limpieza del blower de ventilación. Lubricación en general, en caso de ser requerida. 8. Revisión del alineamiento del acople de los motores, si es el caso. 9. Ajuste tornillos de ensamble. 10. Revisión y verificación de la operación de válvulas solenoides, si es el caso. 11. Revisión de Motores eléctricos. 12. Revisión y ajuste de elementos eléctricos. 13. Limpieza contactos eléctricos, bimetálicos de protección e iluminación de señalización. 14. Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos. 15. Determinar temperaturas de entrada y salida del serpentín evaporador. Realizado	UNIDAD CONDENSADORA 1. Limpieza interior y exterior de la unidad 2. Limpieza del rotor del ventilador 3. Limpieza del serpentín 4. Limpieza del circuito de potencia 5. Lavado y peine del serpentín 6. Lubricación en general 7. Revisión del ajuste y estado de motores eléctricos 8. Chequeo de la mirilla de líquido, si es el caso 9. Revisión y verificación de la operación de las válvulas de servicio 10. Revisión y limpieza de contactos y bimetálicos del interruptor y protección de motores eléctricos 11. Determinar temperaturas de entrada y salida del aire de condensación 12. Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos. 13. Revisión de la presión del refrigerante, ajuste del mismo si es necesario. Realizado
COMPRESORES 1. Toma de lectura de voltaje y amperaje 2. Limpieza exterior de los compresores y sus controles 3. Revisión de la presión del refrigerante, ajuste de refrigerante si es el caso Realizado	CIRCUITO DE REFRIGERACIÓN 1. Inspección visual de la tubería para determinar su estado y aislamiento 2. Revisión de las protecciones tales como: Breaker, relevos, térmicos, presostatos, swich de flujo. Realizado
CIRCUITOS DE CONTROL 1. Verificar operación y calibración del termostato de operación. 2. Pruebas de disparo Realizado	OBSERVACIONES Realizado
FIRMA DEL TECNICO  Firmado por: Gabriel Carillo	FIRMA DE QUIEN RECIBE EL SERVICIO  Firmado por: Luis Miguel Shorbot

9) REGISTRO FOTOGRAFICO
(antes duarante y despues)













10) VOLTAJE

11) AMPERAJE

12) PRESION

-
Teléfono: 01028052024
Número de identificación empresarial: 01028052024
Email: comunicate@gmail.com
Dirección: 01028052024

Informaciones del cliente

Nombre del cliente
FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE GRUPO 2 SECCIONAL BOLIVAR N° FGN-RCA-0106-2024

Tarea #1995969


Tipo de tarea
ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO PREVENTIVOS AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0106-2024

Descripcion
URI

ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO PREVENTIVOS AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0106-2024

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE. NIT
ASESORÍAS Y ACABADOS ÁVILA S.A.S. NIT. 901.126.360 - 7

OBJETO:" Prestar el servicio especializado de mantenimiento preventivo y correctivo, incluido el suministro de repuestos, para los equipos acondicionadores de aire en las sedes de la Fiscalía General de la Nación – Regional Caribe (Grupo 2 Seccional Bolivar)

FECHA 13/12/2024	LUGAR Uri
UBICACIÓN Local 26	MARCA Trane
SERIAL Na	MODELO C4TVCO09B100A
CAPACIDAD 36000btu	EQUIPO QUEDA OPERATIVO SI QUEDA OPERATIVO SIN NOVEDAD
UNIDAD MANEJADORA Limpieza interior y exterior de la unidad de acondicionador de aire. 3. Limpieza, Lavado o remplazo de filtros de aire (según corresponda). 4. Limpieza y peinado de serpentines. 5. Limpieza de bandejas de drenaje. 6. Limpieza del blower de ventilación. Lubricación en general, en caso de ser requerida. 8. Revisión del alineamiento del acople de los motores, si es el caso. 9. Ajuste tornillos de ensamble. 10. Revisión y verificación de la operación de válvulas solenoides, si es el caso. 11. Revisión de Motores eléctricos. 12. Revisión y ajuste de elementos eléctricos. 13. Limpieza contactos eléctricos, bimetálicos de protección e iluminación de señalización. 14. Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos. 15. Determinar temperaturas de entrada y salida del serpentín evaporador. Realizado	UNIDAD CONDENSADORA 1. Limpieza interior y exterior de la unidad 2. Limpieza del rotor del ventilador 3. Limpieza del serpentín 4. Limpieza del circuito de potencia 5. Lavado y peine del serpentín 6. Lubricación en general 7. Revisión del ajuste y estado de motores eléctricos 8. Chequeo de la mirilla de líquido, si es el caso 9. Revisión y verificación de la operación de las válvulas de servicio 10. Revisión y limpieza de contactos y bimetálicos del interruptor y protección de motores eléctricos 11. Determinar temperaturas de entrada y salida del aire de condensación 12. Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos. 13. Revisión de la presión del refrigerante, ajuste del mismo si es necesario. Realizado
COMPRESORES 1. Toma de lectura de voltaje y amperaje 2. Limpieza exterior de los compresores y sus controles 3. Revisión de la presión del refrigerante, ajuste de refrigerante si es el caso Realizado	CIRCUITO DE REFRIGERACIÓN 1. Inspección visual de la tubería para determinar su estado y aislamiento 2. Revisión de las protecciones tales como: Breaker, relevos, térmicos, presostatos, swich de flujo. Realizado
CIRCUITOS DE CONTROL 1. Verificar operación y calibración del termostato de operación. 2. Pruebas de disparo Realizado	OBSERVACIONES Realizado
FIRMA DEL TECNICO  Firmado por: Jorge Maza	FIRMA DE QUIEN RECIBE EL SERVICIO  Firmado por: Luis Miguel Shorbot

9) REGISTRO FOTOGRAFICO
(antes duarante y despues)











10) VOLTAJE

11) AMPERAJE

12) PRESION

-
Teléfono: 01028052024
Número de identificación empresarial: 01028052024
Email: comunicate@gmail.com
Dirección: 01028052024

Informaciones del cliente

Nombre del cliente
FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE GRUPO 2 SECCIONAL BOLIVAR N° FGN-RCA-0106-2024

Tarea #1995970

Tipo de tarea
ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO PREVENTIVOS AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0106-2024

Descripcion
URI

ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO PREVENTIVOS AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0106-2024

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE. NIT
ASESORÍAS Y ACABADOS ÁVILA S.A.S. NIT. 901.126.360 - 7

OBJETO:" Prestar el servicio especializado de mantenimiento preventivo y correctivo, incluido el suministro de repuestos, para los equipos acondicionadores de aire en las sedes de la Fiscalía General de la Nación – Regional Caribe (Grupo 2 Seccional Bolivar)

FECHA 13/12/2024	LUGAR Uri
UBICACIÓN Local 3	MARCA Trane
SERIAL Na	MODELO C4TVCO09B100A
CAPACIDAD 36000btu	EQUIPO QUEDA OPERATIVO SI QUEDA OPERATIVO SIN NOVEDAD
UNIDAD MANEJADORA Limpieza interior y exterior de la unidad de acondicionador de aire. 3. Limpieza, Lavado o remplazo de filtros de aire (según corresponda). 4. Limpieza y peinado de serpentines. 5. Limpieza de bandejas de drenaje. 6. Limpieza del blower de ventilación. Lubricación en general, en caso de ser requerida. 8. Revisión del alineamiento del acople de los motores, si es el caso. 9. Ajuste tornillos de ensamble. 10. Revisión y verificación de la operación de válvulas solenoides, si es el caso. 11. Revisión de Motores eléctricos. 12. Revisión y ajuste de elementos eléctricos. 13. Limpieza contactos eléctricos, bimetálicos de protección e iluminación de señalización. 14. Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos. 15. Determinar temperaturas de entrada y salida del serpentín evaporador. Realizado	UNIDAD CONDENSADORA 1. Limpieza interior y exterior de la unidad 2. Limpieza del rotor del ventilador 3. Limpieza del serpentín 4. Limpieza del circuito de potencia 5. Lavado y peine del serpentín 6. Lubricación en general 7. Revisión del ajuste y estado de motores eléctricos 8. Chequeo de la mirilla de líquido, si es el caso 9. Revisión y verificación de la operación de las válvulas de servicio 10. Revisión y limpieza de contactos y bimetálicos del interruptor y protección de motores eléctricos 11. Determinar temperaturas de entrada y salida del aire de condensación 12. Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos. 13. Revisión de la presión del refrigerante, ajuste del mismo si es necesario. Realizado
COMPRESORES 1. Toma de lectura de voltaje y amperaje 2. Limpieza exterior de los compresores y sus controles 3. Revisión de la presión del refrigerante, ajuste de refrigerante si es el caso Realizado	CIRCUITO DE REFRIGERACIÓN 1. Inspección visual de la tubería para determinar su estado y aislamiento 2. Revisión de las protecciones tales como: Breaker, relevos, térmicos, presostatos, swich de flujo. Realizado
CIRCUITOS DE CONTROL 1. Verificar operación y calibración del termostato de operación. 2. Pruebas de disparo Realizado	OBSERVACIONES Realizado
FIRMA DEL TECNICO  Firmado por: Miguel Sarabia	FIRMA DE QUIEN RECIBE EL SERVICIO  Firmado por: Luis Miguel Shorbot

9) REGISTRO FOTOGRAFICO
(antes duarante y despues)






10) VOLTAJE

11) AMPERAJE

12) PRESION

-
Teléfono: 01028052024
Número de identificación empresarial: 01028052024
Email: comunicate@gmail.com
Dirección: 01028052024

Informaciones del cliente

Nombre del cliente
FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE GRUPO 2 SECCIONAL BOLIVAR N° FGN-RCA-0106-2024

Tarea #1998404


Tipo de tarea
ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO PREVENTIVOS AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0106-2024

Descripcion
Uri

ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO PREVENTIVOS AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0106-2024

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE. NIT
ASESORÍAS Y ACABADOS ÁVILA S.A.S. NIT. 901.126.360 - 7

OBJETO:" Prestar el servicio especializado de mantenimiento preventivo y correctivo, incluido el suministro de repuestos, para los equipos acondicionadores de aire en las sedes de la Fiscalía General de la Nación – Regional Caribe (Grupo 2 Seccional Bolivar)

FECHA 13/12/2024	LUGAR Uri
UBICACIÓN Garita de 2	MARCA Midea
SERIAL Na	MODELO MSAFB-11CRN1-C1
CAPACIDAD 12000btu	EQUIPO QUEDA OPERATIVO SI QUEDA OPERATIVO SIN NOVEDAD
UNIDAD MANEJADORA Limpieza interior y exterior de la unidad de acondicionador de aire. 3. Limpieza, Lavado o remplazo de filtros de aire (según corresponda). 4. Limpieza y peinado de serpentines. 5. Limpieza de bandejas de drenaje. 6. Limpieza del blower de ventilación. Lubricación en general, en caso de ser requerida. 8. Revisión del alineamiento del acople de los motores, si es el caso. 9. Ajuste tornillos de ensamble. 10. Revisión y verificación de la operación de válvulas solenoides, si es el caso. 11. Revisión de Motores eléctricos. 12. Revisión y ajuste de elementos eléctricos. 13. Limpieza contactos eléctricos, bimetálicos de protección e iluminación de señalización. 14. Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos. 15. Determinar temperaturas de entrada y salida del serpentín evaporador. Realizado	UNIDAD CONDENSADORA 1. Limpieza interior y exterior de la unidad 2. Limpieza del rotor del ventilador 3. Limpieza del serpentín 4. Limpieza del circuito de potencia 5. Lavado y peine del serpentín 6. Lubricación en general 7. Revisión del ajuste y estado de motores eléctricos 8. Chequeo de la mirilla de líquido, si es el caso 9. Revisión y verificación de la operación de las válvulas de servicio 10. Revisión y limpieza de contactos y bimetálicos del interruptor y protección de motores eléctricos 11. Determinar temperaturas de entrada y salida del aire de condensación 12. Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos. 13. Revisión de la presión del refrigerante, ajuste del mismo si es necesario. Realizado
COMPRESORES 1. Toma de lectura de voltaje y amperaje 2. Limpieza exterior de los compresores y sus controles 3. Revisión de la presión del refrigerante, ajuste de refrigerante si es el caso Realizado	CIRCUITO DE REFRIGERACIÓN 1. Inspección visual de la tubería para determinar su estado y aislamiento 2. Revisión de las protecciones tales como: Breaker, relevos, térmicos, presostatos, swich de flujo. Realizado
CIRCUITOS DE CONTROL 1. Verificar operación y calibración del termostato de operación. 2. Pruebas de disparo Realizado	OBSERVACIONES Realizado
FIRMA DEL TECNICO  Firmado por: Gabriel Carillo	FIRMA DE QUIEN RECIBE EL SERVICIO  Firmado por: Luis Miguel Shorbot

9) REGISTRO FOTOGRAFICO
(antes duarante y despues)






10) VOLTAJE

11) AMPERAJE

12) PRESION

-
Teléfono: 01028052024
Número de identificación empresarial: 01028052024
Email: comunicate@gmail.com
Dirección: 01028052024

Informaciones del cliente

Nombre del cliente
FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE GRUPO 2 SECCIONAL BOLIVAR N° FGN-RCA-0106-2024

Tarea #1998405


Tipo de tarea
ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO PREVENTIVOS AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0106-2024

Descripcion
Uri

ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO PREVENTIVOS AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0106-2024

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE. NIT
ASESORÍAS Y ACABADOS ÁVILA S.A.S. NIT. 901.126.360 - 7


OBJETO:" Prestar el servicio especializado de mantenimiento preventivo y correctivo, incluido el suministro de repuestos, para los equipos acondicionadores de aire en las sedes de la Fiscalía General de la Nación – Regional Caribe (Grupo 2 Seccional Bolivar)

FECHA 13/12/2024	LUGAR Uri
UBICACIÓN Gartita puerta 2	MARCA Midea
SERIAL Na	MODELO MSAFB-11CRN1-C1
CAPACIDAD 12000btu	EQUIPO QUEDA OPERATIVO SI QUEDA OPERATIVO SIN NOVEDAD
UNIDAD MANEJADORA Limpieza interior y exterior de la unidad de acondicionador de aire. 3. Limpieza, Lavado o remplazo de filtros de aire (según corresponda). 4. Limpieza y peinado de serpentines. 5. Limpieza de bandejas de drenaje. 6. Limpieza del blower de ventilación. Lubricación en general, en caso de ser requerida. 8. Revisión del alineamiento del acople de los motores, si es el caso. 9. Ajuste tornillos de ensamble. 10. Revisión y verificación de la operación de válvulas solenoides, si es el caso. 11. Revisión de Motores eléctricos. 12. Revisión y ajuste de elementos eléctricos. 13. Limpieza contactos eléctricos, bimetálicos de protección e iluminación de señalización. 14. Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos. 15. Determinar temperaturas de entrada y salida del serpentín evaporador. Realizado	UNIDAD CONDENSADORA 1. Limpieza interior y exterior de la unidad 2. Limpieza del rotor del ventilador 3. Limpieza del serpentín 4. Limpieza del circuito de potencia 5. Lavado y peine del serpentín 6. Lubricación en general 7. Revisión del ajuste y estado de motores eléctricos 8. Chequeo de la mirilla de líquido, si es el caso 9. Revisión y verificación de la operación de las válvulas de servicio 10. Revisión y limpieza de contactos y bimetálicos del interruptor y protección de motores eléctricos 11. Determinar temperaturas de entrada y salida del aire de condensación 12. Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos. 13. Revisión de la presión del refrigerante, ajuste del mismo si es necesario. Realizado
COMPRESORES 1. Toma de lectura de voltaje y amperaje 2. Limpieza exterior de los compresores y sus controles 3. Revisión de la presión del refrigerante, ajuste de refrigerante si es el caso Realizado	CIRCUITO DE REFRIGERACIÓN 1. Inspección visual de la tubería para determinar su estado y aislamiento 2. Revisión de las protecciones tales como: Breaker, relevos, térmicos, presostatos, swich de flujo. Realizado
CIRCUITOS DE CONTROL 1. Verificar operación y calibración del termostato de operación. 2. Pruebas de disparo Realizado	OBSERVACIONES Realizado
FIRMA DEL TECNICO  Firmado por: Miguel Sarabia	FIRMA DE QUIEN RECIBE EL SERVICIO  Firmado por: Luis Miguel Shorbot

9) REGISTRO FOTOGRAFICO
(antes duarante y despues)







10) VOLTAJE

11) AMPERAJE

12) PRESION

-
Teléfono: 01028052024
Número de identificación empresarial: 01028052024
Email: comunicate@gmail.com
Dirección: 01028052024

Informaciones del cliente

Nombre del cliente
FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE GRUPO 2 SECCIONAL BOLIVAR N° FGN-RCA-0106-2024

Tarea #1998406

Tipo de tarea
ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO PREVENTIVOS AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0106-2024

Descripcion
Uri

ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO PREVENTIVOS AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0106-2024

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE. NIT
ASESORÍAS Y ACABADOS ÁVILA S.A.S. NIT. 901.126.360 - 7


OBJETO:" Prestar el servicio especializado de mantenimiento preventivo y correctivo, incluido el suministro de repuestos, para los equipos acondicionadores de aire en las sedes de la Fiscalía General de la Nación – Regional Caribe (Grupo 2 Seccional Bolivar)

FECHA 13/12/2024	LUGAR Uri
UBICACIÓN Garita puerta 1	MARCA Midea
SERIAL Na	MODELO MSAFB-11CRN1-C1
CAPACIDAD 12000btu	EQUIPO QUEDA OPERATIVO SI QUEDA OPERATIVO SIN NOVEDAD
UNIDAD MANEJADORA Limpieza interior y exterior de la unidad de acondicionador de aire. 3. Limpieza, Lavado o remplazo de filtros de aire (según corresponda). 4. Limpieza y peinado de serpentines. 5. Limpieza de bandejas de drenaje. 6. Limpieza del blower de ventilación. Lubricación en general, en caso de ser requerida. 8. Revisión del alineamiento del acople de los motores, si es el caso. 9. Ajuste tornillos de ensamble. 10. Revisión y verificación de la operación de válvulas solenoides, si es el caso. 11. Revisión de Motores eléctricos. 12. Revisión y ajuste de elementos eléctricos. 13. Limpieza contactos eléctricos, bimetálicos de protección e iluminación de señalización. 14. Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos. 15. Determinar temperaturas de entrada y salida del serpentín evaporador. Realizado	UNIDAD CONDENSADORA 1. Limpieza interior y exterior de la unidad 2. Limpieza del rotor del ventilador 3. Limpieza del serpentín 4. Limpieza del circuito de potencia 5. Lavado y peine del serpentín 6. Lubricación en general 7. Revisión del ajuste y estado de motores eléctricos 8. Chequeo de la mirilla de líquido, si es el caso 9. Revisión y verificación de la operación de las válvulas de servicio 10. Revisión y limpieza de contactos y bimetálicos del interruptor y protección de motores eléctricos 11. Determinar temperaturas de entrada y salida del aire de condensación 12. Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos. 13. Revisión de la presión del refrigerante, ajuste del mismo si es necesario. Realizado
COMPRESORES 1. Toma de lectura de voltaje y amperaje 2. Limpieza exterior de los compresores y sus controles 3. Revisión de la presión del refrigerante, ajuste de refrigerante si es el caso Realizado	CIRCUITO DE REFRIGERACIÓN 1. Inspección visual de la tubería para determinar su estado y aislamiento 2. Revisión de las protecciones tales como: Breaker, relevos, térmicos, presostatos, swich de flujo. Realizado
CIRCUITOS DE CONTROL 1. Verificar operación y calibración del termostato de operación. 2. Pruebas de disparo Realizado	OBSERVACIONES Realizado
FIRMA DEL TECNICO  Firmado por: Jorge Maza	FIRMA DE QUIEN RECIBE EL SERVICIO  Firmado por: Luis Miguel Shorbot

9) REGISTRO FOTOGRAFICO
(antes duarante y despues)







10) VOLTAJE

11) AMPERAJE

12) PRESION

-
Teléfono: 01028052024
Número de identificación empresarial: 01028052024
Email: comunicate@gmail.com
Dirección: 01028052024

Informaciones del cliente

Nombre del cliente
FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE GRUPO 2 SECCIONAL BOLIVAR N° FGN-RCA-0106-2024

Tarea #1998415


Tipo de tarea
ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO PREVENTIVOS AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0106-2024

Descripcion
Uri

ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO PREVENTIVOS AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0106-2024

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE. NIT
ASESORÍAS Y ACABADOS ÁVILA S.A.S. NIT. 901.126.360 - 7

OBJETO:" Prestar el servicio especializado de mantenimiento preventivo y correctivo, incluido el suministro de repuestos, para los equipos acondicionadores de aire en las sedes de la Fiscalía General de la Nación – Regional Caribe (Grupo 2 Seccional Bolivar)

FECHA 13/12/2024	LUGAR Uri
UBICACIÓN Cuarto de rack 1	MARCA Trane
SERIAL Na	MODELO Na
CAPACIDAD 12000btu	EQUIPO QUEDA OPERATIVO SI QUEDA OPERATIVO SIN NOVEDAD
UNIDAD MANEJADORA Limpieza interior y exterior de la unidad de acondicionador de aire. 3. Limpieza, Lavado o remplazo de filtros de aire (según corresponda). 4. Limpieza y peinado de serpentines. 5. Limpieza de bandejas de drenaje. 6. Limpieza del blower de ventilación. Lubricación en general, en caso de ser requerida. 8. Revisión del alineamiento del acople de los motores, si es el caso. 9. Ajuste tornillos de ensamble. 10. Revisión y verificación de la operación de válvulas solenoides, si es el caso. 11. Revisión de Motores eléctricos. 12. Revisión y ajuste de elementos eléctricos. 13. Limpieza contactos eléctricos, bimetálicos de protección e iluminación de señalización. 14. Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos. 15. Determinar temperaturas de entrada y salida del serpentín evaporador. Realizado	UNIDAD CONDENSADORA 1. Limpieza interior y exterior de la unidad 2. Limpieza del rotor del ventilador 3. Limpieza del serpentín 4. Limpieza del circuito de potencia 5. Lavado y peine del serpentín 6. Lubricación en general 7. Revisión del ajuste y estado de motores eléctricos 8. Chequeo de la mirilla de líquido, si es el caso 9. Revisión y verificación de la operación de las válvulas de servicio 10. Revisión y limpieza de contactos y bimetálicos del interruptor y protección de motores eléctricos 11. Determinar temperaturas de entrada y salida del aire de condensación 12. Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos. 13. Revisión de la presión del refrigerante, ajuste del mismo si es necesario. Realizado
COMPRESORES 1. Toma de lectura de voltaje y amperaje 2. Limpieza exterior de los compresores y sus controles 3. Revisión de la presión del refrigerante, ajuste de refrigerante si es el caso Realizado	CIRCUITO DE REFRIGERACIÓN 1. Inspección visual de la tubería para determinar su estado y aislamiento 2. Revisión de las protecciones tales como: Breaker, relevos, térmicos, presostatos, swich de flujo. Realizado
CIRCUITOS DE CONTROL 1. Verificar operación y calibración del termostato de operación. 2. Pruebas de disparo Realizado	OBSERVACIONES Realizado
FIRMA DEL TECNICO  Firmado por: Gabriel Carillo	FIRMA DE QUIEN RECIBE EL SERVICIO  Firmado por: Luis Miguel Shorbot

9) REGISTRO FOTOGRAFICO (antes duarante y despues)
  
10) VOLTAJE
11) AMPERAJE
12) PRESION

-
Teléfono: 01028052024
Número de identificación empresarial: 01028052024
Email: comunicate@gmail.com
Dirección: 01028052024

Informaciones del cliente

Nombre del cliente
FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE GRUPO 2 SECCIONAL BOLIVAR N° FGN-RCA-0106-2024

Tarea #1998416


Tipo de tarea
ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO PREVENTIVOS AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0106-2024

Descripcion
Uri

ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO PREVENTIVOS AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0106-2024

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE. NIT
ASESORÍAS Y ACABADOS ÁVILA S.A.S. NIT. 901.126.360 - 7

OBJETO:" Prestar el servicio especializado de mantenimiento preventivo y correctivo, incluido el suministro de repuestos, para los equipos acondicionadores de aire en las sedes de la Fiscalía General de la Nación – Regional Caribe (Grupo 2 Seccional Bolivar)

FECHA 13/12/2024	LUGAR Uri
UBICACIÓN Cuarto de rack 2	MARCA Trane
SERIAL Na	MODELO Na
CAPACIDAD 12000btu	EQUIPO QUEDA OPERATIVO SI QUEDA OPERATIVO SIN NOVEDAD
UNIDAD MANEJADORA Limpieza interior y exterior de la unidad de acondicionador de aire. 3. Limpieza, Lavado o remplazo de filtros de aire (según corresponda). 4. Limpieza y peinado de serpentines. 5. Limpieza de bandejas de drenaje. 6. Limpieza del blower de ventilación. Lubricación en general, en caso de ser requerida. 8. Revisión del alineamiento del acople de los motores, si es el caso. 9. Ajuste tornillos de ensamble. 10. Revisión y verificación de la operación de válvulas solenoides, si es el caso. 11. Revisión de Motores eléctricos. 12. Revisión y ajuste de elementos eléctricos. 13. Limpieza contactos eléctricos, bimetálicos de protección e iluminación de señalización. 14. Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos. 15. Determinar temperaturas de entrada y salida del serpentín evaporador. Realizado	UNIDAD CONDENSADORA 1. Limpieza interior y exterior de la unidad 2. Limpieza del rotor del ventilador 3. Limpieza del serpentín 4. Limpieza del circuito de potencia 5. Lavado y peine del serpentín 6. Lubricación en general 7. Revisión del ajuste y estado de motores eléctricos 8. Chequeo de la mirilla de líquido, si es el caso 9. Revisión y verificación de la operación de las válvulas de servicio 10. Revisión y limpieza de contactos y bimetálicos del interruptor y protección de motores eléctricos 11. Determinar temperaturas de entrada y salida del aire de condensación 12. Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos. 13. Revisión de la presión del refrigerante, ajuste del mismo si es necesario. Realizado
COMPRESORES 1. Toma de lectura de voltaje y amperaje 2. Limpieza exterior de los compresores y sus controles 3. Revisión de la presión del refrigerante, ajuste de refrigerante si es el caso Realizado	CIRCUITO DE REFRIGERACIÓN 1. Inspección visual de la tubería para determinar su estado y aislamiento 2. Revisión de las protecciones tales como: Breaker, relevos, térmicos, presostatos, swich de flujo. Realizado
CIRCUITOS DE CONTROL 1. Verificar operación y calibración del termostato de operación. 2. Pruebas de disparo Realizado	OBSERVACIONES Realizado
FIRMA DEL TECNICO  Firmado por: Miguel Sarabia	FIRMA DE QUIEN RECIBE EL SERVICIO  Firmado por: Luis Miguel Shorbot

9) REGISTRO FOTOGRAFICO
(antes duarante y despues)









10) VOLTAJE

11) AMPERAJE

12) PRESION

-
Teléfono: 01028052024
Número de identificación empresarial: 01028052024
Email: comunicate@gmail.com
Dirección: 01028052024

Informaciones del cliente

Nombre del cliente
FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE GRUPO 2 SECCIONAL BOLIVAR N° FGN-RCA-0106-2024

Tarea #1998417



Tipo de tarea
ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO PREVENTIVOS AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0106-2024

Descripcion
Uri

ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO PREVENTIVOS AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0106-2024

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE. NIT
ASESORÍAS Y ACABADOS ÁVILA S.A.S. NIT. 901.126.360 - 7

OBJETO:" Prestar el servicio especializado de mantenimiento preventivo y correctivo, incluido el suministro de repuestos, para los equipos acondicionadores de aire en las sedes de la Fiscalía General de la Nación – Regional Caribe (Grupo 2 Seccional Bolivar)

FECHA 13/12/2024	LUGAR Uri
UBICACIÓN Balistica	MARCA Trane
SERIAL Na	MODELO C4TVCO09B100A
CAPACIDAD 36000btu	EQUIPO QUEDA OPERATIVO SI QUEDA OPERATIVO SIN NOVEDAD
UNIDAD MANEJADORA Limpieza interior y exterior de la unidad de acondicionador de aire. 3. Limpieza, Lavado o remplazo de filtros de aire (según corresponda). 4. Limpieza y peinado de serpentines. 5. Limpieza de bandejas de drenaje. 6. Limpieza del blower de ventilación. Lubricación en general, en caso de ser requerida. 8. Revisión del alineamiento del acople de los motores, si es el caso. 9. Ajuste tornillos de ensamble. 10. Revisión y verificación de la operación de válvulas solenoides, si es el caso. 11. Revisión de Motores eléctricos. 12. Revisión y ajuste de elementos eléctricos. 13. Limpieza contactos eléctricos, bimetálicos de protección e iluminación de señalización. 14. Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos. 15. Determinar temperaturas de entrada y salida del serpentín evaporador. Realizado	UNIDAD CONDENSADORA 1. Limpieza interior y exterior de la unidad 2. Limpieza del rotor del ventilador 3. Limpieza del serpentín 4. Limpieza del circuito de potencia 5. Lavado y peine del serpentín 6. Lubricación en general 7. Revisión del ajuste y estado de motores eléctricos 8. Chequeo de la mirilla de líquido, si es el caso 9. Revisión y verificación de la operación de las válvulas de servicio 10. Revisión y limpieza de contactos y bimetálicos del interruptor y protección de motores eléctricos 11. Determinar temperaturas de entrada y salida del aire de condensación 12. Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos. 13. Revisión de la presión del refrigerante, ajuste del mismo si es necesario. Realizado
COMPRESORES 1. Toma de lectura de voltaje y amperaje 2. Limpieza exterior de los compresores y sus controles 3. Revisión de la presión del refrigerante, ajuste de refrigerante si es el caso Realizado	CIRCUITO DE REFRIGERACIÓN 1. Inspección visual de la tubería para determinar su estado y aislamiento 2. Revisión de las protecciones tales como: Breaker, relevos, térmicos, presostatos, swich de flujo. Realizado
CIRCUITOS DE CONTROL 1. Verificar operación y calibración del termostato de operación. 2. Pruebas de disparo Realizado	OBSERVACIONES Realizado
FIRMA DEL TECNICO  Firmado por: Jorge Maza	FIRMA DE QUIEN RECIBE EL SERVICIO  Firmado por: Luis Miguel Shorbot

9) REGISTRO FOTOGRAFICO
(antes duarante y despues)









10) VOLTAJE

11) AMPERAJE

12) PRESION

-
Teléfono: 01028052024
Número de identificación empresarial: 01028052024
Email: comunicate@gmail.com
Dirección: 01028052024

Informaciones del cliente

Nombre del cliente
FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE GRUPO 2 SECCIONAL BOLIVAR N° FGN-RCA-0106-2024

Tarea #1998418


Tipo de tarea
ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO PREVENTIVOS AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0106-2024

Descripcion
Uri

ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO PREVENTIVOS AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0106-2024

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE. NIT
ASESORÍAS Y ACABADOS ÁVILA S.A.S. NIT. 901.126.360 - 7

OBJETO:" Prestar el servicio especializado de mantenimiento preventivo y correctivo, incluido el suministro de repuestos, para los equipos acondicionadores de aire en las sedes de la Fiscalía General de la Nación – Regional Caribe (Grupo 2 Seccional Bolivar)

FECHA 13/12/2024	LUGAR Uri
UBICACIÓN Balística 2	MARCA Trane
SERIAL Na	MODELO C4TVCO09B100A
CAPACIDAD 36000btu	EQUIPO QUEDA OPERATIVO SI QUEDA OPERATIVO SIN NOVEDAD
UNIDAD MANEJADORA Limpieza interior y exterior de la unidad de acondicionador de aire. 3. Limpieza, Lavado o remplazo de filtros de aire (según corresponda). 4. Limpieza y peinado de serpentines. 5. Limpieza de bandejas de drenaje. 6. Limpieza del blower de ventilación. Lubricación en general, en caso de ser requerida. 8. Revisión del alineamiento del acople de los motores, si es el caso. 9. Ajuste tornillos de ensamble. 10. Revisión y verificación de la operación de válvulas solenoides, si es el caso. 11. Revisión de Motores eléctricos. 12. Revisión y ajuste de elementos eléctricos. 13. Limpieza contactos eléctricos, bimetálicos de protección e iluminación de señalización. 14. Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos. 15. Determinar temperaturas de entrada y salida del serpentín evaporador. Realizado	UNIDAD CONDENSADORA 1. Limpieza interior y exterior de la unidad 2. Limpieza del rotor del ventilador 3. Limpieza del serpentín 4. Limpieza del circuito de potencia 5. Lavado y peine del serpentín 6. Lubricación en general 7. Revisión del ajuste y estado de motores eléctricos 8. Chequeo de la mirilla de líquido, si es el caso 9. Revisión y verificación de la operación de las válvulas de servicio 10. Revisión y limpieza de contactos y bimetálicos del interruptor y protección de motores eléctricos 11. Determinar temperaturas de entrada y salida del aire de condensación 12. Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos. 13. Revisión de la presión del refrigerante, ajuste del mismo si es necesario. Realizado
COMPRESORES 1. Toma de lectura de voltaje y amperaje 2. Limpieza exterior de los compresores y sus controles 3. Revisión de la presión del refrigerante, ajuste de refrigerante si es el caso Realizado	CIRCUITO DE REFRIGERACIÓN 1. Inspección visual de la tubería para determinar su estado y aislamiento 2. Revisión de las protecciones tales como: Breaker, relevos, térmicos, presostatos, swich de flujo. Realizado
CIRCUITOS DE CONTROL 1. Verificar operación y calibración del termostato de operación. 2. Pruebas de disparo Realizado	OBSERVACIONES Realizado
FIRMA DEL TECNICO  Firmado por: Gabriel Carillo	FIRMA DE QUIEN RECIBE EL SERVICIO  Firmado por: Luis Miguel Shorbot

9) REGISTRO FOTOGRAFICO
(antes duarante y despues)









10) VOLTAJE

11) AMPERAJE

12) PRESION

-
Teléfono: 01028052024
Número de identificación empresarial: 01028052024
Email: comunicate@gmail.com
Dirección: 01028052024

Informaciones del cliente

Nombre del cliente
FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE GRUPO 2 SECCIONAL BOLIVAR N° FGN-RCA-0106-2024

Tarea #1998419

Tipo de tarea
ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO PREVENTIVOS AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0106-2024

Descripcion
Uri

ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO PREVENTIVOS AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0106-2024

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE. NIT
ASESORÍAS Y ACABADOS ÁVILA S.A.S. NIT. 901.126.360 - 7

OBJETO:" Prestar el servicio especializado de mantenimiento preventivo y correctivo, incluido el suministro de repuestos, para los equipos acondicionadores de aire en las sedes de la Fiscalía General de la Nación – Regional Caribe (Grupo 2 Seccional Bolivar)

FECHA 13/12/2024	**LUGAR** Uri
UBICACIÓN Balística 3	**MARCA** Midea
SERIAL Na	**MODELO** C4TVCO09B100A
CAPACIDAD 36000btu	**EQUIPO QUEDA OPERATIVO** SI QUEDA OPERATIVO SIN NOVEDAD
UNIDAD MANEJADORA Limpieza interior y exterior de la unidad de acondicionador de aire. 3. Limpieza, Lavado o remplazo de filtros de aire (según corresponda). 4. Limpieza y peinado de serpentines. 5. Limpieza de bandejas de drenaje. 6. Limpieza del blower de ventilación. Lubricación en general, en caso de ser requerida. 8. Revisión del alineamiento del acople de los motores, si es el caso. 9. Ajuste tornillos de ensamble. 10. Revisión y verificación de la operación de válvulas solenoides, si es el caso. 11. Revisión de Motores eléctricos. 12. Revisión y ajuste de elementos eléctricos. 13. Limpieza contactos eléctricos, bimetálicos de protección e iluminación de señalización. 14. Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos. 15. Determinar temperaturas de entrada y salida del serpentín evaporador. Realizado	**UNIDAD CONDENSADORA** 1. Limpieza interior y exterior de la unidad 2. Limpieza del rotor del ventilador 3. Limpieza del serpentín 4. Limpieza del circuito de potencia 5. Lavado y peine del serpentín 6. Lubricación en general 7. Revisión del ajuste y estado de motores eléctricos 8. Chequeo de la mirilla de liquido, si es el caso 9. Revisión y verificación de la operación de las válvulas de servicio 10. Revisión y limpieza de contactos y bimetálicos del interruptor y protección de motores eléctricos 11. Determinar temperaturas de entrada y salida del aire de condensación 12. Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos. 13. Revisión de la presión del refrigerante, ajuste del mismo si es necesario. Realizado
COMPRESORES 1. Toma de lectura de voltaje y amperaje 2. Limpieza exterior de los compresores y sus controles 3. Revisión de la presión del refrigerante, ajuste de refrigerante si es el caso Realizado	**CIRCUITO DE REFRIGERACIÓN** 1. Inspección visual de la tubería para determinar su estado y aislamiento 2. Revisión de las protecciones tales como: Breaker, relevos, térmicos, presostatos, swich de flujo. Realizado
CIRCUITOS DE CONTROL 1. Verificar operación y calibración del termostato de operación. 2. Pruebas de disparo Realizado	**OBSERVACIONES** Realizado

FIRMA DEL TECNICO	FIRMA DE QUIEN RECIBE EL SERVICIO
	
Firmado por: Miguel Sarabia	**Firmado por: Luis Miguel Shorbot**

9) REGISTRO FOTOGRAFICO
(antes duarante y despues)









10) VOLTAJE

11) AMPERAJE

12) PRESION

-
Teléfono: 01028052024
Número de identificación empresarial: 01028052024
Email: comunicate@gmail.com
Dirección: 01028052024

Informaciones del cliente

Nombre del cliente
FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE GRUPO 2 SECCIONAL BOLIVAR N° FGN-RCA-0106-2024

Tarea #1998420

Tipo de tarea
ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO PREVENTIVOS AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0106-2024

Descripcion
Uri

ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO PREVENTIVOS AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0106-2024

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE. NIT
ASESORÍAS Y ACABADOS ÁVILA S.A.S. NIT. 901.126.360 - 7

OBJETO:" Prestar el servicio especializado de mantenimiento preventivo y correctivo, incluido el suministro de repuestos, para los equipos acondicionadores de aire en las sedes de la Fiscalía General de la Nación – Regional Caribe (Grupo 2 Seccional Bolivar)

FECHA 13/12/2024	LUGAR Uri
UBICACIÓN Balística 4	MARCA Trane
SERIAL Na	MODELO C4TVCO09B100A
CAPACIDAD 36000btu	EQUIPO QUEDA OPERATIVO SI QUEDA OPERATIVO SIN NOVEDAD
UNIDAD MANEJADORA Limpieza interior y exterior de la unidad de acondicionador de aire. 3. Limpieza, Lavado o remplazo de filtros de aire (según corresponda). 4. Limpieza y peinado de serpentines. 5. Limpieza de bandejas de drenaje. 6. Limpieza del blower de ventilación. Lubricación en general, en caso de ser requerida. 8. Revisión del alineamiento del acople de los motores, si es el caso. 9. Ajuste tornillos de ensamble. 10. Revisión y verificación de la operación de válvulas solenoides, si es el caso. 11. Revisión de Motores eléctricos. 12. Revisión y ajuste de elementos eléctricos. 13. Limpieza contactos eléctricos, bimetálicos de protección e iluminación de señalización. 14. Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos. 15. Determinar temperaturas de entrada y salida del serpentín evaporador. Realizado	UNIDAD CONDENSADORA 1. Limpieza interior y exterior de la unidad 2. Limpieza del rotor del ventilador 3. Limpieza del serpentín 4. Limpieza del circuito de potencia 5. Lavado y peine del serpentín 6. Lubricación en general 7. Revisión del ajuste y estado de motores eléctricos 8. Chequeo de la mirilla de líquido, si es el caso 9. Revisión y verificación de la operación de las válvulas de servicio 10. Revisión y limpieza de contactos y bimetálicos del interruptor y protección de motores eléctricos 11. Determinar temperaturas de entrada y salida del aire de condensación 12. Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos. 13. Revisión de la presión del refrigerante, ajuste del mismo si es necesario. Realizado
COMPRESORES 1. Toma de lectura de voltaje y amperaje 2. Limpieza exterior de los compresores y sus controles 3. Revisión de la presión del refrigerante, ajuste de refrigerante si es el caso Realizado	CIRCUITO DE REFRIGERACIÓN 1. Inspección visual de la tubería para determinar su estado y aislamiento 2. Revisión de las protecciones tales como: Breaker, relevos, térmicos, presostatos, swich de flujo. Realizado
CIRCUITOS DE CONTROL 1. Verificar operación y calibración del termostato de operación. 2. Pruebas de disparo Realizado	OBSERVACIONES Realizado
FIRMA DEL TECNICO  Firmado por: Jorge Maza	FIRMA DE QUIEN RECIBE EL SERVICIO  Firmado por: Luis Miguel Shorbot

9) REGISTRO FOTOGRAFICO
(antes duarante y despues)









10) VOLTAJE

11) AMPERAJE

12) PRESION

-
Teléfono: 01028052024
Número de identificación empresarial: 01028052024
Email: comunicate@gmail.com
Dirección: 01028052024

Informaciones del cliente

Nombre del cliente
FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE GRUPO 2 SECCIONAL BOLIVAR N° FGN-RCA-0106-2024

Tarea #1998427


Tipo de tarea
ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO PREVENTIVOS AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0106-2024

Descripcion
Uri

ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO PREVENTIVOS AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0106-2024

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE. NIT
ASESORÍAS Y ACABADOS ÁVILA S.A.S. NIT. 901.126.360 - 7

OBJETO:" Prestar el servicio especializado de mantenimiento preventivo y correctivo, incluido el suministro de repuestos, para los equipos acondicionadores de aire en las sedes de la Fiscalía General de la Nación – Regional Caribe (Grupo 2 Seccional Bolivar)

FECHA 13/12/2024	LUGAR Uri
UBICACIÓN Satellite	MARCA Trane
SERIAL Na	MODELO C4TVCO09B100A
CAPACIDAD 36000btu	EQUIPO QUEDA OPERATIVO SI QUEDA OPERATIVO SIN NOVEDAD
UNIDAD MANEJADORA Limpieza interior y exterior de la unidad de acondicionador de aire. 3. Limpieza, Lavado o remplazo de filtros de aire (según corresponda). 4. Limpieza y peinado de serpentines. 5. Limpieza de bandejas de drenaje. 6. Limpieza del blower de ventilación. Lubricación en general, en caso de ser requerida. 8. Revisión del alineamiento del acople de los motores, si es el caso. 9. Ajuste tornillos de ensamble. 10. Revisión y verificación de la operación de válvulas solenoides, si es el caso. 11. Revisión de Motores eléctricos. 12. Revisión y ajuste de elementos eléctricos. 13. Limpieza contactos eléctricos, bimetálicos de protección e iluminación de señalización. 14. Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos. 15. Determinar temperaturas de entrada y salida del serpentín evaporador. Realizado	UNIDAD CONDENSADORA 1. Limpieza interior y exterior de la unidad 2. Limpieza del rotor del ventilador 3. Limpieza del serpentín 4. Limpieza del circuito de potencia 5. Lavado y peine del serpentín 6. Lubricación en general 7. Revisión del ajuste y estado de motores eléctricos 8. Chequeo de la mirilla de líquido, si es el caso 9. Revisión y verificación de la operación de las válvulas de servicio 10. Revisión y limpieza de contactos y bimetálicos del interruptor y protección de motores eléctricos 11. Determinar temperaturas de entrada y salida del aire de condensación 12. Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos. 13. Revisión de la presión del refrigerante, ajuste del mismo si es necesario. Realizado
COMPRESORES 1. Toma de lectura de voltaje y amperaje 2. Limpieza exterior de los compresores y sus controles 3. Revisión de la presión del refrigerante, ajuste de refrigerante si es el caso Realizado	CIRCUITO DE REFRIGERACIÓN 1. Inspección visual de la tubería para determinar su estado y aislamiento 2. Revisión de las protecciones tales como: Breaker, relevos, térmicos, presostatos, swich de flujo. Realizado
CIRCUITOS DE CONTROL 1. Verificar operación y calibración del termostato de operación. 2. Pruebas de disparo Realizado	OBSERVACIONES Realizado
FIRMA DEL TECNICO  Firmado por: Gabriel Carillo	FIRMA DE QUIEN RECIBE EL SERVICIO  Firmado por: Luis Miguel Shorbot