| FICHA DE AVALÚO MOTOS | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **ASPECTOS GENERALES** | | | | |
| Solicitante del avalúo: | SECRETARÍA DE TRÁNSITO DE CÚCUTA | | | |
| Placa: | **AE6R13G** | | | |
| Localización: | PATIO SECRETARÍA DE TRÁNSITO | | | |
| Fecha inicio de custodia: | **23/12/2024** | | | |
| Fecha de inspección: | Noviembre 2024 | | | |
| Fecha de informe: | 28 de diciembre de 2024 | | | |
| Objeto a finalidad del avalúo: | Determinar el estado actual y valor de liquidación del vehículo objeto del avalúo y determinar su estado de deterioro para la secretaría de tránsito de Cúcuta. | | | |
| Marco Legal: | El presente avalúo comercial sigue lineamientos de las Normas Técnicas Sectoriales: NTS S02, NTS S03, NTS M04, NTS S04 y las guías Técnicas Sectoriales: GTSE03, GTSG02; y Norma NIIF. | | | |
| Título de la propiedad: | Al momento de la inspección no se presenta documento de licencia de tránsito que acredite la propiedad del vehículo. | | | |
| Consulta RUNT | Positiva | | | |
| | Negativa | | **X** | |
| **IDENTIFICACIÓN DEL BIEN** | | | | |
| ITEM | Descripción | ITEM | Descripción | |
| Placa | **AE6R13G** | Modelo | **0** | |
| Marca | **BERA** | Color | **SIN INFORMACIÓN** | |
| Línea | **SIN INFORMACIÓN** | Posición de Inventario | **2521** | |
| **ESTADO DEL BIEN** | | | | |
| Latonería | Mal Estado | Tapicería | Mal Estado | |
| Pintura | Mal Estado | Identificación | Visible | |
| Vidrios | Mal Estado | Chasís | N/A | |
| **Peso Bruto Aprox.** | **98** **Kg** | Motor | N/A | |
| **CONCEPTO TÉCNICO** | | | | |
| El vehículo está en condiciones deficientes afectando la seguridad activa y pasiva, sus piezas estructurales están en un alto grado de corrosión y por ende no es recuperable. Con lo anteriormente mencionado, se determina **el valor de chatarra por peso**. | | | | |
| Estado del vehículo: | Desfavorable | | | |
| Inspección realizada por: | Norma Rodríguez | | | |







| CONSIDERACIONES FINALES | | | |
|---|---|---|---|
| Capacidad transportadora | No aplica. | | |
| Tabla de valores | Valores relacionados con el avalúo | | |
| Razonable motor | No aplica | Llantas | No aplica |
| Razonable carrocería | No aplica | Pintura | No aplica |
| Razonable repuestos y mano de obra | No aplica | Motor a punto | No aplica |
| | | | |
| Índice de reparabilidad mínimo (%) | 90% | Valor chatarra Automotor | $700 pesos colombianos por Kg de chatarra |

| AVALÚO COMERCIAL | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Identificación técnica | **Peso Neto después de Merma** | **49** | **Kg** | **Precio del Vehículo en su estado actual** |
| Vigencia del avalúo | **31 DE MARZO 2025** | | | **$ 34.300** |


NORMA LUCÍA RODRIGUEZ
Perito avaluador RNA
nluciar@hotmail.com
3004758897