

Informe Final de Actividades

Fecha: 11 al 30 de diciembre de 2024

Lugar: Carrera 58 53A-4 y Carrera 57 49-125, Medellín, Antioquia

Coordenadas: Diversos puntos especificados en las evidencias fotográficas

Actividades Realizadas

1. Permisos de trabajo en caliente:

- Se habilitaron permisos para actividades que involucraron soldadura y corte de materiales metálicos.
- Se verificó el cumplimiento de los requisitos antes de iniciar las labores, incluyendo la revisión de extintores y elementos de protección contra incendios.

2. Soldadura y corte:

- Se realizó soldadura y corte de estructuras metálicas para ensamblar y ajustar piezas.
- El personal utilizó equipos de soldadura certificados y verificó previamente las condiciones de seguridad del área.
- Se garantizaron las distancias de seguridad necesarias para evitar exposición a chispas o materiales calientes.

3. Levantamiento de materiales pesados:

- Se llevaron a cabo actividades de movimiento y ensamblaje de estructuras metálicas con la ayuda de varios trabajadores.
- Se aplicaron técnicas ergonómicas para prevenir lesiones biomecánicas.
- Se utilizó el equipo de protección adecuado, incluyendo guantes, cascos y botas con punta de acero.

4. Orden y aseo:

- Al finalizar las actividades, se realizaron labores de limpieza del área, asegurando la disposición adecuada de los residuos generados.
- Se verificó que el espacio quedara libre de riesgos potenciales, como restos de materiales metálicos o herramientas fuera de lugar.

Recomendaciones Implementadas en SST

- Uso obligatorio de equipos de protección personal (EPP), tales como caretas de soldadura, guantes, cascos, botas de seguridad y ropa ignífuga.
- Supervisión continua durante las actividades de soldadura y corte para mitigar riesgos asociados a quemaduras, incendios o exposición a radiación.
- Capacitación previa al personal sobre técnicas de levantamiento seguro y prevención de lesiones musculoesqueléticas.
- Implementación de barreras y delimitación del área de trabajo para prevenir el acceso de personal no autorizado.
- Monitoreo constante de las condiciones ambientales para evitar riesgos por fatiga o deshidratación.


Resultados Finales

- Sin incidentes ni accidentes: Durante la ejecución de las actividades no se reportaron eventos que comprometieran la seguridad o salud del personal.
- Cumplimiento del orden y aseo: Todas las áreas intervenidas fueron limpiadas y organizadas adecuadamente al cierre de la jornada.
- Tiempos de ejecución: Las actividades se desarrollaron en los tiempos establecidos sin interrupciones significativas.

Conclusiones

Las actividades realizadas cumplieron con los lineamientos de Seguridad y Salud en el Trabajo, garantizando un ambiente seguro para los trabajadores y finalizando sin eventualidades negativas. El correcto uso de EPP, la supervisión activa y el compromiso del personal fueron factores clave para lograr los objetivos planteados.

EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS




Referencia: 1.jpg



Referencia: 2.jpg



Referencia: 3.jpg



Reference: 5.jpg



Se adjuntan hojas de seguridad de sustancias químicas utilizadas durante la ejecución de actividades.