PARA: Coordinador Grupo de Apoyo Administrativo Mixto
DE: **Subdirector del Centro de Servicios y Gestión Empresarial**

ASUNTO: Pago contrato No. **5471371.** pago, No. Factura **No. KAV 5** por Valor total **$35,139,540** de **MTTO BIENES MUEBLES, MAQUINARIA, EQUIPO- CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTIO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DEL AREA DE GASTRONOMIA DEL CENTRO DE SERVICIOS Y GESTIÓN EMPRESARIAL DEL SENA REGIONAL ANTIOQUIA**

Como ordenador del Gasto **Autorizo el registro presupuestal del gasto, el registro de la obligación y el pago**:

NOMBRE DE LA PERSONA JURIDICA O NATURAL: KAVAT SAS
CEDULA O NIT: 901563667
TIPO DE DOCUMENTO CONTRACTUAL Contrato 5471371

CONCEPTO DEL PAGO: MTTO BIENES MUEBLES, MAQUINARIA, EQUIPO- CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTIO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DEL AREA DE GASTRONOMIA DEL CENTRO DE SERVICIOS Y GESTIÓN EMPRESARIAL DEL SENA REGIONAL ANTIOQUIA

Valor antes de IVA	**$ 29,529,025.21**
Valor del IVA	**$ 5,610,514.79**
Valor Total Notas Crédito	**$0**
Valor total Notas Debito	**$0**
Valor total Pago	**$ 35,139,540.00**


El pago debe realizarse teniendo en cuenta los datos en la siguiente tabla:

TABLA No. 1 Registro Presupuestal del Compromiso número 106523 de 2023

Dependencia	Posición del Gasto	Fuente	Recurso	Situación	PAC
940234-CENTRO DE SERVICIOS Y GESTION EMPRESARIAL-ANTIOQUIA - PRODUCCION CENTROS	C-3603-1300-14-0-3603025-02-ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL	Propios	20	CFS	35.139.540
Total					**35.139.540**

USO PRESUPUESTAL por aplicar A-02-02-02-008-007-01-5 - $ 35.139.540

El giro de los recursos debe realizarse a **cuenta de Ahorro 08300002328 BANCOLOMBIA S.A.**. nombre de **NIT 901563667 KAVAT SAS**



Jorge Hernán Vélez Gallego
Subdirector (e)

Proyectó: Luis Socarraz Berty
Copia: Eliana Osorio Aguirre <elosorio@sena.edu.co>

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATACIÓN DE PRESTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS, EL SUPERVISOR DEL CONTRATO CO1.PCCNTR.5471371, SUSCRITO ENTRE EL SENA, CENTRO DE SERVICIOS Y GESTIÓN EMPRESARIAL Y KOVAT S.A.S NIT 901.563.667-6, DANDO CUMPLIMIENTO A LA RESOLUCIÓN 0202 DE 2014, -MANUAL DE SUPERVISIÓN-

CERTIFICA:

Qué KOVAT S.A.S con NIT**: 901.563.667-6,** es proveedor del SENA, Centro de Servicios y Gestión Empresarial, según consta en el contrato N° CO1.PCCNTR.5471371., cuyo objeto es: **"CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTIO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DEL AREA DE GASTRONOMIA DEL CENTRO DE SERVICIOS Y GESTIÓN EMPRESARIAL CELEBRADO POR UN VALOR TOTAL DE TREINTA Y CINCO MILLONES CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CUARENTA PESOS ($ 35.139.540) IVA INCLUIDO**


2. Que la ejecución del contrato comenzó el día 19 **de octubre de 2023** con un plazo para su cumplimiento hasta el día 15 **de diciembre de 2023**.

3. Que el proveedor cumplió a cabalidad con el objeto y las obligaciones para las cuales fue contratado, tal como consta en el informe del supervisor del 22 de Diciembre de 2023, por tal razón se recomienda dar inicio al trámite de pago a la factura de venta u orden de pago No (KAV 5) y cuyo valor asciende a la suma de $ 35.139.540 IVA incluido, el cual se efectuará mediante transferencia bancaria a favor del contratista en la cuenta de ahorros N° 08300002328 de Bancolombia dentro de los treinta (30) días siguientes al recibo de dicho cobro, previa constancia escrita de aportes al sistema de Seguridad Social y parafiscales, los cuales se anexan.

4. Que, una vez efectuado este pago, el saldo por ejecutar en el presente contrato será de. ($0)

5. Que el saldo de **($0**) se desapropiara del respetivo contrato

Esta certificación se suscribe en Medellín a los 22 días de diciembre de 2023.



EDWIN ALONSO MESA CARTAGENA
SUPERVISOR

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
INFORME DE SUPERVISIÓN
CONTRATACIÓN DE PRESTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

CONTRATO No. CO1.PCCNTR.5471371 DE 2023
NOMBRE DEL CONTRATISTA: **KOVAT S.A.S**

IDENTIFICACION DEL CONTRATISTA: 901.563.667-6

OBJETO DEL CONTRATO: "CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTIO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DEL AREA DE GASTRONOMIA DEL CENTRO DE SERVICIOS Y GESTIÓN EMPRESARIAL "

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:

En virtud del contrato CO1.PCCNTR.5471371 DE 2023 el CONTRATISTA adquirió para con el SENA las siguientes obligaciones:

Todas aquellas obligaciones inherentes al contrato y necesarias para la correcta ejecución de este.

Obligaciones del contratista

El contratista se obliga para con el SENA a:

Obligaciones Generales del Contratista:

a. Ejecutar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones definidas en los Documentos del Proceso de contratación

b. Cumplir con las especificaciones técnicas del objeto presentadas en la oferta.

c. Dar a conocer al SENA cualquier reclamación, petición, orden o similar de terceros que indirecta o directamente pueda tener algún efecto sobre la ejecución del Contrato o sobre sus obligaciones.

d. Obrar con lealtad y buena fe en el desarrollo del contrato.

Obligaciones específicas del contratista.

a. Prestar el objeto del contrato, de acuerdo con las especificaciones descritas en su oferta y en los estudios previos de conveniencia y oportunidad, dentro del término y en el sitio señalado, en condiciones de eficiencia y calidad de conformidad a los parámetros establecidos en el SENA.

b. Cumplir las instrucciones impartidas por el funcionario encargado del control y vigilancia del contrato y además que sean inherentes al objeto de la presente contratación.

c. Todos los elementos y servicios que entregará el contratista deberán ser de primera calidad, libres de defectos e imperfecciones y cumplir con las especificaciones técnicas y de seguridad, de acuerdo con las normas de calidad del producto.

e. Presentar la factura de cobro y copia del pago de la seguridad social al día, al momento de la entrega e instalación de la totalidad de los elementos.

g. Avisar al SENA dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes al conocimiento del hecho o circunstancias que puedan incidir en la no oportuna o debida ejecución del contrato o que puedan poner en peligro los intereses legítimos del SENA.

h. Ejecutar el objeto del presente contrato dentro de los plazos establecidos, bajo las condiciones económicas, técnicas y financieras estipuladas en las cláusulas correspondientes y de acuerdo con su propuesta y la solicitud de cotización o invitación a cotizar los cuales hacen parte vinculante del contrato.

i. El contratista se obliga a sostener el precio de la oferta por la prestación del servicio dentro de la ejecución del contrato. Acatar las instrucciones que para el desarrollo del contrato le imparta el SENA por conducto del Supervisor. Las demás contempladas en el artículo 5 de la ley 80 de 1993.

j. El CONTRATISTA es el único responsable por la vinculación de personal y la celebración de subcontratos todo lo cual debe realizar en su propio nombre y por su propia cuenta y riesgo sin que el SENA adquiera responsabilidad ni solidaridad alguna por dichos actos. Por lo anterior deberá asumir respecto de sus subcontratistas (personal dirigido a la ejecución del contrato) los honorarios o salarios, horas extras, dominicales y festivos, recargo nocturno, indemnizaciones y demás prestaciones, afiliación al sistema de pensiones y Salud según lo ordenado por la Ley 100/94 y que se causen durante la ejecución del contrato, atendiendo a la modalidad de vinculación que aplique con las personas naturales que subcontrate.

k. Permanecer a paz y salvo en el pago de aportes al sistema de seguridad social integral, parafiscales y contratación de aprendices, durante todo el tiempo de ejecución del contrato y acreditar la paz y salvo cada vez que se lo requiera el SENA, por cuanto es un requisito previo para los pagos de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

l. Suministrar la información necesaria al Supervisor del Contrato para elaborar el proyecto de Acta de Liquidación de este, dentro de los términos exigidos en la ley 1150 DE 2007 y el Decreto Ley 0019 de 2012.

m. El contratista se obliga a constituir las garantías dentro de los tres días hábiles siguientes a la firma del contrato (aceptación de la oferta).

n. Dar cumplimiento a las obligaciones del sistema de seguridad social (salud, pensión y riesgos laborales), así como al SG-SST y demás normas aplicables y presentar los documentos respectivos que acrediten todos los anteriores.

o. Todas aquellas obligaciones inherentes al contrato y necesarias para la correcta ejecución del objeto de este.

Obligaciones del Sena

a. Pagar la contraprestación a la que tiene derecho el CONTRATISTA.
b. Exigir a EL CONTRATISTA la ejecución idónea y oportuna de las obligaciones del presente contrato.
c. Suministrar la información que previamente requiera EL CONTRATISTA en relación con el objeto del presente contrato.
d. Suscribir con el CONTRATISTA y/o la INTERVENTORÍA las actas y los demás documentos necesarios para la ejecución y liquidación de este contrato.

LUGAR DE EJECUCIÓN: Para los efectos legales que se deriven de esta cláusula, se tendrá como lugar de ejecución, Complejo Central del SENA ubicado en la calle 51 # 57-70 Barrio San Benito, Medellín

PLAZO DE EJECUCIÓN: El plazo empezara a contarse a partir del día siguiente a la fecha en que se le comunique al contratista del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento, ejecución y legalización; sin exceder el 15 de diciembre de 2023.

FECHA DE INICIACIÓN CONTRATO: La ejecución del contrato inicia desde el día: 19 de octubre del 2023.

FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO: 15 de diciembre del 2023.

VIGENCIA DEL CONTRATO: 2022

VALOR DEL CONTRATO: Treinta y cinco millones ciento treinta y nueve mil quinientos cuarenta pesos ($ 35.139.540) Iva incluido

SUPERVISOR: EDWIN ALONSO MESA CARTAGENA

IDENTIFICACION DEL SUPERVISOR: 71265987

SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN: SI__ NO X

No. De Factura	Valor de Factura
KAV 5 3016	**$ 35.139.540**

BALANCE FINANCIERO:

Valor total del contrato	**$ 35.139.540**
Valor ejecutado a la fecha del presente informe	**$ 0**
Valor del pago a realizar con este informe	**$ 35.139.540**
Saldo pendiente de cancelar al contratista	**$ 0**
Saldo por liberar	**$ 0**

PRODUCTOS ENTREGADOS O ACTIVIDADES EJECUTADAS:

ITEM	ELEMENTO	DESCRIPCIÓN

1	HORNO GHERSON ROTATORIO CON: 1 QUEMADOR, 1 CONTROL DE TEMPERATURA, 2 TEMPORIZADORES DIGITALES, 2 MOTORES ELÉCTRICOS DE 1 Y 1.5 HP, PUERTA DE 1 ALA CON VIDRIO, EN ESTRUCTURA DE ACERO INOXIDABLE CON ESCABILADERO	INSPECCION GENERAL, MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y PUESTA A PUNTO DEL EQUIPO. PLACA 9402863
2	HORNO DE COCINA LAINOX >> HORNO A GAS 10 BANDEJAS CENTRAL INTELIGENTE DE COCCION CAPACIDAD 10 GN 1/1 SARTENES @ 65 SARTENES PROFUNDAS 80-150	INSPECCIÓN GENERAL, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y PUESTA A PUNTO DEL EQUIPO, INSTALACIÓN DE CONEXIONES DE AGUA Y ELECTRICAS Y QUIMICO PARA AUTO LAVADO,

3	ESTUFA DE CALEFACCION DE SEIS PUESTOS CON HORNO, EN ACERO INOXIDABLE DE 100 X70 X 86 CMS DE ALTURA CON SEIS QUEMADORES CON PARRILLA, DOS BANDEJAS RECEPTORAS DE GRASA Y UNA PARRILLA REMOVIBLE. ENTRADA DE GAS CUATRO VANDEJAS DE SALIDA DE GRASA	INSPECCIÓN, MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN VALVULAS DE PASO DE GAS Y RECTIFICACION DE ORIFICIOS A LOS SEIS QUEMADORES Y A LOS QUEMADORES DEL HORNO, LIMPIEZA DE PARRILLAS, MANTENIMIENTO. PLACA 94021070623
4	PROCESADOR DE ALIMENTOS ELECTRONICO EN ACERO INOXIDABLE EQUIPO INDUSTRIAL DE MARCA SKYMSEN PROCESADOR DE ALIMENTOS.	INSPECCIÓN, MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y PUESTA A PUNTO DEL EQUIPO. PLACA 9402103745
5	HORNO EN ACERO MICROONDAS TURBO INDUSTRIAL CON VIDRIO EN LA PUERTA TABLERO DIGITAL ELECTRONICO AIR; SERIAL: S10E980005; MODELO: TMW-1100E; OBSERVACIONES: INDUSTRIAL.	INSPECCIÓN, MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y PUESTA A PUNTO DEL EQUIPO. Placa:94023741

6	BATIDORA INDUSTRIAL 10 -12 LT: INDUSTRIAL CON 3 BASTIDORES METALICOS 1 TAZON EN ACERO INOXIDABLE DE 15 LIBRAS.	INSPECCIÓN, MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y PUESTA A PUNTO DEL EQUIPO. Placa: 100568792
7	LICUADORA SEIMINDUSTRIAL DE 4 LITROS, VASO METALICO CON CIERRE DE SEGURIDAD CON TRES VELOCIDADES MODELO: CB15; OBSERVACIONES: INDUSTRIAL CAPACIDAD 4LT.; VASO EN ACERO INOXIDABLE.	INSPECCIÓN, MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y PUESTA A PUNTO DEL EQUIPO. Placa: 940210931
8	LICUADORA DE MESA ELECTRONICA ENCENDEDOR MANUAL	INSPECCIÓN, MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y PUESTA A PUNTO DEL EQUIPO. PLACA BL - 767
9	CAFETERA O TETERA MAQUINA EN ACERO INOXIDABLE PARA CAFE FILTRADO POR GOTEO, CON 1 FILTRO PLASTICO CON VASO PLASICO EMCENDIDO ELECTRICO EN ACERO INOXIDABLE PARA CAFE FILTRADO POR GOTEO CON 1 FILTRO PLASTICO.	INSPECCIÓN, MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO, Y PUESTA A PUNTO DEL EQUIPO. Placa: 94021936

10	**MAQUINA DE CAFE EXPRESO Y CAPUCHINO CON 3 PORTAFILTORS CON TAPA Y 1 MANOMETRO DE PRESION Y TEMPERATURA CON DOS PORTAL FILTROS EVAPORIZADORES DE LECHE ENCENDIDO MANUAL MARCA MARZOCO**	**INSPECCIÓN, MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO, Y PUESTA A PUNTO DEL EQUIPO.** **Placa: 94021943**
11	**LAMINADORA INDUSTRIAL ENCENDIDO MANUAL DOS MESAS DE BASE DE MEDIDA=UNIDAD; CARACTERISTICA=HIDRAULICO(A)**	**INSPECCIÓN, MANTENIMIENTO PREVENTIVO, REVISION, LIMPIEZA DE QUEMADORES, MANTENIMINETO CORRECTIVO Y PUESTA A PUNTO DEL EQUIPO.** **Serie KA 0823320-4**
12	**RODILLO ELECTRICO INDUSTRIAL MOTOR Y CILINDRO DOS RODILLOS METALICOS**	**INSPECCIÓN, MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO, Y PUESTA A PUNTO DEL EQUIPO.** **Placa: 206601170000061**

13	BASCULA ELECTRONICA INDUSTRIAL CAPACIDAD 100 KG TABLERO ELECTRONICO DE METAL INOXIDABLE DE PRESICION CAPACIDAD 500 KGR CON 1 CAJA DE MANDO ELECTRONICO Y 1 ADAPTADOR DE CORRIENTE.	INSPECCIÓN, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, CALIBRACION Y PUESTA A PUNTO DEL EQUIPO. Placa: 100568791
14	BALANZA ELECTRONICA CAPACIDAD 30 KG TABLERO DIGITAL Y ELECTRONICO MARCA LEXUS CON BASE MOVIBLE ACERO INOXIDABLE MODELO: XUSS; OBSERVACIONES: ELECTRONICA DIGITAL.CAP. 30 KGR.	INSPECCIÓN, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, CALIBRACION Y PUESTA A PUNTO DEL EQUIPO. Placa: 940210936
15	BALANZA ELECTRONICA CAPACIDAD 30 KG TABLERO DIGITAL Y ELECTRONICO MARCA LEXUS CON BASE MOVIBLE ACERO INOXIDABLE MODELO: XUSS; OBSERVACIONES: ELECTRONICA DIGITAL.CAP. 30 KGR.	INSPECCIÓN, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, CALIBRACION Y PUESTA A PUNTO DEL EQUIPO. Placa: 940210941

16	BALANZA ELECTRONICA CAPACIDAD 30 KG TABLERO DIGITAL Y ELECTRONICO MARCA LEXUS CON BASE MOVIBLE ACERO INOXIDABLE MODELO: XUSS; OBSERVACIONES: ELECTRONICA DIGITAL.CAP. 30 KGR.	INSPECCIÓN, MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO, CALIBRACION Y PUESTA A PUNTO DEL EQUIPO Placa: 940210940
17	BALANZA ELECTRONICA CAPACIDAD 30 KG TABLERO DIGITAL Y ELECTRONICO MARCA LEXUS CON BASE MOVIBLE ACERO INOXIDABLE MODELO: XUSS; OBSERVACIONES: ELECTRONICA DIGITAL.CAP. 30 KGR.	INSPECCIÓN, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, CALIBRACION Y PUESTA A PUNTO DEL EQUIPO. Placa: 940210941
18	MAQUINA EMPACADORA AL VACIO CON TABLERO ELECTRONICO CON TAPA EN ACRILICO TABLON GRUESO DOBLE BARRA DE SELLADO TAPA ACRILICA; DESPLAZABLE EN RODACHINAS	INSPECCIÓN, MANTENIMIENTO PREVENTIVO, RECARGA DE GAS, CAMBIO DE SELLOS DE PRESURIZACION, MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y, PUESTA A PUNTO DEL EQUIPO. Placa: 940210936

19	**MAQUINA EMPACADORA AL VACIO CON TABLERO ELECTRONICO CON TAPA EN ACRILICO TABLON GRUESO DOBLE BARRA DE SELLADO TAPA ACRILICA; DESPLAZABLE EN RODACHINAS. DOBLE BARRA DE SELLADO TAPA ACRILICA; DESPLAZABLE EN RODACHINAS.**	**INSPECCIÓN, MANTENIMIENTO PREVENTIVO, RECARGA DE GAS, CAMBIO DE SELLOS DE PRESURIZACION, MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y, PUESTA A PUNTO DEL EQUIPO.** **Placa: 940210935**
20	**CONGELADOR VERTICAL DE 2 PUERTAS DIGITAL CON MOTOR DE VENTILACION MARCA ZINGEL EN ACERO INOXIDABLE CON CONTROL DE TEMPERATURA CON CAPACIDAD DE 31.4 PIES CUBICOS DE 137 X 75 X 212 CMS DE ALTURA CON DOS PUERTAS CON MECANISMO DE AUTOCIERRE DESPLAZABLE EN SEIS RUEDAS.**	**INSPECCIÓN, MANTENIMIENTO PREVENTIVO, REVISION DEL REGULADOR DE TEMPERATURA, CAMBIO DE CAUCHOS DE SELLADO DE PUERTAS, AJUSTE Y CARGA DE GAS, MANTENIMINETO CORRECTIVO Y PUESTA A PUNTO DEL EQUIPO.** **Placa: 94022286**

21	REFRIGERADOR HORIZONTAL DE 2 CUERPOS PARA CONGELACION Y REFRIGERACION CON 6 REJILLAS Y CONTROLES ELECTRÓNICOS DE TEMPERATURA Y DESESCARCHE CON VISOR DIGITAL CON 6 REJILLAS Y CONTROLES ELECTRÓNICOS DE TEMPERATURA Y DESESCARCHE CON VISOR DIGITAL.	INSPECCIÓN, MANTENIMIENTO PREVENTIVO, REVISION DEL REGULADOR DE TEMPERATURA, CAMBIO DE CAUCHOS DE SELLADO DE PUERTAS, AJUSTE Y CARGA DE GAS, MANTENIMINETO CORRECTIVO Y PUESTA A PUNTO DEL EQUIPO. Placa: 100567358
22	CONGELADOR HORIZONTAL DE 2 CUERPOS DIGITAL MODELO: LFB-1471PC; OBSERVACIONES: CONGELADOR CON 8 PARRILLAS. CON CONTROL DE TEMPERATURA CON VISAGRA DE SEGURIDAD EN ACERO INOXIDABLE MARCA: DAEYEONG	INSPECCIÓN, MANTENIMIENTO PREVENTIVO, REVISION DEL REGULADOR DE TEMPERATURA, CAMBIO DE CAUCHOS DE SELLADO DE PUERTAS, AJUSTE Y CARGA DE GAS, MANTENIMINETO CORRECTIVO Y PUESTA A PUNTO DEL EQUIPO. Placa: 94022226

23	REFRIGERADOR VERTICAL DE 1 CUERPO VERTICAL NO FROST EN ACERO INOXIDABLE DE 1 CUERPO CON 3 REJILLAS Y CONTROL DE TEMPERATURA Y DESESCARCHE ELECTRONICO CON VISOR DIGITAL.	INSPECCIÓN, MANTENIMIENTO PREVENTIVO, REVISION DEL REGULADOR DE TEMPERATURA, CAMBIO DE CAUCHOS DE SELLADO DE PUERTAS, AJUSTE Y CARGA DE GAS, MANTENIMINETO CORRECTIVO Y PUESTA A PUNTO DEL EQUIPO. Placa:100567361
24	CONGELADOR VERTICAL DE 1 PUERTA CON 3 REJILLAS Y CONTROL DE TEMPERATURA Y DESESCARCHE ELECTRONICO CON VISOR DIGITAL.	INSPECCIÓN, MANTENIMIENTO PREVENTIVO, REVISION DEL REGULADOR DE TEMPERATURA, CAMBIO DE CAUCHOS DE SELLADO DE PUERTAS, AJUSTE Y CARGA DE GAS, MANTENIMINETO CORRECTIVO Y PUESTA A PUNTO DEL EQUIPO. Placa: 100567359

25	**REFRIGERADOR DOBLE TEMPERATURA: REFRIGERADOR VERTICAL MIXTO CON DOS PUERTAS EN ACERO SEPARADAS. VOLTAJE: 120V 50/60 HZ 1PH**	**INSPECCIÓN, MANTENIMIENTO PREVENTIVO, REVISION DEL REGULADOR DE TEMPERATURA, CAMBIO DE CAUCHOS DE SELLADO DE PUERTAS, AJUSTE Y CARGA DE GAS, MANTENIMINETO CORRECTIVO Y PUESTA A PUNTO DEL EQUIPO.** **Placa: 940214904**
26	**REFRIGERADOR VERTICAL DE 2 PUERTAMOTOR DE VENTILACION CON VISAGRA DE SEGURIDAD MARCA FAGOR PARA CONGELACION Y REFRIGERACION CON 6 REJILLAS Y CONTROLES ELECTRÓNICOS DE TEMPERATURA Y DESESCARCHE CON VISOR DIGITAL.**	**INSPECCIÓN, MANTENIMIENTO PREVENTIVO, REVISION DEL REGULADOR DE TEMPERATURA, CAMBIO DE CAUCHOS DE SELLADO DE PUERTAS, AJUSTE Y CARGA DE GAS, MANTENIMINETO CORRECTIVO Y PUESTA A PUNTO DEL EQUIPO.** **Placa: 100567360**

27	ULTRACONGELADOR DIGITAL ELECTRONICO EN ACERO INOXIDABLE MARCA FRIULINOX VENTILADOR DE AIRE TEMPERATURA EN ACERO INOXIDABLE CON 5 BANDEJAS EN ALUMINIO DE 40 X 60 CM Y UNA BANDEJA PLASTICA DE GOTEO A 220 VOL.	INSPECCIÓN, MANTENIMIENTO PREVENTIVO, REVISION DEL REGULADOR DE TEMPERATURA, CAMBIO DE CAUCHOS DE SELLADO DE PUERTAS, AJUSTE Y CARGA DE GAS, MANTENIMINETO CORRECTIVO Y PUESTA A PUNTO DEL EQUIPO. Placa: 940210930
28	MAQUINA PARA REALIZAR HIELO PUERTA DE PLASTICO CON BOTON MANUAL DE ENCENDIDO EN ACERO INOXIDABLE ELECTRONICO INTERUPTOR DE ENCENDIDO HIELO 22 KG. MUEBLE EXTERIOR EN ACERO INOX. E INTERIOR EN ABS	INSPECCIÓN, MANTENIMIENTO, PREVENTIVO, AJUSTE Y CARGA DE GAS, REPOSICIÓN DE REJILLAS DE RECIBO DEL HIELO, Y PUESTA A PUNTO DEL EQUIPO. Placa: 940214901
29	GRANIZADORA EN ACERO INOXIDABLE BOTONES MANUALES DOS DISPENSADORES ELECTRICO GRANIZADORA CON 2 TANQUES DE 10 LITROS CON TAPA Y MEZCLADOR EN ACERO Y 2 RECIPIENTES PLASTICOS PARA RECEPCION DE DESECHOS.	INSPECCIÓN, MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y PUESTA A PUNTO DEL EQUIPO. Placa: 94021940

30	**PELA PAPAS INDUSTRIAL MARCA ESSEN EN ACERO INOXIDABLE ELECTRICA BOTONES MANUALES**	**INSPECCIÓN, MANTENIMIENTO PREVENTIVO, REVSION DE LAMINAS DE PELADO, Y PUESTA A PUNTO DEL EQUIPO.** **Placa: 9402103747**
31	**AUTOCLAVE ESTERILIZADOR DE VAPOR DE 18 LITROS RELOJ DE TEMPERATURA Y BOTONES MANUALES HIERRO MARCA OLSOTEK** **18 LITROS REF 18 L AU.**	**INSPECCIÓN, MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y PUESTA A PUNTO DEL EQUIPO** **Placa: 940214913**
32	**MOLINO DE COCINA TIPO ELEMENTO DEVOLUTIVO CAPACIDAD N.A. USO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA CON TOLVA DIMENSION N.A. MATERIAL ACERO INOXIDABLE**	**INSPECCIÓN, MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y PUESTA A PUNTO DEL EQUIPO** **Placa: 940210025**

33	ESTUFA DE CALEFACCION, DE 4 PUESTOS, PLANCHA Y BARBACOA. RECEPTOR DE GRASA, HORNO A GAS, ELECTRICA EN ACERO INOXIDABLE MANILLAS METALICAS DE ENCENDIDO	INSPECCIÓN, MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN VALVULAS DE PASO DE GAS Y RECTIFICACION DE ORIFICIOS A LOS CUATRO QUEMADORES, LIMPIEZA DE PARRILLAS, MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PUESTA A PUNTO DEL EQUIPO. Placa: 1005206310480000240
34	BATIDORA CON REGILLA CON MOLINO METALICO BOOL EN ACERO INOXIDABLE MARCA G PANIZ ELECTRICA BOTON MANUAL DE ENCENDIDO	INSPECCIÓN, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, CALIBRACION Y PUESTA A PUNTO DEL EQUIPO. Serie: V807083448
35	REFRIGERADOR HORINZONTAL EN ACERO INOXIDLABLE CON 3 CUERPOS METALICOS RELOJ DE TEMPERATURA ELECTRICO	INSPECCIÓN, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, CALIBRACION Y PUESTA A PUNTO DEL EQUIPO. Serie:06090001M

36	HORNO ACERO INOXIDABLE ELECTRICO PERILLAS MANUAL PUERTA EN VIDRIO MANILLA DE TEMPERATURA	INSPECCIÓN, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, CALIBRACION Y PUESTA A PUNTO DEL EQUIPO. Placa: 10805
37	REFRIGERADOR HORINZONTAL BOTONES MANUALES ELECTRICO, EN ACERO INOXIDLABLE CON 3 CUERPOS METALICOS RELOJ DE TEMPERATURA ELECTRICO	INSPECCIÓN, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, CALIBRACION Y PUESTA A PUNTO DEL EQUIPO. Serie:06090002M
38	BALANZA ELECTRONICA INDUSTRIAL CAPACIDAD 30 KG TABLERO ELECTRONICO DE METAL INOXIDABLE DE PRESICION CAPACIDAD 500 KGR CON 1 CAJA DE MANDO ELECTRONICO Y 1 ADAPTADOR DE CORRIENTE.	INSPECCIÓN, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, CALIBRACION Y PUESTA A PUNTO DEL EQUIPO. Placa: 940210940

39	**HORNO FAGOR MIXTO, EN ACERO INOXIDABLE, CAPACIDAD PARA 10 BANDEJAS, CON 1 TABLERO DE CONTROL Y 1 PUERTA CON DOBLE VIDRIO TEMPORIZADORES DIGITALES 2 MOTORES ELÉCTRICOS DE 1 Y 1.5 HP PUERTA DE 1 ALA CON VIDRIO EN ESTRUCTURA DE ACERO INOXIDABLE CON ESCABILADERO. PERILLAS DE AGUA A PRECION TEMPORIZADOR DE GRADOS**	**INSPECCION, LIMPIEZA GENERAL, MANTENIMIENTO PREVENTIVO, REVISION DE MOTOR, MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PUESTA A PUNTO DEL EQUIPO.** **Placa:100567357**
40	**HORNO DE CRECIMIENTO CAPACIDAD PARA 10 BANDEJAS ELECTRICOS CON MANUAL DE ENCENDIDO VIDRIO EN LA PUERTA Y BOTON MANUAL DE ENCENDIDO**	**INSPECCION, LIMPIEZA GENERAL, MANTENIMIENTO PREVENTIVO, REVISION DE MOTOR, MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PUESTA A PUNTO DEL EQUIPO.** **Placa:1005206100900000063**

41	ESTUFA A GAS CON 4 PUESTOS MANILLAS METALICAS DE ENCENDIDO BANDEJAS METALICAS CON BANDEJAS DE DEPOSITO DE GRASA	INSPECCION, LIMPIEZA GENERAL, MANTENIMIENTO PREVENTIVO, REVISION DE MOTOR, MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PUESTA A PUNTO DEL EQUIPO. Placa:98762494
42	FREIDORA DE DOS CANASTAS DE FRITURA INDEPENDIENTES Y QUEMADORES EN ACERO INOXIDABLE CON PERILLAS MANUALES ELÉCTRICA MARCA JOSSERRAGO CON DOS CANASTILLAS CON REGILLAS	INSPECCIÓN, MANTENIMIENTO, PREVENTIVO, LIMPIEZA Y RECTIFICACION DE ORIFICIOS A LOS 6 QUEMADORES, LIMPIEZA DE PARRILLA, MANTENIMINETO CORRECTIVO Y PUESTA A PUNTO DEL EQUIPO. Serie:17-40
43	SALAMANDRA INDUSTRIAL CON BRAZO PARA GRADUAR ALTURA DE UBICACIÓN GRADUADOR DE TEMPERATURA EN ACERO INOXIDABLE	INSPECCIÓN GENERAL, MANTENIMIENTO PREVENTIVO, Y CORRECTIVO Y PUESTA A PUNTO DEL EQUIPO. Serie:1005218200600013082

44	HORNO PLANCHA INDUSTRIAL, RECTANGULAR CON QUEMADORES ELECTRICA CILINDROS DE ACERO, PALANCAS MANUALES BOOL METALICO	INSPECCIÓN, MANTENIMIENTO PREVENTIVO, REVISION, LIMPIEZA DE QUEMADORES, MANTENIMINETO CORRECTIVO Y PUESTA A PUNTO DEL EQUIPO. Placa:94022267
45	BALANZA ELECTRONICA CAPACIDAD 30 KG TABLERO DIGITAL Y ELECTRONICO MARCA LEXUS CON BASE MOVIBLE ACERO INOXIDABLE MODELO: XUSS; OBSERVACIONES: ELECTRONICA DIGITAL.CAP. 30 KGR.	INSPECCIÓN, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, CALIBRACION Y PUESTA A PUNTO DEL EQUIPO. Placa: 940210942
46	BATIDORA CON REGILLA METALICA CON BOOL EN ACERO INOXIDABLE MARCA G. PANIZ, ELECTRICA Y BOTON MANUAL DE ENCENDIDO	INSPECCIÓN, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, CALIBRACION Y PUESTA A PUNTO DEL EQUIPO. Placa: 94022048

47	ULTRACONGELADOR DIGITAL ELECTRONICO EN ACERO INOXIDABLE MARCA FRIULINOX VENTILADOR DE AIRE TEMPERATURA EN ACERO INOXIDABLE CON 5 BANDEJAS EN ALUMINIO DE 40 X 60 CM Y UNA BANDEJA PLASTICA DE GOTEO A 220 VOL.	MANTENIMIENTO PREVENTIVO, REVISION DEL REGULADOR DE TEMPERATURA, CAMBIO DE CAUCHOS DE SELLADO DE PUERTAS, AJUSTE Y CARGA DE GAS, MANTENIMINETO CORRECTIVO Y PUESTA A PUNTO DEL EQUIPO. Placa: 940210929
48	BATIDORA CON PERILLAS MANUALES BOOL EN ACERO INOXIDABLE ELECTRICA	INSPECCIÓN, MANTENIMIENTO PREVENTIVO, REVISION DEL REGULADOR DE TEMPERATURA, CAMBIO DE CAUCHOS DE SELLADO DE PUERTAS, AJUSTE Y CARGA DE GAS, MANTENIMINETO CORRECTIVO Y PUESTA A PUNTO DEL EQUIPO. Placa: 94021068792
49	HORNO DE CRECIMIENTO CAPACIDAD PARA 10 BANDEJAS CON BOTON MANUAL DE ENCENDIDO TEMPORIZADOR DE TIEMPO EN ACERO INOXIDABLE	INSPECCIÓN, MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y PUESTA A PUNTO DEL EQUIPO Placa:1005206100900000063

50	BATIDORA CON BASE DE CABEZA INCLINABLE MARCA KITCHEN-AID BOOL EN ACERO INOXIDABLE, ELECTRICA BOTON MANUAL CON GANCHOS	INSPECCIÓN, MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y PUESTA A PUNTO DEL EQUIPO Placa: 940210937 1
51	PARIILA ELECTRICA TIPO ELEMENTO MANUAL DE TEMPERATURA DE CONTROL MARCA AEQUIPMENT AVANTICO CON PERILLA MANUAL CON RELOJ DE TIEMPO EN ACERO INOXIDABLE DEVOLUTIVO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CLASE ELECTRICO (A) CARACTERISTICA DOS BOQUILLAS MATERIAL N.A.	INSPECCIÓN, MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y PUESTA A PUNTO DEL EQUIPO Placa: 940210043

52	ESTUFA DE CALEFACCION DE CUATRO PUESTOS CON HORNO, EN ACERO INOXIDABLE DE 100 X 70 X 86 CMS DE ALTURA CON CUATRO QUEMADORES CON PARRILLA, DOS BANDEJAS RECEPTORAS DE GRASA Y UNA PARRILLA REMOVIBLE	INSPECCIÓN, MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN VALVULAS DE PASO DE GAS Y RECTIFICACION DE ORIFICIOS A LOS CUATRO QUEMADORES Y A LOS QUEMADORES DEL HORNO, LIMPIEZA DE PARRILLAS, MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PUESTA A PUNTO DEL EQUIPO. Placa: 94022272
53	LICUADORA DE MESA ELECTRONICA ENCENDEDOR MANUAL	INSPECCIÓN, MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y PUESTA A PUNTO DEL EQUIPO. Serie: BL 768
54	REFRIGERADOR 1 PUERTA VERTICAL MARCA ITRACER PUERTAMOTOR DE VENTILACION CON VISAGRA DE SEGURIDAD MARCA FAGOR PARA CONGELACION Y REFRIGERACION CON 6 REJILLAS Y CONTROLES ELECTRÓNICOS DE TEMPERATURA Y DESESCARCHE CON VISOR DIGITAL.	INSPECCIÓN, MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y PUESTA A PUNTO DEL EQUIPO. Placa: 100570463

55	LAMINADORA MARCA: KOMET;SERIAL:2971206104; MODELO:VACUBOY PERFECT;OBSERVACIONES:AL VACÍO CON: 1 TABLA DE MADERA DE 35 X 32 CMS CON TAPA EN ACERO INOXIDABLE	INSPECCIÓN, MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y PUESTA A PUNTO DEL EQUIPO. Placa: 100548918
56	HORNO EN ACERO MICROONDAS TURBO INDUSTRIAL CON VIDRIO EN LA PUERTA TABLERO DIGITAL ELECTRONICO AIR; SERIAL: S10E980005; MODELO: TMW-1100E; OBSERVACIONES: INDUSTRIAL.	INSPECCIÓN, MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y PUESTA A PUNTO DEL EQUIPO. Placa:9402103743
57	LICUADORA SEIMINDUSTRIAL MARCA HEARY DUTY BLENDER DE 4 LITROS, VASO METALICO CON CIERRE DE SEGURIDAD CON TRES VELOCIDADES MODELO: CB15; OBSERVACIONES: INDUSTRIAL CAPACIDAD 4LT.; VASO EN ACERO INOXIDABLE.	INSPECCIÓN, MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y PUESTA A PUNTO DEL EQUIPO. Placa: 940210932

58	**PLANCHA EN ACERO INOXIDABLE A GAS EN MUEBLE DE 40 X 70 X 86 CMS DE ALTURA CON UN QUEMADOR TIPO FLAUTA BANDEJA RECOLECTORA DE GRASA Y SALPICADERO.**	**INSPECCIÓN, MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y PUESTA A PUNTO DEL EQUIPO.** **Placa: 94022267**

ANEXO 1

Se recibieron los siguientes servicios de mantenimiento preventivo y correctivo de equipos del área de gastronomía del Centro de Servicios y Gestión Empresarial, acorde con las especificaciones establecidas por la Entidad:

OBSERVACIONES DE LA SUPERVISIÓN SOBRE LOS PRODUCTOS ENTREGADOS O ACTIVIDADES EJECUTADAS

Los servicios entregados por el contratista KOVAT S.A.S identificado con Nit 901.563.667-6 se encuentran ajustados a las descripciones solicitadas por la Entidad en sus estudios previos y en la invitación pública respectiva y en el contrato N° CO1.PCCNTR. 5471371

Fueron entregados en las cantidades y calidades exigidas y en el término establecido en el contrato para tal efecto.

Las obligaciones listadas en este informe fueron cumplidas a cabalidad por el CONTRATISTA

SANCIONES: SI ___ NO X

CUMPLIMIENTO FRENTE A LA OBLIGACIÓN A LA SEGURIDAD SOCIAL: SI X NO__

GRADO DE SATISFACCIÓN: EXCELENTE X **BUENO__ REGULAR__INSUFICIENTE__**

Se suscribe a los 22 días del mes de diciembre de 2023.



EDWIN ALONSO MESA CARTAGENA

CC 71265987

KAVAT S.A.S.

NIT 901.563.667-6
E-mail: kavatsas@gmail.com
Cel: 3028499238 - 323380922

COTIZACION
CT1-003P1
Validez de la oferta
30 Dias

Atendiendo su amable solicitud estamos enviando cotización de los productos y/o servicios requeridos, para nosotros es un placer poner nuestra compañía a su servicio.

NIT	CLIENTE	CONTACTO	FECHA	CIUDAD
899.999.034-1	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	CESAR RODRIGUEZ	DIC-12-2023	BOGOTÁ

TELEFONO	DIRECCIÓN	E-MAIL	CONDICIÓN DE PAGO
5461500	CL 57 8 69	carodriguezma@sena.edu.co	A CONVENIR

ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	VR. UNITARIO	%DTO	VR. TOTAL
1		**ITEM 1 HORNO**, suministro e instalación chumasera	2,00	UN	$ 30.580		$ 61.160
2		**ITEM 1 HORNO,** suministro e instalación banda	2,00	UN	$ 20.850		$ 41.700
3		**ITEM 1 HORNO,** suministro e instalación grasa	1,00	UN	$ 11.120		$ 11.120
4		**ITEM 1 HORNO,** suministro e instalación pasta	1,00	UN	$ 125.100		$ 125.100
5		**ITEM 1 HORNO,** suministro e instalación desincrustante	1,00	UN	$ 166.800		$ 166.800
6		**ITEM 1 HORNO,** suministro e instalación grata	1,00	UN	$ 83.400		$ 83.400
7		**ITEM 2 HORNO LAINOX,** suministro e instalación pastillas de lavado	2,00	UN	$ 305.800		$ 611.600
8		**ITEM 2 HORNO LAINOX,** suministro e instalación de accesorios para instalación de agua	1,00	UN	$ 194.600		$ 194.600
9		**ITEM 3 ESTUFA Y HORNO,** suministro e instalación de valvulas	6,00	UN	$ 26.132		$ 156.792
10		**ITEM 3 ESTUFA Y HORNO,** suministro pintura gris alta temperatura	20,00	UN	$ 25.576		$ 511.520
11		**ITEM 3 ESTUFA Y HORNO**, suministro pintura negra alta temperatura	20,00	UN	$ 25.576		$ 511.520
12		**ITEM 3 ESTUFA Y HORNO,** suministro desincrustante	1,00	UN	$ 166.800		$ 166.800
13		**ITEM 3 ESTUFA Y HORNO,** suministro teflón líquido	2,00	UN	$ 16.680		$ 33.360
14		**ITEM 3 ESTUFA Y HORNO,** suministro silicona alta temperatura	2,00	UN	$ 22.240		$ 44.480
15		**IETM 4 PROCESADOR DE ALIMENTO,** suministro de cuchillas	6,00	UN	$ 639.400		$ 3.836.400
16		**ITEM 5 MICROONDAS TURBO INDUSTRIAL,** suministro de checas	3,00	UN	$ 30.580		$ 91.740
17		**ITEM 7 LICUADORA 4L,** suministro de cuchilla	1,00	UN	$ 361.400		$ 361.400
18		**ITEM 7 LICUADORA 4L,** suministro de rosca	1,00	UN	$ 166.800		$ 166.800
19		**ITEM 8 LICUADORA 2L,** suministro de vaso	1,00	UN	$ 389.200		$ 389.200
20		**ITEM 8 LICUADORA 2L,** suministro de cuchilla	1,00	UN	$ 208.500		$ 208.500
21		**ITEM 9 CAFETERA O TETERA,** suministro de vaso	1,00	UN	$ 264.100		$ 264.100
22		**ITEM 9 CAFETERA O TETERA,** suministro termostato	1,00	UN	$ 111.200		$ 111.200
23		**ITEM 9 CAFETERA O TETERA,** suministro de resistencia electrica	1,00	UN	$ 253.900		$ 253.900
24		**ITEM 10 MAQUINA DE CAFÉ EXPRESO,** suministro de empaque	1,00	UN	$ 745.000		$ 745.000
25		**IETM 12 MOLINO O RODILLO ELECTRICO INDUSTRIAL,** reembobinado de motor	1,00	UN	$ 834.000		$ 834.000
26		**IETM 12 MOLINO O RODILLO ELECTRICO INDUSTRIAL,** suministro contactor	1,00	UN	$ 220.000		$ 220.000
27		**ITEM 13 BALANZA,** suministro cargador	1,00	UN	$ 34.750		$ 34.750
28		**ITEM 13 BALANZA,** calibración	1,00	UN	$ 97.300		$ 97.300
29		**ITEM 14 BALANZA,** suministro cargador	1,00	UN	$ 34.750		$ 34.750
30		**ITEM 14 BALANZA,** calibración	1,00	UN	$ 97.300		$ 97.300
31		**ITEM 15 BALANZA,** suministro cargador	1,00	UN	$ 34.750		$ 34.750
32		**ITEM 15 BALANZA,** calibración	1,00	UN	$ 97.300		$ 97.300
33		**ITEM 16 BALANZA,** suministro cargador	1,00	UN	$ 34.750		$ 34.750
34		**ITEM 16 BALANZA,** calibración	1,00	UN	$ 97.300		$ 97.300
35		**ITEM 17 BALANZA,** suministro cargador	1,00	UN	$ 34.750		$ 34.750
36		**ITEM 17 BALANZA,** calibración	1,00	UN	$ 97.300		$ 97.300
37		**ITEM 18 EMPACADORA AL VACÍO,** suministro e instalación resistencia electrica	2,00	UN	$ 29.190		$ 58.380
38		**ITEM 18 EMPACADORA AL VACÍO,** reembobinado de motor	1,00	UN	$ 834.000		$ 834.000
39		**ITEM 18 EMPACADORA AL VACÍO,** suministro e instalación de transformador	1,00	UN	$ 284.000		$ 284.000

40		**ITEM 19 EMPACADORA AL VACÍO,** suministro e instalación resistencia electrica	2,00	UN	$ 29.190		$ 58.380
41		**ITEM 19 EMPACADORA AL VACÍO,** calibración compresor	1,00	UN	$ 69.500		$ 69.500
42		**ITEM 20 CONGELADOR MIXTO,** suministro e instalación Compresor 1/3 220 V	1,00	UN	$ 806.200		$ 806.200
43		**ITEM 20 CONGELADOR MIXTO,** suministro protector de voltaje	1,00	UN	$ 139.000		$ 139.000
44		**ITEM 20 CONGELADOR MIXTO,** suministro gas refrigerante R404 1 Kilo	1,00	UN	$ 80.620		$ 80.620
45		**ITEM 20 CONGELADOR MIXTO,** suministro e instalación valvula de carga	1,00	UN	$ 27.800		$ 27.800
46		**ITEM 20 CONGELADOR MIXTO,** suministro filtro secador soldable	1,00	UN	$ 48.650		$ 48.650
47		**ITEM 20 CONGELADOR MIXTO,** suministro e instaación Ventilador a 220 V 18 W	1,00	UN	$ 139.000		$ 139.000
48		**ITEM 21 NEVERA MIXTA,** protector de voltaje	1,00	UN	$ 139.000		$ 139.000
49		**ITEM 21 NEVERA MIXTA,** suministro de resistencia	1,00	UN	$ 133.400		$ 133.400
50		**ITEM 21 NEVERA MIXTA,** suministro e instalación controlador MT 512	1,00	UN	$ 375.300		$ 375.300
51		**ITEM 21 NEVERA MIXTA,** suministro e instalación gas refrigerante R404	1,00	UN	$ 208.500		$ 208.500
52		**ITEM 21 NEVERA MIXTA,** suministro e instalación filtro secador	1,00	UN	$ 48.650		$ 48.650
53		**ITEM 21 NEVERA MIXTA,** suministro e instalación valvula de carga	1,00	UN	$ 27.800		$ 27.800
54		**ITEM 22 CONGELADOR,** suministro e instalación de gas refrigerante R404	1,00	UN	$ 208.500		$ 208.500
55		**ITEM 22 CONGELADOR,** suministro de protector de voltaje	1,00	UN	$ 139.000		$ 139.000
56		**ITEM 22 CONGELADOR,** suministro e instalación valvula de cierre	1,00	UN	$ 133.400		$ 133.400
57		**ITEM 22 CONGELADOR,** suministro e instalación de contactor	1,00	UN	$ 97.300		$ 97.300
58		**ITEM 22 CONGELADOR,** suministro e instalación de ventilador a 220 V 18 W	1,00	UN	$ 139.000		$ 139.000
59		**ITEM 22 CONGELADOR,** suministro e instalación de condensador	1,00	UN	$ 389.200		$ 389.200
60		**ITEM 22 CONGELADOR,** suministro e instalación de filtro secador	1,00	UN	$ 48.650		$ 48.650
61		**ITEM 23 NEVERA,** suministro e instalación breker 20 A	2,00	UN	$ 55.600		$ 111.200
62		**ITEM 23 NEVERA,** suministro e instalación caja plastica	1,00	UN	$ 97.300		$ 97.300
63		**ITEM 23 NEVERA,** cable encauchetado 15 metros	1,00	UN	$ 356.300		$ 356.300
64		**ITEM 23 NEVERA,** protector de voltaje	1,00	UN	$ 139.000		$ 139.000
65		**ITEM 24 NEVERA,** suministro e instalación bandeja	1,00	UN	$ 41.700		$ 41.700
66		**ITEM 24 NEVERA,** sumnistro protector de voltaje	1,00	UN	$ 139.000		$ 139.000
67		**ITEM 24 NEVERA,** suministro gas refrigerante R134 pimpina	1,00	UN	$ 806.200		$ 806.200
68		**ITEM 24 NEVERA,** suministro e instalación controlador digital	1,00	UN	$ 375.300		$ 375.300
69		**ITEM 24 NEVERA,** suministro e instalación contactor y accesorios de instalación	1,00	UN	$ 407.800		$ 407.800
70		**ITEM 25 CONGELADOR MIXTO,** suministro protector de voltaje	2,00	UN	$ 139.000		$ 278.000
71		**ITEM 25 CONGELADOR MIXTO,** suministro Gas refrigerante R404 1k	2,00	UN	$ 104.250		$ 208.500
72		**ITEM 25 CONGELADOR MIXTO,** suministro e instalación kit de arranque	1,00	UN	$ 166.800		$ 166.800
73		**ITEM 25 CONGELADOR MIXTO,** suministro e instalación kit de arranque ventilador a 110 V	1,00	UN	$ 139.000		$ 139.000
74		**ITEM 25 CONGELADOR MIXTO,** suministro e instalación resistencia tipo U	1,00	UN	$ 111.200		$ 111.200
75		**ITEM 27 ULTRACONGELADOR,** suministro protector de voltaje	1,00	UN	$ 139.000		$ 139.000
76		**ITEM 27 ULTRACONGELADOR,** suministro e instalación condensadora	1,00	UN	$ 409.100		$ 409.100
77		**ITEM 27 ULTRACONGELADOR,** suministro e instlación filtro secador	1,00	UN	$ 48.650		$ 48.650
78		**ITEM 27 ULTRACONGELADOR,** suministro e instalación sensor de temperatura	1,00	UN	$ 186.000		$ 186.000
79		**ITEM 28 FABRICADOR DE HIELO,** suministro protector de voltaje	1,00	UN	$ 139.000		$ 139.000
80		**ITEM 28 FABRICADOR DE HIELO,** suministro e instalación bomba de agua	1,00	UN	$ 250.200		$ 250.200
81		**ITEM 28 FABRICADOR DE HIELO,** suministro e instalación sensor tope de hielo	1,00	UN	$ 125.100		$ 125.100
82		**ITEM 28 FABRICADOR DE HIELO,** instalación de suministro de agua	1,00	UN	$ 69.500		$ 69.500
83		**ITEM 28 FABRICADOR DE HIELO,** suministro ingreso de agua	1,00	UN	$ 486.500		$ 486.500

84		**ITEM 29 GRANIZADORA,** suministro protector de voltaje	1,00	UN	$ 139.000		$ 139.000
85		**ITEM 29 GRANIZADORA,** suministro e instalación de bandeja	1,00	UN	$ 250.200		$ 250.200
86		**ITEM 29 GRANIZADORA,** accesorios	1,00	UN	$ 83.400		$ 83.400
87		**ITEM 30 PELA PAPAS,** suministro e instalación rodamiento del eje principal	1,00	UN	$ 208.500		$ 208.500
88		**ITEM 31 AUTOCLAVE,** suministro e instalación resistencia electrica	1,00	UN	$ 375.000		$ 375.000
89		**ITEM 31 AUTOCLAVE,** suministro e instalación contactor	1,00	UN	$ 208.500		$ 208.500
90		**ITEM 32 MOLINO,** suministro e instalación cuchilla	1,00	UN	$ 97.300		$ 97.300
91		**ITEM 33 ESTUFA CON HORNO Y PLANCHA,** suministro e instalación llave de paso o valvulas	8,00	UN	$ 27.800		$ 222.400
92		**ITEM 33 ESTUFA CON HORNO Y PLANCHA,** cambio de piloto	6,00	UN	$ 16.680		$ 100.080
93		**ITEM 33 ESTUFA CON HORNO Y PLANCHA,** tubería de cobre 3" 1/16	10,00	UN	$ 19.460		$ 194.600
94		**ITEM 37 NEVERA,** suministro e instalación controlador	1,00	UN	$ 387.000		$ 387.000
95		**ITEM 37 NEVERA,** suminstro protector de voltaje	1,00	UN	$ 139.000		$ 139.000
96		**ITEM 37 NEVERA,** suministrp e instalación timer 4 horas	2,00	UN	$ 111.200		$ 222.400
97		**ITEM 38 BALANZA ELECTRÓNICA,** calibración	1,00	UN	$ 250.200		$ 250.200
98		**ITEM 38 BALANZA ELECTRÓNICA,** suministro cargador	1,00	UN	$ 34.750		$ 34.750
99		**ITEM 41 ESTUFA,** pintura alta temperatura	6,00	UN	$ 23.630		$ 141.780
100		**ITEM 41 ESTUFA,** silicona alta temperatura	1,00	UN	$ 48.650		$ 48.650
101		**ITEM 41 ESTUFA,** pintura gris alta temperautra	3,00	UN	$ 23.630		$ 70.890
102		**ITEM 45 BALANZA ELECTRÓNICA,** suministro cargador	1,00	UN	$ 34.750		$ 34.750
103		**ITEM 45 BALANZA ELECTRÓNICA,** calibración	1,00	UN	$ 97.300		$ 97.300
104		**ITEM 54 CONGELADOR,** suministro e instalación motor	1,00	UN	$ 139.000		$ 139.000
105		**ITEM 54 CONGELADOR,** suministro e instalación timer	2,00	UN	$ 48.650		$ 97.300
106		**ITEM 54 CONGELADOR,** suministro e instalación bimetalico	2,00	UN	$ 26.410		$ 52.820
107		**ITEM 54 CONGELADOR,** suministro e instalación valvula de carga	1,00	UN	$ 27.800		$ 27.800
108		**ITEM 54 CONGELADOR,** suministro gas refrigerante R404 1K	1,00	UN	$ 104.250		$ 104.250
109		**ITEM 54 CONGELADOR,** suministro filtro secador	1,00	UN	$ 48.650		$ 48.650
110		**ITEM 54 CONGELADOR,** suministro protector de voltaje	1,00	UN	$ 139.000		$ 139.000
111		**ITEM 55 LAMINADORA DE MASA,** suministro e instalación de contactor	1,00	UN	$ 241.000		$ 241.000
112		**ITEM 55 LAMINADORA DE MASA,** reembobinado de motor	1,00	UN	$ 806.200		$ 806.200
113		**ITEM 55 LAMINADORA DE MASA,** calibración de los rodillos	1,00	UN	$ 111.200		$ 111.200
114		**ITEM 57 LICUADORA SEMI INDUSTRIAL,** suministro e instalación cuchillas	1,00	UN	$ 486.500		$ 486.500
115		**ITEM 58 PLANCHA ACERO INOXIDABLE,** suministro e instalación valvulas electrónicas	1,00	UN	$ 528.200		$ 528.200
116		**ITEM 26 REFRIGERADOR VERTICAL,** suministro protector de voltaje	1,00	UN	$ 139.000		$ 139.000
117		**ITEM 26 REFRIGERADOR VERTICAL,** gas refrigerante R134 1k	1,00	UN	$ 104.250		$ 104.250
118		**ITEM 26 REFRIGERADOR VERTICAL,** accesorios para instalación electrica	1,00	UN	$ 250.200		$ 250.200
119				UN			$ -
120				UN			$ -
121				UN			$ -
122				UN			$ -
123				UN			$ -
124				UN			$ -
125				UN			$ -
143				UN			$ -
							$ -

TIEMPO DE ENTREGA: A convenir	**SUBTOTAL**	$ 22.947.136
OBSERVACIONES: N/A	**IVA**	$ 4.359.956
	VALOR TOTAL	**$ 27.307.092**

Cordialmente,

Karen Tapias

Gerente

KAVAT S.A.S.	REPORTE DE MANTENIMIENTO	Nº. REPORTE: 04-151123 FM-01 - V.02 12/05/2022

Fecha: Noviembre 15 - 2023 **Ciudad:** Medellín

Cliente: SENA – Centro de servicios y gestión empresarial **Dirección:** Cl 51 No.57-70

Nombre del Equipo: Autoclave **Ubicación** Cocina

Marca: Olsotek **Modelo:** **Serie:** Placa 940214913

Tipo de servicio

Mantenimiento Preventivo [X] **Mantenimiento Correctivo** [ ] **Diagnostico** [ ]

FALLA REPORTADA
N/A

DESCRIPCION DEL TRABAJO REALIZADO
Se inspeccionaron las condiciones físicas y ambientales en las que se encontró el equipo: ok, revisión del sistema eléctrico y electrónico, resistencia eléctrica, sensor de temperatura, sensor de nivel, controlador, Limpieza general interna y externa ok, prueba de funcionamiento ok.

ACCESORIOS Y/O REPUESTOS UTILIZADOS			
Descripción	**Cantidad**	**Descripción**	**Cantidad**
Resistencia eléctrica	1	Contactor	1

RECEPCION EN CAMPO				RESULTADOS OBTENIDOS		
Estado	**Si**	**No**	**n/a**	**Tipo de prueba**	**Valor esperado**	**Valor obtenido**
Normal	**X**			**De funcionamiento**	**Ok**	**Ok**

OBSERVACIONES
El equipo se deja en condiciones normales de funcionamiento.

Entregado por: _____
Cargo: soporte técnico _____

Recibido por: _____
Cargo: _____

KAVAT S.A.S.	REPORTE DE MANTENIMIENTO	Nº. REPORTE: 04-161123
		FM-01 - V.02
		12/05/2022

Fecha: Noviembre 16 - 2023 **Ciudad:** Medellín

Cliente: SENA – Centro de servicios y gestión empresarial **Dirección:** Cl 51 No.57-70

Nombre del Equipo: Balanza electrónica **Ubicación** Cocina

Marca: _____ **Modelo:** _____ **Serie:** Placa 940210940

Tipo de servicio

Mantenimiento Preventivo [X] **Mantenimiento Correctivo** [ ] **Diagnostico** [ ]

FALLA REPORTADA
N/A

DESCRIPCION DEL TRABAJO REALIZADO
Se inspeccionaron las condiciones físicas y ambientales en las que se encontró el equipo: ok, revisión del sistema electrónico y mecánico, celda de carga, ajustes, limpieza general interna y externa ok, prueba de Funcionamiento ok. Calibración.

ACCESORIOS Y/O REPUESTOS UTILIZADOS

Descripción	Cantidad	Descripción	Cantidad
Cargador	1		

RECEPCION EN CAMPO				RESULTADOS OBTENIDOS		
Estado	Si	No	n/a	Tipo de prueba	Valor esperado	Valor obtenido
Normal	X			De funcionamiento	Ok	Ok

OBSERVACIONES
El equipo se deja en condiciones normales de funcionamiento.

Entregado por: _____
Cargo: soporte técnico _____

Recibido por: _____
Cargo: _____

KAVAT S.A.S.	REPORTE DE MANTENIMIENTO	Nº. REPORTE: 06-171123
		FM-01 - V.02
		12/05/2022

Fecha: Noviembre 17 - 2023 **Ciudad:** Medellin

Cliente: SENA – Centro de servicios y gestión empresarial **Dirección:** Cl 51 No.57-70

Nombre del Equipo: Balanza electrónica **Ubicación** Cocina

Marca: **Modelo:** **Serie:** Placa 940210942

Tipo de servicio

Mantenimiento Preventivo [X] **Mantenimiento Correctivo** [ ] **Diagnostico** [ ]

FALLA REPORTADA
N/A

DESCRIPCION DEL TRABAJO REALIZADO
Se inspeccionaron las condiciones físicas y ambientales en las que se encontró el equipo: ok, revisión del Sistema electrónico, sistema mecánico, ajustes, revisión celda de carga, limpieza general interna y externa, Prueba de funcionamiento ok, calibración.

ACCESORIOS Y/O REPUESTOS UTILIZADOS

Descripción	Cantidad	Descripción	Cantidad
Cargador	1		

RECEPCION EN CAMPO				RESULTADOS OBTENIDOS		
Estado	Si	No	n/a	Tipo de prueba	Valor esperado	Valor obtenido
Normal	X			De funcionamiento	Ok	Ok

OBSERVACIONES
El equipo se deja en condiciones normales de funcionamiento.

Entregado por: _____
Cargo: soporte técnico _____

Recibido por: _____
Cargo: _____

KAVAT S.A.S.	REPORTE DE MANTENIMIENTO	Nº. REPORTE: 03-081123
		FM-01 - V.02
		12/05/2022

Fecha: Noviembre 8 - 2023 **Ciudad:** Medellín

Cliente: SENA – Centro de servicios y gestión empresarial **Dirección:** Cl 51 No.57-70

Nombre del Equipo: Bascula electrónica **Ubicación** Cocina

Marca: **Modelo:** **Serie:** Placa 100568791

Tipo de servicio

Mantenimiento Preventivo [X] **Mantenimiento Correctivo** [ ] **Diagnostico** [ ]

FALLA REPORTADA

N/A

DESCRIPCION DEL TRABAJO REALIZADO

Se inspeccionaron las condiciones físicas y ambientales en las que se encontró el equipo: ok, revisión del Sistema eléctrico y electrónico, celda de carga, revisión del sistema mecánico, ajustes, limpieza general Interna y externa ok, prueba de funcionamiento ok. Calibración ok.

ACCESORIOS Y/O REPUESTOS UTILIZADOS

Descripción	Cantidad	Descripción	Cantidad
Cargador	1		

RECEPCION EN CAMPO				RESULTADOS OBTENIDOS		
Estado	Si	No	n/a	Tipo de prueba	Valor esperado	Valor obtenido
Normal	X			De funcionamiento	Ok	Ok

OBSERVACIONES

El equipo se deja en condiciones normales de funcionamiento.

Entregado por: _____
Cargo: soporte técnico _____

Recibido por: _____
Cargo: _____

KAVAT S.A.S.	REPORTE DE MANTENIMIENTO	Nº. REPORTE: 04-081123
		FM-01 - V.02
		12/05/2022

Fecha: Noviembre 8 - 2023 **Ciudad:** Medellín

Cliente: SENA – Centro de servicios y gestión empresarial **Dirección:** Cl 51 No.57-70

Nombre del Equipo: Bascula electrónica **Ubicación** Cocina

Marca: _____ **Modelo:** _____ **Serie:** Placa 940210936

Tipo de servicio

Mantenimiento Preventivo [X] **Mantenimiento Correctivo** [ ] **Diagnostico** [ ]

FALLA REPORTADA
N/A

DESCRIPCION DEL TRABAJO REALIZADO
Se inspeccionaron las condiciones físicas y ambientales en las que se encontró el equipo: ok, revisión del Sistema eléctrico y electrónico, celda de carga, revisión del sistema mecánico, ajustes, limpieza general Interna y externa ok, prueba de funcionamiento ok. Calibración ok.

ACCESORIOS Y/O REPUESTOS UTILIZADOS			
Descripción	**Cantidad**	**Descripción**	**Cantidad**
Cargador	1		

RECEPCION EN CAMPO				RESULTADOS OBTENIDOS		
Estado	**Si**	**No**	**n/a**	**Tipo de prueba**	**Valor esperado**	**Valor obtenido**
Normal	X			**De funcionamiento**	**Ok**	**Ok**

OBSERVACIONES
El equipo se deja en condiciones normales de funcionamiento.

Entregado por: _____
Cargo: soporte técnico _____

Recibido por: _____
Cargo: _____

KAVAT S.A.S.	REPORTE DE MANTENIMIENTO	Nº. REPORTE: 05-081123
		FM-01 - V.02
		12/05/2022

Fecha: Noviembre 8 - 2023 **Ciudad:** Medellín

Cliente: SENA – Centro de servicios y gestión empresarial **Dirección:** Cl 51 No.57-70

Nombre del Equipo: Bascula electrónica **Ubicación** Cocina

Marca: _____ **Modelo:** _____ **Serie:** Placa 940210941

Tipo de servicio

Mantenimiento Preventivo [X] **Mantenimiento Correctivo** [ ] **Diagnostico** [ ]

FALLA REPORTADA
N/A

DESCRIPCION DEL TRABAJO REALIZADO
Se inspeccionaron las condiciones físicas y ambientales en las que se encontró el equipo: ok, revisión del Sistema eléctrico y electrónico, celda de carga, revisión del sistema mecánico, ajustes, limpieza general Interna y externa ok, prueba de funcionamiento ok. Calibración ok.

ACCESORIOS Y/O REPUESTOS UTILIZADOS			
Descripción	**Cantidad**	**Descripción**	**Cantidad**
Cargador	1		

RECEPCION EN CAMPO				RESULTADOS OBTENIDOS		
Estado	**Si**	**No**	**n/a**	**Tipo de prueba**	**Valor esperado**	**Valor obtenido**
Normal	X			**De funcionamiento**	**Ok**	**Ok**

OBSERVACIONES
El equipo se deja en condiciones normales de funcionamiento.

Entregado por: _____
Cargo: soporte técnico _____

Recibido por: _____
Cargo: _____

KAVAT S.A.S.	REPORTE DE MANTENIMIENTO	Nº. REPORTE: 04-221123
		FM-01 - V.02
		12/05/2022

Fecha: Noviembre 22 - 2023 **Ciudad:** Medellín

Cliente: SENA – Centro de servicios y gestión empresarial **Dirección:** Cl 51 No.57-70

Nombre del Equipo: Batidora con perillas manuales **Ubicación** Cocina

Marca: _____ **Modelo:** _____ **Serie:** Placa 94021068792

Tipo de servicio

Mantenimiento Preventivo [X] **Mantenimiento Correctivo** [ ] **Diagnostico** [ ]

FALLA REPORTADA
N/A

DESCRIPCION DEL TRABAJO REALIZADO
Se inspeccionaron las condiciones físicas y ambientales en las que se encontró el equipo: ok, revisión del sistema eléctrico, revisión de temperatura, ajustes y lubricación, empaques, botón on/off, sistema electrónico Limpieza general interna y externa, prueba de funcionamiento ok.

ACCESORIOS Y/O REPUESTOS UTILIZADOS

Descripción	Cantidad	Descripción	Cantidad

RECEPCION EN CAMPO				RESULTADOS OBTENIDOS		
Estado	Si	No	n/a	Tipo de prueba	Valor esperado	Valor obtenido
Normal	X			De funcionamiento	Ok	Ok

OBSERVACIONES
El equipo se deja en condiciones normales de funcionamiento.

Entregado por: _____
Cargo: soporte técnico _____

Recibido por: _____
Cargo: _____

KAVAT S.A.S.	REPORTE DE MANTENIMIENTO	Nº. REPORTE: 01-221123
		FM-01 - V.02
		12/05/2022

Fecha: Noviembre 22 - 2023 **Ciudad:** Medellín

Cliente: SENA – Centro de servicios y gestión empresarial **Dirección:** Cl 51 No.57-70

Nombre del Equipo: Batidora con rejilla metálica **Ubicación** Cocina

Marca: **Modelo:** **Serie:** Placa 94022048

Tipo de servicio

Mantenimiento Preventivo [X] **Mantenimiento Correctivo** [ ] **Diagnostico** [ ]

FALLA REPORTADA
N/A

DESCRIPCION DEL TRABAJO REALIZADO
Se inspeccionaron las condiciones físicas y ambientales en las que se encontró el equipo: ok, revisión del sistema mecánico, botón de encendido y apagado, micro switch, ajustes y lubricación, limpieza general Interna y externa ok, prueba de funcionamiento ok.

ACCESORIOS Y/O REPUESTOS UTILIZADOS			
Descripción	**Cantidad**	**Descripción**	**Cantidad**
Cargador	1		

RECEPCION EN CAMPO				RESULTADOS OBTENIDOS		
Estado	**Si**	**No**	**n/a**	**Tipo de prueba**	**Valor esperado**	**Valor obtenido**
Normal	**X**			**De funcionamiento**	**Ok**	**Ok**

OBSERVACIONES
El equipo se deja en condiciones normales de funcionamiento.

Entregado por: _____
Cargo: soporte técnico _____

Recibido por: _____
Cargo: _____

KAVAT S.A.S.	REPORTE DE MANTENIMIENTO	Nº. REPORTE: 06-071123
		FM-01 - V.02
		12/05/2022

Fecha: Noviembre 7 - 2023 **Ciudad:** Medellín

Cliente: SENA – Centro de servicios y gestión empresarial **Dirección:** Cl 51 No.57-70

Nombre del Equipo: Batidora industrial **Ubicación** Cocina

Marca: _____ **Modelo:** _____ **Serie:** Placa 100568792

Tipo de servicio

Mantenimiento Preventivo [X] **Mantenimiento Correctivo** [ ] **Diagnostico** [ ]

FALLA REPORTADA

N/A

DESCRIPCION DEL TRABAJO REALIZADO

Se inspeccionaron las condiciones físicas y ambientales en las que se encontró el equipo: ok, revisión de Del sistema eléctrico y electrónico, revisión del sistema mecánico lubricación y ajustes, limpieza general Interna y externa ok prueba de funcionamiento.

ACCESORIOS Y/O REPUESTOS UTILIZADOS

Descripción	Cantidad	Descripción	Cantidad
Checas	3		

RECEPCION EN CAMPO				RESULTADOS OBTENIDOS		
Estado	Si	No	n/a	Tipo de prueba	Valor esperado	Valor obtenido
Normal	X			De funcionamiento	Ok	Ok

OBSERVACIONES

El equipo se deja en condiciones normales de funcionamiento.

Entregado por: _____
Cargo: soporte técnico _____

Recibido por: _____
Cargo: _____

KAVAT S.A.S.	REPORTE DE MANTENIMIENTO	Nº. REPORTE: 07-151123
		FM-01 - V.02
		12/05/2022

Fecha: Noviembre 15 - 2023 **Ciudad:** Medellín

Cliente: SENA – Centro de servicios y gestión empresarial **Dirección:** Cl 51 No.57-70

Nombre del Equipo: Batidora **Ubicación** Cocina

Marca: **Modelo:** **Serie:** V807083448

Tipo de servicio

Mantenimiento Preventivo [X] **Mantenimiento Correctivo** [ ] **Diagnostico** [ ]

FALLA REPORTADA
N/A

DESCRIPCION DEL TRABAJO REALIZADO
Se inspeccionaron las condiciones físicas y ambientales en las que se encontró el equipo: ok, revisión del Sistema eléctrico y mecánico, ajustes y lubricación, limpieza general interna y externa, prueba de Funcionamiento ok.

ACCESORIOS Y/O REPUESTOS UTILIZADOS

Descripción	Cantidad	Descripción	Cantidad

RECEPCION EN CAMPO				RESULTADOS OBTENIDOS		
Estado	Si	No	n/a	Tipo de prueba	Valor esperado	Valor obtenido
Normal	X			De funcionamiento	Ok	Ok

OBSERVACIONES
El equipo se deja en condiciones normales de funcionamiento.

Entregado por: _____
Cargo: soporte técnico _____

Recibido por: _____
Cargo: _____

KAVAT S.A.S.	REPORTE DE MANTENIMIENTO	Nº. REPORTE: 01-231123
		FM-01 - V.02
		12/05/2022

Fecha: Noviembre 23 - 2023 **Ciudad:** Medellín

Cliente: SENA – Centro de servicios y gestión empresarial **Dirección:** Cl 51 No.57-70

Nombre del Equipo: Batidora con base de cabeza inclinable **Ubicación** Cocina

Marca: KITCHEN **Modelo:** **Serie:** Placa 1005206100900000063

Tipo de servicio

Mantenimiento Preventivo [X] **Mantenimiento Correctivo** [ ] **Diagnostico** [ ]

FALLA REPORTADA
N/A

DESCRIPCION DEL TRABAJO REALIZADO
Se inspeccionaron las condiciones físicas y ambientales en las que se encontró el equipo: ok, revisión del Sistema eléctrico y mecánico, ajustes y lubricación, micro switch, limpieza general interna y externa, Prueba de funcionamiento ok.

ACCESORIOS Y/O REPUESTOS UTILIZADOS

Descripción	Cantidad	Descripción	Cantidad

RECEPCION EN CAMPO				RESULTADOS OBTENIDOS		
Estado	Si	No	n/a	Tipo de prueba	Valor esperado	Valor obtenido
Normal	X			De funcionamiento	Ok	Ok

OBSERVACIONES
El equipo se deja en condiciones normales de funcionamiento.

Entregado por: _____
Cargo: soporte técnico _____

Recibido por: _____
Cargo: _____

KAVAT S.A.S.	REPORTE DE MANTENIMIENTO	Nº. REPORTE: 09-071123
		FM-01 - V.02
		12/05/2022

Fecha: Noviembre 7 - 2023 **Ciudad:** Medellín

Cliente: SENA – Centro de servicios y gestión empresarial **Dirección:** Cl 51 No.57-70

Nombre del Equipo: Cafetera o tetera **Ubicación** Cocina

Marca: _____ **Modelo:** _____ **Serie:** Placa 94021936

Tipo de servicio

Mantenimiento Preventivo [X] **Mantenimiento Correctivo** [ ] **Diagnostico** [ ]

FALLA REPORTADA
N/A

DESCRIPCION DEL TRABAJO REALIZADO
Se inspeccionaron las condiciones físicas y ambientales en las que se encontró el equipo: ok, revisión de Del sistema eléctrico y electrónico, revisión del sistema mecánico lubricación y ajustes, limpieza general Interna y externa ok, revisión de filtro, prueba de funcionamiento.

ACCESORIOS Y/O REPUESTOS UTILIZADOS

Descripción	Cantidad	Descripción	Cantidad
Resistencia eléctrica	1	Termostato	1

RECEPCION EN CAMPO				RESULTADOS OBTENIDOS		
Estado	Si	No	n/a	Tipo de prueba	Valor esperado	Valor obtenido
Normal	X			De funcionamiento	Ok	Ok

OBSERVACIONES
El equipo se deja en condiciones normales de funcionamiento.

Entregado por: _____
Cargo: soporte técnico _____

Recibido por: _____
Cargo: _____

KAVAT S.A.S.	REPORTE DE MANTENIMIENTO	Nº. REPORTE: 02-141123
		FM-01 - V.02
		12/05/2022

Fecha: Noviembre 14 - 2023 **Ciudad:** Medellín

Cliente: SENA – Centro de servicios y gestión empresarial **Dirección:** Cl 51 No.57-70

Nombre del Equipo: Congelador horizontal **Ubicación** Cocina

Marca: **Modelo:** **Serie:** Placa 94022226

Tipo de servicio

Mantenimiento Preventivo [X] **Mantenimiento Correctivo** [ ] **Diagnostico** [ ]

FALLA REPORTADA
N/A

DESCRIPCION DEL TRABAJO REALIZADO
Se inspeccionaron las condiciones físicas y ambientales en las que se encontró el equipo: ok, revisión del sistema eléctrico y electrónico, sistema de refrigeración, ajuste y carga de gas, motor de ventilación, sensor de Temperatura, limpieza general interna y externa, prueba de funcionamiento ok.

ACCESORIOS Y/O REPUESTOS UTILIZADOS

Descripción	Cantidad	Descripción	Cantidad
Carga de gas refrigerante	1	Condensador	1
Protector de voltaje	1	Válvula de carga	1
Filtro de secador soldable	1	Contactor	1
Ventilador	1		

RECEPCION EN CAMPO				RESULTADOS OBTENIDOS		
Estado	Si	No	n/a	Tipo de prueba	Valor esperado	Valor obtenido
Normal	X			De funcionamiento	Ok	Ok

OBSERVACIONES
El equipo se deja en condiciones normales de funcionamiento.

Entregado por: _____
Cargo: soporte técnico _____

Recibido por: _____
Cargo: _____

KAVAT S.A.S.	REPORTE DE MANTENIMIENTO	Nº. REPORTE: 01-091123
		FM-01 - V.02
		12/05/2022

Fecha: Noviembre 7 - 2023 **Ciudad:** Medellín

Cliente: SENA – Centro de servicios y gestión empresarial **Dirección:** Cl 51 No.57-70

Nombre del Equipo: Congelador vertical **Ubicación** Cocina

Marca: ZINGEL **Modelo:** **Serie:** Placa 94022286

Tipo de servicio

Mantenimiento Preventivo [X] **Mantenimiento Correctivo** [ ] **Diagnostico** [ ]

FALLA REPORTADA

N/A

DESCRIPCION DEL TRABAJO REALIZADO

Se inspeccionaron las condiciones físicas y ambientales en las que se encontró el equipo: ok, revisión del sistema eléctrico y electrónico, sistema de refrigeración, ajuste y carga de gas, motor de ventilación, sensor de Temperatura, limpieza general interna y externa, prueba de funcionamiento ok.

ACCESORIOS Y/O REPUESTOS UTILIZADOS

Descripción	Cantidad	Descripción	Cantidad
Carga de gas refrigerante	1	Compresor 1/3 220 V	1
Protector de voltaje	1	Válvula de carga	1
Filtro de secador soldable	1	Ventilador 220 V 18 W	1

RECEPCION EN CAMPO				RESULTADOS OBTENIDOS		
Estado	Si	No	n/a	Tipo de prueba	Valor esperado	Valor obtenido
Normal	X			De funcionamiento	Ok	Ok

OBSERVACIONES

El equipo se deja en condiciones normales de funcionamiento.

Entregado por: _____
Cargo: soporte técnico _____

Recibido por: _____
Cargo: _____

KAVAT S.A.S.	REPORTE DE MANTENIMIENTO	Nº. REPORTE: 04-141123
		FM-01 - V.02
		12/05/2022

Fecha: Noviembre 14 - 2023 **Ciudad:** Medellín

Cliente: SENA – Centro de servicios y gestión empresarial **Dirección:** Cl 51 No.57-70

Nombre del Equipo: Congelador vertical **Ubicación** Cocina

Marca: **Modelo:** **Serie:** Placa 100567359

Tipo de servicio

Mantenimiento Preventivo [X] **Mantenimiento Correctivo** [ ] **Diagnostico** [ ]

FALLA REPORTADA
N/A

DESCRIPCION DEL TRABAJO REALIZADO
Se inspeccionaron las condiciones físicas y ambientales en las que se encontró el equipo: ok, revisión del sistema eléctrico y electrónico, sistema de refrigeración, ajuste y carga de gas, motor de ventilación, sensor de Temperatura, limpieza general interna y externa, prueba de funcionamiento ok.

ACCESORIOS Y/O REPUESTOS UTILIZADOS

Descripción	Cantidad	Descripción	Cantidad
Breker 20 A	1	Caja plástica	1
Bandeja	1	Protector de voltaje	1
Carga gas refrigerante	1	Contactor y accesorios de instalación	1
Controlador	1		

RECEPCION EN CAMPO				RESULTADOS OBTENIDOS		
Estado	Si	No	n/a	Tipo de prueba	Valor esperado	Valor obtenido
Normal	X			De funcionamiento	Ok	Ok

OBSERVACIONES
El equipo se deja en condiciones normales de funcionamiento.

Entregado por: _____
Cargo: soporte técnico _____

Recibido por: _____
Cargo: _____

KAVAT S.A.S.	REPORTE DE MANTENIMIENTO	Nº. REPORTE: 08-081123
		FM-01 - V.02
		12/05/2022

Fecha: Noviembre 7 - 2023 **Ciudad:** Medellín

Cliente: SENA – Centro de servicios y gestión empresarial **Dirección:** Cl 51 No.57-70

Nombre del Equipo: Empacadora al vacío **Ubicación** Cocina

Marca: _____ **Modelo:** _____ **Serie:** Placa 940210936

Tipo de servicio

Mantenimiento Preventivo [X] **Mantenimiento Correctivo** [ ] **Diagnostico** [ ]

FALLA REPORTADA
N/A

DESCRIPCION DEL TRABAJO REALIZADO
Se inspeccionaron las condiciones físicas y ambientales en las que se encontró el equipo: ok, revisión del sistema eléctrico, electrónico y mecánico, cambio de sellos, lubricación y ajustes, limpieza general interna Y externa ok, prueba de funcionamiento ok.

ACCESORIOS Y/O REPUESTOS UTILIZADOS			
Descripción	**Cantidad**	**Descripción**	**Cantidad**
Resistencia eléctrica	1	Reembobinado de motor	1
Transformador	1		

RECEPCION EN CAMPO				RESULTADOS OBTENIDOS		
Estado	**Si**	**No**	**n/a**	**Tipo de prueba**	**Valor esperado**	**Valor obtenido**
Normal	X			**De funcionamiento**	**Ok**	**Ok**

OBSERVACIONES
El equipo se deja en condiciones normales de funcionamiento.

Entregado por: _____
Cargo: soporte técnico _____

Recibido por: _____
Cargo: _____

KAVAT S.A.S.	REPORTE DE MANTENIMIENTO	Nº. REPORTE: 09-081123 FM-01 - V.02 12/05/2022

Fecha: Noviembre 7 - 2023 **Ciudad:** Medellín

Cliente: SENA – Centro de servicios y gestión empresarial **Dirección:** Cl 51 No.57-70

Nombre del Equipo: Empacadora al vacío **Ubicación** Cocina

Marca: _____ **Modelo:** _____ **Serie:** Placa 940210935

Tipo de servicio

Mantenimiento Preventivo [X] **Mantenimiento Correctivo** [ ] **Diagnostico** [ ]

FALLA REPORTADA
N/A

DESCRIPCION DEL TRABAJO REALIZADO
Se inspeccionaron las condiciones físicas y ambientales en las que se encontró el equipo: ok, revisión del sistema eléctrico, electrónico y mecánico, cambio de sellos, lubricación y ajustes, limpieza general interna Y externa ok, prueba de funcionamiento ok.

ACCESORIOS Y/O REPUESTOS UTILIZADOS			
Descripción	**Cantidad**	**Descripción**	**Cantidad**
Resistencia eléctrica	1		

RECEPCION EN CAMPO				RESULTADOS OBTENIDOS		
Estado	**Si**	**No**	**n/a**	**Tipo de prueba**	**Valor esperado**	**Valor obtenido**
Normal	X			**De funcionamiento**	**Ok**	**Ok**

OBSERVACIONES
El equipo se deja en condiciones normales de funcionamiento.

Entregado por: _____
Cargo: soporte técnico _____

Recibido por: _____
Cargo: _____

KAVAT S.A.S.	REPORTE DE MANTENIMIENTO	Nº. REPORTE: 06-151123
		FM-01 - V.02
		12/05/2022

Fecha: Noviembre 15 - 2023 **Ciudad:** Medellin

Cliente: SENA – Centro de servicios y gestión empresarial **Dirección:** Cl 51 No.57-70

Nombre del Equipo: Estufa con plancha y horno **Ubicación** Cocina

Marca: **Modelo:** **Serie:** Placa 1005206310480000240

Tipo de servicio

Mantenimiento Preventivo [X] **Mantenimiento Correctivo** [ ] **Diagnostico** [ ]

FALLA REPORTADA

N/A

DESCRIPCION DEL TRABAJO REALIZADO

Se inspeccionaron las condiciones físicas y ambientales en las que se encontró el equipo: ok, revisión del Eléctrico y mecánico, quemadores, parrillas, lubricación y ajustes, limpieza general interna y externa, Prueba de funcionamiento ok.

ACCESORIOS Y/O REPUESTOS UTILIZADOS

Descripción	Cantidad	Descripción	Cantidad
Llave de paso o válvula	8	Cambio de piloto	6
Tubería de cobre 3" 1/16	10m		

RECEPCION EN CAMPO				RESULTADOS OBTENIDOS		
Estado	Si	No	n/a	Tipo de prueba	Valor esperado	Valor obtenido
Normal	X			De funcionamiento	Ok	Ok

OBSERVACIONES

El equipo se deja en condiciones normales de funcionamiento.

Entregado por: _____
Cargo: soporte técnico _____

Recibido por: _____
Cargo: _____

KAVAT S.A.S.	REPORTE DE MANTENIMIENTO	Nº. REPORTE: 02-171123
		FM-01 - V.02
		12/05/2022

Fecha: Noviembre 17 - 2023 **Ciudad:** Medellín

Cliente: SENA – Centro de servicios y gestión empresarial **Dirección:** Cl 51 No.57-70

Nombre del Equipo: Estufa gas **Ubicación** Cocina

Marca: **Modelo:** **Serie:** Placa 98762494

Tipo de servicio

Mantenimiento Preventivo [X] **Mantenimiento Correctivo** [ ] **Diagnostico** [ ]

FALLA REPORTADA
N/A

DESCRIPCION DEL TRABAJO REALIZADO
Se inspeccionaron las condiciones físicas y ambientales en las que se encontró el equipo: ok, revisión del sistema mecánico, revisión de válvulas, bobinas, aplicación de pintura alta temperatura, limpieza general Interna y externa, prueba de funcionamiento ok.

ACCESORIOS Y/O REPUESTOS UTILIZADOS			
Descripción	**Cantidad**	**Descripción**	**Cantidad**
Pintura gris alta temperatura	1	Pintura negra alta temperatura	1

RECEPCION EN CAMPO				RESULTADOS OBTENIDOS		
Estado	**Si**	**No**	**n/a**	**Tipo de prueba**	**Valor esperado**	**Valor obtenido**
Normal	X			**De funcionamiento**	**Ok**	**Ok**

OBSERVACIONES
El equipo se deja en condiciones normales de funcionamiento.

Entregado por:
Cargo: soporte técnico

Recibido por:
Cargo:

KAVAT S.A.S.	REPORTE DE MANTENIMIENTO	Nº. REPORTE: 03-071123
		FM-01 - V.02
		12/05/2022

Fecha: Noviembre 7 - 2023 **Ciudad:** Medellín

Cliente: SENA – Centro de servicios y gestión empresarial **Dirección:** Cl 51 No.57-70

Nombre del Equipo: Horno y estufa **Ubicación** Cocina

Marca: _____ **Modelo:** _____ **Serie:** Placa 94021070623

Tipo de servicio

Mantenimiento Preventivo [X] **Mantenimiento Correctivo** [ ] **Diagnostico** [ ]

FALLA REPORTADA
N/A

DESCRIPCION DEL TRABAJO REALIZADO
Se inspeccionaron las condiciones físicas y ambientales en las que se encontró el equipo: ok, revisión de Del sistema eléctrico y electrónico, instalación conexión de agua, y eléctricas, limpieza de bandejas, Quemadores, entrada de gas, limpieza interna y externa, prueba de funcionamiento.

ACCESORIOS Y/O REPUESTOS UTILIZADOS			
Descripción	**Cantidad**	**Descripción**	**Cantidad**
Válvula	6	Pintura gris alta temperatura	20
Pintura negra alta temperatura	20	Desincrustante	1
Teflón liquido	2	Silicona alta temperatura	1

RECEPCION EN CAMPO				RESULTADOS OBTENIDOS		
Estado	**Si**	**No**	**n/a**	**Tipo de prueba**	**Valor esperado**	**Valor obtenido**
Normal	X			**De funcionamiento**	**Ok**	**Ok**

OBSERVACIONES
El equipo se deja en condiciones normales de funcionamiento.

Entregado por: _____
Cargo: soporte técnico _____

Recibido por: _____
Cargo: _____

KAVAT S.A.S.	REPORTE DE MANTENIMIENTO	Nº. REPORTE: 01-151123
		FM-01 - V.02
		12/05/2022

Fecha: Noviembre 15 - 2023 **Ciudad:** Medellín

Cliente: SENA – Centro de servicios y gestión empresarial **Dirección:** Cl 51 No.57-70

Nombre del Equipo: Fabricador de hielo **Ubicación** Cocina

Marca: _____ **Modelo:** _____ **Serie:** Placa 940214901

Tipo de servicio

Mantenimiento Preventivo [X] **Mantenimiento Correctivo** [ ] **Diagnostico** [ ]

FALLA REPORTADA

N/A

DESCRIPCION DEL TRABAJO REALIZADO

Se inspeccionaron las condiciones físicas y ambientales en las que se encontró el equipo: ok, revisión del sistema eléctrico y electrónico, sistema de refrigeración, ajuste y carga de gas, motor de ventilación, sensor de Temperatura, limpieza general interna y externa, prueba de funcionamiento ok.

ACCESORIOS Y/O REPUESTOS UTILIZADOS

Descripción	Cantidad	Descripción	Cantidad
Protector de voltaje	1	Sensor tope de hielo	1
Bomba de agua	1	Instalación de agua	1
Suministro ingreso de agua	1		

RECEPCION EN CAMPO				RESULTADOS OBTENIDOS		
Estado	Si	No	n/a	Tipo de prueba	Valor esperado	Valor obtenido
Normal	X			De funcionamiento	Ok	Ok

OBSERVACIONES

El equipo se deja en condiciones normales de funcionamiento.

Entregado por: _____
Cargo: soporte técnico _____

Recibido por: _____
Cargo: _____

KAVAT S.A.S.	REPORTE DE MANTENIMIENTO	Nº. REPORTE: 03-171123
		FM-01 - V.02
		12/05/2022

Fecha: Noviembre 17 - 2023 **Ciudad:** Medellín

Cliente: SENA – Centro de servicios y gestión empresarial **Dirección:** Cl 51 No.57-70

Nombre del Equipo: Freidora de dos canastas **Ubicación** Cocina

Marca: _____ **Modelo:** _____ **Serie:** Placa 17-40

Tipo de servicio

Mantenimiento Preventivo [X] **Mantenimiento Correctivo** [ ] **Diagnostico** [ ]

FALLA REPORTADA
N/A

DESCRIPCION DEL TRABAJO REALIZADO
Se inspeccionaron las condiciones físicas y ambientales en las que se encontró el equipo: ok, revisión del sistema mecánico, quemadores, válvulas, ajustes, limpieza general interna y externa, prueba de Funcionamiento ok.

ACCESORIOS Y/O REPUESTOS UTILIZADOS			
Descripción	Cantidad	Descripción	Cantidad

RECEPCION EN CAMPO				RESULTADOS OBTENIDOS		
Estado	Si	No	n/a	Tipo de prueba	Valor esperado	Valor obtenido
Normal	X			De funcionamiento	Ok	Ok

OBSERVACIONES
El equipo se deja en condiciones normales de funcionamiento.

Entregado por: _____
Cargo: soporte técnico _____

Recibido por: _____
Cargo: _____

KAVAT S.A.S.	REPORTE DE MANTENIMIENTO	Nº. REPORTE: 02-151123
		FM-01 - V.02
		12/05/2022

Fecha: Noviembre 15 - 2023 **Ciudad:** Medellín

Cliente: SENA – Centro de servicios y gestión empresarial **Dirección:** Cl 51 No.57-70

Nombre del Equipo: Granizadora **Ubicación** Cocina

Marca: **Modelo:** **Serie:** Placa 94021940

Tipo de servicio

Mantenimiento Preventivo [X] **Mantenimiento Correctivo** [ ] **Diagnostico** [ ]

FALLA REPORTADA

N/A

DESCRIPCION DEL TRABAJO REALIZADO

Se inspeccionaron las condiciones físicas y ambientales en las que se encontró el equipo: ok, revisión del sistema eléctrico y electrónico, sistema de refrigeración, sistema mecánico, ajuste y lubricación, limpieza Interna y externa ok, prueba de funcionamiento ok.

ACCESORIOS Y/O REPUESTOS UTILIZADOS

Descripción	Cantidad	Descripción	Cantidad
Protector de voltaje	1	Bandeja	1
Accesorios	1		

RECEPCION EN CAMPO				RESULTADOS OBTENIDOS		
Estado	Si	No	n/a	Tipo de prueba	Valor esperado	Valor obtenido
Normal	X			De funcionamiento	Ok	Ok

OBSERVACIONES

El equipo se deja en condiciones normales de funcionamiento.

Entregado por:
Cargo: soporte técnico

Recibido por:
Cargo:

KAVAT S.A.S.	REPORTE DE MANTENIMIENTO	Nº. REPORTE: 01-171123
		FM-01 - V.02
		12/05/2022

Fecha: Noviembre 17 - 2023 **Ciudad:** Medellín

Cliente: SENA – Centro de servicios y gestión empresarial **Dirección:** Cl 51 No.57-70

Nombre del Equipo: Horno de crecimiento **Ubicación** Cocina

Marca: **Modelo:** **Serie:** Placa 1005206100900000063

Tipo de servicio

Mantenimiento Preventivo X **Mantenimiento Correctivo** **Diagnostico**

FALLA REPORTADA
N/A

DESCRIPCION DEL TRABAJO REALIZADO
Se inspeccionaron las condiciones físicas y ambientales en las que se encontró el equipo: ok, revisión del sistema eléctrico y electrónico, sistema mecánico, ajustes y lubricación, puerta, sensor de temperatura, Empaques, limpieza general interna y externa, prueba de funcionamiento ok.

ACCESORIOS Y/O REPUESTOS UTILIZADOS

Descripción	Cantidad	Descripción	Cantidad

RECEPCION EN CAMPO				RESULTADOS OBTENIDOS		
Estado	Si	No	n/a	Tipo de prueba	Valor esperado	Valor obtenido
Normal	X			De funcionamiento	Ok	Ok

OBSERVACIONES
El equipo se deja en condiciones normales de funcionamiento.

Entregado por: _____
Cargo: soporte técnico _____

Recibido por: _____
Cargo: _____

KAVAT S.A.S.	REPORTE DE MANTENIMIENTO	Nº. REPORTE: 01-171123
		FM-01 - V.02
		12/05/2022

Fecha: Noviembre 17 - 2023 **Ciudad:** Medellín

Cliente: SENA – Centro de servicios y gestión empresarial **Dirección:** Cl 51 No.57-70

Nombre del Equipo: Horno de crecimiento **Ubicación** Cocina

Marca: **Modelo:** **Serie:** Placa 1005206100900000063

Tipo de servicio

Mantenimiento Preventivo [X] **Mantenimiento Correctivo** [ ] **Diagnostico** [ ]

FALLA REPORTADA

N/A

DESCRIPCION DEL TRABAJO REALIZADO

Se inspeccionaron las condiciones físicas y ambientales en las que se encontró el equipo: ok, revisión del sistema eléctrico y electrónico, sistema mecánico, ajustes y lubricación, puerta, sensor de temperatura, Empaques, limpieza general interna y externa, prueba de funcionamiento ok.

ACCESORIOS Y/O REPUESTOS UTILIZADOS

Descripción	Cantidad	Descripción	Cantidad

RECEPCION EN CAMPO				RESULTADOS OBTENIDOS		
Estado	Si	No	n/a	Tipo de prueba	Valor esperado	Valor obtenido
Normal	X			De funcionamiento	Ok	Ok

OBSERVACIONES

El equipo se deja en condiciones normales de funcionamiento.

Entregado por: _____
Cargo: soporte técnico _____

Recibido por: _____
Cargo: _____

KAVAT S.A.S.	REPORTE DE MANTENIMIENTO	Nº. REPORTE: 05-221123
		FM-01 - V.02
		12/05/2022

Fecha: Noviembre 22 - 2023 **Ciudad:** Medellín

Cliente: SENA – Centro de servicios y gestión empresarial **Dirección:** Cl 51 No.57-70

Nombre del Equipo: Horno de crecimiento **Ubicación** Cocina

Marca: **Modelo:** **Serie:** Placa 100520610090000063

Tipo de servicio

Mantenimiento Preventivo [X] **Mantenimiento Correctivo** [ ] **Diagnostico** [ ]

FALLA REPORTADA

N/A

DESCRIPCION DEL TRABAJO REALIZADO

Se inspeccionaron las condiciones físicas y ambientales en las que se encontró el equipo: ok, revisión del sistema eléctrico, revisión de temperatura, ajustes y lubricación, timer, botón on/off, sistema electrónico Empaques, limpieza general interna y externa, prueba de funcionamiento ok.

ACCESORIOS Y/O REPUESTOS UTILIZADOS

Descripción	Cantidad	Descripción	Cantidad

RECEPCION EN CAMPO				RESULTADOS OBTENIDOS		
Estado	Si	No	n/a	Tipo de prueba	Valor esperado	Valor obtenido
Normal	X			De funcionamiento	Ok	Ok

OBSERVACIONES

El equipo se deja en condiciones normales de funcionamiento.

Entregado por: _____
Cargo: soporte técnico _____

Recibido por: _____
Cargo: _____

KAVAT S.A.S.	REPORTE DE MANTENIMIENTO	Nº. REPORTE: 05-161123
		FM-01 - V.02
		12/05/2022

Fecha: Noviembre 16 - 2023 **Ciudad:** Medellín

Cliente: SENA – Centro de servicios y gestión empresarial **Dirección:** Cl 51 No.57-70

Nombre del Equipo: Horno mixto **Ubicación** Cocina

Marca: Fagor **Modelo:** **Serie:** Placa 100567357

Tipo de servicio

Mantenimiento Preventivo [X] **Mantenimiento Correctivo** [ ] **Diagnostico** [ ]

FALLA REPORTADA

N/A

DESCRIPCION DEL TRABAJO REALIZADO

Se inspeccionaron las condiciones físicas y ambientales en las que se encontró el equipo: ok, revisión del sistema eléctrico y electrónico, sistema mecánico, ajustes y lubricación, revisión de motores, puerta, Empaques, limpieza general interna y externa, prueba de funcionamiento ok.

ACCESORIOS Y/O REPUESTOS UTILIZADOS

Descripción	Cantidad	Descripción	Cantidad

RECEPCION EN CAMPO				RESULTADOS OBTENIDOS		
Estado	Si	No	n/a	Tipo de prueba	Valor esperado	Valor obtenido
Normal	X			De funcionamiento	Ok	Ok

OBSERVACIONES

El equipo se deja en condiciones normales de funcionamiento.

Entregado por: _____
Cargo: soporte técnico _____

Recibido por: _____
Cargo: _____

KAVAT S.A.S.	REPORTE DE MANTENIMIENTO	Nº. REPORTE: 01-071123
		FM-01 - V.02
		12/05/2022

Fecha: Noviembre 7 - 2023 **Ciudad:** Medellín

Cliente: SENA – Centro de servicios y gestión empresarial **Dirección:** Cl 51 No.57-70

Nombre del Equipo: Horno **Ubicación** Cocina

Marca: Gherson **Modelo:** **Serie:** Placa 9402863

Tipo de servicio

Mantenimiento Preventivo [X] **Mantenimiento Correctivo** [ ] **Diagnostico** [ ]

FALLA REPORTADA

N/A

DESCRIPCION DEL TRABAJO REALIZADO

Se inspeccionaron las condiciones físicas y ambientales en las que se encontró el equipo: ok, revisión de Quemador; controlador de temperatura, temporizadores digitales, motores eléctricos de 1 y 1.5 HP, revisión Puerta de vidrio en estructura de acero inoxidable con escabiladero; limpieza general interna y externa ok, Prueba de funcionamiento ok.

ACCESORIOS Y/O REPUESTOS UTILIZADOS

Descripción	Cantidad	Descripción	Cantidad
Chumacera	2	Bandas	2
Grasa	1	Pasta	1
Desincrustante	1	Grata	1

RECEPCION EN CAMPO				RESULTADOS OBTENIDOS		
Estado	Si	No	n/a	Tipo de prueba	Valor esperado	Valor obtenido
Normal	X			De funcionamiento	Ok	Ok

OBSERVACIONES

El equipo se deja en condiciones normales de funcionamiento.

Entregado por: _____

Cargo: soporte técnico _____

Recibido por: _____

Cargo: _____

KAVAT S.A.S.	REPORTE DE MANTENIMIENTO	Nº. REPORTE: 02-161123
		FM-01 - V.02
		12/05/2022

Fecha: Noviembre 16 - 2023 **Ciudad:** Medellín

Cliente: SENA – Centro de servicios y gestión empresarial **Dirección:** Cl 51 No.57-70

Nombre del Equipo: Horno **Ubicación** Cocina

Marca: **Modelo:** **Serie:** Placa 10805

Tipo de servicio

Mantenimiento Preventivo [X] **Mantenimiento Correctivo** [ ] **Diagnostico** [ ]

FALLA REPORTADA

N/A

DESCRIPCION DEL TRABAJO REALIZADO

Se inspeccionaron las condiciones físicas y ambientales en las que se encontró el equipo: ok, revisión del sistema eléctrico y mecánico, resistencia eléctrica, lubricación y ajustes, limpieza general interna y externa, limpieza general interna y externa ok.

ACCESORIOS Y/O REPUESTOS UTILIZADOS

Descripción	Cantidad	Descripción	Cantidad

RECEPCION EN CAMPO				RESULTADOS OBTENIDOS		
Estado	Si	No	n/a	Tipo de prueba	Valor esperado	Valor obtenido
Normal	X			De funcionamiento	Ok	Ok

OBSERVACIONES

El equipo se deja en condiciones normales de funcionamiento.

Entregado por: _____
Cargo: soporte técnico _____

Recibido por: _____
Cargo: _____

KAVAT S.A.S.	REPORTE DE MANTENIMIENTO	Nº. REPORTE: 03-231123
		FM-01 - V.02
		12/05/2022

Fecha: Noviembre 23 - 2023 **Ciudad:** Medellín

Cliente: SENA – Centro de servicios y gestión empresarial **Dirección:** Cl 51 No.57-70

Nombre del Equipo: Horno **Ubicación** Cocina

Marca: **Modelo:** **Serie:** Placa 94022272

Tipo de servicio

Mantenimiento Preventivo [X] **Mantenimiento Correctivo** [ ] **Diagnostico** [ ]

FALLA REPORTADA

N/A

DESCRIPCION DEL TRABAJO REALIZADO

Se inspeccionaron las condiciones físicas y ambientales en las que se encontró el equipo: ok, revisión del sistema eléctrico, mecánico, ajustes y lubricación, componentes y terminales eléctricos y electrónicos, Empaques, puerta, sensor de temperatura, limpieza general interna y externa, prueba de funcionamiento ok.

ACCESORIOS Y/O REPUESTOS UTILIZADOS

Descripción	Cantidad	Descripción	Cantidad

RECEPCION EN CAMPO				RESULTADOS OBTENIDOS		
Estado	Si	No	n/a	Tipo de prueba	Valor esperado	Valor obtenido
Normal	X			De funcionamiento	Ok	Ok

OBSERVACIONES

El equipo se deja en condiciones normales de funcionamiento.

Entregado por: _____
Cargo: soporte técnico _____

Recibido por: _____
Cargo: _____

KAVAT S.A.S.	REPORTE DE MANTENIMIENTO	Nº. REPORTE: 02-071123
		FM-01 - V.02
		12/05/2022

Fecha: Noviembre 7 - 2023 **Ciudad:** Medellín

Cliente: SENA – Centro de servicios y gestión empresarial **Dirección:** Cl 51 No.57-70

Nombre del Equipo: Horno **Ubicación** Cocina

Marca: Lainox **Modelo:** **Serie:** No Aplica item 2

Tipo de servicio

Mantenimiento Preventivo [X] **Mantenimiento Correctivo** [ ] **Diagnostico** [ ]

FALLA REPORTADA

N/A

DESCRIPCION DEL TRABAJO REALIZADO

Se inspeccionaron las condiciones físicas y ambientales en las que se encontró el equipo: ok, revisión de Del sistema eléctrico y electrónico, instalación conexión de agua, y eléctricas, quimico para lavado de hornos, Bandejas central inteligente de cocción capacidad 10 GN 1/1 sartenes, limpieza general interna y externa, prueba de funcionamiento ok.

ACCESORIOS Y/O REPUESTOS UTILIZADOS

Descripción	Cantidad	Descripción	Cantidad
Pastillas de lavado	2	Accesorios para instalación de agua	1

RECEPCION EN CAMPO				RESULTADOS OBTENIDOS		
Estado	Si	No	n/a	Tipo de prueba	Valor esperado	Valor obtenido
Normal	X			De funcionamiento	Ok	Ok

OBSERVACIONES

El equipo se deja en condiciones normales de funcionamiento.

Entregado por: _____
Cargo: soporte técnico _____

Recibido por: _____
Cargo: _____

KAVAT S.A.S.	REPORTE DE MANTENIMIENTO	Nº. REPORTE: 05-071123
		FM-01 - V.02
		12/05/2022

Fecha: Noviembre 7 - 2023 **Ciudad:** Medellín

Cliente: SENA – Centro de servicios y gestión empresarial **Dirección:** Cl 51 No.57-70

Nombre del Equipo: Horno microondas turbo tipo industrial **Ubicación** Cocina

Marca: **Modelo:** TMW-1100E **Serie:** S10E980005

Tipo de servicio

Mantenimiento Preventivo [X] **Mantenimiento Correctivo** [ ] **Diagnostico** [ ]

FALLA REPORTADA

N/A

DESCRIPCION DEL TRABAJO REALIZADO

Se inspeccionaron las condiciones físicas y ambientales en las que se encontró el equipo: ok, revisión de Del sistema eléctrico y electrónico, revisión del sistema mecánico lubricación y ajustes, limpieza general Interna y externa ok prueba de funcionamiento.

ACCESORIOS Y/O REPUESTOS UTILIZADOS

Descripción	Cantidad	Descripción	Cantidad
Checas	3		

RECEPCION EN CAMPO				RESULTADOS OBTENIDOS		
Estado	Si	No	n/a	Tipo de prueba	Valor esperado	Valor obtenido
Normal	X			De funcionamiento	Ok	Ok

OBSERVACIONES

El equipo se deja en condiciones normales de funcionamiento.

Entregado por: _____
Cargo: soporte técnico _____

Recibido por: _____
Cargo: _____

KAVAT S.A.S.	REPORTE DE MANTENIMIENTO	Nº. REPORTE: 05-171123
		FM-01 - V.02
		12/05/2022

Fecha: Noviembre 17 - 2023 **Ciudad:** Medellín

Cliente: SENA – Centro de servicios y gestión empresarial **Dirección:** Cl 51 No.57-70

Nombre del Equipo: Horno plancha industrial **Ubicación** Cocina

Marca: **Modelo:** **Serie:** Placa 94022267

Tipo de servicio

Mantenimiento Preventivo [X] **Mantenimiento Correctivo** [ ] **Diagnostico** [ ]

FALLA REPORTADA

N/A

DESCRIPCION DEL TRABAJO REALIZADO

Se inspeccionaron las condiciones físicas y ambientales en las que se encontró el equipo: ok, revisión del sistema eléctrico mecánico, lubricación y ajustes, quemadores, empaques, limpieza general interna y externa prueba de funcionamiento ok.

ACCESORIOS Y/O REPUESTOS UTILIZADOS

Descripción	Cantidad	Descripción	Cantidad

RECEPCION EN CAMPO				RESULTADOS OBTENIDOS		
Estado	Si	No	n/a	Tipo de prueba	Valor esperado	Valor obtenido
Normal	X			De funcionamiento	Ok	Ok

OBSERVACIONES

El equipo se deja en condiciones normales de funcionamiento.

Entregado por: _____
Cargo: soporte técnico _____

Recibido por: _____
Cargo: _____

KAVAT S.A.S.	REPORTE DE MANTENIMIENTO	Nº. REPORTE: 02-231223
		FM-01 - V.02
		12/05/2022

Fecha: Diciembre 4 - 2023 **Ciudad:** Medellin

Cliente: SENA – Centro de servicios y gestión empresarial **Dirección:** Cl 51 No.57-70

Nombre del Equipo: Horno microondas turbo industrial **Ubicación** Cocina

Marca: **Modelo:** **Serie:** Placa 9402103743

Tipo de servicio

Mantenimiento Preventivo [X] **Mantenimiento Correctivo** [ ] **Diagnostico** [ ]

FALLA REPORTADA

N/A

DESCRIPCION DEL TRABAJO REALIZADO

Se inspeccionaron las condiciones físicas y ambientales en las que se encontró el equipo: ok, revisión del sistema eléctrico y electrónico, mecánico, ajustes y lubricación, componentes y terminales eléctricos y Electrónicos, limpieza general interna y externa ok, prueba de funcionamiento ok.

ACCESORIOS Y/O REPUESTOS UTILIZADOS

Descripción	Cantidad	Descripción	Cantidad
Contactor	1	Motor	1

RECEPCION EN CAMPO				RESULTADOS OBTENIDOS		
Estado	Si	No	n/a	Tipo de prueba	Valor esperado	Valor obtenido
Normal	X			De funcionamiento	Ok	Ok

OBSERVACIONES

El equipo se deja en condiciones normales de funcionamiento.

Entregado por: _____
Cargo: soporte técnico_____

Recibido por: _____
Cargo: _____

KAVAT S.A.S.	REPORTE DE MANTENIMIENTO	Nº. REPORTE: 01-081123
		FM-01 - V.02
		12/05/2022

Fecha: Noviembre 8 - 2023 **Ciudad:** Medellín

Cliente: SENA – Centro de servicios y gestión empresarial **Dirección:** Cl 51 No.57-70

Nombre del Equipo: Laminadora industrial **Ubicación** Cocina

Marca: **Modelo:** **Serie:** KA 0823320-4

Tipo de servicio

Mantenimiento Preventivo [X] **Mantenimiento Correctivo** [ ] **Diagnostico** [ ]

FALLA REPORTADA

N/A

DESCRIPCION DEL TRABAJO REALIZADO

Se inspeccionaron las condiciones físicas y ambientales en las que se encontró el equipo: ok, revisión de Del sistema eléctrico y electrónico, revisión del sistema mecánico lubricación y ajustes, revisión del sistema Hidráulico, limpieza general interna y externa ok, prueba de funcionamiento ok.

ACCESORIOS Y/O REPUESTOS UTILIZADOS

Descripción	Cantidad	Descripción	Cantidad

RECEPCION EN CAMPO				RESULTADOS OBTENIDOS		
Estado	Si	No	n/a	Tipo de prueba	Valor esperado	Valor obtenido
Normal	X			De funcionamiento	Ok	Ok

OBSERVACIONES

El equipo se deja en condiciones normales de funcionamiento.

Entregado por: _____
Cargo: soporte técnico _____

Recibido por: _____
Cargo: _____

KAVAT S.A.S.	REPORTE DE MANTENIMIENTO	Nº. REPORTE: 01-041223
		FM-01 - V.02
		12/05/2022

Fecha: Diciembre 4 - 2023 **Ciudad:** Medellín

Cliente: SENA – Centro de servicios y gestión empresarial **Dirección:** Cl 51 No.57-70

Nombre del Equipo: laminadora **Ubicación** Cocina

Marca: KOMET **Modelo:** **Serie:** 2971206104 Placa 100548918

Tipo de servicio

Mantenimiento Preventivo [X] **Mantenimiento Correctivo** [ ] **Diagnostico** [ ]

FALLA REPORTADA

N/A

DESCRIPCION DEL TRABAJO REALIZADO

Se inspeccionaron las condiciones físicas y ambientales en las que se encontró el equipo: ok, revisión del sistema eléctrico, mecánico, lubricación y ajustes, componentes y terminales eléctricos y electrónicos, Reemplazo contactor, reembobinado de motor, calibración de rodillos, limpieza general interna y externa ok, Prueba de funcionamiento ok.

ACCESORIOS Y/O REPUESTOS UTILIZADOS

Descripción	Cantidad	Descripción	Cantidad
Contactor	1	Motor	1

RECEPCION EN CAMPO				RESULTADOS OBTENIDOS		
Estado	Si	No	n/a	Tipo de prueba	Valor esperado	Valor obtenido
Normal	X			De funcionamiento	Ok	Ok

OBSERVACIONES

El equipo se deja en condiciones normales de funcionamiento.

Entregado por: _____
Cargo: soporte técnico _____

Recibido por: _____
Cargo: _____

KAVAT S.A.S.	REPORTE DE MANTENIMIENTO	Nº. REPORTE: 08-071123
		FM-01 - V.02
		12/05/2022

Fecha: Noviembre 7 - 2023 **Ciudad:** Medellín

Cliente: SENA – Centro de servicios y gestión empresarial **Dirección:** Cl 51 No.57-70

Nombre del Equipo: Licuadora de mesa **Ubicación** Cocina

Marca: **Modelo:** **Serie:** Placa BL - 767

Tipo de servicio

Mantenimiento Preventivo [X] **Mantenimiento Correctivo** [ ] **Diagnostico** [ ]

FALLA REPORTADA
N/A

DESCRIPCION DEL TRABAJO REALIZADO
Se inspeccionaron las condiciones físicas y ambientales en las que se encontró el equipo: ok, revisión de Del sistema eléctrico y electrónico, revisión del sistema mecánico lubricación y ajustes, limpieza general Interna y externa ok prueba de funcionamiento.

ACCESORIOS Y/O REPUESTOS UTILIZADOS

Descripción	Cantidad	Descripción	Cantidad
Cuchilla	1	Vaso	1

RECEPCION EN CAMPO				RESULTADOS OBTENIDOS		
Estado	Si	No	n/a	Tipo de prueba	Valor esperado	Valor obtenido
Normal	X			De funcionamiento	Ok	Ok

OBSERVACIONES
El equipo se deja en condiciones normales de funcionamiento.

Entregado por: _____
Cargo: soporte técnico _____

Recibido por: _____
Cargo: _____

KAVAT S.A.S.	REPORTE DE MANTENIMIENTO	Nº. REPORTE: 07-071123
		FM-01 - V.02
		12/05/2022

Fecha: Noviembre 7 - 2023 **Ciudad:** Medellín

Cliente: SENA – Centro de servicios y gestión empresarial **Dirección:** Cl 51 No.57-70

Nombre del Equipo: Licuadora industrial **Ubicación** Cocina

Marca: **Modelo:** **Serie:** Placa 940210931

Tipo de servicio

Mantenimiento Preventivo [X] **Mantenimiento Correctivo** [ ] **Diagnostico** [ ]

FALLA REPORTADA

N/A

DESCRIPCION DEL TRABAJO REALIZADO

Se inspeccionaron las condiciones físicas y ambientales en las que se encontró el equipo: ok, revisión de Del sistema eléctrico y electrónico, revisión del sistema mecánico lubricación y ajustes, limpieza general Interna y externa ok prueba de funcionamiento.

ACCESORIOS Y/O REPUESTOS UTILIZADOS

Descripción	Cantidad	Descripción	Cantidad
Cuchilla	1	Rosca	1

RECEPCION EN CAMPO				RESULTADOS OBTENIDOS		
Estado	Si	No	n/a	Tipo de prueba	Valor esperado	Valor obtenido
Normal	X			De funcionamiento	Ok	Ok

OBSERVACIONES

El equipo se deja en condiciones normales de funcionamiento.

Entregado por: _____
Cargo: soporte técnico _____

Recibido por: _____
Cargo: _____

KAVAT S.A.S.	REPORTE DE MANTENIMIENTO	Nº. REPORTE: 04-231123
		FM-01 - V.02
		12/05/2022

Fecha: Noviembre 23 - 2023 **Ciudad:** Medellín

Cliente: SENA – Centro de servicios y gestión empresarial **Dirección:** Cl 51 No.57-70

Nombre del Equipo: Licuadora **Ubicación** Cocina

Marca: **Modelo:** **Serie:** BL 768

Tipo de servicio

Mantenimiento Preventivo [X] **Mantenimiento Correctivo** [ ] **Diagnostico** [ ]

FALLA REPORTADA
N/A

DESCRIPCION DEL TRABAJO REALIZADO
Se inspeccionaron las condiciones físicas y ambientales en las que se encontró el equipo: ok, revisión del sistema eléctrico, componentes y terminales eléctricos y electrónicos, micro swicth, vaso, rosca, limpieza General interna y externa, prueba de funcionamiento ok.

ACCESORIOS Y/O REPUESTOS UTILIZADOS

Descripción	Cantidad	Descripción	Cantidad

RECEPCION EN CAMPO				RESULTADOS OBTENIDOS		
Estado	Si	No	n/a	Tipo de prueba	Valor esperado	Valor obtenido
Normal	X			De funcionamiento	Ok	Ok

OBSERVACIONES
El equipo se deja en condiciones normales de funcionamiento.

Entregado por: _____
Cargo: soporte técnico _____

Recibido por: _____
Cargo: _____

KAVAT S.A.S.	REPORTE DE MANTENIMIENTO	Nº. REPORTE: 03-041223
		FM-01 - V.02
		12/05/2022

Fecha: Diciembre 4 - 2023 **Ciudad:** Medellín

Cliente: SENA – Centro de servicios y gestión empresarial **Dirección:** Cl 51 No.57-70

Nombre del Equipo: Licuadora semi industrial **Ubicación** Cocina

Marca: HEARY DUTY **Modelo:** **Serie:** Placa 940210932

Tipo de servicio

Mantenimiento Preventivo [X] **Mantenimiento Correctivo** [ ] **Diagnostico** [ ]

FALLA REPORTADA

N/A

DESCRIPCION DEL TRABAJO REALIZADO

Se inspeccionaron las condiciones físicas y ambientales en las que se encontró el equipo: ok, revisión del sistema eléctrico y electrónico, mecánico, ajustes y lubricación, componentes y terminales eléctricos y electrónicos, vaso, rosca, instalación de cuchillas, calibración de rodillos, limpieza general interna y externa prueba de funcionamiento ok.

ACCESORIOS Y/O REPUESTOS UTILIZADOS

Descripción	Cantidad	Descripción	Cantidad

RECEPCION EN CAMPO				RESULTADOS OBTENIDOS		
Estado	Si	No	n/a	Tipo de prueba	Valor esperado	Valor obtenido
Normal	X			De funcionamiento	Ok	Ok

OBSERVACIONES

El equipo se deja en condiciones normales de funcionamiento.

Entregado por: _____
Cargo: soporte técnico _____

Recibido por: _____
Cargo: _____

KAVAT S.A.S.	REPORTE DE MANTENIMIENTO	N°. REPORTE: 10-071123
		FM-01 - V.02
		12/05/2022

Fecha: Noviembre 7 - 2023 **Ciudad:** Medellín

Cliente: SENA – Centro de servicios y gestión empresarial **Dirección:** Cl 51 No.57-70

Nombre del Equipo: Máquina de café expreso **Ubicación** Cocina

Marca: Marzoco **Modelo:** **Serie:** Placa 94021943

Tipo de servicio

Mantenimiento Preventivo [X] **Mantenimiento Correctivo** [ ] **Diagnostico** [ ]

FALLA REPORTADA

N/A

DESCRIPCION DEL TRABAJO REALIZADO

Se inspeccionaron las condiciones físicas y ambientales en las que se encontró el equipo: ok, revisión de Del sistema eléctrico y electrónico, revisión del sistema mecánico lubricación y ajustes, limpieza general Interna y externa ok, revisión de manómetro de presión y temperatura, evaporizadores de leche encendido Manual, prueba de funcionamiento ok.

ACCESORIOS Y/O REPUESTOS UTILIZADOS

Descripción	Cantidad	Descripción	Cantidad
Empaque	1		

RECEPCION EN CAMPO				RESULTADOS OBTENIDOS		
Estado	Si	No	n/a	Tipo de prueba	Valor esperado	Valor obtenido
Normal	X			De funcionamiento	Ok	Ok

OBSERVACIONES

El equipo se deja en condiciones normales de funcionamiento.

Entregado por: _____

Cargo: soporte técnico _____

Recibido por: _____

Cargo: _____

KAVAT S.A.S.	REPORTE DE MANTENIMIENTO	Nº. REPORTE: 05-151123
		FM-01 - V.02
		12/05/2022

Fecha: Noviembre 15 - 2023 **Ciudad:** Medellín

Cliente: SENA – Centro de servicios y gestión empresarial **Dirección:** Cl 51 No.57-70

Nombre del Equipo: Molino **Ubicación** Cocina

Marca: **Modelo:** **Serie:** Placa 940210025

Tipo de servicio

Mantenimiento Preventivo [X] **Mantenimiento Correctivo** [ ] **Diagnostico** [ ]

FALLA REPORTADA

N/A

DESCRIPCION DEL TRABAJO REALIZADO

Se inspeccionaron las condiciones físicas y ambientales en las que se encontró el equipo: ok, revisión del sistema eléctrico y mecánico, ajuste y lubricación, limpieza general interna y externa, prueba de Funcionamiento ok.

ACCESORIOS Y/O REPUESTOS UTILIZADOS

Descripción	Cantidad	Descripción	Cantidad
Cuchilla	1		

RECEPCION EN CAMPO				RESULTADOS OBTENIDOS		
Estado	Si	No	n/a	Tipo de prueba	Valor esperado	Valor obtenido
Normal	X			De funcionamiento	Ok	Ok

OBSERVACIONES

El equipo se deja en condiciones normales de funcionamiento.

Entregado por: _____

Cargo: soporte técnico _____

Recibido por: _____

Cargo: _____

KAVAT S.A.S.	REPORTE DE MANTENIMIENTO	Nº. REPORTE: 02-231123
		FM-01 - V.02
		12/05/2022

Fecha: Noviembre 23 - 2023 **Ciudad:** Medellín

Cliente: SENA – Centro de servicios y gestión empresarial **Dirección:** Cl 51 No.57-70

Nombre del Equipo: Parrilla eléctrica **Ubicación** Cocina

Marca: **Modelo:** **Serie:** Placa 940210043

Tipo de servicio

Mantenimiento Preventivo [X] **Mantenimiento Correctivo** [ ] **Diagnostico** [ ]

FALLA REPORTADA

N/A

DESCRIPCION DEL TRABAJO REALIZADO

Se inspeccionaron las condiciones físicas y ambientales en las que se encontró el equipo: ok, revisión del sistema eléctrico y mecánico, componentes y terminales eléctricos y electrónicos, encendido on/off, timer, Limpieza general interna y externa, prueba de funcionamiento ok.

ACCESORIOS Y/O REPUESTOS UTILIZADOS

Descripción	Cantidad	Descripción	Cantidad

RECEPCION EN CAMPO				RESULTADOS OBTENIDOS		
Estado	Si	No	n/a	Tipo de prueba	Valor esperado	Valor obtenido
Normal	X			De funcionamiento	Ok	Ok

OBSERVACIONES

El equipo se deja en condiciones normales de funcionamiento.

Entregado por: _____
Cargo: soporte técnico _____

Recibido por: _____
Cargo: _____

KAVAT S.A.S.	REPORTE DE MANTENIMIENTO	Nº. REPORTE: 03-151123
		FM-01 - V.02
		12/05/2022

Fecha: Noviembre 15 - 2023 **Ciudad:** Medellín

Cliente: SENA – Centro de servicios y gestión empresarial **Dirección:** Cl 51 No.57-70

Nombre del Equipo: Pela papa **Ubicación** Cocina

Marca: **Modelo:** **Serie:** Placa 9402103747

Tipo de servicio

Mantenimiento Preventivo [X] **Mantenimiento Correctivo** [ ] **Diagnostico** [ ]

FALLA REPORTADA

N/A

DESCRIPCION DEL TRABAJO REALIZADO

Se inspeccionaron las condiciones fisicas y ambientales en las que se encontró el equipo: ok, revisión del sistema eléctrico y mecánico, ajustes y lubricación, limpieza interna y externa, prueba de funcionamiento ok

ACCESORIOS Y/O REPUESTOS UTILIZADOS

Descripción	Cantidad	Descripción	Cantidad
Rodamiento del eje principal	1		

RECEPCION EN CAMPO				RESULTADOS OBTENIDOS		
Estado	Si	No	n/a	Tipo de prueba	Valor esperado	Valor obtenido
Normal	X			De funcionamiento	Ok	Ok

OBSERVACIONES

El equipo se deja en condiciones normales de funcionamiento.

Entregado por: _____

Cargo: soporte técnico _____

Recibido por: _____

Cargo: _____

KAVAT S.A.S.	REPORTE DE MANTENIMIENTO	Nº. REPORTE: 04-041223
		FM-01 - V.02
		12/05/2022

Fecha: Diciembre 4 - 2023 **Ciudad:** Medellín

Cliente: SENA – Centro de servicios y gestión empresarial **Dirección:** Cl 51 No.57-70

Nombre del Equipo: Plancha en acero inoxidable **Ubicación** Cocina

Marca: _____ **Modelo:** _____ **Serie:** Placa 94022267

Tipo de servicio

Mantenimiento Preventivo [X] **Mantenimiento Correctivo** [ ] **Diagnostico** [ ]

FALLA REPORTADA

N/A

DESCRIPCION DEL TRABAJO REALIZADO

Se inspeccionaron las condiciones físicas y ambientales en las que se encontró el equipo: ok, revisión del sistema eléctrico, válvulas eléctricas, sistema mecánico, ajustes y lubricación, componentes y terminales Eléctricos, limpieza general interna y externa, prueba de funcionamiento ok.

ACCESORIOS Y/O REPUESTOS UTILIZADOS

Descripción	Cantidad	Descripción	Cantidad
Válvulas eléctricas	1		

RECEPCION EN CAMPO				RESULTADOS OBTENIDOS		
Estado	Si	No	n/a	Tipo de prueba	Valor esperado	Valor obtenido
Normal	X			De funcionamiento	Ok	Ok

OBSERVACIONES

El equipo se deja en condiciones normales de funcionamiento.

Entregado por: _____
Cargo: soporte técnico _____

Recibido por: _____
Cargo: _____

KAVAT S.A.S.	REPORTE DE MANTENIMIENTO	Nº. REPORTE: 04-071123 FM-01 - V.02 12/05/2022

Fecha: Noviembre 7 - 2023 **Ciudad:** Medellín

Cliente: SENA – Centro de servicios y gestión empresarial **Dirección:** Cl 51 No.57-70

Nombre del Equipo: Procesador de alimento **Ubicación** Cocina

Marca: **Modelo:** **Serie:** Placa 9402103745

Tipo de servicio

Mantenimiento Preventivo [X] **Mantenimiento Correctivo** [ ] **Diagnostico** [ ]

FALLA REPORTADA

N/A

DESCRIPCION DEL TRABAJO REALIZADO

Se inspeccionaron las condiciones físicas y ambientales en las que se encontró el equipo: ok, revisión de Del sistema eléctrico y electrónico, revisión del sistema mecánico lubricación y ajustes, limpieza general Interna y externa ok prueba de funcionamiento.

ACCESORIOS Y/O REPUESTOS UTILIZADOS

Descripción	Cantidad	Descripción	Cantidad
Cuchilla	6		

RECEPCION EN CAMPO				RESULTADOS OBTENIDOS		
Estado	Si	No	n/a	Tipo de prueba	Valor esperado	Valor obtenido
Normal	X			De funcionamiento	Ok	Ok

OBSERVACIONES

El equipo se deja en condiciones normales de funcionamiento.

Entregado por: _____
Cargo: soporte técnico _____

Recibido por: _____
Cargo: _____

KAVAT S.A.S.	REPORTE DE MANTENIMIENTO	Nº. REPORTE: 05-141123
		FM-01 - V.02
		12/05/2022

Fecha: Noviembre 14 - 2023 **Ciudad:** Medellín

Cliente: SENA – Centro de servicios y gestión empresarial **Dirección:** Cl 51 No.57-70

Nombre del Equipo: Refrigerador doble **Ubicación** Cocina

Marca: **Modelo:** **Serie:** Placa 940214904

Tipo de servicio

Mantenimiento Preventivo [X] **Mantenimiento Correctivo** [ ] **Diagnostico** [ ]

FALLA REPORTADA

N/A

DESCRIPCION DEL TRABAJO REALIZADO

Se inspeccionaron las condiciones físicas y ambientales en las que se encontró el equipo: ok, revisión del sistema eléctrico y electrónico, sistema de refrigeración, ajuste y carga de gas, motor de ventilación, sensor de Temperatura, limpieza general interna y externa, prueba de funcionamiento ok.

ACCESORIOS Y/O REPUESTOS UTILIZADOS

Descripción	Cantidad	Descripción	Cantidad
Ventilador	1	Resistencia tipo U	1
Kit de arranque	1	Protector de voltaje	1
Carga gas refrigerante	1		

RECEPCION EN CAMPO				RESULTADOS OBTENIDOS		
Estado	Si	No	n/a	Tipo de prueba	Valor esperado	Valor obtenido
Normal	X			De funcionamiento	Ok	Ok

OBSERVACIONES

El equipo se deja en condiciones normales de funcionamiento.

Entregado por: _____
Cargo: soporte técnico _____

Recibido por: _____
Cargo: _____

KAVAT S.A.S.	REPORTE DE MANTENIMIENTO	Nº. REPORTE: 01-141123
		FM-01 - V.02
		12/05/2022

Fecha: Noviembre 14 - 2023 **Ciudad:** Medellín

Cliente: SENA – Centro de servicios y gestión empresarial **Dirección:** Cl 51 No.57-70

Nombre del Equipo: Refrigerador horizontal **Ubicación** Cocina

Marca: **Modelo:** **Serie:** Placa 100567358

Tipo de servicio

Mantenimiento Preventivo [X] **Mantenimiento Correctivo** [ ] **Diagnostico** [ ]

FALLA REPORTADA

N/A

DESCRIPCION DEL TRABAJO REALIZADO

Se inspeccionaron las condiciones fisicas y ambientales en las que se encontró el equipo: ok, revisión del sistema eléctrico y electrónico, sistema de refrigeración, ajuste y carga de gas, motor de ventilación, sensor de Temperatura, limpieza general interna y externa, prueba de funcionamiento ok.

ACCESORIOS Y/O REPUESTOS UTILIZADOS

Descripción	Cantidad	Descripción	Cantidad
Carga de gas refrigerante	1	Resistencia	1
Protector de voltaje	1	Válvula de carga	1
Filtro de secador soldable	1	Controlador MT12	1

RECEPCION EN CAMPO				RESULTADOS OBTENIDOS		
Estado	Si	No	n/a	Tipo de prueba	Valor esperado	Valor obtenido
Normal	X			De funcionamiento	Ok	Ok

OBSERVACIONES

El equipo se deja en condiciones normales de funcionamiento.

Entregado por: _____
Cargo: soporte técnico _____

Recibido por: _____
Cargo: _____

KAVAT S.A.S.	REPORTE DE MANTENIMIENTO	N°. REPORTE: 03-161123
		FM-01 - V.02
		12/05/2022

Fecha: Noviembre 16 - 2023 **Ciudad:** Medellín

Cliente: SENA – Centro de servicios y gestión empresarial **Dirección:** Cl 51 No.57-70

Nombre del Equipo: Refrigerador horizontal **Ubicación** Cocina

Marca: **Modelo:** **Serie:** 06090002M

Tipo de servicio

Mantenimiento Preventivo [X] **Mantenimiento Correctivo** [ ] **Diagnostico** [ ]

FALLA REPORTADA

N/A

DESCRIPCION DEL TRABAJO REALIZADO

Se inspeccionaron las condiciones físicas y ambientales en las que se encontró el equipo: ok, revisión del Sistema eléctrico y electrónico, sistema de refrigeración, revisión de carga de gas reemplazo de timer 4 horas Controlador y protector de voltaje, limpieza general interna y externa, prueba de funcionamiento ok.

ACCESORIOS Y/O REPUESTOS UTILIZADOS

Descripción	Cantidad	Descripción	Cantidad
Protector de voltaje	1	Controlador	1
Timer 4 horas	1		

RECEPCION EN CAMPO				RESULTADOS OBTENIDOS		
Estado	Si	No	n/a	Tipo de prueba	Valor esperado	Valor obtenido
Normal	X			De funcionamiento	Ok	Ok

OBSERVACIONES

El equipo se deja en condiciones normales de funcionamiento.

Entregado por: _____
Cargo: soporte técnico _____

Recibido por: _____
Cargo: _____

KAVAT S.A.S.	REPORTE DE MANTENIMIENTO	Nº. REPORTE: 03-141123
		FM-01 - V.02
		12/05/2022

Fecha: Noviembre 14 - 2023 **Ciudad:** Medellín

Cliente: SENA – Centro de servicios y gestión empresarial **Dirección:** Cl 51 No.57-70

Nombre del Equipo: Refrigerador vertical **Ubicación** Cocina

Marca: **Modelo:** **Serie:** Placa 100567361

Tipo de servicio

Mantenimiento Preventivo [X] **Mantenimiento Correctivo** [ ] **Diagnostico** [ ]

FALLA REPORTADA

N/A

DESCRIPCION DEL TRABAJO REALIZADO

Se inspeccionaron las condiciones fisicas y ambientales en las que se encontró el equipo: ok, revisión del sistema eléctrico y electrónico, sistema de refrigeración, ajuste y carga de gas, motor de ventilación, sensor de Temperatura, limpieza general interna y externa, prueba de funcionamiento ok.

ACCESORIOS Y/O REPUESTOS UTILIZADOS

Descripción	Cantidad	Descripción	Cantidad
Breker 20 A	1	Caja plástica	1
Cable encauchetado	15 m	Protector de voltaje	1

RECEPCION EN CAMPO				RESULTADOS OBTENIDOS		
Estado	Si	No	n/a	Tipo de prueba	Valor esperado	Valor obtenido
Normal	X			De funcionamiento	Ok	Ok

OBSERVACIONES

El equipo se deja en condiciones normales de funcionamiento.

Entregado por: _____
Cargo: soporte técnico _____

Recibido por: _____
Cargo: _____

KAVAT S.A.S.	REPORTE DE MANTENIMIENTO	Nº. REPORTE: 06-141123
		FM-01 - V.02
		12/05/2022

Fecha: Noviembre 14 - 2023 **Ciudad:** Medellín

Cliente: SENA – Centro de servicios y gestión empresarial **Dirección:** Cl 51 No.57-70

Nombre del Equipo: Refrigerador vertical **Ubicación** Cocina

Marca: _____ **Modelo:** _____ **Serie:** Placa 100567360

Tipo de servicio

Mantenimiento Preventivo [X] **Mantenimiento Correctivo** [ ] **Diagnostico** [ ]

FALLA REPORTADA

N/A

DESCRIPCION DEL TRABAJO REALIZADO

Se inspeccionaron las condiciones físicas y ambientales en las que se encontró el equipo: ok, revisión del sistema eléctrico y electrónico, sistema de refrigeración, ajuste y carga de gas, motor de ventilación, sensor de Temperatura, limpieza general interna y externa, prueba de funcionamiento ok.

ACCESORIOS Y/O REPUESTOS UTILIZADOS

Descripción	Cantidad	Descripción	Cantidad
Gas refrigerante	1	Protector de voltaje	1
Accesorios para instalación eléctrica	1		

RECEPCION EN CAMPO				RESULTADOS OBTENIDOS		
Estado	Si	No	n/a	Tipo de prueba	Valor esperado	Valor obtenido
Normal	X			De funcionamiento	Ok	Ok

OBSERVACIONES

El equipo se deja en condiciones normales de funcionamiento.

Entregado por: _____
Cargo: soporte técnico _____

Recibido por: _____
Cargo: _____

KAVAT S.A.S.	REPORTE DE MANTENIMIENTO	Nº. REPORTE: 01-161123
		FM-01 - V.02
		12/05/2022

Fecha: Noviembre 16 - 2023 **Ciudad:** Medellín

Cliente: SENA – Centro de servicios y gestión empresarial **Dirección:** Cl 51 No.57-70

Nombre del Equipo: Refrigerador vertical **Ubicación** Cocina

Marca: **Modelo:** **Serie:** 06090001M

Tipo de servicio

Mantenimiento Preventivo [X] **Mantenimiento Correctivo** [ ] **Diagnostico** [ ]

FALLA REPORTADA

N/A

DESCRIPCION DEL TRABAJO REALIZADO

Se inspeccionaron las condiciones físicas y ambientales en las que se encontró el equipo: ok, revisión del sistema eléctrico y electrónico, sistema de refrigeración, sensor de temperatura, revisión de gas refrigerante, Limpieza general interna y externa, prueba de funcionamiento ok.

ACCESORIOS Y/O REPUESTOS UTILIZADOS

Descripción	Cantidad	Descripción	Cantidad

RECEPCION EN CAMPO				RESULTADOS OBTENIDOS		
Estado	Si	No	n/a	Tipo de prueba	Valor esperado	Valor obtenido
Normal	X			De funcionamiento	Ok	Ok

OBSERVACIONES

El equipo se deja en condiciones normales de funcionamiento.

Entregado por: _____
Cargo: soporte técnico _____

Recibido por: _____
Cargo: _____

KAVAT S.A.S.	REPORTE DE MANTENIMIENTO	Nº. REPORTE: 05-231123 FM-01 - V.02 12/05/2022

Fecha: Noviembre 23 - 2023 **Ciudad:** Medellín

Cliente: SENA – Centro de servicios y gestión empresarial **Dirección:** Cl 51 No.57-70

Nombre del Equipo: Refrigerador vertical **Ubicación** Cocina

Marca: ITRACER **Modelo:** **Serie:** Placa 100570463

Tipo de servicio

Mantenimiento Preventivo [X] **Mantenimiento Correctivo** [ ] **Diagnostico** [ ]

FALLA REPORTADA

N/A

DESCRIPCION DEL TRABAJO REALIZADO

Se inspeccionaron las condiciones físicas y ambientales en las que se encontró el equipo: ok, revisión del sistema eléctrico y electrónico, sistema de refrigeración, sensor de temperatura, componentes y terminales Eléctricos y electrónicos, empaques, revisión carga de gas refrigerante, instalación de motor, timer, bimetálico, Válvula de carga, filtro secador, limpieza general interna y externa, prueba de funcionamiento ok.

ACCESORIOS Y/O REPUESTOS UTILIZADOS

Descripción	Cantidad	Descripción	Cantidad
Protector de voltaje	1	Gas refrigerante	1
Motor	1	Timer	2
Bimetálico	1	Válvula de carga	1
Filtro secador	1		

RECEPCION EN CAMPO				RESULTADOS OBTENIDOS		
Estado	Si	No	n/a	Tipo de prueba	Valor esperado	Valor obtenido
Normal	X			De funcionamiento	Ok	Ok

OBSERVACIONES

El equipo se deja en condiciones normales de funcionamiento.

Entregado por: _____
Cargo: soporte técnico

Recibido por: _____
Cargo: _____

KAVAT S.A.S.	REPORTE DE MANTENIMIENTO	Nº. REPORTE: 02-081123 FM-01 - V.02 12/05/2022

Fecha: Noviembre 8 - 2023 **Ciudad:** Medellín

Cliente: SENA – Centro de servicios y gestión empresarial **Dirección:** Cl 51 No.57-70

Nombre del Equipo: Rodillo eléctrico industrial **Ubicación** Cocina

Marca: **Modelo:** **Serie:** Placa 206601170000061

Tipo de servicio

Mantenimiento Preventivo [X] **Mantenimiento Correctivo** [ ] **Diagnostico** [ ]

FALLA REPORTADA

N/A

DESCRIPCION DEL TRABAJO REALIZADO

Se inspeccionaron las condiciones físicas y ambientales en las que se encontró el equipo: ok, revisión de Del sistema eléctrico y electrónico, revisión del sistema mecánico lubricación y ajustes, revisión del sistema Hidráulico, limpieza general interna y externa ok, prueba de funcionamiento ok.

ACCESORIOS Y/O REPUESTOS UTILIZADOS

Descripción	Cantidad	Descripción	Cantidad
Reembobinado de motor	1	Contactor	1

RECEPCION EN CAMPO				RESULTADOS OBTENIDOS		
Estado	Si	No	n/a	Tipo de prueba	Valor esperado	Valor obtenido
Normal	X			De funcionamiento	Ok	Ok

OBSERVACIONES

El equipo se deja en condiciones normales de funcionamiento.

Entregado por: _____
Cargo: soporte técnico _____

Recibido por: _____
Cargo: _____

KAVAT S.A.S.	REPORTE DE MANTENIMIENTO	Nº. REPORTE: 04-171123
		FM-01 - V.02
		12/05/2022

Fecha: Noviembre 17 - 2023 **Ciudad:** Medellín

Cliente: SENA – Centro de servicios y gestión empresarial **Dirección:** Cl 51 No.57-70

Nombre del Equipo: Salamandra industrial **Ubicación** Cocina

Marca: **Modelo:** **Serie:** Placa 1005218200600013082

Tipo de servicio

Mantenimiento Preventivo [X] **Mantenimiento Correctivo** [ ] **Diagnostico** [ ]

FALLA REPORTADA

N/A

DESCRIPCION DEL TRABAJO REALIZADO

Se inspeccionaron las condiciones físicas y ambientales en las que se encontró el equipo: ok, revisión del sistema mecánico, revisión de brazo graduable, ajustes, lubricación, limpieza general interna y externa ok, Prueba de funcionamiento ok.

ACCESORIOS Y/O REPUESTOS UTILIZADOS

Descripción	Cantidad	Descripción	Cantidad

RECEPCION EN CAMPO				RESULTADOS OBTENIDOS		
Estado	Si	No	n/a	Tipo de prueba	Valor esperado	Valor obtenido
Normal	X			De funcionamiento	Ok	Ok

OBSERVACIONES

El equipo se deja en condiciones normales de funcionamiento.

Entregado por: _____
Cargo: soporte técnico _____

Recibido por: _____
Cargo: _____

KAVAT S.A.S.	REPORTE DE MANTENIMIENTO	Nº. REPORTE: 07-141123
		FM-01 - V.02
		12/05/2022

Fecha: Noviembre 14 - 2023 **Ciudad:** Medellín

Cliente: SENA – Centro de servicios y gestión empresarial **Dirección:** Cl 51 No.57-70

Nombre del Equipo: Ultra congelador **Ubicación** Cocina

Marca: _____ **Modelo:** _____ **Serie:** Placa 940210930

Tipo de servicio

Mantenimiento Preventivo [X] **Mantenimiento Correctivo** [ ] **Diagnostico** [ ]

FALLA REPORTADA

N/A

DESCRIPCION DEL TRABAJO REALIZADO

Se inspeccionaron las condiciones físicas y ambientales en las que se encontró el equipo: ok, revisión del sistema eléctrico y electrónico, sistema de refrigeración, ajuste y carga de gas, motor de ventilación, sensor de Temperatura, limpieza general interna y externa, prueba de funcionamiento ok.

ACCESORIOS Y/O REPUESTOS UTILIZADOS

Descripción	Cantidad	Descripción	Cantidad
Protector de voltaje	1	Condensadora	1
Filtro secador	1	Sensor de temperatura	1

RECEPCION EN CAMPO				RESULTADOS OBTENIDOS		
Estado	Si	No	n/a	Tipo de prueba	Valor esperado	Valor obtenido
Normal	X			De funcionamiento	Ok	Ok

OBSERVACIONES

El equipo se deja en condiciones normales de funcionamiento.

Entregado por: _____

Cargo: soporte técnico _____

Recibido por: _____

Cargo: _____

KAVAT S.A.S.	REPORTE DE MANTENIMIENTO	Nº. REPORTE: 03-221123
		FM-01 - V.02
		12/05/2022

Fecha: Noviembre 22 - 2023 **Ciudad:** Medellín

Cliente: SENA – Centro de servicios y gestión empresarial **Dirección:** Cl 51 No.57-70

Nombre del Equipo: Ultra congelador **Ubicación** Cocina

Marca: _____ **Modelo:** _____ **Serie:** Placa 940210929

Tipo de servicio

Mantenimiento Preventivo [X] **Mantenimiento Correctivo** [ ] **Diagnostico** [ ]

FALLA REPORTADA

N/A

DESCRIPCION DEL TRABAJO REALIZADO

Se inspeccionaron las condiciones físicas y ambientales en las que se encontró el equipo: ok, revisión del sistema eléctrico y electrónico, sistema de refrigeración, sensor de temperatura, revisión de carga gas Refrigerante, empaques, limpieza general interna y externa, prueba de funcionamiento ok.

ACCESORIOS Y/O REPUESTOS UTILIZADOS

Descripción	Cantidad	Descripción	Cantidad

RECEPCION EN CAMPO				RESULTADOS OBTENIDOS		
Estado	Sí	No	n/a	Tipo de prueba	Valor esperado	Valor obtenido
Normal	X			De funcionamiento	Ok	Ok

OBSERVACIONES

El equipo se deja en condiciones normales de funcionamiento.

Entregado por: _____
Cargo: soporte técnico _____

Recibido por: _____
Cargo: _____


QUIPO8






EQUIPO2
EQUIPO3


EQUIPO1
EQUIPO2


GRINDMASTER






Naboo
LAINOX










SKYMSEN






































RECYCLE!
FOR A BETTER TOMORROW!
FRIOELECTRIC AM SAS
CR 52 59-03
TEL 5977022
MEDELLIN
Tecumseh
AE-1471-E
1/3 + HP







Espacio para
Logo Corporativo

KAVAT SAS
NIT 901.563.667-6
CL 112 No.42-93 TO 7 AP 201
Tel: (605) 3174343416
Barranquilla - Colombia
kavatsas@gmail.com

Factura electrÃ³nica de venta
No. KAV 5

Señores	Servicio Nacional de Aprendizaje		
NIT	899.999.034-1	**Teléfono**	(601) 5461500 - Ext. 000
Dirección	Calle 57 No. 8-69	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	19/12/2023, 15:00
Expedición	19/12/2023, 15:00
Vencimiento	19/12/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	MTOS EQUIPOS GASTRONOMÍA CONTRATO No. CO1.PCCNTR.5471371	1.00	6,801,900.00
2	BOLSA DE REPUESTOS CONTRATO No. CO1.PCCNTR.5471371	1.00	28,337,640.00

Total items: 2

Valor en Letras:
Treinta y cinco millones ciento treinta y nueve mil quinientos cuarenta pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Transferencia $ 35,139,540.00

Total Bruto	29,529,025.21
IVA 19%	5,610,514.79
Total a Pagar	**35,139,540.00**

Observaciones:
Favor consignar a la cuenta de ahorros No. 083-00002328 bancolombia

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764055594260 aprobado en 20230906 prefijo KAV desde el número 1 al 100 Vigencia: 12 Meses Meses**
- Actividad Económica 3313 Mantenimiento y reparación especializado de equipo electrónico y óptico Tarifa
CUFE: 10a68ac8152ffc1cd7a0ab6f2161f281892a4c4cbda2c262706da1d3a0efe843c95ed9bc24639dca0281de0e52b89783

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

KAVAT S.A.S.

FORMATO CERTIFICACIÓN APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y PARAFISCALES DE PERSONA JURÍDICA

Yo Karen Paola Tapias Álvarez, identificada con C.C. 1.043.605.200 en mi condición de representante legal de KAVAT S.A.S. con NIT. 901.563.667-6 y Conforme el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016, bajo la gravedad de juramento, manifiesto que me encuentro exonerado del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las cotizaciones al Régimen Contributivo de Salud, las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios, correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

En constancia de lo anterior firmo este documento a los siete 07 días del mes de diciembre de 2023.

Firma Representante Legal _____
C.C. No.

KAVAT S.A.S.


FORMATO CERTIFICACIÓN APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y PARAFISCALES DE PERSONA JURÍDICA

La Suscrita Karen Paola Tapias Álvarez identificada con cédula de ciudadanía No. 1.043.605.200 de Suan-Atlántico, certifica que la sociedad KAVAT S.A.S., identificada con NIT. 901.563.667-6, en mi condición de Representante legal de KAVAT S.A.S. identificada con NIT 901.044.634-7, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Barranquilla, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción (artículo 65 Ley 1819 de 2016 y artículo 3 Decreto 1047 de 1983), pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha de cierre del presente procedimiento de selección. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Lo anterior, para dar cumplimiento a lo establecido en el art. 50 de la Ley 789 de 2002 y la Ley 1150 de 2007.

La presente se expide a los 4 días del mes de diciembre de 2023, en Bogotá D.C.

Se firma según el caso por:

FIRMA: 

NOMBRE DE QUIÉN FIRMA: Karen Tapias
C.C. 1.1043.605.200

ASOPAGOS s.a.

Certificación de Pago

Se certifica que la empresa , identificada con NI-901563667 sucursal 0, canceló los aportes de seguridad social y parafiscales de la siguiente manera:

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA		CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nro. AFILIADOS	DÍAS MORA	COTIZACIÓN	INTERES	VALOR TOTAL
Período pensión:	2023-11	230301	800224808	PORVENIR	1	0	185.600	0	185.600
Período salud:	2023-12	EPS010	800088702	EPS SURA	1	0	46.400	0	46.400
Planilla Nro.:	28355476 Tipo E	14-25	800226175	COLMENA	1	0	12.200	0	12.200
Clase de aportante:	B	CCF07	890101994	COMFAMILIAR ATLANTICO	1	0	46.400	0	46.400
Fecha transacción:	2023-12-01	PASENA	899999034	SENA	0	0	0	0	0
Banco:	BANCOLOMBIA	PAICBF	899999239	ICBF	0	0	0	0	0
Transacción:	310149486	PAESAP	899999054	ESAP	0	0	0	0	0
		PAMIED	899999001	MINEDU	0	0	0	0	0
				GRAN TOTAL					$ 290.600

PAGADO

RAZÓN SOCIAL :	KAVAT SAS
IDENTIFICACIÓN:	NI-901563667
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2023-12-05
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2023-12-18
FECHA DE PAGO:	2023-12-01
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERÍODO PENSIÓN:	2023-11
PERÍODO SALUD:	2023-12
NÚMERO PLANILLA:	28355476
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	28355476
TIPO DE PLANILLA:	E

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS010	800088702	EPS SURA	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 46.400	$ 46.400
Subtotal Salud		1	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 46.400	$ 46.400
230301	800224808	PORVENIR	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 185.600	$ 185.600
Subtotal Pensión		1	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 185.600	$ 185.600
14-25	800226175	COLMENA	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 12.200	$ 12.200
Subtotal ARL		1	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 12.200	$ 12.200
CCF07	890101994	COMFAMILIAR ATLANTICO	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 46.400	$ 46.400
Subtotal CCF		1	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 46.400	$ 46.400
		Total a pagar		$ 0	$ 0	$ 0	$ 290.600	$ 290.600

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	11/01/2024

KAVAT S.A.S.

CERTIFICACIÓN DE EXONERACIÓN CUOTA APRENDIZ SENA

El Suscrita Karen Paola Tapias Álvarez identificado con cédula de ciudadanía 1.043.605.200, en mi condición de Representante legal de KAVAT S.A.S. identificada con NIT 901.563.667-6, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Barranquilla, manifiesto que no me encuentro obligado a cumplir con la cuota de aprendiz SENA ya que no contamos con el número de trabajadores expuesto por ley para cumplir la mencionada obligación.

La presente se expide a los 22 días del mes de diciembre de 2023, en Barranquilla.

Se firma según el caso por:

Firma Representante Legal _____

C.C. No. 1.043.605.200 de Barranquilla

Certificado Bancario

Martes, 5 de diciembre de 2023

Señor(a)
A QUIEN PUEDA INTERESAR

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que KAVAT SAS identificado(a) con NIT 901563667, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA DE AHORROS	08300002328	2022/10/07	ACTIVA

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (60-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (60-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (60-5) 361 88 88 - Cali - Local: (60-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

Bancolombia

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA BANCOLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario.

SOLICITUD DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL
RADICADO N.0053

M E M O R A N D O

Fecha: jueves, 14 de septiembre de 2023

PARA : Coordinador Grupo de Apoyo Administrativo Mixto

DE: Subdirectora Centro de Servicios y Gestión Empresarial

ASUNTO : Disponibilidad Presupuestal

Comedidamente le solicito la expedicion de disponiblidad presupuestal, de la siguiente manera :

VIGENCIA	DEPENDENCIA	RUBROS PRESUPUESTALES				VALOR
		Codigo Centro	Codigo SIIF	Cod. Rubro	Concepto	
2023	940234 CENTRO DE SERVICIOS Y GESTION EMPRESARIAL-ANTIOQUIA - PRODUCCION CENTROS	940234	C-3603-1300-14-0-3603025-02	20	MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES, ENSERES, MAQUINARIA, EQUIPO, TRANSPORTE Y SOFTWARE	40.000.000,00
TOTAL						**$ 40.000.000,00**

CONCEPTO: MANTENIMIENTO BIENES: CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO, PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DEL AREA DE GASTRONOMIA DEL CENTRO DE SERVICIOS Y GESTIÓN EMPRESARIAL

Ruben Dario Martinez Villa
Subdirector (e)

Proyecto: Luis Socarraz Berty

SIIF Nación

Certificado de Disponibilidad Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHjechever	JULIAN ANDRES ECHEVERRY MONSALVE
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-005-940210	CENTRO DE SERVICIOS Y GESTION EMPRESARIAL-ANTIOQUIA
Fecha y Hora Sistema:	19/09/2023 12:00:00 p. m.	

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "Ítems de afectación de gastos"

Numero:	4523	**Fecha Registro:**	2023-09-19	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	36-02-00-005-940210 CENTRO DE SERVICIOS Y GESTION EMPRESARIAL-ANTIOQUIA						
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado		**Tipo:**	Gasto		**Uso Caja Menor**	Ninguno		
Valor Inicial:	40.000.000,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00		**Valor Actual.:**	40.000.000,00	**Saldo x Comprometer:**	40.000.000,00	**Vr. Bloqueado**	0,00	

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL				AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS					
Número:	4523	**Fecha Registro:**	2023-09-19	**Número:**		**Modalidad de contratación:**		**Tipo de contrato:**	

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
940234 CENTRO DE SERVICIOS Y GESTION EMPRESARIAL-ANTIOQUIA - PRODUCCION CENTROS	C-3603-1300-14-0-3603025-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL	Propios	20	CSF						
					Total:	40.000.000,00	0,00	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00

Objeto:	MTTO BIENES MUEBLES, ENSERES, MAQUINARIA ,EQUIPO- CONTRATAR EL SERVICIO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE LOS EQUIPOS DEL ÁREA DE GASTRONOMÍA DEL CENTRO DE SERVICIOS Y GESTION EMPRESARIAL

Firma Responsable

Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHjechever	JULIAN ANDRES ECHEVERRY MONSALVE
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-005-940210	CENTRO DE SERVICIOS Y GESTION EMPRESARIAL-ANTIOQUIA
Fecha y Hora Sistema:	27/10/2023 12:00:00 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 4523 de fecha 2023-09-19. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	106523	**Fecha Registro:**	2023-10-27	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**		36-02-00-005-940210 CENTRO DE SERVICIOS Y GESTION EMPRESARIAL-ANTIOQUIA			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	35.139.540,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	35.139.540,00	**Saldo x Obligar:**	35.139.540,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	901563667	**Razón Social:**	KAVAT SAS	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	08300002328	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	98647487	**Nombre:**	JORGE HERNÁN VÉLEZ GALLEGO	**Cargo:**	SUBDIRECTOR CENTRO DE SERVICIOS Y GESTION EMPRESARIAL - ANTIOQUIA

CAJA MENOR				**VIÁTICOS**				**DOCUMENTO SOPORTE**					
Identificación:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de Comisión:**		**Número:**	CO1.PCCNTR.5471371	**Tipo:**	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	**Fecha:**	2023-10-27

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO


DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
940234 CENTRO DE SERVICIOS Y GESTION EMPRESARIAL-ANTIOQUIA - PRODUCCION CENTROS	C-3603-1300-14-0-3603025-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL	Propios	20	CSF		35.139.540,00	0,00		
					Total:	35.139.540,00	0,00	35.139.540,00	35.139.540,00

Objeto:	MTTO BIENES MUEBLES, MAQUINARIA, EQUIPO- CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTIO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DEL AREA DE GASTRONOMIA DEL CENTRO DE SERVICIOS Y GESTIÓN EMPRESARIAL DEL SENA REGIONAL ANTIOQUIA

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
36-02-00-005-940210	CENTRO DE SERVICIOS Y GESTION EMPRESARIAL-ANTIOQUIA	9-1	INVERSION PROPIOS CSF	2023-12-07	35.139.540,00	35.139.540,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.5471371
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	11 días de tiempo transcurrido *(19/10/2023 10:43:51 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CO1.PCCNTR.5471371
Objeto del contrato	CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTIO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DEL AREA DE GASTRONOMIA DEL CENTRO DE SERVICIOS Y GESTIÓN EMPRESARIAL DEL SENA REGIONAL ANTIOQUIA
Tipo de Contrato	Prestación de servicios
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	45 Días
Fecha de inicio de contrato	22 minutos para terminar *(30/10/2023 12:30:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	15/12/2023 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No *
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

SENA REGIONAL ANTIOQUIA Grupo de Apoyo Administrativo Mixto

COLOMBIA, Medellín

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

kAVAT SAS

COLOMBIA, Barranquilla
Número de documento 901563667

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
KAVAT SAS	BANCOLOMBIA	Ahorros	08300002328

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *KAREN PAOLA TAPIAS ALVAREZ* ***Fecha de aprobación:*** *19/10/2023 1:41:06 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *Ruben Dario Martiez Villa* ***Fecha de aprobación:*** *19/10/2023 2:41:34 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_5471371_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	Transporte incluido
El contrato puede ser prorrogado	☑Sí ☐No
Fecha de notificación de prorrogación	-

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No
Garantías por lotes, grupos o etapas	☐Sí ☑No
Seriedad de la oferta	☐Sí ☑No

Cumplimiento ☑ Sí ☐ No

☑ Cumplimiento del contrato			
☑ % del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	5 días de tiempo transcurrido *(25/10/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	15/06/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Pago de salarios			
☑ % del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	5 días de tiempo transcurrido *(25/10/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	15/12/2026 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Calidad y correcto funcionamiento de los bienes			
☑ % del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	5 días de tiempo transcurrido *(25/10/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	15/06/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☐ Sí ☑ No

Fecha límite para entrega de garantías: 5 días de tiempo transcurrido *(25/10/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* **Fecha de entrega de garantías:** 16 horas de tiempo transcurrido *(29/10/2023 7:56:47 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.12815206	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	10.541.862,00 COP	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	15/12/2026 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐ Sí ☑ No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.5471371
Proveedor KAVAT SAS
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones calle 51 No 57-70
Ubicación CO-ANT-05001 - Medellín
País COLOMBIA
Departamento Antioquia
Municipio Medellín
Dirección calle 51 No 57-70
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Calle 51 57-70 (Medellín y su área Metropolitana)	COLOMBIA > Antioquia > Medellín

1 CO1.PCCNTR.5471371

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
	40.000.000,00	35.139.540,00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	73152101	INSPECCION GENERAL, MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y PUESTA A PUNTO DEL EQUIPO. PLACA 9402863 HORNO GHERSON ROTATORIO CON: 1 QUEMADOR, 1 CONTROL DE TEMPERATURA, 2 TEMPORIZADORES DIGITALES, 2 MOTORES ELÉCTRICOS DE 1 Y 1.5 HP, PUERTA DE 1 ALA CON VIDRIO, EN ESTRUCTURA DE ACERO INOXIDABLE CON ESCABILADERO	1,00	UN	289.130,00	161.000,00	289.130,00	161.000,00
2	73152101	INSPECCIÓN GENERAL, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y PUESTA A PUNTO DEL EQUIPO, INSTALACIÓN DE CONEXIONES DE AGUA Y ELECTRICAS Y QUIMICO PARA AUTO LAVADO HORNO DE COCINA LAINOX>> HORNO A GAS 10 BANDEJAS CENTRAL INTELIGENTE DE COCCION CAPACIDAD 10 GN 1/1 SARTENES @65 SARTENES PROFUNDAS 80-150	1,00	UN	296.530,00	174.000,00	296.530,00	174.000,00
3	73152101	INSPECCIÓN, MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN VALVULAS DE PASO DE GAS Y RECTIFICACION DE ORIFICIOS A LOS SEIS QUEMADORES Y A LOS QUEMADORES DEL HORNO, LIMPIEZA DE PARRILLAS, MANTENIMIENTO. PLACA 94021070623 ESTUFA DE CALEFACCION DE SEIS PUESTOS CON HORNO, EN ACERO	1,00	UN	446.552,00	256.000,00	446.552,00	256.000,00

		INOXIDABLE DE 100 X70 X 86 CMS DE ALTURA CON SEIS QUEMADORES CON PARRILLA, DOS BANDEJAS RECEPTORAS DE GRASA Y UNA PARRILLA REMOVIBLE. ENTRADA DE GAS CUATRO VANDEJAS DE SALIDA DE GRASA						
4	73152101	INSPECCIÓN, MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y PUESTA A PUNTO DEL EQUIPO. PLACA 9402103745 PROCESADOR DE ALIMENTOS ELECTRONICO EN ACERO INOXIDABLE EQUIPO INDUSTRIAL DE MARCA SKYMSEN PROCESADOR DE ALIMENTOS.	1,00	UN	125.857,00	74.500,00	125.857,00	74.500,00
5	73152101	INSPECCIÓN, MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y PUESTA A PUNTO DEL EQUIPO. Placa:94023741 HORNO EN ACERO MICROONDAS TURBO INDUSTRIAL CON VIDRIO EN LA PUERTA TABLERO DIGITAL ELECTRONICO AIR; SERIAL: S1QE980005; MODELO: TMW-1100E; OBSERVACIONES: INDUSTRIAL	1,00	UN	113.878,00	70.500,00	113.878,00	70.500,00
6	73152101	INSPECCIÓN, MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y PUESTA A PUNTO DEL EQUIPO. Placa: 100568792 BATIDORA INDUSTRIAL 10 -12 LT: INDUSTRIAL CON 3 BASTIDORES METALICOS 1 TAZON EN ACERO INOXIDABLE DE 15 LIBRAS.	1,00	UN	159.090,00	93.500,00	159.090,00	93.500,00
7	73152101	INSPECCIÓN, MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y PUESTA A PUNTO DEL EQUIPO. Placa: 940210931 LICUADORA SEIMINDUSTRIAL DE 4 LITROS, VASO METALICO CON CIERRE DE SEGURIDAD CON TRES VELOCIDADES MODELO: CB15; OBSERVACIONES: INDUSTRIAL CAPACIDAD 4LT.; VASO EN ACERO INOXIDABLE	1,00	UN	157.879,00	85.000,00	157.879,00	85.000,00
8	73152101	INSPECCIÓN, MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y PUESTA A PUNTO DEL EQUIPO. PLACA BL - 767 LICUADORA DE MESA ELECTRONICA ENCENDEDOR MANUAL	1,00	UN	109.155,00	67.000,00	109.155,00	67.000,00
9	73152101	INSPECCIÓN, MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO, Y PUESTA A PUNTO DEL EQUIPO. Placa: 94021936 CAFETERA O TETERA MAQUINA EN ACERO INOXIDABLE PARA CAFE FILTRADO POR GOTEO, CON 1 FILTRO PLASTICO CON VASO PLASICO EMCENDIDO ELECTRICO EN ACERO INOXIDABLE PARA CAFE FILTRADO POR GOTEO CON 1 FILTRO PLASTICO.	1,00	UN	259.440,00	156.000,00	259.440,00	156.000,00
10	73152101	INSPECCIÓN, MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO, Y PUESTA A PUNTO DEL EQUIPO. Placa: 94021943 MAQUINA DE CAFE EXPRESO Y CAPUCHINO CON 3 PORTAFILTORS CON TAPA Y 1 MANOMETRO DE PRESION Y TEMPERATURA CON DOS PORTAL FILTROS EVAPORIZADORES DE LECHE ENCENDIDO MANUAL MARCA MARZOCO	1,00	UN	259.268,00	156.000,00	259.268,00	156.000,00
11	73152101	INSPECCIÓN, MANTENIMIENTO PREVENTIVO, REVISION, LIMPIEZA DE QUEMADORES, MANTENIMINETO CORRECTIVO Y PUESTA A PUNTO DEL EQUIPO. Serie KA 0823320-4 LAMINADORA INDUSTRIAL ENCENDIDO MANUAL DOS MESAS DE BASE DE MEDIDA=UNIDAD; CARACTERISTICA=HIDRAULICO(A)	1,00	UN	130.857,00	77.000,00	130.857,00	77.000,00
12	73152101	INSPECCIÓN, MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO, Y PUESTA A PUNTO DEL EQUIPO. Placa: 206601170000061 RODILLO ELECTRICO INDUSTRIAL MOTOR Y CILINDRO DOS RODILLOS METALICOS	1,00	UN	138.521,00	89.000,00	138.521,00	89.000,00
13	73152101	INSPECCIÓN, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, CALIBRACION Y PUESTA A PUNTO DEL EQUIPO. Placa: 100568791 BASCULA ELECTRONICA INDUSTRIAL CAPACIDAD 100 KG TABLERO ELECTRONICO DE METAL INOXIDABLE DE PRESICION CAPACIDAD 500 KGR CON 1 CAJA DE MANDO ELECTRONICO Y 1 ADAPTADOR DE CORRIENTE.	1,00	UN	175.198,00	95.000,00	175.198,00	95.000,00
14	73152101	INSPECCIÓN, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, CALIBRACION Y PUESTA A PUNTO DEL EQUIPO. Placa: 940210936 BALANZA ELECTRONICA CAPACIDAD 30 KG TABLERO DIGITAL Y ELECTRONICO MARCA LEXUS CON BASE MOVIBLE ACERO INOXIDABLE MODELO: XLSS; OBSERVACIONES: ELECTRONICA DIGITAL CAP. 30 KGR.	1,00	UN	117.660,00	77.000,00	117.660,00	77.000,00
15	73152101	INSPECCIÓN, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, CALIBRACION Y PUESTA A PUNTO DEL EQUIPO. Placa: 940210941 BALANZA ELECTRONICA CAPACIDAD 30 KG TABLERO DIGITAL Y ELECTRONICO MARCA LEXUS CON BASE MOVIBLE ACERO INOXIDABLE MODELO: XLSS; OBSERVACIONES: ELECTRONICA DIGITAL CAP. 30 KGR	1,00	UN	117.660,00	78.000,00	117.660,00	78.000,00
16	73152101	INSPECCIÓN, MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO, CALIBRACION Y PUESTA A PUNTO DEL EQUIPO Placa: 940210940 BALANZA ELECTRONICA CAPACIDAD 30 KG TABLERO DIGITAL Y ELECTRONICO MARCA LEXUS CON BASE MOVIBLE ACERO INOXIDABLE MODELO: XLSS; OBSERVACIONES: ELECTRONICA DIGITAL CAP. 30 KGR.	1,00	UN	117.660,00	78.000,00	117.660,00	78.000,00
17	73152101	INSPECCIÓN, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, CALIBRACION Y PUESTA A PUNTO DEL EQUIPO. Placa: 940210941 BALANZA ELECTRONICA CAPACIDAD 30 KG TABLERO DIGITAL Y ELECTRONICO MARCA LEXUS CON BASE MOVIBLE ACERO INOXIDABLE MODELO: XLSS; OBSERVACIONES: ELECTRONICA DIGITAL CAP. 30 KGR	1,00	UN	117.660,00	75.000,00	117.660,00	75.000,00
18	73152101	INSPECCIÓN, MANTENIMIENTO PREVENTIVO, RECARGA DE GAS, CAMBIO DE SELLOS DE PRESURIZACION, MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y, PUESTA A PUNTO DEL EQUIPO. Placa: 940210936 MAQUINA EMPACADORA AL VACIO CON TABLERO ELECTRONICO CON TAPA EN ACRILICO TABLON GRUESO DOBLE BARRA DE SELLADO TAPA ACRILICA; DESPLAZABLE EN RODACHINAS	1,00	UN	256.605,00	163.000,00	256.605,00	163.000,00
19	73152101	INSPECCIÓN, MANTENIMIENTO PREVENTIVO, RECARGA DE GAS, CAMBIO DE SELLOS DE PRESURIZACION, MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y, PUESTA A PUNTO DEL EQUIPO. Placa: 940210935 MAQUINA EMPACADORA AL VACIO CON TABLERO ELECTRONICO CON TAPA EN ACRILICO TABLON GRUESO DOBLE BARRA DE SELLADO TAPA ACRILICA; DESPLAZABLE EN RODACHINAS. DOBLE BARRA DE SELLADO TAPA ACRILICA; DESPLAZABLE EN RODACHINAS.	1,00	UN	256.605,00	163.000,00	256.605,00	163.000,00
20	73152101	INSPECCIÓN, MANTENIMIENTO PREVENTIVO, REVISION DEL REGULADOR DE TEMPERATURA, CAMBIO DE CAUCHOS DE SELLADO DE PUERTAS, AJUSTE Y CARGA DE GAS, MANTENIMINETO CORRECTIVO Y PUESTA A PUNTO DEL EQUIPO. Placa: 94022286 CONGELADOR VERTICAL DE 2 PUERTAS DIGITAL CON MOTOR DE VENTILACION MARCA ZINGEL EN ACERO INOXIDABLE CON CONTROL DE TEMPERATURA CON CAPACIDAD DE 31.4 PIES CUBICOS DE 137 X 75 X 212 CMS DE ALTURA CON DOS PUERTAS CON MECANISMO DE AUTOCIERRE DESPLAZABLE EN SEIS RUEDAS.	1,00	UN	191.850,00	109.000,00	191.850,00	109.000,00

21	73152101	INSPECCIÓN, MANTENIMIENTO PREVENTIVO, REVISION DEL REGULADOR DE TEMPERATURA, CAMBIO DE CAUCHOS DE SELLADO DE PUERTAS, AJUSTE Y CARGA DE GAS, MANTENIMINETO CORRECTIVO Y PUESTA A PUNTO DEL EQUIPO. Placa: 100567398 REFRIGERADOR HORIZONTAL DE 2 CUERPOS PARA CONGELACION Y REFRIGERACION CON 6 REJILLAS Y CONTROLES ELECTRÓNICOS DE TEMPERATURA Y DESESCARCHE CON VISOR DIGITAL CON 6 REJILLAS Y CONTROLES ELECTRÓNICOS DE TEMPERATURA Y DESESCARCHE CON VISOR DIGITAL.	1,00	UN	193.723,00	109.900,00	193.723,00	109.900,00
22	73152101	INSPECCIÓN, MANTENIMIENTO PREVENTIVO, REVISION DEL REGULADOR DE TEMPERATURA, CAMBIO DE CAUCHOS DE SELLADO DE PUERTAS, AJUSTE Y CARGA DE GAS, MANTENIMINETO CORRECTIVO Y PUESTA A PUNTO DEL EQUIPO. Placa: 94022226 CONGELADOR HORIZONTAL DE 2 CUERPOS DIGITAL MODELO: LFB-1471PC; OBSERVACIONES: CONGELADOR CON 8 PARRILLAS. CON CONTROL DE TEMPERATURA CON VISAGRA DE SEGURIDAD EN ACERO INOXIDABLE MARCA: DAEYEONG	1,00	UN	196.028,00	109.000,00	196.028,00	109.000,00
23	73152101	INSPECCIÓN, MANTENIMIENTO PREVENTIVO, REVISION DEL REGULADOR DE TEMPERATURA, CAMBIO DE CAUCHOS DE SELLADO DE PUERTAS, AJUSTE Y CARGA DE GAS, MANTENIMINETO CORRECTIVO Y PUESTA A PUNTO DEL EQUIPO. Placa:100567361 REFRIGERADOR VERTICAL DE 1 CUERPO VERTICAL NO FROST EN ACERO INOXIDABLE DE 1 CUERPO CON 3 REJILLAS Y CONTROL DE TEMPERATURA Y DESESCARCHE ELECTRONICO CON VISOR DIGITAL.	1,00	UN	198.208,00	112.000,00	198.208,00	112.000,00
24	73152101	INSPECCIÓN, MANTENIMIENTO PREVENTIVO, REVISION DEL REGULADOR DE TEMPERATURA, CAMBIO DE CAUCHOS DE SELLADO DE PUERTAS, AJUSTE Y CARGA DE GAS, MANTENIMINETO CORRECTIVO Y PUESTA A PUNTO DEL EQUIPO. Placa: 100567359 CONGELADOR VERTICAL DE 1 PUERTA CON 3 REJILLAS Y CONTROL DE TEMPERATURA Y DESESCARCHE ELECTRONICO CON VISOR DIGITAL	1,00	UN	182.924,00	108.000,00	182.924,00	108.000,00
25	73152101	INSPECCIÓN, MANTENIMIENTO PREVENTIVO, REVISION DEL REGULADOR DE TEMPERATURA, CAMBIO DE CAUCHOS DE SELLADO DE PUERTAS, AJUSTE Y CARGA DE GAS, MANTENIMINETO CORRECTIVO Y PUESTA A PUNTO DEL EQUIPO. Placa: 940214904 REFRIGERADOR DOBLE TEMPERATURA: REFRIGERADOR VERTICAL MIXTO CON DOS PUERTAS EN ACERO SEPARADAS. VOLTAJE: 120V 50/60 HZ 1PH	1,00	UN	195.903,00	108.000,00	195.903,00	108.000,00
26	73152101	INSPECCIÓN, MANTENIMIENTO PREVENTIVO, REVISION DEL REGULADOR DE TEMPERATURA, CAMBIO DE CAUCHOS DE SELLADO DE PUERTAS, AJUSTE Y CARGA DE GAS, MANTENIMINETO CORRECTIVO Y PUESTA A PUNTO DEL EQUIPO. Placa: 100567360 REFRIGERADOR VERTICAL DE 2 PUERTAMOTOR DE VENTILACION CON VISAGRA DE SEGURIDAD MARCA FAGOR PARA CONGELACION Y REFRIGERACION CON 6 REJILLAS Y CONTROLES ELECTRÓNICOS DE TEMPERATURA Y DESESCARCHE CON VISOR DIGITAL.	1,00	UN	196.668,00	108.000,00	196.668,00	108.000,00
27	73152101	INSPECCIÓN, MANTENIMIENTO PREVENTIVO, REVISION DEL REGULADOR DE TEMPERATURA, CAMBIO DE CAUCHOS DE SELLADO DE PUERTAS, AJUSTE Y CARGA DE GAS, MANTENIMINETO CORRECTIVO Y PUESTA A PUNTO DEL EQUIPO. Placa: 940210930 ULTRACONGELADOR DIGITAL ELECTRONICO EN ACERO INOXIDABLE MARCA FRIULINOX VENTILADOR DE AIRE TEMPERATURA EN ACERO INOXIDABLE CON 5 BANDEJAS EN ALUMINIO DE 40 X 60 CM Y UNA BANDEJA PLASTICA DE GOTEO A 220 VOL.	1,00	UN	195.347,00	108.000,00	195.347,00	108.000,00
28	73152101	INSPECCIÓN, MANTENIMIENTO, PREVENTIVO, AJUSTE Y CARGA DE GAS, REPOSICIÓN DE REJILLAS DE RECIBO DEL HIELO, Y PUESTA A PUNTO DEL EQUIPO. Placa: 940214901 MAQUINA PARA REALIZAR HIELO PUERTA DE PLASTICO CON BOTON MANUAL DE ENCENDIDO EN ACERO INOXIDABLE ELECTRONICO INTERUPTOR DE ENCENDIDO HIELO 22 KG. MUEBLE EXTERIOR EN ACERO INOX. E INTERIOR EN ABS	1,00	UN	196.360,00	109.000,00	196.360,00	109.000,00
29	73152101	INSPECCIÓN, MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y PUESTA A PUNTO DEL EQUIPO. Placa: 94021940 GRANIZADORA EN ACERO INOXIDABLE BOTONES MANUALES DOS DISPENSADORES ELECTRICO GRANIZADORA CON 2 TANQUES DE 10 LITROS CON TAPA Y MEZCLADOR EN ACERO Y 2 RECIPIENTES PLASTICOS PARA RECEPCION DE DESECHOS.	1,00	UN	192.535,00	109.000,00	192.535,00	109.000,00
30	73152101	INSPECCIÓN, MANTENIMIENTO PREVENTIVO, REVSION DE LAMINAS DE PELADO, Y PUESTA A PUNTO DEL EQUIPO. Placa: 9402103747 PELA PAPAS INDUSTRIAL MARCA ESSEN EN ACERO INOXIDABLE ELECTRICA BOTONES MANUALES	1,00	UN	186.982,00	102.000,00	186.982,00	102.000,00
31	73152101	INSPECCIÓN, MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y PUESTA A PUNTO DEL EQUIPO Placa: 940214913 AUTOCLAVE ESTERILIZADOR DE VAPOR DE 18 LITROS RELOJ DE TEMPERATURA Y BOTONES MANUALES HIERRO MARCA OLSOTEK 18 LITROS REF 18 L AU.	1,00	UN	125.857,00	73.000,00	125.857,00	73.000,00
32	73152101	INSPECCIÓN, MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y PUESTA A PUNTO DEL EQUIPO Placa: 940210025 MOLINO DE COCINA TIPO ELEMENTO DEVOLUTIVO CAPACIDAD N.A. USO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA CON TOLVA DIMENSION N.A. MATERIAL ACERO INOXIDABLE	1,00	UN	195.763,00	109.000,00	195.763,00	109.000,00
33	73152101	INSPECCIÓN, MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN VALVULAS DE PASO DE GAS Y RECTIFICACION DE ORIFICIOS A LOS CUATRO QUEMADORES, LIMPIEZA DE PARRILLAS, MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PUESTA A PUNTO DEL EQUIPO. Placa: 10052063104800000240 ESTUFA DE CALEFACCION, DE 4 PUESTOS, PLANCHA Y BARBACOA. RECEPTOR DE GRASA, HORNO A GAS, ELECTRICA EN ACERO INOXIDABLE MANILLAS METALICAS DE ENCENDIDO	1,00	UN	459.060,00	258.000,00	459.060,00	258.000,00
34	73152101	INSPECCIÓN, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, CALIBRACION Y PUESTA A PUNTO DEL EQUIPO. Serie: V807083448 BATIDORA CON REGILLA CON MOLINO METALICO BOCL EN ACERO INOXIDABLE MARCA G PANIZ ELECTRICA BOTON MANUAL DE ENCENDIDO	1,00	UN	162.660,00	94.000,00	162.660,00	94.000,00
35	73152101	INSPECCIÓN, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, CALIBRACION Y PUESTA A PUNTO DEL EQUIPO. Serie:06090001M REFRIGERADOR HORINZONTAL EN ACERO INOXIDLABLE CON 3 CUERPOS METALICOS RELOJ DE	1,00	UN	194.626,00	108.000,00	194.626,00	108.000,00

36	73152101	TEMPERATURA ELECTRICO INSPECCIÓN, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, CALIBRACION Y PUESTA A PUNTO DEL EQUIPO. Placa: 10805 HORNO ACERO INOXIDABLE ELECTRICO PERILLAS MANUAL PUERTA EN VIDRIO MANILLA DE TEMPERATURA	1,00	UN	336.653,00	187.000,00	336.653,00	187.000,00
37	73152101	INSPECCIÓN, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, CALIBRACION Y PUESTA A PUNTO DEL EQUIPO. Serie:06090002M REFRIGERADOR HORIZONTAL BOTONES MANUALES ELECTRICO, EN ACERO INOXIDLABLE CON 3 CUERPOS METALICOS RELOJ DE TEMPERATURA ELECTRICO	1,00	UN	213.915,00	135.000,00	213.915,00	135.000,00
38	73152101	INSPECCIÓN, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, CALIBRACION Y PUESTA A PUNTO DEL EQUIPO. Placa: 940210940 BALANZA ELECTRONICA INDUSTRIAL CAPACIDAD 30 KG TABLERO ELECTRONICO DE METAL INOXIDABLE DE PRESICION CAPACIDAD 500 KGR CON 1 CAJA DE MANDO ELECTRONICO Y 1 ADAPTADOR DE CORRIENTE	1,00	UN	117.660,00	73.000,00	117.660,00	73.000,00
39	73152101	INSPECCION, LIMPIEZA GENERAL, MANTENIMIENTO PREVENTIVO, REVISION DE MOTOR, MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PUESTA A PUNTO DEL EQUIPO. HORNO FAGOR MIXTO, EN ACERO INOXIDABLE, CAPACIDAD PARA 10 BANDEJAS, CON 1 TABLERO DE CONTROL Y 1 PUERTA CON DOBLE VIDRIO TEMPORIZADORES DIGITALES 2 MOTORES ELÉCTRICOS DE 1 Y 1.5 HP PUERTA DE 1 ALA CON VIDRIO EN ESTRUCTURA DE ACERO INOXIDABLE CON ESCABILADERO. PERILLAS DE AGUA A PRECION TEMPORIZADOR DE GRADOS Placa:100567357	1,00	UN	321.139,00	186.000,00	321.139,00	186.000,00
40	73152101	INSPECCION, LIMPIEZA GENERAL, MANTENIMIENTO PREVENTIVO, REVISION DE MOTOR, MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PUESTA A PUNTO DEL EQUIPO. Placa:10052061009000000063 HORNO DE CRECIMIENTO CAPACIDAD PARA 10 BANDEJAS ELECTRICOS CON MANUAL DE ENCENDIDO VIDRIO EN LA PUERTA Y BOTON MANUAL DE ENCENDIDO	1,00	UN	160.026,00	97.000,00	160.026,00	97.000,00
41	73152101	INSPECCION, LIMPIEZA GENERAL, MANTENIMIENTO PREVENTIVO, REVISION DE MOTOR, MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PUESTA A PUNTO DEL EQUIPO. Placa:98762494 ESTUFA A GAS CON 4 PUESTOS MANILLAS METALICAS DE ENCENDIDO BANDEJAS METALICAS CON BANDEJAS DE DEPOSITO DE GRASA	1,00	UN	403.119,00	240.000,00	403.119,00	240.000,00
42	73152101	INSPECCIÓN, MANTENIMIENTO, PREVENTIVO, LIMPIEZA Y RECTIFICACION DE ORIFICIOS A LOS 6 QUEMADORES, LIMPIEZA DE PARRILLA, MANTENIMINETO CORRECTIVO Y PUESTA A PUNTO DEL EQUIPO. Serie:17-40 FREIDORA DE DOS CANASTAS DE FRITURA INDEPENDIENTES Y QUEMADORES EN ACERO INOXIDABLE CON PERILLAS MANUALES ELÉCTRICA MARCA JOSSERRAGO CON DOS CANASTILLAS CON REGILLAS	1,00	UN	320.808,00	171.000,00	320.808,00	171.000,00
43	73152101	INSPECCIÓN GENERAL, MANTENIMIENTO PREVENTIVO, Y CORRECTIVO Y PUESTA A PUNTO DEL EQUIPO. Serie: 10052182006000013082 SALAMANDRA INDUSTRIAL CON BRAZO PARA GRADUAR ALTURA DE UBICACIÓN GRADUADOR DE TEMPERATURA EN ACERO INOXIDABLE	1,00	UN	129.803,00	76.000,00	129.803,00	76.000,00
44	73152101	INSPECCIÓN, MANTENIMIENTO PREVENTIVO, REVISION, LIMPIEZA DE QUEMADORES, MANTENIMINETO CORRECTIVO Y PUESTA A PUNTO DEL EQUIPO. Placa:94022267 HORNO PLANCHA INDUSTRIAL, RECTANGULAR CON QUEMADORES ELECTRICA CILINDROS DE ACERO, PALANCAS MANUALES BOOL METALICO	1,00	UN	150.879,00	85.000,00	150.879,00	85.000,00
45	73152101	INSPECCIÓN, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, CALIBRACION Y PUESTA A PUNTO DEL EQUIPO. Placa: 940210942 BALANZA ELECTRONICA CAPACIDAD 30 KG TABLERO DIGITAL Y ELECTRONICO MARCA LEXUS CON BASE MOVIBLE ACERO INOXIDABLE MODELO: XJSS; OBSERVACIONES: ELECTRONICA DIGITAL CAP. 30 KGR.	1,00	UN	117.660,00	72.000,00	117.660,00	72.000,00
46	73152101	INSPECCIÓN, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, CALIBRACION Y PUESTA A PUNTO DEL EQUIPO. Placa: 94022048 BATIDORA CON REGILLA METALICA CON BOOL EN ACERO INOXIDABLE MARCA G. PANIZ, ELECTRICA Y BOTON MANUAL DE ENCENDIDO	1,00	UN	175.535,00	98.000,00	175.535,00	98.000,00
47	73152101	MANTENIMIENTO PREVENTIVO, REVISION DEL REGULADOR DE TEMPERATURA, CAMBIO DE CAUCHOS DE SELLADO DE PUERTAS, AJUSTE Y CARGA DE GAS, MANTENIMINETO CORRECTIVO Y PUESTA A PUNTO DEL EQUIPO. Placa: 940210929 ULTRACONGELADOR DIGITAL ELECTRONICO EN ACERO INOXIDABLE MARCA FRIULINOX VENTILADOR DE AIRE TEMPERATURA EN ACERO INOXIDABLE CON 5 BANDEJAS EN ALUMINIO DE 40 X 60 CM Y UNA BANDEJA PLASTICA DE GOTEO A 220 VOL.	1,00	UN	232.181,00	147.000,00	232.181,00	147.000,00
48	73152101	INSPECCIÓN, MANTENIMIENTO PREVENTIVO, REVISION DEL REGULADOR DE TEMPERATURA, CAMBIO DE CAUCHOS DE SELLADO DE PUERTAS, AJUSTE Y CARGA DE GAS, MANTENIMINETO CORRECTIVO Y PUESTA A PUNTO DEL EQUIPO. Placa: 94021068792 BATIDORA CON PERILLAS MANUALES BOOL EN ACERO INOXIDABLE ELECTRICA	1,00	UN	145.909,00	83.000,00	145.909,00	83.000,00
49	73152101	INSPECCIÓN, MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y PUESTA A PUNTO DEL EQUIPO Placa:10052061009000000063 HORNO DE CRECIMIENTO CAPACIDAD PARA 10 BANDEJAS CON BOTON MANUAL DE ENCENDIDO TEMPORIZADOR DE TIEMPO EN ACERO INOXIDABLE	1,00	UN	168.594,00	93.000,00	168.594,00	93.000,00
50	73152101	INSPECCIÓN, MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y PUESTA A PUNTO DEL EQUIPO Placa: 940210937 1 BATIDORA CON BASE DE CABEZA INCLINABLE MARCA KITCHEN-AID BOOL EN ACERO INOXIDABLE, ELECTRICA BOTON MANUAL CON GANCHOS	1,00	UN	173.720,00	99.000,00	173.720,00	99.000,00
51	73152101	INSPECCIÓN, MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y PUESTA A PUNTO DEL EQUIPO Placa: 940210043 PARIILA ELECTRICA TIPO ELEMENTO MANUAL DE TEMPERATURA DE CONTROL MARCA AEQUIPMENT AVANTICO CON PERILLA MANUAL CON RELOJ DE TIEMPO EN ACERO INOXIDABLE DEVOLUTIVO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CLASE ELECTRICO (A) CARACTERISTICA DOS BOQUILLAS MATERIAL N.A.	1,00	UN	170.574,00	99.000,00	170.574,00	99.000,00
52	73152101	INSPECCIÓN, MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN VALVULAS DE PASO DE GAS Y RECTIFICACION DE ORIFICIOS A LOS CUATRO QUEMADORES Y A LOS QUEMADORES DEL HORNO, LIMPIEZA DE PARRILLAS, MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PUESTA A PUNTO DEL EQUIPO. Placa: 94022272 ESTUFA DE CALEFACCION DE CUATRO PUESTOS CON HORNO, EN ACERO	1,00	UN	425.196,00	250.000,00	425.196,00	250.000,00

53	73152101		INOXIDABLE DE 100 X 70 X 86 CMS DE ALTURA CON CUATRO QUEMADORES CON PARRILLA, DOS BANDEJAS RECEPTORAS DE GRASA Y UNA PARRILLA REMOVIBLE INSPECCIÓN, MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y PUESTA A PUNTO DEL EQUIPO. Serie: BL 768 LICUADORA DE MESA ELECTRONICA ENCENDEDOR MANUAL	1,00	UN	142.320,00	94.500,00	142.320,00	94.500,00
54	73152101		INSPECCIÓN, MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y PUESTA A PUNTO DEL EQUIPO. Placa: 100570463 REFRIGERADOR 1 PUERTA VERTICAL MARCA ITRACER PUERTAMOTOR DE VENTILACION CON VISAGRA DE SEGURIDAD MARCA FAGOR PARA CONGELACION Y REFRIGERACION CON 6 REJILLAS Y CONTROLES ELECTRÓNICOS DE TEMPERATURA Y DESESCARCHE CON VISOR DIGITAL	1,00	UN	207.787,00	120.000,00	207.787,00	120.000,00
55	73152101		INSPECCIÓN, MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y PUESTA A PUNTO DEL EQUIPO. Placa: 100548918 LAMINADORA MARCA: KOMET; SERIAL:2971206104; MODELO:VACUBOY PERFECT;OBSERVACIONES:AL VACÍO CON: 1 TABLA DE MADERA DE 35 X 32 CMS CON TAPA EN ACERO INOXIDABLE	1,00	UN	159.022,00	96.000,00	159.022,00	96.000,00
56	73152101		INSPECCIÓN, MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y PUESTA A PUNTO DEL EQUIPO. Placa:9402103743 HORNO EN ACERO MICROONDAS TURBO INDUSTRIAL CON VIDRIO EN LA PUERTA TABLERO DIGITAL ELECTRONICO AIR; SERIAL: S10E980005; MODELO: TMW-1100E; OBSERVACIONES: INDUSTRIAL	1,00	UN	168.283,00	96.000,00	168.283,00	96.000,00
57	73152101		INSPECCIÓN, MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y PUESTA A PUNTO DEL EQUIPO. Placa: 940210932 LICUADORA SEIMINDUSTRIAL MARCA HEARY DUTY BLENDER DE 4 LITROS, VASO METALICO CON CIERRE DE SEGURIDAD CON TRES VELOCIDADES MODELO: CB15; OBSERVACIONES: INDUSTRIAL CAPACIDAD 4LT.; VASO EN ACERO INOXIDABLE.	1,00	UN	165.570,00	96.000,00	165.570,00	96.000,00
58	73152101		INSPECCIÓN, MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y PUESTA A PUNTO DEL EQUIPO. Placa: 94022267 PLANCHA EN ACERO INOXIDABLE A GAS EN MUEBLE DE 40 X 70 X 86 CMS DE ALTURA CON UN QUEMADOR TIPO FLAUTA BANDEJA RECOLECTORA DE GRASA Y SALPICADERO.	1,00	UN	146.308,00	86.000,00	146.308,00	86.000,00
59	73152101		BOLSA DE REPUESTOS	1,00	UN	28.337.640,00	28.337.640,00	28.337.640,00	28.337.640,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
ANEXO CONTRATO.pdf	ANEXO CONTRATO.pdf	(detalle)
Documentos Contratista.pdf	Documentos Contratista.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	Ruben Dario Martiez Vill	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	71686414	Guardar y notificar	
Supervisor	Edwin Alonso Mesa Car	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	71265987	Guardar y notificar	

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	Ruben Dario Martiez Vill	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	71686414	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del pago	Ruben Dario Martiez Villa	10 días de tiempo transcurrido *(19/10/2023 2:41:34 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Ruben Dario Martiez Villa
Ordenador del Gasto	Ruben Dario Martiez Villa	10 días de tiempo transcurrido *(19/10/2023 2:41:34 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Ruben Dario Martiez Villa
Supervisor	Edwin Alonso Mesa Cartagena	10 días de tiempo transcurrido *(19/10/2023 2:41:34 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Ruben Dario Martiez Villa

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz: ☐ Sí ☑ No * — Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto: Inversión

Fuente de los recursos:	Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	0
Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
Sistema General de Regalias - SGR	0
Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	0
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	35.139.540
Total	35.139.540

Entidad Estatal registrada en el SIIF: ☑ Sí ☐ No

Código de autorización:

Código unidad/subunidad ejecutora: 36-02-00-005

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	4523	CDP	Generado	40.000.000 COP	35.139.540 COP	36-02-00-005-940210	Editar

Saldo de CDP: 40.000.000 COP

Saldo de vigencias futuras: 0 COP

Saldo total a comprometer: 35.139.540 COP

Última consulta a SIIF: Exito

Fecha de consulta SIIF: 19/10/2023 11:06 AM

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución
106523	Presupuestal (CDP)	27/10/2023 12:00 AM	Generado	35.139.540 COP	35.139.540 COP	-	C-3603-1300-14-0-3603025-02	SIIF Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 35.139.540 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 35.139.540 COP
Última consulta a SIIF Exito
Fecha de consulta SIIF 30/10/2023 11:33 AM