THE NEXT COMPANY S.A.S

Control integrado de plagas lavado de tanques
construcciones en General
Nit: 800.236.985-5

CERTIFICADO

El día **5 DE ENERO DE 2023** se realizó un servicio integral de lavado y desinfección de 4 Tanques aereos de agua potable

FUNDACION MARTHA CHACON CRECIENDO PARA EL MANANA
NIT: . 900317029-1
DIRECCION: CRA 7 A # 30 D 44 LA SERAFINA
CIUDAD: BOGOTÁ
VENCE: 7 DE JULIO DE 2023

Realizando DESINFECCION bacteriana contra algas, bacterias, hongos y algunos virus, aplicando hipoclorito de sodio 5.25% cloro activo como desinfectante final

ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL PRODUCTO UTILIZADO:

Dosificación	200 ml/lt
Nombre Químico:	(Hipoclorito de Sodio) NaClO
Formulación	Solución acuosa 400 ppm (1.5 ml/lt)
Superficies	Lisas: piel, metal. Cerámica etc.
	Rugosas: Calzado, madera, cemento.

CATEGORIA TOXICA

Producto de color ligeramente blanco, no corrosivo para metales plásticos o cauchos, no es inflamable Altamente soluble en agua, incluso en agua duras, es compatible con detergentes iónicos e incompatible con los aniónicos. **Hipoclorito de Sodio 15 %** Cloro Activo es un desinfectante y antiséptico para uso interno y externo, indicado para el efectivo control de bacterias, algas, hongos y algunos virus en: Instalaciones, utensilios, equipos, manos, piel y ropas de trabajo.

ESTAMOS AUTORIZADOS POR LA SUB RED SUR OCCIDENTE SERVICIOS DE SALUD, ACTA DE VIGILANCIA Y CONTROL EN SALUD INDUSTRIAL, AMBIENTAL Y RIESGOS QUIMICOS. CON FECHA DEL 14 DE JUNIO DE 2022

Cordialmente,

CAMPO ELIAS VARGAS
Gerente Comercial

THE NEXT COMPANY S.A.S.
NIT. 800.236.985-5

TEL: 6372463 CELS: 3107874320 - 313 825 5292 - E-MAIL: tnc@tnextcompany.com
Carrera 48 A No. 72 C-18 sur, Barrio Jerusalén, Bogotá D.C
Carrera 4 No. 6B- 47 Mesitas del Colegio
WWW.TNEXTCOMPANY.COM

Secretaría Distrital de Salud de Bogotá
Subsecretaría de Salud Pública
Acta de Inspección, Vigilancia y Control higiénico sanitario a empresas
de control de plagas, lavado de tanques de agua potable, desinfección de áreas

Acta Número SQ07C 003321

E: Sur Oriente E.S.E. Fecha: 01 06 2022.

1. CÉDULA DEL ESTABLECIMIENTO

ID Establecimiento: Nuevo-726804	Número de Inscripción: 5600000894	Número de carpeta: 0834.
Razón social: The Next Company SAS		
Nombre del establecimiento: The Next Company SAS.		
NIT: 800236986 5	Sede: Principal	
Dirección: Kr 48A 72C 18 Sur		
Ubicación: Av Africa.		
Localidad: Ciudad Bolivar	UPZ: 70 Jerusalen	
Barrio: Jerusalen La Chucua	Teléfonos 6018334483-3107544520	
Correo electrónico para notificación* Inco@thenextcompany.com.		
Nombre propietario: The Next Company SAS		
Tipo de documento: C.C. ☐ C.E. ☐ NIT ☑ PEP ☐ PS ☐ PTP ☐	Número documento: 800236986-5.	
Nombre representante legal: Maria Lucinda Londoño Cano.		
Tipo de documento: C.C. ☑ C.E. ☐ NIT ☐ PEP ☐ PS ☐ PTP ☐	Número documento: 51811812.	
Dirección de notificación: Kr 48A 72C 18 Sur		
Presenta matrícula mercantil del establecimiento: SI ☐ NO ☐	00606580	
Línea de intervención: Sectorial Química.		
Intervención: Visitas de Vigilancia Intensificada a Empresas de Control de Insectos y Limpieza y Desinfección de Tanques de Agua Potable- Desinfección Ambiental		
Tipo de establecimiento: Control de Insectos - Limpieza y Desinfección de Tanques de Agua Potable- Desinfección Ambiental		
Número de trabajadores: 5	Horario: Diurno ☐ Nocturno ☐ 24 horas ☐ Otro:	
Días de funcionamiento: Lunes a viernes ☐ Domingo a domingo ☐ Fin de semana ☐ Otro: Lunes a viernes		

VISITA	DÍA	MES	AÑO	CONCEPTO	MEDIDA SANITARIA SI	MEDIDA SANITARIA NO
Visita 1	01	06	2022	Favorable Con Requerimientos.		X
Visita 2						
Visita 3						
Visita 4						

MOTIVO DE LA VISITA

Programación ☑	Solicitud del interesado ☐ Número de radicado:	Asociada a peticiones, quejas y reclamos ☐ Número de radicado:
Solicitud oficial ☐ Número de radicado:	Evento de interés en salud pública ☐	Solicitud de práctica de pruebas/ Procesos sancionatorios admin ☐
Otro: ☐ Especifique:		

2.INFORMACIÓN DE LOS TRABAJADORES

Aspecto a verificar	Número	Hallazgos
2.1 Número de trabajadores administrativos hombres	0	
2.2 Número de trabajadores administrativos mujeres	2	
2.3 Número de trabajadores operativos hombres	3	
2.4 Número de trabajadores operativos mujeres	0	
2.5 Número de trabajadores menores de edad	0	
2.6 Número de turnos de personal operativo por día	1	
2.7 Horas por turno por trabajador	8	

*Al suministrar esta información, se autoriza la notificación electrónica

FUNDACIÓN MARTHA CHACÓN CRECIENDO PARA EL MAÑANA

Impresión: Secretaría General - Subdirección Imprenta Distrital

Secretaría Distrital de Salud de Bogotá
Subsecretaría de Salud Pública
Acta de Inspección, Vigilancia y Control higiénico sanitario a empresas de control de plagas, lavado de tanques de agua potable, desinfección de áreas

Acta Número SQ07C 003321

9.2 Concepto sanitario de la visita:	Favorable	Favorable con requerimientos*	Desfavorable

*El establecimiento no cumple con la totalidad de los requisitos sanitarios establecidos en las normas vigentes.

9.3 Para el cumplimiento de los anteriores requerimientos se concede un plazo de _____ días, contados a partir de día ___ del mes de _____ de _____, que vence el día _____ del mes de _____ de _____. De acuerdo a la ley 9 de 1979 y decretos reglamentarios, Ley 715 de 2001 y demás disposiciones legales vigentes.

9.4 Observaciones de quien realiza la visita o de quien atiende la visita

Buen de Sinfección y Desodorización adquiridos con un Insecticida Aerosol Aplicación Residual Negocios Similares - Negocios Generales.

CONCEPTO SANITARIO

FAVORABLE.

Negocios.fangres@gmail.com.

10. APLICACIÓN DE MEDIDA SANITARIA DE SEGURIDAD

Clausura temporal total	☐	Suspensión total de trabajos o servicios	☐
Clausura temporal parcial	☐	Decomiso	☐
Suspensión parcial de trabajos o servicios	☐	Congelación	☐
Destrucción o desnaturalización	☐		

Para constancia, previa lectura y ratificación del contenido de la presente acta, firman los colaboradores y personas que intervinieron en la visita, hoy (día/mes/año) 16 06 22 en Bogotá D.C.

POR PARTE DE LA AUTORIDAD SANITARIA	POR PARTE DE LA AUTORIDAD SANITARIA
Nombre: Fangres Torres.	Nombre: Luis Mariano Bocanegra
Tipo de documento: C.C.	Tipo de documento: C.C.
Número de documento: 79775795	Número de documento: 79775795
Profesión u oficio: Ingeniero Ambiental.	Profesión u oficio:
Firma:	Firma:
POR PARTE DEL ESTABLECIMIENTO	TESTIGO
Nombre: Yenny Alexandra Arias Rojas	Nombre:
Tipo de documento: C.C. ☐ C.E. ☐ NIT ☐ PEP ☐ PS ☐ PTP ☐	Tipo de documento: C.C. ☐ C.E. ☐ NIT ☐ PEP ☐ PS ☐ PTP ☐
Número de documento: 1.024.490.205	Número de documento:
Cargo: Representante legal ☐ Propietario ☐ Encargado ☐	Firma:
Firma:	

Impresión: Secretaría General - Subdirección Imprenta Distrital

NOTA 1: "En concordancia con lo establecido en el artículo 47 de la Ley 1437 de 2011, se da por comunicado que la imposición de un concepto sanitario desfavorable y/o de una medida sanitaria de seguridad de la Ley 9 de 1979, se iniciará una investigación administrativa en salud, conforme los términos establecidos en el artículo 52 de la Ley 1437 de 2011"


NOTA 2: "La Adulteración, el uso fraudulento, el suministro y consignación de información falsa, registrada en el presente documento o sus anexos, acarreara las responsabilidades de ley, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 286 y ss. del Código Penal Colombiano y Ley 734 de 2002 Código Único Disciplinario"

INFORME TÉCNICO LAVADO DE TANQUES
FUNDACIÓN MARTHA CHACÓN CRECIENDO PARA EL MAÑANA


DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO								
EQUIPOS:	**Hidro lavadora**	1	**Moto Bomba**		2 SUMERGIBLES		**ELEMENTOS:**	
TANQUE:	**Aéreo**	X	**Cisterna**		**Subterráneo**		**Arnés**	X
TANQUES A TRATAR:	4 TANQUES AEREOS		DESINFECTANTE		Hipoclorito de Sodio		**Eslinga**	X
Aspecto del Agua:			Normal				**Mono gafas**	X
Olor y sabor:			Sin olor ni sabor				**Guantes**	X
Tiempo de rotación del agua:			A Diario				**Botas**	X
Acumulación de algas:			No				**Conjunto PVC**	X
Objetos extraños al interior:			No se encontraron					
Estado final del PH y Cloro residual:			**Cloro 0,6 PH 6.5**				**Respirador**	X
Sedimentación:			Tanque con sedimentación normal				**Gorro**	X
Paredes laterales y piso: estanqueidad			Piso y paredes en buen estado no presenta filtraciones				**Anclaje**	
Entrada del agua:			Válvula y flotador bueno				**Otros**	
Tapas:			Tapas en buen estado					
Observaciones Generales:			Se encuentran en buen estado.					

REGISTRO FOTOGRÁFICO LAVADO Y DESINFECCIÓN DE TANQUES AEREOS DE AGUA POTABLE:


FUNDACIÓN MARTHA CHACÓN CRECIENDO PARA EL MAÑANA




ANTES




DÉSPUES




ANTES



DÉSPUES



ANTES



DÉSPUES



ANTES



DÉSPUES

