INFORME DE ACTIVIDADES 01

No. DE CONTRATO	**CD-25-2025-0277**
NOMBRE CONTRATISTA	**HALMAR ENRIQUE CHARRIS GOMEZ**
PERIODO	**DEL 5 DE FEBRERO AL 4 DE MARZO DE 2025**

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA A LA OFICINA DE GESTIÓN DEL RIESGO DISTRITAL DENTRO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROCESOS DE LA GESTIÓN DEL RIESGO ESTABLECIDOS POR LA LEY 1523 DE 2012***.***

Dicho objeto fue desarrollado con las siguientes actividades:

- Verificar el estado de ocupación de los inmuebles evacuados y subsidiados para pago de subvenciones de febrero de 2025 a Conjuntos Residenciales Ciudad del Sol I y II. (5 de febrero de 2.025).
- Visita técnica correspondiente EXT-QUILLA-25-018784 estado de vivienda ubicada C 17 20 52 del barrio Rebolo. (7 de febrero de 2025).
- Elaboración del informe técnico de inspección ocular de la vivienda ubicada C 17 30 52 del barrio Rebolo. (10 de febrero de 2025).
- Asistencia capacitación de datos equipos técnicos en la Alcaldía de Barranquilla. (14 de febrero de 2.025).
- Brindé apoyo en elaboración de censo de viviendas en el Conjunto Colina Campestre II. (15 de febrero de 2025).
- Brindé apoyo en la verificación técnica de emergencia sobre reparación y reconstrucción de edificaciones, materiales necesitados y estado de vivienda ubicada C 15 26 88 del barrio Rebolo. (07 de febrero de 2025).
- Apoyé operativamente en acompañamiento al estadio Moderno para partido de influencer entre Selección Colombia de Creadores vs Quillami FC. (23 de febrero de 2025).
- Verificar el estado de ocupación de los inmuebles evacuados y subsidiados para pago de subvenciones de febrero de 2025 a conjuntos residenciales Ciudad del Sol I y II. (25 de febrero de 2.025).
- Asistencia, apoyo y disponibilidad en la Oficina de Gestión del Riesgo ante cualquier emergencia o evento que se presenten.

	
Verificar el estado de ocupación de los inmuebles evacuados y subsidiados para pago de subvenciones de febrero de 2025 a conjuntos residenciales Ciudad del Sol I y II.	Brindé apoyo en la verificación técnica de emergencia sobre reparación y reconstrucción de edificaciones, materiales necesitados y estado de vivienda ubicada C 17 20 52 del barrio Rebolo.
	
Elaboración del informe técnico de inspección ocular de la vivienda ubicada C 17 30 52 del barrio Rebolo.	Asistencia capacitación de datos equipos técnicos en la Alcaldía de Barranquilla.

	
Brindé apoyo en la verificación técnica de emergencia sobre reparación y reconstrucción de edificaciones, materiales necesitados y estado de vivienda ubicada C 15 26 88 del barrio Rebolo.	Apoyé operativamente en acompañamiento al estadio Moderno para partido de influencer entre Selección Colombia de Creadores vs Quillami FC.

Cordialmente,

_____

HALMAR ENRIQUE CHARRIS GOMEZ
C.C: 72125249 de Barranquilla