1-Julio-2024.
Hoy se realizaron trabajos en la construcción de Bordillos en el tramo #4.
Se trabajaron:
1 Residente.
10 Obreros.
1 topografo.
2 Paleteras
1 operador.
1 celador.
Clima: Din. Soleado con 38°C. temperatura.

Firma Residente

Firma Interventoria.

2-Julio-2024.
Hoy se realizo fundida de Bordillos 84 mts.
en el tramo #4 carril Izquierdo.
Trabajaron:
1 Residente.
10 Obreros.
1 Topografo
1 operador
2 Paleteras.
1 celador.
clima: Din Soleado con 39°C. temperatura

Firma/Residente

Firma Interventoria.

3-Julio-2024

Hoy no se trabajo por lluvia.

FIRMA RESIDENTE

FIRMA INTERVENTORIA.

4-Julio-2024.

Hoy se realizo fundida de Bordillos en el carril Derecho.

Trabajaron:

1 Residente

10 obreros.

1 TOPOGRAFO

1 Operador.

2 paleteras.

1 celador.

Clima: Dia Nublado con temperatura de 35°C.

FIRMA RESIDENTE

FIRMA INTERVENTORIA.

5-Julio-2024.

Hoy se continuo con la fundida de Bordillo en el carril Derecho

Trabajaron:

1 Residente

10 obrero.

1 TOPOGRAFO.

1 Operador

2 Paleteras.

1 celador

Clima: Dia Nublado con tem. De 34°C.

FIRMA RESIDEATE

FIRMA INTERVENTORIA.

6 - Julio - 2024.
Hoy no se trabajo por motivo de lluvia.

Firma Residente

Firma Interventoria

8 - Julio - 2024
Hoy No se trabajo por motivo de lluvia.

Firma Residente

Firma Interventoria.

9 - Julio - 2024
Hoy se realizo recogida de materiales a lo largo de la via.
Trabajaron:
1 Residente.
4 obreros
1 Operador.
1 Celador
Clima: Cielo nublado con 35°C. temperatura

Firma Residente

Firma Interventoria.

10 - Julio - 2024
Hoy se Hizo fundida de Bordillo en el Carril Derecho.
Trabajaron:
1 Residente
10 Obreros
1 Operador
1 Celador
2 Paleteros
1 Topografo.

Firma Residente

Firma Interventoria.

11

11 - Julio - 2024.
Hoy no se trabajo por lluvia.

Firma Residente

Firma Interventoria

12 - Julio - 2024.
Hoy se Hizo fundida de bordillo en el carril Derecho
Trabajaron:
1 Residente
1 Topografo.
10 Obrero.
1 Operador.
1 celador
2 Paletera.
Clima: cielo Nublado con 36°C. temperatura.

Firma Residente

Firma Interventoria.

13 - Julio - 2024
Hoy se Hizo fundida de Bordillo en el carril
Derecho.
Trabajaron:
1 Residente
1 Topografo.
10 obrero.
1 Operador
1 celador
2 Paletera.
Clima: cielo Nublado con 36°C. temperatura.

Firma Residente

Firma Interventoria.

15-Julio-2024
Hoy se realizo fundida de bordillo carril derecho
Trabajaron:
1 Residente
10 obreros.
1 TOPOGRAFO
1 celador.
1 operador
2 PALETEROS
Clima: Cielo Nublado Temperatura 35°C.

Firma Residente. Firma Interventoria.

16-Julio-2024
NO SE TRABAJO POR lluvia.

Firma Residente Firma Interventoria.

17-Julio-2024.
NO SE TRABAJO POR lluvia.

Firma Residente Firma Interventoria

18-Julio-2024.
Hoy se realizo fundida de Bordillo carril derecho.
Trabajaron:
1 Residente 1 celador
10 obreros 1 operador.
1 TOPOGRAFO. 2 paleteros.

Firma Residente Firma Interventoria.

19-Julio-2024.
Hoy se realizo fundida de bordillo carril derecho.
Trabajaron:
1 Residente
1 Topografo.
10 obrero.
1 operador.
2 paleteras.
1 celador.
Clima: cielo Nublado temperatura 36°C.

Firma/Residente

Firma Interventoria.

20-Julio-2024
No se trabajo por lluvia.

Firma Residente.

Firma Interventoria.

22-Julio-2024
Hoy trabajaron en la fundida de Bordillo carril Derecho.
Trabajaron:
1 Residente
1 Topogrmfo
10 obrero.
1 operador
2 paleteras.
1 celador
clim: Cielo Nublado Temperatura 37°C.

Firma Residente

Firma Interventoria

23- Julio- 2024
Hoy se realizo la ultima fundida de Bordillos en el tramo #4. Carril Derecho.
TRABAJARON:
1 Residente.
1 Topografo.
1 operador
10 obrero.
2 Paletera.
1 celador.
CLIMA: cielo Nublado Temperatura 37°C.

Firma Residente Interventoria

Firma Residente obra

24-Julio-2024
Hoy se realizo la fundida faltante en el Tramo #2. Carril Derecho e Izquierdo.
TRABAJARON:
1 Residente
1 Topografo
1 operador
10 obrerooro
1 celador
2 Paletera
CLIMA: cielo Despejado Temperatura 40°C.

Firma Residente

Firma Interventoria.