Nº 19192 30

Soluciones Tecnicas de occidente S.a.S
NIT 900.798.179-9
Lo mejor en tecnología y soporte al servicio de su empresa

ORDEN DE SERVICIO

SOLUCIONES TECNICAS DE OCCIDENTE S.A.S
NIT. 900.798.179-9

CLIENTE:	RED DE SALUD DEL ORIENTE E.S.E.	**FECHA:**	SEPTIEMBRE DE 2024
NIT:	805.027.337-4	**HORA:**	9:00 A.M
CONTACTO:	CARMEN LILIANA/ TALENTO HUMANO	**CIUDAD:**	CALI
DIRECCION:	CARRERA 72U Nº 28E-00	**TECNICO:**	PEDRO ALDEMAR BIOJO V.
TELEFONO:	4377777	**ESTADO:**	CONTRATO

IDENTIFICACION DEL EQUIPO		
MODELO	**SERIE**	**LINEA**
TOSHIBA EST-202S	CUF219483	FOTOCOPIADORA
DESCRIPCION DE FALLAS		

OBSERVACIONES DE RECEPCION

CODIGO TECNICO	INICIA SERVICIO			TERMINA SERVICIO			ESTADO*	TIEMPO DE TRANSP.	Nº COPIAS INICIALES	Nº DE COPIAS FINALES
	DIA	MES	HORA	DIA	MES	HORA				
408	10	09	9:30	10	9	10:20		- - -		92.138
			:			:		:		

*ESTADO: CON(CONCLUIDO) PENDT(PENDIENTE) RET(RETIRAR)

OBSERVACIONES (TRABAJO REALIZADO - RECOMENDACIONES PARA EL CLIENTE)
Mto preventivo + lubricación. Ajuste exposición.
OBSERVACIONES PARA EL PROXIMO SERVICIO
Dte cambio fusor.

MANO DE OBRA	
TOTAL RPTOS.	
OTROS	
SUB TOTAL	
IVA 19%	
NETO A PAGAR	

FIRMA TECNICO

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

34

Nº 19193

Soluciones Tecnicas de occidente S.A.S
NIT 900.798.179-9
Lo mejor en tecnología y soporte al servicio de su empresa

ORDEN DE SERVICIO

SOLUCIONES TECNICAS DE OCCIDENTE S.A.S
NIT. 900.798.179-9

CLIENTE:	RED DE SALUD DEL ORIENTE E.S.E.	**FECHA:**	SEPTIEMBRE DE 2024
NIT:	805.027.337-4	**HORA:**	9:00 A.M
CONTACTO:	CARMEN LILIANA / ADMINISTRACION	**CIUDAD:**	CALI
DIRECCION:	CARRERA 72U Nº 28E-00	**TECNICO:**	PEDRO ALDEMAR BIOJO V.
TELEFONO:	4377777	**ESTADO:**	CONTRATO

IDENTIFICACION DEL EQUIPO		
MODELO	**SERIE**	**LINEA**
TOSHIBA EST-282	CUK736011	FOTOCOPIADORA

DESCRIPCION DE FALLAS

OBSERVACIONES DE RECEPCION

CODIGO TECNICO	INICIA SERVICIO			TERMINA SERVICIO			ESTADO*	TIEMPO DE TRANSP.	Nº COPIAS INICIALES	Nº DE COPIAS FINALES
	DIA	MES	HORA	DIA	MES	HORA				
408	9	9	8:45	9	9	9:25		0:25		1'172.994
			:			:		:		

*ESTADO: CON(CONCLUIDO) PENDT(PENDIENTE) RET(RETIRAR)

OBSERVACIONES (TRABAJO REALIZADO - RECOMENDACIONES PARA EL CLIENTE)
Mantenimiento preventivo y lubricacion y aseo de cristal temperatura y exposición.
OBSERVACIONES PARA EL PROXIMO SERVICIO

MANO DE OBRA	
TOTAL RPTOS.	
OTROS	
SUB TOTAL	
IVA 19%	
NETO A PAGAR	

FIRMA TECNICO

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

Nº 19194

Soluciones Tecnicas de occidente S.a.S
NIT 900.798.179-9
La mejor en tecnología y soporte al servicio de su empresa

ORDEN DE SERVICIO

SOLUCIONES TECNICAS DE OCCIDENTE S.A.S
NIT. 900.798.179-9

CLIENTE:	RED DE SALUD DEL ORIENTE E.S.E.	**FECHA:**	SEPTIEMBRE DE 2024
NIT:	805.027.337-4	**HORA:**	9:00 A.M
CONTACTO:	CARMEN LILIANA / FACTURACION	**CIUDAD:**	CALI
DIRECCION:	CARRERA 72U Nº 28E-00	**TECNICO:**	PEDRO ALDEMAR BIOJO V.
TELEFONO:	4377777	**ESTADO:**	CONTRATO

IDENTIFICACION DEL EQUIPO		
MODELO	**SERIE**	**LINEA**
TOSHIBA EST-355	PK151924	FOTOCOPIADORA

DESCRIPCION DE FALLAS

OBSERVACIONES DE RECEPCION

CODIGO TECNICO	INICIA SERVICIO			TERMINA SERVICIO			ESTADO*	TIEMPO DE TRANSP.	Nº COPIAS INICIALES	Nº DE COPIAS FINALES
	DIA	MES	HORA	DIA	MES	HORA				
408	09	9	9:40	09	9	11:00		0:20		1'200.170
			:			:		:		

*ESTADO: CON(CONCLUIDO) PENDT(PENDIENTE) RET(RETIRAR)

OBSERVACIONES (TRABAJO REALIZADO - RECOMENDACIONES PARA EL CLIENTE)

Equipo en alistamiento, se hace mto unidad de alimentación, se limpian unidades.

OBSERVACIONES PARA EL PROXIMO SERVICIO

Pte cambio cilindro - B.O. (cuchilla)

MANO DE OBRA	
TOTAL RPTOS.	
OTROS	
SUB TOTAL	
IVA 19%	
NETO A PAGAR	

FIRMA TECNICO

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

34

Nº 19195

Soluciones Tecnicas de occidente S.a.S
NIT 900.798.179-9
Lo mejor en tecnología y soporte al servicio de su empresa

ORDEN DE SERVICIO

SOLUCIONES TECNICAS DE OCCIDENTE S.A.S
NIT. 900.798.179-9

CLIENTE:	RED DE SALUD DEL ORIENTE E.S.E.	**FECHA:**	SEPTIEMBRE DE 2024
NIT:	805.027.337-4	**HORA:**	9:00 A.M
CONTACTO:	CARMEN LILIANA / URGENCIAS	**CIUDAD:**	CALI
DIRECCION:	CARRERA 72U Nº 28E-00	**TECNICO:**	PEDRO ALDEMAR BIOJO V.
TELEFONO:	4377777	**ESTADO:**	CONTRATO

IDENTIFICACION DEL EQUIPO		
MODELO	**SERIE**	**LINEA**
TOSHIBA EST-2802AF	CUGF23363	FOTOCOPIADORA
DESCRIPCION DE FALLAS		

OBSERVACIONES DE RECEPCION

CODIGO TECNICO	INICIA SERVICIO			TERMINA SERVICIO			ESTADO*	TIEMPO DE TRANSP.	Nº COPIAS INICIALES	Nº DE COPIAS FINALES
	DIA	MES	HORA	DIA	MES	HORA				
408	10	9	10:30	10	9	12:20		- - -		
			:			:		:		

*ESTADO: CON(CONCLUIDO) PENDT(PENDIENTE) RET(RETIRAR)

OBSERVACIONES (TRABAJO REALIZADO - RECOMENDACIONES PARA EL CLIENTE)
Mtto preventivo y Ajuste. Se repara panel de control toda encuy sensor. Copia de.
OBSERVACIONES PARA EL PROXIMO SERVICIO

MANO DE OBRA	
TOTAL RPTOS.	
OTROS	
SUB TOTAL	
IVA 19%	
NETO A PAGAR	

FIRMA TECNICO

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

Nº 19196 30

Soluciones Tecnicas de occidente S.A.S
NIT 900.798.179-9
Lo mejor en tecnología y soporte al servicio de su empresa

ORDEN DE SERVICIO

SOLUCIONES TECNICAS DE OCCIDENTE S.A.S
NIT. 900.798.179-9

CLIENTE:	RED DE SALUD DEL ORIENTE E.S.E.	**FECHA:**	SEPTIEMBRE DE 2024
NIT:	805.027.337-4	**HORA:**	9:00 A.M
CONTACTO:	CARMEN LILIANA / GERENCIA	**CIUDAD:**	CALI
DIRECCION:	CARRERA 72U Nº 28E-00	**TECNICO:**	PEDRO ALDEMAR BIOJO V.
TELEFONO:	4377777	**ESTADO:**	CONTRATO

IDENTIFICACION DEL EQUIPO		
MODELO	**SERIE**	**LINEA**
RICOH AFICIO MP C306 COLOR	G446P900116	FOTOCOPIADORA
DESCRIPCION DE FALLAS		

OBSERVACIONES DE RECEPCION

CODIGO TECNICO	INICIA SERVICIO			TERMINA SERVICIO			ESTADO*	TIEMPO DE TRANSP.	Nº COPIAS INICIALES	Nº DE COPIAS FINALES
	DIA	MES	HORA	DIA	MES	HORA				
408	10	9	8:30	10	9	9:20		0:38		81.694.
			:			:		:		

*ESTADO: CON(CONCLUIDO) PENDT(PENDIENTE) RET(RETIRAR)

OBSERVACIONES (TRABAJO REALIZADO - RECOMENDACIONES PARA EL CLIENTE)

Se revisa equipo con bloqueo en bandeja especial. Se revisa OK, se elimina codigo de error. OK.

OBSERVACIONES PARA EL PROXIMO SERVICIO

Copia OK.

MANO DE OBRA	
TOTAL RPTOS.	
OTROS	
SUB TOTAL	
IVA 19%	
NETO A PAGAR	

FIRMA TECNICO

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

3V

Nº 19197

Soluciones Tecnicas de occidente S.a.S
NIT 900.798.179-9
La mejor en tecnología y soporte al servicio de su empresa

ORDEN DE SERVICIO

SOLUCIONES TECNICAS DE OCCIDENTE S.A.S
NIT. 900.798.179-9

CLIENTE:	RED DE SALUD DEL ORIENTE E.S.E.	**FECHA:**	SEPTIEMBRE DE 2024 ✓
NIT:	805.027.337-4	**HORA:**	9:00 A.M
CONTACTO:	CARMEN LILIANA / GERENCIA	**CIUDAD:**	CALI
DIRECCION:	CARRERA 72U Nº 28E-00	**TECNICO:**	PEDRO ALDEMAR BIOJO V.
TELEFONO:	4377777	**ESTADO:**	CONTRATO

IDENTIFICACION DEL EQUIPO		
MODELO	**SERIE**	**LINEA**
TOSHIBA EST-3008A	SGHH71249	FOTOCOPIADORA
DESCRIPCION DE FALLAS		

OBSERVACIONES DE RECEPCION

CODIGO TECNICO	INICIA SERVICIO			TERMINA SERVICIO			ESTADO*	TIEMPO DE TRANSP.	Nº COPIAS INICIALES	Nº DE COPIAS FINALES
	DIA	MES	HORA	DIA	MES	HORA				
408	09	9	11:07	09	9	12:17		-0-		216.804
			:			:		:		

*ESTADO: CON(CONCLUIDO) PENDT(PENDIENTE) RET(RETIRAR)

OBSERVACIONES (TRABAJO REALIZADO - RECOMENDACIONES PARA EL CLIENTE)
Revisión + limpieza + Mantenimiento
General Copia OK
OBSERVACIONES PARA EL PROXIMO SERVICIO
Fusor superior dilatado pte cambio

MANO DE OBRA	
TOTAL RPTOS.	
OTROS	
SUB TOTAL	
IVA 19%	
NETO A PAGAR	

FIRMA TECNICO

Juis Beltran Guerrero
FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE