	REGISTRO FOTOGRÁFICO								
						VERSIÓN	1		
						PAGINA	16	DE	19

EJE N° 3	DESDE	13 (Día)	5 (Mes)	2023 (Año)	HASTA	17 (Día)	6 (Mes)	2023 (Año)

1. DATOS GENERALES

CONTRATISTA	CONSORCIO PAVIMENTOS EL BAGRE	CONTRATO N°	029 DE 2022	SUPERVISOR DEL CONTRATO	DOIVER ANTONIO NISPERUZA LOPEZ
INTERVENTORÍA	CONSORCIO INTERPLACAS EL BAGRE 2022	CONTRATO N°	035 DE 2022		
NOMBRE DEL PROYECTO	PROYECTO DE MEJORAMIENTO VIAL, ESPACIO PUBLICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA AVENIDA LA JUVENTUD Y TRAMOS ADYACENTES Y PRIORITARIOS DEL SECTOR URBANO EN EL MUNICIPIO EL BAGRE ANTIOQUIA.				





Descripción: Suministro e instalacion tuberia en PVC Novafort 18"





Descripción: Suministro e instalacion tuberia en PVC Novafort 18"


274

	REGISTRO FOTOGRÁFICO								
						VERSIÓN	1		
						PAGINA	15	DE	19

EJE N° 3	DESDE	13 (Día)	5 (Mes)	2023 (Año)	HASTA	17 (Día)	8 (Mes)	2023 (Año)


1. DATOS GENERALES

CONTRATISTA	CONSORCIO PAVIMENTOS EL BAGRE	CONTRATO N°	029 DE 2022	SUPERVISOR DEL CONTRATO	DOIVER ANTONIO NISPERUZA LOPEZ
INTERVENTORÍA	CONSORCIO INTERPLACAS EL BAGRE 2022	CONTRATO N°	035 DE 2022		
NOMBRE DEL PROYECTO	PROYECTO DE MEJORAMIENTO VIAL, ESPACIO PUBLICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA AVENIDA LA JUVENTUD Y TRAMOS ADYACENTES Y PRIORITARIOS DEL SECTOR URBANO EN EL MUNICIPIO EL BAGRE ANTIOQUIA.				





Descripción: Suministro e instalación de concreto estampado y pigmentado para zonas peatonales en perimetrales de la vía en concreto de 3000 psi





Descripción: Suministro e instalación de concreto estampado y pigmentado para zonas peatonales en perimetrales de la vía en concreto de 3000 psi


	REGISTRO FOTOGRÁFICO								
						VERSIÓN	1		
						PAGINA	14	DE	19

EJE N° 3	DESDE	13 (Día)	5 (Mes)	2023 (Año)	HASTA	17 (Día)	6 (Mes)	2023 (Año)


1. DATOS GENERALES


CONTRATISTA	CONSORCIO PAVIMENTOS EL BAGRE	CONTRATO N°	029 DE 2022	SUPERVISOR DEL CONTRATO	DOIVER ANTONIO NISPERUZA LOPEZ
INTERVENTORÍA	CONSORCIO INTERPLACAS EL BAGRE 2022	CONTRATO N°	035 DE 2022		
NOMBRE DEL PROYECTO	PROYECTO DE MEJORAMIENTO VIAL, ESPACIO PUBLICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA AVENIDA LA JUVENTUD Y TRAMOS ADYACENTES Y PRIORITARIOS DEL SECTOR URBANO EN EL MUNICIPIO EL BAGRE ANTIOQUIA.				





Descripción: Suministro e instalacion de Bordillos de concreto de 3000 Psi, para separadores centrales de calzada, dimensiones h=0.25, e=0.15 (incluye refuerzo longitudinal y transversal, bordillo sobrepuesto en Placas de Pavimento Dilatados cada placa)






Descripción: Suministro e instalación de concreto estampado y pigmentado para zonas peatonales en perimetrales de la via en concreto de 3000 psi


	REGISTRO FOTOGRÁFICO									
							VERSIÓN	1		
							PAGINA	13	DE	19

EJE N° 3	DESDE	13 (Día)	5 (Mes)	2023 (Año)	HASTA	17 (Día)	6 (Mes)	2023 (Año)

1. DATOS GENERALES


CONTRATISTA	CONSORCIO PAVIMENTOS EL BAGRE	CONTRATO N°	029 DE 2022	SUPERVISOR DEL CONTRATO	DOIVER ANTONIO NISPERUZA LOPEZ
INTERVENTORÍA	CONSORCIO INTERPLACAS EL BAGRE 2022	CONTRATO N°	035 DE 2022		
NOMBRE DEL PROYECTO	PROYECTO DE MEJORAMIENTO VIAL, ESPACIO PÚBLICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA AVENIDA LA JUVENTUD Y TRAMOS ADYACENTES Y PRIORITARIOS DEL SECTOR URBANO EN EL MUNICIPIO EL BAGRE ANTIOQUIA.				





Descripción: Anden en concreto de 3000 PSI e=0.15mts (incluye malla electrosoldada) incluye línea de losetas tipo braile y rampas de acceso de movilidad reducida






Descripción: Suministro e instalacion de Bordillos de concreto de 3000 Psi, para separadores centrales de calzada, dimensiones h=0.25, e=0.15 (incluye refuerzo longitudinal y transversal, bordillo sobrepuesto en Placas de Pavimento Dilatados cada placa)


	REGISTRO FOTOGRÁFICO								
						VERSIÓN	1		
						PAGINA	12	DE	19

EJE N° 3	DESDE	13 (Día)	5 (Mes)	2023 (Año)	HASTA	17 (Día)	6 (Mes)	2023 (Año)


1. DATOS GENERALES

CONTRATISTA	CONSORCIO PAVIMENTOS EL BAGRE	CONTRATO N°	029 DE 2022	SUPERVISOR DEL CONTRATO	DOIVER ANTONIO NISPERUZA LOPEZ
INTERVENTORÍA	CONSORCIO INTERPLACAS EL BAGRE 2022	CONTRATO N°	035 DE 2022		
NOMBRE DEL PROYECTO	PROYECTO DE MEJORAMIENTO VIAL, ESPACIO PUBLICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA AVENIDA LA JUVENTUD Y TRAMOS ADYACENTES Y PRIORITARIOS DEL SECTOR URBANO EN EL MUNICIPIO EL BAGRE ANTIOQUIA.				





Descripción: Acero de transferencia para placas de concreto de 60000 psi






Descripción: Suministro e instalacion de Bordillos de concreto de 3000 Psi, para confinamiento de calzada, dimensiones h=0.15, e=0.15 (incluye refuerzo longitudinal y transversal, bordillo sobrepuesto en Placas de Pavimento Dilatados cada placa)

	REGISTRO FOTOGRÁFICO								
						VERSIÓN	1		
						PAGINA	11	DE	19

EJE N° 3	DESDE	13 (Día)	5 (Mes)	2023 (Año)	HASTA	17 (Día)	6 (Mes)	2023 (Año)


1. DATOS GENERALES


CONTRATISTA	CONSORCIO PAVIMENTOS EL BAGRE	CONTRATO N°	029 DE 2022	SUPERVISOR DEL CONTRATO	DOIVER ANTONIO NISPERUZA LOPEZ
INTERVENTORÍA	CONSORCIO INTERPLACAS EL BAGRE 2022	CONTRATO N°	035 DE 2022		
NOMBRE DEL PROYECTO	PROYECTO DE MEJORAMIENTO VIAL, ESPACIO PUBLICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA AVENIDA LA JUVENTUD Y TRAMOS ADYACENTES Y PRIORITARIOS DEL SECTOR URBANO EN EL MUNICIPIO EL BAGRE ANTIOQUIA.				





Descripción: Corte y sello para juntas inducidas de pavimento rígido, incluye sikaflex, sikarod o similar





Descripción: Acero de transferencia para placas de concreto de 60000 psi


	REGISTRO FOTOGRÁFICO										
								VERSIÓN	1		
								PAGINA	10	DE	19

EJE N° 3	DESDE	13 (Día)	5 (Mes)	2023 (Año)	HASTA	17 (Día)	6 (Mes)	2023 (Año)


1. DATOS GENERALES

CONTRATISTA	CONSORCIO PAVIMENTOS EL BAGRE	CONTRATO N°	029 DE 2022	SUPERVISOR DEL CONTRATO	DOIVER ANTONIO NISPERUZA LOPEZ
INTERVENTORÍA	CONSORCIO INTERPLACAS EL BAGRE 2022	CONTRATO N°	035 DE 2022		
NOMBRE DEL PROYECTO	PROYECTO DE MEJORAMIENTO VIAL, ESPACIO PUBLICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA AVENIDA LA JUVENTUD Y TRAMOS ADYACENTES Y PRIORITARIOS DEL SECTOR URBANO EN EL MUNICIPIO EL BAGRE ANTIOQUIA.				





Descripción: Suministro e Instalacion de Concreto de 4000PSI para Placas de Pavimento Rigido e=22cm.





Descripción: Suministro e Instalacion de Concreto de 4000PSI para Placas de Pavimento Rigido e=22cm.


	REGISTRO FOTOGRÁFICO	VERSIÓN	1		
		PAGINA	9	DE	19


EJE N° 3	DESDE	13 (Día)	5 (Mes)	2023 (Año)	HASTA	17 (Día)	6 (Mes)	2023 (Año)


1. DATOS GENERALES

CONTRATISTA	CONSORCIO PAVIMENTOS EL BAGRE	CONTRATO N°	029 DE 2022	SUPERVISOR DEL CONTRATO	DOIVER ANTONIO NISPERUZA LOPEZ
INTERVENTORÍA	CONSORCIO INTERPLACAS EL BAGRE 2022	CONTRATO N°	035 DE 2022		
NOMBRE DEL PROYECTO	PROYECTO DE MEJORAMIENTO VIAL, ESPACIO PUBLICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA AVENIDA LA JUVENTUD Y TRAMOS ADYACENTES Y PRIORITARIOS DEL SECTOR URBANO EN EL MUNICIPIO EL BAGRE ANTIOQUIA.				










Descripción: Suministro e Instalación de Concreto de 4000PSI para Placas de Pavimento Rígido e=22cm.


	REGISTRO FOTOGRÁFICO								
						VERSIÓN	1		
						PAGINA	8	DE	19

EJE N° 3	DESDE	13 (Día)	5 (Mes)	2023 (Año)	HASTA	17 (Día)	6 (Mes)	2023 (Año)

1. DATOS GENERALES

CONTRATISTA	CONSORCIO PAVIMENTOS EL BAGRE	CONTRATO N°	029 DE 2022	SUPERVISOR DEL CONTRATO	DOIVER ANTONIO NISPERUZA LOPEZ
INTERVENTORÍA	CONSORCIO INTERPLACAS EL BAGRE 2022	CONTRATO N°	035 DE 2022		
NOMBRE DEL PROYECTO	PROYECTO DE MEJORAMIENTO VIAL, ESPACIO PÚBLICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA AVENIDA LA JUVENTUD Y TRAMOS ADYACENTES Y PRIORITARIOS DEL SECTOR URBANO EN EL MUNICIPIO EL BAGRE ANTIOQUIA.				





Descripción: Suministro, extendido, conformación y compactación de arena para proteccion de tuberia de Alcantarillado.





Descripción: Suministro, extendido, conformación y compactación de Sub-base granular.

222

	REGISTRO FOTOGRÁFICO	VERSIÓN	1		
		PAGINA	7	DE	19

EJE N° 3	DESDE	13 (Día)	5 (Mes)	2023 (Año)	HASTA	17 (Día)	6 (Mes)	2023 (Año)

1. DATOS GENERALES

CONTRATISTA	CONSORCIO PAVIMENTOS EL BAGRE	CONTRATO N°	029 DE 2022	SUPERVISOR DEL CONTRATO	DOIVER ANTONIO NISPERUZA LOPEZ
INTERVENTORÍA	CONSORCIO INTERPLACAS EL BAGRE 2022	CONTRATO N°	035 DE 2022		
NOMBRE DEL PROYECTO	PROYECTO DE MEJORAMIENTO VIAL, ESPACIO PUBLICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA AVENIDA LA JUVENTUD Y TRAMOS ADYACENTES Y PRIORITARIOS DEL SECTOR URBANO EN EL MUNICIPIO EL BAGRE ANTIOQUIA.				





Descripción: Relleno con material tipo II (Grava-Arcilloso) para suelo estabilizado con CAL





Descripción: Seleccion, extendido, conformación y compactación de material seleccionado proveniente de la excavacion.

	REGISTRO FOTOGRÁFICO									
						VERSIÓN	1			
						PAGINA	6	DE	19	

EJE N° 3	DESDE	13 (Día)	5 (Mes)	2023 (Año)	HASTA	17 (Día)	6 (Mes)	2023 (Año)

1. DATOS GENERALES


CONTRATISTA	CONSORCIO PAVIMENTOS EL BAGRE	CONTRATO N°	029 DE 2022	SUPERVISOR DEL CONTRATO	DOIVER ANTONIO NISPERUZA LOPEZ
INTERVENTORÍA	CONSORCIO INTERPLACAS EL BAGRE 2022	CONTRATO N°	035 DE 2022		
NOMBRE DEL PROYECTO	PROYECTO DE MEJORAMIENTO VIAL, ESPACIO PUBLICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA AVENIDA LA JUVENTUD Y TRAMOS ADYACENTES Y PRIORITARIOS DEL SECTOR URBANO EN EL MUNICIPIO EL BAGRE ANTIOQUIA.				





Descripción: Relleno con material tipo II (Gravo-Arcilloso) para suelo estabilizado con CAL





Descripción: Relleno con material tipo II (Gravo-Arcilloso) para suelo estabilizado con CAL

	REGISTRO FOTOGRÁFICO										
							VERSIÓN	1			
							PAGINA	5	DE	19	


EJE N° 3	DESDE	13 (Día)	5 (Mes)	2023 (Año)	HASTA	17 (Día)	6 (Mes)	2023 (Año)

1. DATOS GENERALES

CONTRATISTA	CONSORCIO PAVIMENTOS EL BAGRE	CONTRATO N°	029 DE 2022	SUPERVISOR DEL CONTRATO	DOIVER ANTONIO NISPERUZA LOPEZ
INTERVENTORÍA	CONSORCIO INTERPLACAS EL BAGRE 2022	CONTRATO N°	036 DE 2022		
NOMBRE DEL PROYECTO	PROYECTO DE MEJORAMIENTO VIAL, ESPACIO PUBLICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA AVENIDA LA JUVENTUD Y TRAMOS ADYACENTES Y PRIORITARIOS DEL SECTOR URBANO EN EL MUNICIPIO EL BAGRE ANTIOQUIA.				









Descripción: Acarreo material de excavación sobrante (Incluye cargue y Transporte)

	REGISTRO FOTOGRÁFICO										
							VERSIÓN	1			
							PAGINA	4	DE	19	

EJE N° 3	DESDE	13 (Día)	5 (Mes)	2023 (Año)	HASTA	17 (Día)	6 (Mes)	2023 (Año)

1. DATOS GENERALES

CONTRATISTA	CONSORCIO PAVIMENTOS EL BAGRE	CONTRATO N°	029 DE 2022	SUPERVISOR DEL CONTRATO	DOIVER ANTONIO NISPERUZA LOPEZ
INTERVENTORÍA	CONSORCIO INTERPLACAS EL BAGRE 2022	CONTRATO N°	035 DE 2022		
NOMBRE DEL PROYECTO	PROYECTO DE MEJORAMIENTO VIAL, ESPACIO PUBLICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA AVENIDA LA JUVENTUD Y TRAMOS ADYACENTES Y PRIORITARIOS DEL SECTOR URBANO EN EL MUNICIPIO EL BAGRE ANTIOQUIA.				









Descripción: Excavación mecánica de 0 a 2m (Incluye fractura de placas y corte)

	REGISTRO FOTOGRÁFICO	VERSIÓN	1		
		PAGINA	3	DE	19

EJE N° 3	DESDE	13 (Día)	5 (Mes)	2023 (Año)	HASTA	17 (Día)	6 (Mes)	2023 (Año)

1. DATOS GENERALES

CONTRATISTA	CONSORCIO PAVIMENTOS EL BAGRE	CONTRATO N°	029 DE 2022	SUPERVISOR DEL CONTRATO	DOIVER ANTONIO NISPERUZA LOPEZ
INTERVENTORÍA	CONSORCIO INTERPLACAS EL BAGRE 2022	CONTRATO N°	035 DE 2022		
NOMBRE DEL PROYECTO	PROYECTO DE MEJORAMIENTO VIAL, ESPACIO PUBLICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA AVENIDA LA JUVENTUD Y TRAMOS ADYACENTES Y PRIORITARIOS DEL SECTOR URBANO EN EL MUNICIPIO EL BAGRE ANTIOQUIA.				





Descripción: Demolicion de Pavimento y Andenes existentes en sector de proyecto, espesor y resistencia variables.





Descripción: Excavación manual para perfilado en sector de andenes y obras de arte, en material común de 0.0 - 2.0 mts

	REGISTRO FOTOGRÁFICO	VERSIÓN	1
		PAGINA	2 DE 19


EJE N° 3	DESDE	13 (Día)	5 (Mes)	2023 (Año)	HASTA	17 (Día)	6 (Mes)	2023 (Año)

1. DATOS GENERALES

CONTRATISTA	CONSORCIO PAVIMENTOS EL BAGRE	CONTRATO N°	029 DE 2022	SUPERVISOR DEL CONTRATO	DOIVER ANTONIO NISPERUZA LOPEZ
INTERVENTORÍA	CONSORCIO INTERPLACAS EL BAGRE 2022	CONTRATO N°	035 DE 2022		
NOMBRE DEL PROYECTO	PROYECTO DE MEJORAMIENTO VIAL, ESPACIO PUBLICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA AVENIDA LA JUVENTUD Y TRAMOS ADYACENTES Y PRIORITARIOS DEL SECTOR URBANO EN EL MUNICIPIO EL BAGRE ANTIOQUIA.				









Descripción: Demolicion de Pavimento y Andenes existentes en sector de proyecto, espesor y resistencia variables.

	REGISTRO FOTOGRÁFICO										
							VERSIÓN	1			
							PAGINA	1	DE	19	

EJE N° 3	DESDE	13 (Día)	5 (Mes)	2023 (Año)	HASTA	17 (Día)	6 (Mes)	2023 (Año)

1. DATOS GENERALES

CONTRATISTA	CONSORCIO PAVIMENTOS EL BAGRE	CONTRATO N°	029 DE 2022	SUPERVISOR DEL CONTRATO	DOIVER ANTONIO NISPERUZA LOPEZ
INTERVENTORÍA	CONSORCIO INTERPLACAS EL BAGRE 2022	CONTRATO N°	035 DE 2022		
NOMBRE DEL PROYECTO	PROYECTO DE MEJORAMIENTO VIAL, ESPACIO PUBLICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA AVENIDA LA JUVENTUD Y TRAMOS ADYACENTES Y PRIORITARIOS DEL SECTOR URBANO EN EL MUNICIPIO EL BAGRE ANTIOQUIA.				





Descripción: Malla de cerramiento (tela aditiva; h=2,1 m) y madera rolliza cada 3 mts





Descripción: Demolicion de Pavimento y Andenes existentes en sector de proyecto, espesor y resistencia variables.

	REGISTRO FOTOGRÁFICO								
						VERSIÓN	1		
						PAGINA	4	DE	4

CALLE DISTRACOM	DESDE	19 (Día)	6 (Mes)	2023 (Año)	HASTA	27 (Día)	6 (Mes)	2023 (Año)


1. DATOS GENERALES


CONTRATISTA	CONSORCIO PAVIMENTOS EL BAGRE	CONTRATO N°	029 DE 2022	SUPERVISOR DEL CONTRATO	DOIVER ANTONIO NISPERUZA LOPEZ
INTERVENTORÍA	CONSORCIO INTERPLACAS EL BAGRE 2022	CONTRATO N°	035 DE 2022		
NOMBRE DEL PROYECTO	PROYECTO DE MEJORAMIENTO VIAL, ESPACIO PUBLICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA AVENIDA LA JUVENTUD Y TRAMOS ADYACENTES Y PRIORITARIOS DEL SECTOR URBANO EN EL MUNICIPIO EL BAGRE ANTIOQUIA.				





Descripción: Construcción de antejardin en concreto de 3000 PSI







Descripción: Suministro e instalacion de Bordillos de concreto de 3000 Psi, para confinamiento de calzada, dimensiones h=0.15, e=0.15 (incluye refuerzo longitudinal y transversal, bordillo sobrepuesto en Placas de Pavimento Dilatados cada placa)

	REGISTRO FOTOGRÁFICO										
							VERSIÓN	1			
							PAGINA	3	DE	4	
CALLE DISTRACOM		DESDE	16 (Día)	6 (Mes)	2023 (Año)	HASTA	27 (Día)	6 (Mes)	2023 (Año)		

1. DATOS GENERALES


CONTRATISTA	CONSORCIO PAVIMENTOS EL BAGRE	CONTRATO Nº	029 DE 2022	SUPERVISOR DEL CONTRATO	DOIVER ANTONIO NISPERUZA LOPEZ
INTERVENTORÍA	CONSORCIO INTERPLACAS EL BAGRE 2022	CONTRATO Nº	035 DE 2022		
NOMBRE DEL PROYECTO	PROYECTO DE MEJORAMIENTO VIAL, ESPACIO PUBLICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA AVENIDA LA JUVENTUD Y TRAMOS ADYACENTES Y PRIORITARIOS DEL SECTOR URBANO EN EL MUNICIPIO EL BAGRE ANTIOQUIA.				





Descripción: Corte y sello para juntas inducidas de pavimento rígido, incluye sikaflex, sikarod o similar





Descripción: Acero de transferencia para placas de concreto de 60000 psi

	REGISTRO FOTOGRÁFICO									
						VERSIÓN	1			
						PAGINA	2	DE	4	

CALLE DISTRACOM	DESDE	19 (Día)	6 (Mes)	2023 (Año)	HASTA	27 (Día)	6 (Mes)	2023 (Año)

1. DATOS GENERALES

CONTRATISTA	CONSORCIO PAVIMENTOS EL BAGRE	CONTRATO N°	029 DE 2022	SUPERVISOR DEL CONTRATO	DOIVER ANTONIO NISPERUZA LOPEZ
INTERVENTORÍA	CONSORCIO INTERPLACAS EL BAGRE2022	CONTRATO N°	035 DE 2022		
NOMBRE DEL PROYECTO	PROYECTO DE MEJORAMIENTO VIAL,ESPACIO PUBLICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA AVENIDA LA JUVENTUD Y TRAMOS ADYACENTES Y PRIORITARIOS DEL SECTOR URBANO EN EL MUNICIPIO EL BAGRE ANTIOQUIA.				










Descripción: Suministro e instalacion de Concreto de 4000PSI para Placas de Pavimento Rigido en 22cm.

	REGISTRO FOTOGRÁFICO										
							VERSIÓN	1			
							PAGINA	1	DE	4	
CALLE DISTRACOM		DESDE	19 (Día)	6 (Mes)	2023 (Año)	HASTA	27 (Día)	6 (Mes)	2023 (Año)		

1. DATOS GENERALES

CONTRATISTA	CONSORCIO PAVIMENTOS EL BAGRE	CONTRATO N°	020 DE 2022	SUPERVISOR DEL CONTRATO	DOIVER ANTONIO NISPERUZA LOPEZ
INTERVENTORÍA	CONSORCIO INTERPLACAS EL BAGRE 2022	CONTRATO N°	035 DE 2022		
NOMBRE DEL PROYECTO	PROYECTO DE MEJORAMIENTO VIAL, ESPACIO PÚBLICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA AVENIDA LA JUVENTUD Y TRAMOS ADYACENTES Y PRIORITARIOS DEL SECTOR URBANO EN EL MUNICIPIO EL BAGRE ANTIOQUIA				





Descripción: Excavación mecánica de 0 a 2m (Incluye fractura de placas y corte)





Descripción: Suministro e instalación Tubería PVC U.M. RDE 21 Ø 3"

	REGISTRO FOTOGRÁFICO					VERSIÓN	1		
						PAGINA	4	DE	12

CALLE DISTRACOM	DESDE	19 (Día)	6 (Mes)	2023 (Año)	HASTA	27 (Día)	6 (Mes)	2023 (Año)


1. DATOS GENERALES


CONTRATISTA	CONSORCIO PAVIMENTOS EL BAGRE	CONTRATO N°	029 DE 2022	SUPERVISOR DEL CONTRATO	DOIVER ANTONIO NISPERUZA LOPEZ
INTERVENTORÍA	CONSORCIO INTERPLACAS EL BAGRE 2022	CONTRATO N°	035 DE 2022		
NOMBRE DEL PROYECTO	PROYECTO DE MEJORAMIENTO VIAL, ESPACIO PUBLICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA AVENIDA LA JUVENTUD Y TRAMOS ADYACENTES Y PRIORITARIOS DEL SECTOR URBANO EN EL MUNICIPIO EL BAGRE ANTIOQUIA.				





Descripción: Acarreo material de excavación sobrante (incluye cargue y Transporte)






Descripción: Acarreo material de excavación sobrante (incluye cargue y Transporte)

	REGISTRO FOTOGRÁFICO								
						VERSIÓN	1		
						PAGINA	3	DE	12
CALLE DISTRACOM		DESDE	19 (Día)	6 (Mes)	2023 (Año)	HASTA	27 (Día)	6 (Mes)	2023 (Año)


1. DATOS GENERALES

CONTRATISTA	CONSORCIO PAVIMENTOS EL BAGRE	CONTRATO N°	029 DE 2022	SUPERVISOR DEL CONTRATO	DOIVER ANTONIO NISPERUZA LOPEZ
INTERVENTORÍA	CONSORCIO INTERPLACAS EL BAGRE 2022	CONTRATO N°	035 DE 2022		
NOMBRE DEL PROYECTO	PROYECTO DE MEJORAMIENTO VIAL, ESPACIO PÚBLICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA AVENIDA LA JUVENTUD Y TRAMOS ADYACENTES Y PRIORITARIOS DEL SECTOR URBANO EN EL MUNICIPIO EL BAGRE ANTIOQUIA.				






Descripción: Excavación mecánica de 0 a 2m (Incluye fractura de placas y corte)







Descripción: Excavación mecánica de 0 a 2m (Incluye fractura de placas y corte)


	REGISTRO FOTOGRÁFICO										
							VERSIÓN	1			
							PAGINA	2	DE	12	
CALLE DISTRACOM		DESDE	18 (Día)	8 (Mes)	2023 (Año)	HASTA	27 (Día)	9 (Mes)	2023 (Año)		
1. DATOS GENERALES											
CONTRATISTA	CONSORCIO PAVIMENTOS EL BAGRE	CONTRATO N°	029 DE 2022			SUPERVISOR DEL CONTRATO	DOIVER ANTONIO NISPERUZA LOPEZ				
INTERVENTORÍA	CONSORCIO INTERPLACAS EL BAGRE 2022	CONTRATO N°	035 DE 2022								
NOMBRE DEL PROYECTO	PROYECTO DE MEJORAMIENTO VIAL, ESPACIO PUBLICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA AVENIDA LA JUVENTUD Y TRAMOS ADYACENTES Y PRIORITARIOS DEL SECTOR URBANO EN EL MUNICIPIO EL BAGRE ANTIOQUIA.										





Descripción: Excavación manual para perfilado en sector de andenes y obras de arte, en material común de 0.0 - 2.0 mts





Descripción: Excavación manual para perfilado en sector de andenes y obras de arte, en material común de 0.0 - 2.0 mts


	REGISTRO FOTOGRÁFICO								
						VERSIÓN	1		
						PAGINA	1	DE	12

CALLE DISTRACOM	DESDE	19 (Día)	6 (Mes)	2023 (Año)	HASTA	27 (Día)	6 (Mes)	2023 (Año)

1. DATOS GENERALES


CONTRATISTA	CONSORCIO PAVIMENTOS EL BAGRE	CONTRATO N°	029 DE 2022	SUPERVISOR DEL CONTRATO	DOIVER ANTONIO NISPERUZA LOPEZ
INTERVENTORÍA	CONSORCIO INTERPLACAS EL BAGRE 2022	CONTRATO N°	035 DE 2022		
NOMBRE DEL PROYECTO	PROYECTO DE MEJORAMIENTO VIAL, ESPACIO PUBLICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA AVENIDA LA JUVENTUD Y TRAMOS ADYACENTES Y PRIORITARIOS DEL SECTOR URBANO EN EL MUNICIPIO EL BAGRE ANTIOQUIA.				





Descripción: Demolicion de Pavimento y Andenes existentes en sector de proyecto, espesor y resistencia variables.





Descripción: Demolicion de Pavimento y Andenes existentes en sector de proyecto, espesor y resistencia variables.

	REGISTRO FOTOGRÁFICO									
							VERSIÓN	1		
							PAGINA	12	DE	12
EJE N° 494		DESDE	11 (Día)	5 (Mes)	2023 (Año)	HASTA	5 (Día)	6 (Mes)	2023 (Año)	


1. DATOS GENERALES


CONTRATISTA	CONSORCIO PAVIMENTOS EL BAGRE	CONTRATO N°	029 DE 2022	SUPERVISOR DEL CONTRATO	DOIVER ANTONIO NISPERUZA LOPEZ
INTERVENTORÍA	CONSORCIO INTERPLACAS EL BAGRE 2022	CONTRATO N°	035 DE 2022		
NOMBRE DEL PROYECTO	PROYECTO DE MEJORAMIENTO VIAL, ESPACIO PUBLICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA AVENIDA LA JUVENTUD Y TRAMOS ADYACENTES Y PRIORITARIOS DEL SECTOR URBANO EN EL MUNICIPIO EL BAGRE ANTIOQUIA				





Descripción: Pozos de inspeccion D=1.20





Descripción: Tapas de concreto D=1.20, para pozo de inspeccion con tapa de aro con nucleo de concreto

	REGISTRO FOTOGRÁFICO	VERSIÓN	1
		PAGINA	11 DE 12

EJE N° 404	DESDE	11 (Día)	5 (Mes)	2023 (Año)	HASTA	5 (Día)	8 (Mes)	2023 (Año)

1. DATOS GENERALES

CONTRATISTA	CONSORCIO PAVIMENTOS EL BAGRE	CONTRATO N°	029 DE 2022	SUPERVISOR DEL CONTRATO	DOIVER ANTONIO NISPERUZA LOPEZ
INTERVENTORÍA	CONSORCIO INTERPLACAS EL BAGRE 2022	CONTRATO N°	035 DE 2022		
NOMBRE DEL PROYECTO	PROYECTO DE MEJORAMIENTO VIAL, ESPACIO PUBLICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA AVENIDA LA JUVENTUD Y TRAMOS ADYACENTES Y PRIORITARIOS DEL SECTOR URBANO EN EL MUNICIPIO EL BAGRE ANTIOQUIA.				





Descripción: Suministro e instalacion tubería en PVC Novafort 8"






Descripción: Suministro e instalación Tubería PVC U.M. RDE 21 Ø 3"

	REGISTRO FOTOGRÁFICO									
							VERSION	1		
							PAGINA	10	DE	12
EJE N° 404		DESDE	11 (Día)	5 (Mes)	2023 (Año)	HASTA	9 (Día)	6 (Mes)	2023 (Año)	

1. DATOS GENERALES


CONTRATISTA	CONSORCIO PAVIMENTOS EL BAGRE	CONTRATO N°	029 DE 2022	SUPERVISOR DEL CONTRATO	DOIVER ANTONIO NISPERUZA LOPEZ
INTERVENTORÍA	CONSORCIO INTERPLACAS EL BAGRE 2022	CONTRATO N°	035 DE 2022		
NOMBRE DEL PROYECTO	PROYECTO DE MEJORAMIENTO VIAL, ESPACIO PUBLICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA AVENIDA LA JUVENTUD Y TRAMOS ADYACENTES Y PRIORITARIOS DEL SECTOR URBANO EN EL MUNICIPIO EL BAGRE ANTIOQUIA.				





Descripcion: Anden en concreto de 3000 PSI e=0,15mts (incluyo malla electrosoldada) incluye linea de loseta tipo braille y rampas de acceso de movilidad reducida






Descripción: Suministro e instalacion tuberia en PVC Novafort 8"


	REGISTRO FOTOGRÁFICO								
						VERSIÓN	1		
						PAGINA	9	DE	12

EJE N° 404	DESDE	11 (Día)	5 (Mes)	2023 (Año)	HASTA	5 (Día)	6 (Mes)	2023 (Año)


1. DATOS GENERALES

CONTRATISTA	CONSORCIO PAVIMENTOS EL BAGRE	CONTRATO N°	029 DE 2022	SUPERVISOR DEL CONTRATO	DOIVER ANTONIO NISPERUZA LOPEZ
INTERVENTORÍA	CONSORCIO INTERPLACAS EL BAGRE 2022	CONTRATO N°	035 DE 2022		
NOMBRE DEL PROYECTO	PROYECTO DE MEJORAMIENTO VIAL, ESPACIO PUBLICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA AVENIDA LA JUVENTUD Y TRAMOS ADYACENTES Y PRIORITARIOS DEL SECTOR URBANO EN EL MUNICIPIO EL BAGRE ANTIOQUIA.				





Descripción: Acero de transferencia para placas de concreto de 60000 psi





Descripción: Suministro e instalacion de Bordillos de concreto de 3000 Psi, para confinamiento de calzada, dimensiones h=0.15, e=0.15 (Incluye refuerzo longitudinal y transversal, bordillo sobrepuesto en Placas de Pavimento Dilatados cada placa)

	REGISTRO FOTOGRÁFICO								
						VERSIÓN	1		
						PAGINA	8	DE	12

EJE Nº 404	DESDE	11 (Día)	5 (Mes)	2023 (Año)	HASTA	5 (Día)	6 (Mes)	2023 (Año)

1. DATOS GENERALES

CONTRATISTA	CONSORCIO PAVIMENTOS EL BAGRE	CONTRATO Nº	029 DE 2022	SUPERVISOR DEL CONTRATO	DOIVER ANTONIO NISPERUZA LOPEZ
INTERVENTORÍA	CONSORCIO INTERPLACAS EL BAGRE 2022	CONTRATO Nº	035 DE 2022		
NOMBRE DEL PROYECTO	PROYECTO DE MEJORAMIENTO VIAL, ESPACIO PUBLICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA AVENIDA LA JUVENTUD Y TRAMOS ADYACENTES Y PRIORITARIOS DEL SECTOR URBANO EN EL MUNICIPIO EL BAGRE ANTIOQUIA.				





Descripción: Corte y sello para juntas inducidas de pavimento rígido, incluye sikaflex, sikarod o similar





Descripción: Acero de transferencia para placas de concreto de 60000 psi

	REGISTRO FOTOGRÁFICO										
						VERSIÓN	1				
						PAGINA	7	DE	12		
EJE N° 404		DESDE	11 (Día)	5 (Mes)	2023 (Año)	HASTA	5 (Día)	6 (Mes)	2023 (Año)		

1. DATOS GENERALES

CONTRATISTA	CONSORCIO PAVIMENTOS EL BAGRE	CONTRATO N°	029 DE 2022	SUPERVISOR DEL CONTRATO	DOIVER ANTONIO NISPERUZA LOPEZ
INTERVENTORÍA	CONSORCIO INTERPLACAS EL BAGRE 2022	CONTRATO N°	035 DE 2022		
NOMBRE DEL PROYECTO	PROYECTO DE MEJORAMIENTO VIAL, ESPACIO PUBLICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA AVENIDA LA JUVENTUD Y TRAMOS ADYACENTES Y PRIORITARIOS DEL SECTOR URBANO EN EL MUNICIPIO EL BAGRE ANTIOQUIA.				





Descripción: Suministro e Instalacion de Concreto de 4000PSI para Placas de Pavimento Rigido e=22cm.





Descripción: Suministro e Instalacion de Concreto de 4000PSI para Placas de Pavimento Rigido e=22cm.

	REGISTRO FOTOGRÁFICO										
							VERSIÓN	1			
							PAGINA	6	DE	12	
EJE N° 404		DESDE	11 (Día)	5 (Mes)	2023 (Año)	HASTA		5 (Día)	6 (Mes)	2023 (Año)	

1. DATOS GENERALES

CONTRATISTA	CONSORCIO PAVIMENTOS EL BAGRE	CONTRATO N°	029 DE 2022	SUPERVISOR DEL CONTRATO	DOIVER ANTONIO NISPERUZA LOPEZ
INTERVENTORÍA	CONSORCIO INTERPLACAS EL BAGRE 2022	CONTRATO N°	035 DE 2022		
NOMBRE DEL PROYECTO	PROYECTO DE MEJORAMIENTO VIAL, ESPACIO PUBLICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA AVENIDA LA JUVENTUD Y TRAMOS ADYACENTES Y PRIORITARIOS DEL SECTOR URBANO EN EL MUNICIPIO EL BAGRE ANTIOQUIA.				





Descripción: Suministro, extendido, conformación y compactación de arena para protección de tubería de Alcantarillado.





Descripción: Suministro, extendido, conformación y compactación de Sub-base granular.

	REGISTRO FOTOGRÁFICO										
							VERSIÓN	1			
							PAGINA	5	DE	12	
EJE N° 404		DESDE	11 (Día)	5 (Mes)	2023 (Año)	HASTA	5 (Día)	6 (Mes)	2023 (Año)		

1. DATOS GENERALES

CONTRATISTA	CONSORCIO PAVIMENTOS EL BAGRE	CONTRATO N°	029 DE 2022	SUPERVISOR DEL CONTRATO	DOIVER ANTONIO NISPERUZA LOPEZ
INTERVENTORÍA	CONSORCIO INTERPLACAS EL BAGRE 2022	CONTRATO N°	035 DE 2022		
NOMBRE DEL PROYECTO	PROYECTO DE MEJORAMIENTO VIAL, ESPACIO PUBLICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA AVENIDA LA JUVENTUD Y TRAMOS ADYACENTES Y PRIORITARIOS DEL SECTOR URBANO EN EL MUNICIPIO EL BAGRE ANTIOQUIA.				





Descripción: Relleno con material tipo II (Grava Arcillosa) para suelo estabilizado con CAL





Descripción: Seleccion, extendido, conformación y compactación de material seleccionado proveniente de la excavacion.

	REGISTRO FOTOGRÁFICO	VERSIÓN	1
		PAGINA	4 DE 12

EJE N° 404	DESDE	11 (Día)	5 (Mes)	2023 (Año)	HASTA	5 (Día)	6 (Mes)	2023 (Año)

1. DATOS GENERALES

CONTRATISTA	CONSORCIO PAVIMENTOS EL BAGRE	CONTRATO N°	029 DE 2022	SUPERVISOR DEL CONTRATO	DOIVER ANTONIO NISPERUZA LOPEZ
INTERVENTORÍA	CONSORCIO INTERPLACAS EL BAGRE 2022	CONTRATO N°	035 DE 2022		
NOMBRE DEL PROYECTO	PROYECTO DE MEJORAMIENTO VIAL, ESPACIO PUBLICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA AVENIDA LA JUVENTUD Y TRAMOS ADYACENTES Y PRIORITARIOS DEL SECTOR URBANO EN EL MUNICIPIO EL BAGRE ANTIOQUIA.				





Descripción: Acarreo material de excavación sobrante (Incluye cargue y Transporte)





Descripción: Acarreo material de excavación sobrante (Incluye cargue y Transporte)

	REGISTRO FOTOGRÁFICO								
						VERSIÓN	1		
						PAGINA	3	DE	12

EJE N° 404	DESDE	11 (Día)	5 (Mes)	2023 (Año)	HASTA	5 (Día)	6 (Mes)	2023 (Año)

1. DATOS GENERALES

CONTRATISTA	CONSORCIO PAVIMENTOS EL BAGRE	CONTRATO N°	029 DE 2022	SUPERVISOR DEL CONTRATO	DOIVER ANTONIO NISPERUZA LOPEZ
INTERVENTORÍA	CONSORCIO INTERPLACAS EL BAGRE 2022	CONTRATO N°	035 DE 2022		
NOMBRE DEL PROYECTO	PROYECTO DE MEJORAMIENTO VIAL, ESPACIO PUBLICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA AVENIDA LA JUVENTUD Y TRAMOS ADYACENTES Y PRIORITARIOS DEL SECTOR URBANO EN EL MUNICIPIO EL BAGRE ANTIOQUIA.				





Descripción: Excavación mecánica de 0 a 2m (Incluye fractura de placas y corte)







Descripción: Excavación mecánica de 0 a 2m (Incluye fractura de placas y corte)

	REGISTRO FOTOGRÁFICO						VERSIÓN	1		
							PAGINA	2	DE	12
EJE N° 404		DESDE	11 (Día)	5 (Mes)	2023 (Año)	HASTA	5 (Día)	6 (Mes)	2023 (Año)	

1. DATOS GENERALES

CONTRATISTA	CONSORCIO PAVIMENTOS EL BAGRE	CONTRATO N°	029 DE 2022	SUPERVISOR DEL CONTRATO	DOIVER ANTONIO NISPERUZA LOPEZ
INTERVENTORÍA	CONSORCIO INTERPLACAS EL BAGRE 2022	CONTRATO N°	035 DE 2022		
NOMBRE DEL PROYECTO	PROYECTO DE MEJORAMIENTO VIAL, ESPACIO PUBLICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA AVENIDA LA JUVENTUD Y TRAMOS ADYACENTES Y PRIORITARIOS DEL SECTOR URBANO EN EL MUNICIPIO EL BAGRE ANTIOQUIA.				





Descripción: Excavación manual para perfilado en sector de andenes y obras de arte, en material común de 0.0 - 2.0 mts





Descripción: Excavación manual para perfilado en sector de andenes y obras de arte, en material común de 0.0 - 2.0 mts


	REGISTRO FOTOGRÁFICO	VERSIÓN	1		
		PAGINA	1	DE	12

EJE Nº 484	DESDE	11 (Día)	5 (Mes)	2023 (Año)	HASTA	5 (Día)	8 (Mes)	2023 (Año)

1. DATOS GENERALES

CONTRATISTA	CONSORCIO PAVIMENTOS EL BAGRE	CONTRATO Nº	029 DE 2022	SUPERVISOR DEL CONTRATO	DOIVER ANTONIO NISPERUZA LOPEZ
INTERVENTORÍA	CONSORCIO INTERPLACAS EL BAGRE 2022	CONTRATO Nº	035 DE 2022		
NOMBRE DEL PROYECTO	PROYECTO DE MEJORAMIENTO VIAL, ESPACIO PUBLICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA AVENIDA LA JUVENTUD Y TRAMOS ADYACENTES Y PRIORITARIOS DEL SECTOR URBANO EN EL MUNICIPIO EL BAGRE ANTIOQUIA.				





Descripción: Demolicion de Pavimento y Andenes existentes en sector de proyecto, espesor y resistencia variables.





Descripción: Demolicion de Pavimento y Andenes existentes en sector de proyecto, espesor y resistencia variables.

	REGISTRO FOTOGRÁFICO									
							VERSIÓN	1		
							PAGINA	17	DE	17

EJE 4 (K0+119,92 AL K0+187,5)	DESDE	11 (Día)	5 (Mes)	2023 (Año)	HASTA	7 (Día)	6 (Mes)	2023 (Año)

1. DATOS GENERALES

CONTRATISTA	CONSORCIO PAVIMENTOS EL BAGRE	CONTRATO N°	029 DE 2022	SUPERVISOR DEL CONTRATO	DOIVER ANTONIO NISPERUZA LOPEZ
INTERVENTORÍA	CONSORCIO INTERPLACAS EL BAGRE 2022	CONTRATO N°	035 DE 2022		
NOMBRE DEL PROYECTO	PROYECTO DE MEJORAMIENTO VIAL, ESPACIO PUBLICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA AVENIDA LA JUVENTUD Y TRAMOS ADYACENTES Y PRIORITARIOS DEL SECTOR URBANO EN EL MUNICIPIO EL BAGRE ANTIOQUIA.				





Descripción: TUBERÍA PVC Ø 160 mm (incluye accesorios, hidrosellos y lubricante) 6" para reposicion de conexiones domiciliarias





Descripción: KIT SILLA YEE Ø8" x Ø6" (INCLUYE HIDROSELLOS Y LUBRICANTES)

	REGISTRO FOTOGRÁFICO									
							VERSIÓN	1		
							PAGINA	16	DE	17

EJE 4 (K0+119,92 AL K0+187,5)	DESDE	11 (Día)	5 (Mes)	2023 (Año)	HASTA	7 (Día)	6 (Mes)	2023 (Año)

1. DATOS GENERALES


CONTRATISTA	CONSORCIO PAVIMENTOS EL BAGRE	CONTRATO N°	029 DE 2022	SUPERVISOR DEL CONTRATO	DOIVER ANTONIO NISPERUZA LOPEZ
INTERVENTORÍA	CONSORCIO INTERPLACAS EL BAGRE 2022	CONTRATO N°	035 DE 2022		
NOMBRE DEL PROYECTO	PROYECTO DE MEJORAMIENTO VIAL, ESPACIO PUBLICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA AVENIDA LA JUVENTUD Y TRAMOS ADYACENTES Y PRIORITARIOS DEL SECTOR URBANO EN EL MUNICIPIO EL BAGRE ANTIOQUIA.				





Descripcion: Pozos de inspeccion D=1.20





Descripción: Tapas de concreto D=1.20, para pozo de inspeccion con tapa de aro con nucleo de concreto

	REGISTRO FOTOGRÁFICO										
								VERSIÓN	1		
	EJE 4 (K0+119,92 Al. K0+167,5)		DESDE	11 (Día)	3 (Mes)	2023 (Año)	HASTA	7 (Día)	6 (Mes)	2023 (Año)	PAGINA 15 DE 17
1. DATOS GENERALES											
CONTRATISTA	CONSORCIO PAVIMENTOS EL BAGRE		CONTRATO N°	029 DE 2022			SUPERVISOR DEL CONTRATO	DOIVER ANTONIO NISPERUZA LOPEZ			
INTERVENTORÍA	CONSORCIO INTERPLACAS EL BAGRE 2022		CONTRATO N°	035 DE 2022							
NOMBRE DEL PROYECTO	PROYECTO DE MEJORAMIENTO VIAL, ESPACIO PUBLICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA AVENIDA LA JUVENTUD Y TRAMOS ADYACENTES Y PRIORITARIOS DEL SECTOR URBANO EN EL MUNICIPIO EL BAGRE ANTIOQUIA.										





Descripción: Suministro e instalación Tubería PVC U.M. RDE 21 Ø 6"





Descripción: Pozos de inspeccion D=1.20

	REGISTRO FOTOGRÁFICO										
							VERSIÓN	1			
							PAGINA	14	DE	17	
EJE 4 (K0+119,92 AL K0+167,5)		DESDE	11 (Día)	5 (Mes)	2023 (Año)	HASTA	7 (Día)	6 (Mes)	2023 (Año)		
1. DATOS GENERALES											
CONTRATISTA	CONSORCIO PAVIMENTOS EL BAGRE	CONTRATO N°	029 DE 2022								
INTERVENTORÍA	CONSORCIO INTERPLACAS EL BAGRE 2022	CONTRATO N°	035 DE 2022			SUPERVISOR DEL CONTRATO	DOIVER ANTONIO NISPERUZA LOPEZ				
NOMBRE DEL PROYECTO	PROYECTO DE MEJORAMIENTO VIAL, ESPACIO PUBLICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA AVENIDA LA JUVENTUD Y TRAMOS ADYACENTES Y PRIORITARIOS DEL SECTOR URBANO EN EL MUNICIPIO EL BAGRE ANTIOQUIA.										





Descripción: Suministro e instalacion tuberia en PVC Novafort 8"






Descripción: Suministro e instalacion tuberia en PVC Novafort 18"

	REGISTRO FOTOGRÁFICO										
							VERSIÓN	1			
							PAGINA	13	DE	17	
EJE 4 (K0+119,92 AL K0+187,5)		DESDE	11 (Día)	5 (Mes)	2023 (Año)	HASTA	7 (Día)	6 (Mes)	2023 (Año)		
1. DATOS GENERALES											
CONTRATISTA	CONSORCIO PAVIMENTOS EL BAGRE	CONTRATO N°	029 DE 2022			SUPERVISOR DEL CONTRATO	DOIVER ANTONIO NISPERUZA LOPEZ				
INTERVENTORÍA	CONSORCIO INTERPLACAS EL BAGRE 2022	CONTRATO N°	035 DE 2022								
NOMBRE DEL PROYECTO	PROYECTO DE MEJORAMIENTO VIAL, ESPACIO PUBLICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA AVENIDA LA JUVENTUD Y TRAMOS ADYACENTES Y PRIORITARIOS DEL SECTOR URBANO EN EL MUNICIPIO EL BAGRE ANTIOQUIA.										





Descripción: Suministro e instalacion tuberia en PVC Novafort 8"





Descripción: Suministro e instalacion tuberia en PVC Novafort 8"

	REGISTRO FOTOGRÁFICO										
								VERSIÓN	1		
EJE 6 (K0+119,92 AL K0+187,5)			DESDE	11 (Día)	5 (Mes)	2023 (Año)	HASTA	7 (Día)	6 (Mes)	2023 (Año)	PAGINA 12 DE 17

1. DATOS GENERALES

CONTRATISTA	CONSORCIO PAVIMENTOS EL BAGRE	CONTRATO N°	029 DE 2022	SUPERVISOR DEL CONTRATO	DOIVER ANTONIO NISPERUZA LOPEZ
INTERVENTORÍA	CONSORCIO INTERPLACAS EL BAGRE 2022	CONTRATO N°	035 DE 2022		
NOMBRE DEL PROYECTO	PROYECTO DE MEJORAMIENTO VIAL, ESPACIO PUBLICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA AVENIDA LA JUVENTUD Y TRAMOS ADYACENTES Y PRIORITARIOS DEL SECTOR URBANO EN EL MUNICIPIO EL BAGRE ANTIOQUIA.				





Descripción: Anden en concreto de 3000 PSI e=0,15mts (incluye malla electrosoldada) incluye linea de losetas tipo braile y rampas de acceso de movilidad reducida





Descripción: Anden en concreto de 3000 PSI e=0,15mts (incluye malla electrosoldada) incluye linea de losetas tipo braile y rampas de acceso de movilidad reducida

	REGISTRO FOTOGRÁFICO					VERSIÓN	1		
						PAGINA	11	DE	17

EJE 4 (K0+119,92 AL K0+167,5)	DESDE	11 (Día)	5 (Mes)	2023 (Año)	HASTA	7 (Día)	6 (Mes)	2023 (Año)

1. DATOS GENERALES

CONTRATISTA	CONSORCIO PAVIMENTOS EL BAGRE	CONTRATO N°	029 DE 2022	SUPERVISOR DEL CONTRATO	DOIVER ANTONIO NISPERUZA LOPEZ
INTERVENTORÍA	CONSORCIO INTERPLACAS EL BAGRE 2022	CONTRATO N°	035 DE 2022		
NOMBRE DEL PROYECTO	PROYECTO DE MEJORAMIENTO VIAL, ESPACIO PUBLICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA AVENIDA LA JUVENTUD Y TRAMOS ADYACENTES Y PRIORITARIOS DEL SECTOR URBANO EN EL MUNICIPIO EL BAGRE ANTIOQUIA.				





Descripción: Acero de transferencia para placas de concreto de 60000 psi





Descripción: Suministro e instalacion de Bordillos de concreto de 3000 Psi, para confinamiento de calzada, dimensiones h=0.16, e=0.15 (incluye refuerzo longitudinal y transversal, bordillo sobrepuesto en Placas de Pavimento Dilatados cada place)

256

	REGISTRO FOTOGRÁFICO								
						VERSIÓN	1		
						PAGINA	10	DE	17

EJE 4 (K0+119,92 AL K0+167,5)	DESDE	11 (Día)	5 (Mes)	2023 (Año)	HASTA	7 (Día)	6 (Mes)	2023 (Año)


1. DATOS GENERALES

CONTRATISTA	CONSORCIO PAVIMENTOS EL BAGRE	CONTRATO N°	029 DE 2022	SUPERVISOR DEL CONTRATO	DOIVER ANTONIO NISPERUZA LOPEZ
INTERVENTORÍA	CONSORCIO INTERPLACAS EL BAGRE 2022	CONTRATO N°	035 DE 2022		
NOMBRE DEL PROYECTO	PROYECTO DE MEJORAMIENTO VIAL, ESPACIO PUBLICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA AVENIDA LA JUVENTUD Y TRAMOS ADYACENTES Y PRIORITARIOS DEL SECTOR URBANO EN EL MUNICIPIO EL BAGRE ANTIOQUIA.				






Descripción: Corte y sello para juntas inducidas de pavimento rigido, incluye sikaflex, sikarod o similar







Descripción: Acero de transferencia para placas de concreto de 60000 psi


	REGISTRO FOTOGRÁFICO										
							VERSIÓN	1			
							PAGINA	9	DE	17	
EJE 4 (K0+115,92 AL K0+167,5)		DESDE	11 (Día)	5 (Mes)	2023 (Año)	HASTA	7 (Día)	6 (Mes)	2023 (Año)		
1. DATOS GENERALES											
CONTRATISTA	CONSORCIO PAVIMENTOS EL BAGRE	CONTRATO N°	029 DE 2022			SUPERVISOR DEL CONTRATO	DOIVER ANTONIO NISPERUZA LOPEZ				
INTERVENTORÍA	CONSORCIO INTERPLACAS EL BAGRE 2022	CONTRATO N°	035 DE 2022								
NOMBRE DEL PROYECTO	PROYECTO DE MEJORAMIENTO VIAL, ESPACIO PÚBLICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA AVENIDA LA JUVENTUD Y TRAMOS ADYACENTES Y PRIORITARIOS DEL SECTOR URBANO EN EL MUNICIPIO EL BAGRE ANTIOQUIA.										





Descripción:Sumidero Lateral en concreto 3000 PSI







Descripción:Sumidero Lateral en concreto 3000 PSI

	REGISTRO FOTOGRÁFICO									
							VERSIÓN	1		
							PAGINA	8	DE	17
EJE 4 (K0+119,92 AL K0+167,5)		DESDE	11 (Día)	5 (Mes)	2023 (Año)	HASTA	7 (Día)	6 (Mes)	2023 (Año)	


1. DATOS GENERALES

CONTRATISTA	CONSORCIO PAVIMENTOS EL BAGRE	CONTRATO N°	029 DE 2022	SUPERVISOR DEL CONTRATO	DOIVER ANTONIO NISPERUZA LOPEZ
INTERVENTORÍA	CONSORCIO INTERPLACAS EL BAGRE 2022	CONTRATO N°	035 DE 2022		
NOMBRE DEL PROYECTO	PROYECTO DE MEJORAMIENTO VIAL, ESPACIO PUBLICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA AVENIDA LA JUVENTUD Y TRAMOS ADYACENTES Y PRIORITARIOS DEL SECTOR URBANO EN EL MUNICIPIO EL BAGRE ANTIOQUIA.				





Descripción: Suministro e instalacion de Concreto de 4000PSI para Placas de Pavimento Rigido e=22cm.





Descripción: Suministro e instalacion de Concreto de 4000PSI para Placas de Pavimento Rigido e=22cm.

	REGISTRO FOTOGRÁFICO									
							VERSIÓN	1		
EJE 4 (K0+119,92 AL K0+167,5)		DESDE	11 (Día)	5 (Mes)	2023 (Año)	HASTA	PAGINA	7	DE	17
								7 (Día)	6 (Mes)	2023 (Año)

1. DATOS GENERALES


CONTRATISTA	CONSORCIO PAVIMENTOS EL BAGRE	CONTRATO N°	029 DE 2022		
INTERVENTORÍA	CONSORCIO INTERPLACAS EL BAGRE 2022	CONTRATO N°	035 DE 2022	SUPERVISOR DEL CONTRATO	DOIVER ANTONIO NISPERUZA LOPEZ
NOMBRE DEL PROYECTO	PROYECTO DE MEJORAMIENTO VIAL, ESPACIO PUBLICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA AVENIDA LA JUVENTUD Y TRAMOS ADYACENTES Y PRIORITARIOS DEL SECTOR URBANO EN EL MUNICIPIO EL BAGRE ANTIOQUIA.				





Descripción: Suministro, extendido, conformación y compactación de arena para proteccion de tubería de Alcantarillado.





Descripción: Suministro, extendido, conformacion y compactación de Sub-base granular.

	REGISTRO FOTOGRÁFICO	VERSIÓN	1
		PAGINA	6 DE 17

EJE 4 (K0+119,92 AL K0+167,5)	DESDE	11 (Día)	5 (Mes)	2023 (Año)	HASTA	7 (Día)	6 (Mes)	2023 (Año)

1. DATOS GENERALES

CONTRATISTA	CONSORCIO PAVIMENTOS EL BAGRE	CONTRATO N°	029 DE 2022	SUPERVISOR DEL CONTRATO	DOIVER ANTONIO NISPERUZA LOPEZ
INTERVENTORÍA	CONSORCIO INTERPLACAS EL BAGRE 2022	CONTRATO N°	035 DE 2022		
NOMBRE DEL PROYECTO	PROYECTO DE MEJORAMIENTO VIAL, ESPACIO PUBLICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA AVENIDA LA JUVENTUD Y TRAMOS ADYACENTES Y PRIORITARIOS DEL SECTOR URBANO EN EL MUNICIPIO EL BAGRE ANTIOQUIA.				





Descripción: Relleno con material tipo II (Gravo-Arcilloso) para suelo estabilizado con CAL





Descripción: Seleccion, extendido, conformación y compactación de material seleccionado proveniente de la excavacion.

	REGISTRO FOTOGRÁFICO								
						VERSIÓN	1		
						PAGINA	5	DE	17
EJE 4 (KG+119,92 AL KG+167,5)		DESDE	17 (Día)	5 (Mes)	2023 (Año)	HASTA	7 (Día)	8 (Mes)	2023 (Año)

1. DATOS GENERALES

CONTRATISTA	CONSORCIO PAVIMENTOS EL BAGRE	CONTRATO N°	029 DE 2022	SUPERVISOR DEL CONTRATO	DOIVER ANTONIO NISPERUZA LOPEZ
INTERVENTORÍA	CONSORCIO INTERPLACAS EL BAGRE 2022	CONTRATO N°	035 DE 2022		
NOMBRE DEL PROYECTO	PROYECTO DE MEJORAMIENTO VIAL, ESPACIO PUBLICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA AVENIDA LA JUVENTUD Y TRAMOS ADYACENTES Y PRIORITARIOS DEL SECTOR URBANO EN EL MUNICIPIO EL BAGRE ANTIOQUIA.				





Descripción: Relleno con material tipo II (Gravo-Arcilloso) para suelo estabilizado con CAL






Descripción: Relleno con material tipo II (Gravo-Arcilloso) para suelo estabilizado con CAL

	REGISTRO FOTOGRÁFICO	VERSIÓN	1
		PAGINA	4 DE 17

EJE 4 (K0+119,52 AL K0+187,5)	DESDE	11 (Día)	5 (Mes)	2023 (Año)	HASTA	7 (Día)	6 (Mes)	2023 (Año)

1. DATOS GENERALES

CONTRATISTA	CONSORCIO PAVIMENTOS EL BAGRE	CONTRATO N°	029 DE 2022	SUPERVISOR DEL CONTRATO	DOIVER ANTONIO NISPERUZA LOPEZ
INTERVENTORÍA	CONSORCIO INTERPLACAS EL BAGRE 2022	CONTRATO N°	035 DE 2022		
NOMBRE DEL PROYECTO	PROYECTO DE MEJORAMIENTO VIAL, ESPACIO PUBLICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA AVENIDA LA JUVENTUD Y TRAMOS ADYACENTES Y PRIORITARIOS DEL SECTOR URBANO EN EL MUNICIPIO EL BAGRE ANTIOQUIA.				





Descripción: Acarreo material de excavación sobrante (Incluye cargue y Transporte)





Descripción: Acarreo material de excavación sobrante (Incluye cargue y Transporte)

	REGISTRO FOTOGRÁFICO					VERSIÓN	1		
						PAGINA	3	DE	17

EJE 4 (K0+119,92 AL K0+167,5)	DESDE	11 (Día)	5 (Mes)	2023 (Año)	HASTA	7 (Día)	6 (Mes)	2023 (Año)

1. DATOS GENERALES

CONTRATISTA	CONSORCIO PAVIMENTOS EL BAGRE	CONTRATO N°	029 DE 2022	SUPERVISOR DEL CONTRATO	ODIVER ANTONIO NISPERUZA LOPEZ
INTERVENTORÍA	CONSORCIO INTERPLACAS EL BAGRE 2022	CONTRATO N°	035 DE 2022		
NOMBRE DEL PROYECTO	PROYECTO DE MEJORAMIENTO VIAL, ESPACIO PUBLICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA AVENIDA LA JUVENTUD Y TRAMOS ADYACENTES Y PRIORITARIOS DEL SECTOR URBANO EN EL MUNICIPIO EL BAGRE ANTIOQUIA.				





Descripción: Excavación mecánica de 0 a 2m (incluye fractura de placas y corte)





Descripción: Excavación mecánica de 0 a 2m (incluye fractura de placas y corte)

	REGISTRO FOTOGRÁFICO	VERSIÓN	1
		PAGINA	2 DE 17

EJE 4 (K0+119,92 AL K0+167,5) DESDE 11 (Día) 5 (Mes) 2023 (Año) HASTA 7 (Día) 6 (Mes) 2023 (Año)

1. DATOS GENERALES

CONTRATISTA	CONSORCIO PAVIMENTOS EL BAGRE	CONTRATO N°	029 DE 2022	SUPERVISOR DEL CONTRATO	DOIVER ANTONIO NISPERUZA LOPEZ
INTERVENTORÍA	CONSORCIO INTERPLACAS EL BAGRE 2022	CONTRATO N°	035 DE 2022		
NOMBRE DEL PROYECTO	PROYECTO DE MEJORAMIENTO VIAL, ESPACIO PUBLICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA AVENIDA LA JUVENTUD Y TRAMOS ADYACENTES Y PRIORITARIOS DEL SECTOR URBANO EN EL MUNICIPIO EL BAGRE ANTIOQUIA.				





Descripción: Demolicion de Pavimento y Andenes existentes en sector de proyecto, espesor y resistencia variables.






Descripción: Excavación manual para perfilado en sector de andenes y obras de arte, en material común de 0.0 - 2.0 mts

	REGISTRO FOTOGRÁFICO										
							VERSIÓN		1		
							PAGINA	1	DE	17	
EJE 4 (K0+118,92 AL K0+167,5)		DESDE	11 (Día)	5 (Mes)	2023 (Año)	HASTA	7 (Día)	6 (Mes)	2023 (Año)		

1. DATOS GENERALES

CONTRATISTA	CONSORCIO PAVIMENTOS EL BAGRE	CONTRATO N°	029 DE 2022	SUPERVISOR DEL CONTRATO	DOIVER ANTONIO NISPERUZA LOPEZ
INTERVENTORÍA	CONSORCIO INTERPLACAS EL BAGRE 2022	CONTRATO N°	035 DE 2022		
NOMBRE DEL PROYECTO	PROYECTO DE MEJORAMIENTO VIAL, ESPACIO PUBLICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA AVENIDA LA JUVENTUD Y TRAMOS ADYACENTES Y PRIORITARIOS DEL SECTOR URBANO EN EL MUNICIPIO EL BAGRE ANTIOQUIA.				






Descripción: Demolicion de Pavimento y Andenes existentes en sector de proyecto, espesor y resistencia variables.





Descripción: Demolicion de Pavimento y Andenes existentes en sector de proyecto, espesor y resistencia variables.

	REGISTRO FOTOGRÁFICO										
							VERSIÓN	1			
							PAGINA	19	DE	19	
EJE N° 3		DESDE	13 (Día)	6 (Mes)	2023 (Año)	HASTA	17 (Día)	6 (Mes)	2023 (Año)		
1. DATOS GENERALES											
CONTRATISTA	CONSORCIO PAVIMENTOS EL BAGRE	CONTRATO N°	029 DE 2022								
INTERVENTORÍA	CONSORCIO INTERPLACAS EL BAGRE 2022	CONTRATO N°	035 DE 2022			SUPERVISOR DEL CONTRATO	DOIVER ANTONIO NISPERUZA LOPEZ				
NOMBRE DEL PROYECTO	PROYECTO DE MEJORAMIENTO VIAL, ESPACIO PUBLICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA AVENIDA LA JUVENTUD Y TRAMOS ADYACENTES Y PRIORITARIOS DEL SECTOR URBANO EN EL MUNICIPIO EL BAGRE ANTIOQUIA.										





Descripción: TUBERIA PVC Ø 160 mm (incluye accesorios, hidrosellos y lubricante) 6" para reposicion de conexiones domiciliarias







Descripción: KIT SILLA YEE 08" x 06" (INCLUYE HIDROSELLOS Y LUBRICANTES)

	REGISTRO FOTOGRÁFICO										
							VERSIÓN	1			
							PAGINA	18	DE	19	
EJE N° 3		DESDE	13 (Día)	5 (Mes)	2023 (Año)	HASTA		17 (Día)	6 (Mes)	2023 (Año)	


1. DATOS GENERALES


CONTRATISTA	CONSORCIO PAVIMENTOS EL BAGRE	CONTRATO N°	029 DE 2022	SUPERVISOR DEL CONTRATO	DOIVER ANTONIO NISPERUZA LOPEZ
INTERVENTORÍA	CONSORCIO INTERPLACAS EL BAGRE 2022	CONTRATO N°	035 DE 2022		
NOMBRE DEL PROYECTO	PROYECTO DE MEJORAMIENTO VIAL, ESPACIO PUBLICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA AVENIDA LA JUVENTUD Y TRAMOS ADYACENTES Y PRIORITARIOS DEL SECTOR URBANO EN EL MUNICIPIO EL BAGRE ANTIOQUIA.				





Descripción: Pozos de inspeccion D=1.20







Descripción: Tapas de concreto D=1.20, para pozo de inspeccion con tapa de aro con nucleo de concreto

	REGISTRO FOTOGRÁFICO									
						VERSIÓN	1			
						PAGINA	11	DE	11	
CALLE PROVEEDORA (K0+865,27 - K0+928,82)		DESDE	11 (Día)	5 (Mes)	2023 (Año)	HASTA	19 (Día)	5 (Mes)	2023 (Año)	

1. DATOS GENERALES


CONTRATISTA	CONSORCIO PAVIMENTOS EL BAGRE	CONTRATO N°	029 DE 2022		
INTERVENTORÍA	CONSORCIO INTERPLACAS EL BAGRE 2022	CONTRATO N°	035 DE 2022	SUPERVISOR DEL CONTRATO	DOIVER ANTONIO NISPERUZA LOPEZ
NOMBRE DEL PROYECTO	PROYECTO DE MEJORAMIENTO VIAL, ESPACIO PUBLICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA AVENIDA LA JUVENTUD Y TRAMOS ADYACENTES Y PRIORITARIOS DEL SECTOR URBANO EN EL MUNICIPIO EL BAGRE ANTIOQUIA.				





Descripción: Suministro e Instalación de Transversal Lateral - ST





Descripción: Suministro e Instalación de Rejilla Lateral - SL

	REGISTRO FOTOGRÁFICO											
								VERSIÓN	1			
CALLE PROVEEDORA (K0+865,27 - K0+928,82)			DESDE	17 (Día)	5 (Mes)	2023 (Año)	HASTA	19 (Día)	5 (Mes)	2023 (Año)	PAGINA	10 DE 11


1. DATOS GENERALES

CONTRATISTA	CONSORCIO PAVIMENTOS EL BAGRE	CONTRATO N°	029 DE 2022	SUPERVISOR DEL CONTRATO	DORVER ANTONIO NISPERUZA LOPEZ
INTERVENTORÍA	CONSORCIO INTERPLACAS EL BAGRE 2022	CONTRATO N°	035 DE 2022		
NOMBRE DEL PROYECTO	PROYECTO DE MEJORAMIENTO VIAL, ESPACIO PÚBLICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA AVENIDA LA JUVENTUD Y TRAMOS ADYACENTES Y PRIORITARIOS DEL SECTOR URBANO EN EL MUNICIPIO EL BAGRE ANTIOQUIA.				





Descripción: Suministro e instalacion de Bordillos de concreto de 3000 Psi, para confinamiento de calzada, dimensiones h=0,15, e=0,15 (incluye refuerzo longitudinal y transversal, bordillo sobrepuesto en Placas de Pavimento Dilatados cada placa)





Descripción: Pozos de inspeccion D=1.20


	REGISTRO FOTOGRÁFICO	VERSIÓN	1		
		PAGINA	9	DE	11

CALLE PROVEEDORA (K0+865,27 - K0+928,52)	DESDE	11 (Día)	5 (Mes)	2023 (Año)	HASTA	19 (Día)	5 (Mes)	2023 (Año)


1. DATOS GENERALES


CONTRATISTA	CONSORCIO PAVIMENTOS EL BAGRE	CONTRATO N°	029 DE 2022	SUPERVISOR DEL CONTRATO	DOIVER ANTONIO NISPERUZA LOPEZ
INTERVENTORÍA	CONSORCIO INTERPLACAS EL BAGRE 2022	CONTRATO N°	035 DE 2022		
NOMBRE DEL PROYECTO	PROYECTO DE MEJORAMIENTO VIAL, ESPACIO PÚBLICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA AVENIDA LA JUVENTUD Y TRAMOS ADYACENTES Y PRIORITARIOS DEL SECTOR URBANO EN EL MUNICIPIO EL BAGRE ANTIOQUIA.				





Descripción: Acero de transferencia para placas de concreto de 60000 psi






Descripción: Suministro e instalacion de Bordillos de concreto de 3000 Psi, para confinamiento de calzada, dimensiones h=0.15, e=0.15 (incluye refuerzo longitudinal y transversal, bordillo sobrepuesto en Placas de Pavimento

	REGISTRO FOTOGRÁFICO	VERSIÓN	1		
		PAGINA	8	DE	11

CALLE PROVEEDORA (K0+865,27 - K0+928,82)	DESDE	11 (Día)	5 (Mes)	2023 (Año)	HASTA	19 (Día)	5 (Mes)	2023 (Año)

1. DATOS GENERALES


CONTRATISTA	CONSORCIO PAVIMENTOS EL BAGRE	**CONTRATO N°**	029 DE 2022	**SUPERVISOR DEL CONTRATO**	DOIVER ANTONIO NISPERUZA LOPEZ
INTERVENTORÍA	CONSORCIO INTERPLACAS EL BAGRE 2022	**CONTRATO N°**	035 DE 2022		
NOMBRE DEL PROYECTO	PROYECTO DE MEJORAMIENTO VIAL, ESPACIO PUBLICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA AVENIDA LA JUVENTUD Y TRAMOS ADYACENTES Y PRIORITARIOS DEL SECTOR URBANO EN EL MUNICIPIO EL BAGRE ANTIOQUIA.				





Descripción: Corte y sello para juntas inducidas de pavimento rigido, incluye sikaflex, sikarod o similar






Descripción: Acero de transferencia para placas de concreto de 60000 psi


	REGISTRO FOTOGRÁFICO									
						VERSIÓN	1			
						PAGINA	8	DE	8	

CALLE ELECTRIFICADORA	DESDE	1 (Día)	7 (Mes)	2023 (Año)	HASTA	10 (Día)	7 (Mes)	2023 (Año)

1. DATOS GENERALES

CONTRATISTA	CONSORCIO PAVIMENTOS EL BAGRE	CONTRATO N°	029 DE 2022	SUPERVISOR DEL CONTRATO	DORVER ANTONIO NISPERUZA LOPEZ
INTERVENTORÍA	CONSORCIO INTERPLACAS EL BAGRE 2022	CONTRATO N°	035 DE 2022		
NOMBRE DEL PROYECTO	PROYECTO DE MEJORAMIENTO VIAL, ESPACIO PÚBLICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA AVENIDA LA JUVENTUD Y TRAMOS ADYACENTES Y PRIORITARIOS DEL SECTOR URBANO EN EL MUNICIPIO EL BAGRE ANTIOQUIA.				





Descripción: Placas de fondo de concreto de 4000 PSI, para pozos de inspeccion D=1.20, e=0.20




Descripción: TUBERIA PVC Ø 160 mm (incluye accesorios, hidrosellos y lubricante) 8" para reposicion de conexiones domiciliarias

	REGISTRO FOTOGRÁFICO											
								VERSIÓN	1			
								PAGINA	7	DE	8	

CALLE ELECTRIFICADORA	DESDE	1 (Día)	7 (Mes)	2023 (Año)	HASTA	10 (Día)	7 (Mes)	2023 (Año)

1. DATOS GENERALES

CONTRATISTA	CONSORCIO PAVIMENTOS EL BAGRE	CONTRATO N°	029 DE 2022	SUPERVISOR DEL CONTRATO	DORVER ANTONIO NISPERUZA LOPEZ
INTERVENTORÍA	CONSORCIO INTERPLACAS EL BAGRE 2022	CONTRATO N°	035 DE 2022		
NOMBRE DEL PROYECTO	PROYECTO DE MEJORAMIENTO VIAL, ESPACIO PUBLICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA AVENIDA LA JUVENTUD Y TRAMOS ADYACENTES Y PRIORITARIOS DEL SECTOR URBANO EN EL MUNICIPIO EL BAGRE ANTIOQUIA.				





Descripción: Suministro e instalación Tubería PVC U.M. RDE 21 @ 3"






Descripción: Pozos de inspeccion D=1.20

	REGISTRO FOTOGRÁFICO								
						VERSIÓN	1		
						PAGINA	6	DE	6

CALLE ELECTRIFICADORA	DESDE	1 (Día)	7 (Mes)	2023 (Año)	HASTA	10 (Día)	7 (Mes)	2023 (Año)


1. DATOS GENERALES

CONTRATISTA	CONSORCIO PAVIMENTOS EL BAGRE	CONTRATO N°	029 DE 2022	SUPERVISOR DEL CONTRATO	DOIVER ANTONIO NISPERUZA LOPEZ
INTERVENTORÍA	CONSORCIO INTERPLACAS EL BAGRE 2022	CONTRATO N°	035 DE 2022		
NOMBRE DEL PROYECTO	PROYECTO DE MEJORAMIENTO VIAL, ESPACIO PUBLICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA AVENIDA LA JUVENTUD Y TRAMOS ADYACENTES Y PRIORITARIOS DEL SECTOR URBANO EN EL MUNICIPIO EL BAGRE ANTIOQUIA				





Descripción: Suministro e instalacion tuberia en PVC Novafort 20"






Descripción: Suministro e instalacion tuberia en PVC Novafort 20"

	REGISTRO FOTOGRÁFICO								
		VERSIÓN	1						
		PAGINA	5	DE	8				
CALLE ELECTRIFICADORA	DESDE	1 (Día)	7 (Mes)	2023 (Año)	HASTA	10 (Día)	7 (Mes)	2023 (Año)	


1. DATOS GENERALES


CONTRATISTA	CONSORCIO PAVIMENTOS EL BAGRE	CONTRATO N°	029 DE 2022	SUPERVISOR DEL CONTRATO	DOIVER ANTONIO NISPERUZA LOPEZ
INTERVENTORÍA	CONSORCIO INTERPLACAS EL BAGRE 2022	CONTRATO N°	035 DE 2022		
NOMBRE DEL PROYECTO	PROYECTO DE MEJORAMIENTO VIAL, ESPACIO PÚBLICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA AVENIDA LA JUVENTUD Y TRAMOS ADYACENTES Y PRIORITARIOS DEL SECTOR URBANO EN EL MUNICIPIO EL BAGRE ANTIOQUIA.				





Descripción: Suministro e instalacion tuberia en PVC Novafort 20"





Descripción: Suministro e instalacion tuberia en PVC Novafort 20"

	REGISTRO FOTOGRÁFICO										
							VERSIÓN	1			
							PAGINA	4	DE	8	
CALLE ELECTRIFICADORA		DESDE	1 (Día)	7 (Mes)	2023 (Año)	HASTA	10 (Día)	7 (Mes)	2023 (Año)		
1. DATOS GENERALES											
CONTRATISTA	CONSORCIO PAVIMENTOS EL BAGRE	CONTRATO N°	029 DE 2022			SUPERVISOR DEL CONTRATO	DOIVER ANTONIO NISPERUZA LOPEZ				
INTERVENTORÍA	CONSORCIO INTERPLACAS EL BAGRE 2022	CONTRATO N°	035 DE 2022								
NOMBRE DEL PROYECTO	PROYECTO DE MEJORAMIENTO VIAL, ESPACIO PUBLICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA AVENIDA LA JUVENTUD Y TRAMOS ADYACENTES Y PRIORITARIOS DEL SECTOR URBANO EN EL MUNICIPIO EL BAGRE ANTIOQUIA.										





Descripción: Seleccion, extendido, conformación y compactación de material seleccionado proveniente de la excavacion.





Descripción: Seleccion, extendido, conformación y compactación de material seleccionado proveniente de la excavacion.

	REGISTRO FOTOGRÁFICO									
							VERSIÓN	1		
							PAGINA	3	DE	8
CALLE ELECTRIFICADORA		DESDE	1 (Día)	7 (Mes)	2023 (Año)	HASTA	10 (Día)	7 (Mes)	2023 (Año)	

1. DATOS GENERALES

CONTRATISTA	CONSORCIO PAVIMENTOS EL BAGRE	CONTRATO N°	029 DE 2022	SUPERVISOR DEL CONTRATO	DOIVER ANTONIO NISPERUZA LOPEZ
INTERVENTORÍA	CONSORCIO INTERPLACAS EL BAGRE 2022	CONTRATO N°	035 DE 2022		
NOMBRE DEL PROYECTO	PROYECTO DE MEJORAMIENTO VIAL, ESPACIO PUBLICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA AVENIDA LA JUVENTUD Y TRAMOS ADYACENTES Y PRIORITARIOS DEL SECTOR URBANO EN EL MUNICIPIO EL BAGRE ANTIOQUIA.				





Descripción: Acarreo material de excavación sobrante (Incluye cargue y Transporte)





Descripción: Acarreo material de excavación sobrante (Incluye cargue y Transporte)


	REGISTRO FOTOGRÁFICO										
							VERSIÓN	1			
							PAGINA	2	DE	8	

CALLE ELECTRIFICADORA	DESDE	1 (Día)	7 (Mes)	2023 (Año)	HASTA	10 (Día)	7 (Mes)	2023 (Año)


1. DATOS GENERALES

CONTRATISTA	CONSORCIO PAVIMENTOS EL BAGRE	CONTRATO N°	029 DE 2022	SUPERVISOR DEL CONTRATO	DOIVER ANTONIO NISPERUZA LOPEZ
INTERVENTORÍA	CONSORCIO INTERPLACAS EL BAGRE 2022	CONTRATO N°	035 DE 2022		
NOMBRE DEL PROYECTO	PROYECTO DE MEJORAMIENTO VIAL, ESPACIO PUBLICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA AVENIDA LA JUVENTUD Y TRAMOS ADYACENTES Y PRIORITARIOS DEL SECTOR URBANO EN EL MUNICIPIO EL BAGRE ANTIOQUIA.				





Descripción: Excavación mecánica de 0 a 2m (incluye fractura de placas y corte)





Descripción: Excavación mecánica de 0 a 2m (incluye fractura de placas y corte)

	REGISTRO FOTOGRÁFICO		VERSIÓN	1		
			PAGINA	1	DE	8

CALLE ELECTRIFICADORA	DESDE	1 (Día)	7 (Mes)	2023 (Año)	HASTA	10 (Día)	7 (Mes)	2023 (Año)

1. DATOS GENERALES

CONTRATISTA	CONSORCIO PAVIMENTOS EL BAGRE	CONTRATO N°	029 DE 2022	SUPERVISOR DEL CONTRATO	DOIVER ANTONIO NISPERUZA LOPEZ
INTERVENTORÍA	CONSORCIO INTERPLACAS EL BAGRE 2022	CONTRATO N°	035 DE 2022		
NOMBRE DEL PROYECTO	PROYECTO DE MEJORAMIENTO VIAL, ESPACIO PUBLICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA AVENIDA LA JUVENTUD Y TRAMOS ADYACENTES Y PRIORITARIOS DEL SECTOR URBANO EN EL MUNICIPIO EL BAGRE ANTIOQUIA.				





Descripción: Excavación mecánica de 0 a 2m (Incluye fractura de placas y corte)





Descripción: Excavación mecánica de 0 a 2m (Incluye fractura de placas y corte)


	REGISTRO FOTOGRÁFICO										
							VERSIÓN	1			
							PAGINA	5	DE	5	

TRAMO DOÑA ALICIA	DESDE	19 (Día)	6 (Mes)	2023 (Año)	HASTA	22 (Día)	6 (Mes)	2023 (Año)

1. DATOS GENERALES

CONTRATISTA	CONSORCIO PAVIMENTOS EL BAGRE	CONTRATO N°	029 DE 2022	SUPERVISOR DEL CONTRATO	DOIVER ANTONIO NISPERUZA LOPEZ
INTERVENTORÍA	CONSORCIO INTERPLACAS EL BAGRE 2022	CONTRATO N°	035 DE 2022		
NOMBRE DEL PROYECTO	PROYECTO DE MEJORAMIENTO VIAL, ESPACIO PÚBLICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA AVENIDA LA JUVENTUD Y TRAMOS ADYACENTES Y PRIORITARIOS DEL SECTOR URBANO EN EL MUNICIPIO EL BAGRE ANTIOQUIA.				





Descripción: Pozos de Inspeccion D=1.20






Descripción: TUBERIA PVC Ø 160 mm (incluye accesorios, hidrosellos y fubricante) 6" para reposicion de conexiones domiciliarias

	REGISTRO FOTOGRÁFICO										
						VERSIÓN	1				
						PAGINA	4	DE	5		
TRAMO DOÑA ALICIA		DESDE	19 (Día)	6 (Mes)	2023 (Año)	HASTA	22 (Día)	6 (Mes)	2023 (Año)		

1. DATOS GENERALES

CONTRATISTA	CONSORCIO PAVIMENTOS EL BAGRE	CONTRATO N°	029 DE 2022	SUPERVISOR DEL CONTRATO	DOIVER ANTONIO NISPERUZA LOPEZ
INTERVENTORÍA	CONSORCIO INTERPLACAS EL BAGRE 2022	CONTRATO N°	035 DE 2022		
NOMBRE DEL PROYECTO	PROYECTO DE MEJORAMIENTO VIAL, ESPACIO PUBLICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA AVENIDA LA JUVENTUD Y TRAMOS ADYACENTES Y PRIORITARIOS DEL SECTOR URBANO EN EL MUNICIPIO EL BAGRE ANTIOQUIA.				





Descripción: Seleccion, extendido, conformación y compactación de material seleccionado proveniente de la excavacion.





Descripción: Pozos de inspeccion D=1.20

	REGISTRO FOTOGRÁFICO	VERSIÓN	1		
		PAGINA	3	DE	5

TRAMO DOÑA ALICIA	DESDE	19 (Día)	6 (Mes)	2023 (Año)	HASTA	22 (Día)	6 (Mes)	2023 (Año)

1. DATOS GENERALES


CONTRATISTA	CONSORCIO PAVIMENTOS EL BAGRE	CONTRATO N°	029 DE 2022	SUPERVISOR DEL CONTRATO	DOIVER ANTONIO NISPERUZA LOPEZ
INTERVENTORÍA	CONSORCIO INTERPLACAS EL BAGRE 2022	CONTRATO N°	035 DE 2022		
NOMBRE DEL PROYECTO	PROYECTO DE MEJORAMIENTO VIAL, ESPACIO PUBLICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA AVENIDA LA JUVENTUD Y TRAMOS ADYACENTES Y PRIORITARIOS DEL SECTOR URBANO EN EL MUNICIPIO EL BAGRE ANTIOQUIA.				





Descripción: Suministro e instalacion tuberia en PVC Novafort 6"





Descripción: Suministro e instalacion Tuberia PVC U.M. RDE 21 Ø 3"

REGISTRO FOTOGRÁFICO

TRAMO DOÑA ALICIA	DESDE	19 (Día)	6 (Mes)	2023 (Año)	HASTA

1. DATOS GENERALES

CONTRATISTA	CONSORCIO PAVIMENTOS EL BAGRE	CONTRATO N°	029 DE 2022	
INTERVENTORÍA	CONSORCIO INTERPLACAS EL BAGRE 2022	CONTRATO N°	035 DE 2022	SUPERVISOR DEL C
NOMBRE DEL PROYECTO	PROYECTO DE MEJORAMIENTO VIAL, ESPACIO PUBLICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA AVENIDA LA JUVENTUD Y TRAMOS ADYACENTES Y PRIORI MUNICIPIO EL BAGRE ANTIOQUIA.			





Descripción: Suministro e instalacion tuberia en PVC Novafort 20"





Descripción: Suministro e instalacion tuberia en PVC Novafort 20"

	REGISTRO FOTOGRÁFICO								
		VERSIÓN	1						
		PAGINA	1	DE	5				

TRAMO DOÑA ALICIA	DESDE	19 (Día)	6 (Mes)	2023 (Año)	HASTA	22 (Día)	6 (Mes)	2023 (Año)

1. DATOS GENERALES

CONTRATISTA	CONSORCIO PAVIMENTOS EL BAGRE	CONTRATO N°	029 DE 2022	SUPERVISOR DEL CONTRATO	DOIVER ANTONIO NISPERUZA LOPEZ
INTERVENTORÍA	CONSORCIO INTERPLACAS EL BAGRE 2022	CONTRATO N°	035 DE 2022		
NOMBRE DEL PROYECTO	PROYECTO DE MEJORAMIENTO VIAL, ESPACIO PUBLICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA AVENIDA LA JUVENTUD Y TRAMOS ADYACENTES Y PRIORITARIOS DEL SECTOR URBANO EN EL MUNICIPIO EL BAGRE ANTIOQUIA.				





Descripción: Excavación mecánica de 0 a 2m (incluye fractura de placas y corte)






Descripción: Excavación mecánica de 0 a 2m (incluye fractura de placas y corte)

	REGISTRO FOTOGRÁFICO								
						VERSIÓN	1		
						PAGINA	12	DE	12

CALLE DISTRACOM	DESDE	19 (Día)	6 (Mes)	2023 (Año)	HASTA	27 (Día)	6 (Mes)	2023 (Año)


1. DATOS GENERALES

CONTRATISTA	CONSORCIO PAVIMENTOS EL BAGRE	CONTRATO N°	029 DE 2022	SUPERVISOR DEL CONTRATO	DOIVER ANTONIO NISPERUZA LOPEZ
INTERVENTORÍA	CONSORCIO INTERPLACAS EL BAGRE 2022	CONTRATO N°	035 DE 2022		
NOMBRE DEL PROYECTO	PROYECTO DE MEJORAMIENTO VIAL, ESPACIO PÚBLICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA AVENIDA LA JUVENTUD Y TRAMOS ADYACENTES Y PRIORITARIOS DEL SECTOR URBANO EN EL MUNICIPIO EL BAGRE ANTIOQUIA.				





Descripción: Suministro e instalación Tubería PVC U.M. RDE 21 Ø 3"






Descripción: Pozos de Inspeccion D=1.20


	REGISTRO FOTOGRÁFICO								
						VERSIÓN	1		
						PAGINA	11	DE	12

CALLE DISTRACOM	DESDE	19 (Día)	6 (Mes)	2023 (Año)	HASTA	27 (Día)	6 (Mes)	2023 (Año)


1. DATOS GENERALES

CONTRATISTA	CONSORCIO PAVIMENTOS EL BAGRE	CONTRATO N°	029 DE 2022	SUPERVISOR DEL CONTRATO	DOIVER ANTONIO NISPERUZA LOPEZ
INTERVENTORÍA	CONSORCIO INTERPLACAS EL BAGRE 2022	CONTRATO N°	035 DE 2022		
NOMBRE DEL PROYECTO	PROYECTO DE MEJORAMIENTO VIAL, ESPACIO PUBLICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA AVENIDA LA JUVENTUD Y TRAMOS ADYACENTES Y PRIORITARIOS DEL SECTOR URBANO EN EL MUNICIPIO EL BAGRE ANTIOQUIA.				





Descripción: Suministro e instalacion tuberia en PVC Novafort 20"






Descripción: Suministro e instalacion tuberia en PVC Novafort 20"


	REGISTRO FOTOGRÁFICO											
								VERSION	1			
								PAGINA	10	DE	12	

CALLE DISTRACOM	DESDE	19 (Día)	6 (Mes)	2023 (Año)	HASTA	27 (Día)	6 (Mes)	2023 (Año)


1. DATOS GENERALES

CONTRATISTA	CONSORCIO PAVIMENTOS EL BAGRE	CONTRATO N°	029 DE 2022	SUPERVISOR DEL CONTRATO	DOIVER ANTONIO NISPERUZA LOPEZ
INTERVENTORÍA	CONSORCIO INTERPLACAS EL BAGRE 2022	CONTRATO N°	035 DE 2022		
NOMBRE DEL PROYECTO	PROYECTO DE MEJORAMIENTO VIAL, ESPACIO PUBLICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA AVENIDA LA JUVENTUD Y TRAMOS ADYACENTES Y PRIORITARIOS DEL SECTOR URBANO EN EL MUNICIPIO EL BAGRE ANTIOQUIA.				





Descripción: Anden en concreto de 3000 PSI e=0,15mts (incluye malla electrosoldada) incluye linea de losetas tipo braille y rampas de acceso de movilidad reducida






Descripción: Suministro e instalacion tuberia en PVC Novafort 20"


	REGISTRO FOTOGRÁFICO										
							VERSIÓN	1			
							PAGINA	9	DE	12	

CALLE DISTRACOM	DESDE	19 (Día)	6 (Mes)	2023 (Año)	HASTA	27 (Día)	6 (Mes)	2023 (Año)


1. DATOS GENERALES


CONTRATISTA	CONSORCIO PAVIMENTOS EL BAGRE	CONTRATO N°	029 DE 2022	SUPERVISOR DEL CONTRATO	DOIVER ANTONIO NISPERUZA LOPEZ
INTERVENTORÍA	CONSORCIO INTERPLACAS EL BAGRE 2022	CONTRATO N°	035 DE 2022		
NOMBRE DEL PROYECTO	PROYECTO DE MEJORAMIENTO VIAL, ESPACIO PUBLICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA AVENIDA LA JUVENTUD Y TRAMOS ADYACENTES Y PRIORITARIOS DEL SECTOR URBANO EN EL MUNICIPIO EL BAGRE ANTIOQUIA.				





Descripción: Acero de transferencia para placas de concreto de 60000 psi





Descripción: Suministro e instalacion de Bordillos de concreto de 3000 Psi, para confinamiento de calzada, dimensiones h=0.15, e=0.15 (incluye refuerzo longitudinal y transversal, bordillo sobrepuesto en Placas de Pavimento Dilatados cada placa)


	REGISTRO FOTOGRÁFICO	VERSION	1		
		PAGINA	8	DE	12

CALLE DISTRACOM	DESDE	19 (Día)	6 (Mes)	2023 (Año)	HASTA	27 (Día)	6 (Mes)	2023 (Año)

1. DATOS GENERALES

CONTRATISTA	CONSORCIO PAVIMENTOS EL BAGRE	CONTRATO N°	029 DE 2022	SUPERVISOR DEL CONTRATO	DOIVER ANTONIO NISPERUZA LOPEZ
INTERVENTORÍA	CONSORCIO INTERPLACAS EL BAGRE 2022	CONTRATO N°	035 DE 2022		
NOMBRE DEL PROYECTO	PROYECTO DE MEJORAMIENTO VIAL, ESPACIO PUBLICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA AVENIDA LA JUVENTUD Y TRAMOS ADYACENTES Y PRIORITARIOS DEL SECTOR URBANO EN EL MUNICIPIO EL BAGRE ANTIOQUIA.				





Descripción: Corte y sello para juntas inducidas de pavimento rigido, incluye sikaflex, sikarod o similar





Descripción: Acero de transferencia para placas de concreto de 60000 psi

	REGISTRO FOTOGRÁFICO								
						VERSIÓN	1		
						PAGINA	7	DE	12

CALLE DISTRACOM	DESDE	19 (Día)	6 (Mes)	2023 (Año)	HASTA	27 (Día)	6 (Mes)	2023 (Año)


1. DATOS GENERALES

CONTRATISTA	CONSORCIO PAVIMENTOS EL BAGRE	CONTRATO N°	029 DE 2022	SUPERVISOR DEL CONTRATO	DOIVER ANTONIO NISPERUZA LOPEZ
INTERVENTORÍA	CONSORCIO INTERPLACAS EL BAGRE 2022	CONTRATO N°	035 DE 2022		
NOMBRE DEL PROYECTO	PROYECTO DE MEJORAMIENTO VIAL, ESPACIO PUBLICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA AVENIDA LA JUVENTUD Y TRAMOS ADYACENTES Y PRIORITARIOS DEL SECTOR URBANO EN EL MUNICIPIO EL BAGRE ANTIOQUIA.				





Descripción: Suministro e Instalacion de Concreto de 4000PSI para Placas de Pavimento Rigido e=22cm.






Descripción: Suministro e Instalacion de Concreto de 4000PSI para Placas de Pavimento Rigido e=22cm.

	REGISTRO FOTOGRÁFICO									
						VERSIÓN	1			
						PAGINA	6	DE	12	

CALLE DISTRACOM	DESDE	19 (Día)	6 (Mes)	2023 (Año)	HASTA	27 (Día)	6 (Mes)	2023 (Año)

1. DATOS GENERALES

CONTRATISTA	CONSORCIO PAVIMENTOS EL BAGRE	CONTRATO N°	029 DE 2022	SUPERVISOR DEL CONTRATO	DOIVER ANTONIO NISPERUZA LOPEZ
INTERVENTORÍA	CONSORCIO INTERPLACAS EL BAGRE 2022	CONTRATO N°	035 DE 2022		
NOMBRE DEL PROYECTO	PROYECTO DE MEJORAMIENTO VIAL, ESPACIO PUBLICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA AVENIDA LA JUVENTUD Y TRAMOS ADYACENTES Y PRIORITARIOS DEL SECTOR URBANO EN EL MUNICIPIO EL BAGRE ANTIOQUIA.				





Descripción: Suministro, extendido, conformación y compactación de arena para protección de tubería de Alcantarillado.






Descripción: Suministro, extendido, conformación y compactación de Sub-base granular.

	REGISTRO FOTOGRÁFICO										
							VERSIÓN	1			
							PAGINA	5	DE	12	

CALLE DISTRACOM	DESDE	19 (Día)	6 (Mes)	2023 (Año)	HASTA	27 (Día)	6 (Mes)	2023 (Año)

1. DATOS GENERALES

CONTRATISTA	CONSORCIO PAVIMENTOS EL BAGRE	CONTRATO N°	029 DE 2022	SUPERVISOR DEL CONTRATO	DOIVER ANTONIO NISPERUZA LOPEZ
INTERVENTORÍA	CONSORCIO INTERPLACAS EL BAGRE 2022	CONTRATO N°	035 DE 2022		
NOMBRE DEL PROYECTO	PROYECTO DE MEJORAMIENTO VIAL, ESPACIO PUBLICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA AVENIDA LA JUVENTUD Y TRAMOS ADYACENTES Y PRIORITARIOS DEL SECTOR URBANO EN EL MUNICIPIO EL BAGRE ANTIOQUIA.				



Descripción: Relleno con material tipo II (Grava-Arcillosa) para suelo estabilizado con CAL





Descripción: Seleccion, extendido, conformación y compactación de material seleccionado proveniente de la excavacion.

	REGISTRO FOTOGRÁFICO			
		VERSIÓN	1	
		PAGINA	1 DE 6	

	FECHA ELABORACIÓN	10 (Día)	6 (Mes)	2023 (Año)

1. DATOS GENERALES

CONTRATISTA	CONSORCIO PAVIMENTOS EL BAGRE	**CONTRATO N°**	029 DE 2022	**SUPERVISOR DEL CONTRATO**	DOIVER ANTONIO NISPERUZA LOPEZ
INTERVENTORÍA	CONSORCIO INTERPLACAS EL BAGRE 2022	**CONTRATO N°**	035 DE 2022		
NOMBRE DEL PROYECTO	**PROYECTO DE MEJORAMIENTO VIAL, ESPACIO PUBLICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA AVENIDA LA JUVENTUD Y TRAMOS ADYACENTES Y PRIORITARIOS DEL SECTOR URBANO EN EL MUNICIPIO EL BAGRE ANTIOQUIA.**				



Descripción: Desmontaje de poste en el EJE N°5



Descripción: Desmontaje de poste en el EJE N°3


294

	REGISTRO FOTOGRÁFICO	VERSIÓN	1		
		PAGINA	2	DE	6


FECHA ELABORACIÓN	10 (Día)	6 (Mes)	2023 (Año)

1. DATOS GENERALES


CONTRATISTA	CONSORCIO PAVIMENTOS EL BAGRE	CONTRATO N°	029 DE 2022	SUPERVISOR DEL CONTRATO	DOIVER ANTONIO NISPERUZA LOPEZ
INTERVENTORÍA	CONSORCIO INTERPLACAS EL BAGRE 2022	CONTRATO N°	035 DE 2022		
NOMBRE DEL PROYECTO	PROYECTO DE MEJORAMIENTO VIAL, ESPACIO PUBLICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA AVENIDA LA JUVENTUD Y TRAMOS ADYACENTES Y PRIORITARIOS DEL SECTOR URBANO EN EL MUNICIPIO EL BAGRE ANTIOQUIA.				



Descripción: Desmontaje de poste en el EJE N°5



Descripción: Desmontaje de cable en el EJE N°5



Descripción: Desmontaje de luminarias Eje N°5




Descripción: Desmontaje de luminarias Eje N°4

	REGISTRO FOTOGRÁFICO				
		VERSIÓN	1		
		PAGINA	3	DE	6


FECHA ELABORACIÓN	10 (Día)	6 (Mes)	2023 (Año)

1. DATOS GENERALES


CONTRATISTA	CONSORCIO PAVIMENTOS EL BAGRE	CONTRATO N°	029 DE 2022	SUPERVISOR DEL CONTRATO	DOIVER ANTONIO NISPERUZA LOPEZ
INTERVENTORÍA	CONSORCIO INTERPLACAS EL BAGRE 2022	CONTRATO N°	035 DE 2022		
NOMBRE DEL PROYECTO	PROYECTO DE MEJORAMIENTO VIAL, ESPACIO PUBLICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA AVENIDA LA JUVENTUD Y TRAMOS ADYACENTES Y PRIORITARIOS DEL SECTOR URBANO EN EL MUNICIPIO EL BAGRE ANTIOQUIA.				




Descripción: Instalacion de poste en el EJE N°3



Descripción: Instalacion de poste en el EJE N°5



Descripción: Instalacion de postes de Eje N°5



Descripción: Instalacion de postes de Eje N°4

296

	REGISTRO FOTOGRÁFICO	VERSIÓN	1		
		PAGINA	4	DE	6

FECHA ELABORACIÓN	10 (Dia)	6 (Mes)	2023 (Año)

1. DATOS GENERALES

CONTRATISTA	CONSORCIO PAVIMENTOS EL BAGRE	**CONTRATO N°**	029 DE 2022	**SUPERVISOR DEL CONTRATO**	DOIVER ANTONIO NISPERUZA LOPEZ
INTERVENTORÍA	CONSORCIO INTERPLACAS EL BAGRE 2022	**CONTRATO N°**	035 DE 2022		
NOMBRE DEL PROYECTO	**PROYECTO DE MEJORAMIENTO VIAL, ESPACIO PUBLICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA AVENIDA LA JUVENTUD Y TRAMOS ADYACENTES Y PRIORITARIOS DEL SECTOR URBANO EN EL MUNICIPIO EL BAGRE ANTIOQUIA.**				




Descripción: Instalacion de postes de Eje N°3



Descripción: Excavacion para instalacion de caja de registro Eje N°5



Descripción: Excavacion para instalacion de caja de registro Eje N°3




Descripción: Caja de registro con tapa Eje N°4

	REGISTRO FOTOGRÁFICO				
		VERSIÓN	1		
		PAGINA	5	DE	6


FECHA ELABORACIÓN	10 (Día)	6 (Mes)	2023 (Año)	

1. DATOS GENERALES

CONTRATISTA	CONSORCIO PAVIMENTOS EL BAGRE	**CONTRATO N°**	029 DE 2022	**SUPERVISOR DEL CONTRATO**	DOIVER ANTONIO NISPERUZA LOPEZ
INTERVENTORÍA	CONSORCIO INTERPLACAS EL BAGRE 2022	**CONTRATO N°**	035 DE 2022		
NOMBRE DEL PROYECTO	**PROYECTO DE MEJORAMIENTO VIAL, ESPACIO PUBLICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA AVENIDA LA JUVENTUD Y TRAMOS ADYACENTES Y PRIORITARIOS DEL SECTOR URBANO EN EL MUNICIPIO EL BAGRE ANTIOQUIA**				



Descripción: Caja de registro con tapa Eje N°5



Descripción: Caja de registro con tapa Eje N°5



Descripción: Postes con luminaria Eje N°4



Descripción: Postes con luminaria Eje N°5

	REGISTRO FOTOGRÁFICO	VERSIÓN	1		
		PAGINA	6	DE	6


		FECHA ELABORACIÓN	10 (Día)	6 (Mes)	2023 (Año)

1. DATOS GENERALES

CONTRATISTA	CONSORCIO PAVIMENTOS EL BAGRE	**CONTRATO N°**	029 DE 2022	**SUPERVISOR DEL CONTRATO**	DOIVER ANTONIO NISPERUZA LOPEZ
INTERVENTORÍA	CONSORCIO INTERPLACAS EL BAGRE 2022	**CONTRATO N°**	035 DE 2022		
NOMBRE DEL PROYECTO	**PROYECTO DE MEJORAMIENTO VIAL, ESPACIO PUBLICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA AVENIDA LA JUVENTUD Y TRAMOS ADYACENTES Y PRIORITARIOS DEL SECTOR URBANO EN EL MUNICIPIO EL BAGRE ANTIOQUIA.**				



Descripción: Postes con luminaria Eje N°5



Descripción: Postes con luminaria Eje N°5

CONSORCIO PAVIMENTOS
EL BAGRE



CONSORCIO PAVIMENTOS EL BAGRE

REPOSICIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y REPOSICIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LOS BARRIOS BIJAO, METRÓPOLIS, CASA ROJA, CORNALIZA, LA VICTORIA, LAS DELICIAS, LA VEGA Y CASA LOMA EN EL EJE No.1 EN LA CR 46 ENTRE DG 58 Y TV 45, TV 45 ENTRE CR 46 Y CL 63, CR 45 ENTRE CL 63 Y CL 64A, CR 45 ENTRE DG 58 Y CR 46. EJE No. 2 EN LA DG 58 ENTRE CR 46 Y CR 45, CR 45 ENTRE CL 58 Y CL 56. EJE No. 3 EN LA CR 48 ENTRE CR 46 CLL 57C. EJE No.301 EN LA CL 57a ENTRE CR 48 Y CR 46a. EJE No.4 EN LA CR 48 ENTRE CL 57C Y CL 55. EJE No. 401 EN LA CL 49B ENTRE CR 48 Y CR 50, CL 50 ENTRE CR 48 Y CR 50, CR 50 ENTRE CL 50 Y 49B, CR 48a ENTRE 50 Y 49. EJE No.403 EN LA CL 50 ENTRE CR 48 Y CR 46D. EJE No.404 EN LA CR 46D ENTRE CL 50 Y CL 51. EJE No.405 EN LA CL 51 ENTRE CR 48 Y CR 46D. EJE No.5 EN LA CR 48 ENTRE CL 55 Y CL 49. EJE No. 6 CL 49 BIS ENTRE CR 48 Y CR 49a. EJE No.601 CR 46 ENTRE CL 51 Y EL AEROPUERTO, EN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.

MUNICIPIO DE EL BAGRE, ANTIOQUIA

INFORME SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO No.4

PERIODO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO

11 DE MAYO DE 2023 AL 10 DE JULIO DE 2023

Correo Electrónico: consorciopavimentoselbagre@gmail.com
Dirección: Cra 45 #56-36 - Barrio Primero de Mayo
El Bagre - Antioquia

TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN 3
2. OBJETIVOS 4
3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 5
3.1. Localización 5
3.2. Ubicación del proyecto 6
4. RESUMEN DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS, IMPLEMENTACIÓN VIGILANCIA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 7
4.1. Cerramiento y señalización en obra 10
4.2. Capacitación personal de obra 11
4.3. Entrega de dotación y Elementos de protección personal – EPP 13
4.4. Manejo de maquinaria y equipos 15
4.5. Acompañamiento al personal de obra 16
5. Personal vinculado en obra 17
5.1. Conformación del COPASST 19
5.2. Conformación del comité de convivencia 20
5.3. Conformación de la brigada de emergencia 20
5.4. Incidentes 21
5.5. Accidentes de trabajo 21
5.6. Análisis de ausentismo 23
5.7. Análisis de accidentalidad 26
6. PAGO APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL 27
7. CONCLUSIONES 27

CONSORCIO PAVIMENTOS EL BAGRE

INFORME DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO			
ELABORADO POR:	YADIS MARCELA ORTEGA	**CARGO:**	SISO
FECHA:	10 DE JULIO DE 2023	**PERIODO:**	MAYO - JULIO
FIRMA			

1. INTRODUCCIÓN

Los lineamientos establecidos son planteados como una herramienta técnica para el manejo de los diferentes aspectos sociales, ambientales y de seguridad en el área de influencia; y así mismo, minimizar los efectos negativos producto de la ejecución de la obra en cada una de las etapas pertenecientes al proyecto.

En desarrollo de las funciones a realizar por parte del contratista, se elaboró el presente informe mensual que contiene toda la información detallada y relacionada con las acciones desarrolladas en el periodo del 11 de mayo al 10 de julio de 2023, con el fin de dar cumplimiento las actividades de seguridad y salud en el trabajo del contrato objeto: ***"REPOSICIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y REPOSICIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LOS BARRIOS BIJAO, METRÓPOLIS, CASA ROJA, CORNALIZA, LA VICTORIA, LAS DELICIAS, LA VEGA Y CASA LOMA EN EL EJE No.1 EN LA CR 46 ENTRE DG 58 Y TV 45, TV 45 ENTRE CR 46 Y CL 63, CR 45 ENTRE CL 63 Y CL 64A, CR 45 ENTRE DG 58 Y CR 46. EJE No. 2 EN LA DG 58 ENTRE CR 46 Y CR 45, CR 45 ENTRE CL 58 Y CL 56. EJE No. 3 EN LA CR 48 ENTRE CR 46 CLL 57C. EJE No.301 EN LA CL 57a ENTRE CR 48 Y CR 46a. EJE No.4 EN LA CR 48 ENTRE CL 57C Y CL 55. EJE No. 401 EN LA CL 49B ENTRE CR 48 Y CR 50, CL 50 ENTRE CR 48 Y CR 50, CR 50 ENTRE CL 50 Y 49B, CR 48a ENTRE 50 Y 49. EJE No.403 EN LA CL 50 ENTRE CR 48 Y CR 46D. EJE No.404 EN LA CR 46D ENTRE CL 50 Y CL 51. EJE No.405 EN LA CL 51 ENTRE CR 48 Y CR 46D. EJE No.5 EN LA CR 48 ENTRE CL 55 Y CL 49. EJE No. 6 CL 49 BIS ENTRE CR 48 Y CR 49a. EJE No.601 CR 46 ENTRE CL 51 Y EL AEROPUERTO, EN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.***

2. OBJETIVOS

2.1. Objetivo General

Evaluar el cumplimiento en el reporte, registros e investigación de los incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades laborales; además, se debe verificar el seguimiento del programa de Bioseguridad por recomendación de las autoridades médicas a nivel nacional y departamental, así mismo controlar y supervisar el uso adecuado de los elementos de protección personal suministrados por el contratista para el contrato de obra No. 029 de 2022.

2.2. Objetivos Específicos

- Realizar control y seguimiento al personal de obra durante la ejecución del proyecto.
- Promover el buen uso de los elementos de protección personal
- Fomentar orden y aseo a los puntos de trabajo
- Garantizar la seguridad del personal de obra y la maquinaria que se encuentra desarrollando labores en obra.

3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El Bagre es uno de los seis municipios de la subregión del Bajo Cauca del departamento de Antioquia, situado a 326 kilómetros de la ciudad de Medellín. Su extensión es de 1.563 km², de los cuales solo 10,8 km² se encuentran urbanizados, constituyéndose el área restante en zona rural, Con relación a las fronteras, limita por el norte con el municipio de Nechí; por el sur con los municipios de Zaragoza y Segovia, por el este con las serranías de San Lucas y Santa Bárbara en el departamento de Bolívar; por el occidente con los municipios de Caucasia y Zaragoza. La cabecera municipal se encuentra ubicada a orillas del río Nechí, en la confluencia con el río Tigüí, el cual es afluente del río Nechí y éste del río Cauca.

3.1. Localización



Figura 1. Localización general del municipio de El Bagre

Geográficamente la vía en estudio se localiza en las Coordenadas 7°36'17"N 74°48'31"O, aproximadamente. En la Figura 2 se presenta la localización general de los tramos de vía correspondiente al proyecto, acorde con los tramos de diseño proyectados.

3.2. Ubicación del proyecto




Figura 2. Localización vía de estudio (fuente: google earth)

El área en estudio está ubicada en la zona urbana del municipio de El Bagre. Este proyecto de vía tiene influencia en todo el municipio debido a la intervención en zona comercial el cual beneficiaria a toda la población del municipio directa e indirectamente.

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS, IMPLEMENTACIÓN VIGILANCIA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

La Evaluación de Riesgos y Peligros Laborales, es un instrumento para la tipificación, análisis, valoración, priorización y establecimiento de acciones de control a los riesgos existentes en las diferentes actividades que se realizan en las organizaciones públicas y privadas, que por lo general ocasionan accidentes de trabajo o enfermedades profesionales que afectan a sus colaboradores.

Con la finalidad de identificar los peligros derivados de las condiciones de trabajo para el establecimiento de procedimientos de evaluación y control de los factores de riesgos laborales que pudieran presentarse en las distintas actividades que se realicen en la ejecución del contrato ***"REPOSICIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y REPOSICIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LOS BARRIOS BIJAO, METRÓPOLIS, CASA ROJA, CORNALIZA, LA VICTORIA, LAS DELICIAS, LA VEGA Y CASA LOMA EN EL EJE No.1 EN LA CR 46 ENTRE DG 58 Y TV 45, TV 45 ENTRE CR 46 Y CL 63, CR 45 ENTRE CL 63 Y CL 64A, CR 45 ENTRE DG 58 Y CR 46. EJE No. 2 EN LA DG 58 ENTRE CR 46 Y CR 45, CR 45 ENTRE CL 58 Y CL 56. EJE No. 3 EN LA CR 48 ENTRE CR 46 CLL 57C. EJE No.301 EN LA CL 57a ENTRE CR 48 Y CR 46a. EJE No.4 EN LA CR 48 ENTRE CL 57C Y CL 55. EJE No. 401 EN LA CL 49B ENTRE CR 48 Y CR 50, CL 50 ENTRE CR 48 Y CR 50, CR 50 ENTRE CL 50 Y 49B, CR 48a ENTRE 50 Y 49. EJE No.403 EN LA CL 50 ENTRE CR 48 Y CR 46D. EJE No.404 EN LA CR 46D ENTRE CL 50 Y CL 51. EJE No.405 EN LA CL 51 ENTRE CR 48 Y CR 46D. EJE No.5 EN LA CR 48 ENTRE CL 55 Y CL 49. EJE No. 6 CL 49 BIS ENTRE CR 48 Y CR 49a. EJE No.601 CR 46 ENTRE CL 51 Y EL AEROPUERTO, EN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.*** se llevó a cabo el siguiente control y seguimiento, presentando en el siguiente informe las diferentes acciones de control y vigilancia desarrolladas por el contratista.

Durante el desarrollo del presente periodo, el contratista realizo labores en obra de demolición excavación y diferentes actividades pertenecientes a la ejecución de pavimento rígido. El profesional encargado de seguridad y salud en el trabajo implemento un seguimiento diario de las actividades desarrolladas durante la jornada laboral, donde se inspecciono los equipos y maquinarias utilizadas para garantizar las óptimas condiciones, también se verifico el uso correcto de los EPP por parte de los trabajadores.

Se continuo con las medidas de seguridad establecidas para cada tramo de intervención, se mantiene cerramiento perimetral con lona verde para evitar el ingreso de personal no autorizado a los puntos en los cuales se está trabajando y a su vez, proteger las viviendas y negocios aledaños.

Durante el periodo comprendido en el presente informe, el contratista realizo la compra y acopio de materiales tipo cemento y varilla de acero, estos insumos se almacenaron en los puntos de almacenamiento de materiales establecido por el contratista, se manejan medidas preventivas para evitar posibles situaciones que pongan en riesgo al personal de obra y a la comunidad aledaña a los sitios:

- La delimitación y acondicionamiento de las zonas de almacenamiento.
- La recogida de los materiales peligrosos utilizados.
- Eliminación y evacuación de los residuos y escombros.

Para el proyecto en desarrollo, los centros de acopio cuentan con cubierta que permite almacenar los materiales de forma segura, evitando exposición a la intemperie, precipitaciones de lluvias u otros agentes que promuevan el deterioro de lo que allí se almacena.

Respecto a las actividades en obra, se realiza acompañamiento diario al personal que ejecutan las actividades, verificando el estado actual de sus EPP, suministrando elementos de protección personal a los trabajadores de nuevo ingreso y se realiza


seguimiento constante en los diferentes frentes de trabajo con el propósito de verificar aquellos casos donde se requiere realizar reemplazo de dotación o suministro suministra los elementos de protección personal necesarios e indispensables a los trabajadores, lo cuales usan durante la ejecución de las actividades de obra, estos son de uso individual y son exigidos para la seguridad y salud en el trabajo.

Adicionalmente, se realizan charlas para capacitar y concientizar al personal de obra sobre el uso de elementos de protección personal, los temas relacionados con la bioseguridad, los peligros en el trabajo y temas relacionados en seguridad y salud en el trabajo. También se han implementado pausas activas que permitan el esparcimiento y descanso temporal de los trabajadores, permitiendo interactuar y eliminar posibles situaciones de estrés u otras emociones que dificulten su buen desarrollo laboral.

En este periodo de trabajo, el contratista desarrollo ejecución de concretos, para dar cumplimiento a la normatividad vigente que aplica respecto a la recolección y buena disposición de residuos se garantizó en obra la debida separación de los residuos sólidos, dando uso y brindando al personal de la obra recipientes necesarios para la clasificación en un punto de encuentro.

4.1. Cerramiento y señalización en obra

En el presente periodo, la señalización se fue adaptando según las actividades ejecutadas en esta acta parcial, tales como cerramientos parciales y demarcaciones de excavaciones correspondientes instalación de tuberías de acueducto, pozos, tuberías de presión, acometidas domiciliarias, cajas de inspección domiciliarias. Así mismo cada frente de trabajo cuenta con cintas peligro y señales verticales empleadas cuando se desarrollan obras de tal envergadura, con la única función de guiar en forma segura al tránsito vehicular y peatonal orientado hacia la prevención del riesgo; según lo establecido en el Plan de Manejo de Transito (PMT) del contrato de obra 029/2022



Señalización y delimitación áreas de trabajo

De acuerdo con los ejes que se ejecutaron en el acta parcial N4, Consorcio Pavimentos El Bagre llevo a cabo la lista de chequeo rutinaria para dicho periodo, tal y como se observa a continuación:

EJE	CANTIDAD	OBSERVACION
N°3, N°5, N°404 y N° 4	7	Demolición de calzadas anden y bordillos. Cerramientos de áreas de trabajo, instalación de tuberías y construcción de pozos de inspección.

Tabla 1. Consolidado Lista de Chequeo Rutinaria

Los soportes se pueden evidenciar en el **ANEXO 1. LISTA DE CHEQUEO RUTINARIA**

4.2. Capacitación personal de obra

La capacitación es una estrategia indispensable para alcanzar los objetivos propuestos en el Programa de Salud Ocupacional y de acuerdo al decreto 1072 de 2015 y la Resolución 0312 de 2019 Consorcio Pavimentos El Bagre en este periodo cuya intervención abarcó al EJE Primero de Mayo perteneciente al EJE N°3, EJE N°404, EJE No.4 desde la abscisa K0+119.92 a la abscisa K0+211.5, EJE Distracom perteneciente al eje No.4 y el EJE No.5 desde la abscisa K0+865.27 a K0+928.82 en los cuales se realizaron 13 charlas por lapso de 15 minutos, sobre la importancia del uso de los elementos de protección personal, primeros auxilios, ruidos y enfermedades, prevención en caídas y excavación y entibado, cuyos soportes están en el **ANEXO 2 CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO).** De acuerdo con esto se formula una matriz de charlas diarias la cual se observa a continuación:

TIPO	CANTIDAD	TEMA	No. Personas	Tiempo (horas)	HHC
Charlas	3	Uso de los elementos de protección personal: autocuidado, Responsabilidad, Trabajo en equipo.	24	0,67	16,00
Capacitación	1	Primeros auxilios: Desinfección, Valoración primaria, secundaria y RCP	41	0,67	27,33
Charlas	2	Ruidos y Enfermedades	24	0,33	8,00
Charlas	2	Riesgo Biomecánico	34	0,33	11,33
Charlas	2	Prevención en caídas al mismo y diferente nivel	34	0,50	17,00
Charlas	1	Prevención en material particulado	9	0,17	1,50
Capacitación	1	Excavación y entibado	15	0,75	11,25
Charlas	1	Cuidado del Medio ambiente	17	0,17	2,83
		TOTAL	**198**	**3,58**	**95,25**

Tabla 2. Relación de Capacitaciones





Capacitaciones al personal de obra

4.3. Entrega de dotación y Elementos de protección personal – EPP





Pausas activas

El contratista de obra suministra los elementos de protección personal necesarios e indispensables a los trabajadores, los cuales son de uso individual y son adecuados para la naturaleza y característica del trabajo, todo ello conforme a la Resolución 2400 de 1979. Durante este periodo el Consorcio realiza la entrega de los elementos de protección personal respectivos **(VER ANEXO 3 ACTA DE ENTREGA ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL)**



Entrega elementos de protección personal

4.4. Manejo de maquinaria y equipos

Para el presente periodo en la ejecución de las actividades en obra, se utilizó la relación presente en la siguiente tabla.


EQUIPO	CANTIDAD	TIPO O CAPACIDAD	CODIGO
Camioneta	1	DOBLE CABINA	N/A
Retroexcavadora de llanta	1	CATERPILLAR	416E
Retrocargador de llanta	1	LLACTRAK	N/A
Minicargador	1	CATERPILLAR	236B
Minicargador	1	LLACTRAK	795
Taladro	1	TRUPER	1800
Taladro	1	MAKITA	
Pulidora	1	MAKITA	N/A
Mezcladora	4	BAUKER	N/A
Compactadora tipo Rana	1	WARNING	N/A
Tronzadora	1	DEWALT	130199
Cortadora de pavimento	1	MAQUIEQUIPOS	229309
Cortadora de pavimento	1		


Tabla 3. Equipos y maquinarias del contratista

Se llevaron a cabo las inspecciones a través de los preoperacionales a los equipos establecidos en la tabla 3, verificando el estado óptimo de funcionamiento, así mismo se fueron tomando las acciones correctivas pertinentes de los elementos que se encontraban dañados con desgaste o vencidos (**VER ANEXO 4 INSPECCION PREOPERACIONALES)**

4.5. Acompañamiento al personal de obra

Se realiza este para verificar las condiciones de Bioseguridad y Seguridad Industrial, el personal está atento a las recomendaciones del profesional SISO en campo, utilizando todos los elementos de protección personal.





5. Personal vinculado en obra

Durante el desarrollo del proyecto, el contratista ha realizado las respectivas afiliaciones y pagos de ley correspondientes a cada uno de sus trabajadores, garantizando el cumplimiento de la normatividad vigente en este sentido. En la siguiente tabla se observa la cantidad de personal presente en el período comprendido entre el 11 de mayo al 10 de julio del presente año

CARGO	CANTIDAD
Director de Obra	1
Ingeniero Residente	1
SISO	2
Ingeniera Ambiental	1
Topógrafo	1
Paleteras	5
Operadores de Maquinaria	4
Secretaria	1
Almacenista	1
Maestro	2
Conductor	1
Cadenero	2
Vigilante	4
Oficial	8
Ayudante	64
Total	**98**

PERSONAL VINCULADO	98
Total	**98**

Tabla 4. Personal de obra

5.1. Conformación del COPASST

Con el objetivo de dar cumplimiento a lo manifestado en el decreto 1072 del 2015 se lleva a cabo la conformación del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo (COPASST) el día 23 de mayo del 2023.

Durante la reunión de elección los presentes fueron notificados de la importancia, objetivos y principales actividades del comité. Así mismo, de los roles y responsabilidades que asumirían al ser parte de este.

De esta forma, el comité quedó constituido de la siguiente manera:

Por parte administrativa: Julián Ángel Rincón, Jairo Javier Herazo Vega, Karen Díaz Pérez, Karla Rivera Castellanos.

Por parte de producción: Eduardo Enrique Romero Guerra, Milton Mario Marzola Villegas, Fernán Manuel Zabala Sáez, Jaider Zapa Alean.

(Ver acta de conformación del COPASST en el ANEXO No.5)

Luego de la creación del comité se realizaron 3 convocatorias desde el 23 de mayo hasta el 10 julio de 2023 donde los temas principales a tratar se muestran a continuación:

Primera acta: durante esta primera reunión el comité se centró en la asignación de roles y responsabilidades específicamente los cargos de presidente y secretario donde dichos cargos fueron ocupados por Julián Ángel y Karla Rivera respectivamente.

(Ver acta de primera reunión en el ANEXO No.5)

Segunda acta: el asunto principal de la reunión fue la investigación del accidente mortal del ayudante de obra Francisco Javier Causil donde se respondieron tres principales preguntas: ¿Qué pasó?, ¿Qué lo causó? Y ¿Cómo evitar que ocurra en mi empresa?

(Ver acta de segunda reunión en el ANEXO No.5)

Tercera acta: el día 29 de junio de 2023 el tema principal a tratar fue la revisión de los informes de incidentes, accidentes y enfermedades laborales ocurridos durante el mes. Así mismo, se habló del cambio de proveedor de los EPP. Específicamente de los guantes reforzados; debido al rápido desgaste del material de estos, dada su mala calidad; y el riesgo existente a sufrir un accidente de trabajo a corto plazo.

(Ver acta de tercera reunión en el ANEXO No.5)

5.2. Conformación del comité de convivencia

Con el objetivo de dar cumplimiento a lo manifestado en la ley 1010 de 2006 se lleva a cabo la conformación del Comité de Convivencia Laboral el día 12 de junio del 2023.

Durante la reunión de elección los presentes fueron notificados de la importancia, objetivos y principales actividades del comité. Así mismo, de los roles y responsabilidades que asumirían al ser parte de este.

De esta forma, el comité quedó constituido de la siguiente manera:

Por parte administrativa: Karen Díaz Pérez, Jaider Zapa Alean.

Por parte de producción: Jorge Eliecer Márquez Ruiz, Yai Zury Blanco Rodríguez.

Luego de la creación del comité se realizaron 2 convocatorias desde el 12 de junio hasta el 10 julio de 2023 donde los temas principales a tratar se muestran a continuación:

Primera acta: durante esta primera reunión el comité se centró en la asignación de roles y responsabilidades específicamente los cargos de presidente y secretario donde dichos cargos fueron ocupados por Karen Díaz y Yai Zury Blanco respectivamente.

(Ver acta de primera reunión en el ANEXO No.6)

5.3. Conformación de la brigada de emergencia

Con el objetivo de dar cumplimiento a lo manifestado en la ley 1575 de 2012 se lleva a cabo la conformación de la Brigada de Emergencia el día 29 de mayo de 2023.

Durante la reunión de elección los presentes fueron notificados de la importancia, objetivos y principales actividades de la brigada. Así mismo, de los roles y responsabilidades que asumirían al ser parte de esta.

De esta forma, la brigada de emergencia quedó constituida de la siguiente manera:

Coordinador de emergencia: Yadis Marcela Ortega Osorio.

Jefe de Brigada de primeros auxilios: Carolina Andrea Quintero Hernández.

Jefe de Brigada de contra incendios: Jhon Jader Pallares Vanegas.

Jefe de Brigada de evacuación y rescates: Karla Mercedes Rivera Castellanos.

Coordinador de evacuación: Jaider Zapa Alean.

(Ver acta de constitución de brigadas de emergencia ANEXO No.7)

Posterior a la creación de la brigada de emergencia se realizó una reunión de presentación de los miembros de la brigada en todos los frentes de obra **(ver registro de asistencia ANEXO No.7)**

Por otra parte, el 8 de junio de 2023 se llevó a cabo una capacitación en primeros auxilios que fue dictada por la jefe de brigada de primeros auxilios. Donde los aspectos tratados fueron: desinfecciones, valoración primaria y secundaria, hemorragias, quemaduras, atragantamiento y fracturas. **(Ver registro de asistencia ANEXO No. 7)**

El día 15 de junio de 2023 todos los miembros de la brigada asistieron a una capacitación en atención de emergencias, atención y prevención de incendios y rescate. Dicha capacitación fue dictada por el cuerpo de bomberos voluntarios de El Bagre. Con el objetivo de reforzar y afianzar sus conocimientos sobre los temas antes mencionados. **(Ver constancia de capacitación ANEXO No. 7)**

5.4. Incidentes

Durante este periodo no se presentaron incidentes de trabajo tanto para el personal calificado como no calificado, en la siguiente tabla se refleja la tabulación de esta:

MANO DE OBRA NO CALIFICADA	0
MANO DE OBRA CALIFICADA	0

Tabla 5. Incidentes

Este indicador nos refleja que en la empresa no se han presentado incidentes en el periodo 11 de mayo de 2023 al 10 de julio de 2023

5.5. Accidentes de trabajo

Durante el presente periodo el día 17 de mayo de 2023 se presentó un accidente de tipo mortal durante el cumplimiento de las actividades de un ayudante de obra. A raíz de esto, se procedió a reportar ante la ARL por medio del furat el accidente sucedido. Posteriormente, se inició la respectiva investigación del suceso donde se confirmó que


el acontecimiento se clasifica como un accidente laboral dando como resultado el cierre del caso.

En la siguiente tabla se ilustra el número de accidentes ocurridos durante el periodo:

MANO DE OBRA NO CALIFICADA	1
MANO DE OBRA CALIFICADA	0

Tabla 6. Accidentes

En el siguiente diagrama de barras se observa los accidentes de trabajo enunciados en la anterior tabla:



Gráfica 1. Accidentes mano de obra calificada vs mano de obra no calificada

Durante el periodo del 11 de mayo al 10 de julio del 2023 se presentó 1 accidente laboral. Comparado con los periodos anteriores, este es el primer accidente que se presenta desde los inicios de la obra. Por lo que, para evitar este tipo de acontecimientos en el futuro se inició un plan de acción que se detalla en el análisis de accidentes.

5.6. Análisis de ausentismo

Durante el periodo, se reportaron ausentismos y se detallan a continuación:

Fecha de consulta a EPS, IPS o Fecha de ausentismo por causa no médica			Nombre completo del Trabajador	Patología o motivo del ausentismo laboral (Por causa médica o no médica)	Diagnostico	CC	Días Incapacidad por causa médica.	Tiempo ausentismo por causa no médica	Cargo
DD	MM	AA							
23	5	2023	Erika Patricia Berdugo	Medicina General	**R509** Fiebre, no especificada	X	3		Auxiliar de trafico
26	5	2023	Erika Patricia Berdugo	Medicina General	**R51X** Cefalea	X	3		Auxiliar de trafico
31	5	2023	William Manuel Barrio	Medicina General	**R074** Dolor en el pecho, no especificado	X	4		Ayudante de Obra


Tabla 7. Análisis de ausentismo

De acuerdo con la tabla anterior, el personal vinculado a esta empresa y su relación al ausentismo reflejado en el periodo comprendido 11 de mayo de 2023 al 10 de julio de 2023, se resume a continuación:

TIPO DE AUSENTISMO	%
AUSENTISMO MEDICO	100
AUSENTISMO NO MEDICO	0

Tabla 8. Tipo de ausentismo y su porcentaje

En el grafico se observa el diagrama sectorial con la representación de los porcentajes y proporciones de los tipos de ausentismo presentes en este periodo:



Gráfica 2. Ausentismo médico vs ausentismo no médico.

El tipo de ausentismo en el periodo 11 de mayo de 2023 al 10 de julio de 2023, corresponde a ausentismo medico en un 100% (Ver gráfica 2), el ausentismo no medico no se presentó en el periodo antes citado.

En la siguiente tabla se compara el comportamiento del ausentismo en el actual periodo de desarrollo del proyecto. Es decir, del 11 de mayo de 2023 al 10 de julio del presente año. Las personas que reportan ausentismo durante este periodo se reducen considerablemente con respecto al mes anterior.


Durante el periodo antes mencionado el total de personas ausentadas fue de 3. Si esto se compara con el periodo anterior donde el total de personas ausentes fue de 9; se tiene que el total de ausencias por persona disminuyó en 6 con respecto al periodo pasado. Por otra parte, el porcentaje de HHA pasó de 1,56% entre el 11 de abril y el 10 de mayo de 2023 a un 0,22% respecto al total de HHT en el próximo periodo. Por lo que hubo una disminución significativa en las horas hombres de ausentismo entre los dos periodos comparados.

Los días de ausentismo corresponden a incapacidades que suman un total de 10 días. Por otro lado, no hay reporte de ausentismo no médico. Al comparar el periodo del 25 de diciembre del 2022 al 24 de enero 2023 y del 11 de abril de 2023 al 10 de mayo de 2023 con el periodo actual, se reportan 20 días de ausentismo médico menos e igualmente 0 días de ausentismo no médico.

MES	25 DE DICIEMBRE AL 24 DE ENERO	11 ABRIL DE 2023 AL 10 MAYO DE 2023	11 de mayo de 2023 al 10 julio de 2023
HHA	0	240	80
HHT	15040	15414	35667
%HHA	0	1,56	0,22%
TOTAL PERS	80	80	98

Tabla 9. Horas hombres trabajadas vs horas hombre de ausentismo

En la siguiente gráfica se muestra el resumen y la comparación presentadas en la tabla anterior.



Gráfica 2. Horas hombres ausentismo vs horas hombres trabajadas

5.7. Análisis de accidentalidad

En la siente tabla, se presentan los datos generales de los accidentes ocurridos a la fecha:

Mes	N° AT	Días Perdido	Cargo	Tipo lesión	IF	IS
Mayo	1	Muerte	Ayudante	Muerte	1,02	6122,44

Tabla 10. Resumen de Accidentalidad

El accidente de trabajo ocurrido en obra es grave con las siguientes características:

El tipo de lesión fue conmoción y trauma interno que terminó causando la muerte del ayudante. La lesión fue generada a la altura del cuello y tórax debido a atrapamiento y golpe con herramienta de trabajo. Posterior a la ocurrencia del evento, se inició un plan de acción que incluyó:

- Realizar lección aprendida y socializar con el personal.
- Revisar y ajustar matriz IPEVR.
- Reforzar la capacitación a todo el personal sobre los procedimientos de seguridad para su propia protección, los subalternos y la compañía.
- Revisar y ajustar el estándar de excavación en el entibado y divulgar al personal.
- Antes de iniciar cualquier excavación se deberá llevar a cabo la lista de chequeo de inspección de obra.
- Aplicar una lista de chequeo según lo determine la tarea si es rutinaria o no rutinaria.
- Reforzar procesos de inducción y capacitación al personal.
- Elaborar un plan de emergencias y conformar brigada de atención.

Consorcios Pavimentos El Bagre en esta acta parcial N°5 presenta una frecuencia de accidentalidad de acuerdo con lo expresado en la resolución 0312 de 2019 (Art. 30), y su periodicidad está basado en la siguiente formula:

Fórmula

$$Frecuencia\ de\ accidentalidad\ = \frac{\#\ de\ accidentes\ de\ trabajo\ en\ el\ mes}{\#\ de\ trabajadores\ en\ el\ mes} \times 100$$

De acuerdo Resolución 0312 de 2019 (Art. 30), esta expresa que por cada cien (100) trabajadores que laboraron en el mes, se presentaron 1,02 (1) accidentes de trabajo.

La severidad de la accidentalidad está dada por la cantidad de días perdidos por concepto de accidentes laborales, la cual está basada en la siguiente formula:

Fórmula

$$Severidad\ de\ accidentalidad\ = \frac{\#\ de\ días\ de\ incapacidad\ por\ AT\ en\ el\ mes\ +\ \#\ días\ cargados\ en\ el\ mes}{\#\ de\ trabajadores\ en\ el\ mes} \times 100$$

De acuerdo con la Resolución 0312 de 2019 (Art. 30), expresa que por cada 100 trabajadores que laboraron en el mes, se perdieron 6122,44 (6122) días por accidente de trabajo.

6. PAGO APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL

Durante el desarrollo del proyecto, el contratista ha realizado las respectivas afiliaciones y pagos de ley correspondientes a cada uno de sus trabajadores, garantizando el cumplimiento de la normatividad vigente en este sentido. Se adjunta planilla de pago de seguridad social y parafiscal correspondiente al periodo comprendido entre el 11 de mayo de 2023 al 10 de julio de 2023.

7. CONCLUSIONES

Durante el presente periodo se ha tenido comunicación constante entre Contratista y la Interventoría para dar instrucciones, recomendaciones y realizar observaciones respecto a la implementación del sistema de seguridad en el trabajo.

Se continúa el seguimiento y control al personal de obra para garantizar las medidas de protección personal y el buen eso de los EPP. Además, dado que hubo incremento de personal respecto al periodo anterior. Se realizaron con una mayor frecuencia las charlas y capacitaciones relacionadas con los temas de salud y seguridad en el trabajo.

En el presente periodo las horas hombre de ausentismo fueron un total de 80 horas sufriendo una disminución en horas de 162 respecto al periodo anterior. Así mismo, todas las ausencias presentadas estuvieron respaldadas por justificaciones médicas.

Por otra parte, en relación con el personal de obra vinculado, se tiene que se produjo un aumento de 10 trabajadores. Los cuales fueron capacitados en todos los temas referentes a salud y seguridad en las actividades que realizan durante su jornada laboral.

Por otro lado, en este periodo se dio la creación del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo (COPASST), el Comité de Convivencia Laboral y la brigada de emergencia. Así mismo, se capacitó a los trabajadores sobre la importancia y beneficios sobre su bienestar integral que tiene la creación de los comités y la brigada de emergencia.

Respecto a los accidentes laborales, en este periodo se presentó un accidente laboral, siendo el primero desde el inicio de la obra. Es por esto, que se inició el plan de acción para este tipo de situaciones y el evento culminó con el cierre del caso.

El contratista realiza seguimiento a las actividades diarias de obra para identificar cualquier riesgo o peligro y evitar que se produzcan. Es por esto por lo que en el actual periodo no se presentaron incidentes durante la jornada laboral.

En este periodo se realizaron las siguientes actividades propias del Sistema de Gestión de la seguridad y salud en el trabajo por parte del contratista: charlas y capacitaciones, pausas activas, inspección preoperacional, lista de chequeo rutinaria, orden y aseo, importancia de la hidratación del personal, señalizaciones de área.

Actualmente en la ejecución del contrato de obra No. 029 de 2022, cumpliendo las condiciones del Decreto No. 0723 DE 2013 Afiliación al Sistema General de Riesgos laborales donde se realizaron las respectivas afiliaciones a seguridad social y parafiscales, Entidades Prestadoras de Salud (EPS), a la Administradora de Riesgos Laborales (ARL), Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) y Cajas de Compensación Familiar (C.C.F) del personal de la interventoría.

Igualmente, en el ANEXO SOPORTES DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL VINCULADO AL CONTRATISTA, del presente contrato de obra para el presente periodo.

ANEXO 1. LISTA DE CHEQUEO RUTINARIA

CONSORCIO PAVIMENTOS EL BAGRE

PAGINA: 1 DE 1

LISTA DE CHEQUEO RUTINARIA

OBJETO DE CONTRATO: REPOSICIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y REPOSICIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LOS BARRIOS BIJAO, METRÓPOLIS, CASA ROJA, CORNALIZA, LA VICTORIA, LAS DELICIAS, LA VEGA Y CASA LOMA EN EL EJE No.1 EN LA CR 46 ENTRE DG 58 Y TV 45, TV 45 ENTRE CR 46 Y CL 63, CR 45 ENTRE CL 63 Y CL 64A, CR 45 ENTRE DG 58 Y CR 46. EJE No. 2 EN LA DG 58 ENTRE CR 46 Y CR 45, CR 45 ENTRE CL 58 Y CL 56. EJE No. 3 EN LA CR 48 ENTRE CR 46 CLL 57C. EJE No.301 EN LA CL 57a ENTRE CR 48 Y CR 46a. EJE No.4 EN LA CR 48 ENTRE CL 57C Y CL 55. EJE No. 401 EN LA CL 49B ENTRE CR 48 Y CR 50, CL 50 ENTRE CR 48 Y CR 50, CR 50 ENTRE CL 50 Y 49B, CR 48a ENTRE 50 Y 49. EJE No.403 EN LA CL 50 ENTRE CR 48 Y CR 46D. EJE No.[illegible] EN LA CR 46D ENTRE CL 50 Y CL 51. EJE No.405 EN LA CL 51 ENTRE CR 48 Y CR 46D. EJE No.5 EN LA CR 48 ENTRE CL 55 Y CL 49. EJE No. 6 CL 49 BIS ENTRE CR 48 Y [illegible]a. EJE No.601 CR 46 ENTRE CL 51 Y EL AEROPUERTO, EN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.

EJE: 3		FECHA:	16-Junio-2023
HORA INICIO DE LA TAREA:	07:00AM	HORA FIN DE LA TAREA:	05:00PM

ITEM	PARAMETROS	SI	NO	NA	OBSERVACIONES
1	**SENALIZACION**				
1.1	¿Se señalizan las excavaciones existentes?	✓			
1.2	¿Existe señalización para indicar el ingreso y salida de camiones, maquinaria?	✓			
1.3	Se cuenta con peatonal para el transito seguro de personal externo?	✓			
1.4	El tamaño de las señales permiten su visibilidad?	✓			
1.5	La altura de las señales permiten que sean visibles al personal del real tamaño de las señales permiten su visibilidad?	✓			
1.6	Esta en buen estado la señalización?	✓			
1.7	La señalización advierte el riesgo presente en el área, de forma clara y concreta?	✓			
1.8	La cantidad de señales es adecuada al área de trabajo?	✓			
	Están señalizados los sitios con desniveles u otros obstáculos que originen riesgos para las personas?	✓			
1.20	Están señalizados los lugares en donde exista riesgo de choques?	✓			
1.21	El personal interpreta de manera adecuada la señalización?	✓			
2	**CIERRE**				
2.1	Se deja el lugar en completo orden y aseo?	•			
2.2	Se deja señalizado y demarcado el área de trabajo al finalizar la jornada?	•			
3	**REVISO**				**OBSERVACION**
3.1	Número de trabajadores diarios en la señalización	2			
3.2	Revisó (Nombre-Apellido)	Yaris Marcela Ortiz			
3.3	Cargo	Lider SST			
3.4	Revisó (Firma)				

CONSORCIO PAVIMENTOS EL BAGRE

LISTA DE CHEQUEO RUTINARIA

PAGINA: 1 DE 1

OBJETO DE CONTRATO: REPOSICIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y REPOSICIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LOS BARRIOS BIJAO, METRÓPOLIS, CASA ROJA, CORNALIZA, LA VICTORIA, LAS DELICIAS, LA VEGA Y CASA LOMA EN EL EJE No.1 EN LA CR 46 ENTRE DG 58 Y TV 45, TV 45 ENTRE CR 46 Y CL 63, CR 45 ENTRE CL 63 Y CL 64A, CR 45 ENTRE DG 58 Y CR 46. EJE No. 2 EN LA DG 58 ENTRE CR 46 Y CR 45, CR 45 ENTRE CL 58 Y CL 56. EJE No. 3 EN LA CR 48 ENTRE CR 46 CLL 57C. EJE No.301 EN LA CL 57a ENTRE CR 48 Y CR 46a. EJE No.4 EN LA CR 48 ENTRE CL 57C Y CL 55. EJE No. 401 EN LA CL 49B ENTRE CR 48 Y CR 50, CL 50 ENTRE CR 48 Y CR 50, CR 50 ENTRE CL 50 Y 49B, CR 48a ENTRE 50 Y 49. EJE No.403 EN LA CL 50 ENTRE CR 48 Y CR 46D. EJE No.4[illegible]N LA CR 46D ENTRE CL 50 Y CL 51. EJE No.405 EN LA CL 51 ENTRE CR 48 Y CR 46D. EJE No.5 EN LA CR 48 ENTRE CL 55 Y CL 49. EJE No. 6 CL 49 BIS ENTRE CR 48 [illegible]. EJE No.601 CR 46 ENTRE CL 51 Y EL AEROPUERTO, EN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.

EJE: 3 | FECHA: 13-Junio-2023

HORA INICIO DE LA TAREA: 07:00 am | HORA FIN DE LA TAREA: 05:00 PM

ITEM	PARAMETROS	SI	NO	NA	OBSERVACIONES
1	**SENALIZACION**				
1.1	¿Se señalizan las excavaciones existentes?	✓			
1.2	¿Existe señalización para indicar el ingreso y salida de camiones, maquinaria?	✓			
1.3	Se cuenta con peatonal para el transito seguro de personal externo?	✓			
1.4	El tamaño de las señales permiten su visibilidad?	✓			
1.5	La altura de las señales permiten que sean visibles al personal del real tamaño de las señales permiten su visibilidad?	✓			
1.6	Esta en buen estado la señalización?	✓			
1.7	La señalización advierte el riesgo presente en el área, de forma clara y concreta?	✓			
1.8	La cantidad de señales es adecuada al área de trabajo?	✓			
	Están señalizados los sitios con desniveles u otros obstáculos que originen riesgos para las personas?	✓			
1.20	Están señalizados los lugares en donde exista riesgo de choques?	✓			
1.21	El personal interpreta de manera adecuada la señalización?	✓			
2	**CIERRE**				
2.1	Se deja el lugar en completo orden y aseo?	✓			
2.2	Se deja señalizado y demarcado el área de trabajo al finalizar la jornada?	✓			
3	**REVISO**				**OBSERVACION**
3.1	Número de trabajadores diarios en la señalización	2			
3.2	Revisó (Nombre-Apellido)	Jadis Marcela Ortega			
3.3	Cargo	Líder SST			
3.4	Revisó (Firma)				

	REGISTRO FOTOGRÁFICO				VERSIÓN	1		
					PAGINA	1	DE	1
EJE No. 3 -Primero de Mayo		11 (Día)	5 (Mes)	2022 (Año)	HASTA	10 (Día)	7 (Mes)	2023 (Año)

1. DATOS GENERALES


CONTRATISTA	CONSORCIO PAVIMENTOS EL BAGRE	SUPERVISOR DEL CONTRATO	DOIVER ANTONIO NISPERUZA LOPEZ
INTERVENTORÍA	CONSORCIO INTERPLACAS EL BAGRE 2022		
NOMBRE DEL PROYECTO	PROYECTO DE MEJORAMIENTO VIAL, ESPACIO PUBLICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA AVENIDA LA JUVENTUD Y TRAMOS ADYACENTES Y PRIORITARIOS DEL SECTOR URBANO EN EL MUNICIPIO EL BAGRE ANTIOQUIA.		



Descripción: Delimitación de herramientas eléctricas eje Primero de mayo



Descripción: Delimitación del área de trabajo inicio de eje Primero de mayo



Descripción: Delimitación de entradas al área de trabajo - eje primero de mayo



Descripción: Delimitación durante construcción de calzada eje Primero de mayo

	CONSORCIO PAVIMENTOS EL BAGRE	PAGINA: 1 DE 1
	LISTA DE CHEQUEO RUTINARIA	

BJETO DE CONTRATO: REPOSICIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y REPOSICIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO Y *.CANTARILLADO EN LOS BARRIOS BIJAO, METRÓPOLIS, CASA ROJA, CORNALIZA, LA VICTORIA, LAS DELICIAS, LA VEGA Y CASA LOMA EN EL EJE No.1 EN LA CR 46* NTRE DG 58 Y TV 45, TV 45 ENTRE CR 46 Y CL 63, CR 45 ENTRE CL 63 Y CL 64A, CR 45 ENTRE DG 58 Y CR 46. EJE No. 2 EN LA DG 58 ENTRE CR 46 Y CR 45, CR 45 ENTRE . 58 Y CL 56. EJE No. 3 EN LA CR 48 ENTRE CR 46 CLL 57C. EJE No.301 EN LA CL 57a ENTRE CR 48 Y CR 46a. EJE No.4 EN LA CR 48 ENTRE CL 57C Y CL 55. EJE No. 401 EN A CL 49B ENTRE CR 48 Y CR 50, CL 50 ENTRE CR 48 Y CR 50, CR 50 ENTRE CL 50 Y 49B, CR 48a ENTRE 50 Y 49. EJE No.403 EN LA CL 50 ENTRE CR 48 Y CR 46D, EJE .404 EN LA CR 46D ENTRE CL 50 Y CL 51. EJE No.405 EN LA CL 51 ENTRE CR 48 Y CR 46D. EJE No.5 EN LA CR 48 ENTRE CL 55 Y CL 49. EJE No. 6 CL 49 BIS ENTRE CR 48 (EJE No.601 CR 46 ENTRE CL 51 Y EL AEROPUERTO, EN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.

JE 4		FECHA: DD-MM-AA	22-JUNIO-23
ORA INICIO DE LA TAREA:	07:00 AM	HORA FIN DE LA TAREA:	05:00 PM

ITEM	PARAMETROS	SI	NO	NA	OBSERVACIONES
1	**SENALIZACION**				
1.1	¿Se señalizan las excavaciones existentes?	✓			
1.2	¿Existe señalización para indicar el ingreso y salida de camiones, maquinaria?	✓			
1.3	Se cuenta con peatonal para el transito seguro de personal externo?	✓			
1.4	El tamaño de las señales permiten su visibilidad?	✓			
1.5	La altura de las señales permiten que sean visibles al personal del real tamaño de las señales permiten su visibilidad?	✓			
1.6	Esta en buen estado la señalización?	✓			
1.7	La señalización advierte el riesgo presente en el área, de forma clara y concreta?	✓			
1.8	La cantidad de señales es adecuada al área de trabajo?	✓			
1.9	¿tán señalizados los sitios con desniveles u otros obstáculos que iginen riesgos para las personas?	✓			
.20	Están señalizados los lugares en donde exista riesgo de choques?	✓			
.21	El personal interpreta de manera adecuada la señalización?	✓			
2	**CIERRE**				
2.1	Se deja el lugar en completo orden y aseo?	✓			
2.2	Se deja señalizado y demarcado el área de trabajo al finalizar la jornada?	✓			
3	**REVISO**				**OBSERVACION**
3.1	Número de trabajadores diarios en la señalización	2			
3.2	Revisó (Nombre-Apellido)	Yadis Marcela Ortega			
3.3	Cargo	SST			
3.4	Revisó (Firma)				

CONSORCIO PAVIMENTOS EL BAGRE

LISTA DE CHEQUEO RUTINARIA

PAGINA: 1 DE 1

OBJETO DE CONTRATO: REPOSICIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y REPOSICIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LOS BARRIOS BIJAO, METRÓPOLIS, CASA ROJA, CORNALIZA, LA VICTORIA, LAS DELICIAS, LA VEGA Y CASA LOMA EN EL EJE No.1 EN LA CR 46 ENTRE DG 58 Y TV 45, TV 45 ENTRE CR 46 Y CL 63, CR 45 ENTRE CL 63 Y CL 64A, CR 45 ENTRE DG 58 Y CR 46. EJE No. 2 EN LA DG 58 ENTRE CR 46 Y CR 45, CR 45 ENTRE CL 58 Y CL 56. EJE No. 3 EN LA CR 48 ENTRE CR 46 CLL 57C. EJE No.301 EN LA CL 57a ENTRE CR 48 Y CR 46a. EJE No.4 EN LA CR 48 ENTRE CL 57C Y CL 55. EJE No. 401 EN LA CL 49B ENTRE CR 48 Y CR 50, CL 50 ENTRE CR 48 Y CR 50, CR 50 ENTRE CL 50 Y 49B, CR 48a ENTRE 50 Y 49. EJE No.403 EN LA CL 50 ENTRE CR 48 Y CR 46D. EJE No.404 EN LA CR 46D ENTRE CL 50 Y CL 51. EJE No.405 EN LA CL 51 ENTRE CR 48 Y CR 46D. EJE No.5 EN LA CR 48 ENTRE CL 55 Y CL 49. EJE No. 6 CL 49 BIS ENTRE CR 48 Y EJE No.601 CR 46 ENTRE CL 51 Y EL AEROPUERTO. EN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.

EJE.	4	FECHA: DD-MM-AA	19-JUNIO-23
HORA INICIO DE LA TAREA:	07:00 AM	HORA FIN DE LA TAREA:	05:00 PM

ITEM	PARAMETROS	SI	NO	NA	OBSERVACIONES
1	**SEÑALIZACIÓN**				
1.1	¿Se señalizan las excavaciones existentes?	✓			
1.2	¿Existe señalización para indicar el ingreso y salida de camiones, maquinaria?	✓			
1.3	Se cuenta con peatonal para el transito seguro de personal externo?	✓			
1.4	El tamaño de las señales permiten su visibilidad?	✓			
1.5	La altura de las señales permiten que sean visibles al personal del real tamaño de las señales permiten su visibilidad?	✓			
1.6	Esta en buen estado la señalización?	✓			
1.7	La señalización advierte el riesgo presente en el área, de forma clara y concreta?	✓			
1.8	La cantidad de señales es adecuada al área de trabajo?	✓			
1.	stán señalizados los sitios con desniveles u otros obstáculos que originen riesgos para las personas?	✓			
1.20	Están señalizados los lugares en donde exista riesgo de choques?	✓			
1.21	El personal interpreta de manera adecuada la señalización?	✓			
2	**CIERRE**				
2.1	Se deja el lugar en completo orden y aseo?	✓			
2.2	Se deja señalizado y demarcado el área de trabajo al finalizar la jornada?	✓			
3	**REVISO**				**OBSERVACION**
3.1	Número de trabajadores diarios en la señalización	2			
3.2	Revisó (Nombre-Apellido)	Julio Marcelo Ospina			
3.3	Cargo	SST			
3.4	Revisó (Firma)				

	REGISTRO FOTOGRÁFICO				VERSIÓN	1		
					PAGINA	1	DE	1
EJE No. 4 Tramo K0+119.92 a K0+211.5		11 (Día)	5 (Mes)	2022 (Año)	HASTA	10 (Día)	7 (Mes)	2023 (Año)

1. DATOS GENERALES			
CONTRATISTA	CONSORCIO PAVIMENTOS EL BAGRE	SUPERVISOR DEL CONTRATO	DOIVER ANTONIO NISPERUZA LOPEZ
INTERVENTORÍA	CONSORCIO INTERPLACAS EL BAGRE 2022		
NOMBRE DEL PROYECTO	PROYECTO DE MEJORAMIENTO VIAL, ESPACIO PUBLICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA AVENIDA LA JUVENTUD Y TRAMOS ADYACENTES Y PRIORITARIOS DEL SECTOR URBANO EN EL MUNICIPIO EL BAGRE ANTIOQUIA.		



Descripción: Delimitación del área de trabajo eje 4 - cosechero



Descripción: Delimitación del área de trabajo eje 4 - tramo doña Alicia



Descripción: Delimitación del área de trabajo eje 4 - Distracom



Descripción: Delimitación y señalización de entrada al tramo de doña alicia

	CONSORCIO PAVIMENTOS EL BAGRE	PAGINA: 1 DE 1
	LISTA DE CHEQUEO RUTINARIA	

OBJETO DE CONTRATO: REPOSICIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y REPOSICIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LOS BARRIOS BIJAO, METRÓPOLIS, CASA ROJA, CORNALIZA, LA VICTORIA, LAS DELICIAS, LA VEGA Y CASA LOMA EN EL EJE No.1 EN LA CR 46 ENTRE DG 58 Y TV 45, TV 45 ENTRE CR 46 Y CL 63, CR 45 ENTRE CL 63 Y CL 64A, CR 45 ENTRE DG 58 Y CR 46. EJE No. 2 EN LA DG 58 ENTRE CR 46 Y CR 45, CR 45 ENTRE CL 58 Y CL 56. EJE No. 3 EN LA CR 48 ENTRE CR 46 CLL 57C. EJE No.301 EN LA CL 57a ENTRE CR 48 Y CR 46a. EJE No.4 EN LA CR 48 ENTRE CL 57C Y CL 55. EJE No. 401 EN LA CL 49B ENTRE CR 48 Y CR 50, CL 50 ENTRE CR 48 Y CR 50, CR 50 ENTRE CL 50 Y 49B, CR 48a ENTRE 50 Y 49. EJE No.403 EN LA CL 50 ENTRE CR 48 Y CR 46D. EJE No.404 EN LA CR 46D ENTRE CL 50 Y CL 51. EJE No.405 EN LA CL 51 ENTRE CR 48 Y CR 46D. EJE No.5 EN LA CR 48 ENTRE CL 55 Y CL 49. EJE No. 6 CL 49 BIS ENTRE CR 48 Y [illegible]. EJE No.601 CR 46 ENTRE CL 51 Y EL AEROPUERTO, EN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.

EJE: 5 | FECHA: 05-JULIO-23

HORA INICIO DE LA TAREA: 07:00 a.m. | HORA FIN DE LA TAREA: 05:00 p.m.

ITEM	PARAMETROS	SI	NO	NA	OBSERVACIONES
1	**SEÑALIZACION**				
1.1	¿Se señalizan las excavaciones existentes?	✓			
1.2	¿Existe señalización para indicar el ingreso y salida de camiones, maquinaria?	✓			
1.3	Se cuenta con peatonal para el transito seguro de personal externo?	✓			
1.4	El tamaño de las señales permiten su visibilidad?	✓			
1.5	La altura de las señales permiten que sean visibles al personal del real tamaño de las señales permiten su visibilidad?	✓			
1.6	Esta en buen estado la señalización?	✓			
1.7	La señalización advierte el riesgo presente en el área, de forma clara y concreta?	✓			
1.8	La cantidad de señales es adecuada al área de trabajo?	✓			
	Están señalizados los sitios con desniveles u otros obstáculos que originen riesgos para las personas?	✓			
1.20	Están señalizados los lugares en donde exista riesgo de choques?	✓			
1.21	El personal interpreta de manera adecuada la señalización?	✓			
2	**CIERRE**				
2.1	Se deja el lugar en completo orden y aseo?	✓			
2.2	Se deja señalizado y demarcado el área de trabajo al finalizar la jornada?	✓			
3	**REVISO**				**OBSERVACION**
3.1	Número de trabajadores diarios en la señalización	2			
3.2	Revisó (Nombre-Apellido)	Yuli Marcela Oviedo			
3.3	Cargo	Líder SST			
3.4	Revisó (Firma)				

CONSORCIO PAVIMENTOS EL BAGRE

PAGINA: 1 DE 1

LISTA DE CHEQUEO RUTINARIA

OBJETO DE CONTRATO: REPOSICIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y REPOSICIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LOS BARRIOS BIJAO, METRÓPOLIS, CASA ROJA, CORNALIZA, LA VICTORIA, LAS DELICIAS, LA VEGA Y CASA LOMA EN EL EJE No.1 EN LA CR 46 ENTRE DG 58 Y TV 45, TV 45 ENTRE CR 46 Y CL 63, CR 45 ENTRE CL 63 Y CL 64A, CR 45 ENTRE DG 58 Y CR 46. EJE No. 2 EN LA DG 58 ENTRE CR 46 Y CR 45, CR 45 ENTRE CL 58 Y CL 56. EJE No. 3 EN LA CR 46 ENTRE CR 46 CLL 57C. EJE No.301 EN LA CL 57a ENTRE CR 48 Y CR 46a. EJE No.4 EN LA CR 48 ENTRE CL 57C Y CL 55. EJE No. 401 EN LA CL 49B ENTRE CR 48 Y CR 50, CL 50 ENTRE CR 48 Y CR 50, CR 50 ENTRE CL 50 Y 49B, CR 48a ENTRE 50 Y 49. EJE No.403 EN LA CL 50 ENTRE CR 48 Y CR 46D. EJE No.402 EN LA CR 46D ENTRE CL 50 Y CL 51. EJE No.405 EN LA CL 51 ENTRE CR 48 Y CR 46D. EJE No.5 EN LA CR 48 ENTRE CL 55 Y CL 49. EJE No. 6 CL 49 BIS ENTRE CR 48 Y EJE No.601 CR 46 ENTRE CL 51 Y EL AEROPUERTO, EN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.

EJE: 5 | FECHA: 08-JULIO-2015


HORA INICIO DE LA TAREA: 07:00 AM | HORA FIN DE LA TAREA: 05:00 PM

ITEM	PARAMETROS	SI	NO	NA	OBSERVACIONES
1	**SEÑALIZACION**				
1.1	¿Se señalizan las excavaciones existentes?	✓			
1.2	¿Existe señalización para indicar el ingreso y salida de camiones, maquinaria?	✓			
1.3	Se cuenta con peatonal para el transito seguro de personal externo?	✓			
1.4	El tamaño de las señales permiten su visibilidad?	✓			
1.5	La altura de las señales permiten que sean visibles al personal del real tamaño de las señales permiten su visibilidad?	✓			
1.6	Esta en buen estado la señalización?	✓			
1.7	La señalización advierte el riesgo presente en el área, de forma clara y concreta?	✓			
1.8	La cantidad de señales es adecuada al área de trabajo?	✓			
	Están señalizados los sitios con desniveles u otros obstáculos que originen riesgos para las personas?	✓			
1.20	Están señalizados los lugares en donde exista riesgo de choques?	✓			
1.21	El personal interpreta de manera adecuada la señalización?	✓			
2	**CIERRE**				
2.1	Se deja el lugar en completo orden y aseo?	✓			
2.2	Se deja señalizado y demarcado el área de trabajo al finalizar la jornada?	✓			
3	**REVISO**				**OBSERVACION**
3.1	Número de trabajadores diarios en la señalización	2			
3.2	Revisó (Nombre-Apellido) Yadis Marcela Ortega				
3.3	Cargo Cedi: SST				
3.4	Revisó (Firma)				

	REGISTRO FOTOGRÁFICO				VERSIÓN	1		
					PAGINA	1	DE	1
EJE No. 5 Tramo K0+865.27 a K0+928.82		11 (Día)	5 (Mes)	2022 (Año)	HASTA	10 (Día)	7 (Mes)	2023 (Año)

1. DATOS GENERALES


CONTRATISTA	CONSORCIO PAVIMENTOS EL BAGRE	SUPERVISOR DEL CONTRATO	DOIVER ANTONIO NISPERUZA LOPEZ
INTERVENTORÍA	CONSORCIO INTERPLACAS EL BAGRE 2022		
NOMBRE DEL PROYECTO	PROYECTO DE MEJORAMIENTO VIAL, ESPACIO PUBLICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA AVENIDA LA JUVENTUD Y TRAMOS ADYACENTES Y PRIORITARIOS DEL SECTOR URBANO EN EL MUNICIPIO EL BAGRE ANTIOQUIA.		



Descripción: Delimitación del área de trabajo eje 5- frente a proveedora



Descripción: Delimitación de herramientas eléctricas eje 5 - diagonal a restaurante Gran Dragón



Descripción: Delimitación y señalización del área de trabajo eje 5 - entrada del eje



Descripción: Delimitación durante construcción de ST- 40 - frente a la proveedora

CONSORCIO PAVIMENTOS EL BAGRE

PAGINA: 1 DE 1

LISTA DE CHEQUEO RUTINARIA

ETO DE CONTRATO: REPOSICIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y REPOSICIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO Y ANTARILLADO EN LOS BARRIOS BIJAO, METRÓPOLIS, CASA ROJA, CORNALIZA, LA VICTORIA, LAS DELICIAS, LA VEGA Y CASA LOMA EN EL EJE No.1 EN LA CR 46 RE DG 58 Y TV 45, TV 45 ENTRE CR 46 Y CL 63, CR 45 ENTRE CL 63 Y CL 64A, CR 45 ENTRE DG 58 Y CR 46. EJE No. 2 EN LA DG 58 ENTRE CR 46 Y CR 45, CR 45 ENTRE 8 Y CL 56. EJE No. 3 EN LA CR 48 ENTRE CR 46 CLL 57C. EJE No.301 EN LA CL 57a ENTRE CR 48 Y CR 46a. EJE No.4 EN LA CR 48 ENTRE CL 57C Y CL 55. EJE No. 401 EN L 49B ENTRE CR 48 Y CR 50, CL 50 ENTRE CR 48 Y CR 50, CR 50 ENTRE CL 50 Y 49B, CR 48a ENTRE 50 Y 49. EJE No.403 EN LA CL 50 ENTRE CR 48 Y CR 46D. EJE 04 F \ CR 46D ENTRE CL 50 Y CL 51. EJE No.405 EN LA CL 51 ENTRE CR 48 Y CR 46D. EJE No.5 EN LA CR 48 ENTRE CL 55 Y CL 49. EJE No. 6 CL 49 BIS ENTRE CR 48 E No.601 CR 46 ENTRE CL 51 Y EL AEROPUERTO, EN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.

: 404		FECHA: DD - MM - AA	26 - Junio - 2023
RA INICIO DE LA TAREA:	07:00 a.m	HORA FIN DE LA TAREA:	05:00 PM

EM	PARAMETROS	SI	NO	NA	OBSERVACIONES
	SENALIZACION				
.1	¿Se señalizan las excavaciones existentes?	✓			
.2	¿Existe señalización para indicar el ingreso y salida de camiones, maquinaria?	✓			
.3	Se cuenta con peatonal para el transito seguro de personal externo?	✓			
.4	El tamaño de las señales permiten su visibilidad?	✓			
.5	La altura de las señales permiten que sean visibles al personal del real tamaño de las señales permiten su visibilidad?	✓			
.6	Esta en buen estado la señalización?	✓			
.7	La señalización advierte el riesgo presente en el área, de forma clara y concreta?	✓			
.8	cantidad de señales es adecuada al área de trabajo?	✓			
.9	an señalizados los sitios con desniveles u otros obstáculos que originen riesgos para las personas?	✓			
20	Están señalizados los lugares en donde exista riesgo de choques?	✓			
21	El personal interpreta de manera adecuada la señalización?	✓			
2	**CIERRE**				
.1	Se deja el lugar en completo orden y aseo?	✓			
.2	Se deja señalizado y demarcado el área de trabajo al finalizar la jornada?	✓			
3	**REVISO**				**OBSERVACION**
.1	Número de trabajadores diarios en la señalización	2			
.2	Revisó (Nombre-Apellido)	Yadis Marcela Ortega			
.3	Cargo	SST			
.4	Revisó (Firma)				

CONSORCIO PAVIMENTOS EL BAGRE

LISTA DE CHEQUEO RUTINARIA

PAGINA: 1 DE 1

ETO DE CONTRATO: REPOSICIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y REPOSICIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO Y ANTARILLADO EN LOS BARRIOS BIJAO, METRÓPOLIS, CASA ROJA, CORNALIZA, LA VICTORIA, LAS DELICIAS, LA VEGA Y CASA LOMA EN EL EJE No.1 EN LA CR 46 RE DG 58 Y TV 45, TV 45 ENTRE CR 46 Y CL 63, CR 45 ENTRE CL 63 Y CL 64A, CR 45 ENTRE DG 58 Y CR 46. EJE No. 2 EN LA DG 58 ENTRE CR 46 Y CR 45, CR 45 ENTRE B Y CL 56. EJE No. 3 EN LA CR 48 ENTRE CR 46 CLL 57C. EJE No.301 EN LA CL 57a ENTRE CR 48 Y CR 46a. EJE No.4 EN LA CR 48 ENTRE CL 57C Y CL 55. EJE No. 401 EN L 49B ENTRE CR 48 Y CR 50, CL 50 ENTRE CR 48 Y CR 50, CR 50 ENTRE CL 50 Y 49B, CR 48a ENTRE 50 Y 49. EJE No.403 EN LA CL 50 ENTRE CR 48 Y CR 46D. EJE 04 EN LA CR 46D ENTRE CL 50 Y CL 51. EJE No.405 EN LA CL 51 ENTRE CR 48 Y CR 46D. EJE No.5 EN LA CR 48 ENTRE CL 55 Y CL 49. EJE No. 6 CL 49 BIS ENTRE CR 48 E No.601 CR 46 ENTRE CL 51 Y EL AEROPUERTO, EN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.

: 404		FECHA:	29 - junio - 2023
RA INICIO DE LA TAREA:	07:00 AM	HORA FIN DE LA TAREA:	05:00 PM

EM	PARAMETROS	SI	NO	NA	OBSERVACIONES
	SENALIZACION				
1	¿Se señalizan las excavaciones existentes?	✓			
2	¿Existe señalización para indicar el ingreso y salida de camiones, maquinaria?	✓			
3	Se cuenta con peatonal para el transito seguro de personal externo?	✓			
4	El tamaño de las señales permiten su visibilidad?	✓			
5	La altura de las señales permiten que sean visibles al personal del real tamaño de las señales permiten su visibilidad?	✓			
6	Esta en buen estado la señalización?	✓			
7	La señalización advierte el riesgo presente en el área, de forma clara y concreta?	✓			
8	La cantidad de señales es adecuada al área de trabajo?	✓			
9	...n señalizados los sitios con desniveles u otros obstáculos que ...ginen riesgos para las personas?	✓			
20	Están señalizados los lugares en donde exista riesgo de choques?	✓			
21	El personal interpreta de manera adecuada la señalización?	✓			
:	**CIERRE**				
1	Se deja el lugar en completo orden y aseo?	✓			
2	Se deja señalizado y demarcado el área de trabajo al finalizar la jornada?	✓			
:	**REVISO**				**OBSERVACION**
.1	Número de trabajadores diarios en la señalización	2			
.2	Revisó (Nombre-Apellido)	Yadis Marcela Ortega			
.3	Cargo	SST			
.4	Revisó (Firma)				

	REGISTRO FOTOGRÁFICO				VERSIÓN	1		
					PAGINA	1	DE	1
EJE No. 404		11 (Día)	5 (Mes)	2022 (Año)	HASTA	10 (Día)	7 (Mes)	2023 (Año)

1. DATOS GENERALES


CONTRATISTA	CONSORCIO PAVIMENTOS EL BAGRE	SUPERVISOR DEL CONTRATO	DOIVER ANTONIO NISPERUZA LOPEZ
INTERVENTORÍA	CONSORCIO INTERPLACAS EL BAGRE 2022		
NOMBRE DEL PROYECTO	PROYECTO DE MEJORAMIENTO VIAL, ESPACIO PUBLICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA AVENIDA LA JUVENTUD Y TRAMOS ADYACENTES Y PRIORITARIOS DEL SECTOR URBANO EN EL MUNICIPIO EL BAGRE ANTIOQUIA.		



Descripción: Delimitación del área de trabajo frente a Medicauca



Descripción: Delimitación del área de trabajo frente a Panadería



Descripción: Delimitación de entrada a obra desde el Hotel Real



Descripción: Delimitación de entrada a obra frente a zayco

CONSORCIO PAVIMENTOS
EL BAGRE

ANEXO 2. CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

consorciopavimentoselbagre@gmail.com

	CONSORCIO PAVIMENTOS EL BAGRE NIT. 901630282	CONTRATO DE OBRA No. 029 DE 2022	
	CAPACITACIONES SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	VERSIÓN: 1	
Responsable: Lider SST		Aprobación: Gerente General	
FECHA	8-Junio-2023	LUGAR	Bodega
CAPACITACIÓN N°		CARGO	AUX de Enfermeria.
RESPONSABLE	Carolina Andrea Quintero Hernandez		
TEMA CAPACITACIÓN	Primeros Auxilios		
ASPECTOS TRATADOS	-Definiciones, Valoracion Primaria - Secundaria. - RCP - Primeros Auxilios en Caso de - Hemorragia - Quemaduras - Salpicaduras - Desmayo - Atragantamiento - fracturas - luxacion - esguince - Sistema de transporte		
OBSERVACIONES	Duracion 40 minutos		

LISTADO PERSONAL

NO.	NOMBRE	CARGO	FIRMA
45.646.824	Mónica Bertel Marbelo	Almacenista	Mónica Bertel
1007444743	Maria Camila Ramos Marin	Paletera	Ma Camila
1001536169	Nelvis Contreras Pastrana	Señalizacion	Nelvis
1040516282	Rumiro Contreras Restrepo	Oficios varios	Rumiro
8.364953	Jorge Acevedo Mejia	OFICIOS V.	Jorge Ace.
92032924	ALEXANDER NAVARRO	Oficial	Alex
1045141287	Carlos Adrian Gutierrez	operador	Carlos G
1040442890	Jose daniel solano arroyo	oficios barios	Jose solano
3773297	ANDRES	oficios barios	ANDRES
1019.141877	Miguel Angel Mesa	oficios varios	Miguel Angel
1040493068	Carlos Antonio Gil	operador	Carlos Gil
6352659.	José L. Bencomo	Oficios Varios	Jose Bencomo
78708095	Jader Gómez	Oficios varios	Jader Gómez
10772690	Tairo Hernandez	oficio varios	Tairo H
75679208	Eduardo Romero	Maestro	Eduardo R
1063285197	JAVIER CHANDIA.	OPERADOR.	Javier
44.120.400	Yoizuri. Blanco. D	señalizacion	Yoizuri B
1040507647.	Yesenia Florez.	señalizacion	Yesenia.
7805578	Fernan Zabala	Maestro	Fernan Z
1040516667	Robinson Roqueme	oficios varios	Robinson
1040498234	Carlos Cardozo	oficial	Carlos Cardozo
1040518173	Alfonso sanchez	Plomero	Alfonso
11.03295	Edwin Montiel	obrero	Edwin

	CONSORCIO PAVIMENTOS EL BAGRE NIT. 901630282	CONTRATO DE OBRA No. 029 DE 2022
	CAPACITACIONES SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	VERSIÓN: 1

Responsable: Lider SST		Aprobación: Gerente General	
FECHA	8-Junio-2023	LUGAR	Bocega
CAPACITACIÓN N°		CARGO	Aux de Enfermeria
RESPONSABLE	Carolina Andrea Quintero Hernandez		
TEMA CAPACITACIÓN	Primeros Auxilios		
ASPECTOS TRATADOS	Definiciones - Valoración Primaria - Secundaria - RCP. Primeros Auxilios en caso de: Hemorragia - Quemaduras Salpicaduras - Desmayo - atragantamiento - fractura luxacion - esguince - Sistema de transporte.		
OBSERVACIONES			

LISTADO PERSONAL


NO.	NOMBRE	CARGO	FIRMA
1.066.733.666	Javier Antonio Cuaran	Oficial	Javier Cuaran
1047086602	Mateo Ballesteros Hernandez	obrero	Mateo Ballesteros
1001441616	Juan carlos suarez	obrero	
1101883903	Thomaston David perez	Cadenero	Thomaston
1040498289	YEFERSON RODRIGO	CADENERO	YEFERSON
1041095511	William martinez	oficios varios	
1040992417	Jose antonio	oficios varios	Jose
78590812	MILTON MARZOLA	maestro	marzola
1098803805	Julian Angel Rincon	Ing Residente	
1040495383	Sebastian David Gallinez Arrieta	Ayudante de maquinaria	
1007634818	Leon Jose Galvez V.	Operador	
1040499766	Luis Miguel Daluez	operador	
75.077.671	Jairo Herrera V	Topografo	
1040514626	Esteferny Moreno Ruz	Practica. topografia	Esteferny M.
18858881	[illegible]	oficios varios	[illegible]
1040192597	Jorge Zapa	Representante	Jorge Zapa
1127911030	[illegible]	Ingeniero	[illegible]
1102805197	Karen Diaz P.	Secretaria	Karen Diaz

	REPORTE HSEQ				
	REGISTRO FOTOGRÁFICO	VERSIÓN	1		
		PAGINA	3	DE	3

CAPACITACION PRIMEROS AUXILIOS. DEFINICION VALORACION PRIMARIA Y SECUNDARIA	FECHA ELABORACIÓN	8 (Día)	6 (Mes)	2023 (Año)

1. DATOS GENERALES

CONTRATISTA	CONSORCIO PAVIMENTOS EL BAGRE	**CONTRATO N°**	029 DE 2022	**SUPERVISOR DEL CONTRATO**	DOIVER ANTONIO NISPERUZA LOPEZ
INTERVENTORÍA	CONSORCIO INTERPLACAS EL BAGRE 2022	**CONTRATO N°**	035 DE 2022		
NOMBRE DEL PROYECTO	**PROYECTO DE MEJORAMIENTO VIAL, ESPACIO PUBLICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA AVENIDA LA JUVENTUD Y TRAMOS ADYACENTES Y PRIORITARIOS DEL SECTOR URBANO EN EL MUNICIPIO EL BAGRE ANTIOQUIA.**				



Descripción: Participacion de los trabajores en la capacitacion



Descripción: Participacion de los trabajores en la capacitacion



Descripción: Participacion de los trabajores en la capacitacion



Descripción: Participacion de los trabajores en la capacitacion

	REPORTE HSEQ REGISTRO FOTOGRÁFICO				
		VERSIÓN	1		
		PAGINA	2	DE	3

CAPACITACION PRIMEROS AUXILIOS. DEFINICION VALORACION PRIMARIA Y SECUNDARIA	FECHA ELABORACIÓN	8 (Día)	6 (Mes)	2023 (Año)

1. DATOS GENERALES

CONTRATISTA	CONSORCIO PAVIMENTOS EL BAGRE	**CONTRATO N°**	029 DE 2022	**SUPERVISOR DEL CONTRATO**	DOIVER ANTONIO NISPERUZA LOPEZ
INTERVENTORÍA	CONSORCIO INTERPLACAS EL BAGRE 2022	**CONTRATO N°**	035 DE 2022		
NOMBRE DEL PROYECTO	**PROYECTO DE MEJORAMIENTO VIAL, ESPACIO PUBLICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA AVENIDA LA JUVENTUD Y TRAMOS ADYACENTES Y PRIORITARIOS DEL SECTOR URBANO EN EL MUNICIPIO EL BAGRE ANTIOQUIA.**				



Descripción: Practica maniobra de HEIMLICH



Descripción: Practica maniobra de hemorragia



Descripción: Practica valoracion secundaria




Descripción: Practica sistema de transporte

	REPORTE HSEQ				
	REGISTRO FOTOGRÁFICO	VERSIÓN	1		
		PAGINA	1	DE	3


CAPACITACION PRIMEROS AUXILIOS. DEFINICION VALORACION PRIMARIA Y SECUNDARIA	FECHA ELABORACIÓN	8 (Día)	6 (Mes)	2023 (Año)

1. DATOS GENERALES

CONTRATISTA	CONSORCIO PAVIMENTOS EL BAGRE	**CONTRATO N°**	029 DE 2022	**SUPERVISOR DEL CONTRATO**	DOIVER ANTONIO NISPERUZA LOPEZ
INTERVENTORÍA	CONSORCIO INTERPLACAS EL BAGRE 2022	**CONTRATO N°**	035 DE 2022		
NOMBRE DEL PROYECTO	**PROYECTO DE MEJORAMIENTO VIAL, ESPACIO PUBLICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA AVENIDA LA JUVENTUD Y TRAMOS ADYACENTES Y PRIORITARIOS DEL SECTOR URBANO EN EL MUNICIPIO EL BAGRE ANTIOQUIA.**				



Descripción: Capacitacion teorica de primeros auxilios



Descripción: Capacitacion teorica de primeros auxilios



Descripción: Practica toma correcta del pulso



Descripción: Practica RCP

	CONSORCIO PAVIMENTOS EL BAGRE NIT. 901630282	CONTRATO DE OBRA No. 029 DE 2022
	CAPACITACIONES SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	VERSIÓN: 1
		Aprobación: Gerente General

Responsable: Lider SST		LUGAR	Frente Sayco
FECHA	14-junio-2023	CARGO	Lider SST
CAPACITACIÓN N°			
RESPONSABLE	Nadia Marcela Ortega		
TEMA CAPACITACIÓN	Ruidos y enfermedades.		
ASPECTOS TRATADOS	-perdida de la audición - estrés - uso de los elementos de protección personal.		
OBSERVACIONES	-Se realiza charla SST, con una duración de 10 minutos		

LISTADO PERSONAL

NO.	NOMBRE	CARGO	FIRMA
9.362161	Yeiler Barrera	Ayudante	
1.041049367 3	Moises Fuentes Cabrera	AUX. Contratista	
P202291	DANIEL SOLANO	Ayudante	
77081186	Disney Garcia	Ayudante	
1040519626	Estefany Moreno Ruz	Pract. Topografia	
1017262885	Carolina Andrea Quintero Hdz	Paleteria	
1.066.733.666	Jader Cuevas Mass	oficial	
1040 042234	Carlos Cooper	oficio	
1.117.021.4	Juanschastian Gonzalez	Ayudante	
1.041.933.239	Yeferson Rodriguez	Ayudante	
	Hernan Dario Perez	Cadenero	

	CONSORCIO PAVIMENTOS EL BAGRE NIT. 901630282	CONTRATO DE OBRA No. 029 DE 2022
	CAPACITACIONES SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	VERSIÓN: 1

Responsable: Lider SST		Aprobación: Gerente General	
FECHA	13-Junio-2023	LUGAR	EJE 5
CAPACITACIÓN N°		CARGO	Aux. SST
RESPONSABLE	Yadis Marcela Ortega		
TEMA CAPACITACIÓN	Ruidos y enfermedades		
ASPECTOS TRATADOS	- Perdida de la audición - estrés - uso de los elementos de protección personal.		
OBSERVACIONES	Se realiza charla SST, con una duración de 10 minutos.		

LISTADO PERSONAL

NO.	NOMBRE	CARGO	FIRMA
1.019.141.877	Miguel Angel Meneses gonzalez	Ayudante	Miguel Angel
1006500764	Juan Sebastian Lopez	Ayudante	
1077226900	Laura Hernandez	Ayudante	
1040493069	carlos Andres del Martinez	operador	carlos del
39709 095	Jaider Gomez	Oficios Varios	Jaider Gomez
1040492417	Jose L. Bonacne A.	Oficios Varios	Jose L. Bonacne
	Jose Antonio Medina	oficios varios	Jose Antonio
6797078	ALVARO REZUENA	OFICIOS VARIOS	ALVARO R.
1040	Marcos sanchez R	Alumno	
1.80	Fernan Zuleta	Maestro	Fernan Z
83.172.07	ANDRES	Oficios varios	ANDRES
1040	Jose daniel solano Arrieta	Oficios varios	Jose solano
92032924	Alex RAMIREZ M	Oficios varios	

	REGISTRO FOTOGRÁFICO				VERSIÓN	1		
					PAGINA	1	DE	1
		11 (Día)	5 (Mes)	2022 (Año)	HASTA	10 (Día)	7 (Mes)	2023 (Año)

1. DATOS GENERALES

CONTRATISTA	CONSORCIO PAVIMENTOS EL BAGRE	SUPERVISOR DEL CONTRATO	DOIVER ANTONIO NISPERUZA LOPEZ
INTERVENTORÍA	CONSORCIO INTERPLACAS EL BAGRE 2022		
NOMBRE DEL PROYECTO	PROYECTO DE MEJORAMIENTO VIAL, ESPACIO PUBLICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA AVENIDA LA JUVENTUD Y TRAMOS ADYACENTES Y PRIORITARIOS DEL SECTOR URBANO EN EL MUNICIPIO EL BAGRE ANTIOQUIA.		



Descripción: Capacitación sobre ruidos y enfermedades - frente a zayco eje 404



Descripción: Capacitación sobre ruidos y enfermedades - eje 5

	CONSORCIO PAVIMENTOS EL BAGRE NIT. 901630282	CONTRATO DE OBRA No. 029 DE 2022
	CAPACITACIONES SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	VERSIÓN: 1

Responsable: Lider SST		Aprobación: Gerente General	
FECHA	14 - Junio - 2023	LUGAR	Bodega
CAPACITACIÓN N°		CARGO	Lider SST
RESPONSABLE	Hadis Marcela Ortega		
TEMA CAPACITACIÓN	Excavación y entibado.		
ASPECTOS TRATADOS	- Que es la excavación? - Riesgos asociados - Delimitacion y demarcacion del area - Definicion de entibado y su importancia.		
OBSERVACIONES	Capacitacion dirigido al personal expuesto con una duracion de 45 minutos.		

LISTADO PERSONAL

NO.	NOMBRE	CARGO	FIRMA
75.077.674	Jairo Horazo	Topografo	
1101.383.908	Jhonatan David [illegible]	Cadenero	Jhonatan
1098803805	Julian Angel Rincon	Ing Residente	
78035578	Fernan Zabala	Maestro	Fernan Z
78590812	NILTON MARZOLA	maestro	NMarzola
92032924	Alexander [illegible]	of.	
70592353	[illegible]	OPERADOR	
70542353	Jorge Marquez	OFICIAL	Jorge Marquez
15679208	Eduardo Romero	Maestro	
1.140.927.140	Javier Vergara	Obrero	
1040498234	Carlos Cardozo	Oficial	Carlos Cardozo
1.066.753.666	Jadiel Cravo Pinto	Oficial	Jadiel Cravo
1040956383	Sebastian David Gallardo	Ayudante de maquinaria	
1007698819	[illegible] Gallardo	Operador	
11211950	[illegible]	Obrero	

	REPORTE HSEQ				
		VERSIÓN	1		
	REGISTRO FOTOGRÁFICO	PAGINA	2	DE	2

PAUSAS ACTIVAS	FECHA ELABORACIÓN	14 (Día)	6 (Mes)	2023 (Año)

1. DATOS GENERALES

CONTRATISTA	CONSORCIO PAVIMENTOS EL BAGRE	**CONTRATO N°**	029 DE 2022	**SUPERVISOR DEL CONTRATO**	DOIVER ANTONIO NISPERUZA LOPEZ
INTERVENTORÍA	CONSORCIO INTERPLACAS EL BAGRE 2022	**CONTRATO N°**	035 DE 2022		
NOMBRE DEL PROYECTO	**PROYECTO DE MEJORAMIENTO VIAL, ESPACIO PUBLICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA AVENIDA LA JUVENTUD Y TRAMOS ADYACENTES Y PRIORITARIOS DEL SECTOR URBANO EN EL MUNICIPIO EL BAGRE ANTIOQUIA.**				



Descripción: Entibado definicion e instalacion




Descripción: Entibado definicion e instalacion

	REPORTE HSEQ				
		VERSIÓN	1		
	REGISTRO FOTOGRÁFICO	PAGINA	1	DE	2

CAPACITACION EXCAVACION Y ENTIBADO	FECHA ELABORACIÓN	14 (Día)	6 (Mes)	2023 (Año)

1. DATOS GENERALES

CONTRATISTA	CONSORCIO PAVIMENTOS EL BAGRE	**CONTRATO N°**	029 DE 2022	**SUPERVISOR DEL CONTRATO**	DOIVER ANTONIO NISPERUZA LOPEZ
INTERVENTORÍA	CONSORCIO INTERPLACAS EL BAGRE 2022	**CONTRATO N°**	035 DE 2022		
NOMBRE DEL PROYECTO	**PROYECTO DE MEJORAMIENTO VIAL, ESPACIO PUBLICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA AVENIDA LA JUVENTUD Y TRAMOS ADYACENTES Y PRIORITARIOS DEL SECTOR URBANO EN EL MUNICIPIO EL BAGRE ANTIOQUIA.**				



Descripción: Excavaciones y riesgos asociados a estos



Descripción: Excavaciones y riesgos asociados a estos



Descripción: Excavaciones y riesgos asociados a estos



Descripción: Excavaciones y riesgos asociados a estos

	CONSORCIO PAVIMENTOS EL BAGRE NIT. 901630282	CONTRATO DE OBRA No. 029 DE 2022
	CAPACITACIONES SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	VERSIÓN: 1

Responsable: Líder SST		Aprobación: Gerente General	
FECHA	21 - Junio - 2023	LUGAR Tayco	404
CAPACITACIÓN N°		CARGO Líder SST	
RESPONSABLE	Nadis Marcela Ortega		
TEMA CAPACITACIÓN	Riesgo Biomecanico		
ASPECTOS TRATADOS	- Sobre esfuerzo - levantamiento de carga - Posturas Prolongadas		
OBSERVACIONES	- Se realiza charla SST antes de iniciar actividades con una duración de 10 minutos		

LISTADO PERSONAL

NO.	NOMBRE	CARGO	FIRMA
77081186	DISNEY YESID	AYUDANTE	Disney
1040498234	CARLOS CARDOZO	OFICIAL	carlos cardozo
1.140.879.240	Javier Vergara	Ayudante Est.	Javier Vergara
8203795	Duiro Arrieta	oficial	Duiro A.
1063737448	Marlon pabla	ayudante	
1001741616	Juan Carlos Suarez	Ayudante	
1004394127	HELMER ENRIQUE	ayudante	HENRY
1.066.732.666	Jadir Cuadro Tass	oficial	Jadir
8202791	Daniel Solano		Daniel
1.040493673	Moises Fuentes Cabrera	Aux. contruccion	Moises fuentes
1.040.497.100	luis mario ESPAÑOL DIAZ	ayudante	Luis mario
1077256939	elvis Jose Polo	ayudate	elvis
1010119511	william martinez	ayudante	
1.042.032.932	Edgar montero	ayudante	Edgar
73 679 208	Eduardo Perdomo	Ayudante	Eduardo P.
1041026602	mateo Ballestero	ayudante	mateo B.
	Jhonatan David perez	Cadenero	Jhonatan
1010498389	YEFERSON DORIGES	CADENERO	YEFERSON

	CONSORCIO PAVIMENTOS EL BAGRE NIT. 901630282	CONTRATO DE OBRA No. 029 DE 2022
	CAPACITACIONES SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	VERSIÓN: 1

Responsable: Lider SST		Aprobación: Gerente General	
FECHA	22 - Junio - 2023	LUGAR	EJE 4
CAPACITACIÓN N°		CARGO	Lider SST
RESPONSABLE	Hadis Maricta Ortega		
TEMA CAPACITACIÓN	Riesgo Biomecanico		
ASPECTOS TRATADOS	-Sobre esfuerzo - levantamiento de carga - Posturas prolongadas		
OBSERVACIONES	-Se realiza charla SST antes de iniciar actividades, con una duracion de 10 minutos		

LISTADO PERSONAL

NO.	NOMBRE	CARGO	FIRMA
92032424	Alex Navarro M	ap	alut
8377297	ANDRES	ph cgy varios	ANDRES
1000885764	Lopez Geran Juan	Auxiliar	Lopez
7214746714	Duran Gonzalez	Ayudante	Duran G.
76.700.166	William R	Ay. Topografia	
1040514626	Estefany Flores Ruiz	Aux. Topogra	Estefany U.
78590812	milton marzola	maestro	Marzola
75.077.674	Jairo Herrera V	Topografo	
1090 992 917	Jose Antonio medina	oficios varios	Jose M.
6797078	ALVARO REQUENA	oficios VARIO	ALVARO Req
6352659	Bancamo Jose	Ayudante	Jose Bencamo
78709095	Jaider Gomez	oficios Varios	Jaider Gomez
8019267	Luis Ulas quiroz	Ayudante	Luis Ulas quiroz
1077872690	Jairo Hernandez	Ayudante	Jairo H
78035578	Fernan Plasola	Maestro	Fernan P.
1.019.141.877	Miguel Angel Nieto	Ayudante	Miguel Angel


	REGISTRO FOTOGRÁFICO				VERSIÓN	1		
					PAGINA	1	DE	1
		11 (Día)	5 (Mes)	2022 (Año)	HASTA	10 (Día)	7 (Mes)	2023 (Año)

1. DATOS GENERALES

CONTRATISTA	CONSORCIO PAVIMENTOS EL BAGRE	SUPERVISOR DEL CONTRATO	DOIVER ANTONIO NISPERUZA LOPEZ
INTERVENTORÍA	CONSORCIO INTERPLACAS EL BAGRE 2022		
NOMBRE DEL PROYECTO	PROYECTO DE MEJORAMIENTO VIAL, ESPACIO PUBLICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA AVENIDA LA JUVENTUD Y TRAMOS ADYACENTES Y PRIORITARIOS DEL SECTOR URBANO EN EL MUNICIPIO EL BAGRE ANTIOQUIA.		



Descripción: Capacitación riesgo biomecánico - eje 4



Descripción: Capacitación riesgo biomecánico - eje 4



Descripción: Capacitación riesgo biomecánico - zayco eje 404



Descripción: Capacitación riesgo biomecánico - zayco 404

	CONSORCIO PAVIMENTOS EL BAGRE NIT. 901630282	CONTRATO DE OBRA No. 029 DE 2022
	CAPACITACIONES SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	VERSIÓN: 1

Responsable: Lider SST		Aprobación: Gerente General	
FECHA	23-Junio-2023	LUGAR	Medrano ca - 404
CAPACITACIÓN N°		CARGO	Lider SST
RESPONSABLE	Yadis Flaceta Ortega		
TEMA CAPACITACIÓN	Prevencion en caidas al mismo o diferente nivel		
ASPECTOS TRATADOS	- Orden y aseo - Delimitacion y señalizacion en zanjas - Foco en la tarea		
OBSERVACIONES	- Se realiza charla SST antes de iniciar actividades con una duracion de 15 minutos.		

LISTADO PERSONAL

NO.	NOMBRE	CARGO	FIRMA
1003084444	Luis andres	Ayudante	Luis andres
77081180	Disney Carpio	Ayudante	Disney
1040493673	Moises Fuentes Cabrera	AX. Contratista	Moises fuentes
1040497089	YOIFRUN PEREZ	Ayudante	YOIFRUN.
1007394127	HEENEY ENRIQUEZ	Ayudante	HEENEY
1001141616	Juan Suarez	Ayudante	[illegible]
1072256939	elvis Polo Florez	AYUDANTE	elvis
1040498234	[illegible]	oficial	Carlos Cardoza
[illegible]	[illegible]	ayudante	[illegible]
1040497100	Luis mario Español	oficios varios	Luis mario
1.066.733.666	Jader Guayca Tapias	oficial	Jader
1007536168	Nebio Contreras	señalizacion	Nebio
1007338937	Luis [illegible]	Ayudante	Luis [illegible]
1047086602	Mateo Ballesteros	ayudante	Mateo B.
1040495511	[illegible]	operador	[illegible]
1.140.827.240	Javier Vergara	Ayudante Ent.	Javier Vergara
70512353	Jorge Morales	Oficial	[illegible]
75679209	Eduardo Redondo	Maestro	Eduardo R
18.032.937	Edwin Escorcia	oficial	Edwi

	CONSORCIO PAVIMENTOS EL BAGRE NIT. 901630282	CONTRATO DE OBRA No. 029 DE 2022
	CAPACITACIONES SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	VERSIÓN: 1

Responsable: Líder SST		Aprobación: Gerente General	
FECHA	29-06-2023	LUGAR	EIE 3
CAPACITACIÓN N°		CARGO	Líder SST
RESPONSABLE	Yadis Morelo Ortega		
TEMA CAPACITACIÓN	Prevencion en caidas al mismo o diferente nivel.		
ASPECTOS TRATADOS	-Orden y aseo -Delimitacion y señalizacion en zanjas. -Monte en la tarea.		
OBSERVACIONES	Se realiza charla SST antes de iniciar actividades, con una duracion de 15 minutos		

LISTADO PERSONAL

NO.	NOMBRE	CARGO	FIRMA
No 22690	Jairo Hernandez	Ayunte	Jairo H
6357269	José Bencomo	Ayudante	José Bencomo
8.049.254	Luis Ulas Rojas	Ayudante	Luis
1.019.141.877	Miguel Angel Mesa	Ayudante	Miguel Angel
3.918.295	Mario Vergara Canale	ayudante	no sabe firmar.
18035578	Fernan Zabala	Maestro	Fernan Z.
78.708695	Sadid Gomez	Ayudante.	Sadid Gómez
6797078	ALVARO REQUENA	AYUDANTE	ALVARO REQUENA
1.040.192.040	Juan David Marmol	ayudante	Juan David Marmol
78590812	Marzola Milton	Maestro	Marzola
1.045.511.811	Jan Carlos Ospino	Mae Mpl	marmol
1.045.885.764	Jean Lopez Cruz	Actividad	Jean Lopez
12.494.714	Duvan Salcedo Hernandez	Ayudante	Duvan S.H.
	Willian R	Ayudante	
1.040.492.417	Jose Antonio Mesa	Ayudante	Jose Antonio

	REGISTRO FOTOGRÁFICO				VERSIÓN	1		
					PAGINA	1	DE	1
		11 (Día)	5 (Mes)	2022 (Año)	HASTA	10 (Día)	7 (Mes)	2023 (Año)

1. DATOS GENERALES

CONTRATISTA	CONSORCIO PAVIMENTOS EL BAGRE	SUPERVISOR DEL CONTRATO	DOIVER ANTONIO NISPERUZA LOPEZ
INTERVENTORÍA	CONSORCIO INTERPLACAS EL BAGRE 2022		
NOMBRE DEL PROYECTO	PROYECTO DE MEJORAMIENTO VIAL, ESPACIO PUBLICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA AVENIDA LA JUVENTUD Y TRAMOS ADYACENTES Y PRIORITARIOS DEL SECTOR URBANO EN EL MUNICIPIO EL BAGRE ANTIOQUIA.		



Descripción: Prevención en caídas al mismo o diferente nivel - medicauca eje 404



Descripción: Prevención en caídas al mismo o diferente nivel - medicauca eje 404



Descripción: Prevención en caídas al mismo o diferente nivel - eje 3



Descripción: Prevención en caídas al mismo o diferente nivel - eje 3

	CONSORCIO PAVIMENTOS EL BAGRE NIT. 901630282	CONTRATO DE OBRA No. 029 DE 2022
	CAPACITACIONES SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	VERSIÓN: 1

Responsable: Lider SST		Aprobación: Gerente General	
FECHA	30-06-2023	LUGAR	Medicauca
CAPACITACIÓN N°		CARGO	Lider SST
RESPONSABLE	Yadis Varela Ortega		
TEMA CAPACITACIÓN	Prevención en Material particulado		
ASPECTOS TRATADOS	-Uso apropiado de Protección respiratoria		
OBSERVACIONES	se realiza charla SST antes de iniciar actividades, con una duración de 10 minutos		

LISTADO PERSONAL

NO.	NOMBRE	CARGO	FIRMA
Daniel	Daniel Solano	Ayudante	Daniel
1007338937	Luis Albeiro Talaigua	ayudante	Luis Talaigua
11.032952	Edwin Martinez	ayudante	Edwin
27081186	Disney Carpio	ayudante	Disney
8203795	Dairo Arrieta	oficial	Dairo A.
1002192511	William Martinez	oficio	
70542353	Jorge Moreno	Oficial	
1007536168	Nebis Contreras Pastrana	señalizacion	Nebis
15619208	Oscar Romero	ayudante	

	REGISTRO FOTOGRÁFICO				VERSIÓN	1		
					PAGINA	1	DE	1
		11 (Día)	5 (Mes)	2022 (Año)	**HASTA**	10 (Día)	7 (Mes)	2023 (Año)

1. DATOS GENERALES

CONTRATISTA	CONSORCIO PAVIMENTOS EL BAGRE	**SUPERVISOR DEL CONTRATO**	DOIVER ANTONIO NISPERUZA LOPEZ
INTERVENTORÍA	CONSORCIO INTERPLACAS EL BAGRE 2022		
NOMBRE DEL PROYECTO	**PROYECTO DE MEJORAMIENTO VIAL, ESPACIO PUBLICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA AVENIDA LA JUVENTUD Y TRAMOS ADYACENTES Y PRIORITARIOS DEL SECTOR URBANO EN EL MUNICIPIO EL BAGRE ANTIOQUIA.**		





Descripción: Capacitación prevención en material particulado - medicauca eje 404

	CONSORCIO PAVIMENTOS EL BAGRE NIT. 901630282	CONTRATO DE OBRA No. 029 DE 2022
	CAPACITACIONES SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	VERSIÓN: 1

Responsable: Líder SST		Aprobación: Gerente General	
FECHA	8-Julio-2023	LUGAR	Ute
CAPACITACIÓN N°		CARGO	Lida SST.
RESPONSABLE	Yadis Maricela Ortega		
TEMA CAPACITACIÓN	Cuidado del Medio ambiente		
ASPECTOS TRATADOS	-Separacion de residuos -orden y aseo -cuidado del agua, energia		
OBSERVACIONES	se realiza charla SST con el personal antes de iniciar actividades, con una duracion de 10 min.		

LISTADO PERSONAL

NO.	NOMBRE	CARGO	FIRMA
11-032952	Edwin Martinez	ayudante	Edwin
8202791	Daniel Solano		Daniel
1007338937	Luis Albeiro Valoyes	ayudante	Luis Valoyes
8203795	Dairo Arrieta	oficial	Dairo A.
1040497064	Yoifran Ferni Herrera	ayudante	Yoifran
1063737498	[illegible]	ayudante	[illegible]
1047086602	Mateo Ballestero.	ayudante	Mateo.
1003308444	Luis Andres	ayudante	Mass
1040490032	José david	Ayudante	Jose.
1007394129	HENRY JARAMILLO	Ayudante	HENRY
1140827240	Javier Vergara	Ayudante Ent	Javier Vergara.
4607 824 186	Jesus Romero	Ayudante	Jesus R.
1072256939	elvis Jose	ayudante	elvis
1011095911	wilian martinez	ayudante	[illegible]
1007536168	Nelvis Ithana Contreras	señalizacion	Nelvis Contreras
7054353	Jorge Marquez	oficial	Jorge Marquez
75.679.708	Eliecer Ramos	Mecanico	Eliecer R.

	REGISTRO FOTOGRÁFICO				VERSIÓN	1		
					PAGINA	1	DE	1
		11	5	2022	**HASTA**	10	7	2023
		(Dia)	(Mes)	(Año)		(Dia)	(Mes)	(Año)

1. DATOS GENERALES

CONTRATISTA	CONSORCIO PAVIMENTOS EL BAGRE	**SUPERVISOR DEL CONTRATO**	DOIVER ANTONIO NISPERUZA LOPEZ
INTERVENTORÍA	CONSORCIO INTERPLACAS EL BAGRE 2022		
NOMBRE DEL PROYECTO	**PROYECTO DE MEJORAMIENTO VIAL, ESPACIO PUBLICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA AVENIDA LA JUVENTUD Y TRAMOS ADYACENTES Y PRIORITARIOS DEL SECTOR URBANO EN EL MUNICIPIO EL BAGRE ANTIOQUIA.**		



Descripción: Capacitaciones cuidado del medioambiente - eje 3

CONSORCIO PAVIMENTOS
EL BAGRE

ANEXO 3. ACTA DE ENTREGA ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

consorciopavimentoselbagre@gmail.com

ACTA DE ENTREGA ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

Con el animo de proteger su salud,le estamos entregando las herramientas y/o equipos requeridos para realizar su actividad que acontinuación relacionamos, los cuales debe utilizar simpre que este cumpliendo con su labor. En caso de deterioro o perdida, informar a su jefe inmediato para que le sea entregado uno nuevo.

Nº	NOMBRES	Nº DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	FECHA	CANTIDAD DE EPP ENTREGADOS (Diligencie en cada casilla el número de elementos entregados al trabajador, si la actividad no lo requiere coloque N/A)											FIRMA DEL TRABAJADOR
				CASCO DE SEGURIDAD	GAFAS DE SEGURIDAD	TAPABOCAS	BOTAS DE SEGURIDAD	PROTECCION AUDITIVAS	BUZOS	BOTAS DE CAUCHO	GUANTES	Otro EPP- Cantidad recibida	¿CUAL?		
1	Mateo Ballestero	641.086.602	07-06-23					X							· Mateo Ballestero.
2	Dairo Arrieta	8.203.795	07-06-23			X						X	Tapaboca		· Dairo Arrieta
3	Javier Candia	1063.275.197	07-06-23		X			X				(2)			· Javier Candia.
4	Milton Mario Manzola	78.590.812	07-06-23									X	Botas de caucho		· Manzola
5	Yaisuris Blanco	44.120.400	08-06-23									X	chaleco reflectivo		· Yaisuris B. Q
6	Sebastian Lopez	1000.885.764	08-06-23		X	X					X				· Lopez Juan
7	Jose Daniel Solano	1040 492 890	08-06-23								X				· Jose Solano
8	Miguel Angel Mesco	1049 141 877	08-06-23									X	Bota de caucho		· Miguel Angel Mesco
9	Robinson Roqueme	1040 516 667	08-06-23								X				· Robinson R.
10	Jose Bracamonte		08-06-23								X				· Jose Bracamonte
11	Carlos Gil	1040.493069	08-06-23								X				· Carlos Antonio Gil
12	Alvaro Requena	6799078	08-06-23								X				· ALVARO REQUENA
13	Carolina Quintero	1017 262 885	08-06-23		X						X	X	chaleco reflectivo		Carolina Quintero Hdz
14	Yesenia Flores	1040.562.647	08-06-23									X	casco reflectivo		· Yesenia Flores.
15	Luis Alberto Tabaya	1007338.939	08-06-23					X							· luis tabaya

ACTA DE COMPROMISO

EL trabajadoe recibe los elementos personal previo a la induccion de uso adecuado y cuidado de los mismos, es responsabilidad del trabajador:

1. Utilizar y cuidar correctamente los equipos y elementos de proteccion persoanl.
2. Colocar los equipos y elementos de proteccion personal despues de su utilizacion en el lugar indicadopara ello.
3. Informar al responsable de seguridad indistrial cualquier defecto, anomalia o daño apreciado en los equipos y elementos de proteccion personal utilizados con el fin de hacer el cambio, para lo cual debe devolver los deteriorados.

Para constancia de ello se firma el documento.

Firma y datos del Coordinador de SST del Centro de Trabajo

Paula Marcela Ortega

1040492314

ACTA DE ENTREGA ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

Con el animo de proteger su salud,le estamos entregando las herramientas y/o equipos requeridos para realizar su actividad que acontinuación relacionamos, los cuales debe utilizar simpre que este cumpliendo con su labor. En caso de deterioro o perdida, informar a su jefe inmediato para que le sea entregado uno nuevo.

Nº	NOMBRES	Nº DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	FECHA	CANTIDAD DE EPP ENTREGADOS Diligencie en cada casilla el número de elementos entregados al trabajador, si la actividad no lo requiere coloque N/A											FIRMA DEL TRABAJADOR
				CASCO DE SEGURIDAD	GAFAS DE SEGURIDAD	TAPABOCAS	BOTAS DE SEGURIDAD	PROTECCION AUDITIVAS	BUZOS	BOTAS DE CAUCHO	GUANTES	Otro EPP- Cantidad recibida	¿CUAL?	
1	Yoiffan Parra	1040.497.064	08-06-23								X			Yoiffan Parra
2	Anderson Suarez	1040.497.259	08-06-23								X			Anderson Suarez
3	Elias Contreras	1007.533.682	09-06-23								X			Elias
4	Luis Mario Espanol	1040.497.100	09-06-23								X			Luis Mario Espanol
5	Alexander piña	1007.515.867	09-06-23								X			Alexander piña
6	Jairo Hernandez	10 772.690	09-06-23								X			Jairo H
7	Nevis Contreras	1007536168	08-06-23									X	Diadema reflectiva	Nevis Contreras
8	Carolina Quintero	1017.262.885	14-06-23					X						Carolina Quintero Hdz
9	Disney Carpio	77081.186	14-06-23		X			X						Disney
10	Jose Bencomo		14-06-23					X						Jose L. Bencomo
11	Andres Montes	8373297	14-06-23								X			ANDRES
12	William Barrios		14-06-23								X			William
13	Jader Gomez	78.708.095	14-06-23					X						Jader Gomez
14	Camila Ramos	1007444743	08-06-23									X	Diadema reflectivo	Camila Ramos
15														

ACTA DE COMPROMISO

EL trabajadoe recibe los elementos personal previo a la induccion de uso adecuado y cuidado de los mismos, es responsabilidad del trabajador:

1. Utilizar y cuidar correctamente los equipos y elementos de proteccion persoanl.
2. Colocar los equipos y elementos de proteccion personal despues de su utilizacion en el lugar indicadopara ello.
3. Informar al responsable de seguridad indistrial cualquier defecto, anomalia o daño apreciado en los equipos y elementos de proteccion personal utilizados con el fin de hacer el cambio, para lo cual debe devolver los deteriorados.

Para constancia de ello se firma el documento.

Maria Marcela Ortega

Firma y datos del Coordinador de SST del Centro de Trabajo

Cel 3104790314

ACTA DE ENTREGA ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

Con el animo de proteger su salud,le estamos entregando las herramientas y/o equipos requeridos para realizar su actividad que acontinuación relacionamos, los cuales debe utilizar simpre que este cumpliendo con su labor. En caso de deterioro o perdida, informar a su jefe inmediato para que le sea entregado uno nuevo.

N°	NOMBRES	N° DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	FECHA	CANTIDAD DE EPP ENTREGADOS Diligencie en cada casilla el número de elementos entregados al trabajador, si la actividad no lo requiere coloque N/A										FIRMA DEL TRABAJADOR
				CASCO DE SEGURIDAD	GAFAS DE SEGURIDAD	TAPABOCAS	BOTAS DE SEGURIDAD	PROTECCION AUDITIVAS	BUZOS	BOTAS DE CAUCHO	GUANTES	Otro EPP- Cantidad recibida	¿CUAL?	
1	Wilman Barrera	8.362.161	16-06-23			X						X	Guantes caucho	Wilman Barrera
2	Elvis Polo	1072.256.938	16-06-23			X	.					X	Guantes caucho	Elvis Polo Florez
3	Marlon Polo Tovar	1063.137.448	22-06-23	X							X			
4	Luis Andres Mass	1003.308.444	22-06-23	X	X			X			X			Luis Mass
5	Javier Vergara	1140.827.210	22-06-23								X			Javier Vergara
6	Luis Talaigua	1007.338.937	22-06-23		X						X	X	Guantes caucho	Luis Talaigua
7	Dairo Arrieta	8.203.795	22-06-23								X			Dairo Arrieta
8	Jonathan Perez	1	22-06-23		X						X			Jonathan David
9	Jorge Marquez	70.542.353	23-06-23		X						X			Jorge Marquez
10	William Martinez	1040.495.511	23-06-23		X		X				X			William Martinez
11	Yoifran Parra	1640.497.064	23-06-23	X	X						X			Yoifran Parra
12	Disney Carpio	77081186	23-06-23	X			X				X			Disney
13	Herney Jaramillo	1007.394.127	23-06-23	X	X		X				X			Herney
14	Luis Manosalva	1040.497.100	23-06-23					X			X			Luis Mass
15	Elvis polo florez	1072.256.909	23-06-23	X			X				X			Elvis Polo Florez

ACTA DE COMPROMISO

EL trabajadoe recibe los elementos personal previo a la induccion de uso adecuado y cuidado de los mismos, es responsabilidad del trabajador:

1. Utilizar y cuidar correctamente los equipos y elementos de proteccion persoanl.
2. Colocar los equipos y elementos de proteccion personal despues de su utilizacion en el lugar indicadopara ello.
3. Informar al responsable de seguridad indistrial cualquier defecto, anomalia o daño apreciado en los equipos y elementos de proteccion personal utilizados con el fin de hacer el cambio, para lo cual debe devolver los deteriorados.

Para constancia de ello se firma el docuemento.

Firma y datos del Coordinador de SST del Centro de Trabajo

1040404917

ACTA DE ENTREGA ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

Con el animo de proteger su salud,le estamos entregando las herramientas y/o equipos requeridos para realizar su actividad que acontinuación relacionamos, los cuales debe utilizar simpre que este cumpliendo con su labor. En caso de deterioro o perdida, informar a su jefe inmediato para que le sea entregado uno nuevo.

Nº	NOMBRES	Nº DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	FECHA	CANTIDAD DE EPP ENTREGADOS Diligencie en cada casilla el número de elementos entregados al trabajador, si la actividad no lo requiere coloque N/A											FIRMA DEL TRABAJADOR
				CASCO DE SEGURIDAD	GAFAS DE SEGURIDAD	TAPABOCAS	BOTAS DE SEGURIDAD	PROTECCION AUDITIVAS	BUZOS	BOTAS DE CAUCHO	GUANTES	Otro EPP- Cantidad recibida	¿CUAL?		
1	Luis Velasquez	8049257	23-06-23	X	X						X				Luis Velas quez
2	Jose Medina	1040.492.417	23-06-23	X							X				Jose Antonio
3	Duvan Gonzalez	1214746714	23-06-23	X	X						X				Duvan Gonzalez
4	Francisco toro	3673866	23-06-23								X				F
5	Jhon pallares	1007634818	23-06-23				X				X				
6	Ramiro Vergara	3918295	24-06-23	X											no sabe firmar
7	Alvaro Pequeña	6797078	24-06-23	X							X				ALVARO REQUENA
8	Elias Contreras	1007.533.682	24-06-23								X				Elias
9	Ramiro Contreras	1040.516.282	24-06-23								X				
10	Daniel Solano	8202.791	24-06-23				X				X				Daniel Solano
11	Jose David Alvarado	1001741248	26-06-23								X				Jose David
12	Jesus Tafe	3693657	26-06-23							X					Jesus A Tafe A.
13	Elias Contreras	1007.533.682	27-06-23								X				Elias
14	Sebastian Lopez	1000885764	27-06-23								X				Sebastian Juan
15	Elicer Vergara	98.476.379	27-06-23							X	X				Elicer Vergara

ACTA DE COMPROMISO

El. trabajadoe recibe los elementos personal previo a la induccion de uso adecuado y cuidado de los mismos, es responsabilidad del trabajador:

1. Utilizar y cuidar correctamente los equipos y elementos de proteccion personal.
2. Colocar los equipos y elementos de proteccion personal despues de su utilizacion en el lugar indicadopara ello.
3 Informar al responsable de seguridad indistrial cualquier defecto, anomalia o daño apreciado en los equipos y elementos de proteccion personal utilizados con el fin de hacer el cambio, para lo cual debe devolver los deteriorados.

Para constancia de ello se firma el documemento.

Carlos Marcelo Ortega
1040490317

Firma y datos del Coordinador de SST del Centro de Trabajo

ACTA DE ENTREGA ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

Con el animo de proteger su salud,le estamos entregando las herramientas y/o equipos requeridos para realizar su actividad que acontinuación relacionamos, los cuales debe utilizar simpre que este cumpliendo con su labor. En caso de deterioro o perdida, informar a su jefe inmediato para que le sea entregado uno nuevo.

Nº	NOMBRES	Nº DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	FECHA	CANTIDAD DE EPP ENTREGADOS Diligencie en cada casilla el número de elementos entregados al trabajador, si la actividad no lo requiere coloque N/A										FIRMA DEL TRABAJADOR
				CASCO DE SEGURIDAD	GAFAS DE SEGURIDAD	TAPABOCAS	BOTAS DE SEGURIDAD	PROTECCION AUDITIVAS	BUZOS	BOTAS DE CAUCHO	GUANTES	Otro EPP- Cantidad recibida	¿CUAL?	
1	Dairo Arrieta	8.203.795	28-06-23				X					1	Guante de caucho	Dairo Arrieta
2	Edwin Martinez	11.032.952	28-06-23			2		X					Guantes de caucho	Edwin martinez
3	William Martinez	1040.495.511	28-06-23			2				X				William Martinez
4	daniel Solano	8202.791	28-06-23			2								Daniel solano
5	Jorge Marquez	7054.2.353	28-06-23			2								Jorge Marquez
6	Milton Mario Narzola	78590812	28.06.23				X							Narzola
7	Duvan Gonzalez	1214.746.714	28-06-23				X							Duvan Gonzalez
8	Disney Carpio	77.081.186	28-06-23							X				Disney
9	Juan David Marmol	1040.491.440	28-06-23		X	1					X			Juan David Marmol
10	Jorge Luis Osorio	1040.511.812	29-06-23								X			Jorge Luis Soto Marcelo
11	Yader Cuadra	1066.733.666	29-06-23								X			Yadel Cuadra
12	Jose David Alvarado	1001-1411248	29.06.23								X			Jose David
13	Jorge luis osorio	1040.511.812	30-06-23								X			Jorge Luis
14	Ramiro Contreras	1040.516.282	30-06-23								X			Ramiro
15	Stiven Jimenez	1063.652427	30.06-23		X									STIVEN JIMENEZ

ACTA DE COMPROMISO

EL trabajadoe recibe los elementos personal previo a la induccion de uso adecuado y cuidado de los mismos, es responsabilidad del trabajador:

1. Utilizar y cuidar correctamente los equipos y elementos de proteccion personal.
2. Colocar los equipos y elementos de proteccion personal despues de su utilizacion en el lugar indicadopara ello.
3 Informar al responsable de seguridad indistrial cualquier defecto, anomalia o daño apreciado en los equipos y elementos de proteccion personal utilizados con el fin de hacer el cambio, para lo cual debe devolver los deteriorados.

Para constancia de ello se firma el documento.

Cindy Marcela Ortega

Firma y datos del Coordinador de SST del Centro de Trabajo

1040440317

ACTA DE ENTREGA ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

Con el animo de proteger su salud,le estamos entregando las herramientas y/o equipos requeridos para realizar su actividad que acontinuación relacionamos, los cuales debe utilizar siempre que este cumpliendo con su labor. En caso de deterioro o perdida, informar a su jefe inmediato para que le sea entregado uno nuevo.

Nº	NOMBRES	Nº DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	FECHA	CANTIDAD DE EPP ENTREGADOS Diligencie en cada casilla el número de elementos entregados al trabajador, si la actividad no lo requiere coloque N/A										FIRMA DEL TRABAJADOR
				CASCO DE SEGURIDAD	GAFAS DE SEGURIDAD	TAPABOCAS	BOTAS DE SEGURIDAD	PROTECCION AUDITIVAS	BUZOS	BOTAS DE CAUCHO	GUANTES	Otro EPP- Cantidad recibida	¿CUAL?	
1	Jair Antonio Miranda	1040514601	01-Julio-23								X			· JAIR MIRANDA
2	Jesus David Romero	1007.824.186	01-07-23								X			· Jesus Romero
3	Dairo Arrieta	8203795	01-07-23									1	Guante, casco extra largo	- Dairo Arrieta
4	Jorge Marquez	70.542.353	01-07-23									X	Botas, casco extra largo	- Jorge Marquez
5	Juan David Marmol	1040.491.440	01-07-23				X							-
6	Eliecer Medina	9.137.185	05-07-23	X	X						X			Eliecer Medina
7	Jose Medina	1040.492.417	05-07-23								X			· Jose Antonio
8	Stiven Jimenez	1063.652.427	05.07-23	X										· STIVEN Jimenez
9	Alvaro Requena	6797.078	05-07-23								X			ALVARO. REQUENA
10	Fernan Zabala	78.035.578	05-07-23								X			Fernan Zabala
11	Ramiro Veigara	3918.295	05-07-23		X								Gafa y tapaboca	no sabe firmar.
12	Harlon Marcelo Penado	1816023759	05-07-23		X						X			· Harlon Marcelo Penado
13	Luis Manuel Urango	98.475.173	05-07-23				X							· Luis M Urango
14	Luis Velasquez	8099257	07-07-23								X			· Luis Velasquez
15	Duvan Gonzalez	1219746714	07-07-23								X			· Duvan Gonzalez

ACTA DE COMPROMISO

EL trabajadoe recibe los elementos personal previo a la induccion de uso adecuado y cuidado de los mismos, es responsabilidad del trabajador:

1. Utilizar y cuidar correctamente los equipos y elementos de proteccion persoanl.
2. Colocar los equipos y elementos de proteccion personal despues de su utilizacion en el lugar indicadopara ello.
3. Informar al responsable de seguridad indistrial cualquier defecto, anomalia o daño apreciado en los equipos y elementos de proteccion personal utilizados con el fin de hacer el cambio, para lo cual debe devolver los deteriorados.

Para constancia de ello se firma el documento.

Firma y datos del Coordinador de SST del Centro de Trabajo.

Jadis Maria Ortega

1040490318

310

ANEXO 4. INSPECCION PREOPERACIONALES

consorciopavimentoselbaqre@gmail.com

CONSORCIO PAVIMENTOS EL BAGRE

PREOPERACIONALES VEHÍCULOS LIVIANOS CARGA

PLACA: RHL721 | MODELO: 2011 | MARCA: Mazda | TIPO DE VEHICULO: Camioneta

No. INTERNO: N12 | CAPACIDAD: 1 T. | PERIODO EVALUADO: Desde el 26 AL 04-Julio-2023

*LICENCIA DE CONDUCCION: NUMERO 1001740719 | VENCE 2030

*MANEJO DEFENSIVO:

RADICADO PESV: | *LICENCIA DE TRANSITO: ✓ | *REVISION TECNICO-MECANICA: ✓ | *SOAT: ✓

CONTRATO N°: 29 DE 2022

OBJETO DE CONTRATO: REPOSICIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y REPOSICIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LOS BARRIOS BIJAO, METRÓPOLIS, CASA ROJA, CORNALIZA, LA VICTORIA, LAS DELICIAS, LA VEGA Y CASA LOMA EN EL EJE No 1 EN LA CR 48 ENTRE DG 58 Y TV 45, TV 45 ENTRE CR 46 Y CL 63, CR 45 ENTRE CL 63 Y CL 64A, CR 45 ENTRE DG 58 Y CR 46. EJE No. 2 EN LA DG 58 ENTRE CR 46 Y CR 45, CR 45 ENTRE CL 58 Y CL 56. EJE No. 3 EN LA CR 48 ENTRE CR 46 CLL 57C. EJE No.301 EN LA CL 57a ENTRE CR 48 Y CR 46a. EJE No.4 EN LA CR 48 ENTRE CL 57C Y CL 55. EJE No. 401 EN LA CL 49B ENTRE CR-48 Y CR 50, CL 50 ENTRE CR 48 Y CR 50, CR 50 ENTRE CL 50 Y 49B, CR 48a ENTRE 50 Y 49. EJE No.403 EN LA CL 50 ENTRE CR 48 Y CR 46D. EJE No.404 EN LA CR 46D ENTRE CL 50 Y CL 51. EJE No.405 EN LA CL 51 ENTRE CR 48 Y CR 46D. EJE No.5 EN LA CR 48 ENTRE CL 55 Y CL 49. EJE No. 6 CL 49 BIS ENTRE CR 48 Y CR 49a. EJE No.501 CR 46 ENTRE CL 51 Y EL AEROPUERTO. EN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.

SISTEMA DEL VEHICULO	ITEM DE REVISION	N/A	LUNES		MARTES		MIERC.		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
			BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL
ELECTRICO / TABLERO DE CONTROL	Funcionamiento y especio de la batería, bornes y cables		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Indicador de temperatura		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Indicador de aceite		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Indicador de batería		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Indicador de combustible		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Indicador de velocidad (velocímetro)/Horometro		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	*Indicador de presión de aire		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Conexiones eléctricas		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Fusibles		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
LUCES / SEÑALES	* Exteriores (Altas y bajas)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Direccionales delanteras		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Direccionales traseras		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Traseras de trabajo (reflector)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	De estacionamiento		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	De Stop y reversa		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	*Baliza		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
HIDRAULICO	*Nivel de aceite del motor (verificar ausencia de fugas)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	*Nivel de aceite hidráulico de la dirección (verificar ausencia de fugas)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	*Nivel del líquido de frenos (verificar ausencia de fugas)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	*Nivel del líquido de refrigerante (verificar ausencia de fugas)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	*Nivel del líquido de embrague (verificar ausencia de fugas)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	*Mangueras, tubos , conexiones y racores		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
GENERAL	Espejo central convexo		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Espejos laterales		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Alarma de retroceso		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Pito		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Freno de servicio		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Freno de emergencia		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Cinturones de seguridad		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Vidrio frontal / Limpia brisas		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	*Kit de control de emergencias ambientales		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Barra antivuelco		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Asientos y tapicería		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Sistema de carpado		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Grapes y anclaje de chasis		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Cadena del cardam		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Alusas y seguros de las puertas		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Llantas: Profundidad de labrado (mínimo 3 mm) - Sin cortaduras profundas y sin abultamientos		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Presión de aire de las llantas		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Llanta de repuesto (CAUBRADA)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
MECÁNICO	* Caja de cambios/Transmisión		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Suspensión (muelles, amortiguadores)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Dirección		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Tanque de combustible (Abrazaderas, soporte)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado Radiador		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado y tensión de las correas		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado de pedales (embrague, acelerador y freno)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado de filtro de aire		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado de filtro de combustible		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Ausencia de ruidos extraños en el motor		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	*Motor sin grietas		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Humo de escape		✓		✓		✓		✓		✓		✓			

CONSORCIO PAVIMENTOS EL BAGRE

PREOPERACIONALES VEHÍCULOS LIVIANOS CARGA

EQUIPO DE CARRETERA																
*Gato con capacidad de elevar el vehiculo		✓	✓	✓	✓	✓	✓									
*Boliquin		✓	✓	✓	✓	✓	✓									
*cruceta		✓	✓	✓	✓	✓	✓									
*Tacos para bloquear el vehiculo		✓	✓	✓	✓	✓	✓									
*Triángulos reflectivos-Conos		✓	✓	✓	✓	✓	✓									
*Linterna		✓	✓	✓	✓	✓	✓									
*Caja de herramientas (alicate, destornilladores, llave de expansión y llaves fijas.)		✓	✓	✓	✓	✓	✓									
*Extintor de incendios capacidad: PQS		NO	NO	NO	NO	NO	NO									

Operador	Nombre	Yaider	Yaider	Yaider	Yaider	Yaider	Yaider									
	Firma	Yaider	Yaider	Yaider	Yaider	Yaider	Yaider									
Autorización para uso de Máquina por Ing. Residente Técnico/Inspector Interventoría	Nombre															
	Firma															

DIA	KM INICIAL/HOROMETRO INICIAL	KM FINAL/HOROMETRO FINAL	KM TOTAL/HOROMETRO TOTAL DE LA JORNADA	OBSERVACIONES
LUNES				212.000 Kilometros
MARTES				
MIERCOLES				
JUEVES				
VIERNES				
SABADO				
DOMINGO				

El incumplimiento de cualquiera de los ítems (*) inhabilita el vehículo para operar.
Para el resto de los ítems que se encuentren seleccionados en la opción (mal), se deberá reportar las observaciones encontradas al Ingeniero Residente Técnico/Inspector de la Obra, para que estos le comuniquen al Ing. Mecánico de Obra o Responsable de la maquinaria-equipos y/o vehículos y éste determine las acciones a seguir de acuerdo con el programa de mantenimiento.

CONSTANCIA DE VERIFICACION Y ACEPTACION

Con el presente registro de ingreso preoperacional de Vehículos, se da constancia que el vehículo es aceptado para ingresar al Proyecto, cumple a satisfacción cada uno de los ítem evaluados.

NOTAS

TIPO: Conjunto de caracteristicas (carrocería, chasis entre otras) que definen al Vehículo.
REFERENCIA: Clasificación según la capacidad o especificaciones dadas por la Marca o Fabricante de los Vehículos.
No. INTERNO: Identificación exterior empleada por los vehículos, vinculados al Proyecto.
MODELO: Año de fabricación, importación del Vehículo.
CAPACIDAD: Capacidad estimada en No. de pasajeros o carga a ser transportada.
N/A: No aplica

(Firma)
(Nombre) Julian Angel Ramirez
Responsable de la Maquinaria y Equipos del Contratista

Vo. Bo. (Firma)
(Nombre)
Responsable de la Maquinaria y Equipos de la Interventoría

Original: Dependencia responsable del control
1era copia: interventor
2da copia: contratista

Observaciones: Durante la inspección se pudo evidenciar la falta del extintor

CONSORCIO PAVIMENTOS EL BAGRE

PREOPERACIONALES VEHÍCULOS LIMANOS CARGA

PLACA RHL721 MODELO 2011 MARCA Mazda TIPO DE VEHICULO Camioneta

No. INTERNO N1A CAPACIDAD 1T PERIODO EVALUADO Desde el 5 AL 10-Junio-23

RADICADO PESV _____ *LICENCIA DE TRANSITO ✓

	NUMERO	VENCE
*LICENCIA DE CONDUCCION	1001740719	2030
*MANEJO DEFENSIVO		
*REVISION TECNICO-MECANICA	✓	
*SOAT	✓	

CONTRATO N° 29 DE 2022

OBJETO DE CONTRATO: REPOSICIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y REPOSICIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LOS BARRIOS BIJAO, METRÓPOLIS, CASA ROJA, CORNALIZA, LA VICTORIA, LAS DELICIAS, LA VEGA Y CASA LOMA EN EL EJE No 1 EN LA CR 46 ENTRE DG 58 Y TV 45, TV 45 ENTRE CR 46 Y CL 63, CR 45 ENTRE CL 63 Y CL 64A, CR 45 ENTRE DG 58 Y CR 46. EJE No. 2 EN LA DG 58 ENTRE CR 46 Y CR 45, CR 45 ENTRE CL 58 Y CL 56. EJE No. 3 EN LA CR 48 ENTRE CR 46 CLL 57C. EJE No.301 EN LA CL 57a ENTRE CR 48 Y CR 46a. EJE No.4 EN LA CR 48 ENTRE CL 57C Y CL 55. EJE No. 401 EN LA CL 49B ENTRE CR 48 Y CR 50, CL 50 ENTRE CR 48 Y CR 50, CR 50 ENTRE CL 50 Y 49B, CR 48a ENTRE 50 Y 49. EJE No.403 EN LA CL 50 ENTRE CR 48 Y CR 46D. EJE No.404 EN LA CR 46D ENTRE CL 50 Y CL 51. EJE No.405 EN LA CL 51 ENTRE CR 48 Y CR 46D. EJE No.5 EN LA CR 48 ENTRE CL 55 Y CL 49. EJE No.6 CL 49 BIS ENTRE CR 48 Y CR 49a. EJE No.601 CR 46 ENTRE CL 51 Y EL AEROPUERTO, EN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.

SISTEMA DEL VEHICULO	ITEM DE REVISION	N/A	LUNES		MARTES		MIERC.		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
			BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL
ELECTRICO / TABLERO DE CONTROL	Funcionamiento y aspecto de la batería, bornes y cables		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Indicador de temperatura		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Indicador de aceite		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Indicador de batería		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Indicador de combustible		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Indicador de velocidad (velocímetro)/Horometro		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	*Indicador de presión de aire		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Conexiones eléctricas		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Fusibles		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
LUCES / SEÑALES	* Exteriores (Altas y bajas)		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Direccionales delanteras		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Direccionales traseras		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Traseras de trabajo (reflector)		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	De estacionamiento		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	De Stop y reversa		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	*Bocina		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
HIDRAULICO	*Nivel de aceite del motor (verificar ausencia de fugas)		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	*Nivel de aceite hidráulico de la dirección (verificar ausencia de fugas)		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	*Nivel del líquido de frenos (verificar ausencia de fugas)		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	*Nivel del líquido de refrigerante (verificar ausencia de fugas)		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	*Nivel del líquido de embrague (verificar ausencia de fugas)		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	*Mangueras, tubos , conexiones y racores		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
GENERAL	Espejo central convexo		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Espejos laterales		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Alarma de retroceso		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Pito		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	* Freno de servicio		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	* Freno de emergencia		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Cinturones de seguridad		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Vidrio frontal / Limpia brisas		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	*Kit de control de emergencias ambientales		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Barra antivuelco		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Asientos y tapicería		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Sistema de carpado		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Grapas y anclaje de chasis		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Cadena del cardam		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Ajustes y seguros de las puertas		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Llantas: Profundidad de labrado (mínimo 3 mm) - Sin cortaduras profundas y sin abultamientos		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Presión de aire de las llantas		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Llanta de repuesto (CALIBRADA)		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
MECÁNICO	* Caja de cambios/Transmisión		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	* Suspensión (muelles, amortiguadores)		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	* Dirección		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	* Tanque de combustible (Abrazaderas, soporte)		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado Radiador		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado y tensión de las correas		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado de pedales (embrague, acelerador y freno)		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado de filtro de aire		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado de filtro de combustible		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Ausencia de ruidos extraños en el motor		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	*Motor sin grietas		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Humo de escape		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	

3 de 4

CONSORCIO PAVIMENTOS EL BAGRE

PREOPERACIONALES VEHÍCULOS LIVIANOS CARGA

EQUIPO DE CARRETERA																		
*Gato con capacidad de elevar el vehículo	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓											
*Botiquín	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓											
*cruceta	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓											
*Tacos para bloquear el vehículo	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓											
*Triángulos reflectivos-Conos	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓											
*Linterna	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓											
*Caja de herramientas (alicate, destornilladores, llave de expansión y llaves fijas.)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓											
*Extintor de incendios capacidad: PQS	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓											
Operador — Nombre	Jaider	Jaider	Jaider	Jaider	Jaider	Jaider	Jaider											
Operador — Firma																		
Autorización para uso de Máquina por Ing. Residente Técnico/Inspector Interventoría — Nombre																		
Autorización para uso de Máquina por Ing. Residente Técnico/Inspector Interventoría — Firma																		

DIA	KM INICIAL/HOROMETRO INICIAL	KM FINAL/HOROMETRO FINAL	KM TOTAL/HOROMETRO TOTAL DE LA JORNADA	OBSERVACIONES
LUNES				211470 Kilometros
MARTES				
MIERCOLES				
JUEVES				
VIERNES				
SABADO				
DOMINGO				

El incumplimiento de cualquiera de los Items (*) inhabilita el vehículo para operar.
Para el resto de los ítems que se encuentren seleccionados en la opción (mal), se deberá reportar las observaciones encontradas al Ingeniero Residente Técnico/Inspector de la Obra, para que estos le comuniquen al Ing. Mecánico de Obra o Responsable de la maquinaria-equipos y/o vehículos y éste determine las acciones a seguir de acuerdo con el programa de mantenimiento.

CONSTANCIA DE VERIFICACION Y ACEPTACION

Con el presente registro de ingreso preoperacional de Vehículos, se da constancia que el vehículo es aceptado para ingresar al Proyecto, cumple a satisfacción cada uno de los ítem evaluadas.

NOTAS

TIPO: Conjunto de características (carrocería, placa entre otras) que definen al Vehículo.
REFERENCIA: Clasificación según la capacidad o especificaciones dadas por la Marca o Fabricante de los Vehículos.
No. INTERNO: Identificación exterior empleada por los vehículos, vinculados al Proyecto.
MODELO: Año de fabricación, importación del Vehículo.
CAPACIDAD: Capacidad estimada en No. de pasajeros o carga a ser transportada.
N/A: No aplica

(Firma) Jaider Zapata
(Nombre) Jaider Zapata Hoyos
Responsable de la Maquinaria y Equipos del Contratista

Vo. Bo. (Firma)
(Nombre)
Responsable de la Maquinaria y Equipos de la Interventoría

Original: Dependencia responsable del contrato
Tercera copia : interventor
2da copia: contratista

Observaciones: Se evidencia el extintor Vencido

32

CONSORCIO PAVIMENTOS EL BAGRE
INSPECCION PREOPERACIONAL
VIBRADOR DE CONCRETO

PAGINA: 1 DE 1

CONTRATO Nº: 29 **DE** 2022

OBJETO DE CONTRATO: REPOSICIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y REPOSICIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LOS BARRIOS BIJAO, METRÓPOLIS, CASA ROJA, CORNALIZA, LA VICTORIA, LAS DELICIAS, LA VEGA Y CASA LOMA EN EL EJE No.1 EN LA CR 46 ENTRE DG 58 Y TV 45, TV 45 ENTRE CR 46 Y CL 63, CR 45 ENTRE CL 63 Y CL 64A, CR 45 ENTRE DG 58 Y CR 46. EJE No. 2 EN LA DG 58 ENTRE CR 46 Y CR 45, CR 45 ENTRE CL 58 Y CL 56. EJE No. 3 EN LA CR 48 ENTRE CR 46 CLL 57C. EJE No.301 EN LA CL 57a ENTRE CR 48 Y CR 48a. EJE No.4 EN LA CR 48 ENTRE CL 57C Y CL 56. EJE No. 401 EN LA CL 49B ENTRE CR 48 Y CR 50, CL 50 ENTRE CR 48 Y CR 50, CR 50 ENTRE CL 50 Y 49B, CR 48a ENTRE 50 Y 49. EJE No.403 EN LA CL 50 ENTRE CR 48 Y CR 46D. EJE No.404 EN LA CR 46D ENTRE CL 50 Y CL 51. EJE No.405 EN LA CL 51 ENTRE CR 48 Y CR 46D. EJE No.5 EN LA CR 48 ENTRE CL 56 Y CL 49. EJE No. 6 CL 49 BIS ENTRE CR 46 Y CR 48a. EJE No.601 CR 46 ENTRE CL 51 Y EL AEROPUERTO, EN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.

VIB CONCRETO No. Zona rosa - P022C **MARCA:** Bosch **OPERADOR:** [signature]

PERIODO EVALUADO: desde el 12 **AL** 18-junio-2023

ITEM	CONCEPTO	LUNES		MARTES		MIERC.		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
ESTADO GENERAL	* Estado del cable de ignición (tiraflector)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Estado del interruptor de encendido	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Estado de la manguera	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Estado del cuerpo (CARCAZA)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Estado de la aguja vibrante (sin fisuras, grietas, costras)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Estado de sistema de bloqueo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Estado del motor eléctrico	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Estado del botón de seguridad	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado de la plaqueta de identificación	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
OPERADOR (AYUDANTE TECNICO)	NOMBRE	Alonso		Juan		Juan		Juan		Juan		Juan			
	FIRMA	[signature]		[signature]		[signature]		[signature]		[signature]		[signature]			
TECNOLOGO SST	NOMBRE	Jennifer		Yadira		Yadira		Yadira		Yadira		Yadira			
	FIRMA	[signature]		[signature]		[signature]		[signature]		[signature]		[signature]			

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

	CONSORCIO PAVIMENTOS EL BAGRE INSPECCION PREOPERACIONAL VIBRADOR DE CONCRETO	PAGINA: 1 DE 1

CONTRATO Nº: 29 DE 2022

OBJETO DE CONTRATO: REPOSICIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y REPOSICIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LOS BARRIOS BIJAO, METRÓPOLIS, CASA ROJA, CORNALIZA, LA VICTORIA, LAS DELICIAS, LA VEGA Y CASA LOMA EN EL EJE No.1 EN LA CR 46 ENTRE DG 58 Y TV 45, TV 45 ENTRE CR 46 Y CL 63, CR 45 ENTRE CL 63 Y CL 64A, CR 45 ENTRE DG 58 Y CR 46. EJE No. 2 EN LA DG 58 ENTRE CR 46 Y CR 45, CR 45 ENTRE CL 58 Y CL 56. EJE No. 3 EN LA CR 48 ENTRE CR 46 CLL 57C. EJE No.301 EN LA CL 57a ENTRE CR 48 Y CR 46a. EJE No.4 EN LA CR 48 ENTRE CL 57C Y CL 55. EJE No. 401 EN LA CL 49B ENTRE CR 48 Y CR 50, CL 50 ENTRE CR 48 Y CR 50, CR 50 ENTRE CL 50 Y 49B, CR 48a ENTRE 50 Y 49. EJE No.403 EN LA CL 50 ENTRE CR 48 Y CR 46D. EJE No.404 EN LA CR 46D ENTRE CL 50 Y CL 51. EJE No.405 EN LA CL 51 ENTRE CR 48 Y CR 46D. EJE No.5 EN LA CR 48 ENTRE CL 55 Y CL 49. EJE No. 6 CL 49 BIS ENTRE CR 48 Y CR 49a. EJE No.601 CR 46 ENTRE CL 51 Y EL AEROPUERTO, EN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.

VIB CONCRETO No. _____ MARCA: _____ OPERADOR: ANDRES

PERIODO EVALUADO: desde el 1º AL 25-Junio-2023

ITEM	CONCEPTO	LUNES		MARTES		MIERC.		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
ESTADO GENERAL	* Estado del cable de ignición (tiraflector)			✓				✓		✓		✓			
	* Estado del interruptor de encendido			✓				✓		✓		✓			
	* Estado de la manguera			✓				✓		✓		✓			
	* Estado del cuerpo (CARCAZA)			✓				✓		✓		✓			
	* Estado de la aguja vibrante (sin fisuras, grietas, costras)			✓				✓		✓		✓			
	* Estado de sistema de bloqueo			✓				✓		✓		✓			
	* Estado del motor eléctrico			✓				✓		✓		✓			
	* Estado del botón de seguridad			✓				✓		✓		✓			
	Estado de la plaqueta de identificación			✓				✓		✓		✓			
OPERADOR (AYUDANTE TECNICO)	NOMBRE			ANDRES				Miguel		Miguel		Miguel			
	FIRMA			ANDRES				Miguel		Miguel		Miguel			
TECNOLOGO SST	NOMBRE			Yadis Ortega				Yadis Ortega		Yadis Ortega		Yadis Ortega			
	FIRMA														

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

CONSORCIO PAVIMENTOS EL BAGRE

INSPECCION PREOPERACIONAL

VIBRADOR DE CONCRETO

PAGINA: 1 DE 1

CONTRATO N°: 29 **DE** 2022

OBJETO DE CONTRATO: REPOSICIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y REPOSICIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LOS BARRIOS BIJAO, METRÓPOLIS, CASA ROJA, CORNALIZA, LA VICTORIA, LAS DELICIAS, LA VEGA Y CASA LOMA EN EL EJE No.1 EN LA CR 46 ENTRE DG 58 Y TV 45, TV 45 ENTRE CR 46 Y CL 63, CR 45 ENTRE CL 63 Y CL 64A, CR 45 ENTRE DG 58 Y CR 46. EJE No. 2 EN LA DG 58 ENTRE CR 46 Y CR 45, CR 45 ENTRE CL 58 Y CL 56. EJE No. 3 EN LA CR 48 ENTRE CR 48 CLL 57C. EJE No.301 EN LA CL 57a ENTRE CR 48 Y CR 48a. EJE No.4 EN LA CR 48 ENTRE CL 57C Y CL 55. EJE No. 401 EN LA CL 49B ENTRE CR 48 Y CR 50, CL 50 ENTRE CR 48 Y CR 50, CR 50 ENTRE CL 50 Y 49B, CR 48a ENTRE 50 Y 49. EJE No.403 EN LA CL 50 ENTRE CR 48 Y CR 46D. EJE No.404 EN LA CR 46D ENTRE CL 50 Y CL 51. EJE No.405 EN LA CL 51 ENTRE CR 48 Y CR 46D. EJE No.5 EN LA CR 48 ENTRE CL 55 Y CL 49. EJE No. 6 CL 49 BIS ENTRE CR 48 Y CR 49a. EJE No.601 CR 46 ENTRE CL 51 Y EL AEROPUERTO, EN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.

VIB CONCRETO No. PD22C **MARCA:** Bosch **OPERADOR:** Miguel Marco

PERIODO EVALUADO: Desde el 05 **AL** 11-Junio-2023

ITEM	CONCEPTO	LUNES		MARTES		MIERC.		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
ESTADO GENERAL	* Estado del cable de ignición (tirafector)							✓		✓					
	* Estado del interruptor de encendido							✓		✓					
	* Estado de la manguera							✓		✓					
	* Estado del cuerpo (CARCAZA)							✓		✓					
	* Estado de la aguja vibrante (sin fisuras, grietas, costras)							✓		✓					
	* Estado de sistema de bloqueo							✓		✓					
	* Estado del motor eléctrico							✓		✓					
	* Estado del botón de seguridad							✓		✓					
	Estado de la plaqueta de identificación							✓		✓					
OPERADOR (AYUDANTE TECNICO)	NOMBRE							Miguel		Miguel					
	FIRMA							Miguel		Miguel					
TECNOLOGO SST	NOMBRE							Jaime Ortega		Jaime Ortega					
	FIRMA														

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

CONSORCIO PAVIMENTOS EL BAGRE

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL VOLQUETAS

CONTRATO: 029 DE 2022 LOCALIZACION: MODELO:
MARCA: Super Brigadier PLACAS: ZIA 941 INSPECCIONADO POR: Fabian ASPUILA DIAZ
SEMANA: DEL 3 DE JULIO AL 09 DE JULIO DE 2023

	DESCRIPCIÓN	CANT	LUN		MAR		MIÉ		JUE		VIE		SÁB		DOM	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	Exploradoras (id/ii)	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓		—	
	Luz de media (id/ii)	4	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Luz dia (id/ii)	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Luz alta (id/ii)	4	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Luz estacionaria delantera (id/ii)	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Luz direccional delantera (id/ii)	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Luz de parqueo delantero (id/ii)	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Luz de parqueo trasera (id/ii)	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Luz estacionaria trasera (id/ii)	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Luz direccional trasera (id/ii)	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Luz de pisada del freno	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Luz direccional voico	12	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Licuadoras	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
CABINA	Espejos laterales	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Sistema limpia parabrizas	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Alarma de retroceso	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Pito	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Cometas	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Freno de servicio	Completa	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Freno de emergencia	Completa	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Cinturón de seguridad	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Vidrio frontal (en buen estado)	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Limpia brisas	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Asiento en buena condición	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Cables de la bateria (revise si los cables del	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Seguros de capot	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Hora inicial diaria	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
TABLERO DE INSTRUMENTOS	Temperatura caja	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Temperatura diferencial delantera	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Temperatura diferencial trasera	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Temperatura motor revisar	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Temperatura agua motor revisar	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Pisada freno revisar	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Pirómetro	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Códigos de falla	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Carga baterías	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
SISTEMA DE DIRECCIÓN	Deposito hidráulico	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Golpe al dar dirección	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Vibradera	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Dirección jala para la derecha o izquierda	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Timón	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Caja de dirección principal fugas	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Caja de dirección auxiliar fugas	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mangueras sistema de dirección	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
LLANTAS Y RINES	Llanta delantera (ii)	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Llanta delantera (id)	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Llanta pacha delantera interna (id)	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Llanta pacha delantera externa (id)	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Llanta pacha delantera interna (ii)	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Llanta pacha delantera externa (ii)	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Llanta pacha trasera interna (id)	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Llanta pacha trasera externa (id)	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Llanta pacha trasera interna (ii)	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Llanta pacha trasera externa (ii)	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Llanta de repuesto	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Rines	10	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Presión llantas	10	✓		✓		✓		✓		✓		✓			

CONSORCIO PAVIMENTOS EL BAGRE

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL VOLQUETAS

PAGINA: 2 DE 2

DESCRIPCIÓN		CANT	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SÁB		DOM	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
ESTADO MECANICO MOTOR	Separador de agua-combustible - drenar	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Nivel del aceite lubricante - revisar	FULL	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Nivel del refrigerante - revisar	FULL	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Ventilador de enfriamiento - revisar	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Bandas impulsoras - revisar	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Tubería de admisión de aire - revisar	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Tubo del respiradero del cárter - revisar	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Tanques y depósitos de aire - drenar	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Tubería de escape de pos tratamiento - r	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Tubería de carga de aire - revisar	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO MECANICO SUSPENSIÓN	Suspensión delantera - bujes, pasadores, balancín	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Suspensión delantera - muelles y grapas	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Suspensión delantera - amortiguadores	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Suspensión delantera - fugas tapa, grasera (Id, Il)	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Suspensión delantera - frenos delanteros (Id, Il)	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Suspensión delantera - retenedor delantero (Id,Il)	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Ruido extraño (traqueteo,caja de cubiertos,	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	(traqueteo) en movimiento al girar hacia la derecha	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Ruido extraño (traqueteo) en movimiento al girar hacia	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Cadena del cardan.	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Embrague (duro - ruido)	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Acoples rápidos.	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Caja velocidades - funcionamiento	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Freno de seguridad (en la cabina)	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
VOLCO	Manguera (rasgadas,grufidas, cristalizadas)	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Manguera deposito aceite (rasgadas, grufidas,	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mecanismo apertura puerta	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Cachucha de protección cabina	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Controles desde cabina	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Bisagra trasera	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Seguros compuerta	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Fisuras	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Cilindro telescópico	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Otros		—		—		—		—		—		—			
IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD	Kit ambiental	1	NO		NO		NO		NO		NO		NO			
	Extintor (20 Lb)	1	R		X				X				X		X	
	Botiquín	1	NO		NO		NO		NO		NO		NO			
	Pala antichispa	1	✓				✓		✓		✓		✓			
	Otros:		—		—		—		—		—		—			
VoBo HSE																

PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **CONDUCTOR** del vehículo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a la ADMINISTRACIÓN quien tomará la decisión más segura

Fuera de servicio: si X no

OBSERVACIONES: NO Cuenta con Kit ambiental, con Botiquin, el extintor esta en mal estado

NOMBRE CONDUCTOR
Fabian Alberto Asprilla Diaz

NOMBRE ING RESIDENTE

CONSORCIO PAVIMENTOS EL BAGRE

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL VOLQUETAS

CONTRATO: 029 DE 2022 LOCALIZACION: MODELO:
MARCA: Super Brigadier PLACAS: 214 941 INSPECCIONADO POR: Fabian Aspilla
SEMANA: DEL 5 DE Junio AL 11 DE Junio DE 2023

DESCRIPCIÓN		CANT	LUN		MAR		MIÉ		JUE		VIE		SÁB		DOM	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	Exploradoras (id/ii)	2	✓	✓	✓	✓	✓		✓		✓					
	Luz de media (id/ii)	4	✓	✓	✓	✓	✓		✓		✓					
	Luz dia (id/ii)	2	✓	✓	✓	✓	✓		✓		✓					
	Luz alta (id/ii)	4	✓	✓	✓	✓	✓		✓		✓					
	Luz estacionaria delantera (id/ii)	2	✓	✓	✓	✓	✓		✓		✓					
	Luz direccional delantera (id/ii)	2	✓	✓	✓	✓	✓		✓		✓					
	Luz de parqueo delantero (id/ii)	2	✓	✓	✓	✓	✓		✓		✓					
	Luz de parqueo trasera (id/ii)	2	✓	✓	✓	✓	✓		✓		✓					
	Luz estacionaria trasera (id/ii)	2	✓	✓	✓	✓	✓		✓		✓					
	Luz direccional trasera (id/ii)	2	✓	✓	✓	✓	✓		✓		✓					
	Luz de pisada del freno	2	✓	✓	✓	✓	✓		✓		✓					
	Luz direccional volco	12	✓	✓	✓	✓	✓		✓		✓					
	Licuadoras	2	✓	✓	✓	✓	✓		✓		✓					
CABINA	Espejos laterales	2	✓	✓	✓	✓	✓		✓		✓					
	Sistema limpia parabrizas	2	✓	✓	✓	✓	✓		✓		✓					
	Alarma de retroceso	1	✓	✓	✓	✓	✓		✓		✓					
	Pito	1	✓	✓	✓	✓	✓		✓		✓					
	Cometas	2	✓	✓	✓	✓	✓		✓		✓					
	Freno de servicio	Completa	✓		✓		✓		✓		✓					
	Freno de emergencia	Completa	✓		✓		✓		✓		✓					
	Cinturón de seguridad	2	✓		✓		✓		✓		✓					
	Vidrio frontal (en buen estado)	1	✓		✓		✓		✓		✓					
	Limpia brisas	2	✓		✓		✓		✓		✓					
	Asiento en buena condición	1	✓		✓		✓		✓		✓					
	Cables de la bateria (revise si los cables del	Completo	✓		✓		✓		✓		✓					
	Seguros de capot	2	✓		✓		✓		✓		✓					
	Hora inicial diaria	Completo	✓		✓		✓		✓		✓					
TABLERO DE INSTRUMENTOS	Temperatura caja	1	✓		✓		✓		✓		✓					
	Temperatura diferencial delantera	1	✓		✓		✓		✓		✓					
	Temperatura diferencial trasera	1	✓		✓		✓		✓		✓					
	Temperatura motor revisar	1	✓		✓		✓		✓		✓					
	Temperatura agua motor revisar	1	✓		✓		✓		✓		✓					
	Pisada freno revisar	1	✓		✓		✓		✓		✓					
	Pirómetro	1	✓		✓		✓		✓		✓					
	Códigos de falla	1	✓		✓		✓		✓		✓					
	Carga baterías	2	✓		✓		✓		✓		✓					
SISTEMA DE DIRECCIÓN	Deposito hidráulico	Completo	✓		✓		✓		✓		✓					
	Golpe al dar dirección	Completo	✓		✓		✓		✓		✓					
	Vibradera	Completo	✓		✓		✓		✓		✓					
	Dirección jala para la derecha o izquierda	1	✓		✓		✓		✓		✓					
	Timón	1	✓		✓		✓		✓		✓					
	Caja de dirección principal fugas	1	✓		✓		✓		✓		✓					
	Caja de dirección auxiliar fugas	1	✓		✓		✓		✓		✓					
	Mangueras sistema de dirección	Completo	✓		✓		✓		✓		✓					
LLANTAS Y RINES	Llanta delantera (li)	1	✓		✓		✓		✓		✓					
	Llanta delantera (ld)	1	✓		✓		✓		✓		✓					
	Llanta pacha delantera interna (ld)	1	✓		✓		✓		✓		✓					
	Llanta pacha delantera externa (ld)	1	✓		✓		✓		✓		✓					
	Llanta pacha delantera interna (li)	1	✓		✓		✓		✓		✓					
	Llanta pacha delantera externa (li)	1	✓		✓		✓		✓		✓					
	Llanta pacha trasera interna (ld)	1	✓		✓		✓		✓		✓					
	Llanta pacha trasera externa (ld)	1	✓		✓		✓		✓		✓					
	Llanta pacha trasera interna (li)	1	✓		✓		✓		✓		✓					
	Llanta pacha trasera externa (li)	1	✓		✓		✓		✓		✓					
	Llanta de repuesto	1	✓		✓		✓		✓		✓					
	Rines	10	✓		✓		✓		✓		✓					
	Presión llantas	10	✓		✓		✓		✓		✓					

CONSORCIO PAVIMENTOS EL BAGRE

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL VOLQUETAS

	DESCRIPCIÓN	CANT	LUN		MAR		MIÉ		JUE		VIE		SÁB		DOM	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
ESTADO MECANICO MOTOR	Separador de agua-combustible - drenar	1	✓		✓		✓		✓		✓					
	Nivel del aceite lubricante - revisar	FULL	✓		✓		✓		✓		✓					
	Nivel del refrigerante - revisar	FULL	✓		✓		✓		✓		✓					
	Ventilador de enfriamiento - revisar	1	✓		✓		✓		✓		✓					
	Bandas impulsoras - revisar	2	✓		✓		✓		✓		✓					
	Tubería de admisión de aire - revisar	Completo	✓		✓		✓		✓		✓					
	Tubo del respiradero del cárter - revisar	1	✓		✓		✓		✓		✓					
	Tanques y depósitos de aire - drenar	2	✓		✓		✓		✓		✓					
	Tubería de escape de pos tratamiento - r	Completo	✓		✓		✓		✓		✓					
	Tubería de carga de aire - revisar	Completo	✓		✓		✓		✓		✓					
ESTADO MECANICO SUSPENSIÓN	Suspensión delantera - bujes, pasadores, balancín	Completo	✓		✓		✓		✓		✓					
	Suspensión delantera - muelles y grapas	Completo	✓		✓		✓		✓		✓					
	Suspensión delantera - amortiguadores	2	✓		✓		✓		✓		✓					
	Suspensión delantera - fugas tapa, grasera (ld, li)	2	✓		✓		✓		✓		✓					
	Suspensión delantera - frenos delanteros (ld, li)	2	✓		✓		✓		✓		✓					
	Suspensión delantera - retenedor delantero (ld,li)	2	✓		✓		✓		✓		✓					
	Ruido extraño (traqueteo,caja de cubiertos,	1	✓		✓		✓		✓		✓					
	(traqueteo) en movimiento al girar hacia la derecha	1	✓		✓		✓		✓		✓					
	Ruido extraño (traqueteo) en movimiento al girar hacia	1	✓		✓		✓		✓		✓					
	Cadena del cardan.	1	✓		✓		✓		✓		✓					
	Embrague (duro - ruido)	Completo	✓		✓		✓		✓		✓					
	Acoples rápidos.	Completo	✓		✓		✓		✓		✓					
	Caja velocidades - funcionamiento	Completo	✓		✓		✓		✓		✓					
	Freno de seguridad (en la cabina)	2	✓		✓		✓		✓		✓					
VOLCO	Manguera (rasgadas,gruñidas, cristalizadas)	Completo	✓		✓		✓		✓		✓					
	Manguera deposito aceite (rasgadas, gruñidas,	Completo	✓		✓		✓		✓		✓					
	Mecanismo apertura puerta	2	✓		✓		✓		✓		✓					
	Cachucha de protección cabina	2	✓		✓		✓		✓		✓					
	Controles desde cabina	1	✓		✓		✓		✓		✓					
	Bisagra trasera	2	✓		✓		✓		✓		✓					
	Seguros compuerta	Completo	✓		✓		✓		✓		✓					
	Fisuras	1	✓		✓		✓		✓		✓					
	Cilindro telescópico															
	Otros	1	✓		✓		✓		✓		✓					
IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD	Kit ambiental	1	✓		✓		✓		✓		✓					
	Extintor (20 Lb)	1	✓		✓		✓		✓		✓					
	Botiquin	1	✓		✓		✓		✓		✓					
	Pala antichispa															
	Otros:															

VoBo HSE

PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **CONDUCTOR** del vehículo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a la ADMINISTRACION quien tomará la decisión más segura

Fuera de servicio: si, no

OBSERVACIONES:

Fabian Aspilla
NOMBRE CONDUCTOR

NOMBRE ING RESIDENTE

CONSORCIO PAVIMENTOS EL BAGRE

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL VOLQUETAS

CONTRATO: 029 DE 2022 LOCALIZACION: MODELO:
MARCA: Ford PLACAS: SBI 502 INSPECCIONADO POR:
SEMANA: DEL 26 DE junio AL 01 DE julio - 20 DE 2023

DESCRIPCIÓN		CANT	LUN		MAR		MIÉ		JUE		VIE		SÁB		DOM	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	Exploradoras (id/ii)	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Luz de media (id/ii)	4	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Luz día (id/ii)	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Luz alta (id/ii)	4	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Luz estacionaria delantera (id/ii)	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Luz direccional delantera (id/ii)	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Luz de parqueo delantero (id/ii)	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Luz de parqueo trasera (id/ii)	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Luz estacionaria trasera (id/ii)	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Luz direccional trasera (id/ii)	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Luz de pisada del freno	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Luz direccional volco	12	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Licuadoras	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
CABINA	Espejos laterales	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Sistema limpia parabrizas	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Alarma de retroceso	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Pito	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Cometas	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Freno de servicio	Completa	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Freno de emergencia	Completa	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Cinturón de seguridad	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Vidrio frontal (en buen estado)	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Limpia brisas	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Asiento en buena condición	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Cables de la batería (revise si los cables del	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Seguros de capot	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Hora inicial diaria	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
TABLERO DE INSTRUMENTOS	Temperatura caja	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Temperatura diferencial delantera	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Temperatura diferencial trasera	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Temperatura motor revisar	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Temperatura agua motor revisar	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Pisada freno revisar	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Pirómetro	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Códigos de falla	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Carga baterías	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
SISTEMA DE DIRECCIÓN	Deposito hidráulico	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Golpe al dar dirección	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Vibradera	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Dirección jala para la derecha o izquierda	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Timón	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Caja de dirección principal fugas	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Caja de dirección auxiliar fugas	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mangueras sistema de dirección	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
LLANTAS Y RINES	Llanta delantera (li)	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Llanta delantera (ld)	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Llanta pacha delantera interna (ld)	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Llanta pacha delantera externa (ld)	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Llanta pacha delantera interna (li)	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Llanta pacha delantera externa (li)	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Llanta pacha trasera interna (ld)	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Llanta pacha trasera externa (ld)	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Llanta pacha trasera interna (li)	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Llanta pacha trasera externa (li)	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Llanta de repuesto	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Rines	10	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Presión llantas	10	✓		✓		✓		✓		✓		✓			

CONSORCIO PAVIMENTOS EL BAGRE

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL VOLQUETAS

PAGINA: 2 DE 2

DESCRIPCIÓN		CANT	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
ESTADO MECANICO MOTOR	Separador de agua-combustible - drenar	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓		—	
	Nivel del aceite lubricante - revisar	FULL	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Nivel del refrigerante - revisar	FULL	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Ventilador de enfriamiento - revisar	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Bandas impulsoras - revisar	2	✓		✓		✓		✓		✓		-			
	Tubería de admisión de aire - revisar	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Tubo del respiradero del cárter - revisar	1	✓		✓		✓		✓		✓		-			
	Tanques y depósitos de aire - drenar	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Tubería de escape de pos tratamiento - r	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Tubería de carga de aire - revisar	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		-			
ESTADO MECANICO SUSPENSIÓN	Suspensión delantera - bujes, pasadores, balancín	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Suspensión delantera - muelles y grapas	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Suspensión delantera - amortiguadores	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Suspensión delantera - fugas tapa, grasera (Id, Ii)	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Suspensión delantera - frenos delanteros (Id, Ii)	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Suspensión delantera - retenedor delantero (Id,Ii)	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Ruido extraño (traqueteo,caja de cubiertos,	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	(traqueteo) en movimiento al girar hacia la derecha	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Ruido extraño (traqueteo) en movimiento al girar hacia	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Cadena del cardan.	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Embrague (duro - ruido)	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Acoples rápidos.	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Caja velocidades - funcionamiento	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Freno de seguridad (en la cabina)	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
VOLCO	Manguera (rasgadas,gruñidas, cristalizadas)	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Manguera deposito aceite (rasgadas, gruñidas,	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mecanismo apertura puerta	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Cachucha de protección cabina	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Controles desde cabina	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Bisagra trasera	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Seguros compuerta	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Fisuras	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Cilindro telescópico	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Otros		—		—		—		—		—		—		—	
IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD	Kit ambiental	1	NO		NO		NO		NO		NO		NO			
	Extintor (20 Lb)	1	NO		NO		NO		NO		NO		NO			
	Botiquin	1	NO		NO		NO		NO		NO		NO			
	Pala antichispa	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Otros:		—		—		—		—		—		—		—	
VoBo HSE																

PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **CONDUCTOR** del vehículo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a la ADMINISTRACION quien tomará la decisión más segura

Fuera de servicio: si

OBSERVACIONES: NO se cuenta con kit ambiental, extintor, Botiquin

NOMBRE CONDUCTOR

NOMBRE ING RESIDENTE

CONSORCIO PAVIMENTOS EL BAGRE

PREOPERACIONALES MAQUINARIA PESADA

REFERENCIA CA10236BK MODELO 2011 MARCA Becolsa CAT TIPO DE MAQUINA/EQUIPO Minicargador CAT

No. INTERNO 236 B CAPACIDAD 1000 kilos PERIODO EVALUADO Desde el 03 AL 09-julio-2023 *CERTIFICADO OPERADOR NÚMERO Juan Suarez VENCE

MANIFIESTO DE IMPORTACIÓN SERIAL CC2222412 *PRCE *CERTIFICADO INSPECCION DE MAQUINA

CONTRATO N° 28 DE 2022

OBJETO DE CONTRATO: REPOSICIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y REPOSICIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LOS BARRIOS BIJAO, METRÓPOLIS, CASA ROJA, CORNALIZA, LA VICTORIA, LAS DELICIAS, LA VEGA Y CASA LOMA EN EL. EJE No.1 EN LA CR 46 ENTRE DG 58 Y TV 45, TV 45 ENTRE CR 46 Y CL 63, CR 45 ENTRE CL 63 Y CL 64A, CR 45 ENTRE DG 58 Y CR 46. EJE No. 2 EN LA DG 58 ENTRE CR 46 Y CR 45, CR 45 ENTRE CL 58 Y CL 56. EJE No. 3 EN LA CR 48 ENTRE CR 46 CL 57C. EJE No.301 EN LA CL 57a ENTRE CR 48 Y CR 46a. EJE No.4 EN LA CR 48 ENTRE CL 57C Y CL 55. EJE No. 401 EN LA CL 49B ENTRE CR 48 Y CR 50, CL 50 ENTRE CR 48 Y CR 50, CR 50 ENTRE CL 50 Y 49B, CR 48a ENTRE 50 Y 49. EJE No.403 EN LA CL 50 ENTRE CR 48 Y CR 46D. EJE No.404 EN LA CR 46D ENTRE CL 50 Y CL 51. EJE No.405 EN LA CL 51 ENTRE CR 48 Y CR 46D. EJE No.5 EN LA CR 48 ENTRE CL 55 Y CL 49. EJE No. 6 CL 49 BIS ENTRE CR 48 Y CR 49a. EJE No.601 CR 46 ENTRE CL 51 Y EL AEROPUERTO, EN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.

SISTEMA DE LA MAQUINA	ITEM DE REVISION	N/A	LUNES		MARTES		MIERC.		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
			BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL
ELECTRICO / TABLERO DE CONTROL	Funcionamiento y aspecto de la batería, bornes y cables		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Indicador de temperatura		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Indicador de aceite		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Indicador de batería		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Indicador de refrigerante		✓		✓		NO		NO		NO		NO		✓	
	Indicador de combustible		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Indicador de filtro de aire		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	*Horometro		✓		✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
LUCES	*Frontales de trabajo		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	*Traseras de trabajo (Reflactor)		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Señales de giro (derecha, izquierda)		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	*Baliza		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
HIDRAULICO	*Nivel de aceite del motor (verificar ausencia de fugas)		✓		✓		NO		NO		NO		NO		✓	
	*Nivel de aceite en la transmisión (verificar ausencia de fugas)		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	*Nivel del sistema hidráulico (verificar ausencia de fugas)		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	*Nivel del líquido de refrigerante del sistema de enfriamiento (verificar ausencia de fugas)		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	*Mangueras, tubos, conexiones y acoples (verificar ausencia de fugas)		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
GENERAL	*Espejo central convexo		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	*Espejos laterales		✓		✓		NO		NO		NO		NO		✓	
	*Alarma de retroceso		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Pito		✓		✓		NO		NO		NO		NO		✓	
	* Freno de servicio		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	* Freno de estacionamiento		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	*Cinturones de seguridad		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Vidrio Panorámico		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	*Kit para Derrames		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	*Extintor de incendios Capacidad: PQS		✓		✓		NO		NO		NO		NO		✓	
	*Cabina antivuelco (R.O.P.S)		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Asiento		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Escalesas y apoyos de acceso		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Llantas buen estado (sin cortaduras profundas y sin abultamientos)		✓		✓		desgastadas		desgastadas		desgastadas		desgastadas		✓	
	Presión de aire de las llantas		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
MECÁNICO	* Servotransmisión		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	* Dirección		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado de pasadores		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado y tensión de las correas		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado de pedales		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado de Orugas (tensionadas)		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Mecanismo de giro y escarificación cuchillas		✓		✓		✓		✓		NO		NO		✓	
	Estado de las Hojas de empuje o Nivelación		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Mecanismo de giro (Tornameza)		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	*Bomba Hidráulica		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Corona de tornameza en buen estado		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	*Mandos de avance		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	* Mando de estacionamiento		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado general desgarrador (balde)		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	*Mandos de levante del brazo		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado de filtro de aire		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado de filtro de combustible		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Pasadores y tornillos en buen estado		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	* Estado de cilindro (amortiguadores)		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	* Resguardos		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Anclajes de contrapeso		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Guardas		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado del radiador		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Ausencia de ruidos extraños en el motor		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	*Motor sin grietas		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Exosto (Humo de escape)		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	

CONSORCIO PAVIMENTOS EL BAGRE

PREOPERACIONALES MAQUINARIA PESADA

Operador	Nombre			Juan	Juan	Juan	Pedro										
	Firma			Juan	Juan	Juan	Pedro										
Autorización para uso de Máquina por Ing. Residente Técnico/Inspector Interventoría	Nombre																
	Firma																

DIA	HORÓMETRO INICIO	HORÓMETRO FINAL	HORÓMETRO TOTAL DE LA JORNADA	OBSERVACIONES
LUNES				
MARTES				
MIERCOLES				
JUEVES				
VIERNES				
SABADO				
DOMINGO				

El incumplimiento de cualquiera de los ítems (*) inhabilita la máquina para operar.
Para el resto de los ítems que se encuentren seleccionados en la opción (mal), se deberá reportar las observaciones encontradas al Ingeniero Residente Técnico/Inspector de la Obra, para que estos lo comuniquen al Ing. Mecánico de Obra o responsable de la maquinaria y/o equipos; y éste determine las acciones a seguir de acuerdo con el programa de mantenimiento.

CONSTANCIA DE VERIFICACIÓN Y ACEPTACIÓN

Con el presente registro de ingreso preoperacional de maquinaria, se da constancia que la máquina es aceptada para ingresar al Proyecto, cumple a satisfacción cada uno de los ítem evaluados.

NOTAS

TIPO: Conjunto de características que definen la función de la Máquina.
REFERENCIA: Clasificación según la capacidad o especificaciones dadas por la Marca o Fabricante de la Maquinaria.
No. INTERNO: Identificación externa empleada por las Máquinas, vinculadas al Proyecto.
MODELO: Año de fabricación de la Máquina.
CAPACIDAD: Capacidad estimada en No. de pasajeros o carga a ser transportada.
N/A: No aplica

(Firma) _____
(Nombre) Julian Angel Ruiz
Responsable de la Maquinaria y Equipos del Contratista

Vo. Bo. (Firma) _____
(Nombre)
Responsable de la Maquinaria y Equipos de la Interventoría

Original: Dependencia responsable del contrato
1era copia: Interventor
2da copia: contratista

Observaciones
-> Horometro en mal estado
-> No cuenta con indicador de refrigerante
-> No cuenta con espejos laterales
-> No tiene p&to
-> No cuenta con freno de parqueo
-> No tiene extintor ni kit de derrame
-> Llantas desgastadas
-> No cuenta con vidrios laterales (Ventanas)
-> Bomba inyeccion en mal estado (Balde no se sostiene

CONSORCIO PAVIMENTOS EL BAGRE

PREOPERACIONALES MAQUINARIA PESADA

REFERENCIA XUGOSD02 MODELO XC740K MARCA HACHAR TIPO DE MAQUINA/EQUIPO Minicargador

No. INTERNO 795 CAPACIDAD 2950 kg PERIODO EVALUADO Desde el 5 AL 11-Junio-23

	NUMERO	VENCE
*CERTIFICADO OPERADOR	2015	
*PRCE		
*CERTIFICADO INSPECCION DE MAQUINA		

MANIFIESTO DE IMPORTACIÓN SERIAL

CONTRATO N° 29 DE 2022

OBJETO DE CONTRATO: REPOSICIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y REPOSICIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LOS BARRIOS BILBAO, METRÓPOLIS, CASA ROJA, CORNALIZA, LA VICTORIA, LAS DELICIAS, LA VEGA Y CASA LOMA EN EL EJE No.1 EN LA CR 46 ENTRE DG 58 Y TV 45, TV 45 ENTRE CR 46 Y CL 63, CR 45 ENTRE CL 63 Y CL 64A, CR 45 ENTRE DG 58 Y CR 48. EJE No. 2 EN LA DG 58 ENTRE CR 45 Y CR 45, CR 48 ENTRE CL 58 Y CL 58. EJE No. 3 EN LA CR 48 ENTRE CR 48 CLL 57C. EJE No.301 EN LA CL 57B ENTRE CR 48 Y CR 48a. EJE No.4 EN LA CR 48 ENTRE CL 57C Y CL 55. EJE No. 401 EN LA CL 49B ENTRE CR 48 Y CR 50, CL 50 ENTRE CR 48 Y CR 50, CR 50 ENTRE CL 50 Y 49B, CR 48a ENTRE 50 Y 49. EJE No.403 EN LA CL 50 ENTRE CR 48 Y CR 46D. EJE No.404 EN LA CR 46D ENTRE CL 50 Y CL 51. EJE No.405 EN LA CL 51 ENTRE CR 48 Y CR 46D. EJE No.5 EN LA CR 48 ENTRE CL 55 Y CL 49. EJE No. 6 CL 49 BIS ENTRE CR 48 Y CR 48a. EJE No.601 CR 46 ENTRE CL 51 Y EL AEROPUERTO, EN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.

SISTEMA DE LA MAQUINA	ITEM DE REVISION	N/A	LUNES		MARTES		MIERC.		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
			BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL
ELECTRICO / TABLERO DE CONTROL	Funcionamiento y aseo de la batería, bornes y cables		✓		✓		✓		✓		✓					
	Indicador de temperatura		✓		✓		✓		✓		✓					
	Indicador de aceite		✓		✓		✓		✓		✓					
	Indicador de batería		✓		✓		✓		✓		✓					
	Indicador de refrigerante		✓		✓		✓		✓		✓					
	Indicador de combustible		✓		✓		✓		✓		✓					
	Indicador de filtro de aire		✓		✓		✓		✓		✓					
	*Horometro		✓		✓		✓		✓		✓					
LUCES	*Frontales de trabajo		✓		✓		✓		✓		✓					
	*Traseras de trabajo (Reflector)		✓		✓		✓		✓		✓					
	Señales de giro (derecha, izquierda)		✓		✓		✓		✓		✓					
	*Baliza				✓		✓		✓		✓					
HIDRAULICO	*Nivel de aceite del motor (verificar ausencia de fugas)		✓		✓		✓		✓		✓					
	*Nivel de aceite en la transmisión (verificar ausencia de fugas)		✓		✓		✓		✓		✓					
	*Nivel del sistema hidráulico (verificar ausencia de fugas)		✓		✓		✓		✓		✓					
	*Nivel del líquido de refrigerante del sistema de enfriamiento (verificar ausencia de fugas)		✓		✓		✓		✓		✓					
	*Mangueras, tubos , conexiones y acoples (verificar ausencia de fugas)		✓		✓		✓		✓		✓					
GENERAL	*Espejo central convexo		✓		✓		✓		✓		✓					
	*Espejos laterales		✓		✓		✓		✓		✓					
	*Alarma de retroceso		✓		✓		✓		✓		✓					
	Pito		✓		✓		✓		✓		✓					
	* Freno de servicio		✓		✓		✓		✓		✓					
	* Freno de estacionamiento		✓		✓		✓		✓		✓					
	*Cinturones de seguridad				✓		✓		✓		✓					
	Vidrio Panorámico		✓		✓		✓		✓		✓					
	*Kit para Derrames				✓		✓		✓		✓					
	*Extintor de incendios Capacidad: PQS		✓		✓		✓		✓		✓					
	*Cabina antivuelco (R.O.P.S)		✓		✓		✓		✓		✓					
	Asiento		✓		✓		✓		✓		✓					
	Escalones y apoyos de acceso		✓		✓		✓		✓		✓					
	Llantas buen estado (sin cortaduras profundas y sin abultamientos)		✓		✓		✓		✓		✓					
	Presión de aire de las llantas		✓		✓		✓		✓		✓					
MECÁNICO	* Servotransmisión		✓		✓		✓		✓		✓					
	* Dirección		✓		✓		✓		✓		✓					
	Estado de pasadores		✓		✓		✓		✓		✓					
	Estado y tensión de las correas		✓		✓		✓		✓		✓					
	Estado de pedales		✓		✓		✓		✓		✓					
	Estado de Orugas (tensionadas)		✓		✓		✓		✓		✓					
	Mecanismo de giro y excavación cucharas		✓		✓		✓		✓		✓					
	Estado de las Hojas de empuje o Nivelación		✓		✓		✓		✓		✓					
	Mecanismo de giro (Tornamoza)		✓		✓		✓		✓		✓					
	*Bomba Hidráulica		✓		✓		✓		✓		✓					
	Corona de tornamoza en buen estado	X														
	*Mandos de avance		✓		✓		✓		✓		✓					
	* Mando de estacionamiento		✓		✓		✓		✓		✓					
	Estado general desgomador (balde)		✓		✓		✓		✓		✓					
	*Mandos de levante del brazo		✓		✓		✓		✓		✓					
	Estado de filtro de aire		✓		✓		✓		✓		✓					
	Estado de filtro de combustible		✓		✓		✓		✓		✓					
	Pasadores y bonillos en buen estado		✓		✓		✓		✓		✓					
	* Estado de cilindro (amortiguadores)		✓		✓		✓		✓		✓					
	* Resguardos		✓		✓		✓		✓		✓					
	Asolejes de contrapeso		✓		✓		✓		✓		✓					
	Guardas		✓		✓		✓		✓		✓					
	Estado del bastidor		✓		✓		✓		✓		✓					
	Ausencia de ruidos extraños en el motor		✓		✓		✓		✓		✓					
	*Motor sin grietas		✓		✓		✓		✓		✓					
	Escape (Humo de escape)		✓		✓		✓		✓		✓					

	CONSORCIO PAVIMENTOS EL BAGRE	PAGINA: 2 DE 2
	PREOPERACIONALES MAQUINARIA PESADA	

Operador	Nombre	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]												
	Firma	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]												
Autorización para uso de Máquina por Ing. Residente Técnico/Inspector Interventoría	Nombre																	
	Firma																	

DIA	HOROMETRO INICIO	HOROMETRO FINAL	HOROMETRO TOTAL DE LA JORNADA	OBSERVACIONES
LUNES	593.0 h	604.5 h	1.201.5 h	
MARTES	604.0 h	613.3 h	1.213.3 h	
MIERCOLES	613.3 h	625.0 h	1.238.3 h	
JUEVES	625.0 h	629.5 h	1.229.5 h	
VIERNES	609.5 h	215.5 h	1.210.5 h	
SABADO				
DOMINGO				

El incumplimiento de cualquiera de los ítems (*) inhabilita la máquina para operar.
Para el resto de los ítems que se encuentren seleccionados en la opción (mal), se deberá reportar las observaciones encontradas al Ingeniero Residente Técnico/Inspector de la Obra, para que estos lo comuniquen al Ing. Mecánico de Obra o responsable de la maquinaria y/o equipos; y éste determine las acciones a seguir de acuerdo con el programa de mantenimiento.

CONSTANCIA DE VERIFICACION Y ACEPTACION

Con el presente registro de ingreso preoperacional de maquinaria, se da constancia que la máquina es aceptada para ingresar al Proyecto, cumplio a satisfacción cada uno de los ítem evaluados.

NOTAS

TIPO: Conjunto de características que definen la función de la Máquina.
REFERENCIA: Clasificación según la capacidad o especificaciones dadas por la Marca o Fabricante de la Maquinaria.
No. INTERNO: Identificación exterior empleada por las Máquinas, vinculadas al Proyecto.
MODELO: Año de fabricación de la Máquina.
CAPACIDAD: Capacidad estimada en No. de pasajeros o carga a ser transportada.
N/A: No aplica

(Firma) [signature]
(Nombre) Julian Angel Chacón
Responsable de la Maquinaria y Equipos del Contratista

Vo. Bo. (Firma) _____
(Nombre)
Responsable de la Maquinaria y Equipos de la Interventoría

Original: Dependencia responsable del contrato
1era copia : Interventor
2da copia: contratista

CONSORCIO PAVIMENTOS EL BAGRE

PREOPERACIONALES MAQUINARIA PESADA

REFERENCIA: Robex 140W | MODELO: 2022 | MARCA: Hyundai | TIPO DE MAQUINA/EQUIPO: Retroexcavadora

No. INTERNO: | CAPACIDAD: 14700 KG | PERIODO EVALUADO: Desde el 26 AL 01-julio-2023 | *CERTIFICADO OPERADOR NUMERO: carlos G | VENCE:

MANIFIESTO DE IMPORTACIÓN: | SERIAL: HHKHZ412TE0001746 | *CERTIFICADO INSPECCION DE MAQUINA: | *PRCE:

CONTRATO N°: 29 DE 2022

OBJETO DE CONTRATO: REPOSICIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y REPOSICIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LOS BARRIOS BIJAO, METRÓPOLIS, CASA ROJA, CORNALIZA, LA VICTORIA, LAS DELICIAS, LA VEGA Y CASA LOMA EN EL. EJE No.1 EN LA CR 48 ENTRE DG 56 Y TV 45, TV 45 ENTRE CR 48 Y CL 63, CR 45 ENTRE CL 63 Y CL 64A, CR 45 ENTRE DG 58 Y CR 46. EJE No. 2 EN LA DG 58 ENTRE CR 46 Y CR 45, CR 45 ENTRE CL 58 Y CL 56. EJE No. 3 EN LA CR 48 ENTRE CR 46 CLL 57C. EJE No.301 EN LA CL 57a ENTRE CR 48 Y CR46a. EJE No.4 EN LA CR 48 ENTRE CL 57C Y CL 56. EJE No. 401 EN LA CL 49B ENTRE CR 48 Y CR 50, CL 50 ENTRE CR 48 Y CR 50, CR 50 ENTRE CL 50 Y 49B, CR 48a ENTRE 50 Y 49. EJE No.403 EN LA CL 50 ENTRE CR 48 Y CR 46D. EJE No.404 EN LA CR 48D ENTRE CL 50 Y CL 51. EJE No.405 EN LA CL 51 ENTRE CR 48 Y CR 48D. EJE No.5 EN LA CR 48 ENTRE CL 55 Y CL 49. EJE No. 6 CL 49 BIS ENTRE CR 48 Y CR 49a. EJE No.601 CR 46 ENTRE CL 51 Y EL AEROPUERTO, EN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.

SISTEMA DE LA MAQUINA	ITEM DE REVISION	N/A	LUNES		MARTES		MIERC.		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
			BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL
ELECTRICO / TABLERO DE CONTROL	Funcionamiento y aspecto de la batería, bornes y cables		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Indicador de temperatura		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Indicador de aceite		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Indicador de batería		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Indicador de refrigerante		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Indicador de combustible		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Indicador de filtro de aire		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	*Horometro		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
LUCES	*Frontales de trabajo		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	*Traseras de trabajo (Reflector)		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Señales de giro (derecha, izquierda)		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	*Baliza		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
HIDRAULICO	*Nivel de aceite del motor (verificar ausencia de fugas)		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	*Nivel de aceite en la transmisión (verificar ausencia de fugas)		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	*Nivel del sistema hidráulico (verificar ausencia de fugas)		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	*Nivel del líquido de refrigerante del sistema de enfriamiento (verificar ausencia de fugas)		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	*Mangueras, tubos , conexiones y racores (verificar ausencia de fugas)		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
GENERAL	*Espejo central convexo		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	*Espejos laterales		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	*Alarma de retroceso		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Pito		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	* Freno de servicio		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	* Freno de estacionamiento		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	*Cinturones de seguridad		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Vidrio Panorámico		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	*Kit para Derrames		SO		SO		SO		SO		NO		SO		✓	
	*Extintor de Incendios Capacidad: PQS		SO		SO		SO		SO		NO		SO		✓	
	*Cabina antivuelco (R.O.P.S)		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Asiento		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Escalones y apoyos de acceso		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Llantas buen estado (sin cortaduras profundas y sin abultamientos)		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Presión de aire de las llantas		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
MECÁNICO	* Servotransmisión		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	* Dirección		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado de pasadores		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado y tensión de las correas		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado de pedales		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado de Orugas (tensionadas)		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Mecanismo de giro y escualización cuchillos		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado de las Hojas de empuje o Nivelación		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Mecanismo de giro (Tornameza)		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	*Bomba Hidráulica		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Corona de tornameza en buen estado		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	*Mandos de avance		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	* Mando de estacionamiento		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado general desgarrador (balde)		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	*Mandos de levanta del brazo		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado de filtro de aire		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado de filtro de combustible		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Pasadores y bujillos en buen estado		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	* Estado de cilindro (amortiguadores)		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	* Resguardos		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Anclajes de contrapeso		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Guardas		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado del bastidor		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Ausencia de ruidos extraños en el motor		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	*Motor sin grietas		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Exosto (Humo de escape)		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	

CONSORCIO PAVIMENTOS EL BAGRE

PREOPERACIONALES MAQUINARIA PESADA

Operador	Nombre	Carlos	Carlos	Carlos	Carlos	Carlos	Carlos		Carlos									
	Firma	Carlos	Carlos	Carlos	Carlos	Carlos			Carlos									
Autorización para uso de Máquina por Ing. Residente Técnico/Inspector Interventoría	Nombre																	
	Firma																	

DIA	HORÓMETRO INICIO	HORÓMETRO FINAL	HORÓMETRO TOTAL DE LA JORNADA	OBSERVACIONES
LUNES				
MARTES				
MIERCOLES				
JUEVES				
VIERNES				
SABADO				
DOMINGO				

El incumplimiento de cualquiera de los ítems (*) inhabilita la máquina para operar.
Para el resto de los ítems que se encuentren seleccionados en la opción (mal), se deberá reportar las observaciones encontradas al Ingeniero Residente Técnico/Inspector de la Obra, para que estos le comuniquen al Ing. Mecánico de Obra o responsable de la maquinaria y/o equipos; y éste determine las acciones a seguir de acuerdo con el programa de mantenimiento.

CONSTANCIA DE VERIFICACIÓN Y ACEPTACIÓN

Con el presente registro de ingreso preoperacional de maquinaria, se da constancia que la máquina es aceptada para ingresar al Proyecto, cumple a satisfacción cada uno de los ítem evaluados.

NOTAS

TIPO: Conjunto de características que definen la función de la Máquina.
REFERENCIA: Clasificación según la capacidad o especificaciones dadas por la Marca o Fabricante de la Maquinaria.
Ids. INTERNO: Identificación interior empleada por las Máquinas, vinculadas al Proyecto.
MODELO: Año de fabricación de la Máquina.
CAPACIDAD: Capacidad estimada en No. de pasajeros o carga a ser transportada.
N/A: No aplica

(Firma) _____
(Nombre) Julian Angel Bonilla
Responsable de la Maquinaria y Equipos del Contratista

Vo. Bo. (Firma) _____
(Nombre)
Responsable de la Maquinaria y Equipos de la Interventoría

Original: Dependencia responsable del control
1era copia: Interventor
2da copia: contratista

CONSORCIO PAVIMENTOS EL BAGRE

PREOPERACIONALES MAQUINARIA PESADA

REFERENCIA Roberl40W-9 MODELO 2022 MARCA Hyundai TIPO DE MAQUINA/EQUIPO Retroexcavadora

No. INTERNO CAPACIDAD 14700 kg PERIODO EVALUADO Desde el 12 AL 18-junio-23 *CERTIFICADO OPERADOR NUMERO Carlos E VENCE

*PRCE

MANIFIESTO DE IMPORTACIÓN SERIAL 26501619 HHKH2412TEC001746 *CERTIFICADO INSPECCION DE MAQUINA

CONTRATO N° 29 DE 2022

OBJETO DE CONTRATO: REPOSICIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y REPOSICIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LOS BARRIOS BIJAO, METRÓPOLIS, CASA ROJA, CORNALIZA, LA VICTORIA, LAS DELICIAS, LA VEGA Y CASA LOMA EN EL EJE No.1 EN LA CR 48 ENTRE DG 58 Y TV 45, TV 45 ENTRE CR 46 Y CL 63, CR 45 ENTRE CL 63 Y CL 64A, CR 45 ENTRE DG 58 Y CR 48. EJE No. 2 EN LA DG 58 ENTRE CR 46 Y CR 45, CR 45 ENTRE CL 58 Y CL 56. EJE No. 3 EN LA CR 48 ENTRE CR 46 CLL 57C. EJE No.301 EN LA CL 57a ENTRE CR 48 Y CR 46a. EJE No.4 EN LA CR 48 ENTRE CL 57C Y CL 55. EJE No. 401 EN LA CL 48B ENTRE CR 48 Y CR 50, CL 50 ENTRE CR 48 Y CR 50, CR 50 ENTRE CL 50 Y 49B, CR 49a ENTRE 50 Y 49. EJE No.403 EN LA CL 50 ENTRE CR 48 Y CR 46D. EJE No.404 EN LA CR 46D ENTRE CL 50 Y CL 51. EJE No.405 EN LA CL 51 ENTRE CR 48 Y CR 46D. EJE No.5 EN LA CR 48 ENTRE CL 55 Y CL 49. EJE No. 6 CL 49 BIS ENTRE CR 48 Y CR 49a. EJE No.601 CR 46 ENTRE CL 51 Y EL AEROPUERTO, EN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.

SISTEMA DE LA MAQUINA	ITEM DE REVISION	N/A	LUNES		MARTES		MIERC.		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
			BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL
ELECTRICO / TABLERO DE CONTROL	Funcionamiento y aspecto de la batería, bornes y cables								✓							
	Indicador de temperatura								✓							
	Indicador de aceite								✓							
	Indicador de batería								✓							
	Indicador de refrigerante								✓							
	Indicador de combustible								✓							
	Indicador de filtro de aire								✓							
	*Horometro								✓							
LUCES	*Frontales de trabajo								✓							
	*Traseras de trabajo (Reflector)								✓							
	Señales de giro (derecha, izquierda)								✓							
	*Baliza								✓							
HIDRAULICO	*Nivel de aceite del motor (verificar ausencia de fugas)								✓							
	*Nivel de aceite en la transmisión (verificar ausencia de fugas)								✓							
	*Nivel del sistema hidráulico (verificar ausencia de fugas)								✓							
	*Nivel del líquido de refrigerante del sistema de enfriamiento (verificar ausencia de fugas)								✓							
	*Mangueras, tubos , conexiones y racores (verificar ausencia de fugas)								✓							
GENERAL	*Espejo central convexo								✓							
	*Espejos laterales								✓							
	*Alarma de retroceso								✓							
	Pito								✓							
	* Freno de servicio								✓							
	* Freno de estacionamiento								✓							
	*Cinturones de seguridad								✓							
	Vidrio Panorámico								✓							
	*Kit para Derrames								B							
	*Extintor de incendios Capacidad: PQS								✓							
	*Cabina antivuelco (R.O.P.S)								✓							
	Asiento								✓							
	Escalerasy y apoyos de acceso								✓							
	Llantas buen estado (sin contaduras profundas y sin abultamientos)								✓							
	Presión de aire de las llantas								✓							
MECÁNICO	* Servotransmisión								✓							
	* Dirección								✓							
	Estado de pasadoras								✓							
	Estado y tensión de las correas								✓							
	Estado de pedales								✓							
	Estado de Orugas (tensionadas)								✓							
	Mecanismo de giro y esculización cuchillas								✓							
	Estado de las Hojas de empuje o Nivelación								✓							
	Mecanismo de giro (Tornameza)								✓							
	*Bomba Hidráulica								✓							
	Corona de tornameza en buen estado								✓							
	*Mandos de avance								✓							
	* Mando de estacionamiento								✓							
	Estado general desgarrador (balde)								✓							
	*Mandos de levante del brazo								✓							
	Estado de filtro de aire								✓							
	Estado de filtro de combustible								✓							
	Pasadores y tornillos en buen estado								✓							
	* Estado de cilindro (amortiguadores)								✓							
	* Resguardos								✓							
	Anclajes de contrapeso								✓							
	Guardas								✓							
	Estado del bastidor								✓							
	Ausencia de ruidos extraños en el motor								✓							
	*Motor sin grietas								✓							
	Exosto (Humo de escape)								✓							

941

CONSORCIO PAVIMENTOS EL BAGRE

PREOPERACIONALES MAQUINARIA PESADA

Operador	Nombre	Carlos A. Carlos A.
	Firma	
Autorización para uso de Máquina por Ing. Residente Técnico/Inspector Interventoría	Nombre	
	Firma	

DIA	HOROMETRO INICIO	HOROMETRO FINAL	HOROMETRO TOTAL DE LA JORNADA	OBSERVACIONES
LUNES	0	0	0	
MARTES	0	0	0	
MIERCOLES	311.9	315.9	0	
JUEVES				
VIERNES				
SABADO				
DOMINGO				

El incumplimiento de cualquiera de los ítems (*) inhabilita la máquina para operar.
Para el resto de los ítems que se encuentren seleccionados en la opción (mal), se deberá reportar las observaciones encontradas al Ingeniero Residente Técnico/Inspector de la Obra, para que estos le comuniquen al Ing. Mecánico de Obra o responsable de la maquinaria y/o equipos; y éste determine las acciones a seguir de acuerdo con el programa de mantenimiento.

CONSTANCIA DE VERIFICACIÓN Y ACEPTACIÓN

Con el presente registro de ingreso preoperacional de maquinaria, se da constancia que la máquina es aceptada para ingresar al Proyecto, cumple a satisfacción cada uno de los ítem evaluados.

NOTAS

TIPO: Conjunto de características que definen la función de la Máquina.
REFERENCIA: Clasificación según la capacidad o especificaciones dadas por la Marca o Fabricante de la Maquinaria.
No. INTERNO: Identificación exterior empleada por las Máquinas, vinculadas al Proyecto.
MODELO: Año de fabricación de la Máquina.
CAPACIDAD: Capacidad estimada en No. de pasajeros o carga a ser transportada.
N/A: No aplica

(Firma) Jan Zapa
(Nombre) Jaker Zapa Alean
Responsable de la Maquinaria y Equipos del Contratista

Vo. Bo. (Firma)
(Nombre)
Responsable de la Maquinaria y Equipos de la Interventoría

Original: Dependencia responsable del contrato
1era copia : Interventor
2da copia: contratista

Observaciones: NO cuenta con kit de derrame ni con extintor

CONSORCIO PAVIMENTOS EL BAGRE

PREOPERACIONALES MAQUINARIA PESADA

REFERENCIA XC870K MODELO 2022 MARCA TRACTRAK TIPO DE MAQUINA/EQUIPO Retrocargadora

No. INTERNO CAPACIDAD 2500kg PERIODO EVALUADO Desde el 03 AL 09-Julio-2023 *CERTIFICADO OPERADOR NUMERO VENCE

MANIFIESTO DE IMPORTACIÓN SERIAL 001-0890024 *PRCE *CERTIFICADO INSPECCION DE MAQUINA

CONTRATO N° 29 DE 2022

OBJETO DE CONTRATO: REPOSICIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y REPOSICIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LOS BARRIOS BIJAO, METRÓPOLIS, CASA ROJA, CORNALIZA, LA VICTORIA, LAS DELICIAS, LA VEGA Y CASA LOMA EN EL EJE No.1 EN LA CR 46 ENTRE DG 58 Y TV 45, TV 45 ENTRE CR 46 Y CL 63, CR 45 ENTRE CL 63 Y CL 64A, CR 45 ENTRE DG 58 Y CR 46. EJE No. 2 EN LA DG 58 ENTRE CR 46 Y CR 45, CR 45 ENTRE CL 58 Y CL 56. EJE No. 3 EN LA CR 48 ENTRE CR 46 CLL 57C. EJE No.301 EN LA CL 57a ENTRE CR 48 Y CR 46a. EJE No.4 EN LA CR 46 ENTRE CL 57C Y CL 55. EJE No. 401 EN LA CL 49B ENTRE CR 48 Y CR 50, CL 50 ENTRE CR 48 Y CR 50, CR 50 ENTRE CL 50 Y 49B, CR 48a ENTRE 50 Y 49. EJE No.403 EN LA CL 50 ENTRE CR 48 Y CR 46D. EJE No.404 EN LA CR 46D ENTRE CL 50 Y CL 51. EJE No.405 EN LA CL 51 ENTRE CR 48 Y CR 46D. EJE No.5 EN LA CR 48 ENTRE CL 55 Y CL 49. EJE No. 6 CL 49 B1S ENTRE CR 48 Y CR 49a. EJE No.601 CR 46 ENTRE CL 51 Y EL AEROPUERTO, EN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.

SISTEMA DE LA MAQUINA	ITEM DE REVISION	N/A	LUNES BIEN	LUNES MAL	MARTES BIEN	MARTES MAL	MIERC. BIEN	MIERC. MAL	JUEVES BIEN	JUEVES MAL	VIERNES BIEN	VIERNES MAL	SABADO BIEN	SABADO MAL	DOMINGO BIEN	DOMINGO MAL
ELECTRICO / TABLERO DE CONTROL	Funcionamiento y aspecto de la bateria, bornes y cables		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Indicador de temperatura		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Indicador de aceite		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Indicador de bateria		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Indicador de refrigerante		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Indicador de combustible		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Indicador de filtro de aire		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	*Horometro		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
LUCES	*Frontales de trabajo		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	*Tiesoras de trabajo (Reflector)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Señales de giro (derecha, izquierda)		NO		NO		NO		NO		NO		NO			
	*Baliza		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
HIDRAULICO	*Nivel de aceite del motor (verificar ausencia de fugas)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	*Nivel de aceite en la transmisión (verificar ausencia de fugas)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	*Nivel del sistema hidráulico (verificar ausencia de fugas)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	*Nivel del liquido de refrigerante del sistema de enfriamiento (verificar ausencia de fugas)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	*Mangueras, tubos , conexiones y racores (verificar ausencia de fugas)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
GENERAL	*Espejo central convexo		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	*Espejos laterales		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	*Alarma de retroceso		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Pito		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Freno de servicio		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Freno de estacionamiento		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	*Cinturones de seguridad		✓													
	Vidrio Panorámico		NO		NO		NO		NO		NO		NO			
	*Kit para Derrames		NO		NO		NO		NO		NO		NO			
	*Extintor de incendios Capacidad: PQS		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	*Cabina antivuelco (R.O.P.S)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Asiento		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Escaleras y apoyos de acceso		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Llantas buen estado (sin cortaduras profundas y sin abultamientos)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Presión de aire de las llantas		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
MECÁNICO	* Servotransmisión		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Dirección		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado de pasadores		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado y tensión de las correas		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado de pedales	X	N/A		N/A		N/A		N/A		N/A		N/A			
	Estado de Orugas (tensionadas)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mecanismo de giro y escualización cuchillas		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado de las Hojas de empuje o Nivelación	X	N/A		N/A		N/A		N/A		N/A		N/A			
	Mecanismo de giro (Tomameza)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	*Bomba Hidráulica	X	N/A		N/A		N/A		N/A		N/A		N/A			
	Corona de tomameza en buen estado		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	*Mandos de avance		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Mando de estacionamiento		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado general desgarrador (balde)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	*Mandos de levante del brazo		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado de filtro de aire		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado de filtro de combustible		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Pasadores y tornillos en buen estado		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Estado de cilindro (amortiguadores)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Resguardos		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Anclajes de contrapeso		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Guardas		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado del bastidor		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Ausencia de ruidos extraños en el motor		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	*Motor sin grietas		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Escape (Humo de escape)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			

CONSORCIO PAVIMENTOS EL BAGRE

PREOPERACIONALES MAQUINARIA PESADA

Operador	Nombre																	
	Firma																	
Autorización para uso de Máquina por Ing. Residente Técnico/Inspector Interventoría	Nombre																	
	Firma																	

DIA	HORÓMETRO INICIO	HORÓMETRO FINAL	HORÓMETRO TOTAL DE LA JORNADA	OBSERVACIONES
LUNES				
MARTES				
MIERCOLES	607.4 h	612.8 h		
JUEVES	612.8 h			
VIERNES				
SABADO				
DOMINGO				

El incumplimiento de cualquiera de los ítems (*) inhabilita la máquina para operar.
Para el resto de los ítems que se encuentren seleccionados en la opción (mal), se deberá reportar las observaciones encontradas al Ingeniero Residente Técnico/Inspector de la Obra, para que estos le comuniquen al Ing. Mecánico de Obra o responsable de la maquinaria y/o equipos; y éste determine las acciones a seguir de acuerdo con el programa de mantenimiento.

CONSTANCIA DE VERIFICACIÓN Y ACEPTACIÓN

Con el presente registro de ingreso preoperacional de maquinaria, se da constancia que la máquina es aceptada para ingresar al Proyecto, cumple a satisfacción cada uno de los ítem evaluados.

NOTAS

TIPO: Conjunto de características que definen la función de la Máquina.
REFERENCIA: Clasificación según la capacidad o especificaciones dadas por la Marca o Fabricante de la Maquinaria.
No. INTERNO: Identificación exterior empleada por las Máquinas, vinculadas al Proyecto.
MODELO: Año de fabricación de la Máquina.
CAPACIDAD: Capacidad estimada en No. de pasajeros o carga a ser transportada.
N/A: No aplica

(Firma)
(Nombre)
Responsable de la Maquinaria y Equipos del Contratista Jaider Rojas Chaverra

Vo. Bo. (Firma)
(Nombre)
Responsable de la Maquinaria y Equipos de la Interventoría

Original: Dependencia responsable del control
1era copia : Interventor
2da copia: contratista

Observaciones:
- NO cuenta con extintor
- NO cuenta con kit de derrame
- NO cuenta con Botiquin

CONSORCIO PAVIMENTOS EL BAGRE

PREOPERACIONALES MAQUINARIA PESADA

REFERENCIA XV6087 MODELO XC870K MARCA XCMF TIPO DE MAQUINA/EQUIPO Retrocargador

No. INTERNO 2022 CAPACIDAD 7600 kg PERIODO EVALUADO desde el 5 AL 11- Junio - 2023 *CERTIFICADO OPERADOR NUMERO Javier Garcia. VENCE

MANIFIESTO DE IMPORTACIÓN SERIAL 2270 - XV6080044 *CERTIFICADO INSPECCION DE MAQUINA *RNCE

CONTRATO N° 29 DE 2022

OBJETO DE CONTRATO: REPOSICIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y REPOSICIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LOS BARRIOS BIJAO, METRÓPOLIS, CASA ROJA, CORNALIZA, LA VICTORIA, LAS DELICIAS, LA VEGA Y CASA LOMA EN EL EJE No.1 EN LA CR 48 ENTRE DG 58 Y TV 45, TV 45 ENTRE CR 45 Y CL 63, CR 45 ENTRE CL 63 Y CL 64A, CR 45 ENTRE DG 58 Y CR 48. EJE No. 2 EN LA DG 58 ENTRE CR 48 Y CR 45, CR 45 ENTRE CL 58 Y CL 56. EJE No. 3 EN LA CR 48 ENTRE CR 48 CLL 57C. EJE No.301 EN LA CL 57a ENTRE CR 48 Y CR 48a. EJE No.4 EN LA CR 48 ENTRE CL 57C Y CL 55. EJE No. 401 EN LA CL 49B ENTRE CR 48 Y CR 50, CL 50 ENTRE CR 48 Y CR 50, CR 50 ENTRE CL 50 Y 49B, CR 48a ENTRE 50 Y 49. EJE No.403 EN LA CL 50 ENTRE CR 48 Y CR 48D. EJE No.404 EN LA CR 48D ENTRE CL 50 Y CL 51. EJE No.405 EN LA CL 51 ENTRE CR 48 Y CR 48D. EJE No.5 EN LA CR 48 ENTRE CL 55 Y CL 49. EJE No. 6 CL 49 BIS ENTRE CR 48 Y CR 48a. EJE No.601 CR 48 ENTRE CL 51 Y EL AEROPUERTO, EN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.

SISTEMA DE LA MAQUINA	ITEM DE REVISION	N/A	LUNES		MARTES		MIERC.		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
			BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL
ELECTRICO / TABLERO DE CONTROL	Funcionamiento y aspecto de la batería, bornes y cables		✓		✓		✓		✓		✓					
	Indicador de temperatura		✓		✓		✓		✓		✓					
	Indicador de aceite		✓		✓		✓		✓		✓					
	Indicador de batería		✓		✓		✓		✓		✓					
	Indicador de refrigerante		✓		✓		✓		✓		✓					
	Indicador de combustible		✓		✓		✓		✓		✓					
	Indicador de filtro de aire		✓		✓		✓		✓		✓					
	*Horometro		✓		✓		✓		✓		✓					
LUCES	*Frontales de trabajo		✓		✓		✓		✓		✓					
	*Traseras de trabajo (Reflector)		✓		✓		✓		✓		✓					
	Señales de giro (derecha, izquierda)				✓		✓		✓		✓					
	*Baliza				✓		✓		✓		✓					
HIDRAULICO	*Nivel de aceite del motor (verificar ausencia de fugas)		✓		✓		✓		✓		✓					
	*Nivel de aceite en la transmisión (verificar ausencia de fugas)		✓		✓		✓		✓		✓					
	*Nivel del sistema hidráulico (verificar ausencia de fugas)		✓		✓		✓		✓		✓					
	*Nivel del liquido de refrigerante del sistema de enfriamiento (verificar ausencia de fugas)		✓		✓		✓		✓		✓					
	*Mangueras, tubos , conexiones y racores (verificar ausencia de fugas)		✓		✓		✓		✓		✓					
GENERAL	*Espejo central convexo		✓		✓		✓		✓		✓					
	*Espejos laterales		✓		✓		✓		✓		✓					
	*Alarma de retroceso		✓		✓		✓		✓		✓					
	Pito		✓		✓		✓		✓		✓					
	* Freno de servicio		✓		✓		✓		✓		✓					
	* Freno de estacionamiento		✓		✓		✓		✓		✓					
	*Cinturones de seguridad		✓		✓		✓		✓		✓					
	Vidrio Panorámico		✓		✓		✓		✓		✓					
	*Kit para Derrames				✓		✓		✓		✓					
	*Extintor de incendios Capacidad: POS		✓		✓		✓		✓		✓					
	*Cabina antivuelco (R.O.P.S)		✓		✓		✓		✓		✓					
	Asiento		✓		✓		✓		✓		✓					
	Escalera y apoyos de acceso		✓		✓		✓		✓		✓					
	Llantas buen estado (sin cortaduras profundas y sin abultamientos)		✓		✓		✓		✓		✓					
	Presión de aire de las llantas		✓		✓		✓		✓		✓					
MECÁNICO	* Servotransmisión		✓		✓		✓		✓		✓					
	* Dirección		✓		✓		✓		✓		✓					
	Estado de pasadores		✓		✓		✓		✓		✓					
	Estado y tensión de las correas		✓		✓		✓		✓		✓					
	Estado de pedales		✓		✓		✓		✓		✓					
	Estado de Orugas (tensionadas)	X			X		X		X		X					
	Mecanismo de giro y escarificación cuchillas		✓		✓		✓		✓		✓					
	Estado de las Hojas de empuje o Nivelación		✓		✓		✓		✓		✓					
	Mecanismo de giro (Tornameza)		✓		✓		✓		✓		✓					
	*Bomba Hidráulica		✓		✓		✓		✓		✓					
	Corona de tornameza en buen estado	X			X		X		X		X					
	*Mandos de avance		✓		✓		✓		✓		✓					
	* Mando de estacionamiento		✓		✓		✓		✓		✓					
	Estado general desgarrador (balde)		✓		✓		✓		✓		✓					
	*Mandos de levante del brazo		✓		✓		✓		✓		✓					
	Estado de filtro de aire		✓		✓		✓		✓		✓					
	Estado de filtro de combustible		✓		✓		✓		✓		✓					
	Pasadores y tornillos en buen estado		✓		✓		✓		✓		✓					
	* Estado de cilindro (amortiguadores)		✓		✓		✓		✓		✓					
	* Resguardos		✓		✓		✓		✓		✓					
	Anclajes de contrapeso		✓		✓		✓		✓		✓					
	Guardas		✓		✓		✓		✓		✓					
	Estado del bastidor	X	✓		X		X		X		X					
	Ausencia de ruidos extraños en el motor		✓		✓		✓		✓		✓					
	*Motor sin grietas		✓		✓		✓		✓		✓					
	Exosto (Humo de escape)		✓		✓		✓		✓		✓					

CONSORCIO PAVIMENTOS EL BAGRE

PREOPERACIONALES MAQUINARIA PESADA

Operador	Nombre	JAVIER	JAUL	JAU	JAU	JAU									
	Firma														
Autorización para uso de Máquina por Ing. Residente Técnico/Inspector Interventoría	Nombre														
	Firma														

DIA	HORÓMETRO INICIO	HORÓMETRO FINAL	HORÓMETRO TOTAL DE LA JORNADA	OBSERVACIONES
LUNES				
MARTES				
MIERCOLES				
JUEVES				
VIERNES				
SABADO				
DOMINGO				

El incumplimiento de cualquiera de los ítems (*) inhabilita la máquina para operar.
Para el resto de los ítems que se encuentren seleccionados en la opción (mal), se deberá reportar las observaciones encontradas al Ingeniero Residente Técnico/Inspector de la Obra, para que estos lo comuniquen al Ing. Mecánico de Obra o responsable de la maquinaria y/o equipos; y éste determine las acciones a seguir de acuerdo con el programa de mantenimiento.

CONSTANCIA DE VERIFICACIÓN Y ACEPTACIÓN

Con el presente registro de ingreso preoperacional de maquinaria, se da constancia que la máquina es aceptada para ingresar al Proyecto, cumple a satisfacción cada uno de los ítem evaluados.

NOTAS

TIPO: Conjunto de características que definen la función de la Máquina.
REFERENCIA: Clasificación según la capacidad o especificaciones dadas por la Marca o Fabricante de la Maquinaria.
No. INTERNO: Identificación interior empleada por las Máquinas, Vinculadas al Proyecto.
MODELO: Año de fabricación de la Máquina.
CAPACIDAD: Capacidad estimada en Hp, de pasajeros o carga a ser transportada.
N/A: No aplica

(Firma) _____
(Nombre) Oscar Rogel Moreno
Responsable de la Maquinaria y Equipos del Contratista

Vo. Bo. (Firma) _____
(Nombre)
Responsable de la Maquinaria y Equipos de la Interventoría

Original: Dependencia responsable del contrato
1era copia : Interventor
2da copia: contratista

	CONSORCIO PAVIMENTOS EL BAGRE INSPECCION PREOPERACIONAL PULIDORA	PAGINA: 1 DE 1

CONTRATO N°: 29 DE 2022

OBJETO DE CONTRATO: REPOSICIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y REPOSICIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LOS BARRIOS BIJAO, METRÓPOLIS, CASA ROJA, CORNALIZA, LA VICTORIA, LAS DELICIAS, LA VEGA Y CASA LOMA EN EL EJE No.1 EN LA CR 46 ENTRE DG 58 Y TV 45, TV 45 ENTRE CR 46 Y CL 63, CR 45 ENTRE CL 63 Y CL 64A, CR 45 ENTRE DG 58 Y CR 46. EJE No. 2 EN LA DG 58 ENTRE CR 46 Y CR 45, CR 45 ENTRE CL 58 Y CL 56. EJE No. 3 EN LA CR 48 ENTRE CR 46 CLL 57C. EJE No.301 EN LA CL 57a ENTRE CR 48 Y CR 46a. EJE No.4 EN LA CR 48 ENTRE CL 57C Y CL 55. EJE No. 401 EN LA CL 49B ENTRE CR 48 Y CR 50, CL 50 ENTRE CR 48 Y CR 50, CR 50 ENTRE CL 50 Y 49B, CR 48a ENTRE 50 Y 49. EJE No.403 EN LA CL 50 ENTRE CR 48 Y CR 46D. EJE No.404 EN LA CR 46D ENTRE CL 50 Y CL 51. EJE No.405 EN LA CL 51 ENTRE CR 48 Y CR 46D. EJE No.5 EN LA CR 48 ENTRE CL 55 Y CL 49. EJE No. 6 CL 49 BIS ENTRE CR 48 Y CR 49a. EJE No.601 CR 46 ENTRE CL 51 Y EL AEROPUERTO, EN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.

PULIDORA No.: E79179 RPM: 6600 OPERADOR: Alfonso S.

PERIODO EVALUADO: Desde el 5 AL 11-junio-2023 TAMAÑO: G [X] P [ ]

ITEM	CONCEPTO	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
ESTADO GENERAL	* Estado del cable y las conexiones eléctricas					✓		✓		✓					
	* Estado del interruptor de encendido y su seguro					✓		✓		✓					
	* Estado del accesorio portadiscos					✓		✓		✓					
	* Estado del mango					✓		✓		✓					
	* Estado del cuerpo (CARCAZA)					✓		✓		✓					
	* Estado del disco (Verificar capacidad en RPM)					✓		✓		✓					
	* Verificar RPM del disco con respecto a las RPM de la pulidora					✓		✓		✓					
	Estado general de la guia y la guarda					✓		✓		✓					
	Estado de la plaqueta de identificación					✓		✓		✓					
OPERADOR (AYUDANTE TECNICO)	NOMBRE LEGIBLE					Alfonso Sanchez		ALEX NAVARRO		ALEX NAVARRO					
	FIRMA					[signature]		[signature]							
TECNOLOGO SST	NOMBRE LEGIBLE					Yadis Ortega		Yadis Ortega		Yadis Ortega					
	FIRMA					[signature]		[signature]		[signature]					

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

	CONSORCIO PAVIMENTOS EL BAGRE INSPECCION PREOPERACIONAL PULIDORA	PAGINA: 1 DE 1

CONTRATO N°: 29 DE 2022

OBJETO DE CONTRATO: REPOSICIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y REPOSICIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LOS BARRIOS BIJAO, METRÓPOLIS, CASA ROJA, CORNALIZA, LA VICTORIA, LAS DELICIAS, LA VEGA Y CASA LOMA EN EL EJE No.1 EN LA CR 46 ENTRE DG 58 Y TV 45, TV 45 ENTRE CR 46 Y CL 63, CR 45 ENTRE CL 63 Y CL 64A, CR 45 ENTRE DG 58 Y CR 46. EJE No. 2 EN LA DG 58 ENTRE CR 46 Y CR 45, CR 45 ENTRE CL 58 Y CL 56. EJE No. 3 EN LA CR 48 ENTRE CR 46 CLL 57C. EJE No.301 EN LA CL 57a ENTRE CR 48 Y CR 46a. EJE No.4 EN LA CR 48 ENTRE CL 57C Y CL 55. EJE No. 401 EN LA CL 49B ENTRE CR 48 Y CR 50, CL 50 ENTRE CR 48 Y CR 50, CR 50 ENTRE CL 50 Y 49B, CR 48a ENTRE 50 Y 49. EJE No.403 EN LA CL 50 ENTRE CR 48 Y CR 46D. EJE No.404 EN LA CR 46D ENTRE CL 50 Y CL 51. EJE No.405 EN LA CL 51 ENTRE CR 48 Y CR 46D. EJE No.5 EN LA CR 48 ENTRE CL 55 Y CL 49. EJE No. 6 CL 49 BIS ENTRE CR 48 Y CR 49a. EJE No.601 CR 46 ENTRE CL 51 Y EL AEROPUERTO, EN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.

PULIDORA No. G720-B3 RPM: 11.000 min OPERADOR: Alfonso Sanchez

PERIODO EVALUADO: Desde el 5 AL 11-Junio-2023 TAMAÑO: G [ ] P [X]

ITEM	CONCEPTO	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
ESTADO GENERAL	* Estado del cable y las conexiones eléctricas	✓		✓		✓		✓		✓					
	* Estado del interruptor de encendido y su seguro	✓		✓		✓		✓		✓					
	* Estado del accesorio portadiscos	✓		✓		✓		✓		✓					
	* Estado del mango	✓		✓		✓		✓		✓					
	* Estado del cuerpo (CARCAZA)	✓		✓		✓		✓		✓					
	* Estado del disco (Verificar capacidad en RPM)	✓		✓		✓		✓		✓					
	* Verificar RPM del disco con respecto a las RPM de la pulidora	✓		✓		✓		✓		✓					
	Estado general de la guia y la guarda	✓		✓		✓		✓		✓					
	Estado de la plaqueta de identificación	✓		✓		✓		✓		✓					
OPERADOR (AYUDANTE TECNICO)	NOMBRE LEGIBLE	Alfonso Sanchez		Alfonso Sanchez		Jose		Jose		Jose					
	FIRMA	[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]					
TECNOLOGO SST	NOMBRE LEGIBLE	Yadis Ortega		Yadis Ortega		Yadis Ortega		Yadis Ortega		Yadis Ortega					
	FIRMA	[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]					

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

	CONSORCIO PAVIMENTOS EL BAGRE INSPECCION PREOPERACIONAL PULIDORA	PAGINA: 1 DE 1

CONTRATO N°: 29 DE 2022

OBJETO DE CONTRATO: REPOSICIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y REPOSICIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LOS BARRIOS BIJAO, METRÓPOLIS, CASA ROJA, CORNALIZA, LA VICTORIA, LAS DELICIAS, LA VEGA Y CASA LOMA EN EL EJE No.1 EN LA CR 46 ENTRE DG 58 Y TV 45, TV 45 ENTRE CR 46 Y CL 63, CR 45 ENTRE CL 63 Y CL 64A, CR 45 ENTRE DG 58 Y CR 46. EJE No. 2 EN LA DG 58 ENTRE CR 46 Y CR 45, CR 45 ENTRE CL 58 Y CL 56. EJE No. 3 EN LA CR 48 ENTRE CR 46 CLL 57C. EJE No.301 EN LA CL 57a ENTRE CR 46 Y CR 46a. EJE No.4 EN LA CR 48 ENTRE CL 57C Y CL 55. EJE No. 401 EN LA CL 49B ENTRE CR 48 Y CR 50, CL 50 ENTRE CR 48 Y CR 50, CR 50 ENTRE CL 50 Y 49B. CR 48a ENTRE 50 Y 49. EJE No.403 EN LA CL 50 ENTRE CR 48 Y CR 46D. EJE No.404 EN LA CR 46D ENTRE CL 50 Y CL 51. EJE No.405 EN LA CL 51 ENTRE CR 48 Y CR 46D. EJE No.5 EN LA CR 46 ENTRE CL 56 Y CL 49. EJE No. 6 CL 49 BIS ENTRE CR 48 Y CR 49a. EJE No.601 CR 46 ENTRE CL 51 Y EL AEROPUERTO, EN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.

PULIDORA No.: E79A9 (Zona Rosa) RPM: 6.600 m/n OPERADOR: Jader Gómez

PERIODO EVALUADO: Desde el 26 AL 01-Julio-2023 TAMAÑO: G [X] P [ ]

ITEM	CONCEPTO	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
ESTADO GENERAL	* Estado del cable y las conexiones electricas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Estado del interruptor de encendido y su seguro	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Estado del accesorio portadiscos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Estado del mango	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Estado del cuerpo (CARCAZA)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Estado del disco (Verificar capacidad en RPM)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Verificar RPM del disco con respecto a las RPM de la pulidora	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado general de la guia y la guarda	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado de la plaqueta de identificación	✓		✓		✓		✓		✓		✓			

OPERADOR (AYUDANTE TECNICO)	NOMBRE LEGIBLE	Jader	Juan	Jose	Dovan G.	Jose	Juan		
	FIRMA	Jader	Juan	Jose	Dovan G.	Jose	Juan		
TECNOLOGO SST	NOMBRE LEGIBLE	Yadis M Ortega	Yadis M Ortega	Yadis M Ortega	Yadis M Ortega	Yadis M Ortega	Yadis M Ortega		
	FIRMA								

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

	CONSORCIO PAVIMENTOS EL BAGRE INSPECCION PREOPERACIONAL PULIDORA	PAGINA: 1 DE 1

CONTRATO N°: 29 DE 2022

OBJETO DE CONTRATO: REPOSICIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y REPOSICIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LOS BARRIOS BIJAO, METRÓPOLIS, CASA ROJA, CORNALIZA, LA VICTORIA, LAS DELICIAS, LA VEGA Y CASA LOMA EN EL EJE No.1 EN LA CR 46 ENTRE DG 58 Y TV 45, TV 45 ENTRE CR 46 Y CL 63, CR 45 ENTRE CL 63 Y CL 64A, CR 45 ENTRE DG 58 Y CR 46. EJE No. 2 EN LA DG 58 ENTRE CR 46 Y CR 45, CR 45 ENTRE CL 58 Y CL 56. EJE No. 3 EN LA CR 48 ENTRE CR 46 CLL 57C. EJE No.301 EN LA CL 57a ENTRE CR 48 Y CR 46a. EJE No.4 EN LA CR 48 ENTRE CL 57C Y CL 55. EJE No. 401 EN LA CL 49B ENTRE CR 48 Y CR 50, CL 50 ENTRE CR 48 Y CR 50, CR 50 ENTRE CL 50 Y 49B, CR 48a ENTRE 50 Y 49. EJE No.403 EN LA CL 50 ENTRE CR 48 Y CR 46D. EJE No.404 EN LA CR 46D ENTRE CL 50 Y CL 51. EJE No.405 EN LA CL 51 ENTRE CR 48 Y CR 46D. EJE No.5 EN LA CR 48 ENTRE CL 55 Y CL 49. EJE No. 6 CL 49 BIS ENTRE CR 48 Y CR 49a. EJE No.601 CR 46 ENTRE CL 51 Y EL AEROPUERTO, EN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.

PULIDORA No.: INGCO RPM: 8450 OPERADOR: Dairo

PERIODO EVALUADO: desde el 26 AL 01-julio-2023 TAMAÑO: G [X] P [ ]

ITEM	CONCEPTO	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
ESTADO GENERAL	* Estado del cable y las conexiones electricas					✓		✓		✓		✓			
	* Estado del interruptor de encendido y su seguro					✓		✓		✓		✓			
	* Estado del accesorio portadiscos					✓		✓		✓		✓			
	* Estado del mango					✓		✓		✓		✓			
	* Estado del cuerpo (CARCAZA)					✓		✓		✓		✓			
	* Estado del disco (Verificar capacidad en RPM)					✓		✓		✓		✓			
	* Verificar RPM del disco con respecto a las RPM de la pulidora					-		✓		✓		✓			
	Estado general de la guia y la guarda					✓		✓		✓		✓			
	Estado de la plaqueta de identificación					✓		✓		✓		✓			
OPERADOR (AYUDANTE TECNICO)	NOMBRE LEGIBLE					Dairo	Carlos	Javier		Carlos					
	FIRMA					Dairo	Carlos	Javier		Carlos					
TECNOLOGO SST	NOMBRE LEGIBLE					Yadira Ortega		Yadira Ortega		Yadira Ortega					
	FIRMA														

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

	CONSORCIO PAVIMENTOS EL BAGRE INSPECCION PREOPERACIONAL PULIDORA	PAGINA: 1 DE 1

CONTRATO Nº: 29 DE 2022

OBJETO DE CONTRATO: REPOSICIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y REPOSICIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LOS BARRIOS BILBAO, METRÓPOLIS, CASA ROJA, CORNALIZA, LA VICTORIA, LAS DELICIAS, LA VEGA Y CASA LOMA EN EL EJE No.1 EN LA CR 46 ENTRE DG 58 Y TV 45, TV 45 ENTRE CR 46 Y CL 63, CR 45 ENTRE CL 63 Y CL 64A, CR 45 ENTRE DG 58 Y CR 46. EJE No. 2 EN LA DG 58 ENTRE CR 46 Y CR 45, CR 45 ENTRE CL 58 Y CL 56. EJE No. 3 EN LA CR 48 ENTRE CR 46 CLL 57C. EJE No.301 EN LA CL 57a ENTRE CR 48 Y CR 46a. EJE No.4 EN LA CR 48 ENTRE CL 57C Y CL 55. EJE No. 401 EN LA CL 49B ENTRE CR 48 Y CR 50, CL 50 ENTRE CR 48 Y CR 50, CR 50 ENTRE CL 50 Y 49B, CR 46a ENTRE 50 Y 49. EJE No.403 EN LA CL 50 ENTRE CR 48 Y CR 46D. EJE No.404 EN LA CR 46D ENTRE CL 50 Y CL 51. EJE No.405 EN LA CL 51 ENTRE CR 48 Y CR 46D. EJE No.5 EN LA CR 48 ENTRE CL 55 Y CL 49. EJE No. 6 CL 49 BIS ENTRE CR 48 Y CR 49a. EJE No.601 CR 46 ENTRE CL 51 Y EL AEROPUERTO, EN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.

PULIDORA No.: INGCO RPM: 8450 OPERADOR: Jaider Chavo

PERIODO EVALUADO: Desde el 03 AL 09-Julio-2023 TAMAÑO: G [X] P [ ]

ITEM	CONCEPTO	LUNES B	LUNES M	MARTES B	MARTES M	MIERCOLES B	MIERCOLES M	JUEVES B	JUEVES M	VIERNES B	VIERNES M	SABADO B	SABADO M	DOMINGO B	DOMINGO M
ESTADO GENERAL	* Estado del cable y las conexiones eléctricas					✓		✓		✓		✓			
	* Estado del interruptor de encendido y su seguro					✓		✓		✓		✓			
	* Estado del accesorio portadiscos					✓		✓		✓		✓			
	* Estado del mango					✓		✓		✓		✓			
	* Estado del cuerpo (CARCAZA)					✓		✓		✓		✓			
	* Estado del disco (Verificar capacidad en RPM)					✓		✓		✓		✓			
	* Verificar RPM del disco con respecto a las RPM de la pulidora					✓		✓		✓		✓			
	Estado general de la guía y la guarda					✓		✓		✓		✓			
	Estado de la plaqueta de identificación					✓		✓		✓		✓			
OPERADOR (AYUDANTE TECNICO)	NOMBRE LEGIBLE					Dairo		Jaider		Dairo		Dairo			
	FIRMA					Dairo		Jaider		Dairo		Dairo			
TECNOLOGO SST	NOMBRE LEGIBLE					Yadis M Ortega		Yadis M Ortega		Yadis M Ortega		Yadis M Ortega			
	FIRMA														

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

CONSORCIO PAVIMENTOS EL BAGRE
INSPECCION PREOPERACIONAL
MEZCLADORA

PAGINA: 1 DE 1

CONTRATO Nº: 29 **DE** 2022

OBJETO DE CONTRATO: REPOSICIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y REPOSICIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LOS BARRIOS BIJAO, METRÓPOLIS, CASA ROJA, CORNALIZA, LA VICTORIA, LAS DELICIAS, LA VEGA Y CASA LOMA EN EL EJE No.1 EN LA CR 48 ENTRE DG 58 Y TV 45, TV 45 ENTRE CR 46 Y CL 63, CR 45 ENTRE CL 63 Y CL 64A, CR 45 ENTRE DG 58 Y CR 46. EJE No. 2 EN LA DG 58 ENTRE CR 46 Y CR 45, CR 45 ENTRE CL 58 Y CL 56. EJE No. 3 EN LA CR 48 ENTRE CR 46 CLL 57C. EJE No.301 EN LA CL 57a ENTRE CR 48 Y CR 46a. EJE No.4 EN LA CR 48 ENTRE CL 57C Y CL 55. EJE No. 401 EN LA CL 49B ENTRE CR 48 Y CR 50, CL 50 ENTRE CR 48 Y CR 50, CR 50 ENTRE CL 50 Y 49B, CR 46a ENTRE 50 Y 49. EJE No.403 EN LA CL 50 ENTRE CR 48 Y CR 46D. EJE No.404 EN LA CR 46D ENTRE CL 50 Y CL 51. EJE No.405 EN LA CL 51 ENTRE CR 48 Y CR 46D. EJE No.5 EN LA CR 48 ENTRE CL 55 Y CL 49. EJE No. 6 CL 49 BIS ENTRE CR 48 Y CR 49a. EJE No.601 CR 46 ENTRE CL 51 Y EL AEROPUERTO, EN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.

MEZCLADORA No. : —— **MARCA:** —— **OPERADOR:** Carlos Antonio G.

PERIODO EVALUADO: Desde el 05 **AL** 11 de Junio - 2023

ITEM	CONCEPTO	LUNES B	LUNES M	MARTES B	MARTES M	MIERC. B	MIERC. M	JUEVES B	JUEVES M	VIERNES B	VIERNES M	SABADO B	SABADO M	DOMINGO B	DOMINGO M
ESTADO GENERAL	POLEAS	✓				✓		✓		✓					
	MEDIDOR DE ACEITE	✓				✓		✓		✓					
	TAPA DE COMBUSTIBLE	✓				✓		✓		✓					
	BUJIA	✓				✓		✓		✓					
	TUBO DE ESCAPE	✓				✓		✓		✓					
	* GUARDA DE LOS PIÑONES	✓				✓		✓		✓					
	CHOQUE	✓				✓		✓		✓					
	YOYO	✓				✓		✓		✓					
	ACELERADOR	✓				✓		✓		✓					
	VOLANTE DE OPERACIÓN	✓				✓		✓		✓					
	* MOTOR	✓				✓		✓		✓					
	FILTRO DE COMBUSTIBLE	✓				✓		✓		✓					
	TAPON DE ACEITE	✓				✓		✓		✓					
	TORNILLOS EN GENERAL	✓				✓		✓		✓					
	GUARDA DE LOS PIÑONES	✓				✓		✓		✓					
	* TAPA PROTECTORA MOTOR	✓				✓		✓		✓					
	* TAMBOR	✓				✓		✓		✓					
	ESTRIAS DE COMPACTACIÓN(INTERNO)	✓				✓		✓		✓					
	LLANTAS	✓				✓		✓		✓					
	ENGRASE EN GENERAL	✓				✓		✓		✓					
	BALINERAS	✓				✓		✓		✓					
	* FRENO DE SEGURIDAD(TAMBOR)	✓				✓		✓		✓					
	PINTURA		✓			✓		✓		✓					
	ASEO	✓				✓		✓		✓					
OPERADOR (AYUDANTE TECNICO)	**NOMBRE**	Carlos				Carlos		Carlos		Carlos					
	FIRMA	Carlos				Carlos		Carlos		Carlos					
TECNOLOGO SST	**NOMBRE**	Yadi Verbel Bitrago				Yadi Verbel Bitrago		Yadi Verbel Bitrago		Yadi Verbel Bitrago					
	FIRMA														

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

	CONSORCIO PAVIMENTOS EL BAGRE INSPECCION PREOPERACIONAL MEZCLADORA	PAGINA: 1 DE 1

CONTRATO Nº: 29 **DE** 2022

OBJETO DE CONTRATO: REPOSICIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y REPOSICIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LOS BARRIOS BIJAO, METRÓPOLIS, CASA ROJA, CORNALIZA, LA VICTORIA, LAS DELICIAS, LA VEGA Y CASA LOMA EN EL EJE No.1 EN LA CR 46 ENTRE DG 58 Y TV 45, TV 45 ENTRE CR 46 Y CL 63, CR 45 ENTRE CL 63 Y CL 64A, CR 45 ENTRE DG 58 Y CR 46. EJE No. 2 EN LA DG 58 ENTRE CR 46 Y CR 45, CR 45 ENTRE CL 58 Y CL 56. EJE No. 3 EN LA CR 48 ENTRE CR 46 CLL 57C. EJE No.301 EN LA CL 57a ENTRE CR 48 Y CR 46a. EJE No.4 EN LA CR 48 ENTRE CL 57C Y CL 55. EJE No. 401 EN LA CL 49B ENTRE CR 48 Y CR 50, CL 50 ENTRE CR 48 Y CR 50, CR 50 ENTRE CL 50 Y 49B, CR 48a ENTRE 50 Y 49. EJE No.403 EN LA CL 50 ENTRE CR 48 Y CR 46D. EJE No.404 EN LA CR 46D ENTRE CL 50 Y CL 51. EJE No.405 EN LA CL 51 ENTRE CR 48 Y CR 46D. EJE No.5 EN LA CR 48 ENTRE CL 55 Y CL 49. EJE No. 6 CL 49 BIS ENTRE CR 48 Y CR 49a. EJE No.601 CR 46 ENTRE CL 51 Y EL AEROPUERTO, EN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.

MEZCLADORA No.: warrior **MARCA:** warrior - 13 **OPERADOR:** carlos antonio gil

PERIODO EVALUADO: desde el 12 **AL** 18 - junio - 2023

ITEM	CONCEPTO	LUNES		MARTES		MIERC.		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
ESTADO GENERAL	POLEAS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	MEDIDOR DE ACEITE	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	TAPA DE COMBUSTIBLE	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	BUJIA	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	TUBO DE ESCAPE	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* GUARDA DE LOS PIÑONES	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	CHOQUE	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	YOYO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ACELERADOR	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	VOLANTE DE OPERACIÓN	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* MOTOR	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	FILTRO DE COMBUSTIBLE	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	TAPON DE ACEITE	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	TORNILLOS EN GENERAL	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	GUARDA DE LOS PIÑONES	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* TAPA PROTECTORA MOTOR	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* TAMBOR	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ESTRIAS DE COMPACTACIÓN(INTERNO)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	LLANTAS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ENGRASE EN GENERAL	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	BALINERAS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* FRENO DE SEGURIDAD(TAMBOR)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	PINTURA	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ASEO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
OPERADOR (AYUDANTE TECNICO)	NOMBRE	Carlos G.	Carlos G.	Alfonso	Alfonso	Sader	Sader								
	FIRMA	Carlos G.	Carlos G.	Alfonso	Alfonso	Sader	Sader								
TECNOLOGO SST	NOMBRE	Fernando	Yadira	Yadira	Yadira	Yadira	Yadira								
	FIRMA	Fernando													

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

CONSORCIO PAVIMENTOS EL BAGRE
INSPECCION PREOPERACIONAL
MEZCLADORA

PAGINA: 1 DE 1

CONTRATO N°: 29 **DE** 2022

OBJETO DE CONTRATO: REPOSICIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y REPOSICIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LOS BARRIOS BIJAO, METRÓPOLIS, CASA ROJA, CORNALIZA, LA VICTORIA, LAS DELICIAS, LA VEGA Y CASA LOMA EN EL EJE No.1 EN LA CR 46 ENTRE DG 58 Y TV 45, TV 45 ENTRE CR 46 Y CL 63, CR 45 ENTRE CL 63 Y CL 64A, CR 45 ENTRE DG 58 Y CR 46. EJE No. 2 EN LA DG 58 ENTRE CR 45 Y CR 45, CR 45 ENTRE CL 58 Y CL 56. EJE No. 3 EN LA CR 48 ENTRE CR 46 CLL 57C. EJE No.301 EN LA CL 57a ENTRE CR 48 Y CR 46a. EJE No.4 EN LA CR 48 ENTRE CL 57C Y CL 55. EJE No. 401 EN LA CL 49B ENTRE CR 48 Y CR 50, CL 50 ENTRE CR 48 Y CR 50, CR 50 ENTRE CL 50 Y 49B, CR 48a ENTRE 50 Y 49. EJE No.403 EN LA CL 50 ENTRE CR 48 Y CR 46D. EJE No.404 EN LA CR 46D ENTRE CL 50 Y CL 51. EJE No.405 EN LA CL 51 ENTRE CR 48 Y CR 46D. EJE No.5 EN LA CR 48 ENTRE CL 55 Y CL 49. EJE No. 6 CL 49 BIS ENTRE CR 48 Y CR 49a. EJE No.601 CR 46 ENTRE CL 51 Y EL AEROPUERTO, EN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.

MEZCLADORA No. : UIA **MARCA:** Bauker **OPERADOR:** Jader Gómez

PERIODO EVALUADO: Desde 1/03 **AL** 09-Julio-2023

ITEM	CONCEPTO	LUNES		MARTES		MIERC.		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
ESTADO GENERAL	POLEAS			✓		✓		✓		✓		✓			
	MEDIDOR DE ACEITE			✓		✓		✓		✓		✓			
	TAPA DE COMBUSTIBLE			✓		✓		✓		✓		✓			
	BUJIA			✓		✓		✓		✓		✓			
	TUBO DE ESCAPE			✓		✓		✓		✓		✓			
	* GUARDA DE LOS PIÑONES			✓		✓		✓		✓		✓			
	CHOQUE			✓		✓		✓		✓		✓			
	YOYO			✓		✓		✓		✓		✓			
	ACELERADOR			✓		✓		✓		✓		✓			
	VOLANTE DE OPERACIÓN			✓		✓		✓		✓		✓			
	* MOTOR			✓		✓		✓		✓		✓			
	FILTRO DE COMBUSTIBLE			✓		✓		✓		✓		✓			
	TAPON DE ACEITE			✓		✓		✓		✓		✓			
	TORNILLOS EN GENERAL			✓		✓		✓		✓		✓			
	GUARDA DE LOS PIÑONES			✓		✓		✓		✓		✓			
	* TAPA PROTECTORA MOTOR			✓		✓		✓		✓		✓			
	* TAMBOR			✓		✓		✓		✓		✓			
	ESTRIAS DE COMPACTACIÓN(INTERNO)			✓		✓		✓		✓		✓			
	LLANTAS			✓		✓		✓		✓		✓			
	ENGRASE EN GENERAL			✓		✓		✓		✓		✓			
	BALINERAS			✓		✓		✓		✓		✓			
	* FRENO DE SEGURIDAD(TAMBOR)			✓		✓		✓		✓		✓			
	PINTURA			✓		✓		✓		✓		✓			
	ASEO			✓		✓		✓		✓		✓			
OPERADOR (AYUDANTE TECNICO)	NOMBRE			Jader		Jader		Jader		Jader		Jader			
	FIRMA			Jader		Jader		Jader		Jader		Jader			
TECNOLOGO SST	NOMBRE			Yadira Ortega		Yadira Ortega		Yadira Ortega		Yadira Ortega		Yadira Ortega			
	FIRMA			[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]			

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

CONSORCIO PAVIMENTOS EL BAGRE

INSPECCION PREOPERACIONAL

TALADRO

CONTRATO N°: 29 **DE** 2022

OBJETO DE CONTRATO: REPOSICIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y REPOSICIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LOS BARRIOS BIJAO, METRÓPOLIS, CASA ROJA, CORNALIZA, LA VICTORIA, LAS DELICIAS, LA VEGA Y CASA LOMA EN EL EJE No.1 EN LA CR 46 ENTRE DG 58 Y TV 45, TV 45 ENTRE CR 46 Y CL 63, CR 45 ENTRE CL 63 Y CL 64A, CR 45 ENTRE DG 58 Y CR 46. EJE No. 2 EN LA DG 58 ENTRE CR 46 Y CR 45, CR 45 ENTRE CL 58 Y CL 56. EJE No. 3 EN LA CR 48 ENTRE CR 46 CLL 57C. EJE No.301 EN LA CL 57a ENTRE CR 48 Y CR 46a. EJE No.4 EN LA CR 48 ENTRE CL 57C Y CL 55. EJE No. 401 EN LA CL 49B ENTRE CR 48 Y CR 50, CL 50 ENTRE CR 48 Y CR 50, CR 50 ENTRE CL 50 Y 49B, CR 48a ENTRE 50 Y 49. EJE No.403 EN LA CL 50 ENTRE CR 48 Y CR 46D. EJE No.404 EN LA CR 46D ENTRE CL 50 Y CL 51. EJE No.405 EN LA CL 51 ENTRE CR 48 Y CR 46D. EJE No.5 EN LA CR 48 ENTRE CL 55 Y CL 49. EJE No. 6 CL 49 BIS ENTRE CR 48 Y CR 49a. EJE No.601 CR 46 ENTRE CL 51 Y EL AEROPUERTO, EN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.

TALADRO No.: Super Expert **RPM:** 18000 **OPERADOR:** Jader Gómez

PERIODO EVALUADO: desde el 03 **AL** 09 Julio -2023 **TAMAÑO:** G [X] [ ] P

ITEM	CONCEPTO	LUNES B	LUNES M	MARTES B	MARTES M	MIERC. B	MIERC. M	JUEVES B	JUEVES M	VIERNES B	VIERNES M	SABADO B	SABADO M	DOMINGO B	DOMINGO M
ESTADO GENERAL	* Estado del cable y las conexiones eléctricas	✓				✓		✓		✓		✓			
	* Estado del interruptor de encendido (Gatillo)	✓				✓		✓		✓		✓			
	* Estado del MANDRIL	✓				✓		✓		✓		✓			
	Estado de la llave del mandril	✓				✓		✓		✓		✓			
	* Estado de los agujeros para la llave del mandril	✓				✓		✓		✓		✓			
	* Estado del cuerpo (CARCAZA)	✓				✓		✓		✓		✓			
	Estado de las quijadas	✓				✓		✓		✓		✓			
	Estado del interruptor de acción de martillo	✓				✓		✓		✓		✓			
	Estado del botón del seguro	✓				✓		✓		✓		✓			
	* Estado del mango	✓				✓		✓		✓		✓			
	Estado de la plaqueta de identificación	✓				✓		✓		✓		✓			
	Estado de la base de trabajo	✓				✓		✓		✓		✓			
	Estado de las piezas de agarre de trabajo en la base	✓				✓		✓		✓		✓			
OPERADOR (AYUDANTE TECNICO)	NOMBRE	Jader				William		William		William		William			
	FIRMA	Jader				William		William		William		William			
TECNOLOGO SST	NOMBRE	Yadir M Ortega				Yadir M Ortega		Yadir M Ortega		Yadir M Ortega		Yadir M Ortega			
	FIRMA														

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

CONSORCIO PAVIMENTOS EL BAGRE
INSPECCION PREOPERACIONAL
TALADRO

PAGINA: 1 DE 1

CONTRATO N°: 29 **DE** 2022

OBJETO DE CONTRATO: REPOSICIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y REPOSICIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LOS BARRIOS BIJAO, METRÓPOLIS, CASA ROJA, CORNALIZA, LA VICTORIA, LAS DELICIAS, LA VEGA Y CASA LOMA EN EL EJE No.1 EN LA CR 46 ENTRE DG 58 Y TV 45, TV 45 ENTRE CR 46 Y CL 63, CR 45 ENTRE CL 63 Y CL 64A, CR 45 ENTRE DG 58 Y CR 46. EJE No. 2 EN LA DG 58 ENTRE CR 48 Y CR 45, CR 45 ENTRE CL 58 Y CL 56. EJE No. 3 EN LA CR 46 ENTRE CR 46 CLL 57C. EJE No.301 EN LA CL 57a ENTRE CR 48 Y CR 46a. EJE No.4 EN LA CR 48 ENTRE CL 57C Y CL 55. EJE No. 401 EN LA CL 49B ENTRE CR 48 Y CR 50, CL 50 ENTRE CR 48 Y CR 50, CR 50 ENTRE CL 50 Y 49B, CR 48a ENTRE 50 Y 49. EJE No.403 EN LA CL 50 ENTRE CR 48 Y CR 46D. EJE No.404 EN LA CR 46D ENTRE CL 50 Y CL 51. EJE No.405 EN LA CL 51 ENTRE CR 48 Y CR 46D. EJE No.5 EN LA CR 48 ENTRE CL 55 Y CL 49. EJE No. 6 CL 49 BIS ENTRE CR 48 Y CR 49a. EJE No.601 CR 46 ENTRE CL 51 Y EL AEROPUERTO, EN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.

TALADRO No. : Truper **RPM:** 18.000 Rpm **OPERADOR:** William Martinez

PERIODO EVALUADO: Desde el 19 **AL** 25-Junio-2023 **TAMAÑO:** G [X] P [ ]

ITEM	CONCEPTO	LUNES		MARTES		MIERC.		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
ESTADO GENERAL	* Estado del cable y las conexiones eléctricas			✓		✓		✓				✓			
	* Estado del interruptor de encendido (Gatillo)			✓		✓		✓				✓			
	* Estado del MANDRIL			✓		✓		✓				✓			
	Estado de la llave del mandril			✓		✓		✓				✓			
	* Estado de los agujeros para la llave del mandril			✓		✓		✓				✓			
	* Estado del cuerpo (CARCAZA)			✓		✓		✓				✓			
	Estado de las quijadas			✓		✓		✓				✓			
	Estado del interruptor de acción de martillo			✓		✓		✓				✓			
	Estado del botón del seguro			✓		✓		✓				✓			
	* Estado del mango			✓		✓		✓				✓			
	Estado de la plaqueta de identificación			✓		✓		✓				✓			
	Estado de la base de trabajo			✓		✓		✓				✓			
	Estado de las piezas de agarre de trabajo en la base			✓		✓		✓				✓			
OPERADOR (AYUDANTE TECNICO)	NOMBRE			William		William		William				William			
	FIRMA			William		William		William				William			
TECNOLOGO SST	NOMBRE			Yadis Ortega		Yadis Ortega		Yadis Ortega				Yadis Ortega			
	FIRMA														

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

CONSORCIO PAVIMENTOS EL BAGRE
INSPECCION PREOPERACIONAL
TALADRO

PAGINA: 1 DE 1

CONTRATO N°: 29 **DE** 2022

OBJETO DE CONTRATO: REPOSICIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y REPOSICIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LOS BARRIOS BIJAO, METRÓPOLIS, CASA ROJA, CORNALIZA, LA VICTORIA, LAS DELICIAS, LA VEGA Y CASA LOMA EN EL EJE No.1 EN LA CR 46 ENTRE DG 58 Y TV 45, TV 45 ENTRE CR 46 Y CL 63, CR 45 ENTRE CL 63 Y CL 64A, CR 45 ENTRE DG 58 Y CR 46. EJE No. 2 EN LA DG 58 ENTRE CR 46 Y CR 45, CR 45 ENTRE CL 58 Y CL 56. EJE No. 3 EN LA CR 48 ENTRE CR 46 CLL 57C. EJE No.301 EN LA CL 57a ENTRE CR 48 Y CR 46a. EJE No.4 EN LA CR 48 ENTRE CL 57C Y CL 55. EJE No. 401 EN LA CL 49B ENTRE CR 48 Y CR 50, CL 50 ENTRE CR 48 Y CR 50, CR 50 ENTRE CL 50 Y 49B, CR 48a ENTRE 50 Y 49. EJE No.403 EN LA CL 50 ENTRE CR 48 Y CR 46D. EJE No.404 EN LA CR 46D ENTRE CL 50 Y CL 51. EJE No.405 EN LA CL 51 ENTRE CR 48 Y CR 46D. EJE No.5 EN LA CR 48 ENTRE CL 55 Y CL 49. EJE No. 6 CL 49 BIS ENTRE CR 48 Y CR 49a. EJE No.601 CR 46 ENTRE CL 51 Y EL AEROPUERTO, EN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.

TALADRO No. : Truper **RPM:** 18000 RPM **OPERADOR:** William Martinez

PERIODO EVALUADO: Desde el 5 **AL** 11 de Junio - 2023 **TAMAÑO:** G [X] [ ] P

ITEM	CONCEPTO	LUNES		MARTES		MIERC.		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
ESTADO GENERAL	* Estado del cable y las conexiones eléctricas			✓		✓									
	* Estado del interruptor de encendido (Gatillo)			✓		✓									
	* Estado del MANDRIL			✓		✓									
	Estado de la llave del mandril			✓		✓									
	* Estado de los agujeros para la llave del mandril			✓		✓									
	* Estado del cuerpo (CARCAZA)			✓		✓									
	Estado de las quijadas			✓		✓									
	Estado del interruptor de acción de martillo			✓		✓									
	Estado del botón del seguro					✓									
	* Estado del mango			✓		✓									
	Estado de la plaqueta de identificación			✓		✓									
	Estado de la base de trabajo			✓		✓									
	Estado de las piezas de agarre de trabajo en la base			✓		✓									
OPERADOR (AYUDANTE TECNICO)	NOMBRE			William M.		William									
	FIRMA														
TECNOLOGO SST	NOMBRE			Diego		Diego									
	FIRMA														

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

ANEXO 5. ACTAS COMITÉ PARITARIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (COPASST)

	CONSORCIO PAVIMENTOS EL BAGRE NIT. 901630282	CONTRATO DE OBRA No. 029 DE 2022
	ACTA DE REUNIONES	PAGINA 1/2

CONVOCA							
PRESIDENTA DEL COPASST							
Citación a Reunión de			ACTA No	Carácter de la Reunión			
COPASST			0	ORDINARIA	X	EXTRAORDINARIA	
FECHA DE REUNIÓN			LUGAR DE REUNIÓN			HORA INICIO	HORA FINAL
DÍA	MES	AÑO					
23	05	2023	Sala de juntas de la empresa			5:30 PM	6:00 PM

ASISTENTES	
Por parte administrativa:	Julián Ángel Rincon, Jairo Javier Herazo Vega, Karen Díaz Pérez, Karla Rivera Castellanos
Por parte de producción:	Eduardo Enrique Romero Guerra, Milton Mario Marzola Villegas, Fernán Manuel Zabala Sáez, Jaider Zapa Alean
Invitados:	N/A

ORDEN DEL DÍA

Representantes del COPASST por parte de Representante Legal.

Representantes del COPASST por parte de los trabajadores.

TEMAS

El Representante Legal Janer Zapa Alean, designa a los representantes del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo, el cual expresa que son:

Principales: Julián Ángel Rincon, C.C 1.098.803.805
Jairo Javier Herazo Vega, C.C 15.077.614

Suplentes: Karen Díaz Pérez, C.C 1.102.815.297
Karla Rivera Castellanos, C.C 1.127.951.030

	CONSORCIO PAVIMENTOS EL BAGRE NIT. 901630282	CONTRATO DE OBRA No. 029 DE 2022
	ACTA DE REUNIONES	PAGINA 2/2

Por parte de los trabajadores del CONSORCIO PAVIMENTOS EL BAGRE, determinaron de manera libre y sin cohesión que sus representantes fueran:

Principales: Eduardo Enrique Romero Guerra, C.C 15.679.208
Milton Mario Marzola Villegas, C.C 78.590.812

Suplentes: Fernán Manuel Zabala Sáez, C.C 78.035.578
Jaider Zapa Alean, C.C 1.001.740.719

Se designa una próxima reunión pautada para el día 25 de mayo para dar a conocer los roles, responsabilidades e importancia del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo, además de la elección del presidente y Secretario.

FECHA PRÓXIMA REUNIÓN:	25/05/2023	
PRESIDENTE: NO DESIGNADO		SECRETARIA: NO DESIGNADO

	CONSORCIO PAVIMENTOS EL BAGRE NIT. 901630282	CONTRATO DE OBRA No. 029 DE 2022
	ACTA DE REUNIONES	PAGINA 1/2

CONVOCA

PRESIDENTA DEL COPASST

Citación a Reunión de	ACTA No	Carácter de la Reunión					
COPASST	1	ORDINARIA	X	EXTRAORDINARIA			
FECHA DE REUNIÓN		LUGAR DE REUNIÓN			HORA INICIO	HORA FINAL	
DÍA	MES	AÑO					
25	05	2023	Sala de juntas de la empresa		5:40 PM	7:00 PM	

ASISTENTES

Por parte administrativa:	Julián Ángel Rincón, Jairo Javier Herazo Vega, Karen Díaz Pérez, Karla Rivera Castellanos
Por parte de producción:	Eduardo Enrique Romero Guerra, Milton Mario Marzola Villegas, Fernán Manuel Zabala Sáez, Jaider Zapa Alean
Invitados:	Ing. Diana Osorio (Asesora Externa)

ORDEN DEL DÍA

Elección de presidente y Secretario del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo
Definición del COPASST, roles y funciones.

TEMAS

Se da inicio con la lectura del Acta N°0.
Se realiza una explicación breve de la definición del COPASST (Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo).

La Ing. Osorio expone que los integrantes de este comité, deben vigilar el sistema de gestión en cuanto a riesgos, peligros, así como también el diseño mecanismos de prevención y promoción.

Los integrantes del comité de COPPASST deben formar parte en el proceso de investigación de cualquier accidente (menor o mortal) y tener claro que sus funciones abarcaran lo siguiente:

	CONSORCIO PAVIMENTOS EL BAGRE NIT. 901630282	CONTRATO DE OBRA No. 029 DE 2022
	ACTA DE REUNIONES	PAGINA 2/2

1. Inspección de los sitios de trabajo, comprende desde el orden y aseo hasta las acciones inseguras que se presentase al desarrollar una actividad con la identificación de este y la valoración respectiva.
2. Los elementos de protección personal de los trabajadores al plantear alternativas si existiese elementos defectuosos (casco, botas de caucho, guantes, gafas de seguridad, etc) al darla conocer a la brevedad posible.
3. Solicitar y acompañar las campañas de prevención (capacitaciones) en labores especificas y con el acompañamiento de ser necesario de externos (bomberos, ARL, transito, etc)
4. Aplicar medidas correctivas de acuerdo a las capacitaciones llevadas a cabo.

La asesora externa (Ing. Diana), explica la importancia del Decreto 1072, además hace enfoque que para llevar a cabo el comité mensual es necesario la presencia de la mitad mas uno.

La Ing Diana expresa que se debe generar una lección aprendida en cualquier accidente de trabajo (menor o mortal) al establecer tres preguntas fáciles

1. ¿Qué paso?
2. ¿Que lo causo?
3. ¿Como evitar que este se presente nuevamente para la empresa?

Una vez explicado y aclarado dudas acerca del COPASST (Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo), se procedió a llevar a cabo la elección del presidente y secretario de este, quedando la elección de la siguiente manera:

PRESIDENTE: Julián Ángel.
SECRETARIO: Karla Rivera.

Hace parte integral de esta acta el listado de los integrantes que forman parte del COPASST.
Se fija nueva reunión del COMITÉ el día 27 mayo

FECHA PRÓXIMA REUNIÓN:	**27/05/2023**		
PRESIDENTE: Julián Ángel Rincón		**SECRETARIA:** Karla Rivera	

	CONSORCIO PAVIMENTOS EL BAGRE NIT. 901630282	CONTRATO DE OBRA No. 029 DE 2022	
	CONTROL DE ASISTENCIA	VERSIÓN: 1	
FECHA	25/05/2023	LUGAR	SALA DE JUNTAS DE LA EMPRESA

LISTADO PERSONAL

NO.	NOMBRE	CARGO	FIRMA
1001 740 719	Jaider Zapa	Conductor	
78590812	Milton Manzola	Maestro	Manzola
78035578	Fernan Zapata	Maestro	
85.077.674	Jairo Herazo	Topografo	
75679208	Eduardo Romero	Maestro	
1047880380S	Julian Angel Lencon	Ing Residente	
1102.815.797	Karen Diaz Perez	Secretaria	Karen Diaz
1127900030	KARLA RIVERA CASTELLANOS	Tec. Prevento Sst	

	CONSORCIO PAVIMENTOS EL BAGRE NIT. 901630282	CONTRATO DE OBRA No. 029 DE 2022
	ACTA DE REUNIONES	PAGINA 1/3

CONVOCA							
PRESIDENTA DEL COPASST							
Citación a Reunión de			ACTA No	Carácter de la Reunión			
COPASST			2	ORDINARIA	X	EXTRAORDINARIA	
FECHA DE REUNIÓN			LUGAR DE REUNIÓN			HORA INICIO	HORA FINAL
DÍA	MES	AÑO					
27	05	2023	Sala de juntas de la empresa			5:00 PM	6:00 PM
ASISTENTES							
Por parte administrativa:			Julián Ángel Rincón, Jairo Javier Herazo Vega, Karen Díaz Pérez, Karla Rivera Castellanos				
Por parte de producción:			Eduardo Enrique Romero Guerra, Milton Mario Marzola Villegas, Fernán Manuel Zabala Sáez, Jaider Zapa Alean				
Invitados:			Yadis Marcela Ortega Osorio – (Tecnóloga en SST)				
ORDEN DEL DÍA							
Investigación del accidente mortal del ayudante de obra FRANCISCO JAVIER CAUSIL GARCIA							

TEMAS
Se da inicio con la lectura del Acta N°1. El presidente del COPASST expresa que una de las funciones de este comité es formar parte en el proceso de investigación de cualquier accidente (menor o mortal) y que esta reunión esta basada en el hecho ocurrido el pasado 17 de mayo donde perdió la vida el compañero Francisco Javier Causil García (ayudante de obra) El hecho ocurrido se basará en tres preguntas importantes: 1. ¿Qué paso?

	CONSORCIO PAVIMENTOS EL BAGRE NIT. 901630282	CONTRATO DE OBRA No. 029 DE 2022
	ACTA DE REUNIONES	PAGINA 2/3

El día 17 de mayo a las 12:35 m, se encontraba instalando una tubería de PVC 8" dentro de una excavación de 1.5 mt. de profundidad, termino la actividad y cuando se disponía a salir de la excavación, caminando por dentro de la zanja hacia la superficie, sujetando una pala en una de sus manos, se desprende el material de la pared de la excavación quedando atrapado hasta el nivel del cuello, los compañeros de trabajo procedieron a retirar el material, se dio aviso a los médicos de la clínica MEDICAUCA, le brindaron primeros auxilios, lo inmovilizaron y fue trasladado en camilla rígida a la clínica, donde fue atendido de manera inmediata y posteriormente falleció.

2. ¿Que lo causo?

- La herramienta menor (pala), sujetada en una de sus manos.
- Deficiencia de entibado.
- Angulo de inclinación de la excavación.
- Exceso de confianza por parte del trabajador al realizar esta actividad.

3. ¿Como evitar que ocurra en mi empresa?

- Antes de iniciar cualquier excavación se deberá llevar a cabo la LISTA DE CHEQUEO DE INSPECCIÓN DE OBRA.
- Antes de dar inicio a la jornada laboral se deberá revisar los taludes de la excavación (grietas, desmoronamiento, etc) e informar cualquier anomalía sobre la falta de seguridad en el sitio de trabajo, para proceder a realizar los correctivos del caso.
- Comunicación interna antes realizar alguna excavación y así determinar una identificación del riesgo más asertiva, con la única finalidad de un control en la obra
- Realizar entibado si las características del suelo así lo ameritan.
- Las paredes de la excavación de la zanja deberán presentar una inclinación de 45° para evitar derrumbes.
- Reforzar la capacitación a todo el personal sobre los procedimientos de seguridad para su propia protección, la de sus subalternos y la compañía, dando prioridad a la seguridad en la toma de decisiones cuando la misma seguridad este comprometida.
- No almacenar ni mover materiales de construcción a orillas de las excavaciones.

	CONSORCIO PAVIMENTOS EL BAGRE NIT. 901630282	CONTRATO DE OBRA No. 029 DE 2022
	ACTA DE REUNIONES	PAGINA 3/3

- Conformación de brigadas de acuerdo al decreto 1072, desde su capacitación y entrenamiento respectivo





Se adjunta al Acta N°2 la asistencia de los integrantes al COPASST

FECHA PRÓXIMA REUNIÓN:		
PRESIDENTE: Julián Ángel Rincón		**SECRETARIA:** Karla Rivera

	CONSORCIO PAVIMENTOS EL BAGRE NIT. 901630282	CONTRATO DE OBRA No. 029 DE 2022
	CONTROL DE ASISTENCIA	VERSIÓN: 1
FECHA	27/05/2023	LUGAR SAN JUAN DE LA VEGA.

LISTADO PERSONAL

NO.	NOMBRE	CARGO	FIRMA
1001 740 719	Jaider Zapa	Conductor	
78590817	Milton Marzola	Maestro	Marzola
78035578	Fernan Zabala	Maestro	
1040.490.317	Marcela Ortega	SST	
75.077679	Jairo Herazo	Topografo	
75679208	Eduardo Romero	Maestro	
1098803885	Jolium Angel Rincon	Ing Residente	
1102.815.297	Karen Diaz Pera	Secretaria	Karen Diaz
1127[illegible]30	EMILA. M. Perez. C.	Ing. Residente	

	CONSORCIO PAVIMENTOS EL BAGRE NIT. 901630282	CONTRATO DE OBRA No. 029 DE 2022
	ACTA DE REUNIONES	PAGINA 1/2

CONVOCA							
PRESIDENTA DEL COPASST							
Citación a Reunión de			ACTA No	Carácter de la Reunión			
COPASST			4	ORDINARIA	X	EXTRAORDINARIA	
FECHA DE REUNIÓN			LUGAR DE REUNIÓN			HORA INICIO	HORA FINAL
DÍA	MES	AÑO					
29	06	2023	Sala de juntas de la empresa			5:00 PM	6:00 PM
ASISTENTES							
Por parte administrativa:			Julián Ángel Rincón, Jairo Javier Herazo Vega, Karen Díaz Pérez, Karla Rivera Castellanos				
Por parte de producción:			Eduardo Enrique Romero Guerra, Milton Mario Marzola Villegas, Fernán Manuel Zabala Sáez, Jaider Zapa Alean				
Invitados:			Yadis Marcela Ortega Osorio – (Tecnóloga en SST)				

ORDEN DEL DÍA

1. Verificación de quorum
2. Lectura del acta anterior
3. Informe de incidentes, accidentes y enfermedades laborales ocurridos durante el mes
4. Cambio de proveedor de los elementos de protección personal
5. Fecha de la próxima reunión
6. Cierre de reunión

TEMAS

1. Se da inicio a la reunión en las instalaciones de la empresa y lleva a cabo la verificación Quórum suficiente a la reunión pactada para el día de hoy.

2. Se da lectura al acta anterior sobre los compromisos y pendientes de la empresa.

3. La Líder SST aclara que no existieron incidentes ni accidentes de trabajo en los ejes de

	CONSORCIO PAVIMENTOS EL BAGRE NIT. 901630282	CONTRATO DE OBRA No. 029 DE 2022
	ACTA DE REUNIONES	PAGINA 2/2

ejecución

4. Debido al reporte del personal de obra en cuanto desgaste rápido de los guantes reforzados tipo ingenieros y las gafas oscuras, y de acuerdo a la actividad desempañada por los trabajadores en el sector de la construcción, los miembros del COPASST, expresan la necesidad de reemplazar el proveedor que este genere una relación costo beneficio y este beneficie a ambas partes.

   Karen, expresa que el cambio de este proveedor se llevara a cabo fuera del Municipio en vista que solo en El Bagre el disponible es la misma marca que la empresa ha adquirido

5. Se deciden hacer cambio de proveedor de los elementos de protección personal para que este no genere a corto plazo algún tipo de accidente de trabajo. Atendiendo el punto final del orden del día, se fija el 31 de julio de 2023 como fecha de la próxima reunión de COPASST, siendo esta la reunión correspondiente al mes de agosto.

6. Se da por terminada la reunión a las 06:15 p.m.

FECHA PRÓXIMA REUNIÓN:	31 de julio de 2023	
PRESIDENTE: Julián Ángel Rincón	Hdo.	**SECRETARIA:** Karla Rivera

	CONSORCIO PAVIMENTOS EL BAGRE NIT. 901630282	CONTRATO DE OBRA No. 029 DE 2022	
	CAPACITACIONES SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	VERSIÓN: 1	
Responsable: Lider SST		Aprobación: Gerente General	
FECHA	29/06/2022	LUGAR	
CAPACITACIÓN N°		CARGO	
RESPONSABLE			
TEMA CAPACITACIÓN	Informe Ingesta, Accidente y Enfermedad		
ASPECTOS TRATADOS	— Charla de Prevención de EPP.		
OBSERVACIONES			

LISTADO PERSONAL

NO.	NOMBRE	CARGO	FIRMA
TS.077.674	Jairo Herazo V	Topografo	
78590817	Milton Morzola	M. COPASST	Morzola
1098803805	Julian Angel Rincon	M. Copasst	
1.102.815.247	Karen Diaz Perez	M. COPASST	Karen Diaz P.
75079209	Eduardo Ramos	M. COPASST	
1040490317	Yadis Marcela Ortega	Lider SST	
1129530			