EJE No.601 CR 46 ENTRE CL 51 Y EL AEROPUERTO, EN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.

2. OBJETIVOS

2.1. Objetivo General

Evaluar el cumplimiento en el reporte, registros e investigación de los incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades laborales; además, se debe verificar el seguimiento del programa de Bioseguridad por recomendación de las autoridades médicas a nivel nacional y departamental, así mismo controlar y supervisar el uso adecuado de los elementos de protección personal suministrados por el contratista para el contrato de obra No. 029 de 2022.

2.2. Objetivos Específicos

- Realizar control y seguimiento al personal de obra durante la ejecución del proyecto.
- Promover el buen uso de los elementos de protección personal
- Fomentar orden y aseo a los puntos de trabajo
- Garantizar la seguridad del personal de obra y la maquinaria que se encuentra desarrollando labores en obra.

3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El Bagre es uno de los seis municipios de la subregión del Bajo Cauca del departamento de Antioquia, situado a 326 kilómetros de la ciudad de Medellín. Su extensión es de 1.563 km², de los cuales solo 10,8 km² se encuentran urbanizados, constituyéndose el área restante en zona rural, Con relación a las fronteras, limita por el norte con el municipio de Nechí; por el sur con los municipios de Zaragoza y Segovia, por el este con las serranías de San Lucas y Santa Bárbara en el departamento de Bolívar; por el occidente con los municipios de Caucasia y Zaragoza. La cabecera municipal se encuentra ubicada a orillas del río Nechí, en la confluencia con el río Tigüí, el cual es afluente del río Nechí y éste del río Cauca.

3.1. Localización



Figura 1. Localización general del municipio de El Bagre

Geográficamente la vía en estudio se localiza en las Coordenadas 7°36'17"N 74°48'31"O, aproximadamente. En la Figura 2 se presenta la localización general de los tramos de vía correspondiente al proyecto, acorde con los tramos de diseño proyectados.

3.2. Ubicación del proyecto



Figura 2. Localización vía de estudio (fuente: google earth)

El área en estudio está ubicada en la zona urbana del municipio de El Bagre. Este proyecto de vía tiene influencia en todo el municipio debido a la intervención en zona comercial el cual beneficiaria a toda la población del municipio directa e indirectamente.

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS, IMPLEMENTACIÓN VIGILANCIA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

La Evaluación de Riesgos y Peligros Laborales, es un instrumento para la tipificación, análisis, valoración, priorización y establecimiento de acciones de control a los riesgos existentes en las diferentes actividades que se realizan en las organizaciones públicas y privadas, que por lo general ocasionan accidentes de trabajo o enfermedades profesionales que afectan a sus colaboradores.

Con la finalidad de identificar los peligros derivados de las condiciones de trabajo para el establecimiento de procedimientos de evaluación y control de los factores de riesgos laborales que pudieran presentarse en las distintas actividades que se realicen en la ejecución del contrato ***"REPOSICIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y REPOSICIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LOS BARRIOS BIJAO, METRÓPOLIS, CASA ROJA, CORNALIZA, LA VICTORIA, LAS DELICIAS, LA VEGA Y CASA LOMA EN EL EJE No.1 EN LA CR 46 ENTRE DG 58 Y TV 45, TV 45 ENTRE CR 46 Y CL 63, CR 45 ENTRE CL 63 Y CL 64A, CR 45 ENTRE DG 58 Y CR 46. EJE No. 2 EN LA DG 58 ENTRE CR 46 Y CR 45, CR 45 ENTRE CL 58 Y CL 56. EJE No. 3 EN LA CR 48 ENTRE CR 46 CLL 57C. EJE No.301 EN LA CL 57a ENTRE CR 48 Y CR 46a. EJE No.4 EN LA CR 48 ENTRE CL 57C Y CL 55. EJE No. 401 EN LA CL 49B ENTRE CR 48 Y CR 50, CL 50 ENTRE CR 48 Y CR 50, CR 50 ENTRE CL 50 Y 49B, CR 48a ENTRE 50 Y 49. EJE No.403 EN LA CL 50 ENTRE CR 48 Y CR 46D. EJE No.404 EN LA CR 46D ENTRE CL 50 Y CL 51. EJE No.405 EN LA CL 51 ENTRE CR 48 Y CR 46D. EJE No.5 EN LA CR 48 ENTRE CL 55 Y CL 49. EJE No. 6 CL 49 BIS ENTRE CR 48 Y CR 49a. EJE No.601 CR 46 ENTRE CL 51 Y EL AEROPUERTO, EN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.*** se llevó a cabo el

siguiente control y seguimiento, presentando en el siguiente informe las diferentes acciones de control y vigilancia desarrolladas por el contratista.

Durante el desarrollo del presente periodo, el contratista realizo labores en obra de demolición excavación y diferentes actividades pertenecientes a la ejecución de pavimento rígido. El profesional encargado de seguridad y salud en el trabajo implemento un seguimiento diario de las actividades desarrolladas durante la jornada laboral, donde se inspecciono los equipos y maquinarias utilizadas para garantizar las óptimas condiciones, también se verifico el uso correcto de los EPP por parte de los trabajadores.

Se continuo con las medidas de seguridad establecidas para cada tramo de intervención, se mantiene cerramiento perimetral con lona verde para evitar el ingreso de personal no autorizado a los puntos en los cuales se está trabajando y a su vez, proteger las viviendas y negocios aledaños.

Durante el periodo comprendido en el presente informe, el contratista realizo la compra y acopio de materiales tipo cemento y varilla de acero, estos insumos se almacenaron en los puntos de almacenamiento de materiales establecido por el contratista, se manejan medidas preventivas para evitar posibles situaciones que pongan en riesgo al personal de obra y a la comunidad aledaña a los sitios:

- La delimitación y acondicionamiento de las zonas de almacenamiento.
- La recogida de los materiales peligrosos utilizados.
- Eliminación y evacuación de los residuos y escombros.

Para el proyecto en desarrollo, los centros de acopio cuentan con cubierta que permite almacenar los materiales de forma segura, evitando exposición a la intemperie, precipitaciones de lluvias u otros agentes que promuevan el deterioro de lo que allí se almacena.

Respecto a las actividades en obra, se realiza acompañamiento diario al personal que ejecutan las actividades, verificando el estado actual de sus EPP, suministrando


elementos de protección personal a los trabajadores de nuevo ingreso y se realiza seguimiento constante en los diferentes frentes de trabajo con el propósito de verificar aquellos casos donde se requiere realizar reemplazo de dotación o suministro suministra los elementos de protección personal necesarios e indispensables a los trabajadores, lo cuales usan durante la ejecución de las actividades de obra, estos son de uso individual y son exigidos para la seguridad y salud en el trabajo.

Adicionalmente, se realizan charlas para capacitar y concientizar al personal de obra sobre el uso de elementos de protección personal, los temas relacionados con la bioseguridad, los peligros en el trabajo y temas relacionados en seguridad y salud en el trabajo. También se han implementado pausas activas que permitan el esparcimiento y descanso temporal de los trabajadores, permitiendo interactuar y eliminar posibles situaciones de estrés u otras emociones que dificulten su buen desarrollo laboral.

En este periodo de trabajo, el contratista desarrollo ejecución de concretos, para dar cumplimiento a la normatividad vigente que aplica respecto a la recolección y buena disposición de residuos se garantizó en obra la debida separación de los residuos sólidos, dando uso y brindando al personal de la obra recipientes necesarios para la clasificación en un punto de encuentro.

4.1. Cerramiento y señalización en obra

En el presente periodo, la señalización se fue adaptando según las actividades ejecutadas en esta acta parcial, tales como cerramientos parciales y demarcaciones de excavaciones correspondientes instalación de tuberías de acueducto, pozos, tuberías de presión, acometidas domiciliarias, cajas de inspección domiciliarias. Así mismo cada frente de trabajo cuenta con cintas peligro y señales verticales empleadas cuando se desarrollan obras de tal envergadura, con la única función de guiar en forma segura al tránsito vehicular y peatonal orientado hacia la prevención del riesgo; según lo establecido en el Plan de Manejo de Transito (PMT) del contrato de obra 029/2022.



De acuerdo con los ejes que se ejecutaron en el acta parcial N5, Consorcio Pavimentos El Bagre llevo a cabo la lista de chequeo rutinaria para dicho periodo, tal y como se observa a continuación:

EJE	CANTIDAD	OBSERVACION
N° 4 y N° 5	4	Demolición de calzadas anden y bordillos. Cerramientos de áreas de trabajo, instalación de tuberías y construcción de pozos de inspección.

Tabla 1. Consolidado Lista de Chequeo Rutinaria

Los soportes se pueden evidenciar en el **ANEXO 1. LISTA DE CHEQUEO RUTINARIA**

4.2. Capacitación personal de obra

La capacitación es una estrategia indispensable para alcanzar los objetivos propuestos en el Programa de Salud Ocupacional y de acuerdo al decreto 1072 de 2015 y la Resolución 0312 de 2019 Consorcio Pavimentos El Bagre en este periodo cuya intervención abarco al EJE No.4 desde el K0+211.5 hasta el K0+275 y el EJE No.5 desde el K0+420.7 hasta el K0+720 en los cuales se realizaron 7 charlas con una duración promedio entre 10 a 15 minutos , sobre la importancia del uso de los elementos de protección personal, cuidado del medio ambiente, reporte oportuno de condiciones inseguras, excavación y entibado, importancia de la inspección de herramientas y orden y aseo; cuyos soportes están en el **ANEXO 2 CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.** De acuerdo con esto se formula una matriz de charlas diarias la cual se observa a continuación:

TIPO	CANTIDAD	TEMA	No. Personas	Tiempo (horas)	HHC
Charlas	1	Cuidado con el medio ambiente	21	0,17	3,5
Charlas	1	Orden y Aseo	18	0,17	3,0
Charlas	1	Excavación y entibado	11	0,33	3,7
Charlas	1	Importancia de la inspección de herramientas	7	0,17	1,2
Charlas	1	Uso y cuidado de los EPP	16	0,17	2,7
Charlas	2	Reporte oportuno de condiciones inseguras	26	0,42	10,8
TOTAL			99	1,42	24,83

Tabla 2. Relación de Capacitaciones





Capacitaciones al personal de obra






Pausas activas

4.3. Entrega de dotación y Elementos de protección personal – EPP

El contratista de obra suministra los elementos de protección personal necesarios e indispensables a los trabajadores, los cuales son de uso individual y son adecuados para la naturaleza y característica del trabajo, todo ello conforme a la Resolución 2400 de 1979. Durante este periodo el Consorcio realiza la entrega de los elementos de protección personal respectivos **(VER ANEXO 3 ACTA DE ENTREGA ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL)**

CONSORCIO PAVIMENTOS
EL BAGRE



Entrega elementos de protección personal

Correo Electrónico: consorciopavimentoselbagre@gmail.com
Dirección: Carrera 48 #50-24 - Parque Principal de Pavas
El Bagre - Antioquia

4.4. Manejo de maquinaria y equipos

Para el presente periodo en la ejecución de las actividades en obra, se utilizó la relación presente en la siguiente tabla.

EQUIPO	CANTIDAD	TIPO O CAPACIDAD	CODIGO
Camioneta	1	DOBLE CABINA	N/A
Retroexcavadora de llanta	1	CATERPILLAR	416E
Retrocargador de llanta	1	LLACTRAK	N/A
Minicargador	1	CATERPILLAR	236B
Minicargador	1	LLACTRAK	795
Taladro	1	TRUPER	1800
Taladro	1	MAKITA	
Pulidora	1	MAKITA	N/A
Mezcladora	4	BAUKER	N/A
Compactadora tipo Rana	1	WARNING	N/A
Tronzadora	1	DEWALT	130199
Cortadora de pavimento	1	MAQUIEQUIPOS	229309
Cortadora de pavimento	1		


Tabla 3. Equipos y maquinarias del contratista

Se llevaron a cabo las inspecciones a través de los preoperacionales a los equipos establecidos en la tabla 3, verificando el estado óptimo de funcionamiento, así mismo se fueron tomando las acciones correctivas pertinentes de los elementos que se encontraban dañados con desgaste o vencidos **(VER ANEXO 4 INSPECCION PREOPERACIONALES)**

4.5. Acompañamiento al personal de obra

Se realiza este para verificar las condiciones de Bioseguridad y Seguridad Industrial, el personal está atento a las recomendaciones del profesional SISO en campo, utilizando todos los elementos de protección personal.





5. Personal vinculado en obra

Durante el desarrollo del proyecto, el contratista ha realizado las respectivas afiliaciones y pagos de ley correspondientes a cada uno de sus trabajadores, garantizando el cumplimiento de la normatividad vigente en este sentido. En la siguiente tabla se observa la cantidad de personal presente en el período comprendido entre el 11 de julio al 10 de agosto / 11 de agosto al 10 septiembre de 2023

CARGO	CANTIDAD
Director de Obra	1
Ingeniero Residente	1
SISO	2
Ingeniera Ambiental	1
Topógrafo	1
Paleteras	5
Operadores de Maquinaria	4
Secretaria	1
Almacenista	1
Maestro	2
Conductor	1
Cadenero	2
Vigilante	4
Oficial	8
Ayudante	64
Total	

PERSONAL VINCULADO	
Total	**98**

Tabla 4. Personal de obra

5.1. Actas de Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo (COPASST)

En el periodo comprendido entre el 11 de julio al 10 de agosto y el 11 de agosto al 10 septiembre de 2023 se realizaron dos convocatorias donde los temas principales a tratar se muestran a continuación:

Primera acta: los puntos a tratar se centraron en: la capacitación de inspección de herramientas manuales y eléctricas, el correcto uso de los EPP, orden y aseo y riesgo asociado a la actividad.

(Ver acta de reunión y formato de asistencia en el ANEXO No.5)

Segunda acta: el asunto principal de la reunión fue la investigación del accidente leve del ayudante de obra Sebastián Pallares donde se respondieron tres principales preguntas: ¿Qué pasó?, ¿Qué lo causó? Y ¿Cómo evitar que ocurra en mi empresa?

(Ver acta de reunión en y formato de asistencia el ANEXO No.5)

5.2. Incidentes

Durante este periodo no se presentaron incidentes de trabajo tanto para el personal calificado como no calificado, en la siguiente tabla se refleja la tabulación de esta:

PERSONAL VINCULADO	0
MANO DE OBRA NO CALIFICADA	0
MANO DE OBRA CALIFICADA	0

Tabla 5. Incidentes

Este indicador nos refleja que en la empresa no se han presentado incidentes en el periodo 11 de julio al 10 de agosto / 11 de agosto al 10 septiembre de 2023.

5.3. Accidentes de trabajo

Durante el presente periodo el día 15 de agosto de 2023 se presentó un accidente de tipo leve durante el cumplimiento de las actividades de un ayudante de obra. A raíz de esto, se procedió a reportar ante la ARL por medio del furat el accidente sucedido. Posteriormente, se inició la respectiva investigación del suceso donde se confirmó que el acontecimiento se clasifica como un accidente laboral dando como resultado el cierre del caso.

PERSONAL VINCULADO	
MANO DE OBRA NO CALIFICADA	1
MANO DE OBRA CALIFICADA	0

Tabla 6. Accidentes

5.4. Análisis de ausentismo

Durante el periodo, se reportaron ausentismos y se detallan a continuación:

Fecha de consulta a EPS, IPS o Fecha de ausentismo por causa no médica			Nombre completo del Trabajador	Patología o motivo del ausentismo laboral (Por causa médica o no médica)	Diagnostico	CC	Días Incapacidad por causa médica.	Tiempo ausentismo por causa no médica	Cargo
DD	MM	AA							
12	7	2023	Juan Diego Carpio	Medicina General	M238 - Otros trastornos internos de la rodilla R520 - Dolor agudo	X	2		Ayudante de Obra
13	7	2023	Juan Diego Carpio	Medicina General	M255 Dolor en articulación	X	5		Ayudante de Obra
14	7	2023	Elías Natán Contreras	Medicina General	**L028-** Absceso cutáneo, furúnculo y ántrax de otros sitios	X	2		Ayudante de Obra
22	7	2023	Ramiro contreras Pastranas	Medicina General	**R104-** Otros dolores abdominales y los no especificados	X	1		Ayudante de Obra

Fecha de consulta a EPS, IPS o Fecha de ausentismo por causa no médica			Nombre completo del Trabajador	Patología o motivo del ausentismo laboral (Por causa médica o no médica)	Diagnostico	CC	Días Incapacidad por causa médica.	Tiempo ausentismo por causa no médica	Cargo
DD	MM	AA							
22	7	2023	Luis Manuel Urango	Medicina General	**R509-** Fiebre, no especificada	X	2		Celador
22	7	2023	Nebis Johana Contreras	Medicina General	**I351-** Insuficiencia (de la válvula) aortica	X	1		Auxiliar de Trafico
27	7	2023	Deimer Antonio Moreno	Medicina General	**M629-** Trastorno muscular, no especificado	X	3		Ayudante de Obra
4	8	2023	María Camila Ramos	Medicina General	**R509-** Fiebre, no especificada	X	3		Auxiliar de Trafico
15	8	2023	Sebastián David Pallares	Accidente de Trabajo	**S610-** Herida de dedo(s) de la mano, sin daño de la(s) uña(s)	X	7		Ayudante de Obra
17	8	2023	Yefferson Antonio Corpas	Medicina General	**J00X-** Rinofaringitis aguda (resfriado común)	X	2		Ayudante de Obra
28	8		Oscar David Salas	Medicina General	**R500-** Fiebre con escalofrío	X	3		Ayudante de Obra


Tabla 7. Análisis de ausentismo

De acuerdo con la tabla anterior el personal vinculado a esta empresa y su relación al ausentismo reflejado en el periodo comprendido 11 de julio al 10 de agosto / 11 de agosto al 10 septiembre de 2023, se detalla a continuación:

TIPO DE AUSENTISMO	%
AUSENTISMO MEDICO	100
AUSENTISMO NO MEDICO	0

Tabla 8. Tipo de ausentismo y su porcentaje

En el grafico se observa el diagrama sectorial con la representación de los porcentajes y proporciones de los tipos de ausentismo presentes en este periodo.



Gráfica 1. Ausentismo médico vs ausentismo no médico

El tipo de ausentismo en el periodo 11 de julio al 10 de agosto / 11 de agosto al 10 septiembre de 2023, corresponde a ausentismo medico en un 100% (Ver gráfica 1), el ausentismo no medico no se presentó en el periodo antes citado.

En la siguiente tabla se compara el comportamiento del ausentismo en el actual periodo de desarrollo del proyecto. Es decir, del 11 de julio al 10 de agosto y del 11 de agosto al 10 septiembre de 2023. Las personas que reportan ausentismo durante este periodo aumentan considerablemente con respecto al periodo anterior.


Durante el periodo actual el total de personas ausentadas fue de 10. Si esto se compara con el periodo anterior donde el total de personas ausentes fue de 3; se tiene que el total de ausencias por persona aumentó en 7 con respecto al periodo pasado. Por otra parte, el porcentaje de HHA pasó de 0,22 a 0,66% respecto al total de HHT por lo que hubo un aumento en las horas hombres de ausentismo entre los dos periodos comparados.

Los días de ausentismo corresponden a incapacidades que suman un total de 31 días. Por otro lado, no hay reporte de ausentismo no médico. Al comparar el periodo del 11 de mayo al 10 de julio de 2023 con el periodo actual, se reportan 21 días más de ausentismo médico e igualmente 0 días de ausentismo no médico.

MES	11 de mayo de 2023 al 10 julio de 2023	11 de julio al 10 septiembre
HHA	80	248
HHT	35667	37349
%HHA	0,22%	0,66%
TOTAL PERS	98	98

Tabla 9. Horas hombres trabajadas vs horas hombre de ausentismo

En la gráfica 2 se muestra el resumen y la comparación presentadas en la tabla 9.



Gráfica 2. Horas Horas hombres trabajadas vs horas hombre de ausentismo

5.5. Análisis de accidentalidad

En la siente tabla, se presentan los datos generales de los accidentes ocurridos a la fecha:

Mes	N° AT	Días Perdido	Cargo	Tipo lesión	IF	IS
Agosto	1	7	Ayudante	Herida	1,02	7,14

Tabla 10. Resumen de Accidentalidad

Los accidentes de trabajo ocurridos en la obra son leves con las siguientes características:

El tipo de lesión es herida de corte. Debido a objeto filoso en miembro superior, específicamente en el dedo anular de la mano derecha. La lesión generó 7 días de incapacidad. Posterior a su recuperación; se inició el plan de acción sujeto a este tipo de situaciones. Donde, el ayudante de obra Sebastián Pallares asistió a talleres de retroalimentación sobre uso adecuado de los EPP, exceso de confianza, inspección de área y valoración de riesgos, uso correcto de herramientas manuales e identificación de condiciones inseguras. Así mismo, fue sometido a una evaluación sobre los temas anteriores para corroborar lo aprendido por el trabajador durante las charlas.

Consorcios Pavimentos El Bagre en esta acta parcial N°5 presenta una frecuencia de accidentalidad de acuerdo con lo expresado en la resolución 0312 de 2019 (Art. 30), y su periodicidad está basado en la siguiente formula:

Fórmula

$$Frecuencia\ de\ accidentalidad\ = \frac{\#\ de\ accidentes\ de\ trabajo\ en\ el\ mes}{\#\ de\ trabajadores\ en\ el\ mes} \times 100$$

De acuerdo Resolución 0312 de 2019 (Art. 30), esta expresa que por cada cien (100) trabajadores que laboraron en el mes, se presentaron 1,02 (1) accidentes de trabajo.

La severidad de la accidentalidad está dada por la cantidad de días perdidos por concepto de accidentes laborales, la cual está basada en la siguiente formula:

Fórmula

$$Severidad\ de\ accidentalidad\ = \frac{\#\ de\ dias\ de\ incapacidad\ por\ AT\ en\ el\ mes\ +\ \#\ días\ cargados\ en\ el\ mes}{\#\ de\ trabajadores\ en\ el\ mes} \times 100$$

De acuerdo con la Resolución 0312 de 2019 (Art. 30), expresa que por cada 100 trabajadores que laboraron en el mes, se perdieron 7,14 (7) días por accidente de trabajo

6. PAGO APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL

Durante el desarrollo del proyecto, el contratista ha realizado las respectivas afiliaciones y pagos de ley correspondientes a cada uno de sus trabajadores, garantizando el cumplimiento de la normatividad vigente en este sentido. Se adjunta planilla de pago de seguridad social y parafiscal correspondiente al mes de 11 de julio al 10 de agosto y del 11 de agosto al 10 septiembre de 2023.

7. CONCLUSIONES

Durante el presente periodo, se ha tenido comunicación constante entre Contratista y la Interventoría para dar instrucciones, recomendaciones y realizar observaciones respecto a la implementación del sistema de seguridad en el trabajo.

Se continúa el seguimiento y control al personal de obra para garantizar las medidas de protección personal y el buen eso de los EPP. Además, se mantienen constantes charlas y capacitaciones relacionadas con los temas de salud y seguridad en el trabajo.

En el presente periodo las horas hombre de ausentismo fueron un total de 248 horas sufriendo un aumento en horas de 168 respecto al periodo anterior. Así mismo, todas las ausencias presentadas estuvieron respaldadas por justificaciones médicas.

Por otro lado, en este periodo se convocaron dos reuniones del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo (COPASST) donde se trataron temas relacionados con la salud y la seguridad de los trabajadores.

Respecto a los accidentes laborales, en este periodo se presentó un accidente laboral, de clasificación leve. Es por esto, que se inició el plan de acción para este tipo de situaciones y el evento culminó con el cierre del caso y la respectiva retroalimentación y evaluación de lo aprendido al trabajador involucrado.

El contratista realiza seguimiento a las actividades diarias de obra para identificar cualquier riesgo o peligro y evitar que se produzcan. Es por esto por lo que en el actual periodo no se presentaron incidentes, durante la jornada laboral.

En este periodo se realizaron las siguientes actividades propias del Sistema de Gestión de la seguridad y salud en el trabajo por parte del contratista: charlas y capacitaciones, pausas activas, inspección preoperacional, lista de chequeo rutinaria, orden y aseo, importancia de la hidratación del personal, señalizaciones de área.

Actualmente en la ejecución del contrato de obra No. 029 de 2022, cumpliendo las condiciones del Decreto No. 0723 DE 2013 Afiliación al Sistema General de Riesgos laborales donde se realizaron las respectivas afiliaciones a seguridad social y parafiscales, Entidades Prestadoras de Salud (EPS), a la Administradora de Riesgos Laborales (ARL), Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) y Cajas de Compensación Familiar (C.C.F) del personal de la interventoría.

Igualmente, en el ANEXO SOPORTES DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL VINCULADO AL CONTRATISTA, del presente contrato de obra para el presente periodo.

ANEXO 1. LISTA DE CHEQUEO RUTINARIA

CONSORCIO PAVIMENTOS EL BAGRE

LISTA DE CHEQUEO RUTINARIA

PAGINA: 1 DE 1

OBJETO DE CONTRATO: REPOSICIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y REPOSICIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LOS BARRIOS BIJAO, METRÓPOLIS, CASA ROJA, CORNALIZA, LA VICTORIA, LAS DELICIAS, LA VEGA Y CASA LOMA EN EL EJE No.1 EN LA CR 46 ENTRE DG 58 Y TV 45, TV 45 ENTRE CR 46 Y CL 63, CR 45 ENTRE CL 63 Y CL 64A, CR 45 ENTRE DG 58 Y CR 46. EJE No. 2 EN LA DG 58 ENTRE CR 46 Y CR 45, CR 45 ENTRE CL 58 Y CL 56. EJE No. 3 EN LA CR 48 ENTRE CR 46 CLL 57C. EJE No.301 EN LA CL 57a ENTRE CR 48 Y CR 46a. EJE No.4 EN LA CR 48 ENTRE CL 57C Y CL 55. EJE No. 401 EN LA CL 49B ENTRE CR 48 Y CR 50, CL 50 ENTRE CR 48 Y CR 50, CR 50 ENTRE CL 50 Y 49B, CR 48a ENTRE 50 Y 49. EJE No.403 EN LA CL 50 ENTRE CR 48 Y CR 46D. EJE N LA CR 46D ENTRE CL 50 Y CL 51. EJE No.405 EN LA CL 51 ENTRE CR 48 Y CR 46D. EJE No.5 EN LA CR 48 ENTRE CL 55 Y CL 49. EJE No. 6 CL 49 BIS ENTRE CR 48 a. EJE No.601 CR 46 ENTRE CL 51 Y EL AEROPUERTO, EN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.


EJE:	4	FECHA: DD - MM - AA	07-09-2023
HORA INICIO DE LA TAREA:	07:00 AM	HORA FIN DE LA TAREA:	05:00 P M

ITEM	PARAMETROS	SI	NO	NA	OBSERVACIONES
1	**SENALIZACION**				
1.1	¿Se señalizan las excavaciones existentes?	✓			
1.2	¿Existe señalización para indicar el ingreso y salida de camiones, maquinaria?	✓			
1.3	Se cuenta con peatonal para el transito seguro de personal externo?	✓			
1.4	El tamaño de las señales permiten su visibilidad?	✓			
1.5	La altura de las señales permiten que sean visibles al personal del real tamaño de las señales permiten su visibilidad?	✓			
1.6	Esta en buen estado la señalización?	✓			
1.7	La señalización advierte el riesgo presente en el área, de forma clara y concreta?	✓			
1.8	La cantidad de señales es adecuada al área de trabajo?	✓			
1.9	Están señalizados los sitios con desniveles u otros obstáculos que originen riesgos para las personas?	✓			
1.20	Están señalizados los lugares en donde exista riesgo de choques?	✓			
1.21	El personal interpreta de manera adecuada la señalización?	✓			
2	**CIERRE**				
2.1	Se deja el lugar en completo orden y aseo?	✓			
2.2	Se deja señalizado y demarcado el área de trabajo al finalizar la jornada?	✓			
3	**REVISO**				**OBSERVACION**
3.1	Número de trabajadores diarios en la señalización	2			
3.2	Revisó (Nombre-Apellido)				
3.3	Cargo				
3.4	Revisó (Firma)				


	REGISTRO FOTOGRÁFICO				VERSIÓN	1		
					PAGINA	1	DE	1
Eje No.4 tramo K0+211.5 hasta el K0+275		11 (Día)	7 (Mes)	2023 (Año)	**HASTA**	10 (Día)	9 (Mes)	2023 (Año)

1. DATOS GENERALES


CONTRATISTA	CONSORCIO PAVIMENTOS EL BAGRE	**SUPERVISOR DEL CONTRATO**	DOIVER ANTONIO NISPERUZA LOPEZ
INTERVENTORÍA	CONSORCIO INTERPLACAS EL BAGRE 2022		
NOMBRE DEL PROYECTO	**PROYECTO DE MEJORAMIENTO VIAL, ESPACIO PUBLICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA AVENIDA LA JUVENTUD Y TRAMOS ADYACENTES Y PRIORITARIOS DEL SECTOR URBANO EN EL MUNICIPIO EL BAGRE ANTIOQUIA.**		




Descripción: Delimitación de entrada a área de trabajo en B.C maquipartes



Descripción: delimitación de área de trabajo pozo de inspección frente a B.C maquipartes



Descripción: Delimitación de entrada a área de trabajo en B.C nuevo alcalde



Descripción: delimitación de pozo de inspección frente a B.C nuevo alcalde

	CONSORCIO PAVIMENTOS EL BAGRE	PAGINA: 1 DE 1
	LISTA DE CHEQUEO RUTINARIA	

OBJETO DE CONTRATO: REPOSICIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y REPOSICIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LOS BARRIOS BIJAO, METRÓPOLIS, CASA ROJA, CORNALIZA, LA VICTORIA, LAS DELICIAS, LA VEGA Y CASA LOMA EN EL EJE No.1 EN LA CR 46 ENTRE DG 58 Y TV 45, TV 45 ENTRE CR 46 Y CL 63, CR 45 ENTRE CL 63 Y CL 64A, CR 45 ENTRE DG 58 Y CR 46. EJE No. 2 EN LA DG 58 ENTRE CR 46 Y CR 45, CR 45 ENTRE CL 58 Y CL 56. EJE No. 3 EN LA CR 48 ENTRE CR 46 CLL 57C. EJE No.301 EN LA CL 57a ENTRE CR 48 Y CR 46a. EJE No.4 EN LA CR 48 ENTRE CL 57C Y CL 55. EJE No. 401 EN LA CL 49B ENTRE CR 48 Y CR 50, CL 50 ENTRE CR 48 Y CR 50, CR 50 ENTRE CL 50 Y 49B, CR 48a ENTRE 50 Y 49. EJE No.403 EN LA CL 50 ENTRE CR 48 Y CR 46D. EJE No.404 EN LA CR 46D ENTRE CL 50 Y CL 51. EJE No.405 EN LA CL 51 ENTRE CR 48 Y CR 46D. EJE No.5 EN LA CR 48 ENTRE CL 55 Y CL 49. EJE No. 6 CL 49 BIS ENTRE CR 48 Y [illegible]a. EJE No.601 CR 46 ENTRE CL 51 Y EL AEROPUERTO, EN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.

EJE:	5	FECHA: DD - MM - AA	28-08-2023
HORA INICIO DE LA TAREA:	07:00 AM	HORA FIN DE LA TAREA:	05:00 PM

ITEM	PARAMETROS	SI	NO	NA	OBSERVACIONES
1	**SEÑALIZACION**				
1.1	¿Se señalizan las excavaciones existentes?	✓			
1.2	¿Existe señalización para indicar el ingreso y salida de camiones, maquinaria?	✓			
1.3	Se cuenta con peatonal para el transito seguro de personal externo?	✓			
1.4	El tamaño de las señales permiten su visibilidad?	✓			
1.5	La altura de las señales permiten que sean visibles al personal del real tamaño de las señales permiten su visibilidad?	✓			
1.6	Esta en buen estado la señalización?	✓			
1.7	La señalización advierte el riesgo presente en el área, de forma clara y concreta?	✓			
1.8	La cantidad de señales es adecuada al área de trabajo?	✓			
[illegible]	Están señalizados los sitios con desniveles u otros obstáculos que originen riesgos para las personas?	✓			
1.20	Están señalizados los lugares en donde exista riesgo de choques?	✓			
1.21	El personal interpreta de manera adecuada la señalización?	✓			
2	**CIERRE**				
2.1	Se deja el lugar en completo orden y aseo?	✓			
2.2	Se deja señalizado y demarcado el área de trabajo al finalizar la jornada?	✓			
3	**REVISO**				**OBSERVACION**
3.1	Número de trabajadores diarios en la señalización	2			
3.2	Revisó (Nombre-Apellido)	Yadis Marcela Ortega			
3.3	Cargo	Líder SST			
3.4	Revisó (Firma)				


	REGISTRO FOTOGRÁFICO				VERSIÓN	1		
					PAGINA	1	DE	1
EJE No. 5 tramo K0+420.7 a K0+642.8		11 (Día)	7 (Mes)	2023 (Año)	HASTA	10 (Día)	9 (Mes)	2023 (Año)

1. DATOS GENERALES


CONTRATISTA	CONSORCIO PAVIMENTOS EL BAGRE	SUPERVISOR DEL CONTRATO	DOIVER ANTONIO NISPERUZA LOPEZ
INTERVENTORÍA	CONSORCIO INTERPLACAS EL BAGRE 2022		
NOMBRE DEL PROYECTO	PROYECTO DE MEJORAMIENTO VIAL, ESPACIO PUBLICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA AVENIDA LA JUVENTUD Y TRAMOS ADYACENTES Y PRIORITARIOS DEL SECTOR URBANO EN EL MUNICIPIO EL BAGRE ANTIOQUIA.		




Descripción: Delimitación del área de trabajo y Sumideros laterales frente a suricasas



Descripción: Caja de edatel frente a B.C aguas del bagre



Descripción: Delimitación de entradas al área de trabajo frente a B.C aguas del bagre



Descripción: Delimitación del área de trabajo y pozo de inspección

CONSORCIO PAVIMENTOS
EL BAGRE

ANEXO 2. CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

consorciopavimentoselbagre@gmail.com

	CONSORCIO PAVIMENTOS EL BAGRE NIT. 901630282	CONTRATO DE OBRA No. 029 DE 2022
	CAPACITACIONES SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	VERSIÓN: 1

Responsable: Líder SST		Aprobación: Gerente General	
FECHA	19-Julio-2023	LUGAR	Frente
CAPACITACIÓN N°		CARGO	Líder SST.
RESPONSABLE	Yadis Marcela Ortega		
TEMA CAPACITACIÓN	Cuidado del medio Ambiente		
ASPECTOS TRATADOS	-Orden y Aseo - No malgastar agua, energia -Separacion adecuado de residuos		
OBSERVACIONES	-se realiza charla SST antes de iniciar labores, con una duracion de 10 minutos		

LISTADO PERSONAL

NO.	NOMBRE	CARGO	FIRMA
1040 192 417	Jose Antonio	Oficios varios	Jose
78 708 095	Jaider Gomez	Tronpero	Jaider.
8 049 254	Luis velasquez	Ayudante	Luis
1042606578	Deimer Moreno	oficios varios	Deimer
6797078	ALVARO REQUENA	AYUDANTE	ALVARO Requena
3918295	Ramiro Vergara	Ayudante	no sabe firmar
78035 578	Fernan Zabala	Maestro	Fernan Z.
1040507647	Yesenia Florez. Zapata	paletera.	Yesenia F.
44. 120 460	Yaizuri. Blanco. R	señalizacion	Yaizuri
1064 983 098	EDEN MONTERO	OF	Edén
1.063.652.427	STIVEN JIMENEZ	Ayudante	STIVEN
8362 184	JHON Jader Jimenez	A-N OFICIOS	JHON
1067 953 867	ANGEL GONZALEZ	Ayudante	ANGEL
1502669	Elid Maestre	Ayudante	Elid Elis
1067842.219	oscar salas	Ayudante	oscar salas
11.120.549	CESAR GOMEZ	MAESTRO	CESAR
1067 287 207	Gabriel castro	Ayudante	Gabriel
15.674.131	Diomedes Agamez	Ayudante	Diomedes
1065009252	Mauricio andres	Ayudante	no quiso
9137185	Eberto Medina	Barro	Eberto
75706120	Rafael Cuadros	Arbanil	Rafael

	REGISTRO FOTOGRÁFICO				VERSIÓN	1		
					PAGINA	1	DE	1
EJE No. 5		11 (Día)	7 (Mes)	2023 (Año)	**HASTA**	10 (Día)	9 (Mes)	2023 (Año)

1. DATOS GENERALES

CONTRATISTA	CONSORCIO PAVIMENTOS EL BAGRE	**SUPERVISOR DEL CONTRATO**	DOIVER ANTONIO NISPERUZA LOPEZ
INTERVENTORÍA	CONSORCIO INTERPLACAS EL BAGRE 2022		
NOMBRE DEL PROYECTO	**PROYECTO DE MEJORAMIENTO VIAL, ESPACIO PUBLICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA AVENIDA LA JUVENTUD Y TRAMOS ADYACENTES Y PRIORITARIOS DEL SECTOR URBANO EN EL MUNICIPIO EL BAGRE ANTIOQUIA.**		





Descripción: Capacitación cuidado del medio ambiente - eje 5

	CONSORCIO PAVIMENTOS EL BAGRE NIT. 901630282	CONTRATO DE OBRA No. 029 DE 2022
	CAPACITACIONES SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	VERSIÓN: 1

Responsable: Líder SST		Aprobación: Gerente General	
FECHA	26 - julio - 2023	LUGAR	EEA
CAPACITACIÓN N°		CARGO	Lider SST
RESPONSABLE	Yadis Marcela Ortega		
TEMA CAPACITACIÓN	Orden y Aseo		
ASPECTOS TRATADOS	- Separación de residuos - Herramientas en lugar seguro - lugar de trabajo limpio y ordenado		
OBSERVACIONES	Se dieta charla SST antes de iniciar actividades, con una duración de 10 minutos.		

LISTADO PERSONAL

NO.	NOMBRE	CARGO	FIRMA
1041086602	Mateo Ballesteros	ayudante	Mateo.
1063733498	[illegible]	ayudante	[illegible]
1007394127	HENRY JARAMILLO	ayudante	HENRY
1007536168	Nobis Quintero	señalizacion	Nobis
1040495511	William Martinez	Ayudante	William
1003308444	Luis Andres	Ayudante	[illegible]
1040497064	Yoiffren Herrera	Ayudante	Yoiffren.
72240694	Wilmer Cadena	Oficial	[illegible]
1077256939	AYUDANTE		
11.032952	Edwin Hernandez	AYUDANTE	ELVIS
1027379421	Jhon Sebastian Carrizalez	ayudante	Edwin
8202791	Daniel Sabana	Ayudante	Juancho
8203795	Dairo Arrieta	oficial	Dairo M.
1.140.814.240	Jaquier Venegas	Ayudante	Jaquier V.
1.066.733.666	Jader Cubides	oficial	Jader Cubides
40542253	Jorge Marquez	Oficial	Jorge Marquez
15679208	Eladio Flores	Maestro	[illegible]
		Maestro	[illegible]

	REGISTRO FOTOGRÁFICO				VERSIÓN	1		
					PAGINA	1	DE	1
EJE No. 4		11 (Día)	7 (Mes)	2023 (Año)	**HASTA**	10 (Día)	9 (Mes)	2023 (Año)

1. DATOS GENERALES

CONTRATISTA	CONSORCIO PAVIMENTOS EL BAGRE	**SUPERVISOR DEL CONTRATO**	DOIVER ANTONIO NISPERUZA LOPEZ
INTERVENTORÍA	CONSORCIO INTERPLACAS EL BAGRE 2022		
NOMBRE DEL PROYECTO	**PROYECTO DE MEJORAMIENTO VIAL, ESPACIO PUBLICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA AVENIDA LA JUVENTUD Y TRAMOS ADYACENTES Y PRIORITARIOS DEL SECTOR URBANO EN EL MUNICIPIO EL BAGRE ANTIOQUIA.**		



Descripción: Capacitacipon Orden y Aseo eje 4

182

	CONSORCIO PAVIMENTOS EL BAGRE NIT. 901630282	CONTRATO DE OBRA No. 029 DE 2022
	CAPACITACIONES SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	VERSIÓN: 1

Responsable: Lider SST		Aprobación: Gerente General	
FECHA	11- Sept- 2023	LUGAR Eje 4	
CAPACITACIÓN N°		CARGO Lider SST	
RESPONSABLE	Yadis Marcela ortega		
TEMA CAPACITACIÓN	Excavacion y el entibado		
ASPECTOS TRATADOS	-Riesgos asociados con el material que queda o se desliza en la excavacion -importancia de la limitacion y delimitacion del area -Inspeccion visual antes de entibar		
OBSERVACIONES	Se realiza charla SST sobre excavacion y el entibado con una duracion de 20 Mts		

LISTADO PERSONAL

NO.	NOMBRE	CARGO	FIRMA
78540812	Milton Monzola	Maestro	Monzola
75706120	Rafael Cuadros	Maestro	Rafael
1010492417	Jose molina	oficios varios	Jose
1007909317	SAVIER HOYOS	oficios varios	
1076629	Elias Martinez	oficial	
1064980377	Juan cardenas	oficio v	Juan cardenas
1007578520	Vanessa Mena	Aux de transito	
44120400	Yorzuri Blanco	Auxiliar Trans	
1098803805	Julian Angel Rincon	Ing Residente obra	
1095805664	Isaac Sosa Camargo	Interventoria	

	REGISTRO FOTOGRÁFICO				VERSIÓN	1		
					PAGINA	1	DE	1
EJE No. 4		11 (Día)	7 (Mes)	2023 (Año)	**HASTA**	10 (Día)	9 (Mes)	2023 (Año)

1. DATOS GENERALES

CONTRATISTA	CONSORCIO PAVIMENTOS EL BAGRE	**SUPERVISOR DEL CONTRATO**	DOIVER ANTONIO NISPERUZA LOPEZ
INTERVENTORÍA	CONSORCIO INTERPLACAS EL BAGRE 2022		
NOMBRE DEL PROYECTO	**PROYECTO DE MEJORAMIENTO VIAL, ESPACIO PUBLICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA AVENIDA LA JUVENTUD Y TRAMOS ADYACENTES Y PRIORITARIOS DEL SECTOR URBANO EN EL MUNICIPIO EL BAGRE ANTIOQUIA.**		



Descripción: Capacitación excavación y entibado - eje 4

	CONSORCIO PAVIMENTOS EL BAGRE NIT. 901630282	CONTRATO DE OBRA No. 029 DE 2022
	CAPACITACIONES SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	VERSIÓN: 1

Responsable: Líder SST		Aprobación: Gerente General	
FECHA	04 - agosto - 2022	LUGAR	Eje 5
CAPACITACIÓN N°		CARGO	Líder SST
RESPONSABLE	Yadis Marcela Ortega		
TEMA CAPACITACIÓN	Importancia de inspeccionar Herramientas.		
ASPECTOS TRATADOS	- Preoperacionales existentes - Reportar fallas en los equipos y Herramientas.		
OBSERVACIONES	se realiza charla SST antes de iniciar actividades con una duración de 10 minutos.		

LISTADO PERSONAL

NO.	NOMBRE	CARGO	FIRMA
1067957867	ANGEL GONZALEZ	Ayudate	ANGEL
1064983048	EDER IMORETO	OF	Eder
[illegible]	[illegible]	oficial	[illegible]
CC 1143120599	CESAR SOLAR	MAESTRO	CESAR
78706120	Rafael	Cuadros	Rafael
1040509647	yesenia Florez zapata	poleteo	yesenia
1040492417	Jose Antonio Medina	Plumero	Jose Antonio

	REGISTRO FOTOGRÁFICO				VERSIÓN	1		
					PAGINA	1	DE	1
EJE No. 5		11 (Día)	7 (Mes)	2023 (Año)	**HASTA**	10 (Día)	9 (Mes)	2023 (Año)
1. DATOS GENERALES								
CONTRATISTA	CONSORCIO PAVIMENTOS EL BAGRE				**SUPERVISOR DEL CONTRATO**	DOIVER ANTONIO NISPERUZA LOPEZ		
INTERVENTORÍA								
NOMBRE DEL PROYECTO	**PROYECTO DE MEJORAMIENTO VIAL, ESPACIO PUBLICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA AVENIDA LA JUVENTUD Y TRAMOS ADYACENTES Y PRIORITARIOS DEL SECTOR URBANO EN EL MUNICIPIO EL BAGRE ANTIOQUIA.**							



Descripción: Capacitación sobre importancia de inspección de herramientas y pausa activa - eje 5

	CONSORCIO PAVIMENTOS EL BAGRE NIT. 901630282	CONTRATO DE OBRA No. 029 DE 2022
	CAPACITACIONES SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	VERSIÓN: 1

Responsable: Líder SST		Aprobación: Gerente General	
FECHA	14-agosto-2023	LUGAR Eje 5	
CAPACITACIÓN N°		CARGO Líder SST	
RESPONSABLE	Yadis Marcela Ortega		
TEMA CAPACITACIÓN	Uso y cuidado de los EPP		
ASPECTOS TRATADOS	-lavar los EPP -Evita lesiones con el no uso de los EPP -Pausa Activa		
OBSERVACIONES	Se realiza charla SST antes de iniciar actividades, con una duración de 10 minutos. Se realiza pausa activa con todo el personal.		

LISTADO PERSONAL

NO.	NOMBRE	CARGO	FIRMA
1140827240	Sanjin Vergara	Oficial	Sanjin V.
1.066.733.666	Jader Cuadro	oficial	Jader
1007533682	Elias Contreras	oficios varios	Elias
1007536169	Nelvis Contreras	Señalizacion	Nelvis
1047086602	Mateo Ballesteros	ayudante	Mateo
1040516782	Ramiro Contreras	oficios varios	
1007 314124	HENRY JARAMILLO	AYUDANTE	
11.032952	Edwin Pearl...	Ayudante	
1040496606	ROBERT OVIEDO	OFICIO VARIO	ROBERT
1063737448	Nathan David Pinto Tamara	Ayudante	
8202791	DANIEL SOJANA	AYUDANTE	DANIEL
1133869490	Manuel Yanez	ayudante	Manuel Yanez
1044195514	Willis Martinez	ayudante	
1004444743	Mª Camila Ramos Marin	Paletera	
[illegible]	[illegible]		
Dairo	8203745	oficial	Dairo

	REGISTRO FOTOGRÁFICO				VERSIÓN	1		
					PAGINA	1	DE	1
EJE No. 5		11 (Día)	7 (Mes)	2023 (Año)	HASTA	10 (Día)	9 (Mes)	2023 (Año)

1. DATOS GENERALES

CONTRATISTA	CONSORCIO PAVIMENTOS EL BAGRE	SUPERVISOR DEL CONTRATO	DOIVER ANTONIO NISPERUZA LOPEZ
INTERVENTORÍA	CONSORCIO INTERPLACAS EL BAGRE 2022		
NOMBRE DEL PROYECTO	PROYECTO DE MEJORAMIENTO VIAL, ESPACIO PUBLICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA AVENIDA LA JUVENTUD Y TRAMOS ADYACENTES Y PRIORITARIOS DEL SECTOR URBANO EN EL MUNICIPIO EL BAGRE ANTIOQUIA.		



Descripción: Capacitación sobre uso y cuidado de los EPP - frente a hotel Don Santiago

	CONSORCIO PAVIMENTOS EL BAGRE NIT. 901630282	CONTRATO DE OBRA No. 029 DE 2022
	CAPACITACIONES SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	VERSIÓN: 1

Responsable: Lider SST		Aprobación: Gerente General	
FECHA	6-Sep-2023	LUGAR	EJE 4
CAPACITACIÓN N°		CARGO	Lider SST
RESPONSABLE	Yadis Maria la Ortega		
TEMA CAPACITACIÓN	Reporte oportuno de condiciones inseguras y actos inseguros		
ASPECTOS TRATADOS	- falta de orden y aseo - omitir el uso de los EPP en obra - Inspeccion preoperacional de herramientas manuales y electricas		
OBSERVACIONES	-se realiza charla SST con el personal antes de iniciar actividades con una duracion de 15 minutos		

LISTADO PERSONAL

NO.	NOMBRE	CARGO	FIRMA
78706120	Rafael Cuadros	oficial	Rafael
1064980377	Joan David Cardenas Páez	oficio v	Joan cardenas
1067875338	Luis Herrera Sarmiento	Ayudante	
1066571755	Neider Rodriguez	oficios v	Neider
1067642218	Oscar Salas	Ayudante	Oscar
1064983098	Eder Montero	A X	Eder
78708095	Jader Gómez	Oficios Varios	Jader
1077272690	Tairo Hernandez	oficio	Tairo H
1007536168	Nelvis Contreras	señalizacion	Nelvis
1007578520	Vanessa Mena	señalizadora	Vanessa M
78035578	Fernan Zabala	Maestro	Fernan Z
78590812	Wilson Arrazola	Maestro	Arrazola
	Jhonatan David William	Cadenero	Jhonatan
1010498289	Yeferson Rodrigue	cadenero	Yeferson

	CONSORCIO PAVIMENTOS EL BAGRE NIT. 901630282	CONTRATO DE OBRA No. 029 DE 2022	
	CAPACITACIONES SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	VERSIÓN: 1	
Responsable: Líder SST		Aprobación: Gerente General	
FECHA	1-Sep-2023	LUGAR EJE 5	
CAPACITACIÓN N°		CARGO Líder SST	
RESPONSABLE	Yadis Marcela Ortega		
TEMA CAPACITACIÓN	Reporte oportuno de condiciones inseguras		
ASPECTOS TRATADOS	- Herramientas en mal estado - Falta de orden y aseo		
OBSERVACIONES	Se realiza charla SST antes de iniciar actividades, con una duración de 10 minutos		

LISTADO PERSONAL

NO.	NOMBRE	CARGO	FIRMA
1.032952	Edwin martinez	ayudante	Edwin
1004195511	Abelardo Martinez	ayudante	
15679208	Eduardo Romero	Maestro	
70542383	Jorge Marquez	Oficial	
1140827240	Javier Vergara	Oficial	
1007444743	Maria Camila Ramos	señalizacion	
1040507647	Yeraldin marcela. T.	señalizacion	
1040499766	Luis Miguel Narvaez Montes	operador	
1047086602	Mateo Ballestero	ayudante	Mateo.
1.066732.666	Jader Cuaver	oficial	Jader

	REGISTRO FOTOGRÁFICO				VERSIÓN	1		
					PAGINA	1	DE	1
EJE No. 5		11 (Día)	7 (Mes)	2023 (Año)	HASTA	10 (Día)	9 (Mes)	2023 (Año)

1. DATOS GENERALES

CONTRATISTA	CONSORCIO PAVIMENTOS EL BAGRE	**SUPERVISOR DEL CONTRATO**	DOIVER ANTONIO NISPERUZA LOPEZ
INTERVENTORÍA	CONSORCIO INTERPLACAS EL BAGRE 2022		
NOMBRE DEL PROYECTO	PROYECTO DE MEJORAMIENTO VIAL, ESPACIO PUBLICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA AVENIDA LA JUVENTUD Y TRAMOS ADYACENTES Y PRIORITARIOS DEL SECTOR URBANO EN EL MUNICIPIO EL BAGRE ANTIOQUIA.		





Descripción: Capacitación reporte oportuno de condiciones inseguras - eje 5 frente a plasticauca



Descripción: Capacitación reporte oportuno de condiciones inseguras -eje 4 frente a parque cornaliza

CONSORCIO PAVIMENTOS
EL BAGRE

ANEXO 3. ACTA DE ENTREGA ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

consorciopavimentoselbagre@gmail.com

ACTA DE ENTREGA ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

Con el animo de proteger su salud,le estamos entregando las herramientas y/o equipos requeridos para realizar su actividad que acontinuación relacionamos, los cuales debe utilizar siempre que este cumpliendo con su labor. En caso de deterioro o perdida, informar a su jefe inmediato para que le sea entregado uno nuevo.

Nº	NOMBRES	Nº DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	FECHA	CANTIDAD DE EPP ENTREGADOS Diligencie en cada casilla el número de elementos entregados al trabajador, si la actividad no lo requiero coloque N/A										FIRMA DEL TRABAJADOR
				CASCO DE SEGURIDAD	GAFAS DE SEGURIDAD	TAPABOCAS	BOTAS DE SEGURIDAD	PROTECCION AUDITIVAS	BUZOS	BOTAS DE CAUCHO	GUANTES	Otro EPP- Cantidad recibida	¿CUAL?	
1	Harlen Polo	1063.137.448	01-Ago-23								X			
2	Manuel Yanez	1133.869.494	01 08-23	X							X			Manuel Yanez
3	Wilmer Sanchez	72-340-649	01-08-23	X							.			Wilmer Sanchez
4	Andres Hernandez	1002.066.313	01-08-23								X			Andres Hernandez
5	Angel Gonzalez	1067-953-867	01-08-23								X			- ANGEL
6	Eliecer Martinez	CC.076629	01-08-23								X			.
7	Edier Morelo	1064.983.098	01-08-23								X			. EDER MORELO
8	Juan David Cardenas	1064.980.377	01-8-23								X			<
9	Sebastian Pallares		01-8-23								X			Juan. Cardenas
10	Milton Mario Marcela	78.590.812	01-8-23								X			. Marzola
11	Jairo Hernandez	10772690	01-8-23								X			. Jairo H
12	Jhon Jader Beltran	1007.578.750	03-08-23								X			. Beltran
13	Luis Mass	1003-308-444	03-08-23								X			. Luis Mateo
14	Ferney Cuadrado	1007.545.858	03-08-23								X			.
15	Manuel Yanez	1133.869.494	03-08-23		X						X			. Manuel Yanez

ACTA DE COMPROMISO

EL trabajadoe recibe los elementos personal previo a la induccion de uso adecuado y cuidado de los mismos, es responsabilidad del trabajador:

1. Utilizar y cuidar correctamente los equipos y elementos de proteccion personal.
2. Colocar los equipos y elementos de proteccion personal despues de su utilizacion en el lugar indicadopara ello.
3. Informar al responsable de seguridad indistrial cualquier defecto, anomalia o daño apreciado en los equipos y elementos de proteccion personal utilizados con el fin de hacer el cambio, para lo cual debe devolver los deteriorados.

Para constancia de ello se firma el documento.

Yadis Marcela Ortega

Firma y datos del Coordinador de SST del Centro de Trabajo

1040.490.317

ACTA DE ENTREGA ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

Con el animo de proteger su salud,le estamos entregando las herramientas y/o equipos requeridos para realizar su actividad que acontinuación relacionamos, los cuales debe utilizar simpre que este cumpliendo con su labor. En caso de deterioro o perdida, informar a su jefe inmediato para que le sea entregado uno nuevo.

N°	NOMBRES	N° DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	FECHA	CANTIDAD DE EPP ENTREGADOS Diligencie en cada casilla el número de elementos entregados al trabajador, si la actividad no lo requiere coloque N/A										FIRMA DEL TRABAJADOR
				CASCO DE SEGURIDAD	GAFAS DE SEGURIDAD	TAPABOCAS	BOTAS DE SEGURIDAD	PROTECCION AUDITIVAS	BUZOS	BOTAS DE CAUCHO	GUANTES	Otro EPP- Cantidad recibida	¿CUAL?	
1	Robert oviedo	1040.496.606	11-08-23								X			Robert oviedo
2	Bernardo Puello	10952971	11-08-23								X			Bernardo Puello
3	Heiney Jaramillo	1007.344.172	11-08-23								X			Heiney Jaramillo
4	Ferney Budiño	1007.545.858	11-08-23								X			Ferney Budiño
5	Edwin Martinez	11032952	11-08-23								X			Edwin Martinez
6	William Martinez	1040495.511	11-08-23								X			William Martinez
7	Mateo Ballestero	1041.086.602	11-08-23								X			Mateo Ballestero
8	Juan David Cardenas	1064.980.872	12-08-23							X				Juan. Cardenas
9	Yairo Hernandez	1077690	12-08-23							X				Yairo H
10	Yaider Zapa	1001.740.719	12-08-23				X		-					Yaider Zapa
11	Maikon Polo	1063.137.448	14-08-23			-	X		X		X			
12	Robert oviedo	1040.496.606	14-8-23				X				X			Robert oviedo
13	Yader Vergara	1140.827.246	14-8-23			.					X			Yader Vergara
14	Yadis Cuova	66.733.660	14-8-23							X				Yadis Cuova
15	Bernardo Puello	10952971	14-8-23				X							Bernardo Puello

ACTA DE COMPROMISO

EL trabajadoe recibe los elementos personal previo a la induccion de uso adecuado y cuidado de los mismos, es responsabilidad del trabajador:

1. Utilizar y cuidar correctamente los equipos y elementos de proteccion persoanl.
2. Colocar los equipos y elementos de proteccion personal despues de su utilizacion en el lugar indicadopara ello.
3. Informar al responsable de seguridad indistrial cualquier defecto, anomalia o daño apreciado en los equipos y elementos de proteccion personal utilizados con el fin de hacer el cambio, para lo cual debe devolver los deteriorados.

Para constancia de ello se firma el documento

Yadis Marcela Ortega

Firma y datos del Coordinador de SST del Centro de Trabajo

1.040.440.317

221

ACTA DE ENTREGA ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

Con el animo de protegar su salud,le estamos entregando las herramientas y/o equipos requeridos para realizar su actividad que acontinuación relacionamos, los cuales debe utilizar simpre que este cumpliendo con su labor. En caso de deterioro o perdida, informar a su jefe inmediato para que le sea entregado uno nuevo.

Nº	NOMBRES	Nº DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	FECHA	CANTIDAD DE EPP ENTREGADOS (Diligencie en cada casilla el número de elementos entregados al trabajador, si la actividad no lo requiere coloque N/A)										FIRMA DEL TRABAJADOR
				CASCO DE SEGURIDAD	GAFAS DE SEGURIDAD	TAPABOCAS	BOTAS DE SEGURIDAD	PROTECCION AUDITIVAS	BUZOS	BOTAS DE CAUCHO	GUANTES	Otro EPP- Cantidad recibida	¿CUAL?	
1	Jairo Hernandez	10772 690	30-8-23								X			- Jairo H
2	Jorge Marquez	70.542.353	30-8-23								X			- Jorge Marquez
3	Javier Vergara	1140.827.240	30-8-23				X							- Javier Vergara
4	Luis Miguel Narvaez	1040 699.766	30-8-23								X			- Luis
5	Luis Masis	1003.308 446	30-8-23								X			- Luis Andres
6	Edwin Martinez	11.032.952	30-8-23				X							- Edwin Martinez C
7	Edel Morelo	1064.983098	30-8-23								X			Edel Morelo
8	Javier Vergara	1140.827.240	31-8-23								X			- Javier Vergara
9	Edwin Martinez	11.032.952	31-8-23					X						Edwin Martinez
10	Jader Gomez	78708.095	31-8-23								X			- Jader Gómez
11	Weider Rodriguez	1066.531.155	31-8-23								X			- Weider Rodriguez
12	Libardo Hernandez	92-542.684	31-8-23								X			- Libardo H
13	Juan David Cardenas	1064.980.377	6-9-23								X	X	Faja	Juan Cardenas
14	William Barrios		07-9-23								X			William Ramos
15	Jairo Hrazo	15.077.614	02-9-23				X							- Jairo

ACTA DE COMPROMISO

EL trabajadoe recibe los elementos personal previo a la induccion de uso adecuado y cuidado de los mismos, es responsabilidad del trabajador:

1. Utilizar y cuidar correctamente los equipos y elementos de proteccion persoanl.
2. Colocar los equipos y elementos de proteccion personal despues de su utilizacion en el lugar indicadopara ello.
3 Informar al responsable de seguridad indistrial cualquier defecto, anomalia o daño apreciado en los equipos y elementos de proteccion personal utilizados con el fin de hacer el cambio, para lo cual debe devolver los deteriorados.

Para constancia de ello se firma el documento.

Nadia Marcela Ortega

Firma y datos del Coordinador de SST del Centro de Trabajo

Cc no 49031?

222

ACTA DE ENTREGA ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

Con el animo de proteger su salud,le estamos entregando las herramientas y/o equipos requeridos para realizar su actividad que acontinuación relacionamos, los cuales debe utilizar siempre que esta cumpliendo con su labor. En caso de deterioro o perdida, informar a su jefe inmediato para que le sea entregado uno nuevo.

Nº	NOMBRES	Nº DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	FECHA	CANTIDAD DE EPP ENTREGADOS Diligencie en cada casilla el número de elementos entregados al trabajador, si la actividad no lo requiere coloque N/A										FIRMA DEL TRABAJADOR
				CASCO DE SEGURIDAD	GAFAS DE SEGURIDAD	TAPABOCAS	BOTAS DE SEGURIDAD	PROTECCION AUDITIVAS	BUZOS	BOTAS DE CAUCHO	GUANTES	Otro EPP- Cantidad recibida	¿CUAL?	
1	Eliecer Vergara	98.676.371	27-07-23									X	Buzo(2)	Eliecer Vergara
2	Jairan Herrera	1040.497064	27-07-23									X		Jairan Herrera.
3	Alvaro Leguena	6.797.678	28-07-23								X			ALVARO REGUEBO
4	Juan David Cardenas	1064.980 377	28-07-23								X			Juan Cardenas
5	Jesus Tatis	3.673.637	28-07-23									X	Buzo (2)	Jesus antonio Tatis-A.
6	Jorge Marquez	70.542.353	29-07-23					X						Jorge Marquez
7	Luis Mass	1007.308.449	29-07-23					X						Luis Andres Mass
8	Javier Vergara	1140.827.240	29-07-23					X						Javier Vergara.
9	LUIS MASS	1003.308.441	31-07-23								X	X	Guantes extra largos	Luis andres mass
10	William Martinez	1040.495.511	31-07-23								X			William Martinez
11	Jhonatan Perez		31-07-23								X			Jhonatan David
12	Edwin Martinez	11.032.952	31-07-23								X			Edwin
13	Henry Jaramillo	1007.394.127	31-07-23								X			HENRY JARAMILLO.
14	Jose Medina	1040.492.417	31-07-23								X			JOSE ANTONIO MEDINA
15	Carlos Adrian Gutierrez	1045-141-287	31-07-23								X			CARLOS G

ACTA DE COMPROMISO

EL trabajadoe recibe los elementos personal previo a la induccion de uso adecuado y cuidado de los mismos, es responsabilidad del trabajador:

1. Utilizar y cuidar correctamente los equipos y elementos de proteccion persoanl
2. Colocar los equipos y elementos de proteccion personal despues de su utilizacion en el lugar indicadopara ello.
3 Informar al responsable de seguridad indistrial cualquier defecto, anomalia o daño apreciado en los equipos y elementos de proteccion personal utilizados con el fin de hacer el cambio, para lo cual debe devolver los deteriorados.

Para constancia de ello se firma el documento.

Firma y datos del Coordinador de SST del Centro de Trabajo

Yadis Marcela Ortega
1004049317

223

ACTA DE ENTREGA ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

Con el animo de proteger su salud,le estamos entregando las herramientas y/o equipos requeridos para realizar su actividad que acontinuación relacionamos, los cuales debe utilizar simpre que este cumpliendo con su labor. En caso de deterioro o perdida, informar a su jefe inmediato para que le sea entregado uno nuevo.

Nº	NOMBRES	Nº DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	FECHA	CANTIDAD DE EPP ENTREGADOS Diligencie en cada casilla el número de elementos entregados al trabajador, si la actividad no lo requiere coloque N/A										FIRMA DEL TRABAJADOR
				CASCO DE SEGURIDAD	GAFAS DE SEGURIDAD	TAPABOCAS	BOTAS DE SEGURIDAD	PROTECCION AUDITIVAS	BUZOS	BOTAS DE CAUCHO	GUANTES	Otro EPP- Cantidad recibida	¿CUAL?	
1	Francisco Toro	3.673.866	14-07-23				X					X	chaleco reflectivo	.
2	Jader Cuava	1066.733.666	15-07-23		X						X			- Jader Cuava
3	Milton Morzola	78.590.812	15-07-23								X			- Morzola
4	Alvaro Resquena	6797078	15-07-23								X			- ALVARO RESQUENA
5	Rafael Cuadros	78706.120	15-07-23								X			- Rafael C
6	Yesenia Florez	1040.507.647	15-07-23									X	chaleco reflectivo	. Yesenia Florez
7	Jose Herrera	98476295	17-07-23									X	impermeable	. Jose Herrera
8	Eliecer Vergara	98476379	18-07-23									X	Reflectivo	. Eliecer Vergara
9	Yaizury Blanco	40.120.400	18-07-23									X	chaleco reflectivo	Yaizury B.
10	César Jobar	11.170.599	18-07-23		X									. CESAR
11	Luis Mass	1003.308.444	18-07-23		X									. Luis Andres
12	Juan Beltran	1007.578.750	19-07-23		X		X							. Juan Beltran
13	Yaneisa Mena	1007578520	19-07-23	X	X		X					X	chaleco reflectivo	Yaneisa Mena
14	Edwin Martinez	11032952	19-07-23		X								ayudante	EDWIN
15	Herney Jaramillo	1007.394.127	19-07-23									X	Faja	HERNEY Jaramillo

ACTA DE COMPROMISO

EL trabajadoe recibe los elementos personal previo a la induccion de uso adecuado y cuidado de los mismos, es responsabilidad del trabajador:
1. Utilizar y cuidar correctamente los equipos y elementos de proteccion persoanl.
2. Colocar los equipos y elementos de proteccion personal despues de su utilizacion en el lugar indicadopara ello.
3 Informar al responsable de seguridad indistriel cualquier defecto, anomalia o daño apreciado en los equipos y elementos de proteccion personal utilizados con el fin de hacer el cambio, para lo cual debe devolver los deteriorados.
Para constancia de ello se firma el documento.

Yadis Maricela Ortega
Firma y datos del Coordinador de SST del Centro de Trabajo
64049017

ACTA DE ENTREGA ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

Con el animo de proteger su salud,le estamos entregando las herramientas y/o equipos requeridos para realizar su actividad que acontinuación relacionamos, los cuales debe utilizar simpre que este cumpliendo con su labor. En caso de deterioro o perdida, informar a su jefe inmediato para que le sea entregado uno nuevo.

Nº	NOMBRES	Nº DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	FECHA	CANTIDAD DE EPP ENTREGADOS Diligencie en cada casilla el número de elementos entregados al trabajador, si la actividad no lo requiere coloque N/A										FIRMA DEL TRABAJADOR
				CASCO DE SEGURIDAD	GAFAS DE SEGURIDAD	TAPABOCAS	BOTAS DE SEGURIDAD	PROTECCION AUDITIVAS	BUZOS	BOTAS DE CAUCHO	GUANTES	Otro EPP- Cantidad recibida	¿CUAL?	
1	Jesus Romero	1007.824.186	11-07-23	X		X		X						Jesus R.
2	Edwin martinez	11.032 952	11-07-23					X						Edwin
3	Harlon Polo	1063.137.448	11-07-23					X			X			
4	DIDIER Antonio Moreno	1040.306 529	11-07-23	X	X						X			DIDIER
5	Jose Medina	8.049.257	11-07-23								X			Jesus Quiles
6	Luis velasquez		11-07-23		X									Jose medina
7	Luis Mass	1003.308.444	11-07-23								X			Luis andres
8	Mauricio Vanegas	1065 009 252	12-07-23								X			mauricio
9	Cesar Solar	11.170.599	12-07-23				X			X	X			Cesar Solar
10	Rafael Cuadros	78 706 120	12-07-23							X				Rafael C.
11	Javier Gandica	1069 275.197	12-07-23		X			X						Javier Gandica.
12	Angel Gonzalez	1067 953 867	12-07-23	X	X		X				X			ANGEL GONZALEZ
13	Eder Morelos	1064.983.098	12-07-23	X	X		X				X			Eder Morelo
14	Diomedes Agames	15.674.131	12-07-23	X	X		X				X			DIOMEDES
15	Oscar Salas	1067.842.218	12-07-23	X	X		X				X			Oscar Salas

ACTA DE COMPROMISO

El trabajadoe recibe los elementos personal previo a la induccion de uso adecuado y cuidado de los mismos, es responsabilidad del trabajador:

1. Utilizar y cuidar correctamente los equipos y elementos de proteccion persoanl.
2. Colocar los equipos y elementos de proteccion personal despues de su utilizacion en el lugar indicadopara ello.
3. Informar al responsable de seguridad indistrial cualquier defecto, anomalia o daño apreciado en los equipos y elementos de proteccion personal utilizados con el fin de hacer el cambio, para lo cual debe devolver los deteriorados.

Para constancia de ello se firma el documento.

Yeidis Maryela Ortega

Firma y datos del Coordinador de SST del Centro de Trabajo

1040 990 317

512

ACTA DE ENTREGA ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

Con el animo de proteger su salud,le estamos entregando las herramientas y/o equipos requeridos para realizar su actividad que acontinuación relacionamos, los cuales debe utilizar simpre que este cumpliendo con su labor. En caso de deterioro o perdida, informar a su jefe Inmediato para que le sea entregado uno nuevo.

N°	NOMBRES	N° DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	FECHA	CANTIDAD DE EPP ENTREGADOS Diligencie en cada casilla el número de elementos entregados al trabajador, si la actividad no lo requiere coloque N/A											FIRMA DEL TRABAJADOR
				CASCO DE SEGURIDAD	GAFAS DE SEGURIDAD	TAPABOCAS	BOTAS DE SEGURIDAD	PROTECCION AUDITIVAS	BUZOS	BOTAS DE CAUCHO	GUANTES	Otro EPP- Cantidad recibida	¿CUAL?		
1	Weider Yesid R.	1066571155	02/09/2023	X			X				X				Weider Rodriguez
2	Jafferson Rodriguez	1040.498284	04-9-23								X				Yefferson
3	Jhonatan Perez		04-9-23								X				Jhonatan David. P.
4	Jader Cuadra	1066733660	04-09-23								X				Jader Cuadra
5	Danover Madrid	1001.683.898.	04-09-23								X				Danover
6	William Martinez	1040495-511	04-09-23								X				
7	Eder Morelo	1064.983093	04-09-23								X				Eder Morelo
8	Oscar Salas	1067.842.219	04-09-23								X				Oscar Salas
9	Luis Mario Herrera	1067875.338	04-09-23				X				X				Luis
10	Jose Medina	1040.492.417	04-09-23								X				Jose Medina
11	Sebastian Pallares	1040495-383	05-09-23								X				
12	Jorge Marquez	70.542.353	05-9-23									X	2camisas		Jorge Marquez
13	Jader Cuadra	1066.733.666	05-9-23									X	2Camisas		Jader Cuadra
14	Elias Contreras	1007.533.682	05-9-23								X				Elias
15	Weider Rodriguez	1066571155	06-09-23									X			Weider Rodriguez

ACTA DE COMPROMISO

EL trabajadoe recibe los elementos personal previo a la induccion de uso adecuado y cuidado de los mismos, es responsabilidad del trabajador:

1. Utilizar y cuidar correctamente los equipos y elementos de proteccion persoanl.
2. Colocar los equipos y elementos de proteccion personal despues de su utilizacion en el lugar indicadopara ello.
3 Informar al responsable de seguridad indistrial cualquier defecto, anomalia o daño apreciado en los equipos y elementos de proteccion personal utilizados con el fin de hacer el cambio, para lo cual debe devolver los deteriorados.

Para constancia de ello se firma el docuemento.

Jadis Marcela Ortega

Firma y datos del Coordinador de SST del Centro de Trabajo

Coordinadora

ACTA DE ENTREGA ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

Con el animo de proteger su salud,le estamos entregando las herramientas y/o equipos requeridos para realizar su actividad que acontinuación relacionamos, los cuales debe utilizar simpre que este cumpliendo con su labor. En caso de deterioro o perdida, informar a su jefe inmediato para que le sea entregado uno nuevo.

Nº	NOMBRES	Nº DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	FECHA	CANTIDAD DE EPP ENTREGADOS Diligencie en cada casilla el número de elementos entregados al trabajador, si la actividad no lo requiere coloque N/A										FIRMA DEL TRABAJADOR
				CASCO DE SEGURIDAD	GAFAS DE SEGURIDAD	TAPABOCAS	BOTAS DE SEGURIDAD	PROTECCION AUDITIVAS	BUZOS	BOTAS DE CAUCHO	GUANTES	Otro EPP- Cantidad recibida	¿CUAL?	
1	Rafael Cuadros	98706170	06-9-23				X					X2 camisas		- Rafael
2	Manuel Yanez	1133.869494	06-9-23								X			- Yanuel Yanez
3	Jorge Marquez	70.542.353	07-9-23								X			Jorge Marquez
4	Dairo Arrieta	8.203.795	07-9-23											. Dairo Arrieta
5	Jairo Herazo	15.077.614	07-9-23									X	1 camisa	.
6	Jose Angel Hernandez	1041086.790	07-9-23								X			Jose Angel Pinacle
7	Carlos Mario Zuñiga	1066.721.955	07-9-23								X			Carlos Mario Zuñiga
8	Jhonatan Perez		07-9-23								X			Jhonatan David. P.
9	Jairo Hernandez	10772.690	09-9-23								X			Jairo Hernandez
10	Jader Gomez	78.708.015	09-9-23								X			Jader Gómez
11	Jaider Zapa	1007.740.719	09-9-23								X			
12	Juan David Cardenas	1064.980.377	11-9-23								X			Juan Cardenas
13	Luis Mario Herrera	1067.875.338	11-9-23								X			
14	Nelvis Contreras	1007.536.168	11-9-23								X	X	Chaleco reflectivo	- Nelvis Contreras
15	William Martinez	1040.495.511	12-9-23								X			

ACTA DE COMPROMISO

El. trabajadoe recibe los elementos personal previo a la induccion de uso adecuado y cuidado de los mismos, es responsabilidad del trabajador:

1. Utilizar y cuidar correctamente los equipos y elementos de proteccion persoanl.
2. Colocar los equipos y elementos de proteccion personal despues de su utilizacion en el lugar indicadopara ello.
3 Informar al responsable de seguridad indistrial cualquier defecto, anomalia o daño apreciado en los equipos y elementos de proteccion personal utilizados con el fin de hacer el cambio, para lo cual debe devolver los deteriorados.

Para constancia de ello,se firma el documento.

Yadis Marcela Ortega

Firma y datos del Coordinador de SST del Centro de Trabajo

1040.490.317

CONSORCIO PAVIMENTOS
EL BAGRE

ANEXO 4. INSPECCION PREOPERACIONALES

consorciopavimentoselbagre@gmail.com

CONSORCIO PAVIMENTOS EL BAGRE

INSPECCION PREOPERACIONAL

TALADRO

PAGINA: 1 DE 1

CONTRATO N°: 29 **DE** 2022

OBJETO DE CONTRATO: REPOSICIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y REPOSICIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LOS BARRIOS BIJAO, METRÓPOLIS, CASA ROJA, CORNALIZA, LA VICTORIA, LAS DELICIAS, LA VEGA Y CASA LOMA EN EL EJE No.1 EN LA CR 46 ENTRE DG 58 Y TV 45, TV 45 ENTRE CR 46 Y CL 63, CR 45 ENTRE CL 63 Y CL 64A, CR 45 ENTRE DG 58 Y CR 46. EJE No. 2 EN LA DG 58 ENTRE CR 46 Y CR 45, CR 45 ENTRE CL 58 Y CL 56. EJE No. 3 EN LA CR 48 ENTRE CR 46 CLL 57C. EJE No.301 EN LA CL 57a ENTRE CR 48 Y CR 46a. EJE No.4 EN LA CR 48 ENTRE CL 57C Y CL 55. EJE No. 401 EN LA CL 49B ENTRE CR 48 Y CR 50, CL 50 ENTRE CR 48 Y CR 50, CR 50 ENTRE CL 50 Y 49B, CR 48a ENTRE 50 Y 49. EJE No.403 EN LA CL 50 ENTRE CR 48 Y CR 46D. EJE No.404 EN LA CR 46D ENTRE CL 50 Y CL 51. EJE No.405 EN LA CL 51 ENTRE CR 46 Y CR 46D. EJE No.5 EN LA CR 48 ENTRE CL 55 Y CL 49. EJE No. 6 CL 49 BIS ENTRE CR 48 Y CR 49a. EJE No.601 CR 46 ENTRE CL 51 Y EL AEROPUERTO, EN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.

TALADRO No.: Makita **RPM:** 1300 MM **OPERADOR:** Elio Montiel

PERIODO EVALUADO: [illegible] **AL** [illegible] **TAMAÑO:** G [X] [ ] P

ITEM	CONCEPTO	LUNES		MARTES		MIERC.		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
ESTADO GENERAL	* Estado del cable y las conexiones eléctricas	✓		✓		✓									
	* Estado del interruptor de encendido (Gatillo)	✓		✓		✓									
	* Estado del MANDRIL	✓		✓		✓									
	Estado de la llave del mandril	✓		✓		✓									
	* Estado de los agujeros para la llave del mandril	✓		✓		✓									
	* Estado del cuerpo (CARCAZA)	✓		✓		✓									
	Estado de las quijadas	✓		✓		✓									
	Estado del interruptor de acción de martillo	✓		✓		✓									
	Estado del botón del seguro	✓		✓		✓									
	* Estado del mango	✓		✓		✓									
	Estado de la plaqueta de identificación	✓		✓		✓									
	Estado de la base de trabajo	✓		✓		✓									
	Estado de las piezas de agarre de trabajo en la base	✓		✓		✓									
OPERADOR (AYUDANTE TECNICO)	NOMBRE			Elios		Elios									
	FIRMA			Elios		Elios									
TECNOLOGO SST	NOMBRE			Yadir Ospina		Yadir Ospina									
	FIRMA														

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCIÓN CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

CONSORCIO PAVIMENTOS EL BAGRE
INSPECCION PREOPERACIONAL
TALADRO

PAGINA: 1 DE 1

CONTRATO N°: 29 **DE** 2022

OBJETO DE CONTRATO: REPOSICIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y REPOSICIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LOS BARRIOS BIJAO, METRÓPOLIS, CASA ROJA, CORNALIZA, LA VICTORIA, LAS DELICIAS, LA VEGA Y CASA LOMA EN EL EJE No.1 EN LA CR 46 ENTRE DG 58 Y TV 45, TV 45 ENTRE CR 46 Y CL 63, CR 45 ENTRE CL 63 Y CL 64A, CR 45 ENTRE DG 58 Y CR 46. EJE No. 2 EN LA DG 58 ENTRE CR 46 Y CR 45, CR 45 ENTRE CL 58 Y CL 56. EJE No. 3 EN LA CR 48 ENTRE CR 46 CLL 57C. EJE No.301 EN LA CL 57a ENTRE CR 48 Y CR 46a. EJE No.4 EN LA CR 48 ENTRE CL 57C Y CL 55. EJE No. 401 EN LA CL 49B ENTRE CR 48 Y CR 50, CL 50 ENTRE CR 48 Y CR 50, CR 50 ENTRE CL 50 Y 49B, CR 48a ENTRE 50 Y 49. EJE No.403 EN LA CL 50 ENTRE CR 48 Y CR 46D. EJE No.404 EN LA CR 46D ENTRE CL 50 Y CL 51. EJE No.405 EN LA CL 51 ENTRE CR 48 Y CR 46D. EJE No.5 EN LA CR 48 ENTRE CL 55 Y CL 49. EJE No. 6 CL 49 BIS ENTRE CR 48 Y CR 49a. EJE No.601 CR 46 ENTRE CL 51 Y EL AEROPUERTO, EN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.

TALADRO No.: Trupa **RPM:** 18.000 **OPERADOR:** William Mena

PERIODO EVALUADO: Desde el 14 **AL** 20 agosto -23 **TAMAÑO:** G [X] [ ] P

ITEM	CONCEPTO	LUNES B	LUNES M	MARTES B	MARTES M	MIERC. B	MIERC. M	JUEVES B	JUEVES M	VIERNES B	VIERNES M	SABADO B	SABADO M	DOMINGO B	DOMINGO M
ESTADO GENERAL	* Estado del cable y las conexiones eléctricas			✓		✓		✓		✓					
	* Estado del interruptor de encendido (Gatillo)			✓		✓		✓		✓					
	* Estado del MANDRIL			✓		✓		✓		✓					
	Estado de la llave del mandril			✓		✓		✓		✓					
	* Estado de los agujeros para la llave del mandril			✓		✓		✓		✓					
	* Estado del cuerpo (CARCAZA)			✓		✓		✓		✓					
	Estado de las quijadas			✓		✓		✓		✓					
	Estado del interruptor de acción de martillo			✓		✓		✓		✓					
	Estado del botón del seguro			✓		✓		✓		✓					
	* Estado del mango			✓		✓		✓		✓					
	Estado de la plaqueta de identificación			✓		✓		✓		✓					
	Estado de la base de trabajo			✓		✓		✓		✓					
	Estado de las piezas de agarre de trabajo en la base			✓		✓		✓		✓					
OPERADOR (AYUDANTE TECNICO)	NOMBRE			William		William		William		William					
	FIRMA			William		William		William		William					
TECNOLOGO SST	NOMBRE			Jadir Ortega		Jadir Ortega		Jadir Ortega		Jadir Ortega					
	FIRMA														

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

	CONSORCIO PAVIMENTOS EL BAGRE INSPECCION PREOPERACIONAL TALADRO	PAGINA: 1 DE 1

CONTRATO N°: 29 **DE** 2022

OBJETO DE CONTRATO: REPOSICIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y REPOSICIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LOS BARRIOS BIJAO, METRÓPOLIS, CASA ROJA, CORNALIZA, LA VICTORIA, LAS DELICIAS, LA VEGA Y CASA LOMA EN EL EJE No.1 EN LA CR 46 ENTRE DG 58 Y TV 45, TV 45 ENTRE CR 46 Y CL 63, CR 45 ENTRE CL 63 Y CL 64A, CR 45 ENTRE DG 58 Y CR 46. EJE No. 2 EN LA DG 58 ENTRE CR 46 Y CR 45, CR 45 ENTRE CL 58 Y CL 56. EJE No. 3 EN LA CR 48 ENTRE CR 46 CLL 57C. EJE No.301 EN LA CL 57a ENTRE CR 48 Y CR 46a. EJE No.4 EN LA CR 48 ENTRE CL 57C Y CL 55. EJE No. 401 EN LA CL 49B ENTRE CR 48 Y CR 50, CL 50 ENTRE CR 48 Y CR 50, CR 50 ENTRE CL 50 Y 49B, CR 48a ENTRE 50 Y 49. EJE No.403 EN LA CL 50 ENTRE CR 48 Y CR 46D. EJE No.404 EN LA CR 46D ENTRE CL 50 Y CL 51. EJE No.405 EN LA CL 51 ENTRE CR 48 Y CR 46D. EJE No.5 EN LA CR 48 ENTRE CL 55 Y CL 49. EJE No. 6 CL 49 BIS ENTRE CR 48 Y CR 49a. EJE No.601 CR 46 ENTRE CL 51 Y EL AEROPUERTO, EN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.

TALADRO No.: Taper Expert **RPM:** 18000 **OPERADOR:** Edwin Madrid

PERIODO EVALUADO: desde el 10 **AL** 16-Julio-2023 **TAMAÑO:** G [X] P [ ]

ITEM	CONCEPTO	LUNES B	LUNES M	MARTES B	MARTES M	MIERC. B	MIERC. M	JUEVES B	JUEVES M	VIERNES B	VIERNES M	SABADO B	SABADO M	DOMINGO B	DOMINGO M
ESTADO GENERAL	* Estado del cable y las conexiones eléctricas			✓		✓		✓		✓					
	* Estado del interruptor de encendido (Gatillo)			✓		✓		✓		✓					
	* Estado del MANDRIL			✓		✓		✓		✓					
	Estado de la llave del mandril			✓		✓		✓		✓					
	* Estado de los agujeros para la llave del mandril			✓		✓		✓		✓					
	* Estado del cuerpo (CARCAZA)			✓		✓		✓		✓					
	Estado de las quijadas			✓		✓		✓		✓					
	Estado del interruptor de acción de martillo			✓		✓		✓		✓					
	Estado del botón del seguro			✓		✓		✓		✓					
	* Estado del mango			✓		✓		✓		✓					
	Estado de la plaqueta de identificación			✓		✓		✓		✓					
	Estado de la base de trabajo			✓		✓		✓		✓					
	Estado de las piezas de agarre de trabajo en la base			✓		✓		✓		✓					
OPERADOR (AYUDANTE TECNICO)	NOMBRE			Edwin		Rod Ford		Rod Ford		Rod Ford					
	FIRMA			Edwin		Rod Ford		Rod Ford		Rod Ford					
TECNOLOGO SST	NOMBRE			Yadira Ortega		Yadira Ortega		Yadira Ortega		Yadira Ortega					
	FIRMA														

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

CONSORCIO PAVIMENTOS EL BAGRE

INSPECCION PREOPERACIONAL

MEZCLADORA

PAGINA: 1 DE 1

CONTRATO Nº: 29 **DE** 2022

OBJETO DE CONTRATO: REPOSICIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y REPOSICIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LOS BARRIOS BILBAO, METRÓPOLIS, CASA ROJA, CORNALIZA, LA VICTORIA, LAS DELICIAS, LA VEGA Y CASA LOMA EN EL EJE No.1 EN LA CR 46 ENTRE DG 58 Y TV 45, TV 45 ENTRE CR 46 Y CL 63, CR 45 ENTRE CL 63 Y CL 64A, CR 45 ENTRE DG 58 Y CR 46. EJE No. 2 EN LA DG 58 ENTRE CR 46 Y CR 45, CR 45 ENTRE CL 58 Y CL 56. EJE No. 3 EN LA CR 46 ENTRE CR 46 CLL 57C. EJE No.301 EN LA CL 57a ENTRE CR 48 Y CR 46a. EJE No.4 EN LA CR 48 ENTRE CL 57C Y CL 55. EJE No. 401 EN LA CL 49B ENTRE CR 48 Y CR 50, CL 50 ENTRE CR 48 Y CR 50, CR 50 ENTRE CL 50 Y 49B, CR 46a ENTRE 50 Y 49. EJE No.403 EN LA CL 50 ENTRE CR 48 Y CR 48D. EJE No.404 EN LA CR 46D ENTRE CL 50 Y CL 51. EJE No.405 EN LA CL 51 ENTRE CR 46 Y CR 46D. EJE No.5 EN LA CR 46 ENTRE CL 55 Y CL 49. EJE No. 6 CL 49 BIS ENTRE CR 48 Y CR 49a. EJE No.601 CR 46 ENTRE CL 51 Y EL AEROPUERTO, EN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.

MEZCLADORA No. : N/A **MARCA:** Bauker **OPERADOR:** Jader Gómez

PERIODO EVALUADO: Desde el 31 **AL** 06- Agosto - 2023

ITEM	CONCEPTO	LUNES		MARTES		MIERC.		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
ESTADO GENERAL	POLEAS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	MEDIDOR DE ACEITE	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	TAPA DE COMBUSTIBLE	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	BUJIA	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	TUBO DE ESCAPE	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* GUARDA DE LOS PIÑONES	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	CHOQUE	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	YOYO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ACELERADOR	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	VOLANTE DE OPERACIÓN	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* MOTOR	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	FILTRO DE COMBUSTIBLE	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	TAPON DE ACEITE	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	TORNILLOS EN GENERAL	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	GUARDA DE LOS PIÑONES	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* TAPA PROTECTORA MOTOR	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* TAMBOR	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ESTRIAS DE COMPACTACIÓN(INTERNO)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	LLANTAS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ENGRASE EN GENERAL	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	BALINERAS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* FRENO DE SEGURIDAD(TAMBOR)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	PINTURA	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ASEO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
OPERADOR (AYUDANTE TECNICO)	NOMBRE	Jader		Jader		Jader		Jader		Jader		Jader			
	FIRMA	Jader		Jader		Jader		Jader		Jader		Jader			
TECNOLOGO SST	NOMBRE	Adriana		Adriana		Adriana									
	FIRMA														

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

	CONSORCIO PAVIMENTOS EL BAGRE INSPECCION PREOPERACIONAL RANA	PAGINA: 1 DE 1

CONTRATO N°: 29 **DE** 2022

OBJETO DE CONTRATO: REPOSICIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y REPOSICIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LOS BARRIOS BIJAO, METRÓPOLIS, CASA ROJA, CORNALIZA, LA VICTORIA, LAS DELICIAS, LA VEGA Y CASA LOMA EN EL EJE No.1 EN LA CR 46 ENTRE DG 58 Y TV 45, TV 45 ENTRE CR 46 Y CL 63, CR 45 ENTRE CL 63 Y CL 64A, CR 45 ENTRE DG 58 Y CR 48. EJE No. 2 EN LA DG 58 ENTRE CR 48 Y CR 45, CR 45 ENTRE CL 58 Y CL 56. EJE No. 3 EN LA CR 48 ENTRE CR 46 CLL 57C. EJE No.301 EN LA CL 57a ENTRE CR 48 Y CR 46a. EJE No.4 EN LA CR 48 ENTRE CL 57C Y CL 55. EJE No. 401 EN LA CL 49B ENTRE CR 48 Y CR 50, CL 50 ENTRE CR 48 Y CR 50, CR 50 ENTRE CL 50 Y 49B, CR 48a ENTRE 50 Y 49. EJE No.403 EN LA CL 50 ENTRE CR 48 Y CR 46D. EJE No.404 EN LA CR 46D ENTRE CL 50 Y CL 51. EJE No.405 EN LA CL 51 ENTRE CR 48 Y CR 46D. EJE No.5 EN LA CR 48 ENTRE CL 55 Y CL 49. EJE No. 6 CL 49 BIS ENTRE CR 48 Y CR 49a. EJE No.601 CR 46 ENTRE CL 51 Y EL AEROPUERTO, EN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.

RANA No. : N17 **MARCA:** Warning **OPERADOR:** Mario Marzola

PERIODO EVALUADO: Desde [illegible] **AL** 20-[illegible]

ITEM	CONCEPTO	LUNES		MARTES		MIERC.		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
ESTADO GENERAL	* Nivel aceite y combustible			✓		✓									
	* Control de fugas			✓		✓									
	* Funcionamiento del motor (Mínimo/aceleración)			✓		✓									
	Estado del cuerpo (ESTRUCTURA)			✓		✓									
	Estado del embrague			✓		✓									
	Estado de los resortes			✓		✓									
	Estado de la superficie de la plancha compactadora			✓		✓									
OPERADOR (AYUDANTE TECNICO)	NOMBRE			xMarzola		Marzola									
	FIRMA			Marzola		Marzola									
TECNOLOGO SST	NOMBRE			Yadis H Ochoa		Yadis H Ochoa									
	FIRMA														

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

	CONSORCIO PAVIMENTOS EL BAGRE INSPECCION PREOPERACIONAL PULIDORA	PAGINA: 1 DE 1

CONTRATO Nº: 29 DE 2022

OBJETO DE CONTRATO: REPOSICIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y REPOSICIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LOS BARRIOS BIJAO, METRÓPOLIS, CASA ROJA, CORNALIZA, LA VICTORIA, LAS DELICIAS, LA VEGA Y CASA LOMA EN EL EJE No.1 EN LA CR 46 ENTRE DG 58 Y TV 45, TV 45 ENTRE CR 46 Y CL 63, CR 45 ENTRE CL 63 Y CL 64A, CR 45 ENTRE DG 58 Y CR 46. EJE No. 2 EN LA DG 58 ENTRE CR 46 Y CR 45, CR 45 ENTRE CL 58 Y CL 56. EJE No. 3 EN LA CR 48 ENTRE CR 46 CLL 57C. EJE No.301 EN LA CL 57a ENTRE CR 48 Y CR 46a. EJE No.4 EN LA CR 48 ENTRE CL 57C Y CL 55. EJE No. 401 EN LA CL 49B ENTRE CR 48 Y CR 50, CL 50 ENTRE CR 48 Y CR 50, CR 50 ENTRE CL 50 Y 49B, CR 48a ENTRE 50 Y 49. EJE No.403 EN LA CL 50 ENTRE CR 48 Y CR 46D. EJE No.404 EN LA CR 46D ENTRE CL 50 Y CL 51. EJE No.405 EN LA CL 51 ENTRE CR 48 Y CR 46D. EJE No.5 EN LA CR 48 ENTRE CL 55 Y CL 49. EJE No. 6 CL 49 BIS ENTRE CR 48 Y CR 49a. EJE No.601 CR 46 ENTRE CL 51 Y EL AEROPUERTO, EN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.

PULIDORA No.: E79A9 RPM: 6600 rpm OPERADOR: Fernan Zabala

PERIODO EVALUADO: desde el 7 AL 13-Agosto-2023 TAMAÑO: G [X] P [ ]

ITEM	CONCEPTO	LUNES B	LUNES M	MARTES B	MARTES M	MIERCOLES B	MIERCOLES M	JUEVES B	JUEVES M	VIERNES B	VIERNES M	SABADO B	SABADO M	DOMINGO B	DOMINGO M
ESTADO GENERAL	* Estado del cable y las conexiones eléctricas			✓		✓		✓		✓		✓			
	* Estado del interruptor de encendido y su seguro			✓		✓		✓		✓		✓			
	* Estado del accesorio portadiscos			✓		✓		✓		✓		✓			
	* Estado del mango			✓		✓		✓		✓		✓			
	* Estado del cuerpo (CARCAZA)			✓		✓		✓		✓		✓			
	* Estado del disco (Verificar capacidad en RPM)			✓		✓		✓		✓		✓			
	* Verificar RPM del disco con respecto a las RPM de la pulidora			✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado general de la guia y la guarda			✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado de la plaqueta de identificación			✓		✓		✓		✓		✓			
OPERADOR (AYUDANTE TECNICO)	NOMBRE LEGIBLE			Fernan Z	Fernan Z	Fernan Z	Rafael	Rafael							
	FIRMA			Fernan Z	Fernan Z	Fernan Z	Rafael	Rafael							
TECNOLOGO SST	NOMBRE LEGIBLE			Yadira Ortega	Yadira Ortega	Yadira Ortega	Yadira Ortega	Yadira Ortega							
	FIRMA														

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

	CONSORCIO PAVIMENTOS EL BAGRE INSPECCION PREOPERACIONAL PULIDORA	PAGINA: 1 DE 1

CONTRATO N°: 29 DE 2022

OBJETO DE CONTRATO: REPOSICIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y REPOSICIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LOS BARRIOS BIJAO, METRÓPOLIS, CASA ROJA, CORNALIZA, LA VICTORIA, LAS DELICIAS, LA VEGA Y CASA LOMA EN EL EJE No.1 EN LA CR 46 ENTRE DG 58 Y TV 45, TV 45 ENTRE CR 46 Y CL 63, CR 45 ENTRE CL 63 Y CL 64A, CR 45 ENTRE DG 58 Y CR 46. EJE No. 2 EN LA DG 58 ENTRE CR 46 Y CR 45, CR 45 ENTRE CL 58 Y CL 56. EJE No. 3 EN LA CR 48 ENTRE CR 46 CLL 57C. EJE No.301 EN LA CL 57a ENTRE CR 48 Y CR 46a. EJE No.4 EN LA CR 48 ENTRE CL 57C Y CL 55. EJE No. 401 EN LA CL 49B ENTRE CR 48 Y CR 50, CL 50 ENTRE CR 48 Y CR 50, CR 50 ENTRE CL 50 Y 49B, CR 48a ENTRE 50 Y 49. EJE No.403 EN LA CL 50 ENTRE CR 48 Y CR 46D. EJE No.404 EN LA CR 46D ENTRE CL 50 Y CL 51. EJE No.405 EN LA CL 51 ENTRE CR 48 Y CR 46D. EJE No.5 EN LA CR 48 ENTRE CL 55 Y CL 49. EJE No. 6 CL 49 BIS ENTRE CR 48 Y CR 49a. EJE No.601 CR 46 ENTRE CL 51 Y EL AEROPUERTO, EN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.

PULIDORA No.: E7949 RPM: 6.600 RPM OPERADOR: Gabriel castro

PERIODO EVALUADO: Desde el 17 AL 23 - Julio - 2023 TAMAÑO: G [X] P [ ]

ITEM	CONCEPTO	LUNES B	LUNES M	MARTES B	MARTES M	MIERCOLES B	MIERCOLES M	JUEVES B	JUEVES M	VIERNES B	VIERNES M	SABADO B	SABADO M	DOMINGO B	DOMINGO M
ESTADO GENERAL	* Estado del cable y las conexiones eléctricas					✓		✓		✓					
	* Estado del interruptor de encendido y su seguro					✓		✓		✓					
	* Estado del accesorio portadiscos					✓		✓		✓					
	* Estado del mango					✓		✓		✓					
	* Estado del cuerpo (CARCAZA)					✓		✓		✓					
	* Estado del disco (Verificar capacidad en RPM)					✓		✓		✓					
	* Verificar RPM del disco con respecto a las RPM de la pulidora					✓		✓		✓					
	Estado general de la guía y la guarda					✓		✓		✓					
	Estado de la placueta de identificación					✓		✓		✓					
OPERADOR (AYUDANTE TECNICO)	NOMBRE LEGIBLE					Gabriel		César		César					
	FIRMA					Gabriel		César		César					
TECNOLOGO SST	NOMBRE LEGIBLE					Jader Ortega		Jader Ortega		Jader Ortega					
	FIRMA					[signature]		[signature]		[signature]					

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

CONSORCIO PAVIMENTOS EL BAGRE

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL VOLQUETAS

CONTRATO: 029 DE 2022 LOCALIZACION: MODELO:
MARCA: FORD PLACAS: SBJ 502 INSPECCIONADO POR:
SEMANA: DEL 4 DE Sept AL 9 DE Sept DE 2023

DESCRIPCIÓN		CANT	LUN		MAR		MIÉ		JUE		VIE		SÁB		DOM	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	Exploradoras (ld/li)	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Luz de media (ld/li)	4	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Luz dia (ld/li)	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Luz alta (ld/li)	4	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Luz estacionaria delantera (ld/li)	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Luz direccional delantera (ld/li)	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Luz de parqueo delantero (ld/li)	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Luz de parqueo trasera (ld/li)	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Luz estacionaria trasera (ld/li)	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Luz direccional trasera (ld/li)	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Luz de pisada del freno	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Luz direccional volco	12	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Licuadoras	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
CABINA	Espejos laterales	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Sistema limpia parabrizas	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Alarma de retroceso	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Pito	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Cornetas	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Freno de servicio	Completa	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Freno de emergencia	Completa	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Cinturón de seguridad	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Vidrio frontal (en buen estado)	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Limpia brisas	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Asiento en buena condición	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Cables de la batería (revise si los cables del	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Seguros de capot	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Hora inicial diaria	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
TABLERO DE INSTRUMENTOS	Temperatura caja	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Temperatura diferencial delantera	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Temperatura diferencial trasera	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Temperatura motor revisar	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Temperatura agua motor revisar	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Pisada freno revisar	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Pirómetro	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Códigos de falla	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Carga baterías	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
SISTEMA DE DIRECCIÓN	Deposito hidráulico	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Golpe al dar dirección	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Vibradera	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Dirección jala para la derecha o izquierda	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Timón	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Caja de dirección principal fugas	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Caja de dirección auxiliar fugas	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mangueras sistema de dirección	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
LLANTAS Y RINES	Llanta delantera (li)	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Llanta delantera (ld)	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Llanta pacha delantera interna (ld)	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Llanta pacha delantera externa (ld)	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Llanta pacha delantera interna (li)	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Llanta pacha delantera externa (li)	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Llanta pacha trasera interna (ld)	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Llanta pacha trasera externa (ld)	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Llanta pacha trasera interna (li)	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Llanta pacha trasera externa (li)	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Llanta de repuesto	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Rines	10	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Presión llantas	10	✓		✓		✓		✓		✓		✓			

CONSORCIO PAVIMENTOS EL BAGRE

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL VOLQUETAS

	DESCRIPCIÓN	CANT	LUN		MAR		MIÉ		JUE		VIE		SÁB		DOM	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
ESTADO MECANICO MOTOR	Separador de agua-combustible - drenar	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Nivel del aceite lubricante - revisar	FULL	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Nivel del refrigerante - revisar	FULL	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Ventilador de enfriamiento - revisar	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Bandas impulsoras - revisar	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Tubería de admisión de aire - revisar	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Tubo del respiradero del cárter - revisar	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Tanques y depósitos de aire - drenar	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Tubería de escape de pos tratamiento - r	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Tubería de carga de aire - revisar	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO MECANICO SUSPENSIÓN	Suspensión delantera - bujes, pasadores, balancín	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Suspensión delantera - muelles y grapas	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Suspensión delantera - amortiguadores	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Suspensión delantera - fugas tapa, grasera (ld, li)	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Suspensión delantera - frenos delanteros (ld, li)	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Suspensión delantera - retenedor delantero (ld,li)	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Ruido extraño (traqueteo,caja de cubiertos,	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	(traqueteo) en movimiento al girar hacia la derecha	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Ruido extraño (traqueteo) en movimiento al girar hacia	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Cadena del cardan.	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Embrague (duro - ruido)	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Acoples rápidos.	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Caja velocidades - funcionamiento	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Freno de seguridad (en la cabina)	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
VOLCO	Manguera (rasgadas,gruñidas, cristalizadas)	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Manguera deposito aceite (rasgadas, gruñidas,	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mecanismo apertura puerta	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Cachucha de protección cabina	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Controles desde cabina	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Bisagra trasera	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Seguros compuerta	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Fisuras	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Cilindro telescópico	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Otros															
IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD	Kit ambiental	1	NO		NO		NO		NO		NO		NO			
	Extintor (20 Lb)	1	NO		NO		NO		NO		NO		NO			
	Botiquin	1	NO		NO		NO		NO		NO		NO			
	Pala antichispa	1	NO		NO		NO		NO		NO		NO			
	Otros:															
	VoBo HSE															

PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **CONDUCTOR** del vehículo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a la ADMINISTRACION quien tomará la decisión más segura

Fuera de servicio: si X

OBSERVACIONES:

NOMBRE CONDUCTOR

X

NOMBRE ING RESIDENTE

CONSORCIO PAVIMENTOS EL BAGRE

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL VOLQUETAS

CONTRATO: 029 DE 2022 LOCALIZACION: MODELO:
MARCA: FORT PLACAS: SBJ502 INSPECCIONADO POR: Jaltores
SEMANA: DEL 7 DE Agosto AL 13 DE Agosto DE 2023

	DESCRIPCION	CANT	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	Exploradoras (id/ii)	2			✓		✓		✓		✓		✓			
	Luz de media (id/ii)	4			✓		✓		✓		✓		✓			
	Luz dia (id/ii)	2			✓		✓		✓		✓		✓			
	Luz alta (id/ii)	4			✓		✓		✓		✓		✓			
	Luz estacionaria delantera (id/ii)	2			✓		✓		✓		✓		✓			
	Luz direccional delantera (id/ii)	2			✓		✓		✓		✓		✓			
	Luz de parqueo delantero (id/ii)	2			✓		✓		✓		✓		✓			
	Luz de parqueo trasera (id/ii)	2			✓		✓		✓		✓		✓			
	Luz estacionaria trasera (id/ii)	2			✓		✓		✓		✓		✓			
	Luz direccional trasera (id/ii)	2			✓		✓		✓		✓		✓			
	Luz de pisada del freno	2			✓		✓		✓		✓		✓			
	Luz direccional volco	12			✓		✓		✓		✓		✓			
	Licuadoras	2			✓		✓		✓		✓		✓			
CABINA	Espejos laterales	2			✓		✓		✓		✓		✓			
	Sistema limpia parabrizas	2			✓		✓		✓		✓		✓			
	Alarma de retroceso	1			✓		✓		✓		✓		✓			
	Pito	1			✓		✓		✓		✓		✓			
	Cornetas	2			✓		✓		✓		✓		✓			
	Freno de servicio	Completo			✓		✓		✓		✓		✓			
	Freno de emergencia	Completo			✓		✓		✓		✓		✓			
	Cinturón de seguridad	2			✓		✓		✓		✓		✓			
	Vidrio frontal (en buen estado)	1			✓		✓		✓		✓		✓			
	Limpia brisas	2			✓		✓		✓		✓		✓			
	Asiento en buena condición	1			✓		✓		✓		✓		✓			
	Cables de la batería (revise si los cables del	Completo			✓		✓		✓		✓		✓			
	Seguros de capot	2			✓		✓		✓		✓		✓			
	Hora inicial diaria	Completo			✓		✓		✓		✓		✓			
TABLERO DE INSTRUMENTOS	Temperatura caja	1			✓		✓		✓		✓		✓			
	Temperatura diferencial delantera	1			✓		✓		✓		✓		✓			
	Temperatura diferencial trasera	1			✓		✓		✓		✓		✓			
	Temperatura motor revisar	1			✓		✓		✓		✓		✓			
	Temperatura agua motor revisar	1			✓		✓		✓		✓		✓			
	Pisada freno revisar	1			✓		✓		✓		✓		✓			
	Pirómetro	1			✓		✓		✓		✓		✓			
	Códigos de falla	1			✓		✓		✓		✓		✓			
	Carga baterías	2			✓		✓		✓		✓		✓			
SISTEMA DE DIRECCIÓN	Deposito hidráulico	Completo			✓		✓		✓		✓		✓			
	Golpe al dar dirección	Completo			✓		✓		✓		✓		✓			
	Vibradera	Completo			✓		✓		✓		✓		✓			
	Dirección jala para la derecha o izquierda	1			✓		✓		✓		✓		✓			
	Timón	1			✓		✓		✓		✓		✓			
	Caja de dirección principal fugas	1			✓		✓		✓		✓		✓			
	Caja de dirección auxiliar fugas	1			✓		✓		✓		✓		✓			
	Mangueras sistema de dirección	Completo			✓		✓		✓		✓		✓			
LLANTAS Y RINES	Llanta delantera (il)	1			✓		✓		✓		✓		✓			
	Llanta delantera (id)	1			✓		✓		✓		✓		✓			
	Llanta pacha delantera interna (id)	1			✓		✓		✓		✓		✓			
	Llanta pacha delantera externa (id)	1			✓		✓		✓		✓		✓			
	Llanta pacha delantera interna (il)	1			✓		✓		✓		✓		✓			
	Llanta pacha delantera externa (il)	1			✓		✓		✓		✓		✓			
	Llanta pacha trasera interna (id)	1			✓		✓		✓		✓		✓			
	Llanta pacha trasera externa (id)	1			✓		✓		✓		✓		✓			
	Llanta pacha trasera interna (il)	1			✓		✓		✓		✓		✓			
	Llanta pacha trasera externa (il)	1			✓		✓		✓		✓		✓			
	Llanta de repuesto	1			✓		✓		✓		✓		✓			
	Rines	10			✓		✓		✓		✓		✓			
	Presión llantas	10			✓		✓		✓		✓		✓			

CONSORCIO PAVIMENTOS EL BAGRE

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL VOLQUETAS

	DESCRIPCION	CANT	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
ESTADO MECANICO MOTOR	Separador de agua-combustible - drenar	1														
	Nivel del aceite lubricante - revisar	FULL														
	Nivel del refrigerante - revisar	FULL														
	Ventilador de enfriamiento - revisar	1														
	Bandas impulsoras - revisar	2														
	Tubería de admisión de aire - revisar	Completo														
	Tubo del respiradero del cárter - revisar	1														
	Tanques y depósitos de aire - drenar	2														
	Tubería de escape de pos tratamiento - r	Completo														
	Tubería de carga de aire - revisar	Completo														
ESTADO MECANICO SUSPENSIÓN	Suspensión delantera - bujes, pasadores, balancín	Completo														
	Suspensión delantera - muelles y grapas	Completo														
	Suspensión delantera - amortiguadores	2														
	Suspensión delantera - fugas tapa, grasera (ld, li)	2														
	Suspensión delantera - frenos delanteros (ld, li)	2														
	Suspensión delantera - retenedor delantero (ld,li)	2														
	Ruido extraño (traqueteo,caja de cubiertos,	1														
	(traqueteo) en movimiento al girar hacia la derecha	1														
	Ruido extraño (traqueteo) en movimiento al girar hacia	1														
	Cadena del cardan.	1														
	Embrague (duro - ruido)	1														
	Acoples rápidos.	Completo														
	Caja velocidades - funcionamiento	Completo														
	Freno de seguridad (en la cabina)	Completo														
VOLCO	Manguera (rasgadas,grufiidas, cristalizadas)	2														
	Manguera deposito aceite (rasgadas, grufiidas,	Completo														
	Mecanismo apertura puerta	Completo														
	Cachucha de protección cabina	2														
	Controles desde cabina	2														
	Bisagra trasera	1														
	Seguros compuerta	2														
	Fisuras	Completo														
	Cilindro telescópico	1														
	Otros															
IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD	Kit ambiental	1														
	Extintor (20 Lb)	1														
	Botiquin	1														
	Pala antichispa	1														
	Otros:															
	VoBo HSE															

PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **CONDUCTOR** del vehículo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a la ADMINISTRACION quien tomará la decisión más segura

Fuera de servicio: si ~~no~~

OBSERVACIONES:

NOMBRE CONDUCTOR Jhon Palacios

NOMBRE ING RESIDENTE

CONSORCIO PAVIMENTOS EL BAGRE

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL VOLQUETAS

CONTRATO: 029 DE 2022 LOCALIZACION: MODELO:
MARCA: SuperBrigadier PLACAS: 214 941 INSPECCIONADO POR: Fabian ASPIT TO
SEMANA: DEL 10 DE julio AL 16 DE julio DE 2023

	DESCRIPCIÓN	CANT	LUN		MAR		MIÉ		JUE		VIE		SÁB		DOM	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	Exploradoras (Id/Ii)	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Luz de media (Id/Ii)	4	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Luz día (Id/Ii)	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Luz alta (Id/Ii)	4	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Luz estacionaria delantera (Id/Ii)	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Luz direccional delantera (Id/Ii)	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Luz de parqueo delantero (Id/Ii)	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Luz de parqueo trasera (Id/Ii)	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Luz estacionaria trasera (Id/Ii)	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Luz direccional trasera (Id/Ii)	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Luz de pisada del freno	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Luz direccional voice	12	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Licuadoras	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
CABINA	Espejos laterales	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Sistema limpia parabrizas	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Alarma de retroceso	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Pito	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Cornetas	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Freno de servicio	Completa	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Freno de emergencia	Completa	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Cinturón de seguridad	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Vidrio frontal (en buen estado)	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Limpia brisas	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Asiento en buena condición	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Cables de la batería (revise si los cables del	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Seguros de capot	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Hora inicial diaria	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
TABLERO DE INSTRUMENTOS	Temperatura caja	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Temperatura diferencial delantera	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Temperatura diferencial trasera	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Temperatura motor revisar	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Temperatura agua motor revisar	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Pisada freno revisar	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Pirómetro	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Códigos de falla	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Carga baterías	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
SISTEMA DE DIRECCIÓN	Deposito hidráulico	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Golpe al dar dirección	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Vibradera	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Dirección jala para la derecha o izquierda	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Timón	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Caja de dirección principal fugas	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Caja de dirección auxiliar fugas	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mangueras sistema de dirección	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
LLANTAS Y RINES	Llanta delantera (Ii)	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Llanta delantera (Id)	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Llanta pacha delantera interna (Id)	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Llanta pacha delantera externa (Id)	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Llanta pacha delantera interna (Ii)	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Llanta pacha delantera externa (Ii)	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Llanta pacha trasera interna (Id)	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Llanta pacha trasera externa (Id)	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Llanta pacha trasera interna (Ii)	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Llanta pacha trasera externa (Ii)	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Llanta de repuesto	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Rines	10	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Presión llantas	10	✓		✓		✓		✓		✓		✓			

CONSORCIO PAVIMENTOS EL BAGRE

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL VOLQUETAS

PAGINA: 2 DE 2

	DESCRIPCIÓN	CANT	LUN		MAR		MIÉ		JUE		VIE		SÁB		DOM	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
ESTADO MECANICO MOTOR	Separador de agua-combustible - drenar	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Nivel del aceite lubricante - revisar	FULL	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Nivel del refrigerante - revisar	FULL	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Ventilador de enfriamiento - revisar	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Bandas impulsoras - revisar	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Tubería de admisión de aire - revisar	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Tubo del respiradero del cárter - revisar	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Tanques y depósitos de aire - drenar	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Tubería de escape de pos tratamiento - r	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Tubería de carga de aire - revisar	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO MECANICO SUSPENSIÓN	Suspensión delantera - bujes, pasadores, balancín	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Suspensión delantera - muelles y grapas	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Suspensión delantera - amortiguadores	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Suspensión delantera - fugas tapa, grasera (ld, li)	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Suspensión delantera - frenos delanteros (ld, li)	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Suspensión delantera - retenedor delantero (ld,li)	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Ruido extraño (traqueteo,caja de cubiertos,	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	(traqueteo) en movimiento al girar hacia la derecha	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Ruido extraño (traqueteo) en movimiento al girar hacia	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Cadena del cardan.	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Embrague (duro - ruido)	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Acoples rápidos.	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Caja velocidades - funcionamiento	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Freno de seguridad (en la cabina)	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
VOLCO	Manguera (rasgadas,gruñidas, cristalizadas)	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Manguera deposito aceite (rasgadas, gruñidas,	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mecanismo apertura puerta	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Cachucha de protección cabina	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Controles desde cabina	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Bisagra trasera	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Seguros compuerta	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Fisuras	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Cilindro telescópico	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Otros															
IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD	Kit ambiental	1	NO		NO		NO		NO		NO		NO			
	Extintor (20 Lb)	1	NO		NO		NO		NO		NO		NO			
	Botiquin	1	NO		NO		NO		NO		NO		NO			
	Pala antichispa	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Otros:															
	VoBo HSE															

PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **CONDUCTOR** del vehículo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a la ADMINISTRACION quien tomará la decisión más segura

Fuera de servicio: si_ no

OBSERVACIONES: No cuenta con: Kit ambiental, Botiquin

NOMBRE CONDUCTOR

Fabian Alberto Hospinilla Diaz.

NOMBRE ING RESIDENTE

CONSORCIO PAVIMENTOS EL BAGRE

PREOPERACIONALES MAQUINARIA PESADA

REFERENCIA XUG0058 MODELO 2022 MARCA LACTRAK TIPO DE MAQUINA/EQUIPO Minicargador

No. INTERNO 795 CAPACIDAD 2950 kg PERIODO EVALUADO [illegible] AL [illegible]

MANIFIESTO DE IMPORTACIÓN N/A SERIAL XC740K

	NUMERO	VENCE
*CERTIFICADO OPERADOR	Jais	
*PROE		
*CERTIFICADO INSPECCION DE MAQUINA		

CONTRATO N° 29 DE 2022

OBJETO DE CONTRATO: REPOSICIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y REPOSICIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LOS BARRIOS BIJAO, METRÓPOLIS, CASA ROJA, CORNALIZA, LA VICTORIA, LAS DELICIAS, LA VEGA Y CASA LOMA EN EL EJE No.1 EN LA CR 46 ENTRE DG 58 Y TV 45, TV 45 ENTRE CR 46 Y CL 63, CR 45 ENTRE CL 63 Y CL 64A, CR 45 ENTRE DG 58 Y CR 46. EJE No. 2 EN LA DG 58 ENTRE CR 46 Y CR 45, CR 45 ENTRE CL 58 Y CL 56. EJE No. 3 EN LA CR 48 ENTRE CR 46 CLL 57C. EJE No.301 EN LA CL 57a ENTRE CR 48 Y CR 46a. EJE No.4 EN LA CR 48 ENTRE CL 57C Y CL 55. EJE No. 401 EN LA CL 49B ENTRE CR 48 Y CR 50, CL 50 ENTRE CR 48 Y CR 50, CR 50 ENTRE CL 50 Y 49B, CR 48a ENTRE 50 Y 49. EJE No.403 EN LA CL 50 ENTRE CR 48 Y CR 46D. EJE No.404 EN LA CR 46D ENTRE CL 50 Y CL 51. EJE No.405 EN LA CL 51 ENTRE CR 48 Y CR 46D. EJE No.5 EN LA CR 48 ENTRE CL 55 Y CL 49. EJE No. 6 CL 49 BIS ENTRE CR 48 Y CR 49a. EJE No.601 CR 46 ENTRE CL 51 Y EL AEROPUERTO, EN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.

SISTEMA DE LA MAQUINA	ITEM DE REVISION	N/A	LUNES		MARTES		MIERC.		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
			BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL
ELECTRICO / TABLERO DE CONTROL	Funcionamiento y aspecto de la bateria, bornes y cables		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Indicador de temperatura		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Indicador de aceite		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Indicador de bateria		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Indicador de refrigerante		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Indicador de combustible		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Indicador de filtro de aire		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	*Horometro		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
LUCES	*Frontales de trabajo		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	*Traseras de trabajo (Reflector)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Señales de giro (derecho, izquierda)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	*Baliza		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
HIDRAULICO	*Nivel de aceite del motor (verificar ausencia de fugas)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	*Nivel de aceite en la transmisión (verificar ausencia de fugas)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	*Nivel del sistema hidráulico (verificar ausencia de fugas)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	*Nivel del liquido de refrigerante del sistema de enfriamiento (verificar ausencia de fugas)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	*Mangueras, tubos , conexiones y racores (verificar ausencia de fugas)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
GENERAL	*Espejo central convexo		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	*Espejos laterales		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	*Alarma de retroceso		✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
	Pito		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Freno de servicio		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Freno de estacionamiento		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	*Cinturones de seguridad		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Vidrio Panorámico		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	*Kit para Derrames		N/A		N/A		N/A		N/A		N/A		N/A			
	*Extintor de incendios Capacidad: PQS		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	*Cabina antivuelco (R.O.P.S)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Asiento		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Escaleras y apoyos de acceso		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Llantas buen estado (sin cortaduras profundas y sin abultamientos)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Presión de aire de las llantas		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
MECANICO	* Servofrenamisión		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Dirección		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado de pasadores		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado y tensión de las correas		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado de pedales		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado de Orugas (tensionadas)		N/A		N/A		N/A		N/A		N/A		N/A			
	Mecanismo de giro y escarificación cuchillas		✓		✓		✓		—		—		—			
	Estado de las Hojas de empuje o Nivelación		N/A		N/A		N/A		N/A		N/A		N/A			
	Mecanismo de giro (Tornameza)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	*Bomba Hidráulica		N/A		N/A		N/A		N/A		N/A		N/A			
	Corona de tornameza en buen estado		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	*Mandos de avance		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Mando de estacionamiento		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado general desgarrador (balde)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	*Mandos de levante del brazo		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado de filtro de aire		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado de filtro de combustible		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Pasadores y tornillos en buen estado		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Estado de cilindro (amortiguadores)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Resguardos		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Anclajes de contrapeso		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Guardas		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado del bastidor		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Ausencia de ruidos extraños en el motor		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	*Motor sin grietas		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Exosto (Humo de escape)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			

243

CONSORCIO PAVIMENTOS EL BAGRE

PREOPERACIONALES MAQUINARIA PESADA

PAGINA: 2 DE 2

Operador	Nombre	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]											
	Firma	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]											
Autorización para uso de Máquina por Ing. Residente Técnico/Inspector Interventoría	Nombre																	
	Firma																	

DIA	HOROMETRO INICIO	HOROMETRO FINAL	HOROMETRO TOTAL DE LA JORNADA	OBSERVACIONES
LUNES	1100.1 H	1104.2 H		
MARTES	1104.2 H	1118.1 H		
MIERCOLES	1118.1 H	1122.1 H		
JUEVES	1122.1 H	1133.0 H		
VIERNES	1133.0 H	1150.0 H		
SABADO				
DOMINGO				

El incumplimiento de cualquiera de los ítems (*) inhabilita la máquina para operar.
Para el resto de los ítems que se encuentren seleccionados en la opción (mal), se deberá reportar las observaciones encontradas al Ingeniero Residente Técnica/Inspector de la Obra, para que estos lo comuniquen al Ing. Mecánico de Obra o responsable de la maquinaria y/o equipos; y éste determine las acciones a seguir de acuerdo con el programa de mantenimiento.

CONSTANCIA DE VERIFICACIÓN Y ACEPTACIÓN

Con el presente registro de ingreso preoperacional de maquinaria, se da constancia que la máquina es aceptada para ingresar al Proyecto, cumple a satisfacción cada uno de los ítem evaluados.

NOTAS

TIPO: Conjunto de características que definen la función de la Máquina.
REFERENCIA: Clasificación según la capacidad o especificaciones dadas por la Marca o Fabricante de la Maquinaria.
No. INTERNO: Identificación exterior empleada por las Máquinas, vinculadas al Proyecto.
MODELO: Año de fabricación de la Máquina.
CAPACIDAD: Capacidad estimada en No. de pasajeros o carga a ser transportada.
N/A: No aplica

(Firma)
(Nombre)
Responsable de la Maquinaria y Equipos del Contratista

Vo. Bo.
(Firma)
(Nombre)
Responsable de la Maquinaria y Equipos de la Interventoría

Original: Dependencia responsable del contrato
1era copia : interventor
2da copia: contratista

CONSORCIO PAVIMENTOS EL BAGRE

PREOPERACIONALES MAQUINARIA PESADA

REFERENCIA XUGOSR07 MODELO 2022 MARCA LLACTRAK TIPO DE MAQUINA/EQUIPO Minicargador

No. INTERNO 795 CAPACIDAD 2950 kg PERIODO EVALUADO Desde el 24 AL 30-Julio-23

MANIFIESTO DE IMPORTACIÓN SERIAL XC740K

	NUMERO	VENCE
*CERTIFICADO OPERADOR		
*PRICE		
*CERTIFICADO INSPECCION DE MAQUINA		

CONTRATO N° 29 DE 2022

OBJETO DE CONTRATO: REPOSICIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y REPOSICIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LOS BARRIOS BIJAO, METRÓPOLIS, CASA ROJA, CORNALIZA, LA VICTORIA, LAS DELICIAS, LA VEGA Y CASA LOMA EN EL EJE No.1 EN LA CR 46 ENTRE DG 58 Y TV 45, TV 45 ENTRE CR 46 Y CL 63, CR 45 ENTRE CL 63 Y CL 64A, CR 45 ENTRE DG 58 Y CR 46. EJE No. 2 EN LA DG 58 ENTRE CR 46 Y CR 45, CR 45 ENTRE CL 56 Y CL 56. EJE No. 3 EN LA CR 48 ENTRE CR 46 CLL 57C. EJE No.301 EN LA CL 57a ENTRE CR 48 Y CR 46a. EJE No.4 EN LA CR 48 ENTRE CL 57C Y CL 55. EJE No. 401 EN LA CL 49B ENTRE CR 48 Y CR 50, CL 50 ENTRE CR 48 Y CR 50, CR 50 ENTRE CL 50 Y 49B, CR 48a ENTRE 50 Y 49. EJE No.403 EN LA CL 50 ENTRE CR 48 Y CR 46D. EJE No.404 EN LA CR 48D ENTRE CL 50 Y CL 51. EJE No.405 EN LA CL 51 ENTRE CR 48 Y CR 46D. EJE No.5 EN LA CR 48 ENTRE CL 55 Y CL 49. EJE No. 6 CL 49 BIS ENTRE CR 48 Y CR 49a. EJE No.601 CR 46 ENTRE CL 51 Y EL AEROPUERTO, EN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.

SISTEMA DE LA MAQUINA	ITEM DE REVISION	N/A	LUNES		MARTES		MIERC.		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
			BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL
ELECTRICO / TABLERO DE CONTROL	Funcionamiento y aspecto de la batería, bornes y cables		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Indicador de temperatura		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Indicador de aceite		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Indicador de bateria		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Indicador de refrigerante		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Indicador de combustible		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Indicador de filtro de aire		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	*Horometro		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
LUCES	*Frontales de trabajo		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	*Traseras de trabajo (Reflector)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Señales de giro (derecha, izquierda)		NO		NO		NO		NO		NO		NO			
	*Baliza		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
HIDRAULICO	*Nivel de aceite del motor (verificar ausencia de fugas)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	*Nivel de aceite en la transmisión (verificar ausencia de fugas)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	*Nivel del sistema hidráulico (verificar ausencia de fugas)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	*Nivel del líquido de refrigerante del sistema de enfriamiento (verificar ausencia de fugas)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	*Mangueras, tubos , conexiones y racores (verificar ausencia de fugas)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
GENERAL	*Espejo central convexo		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	*Espejos laterales		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	*Alarma de retroceso		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Pito		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Freno de servicio		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Freno de estacionamiento		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	*Cinturones de seguridad		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Vidrio Panorámico		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	*Kit para Derrames		NO		NO		NO		NO		NO		NO			
	*Extintor de incendios Capacidad: PQS		NO		NO		NO		NO		NO		NO			
	*Cabina antivuelco (R.O.P.S)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Asiento		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Escalones y apoyos de acceso		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Llantas buen estado (sin cortaduras profundas y sin abultamientos)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Presión de aire de las llantas		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
MECÁNICO	* Servotransmisión		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Dirección		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado de pasadores		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado y tensión de las correas		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado de pedales		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado de Orugas (tensionadas)		N/A		N/A		N/A		N/A		N/A		N/A			
	Mecanismo de giro y estabilización cuchillas		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado de las Hojas de empuje o Nivelación		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mecanismo de giro (Tornameza)		N/A		N/A		N/A		N/A		N/A		N/A			
	*Bomba Hidráulica		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Corona de tornameza en buen estado		N/A		N/A		N/A		N/A		N/A		N/A			
	*Mandos de avance		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Mando de estacionamiento		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado general desgarrador (balde)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	*Mandos de levante del brazo		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado de filtro de aire		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado de filtro de combustible		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Pasadores y tornillos en buen estado		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Estado de cilindro (amortiguadores)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Resguardos		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Anclajes de contrapeso		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Guardas		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado del bastidor		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Ausencia de ruidos extraños en el motor		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	*Motor sin grietas		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Exosto (Humo de escape)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			

CONSORCIO PAVIMENTOS EL BAGRE

PREOPERACIONALES MAQUINARIA PESADA

PAGINA: 2 DE 2

Operador	Nombre	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]										
	Firma	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]										
Autorización para uso de Máquina por Ing. Residente Técnico/Inspector Interventoría	Nombre																
	Firma																

DIA	HORÓMETRO INICIO	HORÓMETRO FINAL	HORÓMETRO TOTAL DE LA JORNADA	OBSERVACIONES
LUNES	960.2 h	976.3 h	16.1	
MARTES	976.3 h	986.4 h	10.1	
MIERCOLES	986.4 h	994.3 h	7.9	
JUEVES	994.3 h	1002.7 h	8.4	
VIERNES	1002.7 h	1011.3 h	8.6	
SABADO				
DOMINGO				

El incumplimiento de cualquiera de los ítems (*) inhabilita la máquina para operar.
Para el resto de los ítems que se encuentren seleccionados en la opción (mal), se deberá reportar las observaciones encontradas al Ingeniero Residente Técnico/Inspector de la Obra, para que estos lo comuniquen al Ing. Mecánico de Obra o responsable de la maquinaria y/o equipos; y éste determine las acciones a seguir de acuerdo con el programa de mantenimiento.

CONSTANCIA DE VERIFICACIÓN Y ACEPTACIÓN

Con el presente registro de ingreso preoperacional de maquinaria, se da constancia que la máquina es aceptada para ingresar al Proyecto, cumple a satisfacción cada uno de los ítem evaluados.

NOTAS

TIPO: Conjunto de características que definen la función de la Máquina.
REFERENCIA: Clasificación según la capacidad o especificaciones dadas por la Marca o Fabricante de la Maquinaria.
No. INTERNO: Identificación exterior empleada por las Máquinas, vinculadas al Proyecto.
MODELO: Año de fabricación de la Máquina.
CAPACIDAD: Capacidad estimada en No. de pasajeros o carga a ser transportada.
N/A: No aplica

(Firma) [signature]
(Nombre) Julian Camilo Ramos
Responsable de la Maquinaria y Equipos del Contratista

Vo.Bo. (Firma) _____
(Nombre)
Responsable de la Maquinaria y Equipos de la Interventoría

Original: Dependencia responsable del control
1ra copia : Interventor
2da copia: contratista

Observación:
- No cuenta con baliza
- No tiene kit para derrame
- No cuenta con extintor
- No tiene botiquín

246

CONSORCIO PAVIMENTOS EL BAGRE

PREOPERACIONALES VEHÍCULOS LIVIANOS CARGA

PLACA: DHC 721 | MODELO: 2011 | MARCA: Mazda | TIPO DE VEHICULO: Camioneta

No. INTERNO: N/A | CAPACIDAD: 1T | PERIODO EVALUADO: | AL:

*LICENCIA DE CONDUCCION: NUMERO 1007740741 VENCE 2030

*MANEJO DEFENSIVO:

RADICADO PESV: N/A | *LICENCIA DE TRANSITO: ✓ | *REVISION TECNICO-MECANICA: ✓

*SOAT: ✓

CONTRATO Nº 29 DE 2022

OBJETO DE CONTRATO: REPOSICIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y REPOSICIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LOS BARRIOS BIJAO, METRÓPOLIS, CASA ROJA, CORNALIZA, LA VICTORIA, LAS DELICIAS, LA VEGA Y CASA LOMA EN EL EJE No.1 EN LA CR 48 ENTRE DG 58 Y TV 45, TV 45 ENTRE CR 46 Y CL 63, CR 45 ENTRE CL 63 Y CL 64A, CR 45 ENTRE DG 58 Y CR 46. EJE No. 2 EN LA DG 58 ENTRE CR 46 Y CR 45, CR 45 ENTRE CL 58 Y CL 56. EJE No. 3 EN LA CR 46 ENTRE CR 46 CLL 57C. EJE No.301 EN LA CL 57a ENTRE CR 48 Y CR 46a. EJE No.4 EN LA CR 48 ENTRE CL 57C Y CL 55. EJE No. 401 EN LA CL 49B ENTRE CR 48 Y CR 50, CL 50 ENTRE CR 48 Y CR 50, CR 50 ENTRE CL 50 Y 49B, CR 48a ENTRE 50 Y 49. EJE No.403 EN LA CL 50 ENTRE CR 48 Y CR 46D. EJE No.404 EN LA CR 46D ENTRE CL 50 Y CL 51. EJE No.405 EN LA CL 51 ENTRE CR 48 Y CR 46D. EJE No.5 EN LA CR 46 ENTRE CL 55 Y CL 49. EJE No. 6 CL 49 BIS ENTRE CR 46 Y CR 49a. EJE No.601 CR 46 ENTRE CL 51 Y EL AEROPUERTO, EN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.

SISTEMA DEL VEHICULO	ITEM DE REVISION	N/A	LUNES		MARTES		MIERC.		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
			BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL
ELECTRICO / TABLERO DE CONTROL	Funcionamiento y aspecto de la batería, bornes y cables		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Indicador de temperatura		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Indicador de aceite		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Indicador de batería		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Indicador de combustible		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Indicador de velocidad (velocímetro)/Horometro		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	*Indicador de presión de aire		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Conexiones eléctricas		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Fusibles		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
LUCES / SEÑALES	* Exteriores (Altas y bajas)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Direccionales delanteras		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Direccionales traseras		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Traseras de trabajo (reflector)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	De estacionamiento		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	De Stop y reversa		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	*Baliza		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
HIDRAULICO	*Nivel de aceite del motor (verificar ausencia de fugas)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	*Nivel de aceite hidráulico de la dirección (verificar ausencia de fugas)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	*Nivel del líquido de frenos (verificar ausencia de fugas)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	*Nivel del líquido de refrigerante (verificar ausencia de fugas)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	*Nivel del líquido de embrague (verificar ausencia de fugas)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	*Mangueras, tubos , conexiones y racores		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
GENERAL	Espejo central convexo		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Espejos laterales		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Alarma de retroceso		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Pito		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Freno de servicio		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Freno de emergencia		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Cinturones de seguridad		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Vidrio frontal / Limpia brisas		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	*Kit de control de emergencias ambientales		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Barra antivuelco		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Asientos y tapicería		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Sistema de carpado		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Grapas y anclaje de chasis		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Cadena del cardam		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Ajustes y seguros de las puertas		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Llantas: Profundidad de labrado (mínimo 3 mm) - Sin cortaduras profundas y sin abultamientos		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Presión de aire de las llantas		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Llanta de repuesto (CALIBRADA)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
MECÁNICO	* Caja de cambios/Transmisión		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Suspensión (muelles, amortiguadores)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Dirección		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Tanque de combustible (Abrazaderas, soporte)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado Radiador		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado y tensión de las correas		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado de pedales (embrague, acelerador y freno)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado de filtro de aire		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado de filtro de combustible		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Ausencia de ruidos extraños en el motor		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	*Motor sin grietas		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Humo de escape		✓		✓		✓		✓		✓		✓			

CONSORCIO PAVIMENTOS EL BAGRE

PREOPERACIONALES VEHÍCULOS LIVIANOS CARGA

EQUIPO DE CARRETERA																
*Gato con capacidad de elevar el vehículo		✓	✓	✓	✓	✓	✓									
*Boliquin		✓	✓	✓	✓	✓	✓									
*cruceta		✓	✓	✓	✓	✓	✓									
*Tacos para bloquear el vehículo		✓	✓	✓	✓	✓	✓									
*Triángulos reflectivos-Conos		✓	✓	✓	✓	✓	✓									
*Linterna		✓	✓	✓	✓	✓	✓									
*Caja de herramientas (alicate, destornilladores, llave de expansión y llaves fijas.)		✓	✓	✓	✓	✓	✓									
*Extintor de incendios capacidad: PQS		NO	NO	NO	NO	NO	NO									
Operador	Nombre	Jaider	Jaider	Jaider	Jaider	Jaider	Jaider									
	Firma	Jaider	Jaider	Jaider	Jaider	Jaider	Jaider									
Autorización para uso de Máquina por Ing. Residente Técnico/Inspector Interventoría	Nombre															
	Firma															

DIA	KM INICIAL/HOROMETRO INICIAL	KM FINAL/HOROMETRO FINAL	KM TOTAL/HOROMETRO TOTAL DE LA JORNADA	OBSERVACIONES
LUNES				
MARTES				
MIERCOLES				
JUEVES				
VIERNES				
SABADO				
DOMINGO				

El incumplimiento de cualquiera de los ítems (*) inhabilita el vehículo para operar.
Para el resto de los ítems que se encuentren seleccionados en la opción (mal), se deberá reportar las observaciones encontradas al Ingeniero Residente Técnico/Inspector de la Obra, para que estos le comuniquen al Ing. Mecánico de Obra o Responsable de la maquinaria-equipos y/o vehículos y éste determine las acciones a seguir de acuerdo con el programa de mantenimiento.

CONSTANCIA DE VERIFICACIÓN Y ACEPTACIÓN

Con el presente registro de ingreso preoperacional de Vehículos, se da constancia que el vehículo es aceptado para ingresar al Proyecto, cumple a satisfacción cada uno de los ítem evaluados.

NOTAS

TIPO: Conjunto de características (carrocería, chasis entre otras) que definen al Vehículo.
REFERENCIA: Clasificación según la capacidad o especificaciones dadas por la Marca o Fabricante de los Vehículos.
No. INTERNO: Identificación externa empleada por los vehículos vinculados al Proyecto.
MODELO: Año de fabricación, importación del Vehículo.
CAPACIDAD: Capacidad estimada en N° de pasajeros o carga a ser transportada.
N/A: No aplica

(Firma) _____
(Nombre) Juan Angel Bueno
Responsable de la Maquinaria y Equipos del Contratista

Vo. Bo. (Firma) _____
(Nombre)
Responsable de la Maquinaria y Equipos de la Interventoría

Original: Dependencia responsable del contrato
1era copia : Interventor
2da copia: contratista

248

CONSORCIO PAVIMENTOS EL BAGRE

PREOPERACIONALES VEHÍCULOS LIVIANOS CARGA

PLACA: RHL721 MODELO: 2011 MARCA: Mazda TIPO DE VEHICULO: Camioneta

No. INTERNO: N/A CAPACIDAD: 1 T PERIODO EVALUADO: Desde el 17 AL 23-Julio-23

*LICENCIA DE CONDUCCION: NUMERO 1001740719 VENCE 2030

*MANEJO DEFENSIVO:

RADICADO PESV: *LICENCIA DE TRANSITO: ✓ *REVISION TECNICO-MECANICA: —

*SOAT: ✓

CONTRATO N°: 29 DE: 2022

OBJETO DE CONTRATO: REPOSICIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y REPOSICIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LOS BARRIOS BIJAO, METRÓPOLIS, CASA ROJA, CORNALIZA, LA VICTORIA, LAS DELICIAS, LA VEGA Y CASA LOMA EN EL EJE No.1 EN LA CR 49 ENTRE DG 58 Y TV 45, TV 45 ENTRE CR 46 Y CL 63, CR 45 ENTRE CL 63 Y CL 64A, CR 45 ENTRE DG 58 Y CR 46. EJE No. 2 EN LA DG 58 ENTRE CR 46 Y CR 45, CR 45 ENTRE CL 58 Y CL 56. EJE No. 3 EN LA CR 48 ENTRE CR 46 CLL 57C. EJE No.301 EN LA CL 67a ENTRE CR 48 Y CR 46a. EJE No.4 EN LA CR 48 ENTRE CL67C Y CL 55. EJE No. 401 EN LA CL 49B ENTRE CR 48 Y CR 50, CL 50 ENTRE CR 48 Y CR 50, CR 50 ENTRE CL 50 Y 49B, CR 48a ENTRE 50 Y 49. EJE No.403 EN LA CL 50 ENTRE CR 48 Y CR 46D. EJE No.404 EN LA CR 46D ENTRE CL 50 Y CL 51. EJE No.405 EN LA CL 51 ENTRE CR 48 Y CR 46D. EJE No.5 EN LA CR 48 ENTRE CL 55 Y CL 49. EJE No. 6 CL 49 BIS ENTRE CR 48 Y CR 49a. EJE No.601 CR 46 ENTRE CL 51 Y EL AEROPUERTO, EN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.

SISTEMA DEL VEHICULO	ITEM DE REVISION	N/A	LUNES		*MARTES		MIERC.		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
			BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL
ELECTRICO / TABLERO DE CONTROL	Funcionamiento y aspecto de la batería, bornes y cables		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Indicador de temperatura		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Indicador de aceite		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Indicador de batería		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Indicador de combustible		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Indicador de velocidad (velocímetro)/Horometro		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	*Indicador de presión de aire		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Conexiones eléctricas		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Fusibles		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
LUCES / SEÑALES	* Exteriores (Altas y bajas)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Direccionales delanteras		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Direccionales traseras		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Traseras de trabajo (reflector)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	De estacionamiento		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	De Stop y reversa		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	*Baliza		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
HIDRAULICO	*Nivel de aceite del motor (verificar ausencia de fugas)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	*Nivel de aceite hidráulico de la dirección (verificar ausencia de fugas)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	*Nivel del líquido de frenos (verificar ausencia de fugas)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	*Nivel del líquido de refrigerante (verificar ausencia de fugas)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	*Nivel del líquido de embrague (verificar ausencia de fugas)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	*Mangueras, tubos , conexiones y racores		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
GENERAL	Espejo central convexo		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Espejos laterales		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Alarma de retroceso		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Pito		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Freno de servicio		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Freno de emergencia		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Cinturones de seguridad		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Vidrio frontal / Limpia brisas		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	*Kit de control de emergencias ambientales		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Barra antivuelco		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Asientos y tapicería		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Sistema de carpado		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Grapas y anclaje de chasis		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Cadena del cardam		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Ajustes y seguros de las puertas		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Llantas: Profundidad de labrado (mínimo 3 mm) - Sin cortaduras profundas y sin abultamientos		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Presión de aire de las llantas		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Llanta de repuesto (CALIBRADA)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
MECÁNICO	* Caja de cambios/Transmisión		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Suspensión (muelles, amortiguadores)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Dirección		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Tanque de combustible (Abrazaderas, soporte)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado Radiador		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado y tensión de las correas		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado de pedales (embrague, acelerador y freno)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado de filtro de aire		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado de filtro de combustible		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Ausencia de ruidos extraños en el motor		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	*Motor sin grietas		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Humo de escape		✓		✓		✓		✓		✓		✓			

249

CONSORCIO PAVIMENTOS EL BAGRE

PREOPERACIONALES VEHÍCULOS LIVIANOS CARGA

EQUIPO DE CARRETERA																	
	*Gato con capacidad de elevar el vehículo		✓	✓	✓	✓	✓	✓									
	*Boliquín		✓	✓	✓	✓	✓	✓									
	*cruceta		✓	✓	✓	✓	✓	✓									
	*Tacos para bloquear el vehículo		✓	✓	✓	✓	✓	✓									
	*Triángulos reflectivos-Conos		✓	✓	✓	✓	✓	✓									
	*Linterna		✓	✓	✓	✓	✓	✓									
	*Caja de herramientas (alicate, destornilladores, llave de expansión y llaves fijas.)		✓	✓	✓	✓	✓	✓									
	*Extintor de incendios capacidad: PQS		✓	✓	✓	✓	✓	✓									
	Operador	Nombre	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]									
		Firma	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]									
	Autorización para uso de Máquina por Ing. Residente Técnico/Inspector Interventoría	Nombre															
		Firma															

DIA	KM INICIAL/HOROMETRO INICIAL	KM FINAL/HOROMETRO FINAL	KM TOTAL/HOROMETRO TOTAL DE LA JORNADA	OBSERVACIONES
LUNES				
MARTES				
MIERCOLES				
JUEVES				
VIERNES				
SABADO				
DOMINGO				

El incumplimiento de cualquiera de los ítems (*) inhabilita el vehículo para operar.
Para el resto de los ítems que se encuentren seleccionados en la opción (mal), se deberá reportar las observaciones encontradas al Ingeniero Residente Técnico/Inspector de la Obra, para que estas le comuniquen al Ing. Mecánico de Obra o Responsable de la maquinaria-equipos y/o vehículos y éste determine las acciones a seguir de acuerdo con el programa de mantenimiento.

CONSTANCIA DE VERIFICACION Y ACEPTACION

Con el presente registro de ingreso preoperacional de Vehículos, se da constancia que el vehículo es aceptado para ingresar al Proyecto, cumple a satisfacción cada uno de los ítem evaluados.

NOTAS

TIPO: Conjunto de características (carrocería, chasis entre otras) que definen al Vehículo.
REFERENCIA: Clasificación según la capacidad o especificaciones dadas por la Marca o Fabricante de los Vehículos.
No. INTERNO: Identificación exterior empleado por los vehículos, vinculados al Proyecto.
MODELO: Año de fabricación, importación del Vehículo.
CAPACIDAD: Capacidad definida en No. de pasajeros o carga a ser transportada.
N/A: No aplica

(Firma)
(Nombre) Julian Angel Rincón
Responsable de la Maquinaria y Equipos del Contratista

Vo. Bo. (Firma)
(Nombre)
Responsable de la Maquinaria y Equipos de la Interventoría

Original: Dependencia responsable del contrato
1ero copia : interventor
2da copia: contratista

CONSORCIO PAVIMENTOS EL BAGRE

PREOPERACIONALES VEHÍCULOS LIVIANOS CARGA

PLACA RHL721 MODELO 2011 MARCA Mazda TIPO DE VEHICULO Camioneta

No. INTERNO N/a CAPACIDAD 1T PERIODO EVALUADO AL

*LICENCIA DE CONDUCCION 1001740719 NUMERO 2030 VENCE

*MANEJO DEFENSIVO

RADICADO PESV *LICENCIA DE TRANSITO ✓ *REVISION TECNICO-MECANICA ✓

*SOAT ✓

CONTRATO N° 29 DE 2022

OBJETO DE CONTRATO: REPOSICIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y REPOSICIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LOS BARRIOS BIJAO, METRÓPOLIS, CASA ROJA, CORNALIZA, LA VICTORIA, LAS DELICIAS, LA VEGA Y CASA LOMA EN EL. EJE No.1 EN LA CR 46 ENTRE DG 58 Y TV 45, TV 45 ENTRE CR 46 Y CL 63, CR 45 ENTRE CL 63 Y CL 64A, CR 45 ENTRE DG 58 Y CR 46. EJE No. 2 EN LA DG 58 ENTRE CR 46 Y CR 45, CR 45 ENTRE CL 58 Y CL 56. EJE No. 3 EN LA CR 48 ENTRE CR 46 CLL 57C. EJE No.3D1 EN LA CL 57a ENTRE CR 48 Y CR 46a. EJE No.4 EN LA CR 48 ENTRE CL 57C Y CL 55. EJE No.4D1 EN LA CL 49B ENTRE CR 48 Y CR 50, CL 50 ENTRE CR 48 Y CR 50, CR 50 ENTRE CL 50 Y 49B, CR 48a ENTRE 50 Y 49. EJE No.4D3 EN LA CL 50 ENTRE CR 48 Y CR 46D. EJE No.4D4 EN LA CR 46D ENTRE CL 50 Y CL 51. EJE No.4D5 EN LA CL 51 ENTRE CR 48 Y CR 46D. EJE No.5 EN LA CR 48 ENTRE CL 55 Y CL 49. EJE No.6 CL 49 BIS ENTRE CR 46 Y CR 49a. EJE No.6D1 CR 46 ENTRE CL 51 Y EL AEROPUERTO, EN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.

SISTEMA DEL VEHICULO	ITEM DE REVISION	N/A	LUNES		MARTES		MIERC.		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
			BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL
ELECTRICO / TABLERO DE CONTROL	Funcionamiento y aspecto de la batería, bornes y cables		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Indicador de temperatura		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Indicador de aceite		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Indicador de batería		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Indicador de combustible		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Indicador de velocidad (velocímetro)/Horometro		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	*Indicador de presión de aire		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Conexiones eléctricas		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Fusibles		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
LUCES / SEÑALES	* Exteriores (Altas y bajas)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Direccionales delanteras		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Direccionales traseras		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Faseras de trabajo (reflector)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	De estacionamiento		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	De Stop y reversa		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	*Baliza		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
HIDRAULICO	*Nivel de aceite del motor (verificar ausencia de fugas)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	*Nivel de aceite hidráulico de la dirección (verificar ausencia de fugas)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	*Nivel del líquido de frenos (verificar ausencia de fugas)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	*Nivel del líquido de refrigerante (verificar ausencia de fugas)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	*Nivel del líquido de embrague (verificar ausencia de fugas)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	*Mangueras, tubos, conexiones y racores		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
GENERAL	Espejo central convexo		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Espejos laterales		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Alarma de retroceso		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Pito		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Freno de servicio		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Freno de emergencia		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Cinturones de seguridad		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Vidrio frontal / Limpia brisas		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	*Kit de control de emergencias ambientales		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Barra antivuelco		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Asientos y tapicería		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Sistema de cargado		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Grapas y anclaje de chasis		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Cadena del cardam		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Alusas y seguros de las puertas		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Llantas: Profundidad de labrado (mínimo 3 mm) - Sin cortaduras profundas y sin abultamientos		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Presión de aire de las llantas		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Llanta de repuesto (CALIBRADA)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
MECANICO	* Caja de cambios/Transmisión		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Suspensión (muelles, amortiguadores)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Dirección		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Tanque de combustible (Abrazaderas, soporte)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado Radiador		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado y tensión de las correas		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado de pedales (embrague, acelerador y freno)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado de filtro de aire		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado de filtro de combustible		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Ausencia de ruidos extraños en el motor		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	*Motor sin grietas		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Humo de escape		✓		✓		✓		✓		✓		✓			

CONSORCIO PAVIMENTOS EL BAGRE

PREOPERACIONALES MAQUINARIA PESADA

REFERENCIA XUGOSL07 MODELO 2022 MARCA LLACTRAK TIPO DE MAQUINA/EQUIPO Minicargador

No. INTERNO 795 CAPACIDAD 2950 Kg PERIODO EVALUADO Desde el 1 AL 09-Sept-23 *CERTIFICADO OPERADOR Ver.

MANIFIESTO DE IMPORTACIÓN N/A SERIAL XC740K *PRCE

*CERTIFICADO INSPECCION DE MAQUINA

NUMERO	VENCE

CONTRATO N° 29 DE 2022

OBJETO DE CONTRATO: REPOSICIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y REPOSICIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LOS BARRIOS BIJAO, METRÓPOLIS, CASA ROJA, CORNALIZA, LA VICTORIA, LAS DELICIAS, LA VEGA Y CASA LOMA EN EL EJE No.1 EN LA CR 48 ENTRE DG 58 Y TV 45, TV 45 ENTRE CR 46 Y CL 63, CR 45 ENTRE CL 63 Y CL 64A, CR 45 ENTRE DG 58 Y CR 45. EJE No. 2 EN LA DG 58 ENTRE CR 46 Y CR 45, CR 45 ENTRE CL 58 Y CL 56. EJE No. 3 EN LA CR 48 ENTRE CR 46 CLL 57C. EJE No.301 EN LA CL 57a ENTRE CR 48 Y CR 46a. EJE No.4 EN LA CR 48 ENTRE CL 57C Y CL 55. EJE No. 401 EN LA CL 49B ENTRE CR 48 Y CR 50, CL 50 ENTRE CR 48 Y CR 50, CR 50 ENTRE CL 50 Y 49B, CR 48a ENTRE 50 Y 49. EJE No.403 EN LA CL 50 ENTRE CR 48 Y CR 46D. EJE No.404 EN LA CR 46D ENTRE CL 50 Y CL 51. EJE No.405 EN LA CL 51 ENTRE CR 48 Y CR 46D. EJE No.5 EN LA CR 48 ENTRE CL 55 Y CL 49. EJE No. 6 CL 49 BIS ENTRE CR 48 Y CR 49a. EJE No.601 CR 46 ENTRE CL 51 Y EL AEROPUERTO, EN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.

SISTEMA DE LA MAQUINA	ITEM DE REVISION	N/A	LUNES		MARTES		MIERC.		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
			BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL
ELECTRICO / TABLERO DE CONTROL	Funcionamiento y aspecto de la bateria, bornes y cables		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Indicador de temperatura		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Indicador de aceite		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Indicador de bateria		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Indicador de refrigerante		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Indicador de combustible		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Indicador de filtro de aire		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	*Horometro		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
LUCES	*Frontales de trabajo		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	*Traseras de trabajo (Reflector)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Señales de giro (derecha, izquierda)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	*Baliza		NO		NO		NO		NO		NO		NO			
HIDRAULICO	*Nivel de aceite del motor (verificar ausencia de fugas)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	*Nivel de aceite en la transmisión (verificar ausencia de fugas)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	*Nivel del sistema hidráulico (verificar ausencia de fugas)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	*Nivel del liquido de refrigerante del sistema de enfriamiento (verificar ausencia de fugas)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	*Mangueras, tubos , conexiones y racores (verificar ausencia de fugas)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
GENERAL	*Espejo central convexo		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	*Espejos laterales		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	*Alarma de retroceso		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Pito		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Freno de servicio		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Freno de estacionamiento		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	*Cinturones de seguridad		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Vidrio Panorámico		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	*Kit para Derrames		NO		NO		NO		NO		NO		NO			
	*Extintor de incendios Capacidad: PQS		NO		NO		NO		NO		NO		NO			
	*Cabina antivuelco (R.O.P.S)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Asiento		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Escaleras y apoyos de acceso		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Llantas buen estado (sin cortaduras profundas y sin abultamientos)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Presión de aire de las llantas		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
MECÁNICO	* Servotransmisión		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Dirección		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado de pasadores		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado y tensión de las correas		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado de pedales		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado de Orugas (tensionadas)		N/A		N/A		N/A		N/A		N/A		N/A			
	Mecanismo de giro y escarificación cuchillas		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado de las Hojas de empuje o Nivelación		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mecanismo de giro (Tornameza)		N/A		N/A		N/A		N/A		N/A		N/A			
	*Bomba Hidráulica		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Corona de tornameza en buen estado		N/A		N/A		N/A		N/A		N/A		N/A			
	*Mandos de avance		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Mando de estacionamiento		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado general desgarrador (balde)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	*Mandos de levanta del brazo		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado de filtro de aire		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado de filtro de combustible		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Pasadores y tornillos en buen estado		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Estado de cilindro (amortiguadores)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Resguardos		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Anclajes de contrapeso		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Guardas		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado del bastidor		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Ausencia de ruidos extraños en el motor		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	*Motor sin grietas		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Exosto (Humo de escape)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			

CONSORCIO PAVIMENTOS EL BAGRE

PAGINA: 2 DE 2

PREOPERACIONALES MAQUINARIA PESADA

Operador	Nombre	idem	idem	idem	idem	idem	idem	
	Firma	idem	idem	idem	idem	idem	idem	
Autorización para uso de Máquina por Ing. Residente Técnico/Inspector Interventoría	Nombre							
	Firma							

DIA	HOROMETRO INICIO	HOROMETRO FINAL	HOROMETRO TOTAL DE LA JORNADA	OBSERVACIONES
LUNES	12322	12438		
MARTES	12438	12580		
MIERCOLES	12580	12650		
JUEVES	12650	12730		
VIERNES	12730			
SABADO				
DOMINGO				

El incumplimiento de cualquiera de los ítems (*) inhabilita la máquina para operar.
Para el resto de los ítems que se encuentren seleccionados en la opción (mal), se deberá reportar las observaciones encontradas al Ingeniero Residente Técnico/Inspector de la Obra, para que estos le comuniquen al Ing. Mecánico de Obra o responsable de la maquinaria y/o equipos; y éste determine las acciones a seguir de acuerdo con el programa de mantenimiento.

CONSTANCIA DE VERIFICACIÓN Y ACEPTACIÓN

Con el presente registro de ingreso preoperacional de maquinaria, se da constancia que la máquina es aceptada para ingresar al Proyecto, cumple a satisfacción cada uno de los ítem evaluados.

NOTAS

TIPO: Conjunto de características que definen la función de la Máquina.
REFERENCIA: Clasificación según la capacidad o especificaciones dadas por la Marca o Fabricante de la Maquinaria.
No. INTERNO: Identificación exterior empleada por las Máquinas, vinculadas al Proyecto.
MODELO: Año de fabricación de la Máquina.
CAPACIDAD: Capacidad estimada en No. de personas o carga a ser transportada.
N/A: No aplica

(Firma)
(Nombre) Jaiver Angel Alvarez
Responsable de la Maquinaria y Equipos del Contratista

Vo. Bo. (Firma)
(Nombre)
Responsable de la Maquinaria y Equipos de la Interventoría

Original: Dependencia responsable del contrato
1ero copia: Interventor
2da copia: contratista

CONSORCIO PAVIMENTOS EL BAGRE

PREOPERACIONALES MAQUINARIA PESADA

REFERENCIA Rogex140W-9S MODELO 2022 MARCA Hyundai TIPO DE MAQUINA/EQUIPO Retro excavadora.

No. INTERNO CAPACIDAD 14.700kg PERIODO EVALUADO Desde el 17 AL 22-Julio-23 *CERTIFICADO OPERADOR Carlos G. NUMERO VENCE

*PRCE

MANIFIESTO DE IMPORTACIÓN SERIAL HHKH2472TE0001746 *CERTIFICADO INSPECCION DE MAQUINA

CONTRATO N° 29 DE 2022

OBJETO DE CONTRATO: REPOSICIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y REPOSICIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LOS BARRIOS BIJAO, METRÓPOLIS, CASA ROJA, CORNALIZA, LA VICTORIA, LAS DELICIAS, LA VEGA Y CASA LOMA EN EL EJE No.1 EN LA CR 46 ENTRE DG 58 Y TV 45, TV 45 ENTRE CR 46 Y CL 63, CR 45 ENTRE CL63 Y CL 64A, CR 45 ENTRE DG 58 Y CR 46. EJE No. 2 EN LA DG 58 ENTRE CR 46 Y CR 45, CR 45 ENTRE CL 58 Y CL 56. EJE No. 3 EN LA CR 46 ENTRE CR 46 CLL 57C. EJE No.301 EN LA CL 57a ENTRE CR 46 Y CR 46a. EJE No.4 EN LA CR 48 ENTRE CL 57C Y CL 55. EJE No. 401 EN LA CL 49B ENTRE CR 48 Y CR 50, CL 50 ENTRE CR 48 Y CR 50, CR 50 ENTRE CL 50 Y 49B, CR 48a ENTRE 50 Y 49. EJE No.403 EN LA CL 50 ENTRE CR 46 Y CR 46D. EJE No.404 EN LA CR 46D ENTRE CL 50 Y CL 51. EJE No.405 EN LA CL 51 ENTRE CR 48 Y CR 46D. EJE No.5 EN LA CR 48 ENTRE CL 55 Y CL 49. EJE No. 6 CL 49 BIS ENTRE CR 48 Y CR 49a. EJE No.601 CR 46 ENTRE CL 51 Y EL AEROPUERTO, EN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.

SISTEMA DE LA MAQUINA	ITEM DE REVISION	N/A	LUNES		MARTES		MIERC.		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
			BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL
ELECTRICO / TABLERO DE CONTROL	Funcionamiento y aspecto de la batería, bornes y cables		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Indicador de temperatura		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Indicador de aceite		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Indicador de batería		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Indicador de refrigerante		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Indicador de combustible		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Indicador de filtro de aire		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	*Horometro		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
LUCES	*Frontales de trabajo		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	*Traseras de trabajo (Reflectos)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Señales de giro (derecha, izquierda)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	*Baliza		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
HIDRAULICO	*Nivel de aceite del motor (verificar ausencia de fugas)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	*Nivel de aceite en la transmisión (verificar ausencia de fugas)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	*Nivel del sistema hidráulico (verificar ausencia de fugas)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	*Nivel del líquido de refrigerante del sistema de enfriamiento (verificar ausencia de fugas)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	*Mangueras, tubos , conexiones y racores (verificar ausencia de fugas)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
GENERAL	*Espejo central convexo		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	*Espejos laterales		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	*Alarma de retroceso		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Pito		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Freno de servicio		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Freno de estacionamiento		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	*Cinturones de seguridad		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Vidrio Panorámico		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	*Kit para Derrames		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	*Extintor de incendios Capacidad: PQS		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	*Cabina antivuelco (R.O.P.S)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Asiento		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Escaleras y apoyos de acceso		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Llantas buen estado (sin cortaduras profundas y sin abultamientos)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Presión de aire de las llantas		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
MECÁNICO	* Servotransmisión		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Dirección		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado de pasadores		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado y tensión de las correas		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado de pedales		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado de Orugas (tensionadas)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mecanismo de giro y escarificación cuchillas		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado de las Hojas de empuje o Nivelación		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mecanismo de giro (Tornameza)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	*Bomba Hidráulica		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Corona de tornameza en buen estado		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	*Mandos de avance		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Mando de estacionamiento		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado general desgarrador (balde)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	*Mandos de levante del brazo		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado de filtro de aire		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado de filtro de combustible		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Pasadores y fomitos en buen estado		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Estado de cilindro (amortiguadores)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Resguardos		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Anclajes de contrapeso		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Guardas		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado del bastidor		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Ausencia de ruidos extraños en el motor		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	*Motor sin grietas		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Exosto (Humo de escape)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			

253

CONSORCIO PAVIMENTOS EL BAGRE

PREOPERACIONALES MAQUINARIA PESADA

Operador	Nombre	Carlos	Carlos	Carlos	Carlos	Carlos	Carlos									
	Firma	Carlos	Carlos	Carlos	Carlos	Carlos	Carlos									
Autorización para uso de Máquina por Ing. Residente Técnico/Inspector Interventoría	Nombre															
	Firma															

DIA	HOROMETRO INICIO	HOROMETRO FINAL	HOROMETRO TOTAL DE LA JORNADA	OBSERVACIONES
LUNES				
MARTES				
MIERCOLES				
JUEVES				
VIERNES				
SABADO				
DOMINGO				

El incumplimiento de cualquiera de los ítems (*) inhabilita la máquina para operar.
Para el resto de los ítems que se encuentren seleccionados en la opción (mal), se deberá reportar las observaciones encontradas al Ingeniero Residente Técnico/Inspector de la Obra, para que estos lo comuniquen al Ing. Mecánico de Obra o responsable de la maquinaria y/o equipos; y éste determine las acciones a seguir de acuerdo con el programa de mantenimiento.

CONSTANCIA DE VERIFICACION Y ACEPTACION

Con el presente registro de ingreso preoperacional de maquinaria, se da constancia que la máquina es aceptada para ingresar al Proyecto, cumple a satisfacción cada uno de los ítem evaluados.

NOTAS

TIPO: Conjunto de características que definen la función de la Máquina.
REFERENCIA: Clasificación según la capacidad o especificaciones dadas por la fábrica o Fabricante de la Maquinaria.
No. INTERNO: Identificación exterior empleada por las Máquinas, vinculadas al Proyecto.
MODELO: Año de fabricación de la Máquina.
CAPACIDAD: Capacidad estimada en No. de pasajeros o carga a ser transportada.
N/A: No aplica

(Firma) _____
(Nombre) Tatum Ingeniería
Responsable de la Maquinaria y Equipos del Contratista

Vo.Bo. (Firma) _____
(Nombre)
Responsable de la Maquinaria y Equipos de la Interventoría

Original: Dependencia responsable del contrato
1era copia : Interventor
2da copia: contratista

CONSORCIO PAVIMENTOS EL BAGRE

PREOPERACIONALES MAQUINARIA PESADA

REFERENCIA: Robex140 | MODELO: 2022 | MARCA: Hyunda: | TIPO DE MAQUINA/EQUIPO: Retroexcavadora

No. INTERNO: | CAPACIDAD: 14700 Kg | PERIODO EVALUADO: Desde el 31 AL 06 agosto-23 | *CERTIFICADO OPERADOR: NUMERO: Carlos Adria | VENCE: GUTIERREZ

MANIFIESTO DE IMPORTACIÓN: | SERIAL: HHKHZ42TEG001746 | *CERTIFICADO INSPECCION DE MAQUINA: | *PRCE:

CONTRATO N°: 28 DE: 2022

OBJETO DE CONTRATO: REPOSICIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y REPOSICIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LOS BARRIOS BIJAO, METRÓPOLIS, CASA ROJA, CORNALIZA, LA VICTORIA, LAS DELICIAS, LA VEGA Y CASA LOMA EN EL EJE No.1 EN LA CR 46 ENTRE DG 58 Y TV 45, TV 45 ENTRE CR 46 Y CL 63, CR 45 ENTRE CL 63 Y CL 64A, CR 45 ENTRE DG 58 Y CR 46. EJE No. 2 EN LA DG 58 ENTRE CR 46 Y CR 45, CR 45 ENTRE CL 58 Y CL 56. EJE No. 3 EN LA CR 48 ENTRE CR 46 CLL 57C. EJE No.301 EN LA CL 57a ENTRE CR 48 Y CR 46a. EJE No.4 EN LA CR 48 ENTRE CL 57C Y CL 55. EJE No. 401 EN LA CL 49B ENTRE CR 48 Y CR 50, CL 50 ENTRE CR 48 Y CR 50, CR 50 ENTRE CL 50 Y 49B, CR 46a ENTRE 50 Y 49. EJE No.403 EN LA CL 50 ENTRE CR 46 Y CR 46D. EJE No.404 EN LA CR 46D ENTRE CL 50 Y CL 51. EJE No.405 EN LA CL 51 ENTRE CR 48 Y CR 46D. EJE No.5 EN LA CR 48 ENTRE CL 55 Y CL 49. EJE No. 6 CL 49 BIS ENTRE CR 48 Y CR 49a. EJE No.601 CR 46 ENTRE CL 51 Y EL AEROPUERTO, EN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.

SISTEMA DE LA MAQUINA	ITEM DE REVISION	N/A	LUNES		MARTES		MIERC.		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
			BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL
ELECTRICO / TABLERO DE CONTROL	Funcionamiento y aspecto de la bateria, bornes y cables		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Indicador de temperatura		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Indicador de aceite		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Indicador de bateria		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Indicador de refrigerante		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Indicador de combustible		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Indicador de filtro de aire		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	*Horometro		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
LUCES	*Frontales de trabajo		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	*Traseras de trabajo (Reflector)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Señales de giro (derecha, izquierda)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	*Baliza		NO		NO		NO		NO		NO		NO			
HIDRAULICO	*Nivel de aceite del motor (verificar ausencia de fugas)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	*Nivel de aceite en la transmisión (verificar ausencia de fugas)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	*Nivel del sistema hidráulico (verificar ausencia de fugas)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	*Nivel del liquido de refrigerante del sistema de enfriamiento (verificar ausencia de fugas)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	*Mangueras, tubos , conexiones y racores (verificar ausencia de fugas)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
GENERAL	*Espejo central convexo		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	*Espejos laterales		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	*Alarma de retroceso		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Pito		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Freno de servicio		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Freno de estacionamiento		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	*Cinturones de seguridad		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Vidrio Panorámico		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	*Kit para Derrames		NO		NO		NO		NO		NO		NO			
	*Extintor de Incendios Capacidad: PQS		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	*Cabina antivuelco (R.O.P.S)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Asiento		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Escaleras y apoyos de acceso		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Llantas buen estado (sin cortaduras profundas y sin abultamientos)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Presión de aire de las llantas		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
MECÁNICO	* Servotransmisión		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Dirección		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado de pasadores		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado y tensión de las correas		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado de pedales		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado de Orugas (tensionadas)		N/A		LIK		N/A		LIK		LIK		N/A			
	Mecanismo de giro y escualización cuchillas		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado de las Hojas de empuje o Nivelación		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mecanismo de giro (Tornameza)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	*Bomba Hidráulica		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Corona de tornameza en buen estado		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	*Mandos de avance		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Mando de estacionamiento		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado general desgarrador (balde)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	*Mandos de levante del brazo		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado de filtro de aire		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado de filtro de combustible		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Pasadores y tornillos en buen estado		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Estado de cilindro (amortiguadores)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Resguardos		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Anclajes de contrapeso		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Guardas		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado del bastidor		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Ausencia de ruidos extraños en el motor		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	*Motor sin grietas		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Exosto (Humo de escape)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			

CONSORCIO PAVIMENTOS EL BAGRE

PREOPERACIONALES MAQUINARIA PESADA

Operador	Nombre	carlos	carlos	carlos	carlos	carlos	carlos										
	Firma	carlos	carlos	carlos	carlos	carlos	carlos										
Autorización para uso de Máquina por Ing. Residente Técnico/Inspector Interventoría	Nombre																
	Firma																

DIA	HOROMETRO INICIO	HOROMETRO FINAL	HOROMETRO TOTAL DE LA JORNADA	OBSERVACIONES
LUNES				
MARTES				
MIERCOLES				
JUEVES				
VIERNES				
SABADO				
DOMINGO				

El incumplimiento de cualquiera de los ítems (*) inhabilita la máquina para operar.
Para el resto de los ítems que se encuentren seleccionados en la opción (mal), se deberá reportar las observaciones encontradas al Ingeniero Residente Técnico/Inspector de la Obra, para que estos le comuniquen al Ing. Mecánico de Obra o responsable de la maquinaria y/o equipos; y éste determine las acciones a seguir de acuerdo con el programa de mantenimiento.

CONSTANCIA DE VERIFICACION Y ACEPTACION

Con el presente registro de ingreso preoperacional de maquinaria, se da constancia que la máquina es aceptada para ingresar al Proyecto, cumple a satisfacción cada uno de los ítem evaluados.

NOTAS

TIPO: Conjunto de características que definen la función de la Máquina.
REFERENCIA: Clasificación según la capacidad o especificaciones dadas por la Marca o Fabricante de la Maquinaria.
No. INTERNO: Identificación exterior empleada por las Máquinas, vinculadas al Proyecto.
MODELO: Año de fabricación de la Máquina.
CAPACIDAD: Capacidad calmada en No. de pasajeros o carga a ser transportada.
N/A: No aplica

(Firma) _____
(Nombre) Yulian Angel Estrada
Responsable de la Maquinaria y Equipos del Contratista

Vo. Bo. (Firma) _____
(Nombre)
Responsable de la Maquinaria y Equipos de la Interventoría

Original: Dependencia responsable del contrato
1era copia : interventor
2da copia: contratista

CONSORCIO PAVIMENTOS EL BAGRE

PREOPERACIONALES MAQUINARIA PESADA

REFERENCIA XC870K MODELO 2022 MARCA LLACTRAK TIPO DE MAQUINA/EQUIPO Retrocargador

No. INTERNO CAPACIDAD 2500 kg PERIODO EVALUADO Desde el 10 AL 16-julio-2023 *CERTIFICADO OPERADOR NUMERO Invicar S.A. VENCE

MANIFIESTO DE IMPORTACIÓN SERIAL 001-089C024497 *PRCE *CERTIFICADO INSPECCION DE MAQUINA

CONTRATO N° 29 DE 2022

OBJETO DE CONTRATO: REPOSICIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y REPOSICIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LOS BARRIOS BILBAO, METRÓPOLIS, CASA ROJA, CORNALIZA, LA VICTORIA, LAS DELICIAS, LA VEGA Y CASA LOMA EN EL EJE No.1 EN LA CR 46 ENTRE DG 58 Y TV 45, TV 45 ENTRE CR 46 Y CL 63, CR 45 ENTRE CL 63 Y CL 64A, CR 45 ENTRE DG 58 Y CR 46. EJE No. 2 EN LA DG 58 ENTRE CR 46 Y CR 45, CR 45 ENTRE CL 58 Y CL 56. EJE No. 3 EN LA CR 48 ENTRE CR 46 CLL 57C. EJE No.301 EN LA CL 57a ENTRE CR 48 Y CR 46a. EJE No.4 EN LA CR 48 ENTRE CL 57C Y CL 55. EJE No. 401 EN LA CL 49B ENTRE CR 48 Y CR 50, CL 50 ENTRE CR 48 Y CR 50, CR 50 ENTRE CL 50 Y 49B, CR 46a ENTRE 50 Y 49. EJE No.403 EN LA CL 50 ENTRE CR 48 Y CR 46D. EJE No.404 EN LA CR 46D ENTRE CL 50 Y CL 51. EJE No.405 EN LA CL 51 ENTRE CR 48 Y CR 46D. EJE No.5 EN LA CR 48 ENTRE CL 55 Y CL 49. EJE No. 6 CL 49 BIS ENTRE CR 48 Y CR 49a. EJE No.601 CR 46 ENTRE CL. 51 Y EL AEROPUERTO, EN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.

SISTEMA DE LA MAQUINA	ITEM DE REVISION	N/A	LUNES		MARTES		MIERC.		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
			BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL
ELECTRICO / TABLERO DE CONTROL	Funcionamiento y aspecto de la batería, bornes y cables		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Indicador de temperatura		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Indicador de aceite		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Indicador de batería		✓		✓		✓		-		✓		✓			
	Indicador de refrigerante		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Indicador de combustible		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Indicador de filtro de aire		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	*Horometro		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
LUCES	*Frontales de trabajo		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	*Traseras de trabajo (Reflector)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Señales de giro (derecha, izquierda)		✓ NO		NO		NO		NO		NO		NO			
	*Baliza		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
HIDRAULICO	*Nivel de aceite del motor (verificar ausencia de fugas)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	*Nivel de aceite en la transmisión (verificar ausencia de fugas)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	*Nivel del sistema hidráulico (verificar ausencia de fugas)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	*Nivel del líquido de refrigerante del sistema de enfriamiento (verificar ausencia de fugas)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	*Mangueras, tubos , conexiones y racores (verificar ausencia de fugas)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
GENERAL	*Espejo central convexo		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	*Espejos laterales		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	*Alarma de retroceso		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Pito		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Freno de servicio		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Freno de estacionamiento		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	*Cinturones de seguridad		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Vidrio Panorámico		NO		NO		NO		NO		NO		NO			
	*Kit para Derrames		NO		NO		NO		NO		NO		NO			
	*Extintor de incendios Capacidad: PQS		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	*Cabina antivuelco (R.O.P.S)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Asiento		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Escaleras y apoyos de acceso		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Llantas buen estado (sin cortaduras profundas y sin abultamientos)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Presión de aire de las llantas		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
MECANICO	* Servotransmisión		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Dirección		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado de pasadores		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado y tensión de las correas		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado de pedales		✓ N/A		N/A		N/A		N/A		N/A		N/A			
	Estado de Orugas (tensionadas)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mecanismo de giro y escarificación cuchillas		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado de las Hojas de empuje o Nivelación		✓ N/A		N/A		N/A		N/A		N/A		N/A			
	Mecanismo de giro (Tornamoza)		✓ N/A		N/A		N/A		N/A		N/A		N/A			
	*Bomba Hidraulica		✓ N/A		N/A		N/A		N/A		N/A		N/A			
	Corona de tornameza en buen estado		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	*Mandos de avance		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Mando de estacionamiento		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado general desgarrador (bajo)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	*Mandos de levante del brazo		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado de filtro de aire		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado de filtro de combustible		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Pasadores y tornillos en buen estado		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Estado de cilindro (amortiguadores)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Resguardos		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Anclajes de contrapeso		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Guardas		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado del bastidor		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Ausencia de ruidos extraños en el motor		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	*Motor sin grietas		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Exosto (Humo de escape)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			

CONSORCIO PAVIMENTOS EL BAGRE

PREOPERACIONALES MAQUINARIA PESADA

Operador	Nombre	
	Firma	
Autorización para uso de Máquina por Ing. Residente Técnico/Inspector Interventoría	Nombre	
	Firma	

DIA	HOROMETRO INICIO	HOROMETRO FINAL	HOROMETRO TOTAL DE LA JORNADA	OBSERVACIONES
LUNES	6051.2 h	6551.6 h		
MARTES	6551.6 h	6639.3 h		
MIERCOLES	6639.3 h	6721.8 h		
JUEVES	6721.8 h	6821.8 h		
VIERNES	6821.8 h			
SABADO				
DOMINGO				

El incumplimiento de cualquiera de los ítems (*) inhabilita la máquina para operar.
Para el resto de los ítems que se encuentren seleccionados en la opción (mal), se deberá reportar las observaciones encontradas al Ingeniero Residente Técnico/Inspector de la Obra, para que estos le comuniquen al Ing. Mecánico de Obra o responsable de la maquinaria y/o equipos; y éste determine las acciones a seguir de acuerdo con el programa de mantenimiento.

CONSTANCIA DE VERIFICACION Y ACEPTACION

Con el presente registro de ingreso preoperacional de maquinaria, se da constancia que la máquina es apropiada para ingresar al Proyecto, cumple a satisfacción cada uno de los ítem evaluados.

NOTAS

TIPO: Conjunto de caracteristicas que definen la función de la Máquina.
REFERENCIA: Clasificación según la capacidad o especificaciones dadas por la Marca o Fabricante de la Maquinaria.
No. INTERNO: Identificación exterior empleada por las Máquinas, vinculadas al Proyecto.
MODELO: Año de fabricación de la Máquina.
CAPACIDAD: Capacidad estimada en No. de pasajeros o carga a ser transportada.
N/A: No aplica

(Firma)
(Nombre)
Responsable de la Maquinaria y Equipos del Contratista

Vo. Bo. (Firma)
(Nombre)
Responsable de la Maquinaria y Equipos de la Interventoría

Original: Dependencia responsable del control
1ero copia : Interventor
2da copia: contratista

Observación:
- No cuenta con extintor
- No cuenta con Kit para derrame
- No cuenta con Botiquin
- No cuenta con Baliza

CONSORCIO PAVIMENTOS EL BAGRE

PREOPERACIONALES MAQUINARIA PESADA

REFERENCIA XC870K MODELO 2022 MARCA LIACTRAK TIPO DE MAQUINA/EQUIPO Retrocargador

No. INTERNO N/A CAPACIDAD 2500 kg PERIODO EVALUADO Desde el 14 AL 20-Agosto-23 *CERTIFICADO OPERADOR (NUMERO) JAVIER GANDO. (VENCE)

MANIFIESTO DE IMPORTACIÓN N/A SERIAL 001-0890024497 *PRCE *CERTIFICADO INSPECCION DE MAQUINA

CONTRATO N° 29 DE 2022

OBJETO DE CONTRATO: REPOSICIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y REPOSICIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LOS BARRIOS BIJAO, METRÓPOLIS, CASA ROJA, CORNALIZA, LA VICTORIA, LAS DELICIAS, LA VEGA Y CASA LOMA EN EL EJE No.1 EN LA CR 45 ENTRE DG 58 Y TV 45, TV 45 ENTRE CR 46 Y CL 63, CR 45 ENTRE CL 63 Y CL 64A, CR 45 ENTRE DG 58 Y CR 46. EJE No. 2 EN LA DG 58 ENTRE CR 46 Y CR 45, CR 45 ENTRE CL 58 Y CL 56. EJE No. 3 EN LA CR 48 ENTRE CR 46 CLL 57C. EJE No.301 EN LA CL 57a ENTRE CR 48 Y CR 46a. EJE No.4 EN LA CR 48 ENTRE CL 57C Y CL 55. EJE No. 401 EN LA CL 49B ENTRE CR 48 Y CR 50, CL 50 ENTRE CR 48 Y CR 50, CR 50 ENTRE CL 50 Y 49B, CR 48a ENTRE 50 Y 49. EJE No.403 EN LA CL 50 ENTRE CR 48 Y CR 46D. EJE No.404 EN LA CR 46D ENTRE CL 50 Y CL 51. EJE No.405 EN LA CL 51 ENTRE CR 48 Y CR 46D. EJE No.5 EN LA CR 48 ENTRE CL 55 Y CL 49. EJE No. 6 CL 49 BIS ENTRE CR 48 Y CR 49a. EJE No.601 CR 46 ENTRE CL 51 Y EL AEROPUERTO, EN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.

SISTEMA DE LA MAQUINA	ITEM DE REVISION	N/A	LUNES		MARTES		MIERC.		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
			BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL
ELECTRICO / TABLERO DE CONTROL	Funcionamiento y aspecto de la batería, bornes y cables		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Indicador de temperatura		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Indicador de aceite		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Indicador de batería		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Indicador de refrigerante		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Indicador de combustible		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Indicador de filtro de aire		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	*Horometro		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
LUCES	*Frontales de trabajo		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	*Traseras de trabajo (Reflector)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Señales de giro (derecha, izquierda)		✓		✓		✓		✓		NO		NO			
	*Baliza		NO		NO		NO		NO		✓		✓			
HIDRAULICO	*Nivel de aceite del motor (verificar ausencia de fugas)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	*Nivel de aceite en la transmisión (verificar ausencia de fugas)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	*Nivel del sistema hidráulico (verificar ausencia de fugas)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	*Nivel del líquido de refrigerante del sistema de enfriamiento (verificar ausencia de fugas)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	*Mangueras, tubos , conexiones y racores (verificar ausencia de fugas)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
GENERAL	*Espejo central convexo		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	*Espejos laterales		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	*Alarma de retroceso		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Pito		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Freno de servicio		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Freno de estacionamiento		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	*Cinturones de seguridad		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Vidrio Panorámico		✓		✓		✓		NO		NO		NO			
	*Kit para Derrames		NO		NO		NO		NO		NO		NO			
	*Extintor de incendios Capacidad: PQS		NO		NO		NO		✓		✓		✓			
	*Cabina antivuelco (R.O.P.S)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Asiento		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Escaleras y apoyos de acceso		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Llantas buen estado (sin cortaduras profundas y sin abultamientos)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Presión de aire de las llantas		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
MECÁNICO	* Servotransmisión		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Dirección		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado de pasadores		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado y tensión de las correas		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado de pedales		✓	N/A	✓	N/A	✓	N/A	✓	N/A	✓	N/A	✓	N/A		
	Estado de Orugas (tensionadas)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mecanismo de giro y excavización cuchillas		✓	N/A	✓	N/A	✓	N/A	✓	N/A	✓	N/A	✓	N/A		
	Estado de las Hojas de empuje o Nivelación		✓	N/A	✓	N/A	✓	N/A	✓	N/A	✓	N/A	✓	N/A		
	Mecanismo de giro (Tornameza)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	*Bomba Hidráulica		✓	N/A	✓	N/A	✓	N/A	✓	N/A	✓	N/A	✓	N/A		
	Corona de tornameza en buen estado		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	*Mandos de avance		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Mando de estacionamiento		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado general desgarrador (balde)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	*Mandos de levante del brazo		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado de filtro de aire		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado de filtro de combustible		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Pasadores y tornillos en buen estado		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Estado de cilindro (amortiguadores)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Resguardos		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Anclajes de contrapeso		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Guardas		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado del bastidor		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Ausencia de ruidos extraños en el motor		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	*Motor sin grietas		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Exosto (Humo de escape)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			

CONSORCIO PAVIMENTOS EL BAGRE

PREOPERACIONALES MAQUINARIA PESADA

Operador	Nombre																
	Firma																
Autorización para uso de Máquina por Ing. Residente Técnico/Inspector Interventoría	Nombre																
	Firma																

DIA	HORÓMETRO INICIO	HORÓMETRO FINAL	HORÓMETRO TOTAL DE LA JORNADA	OBSERVACIONES
LUNES				
MARTES				
MIERCOLES				
JUEVES				
VIERNES				
SABADO				
DOMINGO				

El incumplimiento de cualquiera de los ítems (*) inhabilita la máquina para operar.
Para el resto de los ítems que se encuentren seleccionados en la opción (mal), se deberá reportar las observaciones encontradas al Ingeniero Residente Técnico/Inspector de la Obra, para que estos lo comuniquen al Ing. Mecánico de Obra o responsable de la maquinaria y/o equipos; y éste determine las acciones a seguir de acuerdo con el programa de mantenimiento.

CONSTANCIA DE VERIFICACION Y ACEPTACION

Con el presente registro de ingreso preoperacional de maquinaria, se da constancia que la máquina es aceptada para ingresar al Proyecto, cumple a satisfacción cada uno de los ítem evaluados.

NOTAS

TIPO: Conjunto de características que definen la función de la Máquina.
REFERENCIA: Clasificación según la capacidad o especificaciones dadas por la Marca o Fabricante de la Maquinaria.
No. INTERNO: Identificación exterior empleada por las Máquinas, vinculadas al Proyecto.
MODELO: Año de fabricación de la Máquina.
CAPACIDAD: Capacidad estimada en No. de pasajeros o carga a ser transportada.
N/A: No aplica

(Firma)
(Nombre)
Responsable de la Maquinaria y Equipos del Contratista

Vo. Bo. (Firma)
(Nombre)
Responsable de la Maquinaria y Equipos de la Interventoría

Original: Dependencia responsable del contrato
1era copia : interventor
2da copia: contratista

CONSORCIO PAVIMENTOS EL BAGRE –

PREOPERACIONALES MAQUINARIA PESADA

REFERENCIA XC870K MODELO 2022 MARCA LIACTRAK TIPO DE MAQUINA/EQUIPO Retrocargador

No. INTERNO N/A CAPACIDAD 2500 kg PERIODO EVALUADO DESDE AL

MANIFIESTO DE IMPORTACIÓN N/A SERIAL 001089002A497

	NUMERO	VENCE
*CERTIFICADO OPERADOR		
*PRCE		
*CERTIFICADO INSPECCION DE MAQUINA		

CONTRATO N° 29 DE 2022

OBJETO DE CONTRATO: REPOSICIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y REPOSICIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LOS BARRIOS BIJAO, METRÓPOLIS, CASA ROJA, CORNALIZA, LA VICTORIA, LAS DELICIAS, LA VEGA Y CASA LOMA EN EL EJE No.1 EN LA CR 46 ENTRE DG 58 Y TV 45, TV 45 ENTRE CR 46 Y CL 63, CR 45 ENTRE CL 63 Y CL 64A, CR 45 ENTRE DG 58 Y CR 46. EJE No. 2 EN LA DG 58 ENTRE CR 46 Y CR 45, CR 45 ENTRE CL 58 Y CL 56. EJE No. 3 EN LA CR 46 ENTRE CR 46 CLL 57C. EJE No.301 EN LA CL 57a ENTRE CR 46 Y CR 46a. EJE No.4 EN LA CR 48 ENTRE CL 57C Y CL 55. EJE No. 401 EN LA CL 49B ENTRE CR 48 Y CR 50, CL 50 ENTRE CR 48 Y CR 50, CR 50 ENTRE CL 50 Y 49B, CR 48a ENTRE 50 Y 49. EJE No.403 EN LA CL 50 ENTRE CR 48 Y CR 46D. EJE No.404 EN LA CR 46D ENTRE CL 50 Y CL 51. EJE No.405 EN LA CL 51 ENTRE CR 48 Y CR 46D. EJE No.5 EN LA CR 48 ENTRE CL 55 Y CL 49. EJE No. 6 CL 49 BIS ENTRE CR 48 Y CR 49a. EJE No.601 CR 46 ENTRE CL 51 Y EL AEROPUERTO, EN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.

SISTEMA DE LA MAQUINA	ITEM DE REVISION	N/A	LUNES		MARTES		MIERC.		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
			BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL
ELECTRICO / TABLERO DE CONTROL	Funcionamiento y aspecto de la bateria, bornes y cables		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Indicador de temperatura		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Indicador de aceite		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Indicador de bateria		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Indicador de refrigerante		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Indicador de combustible		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Indicador de filtro de aire		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	*Horometro		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
LUCES	*Frontales de trabajo		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	*Traseras de trabajo (Reflector)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Señales de giro (derecha, izquierda)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	*Baliza		NO		NO		NO		NO		NO		NO			
HIDRAULICO	*Nivel de aceite del motor (verificar ausencia de fugas)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	*Nivel de aceite en la transmisión (verificar ausencia de fugas)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	*Nivel del sistema hidráulico (verificar ausencia de fugas)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	*Nivel del liquido de refrigerante del sistema de enfriamiento (verificar ausencia de fugas)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	*Mangueras, tubos , conexiones y racores (verificar ausencia de fugas)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
GENERAL	*Espejo central convexo		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	*Espejos laterales		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	*Alarma de retroceso		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Pito		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Freno de servicio		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Freno de estacionamiento		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	*Cinturones de seguridad		✓		✓		✓				✓		✓			
	Vidrio Panorámico		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	*Kit para Derrames		NO		NO		NO		NO		NO		NO			
	*Extintor de incendios Capacidad: PQS		NO		NO		NO		NO		NO		NO			
	*Cabina antivuelco (R.O.P.S)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Asiento		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Escaleras y apoyos de acceso		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Llantas buen estado (sin cortaduras profundas y sin abultamientos)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Presión de aire de las llantas		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
MECANICO	* Servotransmisión		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Dirección		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado de pasadores		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado y tensión de las correas		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado de pedales		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado de Orugas (tensionadas)		N/A		N/A		N/A		N/A		N/A		N/A			
	Mecanismo de giro y escualización cuchillas		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado de las Hojas de empuje o Nivelación		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mecanismo de giro (Tomameza)		N/A		N/A		N/A		N/A		N/A		N/A			
	*Bomba Hidráulica		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Corona de tomameza en buen estado		N/A		N/A		N/A		N/A		N/A		N/A			
	*Mandos de avance		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Mando de estacionamiento		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado general desgarnador (balde)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	*Mandos de levante del brazo		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado de filtro de aire		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado de filtro de combustible		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Pasadores y tornillos en buen estado		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Estado de cilindro (amortiguadores)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Resguardos		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Anclajes de contrapeso		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Guardas		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado del bastidor		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Ausencia de ruidos extraños en el motor		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	*Motor sin grietas		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Escape (Humo de escape)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			

197

CONSORCIO PAVIMENTOS EL BAGRE

PREOPERACIONALES MAQUINARIA PESADA

Operador	Nombre																	
	Firma																	
Autorización para uso de Máquina por Ing. Residente Técnico/Inspector Interventoría	Nombre																	
	Firma																	

DIA	HOROMETRO INICIO	HOROMETRO FINAL	HOROMETRO TOTAL DE LA JORNADA	OBSERVACIONES
LUNES	1067.4	1085.9		
MARTES	1085.9	1099.3		
MIERCOLES	1099.3	1107.3		
JUEVES	1107.3	1119.3		
VIERNES	1119.3	1119.3		
SABADO	1119.3	1124.6		
DOMINGO				

El incumplimiento de cualquiera de los ítems (*) inhabilita la máquina para operar.
Para el resto de los ítems que se encuentren seleccionados en la opción (mal), se deberá reportar las observaciones encontradas al Ingeniero Residente Técnico/Inspector de la Obra, para que estos le comuniquen al Ing. Mecánico de Obra o responsable de la maquinaria y/o equipos; y éste determine las acciones a seguir de acuerdo con el programa de mantenimiento.

CONSTANCIA DE VERIFICACION Y ACEPTACION

Con el presente registro de ingreso preoperacional de maquinaria, se da constancia que la maquina es aceptada para ingresar al Proyecto, cumplio a satisfacción cada uno de los ítem evaluados.

NOTAS

TIPO: Conjunto de características que definen la función de la Máquina.
REFERENCIA: Clasificación según la capacidad o especificaciones dadas por la Marca o Fabricante de la Maquinaria.
Id. INTERNO: Identificación exterior empleada por las Máquinas, vinculadas al Proyecto.
MODELO: Año de fabricación de la Máquina.
CAPACIDAD: Capacidad estimada en No. de pasajeros o carga a ser transportada.
N/A: No aplica

(Firma) _____
(Nombre) Julian Angel Rivera
Responsable de la Maquinaria y Equipos del Contratista

Vo. Bo. (Firma) _____
(Nombre)
Responsable de la Maquinaria y Equipos de la Interventoría

Original: Dependencia responsable del contrato
1era copia : Interventor
2da copia: contratista

ANEXO 5. ACTAS COMITÉ PARITARIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (COPASST)

	CONSORCIO PAVIMENTOS EL BAGRE NIT. 901630282	CONTRATO DE OBRA No. 029 DE 2022
	ACTA DE REUNIONES	PAGINA 1/2

CONVOCA							
PRESIDENTA DEL COPASST							
Citación a Reunión de			ACTA No	Carácter de la Reunión			
COPASST			5	ORDINARIA	X	EXTRAORDINARIA	
FECHA DE REUNIÓN			LUGAR DE REUNIÓN			HORA INICIO	HORA FINAL
DÍA	MES	AÑO					
31	07	2023	Sala de juntas de la empresa			5:00 PM	6:00 PM
ASISTENTES							
Por parte administrativa:			Julián Ángel Rincón, Jairo Javier Herazo Vega, Karen Díaz Pérez, Karla Rivera Castellanos				
Por parte de producción:			Eduardo Enrique Romero Guerra, Milton Mario Marzola Villegas, Jaider Zapa Alean				
Invitados:			Yadis Marcela Ortega Osorio – (Tecnóloga en SST)				
ORDEN DEL DÍA							
1. Verificación de quorum 2. Lectura del acta anterior 3. Informe de incidentes, accidentes y enfermedades laborales ocurridos durante el mes 4. Capacitación al personal ubicado en el eje número 3 5. Fecha de la próxima reunión 6. Cierre de reunión							

TEMAS

1. Se da inicio verificando Quórum suficiente, el comité paritario de seguridad y salud en el trabajo de Consorcio Pavimentos El Bagre y con ello se da inicio a la reunión ordinaria.

2. Se revisa el acta anterior sobre los compromisos y pendientes de la empresa

3. Durante el mes no se presentaron incidentes ni accidentes de trabajo en la empresa.

	CONSORCIO PAVIMENTOS EL BAGRE NIT. 901630282	CONTRATO DE OBRA No. 029 DE 2022
	ACTA DE REUNIONES	PAGINA 2/2

4. El día 14 de julio se brinda capacitación por parte de los miembros del COPASST al personal ubicado en la actividad de fundida del pavimento rígido, en el cual se trataron los siguientes temas: Inspección de herramientas manuales y eléctricas, uso de elementos de protección personal, riesgos asociados a la actividad, orden y aseo en el lugar de trabajo además de hacer hincapié sobre la importancia de los reportes de los actos y condiciones inseguras. La Ingeniera Karla (secretaria COPASST) expresa que el reportar una condición insegura no solo es diligenciar el formato es prevenir a corto plazo un accidente laboral

Se contó con una participación de 18 colaboradores en la capacitación (VER FORMATO CAPACITACIONES) y tal y como se observa en las fotografías adjuntas.





Se adjunta al Acta N°5 la asistencia de los integrantes al COPASST

5. Atendiendo el punto final del orden del día, se fija el 31 de agosto de 2023 como fecha de la próxima reunión de COPASST, siendo esta la reunión correspondiente al mes de agosto.

Agotado el orden del día se da por terminada la reunión siendo las 06:00 p.m.

FECHA PRÓXIMA REUNIÓN:	31 de agosto de 2023		
PRESIDENTE: Julián Ángel Rincón		**SECRETARIA** Karla Rivera	

	CONSORCIO PAVIMENTOS EL BAGRE NIT. 901630282	CONTRATO DE OBRA No. 029 DE 2022
	CAPACITACIONES SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	VERSIÓN: 1

Responsable: Líder SST		Aprobación: Gerente General	
FECHA	14/02/2023	LUGAR	Parques Reyes
CAPACITACIÓN N°		CARGO	
RESPONSABLE	COPASST		
TEMA CAPACITACIÓN	Inspección de Herramienta Manual y Eléctrica		
ASPECTOS TRATADOS	-USO EPP -Orden y Aseo -Riesgo Asociado a la actividad		
OBSERVACIONES	Duración 45 minutos		

LISTADO PERSONAL

NO.	NOMBRE	CARGO	FIRMA
1001682648	Danover Mubria	Oficios	Danover
1.066.71955	Carlos Mario Zuñiga	Ayudante	Carlos Mario
1041096790	JOSE ANGEL DE	HOYA	
1066 714 684	Juan Pablo Ibarra	Alumno	
75 679 208	Eduardo Ramos	Maestro	
1.040.492.052	DIEGO MENDEZ	OFICIOS VARIOS	DIEGO
1001.683.638	Daniel Sanchez Flores	oficios varios	
1041095511	William Manuel Martinez	ayuda	
1007452770	ALCIDES ZAMBRANO	Oficios Varios	
1007023709	Hernan Usuga	oficios varios	Hernan
1140827240	Javier Ventura	Oficial	Javier V.
70542353	Jorge Morelos	oficial	Jorge Morelos
8203745	Daiso Rivera	Oficial	Daiso R.
1007444743	Maria Camila Ramos	señalizadora	Maria Camila
78.542.812	Hilton Manzola	M. COPASST	Manzola
75.077.694	Jairo Herazo V	M. COPASST	
75679208	Eduardo Romero	M. COPASST	
1041090217	Yadis Marcela Ortega	Lider SST	
1001740719	Javier Zapa Alvarez	M Copasst	

	CONSORCIO PAVIMENTOS EL BAGRE NIT. 901630282	CONTRATO DE OBRA No. 029 DE 2022
	CAPACITACIONES SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	VERSIÓN: 1

Responsable: Lider SST		Aprobación: Gerente General	
FECHA	14/07/2023	LUGAR	Interlomas
CAPACITACIÓN N°		CARGO	Asistente SST
RESPONSABLE	[illegible]		
TEMA CAPACITACIÓN	Reunión Ordinaria COPASST		
ASPECTOS TRATADOS	- Aprobación Acta 0 del presente de actividad - Entrega de documentos por el presente de COPASST - Inspección de Terreno en Interlomas, Bancabl		
OBSERVACIONES			

LISTADO PERSONAL

NO.	NOMBRE	CARGO	FIRMA
72540912	Milton Manzola	M. COPASST	Manzola
1098803805	Julian Angel Ramirez	M. COPASST	
1.102.815.691	Karen Diaz Perez	M COPASST	Karen Diaz
75679208	Edwin Ramos	M COPASS	Edwin
1040049034	Jadis Marcela Ortega	SST	
Jai 1001710719	Jaidin Zapa Alean	M Copasst	Jaidin LV
75.077.674	Jaime Herazo V	Topografo	
1127571030	Estalin Ramos	Residente Obra	

	CONSORCIO PAVIMENTOS EL BAGRE NIT. 901630282	CONTRATO DE OBRA No. 029 DE 2022
	ACTA DE REUNIONES	PAGINA 1/3

CONVOCA						
PRESIDENTA DEL COPASST						
Citación a Reunión de			ACTA No	Carácter de la Reunión		
COPASST			6	ORDINARIA	X	EXTRAORDINARIA
FECHA DE REUNIÓN			LUGAR DE REUNIÓN		HORA INICIO	HORA FINAL
DÍA	MES	AÑO				
31	08	2023	Sala de juntas de la empresa		5:00 PM	6:00 PM

ASISTENTES	
Por parte administrativa:	Julián Ángel Rincón, Karen Díaz Pérez, Karla Rivera Castellanos
Por parte de producción:	Eduardo Enrique Romero Guerra, Milton Mario Marzola Villegas, Jaider Zapa Alean
Invitados:	Yadis Marcela Ortega Osorio – (Tecnóloga en SST)

ORDEN DEL DÍA

1. Verificación de quorum
2. Lectura del acta anterior
3. Informe de incidentes, accidentes y enfermedades laborales ocurridos durante el mes
4. Fecha de la próxima reunión
5. Cierre de reunión

TEMAS

1. Se da inicio verificando Quórum suficiente, el comité paritario de seguridad y salud en el trabajo de Consorcio Pavimentos el Bagre; da inicio a la reunión ordinaria.

2. Se da lectura al acta anterior

3. Los asistentes de este se plantea las tres preguntas fundamentales, en cuanto al accidente de trabajo de Sebastián Pallares:

	CONSORCIO PAVIMENTOS EL BAGRE NIT. 901630282	CONTRATO DE OBRA No. 029 DE 2022
	ACTA DE REUNIONES	PAGINA 2/3

1. ¿Qué paso?

El día 15 de agosto siendo las 2:30 pm el colaborador recibió instrucción de su jefe inmediato que debía desplazarse luego de culminar sus actividades habituales en el frente de trabajo hacia el almacén general a realizar limpieza a la maquina (Minicargador) que estaba estacionada en dicho lugar para luego ser reparadas por mecánicos, durante esta actividad el colaborador Sebastián retira las tapas pertinente para realizarle limpieza a la polea, minutos más tardes (3:00pm) rosa sus dedos de la mano derecha sobre la superficie filosa de la polea causándole herida abierta en su dedo 4 de la mano derecha no permitiendo seguir con su labor, el colaborador reporto de inmediato al área SST evento ocurrido y se le brindaron los primeros auxilio.

2 ¿Que lo causo?

- Omitir el uso de elementos de protección personal (guante de seguridad)
- Superficie filosa de la polea debido al desgaste de uso
- Identificación y evaluación deficiente de las exposiciones a pérdida

3 ¿Cómo evitar que ocurra en mi empresa?

- Uso oportuno de los elementos de protección personal.
- Antes de iniciar cualquier actividad inspeccionar de manera correcta las herramientas y maquinarias a utilizar.
- Enfocado en la tarea a realizar
- Reforzar con capacitación la importancia del uso de elementos de protección personal y las consecuencias que acarrea el no uso de estos.

Marcela (SST) expresa que al trabajador se les fueron dados los EPP, así como también una retroalimentación al personal accidentado. Los cuales forman parte integral de esta acta.

En cuanto a la socialización de la generación de la lección aprendida con los demás trabajadores del consorcio Marcela expresa que fue llevada a cabo el pasado 19 de agosto en los ejes de ejecución y del mismo modo acota la realización de una capacitación el día 21 de

	CONSORCIO PAVIMENTOS EL BAGRE NIT. 901630282	CONTRATO DE OBRA No. 029 DE 2022
	ACTA DE REUNIONES	PAGINA 3/3

agosto sobre la identificación y valoración de los peligros y riesgos y para ello se anexa copia de esta a la presente acta.

4. Atendiendo el punto final del orden del día, se fija el 29 de septiembre de 2023 como fecha de la próxima reunión de COPASST.

5. Agotado el orden del día se da por terminada la reunión siendo las 06:00 p.m.

FECHA PRÓXIMA REUNIÓN:	29 septiembre de 2023	
PRESIDENTE: Julián Ángel Rincón	9 folios	**SECRETARIA:** Karla Rivera

	CONSORCIO PAVIMENTOS EL BAGRE NIT. 901630282	CONTRATO DE OBRA No. 029 DE 2022
	CAPACITACIONES SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	VERSIÓN: 1

Responsable: Lider SST		Aprobación: Gerente General	
FECHA	31/08/2023	LUGAR	Obra
CAPACITACIÓN N°	Erika Paola Cortes	CARGO	
RESPONSABLE	SST		
TEMA CAPACITACIÓN	Lo que Aprendido en Sabatina PAUPAS.		
ASPECTOS TRATADOS	Que Paso? ¿Que Lesiones? ¿Como Ocurrio?		
OBSERVACIONES			

LISTADO PERSONAL

NO.	NOMBRE	CARGO	FIRMA
75.077.674	Jairo Herazo V	Topografo	
78590812	Milton Montalvo	M. COPASST	
1098803805	Julian Angel Pinzon	M. COPASST	
7.702.815.297	Kaven Diaz Perez	M. COPASST	
75 679 203	Eduardo Ramos	M. COPASST	
1040.490.317	Yadis Marcela Ortega	Lider SST	

	CONSORCIO PAVIMENTOS EL BAGRE NIT. 901630282	CONTRATO DE OBRA No. 029 DE 2022
	CAPACITACIONES SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	VERSIÓN: 1

Responsable: Lider SST		Aprobación: Gerente General	
FECHA	19 - Agosto - 2023	LUGAR	Frente 5
CAPACITACIÓN N°		CARGO	Lider SST
RESPONSABLE	Yadis Maricela Ortega		
TEMA CAPACITACIÓN	Leccion Aprendida A.T Sebastian Pallares del dia 15-08-2023		
ASPECTOS TRATADOS	-uso adecuado de los EPP -Exceso de confianza -Identificacion de condiciones inseguras.		
OBSERVACIONES	Se realiza divulgacion de leccion aprendida con el fin de minimizar la ocurrencia de los A.T		

LISTADO PERSONAL

NO.	NOMBRE	CARGO	FIRMA
10.932971	Bernardo Pinell		
[illegible]	Jorge Moreno	Oficial	
11.032952	Edwin martinez	ayudante	Edwin
1040496606	Robert Oviedo	oficio varios	Robert
1001693948	Du Nover	madrin	Pperez
1001683748	Jhovin Palacios	Oficio Varios	Jhovin P.
1007344127	HENRY JARAMILLO	ayudante	Henry
1066733.666	Jader Cuellar	oficial	Jader
1041086662	Mateo Ballesteros	ayudante	Mateo.
8203795	Dario Acuña	oficial	Dario A.
16620685	Antonio Blanco	Oficios V.	[illegible]
1023308444	Luis Andres	AYUDANTE	Luis
1007336168	Nebis Contreras	Señalizacion	Nebis
1007446743	Maria Camila Ramos Marin	Paletera	Maria
1041045811	William Martinez	Ayudante	William
1140827240	Javier Vergara	Oficial	Javier Vergara.
76679208	Eleazar Romero	Asistente	Eleazar R.
1046507694	Yesenia Florez Zapata.	paletera.	Yesenia.
107726790	Jairo Hernandez	Oficios V	Jairo H.
1064[illegible]239	Juan David Cardenas Paez	Oficios V	Juan Cardenas
3[illegible]0795	Jader Gomez	Oficios V	Jader Gomez
78706120	Rafael Cuadros H	oficial	Rafael
1007598520	Vanessa Mena	Señalizadora	Vanessa Mena

	CONSORCIO PAVIMENTOS EL BAGRE NIT. 901630282	CONTRATO DE OBRA No. 029 DE 2022
	CAPACITACIONES SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	VERSIÓN: 1

Responsable: Lider SST		Aprobación: Gerente General	
FECHA	19-Agosto-2023	LUGAR	Eje 3 y 9 de J
CAPACITACIÓN N°		CARGO	Lider SST
RESPONSABLE	Yadis Maricela Ortega		
TEMA CAPACITACIÓN	Leccion Aprendida AT Sebastian pallares el dia 15-Agosto-2023		
ASPECTOS TRATADOS	-Uso adecuado de los EPP -Exceso de confianza -Identificacion de Condiciones Inseguras		
OBSERVACIONES	Se realiza divulgacion de leccion aprendida con el fin de minimizar la ocurrencia de los A.T		

LISTADO PERSONAL

NO.	NOMBRE	CARGO	FIRMA
11.170.400	Yaizuri. Blanco.	señalizadora	Yaizuri. B.
1064983098	Edeh. Morelo	OY	Edeh
1090492417	Jose Antonio	ayudante	Jose
1067957867	ANGEL GONZALEZ	ayudante	ANGEL
1040492789	Yeferson Rodrige		Yeferson
	Thomas Lora	auxiliar	Thomas
11.170.599	Cesar Salas	MAESTRO	Cesar
78035578	Fernan Zabala	Maestro	Fernan Z.
	WILLIAM NAVARRO		WILLIAM N.
78590812	WILTON MARZOLA	Maestro	Marzola
1040516252	Ramiro Contreras	Oficios Varios	
1007538682	Elias Contreras	OFICIOS VARIOS	Elias
1063275197	JAVIER CANDIA.	OPERADOR	
1010 499 766	Luis Miguel Navarro Monte	operador	LUIS
1007631818	Jhon Jader Martinez	Operador	
1040042597	Javier Zapa Acosta	Rep. legal.	Javier Zapa
1010e5de 576.	Fabian Alberto Arrieta Diaz	Conductor	

	CONSORCIO PAVIMENTOS EL BAGRE NIT. 901630282	CONTRATO DE OBRA No. 029 DE 2022
	CAPACITACIONES SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	VERSIÓN: 1

Responsable: Lider SST		Aprobación: Gerente General	
FECHA	21 Agosto-2023	LUGAR	Guaymaral
CAPACITACIÓN N°		CARGO	Lider SST
RESPONSABLE	Yadis Marcela Ortega		
TEMA CAPACITACIÓN	Identificación y valoración de Peligros y Riesgos		
ASPECTOS TRATADOS	-condicion física del trabajador -Orden y Aseo del lugar de trabajo -Uso de elementos de protección personal		
OBSERVACIONES	Se realiza charla SST como medida de intervención y cierre de plan de Accion de AT. Sebastian		

LISTADO PERSONAL

NO.	NOMBRE	CARGO	FIRMA
1064987098	EDER MORETO	ax	EDER
1040192117	JOSE ANTONIO	Ayudante	JOSE
1067953867	ANGEL GONZALEZ	Ayudante	ANGEL
1040498789	YEFERSON	AUXILIAR	YEFERSON
	Ubaldo Tejeda	Auxiliar	Ubaldo
11.170599	CESAR SOLER	MAESTRO	CESAR
78035578	Fernan Zabala	Maestro	Fernan Z
	William Montes	Ayudante	William
78590812	MILTON MANZOLA	Maestro	Manzola
1040516252	Ronaldo contreras	oficios Varios	
1007538687	Elias Contreras	Oficios Varios	Elias
1001634818	Jhonfaber Pallares	Operador	
1040499766	Luis Miguel Navarro Montes	operador	
1063775197	JAVIER QUINDIA	OPERADOR	
1040492597	Jamar Zapa Algar	Rep legal	Jam Zapa
1040504576	Fabian Alberto Vasquilla Diaz	conductor	

	CONSORCIO PAVIMENTOS EL BAGRE NIT. 901630282	CONTRATO DE OBRA No. 029 DE 2022
	CAPACITACIONES SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	VERSIÓN: 1

Responsable: Lider SST		Aprobación: Gerente General	
FECHA	21 - Agosto - 2023	LUGAR	Eje 3 y Eje 5
CAPACITACIÓN N°		CARGO	Lider SST
RESPONSABLE	Yadis Marcela ortega		
TEMA CAPACITACIÓN	Identificacion y valoracion de peligros y Riesgos		
ASPECTOS TRATADOS	-Condicion fisica del trabajador -Orden y aseo del lugar de trabajo -Uso de elementos de proteccion personal.		
OBSERVACIONES	se realiza charla SST como medida de intervencion y cierre de plan de Accion de A.T Sebastian Pallares.		

LISTADO PERSONAL

NO.	NOMBRE	CARGO	FIRMA
1047086602	Mateo Ballesteros	ayudante	Mateo
1063172445	Anderson david gomez lozano	operario	
1007545858	FERNES RUDIÑO	Ayudante	FERNES
1002 314 124	HENRY FERRER	Ayudante	FERNEY
7003708444	LUIS ANDRES	AYUDANTE	LUIS
1140496666	ROBERT OVIEDO	OFICIO VARIO	ROBERT
92027791	DANIEL SOLANO		DANIEL
1.066.753.666	JAIDER CUEVA MASS	OFICIAL	JAIDER
1007444743	MARIA CAMILA RAMOS	PALETERA	MARIA
1011099511	MARTINEZ MARTINEZ	AYUNTE	
1007536169	NELVIS CONTRERAS	SEÑALIZACION	NELVIS
1140827240	JAVIER VERGARA	OFICIAL	JAVIER
92037795	DAIRO HERRERA	OFICIAL	DAIRO
1103249	EDWIN MARTINEZ	AYUDANTE	EDWIN
1065612753	JORGE MAYA	OFICIAL	JORGE
10ZE7690	JAIRO HERNANDEZ	OFICIO V	JAIRO
1064980337	JUAN DAVID CARDENAS RAMIREZ	OFICIO V	JUAN
28708695	JOSELIS GOMEZ	OFICIOS V	JOSELIS
1870612D	RAFAEL ECHEVERRIA	OFICIAL	RAFAEL
1007578520	VANESSA MENA	SEÑALIZADORA	VANESSA
1.129.400	JAIRON BLANCO	SEÑALIZADOR	JAIRON
1090095.383	SEBASTIAN DAVID PALLARES	OFICIO VARIOS	

	CONSORCIO PAVIMENTOS EL BAGRE NIT. 901630282	CONTRATO DE OBRA No. 029 DE 2022
	CAPACITACIONES SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	VERSIÓN: 1

Responsable: Lider SST		Aprobación: Gerente General
FECHA	22-08-2023	LUGAR : Oficina Principal
CAPACITACIÓN N°		CARGO Lider SST
RESPONSABLE	Yadis Marcela Ortega	
TEMA CAPACITACIÓN	Retroalimentacion de Seguridad y Salud en el trabajo	
ASPECTOS TRATADOS	-Uso adecuado de EPP -Reporte de condiciones inseguras -Inspeccion de area y valoracion de riesgos -Uso correcto de herramientas manuales -Evaluacion de retroalimentacion.	
OBSERVACIONES	Se realiza retroalimentacion de actos y condiciones inseguras y otros temas en Seguridad y Salud en el Trabajo	

LISTADO PERSONAL

NO.	NOMBRE	CARGO	FIRMA
1040.495383	Sebastian David Pallares Arrieta	oficio varios	

CONSORCIO PAVIMENTOS EL BAGRE

EVALUACIÓN DE CAPACITACIONES

Tema de formación	Retroalimentación en Seguridad y Salud en el trabajo	**Fecha**	22-08-23
Metodología	Seleccione con una "X" la respuesta correcta. Por cada respuesta correcta su puntaje serán **un punto (1)**, por respuesta incorrecta o no respondida su puntaje será **cero puntos (0)**		

DATOS DE L TRABAJADOR ENTRENADO/CAPACITADO			
Nombre completo	Sebastian Daniel Pallares Arrieta.	**N° Cédula**	1040.995.303.

EVALUACIÓN

Preguntas	Respuestas	Puntaje
1. ¿Para que debo usar los guantes de seguridad?	a) Para no ensuciarme las manos b) Para que las manos se me vean bonitas c) Por lujo X) Para proteger mis manos	1
2. ¿para qué debo valorar los riesgos y peligros?	a) Para mitigar ocurrencias de incidentes y accidentes b) Eliminar cualquier factor de riesgos c) Velar por mi seguridad y la de los demás X) todas las anteriores	1
3. ¿Por qué debo utilizar las herramientas adecuadas al momento de realizar las actividades?	a) Para evitar lesionarme b) Para realizar de forma segura las actividades c) Por qué si X) a y b son correctas	1
4. ¿Por qué debo reportar los actos y condiciones inseguras a tiempo?	a) Para que no me molesten b) Para que no me manden hacer otra cosa c) Por que lo necesito X) Para no sufrir incidentes ni accidentes de trabajo	1
5. ¿La mayoría de las deficiencias que se detectan en las máquinas y herramientas se deben a?	a) falta de mantenimiento de la herramienta b) uso inadecuado de la herramienta c) deficiencia de la herramienta X) todas las anteriores	1

CALIFICACIÓN OBTENIDA POR EL TRABAJADOR CAPACITADO Y/O ENTRENADO	
Adquirió conocimientos en el tema (5 PUNTOS)	**NOTA**
Adquirió parcialmente conocimientos en el tema (4 PUNTO)	5
No demuestra haber adquirido conocimientos (0 PUNTO)	Aprueban: 4-5

ENTRENADOR/ CAPACITADOR			
Nombre completo	Yadis Marcela Ortega	**N° cédula**	1040490317
Cargo/oficio	Líder SST	**Firma**	

ACTA DE ENTREGA ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

Con el animo de proteger su salud,le estamos entregando las herramientas y/o equipos requeridos para realizar su actividad que acontinuación relacionamos, los cuales debe utilizar siempre que este cumpliendo con su labor. En caso de deterioro o perdida, informar a su jefe inmediato para que le sea entregado uno nuevo.

Nº	NOMBRES	Nº DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	FECHA	CANTIDAD DE EPP ENTREGADOS Diligencie en cada casilla el número de elementos entregados al trabajador, si la actividad no lo requiere coloque N/A										FIRMA DEL TRABAJADOR
				CASCO DE SEGURIDAD	GAFAS DE SEGURIDAD	TAPABOCAS	BOTAS DE SEGURIDAD	PROTECCION AUDITIVAS	BUZOS	BOTAS DE CAUCHO	GUANTES	Otro EPP- Cantidad recibida	¿CUAL?	
1	Sebastian Pallares	1040.495.383	15-07-23	X	X	X	X				X			
2	Sebastian Pallares	1040.495.383	25-07-23		X	X			X		X			
3	Sebastian Pallares	1040.495.383	04-08-23			X					X			
4	Sebastian Pallares	1040.495.383	08-08-23								X			
5	Sebastian Pallares	1040.495.383	14-08-23		X						X			
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

ACTA DE COMPROMISO

EL trabajador recibe los elementos personal previo a la induccion de uso adecuado y cuidado de los mismos, es responsabilidad del trabajador.

1. Utilizar y cuidar correctamente los equipos y elementos de proteccion persoanl.
2. Colocar los equipos y elementos de proteccion personal despues de su utilizacion en el lugar indicadopara ello.
3. Informar al responsable de seguridad indistrial cualquier defecto, anomalia o daño apreciado en los equipos y elementos de proteccion personal utilizados con el fin de hacer el cambio, para lo cual debe devolver los deteriorados.

Para constancia de ello se firma el documento.

Yadis Marcela Ortega

Firma y datos del Coordinador de SST del Centro de Trabajo

1040.490.317

242

CONSORCIO PAVIMENTOS
EL BAGRE



CONSORCIO PAVIMENTOS EL BAGRE

REPOSICIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y REPOSICIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LOS BARRIOS BIJAO, METRÓPOLIS, CASA ROJA, CORNALIZA, LA VICTORIA, LAS DELICIAS, LA VEGA Y CASA LOMA EN EL EJE No.1 EN LA CR 46 ENTRE DG 58 Y TV 45, TV 45 ENTRE CR 46 Y CL 63, CR 45 ENTRE CL 63 Y CL 64A, CR 45 ENTRE DG 58 Y CR 46. EJE No. 2 EN LA DG 58 ENTRE CR 46 Y CR 45, CR 45 ENTRE CL 58 Y CL 56. EJE No. 3 EN LA CR 48 ENTRE CR 46 CLL 57C. EJE No.301 EN LA CL 57a ENTRE CR 48 Y CR 46a. EJE No.4 EN LA CR 48 ENTRE CL 57C Y CL 55. EJE No. 401 EN LA CL 49B ENTRE CR 48 Y CR 50, CL 50 ENTRE CR 48 Y CR 50, CR 50 ENTRE CL 50 Y 49B, CR 48a ENTRE 50 Y 49. EJE No.403 EN LA CL 50 ENTRE CR 48 Y CR 46D. EJE No.404 EN LA CR 46D ENTRE CL 50 Y CL 51. EJE No.405 EN LA CL 51 ENTRE CR 48 Y CR 46D. EJE No.5 EN LA CR 48 ENTRE CL 55 Y CL 49. EJE No. 6 CL 49 BIS ENTRE CR 48 Y CR 49a. EJE No.601 CR 46 ENTRE CL 51 Y EL AEROPUERTO, EN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.

MUNICIPIO DE EL BAGRE, ANTIOQUIA

INFORME SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO No.6

PERIODO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO

11 DE SEPTIEMBRE AL 10 DE OCTUBRE / 11 DE OCTUBRE AL 02 NOVIEMBRE DE 2023

Correo Electrónico: consorciopavimentoselbagre@gmail.com
Dirección: Carrera 48 #58-28 - Barrio Primero de Mayo
El Bagre - Antioquia

TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN 3
2. OBJETIVOS 4
3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 5
3.1. Localización 5
3.2. Ubicación del proyecto 6
4. RESUMEN DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS, IMPLEMENTACIÓN VIGILANCIA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 7
4.1. Cerramiento y señalización en obra 9
4.2. Capacitación personal de obra 11
4.3. Entrega de dotación y Elementos de protección personal – EPP 12
4.4. Manejo de maquinaria y equipos 14
4.5. Acompañamiento al personal de obra 15
5. Personal vinculado en obra 16
5.1. Actas de Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo (COPASST) 17
5.2. Comité de Convivencia Laboral 17
5.3. Incidentes 18
5.4. Accidentes de trabajo 18
5.5. Análisis de ausentismo 19
6. PAGO APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL 22
7. CONCLUSIONES 22

CONSORCIO PAVIMENTOS
EL BAGRE

INFORME DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO			
ELABORADO POR:	YADIS MARCELA ORTEGA	**CARGO:**	SISO
FECHA:	10 DE SEPTIEMBRE DE 2023	**PERIODO:**	11 DE JULIO AL 10 DE AGOSTO 2023 / 11 DE AGOSTO AL 10 DE SEPTIEMBRE
FIRMA			

1. INTRODUCCIÓN

Los lineamientos establecidos son planteados como una herramienta técnica para el manejo de los diferentes aspectos sociales, ambientales y de seguridad en el área de influencia; y así mismo, minimizar los efectos negativos producto de la ejecución de la obra en cada una de las etapas pertenecientes al proyecto.

En desarrollo de las funciones a realizar por parte del contratista, se elaboró el presente informe mensual que contiene toda la información detallada y relacionada con las acciones desarrolladas en el periodo de 11 de septiembre al 02 noviembre de 2023, con el fin de dar cumplimiento las actividades de seguridad y salud en el trabajo del contrato objeto: ***"REPOSICIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y REPOSICIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LOS BARRIOS BIJAO, METRÓPOLIS, CASA ROJA, CORNALIZA, LA VICTORIA, LAS DELICIAS, LA VEGA Y CASA LOMA EN EL EJE No.1 EN LA CR 46 ENTRE DG 58 Y TV 45, TV 45 ENTRE CR 46 Y CL 63, CR 45 ENTRE CL 63 Y CL 64A, CR 45 ENTRE DG 58 Y CR 46. EJE No. 2 EN LA DG 58 ENTRE CR 46 Y CR 45, CR 45 ENTRE CL 58 Y CL 56. EJE No. 3 EN LA CR 48 ENTRE CR 46 CLL 57C. EJE No.301 EN LA CL 57a ENTRE CR 48 Y CR 46a. EJE No.4 EN LA CR 48 ENTRE CL 57C Y CL 55. EJE No. 401 EN LA CL 49B ENTRE CR 48 Y CR 50, CL 50 ENTRE CR 48 Y CR 50, CR 50 ENTRE CL 50 Y 49B, CR 48a ENTRE 50 Y 49. EJE No.403 EN LA CL 50 ENTRE CR 48 Y CR 46D. EJE No.404 EN LA CR 46D ENTRE CL 50 Y CL 51. EJE No.405 EN LA CL 51 ENTRE CR 48 Y CR 46D. EJE No.5 EN LA CR 48 ENTRE CL 55 Y CL 49. EJE No. 6 CL 49 BIS ENTRE CR 48 Y CR 49a. EJE No.601 CR 46 ENTRE CL 51 Y EL AEROPUERTO, EN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.***

2. OBJETIVOS

2.1. Objetivo General

Evaluar el cumplimiento en el reporte, registros e investigación de los incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades laborales; además, se debe verificar el seguimiento del programa de Bioseguridad por recomendación de las autoridades médicas a nivel nacional y departamental, así mismo controlar y supervisar el uso adecuado de los elementos de protección personal suministrados por el contratista para el contrato de obra No. 029 de 2022.

2.2. Objetivos Específicos

- Realizar control y seguimiento al personal de obra durante la ejecución del proyecto.
- Promover el buen uso de los elementos de protección personal
- Fomentar orden y aseo a los puntos de trabajo
- Garantizar la seguridad del personal de obra y la maquinaria que se encuentra desarrollando labores en obra.

3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El Bagre es uno de los seis municipios de la subregión del Bajo Cauca del departamento de Antioquia, situado a 326 kilómetros de la ciudad de Medellín. Su extensión es de 1.563 km², de los cuales solo 10,8 km² se encuentran urbanizados, constituyéndose el área restante en zona rural, Con relación a las fronteras, limita por el norte con el municipio de Nechí; por el sur con los municipios de Zaragoza y Segovia, por el este con las serranías de San Lucas y Santa Bárbara en el departamento de Bolívar; por el occidente con los municipios de Caucasia y Zaragoza. La cabecera municipal se encuentra ubicada a orillas del río Nechí, en la confluencia con el río Tigüí, el cual es afluente del río Nechí y éste del río Cauca.

3.1. Localización




Figura 1. Localización general del municipio de El Bagre

Geográficamente la vía en estudio se localiza en las Coordenadas 7°36'17"N 74°48'31"O, aproximadamente. En la Figura 2 se presenta la localización general de los tramos de vía correspondiente al proyecto, acorde con los tramos de diseño proyectados.

3.2. Ubicación del proyecto



Figura 2. Localización vía de estudio (fuente: google earth)

El área en estudio está ubicada en la zona urbana del municipio de El Bagre. Este proyecto de vía tiene influencia en todo el municipio debido a la intervención en zona comercial el cual beneficiaria a toda la población del municipio directa e indirectamente.

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS, IMPLEMENTACIÓN VIGILANCIA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

La Evaluación de Riesgos y Peligros Laborales, es un instrumento para la tipificación, análisis, valoración, priorización y establecimiento de acciones de control a los riesgos existentes en las diferentes actividades que se realizan en las organizaciones públicas y privadas, que por lo general ocasionan accidentes de trabajo o enfermedades profesionales que afectan a sus colaboradores.

Con la finalidad de identificar los peligros derivados de las condiciones de trabajo para el establecimiento de procedimientos de evaluación y control de los factores de riesgos laborales que pudieran presentarse en las distintas actividades que se realicen en la ejecución del contrato ***"REPOSICIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y REPOSICIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LOS BARRIOS BIJAO, METRÓPOLIS, CASA ROJA, CORNALIZA, LA VICTORIA, LAS DELICIAS, LA VEGA Y CASA LOMA EN EL EJE No.1 EN LA CR 46 ENTRE DG 58 Y TV 45, TV 45 ENTRE CR 46 Y CL 63, CR 45 ENTRE CL 63 Y CL 64A, CR 45 ENTRE DG 58 Y CR 46. EJE No. 2 EN LA DG 58 ENTRE CR 46 Y CR 45, CR 45 ENTRE CL 58 Y CL 56. EJE No. 3 EN LA CR 48 ENTRE CR 46 CLL 57C. EJE No.301 EN LA CL 57a ENTRE CR 48 Y CR 46a. EJE No.4 EN LA CR 48 ENTRE CL 57C Y CL 55. EJE No. 401 EN LA CL 49B ENTRE CR 48 Y CR 50, CL 50 ENTRE CR 48 Y CR 50, CR 50 ENTRE CL 50 Y 49B, CR 48a ENTRE 50 Y 49. EJE No.403 EN LA CL 50 ENTRE CR 48 Y CR 46D. EJE No.404 EN LA CR 46D ENTRE CL 50 Y CL 51. EJE No.405 EN LA CL 51 ENTRE CR 48 Y CR 46D. EJE No.5 EN LA CR 48 ENTRE CL 55 Y CL 49. EJE No. 6 CL 49 BIS ENTRE CR 48 Y CR 49a. EJE No.601 CR 46 ENTRE CL 51 Y EL AEROPUERTO, EN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.*** se llevó a cabo el siguiente control y seguimiento, presentando en el siguiente informe las diferentes acciones de control y vigilancia desarrolladas por el contratista.

Durante el desarrollo del presente periodo, el contratista realizo labores en obra de demolición excavación y diferentes actividades pertenecientes a la ejecución de pavimento rígido. El profesional encargado de seguridad y salud en el trabajo implemento un seguimiento diario de las actividades desarrolladas durante la jornada laboral, donde se inspecciono los equipos y maquinarias utilizadas para garantizar las óptimas condiciones, también se verifico el uso correcto de los EPP por parte de los trabajadores.

Se continuo con las medidas de seguridad establecidas para cada tramo de intervención, se mantiene cerramiento perimetral con lona verde para evitar el ingreso de personal no autorizado a los puntos en los cuales se está trabajando y a su vez, proteger las viviendas y negocios aledaños.

Durante el periodo comprendido en el presente informe, el contratista realizo la compra y acopio de materiales tipo cemento y varilla de acero, estos insumos se almacenaron en los puntos de almacenamiento de materiales establecido por el contratista, se manejan medidas preventivas para evitar posibles situaciones que pongan en riesgo al personal de obra y a la comunidad aledaña a los sitios:

- La delimitación y acondicionamiento de las zonas de almacenamiento.
- La recogida de los materiales peligrosos utilizados.
- Eliminación y evacuación de los residuos y escombros.

Para el proyecto en desarrollo, los centros de acopio cuentan con cubierta que permite almacenar los materiales de forma segura, evitando exposición a la intemperie, precipitaciones de lluvias u otros agentes que promuevan el deterioro de lo que allí se almacena.

Respecto a las actividades en obra, se realiza acompañamiento diario al personal que ejecutan las actividades, verificando el estado actual de sus EPP, suministrando elementos de protección personal a los trabajadores de nuevo ingreso y se realiza


seguimiento constante en los diferentes frentes de trabajo con el propósito de verificar aquellos casos donde se requiere realizar reemplazo de dotación o suministro suministra los elementos de protección personal necesarios e indispensables a los trabajadores, lo cuales usan durante la ejecución de las actividades de obra, estos son de uso individual y son exigidos para la seguridad y salud en el trabajo.

Adicionalmente, se realizan charlas para capacitar y concientizar al personal de obra sobre el uso de elementos de protección personal, los temas relacionados con la bioseguridad, los peligros en el trabajo y temas relacionados en seguridad y salud en el trabajo. También se han implementado pausas activas que permitan el esparcimiento y descanso temporal de los trabajadores, permitiendo interactuar y eliminar posibles situaciones de estrés u otras emociones que dificulten su buen desarrollo laboral.

En este periodo de trabajo, el contratista desarrollo ejecución de concretos, para dar cumplimiento a la normatividad vigente que aplica respecto a la recolección y buena disposición de residuos se garantizó en obra la debida separación de los residuos sólidos, dando uso y brindando al personal de la obra recipientes necesarios para la clasificación en un punto de encuentro.

4.1. Cerramiento y señalización en obra

En el presente periodo, la señalización se fue adaptando según las actividades ejecutadas en esta acta parcial, tales como cerramientos parciales y demarcaciones de excavaciones correspondientes instalación de tuberías de acueducto, pozos, tuberías de presión, acometidas domiciliarias, cajas de inspección domiciliarias. Así mismo cada frente de trabajo cuenta con cintas peligro y señales verticales empleadas cuando se desarrollan obras de tal envergadura, con la única función de guiar en forma segura al tránsito vehicular y peatonal orientado hacia la prevención del riesgo; según lo establecido en el Plan de Manejo de Transito (PMT) del contrato de obra 029/2022.



De acuerdo con los ejes que se ejecutaron en el acta parcial N 6, Consorcio Pavimentos El Bagre llevo a cabo la lista de chequeo rutinaria para dicho periodo, tal y como se observa a continuación:

EJE	CANTIDAD	OBSERVACION
N°4 y N° 5	4	Demolición de calzadas anden y bordillos. Cerramientos de áreas de trabajo, instalación de tuberías y construcción de pozos de inspección.

Tabla 1. Consolidado Lista de Chequeo Rutinaria

Los soportes se pueden evidenciar en el **ANEXO 1. LISTA DE CHEQUEO RUTINARIA**

4.2. Capacitación personal de obra

La capacitación es una estrategia indispensable para alcanzar los objetivos propuestos en el Programa de Salud Ocupacional y de acuerdo al decreto 1072 de 2015 y la Resolución 0312 de 2019 Consorcio Pavimentos El Bagre en este periodo cuya intervención abarco al EJE No.4 desde K0+275 hasta K0+341.51 y el EJE No.5 desde K0+642.8 a K0+720 en el cual se realizaron 5 charlas por lapsos de 15 a 20 minutos, sobre la importancia del orden y aseo, anti consumo de sustancias psicoactivas cigarrillo y tabacos, excavación y sus riesgos, condiciones óptimas del trabajador, condiciones de salud y estilos de vida saludables cuyos soportes están en el **ANEXO 2 (CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO).** De acuerdo con esto se formula una matriz de charlas diarias la cual se observa a continuación:

TIPO	CANTIDAD	TEMA	No. Personas	Tiempo (horas)	HHC
Charlas	1	Orden y Aseo	14	0,17	2,33
Charlas	1	Anti-consumo de sustancias psicoactivas cigarrillo y tabacos	15	0,17	2,50
Charlas	1	Excavación y sus Riesgos	13	0,33	4,33
Charlas	1	Condiciones óptimas del trabajador	13	0,33	4,33
Charlas	1	Condiciones de salud, estilos de vida saludables	14	0,17	2,33
TOTAL			69	1,17	15,83

Tabla 2. Relación de Capacitaciones





Capacitaciones al personal de obra





Pausas activas

4.3. Entrega de dotación y Elementos de protección personal – EPP

El contratista de obra suministra los elementos de protección personal necesarios e indispensables a los trabajadores, los cuales son de uso individual y son adecuados para la naturaleza y característica del trabajo, todo ello conforme a la Resolución 2400 de 1979. Durante este periodo el Consorcio realiza la entrega de los elementos de protección personal respectivos **(VER ANEXO 3 ACTA DE ENTREGA ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL)**



Entrega elementos de protección personal

Correo Electrónico: consorciopavimentoselbagre@gmail.com
Dirección: Carrera 48 #128-28 - Barrio Palacios de Zenú
El Bagre - Antioquia

4.4. Manejo de maquinaria y equipos

Para el presente periodo en la ejecución de las actividades en obra, se utilizó la relación presente en la siguiente tabla.


EQUIPO	CANTIDAD	TIPO O CAPACIDAD	CODIGO
Camioneta	1	DOBLE CABINA	N/A
Retroexcavadora de llanta	1	CATERPILLAR	416E
Retrocargador de llanta	1	LLACTRAK	N/A
Minicargador	1	CATERPILLAR	236B
Minicargador	1	LLACTRAK	795
Taladro	1	TRUPER	1800
Taladro	1	MAKITA	
Pulidora	1	MAKITA	N/A
Mezcladora	4	BAUKER	N/A
Compactadora tipo Rana	1	WARNING	N/A
Tronzadora	1	DEWALT	130199
Cortadora de pavimento	1	MAQUIEQUIPOS	229309
Cortadora de pavimento	1		

Tabla 3. Equipos y maquinarias del contratista

Se llevaron a cabo las inspecciones a través de los preoperacionales a los equipos establecidos en la tabla 3, verificando el estado óptimo de funcionamiento, así mismo se fueron tomando las acciones correctivas pertinentes de los elementos que se encontraban dañados con desgaste o vencidos (**VER ANEXO 4 INSPECCION PREOPERACIONALES)**

4.5. Acompañamiento al personal de obra

Se realiza este para verificar las condiciones de Bioseguridad y Seguridad Industrial, el personal está atento a las recomendaciones del profesional SISO en campo, utilizando todos los elementos de protección personal.



5. Personal vinculado en obra

Durante el desarrollo del proyecto, el contratista ha realizado las respectivas afiliaciones y pagos de ley correspondientes a cada uno de sus trabajadores, garantizando el cumplimiento de la normatividad vigente en este sentido. En la siguiente tabla se observa la cantidad de personal presente en el período comprendido entre el 11 de septiembre al 02 noviembre de 2023.

CARGO	CANTIDAD
Director de Obra	1
Ingeniero Residente	1
SISO	2
Ingeniera Ambiental	1
Topógrafo	1
Paleteras	5
Operadores de Maquinaria	4
Secretaria	1
Almacenista	1
Maestro	2
Conductor	1
Cadenero	2
Vigilante	4
Oficial	8
Ayudante	45
Total	**79**

PERSONAL VINCULADO	79
Total	**79**

Tabla 4. Personal de obra

5.1. Actas de Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo (COPASST)

En el periodo comprendido entre el 11 de septiembre al 2 de noviembre de 2023 se realizaron dos convocatorias donde los temas principales a tratar se muestran a continuación:

Primera acta: el tema principal a tratar fue la inspección preoperacional de maquinaria y herramientas. Donde se reportó que la correa de la mezcladora presenta desgaste por lo que representa un riesgo para el operario.

(Ver acta de reunión y formato de asistencia en el ANEXO No.5)

Segunda acta: Por falta de quorum suficiente no se pudo llevar a cabo la reunión ordinaria del comité.

(Ver acta de reunión ANEXO No.5)

5.2. Comité de Convivencia Laboral

En el periodo comprendido entre el 11 de septiembre al 2 de noviembre de 2023 se realizó una convocatoria donde el tema principal a tratar se muestra a continuación:

Primera acta: los temas principales a tratar en esta reunión fueron: funciones y responsabilidades del presidente y secretario CCL y elección de mecanismo de citación a las reuniones ordinarias y extraordinarias del CCL.

(Ver acta de reunión ANEXO No.6)

5.3. Incidentes

Durante este periodo no se presentaron incidentes de trabajo tanto para el personal calificado como no calificado, en la siguiente tabla se refleja la tabulación de esta:

PERSONAL VINCULADO	0
MANO DE OBRA NO CALIFICADA	0
MANO DE OBRA CALIFICADA	0

Tabla 5. Incidentes

Este indicador nos refleja que en la empresa no se han presentado incidentes en el periodo 11 de septiembre al 10 de octubre al 02 noviembre de 2023, lo cual demuestra el compromiso de Consorcio Pavimentos El Bagre frente a las actividades de prevención en los temas de SST.

5.4. Accidentes de trabajo

PERSONAL VINCULADO	0
MANO DE OBRA NO CALIFICADA	0
MANO DE OBRA CALIFICADA	0

Tabla 6. Accidentes

Durante este periodo no se presentaron accidentes en los ejes de ejecución. Se seguirá reforzando al personal de obra los actos y condiciones inseguras, charlas en SST y sus consecuencias y medidas de seguridad.

5.5. Análisis de ausentismo

Durante el periodo, se reportaron ausentismos y se detallan a continuación:

Fecha de consulta a EPS, IPS o Fecha de ausentismo por causa no médica			Nombre completo del Trabajador	Patología o motivo del ausentismo laboral (Por causa médica o no médica)	Diagnostico	CC	Días Incapacidad por causa médica.	Tiempo ausentismo por causa no médica	Cargo
DD	MM	AA							
21	9	2023	José Antonio Medina	Medicina General	**R104-** Otros dolores abdominales y los no especificados	X	2		Ayudante de Obra
25	9	2023	Ramiro Contreras Pastrana	Medicina General	K047- Absceso periapical sin fistula	X	2		Ayudante de Obra
05	10	2023	Elías Natán Contreras	Medicina General	S601- Contusión de dedo(s) de la mano, con daño de la(s) uña(s)	X	2		Ayudante de Obra
12	10	2023	Jefferson Antonio Corpas	Medicina General	J029- Faringitis aguda, no especificada	X	3		Ayudante de Obra
12	10	2023	María Camila Ramos	Medicina General	**B86X-** Escabiosis	X	2		Auxiliar de trafico
24	10	2023	Ramiro Contreras Pastrana	Medicina General	**M796-** Dolor en miembro	X	3		Ayudante de Obra
25	10	2023	María Camila Ramos	Medicina General	**K103-** Alveolitis de maxilar	X	1		Auxiliar de Trafico
25	10	2023	Jorge Luis Díaz	Medicina General	**L024- A**absceso cutáneo, furúnculo y ántrax de miembro	X	3		Ayudante de Obra


Tabla 7. Análisis de ausentismo

De acuerdo con la tabla anterior el personal vinculado a esta empresa y su relación al ausentismo reflejado en el periodo comprendido 11 de septiembre al 02 noviembre de 2023, se detalla a continuación:

TIPO DE AUSENTISMO	%
AUSENTISMO MEDICO	100
AUSENTISMO NO MEDICO	0

Tabla 8. Tipo de ausentismo y su porcentaje

En el grafico se observa el diagrama sectorial con la representación de los porcentajes y proporciones de los tipos de ausentismo presentes en este periodo.



Gráfica 1. Ausentismo médico vs ausentismo no médico

El tipo de ausentismo en el periodo del 11 de septiembre al 02 noviembre de 2023 corresponde a ausentismo medico en un 100% (Ver gráfica 1), el ausentismo no medico no se presentó en el periodo antes citado.

En la siguiente tabla se compara el comportamiento del ausentismo en el actual periodo de desarrollo del proyecto. Es decir, del 11 de septiembre al 2 de noviembre de 2023. Las personas que reportan ausentismo durante este periodo disminuyen con respecto al periodo anterior.

Durante el periodo actual el total de personas ausentadas fue de 8. Si esto se compara con el periodo anterior donde el total de personas ausentes fue de 11; se tiene que el total de ausencias por persona disminuye en 3 con respecto al periodo pasado. Por otra


parte, el porcentaje de HHA pasó de 0,66 a un 0,52% respecto al total de HHT por lo que hubo una disminución en las horas hombres de ausentismo entre los dos periodos comparados.

Los días de ausentismo corresponden a incapacidades que suman un total de 18 días. Por otro lado, no hay reporte de ausentismo no médico. Al comparar el periodo del 11 de julio al 10 septiembre con el periodo actual, se reportan 13 días menos de ausentismo médico e igualmente 0 días de ausentismo no médico.

MES	11 de julio al 10 septiembre	11 septiembre al 2 de noviembre
HHA	248	144
HHT	37349	27496
%HHA	0,66%	0,52%
TOTAL PERS	98	79

Tabla 9. Horas hombres trabajadas vs horas hombre de ausentismo

En la gráfica 2 se muestra el resumen y la comparación presentadas en la tabla 9.



Gráfica 2. Horas Horas hombres trabajadas vs horas hombre de ausentismo

6. PAGO APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL

Durante el desarrollo del proyecto, el contratista ha realizado las respectivas afiliaciones y pagos de ley correspondientes a cada uno de sus trabajadores, garantizando el cumplimiento de la normatividad vigente en este sentido. Se adjunta planilla de pago de seguridad social y parafiscal correspondiente al mes de 11 de septiembre al 02 noviembre de 2023.

7. CONCLUSIONES

Durante el presente periodo se ha tenido comunicación constante entre Contratista y la Interventoría para dar instrucciones, recomendaciones y realizar observaciones respecto a la implementación del sistema de seguridad en el trabajo.

Se continúa el seguimiento y control al personal de obra para garantizar las medidas de protección personal y el buen eso de los EPP.

En el presente periodo las horas hombre de ausentismo fueron un total de 144 horas sufriendo una disminución en horas de 104 respecto al periodo anterior. Así mismo, todas las ausencias presentadas estuvieron respaldadas por justificaciones médicas.

Por otra parte, en relación con el personal de obra vinculado, se tiene que se produjo una disminución de 19 trabajadores. Esto se debe a que se ha cumplido con la mayoría del cronograma de obra y se requiere menos personal para desempeñar las actividades faltantes.

Por otro lado, en este periodo se convocaron dos reuniones del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo (COPASST) donde se trataron temas relacionados con la salud y la seguridad de los trabajadores. Por otra parte, el Comité de Convivencia Laboral (CCL) convocó una reunión donde el principal tema a tratar fue la socialización de funciones y responsabilidades de los cargos de presidente y secretario.

El contratista realiza seguimiento a las actividades diarias de obra para identificar cualquier riesgo o peligro y evitar que se produzcan. Es por esto por lo que en el actual periodo no se presentaron incidentes ni accidentes durante la jornada laboral.

En este periodo se realizaron las siguientes actividades propias del Sistema de Gestión de la seguridad y salud en el trabajo por parte del contratista: charlas y capacitaciones, pausas activas, inspección preoperacional, lista de chequeo rutinaria, orden y aseo, importancia de la hidratación del personal, señalizaciones de área.

Actualmente en la ejecución del contrato de obra No. 029 de 2022, cumpliendo las condiciones del Decreto No. 0723 DE 2013 Afiliación al Sistema General de Riesgos laborales donde se realizaron las respectivas afiliaciones a seguridad social y parafiscales, Entidades Prestadoras de Salud (EPS), a la Administradora de Riesgos Laborales (ARL), Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) y Cajas de Compensación Familiar (C.C.F) del personal de la interventoría.

Igualmente, en el ANEXO SOPORTES DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL VINCULADO AL CONTRATISTA, del presente contrato de obra para el presente periodo.

CONSORCIO PAVIMENTOS
EL BAGRE

ANEXO 1. LISTA DE CHEQUEO RUTINARIA

consorciopavimentoselbagre@gmail.com

	CONSORCIO PAVIMENTOS EL BAGRE	PAGINA: 1 DE 1
	LISTA DE CHEQUEO RUTINARIA	

OBJETO DE CONTRATO: REPOSICIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y REPOSICIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LOS BARRIOS BIJAO, METRÓPOLIS, CASA ROJA, CORNALIZA, LA VICTORIA, LAS DELICIAS, LA VEGA Y CASA LOMA EN EL EJE No.1 EN LA CR 46 ENTRE DG 58 Y TV 45, TV 45 ENTRE CR 46 Y CL 63, CR 45 ENTRE CL 63 Y CL 64A, CR 45 ENTRE DG 58 Y CR 46. EJE No. 2 EN LA DG 58 ENTRE CR 46 Y CR 45, CR 45 ENTRE CL 58 Y CL 56. EJE No. 3 EN LA CR 48 ENTRE CR 46 CLL 57C. EJE No.301 EN LA CL 57a ENTRE CR 48 Y CR 46a. EJE No.4 EN LA CR 48 ENTRE CL 57C Y CL 55. EJE No. 401 EN LA CL 49B ENTRE CR 48 Y CR 50, CL 50 ENTRE CR 48 Y CR 50, CR 50 ENTRE CL 50 Y 49B, CR 48a ENTRE 50 Y 49. EJE No.403 EN LA CL 50 ENTRE CR 48 Y CR 46D. EJE No.404 EN LA CR 46D ENTRE CL 50 Y CL 51. EJE No.405 EN LA CL 51 ENTRE CR 48 Y CR 46D. EJE No.5 EN LA CR 48 ENTRE CL 55 Y CL 49. EJE No. 6 CL 49 BIS ENTRE CR 48 [illegible]a. EJE No.601 CR 46 ENTRE CL 51 Y EL AEROPUERTO, EN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.


EJE: 4		FECHA: DD-MM-AA	10-OCT-2023
HORA INICIO DE LA TAREA:	07:00 AM	HORA FIN DE LA TAREA:	05:00 PM

ITEM	PARAMETROS	SI	NO	NA	OBSERVACIONES
1	**SEÑALIZACION**				
1.1	¿Se señalizan las excavaciones existentes?	✓			
1.2	¿Existe señalización para indicar el ingreso y salida de camiones, maquinaria?	✓			
1.3	Se cuenta con peatonal para el transito seguro de personal externo?	✓			
1.4	El tamaño de las señales permiten su visibilidad?	✓			
1.5	La altura de las señales permiten que sean visibles al personal del real tamaño de las señales permiten su visibilidad?	✓			
1.6	Esta en buen estado la señalización?	✓			
1.7	La señalización advierte el riesgo presente en el área, de forma clara y concreta?	✓			
1.8	La cantidad de señales es adecuada al área de trabajo?	✓			
	Están señalizados los sitios con desniveles u otros obstáculos que originen riesgos para las personas?	✓			
1.20	Están señalizados los lugares en donde exista riesgo de choques?	✓			
1.21	El personal interpreta de manera adecuada la señalización?	✓			
2	**CIERRE**				
2.1	Se deja el lugar en completo orden y aseo?	✓			
2.2	Se deja señalizado y demarcado el área de trabajo al finalizar la jornada?	✓			
3	**REVISO**				**OBSERVACION**
3.1	Número de trabajadores diarios en la señalización	2			
3.2	Revisó (Nombre-Apellido)	Yadis Maricela Ortega			
3.3	Cargo	Líder SST			
3.4	Revisó (Firma)				


	REGISTRO FOTOGRÁFICO				VERSIÓN	1		
					PAGINA	1	DE	1
Eje No.4 tramo K0+275 a K0+341.51	11 (Día)	9 (Mes)	2023 (Año)	HASTA	2 (Día)	11 (Mes)	2023 (Año)	

1. DATOS GENERALES


CONTRATISTA	CONSORCIO PAVIMENTOS EL BAGRE	SUPERVISOR DEL CONTRATO	DOIVER ANTONIO NISPERUZA LOPEZ
INTERVENTORÍA	CONSORCIO INTERPLACAS EL BAGRE 2022		
NOMBRE DEL PROYECTO	PROYECTO DE MEJORAMIENTO VIAL, ESPACIO PUBLICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA AVENIDA LA JUVENTUD Y TRAMOS ADYACENTES Y PRIORITARIOS DEL SECTOR URBANO EN EL MUNICIPIO EL BAGRE ANTIOQUIA.		




Descripción: Delimitación de calzada frente a parque Cornaliza



Descripción: delimitación de área de trabajo frente a copitiendas



Descripción: Delimitación de entrada a área de trabajo en B.C nuevo alcalde



Descripción: delimitación de área de trabajo frente a Rojana Eléctricos

	CONSORCIO PAVIMENTOS EL BAGRE	PAGINA: 1 DE 1
	LISTA DE CHEQUEO RUTINARIA	

OBJETO DE CONTRATO: REPOSICIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y REPOSICIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LOS BARRIOS BIJAO, METRÓPOLIS, CASA ROJA, CORNALIZA, LA VICTORIA, LAS DELICIAS, LA VEGA Y CASA LOMA EN EL EJE No.1 EN LA CR 46 ENTRE DG 58 Y TV 45, TV 45 ENTRE CR 46 Y CL 63, CR 45 ENTRE CL 63 Y CL 64A, CR 45 ENTRE DG 58 Y CR 46. EJE No. 2 EN LA DG 58 ENTRE CR 46 Y CR 45, CR 45 ENTRE CL 58 Y CL 56. EJE No. 3 EN LA CR 48 ENTRE CR 46 CLL 57C. EJE No.301 EN LA CL 57a ENTRE CR 48 Y CR 46a. EJE No.4 EN LA CR 48 ENTRE CL 57C Y CL 55. EJE No. 401 EN LA CL 49B ENTRE CR 48 Y CR 50, CL 50 ENTRE CR 48 Y CR 50, CR 50 ENTRE CL 50 Y 49B, CR 48a ENTRE 50 Y 49. EJE No.403 EN LA CL 50 ENTRE CR 48 Y CR 46D. EJE No.404 EN LA CR 46D ENTRE CL 50 Y CL 51. EJE No.405 EN LA CL 51 ENTRE CR 48 Y CR 46D. EJE No.5 EN LA CR 48 ENTRE CL 55 Y CL 49. EJE No. 6 CL 49 BIS ENTRE CR 48 Y [illegible] 1. EJE No.601 CR 46 ENTRE CL 51 Y EL AEROPUERTO, EN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.


EJE:	5	FECHA: DD - MM - AA	27-Sept-2023
HORA INICIO DE LA TAREA:	07:04 AM	HORA FIN DE LA TAREA:	05:00 PM

ITEM	PARAMETROS	SI	NO	NA	OBSERVACIONES
1	**SEÑALIZACION**				
1.1	¿Se señalizan las excavaciones existentes?	✓			
1.2	¿Existe señalización para indicar el ingreso y salida de camiones, maquinaria?	✓			
1.3	Se cuenta con peatonal para el transito seguro de personal externo?	✓			
1.4	El tamaño de las señales permiten su visibilidad?	✓			
1.5	La altura de las señales permiten que sean visibles al personal del real tamaño de las señales permiten su visibilidad?	✓			
1.6	Esta en buen estado la señalización?	✓			
1.7	La señalización advierte el riesgo presente en el área, de forma clara y concreta?	✓			
1.8	La cantidad de señales es adecuada al área de trabajo?	✓			
1.[illegible]	Están señalizados los sitios con desniveles u otros obstáculos que originen riesgos para las personas?	✓			
1.20	Están señalizados los lugares en donde exista riesgo de choques?	✓			
1.21	El personal interpreta de manera adecuada la señalización?	✓			
2	**CIERRE**				
2.1	Se deja el lugar en completo orden y aseo?	✓			
2.2	Se deja señalizado y demarcado el área de trabajo al finalizar la jornada?	✓			
3	**REVISO**				**OBSERVACION**
3.1	Número de trabajadores diarios en la señalización	2			
3.2	Revisó (Nombre-Apellido)	Jodo Marcela Ortega			
3.3	Cargo	Lider SST			
3.4	Revisó (Firma)				

	REGISTRO FOTOGRÁFICO				VERSIÓN	1		
					PAGINA	1	DE	1
EJE No. 5 tramo K0+642.8 A K0+720		11 (Día)	9 (Mes)	2023 (Año)	HASTA	2 (Día)	11 (Mes)	2023 (Año)

1. DATOS GENERALES

CONTRATISTA	CONSORCIO PAVIMENTOS EL BAGRE	SUPERVISOR DEL CONTRATO	DOIVER ANTONIO NISPERUZA LOPEZ
INTERVENTORÍA	CONSORCIO INTERPLACAS EL BAGRE 2022		
NOMBRE DEL PROYECTO	PROYECTO DE MEJORAMIENTO VIAL, ESPACIO PUBLICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA AVENIDA LA JUVENTUD Y TRAMOS ADYACENTES Y PRIORITARIOS DEL SECTOR URBANO EN EL MUNICIPIO EL BAGRE ANTIOQUIA.		




Descripción: Delimitación entrada a área de trabajo desde B.C bancolombia



Señalización de área de trabajo entrada frente a B.C Paquemenos



Descripción: Delimitación de excavación de caja de registro frente a compucel



Descripción: Delimitación del área de trabajo eje 5

ANEXO 2. CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

	CONSORCIO PAVIMENTOS EL BAGRE NIT. 901630282	CONTRATO DE OBRA No. 029 DE 2022
	CAPACITACIONES SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	VERSIÓN: 1

Responsable: Lider SST		Aprobación: Gerente General	
FECHA		LUGAR	Eje 4
CAPACITACIÓN N°		CARGO	Lider SST
RESPONSABLE	Nadia Marcela Ortega		
TEMA CAPACITACIÓN	condiciones de salud		
ASPECTOS TRATADOS	-Estilo de vida saludable -Descanso oportuno en las noches.		
OBSERVACIONES	Se realiza charla SST antes de iniciar actividades, con una duración de 10 min		

LISTADO PERSONAL

NO.	NOMBRE	CARGO	FIRMA
78708095	Jader Gómez	Oficios Varios	Jader Gómez
1064980577	Juan Cardenas	oficio Vario	Juan Cardenas
1067875338	Luis Mario Herrera	oficio Vario	
1003082872	YELDER ANDRES MONTALVO	OFICIO VARIO	
1003467747	Luis Manuel perez Alvarez	oficio Varios	Luis Perez
15076629		Operador	
1067461219	oscar Sujas	oficio vario	oscar 5/9/00
78706120	[illegible]	Maestro	Rafael
78035578	Fernan Zabala	Maestro	Fernan Z
1038049923	GINARY MERCADO	OFICIOS VARIOS	GINARY MERCADO
1040492417	Jose Medina	oficios varios	Jose Medina
	Willmar	Willmar	
10222690	Jairo Hernandez	oficio V	Jairo H
1040507647	yesenia Florez.	polegeros.	yesenia.

	REGISTRO FOTOGRÁFICO				VERSIÓN	1		
					PAGINA	1	DE	1
EJE No. 4		11 (Día)	9 (Mes)	2023 (Año)	**HASTA**	2 (Día)	11 (Mes)	2023 (Año)

1. DATOS GENERALES

CONTRATISTA	CONSORCIO PAVIMENTOS EL BAGRE	**SUPERVISOR DEL CONTRATO**	DOIVER ANTONIO NISPERUZA LOPEZ
INTERVENTORÍA	CONSORCIO INTERPLACAS EL BAGRE 2022		
NOMBRE DEL PROYECTO	**PROYECTO DE MEJORAMIENTO VIAL, ESPACIO PUBLICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA AVENIDA LA JUVENTUD Y TRAMOS ADYACENTES Y PRIORITARIOS DEL SECTOR URBANO EN EL MUNICIPIO EL BAGRE ANTIOQUIA.**		





Descripción: Capacitación sobre condiciones de salud - eje 4

	CONSORCIO PAVIMENTOS EL BAGRE NIT. 901630282	CONTRATO DE OBRA No. 029 DE 2022
	CAPACITACIONES SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	VERSIÓN: 1
Responsable: Lider SST		Aprobación: Gerente General
FECHA	14-sep-2023	LUGAR EJE 4
CAPACITACIÓN N°		CARGO Lider SST
RESPONSABLE	Yadis Marcela Ortega	
TEMA CAPACITACIÓN	Orden y Aseo	
ASPECTOS TRATADOS	- Mantener el lugar de trabajo libre de obstaculos - evitar incidentes y Accidentes de trabajo	
OBSERVACIONES	Se realiza charla SST antes de iniciar actividades, con una duracion de 10 min.	

LISTADO PERSONAL

NO.	NOMBRE	CARGO	FIRMA
1067 842 218	oscar salas	Ayudante	oscar
78706120	Rafael Cua.	Oficial	Rafael
1064920377	Juan David Cardenas Pa	Operacion y	Juan Cardenas
1076629	Elkin martinez	oficial	Elkin
78708095	Jordin Gomez	oficios varios	Jordin Gomez
1077722690	Jairo Hernandez	oficio	Jairo H
78590812	Milton Manzola	Maestro	Manzola
1067875338	Luis Mario Herrera	Ayudante	Luis
78035578	Fernan Zabala	Maestro	Fernan Z
	Thomas David P	Coordinador	Thomas
	William A	William	William A
1005361688	Nelvis Contreras	señalizacion	Nelvis
1007578520	VANESSA MENA	señalizacion	Vanessa Mena
1040498289	YEFERSON RODRIGUEZ	cadenero	YEFERSON

	REGISTRO FOTOGRÁFICO				VERSIÓN	1		
					PAGINA	1	DE	1
EJE No. 4		11 (Día)	9 (Mes)	2023 (Año)	**HASTA**	2 (Día)	11 (Mes)	2023 (Año)

1. DATOS GENERALES

CONTRATISTA	CONSORCIO PAVIMENTOS EL BAGRE	**SUPERVISOR DEL CONTRATO**	DOIVER ANTONIO NISPERUZA LOPEZ
INTERVENTORÍA	CONSORCIO INTERPLACAS EL BAGRE 2022		
NOMBRE DEL PROYECTO	**PROYECTO DE MEJORAMIENTO VIAL, ESPACIO PUBLICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA AVENIDA LA JUVENTUD Y TRAMOS ADYACENTES Y PRIORITARIOS DEL SECTOR URBANO EN EL MUNICIPIO EL BAGRE ANTIOQUIA.**		



Descripción: Capacitacipon Orden y Aseo - eje 4

	CONSORCIO PAVIMENTOS EL BAGRE NIT. 901630282	CONTRATO DE OBRA No. 029 DE 2022
	CAPACITACIONES SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	VERSIÓN: 1
Responsable: Lider SST		Aprobación: Gerente General
FECHA	04-Octubre-2023	LUGAR EJE 5
CAPACITACIÓN N°		CARGO AUX SST
RESPONSABLE	Yadis Marcela Ortega	
TEMA CAPACITACIÓN	Articulo de Sustancias psicoactivas, cigarrillo y tabaco.	
ASPECTOS TRATADOS	- Riesgos Asociados - Enfermedades Producidas	
OBSERVACIONES	Se realiza charla S.S.T. antes de iniciar labores, con el fin de minimizar accidentes de trabajo, con una duración de 10 Min.	

LISTADO PERSONAL

NO.	NOMBRE	CARGO	FIRMA
73231963	Jorge Luis Pinto M.	Operario	
1007545858	JOSE FERIAG	RUDIÑO	
1066719684	JUAN C. PACHECO	AYUDANTE	
11-032952	Edwin Martinez	ayudante	Edwin
1010049551	William Montiel	ayudante	
1007467308	Mederdo Arrieta	Ayudante	
1041086870	Josenel Armando Sedda		
1040602919	Yuber Bruno	ayudante	
70542353	Jorge Morelos	Oficial	Jorge P.
1042 208	Calixto Pérez	ayudante	
75.078.674	Jairo Herazo N	Topografo	
1007444743	Maria Camila Ramos Marin	señalizadora	
1140827240	Javier Vergara Arrieta	Oficial	Javier V.
8602795	Deiro Arrieta	Oficial	Deiro M.
1040500108	Juan Jairo Cal.	Ayudante	

	REGISTRO FOTOGRÁFICO				VERSIÓN	1		
					PAGINA	1	DE	1
EJE No. 5		11 (Día)	9 (Mes)	2023 (Año)	**HASTA**	2 (Día)	11 (Mes)	2023 (Año)

1. DATOS GENERALES

CONTRATISTA	CONSORCIO PAVIMENTOS EL BAGRE	**SUPERVISOR DEL CONTRATO**	DOIVER ANTONIO NISPERUZA LOPEZ
INTERVENTORÍA			
NOMBRE DEL PROYECTO	**PROYECTO DE MEJORAMIENTO VIAL, ESPACIO PUBLICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA AVENIDA LA JUVENTUD Y TRAMOS ADYACENTES Y PRIORITARIOS DEL SECTOR URBANO EN EL MUNICIPIO EL BAGRE ANTIOQUIA.**		



Descripción: Capacitación sobre anticonsumo de sustancias psicoactivas, cigarrillo y tabaco - eje 5 frente a estación de policía

	CONSORCIO PAVIMENTOS EL BAGRE NIT. 901630282	CONTRATO DE OBRA No. 029 DE 2022	
	CAPACITACIONES SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	VERSIÓN: 1	
Responsable: Líder SST		Aprobación: Gerente General	
FECHA	21 - octubre - 2023	LUGAR EJE 5	
CAPACITACIÓN N°		CARGO Líder SST	
RESPONSABLE	Yadis Marcela Ortega		
TEMA CAPACITACIÓN	Condiciones Optimas del trabajador		
ASPECTOS TRATADOS	- Condiciones de salud del trabajador - Sustancias psicoactivas y su efecto al llevar a cabo la actividad en instalacion de tubería NOVAFORT		
OBSERVACIONES	Se realiza capacitacion antes de iniciar actividades con una duracion de 20 minutos		

LISTADO PERSONAL

NO.	NOMBRE	CARGO	FIRMA
	Alejandro Giron Jose	Oficios Varios	Alejandro
1040496606	Robert Oviedo	Oficio varios	Robert
1007536168	Nebis Contreras Pastrana	señalizacion	Nebis Contreras
1064983098	Eder Lobelo	Oficio varios	Eder
1040516708	Deiman Mosquera M	oficial	
1050501373	Novbarto Badillo M	Oficial	
1007578570	Vanessa Mena	señalizadora	Vanessa Mena
7071433487	Cardenas Vidario	oficios varios	Cardenas Dario
9209835[illegible]	Clemente Ortega	Auxiliar	
1002093031	Dolfo Roja	Ayudante	Dolfo
1040491490	Neider Rojas Sanchez	Oficios Varios	Neider
8364749	Edinson Ariel Murillo	Oficio Varios	
1045141787	Carlos Adrian Gutierrez	Operador	Carlos G.

	REGISTRO FOTOGRÁFICO				VERSIÓN	1		
					PAGINA	1	DE	1
EJE No. 5		11 (Día)	9 (Mes)	2023 (Año)	HASTA	2 (Día)	11 (Mes)	2023 (Año)

1. DATOS GENERALES

CONTRATISTA	CONSORCIO PAVIMENTOS EL BAGRE	SUPERVISOR DEL CONTRATO	DOIVER ANTONIO NISPERUZA LOPEZ
INTERVENTORÍA	CONSORCIO INTERPLACAS EL BAGRE 2022		
NOMBRE DEL PROYECTO	PROYECTO DE MEJORAMIENTO VIAL, ESPACIO PUBLICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA AVENIDA LA JUVENTUD Y TRAMOS ADYACENTES Y PRIORITARIOS DEL SECTOR URBANO EN EL MUNICIPIO EL BAGRE ANTIOQUIA.		



Descripción: Capacitación sobre uso y cuidado de los EPP - eje 5

	CONSORCIO PAVIMENTOS EL BAGRE NIT. 901630282	CONTRATO DE OBRA No. 029 DE 2022
	CAPACITACIONES SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	VERSIÓN: 1

Responsable: Lider SST		Aprobación: Gerente General	
FECHA	21-octubre-2023	LUGAR EJES	
CAPACITACIÓN N°		CARGO Lider SST	
RESPONSABLE	Yadis Marcela Ortega		
TEMA CAPACITACIÓN	excavaciones y sus riesgos.		
ASPECTOS TRATADOS	-Importancia del uso de los EPP -izaje de carga e identificacion del riesgo -Puntos de evacuación -Riesgos potenciales en las excavaciones		
OBSERVACIONES	Se realiza capacitacion con el personal antes de iniciar actividades, duracion 20 minutos		

LISTADO PERSONAL

NO.	NOMBRE	CARGO	FIRMA
	Alejandro Alian Jose	oficio varios	Alejandro
1007536168	Nebis Contreras Pastrana	señalizacion	Nebis Contreras
1007528520	Vanessa Mena	Señalizadora	Vanessa Mena
1040446606	Robert Ovido	oficio varios	Robert
1064 483098	Eder Morelo	Oficios Varios	Eder
1040506708	Delman Reyeromo M	Oficial	
1040501373	Norberto Bastidas M	Oficial	Norberto
1071433482	Cardenas V. Dario	Oficios varios	Cardenas V. Dario
97098381	Fernando Ortiz	Maestro	
1002997025	Jukyl Rojas	Ayudante	
1040441440	Nelver Jose Rojas	Oficios varios	Nelver
8364749	Edinson Diaz Mestanco	Oficio Varios	
1045141287	Carlos Adrian Gutierrez	Operador	Carlos G

	REGISTRO FOTOGRÁFICO				VERSIÓN	1		
					PAGINA	1	DE	1
EJE No. 5		11 (Día)	9 (Mes)	2023 (Año)	HASTA	2 (Día)	11 (Mes)	2023 (Año)

1. DATOS GENERALES

CONTRATISTA	CONSORCIO PAVIMENTOS EL BAGRE	**SUPERVISOR DEL CONTRATO**	DOIVER ANTONIO NISPERUZA LOPEZ
INTERVENTORÍA	CONSORCIO INTERPLACAS EL BAGRE 2022		
NOMBRE DEL PROYECTO	**PROYECTO DE MEJORAMIENTO VIAL, ESPACIO PUBLICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA AVENIDA LA JUVENTUD Y TRAMOS ADYACENTES Y PRIORITARIOS DEL SECTOR URBANO EN EL MUNICIPIO EL BAGRE ANTIOQUIA.**		



Descripción: Capacitación sobre excavaciones y sus riesgos - frente a estación de policía eje 5

consorciopavimentoselbagre@gmail.com

ANEXO 3. ACTA DE ENTREGA ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

ACTA DE ENTREGA ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

Con el animo de proteger su salud,le estamos entregando las herramientas y/o equipos requeridos para realizar su actividad que acontinuación relacionamos, los cuales debe utilizar simpre que este cumpliendo con su labor. En caso de deterioro o perdida, informar a su jefe inmediato para que le sea entregado uno nuevo.

Nº	NOMBRES	Nº DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	FECHA	CANTIDAD DE EPP ENTREGADOS Diligencie en cada casilla el número de elementos entregados al trabajador, si la actividad no lo requiere coloque N/A										FIRMA DEL TRABAJADOR
				CASCO DE SEGURIDAD	GAFAS DE SEGURIDAD	TAPABOCAS	BOTAS DE SEGURIDAD	PROTECCION AUDITIVAS	BUZOS	BOTAS DE CAUCHO	GUANTES	Otro EPP- Cantidad recibida	¿CUAL?	
1	Amaury S Florez	1192.795.683	30-10-23	X	X						X			-Amaury S Florez
2	Marcos Polo	8201549	30-10-23	X							X			- Marcos Polo.
3	Dario Cardenas	1072433.482	30-10-23	X				X			X			Cardenas velasquez Dario
4	Wadel Muslaco	1040.490.293	31-10-23		X			X			X			-Wadel Muslaco Muslaco
5	Luis Manuel Perez	1003.451.947	31-10-23		X									- luis Manuel Perez
6	Robert Oviedo	1040.496.606	31-10-23								X			-Robert Oviedo
7	Libardo Hernandez	92.542.684	31-10-23								X			-Libardo H
8	Andres fellet	1052.970.428	31-10-23	X										- Andres Felipe Tellez
9	Javier Pittedrista	8204518	31-10-23	X										Javier Pittedrista
10	Libardo Hernandez	92542684	31-10-23	X										-Libardo H
11	Luisa Alvarez	1007.489.585	31-10-23	X										- Luisa Alvarez
12														
13														
14														
15														

ACTA DE COMPROMISO

El trabajador recibe los elementos personal previo a la induccion de uso adecuado y cuidado de los mismos, es responsabilidad del trabajador:

1. Utilizar y cuidar correctamente los equipos y elementos de proteccion personal.
2. Colocar los equipos y elementos de proteccion personal despues de su utilizacion en el lugar indicadopara ello.
3. Informar al responsable de seguridad indistrial cualquier defecto, anomalia o daño apreciado en los equipos y elementos de proteccion personal utilizados con el fin de hacer el cambio, para lo cual debe devolver los deteriorados.

Para constancia de ello se firma el documento

Yadi Marcela Ortega

Firma y datos del Coordinador de SST del Centro de Trabajo

10-20 4907

ACTA DE ENTREGA ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

Con el animo de proteger su salud,le estamos entregando las herramientas y/o equipos requeridos para realizar su actividad que acontinuación relacionamos, los cuales debe utilizar simpre que esta cumpliendo con su labor. En caso de deterioro o perdida, informar a su jefe inmediato para que le sea entregado uno nuevo.

Nº	NOMBRES	Nº DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	FECHA	CANTIDAD DE EPP ENTREGADOS Diligencie en cada casilla el número de elementos entregados al trabajador, si la actividad no lo requiere coloque N/A										FIRMA DEL TRABAJADOR
				CASCO DE SEGURIDAD	GAFAS DE SEGURIDAD	TAPABOCAS	BOTAS DE SEGURIDAD	PROTECCION AUDITIVAS	BUZOS	BOTAS DE CAUCHO	GUANTES	Otro EPP- Cantidad recibida	¿CUAL?	
1	Luis Manuel Ortega	1003451.947	10-10-23								X			Luis Manuel Ortega
2	Camila Ramos	1007444743	11-10-23		X						X			Mª Camila Ramos.
3	Sebastian Pallares	1040.495.383	11-10-23		X									
4	Jader Gomez	78[illegible]095	11-10-23		X									Jader Gomez
5	Yerney Mercado	1038.099023	11-10-23		X									YERNEY MERCADO
6	Jose Medina	1040492417	11-10-23		X						X			Jose Medina
7	Oscar Salas	1067.842718	11-10-23		X									Oscar Salas
8	Yelder Montalvo	1003082872	11-10-23		X									Yelder
9	Luis Mario Herrera	1067.875.338	11-10-23		X									[illegible]
10	Jose Angel Hernandez	1004[illegible]1.086790	12-10-23								X			Jose Angel
11	Edwin Martinez	1032952	12-10-23		X									Edwin
12	Vanessa Mena	1007578520	12-10-23		X									Vanessa Mena
13	Elias Martinez	1007676629	12-10-23		X									Elias Martinez
14	Juan David Cardenas	1064.980312	12-10-23		X									Juan Cardenas
16	Fernan Zabala	78.035.578	13-10-23					X						Fernan Zabala

ACTA DE COMPROMISO

El trabajador recibe los elementos personal previo a la induccion de uso adecuado y cuidado de los mismos, es responsabilidad del trabajador:

1 Utilizar y cuidar correctamente los equipos y elementos de proteccion persoanl.
2 Colocar los equipos y elementos de proteccion personal despues de su utilizacion en el lugar indicadopara ello.
3 Informar al responsable de seguridad indistrial cualquier defecto, anomalia o daño apreciado en los equipos y elementos de proteccion personal utilizados con el fin de hacer el cambio, para lo cual debe devolver los deteriorados.

Para constancia de ello se firma el documento.

Luis Manuel Ortega
Firma y datos del Coordinador de SST del Centro de Trabajo
1040.490.317

320

ACTA DE ENTREGA ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

Con el animo de proteger su salud,le estamos entregando las herramientas y/o equipos requeridos para realizar su actividad que acontinuación relacionamos, los cuales debe utilizar simpre que este cumpliendo con su labor. En caso de deterioro o perdida, informar a su jefe inmediato para que le sea entregado uno nuevo.

Nº	NOMBRES	Nº DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	FECHA	CANTIDAD DE EPP ENTREGADOS (Diligencie en cada casilla el número de elementos entregados al trabajador, si la actividad no lo requiere coloque N/A)										FIRMA DEL TRABAJADOR
				CASCO DE SEGURIDAD	GAFAS DE SEGURIDAD	TAPABOCAS	BOTAS DE SEGURIDAD	PROTECCION AUDITIVAS	BUZOS	BOTAS DE CAUCHO	GUANTES	Otro EPP- Cantidad recibida	¿CUAL?	
1	Herney Mercado	1038.099.023	02-10-23	X			X				X			HERNEY MERCADO
2	Vanessa Mena	1003578520	02-10-23								X			Vanessa Mena
3	Nebis Contreras	1007536168	02-10-23								X			nebis Contreras
4	Ferney Rudino	1007545.858	02-10-23		X						X			FERNEY RUDIÑO
5	William Martinez	1010495511	02-10-23								X			William Martinez
6	Mario Harzola	78.390.812	03-10-23				X					X	2 B	Mario Harzola
7	Antonio Blanco	15.620.655	03.10.23									X	3 BUZOS + Extra Lona	
8	Mateo Ballestero	1041.086.602	03-10-23								X	X	2 Buzos	Mateo Ballestero
9	Noi Pacheco	1066.719.684	03-10-23									X	2 BUZOS	Noi Pacheco
10	Jeffersson Rodriguez	1040.498.282	03-10-23								X			Jeffersson
11	Edwin Martinez	11032.952	03-10-23							X				Edwin Martinez
12	Dairo Arneta		03.10.23							X				Dairo Arneta
13	Antonio Blanco	15620655	04.10.23								X			
14	Edwin Martinez	11.032.952	04-10-23								X			Edwin
15	Jorge Marquez	70.542.353	04-10-23								X			Jorge Marquez

ACTA DE COMPROMISO

El trabajadoe recibe los elementos personal previo a la induccion de uso adecuado y cuidado de los mismos, es responsabilidad del trabajador:

1. Utilizar y cuidar correctamente los equipos y elementos de proteccion persoanl.
2. Colocar los equipos y elementos de proteccion personal despues de su utilizacion en el lugar indicadopara ello.
3. Informar al responsable de seguridad indistrial cualquier defecto, anomalia o daño apreciado en los equipos y elementos de proteccion personal utilizados con el fin de hacer el cambio, para lo cual debe devolver los deteriorados.

Para constancia de ello se firma el documento.

Dadis Marcela Ortega

Firma y datos del Coordinador de SST del Centro de Trabajo

1040490374

ACTA DE ENTREGA ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

Con el animo de proteger su salud,le estamos entregando las herramientas y/o equipos requeridos para realizar su actividad que acontinuación relacionamos, los cuales debe utilizar simpre que este cumpliendo con su labor. En caso de deterioro o perdida, informar a su jefe inmediato para que le sea entregado uno nuevo.

Nº	NOMBRES	Nº DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	FECHA	CANTIDAD DE EPP ENTREGADOS Diligencia en cada casilla el número de elementos entregados al trabajador, si la actividad no lo requiere coloque N/A										FIRMA DEL TRABAJADOR
				CASCO DE SEGURIDAD	GAFAS DE SEGURIDAD	TAPABOCAS	BOTAS DE SEGURIDAD	PROTECCION AUDITIVAS	BUZOS	BOTAS DE CAUCHO	GUANTES	Otro EPP- Cantidad recibida	¿CUAL?	
1	Oscar Salas	1067.842.218	27-9-23								X			Oscar Salas
2	Eder Morelos	1064.983098	27-9-23								X			Eder Morelo
3	Juan David Cardona	1064.980.377	27-9-23		X						X			Juan Cardenas
4	Wilder Rodriguez	1066.571.185	27-9-23								X			Wilder Rodriguez
5	Luis Mario Ortega	1067875330	27-9-23								X			
6	Jairo Hernandez	1077272690	27-9-23								X	X	Balaclava	Jairo H
7	Elias Contreras	1007.533.682	27-9-23		X						X			Elias
8	Dairo Arrieta	8203995	28-9-23								X			Dairo A.
9	Eder Morelo	1064.983098	28-9-23								X			Eder Morelo
10	Jader Gomez	78.708.095	28-9-23								X			Jader Gómez
11	Luis Mario Herrera	1067.875.338	28-9-23								X			
12	Juan Carlos Pacheco	1066719624	29-9-23	X			X			X				Juan Pacheco
13	Henry Jaramillo	1007.394.127	29-9-23				X							Henry
14	Manuel Perez	1133.869.494	29-9-23								X			Manuel Perez
15	Oscar Salas	1067.842.218	29-9-23								X			Oscar Salas

ACTA DE COMPROMISO

EL trabajadoe recibe los elementos personal previo a la induccion de uso adecuado y cuidado de los mismos, es responsabilidad del trabajador:

1. Utilizar y cuidar correctamente los equipos y elementos de proteccion persoanl.
2. Colocar los equipos y elementos de proteccion personal despues de su utilizacion en el lugar indicadopara ello.
3 Informar al responsable de seguridad indistrial cualquier defecto, anomalia o daño apreciado en los equipos y elementos de proteccion personal utilizados con el fin de hacer el cambio, para lo cual debe devolver los deteriorados.

Para constancia de ello se firma el documento.

Eder Marcela Ortega
Firma y datos del Coordinador de SST del Centro de Trabajo
CC No. 1140.3...

ACTA DE ENTREGA ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

Con el animo de proteger su salud,le estamos entregando las herramientas y/o equipos requeridos para realizar su actividad que acontinuación relacionamos, los cuales debe utilizar simpre que este cumpliendo con su labor. En caso de deterioro o perdida, informar a su jefe inmediato para que le sea entregado uno nuevo.

Nº	NOMBRES	Nº DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	FECHA	CANTIDAD DE EPP ENTREGADOS (Diligencie en cada casilla el número de elementos entregados al trabajador, si la actividad no lo requiere coloque N/A)										FIRMA DEL TRABAJADOR
				CASCO DE SEGURIDAD	GAFAS DE SEGURIDAD	TAPABOCAS	BOTAS DE SEGURIDAD	PROTECCION AUDITIVAS	BUZOS	BOTAS DE CAUCHO	GUANTES	Otro EPP- Cantidad recibida	¿CUAL?	
1	Dairo Arrieta	8203795	12-9-23								X			Dairo Arrieta
2	Jader Cuava	1066933666	12-9-23					X			X			Jader Cuava
3	Javier Vergara	1140827240	12-9-23								X			Javier Vergara
4	Yarzuri Blanco	44.120.400	12-9-23								X			Yarzuri Blanco
5	Jorge Diaz	73.231.963	12-9-23								X			Jorge Diaz
6	Jose Angel Hernandez	1041.086.750	12-9-23								X			Jose Angel Hernandez
7	Jorge Rodriguez	70.542.353	12-9-23								X			Jorge Rodriguez
8	Yefferson Rodriguez	1040.498.289	12-9-23								X			Yefferson
9	Mateo Ballestero	1041.086.602	12-9-23								X			Mateo Ballestero
10	Camila Ramos	1007444743	12-9-23									X	Mateo Ballestero	Camila Ramos M.
11	Thanatova Perez		12-9-23								X			Thanatova David
12	Elias Martinez	15.076.629	12-9-23				X					X	Barbuquejo	
13	Yesenia Florez	1040.507.647	13-9-23				X							Yesenia Florez
14	Jaider Rodriguez	1066.57.155	15-9-23		X						X			Jaider Rodriguez
15	Jairo Hernandez	1072.690	15-9-23								X			Jairo Hernandez

ACTA DE COMPROMISO

EL trabajadoe recibe los elementos personal previo a la induccion de uso adecuado y cuidado de los mismos, es responsabilidad del trabajador:

1. Utilizar y cuidar correctamente los equipos y elementos de proteccion persoanl.
2. Colocar los equipos y elementos de proteccion personal despues de su utilizacion en el lugar indicadopara ello.
3 Informar al responsable de seguridad indistrial cualquier defecto, anomalia o daño apreciado en los equipos y elementos de proteccion personal utilizados con el fin de hacer el cambio, para lo cual debe devolver los deteriorados.

Para constancia de ello se firma el documento.

Yadis Marcela Ortega

Firma y datos del Coordinador de SST del Centro de Trabajo

1040.490.317

ANEXO 4. INSPECCION PREOPERACIONALES

consorciopavimentoselbagre@gmail.com

CONSORCIO PAVIMENTOS EL BAGRE

INSPECCION PREOPERACIONAL

TALADRO

PAGINA: 1 DE 1

CONTRATO Nº: 29 **DE** 2022

OBJETO DE CONTRATO: REPOSICIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y REPOSICIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LOS BARRIOS BIJAO, METRÓPOLIS, CASA ROJA, CORNALIZA, LA VICTORIA, LAS DELICIAS, LA VEGA Y CASA LOMA EN EL EJE No.1 EN LA CR 48 ENTRE DG 56 Y TV 45, TV 45 ENTRE CR 48 Y CL 63, CR 45 ENTRE CL 63 Y CL 64A, CR 45 ENTRE DG 56 Y CR 46. EJE No. 2 EN LA DG 56 ENTRE CR 48 Y CR 45, CR 45 ENTRE CL 56 Y CL 56. EJE No. 3 EN LA CR 48 ENTRE CR 48 CLL 57C. EJE No.301 EN LA CL 57a ENTRE CR 48 Y CR 46a. EJE No.4 EN LA CR 48 ENTRE CL 57C Y CL 56. EJE No. 401 EN LA CL 49B ENTRE CR 48 Y CR 50, CL 50 ENTRE CR 48 Y CR 50, CR 50 ENTRE CL 50 Y 49B, CR 48a ENTRE 50 Y 49. EJE No.403 EN LA CL 50 ENTRE CR 48 Y CR 48D. EJE No.404 EN LA CR 48D ENTRE CL 50 Y CL 51. EJE No.405 EN LA CL 51 ENTRE CR 48 Y CR 48D. EJE No.5 EN LA CR 48 ENTRE CL 55 Y CL 49. EJE No. 6 CL 49 BIS ENTRE CR 48 Y CR 49a. EJE No.601 CR 48 ENTRE CL 51 Y EL AEROPUERTO, EN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.

TALADRO No. : Draper **RPM:** 18.000 **OPERADOR:**

PERIODO EVALUADO: desde 1123 **AL** 28-Oct-23 **TAMAÑO:** G [X] P [ ]

ITEM	CONCEPTO	LUNES B	LUNES M	MARTES B	MARTES M	MIERC. B	MIERC. M	JUEVES B	JUEVES M	VIERNES B	VIERNES M	SABADO B	SABADO M	DOMINGO B	DOMINGO M
ESTADO GENERAL	* Estado del cable y las conexiones eléctricas					✓		✓		✓					
	* Estado del interruptor de encendido (Gatillo)					✓		✓		✓					
	* Estado del MANDRIL					✓		✓		✓					
	Estado de la llave del mandril					✓		✓		✓					
	* Estado de los agujeros para la llave del mandril					✓		✓		✓					
	* Estado del cuerpo (CARCAZA)					✓		✓		✓					
	Estado de las quijadas					✓		✓		✓					
	Estado del interruptor de acción de martillo					✓		✓		✓					
	Estado del botón del seguro					✓		✓		✓					
	* Estado del mango					✓		✓		✓					
	Estado de la plaqueta de identificación					✓		✓		✓					
	Estado de la base de trabajo					✓		✓		✓					
	Estado de las piezas de agarre de trabajo en la base					✓		✓		✓					
OPERADOR (AYUDANTE TECNICO)	NOMBRE														
	FIRMA														
TECNOLOGO SST	NOMBRE														
	FIRMA														

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

	CONSORCIO PAVIMENTOS EL BAGRE INSPECCION PREOPERACIONAL TALADRO	PAGINA: 1 DE 1

CONTRATO N°: 29 **DE** 2022

OBJETO DE CONTRATO: REPOSICIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y REPOSICIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LOS BARRIOS BIJAO, METRÓPOLIS, CASA ROJA, CORNALIZA, LA VICTORIA, LAS DELICIAS, LA VEGA Y CASA LOMA EN EL EJE No.1 EN LA CR 46 ENTRE DG 58 Y TV 45, TV 45 ENTRE CR 46 Y CL 63, CR 45 ENTRE CL 63 Y CL 64A, CR 45 ENTRE DG 58 Y CR 46. EJE No. 2 EN LA DG 58 ENTRE CR 46 Y CR 45, CR 45 ENTRE CL 58 Y CL 56. EJE No. 3 EN LA CR 48 ENTRE CR 46 CLL 57C. EJE No.301 EN LA CL 57a ENTRE CR 48 Y CR 46a. EJE No.4 EN LA CR 48 ENTRE CL 57C Y CL 56. EJE No. 401 EN LA CL 49B ENTRE CR 48 Y CR 50, CL 50 ENTRE CR 48 Y CR 50, CR 50 ENTRE CL 50 Y 49B, CR 48a ENTRE 50 Y 49. EJE No.403 EN LA CL 50 ENTRE CR 48 Y CR 46D. EJE No.404 EN LA CR 46D ENTRE CL 50 Y CL 51. EJE No.405 EN LA CL 51 ENTRE CR 48 Y CR 46D. EJE No.5 EN LA CR 48 ENTRE CL 55 Y CL 49. EJE No. 6 CL 49 BIS ENTRE CR 48 Y CR 49a. EJE No.601 CR 46 ENTRE CL 51 Y EL AEROPUERTO, EN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.

TALADRO No.: Makita **RPM:** 1300 HM **OPERADOR:** Elis Montiel

PERIODO EVALUADO: [illegible] **AL** [illegible] **TAMAÑO:** G [X] [ ] P

ITEM	CONCEPTO	LUNES		MARTES		MIERC.		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
ESTADO GENERAL	* Estado del cable y las conexiones eléctricas			✓		✓									
	* Estado del interruptor de encendido (Gatillo)			✓		✓									
	* Estado del MANDRIL			✓		✓									
	Estado de la llave del mandril			✓		✓									
	* Estado de los agujeros para la llave del mandril			✓		✓									
	* Estado del cuerpo (CARCAZA)			✓		✓									
	Estado de las quijadas			✓		✓									
	Estado del interruptor de acción de martillo			✓		✓									
	Estado del botón del seguro			✓		✓									
	* Estado del mango			✓		✓									
	Estado de la plaqueta de identificación			✓		✓									
	Estado de la base de trabajo			✓		✓									
	Estado de las piezas de agarre de trabajo en la base			✓		✓									
OPERADOR (AYUDANTE TECNICO)	NOMBRE			Elias		Elias									
	FIRMA			Elias		Elias									
TECNOLOGO SST	NOMBRE			Yadira Ortega		Yadira Ortega									
	FIRMA														

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

CONSORCIO PAVIMENTOS EL BAGRE
INSPECCION PREOPERACIONAL
MEZCLADORA

PAGINA: 1 DE 1

CONTRATO Nº: 29 **DE** 2022

OBJETO DE CONTRATO: REPOSICIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y REPOSICIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LOS BARRIOS BIJAO, METRÓPOLIS, CASA ROJA, CORNALIZA, LA VICTORIA, LAS DELICIAS, LA VEGA Y CASA LOMA EN EL EJE No.1 EN LA CR 48 ENTRE DG 58 Y TV 45, TV 46 ENTRE CR 48 Y CL 83, CR 45 ENTRE CL 63 Y CL 64A, CR 45 ENTRE DG 58 Y CR 46, EJE No. 2 EN LA DG 58 ENTRE CR 48 Y CR 45, CR 45 ENTRE CL 58 Y CL 56. EJE No. 3 EN LA CR 48 ENTRE CR 46 CLL 57C. EJE No.301 EN LA CL 57a ENTRE CR 48 Y CR 48a. EJE No.4 EN LA CR 48 ENTRE CL 57C Y CL 55. EJE No. 401 EN LA CL 49B ENTRE CR 48 Y CR 50, CL 50 ENTRE CR 48 Y CR 50, CR 50 ENTRE CL 50 Y 49B, CR 48a ENTRE 50 Y 49. EJE No.403 EN LA CL 50 ENTRE CR 46 Y CR 46D. EJE No.404 EN LA CR 46D ENTRE CL 50 Y CL 51. EJE No.405 EN LA CL 51 ENTRE CR 48 Y CR 46D. EJE No.5 EN LA CR 48 ENTRE CL 55 Y CL 49. EJE No. 6 CL 49 BIS ENTRE CR 48 Y CR 48a. EJE No.601 CR 46 ENTRE CL 51 Y EL AEROPUERTO, EN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.

MEZCLADORA No. : N1A **MARCA:** BAKER **OPERADOR:** Sadir Gomez

PERIODO EVALUADO: octubre 12 **AL** 07-octubre-23

ITEM	CONCEPTO	LUNES		MARTES		MIERC.		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
ESTADO GENERAL	POLEAS			✓				✓							
	MEDIDOR DE ACEITE			✓				✓							
	TAPA DE COMBUSTIBLE			✓				✓							
	BUJIA			✓				✓							
	TUBO DE ESCAPE			✓				✓							
	* GUARDA DE LOS PIÑONES			✓				✓							
	CHOQUE			✓				✓							
	YOYO			✓				✓							
	ACELERADOR			✓				✓							
	VOLANTE DE OPERACION			✓				✓							
	* MOTOR			✓				✓							
	FILTRO DE COMBUSTIBLE			✓				✓							
	TAPON DE ACEITE			✓				✓							
	TORNILLOS EN GENERAL			✓				✓							
	GUARDA DE LOS PIÑONES			✓				✓							
	* TAPA PROTECTORA MOTOR			✓				✓							
	* TAMBOR			✓				✓							
	ESTRIAS DE COMPACTACION(INTERNO)			✓				✓							
	LLANTAS			✓				✓							
	ENGRASE EN GENERAL			✓				✓							
	BALINERAS			✓				✓							
	* FRENO DE SEGURIDAD(TAMBOR)			✓				✓							
	PINTURA			✓				✓							
	ASEO			✓				✓							
OPERADOR (AYUDANTE TECNICO)	NOMBRE	x		Yulo		x		Sadir							
	FIRMA	x		Yulo		x		Sadir							
TECNOLOGO SST	NOMBRE			Jadis Ospino				Jadis Ospino							
	FIRMA														

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

CONSORCIO PAVIMENTOS EL BAGRE
INSPECCION PREOPERACIONAL
MEZCLADORA

PAGINA: 1 DE 1

CONTRATO Nº: 29 **DE** 2022

OBJETO DE CONTRATO: REPOSICIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y REPOSICIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LOS BARRIOS BIJAO, METRÓPOLIS, CASA ROJA, CORNALIZA, LA VICTORIA, LAS DELICIAS, LA VEGA Y CASA LOMA EN EL EJE No.1 EN LA CR 46 ENTRE DG 58 Y TV 45, TV 45 ENTRE CR 46 Y CL 63, CR 45 ENTRE CL 63 Y CL 64A, CR 45 ENTRE DG 58 Y CR 46. EJE No. 2 EN LA DG 58 ENTRE CR 46 Y CR 45, CR 45 ENTRE CL 58 Y CL 56. EJE No. 3 EN LA CR 48 ENTRE CR 46 CLL 57C. EJE No.301 EN LA CL 57a ENTRE CR 48 Y CR 46a. EJE No.4 EN LA CR 48 ENTRE CL 57C Y CL 55. EJE No. 401 EN LA CL 49B ENTRE CR 48 Y CR 50, CL 50 ENTRE CR 48 Y CR 50, CR 50 ENTRE CL 50 Y 49B, CR 48a ENTRE 50 Y 49. EJE No.403 EN LA CL 50 ENTRE CR 48 Y CR 46D. EJE No.404 EN LA CR 46D ENTRE CL 50 Y CL 51. EJE No.405 EN LA CL 51 ENTRE CR 48 Y CR 46D. EJE No.5 EN LA CR 48 ENTRE CL 55 Y CL 49. EJE No. 6 CL 49 BIS ENTRE CR 48 Y CR 49a. EJE No.601 CR 46 ENTRE CL 51 Y EL AEROPUERTO, EN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.

MEZCLADORA No. : P14 **MARCA:** Bauker **OPERADOR:** Jader Gomez

PERIODO EVALUADO: _____ **AL** _____

ITEM	CONCEPTO	LUNES		MARTES		MIERC.		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
ESTADO GENERAL	POLEAS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	MEDIDOR DE ACEITE	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	TAPA DE COMBUSTIBLE	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	BUJIA	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	TUBO DE ESCAPE	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* GUARDA DE LOS PIÑONES	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	CHOQUE	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	YOYO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ACELERADOR	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	VOLANTE DE OPERACIÓN	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* MOTOR	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	FILTRO DE COMBUSTIBLE	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	TAPON DE ACEITE	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	TORNILLOS EN GENERAL	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	GUARDA DE LOS PIÑONES	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* TAPA PROTECTORA MOTOR	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* TAMBOR	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ESTRIAS DE COMPACTACIÓN(INTERNO)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	LLANTAS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ENGRASE EN GENERAL	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	BALINERAS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* FRENO DE SEGURIDAD(TAMBOR)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	PINTURA	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ASEO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
OPERADOR (AYUDANTE TECNICO)	NOMBRE	Jader		Jader		Jader		Jader		Jader		Jader			
	FIRMA	Jader		Jader		Jader		Jader		Jader		Jader			
TECNOLOGO SST	NOMBRE	Jader Hyd		Jader Hyd		Jader Hyd		Jader Hyd		Jader Hyd		Jader Hyd			
	FIRMA														

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

	CONSORCIO PAVIMENTOS EL BAGRE INSPECCION PREOPERACIONAL RANA	PAGINA: 1 DE 1

CONTRATO N°: 29 **DE** 2022

OBJETO DE CONTRATO: REPOSICIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y REPOSICIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LOS BARRIOS BIJAO, METRÓPOLIS, CASA ROJA, CORNALIZA, LA VICTORIA, LAS DELICIAS, LA VEGA Y CASA LOMA EN EL EJE No.1 EN LA CR 46 ENTRE DG 58 Y TV 45, TV 45 ENTRE CR 46 Y CL 63, CR 45 ENTRE CL 63 Y CL 64A, CR 45 ENTRE DG 58 Y CR 46. EJE No. 2 EN LA DG 58 ENTRE CR 46 Y CR 45, CR 45 ENTRE CL 58 Y CL 56. EJE No. 3 EN LA CR 48 ENTRE CR 46 CLL 57C. EJE No.301 EN LA CL 57a ENTRE CR 48 Y CR 46a. EJE No.4 EN LA CR 48 ENTRE CL 57C Y CL 55. EJE No. 401 EN LA CL 49B ENTRE CR 48 Y CR 50, CL 50 ENTRE CR 48 Y CR 50, CR 50 ENTRE CL 50 Y 49B, CR 48a ENTRE 50 Y 49. EJE No.403 EN LA CL 50 ENTRE CR 48 Y CR 46D. EJE No.404 EN LA CR 46D ENTRE CL 50 Y CL 51. EJE No.405 EN LA CL 51 ENTRE CR 48 Y CR 46D. EJE No.5 EN LA CR 48 ENTRE CL 55 Y CL 49. EJE No. 6 CL 49 BIS ENTRE CR 48 Y CR 49a. EJE No.601 CR 46 ENTRE CL 51 Y EL AEROPUERTO, EN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.

RANA No. : N14 **MARCA:** Warrior **OPERADOR:** xLuis Herrera

PERIODO EVALUADO: _____ **AL** _____

ITEM	CONCEPTO		LUNES		MARTES		MIERC.		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
ESTADO GENERAL	* Nivel aceite y combustible								✓							
	* Control de fugas								✓							
	* Funcionamiento del motor (Mínimo/aceleración)								✓							
	Estado del cuerpo (ESTRUCTURA)								✓							
	Estado del embrague								✓							
	Estado de los resortes								✓							
	Estado de la superficie de la plancha compactadora								✓							
OPERADOR (AYUDANTE TECNICO)		NOMBRE							xLuis Mario							
		FIRMA							xLuis Mario							
TECNOLOGO SST		NOMBRE							Jader H. Ortega							
		FIRMA														

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

	CONSORCIO PAVIMENTOS EL BAGRE INSPECCION PREOPERACIONAL PULIDORA	PAGINA: 1 DE 1

CONTRATO Nº: 29 DE 2022

OBJETO DE CONTRATO: REPOSICIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y REPOSICIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LOS BARRIOS BIJAO, METRÓPOLIS, CASA ROJA, CORNALIZA, LA VICTORIA, LAS DELICIAS, LA VEGA Y CASA LOMA EN EL EJE No.1 EN LA CR 46 ENTRE DG 58 Y TV 45, TV 45 ENTRE CR 46 Y CL 63, CR 45 ENTRE CL 63 Y CL 64A, CR 45 ENTRE DG 58 Y CR 46. EJE No. 2 EN LA DG 58 ENTRE CR 46 Y CR 45, CR 45 ENTRE CL 58 Y CL 56. EJE No. 3 EN LA CR 48 ENTRE CR 46 CLL 57C. EJE No.301 EN LA CL 57a ENTRE CR 48 Y CR 46a. EJE No.4 EN LA CR 48 ENTRE CL 57C Y CL 55. EJE No. 401 EN LA CL 49B ENTRE CR 48 Y CR 50, CL 50 ENTRE CR 48 Y CR 50, CR 50 ENTRE CL 50 Y 49B, CR 48a ENTRE 50 Y 49. EJE No.403 EN LA CL 50 ENTRE CR 48 Y CR 46D. EJE No.404 EN LA CR 46D ENTRE CL 50 Y CL 51. EJE No.405 EN LA CL 51 ENTRE CR 48 Y CR 46D. EJE No.5 EN LA CR 48 ENTRE CL 55 Y CL 49. EJE No. 6 CL 49 BIS ENTRE CR 48 Y CR 49a. EJE No.601 CR 48 ENTRE CL 51 Y EL AEROPUERTO, EN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.

PULIDORA No.: Makita RPM: 6.600 HM OPERADOR:

PERIODO EVALUADO: [illegible] AL [illegible] TAMAÑO: G [X] P [ ]

ITEM	CONCEPTO	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
ESTADO GENERAL	* Estado del cable y las conexiones eléctricas					✓		✓		✓		✓			
	* Estado del interruptor de encendido y su seguro					✓		✓		✓		✓			
	* Estado del accesorio portadiscos					✓		✓		✓		✓			
	* Estado del mango					✓		✓		✓		✓			
	* Estado del cuerpo (CARCAZA)					✓		✓		✓		✓			
	* Estado del disco (Verificar capacidad en RPM)					✓		✓		✓		✓			
	* Verificar RPM del disco con respecto a las RPM de la pulidora					✓		✓		✓		✓			
	Estado general de la guía y la guarda					✓		✓		✓		✓			
	Estado de la plaqueta de identificación					✓		✓		✓		✓			
OPERADOR (AYUDANTE TECNICO)	NOMBRE LEGIBLE					Rafael		Rafael		Rafael		Rafael			
	FIRMA					[signature]		[signature]		[signature]		[signature]			
TECNOLOGO SST	NOMBRE LEGIBLE					Yadis M		Yadis M		Yadis M		Yadis M			
	FIRMA					[signature]		[signature]		[signature]		[signature]			

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

	CONSORCIO PAVIMENTOS EL BAGRE INSPECCION PREOPERACIONAL PULIDORA	PAGINA: 1 DE 1

CONTRATO N°: 29 **DE** 2022

OBJETO DE CONTRATO: REPOSICIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y REPOSICIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LOS BARRIOS BIJAO, METRÓPOLIS, CASA ROJA, CORNALIZA, LA VICTORIA, LAS DELICIAS, LA VEGA Y CASA LOMA EN EL EJE No.1 EN LA CR 46 ENTRE DG 58 Y TV 45, TV 45 ENTRE CR 46 Y CL 63, CR 45 ENTRE CL 63 Y CL 64A, CR 45 ENTRE DG 58 Y CR 46. EJE No. 2 EN LA DG 58 ENTRE CR 46 Y CR 45, CR 45 ENTRE CL 58 Y CL 56. EJE No. 3 EN LA CR 46 ENTRE CR 46 CLL 57C. EJE No.301 EN LA CL 57a ENTRE CR 48 Y CR 46a. EJE No.4 EN LA CR 46 ENTRE CL 57C Y CL 55. EJE No. 401 EN LA CL 49B ENTRE CR 48 Y CR 50, CL 50 ENTRE CR 48 Y CR 50, CR 50 ENTRE CL 50 Y 49B, CR 48a ENTRE 50 Y 49. EJE No.403 EN LA CL 50 ENTRE CR 48 Y CR 46D. EJE No.404 EN LA CR 46D ENTRE CL 50 Y CL 51. EJE No.405 EN LA CL 51 ENTRE CR 48 Y CR 46D. EJE No.5 EN LA CR 46 ENTRE CL 55 Y CL 49. EJE No. 6 CL 49 BIS ENTRE CR 48 Y CR 49a. EJE No.601 CR 46 ENTRE CL 51 Y EL AEROPUERTO, EN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.

PULIDORA No. : E79A9 **RPM:** 6.600rpm **OPERADOR:** Fernan E

PERIODO EVALUADO: [illegible] **AL** [illegible] **TAMAÑO:** G [X] P [ ]

ITEM	CONCEPTO	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
ESTADO GENERAL	* Estado del cable y las conexiones eléctricas	✓													
	* Estado del interruptor de encendido y su seguro	✓													
	* Estado del accesorio portadiscos	✓													
	* Estado del mango	✓													
	* Estado del cuerpo (CARCAZA)	✓													
	* Estado del disco (Verificar capacidad en RPM)	✓													
	* Verificar RPM del disco con respecto a las RPM de la pulidora	✓													
	Estado general de la guia y la guarda	✓													
	Estado de la plaqueta de identificación	✓													
OPERADOR (AYUDANTE TECNICO)	NOMBRE LEGIBLE	Fernan													
	FIRMA	Fernan													
TECNOLOGO SST	NOMBRE LEGIBLE	Yadi Yeja													
	FIRMA	[signature]													

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

CONSORCIO PAVIMENTOS EL BAGRE

INSPECCIÓN PREQPERACIONAL VOLQUETAS

CONTRATO: 029 DE 2022 LOCALIZACION: MODELO:
MARCA: Superbrigadier PLACAS: 214 961 INSPECCIONADO POR: Fabian Arpilla
SEMANA: DEL 25 DE Sep AL 30 DE Sep DE 2023

DESCRIPCIÓN		CANT	LUN		MAR		MIÉ		JUE		VIE		SÁB		DOM	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	Exploradoras (ld/li)	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓		—	
	Luz de media (ld/li)	4	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Luz dia (ld/li)	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Luz alta (ld/li)	4	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Luz estacionaria delantera (ld/li)	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Luz direccional delantera (ld/li)	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Luz de parqueo delantero (ld/li)	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Luz de parqueo trasera (ld/li)	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Luz estacionaria trasera (ld/li)	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Luz direccional trasera (ld/li)	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Luz de pisada del freno	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Luz direccional volco	12	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Licuadoras	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
CABINA	Espejos laterales	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Sistema limpia parabrizas	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Alarma de retroceso	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Pito	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Cornetas	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Freno de servicio	Completa	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Freno de emergencia	Completa	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Cinturón de seguridad	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Vidrio frontal (en buen estado)	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Limpia brisas	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Asiento en buena condición	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Cables de la bateria (revise si los cables del	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Seguros de capot	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Hora inicial diaria	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
TABLERO DE INSTRUMENTOS	Temperatura caja	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Temperatura diferencial delantera	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Temperatura diferencial trasera	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Temperatura motor revisar	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Temperatura agua motor revisar	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Pisada freno revisar	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Pirómetro	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Códigos de falla	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Carga baterías	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
SISTEMA DE DIRECCIÓN	Deposito hidráulico	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Golpe al dar dirección	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Vibradera	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Dirección jala para la derecha o izquierda	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Timón	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Caja de dirección principal fugas	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Caja de dirección auxiliar fugas	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mangueras sistema de dirección	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
LLANTAS Y RINES	Llanta delantera (li)	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Llanta delantera (ld)	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Llanta pacha delantera interna (ld)	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Llanta pacha delantera externa (ld)	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Llanta pacha delantera interna (li)	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Llanta pacha delantera externa (li)	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Llanta pacha trasera interna (ld)	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Llanta pacha trasera externa (ld)	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Llanta pacha trasera interna (li)	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Llanta pacha trasera externa (li)	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Llanta de repuesto	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Rines	10	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Presión llantas	10	✓		✓		✓		✓		✓		✓			

CONSORCIO PAVIMENTOS EL BAGRE

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL VOLQUETAS

PAGINA: 2 DE 2

DESCRIPCIÓN		CANT	LUN		MAR		MIÉ		JUE		VIE		SÁB		DOM	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
ESTADO MECANICO MOTOR	Separador de agua-combustible - drenar	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓		—	
	Nivel del aceite lubricante - revisar	FULL	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Nivel del refrigerante - revisar	FULL	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Ventilador de enfriamiento - revisar	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Bandas impulsoras - revisar	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Tubería de admisión de aire - revisar	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Tubo del respiradero del cárter - revisar	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Tanques y depósitos de aire - drenar	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Tubería de escape de pos tratamiento - r	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Tubería de carga de aire - revisar	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO MECANICO SUSPENSIÓN	Suspensión delantera - bujes, pasadores, balancín	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Suspensión delantera - muelles y grapas	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Suspensión delantera - amortiguadores	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Suspensión delantera - fugas tapa, grasera (ld, li)	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Suspensión delantera - frenos delanteros (ld, li)	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Suspensión delantera - retenedor delantero (ld,li)	2	✓		✓		✓		-		-		✓			
	Ruido extraño (traqueteo,caja de cubiertos,	1	✓		✓		✓		-		✓		✓			
	(traqueteo) en movimiento al girar hacia la derecha	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Ruido extraño (traqueteo) en movimiento al girar hacia	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Cadena del cardan.	1	✓		✓		✓		-		✓		✓			
	Embrague (duro - ruido)	1	✓		✓		✓		-		✓		✓			
	Acoples rápidos.	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Caja velocidades - funcionamiento	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Freno de seguridad (en la cabina)	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
VOLCO	Manguera (rasgadas,gruñidas, cristalizadas)	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Manguera deposito aceite (rasgadas, gruñidas,	Completo	✓		✓		✓		✓		-		✓			
	Mecanismo apertura puerta	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Cachucha de protección cabina	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Controles desde cabina	2	✓		✓		✓		-		✓		✓			
	Bisagra trasera	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Seguros compuerta	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Fisuras	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Cilindro telescópico	1	✓		✓		✓		-		✓		✓			
	Otros	—	—		—		—		—		—		—		—	
IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD	Kit ambiental	1	NO		NO		NO		NO		NO		NO			
	Extintor (20 Lb)	1	NO		NO		NO		NO		NO		NO			
	Botiquín	1	NO		NO		NO		NO		NO		NO			
	Pala antichispa	1	NO		NO		NO		NO		NO		NO			
	Otros:	—	—		—		—		—		—		—		—	
VoBo HSE																

PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **CONDUCTOR** del vehículo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a la ADMINISTRACION quien tomará la decisión más segura

Fuera de servicio: si no

OBSERVACIONES:

NOMBRE CONDUCTOR

Fabian Aspilla

NOMBRE ING RESIDENTE

CONSORCIO PAVIMENTOS EL BAGRE

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL VOLQUETAS

PAGINA: 1 DE 2

CONTRATO: 029 DE 2022 LOCALIZACION: MODELO:
MARCA: FORD PLACAS: SBJ502 INSPECCIONADO POR: Juan Jaramillo
SEMANA: DEL 2 DE Octubre AL 7 DE Octubre DE 2022

DESCRIPCIÓN		CANT	LUN		MAR		MIÉ		JUE		VIE		SÁB		DOM	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	S	M
LUCES	Exploradoras (ld/li)	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Luz de media (ld/li)	4	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Luz dia (ld/li)	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Luz alta (ld/li)	4	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Luz estacionaria delantera (ld/li)	2	✓		✓		✓		✓		-		✓			
	Luz direccional delantera (ld/li)	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Luz de parqueo delantero (ld/li)	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Luz de parqueo trasera (ld/li)	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Luz estacionaria trasera (ld/li)	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Luz direccional trasera (ld/li)	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Luz de pisada del freno	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Luz direccional volco	12	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Licuadoras	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
CABINA	Espejos laterales	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Sistema limpia parabrizas	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Alarma de retroceso	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Pito	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Cornetas	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Freno de servicio	Completa	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Freno de emergencia	Completa	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Cinturón de seguridad	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Vidrio frontal (en buen estado)	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Limpia brisas	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Asiento en buena condición	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Cables de la batería (revise si los cables del	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Seguros de capot	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Hora inicial diaria	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
TABLERO DE INSTRUMENTOS	Temperatura caja	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Temperatura diferencial delantera	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Temperatura diferencial trasera	1	✓		✓		✓		✓		-		✓			
	Temperatura motor revisar	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Temperatura agua motor revisar	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Pisada freno revisar	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Pirómetro	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Códigos de falla	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Carga baterías	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
SISTEMA DE DIRECCIÓN	Deposito hidráulico	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Golpe al dar dirección	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Vibradera	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Dirección jala para la derecha o izquierda	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Timón	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Caja de dirección principal fugas	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Caja de dirección auxiliar fugas	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mangueras sistema de dirección	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
LLANTAS Y RINES	Llanta delantera (li)	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Llanta delantera (ld)	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Llanta pacha delantera interna (ld)	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Llanta pacha delantera externa (ld)	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Llanta pacha delantera interna (li)	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Llanta pacha delantera externa (li)	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Llanta pacha trasera interna (ld)	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Llanta pacha trasera externa (ld)	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Llanta pacha trasera interna (li)	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Llanta pacha trasera externa (li)	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Llanta de repuesto	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Rines	10	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Presión llantas	10	✓		✓		✓		✓		✓		✓			

CONSORCIO PAVIMENTOS EL BAGRE

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL VOLQUETAS

	DESCRIPCIÓN	CANT	LUN		MAR		MIÉ		JUE		VIE		SÁB		DOM	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
ESTADO MECANICO MOTOR	Separador de agua-combustible - drenar	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Nivel del aceite lubricante - revisar	FULL	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Nivel del refrigerante - revisar	FULL	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Ventilador de enfriamiento - revisar	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Bandas impulsoras - revisar	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Tubería de admisión de aire - revisar	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Tubo del respiradero del cárter - revisar	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Tanques y depósitos de aire - drenar	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Tubería de escape de pos tratamiento - r	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Tubería de carga de aire - revisar	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO MECANICO SUSPENSIÓN	Suspensión delantera - bujes, pasadores, balancín	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Suspensión delantera - muelles y grapas	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Suspensión delantera - amortiguadores	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Suspensión delantera - fugas tapa, grasera (ld, li)	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Suspensión delantera - frenos delanteros (ld, li)	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Suspensión delantera - retenedor delantero (ld,li)	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Ruido extraño (traqueteo,caja de cubiertos,	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	(traqueteo) en movimiento al girar hacia la derecha	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Ruido extraño (traqueteo) en movimiento al girar hacia	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Cadena del cardan.	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Embrague (duro - ruido)	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Acoples rápidos.	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Caja velocidades - funcionamiento	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Freno de seguridad (en la cabina)	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
VOLCO	Manguera (rasgadas,gruñidas, cristalizadas)	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Manguera depositó aceite (rasgadas, gruñidas,	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mecanismo apertura puerta	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Cachucha de protección cabina	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Controles desde cabina	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Bisagra trasera	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Seguros compuerta	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Fisuras	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Cilindro telescópico	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Otros															
IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD	Kit ambiental	1	NO		NO		NO		NO		NO		NO			
	Extintor (20 Lb)	1	NO		NO		NO		NO		NO		NO			
	Botiquin	1	NO		NO		NO		NO		NO		NO			
	Pala antichispa	1	NO		NO		NO		NO		NO		NO			
	Otros:															
	VoBo HSE															

PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **CONDUCTOR** del vehículo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a la ADMINISTRACION quien tomará la decisión más segura

Fuera de servicio: si no

OBSERVACIONES:

NOMBRE CONDUCTOR

NOMBRE ING RESIDENTE

CONSORCIO PAVIMENTOS EL BAGRE

PREOPERACIONALES VEHICULOS LIVIANOS CARGA

PLACA: BHL721 | MODELO: 2011 | MARCA: MAZDA | TIPO DE VEHICULO: Camioneta

No. INTERNO: N/A | CAPACIDAD: 1T | PERIODO EVALUADO: Desde el 2 AL 02 octubre -23

*LICENCIA DE CONDUCCION: 1007.740.719 | NUMERO: | VENCE: 2030

*MANEJO DEFENSIVO:

RADICADO PESV: N/A | *LICENCIA DE TRANSITO: ✓ | *REVISION TECNICO-MECANICA: ✓

*SOAT: ✓

CONTRATO N°: 28 DE: 2022

OBJETO DE CONTRATO: REPOSICIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y REPOSICIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LOS BARRIOS BIJAO, METRÓPOLIS, CASA ROJA, CORNALIZA, LA VICTORIA, LAS DELICIAS, LA VEGA Y CASA LOMA EN EL EJE No 1 EN LA CR 49 ENTRE DG 58 Y TV 45, TV 45 ENTRE CR 46 Y CL 63, CR 45 ENTRE CL 63 Y CL 64A, CR 45 ENTRE DG 58 Y CR 46. EJE No. 2 EN LA DG 58 ENTRE CR 46 Y CR 45, CR 45 ENTRE CL 58 Y CL 56. EJE No. 3 EN LA CR 48 ENTRE CR 46 CLL 57C. EJE No.301 EN LA CL 57a ENTRE CR 48 Y CR 46a. EJE No.4 EN LA CR 48 ENTRE CL 57C Y CL 55. EJE No.401 EN LA CL 49B ENTRE CR 48 Y CR 50, CL 50 ENTRE CR 48 Y CR 50, CR 50 ENTRE CL 50 Y 49B, CR 48a ENTRE 50 Y 49. EJE No.403 EN LA CL 50 ENTRE CR 48 Y CR 46D. EJE No.404 EN LA CR 46D ENTRE CL 50 Y CL 51. EJE No.405 EN LA CL 51 ENTRE CR 48 Y CR 46D. EJE No.5 EN LA CR 48 ENTRE CL 55 Y CL 49. EJE No.6 CL 49 BIS ENTRE CR 48 Y CR 49a. EJE No.601 CR 46 ENTRE CL 51 Y EL AEROPUERTO, EN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.

SISTEMA DEL VEHICULO	ITEM DE REVISION	N/A	LUNES		MARTES		MIERC.		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
			BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL
ELECTRICO / TABLERO DE CONTROL	Funcionamiento y aspecto de la bateria, bornes y cables		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Indicador de temperatura		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Indicador de aceite		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Indicador de bateria		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Indicador de combustible		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Indicador de velocidad (velocimetro)/Horometro		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	*Indicador de presión de aire		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Conexiones eléctricas		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Fusibles		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
LUCES / SEÑALES	* Exteriores (Altas y bajas)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Direccionales delanteras		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Direccionales traseras		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Traseras de trabajo (reflector)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	De estacionamiento		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	De Stop y reversa		✓		✓		-		✓		✓		✓			
	*Baliza		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
HIDRAULICO	*Nivel de aceite del motor (verificar ausencia de fugas)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	*Nivel de aceite hidráulico de la dirección (verificar ausencia de fugas)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	*Nivel del liquido de frenos (verificar ausencia de fugas)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	*Nivel del liquido de refrigerante (verificar ausencia de fugas)		✓		✓		-		✓		✓		✓			
	*Nivel del liquido de embrague (verificar ausencia de fugas)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	*Mangueras, tubos , conexiones y racores		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
GENERAL	Espejo central convexo		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Espejos laterales		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Alarma de retroceso		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Pito		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Freno de servicio		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Freno de emergencia		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Cinturones de seguridad		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Vidrio frontal / Limpia brisas		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	*Kit de control de emergencias ambientales		NO		NO		NO		NO		NO		NO			
	Barra antivuelco		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Asientos y tapiceria		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Sistema de cargado		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Grapas y anclaje de chasis		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Cadena del cardam		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Alusies y seguros de las puertas		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Llantas: Profundidad de labrado (mínimo 3 mm) - Sin cortaduras profundas y sin abultamientos		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Presión de aire de las llantas		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Llanta de repuesto (CALIBRADA)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
MECÁNICO	* Caja de cambios/Transmisión		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Suspensión (muelles, amortiguadores)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Dirección		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Tanque de combustible (Abrazaderas, soporte)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado Radiador		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado y tensión de las correas		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado de pedales (embrague, acelerador y freno)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado de filtro de aire		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado de filtro de combustible		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Ausencia de ruidos extraños en el motor		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	*Motor sin grietas		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Humo de escape		✓		✓		✓		✓		✓		✓			

CONSORCIO PAVIMENTOS EL BAGRE

PREOPERACIONALES VEHÍCULOS LIVIANOS CARGA

EQUIPO DE CARRETERA																
	*Gato con capacidad de elevar el vehículo		✓	✓	✓	✓	✓	✓								
	*Botiquín		✓	✓	✓	✓	✓	✓								
	*cruceta		✓	✓	✓	✓	✓	✓								
	*Tacos para bloquear el vehículo		✓	✓	✓	✓	✓	✓								
	*Triángulos reflectivos-Conos		✓	✓	✓	✓	✓	✓								
	*Linterna		✓	✓	✓	✓	✓	✓								
	*Caja de herramientas (alicate, destornilladores, llave de expansión y llaves fijas.)		✓	✓	✓	✓	✓	✓								
	*Extintor de incendios capacidad: PQS	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO								

Operador	Nombre	David Bolaños														
	Firma															
Autorización para uso de Máquina por Ing. Residente Técnico/Inspector Interventoría	Nombre															
	Firma															

DIA	KM INICIAL/HOROMETRO INICIAL	KM FINAL/HOROMETRO FINAL	KM TOTAL/HOROMETRO TOTAL DE LA JORNADA	OBSERVACIONES
LUNES				
MARTES				
MIERCOLES				
JUEVES				
VIERNES				
SABADO				
DOMINGO				

El incumplimiento de cualquiera de los items (*) inhabilita el vehículo para operar.
Para el resto de los items que se encuentren seleccionados en la opción (mal), se deberá reportar las observaciones encontradas al Ingeniero Residente Técnico/Inspector de la Obra, para que estos le comuniquen al Ing. Mecánico de Obra o Responsable de la maquinaria-equipos y/o vehículos y éste determine las acciones a seguir de acuerdo con el programa de mantenimiento.

CONSTANCIA DE VERIFICACIÓN Y ACEPTACIÓN

Con el presente registro de ingreso preoperacional de Vehículos, se da constancia que el vehículo es aceptado para ingresar al Proyecto, cumple a satisfacción cada uno de los item evaluados.

NOTAS

TIPO: Conjunto de característica (carrocería, chasis entre otras) que definen al Vehículo.
REFERENCIA: Clasificación según la capacidad o especificaciones dadas por la Marca o Fabricante de los Vehículos.
No. INTERNO: Identificación interior empleada por los vehículos, Vinculados al Proyecto.
MODELO: Año de fabricación, importación del Vehículo.
CAPACIDAD: Capacidad estimada en No. de pasajeros o carga a ser transportada.
N/A: No aplica

(Firma) _____
(Nombre) Oliver Rafael Ramírez
Responsable de la Maquinaria y Equipos del Contratista

Vo. Bo. (Firma) _____
(Nombre)
Responsable de la Maquinaria y Equipos de la Interventoría

Original: Dependencia responsable del contrato
1era copia : interventor
2da copia: contratista

CONSORCIO PAVIMENTOS EL BAGRE

PREOPERACIONALES VEHÍCULOS LIVIANOS CARGA

PLACA: RHL 921 | MODELO: 2011 | MARCA: Mazda | TIPO DE VEHICULO: Camioneta

No. INTERNO: N/A | CAPACIDAD: 1T | PERIODO EVALUADO: [illegible] AL 23- Sept 23

RADICADO PESV: N/A | *LICENCIA DE TRANSITO: ✓

*LICENCIA DE CONDUCCION: 1001740719 | VENCE: 2030

*MANEJO DEFENSIVO:

*REVISION TECNICO-MECANICA: ✓

*SOAT: ✓

CONTRATO N°: 29 | DE: 2022

OBJETO DE CONTRATO: REPOSICIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y REPOSICIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LOS BARRIOS BIJAO, METRÓPOLIS, CASA ROJA, CORNALIZA, LA VICTORIA, LAS DELICIAS, LA VEGA Y CASA LOMA EN EL EJE No 1 EN LA CR 49 ENTRE DG 58 Y TV 45, TV 45 ENTRE CR 46 Y CL 63, CR 45 ENTRE CL 63 Y CL 64A, CR 45 ENTRE DG 58 Y CR 46. EJE No. 2 EN LA DG 58 ENTRE CR 46 Y CR 45, CR 45 ENTRE CL 58 Y CL 56. EJE No. 3 EN LA CR 48 ENTRE CR 46 CLL 57C. EJE No.301 EN LA CL 57a ENTRE CR 48 Y CR 46a. EJE No.4 EN LA CR 48 ENTRE CL 57C Y CL 55. EJE No. 401 EN LA CL 49B ENTRE CR 48 Y CR 50, CL 50 ENTRE CR 48 Y CR 50, CR 50 ENTRE CL 50 Y 49B, CR 48a ENTRE 50 Y 49. EJE No.403 EN LA CL 50 ENTRE CR 48 Y CR 46D. EJE No.404 EN LA CR 46D ENTRE CL 50 Y CL 51. EJE No.405 EN LA CL 51 ENTRE CR 48 Y CR 48D. EJE No.5 EN LA CR 48 ENTRE CL 55 Y CL 49. EJE No. 6 CL 49 BIS ENTRE CR 48 Y CR 49a. EJE No.601 CR 45 ENTRE CL 51 Y EL AEROPUERTO, EN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.

SISTEMA DEL VEHICULO	ITEM DE REVISION	N/A	LUNES		MARTES		MIERC.		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
			BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL
ELECTRICO / TABLERO DE CONTROL	Funcionamiento y aspecto de la bateria, bornes y cables		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Indicador de temperatura		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Indicador de aceite		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Indicador de bateria		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Indicador de combustible		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Indicador de velocidad (velocimetro)/Horometro		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	*Indicador de presión de aire		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Conexiones eléctricas		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Fusibles		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
LUCES / SEÑALES	* Exteriores (Altas y bajas)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Direccionales delanteras		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Direccionales traseras		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Traseras de trabajo (reflector)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	De estacionamiento		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	De Stop y reverso		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	*Bateria		NO		NO		NO		NO		NO		NO			
HIDRAULICO	*Nivel de aceite del motor (verificar ausencia de fugas)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	*Nivel de aceite hidráulico de la dirección (verificar ausencia de fugas)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	*Nivel del liquido de frenos (verificar ausencia de fugas)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	*Nivel del liquido de refrigerante (verificar ausencia de fugas)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	*Nivel del liquido de embrague (verificar ausencia de fugas)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	*Mangueras, tubos , conexiones y racores		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
GENERAL	Espejo central convexo		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Espejos laterales		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Alarma de retroceso		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Pito		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Freno de servicio		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Freno de emergencia		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Cinturones de seguridad		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Vidrio frontal / Limpia brisas		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	*Kit de control de emergencias ambientales		NO		NO		NO		NO		NO		NO			
	Barra antivuelco		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Asientos y tapicería		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Sistema de cargado		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Grapas y anclaje de chasis		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Cadena del cardan		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Ajustes y seguros de las puertas		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Llantas: Profundidad de labrado (mínimo 3 mm) - Sin cortaduras profundas y sin abultamientos		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Presión de aire de las llantas		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Llanta de repuesto (CALIBRADA)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
MECÁNICO	* Caja de cambios/Transmisión		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Suspensión (muelles, amortiguadores)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Dirección		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Tanque de combustible (Abrazaderas, soporte)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado Radiador		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado y tensión de las correas		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado de pedales (embrague, acelerador y freno)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado de filtro de aire		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado de filtro de combustible		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Ausencia de ruidos extraños en el motor		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	*Motor sin grietas		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Humo de escape		✓		✓		✓		✓		✓		✓			

32

CONSORCIO PAVIMENTOS EL BAGRE

PREOPERACIONALES VEHÍCULOS LIVIANOS CARGA

EQUIPO DE CARRETERA	*Gato con capacidad de elevar el vehículo		✓	✓	✓	✓	✓	✓								
	*Boliguin		✓	✓	✓	✓	✓	✓								
	*cruceta		✓	✓	✓	✓	✓	✓								
	*Tacos para bloquear el vehículo		✓	✓	✓	✓	✓	✓								
	*Triángulos reflectivos-Conos		✓	✓	✓	✓	✓	✓								
	*Linterna		✓	✓	✓	✓	✓	✓								
	*Caja de herramientas (alicate, destornilladores, llave de expansión y llaves fijas.)		✓	✓	✓	✓	✓	✓								
	*Extintor de incendios capacidad: POS		✓	✓	✓	✓	✓	✓								
	Operador	Nombre	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]								
		Firma	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]								
	Autorización para uso de Máquina por Ing. Residente Técnico/Inspector Interventoría	Nombre														
		Firma														

DIA	KM INICIAL/HORÓMETRO INICIAL	KM FINAL/HORÓMETRO FINAL	KM TOTAL/HORÓMETRO TOTAL DE LA JORNADA	OBSERVACIONES
LUNES				
MARTES				
MIERCOLES				
JUEVES				
VIERNES				
SABADO				
DOMINGO				

El incumplimiento de cualquiera de los ítems (*) inhabilita el vehículo para aportar.
Para el resto de los ítems que se encuentren seleccionados en la opción (mal), se deberá reportar las observaciones encontradas al Ingeniero Residente Técnico/Inspector de la Obra, para que estos le comuniquen al Ing. Mecánico de Obra o Responsable de la maquinaria-equipos y/o vehículos y éste determine las acciones a seguir de acuerdo con el programa de mantenimiento.

CONSTANCIA DE VERIFICACION Y ACEPTACION

Con el presente registro de ingreso preoperacional de Vehículos, se da constancia que el vehículo es aceptado para ingresar al Proyecto, cumple a satisfacción cada uno de los ítem evaluados.

NOTAS

TIPO: Conjunto de características (carrocería, chasis entre otras) que definen al Vehículo.
REFERENCIA: Clasificación según la capacidad o especificaciones dadas por la Marca o Fabricante de los Vehículos.
No. INTERNO: Identificación externa empleada por los vehículos vinculados al Proyecto.
MODELO: Año de fabricación, importación del Vehículo.
CAPACIDAD: Capacidad estimada en No. de pasajeros o carga a ser transportada.
N/A: No aplica

(Firma) _____
(Nombre)
Responsable de la Maquinaria y Equipos del Contratista

Vo. Bo. (Firma) _____
(Nombre)
Responsable de la Maquinaria y Equipos de la Interventoría

Original: Dependencia responsable del contrato
1era copia: Interventor
2da copia: contratista

CONSORCIO PAVIMENTOS EL BAGRE

PREOPERACIONALES MAQUINARIA PESADA

REFERENCIA XUG05807 MODELO 2022 MARCA LLACTRAK TIPO DE MAQUINA/EQUIPO Minicargador

No. INTERNO 795 CAPACIDAD 2950 Kg PERIODO EVALUADO AL

	NUMERO	VENCE
*CERTIFICADO OPERADOR	10.5	
*PRCE		
*CERTIFICADO INSPECCION DE MAQUINA		

MANIFIESTO DE IMPORTACIÓN SERIAL XC740K

CONTRATO N° 29 DE 2022

OBJETO DE CONTRATO: REPOSICIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y REPOSICIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LOS BARRIOS BIJAO, METRÓPOLIS, CASA ROJA, CORNALIZA, LA VICTORIA, LAS DELICIAS, LA VEGA Y CASA LOMA EN EL EJE No.1 EN LA CR 46 ENTRE DG 58 Y TV 45, TV 45 ENTRE CR 46 Y CL 63, CR 45 ENTRE CL 63 Y CL 64A, CR 45 ENTRE DG 58 Y CR 46. EJE No. 2 EN LA DG 58 ENTRE CR 46 Y CR 45, CR 45 ENTRE CL 58 Y CL 56. EJE No. 3 EN LA CR 48 ENTRE CR 46 CLL 57C. EJE No.301 EN LA CL 57a ENTRE CR 48 Y CR 46a. EJE No.4 EN LA CR 48 ENTRE CL 57C Y CL 55. EJE No. 401 EN LA CL 49B ENTRE CR 48 Y CR 50, CL 50 ENTRE CR 48 Y CR 50, CR 50 ENTRE CL 50 Y 49B, CR 48a ENTRE 50 Y 49. EJE No.403 EN LA CL 50 ENTRE CR 46 Y CR 46D. EJE No.404 EN LA CR 46D ENTRE CL 50 Y CL 51. EJE No.405 EN LA CL 51 ENTRE CR 48 Y CR 46D: EJE No.5 EN LA CR 46 ENTRE CL 55 Y CL 49. EJE No. 6 CL 49 BIS ENTRE CR 48 Y CR 49a. EJE No.601 CR 46 ENTRE CL 51 Y EL AEROPUERTO, EN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.

SISTEMA DE LA MAQUINA	ITEM DE REVISION	N/A	LUNES		MARTES		MIERC.		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
			BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL
ELECTRICO / TABLERO DE CONTROL	Funcionamiento y aspecto de la bateria, bornes y cables				✓		✓		✓		✓		✓			
	Indicador de temperatura				✓		✓		✓		✓		✓			
	Indicador de aceite				✓		✓		✓		✓		✓			
	Indicador de bateria				✓		✓		✓		✓		✓			
	Indicador de refrigerante				✓		✓		✓		✓		✓			
	Indicador de combustible				✓		✓		✓		✓		✓			
	Indicador de filtro de aire				✓		✓		✓		✓		✓			
	*Horometro				✓		✓		✓		✓		✓			
LUCES	*Frontales de trabajo				✓		✓		✓		✓		✓			
	*Traseras de trabajo (Reflector)				✓		✓		✓		✓		✓			
	Señales de giro (derecha, izquierda)				✓		✓		✓		✓		✓			
	*Baliza				NO		NO		NO		NO		NO			
HIDRAULICO	*Nivel de aceite del motor (verificar ausencia de fugas)				✓		✓		✓		✓		✓			
	*Nivel de aceiteen la transmisión (verificar ausencia de fugas)				✓		✓		✓		✓		✓			
	*Nivel del sistema hidráulico (verificar ausencia de fugas)				✓		✓		✓		✓		✓			
	*Nivel del liquido de refrigerante del sistema de enfriamiento (verificar ausencia de fugas)				✓		✓		✓		✓		✓			
	*Mangueras, tubos , conexiones y retenes (verificar ausencia de fugas)				✓		✓		✓		✓		✓			
GENERAL	*Espejo central convexo				✓		✓		✓		✓		✓			
	*Espejos laterales				✓		✓		✓		✓		✓			
	*Alarma de retroceso				✓		✓		✓		✓		✓			
	Pito				✓		✓		✓		✓		✓			
	* Freno de servicio				✓		✓		✓		✓		✓			
	* Freno de estacionamiento				✓		✓		✓		✓		✓			
	*Cinturones de seguridad				✓		✓		✓		✓		✓			
	Vidrio Panorámico				✓		✓		✓		✓		✓			
	*Kit para Derrames				NO		NO		NO		NO		NO			
	*Extintor de Incendios Capacidad: PQS				✓		✓		✓		✓		✓			
	*Cabina antivuelco (R.O.P.S)				✓		✓		✓		✓		✓			
	Asiento				✓		✓		✓		✓		✓			
	Escaleras y apoyos de acceso				✓		✓		✓		✓		✓			
	Llantas buen estado (sin cortaduras profundas y sin abultamientos)				✓		✓		✓		✓		✓			
	Presión de aire de las llantas				✓		✓		✓		✓		✓			
MECANICO	* Servotransmisión				✓		✓		✓		✓		✓			
	* Dirección				✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado de pasadores				✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado y tensión de las correas				✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado de pedales				✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado de Orugas (tensionadas)				N/A		N/A		N/A		N/A		N/A			
	Mecanismo de giro y escualización cuchillas				✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado de las Hojas de empuje o Nivelación				✓		✓		✓		✓		✓			
	Mecanismo de giro (Tornameza)				N/A		N/A		N/A		N/A		N/A			
	*Bomba Hidráulica				✓		✓		✓		✓		✓			
	Corona de tornameza en buen estado				N/A		N/A		N/A		N/A		N/A			
	*Mandos de avance				✓		✓		✓		✓		✓			
	* Mando de estacionamiento				✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado general desgarrador (balde)				✓		✓		✓		✓		✓			
	*Mandos de levante del brazo				✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado de filtro de aire				✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado de filtro de combustible				✓		✓		✓		✓		✓			
	Pasadores y tornillos en buen estado				✓		✓		✓		✓		✓			
	* Estado de cilindro (amortiguadores)				✓		✓		✓		✓		✓			
	* Resguardos				✓		✓		✓		✓		✓			
	Anclajes de contrapeso				✓		✓		✓		✓		✓			
	Guardas				✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado del bastidor				✓		✓		✓		✓		✓			
	Ausencia de ruidos extraños en el motor				✓		✓		✓		✓		✓			
	*Motor sin grietas				✓		✓		✓		✓		✓			
	Exosto (Humo de escape)				✓		✓		✓		✓		✓			

CONSORCIO PAVIMENTOS EL BAGRE

PREOPERACIONALES MAQUINARIA PESADA

Operador	Nombre															
	Firma															
Autorización para uso de Máquina por Ing. Residente Técnico/Inspector Interventoría	Nombre															
	Firma															

DIA	HOROMETRO INICIO	HOROMETRO FINAL	HOROMETRO TOTAL DE LA JORNADA	OBSERVACIONES
LUNES				
MARTES	1489.8	1492.5		
MIERCOLES	1497.5	1500.2		
JUEVES	1507.4	1511.2		
VIERNES	1517.1	1521.7		
SABADO	1531.1	1534.8		
DOMINGO				

El incumplimiento de cualquiera de los ítems (*) inhabilita la máquina para operar.
Para el resto de los ítems que se encuentren seleccionados en la opción (mal), se deberá reportar las observaciones encontradas al Ingeniero Residente Técnico/Inspector de la Obra, para que estos le comuniquen al Ing. Mecánico de Obra o responsable de la maquinaria y/o equipos; y éste determine las acciones a seguir de acuerdo con el programa de mantenimiento.

CONSTANCIA DE VERIFICACIÓN Y ACEPTACIÓN

Con el presente registro de ingreso preoperacional de maquinaria, se da constancia que la maquina es aceptada para ingresar al Proyecto, cumple a satisfacción cada uno de los ítem evaluados.

NOTAS

TIPO: Conjunto de caracteristicas que definen la función de la Máquina.
REFERENCIA: Clasificación según la capacidad o especificaciones dados por la Marca o Fabricante de la Maquinaria.
No. INTERNO: Identificación exterior empleada por las Maquinas, vinculadas al Proyecto.
MODELO: Año de fabricación de la Máquina.
CAPACIDAD: Capacidad estimada en No. de pasajeros o carga a ser transportada.
N/A: No aplica

(Firma) _____
(Nombre) Tolver Manuel Ramos
Responsable de la Maquinaria y Equipos del Contratista

Vo. Bo. (Firma) _____
(Nombre)
Responsable de la Maquinaria y Equipos de la Interventoría

Original: Dependencia responsable del control
1era copia : Interventor
2da copia: contratista

observaciones:
-> desgaste de cuchillas

CONSORCIO PAVIMENTOS EL BAGRE

PREOPERACIONALES MAQUINARIA PESADA

REFERENCIA XUGOSB07 MODELO 2022 MARCA 2022 TIPO DE MAQUINA/EQUIPO Minicargador

No.INTERNO 795 CAPACIDAD 2950 kg PERIODO EVALUADO [illegible] AL 30-SEPT-22

MANIFIESTO DE IMPORTACIÓN SERIAL XC740K

	NUMERO	VENCE
*CERTIFICADO OPERADOR	[illegible]	
*PRCE		
*CERTIFICADO INSPECCION DE MAQUINA		

CONTRATO N° 29 DE 2022

OBJETO DE CONTRATO: REPOSICIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y REPOSICIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LOS BARRIOS BIJAO, METRÓPOLIS, CASA ROJA, CORNALIZA, LA VICTORIA, LAS DELICIAS, LA VEGA Y CASA LOMA EN EL EJE No.1 EN LA CR 45 ENTRE DG 58 Y TV 45, TV 45 ENTRE CR 46 Y CL 63, CR 45 ENTRE CL 63 Y CL 64A, CR 45 ENTRE DG 58 Y CR 46. EJE No. 2 EN LA DG 58 ENTRE CR 46 Y CR 45, CR 45 ENTRE CL 58 Y CL 56. EJE No. 3 EN LA CR 48 ENTRE CR 46 CLL 57C. EJE No.301 EN LA CL 57a ENTRE CR 48 Y CR 46a. EJE No.4 EN LA CR 46 ENTRE CL 57C Y CL 55. EJE No. 401 EN LA CL 48B ENTRE CR 48 Y CR 50, CL 50 ENTRE CR 48 Y CR 50, CR 50 ENTRE CL 50 Y 49B, CR 48a ENTRE 50 Y 49. EJE No.403 EN LA CL 50 ENTRE CR 46 Y CR 46D. EJE No.404 EN LA CR 46D ENTRE CL 50 Y CL 51. EJE No.405 EN LA CL 51 ENTRE CR 48 Y CR 46D. EJE No.5 EN LA CR 48 ENTRE CL 55 Y CL 49. EJE No. 6 CL 49 BIS ENTRE CR 48 Y CR 49a. EJE No.601 CR 46 ENTRE CL 51 Y EL AEROPUERTO. EN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.

SISTEMA DE LA MAQUINA	ITEM DE REVISION	N/A	LUNES		MARTES		MIERC.		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
			BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL
ELECTRICO / TABLERO DE CONTROL	Funcionamiento y aspecto de la batería, bornes y cables		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Indicador de temperatura		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Indicador de aceite		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Indicador de batería		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Indicador de refrigerante		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Indicador de combustible		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Indicador de filtro de aire		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	*Horometro		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
LUCES	*Frontales de trabajo		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	*Traseras de trabajo (Reflector)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Señales de giro (derecha, izquierda)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	*Baliza		NO		NO		NO		NO		NO		NO			
HIDRAULICO	*Nivel de aceite del motor (verificar ausencia de fugas)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	*Nivel de aceite en la transmisión (verificar ausencia de fugas)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	*Nivel del sistema hidráulico (verificar ausencia de fugas)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	*Nivel del liquido de refrigerante del sistema de enfriamiento (verificar ausencia de fugas)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	*Mangueras, tubos , conexiones y recores (verificar ausencia de fugas)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
GENERAL	*Espejo central convexo		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	*Espejos laterales		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	*Alarma de retroceso		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Pito		✓		✓		●		✓		✓		✓			
	* Freno de servicio		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Freno de estacionamiento		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	*Cinturones de seguridad		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Vidrio Panorámico		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	*Kit para Derrames		NO		NO		NO		NO		NO		NO			
	*Extintor de incendios Capacidad: PQS		NO		NO		NO		NO		NO		NO			
	*Cabina antivuelco (R.O.P.S)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Asiento		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Escaleras y apoyos de acceso		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Llantas buen estado (sin cortaduras profundas y sin abultamientos)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Presión de aire de las llantas		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
MECÁNICO	* Servotransmisión		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Dirección		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado de pasadores		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado y tensión de las correas		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado de pedales		N/A	N/A			N/A		N/A		N/A		N/A			
	Estado de Orugas (tensionadas)															
	Mecanismo de giro y escualización cuchillas															
	Estado de las Hojas de empuje o Nivelación															
	Mecanismo de giro (Tornameza)		N/A	N/A			N/A		N/A		N/A		N/A			
	*Bomba Hidráulica															
	Corona de tornameza en buen estado		N/A	N/A			N/A		N/A		N/A		N/A			
	*Mandos de avance		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Mando de estacionamiento		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado general desgarrador (balde)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	*Mandos de levante del brazo		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado de filtro de aire		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado de filtro de combustible		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Pasadores y tornillos en buen estado		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Estado de cilindro (amortiguadores)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Resguardos		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Anclajes de contrapeso		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Guardas		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado del bastidor		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Ausencia de ruidos extraños en el motor		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	*Motor sin grietas		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Exosto (Humo de escape)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			

CONSORCIO PAVIMENTOS EL BAGRE

PREOPERACIONALES MAQUINARIA PESADA

Operador	Nombre	JOS	JOS	JOS	JOS	JOS	JOS										
	Firma	JOS	JOS	JOS	JOS	JOS	JOS										
Autorización para uso de Máquina por Ing. Residente Técnico/Inspector Interventoría	Nombre																
	Firma																

DIA	HORIMETRO INICIO	HORIMETRO FINAL	HORIMETRO TOTAL DE LA JORNADA	OBSERVACIONES
LUNES	1359.0 h	1367.0 h		
MARTES	1367.5 h	1371.7 h		
MIERCOLES	1371.8 h	1376.8 h		
JUEVES	1376.8 h	1390.7 h		
VIERNES	1390.7 h			
SABADO				
DOMINGO				

El incumplimiento de cualquiera de los ítems (*) inhabilita la máquina para operar.
Para el resto de los ítems que se encuentren seleccionados en la opción (mal), se deberá reportar las observaciones encontradas al Ingeniero Residente Técnico/Inspector de la Obra, para que estos le comuniquen al Ing. Mecánico de Obra o responsable de la maquinaria y/o equipos; y éste determine las acciones a seguir de acuerdo con el programa de mantenimiento.

CONSTANCIA DE VERIFICACIÓN Y ACEPTACIÓN

Con el presente registro de ingreso preoperacional de maquinaria, se da constancia que la máquina es aceptada para ingresar al Proyecto, cumple a satisfacción cada uno de los ítem evaluados.

NOTAS

TIPO: Conjunto de características que definen la función de la Máquina.
REFERENCIA: Clasificación según la capacidad o especificaciones dadas por la Marca o Fabricante de la Maquinaria.
No. INTERNO: Identificación exterior empleada por las Máquinas, vinculadas al Proyecto.
MODELO: Año de fabricación de la Máquina.
CAPACIDAD: Capacidad estimada en No. de pasajeros o carga a ser transportada.
N/A: No aplica.

(Firma)
(Nombre) Tulcan Angel Rincon
Responsable de la Maquinaria y Equipos del Contratista

Vo. Bo. (Firma)
(Nombre)
Responsable de la Maquinaria y Equipos de la Interventoría

Original: Dependencia responsable del contrato
1era copia : Interventor
2da copia: contratista

CONSORCIO PAVIMENTOS EL BAGRE

PREOPERACIONALES MAQUINARIA PESADA

REFERENCIA CAT0236BB MODELO 2011 MARCA Gecolsa CAT TIPO DE MAQUINA/EQUIPO Minicargador

No. INTERNO 236B CAPACIDAD 1 T PERIODO EVALUADO AL

	NUMERO	VENCE
*CERTIFICADO OPERADOR	Sebastian pulgarin	
*PRCE		
*CERTIFICADO INSPECCION DE MAQUINA		

MANIFIESTO DE IMPORTACIÓN N/A SERIAL CE222412

CONTRATO N° 29 DE 2022

OBJETO DE CONTRATO: REPOSICIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y REPOSICIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LOS BARRIOS BIJAO, METRÓPOLIS, CASA ROJA, CORNALIZA, LA VICTORIA, LAS DELICIAS, LA VEGA Y CASA LOMA EN EL EJE No.1 EN LA CR 46 ENTRE DG 58 Y TV 45, TV 45 ENTRE CR 46 Y CL 63, CR 45 ENTRE CL 63 Y CL 64A, CR 45 ENTRE DG 58 Y CR 46. EJE No. 2 EN LA DG 59 ENTRE CR 46 Y CR 45, CR 45 ENTRE CL 58 Y CL 56. EJE No. 3 EN LA CR 48 ENTRE CR 46 CLL 57C. EJE No.301 EN LA CL 57a ENTRE CR 48 Y CR 46a. EJE No.4 EN LA CR 48 ENTRE CL 57C Y CL 55. EJE No. 401 EN LA CL 49B ENTRE CR 48 Y CR 50, CL 50 ENTRE CR 48 Y CR 50, CR 50 ENTRE CL 50 Y 49B, CR 48a ENTRE 50 Y 49. EJE No.403 EN LA CL 50 ENTRE CR 48 Y CR 46D. EJE No.404 EN LA CR 46D ENTRE CL 50 Y CL 51. EJE No.405 EN LA CL 51 ENTRE CR 48 Y CR 46D. EJE No.5 EN LA CR 46 ENTRE CL 65 Y CL 49. EJE No. 6 CL 49 BIS ENTRE CR 48 Y CR 49a. EJE No.601 CR 46 ENTRE CL 51 Y EL AEROPUERTO, EN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.

SISTEMA DE LA MAQUINA	ITEM DE REVISION	N/A	LUNES		MARTES		MIERC.		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
			BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL
ELECTRICO / TABLERO DE CONTROL	Funcionamiento y aspecto de la batería, bornes y cables		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Indicador de temperatura		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Indicador de aceite		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Indicador de batería		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Indicador de refrigerante		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Indicador de combustible		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Indicador de filtro de aire		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	*Horometro		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
LUCES	*Frontales de trabajo		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	*Traseras de trabajo (Reflector)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Señales de giro (derecha, izquierda)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	*Baliza		NO		NO		NO		NO		NO		NO			
HIDRAULICO	*Nivel de aceite del motor (verificar ausencia de fugas)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	*Nivel de aceite en la transmisión (verificar ausencia de fugas)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	*Nivel del sistema hidráulico (verificar ausencia de fugas)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	*Nivel del liquido de refrigerante del sistema de enfriamiento (verificar ausencia de fugas)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	*Mangueras, tubos , conexiones y racores (verificar ausencia de fugas)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
GENERAL	*Espejo central convexo		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	*Espejos laterales		NO		NO		NO		NO		NO		NO			
	*Alarma de retroceso		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Pito		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Freno de servicio		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Freno de estacionamiento		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	*Cinturones de seguridad		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Vidrio Panorámico		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	*Kit para Derrames		NO		NO		NO		NO		NO		NO			
	*Extintor de incendios Capacidad: PQS		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	*Cabina antivuelco (R.O.P.S)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Asiento		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Escaleras y apoyos de acceso		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Llantas buen estado (sin cortaduras profundas y sin abultamientos)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Presión de aire de las llantas		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
MECÁNICO	* Servotransmisión		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Dirección		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado de pasadores		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado y tensión de las correas		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado de pedales		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado de Orugas (tensionadas)		N/A		N/A		N/A		N/A		N/A		N/A			
	Mecanismo de giro y escualización cuchillas		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado de las Hojas de empuja o Nivelación		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mecanismo de giro (Tornamoza)		N/A		N/A		N/A		N/A		N/A		N/A			
	*Bomba Hidráulica		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Corona de tornamoza en buen estado		N/A		N/A		N/A		N/A		N/A		N/A			
	*Mandos de avance		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Mando de estacionamiento		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado general desgarrador (balde)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	*Mandos de levante del brazo		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado de filtro de aire		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado de filtro de combustible		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Pasadores y tornillos en buen estado		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Estado de cilindro (amortiguadores)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Resguardos		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Anclajes de contrapeso		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Guardas		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado del bastidor		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Ausencia de ruidos extraños en el motor		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	*Motor sin grietas		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Exosto (Humo de escape)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			

	CONSORCIO PAVIMENTOS EL SAGRE	PAGINA: 2 DE 2
	PREOPERACIONALES MAQUINARIA PESADA	

Operador	Nombre	Sebastian	Sebastian	Sebastian	Sebastian	Sebastian	Sebastian								
	Firma														
Autorización para uso de Máquina por Ing. Residente Técnico/Inspector Interventoría	Nombre														
	Firma														

DIA	HOROMETRO INICIO	HOROMETRO FINAL	HOROMETRO TOTAL DE LA JORNADA	OBSERVACIONES
LUNES				
MARTES				
MIERCOLES				
JUEVES				
VIERNES				
SABADO				
DOMINGO				

El incumplimiento de cualquiera de los ítems (*) inhabilita la máquina para operar.
Para el resto de los ítems que se encuentren seleccionados en la opción (mal), se deberá reportar las observaciones encontradas al Ingeniero Residente Técnico/Inspector de la Obra, para que estos le comuniquen al Ing. Mecánico de Obra o responsable de la maquinaria y/o equipos; y éste determine las acciones a seguir de acuerdo con el programa de mantenimiento.

CONSTANCIA DE VERIFICACIÓN Y ACEPTACIÓN

Con el presente registro de ingreso preoperacional de maquinaria, se da constancia que la máquina es aceptada para ingresar al Proyecto, cumple a satisfacción cada uno de los ítem evaluados.

NOTAS

TIPO: Conjunto de características que definen la función de la Máquina.
REFERENCIA: Clasificación según la capacidad o especificaciones dadas por la Marca o Fabricante de la Maquinaria.
No. INTERNO: Identificación exterior empleada por las Máquinas, vinculadas al Proyecto.
MODELO: Año de fabricación de la Máquina.
CAPACIDAD: Capacidad estimada en No. de pasajeros o carga a ser transportada.
N/A: No aplica

(Firma) _____
(Nombre) Julian Angel Ramirez
Responsable de la Maquinaria y Equipos del Contratista

Vo. Bo. (Firma) _____
(Nombre)
Responsable de la Maquinaria y Equipos de la Interventoría

Original: Dependencia responsable del contrato
1era copia : interventor
2da copia: contratista

CONSORCIO PAVIMENTOS EL BAGRE

PREOPERACIONALES MAQUINARIA PESADA

REFERENCIA: Robex140W | MODELO: 2022 | MARCA: HYUNDAI | TIPO DE MAQUINA/EQUIPO: Retroexcavadora

No. INTERNO: N14 | CAPACIDAD: 14700 kg | PERIODO EVALUADO: Desde el 16 AL 21 oct. 22

MANIFIESTO DE IMPORTACIÓN: N14 | SERIAL: HHKH2412TE0001946

	NUMERO	VENCE
*CERTIFICADO OPERADOR	Carlos G	
*PRCE		
*CERTIFICADO INSPECCION DE MAQUINA		

CONTRATO N°: 28 | DE: 2022

OBJETO DE CONTRATO: REPOSICIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y REPOSICIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LOS BARRIOS BIJAO, METRÓPOLIS, CASA ROJA, CORNALIZA, LA VICTORIA, LAS DELICIAS, LA VEGA Y CASA LOMA EN EL EJE No.1 EN LA CR 46 ENTRE DG 58 Y TV 45, TV 45 ENTRE CR 46 Y CL 63, CR 45 ENTRE CL 63 Y CL 64A, CR 45 ENTRE DG 58 Y CR 46. EJE No. 2 EN LA DG 58 ENTRE CR 46 Y CR 45, CR 45 ENTRE CL 58 Y CL 58. EJE No. 3 EN LA CR 48 ENTRE CR 46 CL 57C. EJE No.301 EN LA CL 57a ENTRE CR 48 Y CR 46a. EJE No.4 EN LA CR 48 ENTRE CL 57C Y CL 55. EJE No. 401 EN LA CL 49B ENTRE CR 48 Y CR 50, CL 50 ENTRE CR 48 Y CR 50, CR 50 ENTRE CL 50 Y 49B, CR 49a ENTRE 50 Y 49. EJE No.403 EN LA CL 50 ENTRE CR 48 Y CR 46D. EJE No.404 EN LA CR 46D ENTRE CL 50 Y CL 51. EJE No.405 EN LA CL 51 ENTRE CR 48 Y CR 46D. EJE No.5 EN LA CR 48 ENTRE CL 55 Y CL 49. EJE No. 6 CL 49 BIS ENTRE CR 48 Y CR 49a. EJE No.601 CR 46 ENTRE CL 51 Y EL AEROPUERTO, EN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.

SISTEMA DE LA MAQUINA	ITEM DE REVISION	N/A	LUNES BIEN	LUNES MAL	MARTES BIEN	MARTES MAL	MIERC. BIEN	MIERC. MAL	JUEVES BIEN	JUEVES MAL	VIERNES BIEN	VIERNES MAL	SABADO BIEN	SABADO MAL	DOMINGO BIEN	DOMINGO MAL
ELECTRICO / TABLERO DE CONTROL	Funcionamiento y aspecto de la batería, bornes y cables		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Indicador de temperatura		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Indicador de aceite		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Indicador de batería		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Indicador de refrigerante		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Indicador de combustible		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Indicador de filtro de aire		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	*Horometro		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
LUCES	*Frontales de trabajo		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	*Traseras de trabajo (Reflector)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Señales de giro (derecha, izquierda)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	*Baliza		NO		NO		NO		NO		NO		NO			
HIDRAULICO	*Nivel de aceite del motor (verificar ausencia de fugas)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	*Nivel de aceite en la transmisión (verificar ausencia de fugas)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	*Nivel del sistema hidráulico (verificar ausencia de fugas)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	*Nivel del liquido de refrigerante del sistema de enfriamiento (verificar ausencia de fugas)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	*Mangueras, tubos , conexiones y racores (verificar ausencia de fugas)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
GENERAL	*Espejo central convexo		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	*Espejos laterales		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	*Alarma de retroceso		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Pito		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Freno de servicio		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Freno de estacionamiento		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	*Cinturones de seguridad		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Vidrio Panorámico		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	*Kit para Derrames		NO		NO		NO		NO		NO		NO			
	*Extintor de Incendios Capacidad: PQS		NO		NO		NO		NO		NO		NO			
	*Cabina antivuelco (R.O.P.S)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Asiento		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Escaleras y apoyos de acceso		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Llantas buen estado (sin cortaduras profundas y sin abultamientos)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Presión de aire de las llantas		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
MECÁNICO	* Servotransmisión		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Dirección		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado de pasadores		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado y tensión de las correas		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado de pedales		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado de Orugas (tensionadas)		N/A		N/A		N/A		N/A		N/A		N/A			
	Mecanismo de giro y escarificación cuchillas		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado de las Hojas de empuje o Nivelación		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mecanismo de giro (Tornameza)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	*Bomba Hidráulica		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Corona de tornameza en buen estado		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	*Mandos de avance		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Mando de estacionamiento		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado general desgarrador (balde)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	*Mandos de levante del brazo		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado de filtro de aire		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado de filtro de combustible		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Pasadores y tornillos en buen estado		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Estado de cilindro (amortiguadores)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Resguardos		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Anclajes de contrapeso		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Guardas		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado del bastidor		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Ausencia de ruidos extraños en el motor		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	*Motor sin grietas		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Escape (Humo de escape)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			

376

CONSORCIO PAVIMENTOS EL BAGRE

PREOPERACIONALES MAQUINARIA PESADA

Operador	Nombre	Carlos Carlos Carlos Carlos Carlos Carlos Carlos
	Firma	Carlos Carlos Carlos Carlos Carlos Carlos Carlos
Autorización para uso de Máquina por Ing. Residente Técnico/Inspector Interventoría	Nombre	
	Firma	

DIA	HORÓMETRO INICIO	HORÓMETRO FINAL	HORÓMETRO TOTAL DE LA JORNADA	OBSERVACIONES
LUNES				
MARTES				
MIERCOLES				
JUEVES				
VIERNES				
SABADO				
DOMINGO				

El incumplimiento de cualquiera de los ítems (*) inhabilita la máquina para operar.
Para el resto de los ítems que se encuentren seleccionados en la opción (mal), se deberá reportar las observaciones encontradas al Ingeniero Residente Técnico/Inspector de la Obra, para que estos lo comuniquen al Ing. Mecánico de Obra o responsable de la maquinaria y/o equipos; y éste determine las acciones a seguir de acuerdo con el programa de mantenimiento.

CONSTANCIA DE VERIFICACIÓN Y ACEPTACIÓN

Con el presente registro de ingreso preoperacional de maquinaria, se da constancia que la maquina es aceptada para ingresar al Proyecto, cumple a satisfacción cada uno de los ítem evaluados.

NOTAS

TIPO: Conjunto de caracteristicas que definen la función de la Máquina.
REFERENCIA: Clasificación según la capacidad o especificaciones dadas por la Marca o Fábricado de la Maquinaria.
No. INTERNO: Identificación exterior empleada por las Máquinas, vinculadas al Proyecto.
MODELO: Año de fabricación de la Máquina.
CAPACIDAD: Capacidad estimada en No. de pasajeros o carga a ser transportada.
N/A: No aplica

(Firma) _____
(Nombre) Wilson Ramos Reyes 1049582305
Responsable de la Maquinaria y Equipos del Contratista

Vo. Bo. (Firma) _____
(Nombre)
Responsable de la Maquinaria y Equipos de la Interventoría

Original: Dependencia responsable del contrato
1era copia : Interventor
2da copia: contratista