SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

LAM CONSTRUCCIONES	INSPECCIÓN DE EXTINTORES		Codigo: SST087 Fecha: 02/02/2024 Version: 1 Página 1 de 1
	LAM CONSTRUCCIONES S.A.S	NIT. 900356860-0	

AREA O PUESTO: Obra. FECHA: Febrero 2025.

QUIEN INSPECCIONA: Jhon Edgar Reyes HORA: 11:30 am.

ITEM	CONCEPTO	BUENO	MALO	NO APLICA	OBSERVACIONES
1	¿Está el extintor en su lugar?	B			
2	¿El acceso al extintor está libre de obstrucciones?	B			
3	¿El extintor está completamente cargado y operable?	B.			
4	¿Las calcomanías y las placas de instrucción están legibles y en el frente del extintor?	B.			
5	¿El gabinete o gancho está ubicado a la altura correspondiente? (no mayor a 1,5 mt.)			N.A.	
6	¿La base del extintor está al menos a 10 cm. de altura sobre el nivel del piso?	B.			
7	¿Tiene el sello de seguridad?	B			
8	¿Tiene el pasador (pin) de seguridad?	B			
9	¿La pintura está en buen estado?	B			
10	¿Está en buen estado el cilindro? (No presenta oxidación, roturas, abolladuras, golpes o deformaciones).	B			
11	¿Está en buen estado la manguera? (No presenta roturas, poros, agrietamientos u obstrucciones con papel,			NA	
12	¿Están bien los empalmes de la manguera a la válvula y a la corneta o boquilla?			NA	
13	¿Está en buen estado la Corneta en los extintores de CO2? (No presenta fisuras, cristalización y defectos en			NA	
14	¿Está en buen estado la válvula? (No presenta oxidación, daños en la manija, deformaciones que impidan su	B			
15	La lectura de presión está dentro del rango operable?	B			

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

LAM CONSTRUCCIONES	INSPECCIÓN DE EXTINTORES		Codigo: SST087 Fecha: 02/02/2024 Version: 1 Página 1 de 1
	LAM CONSTRUCCIONES S.A.S	NIT. 900356860-0	

AREA O PUESTO: Químicos FECHA: Febrero 12025

QUIEN INSPECCIONA: HORA: 11:38 am.

ITEM	CONCEPTO	BUENO	MALO	NO APLICA	OBSERVACIONES
1	¿Está el extintor en su lugar?	B			
2	¿El acceso al extintor está libre de obstrucciones?	B			
3	¿El extintor está completamente cargado y operable?	B			
4	¿Las calcomanías y las placas de instrucción están legibles y en el frente del extintor?	B.			
5	¿El gabinete o gancho está ubicado a la altura correspondiente? (no mayor a 1,5 mt.)			N.A.	
6	¿La base del extintor está al menos a 10 cm. de altura sobre el nivel del piso?	B			
7	¿Tiene el sello de seguridad?	B			
8	¿Tiene el pasador (pin) de seguridad?	B			
9	¿La pintura está en buen estado?	B			
10	¿Está en buen estado el cilindro? (No presenta oxidación, roturas, abolladuras, golpes o deformaciones).	B			
11	¿Está en buen estado la manguera? (No presenta roturas, poros, agrietamientos u obstrucciones con papel,			NA	
12	¿Están bien los empalmes de la manguera a la válvula y a la corneta o boquilla?			N.A	
13	¿Está en buen estado la Corneta en los extintores de CO2? (No presenta fisuras, cristalización y defectos en			N.A.	
14	¿Está en buen estado la válvula? (No presenta oxidación, daños en la manija, deformaciones que impidan su	B			
15	La lectura de presión está dentro del rango operable?	B			

Powered by CamScanner