

|                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                   |                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
|  <p><b>Ecolimpiezas</b><br/>del Valle S.A.S.<br/>La Otra Cara de la Limpieza</p> | <p align="center"><b>INFORME MANTENIMIENTO DE<br/>UNIDADES TECNICAS DE<br/>ALMACENAMIENTO DE AGUA<br/>PARA CONSUMO HUMANO</b></p> | <p><b>CÓDIGO:</b> ECO-002</p>           |
|                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                   | <p><b>Fecha:</b> 01 de febrero 2017</p> |
|                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                   | <p><b>Página:</b> 1 de 4</p>            |
| <p align="center"><b>INSTITUTO<br/>COLOMBIANO DE<br/>BIENESTAR FAMILIAR -<br/>CZ NORORIENTAL</b></p>                                                              |                                                                                                                                   |                                         |

**SERVICIOS ESPECIALIZADOS E INTEGRADOS EN LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN PARA TODO**

**TIPO DE AMBIENTES**

**NIT. 900982726-6**

**INFORMACIÓN GENERAL**

|                                                        |                        |                                          |  |
|--------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------|--|
| Fecha de ejecución actividad:                          | 06 de febrero del 2025 | Hora del lavado:                         |  |
| Nombre del establecimiento: CZ NORORIENTAL             |                        | Dirección:<br>CRA 3 NORTE # 39N -23 CALI |  |
| Subdirección y/o Localidad: CALI (V)                   |                        | Teléfono:                                |  |
| Nombre de administrador del establecimiento:<br>STIVEN |                        | Teléfono:<br>301 2148462                 |  |
| Nombre del responsable del mantenimiento:              |                        | <b>JAIR MOSQUERA CAICEDO</b>             |  |

**INFORMACIÓN DEL MANTENIMIENTO**

|                                          |                           |             |               |
|------------------------------------------|---------------------------|-------------|---------------|
| N.º de tanques: 1                        | Tipo de material: PVC ( ) | Cemento ( ) | OTRO ( )      |
| Reactivos utilizados: <b>DEGRATEC 25</b> | Concentración: 2,5%       |             | Detergente    |
| Reactivos utilizados: <b>Hipoclorito</b> | Concentración: 5 %        |             | Desinfectante |
| Aplicación: Manual (x) Mecánica ( )      | Volumen de los Tanques:   |             | 3MTS3         |

**OBSERVACIONES:**

Se realiza saneamiento a las unidades técnicas de almacenamiento de agua para consumo humano, ubicados en el área de **INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -CZ NORORIENTAL DE CALI.**

**PROCEDIMIENTO**

Se realiza un saneamiento 4 pasos en frio, el cual consta de:

1. Detergente (degratec 25) detergente neutro concentrado para la industria y en general.
2. Fricción
3. Enjuague con agua potable a alta presión.
4. Desinfectante (Hipoclorito al 1.5% v/v).

Adicionalmente se aplica fricción mecánica entre pasos para garantizar el correcto lavado, se aplica el detergente en espuma para que el contacto en la superficie del tanque sea durante más tiempo y se aplica desinfectante nebulizado y alta presión para garantizar el contacto y prolongado en las superficies del tanque.

Los tiempos de contacto de la solución de detergente fueron de 35 minutos y del desinfectante de 30 minutos. Se programa toma de muestras microbiológicas y físico químicas.

**PROXIMO MANTENIMIENTO: 06 de junio del 2025**

**Anexos: Registro fotográfico pasó a paso de los procedimientos realizados.**

**SERVICIOS ESPECIALIZADOS E INTEGRADOS EN LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN PARA TODO**

**TIPO DE AMBIENTES**

**NIT.900982726-6**

**ANTES:**



**DETERGENTE:**



**SERVICIOS ESPECIALIZADOS E INTEGRADOS EN LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN PARA TODO**

**TIPO DE AMBIENTES**

**NIT.900982726-6**

**FRICCIÓN:**



**ENJUAGUE:**



**SERVICIOS ESPECIALIZADOS E INTEGRADOS EN LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN PARA TODO**


**TIPO DE AMBIENTES**

**NIT.900982726-6**

**DESINFECTANTE:**



**FINALIZACION:**



**RESPONSABLE DEL MANTENIMIENTO: JAIR MOSQUERA CAICEDO**

**ELABORÓ:  
VALENTINA ORDOÑEZ**

**REVISÓ:  
JAIR MOSQUERA CAICEDO**

**APROBÓ:  
JAIR MOSQUERA CAICEDO**