REPORTE DE AVANCE DIARIO CONTRACTUAL	**Versión: 01**
	Fecha: 10-11-24

Se presenta a continuación el reporte de avance diario del cumplimiento a las obligaciones contractuales establecidas en el marco del contrato de servicios No. **4182.010.26.1.935-2024** de la entidad **UNIÓN TEMPORAL CALI RESPLANDECE**, con **NIT. 901.889.889-4**.

Fecha de inicio del Contrato	Fecha de finalización del Contrato	Fecha de elaboración del Informe de Avance
5 de Diciembre 2024	30 de Diciembre 2024	15 de Diciembre de 2024

1. ACTIVIDADES REALIZADAS:

Actividad Realizada	Fecha de Inicio	Fecha de término	Descripción de avance	Grado de Avance %	Observaciones
Limpieza de Luminarias	15/12/2024	15/12/2024	Se realiza limpieza de 21 reflectores distribuidos en 7 mástiles.	100 %	Para esta actividad fue necesario realizar trabajo en alturas y se utilizó escalera para el acceso a las luminarias.
Medición de parámetros eléctricos	15/12/2024	15/12/2024	Se realiza medición de línea a tierra, voltaje y corriente en tableros de alimentación y control eléctricos	100 %	Medida de Voltajes, tierra y corriente correctas.

Revisión de tarjetas electrónicas	15/12/ 2024	15/12/ 2024	Se toman seriales de tarjetas electrónicas instaladas	100%	Se consignan seriales en formato interno de mantenimiento preventivo de la UT CALI RESPLANDECE

2. ACTIVIDADES NO PREVISTAS INICIALMENTE QUE HAN SIDO REALIZADAS O A INCORPORAR DURANTE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

ACTIVIDAD NO PREVISTA	ACTIVIDAD REALIZADA	OBSERVACIONES
No aplica	No aplica	No aplica

3. OBSTÁCULOS QUE SE HAN PRESENTADO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO

LIMITACIONES	ACTIVIDADES CORRECTIVAS DESARROLLADAS	ACCIONES CORRECTIVAS POR DESARROLLAR
No aplica	No aplica	No aplica

4. REGISTRO FOTOGRAFICO

IMAGEN No.1	DESCRIPCIÓN
	Limpieza de 21 reflectores distribuidos en 7 mástiles
IMAGEN No.2	**DESCRIPCIÓN**
	Medición de parámetros eléctricos Línea a tierra. Cumple
IMAGEN No.3	**DESCRIPCIÓN**
	Medición de parámetros eléctricos Corriente y Voltaje : Están Normales.

IMAGEN No.4	DESCRIPCIÓN
	Revisión de funcionamiento de luminarias en 7 mástiles.

5. COMPROMISOS Y/O RECOMENDACIONES A TENER EN CUENTA

N/A.

Firma,

VICTOR L. SILVA MORA

VICTOR LEANDRO SILVA MORA
C.C 1.118.301.164
Cargo: Apoyo técnico y operativo
VISIÓN GANADORA BY VALDES GALEANO S.A.S

RONALD ERNEY ZUÑIGA MENESES
C.C No. 1.130.664.862 de Yumbo (V)
Coord. apoyo profesional Componente Técnico Construcción
VISIÓN GANADORA BY VALDES GALEANO S.A.S

*Queda prohibido cualquier tipo de explotación y, en particular, la reproducción, distribución, comunicación pública y/o transformación, total o parcial, por cualquier medio, de este documento sin el previo consentimiento expreso y por escrito de la interventoría **VISION GANADORA BY VALDES GALEANO S.A.S.***