

EVIDENCIA N°3 FEBRERO

El día 06/02/2025 se realizaron dos actividades en la JAL. La primera consistía en el arreglo del baño de damas en la inspección 14b con el cambio de cisterna, pero se encontró una fuga de agua en el tubo dentro de la pared; hubo que romper la pared hasta encontrar el daño en el tubo, arreglarlo impermeabilizar se conectó a la cisterna y se selló la pared.

La segunda actividad se desarrolló mediante el cambio de luminaria por bombillas ahorradoras de energia en la bodega donde se almacenan los productos de cafetería y aseo.

EVIDENCIA FOTOGRÁFICA

Avería del tubo dentro de la pared	Se inserta el tubo reparado
	

Baño reparado y sellado con cemento blanco



Cambio de bombilla por ahorradora de luz	Bombilla instalada
