REGISTROS FOTOGRAFICOS Y SOPORTES DEL INFORME.



Apoyo a la secretaria de Infraestructura en reuniones semanales con los contratistas e interventorías de las obras que adelanta la gobernación: Mantenimiento a escenarios deportivos; construcción del centro de bienestar animal (coso); parque archbold; sunrise park y cancha en Simpson well.






Atención a la comunidad. Queja de la Sra. Bienvenida Luna sobre constante agua por mal drenaje en la carrera 13, al lado de Autoservicios. (realizado el 13 de febrero)



Asistencia a la reunión de socialización. Instante inicial donde explica en forma general las actividades el ingeniero director de obra del contratista.



Inspección en la vía courth house con el fin de habilitar su posibilidad de

En constancia de lo anterior, se firma el presente informe el día (10) de Marzo del 2025.

Contratista
Nombre: David Aguirre Espriella
Ingeniero Civil