

Hoja ____ de ____

Fecha

9-dic-23

CODIGO PARQUE

10-042

INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO No.	FDLE-LP-003-2023.	CLIENTE	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ENGATIVÁ
PARQUE:	GARCÉS NAVAS	APOYO SUPERVISIÓN	Daniel Fernando Urquijo/Catherin Dayana Amado
CONTRATISTA	CONSORCIO CONSTRUSIS 2023	INTERVENTORÍA	CONSORCIO ENGATIVA PARQUES SS
DIRECTOR DE OBRA	Camilo Falla López	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	Sandra Cardozo Rojas

DATOS DEL PREDIO

LOCALIZACIÓN

UPZ : 73 GARCÉS NAVAS



PROPIETARIO

ALCALDÍA LOCAL DE ENGATIVÁ

DIRECCIÓN

KR 109 A CALLE 77/MZ

En el predio se ubica el parque 10-042 Garcés Navas, en el cual se realizó el retiro de 5 equipos biosaludables para mantenimiento.

El mantenimiento realizado a los equipos fue:

Reposicion de piezas, Pintura general.
Cambio y Ajustes de Rodamientos y bujes.

OBSERVACIONES

Los equipos biosaludables se entregan a la Entidad en el parque

Se entregan 5 equipos bio saludables. (Prensa, bicicleta, eliptica, Volante de 4, Camillas abdominales) todas las piezas se entregan debidamente reparadas y con el mantenimiento ejecutado, adicional 1 señal. Informatica sin la Informacion, Con su pintura y mantenimiento realizado. Se entregan en el parque Garces navas, sitio donde Fueron desmontados para su mantenimiento

FIRMA DE LAS PARTES

NOMBRE

REPRESENTANTE DE

FİRMA

Camilo Heras

Consercio Construis. 2023

FIRMA

Ruben Camilos.

Juan Sebastián Oviedo Rivera

Consortio Innovaparkes.

Juan Sebastián Oriedo Rivera.

Fecha 9-dic-23

CODIGO PARQUE

Hoja de 10-042

REGISTRO FOTOGRÁFICO

ANTES DE LAS INTERVENCIONES

FOTO No. 1



FOTO No. 2



FOTO No. 3



FOTO No. 4



REGISTRO FOTOGRÁFICO

DESPUES DE LAS INTERVENCIONES

FOTO No. 1



FOTO No. 2



 MUNICIPIO DE BOGOTÁ SECRETARÍA DE PLANEACIÓN		ACTA DE ENTREGA			
FECHA		CODIGO PARQUE		Hoja de	
9-dic-23		10-042		10-042	
FOTO No. 4 y No. 5			FOTO No. 5		
					