FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN

UNIDAD Y/O DEPENDENCIA: CACOM-5

FECHA INFORME: Dia: 27 Mes 07 Año 2020.

CONTRATO N° 007-00-H-CACOM-5-GRUAL-2020

CONTRATISTA: PIA PROYECTOS DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA SAS.

VALOR DEL CONTRATO: $ 20'000.000

FORMA DE PAGO:

PAC	VALOR	FECHA RADICACIÓN DOCUMENTOS DE PAGO
MAYO	CONTRA FACTURACIÓN	DENTRO DE LOS 5 PRIMEROS DIAS DE ABRIL DE 2020

FECHA FIRMA: Dia 21 Mes 02 Año 2020

OBJETO DEL CONTRATO:

EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LAS REDES GASODOMÉSTICAS DEL CACOM -5 Y ENTREGA DE LAS RESPECTIVAS CERTIFICACIONES DE CALIDAD RESPECTO A LAS VIVIENDAS QUE FALTAN Y OTRAS EDIFICACIONES DE ACUERDO A LA RESOLUCIÓN MME 41385 DE 2017.

FECHA CUMPLIMIENTO ÚLTIMO REQUISITO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO (Registro Presupuestal, Aprobación Garantía Única y/o Acta de Inicio, según corresponda):

Dia 04 Mes 03 Año 2020.

PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO:

Plazo Ejecución Contractual, desde el 04 de Marzo de 2020 hasta el 27 de Marzo de 2020

Porcentaje Avance en tiempo: 100 %

Porcentaje de Ejecución (en relación a los bienes y/o servicios recibidos): 100 %

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

Recursos Girados: $ 19.919.504

Porcentaje de pagos realizados: 100 %

Porcentaje de pagos pendientes de realizar: 0.00%

Escaneado con CamScanner

PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
Jefferson Steven Molano Henao	INSPECTOR ALCANOS	TECNOLOGO
Leonardo Jiménez Bernal	ESPECIALISTA	TECNOLOGO
Jorge Luis Jiménez Castañeda	OPERARIO	OPERARIO
Luis Alberto López Flórez	TECNICO REPARADOR	TECNICO ONAC
Edgar Augusto Serna Gallo	DIRECTOR DE PROYECTO	INGENIERO CIVIL

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:

No _X__ Sí ____

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

_____

_____

_____

INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA FAC O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES A LA FAC:

No _X__. Sí ____.

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

_____

_____

_____

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

No __X__ Sí ____

(En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad).

DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, PROPUESTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)

No ____ Sí __X__

En caso negativo explicar detalladamente las razones por las cuales no se ha dado cumplimiento a los términos y condiciones por parte del contratista:

Escaneado con CamScanner

DESCRIPCION DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN

Se reciben y relacionan las piezas deterioradas que fueron reemplazadas, con el fin de dar cumplimiento a los requerimientos mínimos para la certificación de los gasodomésticos:

13 válvulas de paso en ½"
04 perillas plásticas para estufas.
05 Reguladores de gas.
01 Manguera para conducción de gas con racores.
01 válvula de paso para calentador de gas.

Se cumplió a cabalidad con el objeto del contrato.

ANEXOS SOPORTES DEL PAGO O PAGOS REALIZADOS DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISION (SOPORTES DE LA FACTURACION).

ORDEN DE PAGO		
NUMERO	**FECHA**	**VALOR**
119658620	2020-05-15	$19.919.504

DESCRIPCION DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES:

Efectuar Acta de liquidación y cierre administrativo del contrato, posterior a los tiempos establecidos para cada uno de los trámites.

SEGUIMIENTO A RIESGOS:


¿"En el periodo de ejecución reportado existe la posibilidad de materialización de algún riesgo, atendiendo la matriz de riesgos definida en los estudios y documentos previos?

SI __X__ NO _____

En el periodo comprendido entre el 01 al 30 de Mayo de 2020, no se materializo ningún riesgo contemplado en la matriz de riesgo.

NOMBRE SUPERVISOR: T3. MURILLO CAICEDO JESÚS ANDRÉS

FIRMA:



C.C N°: 1.128.396.014
DEPENDENCIA: GRUAL

Escaneado con CamScanner