Contratista. Interventor.

Sabado 20 Abril 2024.

Estado tiempo: Soleado.

Personal en obra

2 oficiales, 6 Ayudantes,

2 Soldadores.

1 Ayudante Soldador.

1 Operador bobcat.

1 Residente Obra.

1 Hse.

Actividades Ejecutadas.

- Se hace movilización de la estructura cubierta #4. con montacarga.
- Se continua con excavación de viga en cubierta 4.
- Se funde 1 zapata cubierta 4.
- Se expanden labores

Contratista Interventor.

Fecha: Miércoles 04 Septiembre 2024
Estado del tiempo: Soleado
Personal en obra:
1 Soldador
1 Ayudante Soldador
2 Oficial
5 Ayudantes construcción
1 Residente de obra
1 HSE
1 Residente de interventoría
1 Pintor
1 Ayudante pintor.

Actividades ejecutadas:
- Se reinician labores de obra
- Se continua corte y figurado de hierro
- Se continua excavación zapatas
- Se finaliza excavación de zapata en cubierta N° 04.
- Se realiza llenos con material protegido de la lluvia.

Contratista

Interventoría.

Fecha: Jueves 05 Septiembre 2024
Estado del tiempo: Soleado
Personal en obra:
1 Soldador
1 Ayudante Soldador
2 Oficial
5 Ayudantes de construcción
1 Pintor
1 Ayudante pintor.
1 Residente de obra
1 Residente de interventoría

Norma

Scanned with CamScanner

1 HSE

Actividades ejecutadas:

- Se funde última zapata en cubierta N°4.
- Se funde pedestal en cubierta N°4.
- Se continua corte y figurado de hierro.
- Se continua con excavación de vigas en la cubierta N°4.
- Se continua armado de vigas en cubierta N°4.

Contratista

Interventoría.

Fecha: Viernes 06 Septiembre 2024

Estado del tiempo:

Personal en obra:

2 Oficial
5 Ayudantes construcción.
1 Soldador
1 Ayudante (construcción). (soldador)
1 Pintor
1 Ayudante pintor
1 Residente de obra
1 Residente de interventoría
1 HSE

Actividades ejecutadas:

- Se finaliza excavación de vigas en cubierta N°4.
- Se continua corte y figurado de hierro.
- Se realiza lleno con material de préstamo.
- Instalación de platinas y pernos en pedestales de cubierta N°4.
- Se continua corte, soldadura y armado de cubierta N°4.

Contratista

Interventoría.

Norma

Scanned with CamScanner

Fecha: Sábado 04 Septiembre 2024
Estado del tiempo: Soleado
Personal en obra:
2 Oficial
5 Ayudantes
1 pintor
1 Ayudante pintor
1 Soldador
1 Ayudante soldador
1 Residente de obra
1 Residente de interventoría
1 HSE.
Actividades ejecutadas:
- Se funden pedestales con platinas y pernos.
- Se funden aproximadamente 16 metros de viga en cubierta N1°4.
- Se continua corte y figurado de hierro.
- Se continua corte, soldadura y armado de estructura metálica en cubierta N°4.

Contratista

Interventoría

Fecha: Lunes 09 Septiembre 2024
Estado del tiempo: Soleado
Personal en obra:
2 Oficiales
5 Ayudantes
1 pintor
1 Ayudante pintor
1 Soldador
1 Ayudante soldador
1 Residente de obra
1 Residente de interventoría
1 HSE

Norma

Scanned with CamScanner

Actividades ejectadas:
- Se funde pedestal cubierta N°4.
- Se funde tramo de viga cubierta N°4.
- Se continua corte y figurado de hierro.
- Se realiza llenu y compactación con material de préstamo.
- Se inicia excavación para cableado eléctrico.
- Se realiza vaciado de cajas.
- Se inicia excavación para instalación de tubería eléctrica.

Contratista

Interventoría.

Fecha: Martes 10 Septiembre 2024
Estado del tiempo: lluvioso.
Personal en obra:
2 Oficiales
5 Ayudantes
1 Soldador
1 Ayudante Soldador
1 Pintor
1 Ayudante pintor
1 Residente de obra
1 Residente de interventoría
1 HSE
Actividades ejecutadas:
- Se realiza izaje de estructura metálica de la cubierta N°1.
- Se realiza cerramiento, limpieza y toma de niveles en el área del parque infantil

Contratista

Interventoría

Norma

Fecha: Miércoles 11 Septiembre 2024
Estado del tiempo: Soleado
Personal en obra:
2 Oficiales
5 Ayudantes
1 Soldador
1 Ayudante Soldador
1 Pintor
1 Ayudante pintor
1 Residente de obra
1 Residente de interventoría
1 HSE
Actividades ejecutadas:
- Se funden placas en el área del parque infantil.
- Se funde tramo en viguetas para instalación de adoquín
- Se finalizan detalles de Soldadura y pintura en estructura metálica de cubierta N°4.

Contratista

Interventoría

Fecha: Jueves 12 Septiembre 2024.
Estado del tiempo: Lluvioso
Personal en obra:
2 Oficiales
5 Ayudantes
1 Pintor
1 Ayudante pintor
1 Soldador
1 Ayudante Soldador
1 Residente de obra
1 Residente de interventoría
1 HSE

Norma

Scanned with CamScanner

Actividades ejecutadas:
- Se inicia instalación de adoquín
- Se funde trano de vigueta para instalación de adoquín
- Se realiza izaje de estructura metálica de cubierta N°2.

Contratista

Interventoría

Fecha: Viernes 13 Septiembre 2024
Estado del tiempo:
Personal en obra: lluvias
2 Oficiales
5 Ayudantes
1 Pintor
1 Ayudante pintor
1 Soldador
1 Ayudante soldador
1 Residente de obra
1 Residente de interventoría
1 HSE
Actividades ejecutadas:
- Se continua instalación de adoquín.
- Se Soldan tapas en cubierta N°1 y N°2.
- Se finaliza Soldadura interna en cubierta N°1.

Contratista

Interventoría.

Fecha: Sábado 14 Septiembre 2024
Estado del tiempo: Soleado
Personal en obra.
2 Oficiales

Norma

Scanned with CamScanner

5 Ayudantes
1 Soldador
1 Ayudante Soldador
1 Pintor
1 Ayudante pintor
1 Residente de obra
1 Residente de interventoría
1 HSE

Actividades ejecutadas:

- Se continua instalación de adoquín.
- Se realiza izaje de estructura metálica de cubierta N°3.

Contratista

Interventoría

Fecha: lunes 16 Septiembre 2024
Estado del tiempo: Soleado
Personal en obra:
2 Oficiales
5 Ayudantes
1 Soldador
1 Ayudante Soldador
1 Pintor
1 Ayudante pintor
1 Residente de obra
1 Residente de interventoría
1 HSE

Actividades ejecutadas:

- Se continua instalación de adoquín
- Se finaliza Soldadura interna en cubierta N°2.

Contratista

Interventoría

Norma

Scanned with CamScanner

Fecha: Martes 17 Septiembre 2024
Estado del tiempo: Soleado
Personal en obra:
2 Oficiales
5 Ayudantes
1 Soldador
1 Ayudante Soldador
1 Pintor
1 Ayudante pintor
1 Residente de obra
1 Residente de interventoría
1 HSE
Actividades ejecutadas:
- Se continua instalación de adoquín
- Se realiza izaje de estructura metálica de cubierta N°4.
- Se finalizan labores de instalación de tubería eléctrica.

Contratista

Interventoría

Fecha Miércoles 18 Septiembre 2024
Estado del tiempo: Soleado
Personal en obra:
2 Oficiales
5 Ayudantes
1 Pintor
1 Ayudante pintor
1 Soldador
1 Ayudante Soldador
1 Residente de obra
1 Residente de interventoría
1 HSE
Actividades ejecutadas:

Norma

Scanned with CamScanner

- Se continua instalación de adoquín
- Se realizan labores de pintura de tubería metálica en cubierta.

Contratista

Interventoría.

Fecha: Jueves 19 Septiembre 2024
Estado del tiempo: Soleado
Personal en obra:
2 Oficiales
5 Ayudantes
1 Soldador
1 Ayudante Soldador
1 Pintor
1 Ayudante pintor
1 Residente de obra
1 Residente de interventoría
1 HSE
Actividades ejecutadas:
- Se finaliza Soldadura interna en estructura metálica de cubierta N° 3.
- Se continua instalación de adoquín.
- Se realizan labores de pintura de tubería metálica en cubierta.

Contratista

Interventoría

Fecha: Viernes 20 Septiembre 2024
Estado del tiempo: Lluvioso
Personal en obra:
2 Oficiales
5 Ayudantes

Norma

Scanned with CamScanner

1 Pintor
1 Ayudante Pintor
1 Soldador
1 Ayudante Soldador
1 Residente de obra
1 Residente de interventoría
1 HSE

Actividades ejecutadas:

- Se finaliza instalación de adoquín
- Se finaliza Soldadura interna en estructura metálica de cubierta N°4.

Contratista

Interventoría

Fecha: Sábado 21 Septiembre 2024
Estado del tiempo: Soleado
Personal en obra:
2 Oficiales
5 Ayudantes
1 Soldador
1 Ayudante Soldador
1 Pintor
1 Ayudante pintor
1 Residente de obra
1 Residente de interventoría
1 HSE

Actividades ejecutadas:

- Se finalizan labores de pintura
- Se instalan bancas con espaldar en zona de cubiertas.

Contratista

Interventoría.

Norma

Scanned with CamScanner

Fecha: Lunes 23 Septiembre 2024
Estado del tiempo: Soleado
Personal en obra:
1 Oficial
2 Ayudantes
1 Operador bobcat
1 Residente de obra
1 Residente de interventoría
1 HSE
Actividades ejecutadas:
- Riego de triturado en zona de parque infantil.
- Se realiza orden y aseo general.

Contratista Interventoría

Fecha: Martes 24 Septiembre 2024:
Estado del tiempo: lluvioso.
Personal en obra:
1 Oficial
2 Ayudantes
1 Residente de obra
1 Residente de interventoría
1 HSE
Actividades ejecutadas:
- Se inicia la instalación de juegos infantiles.

Contratista Interventoría

Fecha: Miércoles 25 Septiembre 2024
Estado del tiempo: lluvioso
Personal en obra:

Norma

Scanned with CamScanner

1 Oficial
2 Ayudantes
1 Residente de obra
1 Residente de interventoría
1 HSE

Actividades ejecutadas:
- Se finaliza actividad de instalación de juegos infantiles.

Contratista

Interventoría

Fecha: Jueves 26 Septiembre 2024
Estado del tiempo: lluvioso
Personal en obra:
1 Oficial
2 Ayudantes
1 Residente de obra
1 Residente de interventoría
1 HSE

Actividades ejecutadas:
- Se inicia la instalación de piso de caucho en zona de juegos infantiles.

Contratista

Interventoría.

Fecha: Viernes 27 Septiembre 2024
Estado del tiempo: Soleado
Personal en obra:
1 Oficial
2 Ayudantes
1 Residente de obra
1 Residente de interventoría

Norma

Scanned with CamScanner

1 HSE

Actividades ejecutadas:

- Se finalizan labores con la instalación de piso en caucho en zona de juegos infantiles.

Contratista

Interventoría.

Scanned with CamScanner