CONSORCIO VIAL VG-VNF

# INSPECCIÓN PREOPERACIONAL COMPACTADOR (RANA)

MARCA: Aidecco SERIE: No Reg. COD INTERNO 22 CONTRATISTA ARPI

PROYECTO Construccion de Andenes SEMANA DEL 24 AL 01 DE Feb. Mar 2025

| ÍTEM | CONCEPTO | LUNES | | MARTES | | MIERC. | | JUEVES | | VIERNES | | SÁBADO | | DOMINGO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M |
| ESTADO GENERAL | Nivel aceite y combustible | ✓ | | | | | | | | | | | | | |
| | Control de fugas | ✓ | | | | | | | | | | | | | |
| | Funcionamiento del motor (Mínimo/aceleración) | ✓ | | | | | | | | | | | | | |
| | Estado del cuerpo (ESTRUCTURA) | ✓ | | | | | | | | | | | | | |
| | Estado del embrague | ✓ | | | | | | | | | | | | | |
| | Estado de los resortes | ✓ | | | | | | | | | | | | | |
| | Estado de la superficie de la plancha compactadora | ✓ | | | | | | | | | | | | | |
| | | FIRMA | | FIRMA | | FIRMA | | FIRMA | | FIRMA | | FIRMA | | FIRMA | |
| FIRMAS | OPERADOR 01 (Nombre y apellidos) Mauro Obando | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | | |
| | OPERADOR 02 (Nombre y apellidos) | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | | |
| | Rev. INSPECTOR SST (Nombre y apellidos) Edil fabian Diaz | fabian Diaz | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | | |

## HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

| FECHA | HALLAZGO | ACCIÓN CORRECTIVA / PREVENTIVA | RESPONSABLE | FECHA |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

CONSORCIO VIAL VG-VNF

# INSPECCIÓN PREOPERACIONAL
## COMPACTADOR (RANA)

MARCA: Toyama SERIE: T665x17 COD INTERNO 22 CONTRATISTA EMCO

PROYECTO Construcción de Andenes SEMANA DEL 24 AL 01 DE Feb. Mar 2025

| ÍTEM | CONCEPTO | LUNES | | MARTES | | MIERC. | | JUEVES | | VIERNES | | SÁBADO | | DOMINGO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M |
| ESTADO GENERAL | Nivel aceite y combustible | | | | | ✓ | | ✓ | | | | | | | |
| | Control de fugas | | | | | ✓ | | ✓ | | | | | | | |
| | Funcionamiento del motor (Mínimo/aceleración) | | | | | ✓ | | ✓ | | | | | | | |
| | Estado del cuerpo (ESTRUCTURA) | | | | | ✓ | | ✓ | | | | | | | |
| | Estado del embrague | | | | | ✓ | | ✓ | | | | | | | |
| | Estado de los resortes | | | | | ✓ | | ✓ | | | | | | | |
| | Estado de la superficie de la plancha compactadora | | | | | ✓ | | ✓ | | | | | | | |
| | | FIRMA | | FIRMA | | FIRMA | | FIRMA | | FIRMA | | FIRMA | | FIRMA | |
| FIRMAS | OPERADOR 01 (Nombre y apellidos) Juan Pablo Alarez | ✓ | | ✓ | | Pablo A | | Pablo A | | ✓ | | | | | |
| | OPERADOR 02 (Nombre y apellidos) | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | | |
| | Rev. INSPECTOR SST (Nombre y apellidos) Edil fabian Diaz flarez | ✓ | | ✓ | | fabian Diaz | | fabian Diaz | | ✓ | | | | | |

## HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

| FECHA | HALLAZGO | ACCIÓN CORRECTIVA / PREVENTIVA | RESPONSABLE | FECHA |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

CONSORCIO VIAL VG-VNF

# INSPECCIÓN PREOPERACIONAL COMPACTADOR (RANA)

MARCA: Toyama-Motor SERIE: TG 65 x P COD INTERNO 22 CONTRATISTA ARGON - Grupo #01

PROYECTO Construccion Andenes SEMANA DEL 24 AL 01 DE Feb - Mar 2025

| ÍTEM | CONCEPTO | LUNES | | MARTES | | MIERC. | | JUEVES | | VIERNES | | SÁBADO | | DOMINGO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M |
| ESTADO GENERAL | Nivel aceite y combustible | | | | | | | ✓ | | | | | | | |
| | Control de fugas | | / | | | | / | ✓ | | | / | | | | |
| | Funcionamiento del motor (Mínimo/aceleración) | | / | | / | | | ✓ | | / | | | | | |
| | Estado del cuerpo (ESTRUCTURA) | | | | | | | ✓ | | | | | | | |
| | Estado del embrague | | | / | | | / | ✓ | | | / | | | | |
| | Estado de los resortes | | / | | | / | | ✓ | | / | | | | | |
| | Estado de la superficie de la plancha compactadora | / | | | / | | | ✓ | | | | | | | |
| | | FIRMA | | FIRMA | | FIRMA | | FIRMA | | FIRMA | | FIRMA | | FIRMA | |
| FIRMAS | OPERADOR 01 (Nombre y apellidos) Sol Angel Ubiñez Gonzalez | / | | / | | / | | [illegible] | | / | | | | | |
| | OPERADOR 02 (Nombre y apellidos) | / | | / | | / | | / | | / | | | | | |
| | Rev. INSPECTOR SST (Nombre y apellidos) Edil fabian Diaz florez | / | | / | | / | | fabian Diaz | | / | | | | | |

## HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

| FECHA | HALLAZGO | ACCIÓN CORRECTIVA / PREVENTIVA | RESPONSABLE | FECHA |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| CONSORCIO VIAL VG-VNF | INSPECCIÓN PREOPERACIONAL<br>COMPACTADOR (RANA) |
|---|---|

VIBRO COMPACTADOR No. 7 MARCA Aldeco OPERADOR Rana

PROYECTO construcción mejora SEMANA DEL 24 AL 01 DE mayo 2025

| ÍTEM | CONCEPTO | LUNES | | MARTES | | MIERC. | | JUEVES | | VIERNES | | SÁBADO | | DOMINGO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M |
| ESTADO GENERAL | * Nivel aceite y combustible | | | | | | | ✓ | | ✓ | | | | | |
| | * Control de fugas | | | | | | | ✓ | | ✓ | | | | | |
| | * Funcionamiento del motor (Mínimo/aceleración) | | | | | | | ✓ | | ✓ | | | | | |
| | Estado del cuerpo (ESTRUCTURA) | | | | | | | ✓ | | ✓ | | | | | |
| | Estado del embrague | | | | | | | ✓ | | ✓ | | | | | |
| | Estado de los resortes | | | | | | | ✓ | | ✓ | | | | | |
| | Estado de la superficie de la plancha compactadora | | | | | | | ✓ | | ✓ | | | | | |
| FIRMA | FIRMA OPERADOR<br>Alexander Briceño | | | | | | | ALEXANDER B | | | | | | | |

## HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

| FECHA | HALLAZGO | ACCIÓN CORRECTIVA / PREVENTIVA | RESPONSABLE | FECHA |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

CONSORCIO VIAL VG-VNF

# INSPECCIÓN PREOPERACIONAL COMPACTADOR (RANA)

MARCA: Toyama SERIE: TE65XP COD INTERNO 22 CONTRATISTA: ARGEON 2.

PROYECTO C.V. VG-VNF. SEMANA DEL 24-02 AL 01 DE 03 2025.

| ÍTEM | CONCEPTO | LUNES | | MARTES | | MIERC. | | JUEVES | | VIERNES | | SÁBADO | | DOMINGO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M |
| ESTADO GENERAL | Nivel aceite y combustible | ✓ | | | | ✓ | | | | ✓ | | | | | |
| | Control de fugas | ✓ | | | | ✓ | | | | ✓ | | | | | |
| | Funcionamiento del motor (Mínimo/aceleración) | ✓ | | | | ✓ | | | | ✓ | | | | | |
| | Estado del cuerpo (ESTRUCTURA) | ✓ | | | | ✓ | | | | ✓ | | | | | |
| | Estado del embrague | ✓ | | | | ✓ | | | | ✓ | | | | | |
| | Estado de los resortes | ✓ | | | | ✓ | | | | ✓ | | | | | |
| | Estado de la superficie de la plancha compactadora | ✓ | | | | ✓ | | | | ✓ | | | | | |
| | | FIRMA | | FIRMA | | FIRMA | | FIRMA | | FIRMA | | FIRMA | | FIRMA | |
| FIRMAS | OPERADOR 01 (Nombre y apellidos) Duvan Saenz. | | | | | | | | | | | | | | |
| | OPERADOR 02 (Nombre y apellidos) | | | | | | | | | | | | | | |
| | Rev. INSPECTOR SST (Nombre y apellidos) Fabian Diaz Flores Ana María Torres | | | | | | | | | | | | | | |

## HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

| FECHA | HALLAZGO | ACCIÓN CORRECTIVA / PREVENTIVA | RESPONSABLE | FECHA |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

CONSORCIO
VIAL VG-VNF

# PREOPERACIONAL PULIDORA

| CONSORCIO VIAL VG-VNF | INSPECCIÓN PREOPERACIONAL<br>PULIDORA |
|---|---|

PULIDORA No. #1 SERIAL 120623 OPERADOR Jeiler Cordoba

PROYECTO VG - VNF SEMANA DEL 06 AL 08 MES 02 DE 2025

TAMAÑO: G ☒ P ☐

| ÍTEM | CONCEPTO | LUNES | | MARTES | | MIERC. | | JUEVES | | VIERNES | | SÁBADO | | DOMINGO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M |
| ESTADO GENERAL | * Estado del cable y las conexiones eléctricas | | | | | | | ✓ | | | | | | | |
| | seguro | | | | | | | ✓ | | | | | | | |
| | * Estado del accesorio portadiscos | | | | | | | ✓ | | | | | | | |
| | * Estado del mango | | | | | | | ✓ | | | | | | | |
| | * Estado del cuerpo (CARCAZA) | | | | | | | ✓ | | | | | | | |
| | RPM) | | | | | | | ✓ | | | | | | | |
| | * Verificar RPM del disco con respecto a las RPM de la pulidora | | | | | | | ✓ | | | | | | | |
| | Estado general de la guía y la guarda | | | | | | | ✓ | | | | | | | |
| | Estado de la plaqueta de identificación | | | | | | | ✓ | | | | | | | |
| FIRMA | FIRMA OPERADOR | | | | | | | J.C | | | | | | | |

## HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

| FECHA | HALLAZGO | ACCIÓN CORRECTIVA / PREVENTIVA | RESPONSABLE | FECHA |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| CONSORCIO VIAL VG-VNF | INSPECCIÓN PREOPERACIONAL<br>PULIDORA |
|---|---|

PULIDORA No. 163810 MARCA: makita SERIE 0322

PROYECTO VG-VNF SEMANA DEL 19 AL 22 MES 02 DE 2025

TAMAÑO: G ☒ P ☐ CONTRATISTA: Etapa 1

| ÍTEM | CONCEPTO | LUNES | | MARTES | | MIERC. | | JUEVES | | VIERNES | | SÁBADO | | DOMINGO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M |
| ESTADO GENERAL | Estado del cable y las conexiones eléctricas | | | | | | | | | | | | | | |
| | seguro | | | | | | | | | | | | | | |
| | Estado del accesorio portadiscos | | | | | | | | | | | | | | |
| | Estado del mango | | | | | | | | | | | | | | |
| | Estado del cuerpo (CARCAZA) | | | | | | | | | | | | | | |
| | RPM) | | | | | | | | | | | | | | |
| | Verificar RPM del disco con respecto a las RPM de la pulidora | | | | | | | | | | | | | | |
| | Estado general de la guía y la guarda | | | | | | | | | | | | | | |
| | Estado de la plaqueta de identificación | | | | | | | | | | | | | | |
| | | FIRMA | | FIRMA | | FIRMA | | FIRMA | | FIRMA | | FIRMA | | FIRMA | |
| FIRMAS | Operador 01 (Nombre y apellidos) DIEGO Edmiree | | | | | | | | | | | | | | |
| | Operador 02 (Nombre y apellidos) DIEGO Fuenda | | | | | | | | | | | | | | |
| | Operador 03 (Nombre y apellidos) DIVIER PORTO | | | | | | | | | | | | | | |
| | Rev. INSPECTOR SST (Nombre y apellidos) Fernanda Castañed | | | | | Fernanda C/q | | Fernanda C/q | | | | Fernanda C/q | | | |

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

| FECHA | HALLAZGO | ACCIÓN CORRECTIVA / PREVENTIVA | RESPONSABLE | FECHA |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| CONSORCIO VIAL VG-VNF | INSPECCIÓN PREOPERACIONAL<br>PULIDORA |
|---|---|

PULIDORA No. 163810 MARCA: MAKITA SERIE 0322.

PROYECTO VG - VNF SEMANA DEL 20 AL 22 MES 02 DE 2025

TAMAÑO: G ☒ P ☐ CONTRATISTA: EACDPI

| ÍTEM | CONCEPTO | LUNES | | MARTES | | MIERC. | | JUEVES | | VIERNES | | SÁBADO | | DOMINGO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M |
| ESTADO GENERAL | Estado del cable y las conexiones eléctricas | | | | | | | ✓ | | | | | | | |
| | seguro | | | | | | | ✓ | | | | | | | |
| | Estado del accesorio portadiscos | | | | | | | ✓ | | | | | | | |
| | Estado del mango | | | | | | | ✓ | | | | | | | |
| | Estado del cuerpo (CARCAZA) | | | | | | | ✓ | | | | | | | |
| | RPM) | | | | | | | ✓ | | | | | | | |
| | Verificar RPM del disco con respecto a las RPM de la pulidora | | | | | | | ✓ | | | | | | | |
| | Estado general de la guía y la guarda | | | | | | | ✓ | | | | | | | |
| | Estado de la plaqueta de identificación | | | | | | | ✓ | | | | | | | |
| | | FIRMA | | FIRMA | | FIRMA | | FIRMA | | FIRMA | | FIRMA | | FIRMA | |
| FIRMAS | Operador 01 (Nombre y apellidos) DIVIER PORTO | \ | | \ | | \ | | Diver | | | | | | | |
| | Operador 02 (Nombre y apellidos) | | | | | | | \ | | | | | | | |
| | Operador 03 (Nombre y apellidos) | | | | | | | \ | | | | | | | |
| | Rev. INSPECTOR SST (Nombre y apellidos) Fernanda Castañeda | \ | | \ | | \ | | Fernanda C.g | | | | | | | |

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

| FECHA | HALLAZGO | ACCIÓN CORRECTIVA / PREVENTIVA | RESPONSABLE | FECHA |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| CONSORCIO VIAL VG-VNF | INSPECCIÓN PREOPERACIONAL<br>PULIDORA |
|---|---|

PULIDORA No. 76 MARCA: Aldeco SERIE 428320

PROYECTO Construcción y mejoramiento SEMANA DEL 17 AL 22 MES 02 DE 2025

TAMAÑO: G ☑ P ☐ CONTRATISTA: DMP

| ÍTEM | CONCEPTO | LUNES | | MARTES | | MIERC. | | JUEVES | | VIERNES | | SÁBADO | | DOMINGO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M |
| ESTADO GENERAL | Estado del cable y las conexiones eléctricas | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | | | | |
| | seguro | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | | | | |
| | Estado del accesorio portadiscos | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | | | | |
| | Estado del mango | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | | | | |
| | Estado del cuerpo (CARCAZA) | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | | | | |
| | RPM) | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | | | | |
| | Verificar RPM del disco con respecto a las RPM de la pulidora | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | | | | |
| | Estado general de la guía y la guarda | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | | | | |
| | Estado de la plaqueta de identificación | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | | | | |
| | | FIRMA | | FIRMA | | FIRMA | | FIRMA | | FIRMA | | FIRMA | | FIRMA | |
| FIRMAS | Operador 01 (Nombre y apellidos) Libardo Blandon | | | | | | | | | | | | | | |
| | Operador 02 (Nombre y apellidos) Gildardo monsalve | | | | | | | | | | | | | | |
| | Operador 03 (Nombre y apellidos) | | | | | | | | | | | | | | |
| | Rev. INSPECTOR SST (Nombre y apellidos) Jefferson Vanegas | | | | | | | | | | | | | | |

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

| FECHA | HALLAZGO | ACCIÓN CORRECTIVA / PREVENTIVA | RESPONSABLE | FECHA |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| CONSORCIO VIAL VG-VNF | INSPECCIÓN PREOPERACIONAL<br>PULIDORA |
|---|---|

PULIDORA No. 62 MARCA: BOSCH SERIE No Registra

PROYECTO Construccion Andenes SEMANA DEL 17 AL 22 MES feb DE 2025

TAMAÑO: G ☑ P ☐ CONTRATISTA: ARGEON - Grupo #01 - Lorena

17.02.25 18.02.25 19.02.25 20.02.25 21.02.25 22.02.25 23.02.25

| ÍTEM | CONCEPTO | LUNES | | MARTES | | MIERC. | | JUEVES | | VIERNES | | SÁBADO | | DOMINGO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M |
| ESTADO GENERAL | Estado del cable y las conexiones eléctricas | ✓ | | | ✓ | ✓ | | ✓ | | | | | | | |
| | seguro | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | | | | |
| | Estado del accesorio portadiscos | ✓ | | | | ✓ | | ✓ | | | | | | | |
| | Estado del mango | ✓ | | | ✓ | ✓ | | ✓ | | | | | | | |
| | Estado del cuerpo (CARCAZA) | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | | | | |
| | RPM) | ✓ | | | | ✓ | | ✓ | | | | | | | |
| | Verificar RPM del disco con respecto a las RPM de la pulidora | ✓ | | | ✓ | ✓ | | ✓ | | | | | | | |
| | Estado general de la guía y la guarda | ✓ | | | ✓ | ✓ | | ✓ | | | | | | | |
| | Estado de la plaqueta de identificación | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | | | | |
| | | FIRMA | | FIRMA | | FIRMA | | FIRMA | | FIRMA | | FIRMA | | FIRMA | |
| FIRMAS | Operador 01 (Nombre y apellidos) Juan David H | | | | | | | | | | | | | | |
| | Operador 02 (Nombre y apellidos) | | | | | | | | | | | | | | |
| | Operador 03 (Nombre y apellidos) | | | | | | | | | | | | | | |
| | Rev. INSPECTOR SST (Nombre y apellidos) Edil fabian Diaz florez | | | | | | | | | | | | | | |

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

| FECHA | HALLAZGO | ACCIÓN CORRECTIVA / PREVENTIVA | RESPONSABLE | FECHA |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| CONSORCIO VIAL VG-VNF | INSPECCIÓN PREOPERACIONAL<br>PULIDORA |
|---|---|

PULIDORA No. 62 MARCA: BOSCH SERIE 01915

PROYECTO Construcción de Andenes SEMANA DEL 17 AL 22 MES Febrero DE 2025

TAMAÑO: G ☑ P ☐ CONTRATISTA: ARGEON - Grupo #02 - Acacias

17-02-25 18.02.25 19.02.25 20.02.25 21.02.25 22.02.25

| ÍTEM | CONCEPTO | LUNES | | MARTES | | MIERC. | | JUEVES | | VIERNES | | SÁBADO | | DOMINGO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M |
| ESTADO GENERAL | Estado del cable y las conexiones eléctricas | ✓ | | ✓ | | | | X | | ✓ | | ✓ | | | |
| | seguro | ✓ | | ✓ | | | | X | | ✓ | | ✓ | | | |
| | Estado del accesorio portadiscos | ✓ | | ✓ | | | | X | | ✓ | | ✓ | | | |
| | Estado del mango | ✓ | | ✓ | | | | X | | ✓ | | ✓ | | | |
| | Estado del cuerpo (CARCAZA) | ✓ | | ✓ | | | | X | | ✓ | | ✓ | | | |
| | RPM) | ✓ | | ✓ | | | | X | | ✓ | | ✓ | | | |
| | Verificar RPM del disco con respecto a las RPM de la pulidora | ✓ | | ✓ | | | | X | | ✓ | | ✓ | | | |
| | Estado general de la guía y la guarda | ✓ | | ✓ | | | | X | | ✓ | | ✓ | | | |
| | Estado de la plaqueta de identificación | | | ✓ | | | | + | | ✓ | | ✓ | | | |
| | | FIRMA | | FIRMA | | FIRMA | | FIRMA | | FIRMA | | FIRMA | | FIRMA | |
| FIRMAS | Operador 01 (Nombre y apellidos) Duvan | Duvan | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | Duvan | | ✓ | | ✓ | |
| | Operador 02 (Nombre y apellidos) Reinaldo Diaz | Reinaldo | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | |
| | Operador 03 (Nombre y apellidos) Giovanni Gomez | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | |
| | Rev. INSPECTOR SST (Nombre y apellidos) Edil fabian Diaz flores | Fabian D. | | Fabian D. | | ✓ | | Fabian Diaz F. | | ✓ | | ✓ | | ✓ | |

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

| FECHA | HALLAZGO | ACCIÓN CORRECTIVA / PREVENTIVA | RESPONSABLE | FECHA |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| CONSORCIO VIAL VG-VNF | INSPECCIÓN PREOPERACIONAL<br>PULIDORA |
|---|---|

PULIDORA No. 62 MARCA: ALPECCO SERIE No Registra

PROYECTO CV VG-VNF SEMANA DEL 17 AL 22 MES 02 DE 2025

TAMAÑO: G ☑ P ☐ CONTRATISTA: EMCO.

| ÍTEM | CONCEPTO | LUNES | | MARTES | | MIERC. | | JUEVES | | VIERNES | | SÁBADO | | DOMINGO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M |
| ESTADO GENERAL | Estado del cable y las conexiones eléctricas | | | | | ✓ | | | | ✓ | | | | | |
| | seguro | | | | | ✓ | | | | ✓ | | | | | |
| | Estado del accesorio portadiscos | | | | | ✓ | | | | ✓ | | | | | |
| | Estado del mango | | | | | ✓ | | | | ✓ | | | | | |
| | Estado del cuerpo (CARCAZA) | | | | | ✓ | | | | ✓ | | | | | |
| | RPM) | | | | | ✓ | | | | ✓ | | | | | |
| | Verificar RPM del disco con respecto a las RPM de la pulidora | | | | | ✓ | | | | ✓ | | | | | |
| | Estado general de la guía y la guarda | | | | | ✓ | | | | ✓ | | | | | |
| | Estado de la plaqueta de identificación | | | | | ✓ | | | | ✓ | | | | | |
| | | FIRMA | | FIRMA | | FIRMA | | FIRMA | | FIRMA | | FIRMA | | FIRMA | |
| FIRMAS | Operador 01 (Nombre y apellidos) Luis Bautista | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | |
| | Operador 02 (Nombre y apellidos) | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | |
| | Operador 03 (Nombre y apellidos) | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | |
| | Rev. INSPECTOR SST (Nombre y apellidos) Ana María Torres | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | |

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

| FECHA | HALLAZGO | ACCIÓN CORRECTIVA / PREVENTIVA | RESPONSABLE | FECHA |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| CONSORCIO VIAL VG-VNF | INSPECCIÓN PREOPERACIONAL<br>PULIDORA |
|---|---|

PULIDORA No. 01 MARCA: Dewalt 9" SERIE: 102344

PROYECTO Construccion andoner SEMANA DEL 17 AL 22 MES Febrero DE 2025

TAMAÑO: G ☑ P ☐ CONTRATISTA: ARPE

| ÍTEM | CONCEPTO | LUNES | | MARTES | | MIERC. | | JUEVES | | VIERNES | | SÁBADO | | DOMINGO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M |
| ESTADO GENERAL | Estado del cable y las conexiones eléctricas | ✓ | | | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | | |
| | seguro | ✓ | | | | — | | ✓ | | ✓ | | | | | |
| | Estado del accesorio portadiscos | ✓ | | | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | | |
| | Estado del mango | ✓ | | | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | | |
| | Estado del cuerpo (CARCAZA) | ✓ | | | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | | |
| | RPM) | ✓ | | | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | | |
| | Verificar RPM del disco con respecto a las RPM de la pulidora | ✓ | | | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | | |
| | Estado general de la guía y la guarda | ✓ | | | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | | |
| | Estado de la plaqueta de identificación | ✓ | | | | — | | ✓ | | ✓ | | | | | |
| | | FIRMA | | FIRMA | | FIRMA | | FIRMA | | FIRMA | | FIRMA | | FIRMA | |
| FIRMAS | Operador 01 (Nombre y apellidos) Edwin Arango | | | | | | | | | | | | | | |
| | Operador 02 (Nombre y apellidos) Pablo Ochoa | | | | | | | | | | | | | | |
| | Operador 03 (Nombre y apellidos) | | | | | | | | | | | | | | |
| | Rev. INSPECTOR SST (Nombre y apellidos) Edil fabian Diaz firma | | | | | | | | | | | | | | |

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

| FECHA | HALLAZGO | ACCIÓN CORRECTIVA / PREVENTIVA | RESPONSABLE | FECHA |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| CONSORCIO VIAL VG-VNF | INSPECCIÓN PREOPERACIONAL<br>PULIDORA |
|---|---|

PULIDORA No. 64 MARCA: Bosch SERIE 0:5019

PROYECTO C.V. VG-VNF. SEMANA DEL 20 AL 22 MES 02 DE 2025.

TAMAÑO: G ☑ P ☐ CONTRATISTA: DyG

| ÍTEM | CONCEPTO | LUNES | | MARTES | | MIERC. | | JUEVES | | VIERNES | | SÁBADO | | DOMINGO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M |
| ESTADO GENERAL | Estado del cable y las conexiones eléctricas | | | | | | | - | | - | | ✓ | | | |
| | seguro | | | | | | | - | | - | | ✓ | | | |
| | Estado del accesorio portadiscos | | | | | | | - | | - | | ✓ | | | |
| | Estado del mango | | | | | | | - | | - | | ✓ | | | |
| | Estado del cuerpo (CARCAZA) | | | | | | | - | | - | | ✓ | | | |
| | RPM) | | | | | | | - | | - | | ✓ | | | |
| | Verificar RPM del disco con respecto a las RPM de la pulidora | | | | | | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | |
| | Estado general de la guía y la guarda | | | | | | | - | | - | | ✓ | | | |
| | Estado de la plaqueta de identificación | | | | | | | - | | - | | ✓ | | | |
| | | FIRMA | | FIRMA | | FIRMA | | FIRMA | | FIRMA | | FIRMA | | FIRMA | |
| FIRMAS | Operador 01 (Nombre y apellidos) Juan Carlos Lozano. | / | | / | | / | | Juan | | Juan | | Juan | | - | |
| | Operador 02 (Nombre y apellidos) | / | | / | | / | | / | | - | | - | | - | |
| | Operador 03 (Nombre y apellidos) | / | | / | | / | | / | | - | | - | | - | |
| | Rev. INSPECTOR SST (Nombre y apellidos) Ana Mario Torres. | / | | / | | / | | [illegible] | | [illegible] | | [illegible] | | - | |

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

| FECHA | HALLAZGO | ACCIÓN CORRECTIVA / PREVENTIVA | RESPONSABLE | FECHA |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

CONSORCIO VIAL VG-VNF

# INSPECCIÓN PREOPERACIONAL
## PULIDORA

PULIDORA No. 64. MARCA: BOSCH. SERIE 155268001

PROYECTO C.V. VG-VNF SEMANA DEL 17 AL 22 MES 02 DE 2025.

TAMAÑO: G ☑ P ☐ CONTRATISTA: D y G.

| ÍTEM | CONCEPTO | LUNES | | MARTES | | MIERC. | | JUEVES | | VIERNES | | SÁBADO | | DOMINGO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M |
| ESTADO GENERAL | Estado del cable y las conexiones eléctricas | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | ✓ |
| | seguro | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | ✓ |
| | Estado del accesorio portadiscos | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | ✓ |
| | Estado del mango | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | ✓ |
| | Estado del cuerpo (CARCAZA) | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | ✓ |
| | RPM) | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | ✓ |
| | Verificar RPM del disco con respecto a las RPM de la pulidora | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | ✓ |
| | Estado general de la guia y la guarda | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | ✓ |
| | Estado de la plaqueta de identificación | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | ✓ |
| | | FIRMA | | FIRMA | | FIRMA | | FIRMA | | FIRMA | | FIRMA | | FIRMA | |
| FIRMAS | Operador 01 (Nombre y apellidos) Juan Sebastian Ramos. | | | | | | | Jose Mosquera | | | | | | — | |
| | Operador 02 (Nombre y apellidos) Jose Mosquera | | | | | | | Jose Mosquera | | | | | | — | |
| | Operador 03 (Nombre y apellidos) Yesid Grisales H | | | | | | | | | Yesid Grisales | | | | — | — |
| | Rev. INSPECTOR SST (Nombre y apellidos) Ana Maria Toro | | | | | | | | | | | P | | — | |

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

| FECHA | HALLAZGO | ACCIÓN CORRECTIVA / PREVENTIVA | RESPONSABLE | FECHA |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| CONSORCIO VIAL VG-VNF | INSPECCIÓN PREOPERACIONAL<br>PULIDORA |
|---|---|

PULIDORA No. 64 MARCA: Bosch SERIE 1J57GB001

PROYECTO CV. VG-VNF SEMANA DEL 17 AL 22 MES 02 DE 2025

TAMAÑO: G ☑ P ☐ CONTRATISTA: D4G

| ÍTEM | CONCEPTO | LUNES | | MARTES | | MIERC. | | JUEVES | | VIERNES | | SÁBADO | | DOMINGO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M |
| ESTADO GENERAL | Estado del cable y las conexiones eléctricas | | | | | | | | | ✓ | | | | | |
| | seguro | | | | | | | | | ✓ | | | | | |
| | Estado del accesorio portadiscos | | | | | | | | | ✓ | | | | | |
| | Estado del mango | | | | | | | | | ✓ | | | | | |
| | Estado del cuerpo (CARCAZA) | | | | | | | | | ✓ | | | | | |
| | RPM) | | | | | | | | | ✓ | | | | | |
| | Verificar RPM del disco con respecto a las RPM de la pulidora | | | | | | | | | ✓ | | | | | |
| | Estado general de la guía y la guarda | | | | | | | | | ✓ | | | | | |
| | Estado de la plaqueta de identificación | | | | | | | | | ✓ | | | | | |
| | | FIRMA | | FIRMA | | FIRMA | | FIRMA | | FIRMA | | FIRMA | | FIRMA | |
| FIRMAS | Operador 01 (Nombre y apellidos) Alcides Solas | | | | | | | | | Alcides | | | | | |
| | Operador 02 (Nombre y apellidos) | | | | | | | | | | | | | | |
| | Operador 03 (Nombre y apellidos) | | | | | | | | | | | | | | |
| | Rev. INSPECTOR SST (Nombre y apellidos) Luis F Orozco D | | | | | | | | | | | | | | |

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

| FECHA | HALLAZGO | ACCIÓN CORRECTIVA / PREVENTIVA | RESPONSABLE | FECHA |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| CONSORCIO VIAL VG-VNF | INSPECCIÓN PREOPERACIONAL<br>PULIDORA |
|---|---|

PULIDORA No. 64 SERIAL 1562 OPERADOR Gerardo Barrios

PROYECTO CV. VG-VNF SEMANA DEL 10 AL 15 · MES 02 DE 2025

TAMANO: G ☑ P ☐

| ÍTEM | CONCEPTO | LUNES | | MARTES | | MIERC. | | JUEVES | | VIERNES | | SÁBADO | | DOMINGO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M |
| ESTADO GENERAL | * Estado del cable y las conexiones eléctricas | | / | / | | / | | / | | / | | | / | | / |
| | seguro | | / | / | | / | | / | | / | | | / | | / |
| | * Estado del accesorio portadiscos | | / | / | | / | | / | | / | | | / | | / |
| | * Estado del mango | | / | / | | / | | / | | / | | | / | | / |
| | * Estado del cuerpo (CARCAZA) | | / | / | | / | | / | | / | | | / | | / |
| | RPM) | | / | / | | / | | / | | / | | | / | | / |
| | * Verificar RPM del disco con respecto a las RPM de la pulidora | | / | / | | / | | / | | / | | | / | | / |
| | Estado general de la guía y la guarda | | / | / | | / | | / | | / | | | / | | / |
| | Estado de la plaqueta de identificación | | / | / | | / | | / | | / | | | / | | / |
| FIRMA | FIRMA OPERADOR | | / | Gerardo | | Gerardo | | Gerardo | | Gerardo | | | / | | / |

## HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

| FECHA | HALLAZGO | ACCIÓN CORRECTIVA / PREVENTIVA | RESPONSABLE | FECHA |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| CONSORCIO VIAL VG-VNF | INSPECCIÓN PREOPERACIONAL<br>PULIDORA |
|---|---|

PULIDORA No. 64 SERIAL 500631L OPERADOR Alcides Salas - Yesid Grisales.

PROYECTO CV. VG-VNF SEMANA DEL 10 AL 15 MES 02 DE 2025

TAMAÑO: G ☑ P ☐

| ÍTEM | CONCEPTO | LUNES | | MARTES | | MIERC. | | JUEVES | | VIERNES | | SÁBADO | | DOMINGO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M |
| ESTADO GENERAL | * Estado del cable y las conexiones eléctricas | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | |
| | seguro | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | |
| | * Estado del accesorio portadiscos | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | |
| | * Estado del mango | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | |
| | * Estado del cuerpo (CARCAZA) | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | |
| | RPM) | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | |
| | * Verificar RPM del disco con respecto a las RPM de la pulidora | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | |
| | Estado general de la guía y la guarda | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | |
| | Estado de la plaqueta de identificación | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | |
| FIRMA | FIRMA OPERADOR | Alcides Yesid | | Yesid | | Alcides Yesid | | Yesid | | Yesid | | Yesid | | | |

## HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

| FECHA | HALLAZGO | ACCIÓN CORRECTIVA / PREVENTIVA | RESPONSABLE | FECHA |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| CONSORCIO VIAL VG-VNF | INSPECCIÓN PREOPERACIONAL<br>PULIDORA |
|---|---|

PULIDORA No. #75 MARCA: BOSCH. SERIE 151123.

PROYECTO VG-VNF SEMANA DEL 13 AL 15 MES 02 DE 2025

TAMAÑO: G ☒ P ☐ CONTRATISTA: Excapi

| ÍTEM | CONCEPTO | LUNES | | MARTES | | MIERC. | | JUEVES | | VIERNES | | SÁBADO | | DOMINGO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M |
| ESTADO GENERAL | Estado del cable y las conexiones eléctricas | | | | | | | ✓ | | ✓ | | | | | |
| | seguro | | | | | | | ✓ | | ✓ | | | | | |
| | Estado del accesorio portadiscos | | | | | | | ✓ | | ✓ | | | | | |
| | Estado del mango | | | | | | | ✓ | | ✓ | | | | | |
| | Estado del cuerpo (CARCAZA) | | | | | | | ✓ | | ✓ | | | | | |
| | RPM) | | | | | | | ✓ | | ✓ | | | | | |
| | Verificar RPM del disco con respecto a las RPM de la pulidora | | | | | | | ✓ | | ✓ | | | | | |
| | Estado general de la guía y la guarda | | | | | | | ✓ | | ✓ | | | | | |
| | Estado de la plaqueta de identificación | | | | | | | ✓ | | ✓ | | | | | |
| | | FIRMA | | FIRMA | | FIRMA | | FIRMA | | FIRMA | | FIRMA | | FIRMA | |
| FIRMAS | Operador 01 (Nombre y apellidos) DIVIER PORTO | | | | | | | Divier | | Divier | | | | | |
| | Operador 02 (Nombre y apellidos) — | | | | | | | | | | | | | | |
| | Operador 03 (Nombre y apellidos) — | | | | | | | | | | | | | | |
| | Rev. INSPECTOR SST (Nombre y apellidos) FERNANDO CASTAÑEDA | | | | | | | FERNANDO C I D | | FERNANDO C I D | | | | | |

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

| FECHA | HALLAZGO | ACCIÓN CORRECTIVA / PREVENTIVA | RESPONSABLE | FECHA |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| CONSORCIO VIAL VG-VNF | INSPECCIÓN PREOPERACIONAL<br>PULIDORA |
|---|---|

PULIDORA No. #75 MARCA: BOSCH SERIE 151123

PROYECTO VG-VNF SEMANA DEL 15 AL 15 MES 02 DE 2025

TAMAÑO: G ☒ P ☐ CONTRATISTA: Ercapi

| ÍTEM | CONCEPTO | LUNES | | MARTES | | MIERC. | | JUEVES | | VIERNES | | SÁBADO | | DOMINGO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M |
| ESTADO GENERAL | Estado del cable y las conexiones eléctricas | | | | | | | | | | | ✓ | | | |
| | seguro | | | | | | | | | | | ✓ | | | |
| | Estado del accesorio portadiscos | | | | | | | | | | | ✓ | | | |
| | Estado del mango | | | | | | | | | | | ✓ | | | |
| | Estado del cuerpo (CARCAZA) | | | | | | | | | | | ✓ | | | |
| | RPM) | | | | | | | | | | | ✓ | | | |
| | Verificar RPM del disco con respecto a las RPM de la pulidora | | | | | | | | | | | ✓ | | | |
| | Estado general de la guía y la guarda | | | | | | | | | | | ✓ | | | |
| | Estado de la plaqueta de identificación | | | | | | | | | | | ✓ | | | |
| | | FIRMA | | FIRMA | | FIRMA | | FIRMA | | FIRMA | | FIRMA | | FIRMA | |
| FIRMAS | Operador 01<br>(Nombre y apellidos)<br>DIEGO RUEDA | | | | | | | | | | | | | | |
| | Operador 02<br>(Nombre y apellidos)<br>— 11 — | | | | | | | | | | | | | | |
| | Operador 03<br>(Nombre y apellidos)<br>— 11 — | | | | | | | | | | | | | | |
| | Rev. INSPECTOR SST (Nombre y apellidos)<br>FERNANDO CASTAÑEDA | | | | | | | | | | | FERNANDO C A | | | |

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

| FECHA | HALLAZGO | ACCIÓN CORRECTIVA / PREVENTIVA | RESPONSABLE | FECHA |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| CONSORCIO VIAL VG-VNF | INSPECCIÓN PREOPERACIONAL<br>APISONADOR (CANGURO) |
|---|---|

APISONADOR No. 20 MARCA _____ RPM _____ OPERADOR Alexander Burgos

PROYECTO construcción vías SEMANA DEL 10 AL 15 DE Feb 2025

| ÍTEM | CONCEPTO | LUNES | | MARTES | | MIERC. | | JUEVES | | VIERNES | | SÁBADO | | DOMINGO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M |
| ESTADO GENERAL | Nivel aceite y combustible | ✓ | | ✓ | | / | | / | | ✓ | | / | | / | |
| | Control de fugas | ✓ | | ✓ | | / | | / | | ✓ | | / | | / | |
| | Funcionamiento del motor (Mínimo/aceleración) | ✓ | | ✓ | | / | | / | | ✓ | | / | | / | |
| | Estado del cuerpo (ESTRUCTURA) | ✓ | | / | | / | | / | | ✓ | | / | | / | |
| | Estado del embrague | ✓ | | / | | / | | / | | ✓ | | / | | / | |
| | Estado del resorte | ✓ | | ✓ | | / | | / | | ✓ | | / | | / | |
| | Estado de la superficie del apisonador | ✓ | | ✓ | | / | | / | | ✓ | | / | | / | |
| FIRMA | FIRMA OPERADOR | Alex | Alex | Alex | | / | | / | | Alex | | / | | / | |

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

| FECHA | HALLAZGO | ACCIÓN CORRECTIVA / PREVENTIVA | RESPONSABLE | FECHA |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

CONSORCIO VIAL VG-VNF

# INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PULIDORA

PULIDORA No. Bosch 6259 SERIAL No Registra OPERADOR Libardo Blandon DMP

PROYECTO Const. mejoramiento A. SEMANA DEL 03 AL 08 MES feb DE 2025

TAMAÑO: G [X] P [ ]

Pul Bosch 59 P. Bosch 03-02-25 04-02-25 05-02-25 06-02-25

| ÍTEM | CONCEPTO | LUNES | | MARTES | | MIERC | | JUEVES | | VIERNES | | SÁBADO | | DOMINGO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M |
| ESTADO GENERAL | * Estado del cable y las conexiones eléctricas | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | |
| | seguro | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | |
| | * Estado del accesorio portadiscos | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | |
| | * Estado del mango | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | |
| | * Estado del cuerpo (CARCAZA) | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | |
| | RPM) | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | |
| | * Verificar RPM del disco con respecto a las RPM de la pulidora | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | |
| | Estado general de la guía y la guarda | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | | | | |
| | Estado de la plaqueta de identificación | - | X | | X | | X | | X | | X | | X | | |
| FIRMA | FIRMA OPERADOR | | | | | | | | | | | | | | |

P. Busch #59

## HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

| FECHA | HALLAZGO | ACCIÓN CORRECTIVA / PREVENTIVA | RESPONSABLE | FECHA |
|---|---|---|---|---|
| 8/2/25 | Pulidora con fallas técnicas es necesario mantenimiento se suspende la actividad | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

CONSORCIO VIAL VG-VNF

# INSPECCIÓN PREOPERACIONAL
## PULIDORA

PULIDORA No. 03 SERIAL 102344 OPERADOR Mauricio Olando - ARPE

PROYECTO Const. mejoramiento Acd SEMANA DEL 10 AL 15 MES Feb DE 2025

TAMAÑO: G ☑ P ☐

11.02.25 12.02.25

| ÍTEM | CONCEPTO | LUNES | | MARTES | | MIERC. | | JUEVES | | VIERNES | | SÁBADO | | DOMINGO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M |
| ESTADO GENERAL | * Estado del cable y las conexiones eléctricas | | | X | | X | | | | V | | | | | |
| | seguro | | | V | | V | | | | V | | | | | |
| | * Estado del accesorio portadiscos | | | V | | V | | | | V | | | | | |
| | * Estado del mango | | | V | | V | | | | V | | | | | |
| | * Estado del cuerpo (CARCAZA) | | | V | | V | | | | V | | | | | |
| | RPM) | | | V | | V | | | | V | | | | | |
| | * Verificar RPM del disco con respecto a las RPM de la pulidora | | | V | | V | | | | V | | | | | |
| | Estado general de la guía y la guarda | | | V | | V | | | | V | | | | | |
| | Estado de la plaqueta de identificación | | | V | | V | | | | V | | | | | |
| FIRMA | FIRMA OPERADOR Mauricio Olando | | | Mauricio | | Mauricio | | | | | | | | | |

Pul FLO 102.501

## HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

| FECHA | HALLAZGO | ACCIÓN CORRECTIVA / PREVENTIVA | RESPONSABLE | FECHA |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

CONSORCIO VIAL VG-VNF

# INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PULIDORA

PULIDORA No. 62 SERIAL NO ID. OPERADOR Luis Alfonso Bautista - EMCO

PROYECTO Const. mejoramiento A SEMANA DEL 10 AL 15 MES Feb DE 2025

TAMAÑO: G ☑ P ☐

| ÍTEM | CONCEPTO | LUNES | | MARTES | | MIERC. | | JUEVES | | VIERNES | | SÁBADO | | DOMINGO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M |
| ESTADO GENERAL | * Estado del cable y las conexiones eléctricas | | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | |
| | seguro | | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | |
| | * Estado del accesorio portadiscos | | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | |
| | * Estado del mango | | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | |
| | * Estado del cuerpo (CARCAZA) | | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | |
| | RPM) | | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | |
| | * Verificar RPM del disco con respecto a las RPM de la pulidora | | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | |
| | Estado general de la guía y la guarda | | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | |
| | Estado de la plaqueta de identificación | | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | |
| FIRMA | FIRMA OPERADOR | | | | | | | | | | | | | | |

## HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

| FECHA | HALLAZGO | ACCIÓN CORRECTIVA / PREVENTIVA | RESPONSABLE | FECHA |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

CONSORCIO VIAL VG-VNF

# INSPECCIÓN PREOPERACIONAL
## PULIDORA

PULIDORA No. 62 SERIAL NO Reg. OPERADOR Duvan Suarez - ARGEON G.#02

PROYECTO Const, mejoramiento A. SEMANA DEL 10 AL 15 MES Febrero DE 2025

TAMAÑO: G ☑ P ☐

10.02.25

| ÍTEM | CONCEPTO | LUNES | | MARTES | | MIERC. | | JUEVES | | VIERNES | | SÁBADO | | DOMINGO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M |
| ESTADO GENERAL | * Estado del cable y las conexiones eléctricas | ✓ | | • | | | | | | | | • | | | |
| | seguro | ✓ | | ✓ | | | | | | | | ✓ | | | |
| | * Estado del accesorio portadiscos | ✓ | | ✓ | | | | | | | | ✓ | | | |
| | * Estado del mango | ✓ | | ✓ | | | | | | | | ✓ | | | |
| | * Estado del cuerpo (CARCAZA) | ✓ | | ✓ | | | | | | | | ✓ | | | |
| | RPM) | ✓ | | ✓ | | | | | | | | ✓ | | | |
| | * Verificar RPM del disco con respecto a las RPM de la pulidora | ✓ | | ✓ | | | | | | | | ✓ | | | |
| | Estado general de la guía y la guarda | ✓ | | ✓ | | | | | | | | ✓ | | | |
| | Estado de la plaqueta de identificación | | | ✓ | | | | | | | | ✓ | | | |
| FIRMA | FIRMA OPERADOR Duvan Suarez Giovanni | Duvan | | Duvan | | | | | | | | Duvan | | | |

## HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

| FECHA | HALLAZGO | ACCIÓN CORRECTIVA / PREVENTIVA | RESPONSABLE | FECHA |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| CONSORCIO VIAL VG-VNF | INSPECCIÓN PREOPERACIONAL<br>PULIDORA |
|---|---|

PULIDORA No. 01. SERIAL 135094 OPERADOR Alvaro Mejia.

PROYECTO CV. VG VNF SEMANA DEL 03 AL 08 MES 02 DE 2025.

TAMAÑO: G ☑ P ☐

| ÍTEM | CONCEPTO | LUNES | | MARTES | | MIERC. | | JUEVES | | VIERNES | | SÁBADO | | DOMINGO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M |
| ESTADO GENERAL | * Estado del cable y las conexiones eléctricas | | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | | |
| | seguro | | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | | |
| | * Estado del accesorio portadiscos | | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | | |
| | * Estado del mango | | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | | |
| | * Estado del cuerpo (CARCAZA) | | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | | |
| | RPM) | | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | | |
| | * Verificar RPM del disco con respecto a las RPM de la pulidora | | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | | |
| | Estado general de la guía y la guarda | | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | | |
| | Estado de la plaqueta de identificación | | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | | |
| FIRMA | FIRMA OPERADOR | | | Alvaro A | | Alvaro M | | Alvaro A | | Alvaro A | | | | | |

## HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

| FECHA | HALLAZGO | ACCIÓN CORRECTIVA / PREVENTIVA | RESPONSABLE | FECHA |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| CONSORCIO VIAL VG-VNF | INSPECCIÓN PREOPERACIONAL<br>PULIDORA |
|---|---|

PULIDORA No. 64. SERIAL NO OPERADOR Juan Sebastian Ramos.

PROYECTO C.V. VG-VNF SEMANA DEL 03 AL 08 MES 02 DE 2025.

TAMAÑO: G ☑ P ☐

| ÍTEM | CONCEPTO | LUNES | | MARTES | | MIERC. | | JUEVES | | VIERNES | | SÁBADO | | DOMINGO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M |
| ESTADO GENERAL | * Estado del cable y las conexiones eléctricas | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | | | | |
| | * Estado del interruptor de encendido y su | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | | | | |
| | * Estado del accesorio portadiscos | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | | | | |
| | * Estado del mango | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | | | | |
| | * Estado del cuerpo (CARCAZA) | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | | | | |
| | * Estado del disco (Verificar capacidad en RPM) | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | | | | |
| | * Verificar RPM del disco con respecto a las RPM de la pulidora | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | | | | |
| | Estado general de la guía y la guarda | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | | | | |
| | Estado de la plaqueta de identificación | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | | | | |
| FIRMA | FIRMA OPERADOR | | | | | | | | | | | | | | |

## HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

| FECHA | HALLAZGO | ACCIÓN CORRECTIVA / PREVENTIVA | RESPONSABLE | FECHA |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| CONSORCIO VIAL VG-VNF | INSPECCIÓN PREOPERACIONAL<br>PULIDORA |
|---|---|

PULIDORA No. _____ SERIAL _____ OPERADOR Juan David Hurtado

PROYECTO C.V. VG VNF. SEMANA DEL 03 AL 09 MES 02 DE 2025.

TAMAÑO: G ☑ P ☐

| ÍTEM | CONCEPTO | LUNES | | MARTES | | MIERC. | | JUEVES | | VIERNES | | SÁBADO | | DOMINGO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M |
| ESTADO GENERAL | * Estado del cable y las conexiones eléctricas | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | ✓ |
| | seguro | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | ✓ |
| | * Estado del accesorio portadiscos | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | ✓ |
| | * Estado del mango | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | ✓ |
| | * Estado del cuerpo (CARCAZA) | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | ✓ |
| | RPM) | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | ✓ |
| | * Verificar RPM del disco con respecto a las RPM de la pulidora | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | ✓ |
| | Estado general de la guía y la guarda | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | ✓ |
| | Estado de la plaqueta de identificación | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | ✓ |
| FIRMA | FIRMA OPERADOR Juan David Hurtado | | | | | | | | | | | | | | |

## HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

| FECHA | HALLAZGO | ACCIÓN CORRECTIVA / PREVENTIVA | RESPONSABLE | FECHA |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| CONSORCIO VIAL VG-VNF | INSPECCIÓN PREOPERACIONAL<br>PULIDORA |
|---|---|

PULIDORA No. 01 SERIAL — OPERADOR Glemen Diaz.

PROYECTO CV. VG-VNF. SEMANA DEL 03 AL 08 MES 02 DE 2025.

TAMAÑO: G ☑ P ☐

| ÍTEM | CONCEPTO | LUNES | | MARTES | | MIERC. | | JUEVES | | VIERNES | | SÁBADO | | DOMINGO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M |
| ESTADO GENERAL | * Estado del cable y las conexiones eléctricas | | | | | ✓ | | | | ✓ | | | | | |
| | seguro | | | | | ✓ | | | | ✓ | | | | | |
| | * Estado del accesorio portadiscos | | | | | ✓ | | | | ✓ | | | | | |
| | * Estado del mango | | | | | ✓ | | | | ✓ | | | | | |
| | * Estado del cuerpo (CARCAZA) | | | | | ✓ | | | | ✓ | | | | | |
| | RPM) | | | | | ✓ | | | | ✓ | | | | | |
| | * Verificar RPM del disco con respecto a las RPM de la pulidora | | | | | ✓ | | | | ✓ | | | | | |
| | Estado general de la guía y la guarda | | | | | ✓ | | | | ✓ | | | | | |
| | Estado de la plaqueta de identificación | | | | | ✓ | | | | ✓ | | | | | |
| FIRMA | FIRMA OPERADOR | | | | | Diaz | | | | Jaz | | | | | |

## HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

| FECHA | HALLAZGO | ACCIÓN CORRECTIVA / PREVENTIVA | RESPONSABLE | FECHA |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| CONSORCIO VIAL VG-VNF | INSPECCIÓN PREOPERACIONAL<br>PULIDORA |
|---|---|

PULIDORA No. 01 SERIAL — OPERADOR Giovanni Gomez.

PROYECTO CV. VG-VNF SEMANA DEL 03 AL 08 MES 02 DE 2025

TAMAÑO: G ☑ P ☐

| ÍTEM | CONCEPTO | LUNES | | MARTES | | MIERC. | | JUEVES | | VIERNES | | SÁBADO | | DOMINGO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M |
| ESTADO GENERAL | * Estado del cable y las conexiones eléctricas | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | |
| | seguro | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | |
| | * Estado del accesorio portadiscos | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | |
| | * Estado del mango | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | |
| | * Estado del cuerpo (CARCAZA) | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | |
| | RPM) | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | |
| | * Verificar RPM del disco con respecto a las RPM de la pulidora | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | |
| | Estado general de la guía y la guarda | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | |
| | Estado de la plaqueta de identificación | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | |
| FIRMA | FIRMA OPERADOR | | | | | | | | | | | | | | |

## HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

| FECHA | HALLAZGO | ACCIÓN CORRECTIVA / PREVENTIVA | RESPONSABLE | FECHA |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| CONSORCIO VIAL VG-VNF | INSPECCIÓN PREOPERACIONAL<br>PULIDORA |
|---|---|

PULIDORA No. 01 SERIAL 51502 OPERADOR Leonel Obando.

PROYECTO C.V. VG-VNF SEMANA DEL 03 AL 08 MES 02 DE 2025.

TAMAÑO: G ☑ P ☐

| ÍTEM | CONCEPTO | LUNES | | MARTES | | MIERC. | | JUEVES | | VIERNES | | SÁBADO | | DOMINGO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M |
| ESTADO GENERAL | * Estado del cable y las conexiones eléctricas | | | | | ✓ | | | | | | | | | |
| | Seguro | | | | | ✓ | | | | | | | | | |
| | * Estado del accesorio portadiscos | | | | | ✓ | | | | | | | | | |
| | * Estado del mango | | | | | ✓ | | | | | | | | | |
| | * Estado del cuerpo (CARCAZA) | | | | | ✓ | | | | | | | | | |
| | RPM) | | | | | ✓ | | | | | | | | | |
| | * Verificar RPM del disco con respecto a las RPM de la pulidora | | | | | ✓ | | | | | | | | | |
| | Estado general de la guía y la guarda | | | | | ✓ | | | | | | | | | |
| | Estado de la plaqueta de identificación | | | | | ✓ | | | | | | | | | |
| FIRMA | FIRMA OPERADOR | | | | | Leonel O. | | | | | | | | | |

## HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

| FECHA | HALLAZGO | ACCIÓN CORRECTIVA / PREVENTIVA | RESPONSABLE | FECHA |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| CONSORCIO VIAL VG-VNF | INSPECCIÓN PREOPERACIONAL<br>PULIDORA |
|---|---|

PULIDORA No. 75 abl SERIAL [illegible] OPERADOR Ruben Dario Moreno

PROYECTO VG-VNF SEMANA DEL 03 AL 08 MES 02 DE 2025

TAMAÑO: G ☒ P ☐

| ÍTEM | CONCEPTO | LUNES | | MARTES | | MIERC. | | JUEVES | | VIERNES | | SÁBADO | | DOMINGO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M |
| ESTADO GENERAL | * Estado del cable y las conexiones eléctricas | | | ✓ | | ✓ | | | | ✓ | | | | | |
| | seguro | | | ✓ | | ✓ | | | | ✓ | | | | | |
| | * Estado del accesorio portadiscos | | | ✓ | | ✓ | | | | ✓ | | | | | |
| | * Estado del mango | | | ✓ | | ✓ | | | | ✓ | | | | | |
| | * Estado del cuerpo (CARCAZA) | | | ✓ | | ✓ | | | | ✓ | | | | | |
| | RPM) | | | ✓ | | ✓ | | | | ✓ | | | | | |
| | * Verificar RPM del disco con respecto a las RPM de la pulidora | | | ✓ | | ✓ | | | | ✓ | | | | | |
| | Estado general de la guía y la guarda | | | ✓ | | ✓ | | | | ✓ | | | | | |
| | Estado de la plaqueta de identificación | | | ✓ | | ✓ | | | | ✓ | | | | | |
| FIRMA | FIRMA OPERADOR | | | | | | | | | | | | | | |

## HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

| FECHA | HALLAZGO | ACCIÓN CORRECTIVA / PREVENTIVA | RESPONSABLE | FECHA |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| CONSORCIO VIAL VG-VNF | INSPECCIÓN PREOPERACIONAL<br>PULIDORA |
|---|---|

PULIDORA No. 163810 MARCA: MAKITA SERIE 0322

PROYECTO VG-VNF SEMANA DEL 24 AL 28 MES 02 DE 2025

TAMAÑO: G ☒ P ☐ CONTRATISTA: EXCIPI

| ÍTEM | CONCEPTO | LUNES | | MARTES | | MIERC | | JUEVES | | VIERNES | | SÁBADO | | DOMINGO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M |
| ESTADO GENERAL | Estado del cable y las conexiones eléctricas | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | | |
| | seguro | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | | |
| | Estado del accesorio portadiscos | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | | |
| | Estado del mango | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | | |
| | Estado del cuerpo (CARCAZA) | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | | |
| | RPM) | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | | |
| | Verificar RPM del disco con respecto a las RPM de la pulidora | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | | |
| | Estado general de la guía y la guarda | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | | |
| | Estado de la plaqueta de identificación | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | | |
| | | FIRMA | | FIRMA | | FIRMA | | FIRMA | | FIRMA | | FIRMA | | FIRMA | |
| FIRMAS | Operador 01 (Nombre y apellidos) DIVIER PORTO | Divier | | | | Divier | | Divier | | Divier | | | | | |
| | Operador 02 (Nombre y apellidos) DIEGO PEDROZA | | | | | | | | | | | | | | |
| | Operador 03 (Nombre y apellidos) | | | | | | | | | | | | | | |
| | Rev. INSPECTOR SST (Nombre y apellidos) Fernanda Castiblanco | Fernanda C/a | | Fernanda C/a | | Fernanda C/a | | Fernanda C/a | | Fernanda C/a | | | | | |

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

| FECHA | HALLAZGO | ACCIÓN CORRECTIVA / PREVENTIVA | RESPONSABLE | FECHA |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| CONSORCIO VIAL VG-VNF | INSPECCIÓN PREOPERACIONAL<br>PULIDORA |
|---|---|

PULIDORA No. NO.ID MARCA: Dewalt SERIE No Cuenta

PROYECTO Construcción Andenes SEMANA DEL 24 AL 01 MES Feb Mar DE 2025

TAMAÑO: G ☑ P ☐ CONTRATISTA: ARGEON - Grupo #01

| ÍTEM | CONCEPTO | LUNES | | MARTES | | MIERC. | | JUEVES | | VIERNES | | SÁBADO | | DOMINGO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M |
| ESTADO GENERAL | Estado del cable y las conexiones eléctricas | | | √ | | √ | | – | | – | | | | | |
| | seguro | | | √ | | √ | | – | | – | | | | | |
| | Estado del accesorio portadiscos | | | √ | | √ | | – | | – | | | | | |
| | Estado del mango | | | √ | | √ | | – | | – | | | | | |
| | Estado del cuerpo (CARCAZA) | | | √ | | √ | | – | | – | | | | | |
| | RPM) | | | √ | | √ | | – | | – | | | | | |
| | Verificar RPM del disco con respecto a las RPM de la pulidora | | | √ | | √ | | – | | – | | | | | |
| | Estado general de la guía y la guarda | | | √ | | √ | | – | | – | | | | | |
| | Estado de la plaqueta de identificación | | | √ | | √ | | – | | – | | | | | |
| | | FIRMA | | FIRMA | | FIRMA | | FIRMA | | FIRMA | | FIRMA | | FIRMA | |
| FIRMAS | Operador 01 (Nombre y apellidos) Jhoan David H | ✓ | | [illegible] | | [illegible] | | [illegible] | | [illegible] | | | | | |
| | Operador 02 (Nombre y apellidos) | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | | |
| | Operador 03 (Nombre y apellidos) | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | | |
| | Rev. INSPECTOR SST (Nombre y apellidos) Edil fabian Diaz flores | ✓ | | fabian Diaz f | | fabian Diaz f | | fabian Diaz f | | fabian Diaz D. | | | | | |

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

| FECHA | HALLAZGO | ACCIÓN CORRECTIVA / PREVENTIVA | RESPONSABLE | FECHA |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| CONSORCIO VIAL VG-VNF | INSPECCIÓN PREOPERACIONAL<br>PULIDORA |
|---|---|

Dewalt.

PULIDORA No. 01 MARCA: Alocco SERIE No Registra

PROYECTO Construccion Andenes SEMANA DEL 24 AL 01 MES Feb-Mar DE 2025

TAMAÑO: G ☑ P ☐ CONTRATISTA: ARGCON - Grupo #02

| ÍTEM | CONCEPTO | LUNES | | MARTES | | MIERC. | | JUEVES | | VIERNES | | SÁBADO | | DOMINGO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M |
| ESTADO GENERAL | Estado del cable y las conexiones eléctricas | ✓ | | | | ✓ | | | | ✓ | | | | | |
| | seguro | ✓ | | | | ✓ | | | | ✓ | | | | | |
| | Estado del accesorio portadiscos | ✓ | | | | ✓ | | | | ✓ | | | | | |
| | Estado del mango | ✓ | | | | ✓ | | | | ✓ | | | | | |
| | Estado del cuerpo (CARCAZA) | ✓ | | | | ✓ | | | | ✓ | | | | | |
| | RPM) | ✓ | | | | ✓ | | | | ✓ | | | | | |
| | Verificar RPM del disco con respecto a las RPM de la pulidora | ✓ | | | | ✓ | | | | ✓ | | | | | |
| | Estado general de la guía y la guarda | ✓ | | | | ✓ | | | | ✓ | | | | | |
| | Estado de la plaqueta de identificación | ✓ | | | | ✓ | | | | ✓ | | | | | |
| | | FIRMA | | FIRMA | | FIRMA | | FIRMA | | FIRMA | | FIRMA | | FIRMA | |
| FIRMAS | Operador 01 (Nombre y apellidos) DURAN PEREZ | Duran | | | | Duran | | | | Duran | | | | | |
| | Operador 02 (Nombre y apellidos) | | | | | | | | | | | | | | |
| | Operador 03 (Nombre y apellidos) | | | | | | | | | | | | | | |
| | Rev. INSPECTOR SST (Nombre y apellidos) Fabian Diaz Florez | Fabian Diaz F | | | | Fabian Diaz F | | | | Fabian Diaz F | | | | | |

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

| FECHA | HALLAZGO | ACCIÓN CORRECTIVA / PREVENTIVA | RESPONSABLE | FECHA |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| CONSORCIO VIAL VG-VNF | INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PULIDORA |
|---|---|

PULIDORA No. 62 MARCA: Bosch 9" SERIE: No Registra

PROYECTO Construcción de Andenes SEMANA DEL 24 AL 01 MES feb-Mar DE 2025

TAMAÑO: G ☑ P ☐ CONTRATISTA: EMCO

24.02.25 25.02.25 26.02.25 27.02.25

| ÍTEM | CONCEPTO | LUNES B | LUNES M | MARTES B | MARTES M | MIERC B | MIERC M | JUEVES B | JUEVES M | VIERNES B | VIERNES M | SÁBADO B | SÁBADO M | DOMINGO B | DOMINGO M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESTADO GENERAL | Estado del cable y las conexiones eléctricas | | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | | |
| | seguro | | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | | |
| | Estado del accesorio portadiscos | | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | | |
| | Estado del mango | | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | | |
| | Estado del cuerpo (CARCAZA) | | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | | |
| | RPM) | | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | | |
| | Verificar RPM del disco con respecto a las RPM de la pulidora | | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | | |
| | Estado general de la guía y la guarda | | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | | |
| | Estado de la plaqueta de identificación | | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | | |
| | | FIRMA | | FIRMA | | FIRMA | | FIRMA | | FIRMA | | FIRMA | | FIRMA | |
| FIRMAS | Operador 01 (Nombre y apellidos) Jose J. Cantero | ✓ | | Jose | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | | |
| | Operador 02 (Nombre y apellidos) Uriel | ✓ | | ✓ | | Uriel | | Uriel | | Uriel | | | | | |
| | Operador 03 (Nombre y apellidos) | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | | |
| | Rev. INSPECTOR SST (Nombre y apellidos) Edi fabian Diaz fiorel | ✓ | | fabian Diaz f | | fabian Diaz f | | ✓ | | fabian Diaz f | | | | | |

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

| FECHA | HALLAZGO | ACCIÓN CORRECTIVA / PREVENTIVA | RESPONSABLE | FECHA |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

CONSORCIO VIAL VG-VNF

# INSPECCIÓN PREOPERACIONAL
## PULIDORA

PULIDORA No. 01 MARCA: DEWALT 9" SERIE 102 347

PROYECTO Construcción de Andenes SEMANA DEL 24 AL 01 MES Feb Mar DE 2025

TAMAÑO: G ☑ P ☐ CONTRATISTA: ARPE

24.02.25 25.02.25 26.02.25 27.02.25 28.02.25

| ÍTEM | CONCEPTO | LUNES | | MARTES | | MIERC. | | JUEVES | | VIERNES | | SÁBADO | | DOMINGO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M |
| ESTADO GENERAL | Estado del cable y las conexiones eléctricas | / | | / | | / | | / | | / | | | | | |
| | seguro | / | | / | | / | | / | | / | | | | | |
| | Estado del accesorio portadiscos | / | | / | | / | | / | | / | | | | | |
| | Estado del mango | / | | / | | / | | / | | / | | | | | |
| | Estado del cuerpo (CARCAZA) | / | | / | | / | | / | | / | | | | | |
| | RPM) | / | | / | | / | | / | | / | | | | | |
| | Verificar RPM del disco con respecto a las RPM de la pulidora | / | | / | | / | | / | | / | | | | | |
| | Estado general de la guía y la guarda | / | | / | | / | | / | | / | | | | | |
| | Estado de la plaqueta de identificación | / | | / | | / | | / | | / | | | | | |
| | | FIRMA | | FIRMA | | FIRMA | | FIRMA | | FIRMA | | FIRMA | | FIRMA | |
| FIRMAS | Operador 01 (Nombre y apellidos) Marco obando | | | | | | | | | | | | | | |
| | Operador 02 (Nombre y apellidos) | / | | / | | / | | / | | / | | | | | |
| | Operador 03 (Nombre y apellidos) | / | | / | | / | | / | | / | | | | | |
| | Rev. INSPECTOR SST (Nombre y apellidos) Edil fabian Diaz flores | fabian Diaz f | | fabian Diaz f | | fabian Diaz f | | fabian Diaz f | | fabian Diaz f | | | | | |

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

| FECHA | HALLAZGO | ACCIÓN CORRECTIVA / PREVENTIVA | RESPONSABLE | FECHA |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| CONSORCIO VIAL VG-VNF | INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PULIDORA |
|---|---|

PULIDORA No. 02 MARCA: Makita SERIE _____

PROYECTO C.V VG.VNF SEMANA DEL 24 AL 01 MES 03 DE 2025

TAMAÑO: G ☑ P ☐ CONTRATISTA: D46

| ÍTEM | CONCEPTO | LUNES | | MARTES | | MIERC. | | JUEVES | | VIERNES | | SÁBADO | | DOMINGO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M |
| ESTADO GENERAL | Estado del cable y las conexiones eléctricas | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | | | | | | |
| | seguro | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | | | | | | |
| | Estado del accesorio portadiscos | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | | | | | | |
| | Estado del mango | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | | | | | | |
| | Estado del cuerpo (CARCAZA) | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | | | | | | |
| | RPM) | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | | | | | | |
| | Verificar RPM del disco con respecto a las RPM de la pulidora | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | | | | | | |
| | Estado general de la guía y la guarda | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | | | | | | |
| | Estado de la plaqueta de identificación | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | | | | | | |
| | | FIRMA | | FIRMA | | FIRMA | | FIRMA | | FIRMA | | FIRMA | | FIRMA | |
| FIRMAS | Operador 01 (Nombre y apellidos) Alexdes Solas | Alcides | | Alcides | | / | | / | | | | | | | |
| | Operador 02 (Nombre y apellidos) Juan Sebastian Ramos | / | | | | | | / | | | | | | | |
| | Operador 03 (Nombre y apellidos) | / | | / | | / | | / | | | | | | | |
| | Rev. INSPECTOR SST (Nombre y apellidos) Luis Orozco / Ana M torres | | | | | | | / | | | | | | | |

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

| FECHA | HALLAZGO | ACCIÓN CORRECTIVA / PREVENTIVA | RESPONSABLE | FECHA |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| CONSORCIO VIAL VG-VNF | INSPECCIÓN PREOPERACIONAL<br>PULIDORA |
|---|---|

PULIDORA No. 64 MARCA: BOSCH SERIE ✓

PROYECTO construcciones SEMANA DEL 24 AL 1 MES 03 DE 2025

TAMAÑO: G ☑ P ☐ CONTRATISTA: Aldeco

| ÍTEM | CONCEPTO | LUNES | | MARTES | | MIERC. | | JUEVES | | VIERNES | | SÁBADO | | DOMINGO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M |
| ESTADO GENERAL | Estado del cable y las conexiones eléctricas | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | ✓ | | | | | |
| | seguro | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | ✓ | | | | | |
| | Estado del accesorio portadiscos | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | ✓ | | | | | |
| | Estado del mango | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | ✓ | | | | | |
| | Estado del cuerpo (CARCAZA) | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | ✓ | | | | | |
| | RPM) | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | ✓ | | | | | |
| | Verificar RPM del disco con respecto a las RPM de la pulidora | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | ✓ | | | | | |
| | Estado general de la guía y la guarda | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | ✓ | | | | | |
| | Estado de la plaqueta de identificación | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | ✓ | | | | | |
| | | FIRMA | | FIRMA | | FIRMA | | FIRMA | | FIRMA | | FIRMA | | FIRMA | |
| FIRMAS | Operador 01 (Nombre y apellidos) Jairo Hincapie | [signature] | | — | | — | | — | | | | | | | |
| | Operador 02 (Nombre y apellidos) Libardo Bladon | [signature] | | [signature] | | [signature] | | — | | [signature] | | | | | |
| | Operador 03 (Nombre y apellidos) | — | | — | | — | | — | | — | | | | | |
| | Rev. INSPECTOR SST (Nombre y apellidos) Johnny Vanegas | [signature] | | [signature] | | [signature] | | — | | [signature] | | | | | |

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

| FECHA | HALLAZGO | ACCIÓN CORRECTIVA / PREVENTIVA | RESPONSABLE | FECHA |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| CONSORCIO VIAL VG-VNF | INSPECCIÓN PREOPERACIONAL<br>PULIDORA |
|---|---|

PULIDORA No. 02 MARCA: Bosch SERIE 135099

PROYECTO CV-VG-VNF SEMANA DEL 24 AL 01 MES 03 DE 2025

TAMAÑO: G ☑ P ☐ CONTRATISTA: DYG

| ÍTEM | CONCEPTO | LUNES | | MARTES | | MIERC. | | JUEVES | | VIERNES | | SÁBADO | | DOMINGO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M |
| ESTADO GENERAL | Estado del cable y las conexiones eléctricas | | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | | |
| | seguro | | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | | |
| | Estado del accesorio portadiscos | | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | | |
| | Estado del mango | | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | | |
| | Estado del cuerpo (CARCAZA) | | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | | |
| | RPM) | | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | | |
| | Verificar RPM del disco con respecto a las RPM de la pulidora | | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | | |
| | Estado general de la guía y la guarda | | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | | |
| | Estado de la plaqueta de identificación | | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | | |
| | | FIRMA | | FIRMA | | FIRMA | | FIRMA | | FIRMA | | FIRMA | | FIRMA | |
| FIRMAS | Operador 01 (Nombre y apellidos) Gerardo Barrios | | | | | | | | | | | | | | |
| | Operador 02 (Nombre y apellidos) Luis Alberto Rodriguez G. | | | | | | | | | | | | | | |
| | Operador 03 (Nombre y apellidos) | | | | | | | | | | | | | | |
| | Rev. INSPECTOR SST (Nombre y apellidos) Luis F Orozco D-Ana M. Tores | | | | | | | | | | | | | | |

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

| FECHA | HALLAZGO | ACCIÓN CORRECTIVA / PREVENTIVA | RESPONSABLE | FECHA |
|---|---|---|---|---|
| 27.02.25 | Pulidora presento fallas en las balineras | Realizar mantenimiento correctivo | Jenifer Cardenas. | 27.02.25 |
| 28.02.25 | Se hace cambio de pulidora Nueva pulido BOSCH #73 | Cambio de equipo | Jenifer Cardenas | 28.02.25 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

CONSORCIO
VIAL VG-VNF

# PREOPERACIONAL
# CORTADORA DE PAVIMENTO

CONSORCIO VIAL VG-VNF

# INSPECCIÓN PREOPERACIONAL SIERRA CORTE PAVIMENTO/CONCRETO

MARCA: AIDecco SERIE: NO Registra COD INTERNO: ____ CONTRATISTA ARGEON - Grupo #01.

PROYECTO Construcción de Andenes SEMANA DEL 24 AL 01 DE feb - Mar 2025

| ÍTEM | CONCEPTO | LUNES | | MARTES | | MIERC. | | JUEVES | | VIERNES | | SÁBADO | | DOMINGO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M |
| ESTADO GENERAL | Elevador de Corte | ✓ | | | | | | | | | | | | ✓ | |
| | Maniubrios o puños | ✓ | | | | | | | | | | | | ✓ | |
| | Sistema de encendido | ✓ | | | | | | | | | | | | ✓ | |
| | Palanca de acelerador | ✓ | | | | | | | | | | | | ✓ | |
| | Guarda del disco de corte | ✓ | | | | | | | | | | | | ✓ | |
| | Disco de Corte | ✓ | | | | | | | | | | | | ✓ | |
| | Guarda de transmision de fuerza | ✓ | | | | | | | | | | | | ✓ | |
| | Deposito de agua | ✓ | | | | | | | | | | | | ✓ | |
| | Rueda de indicador | ✓ | | | | | | | | | | | | ✓ | |
| | Ruedas Traseras | ✓ | | | | | | | | | | | | ✓ | |
| | Uso de los EPP adecuados (ropa ceñida al cuerpo reforzada con protección anticorte, guantes, gafas, careta, casco, protección auditiva) | ✓ | | | | | | | | | | | | ✓ | |
| | Estado de la plaqueta de identificación | ✓ | | | | | | | | | | | | ✓ | |
| | | FIRMA | | FIRMA | | FIRMA | | FIRMA | | FIRMA | | FIRMA | | FIRMA | |
| FIRMAS | OPERADOR 1 (Nombre y apellidos) Juan David H | | | | | | | | | | | | | | |
| | OPERADOR 1 (Nombre y apellidos) | | | | | | | | | | | | | | |
| | Rev. INSPECTOR SST (Nombre y apellidos) Edil fabian Dial florez | Fabian Dial F | | | | | | | | | | | | | |

## HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

| FECHA | HALLAZGO | ACCIÓN CORRECTIVA / PREVENTIVA | RESPONSABLE | FECHA |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

CONSORCIO VIAL VG-VNF

# INSPECCIÓN PREOPERACIONAL
## SIERRA CORTE PAVIMENTO/CONCRETO

MARCA: AIDECCO-Husqvarna SERIE: No Reg. COD INTERNO: 04 CONTRATISTA ARPE.

PROYECTO Construcción Andamos SEMANA DEL 24 AL 01 DE Feb. Mar 2025

| ÍTEM | CONCEPTO | LUNES | | MARTES | | MIERC. | | JUEVES | | VIERNES | | SÁBADO | | DOMINGO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M |
| ESTADO GENERAL | Elevador de Corte | ✓ | | ✓ | | | | | | ✓ | | | | | |
| | Maniubrios o puños | ✓ | | ✓ | | | | | | ✓ | | | | | |
| | Sistema de encendido | ✓ | | ✓ | | | | | | ✓ | | | | | |
| | Palanca de acelerador | ✓ | | ✓ | | | | | | ✓ | | | | | |
| | Guarda del disco de corte | ✓ | | ✓ | | | | | | ✓ | | | | | |
| | Disco de Corte | ✓ | | ✓ | | | | | | ✓ | | | | | |
| | Guarda de transmision de fuerza | ✓ | | ✓ | | | | | | ✓ | | | | | |
| | Deposito de agua | ✓ | | ✓ | | | | | | ✓ | | | | | |
| | Rueda de indicador | ✓ | | ✓ | | | | | | ✓ | | | | | |
| | Ruedas Traseras | ✓ | | ✓ | | | | | | ✓ | | | | | |
| | Uso de los EPP adecuados (ropa ceñida al cuerpo reforzada con protección anticorte, guantes, gafas, careta, casco, protección auditiva) | ✓ | | ✓ | | | | | | ✓ | | | | | |
| | Estado de la plaqueta de identificación | ✓ | | ✓ | | | | | | ✓ | | | | | |
| | | FIRMA | | FIRMA | | FIRMA | | FIRMA | | FIRMA | | FIRMA | | FIRMA | |
| FIRMAS | OPERADOR 1 (Nombre y apellidos) Mario Obando | firma | | firma | | | | | | firma | | | | | |
| | OPERADOR 1 (Nombre y apellidos) — | | | | | | | | | | | | | | |
| | Rev. INSPECTOR SST (Nombre y apellidos) Edil fabian Dial | fabian Dial f | | fabian Dial f | | | | | | fabian Dial f | | | | | |

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

| FECHA | HALLAZGO | ACCIÓN CORRECTIVA / PREVENTIVA | RESPONSABLE | FECHA |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

CONSORCIO VIAL VG-VNF

# INSPECCIÓN PREOPERACIONAL SIERRA PAVIMENTO

SIERRA ELÉCTRICA No. 04 MARCA Makita RPM — OPERADOR Juan David Acevedo.

PROYECTO CV VGVNF SEMANA DEL 03 AL 08 DE 02 2025.

| ÍTEM | CONCEPTO | LUNES | | MARTES | | MIERC. | | JUEVES | | VIERNES | | SÁBADO | | DOMINGO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M |
| ESTADO GENERAL | * Estado del cable de ignición (tiraflector) | ✓ | | ✓ | | | | | | | | | | | |
| | * Estado de la espada | ✓ | | ✓ | | | | | | | | | | | |
| | * Estado de la cadena | ✓ | | ✓ | | | | | | | | | | | |
| | * Estado del cuerpo (CARCAZA) | ✓ | | ✓ | | | | | | | | | | | |
| | * Estado del acelerador y fiador de aceleración (fiador de cadena) | ✓ | | ✓ | | | | | | | | | | | |
| | * Estado del fiador de ralentí | ✓ | | ✓ | | | | | | | | | | | |
| | * Estado del freno de cadena y/o placa protectora mano izquierda | ✓ | | ✓ | | | | | | | | | | | |
| | * Estado del freno o Quik-stop | ✓ | | ✓ | | | | | | | | | | | |
| | * Estado de la cadena de seguridad | ✓ | | | | | | | | | | | | | |
| | * Estado de la ruleta de seguridad | ✓ | | ✓ | | | | | | | | | | | |
| | * Estado del captor de cadena | ✓ | | ✓ | | | | | | | | | | | |
| | * Estado de la placa protectora mano derecha | ✓ | | ✓ | | | | | | | | | | | |
| | Sistema de escape situado correctamente | ✓ | | ✓ | | | | | | | | | | | |
| | Verificar el tamaño apropiado de la espada para el tipo de trabajo a realizar | ✓ | | ✓ | | | | | | | | | | | |
| | Uso de los EPP adecuados (ropa ceñida al cuerpo reforzada con protección anticorte, guantes, gafas, careta, casco, protección auditiva) | ✓ | | ✓ | | | | | | | | | | | |
| | Estado de la plaqueta de identificación | ✓ | | ✓ | | | | | | | | | | | |
| FIRMA | FIRMA OPERADOR | | | | | | | | | | | | | | |

## HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

| FECHA | HALLAZGO | ACCIÓN CORRECTIVA / PREVENTIVA | RESPONSABLE | FECHA |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| CONSORCIO VIAL VG-VNF | INSPECCIÓN PREOPERACIONAL<br>SIERRA PAVIMENTO | |
|---|---|---|

SIERRA ELÉCTRICA No. 04 (0058) MARCA Husqvarna 536 RPM _____ OPERADOR Juan David - Oficial ARGEON - Grupo #01.

PROYECTO Const. mejor. Andenes SEMANA DEL 10 AL 15 DE Febrero. 2025

| ÍTEM | CONCEPTO | LUNES | | MARTES | | MIERC. | | JUEVES | | VIERNES | | SÁBADO | | DOMINGO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M |
| ESTADO GENERAL | * Estado del cable de ignición (tiraflector) | ✓ | | ✓ | | | | ✓ | | | | ✓ | | | |
| | * Estado de la espada | ✓ | | ✓ | | | | ✓ | | | | ✓ | | | |
| | * Estado de la cadena | ✓ | | ✓ | | | | ✓ | | | | ✓ | | | |
| | * Estado del cuerpo (CARCAZA) | ✓ | | ✓ | | | | ✓ | | | | ✓ | | | |
| | * Estado del acelerador y fiador de aceleración (fiador de cadena) | ✓ | | ✓ | | | | ✓ | | | | ✓ | | | |
| | * Estado del fiador de ralentí | ✓ | | ✓ | | | | ✓ | | | | ✓ | | | |
| | * Estado del freno de cadena y/o placa protectora mano izquierda | ✓ | | ✓ | | | | ✓ | | | | ✓ | | | |
| | * Estado del freno o Quik-stop | ✓ | | ✓ | | | | ✓ | | | | ✓ | | | |
| | * Estado de la cadena de seguridad | | | ✓ | | | | ✓ | | | | ✓ | | | |
| | * Estado de la ruleta de seguridad | ✓ | | ✓ | | | | ✓ | | | | ✓ | | | |
| | * Estado del captor de cadena | | | ✓ | | | | ✓ | | | | ✓ | | | |
| | * Estado de la placa protectora mano derecha | ✓ | | ✓ | | | | ✓ | | | | ✓ | | | |
| | Sistema de escape situado correctamente | ✓ | | ✓ | | | | ✓ | | | | ✓ | | | |
| | Verificar el tamaño apropiado de la espada para el tipo de trabajo a realizar | ✓ | | ✓ | | | | ✓ | | | | ✓ | | | |
| | Uso de los EPP adecuados (ropa ceñida al cuerpo reforzada con protección anticorte, guantes, gafas, careta, casco, protección auditiva) | ✓ | ✓ | ✓ | | | | ✓ | | | | ✓ | | | |
| | Estado de la plaqueta de identificación | ✓ | | ✓ | | | | ✓ | | | | ✓ | | | |
| FIRMA | FIRMA OPERADOR Juan David H | | | | | | | | | | | | | | |

Vob Fabian Diaz f-Insp. SST-VG-VNF

## HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

| FECHA | HALLAZGO | ACCIÓN CORRECTIVA / PREVENTIVA | RESPONSABLE | FECHA |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

CONSORCIO VIAL VG-VNF

# INSPECCIÓN PREOPERACIONAL
# SIERRA CORTE PAVIMENTO/CONCRETO

MARCA: No registra SERIE: No registra COD INTERNO: NO CONTRATISTA ARGEON - Grupo #02

PROYECTO Construccion Andenes SEMANA DEL 17 AL 22 DE Febrero 2025

| ÍTEM | CONCEPTO | LUNES | | MARTES | | MIERC. | | JUEVES | | VIERNES | | SÁBADO | | DOMINGO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M |
| ESTADO GENERAL | Elevador de Corte | | | | | X | | X | | | | | | | |
| | Maniubrios o puños | | | | | X | | X | | | | | | | |
| | Sistema de encendido | | | | | X | | X | | | | | | | |
| | Palanca de acelerador | | | | | X | | X | | | | | | | |
| | Guarda del disco de corte | | | | | X | | X | | | | | | | |
| | Disco de Corte | | | | | X | | X | | | | | | | |
| | Guarda de transmision de fuerza | | | | | X | | X | | | | | | | |
| | Deposito de agua | | | | | X | | X | | | | | | | |
| | Rueda de indicador | | | | | X | | X | | | | | | | |
| | Ruedas Traseras | | | | | X | | X | | | | | | | |
| | Uso de los EPP adecuados (ropa ceñida al cuerpo reforzada con protección anticorte, guantes, gafas, careta, casco, protección auditiva) | | | | | X | | X | | | | | | | |
| | Estado de la plaqueta de identificación | | | | | X | | X | | | | | | | |
| | | FIRMA | | FIRMA | | FIRMA | | FIRMA | | FIRMA | | FIRMA | | FIRMA | |
| FIRMAS | OPERADOR 1 (Nombre y apellidos) Giovanni Gomez | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | | | | |
| | OPERADOR 1 (Nombre y apellidos) — | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | | | | | | |
| | Rev. INSPECTOR SST (Nombre y apellidos) Edil fabian Diaz florez | ✓ | | ✓ | | fabian Diaz f | | fabian Diaz f | | | | | | | |

## HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

| FECHA | HALLAZGO | ACCIÓN CORRECTIVA / PREVENTIVA | RESPONSABLE | FECHA |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

CONSORCIO VIAL VG-VNF

# INSPECCIÓN PREOPERACIONAL
# SIERRA CORTE PAVIMENTO/CONCRETO

MARCA: no registra SERIE: No Registra COD INTERNO: 04 CONTRATISTA ARGEON - Grupo #01

PROYECTO Construcción Andenes SEMANA DEL 17 AL 22 DE febrero 2025

| ÍTEM | CONCEPTO | LUNES | | MARTES | | MIERC. | | JUEVES | | VIERNES | | SÁBADO | | DOMINGO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M |
| ESTADO GENERAL | Elevador de Corte | | | | | ✓ | | | | | | | | | |
| | Maniubrios o puños | | | | | ✓ | | | | | | | | | |
| | Sistema de encendido | | | | | ✓ | | | | | | | | | |
| | Palanca de acelerador | | | | | ✓ | | | | | | | | | |
| | Guarda del disco de corte | | | | | ✓ | | | | | | | | | |
| | Disco de Corte | | | | | ✓ | | | | | | | | | |
| | Guarda de transmision de fuerza | | | | | ✓ | | | | | | | | | |
| | Deposito de agua | | | | | ✓ | | | | | | | | | |
| | Rueda de indicador | | | | | ✓ | | | | | | | | | |
| | Ruedas Traseras | | | | | ✓ | | | | | | | | | |
| | Uso de los EPP adecuados (ropa ceñida al cuerpo reforzada con protección anticorte, guantes, gafas, careta, casco, protección auditiva) | | | | | ✓ | | | | | | | | | |
| | Estado de la plaqueta de identificación | | | | | ✓ | | | | | | | | | |
| | | FIRMA | | FIRMA | | FIRMA | | FIRMA | | FIRMA | | FIRMA | | FIRMA | |
| FIRMAS | OPERADOR 1 (Nombre y apellidos) Sneyder David H | | | | | | | | | | | | | | |
| | OPERADOR 1 (Nombre y apellidos) — | | | | | | | | | | | | | | |
| | Rev. INSPECTOR SST (Nombre y apellidos) Edil fabian Diaz Florez | fabian D | | | | fabian D | | | | | | | | | |

## HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

| FECHA | HALLAZGO | ACCIÓN CORRECTIVA / PREVENTIVA | RESPONSABLE | FECHA |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

CONSORCIO
VIAL VG-VNF

# PREOPERACIONAL
# MINICARGADOR

CONSORCIO VIAL VG-VMF

# INSPECCIÓN PREOPERACIONAL MINICARGADOR

MARCA: digger Modelo: V57J SERIE: 5745019

PROYECTO Const, mejoramiento A. SEMANA DEL 10 AL 15 DE febrero 2025

OPERADOR Diego Alejandro Galvis Torres

| ÍTEM | CONCEPTO | LUNES | | | MARTES | | | MIERC. | | | JUEVES | | | VIERNES | | | SÁBADO | | | DOMINGO | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | B | M | N/A | B | M | N/A | B | M | N/A | B | M | N/A | B | M | N/A | B | M | N/A | B | M | N/A |
| LUCES | De trabajo delanteras | | | / | | | | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | |
| | De trabajo traseras | | | / | | | | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | |
| CABINA | Protección antivuelco | | | / | | | / | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| | Pito | | | / | | | / | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| | Alarma de retroceso | | | / | | | / | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| | Cinturón de seguridad | | | / | | | / | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| | Freno de parqueo | | | / | | | / | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| | Indicadores (hidráulicos, refrigerante, corriente-aceite motor-horómetro) | | | / | | | / | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| | Extintor de incendios | | | / | | | / | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| | Silla del operador | | | / | | | / | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| | Espejo central convexo | | | / | | | / | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| | Pasamanos de acceso | | | / | | | / | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| LLANTAS | En buen estado (sin cortaduras profundas y sin abultamientos) | | | / | | | / | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| ESTADO MECÁNICO | Control de fugas hidráulicas | | | / | | | / | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| | Estado pasadores | | | / | | | / | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| | Mecanismo de giro | | | / | | | / | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| | Mandos de avance | | | / | | | / | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| | Guardas | | | / | | | / | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| | Estado del bastidor | | | / | | | / | ✓ | | | ✓ | | | / | | | ✓ | | | | | |
| | | FIRMA | | | FIRMA | | | FIRMA | | | FIRMA | | | FIRMA | | | FIRMA | | | FIRMA | | |
| FIRMAS | OPERADOR (Nombre y apellidos) Diego A Galvis | / | | | | | | Diego | | | Diego | | | Diego | | | Diego | | | / | | |
| | Rev. INSPECTOR SST (Nombre y apellidos) Fabian Diaz Florez | / | | | | | | Fabian Diaz f | | | Fabian Diaz f | | | fabian Diaz f | | | fabian Diaz f | | | | | |

## HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

| FECHA | HALLAZGO | ACCIÓN CORRECTIVA / PREVENTIVA | RESPONSABLE | FECHA |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

CONSORCIO VIAL VG-VNF

# INSPECCIÓN PREOPERACIONAL MINICARGADOR

MARCA: Jcb 205 #1 Modelo: 2022 SERIE: 11f225

PROYECTO CV. VG-VNF SEMANA DEL 17 AL 22 DE 02 2025

OPERADOR

| ÍTEM | CONCEPTO | LUNES | | | MARTES | | | MIERC. | | | JUEVES | | | VIERNES | | | SÁBADO | | | DOMINGO | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | B | M | N/A | B | M | N/A | B | M | N/A | B | M | N/A | B | M | N/A | B | M | N/A | B | M | N/A |
| LUCES | De trabajo delanteras | | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| | De trabajo traseras | | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| CABINA | Protección antivuelco | | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| | Pito | | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| | Alarma de retroceso | | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| | Cinturón de seguridad | | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| | Freno de parqueo | | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| | Indicadores (hidráulicos, refrigerante, corriente-aceite motor-horómetro) | | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| | Extintor de incendios | | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| | Silla del operador | | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| | Espejo central convexo | | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| | Pasamanos de acceso | | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| LLANTAS | En buen estado (sin cortaduras profundas y sin abultamientos) | | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| ESTADO MECÁNICO | Control de fugas hidráulicas | | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| | Estado pasadores | | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| | Mecanismo de giro | | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| | Mandos de avance | | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| | Guardas | | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| | Estado del bastidor | | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| | | FIRMA | | | FIRMA | | | FIRMA | | | FIRMA | | | FIRMA | | | FIRMA | | | FIRMA | | |
| FIRMAS | OPERADOR (Nombre y apellidos) Didier A Laguna | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Rev. INSPECTOR SST (Nombre y apellidos) Luis F Orozco D | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

## HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

| FECHA | HALLAZGO | ACCIÓN CORRECTIVA / PREVENTIVA | RESPONSABLE | FECHA |
|---|---|---|---|---|
| 17/02/2025 | Borado | Esperando Mecanico | | 17/02/2025 |
| | | | | |
| | | | | |

CONSORCIO VIAL VG-VNF

# INSPECCIÓN PREOPERACIONAL MINICARGADOR

MARCA: NEW HOLLAND MODELO: 2013 SERIE: NDM474198

PROYECTO Anapos medellín SEMANA DEL 17 AL 22 DE Febrero 2025

OPERADOR HECTOR ROMAN PALACIOS

| ÍTEM | CONCEPTO | LUNES | | MARTES | | MIERC. | | JUEVES | | VIERNES | | SÁBADO | | DOMINGO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M |
| LUCES | De trabajo delanteras | | | | | X | | X | | X | | X | | | |
| | De trabajo traseras | | | | | X | | X | | X | | X | | | |
| CABINA | Protección antivuelco | | | | | X | | X | | X | | X | | | |
| | Pito | | | | | X | | X | | X | | X | | | |
| | Alarma de retroceso | | | | | X | | X | | X | | X | | | |
| | Cinturón de seguridad | | | | | X | | X | | X | | X | | | |
| | Freno de parqueo | | | | | X | | X | | X | | X | | | |
| | Indicadores (hidráulicos, refrigerante, corriente-aceite motor-horómetro) | | | | | X | | X | | X | | X | | | |
| | Extintor de incendios | | | | | X | | X | | X | | X | | | |
| | Silla del operador | | | | | X | | X | | X | | X | | | |
| | Espejo central convexo | | | | | X | | X | | X | | X | | | |
| | Pasamanos de acceso | | | | | X | | X | | X | | X | | | |
| LLANTAS | En buen estado (sin cortaduras profundas y sin abultamientos) | | | | | X | | X | | X | | X | | | |
| ESTADO MECÁNICO | Control de fugas hidráulicas | | | | | X | | X | | X | | X | | | |
| | Estado pasadores | | | | | X | | X | | X | | X | | | |
| | Mecanismo de giro | | | | | X | | X | | X | | X | | | |
| | Mandos de avance | | | | | X | | X | | X | | X | | | |
| | Guardas | | | | | X | | X | | X | | X | | | |
| | Estado del bastidor | | | | | X | | X | | X | | X | | | |
| | | FIRMA | | FIRMA | | FIRMA | | FIRMA | | FIRMA | | FIRMA | | FIRMA | |
| FIRMAS | OPERADOR (Nombre y apellidos) HECTOR ROMAN PALACIOS | | | | | Hector | | Hector | | Hector | | Hector | | | |
| | Rev. INSPECTOR SST (Nombre y apellidos) Edil fabian Diaz firma | | | | | fabian Diaz | | fabian Diaz | | fabian Diaz | | fabian Diaz | | | |

## HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

| FECHA | HALLAZGO | ACCIÓN CORRECTIVA / PREVENTIVA | RESPONSABLE | FECHA |
|---|---|---|---|---|
| 21.02.25 | cambio de aceite | fecha de uso | Alvaro | 210225 |
| | | | | |
| | | | | |

CONSORCIO VIAL VG-VNF

# INSPECCIÓN PREOPERACIONAL MINICARGADOR

MARCA: JCB 205 #2 Mod: 2022 SERIE: 707223

PROYECTO VG-VNF SEMANA DEL 24 AL 01 DE MAYO 2025

OPERADOR Didier Laguna Laguna

| ÍTEM | CONCEPTO | LUNES | | | MARTES | | | MIERC. | | | JUEVES | | | VIERNES | | | SÁBADO | | | DOMINGO | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | B | M | N/A | B | M | N/A | B | M | N/A | B | M | N/A | B | M | N/A | B | M | N/A | B | M | N/A |
| LUCES | De trabajo delanteras | | | | | | | | | | | | | | | | ✓ | | | | | |
| | De trabajo traseras | | | | | | | | | | | | | | | | ✓ | | | | | |
| CABINA | Protección antivuelco | | | | | | | | | | | | | | | | ✓ | | | | | |
| | Pito | | | | | | | | | | | | | | | | ✓ | | | | | |
| | Alarma de retroceso | | | | | | | | | | | | | | | | ✓ | | | | | |
| | Cinturón de seguridad | | | | | | | | | | | | | | | | ✓ | | | | | |
| | Freno de parqueo | | | | | | | | | | | | | | | | ✓ | | | | | |
| | Indicadores (hidráulicos, refrigerante, corriente-aceite motor-horómetro) | | | | | | | | | | | | | | | | ✓ | | | | | |
| | Extintor de incendios | | | | | | | | | | | | | | | | ✓ | | | | | |
| | Silla del operador | | | | | | | | | | | | | | | | ✓ | | | | | |
| | Espejo central convexo | | | | | | | | | | | | | | | | ✓ | | | | | |
| | Pasamanos de acceso | | | | | | | | | | | | | | | | ✓ | | | | | |
| LLANTAS | En buen estado (sin cortaduras profundas y sin abultamientos) | | | | | | | | | | | | | | | | ✓ | | | | | |
| ESTADO MECÁNICO | Control de fugas hidráulicas | | | | | | | | | | | | | | | | ✓ | | | | | |
| | Estado pasadores | | | | | | | | | | | | | | | | ✓ | | | | | |
| | Mecanismo de giro | | | | | | | | | | | | | | | | ✓ | | | | | |
| | Mandos de avance | | | | | | | | | | | | | | | | ✓ | | | | | |
| | Guardas | | | | | | | | | | | | | | | | ✓ | | | | | |
| | Estado del bastidor | | | | | | | | | | | | | | | | ✓ | | | | | |
| | | FIRMA | | | FIRMA | | | FIRMA | | | FIRMA | | | FIRMA | | | FIRMA | | | FIRMA | | |
| FIRMAS | OPERADOR (Nombre y apellidos) Didier Laguna | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | [signature] | | | — | | |
| | Rev. INSPECTOR SST (Nombre y apellidos) Luis Fernando Orrego | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | [signature] | | | — | | |

## HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

| FECHA | HALLAZGO | ACCIÓN CORRECTIVA / PREVENTIVA | RESPONSABLE | FECHA |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

CONSORCIO VIAL VG-VNF

# INSPECCIÓN PREOPERACIONAL MINICARGADOR

MARCA: NEW HOLLAND MODELO: 2013 SERIE: NDM474198

PROYECTO Antenas medellin SEMANA DEL 24 AL 01 DE marzo 2025

OPERADOR Hector Romaña Alarcon

| ÍTEM | CONCEPTO | LUNES | | MARTES | | MIERC. | | JUEVES | | VIERNES | | SÁBADO | | DOMINGO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M |
| LUCES | De trabajo delanteras | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| | De trabajo traseras | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| CABINA | Protección antivuelco | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| | Pito | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| | Alarma de retroceso | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| | Cinturón de seguridad | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| | Freno de parqueo | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| | Indicadores (hidráulicos, refrigerante, corriente-aceite motor-horómetro) | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| | Extintor de incendios | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| | Silla del operador | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| | Espejo central convexo | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| | Pasamanos de acceso | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| LLANTAS | En buen estado (sin cortaduras profundas y sin abultamientos) | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| ESTADO MECÁNICO | Control de fugas hidráulicas | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| | Estado pasadores | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| | Mecanismo de giro | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| | Mandos de avance | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| | Guardas | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| | Estado del bastidor | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| | | FIRMA | | FIRMA | | FIRMA | | FIRMA | | FIRMA | | FIRMA | | FIRMA | |
| FIRMAS | OPERADOR (Nombre y apellidos) Hector Romaña | Hector | | Hector | | Hector | | Hector | | Hector | | Hector | | | |
| | Rev. INSPECTOR SST (Nombre y apellidos) Fabian Diaz Florez | Fabian Diaz F | | Fabian Diaz F | | Fabian Diaz F | | Fabian Diaz F | | Fabian Diaz F | | Fabian Diaz F | | | |

## HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

| FECHA | HALLAZGO | ACCIÓN CORRECTIVA / PREVENTIVA | RESPONSABLE | FECHA |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

CONSORCIO
VIAL VG-VNF

# INSPECCIONES DE SEGURIDAD

CONSORCIO VIAL VG-VNF

# INSPECCION DE EXTINTORES

**Ciudad:** Medellin - la america Simon Bolivar | **Fecha dd/mm/aa:** 25-02-25 | **Oficina/Proyecto:** Construcción, mejoramiento y conservación de vías peatonales y obras complementarias

**Nombre y cargo de quien realiza la inspección:** Fernanda castaneda

## INSPECCION

| Nº | UBICACIÓN | AGENTE EXTINTOR (1) | CLASE | CAPACIDAD | ACCESO AL EXTINTOR Y SEÑALIZACION | | CILINDRO | | PASADOR | | PRECINTO (PLASTICO) | | MANÓMETRO Y PRESION | | MANGUERA, BOQUILLA Y/O CORNETA | | ETIQUETA DE IDENTIFICACIÓN | | INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN | | FECHA (DD/MM/AÑO) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | BIEN | MAL | BIEN | MAL | TIENE | NO TIENE | BIEN | MAL | BIEN | MAL | BIEN | MAL | BIEN | MAL | BIEN | MAL | ULTIMA CARGA | PROXIMA RECARGA | PRUEBA HIDROSTATICA |
| 1 | Campamento | PQS | multip | 10 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | 01-25 | 01-26 | |
| 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

(1) AGENTE EXTINTOR: PQS - CO2 - SOLKAFLAM - AGUA

## OBSERVACIONES

CONSORCIO VIAL VC-VNF

# INSPECCION DE EXTINTORES

Ciudad: Medellin_Simon Bolivar Cra 82A#37436 | Fecha dd/mm/aa: 15-02-25 | **Oficina/Proyecto:** Construcción, mejoramiento y conservación de vías peatonales y obras complementarias

Nombre y cargo de quien realiza la inspección: FERNANDO OD

## INSPECCION

| Nº | UBICACIÓN | AGENTE EXTINTOR (1) | CLASE | CAPACIDAD | ACCESO AL EXTINTOR Y SEÑALIZACIÓN | | CILINDRO | | PASADOR | | PRECINTO (PLÁSTICO) | | MANÓMETRO Y PRESION | | MANGUERA, BOQUILLA Y/O CORNETA | | ETIQUETA DE IDENTIFICACIÓN | | INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN | | FECHA (DD/MM/AÑO) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | BIEN | MAL | BIEN | MAL | TIENE | NO TIENE | BIEN | MAL | BIEN | MAL | BIEN | MAL | BIEN | MAL | BIEN | MAL | ULTIMA CARGA | PROXIMA RECARGA | PRUEBA HIDROSTATICA |
| 1 | Campamento | PQS | Multipr. | 10 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | Sep/24 | Sep/25 | 11 |
| 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

(1) AGENTE EXTINTOR: PQS - CO2 - SOLKAFLAM - AGUA

## OBSERVACIONES

CONSORCIO VIAL VG-VNF

# INSPECCION DE EXTINTORES

**Ciudad:** Medellin - Antioquia (Las Acacias - Lorena) | **Fecha dd/mm/aa:** 26.02.2025 | **Oficina/Proyecto:** Construcción, mejoramiento y conservación de vías peatonales y obras complementarias

**Nombre y cargo de quien realiza la inspección:** Edil fabian Diaz F - Inspector SST - VG-VNF

## INSPECCION

| Nº | UBICACIÓN | AGENTE EXTINTOR (1) | CLASE | CAPACIDAD | ACCESO AL EXTINTOR Y SEÑALIZACION | | CILINDRO | | PASADOR | | PRECINTO (PLÁSTICO) | | MANÓMETRO Y PRESION | | MANGUERA, BOQUILLA Y/O CORNETA | | ETIQUETA DE IDENTIFICACIÓN | | INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN | | FECHA (DD/MM/AÑO) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | BIEN | MAL | BIEN | MAL | TIENE | NO TIENE | BIEN | MAL | BIEN | MAL | BIEN | MAL | BIEN | MAL | BIEN | MAL | ULTIMA CARGA | PROXIMA RECARGA | PRUEBA HIDROSTATICA |
| 1 | Lorena - Contratista Ancon | PQS | M/Prop | 10lb | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | Ene 2025 | Ene 2026 | Ok ✓ |
| 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

(1) AGENTE EXTINTOR: PQS - CO2 - SOLKAFLAM - AGUA

## OBSERVACIONES

- Extintor Solo cuenta Con Boquilla, no cuenta Con Cerneta, ni manguera.

CONSORCIO VIAL VG-VNF

# INSPECCION DE EXTINTORES

**Ciudad:** Medellín - Antioquia (Los Arcos ; Lorena) | **Fecha dd/mm/aa:** 26.02.2025 | **Oficina/Proyecto:** Construcción, mejoramiento y conservación de vías peatonales y obras complementarias

**Nombre y cargo de quien realiza la inspección:** Edil fabian Dial f - Inspector SST-VG-VNF

## INSPECCION

| Nº | UBICACIÓN | AGENTE EXTINTOR (1) | CLASE | CAPACIDAD | ACCESO AL EXTINTOR Y SEÑALIZACION | | CILINDRO | | PASADOR | | PRECINTO (PLÁSTICO) | | MAN/METRO Y PRESION | | MANGUERA, BOQUILLA Y/O CORNETA | | ETIQUETA DE IDENTIFICACION | | INSTRUCCIONES DE OPERACION | | FECHA (DD/MM/AÑO) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | BIEN | MAL | BIEN | MAL | TIENE | NO TIENE | BIEN | MAL | BIEN | MAL | BIEN | MAL | BIEN | MAL | BIEN | MAL | ULTIMA CARGA | PROXIMA RECARGA | PRUEBA HIDROSTATICA |
| 1 | Contratista ARPE | POS | MIProP | 20lb | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | Dic 2024 | Dic 2025 | Ok ✓ |
| 2 | Contratista EMCO | POS | MIProP | 10lb | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | Ene 2025 | Ene 2026 | Ok ✓ |
| 3 | Contratista ARGEON C $H_2O$ | POS | MIProP | | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 4 | Mini Cargador New Holland | POS | MIProP | 10lb | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | Feb 2025 | Feb 2026 | Ok ✓ |

(1) AGENTE EXTINTOR: PQS - CO2 - SOLKAFLAM - AGUA

## OBSERVACIONES

- Extintores Cuentan Con Boquilla, no Cuentan Con manguera.

CONSORCIO VIAL VG-VNF

# INSPECCION DE EXTINTORES

**Ciudad:** Medellin - Antioquia | **Fecha dd/mm/aa:** 17-02-2025 | **Oficina/Proyecto:** Construcción, mejoramiento y conservación de vías peatonales y obras complementarias

**Nombre y cargo de quien realiza la inspección:** Ana María Torres. Auxiliar SST.

## INSPECCION

| Nº | UBICACIÓN | AGENTE EXTINTOR (1) | CLASE | CAPACIDAD | ACCESO AL EXTINTOR Y SEÑALIZACION | | CILINDRO | | PASADOR | | | PRECINTO (PLÁSTICO) | | MANÓMETRO Y PRESION | | MANGUERA, BOQUILLA Y/O CORNETA | | ETIQUETA DE IDENTIFICACIÓN | | INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN | | FECHA (DD/MM/AÑO) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | BIEN | MAL | BIEN | MAL | TIENE | NO TIENE | | BIEN | MAL | BIEN | MAL | BIEN | MAL | BIEN | MAL | BIEN | MAL | ULTIMA CARGA | PROXIMA RECARGA | PRUEBA HIDROSTATICA |
| 1 | Ferrini Calasanz. Campamento 1 | Multiprop. | ABC | 10 LBS | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | Sep-24 | Sep-25 | |
| 2 | Ferrini Calasanz. Campamento 2 | Multiprop. | ABC | 10 LBS | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | Sep-24 | Sep-25. | |
| 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

(1) AGENTE EXTINTOR: **PQS - CO2 - SOLKAFLAM - AGUA**

## OBSERVACIONES

Ambos extintores se encuentran ubicados en el paso junto a la camilla y el botiquin.

CONSORCIO VIAL VG-VNF

## INSPECCIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP)

**Proyecto:** Construcción de Andenes
**Nombre completo del trabajador:** Pedro Obando.
**Cargo del trabajador:** Oficial **Fecha:** 28.02.2025
**Actividad que realiza:** Oficios Varios Construcción
**Empresa para la que labora:** ARPE
**Firma del trabajador:** Pedro Obando

| 1. Casco | C | N/C | N/A |
|---|---|---|---|
| El exterior del casco este sin fisuras ni golpes visibles y limpio | ✓ | | |
| El tafilete esta completo, limpio y se ajusta de forma correcta | ✓ | | |
| El barbiquejo esta completo, limpio y conectado correctamente | | | ✓ |
| El casco tiene propiedades dieléctricas (si existe riesgo eléctrico en la actividad) | ✓ | | |
| El trabajador lo utiliza de manera adecuada | ✓ | | |
| **2. Gafas de seguridad** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| Los lentes están sin ralladuras ni manchas | ✓ | | |
| Tienen filtro UV | ✓ | | |
| Tienen propiedad antiempañante | | | ✓ |
| El trabajador las utiliza de manera adecuada | ✓ | | |
| **3. Guantes** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| Son apropiados para la actividad en desarrollo | ✓ | | |
| No presentan perforaciones | ✓ | | |
| La talla de los guantes es la apropiada para las mano del trabajador | ✓ | | |
| El trabajador los utiliza de manera adecuada | ✓ | | |
| **4. Protectores auditivos** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| Son los adecuados para la actividad que se esta ejecutando (insercion / copa) | ✓ | | |
| Los protectores auditivos están en buen estado y limpios | ✓ | | |
| Cuentan con estuche para almacenarlos de forma higiénica y correcta | ✓ | | |
| El trabajador los utiliza de manera adecuada | ✓ | | |
| **5. Protección respiratoria** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| Es la adecuada, según la actividad en desarrollo, para proteger al trabajador de los contaminantes a los cuales está expuesto | ✓ | | |
| Se encuentra en buen estado y limpia | ✓ | | |
| El trabajador lo utiliza de manera adecuada | ✓ | | |
| **6. Ropa de trabajo** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| Se compone de pantalón largo y camisa manga larga | ✓ | | |
| Es de material adecuado (brinda la protección necesaria) | ✓ | | |
| Se encuentra en buen estado (completo, sin agujeros, limpio) | ✓ | | |
| El trabajador lo utiliza de manera adecuada | ✓ | | |
| **7. Calzado de seguridad** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| El calzado utilizado cumple con las condiciones requeridas (según aplique: puntera, dieléctrica, impermeable, antideslizante, etc.) para la actividad desarrollada | ✓ | | |
| Se encuentra en buen estado (sin agujeros, completas, limpias) | ✓ | | |
| El trabajador lo utiliza de manera adecuada | ✓ | | |

Nombre y cargo de quien inspecciona: Edil fabian Diaz f — Firma: fabian Diaz f

**OBSERVACIONES:**

**Proyecto:** Construcción de Andenes
**Nombre completo del trabajador:** Mauricio Obando Mancada
**Cargo del trabajador:** Oficial - Encargado **Fecha:** 28.02.2025
**Actividad que realiza:** Supervicion - Trabajos Varios Construccion
**Empresa para la que labora:** ARPE
**Firma del trabajador:** Mauricio Obando

| 1. Casco | C | N/C | N/A |
|---|---|---|---|
| El exterior del casco este sin fisuras ni golpes visibles y limpio | ✓ | | |
| El tafilete esta completo, limpio y se ajusta de forma correcta | ✓ | | |
| El barbiquejo esta completo, limpio y conectado correctamente | | | ✓ |
| El casco tiene propiedades dieléctricas (si existe riesgo eléctrico en la actividad) | ✓ | | |
| El trabajador lo utiliza de manera adecuada | ✓ | | |
| **2. Gafas de seguridad** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| Los lentes están sin ralladuras ni manchas | ✓ | | |
| Tienen filtro UV | ✓ | | |
| Tienen propiedad antiempañante | | | ✓ |
| El trabajador las utiliza de manera adecuada | ✓ | | |
| **3. Guantes** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| Son apropiados para la actividad en desarrollo | ✓ | | |
| No presentan perforaciones | ✓ | | |
| La talla de los guantes es la apropiada para las mano del trabajador | ✓ | | |
| El trabajador los utiliza de manera adecuada | ✓ | | |
| **4. Protectores auditivos** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| Son los adecuados para la actividad que se esta ejecutando (insercion / copa) | ✓ | | |
| Los protectores auditivos están en buen estado y limpios | ✓ | | |
| Cuentan con estuche para almacenarlos de forma higiénica y correcta | ✓ | | |
| El trabajador los utiliza de manera adecuada | ✓ | | |
| **5. Protección respiratoria** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| Es la adecuada, según la actividad en desarrollo, para proteger al trabajador de los contaminantes a los cuales está expuesto | ✓ | | |
| Se encuentra en buen estado y limpia | ✓ | | |
| El trabajador lo utiliza de manera adecuada | ✓ | | |
| **6. Ropa de trabajo** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| Se compone de pantalón largo y camisa manga larga | ✓ | | |
| Es de material adecuado (brinda la protección necesaria) | ✓ | | |
| Se encuentra en buen estado (completo, sin agujeros, limpio) | ✓ | | |
| El trabajador lo utiliza de manera adecuada | ✓ | | |
| **7. Calzado de seguridad** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| El calzado utilizado cumple con las condiciones requeridas (según aplique: puntera, dieléctrica, impermeable, antideslizante, etc.) para la actividad desarrollada | ✓ | | |
| Se encuentra en buen estado (sin agujeros, completas, limpias) | ✓ | | |
| El trabajador lo utiliza de manera adecuada | ✓ | | |

Nombre y cargo de quien inspecciona: Edil fabian Diaz f — Firma: fabian Diaz f

**OBSERVACIONES:**

CONSORCIO VIAL VG-VNF

# INSPECCIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP)

**Proyecto:** Construcción de Andenes
**Nombre completo del trabajador:** Deivy Jairo Obando
**Cargo del trabajador:** Ayudante | **Fecha:** 28.02.2025
**Actividad que realiza:** Oficios Varios Construcción
**Empresa para la que labora:** ARPE
**Firma del trabajador:** Deivy Obando

| 1. Casco | C | N/C | N/A |
|---|---|---|---|
| El exterior del casco este sin fisuras ni golpes visibles y limpio | ✓ | | |
| El tafilete esta completo, limpio y se ajusta de forma correcta | ✓ | | |
| El barbiquejo esta completo, limpio y conectado correctamente | | | ✓ |
| El casco tiene propiedades dieléctricas (si existe riesgo eléctrico en la actividad) | ✓ | | |
| El trabajador lo utiliza de manera adecuada | ✓ | | |
| **2. Gafas de seguridad** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| Los lentes están sin ralladuras ni manchas | ✓ | | |
| Tienen filtro UV | ✓ | | |
| Tienen propiedad antiempañante | | | ✓ |
| El trabajador las utiliza de manera adecuada | ✓ | | |
| **3. Guantes** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| Son apropiados para la actividad en desarrollo | ✓ | | |
| No presentan perforaciones | ✓ | | |
| La talla de los guantes es la apropiada para las mano del trabajador | ✓ | | |
| El trabajador los utiliza de manera adecuada | ✓ | | |
| **4. Protectores auditivos** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| Son los adecuados para la actividad que se está ejecutando (inserción / copa) | ✓ | | |
| Los protectores auditivos están en buen estado y limpios | ✓ | | |
| Cuentan con estuche para almacenarlos de forma higiénica y correcta | ✓ | | |
| El trabajador los utiliza de manera adecuada | ✓ | | |
| **5. Protección respiratoria** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| Es la adecuada, según la actividad en desarrollo, para proteger al trabajador de los contaminantes a los cuales está expuesto | ✓ | | |
| Se encuentra en buen estado y limpia | ✓ | | |
| El trabajador lo utiliza de manera adecuada | ✓ | | |
| **6. Ropa de trabajo** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| Se compone de pantalón largo y camisa manga larga | ✓ | | |
| Es de material adecuado (brinda la protección necesaria) | ✓ | | |
| Se encuentra en buen estado (completo, sin agujeros, limpio) | ✓ | | |
| El trabajador lo utiliza de manera adecuada | ✓ | | |
| **7. Calzado de seguridad** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| El calzado utilizado cumple con las condiciones requeridas (según aplique: puntera, dieléctrica, impermeable, antideslizante, etc.) para la actividad desarrollada | ✓ | | |
| Se encuentra en buen estado (sin agujeros, completas, limpias) | ✓ | | |
| El trabajador lo utiliza de manera adecuada | ✓ | | |

Nombre y cargo de quien inspecciona: Edil Fabian Diaz | Firma: Fabian Diaz

**OBSERVACIONES:**

**Proyecto:** Construcción de Andenes
**Nombre completo del trabajador:** Jose D. Giraldo
**Cargo del trabajador:** Ayudante | **Fecha:** 28.02.2025
**Actividad que realiza:** Trabajos Varios Construcción
**Empresa para la que labora:** ARPE
**Firma del trabajador:** Jose D. Giraldo

| 1. Casco | C | N/C | N/A |
|---|---|---|---|
| El exterior del casco este sin fisuras ni golpes visibles y limpio | ✓ | | |
| El tafilete esta completo, limpio y se ajusta de forma correcta | ✓ | | |
| El barbiquejo esta completo, limpio y conectado correctamente | | | ✓ |
| El casco tiene propiedades dieléctricas (si existe riesgo eléctrico en la actividad) | ✓ | | |
| El trabajador lo utiliza de manera adecuada | ✓ | | |
| **2. Gafas de seguridad** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| Los lentes están sin ralladuras ni manchas | ✓ | | |
| Tienen filtro UV | ✓ | | |
| Tienen propiedad antiempañante | | | ✓ |
| El trabajador las utiliza de manera adecuada | ✓ | | |
| **3. Guantes** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| Son apropiados para la actividad en desarrollo | ✓ | | |
| No presentan perforaciones | ✓ | | |
| La talla de los guantes es la apropiada para las mano del trabajador | ✓ | | |
| El trabajador los utiliza de manera adecuada | ✓ | | |
| **4. Protectores auditivos** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| Son los adecuados para la actividad que se está ejecutando (inserción / copa) | ✓ | | |
| Los protectores auditivos están en buen estado y limpios | ✓ | | |
| Cuentan con estuche para almacenarlos de forma higiénica y correcta | ✓ | | |
| El trabajador los utiliza de manera adecuada | ✓ | | |
| **5. Protección respiratoria** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| Es la adecuada, según la actividad en desarrollo, para proteger al trabajador de los contaminantes a los cuales está expuesto | ✓ | | |
| Se encuentra en buen estado y limpia | ✓ | | |
| El trabajador lo utiliza de manera adecuada | ✓ | | |
| **6. Ropa de trabajo** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| Se compone de pantalón largo y camisa manga larga | ✓ | | |
| Es de material adecuado (brinda la protección necesaria) | ✓ | | |
| Se encuentra en buen estado (completo, sin agujeros, limpio) | ✓ | | |
| El trabajador lo utiliza de manera adecuada | ✓ | | |
| **7. Calzado de seguridad** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| El calzado utilizado cumple con las condiciones requeridas (según aplique: puntera, dieléctrica, impermeable, antideslizante, etc.) para la actividad desarrollada | ✓ | | |
| Se encuentra en buen estado (sin agujeros, completas, limpias) | ✓ | | |
| El trabajador lo utiliza de manera adecuada | ✓ | | |

Nombre y cargo de quien inspecciona: Edil Fabian Diaz | Firma: Fabian Diaz

**OBSERVACIONES:**

CONSORCIO VIAL VG-VNF

# INSPECCIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP)

**Proyecto:** Construcción de Andenes
**Nombre completo del trabajador:** Johnatan Giraldo
**Cargo del trabajador:** Ayudante **Fecha:** 28.02.2025
**Actividad que realiza:** Oficios Varios Construcción
**Empresa para la que labora:** ARPE
**Firma del trabajador:** JOHNATAN

| 1. Casco | C | N/C | N/A |
|---|---|---|---|
| El exterior del casco este sin fisuras ni golpes visibles y limpio | ✓ | | |
| El tafilete esta completo, limpio y se ajusta de forma correcta | ✓ | | |
| El barbiquejo esta completo, limpio y conectado correctamente | | | ✓ |
| El casco tiene propiedades dieléctricas (si existe riesgo eléctrico en la actividad) | ✓ | | |
| El trabajador lo utiliza de manera adecuada | ✓ | | |

| 2. Gafas de seguridad | C | N/C | N/A |
|---|---|---|---|
| Los lentes están sin ralladuras ni manchas | ✓ | | |
| Tienen filtro UV | ✓ | | |
| Tienen propiedad antiempañante | ✓ | | |
| El trabajador las utiliza de manera adecuada | ✓ | | |

| 3. Guantes | C | N/C | N/A |
|---|---|---|---|
| Son apropiados para la actividad en desarrollo | ✓ | | |
| No presentan perforaciones | ✓ | | |
| La talla de los guantes es la apropiada para las mano del trabajador | ✓ | | |
| El trabajador los utiliza de manera adecuada | ✓ | | |

| 4. Protectores auditivos | C | N/C | N/A |
|---|---|---|---|
| Son los adecuados para la actividad que se está ejecutando (inserción / copa) | ✓ | | |
| Los protectores auditivos están en buen estado y limpios | ✓ | | |
| Cuentan con estuche para almacenarlos de forma higiénica y correcta | ✓ | | |
| El trabajador los utiliza de manera adecuada | ✓ | | |

| 5. Protección respiratoria | C | N/C | N/A |
|---|---|---|---|
| Es la adecuada, según la actividad en desarrollo, para proteger al trabajador de los contaminantes a los cuales está expuesto | ✓ | | |
| Se encuentra en buen estado y limpia | ✓ | | |
| El trabajador lo utiliza de manera adecuada | ✓ | | |

| 6. Ropa de trabajo | C | N/C | N/A |
|---|---|---|---|
| Se compone de pantalón largo y camisa manga larga | ✓ | | |
| Es de material adecuado (brinda la protección necesaria) | ✓ | | |
| Se encuentra en buen estado (completo, sin agujeros, limpio) | ✓ | | |
| El trabajador lo utiliza de manera adecuada | ✓ | | |

| 7. Calzado de seguridad | C | N/C | N/A |
|---|---|---|---|
| El calzado utilizado cumple con las condiciones requeridas (según aplique: puntera, dieléctrica, impermeable, antideslizante, etc.) para la actividad desarrollada | ✓ | | |
| Se encuentra en buen estado (sin agujeros, completas, limpias) | ✓ | | |
| El trabajador lo utiliza de manera adecuada | ✓ | | |

Nombre y cargo de quien inspecciona: Edil fabian Dial f
Firma: fabian Dial f

**OBSERVACIONES:**

---

**Proyecto:** Construcción de Andenes
**Nombre completo del trabajador:** David Palacios
**Cargo del trabajador:** Ayudante **Fecha:** 28.02.2025
**Actividad que realiza:** Oficios varios Construcción
**Empresa para la que labora:** ARGEON - G H 02
**Firma del trabajador:** DAVID Palacios

| 1. Casco | C | N/C | N/A |
|---|---|---|---|
| El exterior del casco este sin fisuras ni golpes visibles y limpio | ✓ | | |
| El tafilete esta completo, limpio y se ajusta de forma correcta | ✓ | | |
| El barbiquejo esta completo, limpio y conectado correctamente | ✓ | | |
| El casco tiene propiedades dieléctricas (si existe riesgo eléctrico en la actividad) | ✓ | | |
| El trabajador lo utiliza de manera adecuada | ✓ | | |

| 2. Gafas de seguridad | C | N/C | N/A |
|---|---|---|---|
| Los lentes están sin ralladuras ni manchas | ✓ | | |
| Tienen filtro UV | ✓ | | |
| Tienen propiedad antiempañante | ✓ | | |
| El trabajador las utiliza de manera adecuada | ✓ | | |

| 3. Guantes | C | N/C | N/A |
|---|---|---|---|
| Son apropiados para la actividad en desarrollo | ✓ | | |
| No presentan perforaciones | ✓ | | |
| La talla de los guantes es la apropiada para las mano del trabajador | ✓ | | |
| El trabajador los utiliza de manera adecuada | ✓ | | |

| 4. Protectores auditivos | C | N/C | N/A |
|---|---|---|---|
| Son los adecuados para la actividad que se está ejecutando (inserción / copa) | ✓ | | |
| Los protectores auditivos están en buen estado y limpios | ✓ | | |
| Cuentan con estuche para almacenarlos de forma higiénica y correcta | ✓ | | |
| El trabajador los utiliza de manera adecuada | ✓ | | |

| 5. Protección respiratoria | C | N/C | N/A |
|---|---|---|---|
| Es la adecuada, según la actividad en desarrollo, para proteger al trabajador de los contaminantes a los cuales está expuesto | ✓ | | |
| Se encuentra en buen estado y limpia | ✓ | | |
| El trabajador lo utiliza de manera adecuada | ✓ | | |

| 6. Ropa de trabajo | C | N/C | N/A |
|---|---|---|---|
| Se compone de pantalón largo y camisa manga larga | ✓ | | |
| Es de material adecuado (brinda la protección necesaria) | ✓ | | |
| Se encuentra en buen estado (completo, sin agujeros, limpio) | ✓ | | |
| El trabajador lo utiliza de manera adecuada | ✓ | | |

| 7. Calzado de seguridad | C | N/C | N/A |
|---|---|---|---|
| El calzado utilizado cumple con las condiciones requeridas (según aplique: puntera, dieléctrica, impermeable, antideslizante, etc.) para la actividad desarrollada | ✓ | | |
| Se encuentra en buen estado (sin agujeros, completas, limpias) | ✓ | | |
| El trabajador lo utiliza de manera adecuada | ✓ | | |

Nombre y cargo de quien inspecciona: Edil fabian Dial f
Firma: fabian Dial f

**OBSERVACIONES:**

CONSORCIO VIAL VG-VNF

# INSPECCIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP)

| | |
|---|---|
| **Proyecto:** | |
| **Nombre completo del trabajador:** | |
| **Cargo del trabajador:** | **Fecha:** |
| **Actividad que realiza:** | |
| ***Empresa para la que labora:*** | |
| **Firma del trabajador:** | |

| **1. Casco** | **C** | **N/C** | **N/A** |
|---|---|---|---|
| El exterior del casco este sin fisuras ni golpes visibles y limpio | | | |
| El tafilete esta completo, limpio y se ajusta de forma correcta | | | |
| El barbiquejo esta completo, limpio y conectado correctamente | | | |
| El casco tiene propiedades dieléctricas (si existe riesgo eléctrico en la actividad) | | | |
| El trabajador lo utiliza de manera adecuada | | | |
| **2. Gafas de seguridad** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| Los lentes están sin ralladuras ni manchas | | | |
| Tienen filtro UV | | | |
| Tienen propiedad antiempañante | | | |
| El trabajador las utiliza de manera adecuada | | | |
| **3. Guantes** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| Son apropiados para la actividad en desarrollo | | | |
| No presentan perforaciones | | | |
| La talla de los guantes es la apropiada para las mano del trabajador | | | |
| El trabajador los utiliza de manera adecuada | | | |
| **4. Protectores auditivos** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| Son los adecuados para la actividad que se esta ejecutando (inserción / copa) | | | |
| Los protectores auditivos están en buen estado y limpios | | | |
| Cuentan con estuche para almacenarlos de forma higiénica y correcta | | | |
| El trabajador los utiliza de manera adecuada | | | |
| **5. Protección respiratoria** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| Es la adecuada, según la actividad en desarrollo, para proteger al trabajador de los contaminantes a los cuales está expuesto | | | |
| Se encuentra en buen estado y limpia | | | |
| El trabajador lo utiliza de manera adecuada | | | |
| **6. Ropa de trabajo** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| Se compone de pantalón largo y camisa manga larga | | | |
| Es de material adecuado (brinda la protección necesaria) | | | |
| Se encuentra en buen estado (completo, sin agujeros, limpio) | | | |
| El trabajador lo utiliza de manera adecuada | | | |
| **7. Calzado de seguridad** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| El calzado utilizado cumple con las condiciones requeridas (segun aplique: puntera, dieléctrica, impermeable, antideslizante, etc.) para la actividad desarrollada | | | |
| Se encuentra en buen estado (sin agujeros, completas, limpias) | | | |
| El trabajador lo utiliza de manera adecuada | | | |

| | |
|---|---|
| Nombre y cargo de quien inspecciona: | Firma: |

**OBSERVACIONES:**

| | |
|---|---|
| **Proyecto:** | |
| **Nombre completo del trabajador:** | |
| **Cargo del trabajador:** | **Fecha:** |
| **Actividad que realiza:** | |
| ***Empresa para la que labora:*** | |
| **Firma del trabajador:** | |

| **1. Casco** | **C** | **N/C** | **N/A** |
|---|---|---|---|
| El exterior del casco este sin fisuras ni golpes visibles y limpio | | | |
| El tafilete esta completo, limpio y se ajusta de forma correcta | | | |
| El barbiquejo esta completo, limpio y conectado correctamente | | | |
| El casco tiene propiedades dieléctricas (si existe riesgo eléctrico en la actividad) | | | |
| El trabajador lo utiliza de manera adecuada | | | |
| **2. Gafas de seguridad** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| Los lentes están sin ralladuras ni manchas | | | |
| Tienen filtro UV | | | |
| Tienen propiedad antiempañante | | | |
| El trabajador las utiliza de manera adecuada | | | |
| **3. Guantes** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| Son apropiados para la actividad en desarrollo | | | |
| No presentan perforaciones | | | |
| La talla de los guantes es la apropiada para las mano del trabajador | | | |
| El trabajador los utiliza de manera adecuada | | | |
| **4. Protectores auditivos** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| Son los adecuados para la actividad que se esta ejecutando (inserción / copa) | | | |
| Los protectores auditivos están en buen estado y limpios | | | |
| Cuentan con estuche para almacenarlos de forma higiénica y correcta | | | |
| El trabajador los utiliza de manera adecuada | | | |
| **5. Protección respiratoria** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| Es la adecuada, según la actividad en desarrollo, para proteger al trabajador de los contaminantes a los cuales está expuesto | | | |
| Se encuentra en buen estado y limpia | | | |
| El trabajador lo utiliza de manera adecuada | | | |
| **6. Ropa de trabajo** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| Se compone de pantalón largo y camisa manga larga | | | |
| Es de material adecuado (brinda la protección necesaria) | | | |
| Se encuentra en buen estado (completo, sin agujeros, limpio) | | | |
| El trabajador lo utiliza de manera adecuada | | | |
| **7. Calzado de seguridad** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| El calzado utilizado cumple con las condiciones requeridas (segun aplique: puntera, dieléctrica, impermeable, antideslizante, etc.) para la actividad desarrollada | | | |
| Se encuentra en buen estado (sin agujeros, completas, limpias) | | | |
| El trabajador lo utiliza de manera adecuada | | | |

| | |
|---|---|
| Nombre y cargo de quien inspecciona: | Firma: |

**OBSERVACIONES:**

CONSORCIO VIAL VG-VNF

# INSPECCIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP)

**Proyecto:** Construcion de Andenes
**Nombre completo del trabajador:** Glemon Antonio Diaz
**Cargo del trabajador:** Encargado **Fecha:** 28.02.2025
**Actividad que realiza:** Supervision trabajos varios Contratistas
**Empresa para la que labora:** EMCO
**Firma del trabajador:** Glemon D.

| 1. Casco | C | N/C | N/A |
|---|---|---|---|
| El exterior del casco este sin fisuras ni golpes visibles y limpio | ✓ | | |
| El tafilete esta completo, limpio y se ajusta de forma correcta | ✓ | | |
| El barbiquejo esta completo, limpio y conectado correctamente | | | ✓ |
| El casco tiene propiedades dieléctricas (si existe riesgo eléctrico en la actividad) | ✓ | | |
| El trabajador lo utiliza de manera adecuada | ✓ | | |
| **2. Gafas de seguridad** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| Los lentes están sin ralladuras ni manchas | ✓ | | |
| Tienen filtro UV | ✓ | | |
| Tienen propiedad antiempañante | | | ✓ |
| El trabajador las utiliza de manera adecuada | ✓ | | |
| **3. Guantes** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| Son apropiados para la actividad en desarrollo | ✓ | | |
| No presentan perforaciones | ✓ | | |
| La talla de los guantes es la apropiada para las mano del trabajador | ✓ | | |
| El trabajador los utiliza de manera adecuada | ✓ | | |
| **4. Protectores auditivos** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| Son los adecuados para la actividad que se está ejecutando (inserción / copa) | ✓ | | |
| Los protectores auditivos están en buen estado y limpios | ✓ | | |
| Cuentan con estuche para almacenarlos de forma higiénica y correcta | ✓ | | |
| El trabajador los utiliza de manera adecuada | ✓ | | |
| **5. Protección respiratoria** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| Es la adecuada, según la actividad en desarrollo, para proteger al trabajador de los contaminantes a los cuales está expuesto | ✓ | | |
| Se encuentra en buen estado y limpia | ✓ | | |
| El trabajador lo utiliza de manera adecuada | ✓ | | |
| **6. Ropa de trabajo** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| Se compone de pantalón largo y camisa manga larga | ✓ | | |
| Es de material adecuado (brinda la protección necesaria) | ✓ | | |
| Se encuentra en buen estado (completo, sin agujeros, limpio) | ✓ | | |
| El trabajador lo utiliza de manera adecuada | ✓ | | |
| **7. Calzado de seguridad** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| El calzado utilizado cumple con las condiciones requeridas (según aplique: puntera, dieléctrica, impermeable, antideslizante, etc.) para la actividad desarrollada | ✓ | | |
| Se encuentra en buen estado (sin agujeros, completas, limpias) | ✓ | | |
| El trabajador lo utiliza de manera adecuada | ✓ | | |

Nombre y cargo de quien inspecciona: Edil Fabian Diaz C — Firma: Fabian Diaz C

**OBSERVACIONES:**

---

**Proyecto:** Construcion de Andenes
**Nombre completo del trabajador:** Luis Alberto Ciro
**Cargo del trabajador:** Ayudante **Fecha:** 28.02.2025
**Actividad que realiza:** Oficios Varios Construccion
**Empresa para la que labora:** EMCO
**Firma del trabajador:** Luis Alberto Ciro

| 1. Casco | C | N/C | N/A |
|---|---|---|---|
| El exterior del casco este sin fisuras ni golpes visibles y limpio | ✓ | | |
| El tafilete esta completo, limpio y se ajusta de forma correcta | ✓ | | |
| El barbiquejo esta completo, limpio y conectado correctamente | | | ✓ |
| El casco tiene propiedades dieléctricas (si existe riesgo eléctrico en la actividad) | ✓ | | |
| El trabajador lo utiliza de manera adecuada | ✓ | | |
| **2. Gafas de seguridad** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| Los lentes están sin ralladuras ni manchas | ✓ | | |
| Tienen filtro UV | ✓ | | |
| Tienen propiedad antiempañante | ✓ | | ✓ |
| El trabajador las utiliza de manera adecuada | ✓ | | |
| **3. Guantes** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| Son apropiados para la actividad en desarrollo | ✓ | | |
| No presentan perforaciones | ✓ | | |
| La talla de los guantes es la apropiada para las mano del trabajador | ✓ | | |
| El trabajador los utiliza de manera adecuada | ✓ | | |
| **4. Protectores auditivos** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| Son los adecuados para la actividad que se está ejecutando (inserción / copa) | ✓ | | |
| Los protectores auditivos están en buen estado y limpios | ✓ | | |
| Cuentan con estuche para almacenarlos de forma higiénica y correcta | ✓ | | |
| El trabajador los utiliza de manera adecuada | ✓ | | |
| **5. Protección respiratoria** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| Es la adecuada, según la actividad en desarrollo, para proteger al trabajador de los contaminantes a los cuales está expuesto | ✓ | | |
| Se encuentra en buen estado y limpia | ✓ | | |
| El trabajador lo utiliza de manera adecuada | ✓ | | |
| **6. Ropa de trabajo** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| Se compone de pantalón largo y camisa manga larga | ✓ | | |
| Es de material adecuado (brinda la protección necesaria) | ✓ | | |
| Se encuentra en buen estado (completo, sin agujeros, limpio) | ✓ | | |
| El trabajador lo utiliza de manera adecuada | ✓ | | |
| **7. Calzado de seguridad** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| El calzado utilizado cumple con las condiciones requeridas (según aplique: puntera, dieléctrica, impermeable, antideslizante, etc.) para la actividad desarrollada | ✓ | | |
| Se encuentra en buen estado (sin agujeros, completas, limpias) | ✓ | | |
| El trabajador lo utiliza de manera adecuada | ✓ | | |

Nombre y cargo de quien inspecciona: Edil Fabian Diaz C — Firma: Fabian Diaz C

**OBSERVACIONES:**

CONSORCIO VIAL VG-VNF

# INSPECCIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP)

| | |
|---|---|
| **Proyecto:** Construcción de Andenes | **Proyecto:** Construcción de Andenes |
| **Nombre completo del trabajador:** Juan Pablo Alvarez | **Nombre completo del trabajador:** Javier Hoyos |
| **Cargo del trabajador:** Ayudante — **Fecha:** 28.02.2025 | **Cargo del trabajador:** Conductor — **Fecha:** |
| **Actividad que realiza:** Oficios Varios Construcción | **Actividad que realiza:** Transporte de Eqn.-Herr.-Personal |
| **Empresa para la que labora:** EMCO | **Empresa para la que labora:** VG-VNF |
| **Firma del trabajador:** Juan Pablo Alvarez | **Firma del trabajador:** Javier Hoyos |

| 1. Casco | C | N/C | N/A |
|---|---|---|---|
| El exterior del casco este sin fisuras ni golpes visibles y limpio | ✓ | | |
| El tafilete esta completo, limpio y se ajusta de forma correcta | ✓ | | |
| El barbiquejo esta completo, limpio y conectado correctamente | | | ✓ |
| El casco tiene propiedades dieléctricas (si existe riesgo eléctrico en la actividad) | ✓ | | |
| El trabajador lo utiliza de manera adecuada | ✓ | | |
| **2. Gafas de seguridad** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| Los lentes están sin ralladuras ni manchas | ✓ | | |
| Tienen filtro UV | ✓ | | |
| Tienen propiedad antiempañante | | | ✓ |
| El trabajador las utiliza de manera adecuada | ✓ | | |
| **3. Guantes** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| Son apropiados para la actividad en desarrollo | ✓ | | |
| No presentan perforaciones | ✓ | | |
| La talla de los guantes es la apropiada para las mano del trabajador | ✓ | | |
| El trabajador los utiliza de manera adecuada | ✓ | | |
| **4. Protectores auditivos** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| Son los adecuados para la actividad que se está ejecutando (inserción / copa) | ✓ | | |
| Los protectores auditivos están en buen estado y limpios | ✓ | | |
| Cuentan con estuche para almacenarlos de forma higiénica y correcta | ✓ | | |
| El trabajador los utiliza de manera adecuada | ✓ | | |
| **5. Protección respiratoria** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| Es la adecuada, según la actividad en desarrollo, para proteger al trabajador de los contaminantes a los cuales está expuesto | ✓ | | |
| Se encuentra en buen estado y limpia | ✓ | | |
| El trabajador lo utiliza de manera adecuada | ✓ | | |
| **6. Ropa de trabajo** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| Se compone de pantalón largo y camisa manga larga | ✓ | | |
| Es de material adecuado (brinda la protección necesaria) | ✓ | | |
| Se encuentra en buen estado (completo, sin agujeros, limpio) | ✓ | | |
| El trabajador lo utiliza de manera adecuada | ✓ | | |
| **7. Calzado de seguridad** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| El calzado utilizado cumple con las condiciones requeridas (según aplique: puntera, dieléctrica, impermeable, antideslizante, etc.) para la actividad desarrollada | ✓ | | |
| Se encuentra en buen estado (sin agujeros, completas, limpias) | ✓ | | |
| El trabajador lo utiliza de manera adecuada | ✓ | | |

Nombre y cargo de quien inspecciona: Edil Fabian Dial F — Firma: Fabian Dial F

**OBSERVACIONES:**

| 1. Casco | C | N/C | N/A |
|---|---|---|---|
| El exterior del casco este sin fisuras ni golpes visibles y limpio | ✓ | | |
| El tafilete esta completo, limpio y se ajusta de forma correcta | ✓ | | |
| El barbiquejo esta completo, limpio y conectado correctamente | | | ✓ |
| El casco tiene propiedades dieléctricas (si existe riesgo eléctrico en la actividad) | ✓ | | |
| El trabajador lo utiliza de manera adecuada | ✓ | | |
| **2. Gafas de seguridad** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| Los lentes están sin ralladuras ni manchas | ✓ | | |
| Tienen filtro UV | ✓ | | |
| Tienen propiedad antiempañante | | | ✓ |
| El trabajador las utiliza de manera adecuada | ✓ | | |
| **3. Guantes** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| Son apropiados para la actividad en desarrollo | ✓ | | |
| No presentan perforaciones | ✓ | | |
| La talla de los guantes es la apropiada para las mano del trabajador | ✓ | | |
| El trabajador los utiliza de manera adecuada | ✓ | | |
| **4. Protectores auditivos** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| Son los adecuados para la actividad que se está ejecutando (inserción / copa) | ✓ | | |
| Los protectores auditivos están en buen estado y limpios | ✓ | | |
| Cuentan con estuche para almacenarlos de forma higiénica y correcta | ✓ | | |
| El trabajador los utiliza de manera adecuada | ✓ | | |
| **5. Protección respiratoria** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| Es la adecuada, según la actividad en desarrollo, para proteger al trabajador de los contaminantes a los cuales está expuesto | ✓ | | |
| Se encuentra en buen estado y limpia | ✓ | | |
| El trabajador lo utiliza de manera adecuada | ✓ | | |
| **6. Ropa de trabajo** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| Se compone de pantalón largo y camisa manga larga | ✓ | | |
| Es de material adecuado (brinda la protección necesaria) | ✓ | | |
| Se encuentra en buen estado (completo, sin agujeros, limpio) | ✓ | | |
| El trabajador lo utiliza de manera adecuada | ✓ | | |
| **7. Calzado de seguridad** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| El calzado utilizado cumple con las condiciones requeridas (según aplique: puntera, dieléctrica, impermeable, antideslizante, etc.) para la actividad desarrollada | ✓ | | |
| Se encuentra en buen estado (sin agujeros, completas, limpias) | ✓ | | |
| El trabajador lo utiliza de manera adecuada | ✓ | | |

Nombre y cargo de quien inspecciona: Edil Fabian Dial F — Firma: Edil Fabian D

**OBSERVACIONES:**

CONSORCIO VIAL VG-VNF

## INSPECCIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP)

| | |
|---|---|
| **Proyecto:** | Construcción de Andenes |
| **Nombre completo del trabajador:** | Louis Vargas Gonzalez |
| **Cargo del trabajador:** | Ayudante |
| **Fecha:** | 28.02.2025 |
| **Actividad que realiza:** | Oficios Varios Construcción |
| **Empresa para la que labora:** | EMCO |
| **Firma del trabajador:** | Louis vargas gonzalez |

| 1. Casco | C | N/C | N/A |
|---|---|---|---|
| El exterior del casco este sin fisuras ni golpes visibles y limpio | ✓ | | |
| El tafilete esta completo, limpio y se ajusta de forma correcta | ✓ | | |
| El barbiquejo esta completo, limpio y conectado correctamente | | | ✓ |
| El casco tiene propiedades dieléctricas (si existe riesgo eléctrico en la actividad) | ✓ | | |
| El trabajador lo utiliza de manera adecuada | ✓ | | |
| **2. Gafas de seguridad** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| Los lentes están sin ralladuras ni manchas | ✓ | | |
| Tienen filtro UV | ✓ | | |
| Tienen propiedad antiempañante | | | ✓ |
| El trabajador las utiliza de manera adecuada | ✓ | | |
| **3. Guantes** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| Son apropiados para la actividad en desarrollo | ✓ | | |
| No presentan perforaciones | ✓ | | |
| La talla de los guantes es la apropiada para las mano del trabajador | ✓ | | |
| El trabajador los utiliza de manera adecuada | ✓ | | |
| **4. Protectores auditivos** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| Son los adecuados para la actividad que se está ejecutando (inserción / copa) | ✓ | | |
| Los protectores auditivos están en buen estado y limpios | ✓ | | |
| Cuentan con estuche para almacenarlos de forma higiénica y correcta | ✓ | | |
| El trabajador los utiliza de manera adecuada | ✓ | | |
| **5. Protección respiratoria** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| Es la adecuada, según la actividad en desarrollo, para proteger al trabajador de los contaminantes a los cuales está expuesto | ✓ | | |
| Se encuentra en buen estado y limpia | ✓ | | |
| El trabajador lo utiliza de manera adecuada | ✓ | | |
| **6. Ropa de trabajo** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| Se compone de pantalón largo y camisa manga larga | ✓ | | |
| Es de material adecuado (brinda la protección necesaria) | ✓ | | |
| Se encuentra en buen estado (completo, sin agujeros, limpio) | ✓ | | |
| El trabajador lo utiliza de manera adecuada | ✓ | | |
| **7. Calzado de seguridad** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| El calzado utilizado cumple con las condiciones requeridas (según aplique: puntera, dieléctrica, impermeable, antideslizante, etc.) para la actividad desarrollada | ✓ | | |
| Se encuentra en buen estado (sin agujeros, completas, limpias) | ✓ | | |
| El trabajador lo utiliza de manera adecuada | ✓ | | |

| | |
|---|---|
| Nombre y cargo de quien inspecciona: | Edil fabian Diaz f |
| Firma: | fabian Diaz f |

**OBSERVACIONES:**

| | |
|---|---|
| **Proyecto:** | Construcion de Andenes. |
| **Nombre completo del trabajador:** | Uriel De Jesus |
| **Cargo del trabajador:** | Oficial |
| **Fecha:** | |
| **Actividad que realiza:** | Oficios Varios Construcción |
| **Empresa para la que labora:** | EMCO. |
| **Firma del trabajador:** | -URIEL |

| 1. Casco | C | N/C | N/A |
|---|---|---|---|
| El exterior del casco este sin fisuras ni golpes visibles y limpio | ✓ | | |
| El tafilete esta completo, limpio y se ajusta de forma correcta | | | ✓ |
| El barbiquejo esta completo, limpio y conectado correctamente | ✓ | | |
| El casco tiene propiedades dieléctricas (si existe riesgo eléctrico en la actividad) | ✓ | | |
| El trabajador lo utiliza de manera adecuada | ✓ | | |
| **2. Gafas de seguridad** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| Los lentes están sin ralladuras ni manchas | ✓ | | |
| Tienen filtro UV | ✓ | | |
| Tienen propiedad antiempañante | | | ✓ |
| El trabajador las utiliza de manera adecuada | ✓ | | |
| **3. Guantes** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| Son apropiados para la actividad en desarrollo | ✓ | | |
| No presentan perforaciones | ✓ | | |
| La talla de los guantes es la apropiada para las mano del trabajador | ✓ | | |
| El trabajador los utiliza de manera adecuada | ✓ | | |
| **4. Protectores auditivos** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| Son los adecuados para la actividad que se está ejecutando (inserción / copa) | | | |
| Los protectores auditivos están en buen estado y limpios | ✓ | | |
| Cuentan con estuche para almacenarlos de forma higiénica y correcta | ✓ | | |
| El trabajador los utiliza de manera adecuada | ✓ | | |
| **5. Protección respiratoria** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| Es la adecuada, según la actividad en desarrollo, para proteger al trabajador de los contaminantes a los cuales está expuesto | ✓ | | |
| Se encuentra en buen estado y limpia | ✓ | | |
| El trabajador lo utiliza de manera adecuada | ✓ | | |
| **6. Ropa de trabajo** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| Se compone de pantalón largo y camisa manga larga | ✓ | | |
| Es de material adecuado (brinda la protección necesaria) | ✓ | | |
| Se encuentra en buen estado (completo, sin agujeros, limpio) | ✓ | | |
| El trabajador lo utiliza de manera adecuada | ✓ | | |
| **7. Calzado de seguridad** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| El calzado utilizado cumple con las condiciones requeridas (segun aplique: puntera, dieléctrica, impermeable, antideslizante, etc.) para la actividad desarrollada | ✓ | | |
| Se encuentra en buen estado (sin agujeros, completas, limpias) | ✓ | | |
| El trabajador lo utiliza de manera adecuada | ✓ | | |

| | |
|---|---|
| Nombre y cargo de quien inspecciona: | Edil fabian Diaz f |
| Firma: | fabian Diaz f |

**OBSERVACIONES:**

CONSORCIO VIAL VG-VHF

## INSPECCIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP)

| | |
|---|---|
| **Proyecto:** Construccion de Andenes | **Proyecto:** Construccion de Andenes |
| **Nombre completo del trabajador:** Jorge Ivan Correa | **Nombre completo del trabajador:** Hector Romaña |
| **Cargo del trabajador:** Oficial **Fecha:** 28.02.2025 | **Cargo del trabajador:** Op. Mini Cargador **Fecha:** 28.02.2025 |
| **Actividad que realiza:** Oficios Varios Construcción | **Actividad que realiza:** Operador M. Cargador New Holland |
| **Empresa para la que labora:** EMCO | **Empresa para la que labora:** AIDECO. |
| **Firma del trabajador:** Jorge Ivan Correa | **Firma del trabajador:** Hector R |

| 1. Casco | C | N/C | N/A |
|---|---|---|---|
| El exterior del casco este sin fisuras ni golpes visibles y limpio | ✓ | | |
| El tafilete esta completo, limpio y se ajusta de forma correcta | ✓ | | |
| El barbiquejo esta completo, limpio y conectado correctamente | | | ✓ |
| El casco tiene propiedades dieléctricas (si existe riesgo eléctrico en la actividad) | ✓ | | |
| El trabajador lo utiliza de manera adecuada | ✓ | | |
| **2. Gafas de seguridad** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| Los lentes están sin ralladuras ni manchas | ✓ | | |
| Tienen filtro UV | ✓ | | |
| Tienen propiedad antiempañante | | | ✓ |
| El trabajador las utiliza de manera adecuada | ✓ | | |
| **3. Guantes** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| Son apropiados para la actividad en desarrollo | ✓ | | |
| No presentan perforaciones | ✓ | | |
| La talla de los guantes es la apropiada para las mano del trabajador | ✓ | | |
| El trabajador los utiliza de manera adecuada | ✓ | | |
| **4. Protectores auditivos** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| Son los adecuados para la actividad que se está ejecutando (inserción / copa) | ✓ | | |
| Los protectores auditivos están en buen estado y limpios | ✓ | | |
| Cuentan con estuche para almacenarlos de forma higiénica y correcta | ✓ | | |
| El trabajador los utiliza de manera adecuada | ✓ | | |
| **5. Protección respiratoria** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| Es la adecuada, según la actividad en desarrollo, para proteger al trabajador de los contaminantes a los cuales está expuesto | ✓ | | |
| Se encuentra en buen estado y limpia | ✓ | | |
| El trabajador lo utiliza de manera adecuada | ✓ | | |
| **6. Ropa de trabajo** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| Se compone de pantalón largo y camisa manga larga | ✓ | | |
| Es de material adecuado (brinda la protección necesaria) | ✓ | | |
| Se encuentra en buen estado (completo, sin agujeros, limpio) | ✓ | | |
| El trabajador lo utiliza de manera adecuada | ✓ | | |
| **7. Calzado de seguridad** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| El calzado utilizado cumple con las condiciones requeridas (según aplique: puntera, dieléctrica, impermeable, antideslizante, etc.) para la actividad desarrollada | ✓ | | |
| Se encuentra en buen estado (sin agujeros, completas, limpias) | ✓ | | |
| El trabajador lo utiliza de manera adecuada | ✓ | | |

Nombre y cargo de quien inspecciona: Edil Fabian Diaz F — Firma: Fabian Diaz F

**OBSERVACIONES:**

| 1. Casco | C | N/C | N/A |
|---|---|---|---|
| El exterior del casco este sin fisuras ni golpes visibles y limpio | ✓ | | |
| El tafilete esta completo, limpio y se ajusta de forma correcta | ✓ | | |
| El barbiquejo esta completo, limpio y conectado correctamente | | | ✓ |
| El casco tiene propiedades dieléctricas (si existe riesgo eléctrico en la actividad) | ✓ | | |
| El trabajador lo utiliza de manera adecuada | ✓ | | |
| **2. Gafas de seguridad** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| Los lentes están sin ralladuras ni manchas | ✓ | | |
| Tienen filtro UV | ✓ | | |
| Tienen propiedad antiempañante | | | ✓ |
| El trabajador las utiliza de manera adecuada | ✓ | | |
| **3. Guantes** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| Son apropiados para la actividad en desarrollo | ✓ | | |
| No presentan perforaciones | ✓ | | |
| La talla de los guantes es la apropiada para las mano del trabajador | ✓ | | |
| El trabajador los utiliza de manera adecuada | ✓ | | |
| **4. Protectores auditivos** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| Son los adecuados para la actividad que se está ejecutando (inserción / copa) | ✓ | | |
| Los protectores auditivos están en buen estado y limpios | ✓ | | |
| Cuentan con estuche para almacenarlos de forma higiénica y correcta | ✓ | | |
| El trabajador los utiliza de manera adecuada | ✓ | | |
| **5. Protección respiratoria** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| Es la adecuada, según la actividad en desarrollo, para proteger al trabajador de los contaminantes a los cuales está expuesto | ✓ | | |
| Se encuentra en buen estado y limpia | ✓ | | |
| El trabajador lo utiliza de manera adecuada | ✓ | | |
| **6. Ropa de trabajo** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| Se compone de pantalón largo y camisa manga larga | ✓ | | |
| Es de material adecuado (brinda la protección necesaria) | ✓ | | |
| Se encuentra en buen estado (completo, sin agujeros, limpio) | ✓ | | |
| El trabajador lo utiliza de manera adecuada | ✓ | | |
| **7. Calzado de seguridad** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| El calzado utilizado cumple con las condiciones requeridas (según aplique: puntera, dieléctrica, impermeable, antideslizante, etc.) para la actividad desarrollada | ✓ | | |
| Se encuentra en buen estado (sin agujeros, completas, limpias) | ✓ | | |
| El trabajador lo utiliza de manera adecuada | ✓ | | |

Nombre y cargo de quien inspecciona: Edil Fabian Diaz F — Firma: Fabian Diaz F

**OBSERVACIONES:**

CONSORCIO VIAL VG-VNF

# INSPECCIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP)

| | |
|---|---|
| **Proyecto:** Construcción de Andenes | **Proyecto:** Construcción de Andenes |
| **Nombre completo del trabajador:** Carlos Julio | **Nombre completo del trabajador:** Sol Angel Urbino Gonzalez |
| **Cargo del trabajador:** Ayudante **Fecha:** 28.02.2025 | **Cargo del trabajador:** Ayudante **Fecha:** 28.02.2025 |
| **Actividad que realiza:** Oficios Varios Construccion | **Actividad que realiza:** Oficios Varios Construccion |
| **Empresa para la que labora:** ARGEON - G # 01 | **Empresa para la que labora:** ARGEON - G # 01 |
| **Firma del trabajador:** | **Firma del trabajador:** Solangel Urbino Gonzalez |

| 1. Casco | C | N/C | N/A |
|---|---|---|---|
| El exterior del casco este sin fisuras ni golpes visibles y limpio | ✓ | | |
| El tafilete esta completo, limpio y se ajusta de forma correcta | ✓ | | |
| El barbiquejo esta completo, limpio y conectado correctamente | | | ✓ |
| El casco tiene propiedades dieléctricas (si existe riesgo eléctrico en la actividad) | ✓ | | |
| El trabajador lo utiliza de manera adecuada | ✓ | | |
| **2. Gafas de seguridad** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| Los lentes están sin ralladuras ni manchas | ✓ | | |
| Tienen filtro UV | ✓ | | |
| Tienen propiedad antiempañante | | | ✓ |
| El trabajador las utiliza de manera adecuada | ✓ | | |
| **3. Guantes** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| Son apropiados para la actividad en desarrollo | ✓ | | |
| No presentan perforaciones | ✓ | | |
| La talla de los guantes es la apropiada para las mano del trabajador | ✓ | | |
| El trabajador los utiliza de manera adecuada | ✓ | | |
| **4. Protectores auditivos** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| Son los adecuados para la actividad que se está ejecutando (inserción / copa) | ✓ | | |
| Los protectores auditivos están en buen estado y limpios | ✓ | | |
| Cuentan con estuche para almacenarlos de forma higiénica y correcta | ✓ | | |
| El trabajador los utiliza de manera adecuada | ✓ | | |
| **5. Protección respiratoria** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| Es la adecuada, según la actividad en desarrollo, para proteger al trabajador de los contaminantes a los cuales está expuesto | ✓ | | |
| Se encuentra en buen estado y limpia | ✓ | | |
| El trabajador lo utiliza de manera adecuada | ✓ | | |
| **6. Ropa de trabajo** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| Se compone de pantalón largo y camisa manga larga | ✓ | | |
| Es de material adecuado (brinda la protección necesaria) | ✓ | | |
| Se encuentra en buen estado (completo, sin agujeros, limpio) | ✓ | | |
| El trabajador lo utiliza de manera adecuada | ✓ | | |
| **7. Calzado de seguridad** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| El calzado utilizado cumple con las condiciones requeridas (segun aplique: puntera, dielectrica, impermeable, antideslizante, etc.) para la actividad desarrollada | ✓ | | |
| Se encuentra en buen estado (sin agujeros, completas, limpias) | ✓ | | |
| El trabajador lo utiliza de manera adecuada | ✓ | | |

Nombre y cargo de quien inspecciona: Edil Fabian Diaz F. — Firma: Fabian Diaz F

**OBSERVACIONES:**

| 1. Casco | C | N/C | N/A |
|---|---|---|---|
| El exterior del casco este sin fisuras ni golpes visibles y limpio | ✓ | | |
| El tafilete esta completo, limpio y se ajusta de forma correcta | ✓ | | |
| El barbiquejo esta completo, limpio y conectado correctamente | | | ✓ |
| El casco tiene propiedades dieléctricas (si existe riesgo eléctrico en la actividad) | ✓ | | |
| El trabajador lo utiliza de manera adecuada | ✓ | | |
| **2. Gafas de seguridad** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| Los lentes están sin ralladuras ni manchas | ✓ | | |
| Tienen filtro UV | ✓ | | |
| Tienen propiedad antiempañante | | | ✓ |
| El trabajador las utiliza de manera adecuada | ✓ | | |
| **3. Guantes** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| Son apropiados para la actividad en desarrollo | ✓ | | |
| No presentan perforaciones | ✓ | | |
| La talla de los guantes es la apropiada para las mano del trabajador | ✓ | | |
| El trabajador los utiliza de manera adecuada | | | |
| **4. Protectores auditivos** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| Son los adecuados para la actividad que se está ejecutando (inserción / copa) | ✓ | | |
| Los protectores auditivos están en buen estado y limpios | ✓ | | |
| Cuentan con estuche para almacenarlos de forma higiénica y correcta | ✓ | | |
| El trabajador los utiliza de manera adecuada | ✓ | | |
| **5. Protección respiratoria** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| Es la adecuada, según la actividad en desarrollo, para proteger al trabajador de los contaminantes a los cuales está expuesto | ✓ | | |
| Se encuentra en buen estado y limpia | ✓ | | |
| El trabajador lo utiliza de manera adecuada | ✓ | | |
| **6. Ropa de trabajo** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| Se compone de pantalón largo y camisa manga larga | ✓ | | |
| Es de material adecuado (brinda la protección necesaria) | ✓ | | |
| Se encuentra en buen estado (completo, sin agujeros, limpio) | ✓ | | |
| El trabajador lo utiliza de manera adecuada | ✓ | | |
| **7. Calzado de seguridad** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| El calzado utilizado cumple con las condiciones requeridas (según aplique: puntera, dieléctrica, impermeable, antideslizante, etc.) para la actividad desarrollada | ✓ | | |
| Se encuentra en buen estado (sin agujeros, completas, limpias) | ✓ | | |
| El trabajador lo utiliza de manera adecuada | ✓ | | |

Nombre y cargo de quien inspecciona: Edil Fabian Diaz F — Firma: Fabian Diaz F

**OBSERVACIONES:**

CONSORCIO VIAL VG-VNF

# INSPECCIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP)

**Proyecto:** Construccion de Andenes
**Nombre completo del trabajador:** Luis Alberto Noreña Rodas
**Cargo del trabajador:** Ayudante **Fecha:** 28.02.2025
**Actividad que realiza:** Oficios Varios Construccion
**Empresa para la que labora:** ARGEON - Grupo # 01
**Firma del trabajador:** Luis Alberto Noreña Rodas.

| 1. Casco | C | N/C | N/A |
|---|---|---|---|
| El exterior del casco este sin fisuras ni golpes visibles y limpio | ✓ | | |
| El tafilete esta completo, limpio y se ajusta de forma correcta | ✓ | | |
| El barbiquejo esta completo, limpio y conectado correctamente | | | ✓ |
| El casco tiene propiedades dieléctricas (si existe riesgo eléctrico en la actividad) | ✓ | | |
| El trabajador lo utiliza de manera adecuada | ✓ | | |
| **2. Gafas de seguridad** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| Los lentes están sin ralladuras ni manchas | ✓ | | |
| Tienen filtro UV | ✓ | | |
| Tienen propiedad antiempañante | | | ✓ |
| El trabajador las utiliza de manera adecuada | ✓ | | |
| **3. Guantes** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| Son apropiados para la actividad en desarrollo | ✓ | | |
| No presentan perforaciones | ✓ | | |
| La talla de los guantes es la apropiada para las mano del trabajador | ✓ | | |
| El trabajador los utiliza de manera adecuada | ✓ | | |
| **4. Protectores auditivos** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| Son los adecuados para la actividad que se está ejecutando (inserción / copa) | ✓ | | |
| Los protectores auditivos están en buen estado y limpios | ✓ | | |
| Cuentan con estuche para almacenarlos de forma higiénica y correcta | ✓ | | |
| El trabajador los utiliza de manera adecuada | ✓ | | |
| **5. Protección respiratoria** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| Es la adecuada, según la actividad en desarrollo, para proteger al trabajador de los contaminantes a los cuales está expuesto | ✓ | | |
| Se encuentra en buen estado y limpia | ✓ | | |
| El trabajador lo utiliza de manera adecuada | ✓ | | |
| **6. Ropa de trabajo** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| Se compone de pantalón largo y camisa manga larga | ✓ | | |
| Es de material adecuado (brinda la protección necesaria) | ✓ | | |
| Se encuentra en buen estado (completo, sin agujeros, limpio) | ✓ | | |
| El trabajador lo utiliza de manera adecuada | ✓ | | |
| **7. Calzado de seguridad** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| El calzado utilizado cumple con las condiciones requeridas (según aplique: puntera, dieléctrica, impermeable, antideslizante, etc.) para la actividad desarrollada | ✓ | | |
| Se encuentra en buen estado (sin agujeros, completas, limpias) | ✓ | | |
| El trabajador lo utiliza de manera adecuada | ✓ | | |

Nombre y cargo de quien inspecciona: Edil Fabian Diaz F **Firma:** Fabian Diaz F

**OBSERVACIONES:**

**Proyecto:** Construccion de Andenes
**Nombre completo del trabajador:** Sandra Vergara
**Cargo del trabajador:** Aux. Vial **Fecha:** 28.02.2025
**Actividad que realiza:** Conteo trafico
**Empresa para la que labora:** VG. VNF
**Firma del trabajador:** Sandra Vergara

| 1. Casco | C | N/C | N/A |
|---|---|---|---|
| El exterior del casco este sin fisuras ni golpes visibles y limpio | ✓ | | |
| El tafilete esta completo, limpio y se ajusta de forma correcta | ✓ | | |
| El barbiquejo esta completo, limpio y conectado correctamente | | | ✓ |
| El casco tiene propiedades dieléctricas (si existe riesgo eléctrico en la actividad) | ✓ | | |
| El trabajador lo utiliza de manera adecuada | ✓ | | |
| **2. Gafas de seguridad** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| Los lentes están sin ralladuras ni manchas | ✓ | | |
| Tienen filtro UV | ✓ | | |
| Tienen propiedad antiempañante | | | ✓ |
| El trabajador las utiliza de manera adecuada | ✓ | | |
| **3. Guantes** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| Son apropiados para la actividad en desarrollo | ✓ | | |
| No presentan perforaciones | ✓ | | |
| La talla de los guantes es la apropiada para las mano del trabajador | ✓ | | |
| El trabajador los utiliza de manera adecuada | ✓ | | |
| **4. Protectores auditivos** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| Son los adecuados para la actividad que se está ejecutando (inserción / copa) | ✓ | | |
| Los protectores auditivos están en buen estado y limpios | ✓ | | |
| Cuentan con estuche para almacenarlos de forma higiénica y correcta | ✓ | | |
| El trabajador los utiliza de manera adecuada | ✓ | | |
| **5. Protección respiratoria** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| Es la adecuada, según la actividad en desarrollo, para proteger al trabajador de los contaminantes a los cuales está expuesto | ✓ | | |
| Se encuentra en buen estado y limpia | ✓ | | |
| El trabajador lo utiliza de manera adecuada | ✓ | | |
| **6. Ropa de trabajo** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| Se compone de pantalón largo y camisa manga larga | ✓ | | |
| Es de material adecuado (brinda la protección necesaria) | ✓ | | |
| Se encuentra en buen estado (completo, sin agujeros, limpio) | ✓ | | |
| El trabajador lo utiliza de manera adecuada | ✓ | | |
| **7. Calzado de seguridad** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| El calzado utilizado cumple con las condiciones requeridas (según aplique: puntera, dieléctrica, impermeable, antideslizante, etc.) para la actividad desarrollada | ✓ | | |
| Se encuentra en buen estado (sin agujeros, completas, limpias) | ✓ | | |
| El trabajador lo utiliza de manera adecuada | ✓ | | |

Nombre y cargo de quien inspecciona: Edil Fabian Diaz F **Firma:** Fabian Diaz F

**OBSERVACIONES:**

CONSORCIO VIAL VG-VNF

# INSPECCIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP)

| | |
|---|---|
| **Proyecto:** Construcción de Andenes | **Proyecto:** Construcción de Andenes |
| **Nombre completo del trabajador:** Juan David H. | **Nombre completo del trabajador:** Miguel Orejuela |
| **Cargo del trabajador:** Oficial **Fecha:** 28.02.25 | **Cargo del trabajador:** Encargado **Fecha:** 28.02.25 |
| **Actividad que realiza:** Trabajos Varios Const. | **Actividad que realiza:** Supervisor - Oficios Varios Construcción |
| **Empresa para la que labora:** ARGEON - G. # 01 | **Empresa para la que labora:** ARGEON - G. #01 |
| **Firma del trabajador:** Juan David H | **Firma del trabajador:** MOrejuela |

| 1. Casco | C | N/C | N/A |
|---|---|---|---|
| El exterior del casco este sin fisuras ni golpes visibles y limpio | ✓ | | |
| El tafilete esta completo, limpio y se ajusta de forma correcta | ✓ | | |
| El barbiquejo esta completo, limpio y conectado correctamente | | | ✓ |
| El casco tiene propiedades dieléctricas (si existe riesgo eléctrico en la actividad) | ✓ | | |
| El trabajador lo utiliza de manera adecuada | ✓ | | |

| 2. Gafas de seguridad | C | N/C | N/A |
|---|---|---|---|
| Los lentes están sin ralladuras ni manchas | ✓ | | |
| Tienen filtro UV | ✓ | | |
| Tienen propiedad antiempañante | | | ✓ |
| El trabajador las utiliza de manera adecuada | ✓ | | |

| 3. Guantes | C | N/C | N/A |
|---|---|---|---|
| Son apropiados para la actividad en desarrollo | ✓ | | |
| No presentan perforaciones | ✓ | | |
| La talla de los guantes es la apropiada para las mano del trabajador | ✓ | | |
| El trabajador los utiliza de manera adecuada | ✓ | | |

| 4. Protectores auditivos | C | N/C | N/A |
|---|---|---|---|
| Son los adecuados para la actividad que se está ejecutando (inserción / copa) | ✓ | | |
| Los protectores auditivos están en buen estado y limpios | ✓ | | |
| Cuentan con estuche para almacenarlos de forma higiénica y correcta | ✓ | | |
| El trabajador los utiliza de manera adecuada | ✓ | | |

| 5. Protección respiratoria | C | N/C | N/A |
|---|---|---|---|
| Es la adecuada, según la actividad en desarrollo, para proteger al trabajador de los contaminantes a los cuales está expuesto | ✓ | | |
| Se encuentra en buen estado y limpia | ✓ | | |
| El trabajador lo utiliza de manera adecuada | ✓ | | |

| 6. Ropa de trabajo | C | N/C | N/A |
|---|---|---|---|
| Se compone de pantalón largo y camisa manga larga | ✓ | | |
| Es de material adecuado (brinda la protección necesaria) | ✓ | | |
| Se encuentra en buen estado (completo, sin agujeros, limpio) | ✓ | | |
| El trabajador lo utiliza de manera adecuada | ✓ | | |

| 7. Calzado de seguridad | C | N/C | N/A |
|---|---|---|---|
| El calzado utilizado cumple con las condiciones requeridas (según aplique: puntera, dieléctrica, impermeable, antideslizante, etc.) para la actividad desarrollada | ✓ | | |
| Se encuentra en buen estado (sin agujeros, completas, limpias) | ✓ | | |
| El trabajador lo utiliza de manera adecuada | ✓ | | |

Nombre y cargo de quien inspecciona: Edil Fabian Oral f **Firma:** fabian Oral f

**OBSERVACIONES.**

| 1. Casco | C | N/C | N/A |
|---|---|---|---|
| El exterior del casco este sin fisuras ni golpes visibles y limpio | ✓ | | |
| El tafilete esta completo, limpio y se ajusta de forma correcta | ✓ | | |
| El barbiquejo esta completo, limpio y conectado correctamente | | | ✓ |
| El casco tiene propiedades dieléctricas (si existe riesgo eléctrico en la actividad) | ✓ | | |
| El trabajador lo utiliza de manera adecuada | ✓ | | |

| 2. Gafas de seguridad | C | N/C | N/A |
|---|---|---|---|
| Los lentes están sin ralladuras ni manchas | ✓ | | |
| Tienen filtro UV | ✓ | | |
| Tienen propiedad antiempañante | | | ✓ |
| El trabajador las utiliza de manera adecuada | ✓ | | |

| 3. Guantes | C | N/C | N/A |
|---|---|---|---|
| Son apropiados para la actividad en desarrollo | ✓ | | |
| No presentan perforaciones | ✓ | | |
| La talla de los guantes es la apropiada para las mano del trabajador | ✓ | | |
| El trabajador los utiliza de manera adecuada | ✓ | | |

| 4. Protectores auditivos | C | N/C | N/A |
|---|---|---|---|
| Son los adecuados para la actividad que se está ejecutando (inserción / copa) | ✓ | | |
| Los protectores auditivos están en buen estado y limpios | ✓ | | |
| Cuentan con estuche para almacenarlos de forma higiénica y correcta | ✓ | | |
| El trabajador los utiliza de manera adecuada | ✓ | | |

| 5. Protección respiratoria | C | N/C | N/A |
|---|---|---|---|
| Es la adecuada, según la actividad en desarrollo, para proteger al trabajador de los contaminantes a los cuales está expuesto | ✓ | | |
| Se encuentra en buen estado y limpia | ✓ | | |
| El trabajador lo utiliza de manera adecuada | ✓ | | |

| 6. Ropa de trabajo | C | N/C | N/A |
|---|---|---|---|
| Se compone de pantalón largo y camisa manga larga | ✓ | | |
| Es de material adecuado (brinda la protección necesaria) | ✓ | | |
| Se encuentra en buen estado (completo, sin agujeros, limpio) | ✓ | | |
| El trabajador lo utiliza de manera adecuada | ✓ | | |

| 7. Calzado de seguridad | C | N/C | N/A |
|---|---|---|---|
| El calzado utilizado cumple con las condiciones requeridas (según aplique: puntera, dieléctrica, impermeable, antideslizante, etc.) para la actividad desarrollada | ✓ | | |
| Se encuentra en buen estado (sin agujeros, completas, limpias) | ✓ | | |
| El trabajador lo utiliza de manera adecuada | ✓ | | |

Nombre y cargo de quien inspecciona: Edil Fabian Oral f **Firma:** fabian Oral f

**OBSERVACIONES:**

CONSORCIO VIAL VG-VNF

# INSPECCIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP)

| | |
|---|---|
| **Proyecto:** | Construccion de Andenes |
| **Nombre completo del trabajador:** | Francisco Escobar Hernandez |
| **Cargo del trabajador:** | Ing. Civil |
| **Fecha:** | 26.02.2025 |
| **Actividad que realiza:** | Sup. Tecnico trabajos |
| **Empresa para la que labora:** | VG-VNF |
| **Firma del trabajador:** | Francisco Escobar |

| | C | N/C | N/A |
|---|---|---|---|
| **1. Casco** | | | |
| El exterior del casco este sin fisuras ni golpes visibles y limpio | ✓ | | |
| El tafilete esta completo, limpio y se ajusta de forma correcta | ✓ | | |
| El barbiquejo esta completo, limpio y conectado correctamente | | | ✓ |
| El casco tiene propiedades dieléctricas (si existe riesgo eléctrico en la actividad) | ✓ | | |
| El trabajador lo utiliza de manera adecuada | ✓ | | |
| **2. Gafas de seguridad** | C | N/C | N/A |
| Los lentes están sin ralladuras ni manchas | ✓ | | |
| Tienen filtro UV | ✓ | | |
| Tienen propiedad antiempañante | | | ✓ |
| El trabajador las utiliza de manera adecuada | ✓ | | |
| **3. Guantes** | C | N/C | N/A |
| Son apropiados para la actividad en desarrollo | ✓ | | |
| No presentan perforaciones | ✓ | | |
| La talla de los guantes es la apropiada para las mano del trabajador | ✓ | | |
| El trabajador los utiliza de manera adecuada | ✓ | | |
| **4. Protectores auditivos** | C | N/C | N/A |
| Son los adecuados para la actividad que se está ejecutando (inserción / copa) | ✓ | | |
| Los protectores auditivos están en buen estado y limpios | ✓ | | |
| Cuentan con estuche para almacenarlos de forma higiénica y correcta | ✓ | | |
| El trabajador los utiliza de manera adecuada | ✓ | | |
| **5. Protección respiratoria** | C | N/C | N/A |
| Es la adecuada, según la actividad en desarrollo, para proteger al trabajador de los contaminantes a los cuales está expuesto | ✓ | | |
| Se encuentra en buen estado y limpia | ✓ | | |
| El trabajador lo utiliza de manera adecuada | ✓ | | |
| **6. Ropa de trabajo** | C | N/C | N/A |
| Se compone de pantalón largo y camisa manga larga | ✓ | | |
| Es de material adecuado (brinda la protección necesaria) | ✓ | | |
| Se encuentra en buen estado (completo, sin agujeros, limpio) | ✓ | | |
| El trabajador lo utiliza de manera adecuada | ✓ | | |
| **7. Calzado de seguridad** | C | N/C | N/A |
| El calzado utilizado cumple con las condiciones requeridas (según aplique: puntera, dieléctrica, impermeable, antideslizante, etc.) para la actividad desarrollada | ✓ | | |
| Se encuentra en buen estado (sin agujeros, completas, limpias) | ✓ | | |
| El trabajador lo utiliza de manera adecuada | ✓ | | |

| | |
|---|---|
| Nombre y cargo de quien inspecciona: | Edil fabian Diaz f |
| Firma: | fabian Diaz f |

**OBSERVACIONES:**

| | |
|---|---|
| **Proyecto:** | Construcción de Andenes |
| **Nombre completo del trabajador:** | Argiro Miranda |
| **Cargo del trabajador:** | Oficial |
| **Fecha:** | |
| **Actividad que realiza:** | Oficios Varios T. Construccion |
| **Empresa para la que labora:** | ARGEONG.# 01 |
| **Firma del trabajador:** | Argiro Miranda |

| | C | N/C | N/A |
|---|---|---|---|
| **1. Casco** | | | |
| El exterior del casco este sin fisuras ni golpes visibles y limpio | ✓ | | |
| El tafilete esta completo, limpio y se ajusta de forma correcta | ✓ | | |
| El barbiquejo esta completo, limpio y conectado correctamente | | | ✓ |
| El casco tiene propiedades dieléctricas (si existe riesgo eléctrico en la actividad) | ✓ | | |
| El trabajador lo utiliza de manera adecuada | ✓ | | |
| **2. Gafas de seguridad** | C | N/C | N/A |
| Los lentes están sin ralladuras ni manchas | ✓ | | |
| Tienen filtro UV | ✓ | | |
| Tienen propiedad antiempañante | | | ✓ |
| El trabajador las utiliza de manera adecuada | ✓ | | |
| **3. Guantes** | C | N/C | N/A |
| Son apropiados para la actividad en desarrollo | ✓ | | |
| No presentan perforaciones | ✓ | | |
| La talla de los guantes es la apropiada para las mano del trabajador | ✓ | | |
| El trabajador los utiliza de manera adecuada | ✓ | | |
| **4. Protectores auditivos** | C | N/C | N/A |
| Son los adecuados para la actividad que se está ejecutando (inserción / copa) | ✓ | | |
| Los protectores auditivos están en buen estado y limpios | ✓ | | |
| Cuentan con estuche para almacenarlos de forma higiénica y correcta | ✓ | | |
| El trabajador los utiliza de manera adecuada | ✓ | | |
| **5. Protección respiratoria** | C | N/C | N/A |
| Es la adecuada, según la actividad en desarrollo, para proteger al trabajador de los contaminantes a los cuales está expuesto | ✓ | | |
| Se encuentra en buen estado y limpia | ✓ | | |
| El trabajador lo utiliza de manera adecuada | ✓ | | |
| **6. Ropa de trabajo** | C | N/C | N/A |
| Se compone de pantalón largo y camisa manga larga | ✓ | | |
| Es de material adecuado (brinda la protección necesaria) | ✓ | | |
| Se encuentra en buen estado (completo, sin agujeros, limpio) | ✓ | | |
| El trabajador lo utiliza de manera adecuada | ✓ | | |
| **7. Calzado de seguridad** | C | N/C | N/A |
| El calzado utilizado cumple con las condiciones requeridas (según aplique: puntera, dieléctrica, impermeable, antideslizante, etc.) para la actividad desarrollada | ✓ | | |
| Se encuentra en buen estado (sin agujeros, completas, limpias) | ✓ | | |
| El trabajador lo utiliza de manera adecuada | ✓ | | |

| | |
|---|---|
| Nombre y cargo de quien inspecciona: | Edil fabian Diaz f |
| Firma: | fabian Diaz f |

**OBSERVACIONES:**

CONSORCIO VIAL VG-VNF

## INSPECCIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP)

| | |
|---|---|
| **Proyecto:** Construcción de Andenes | **Proyecto:** Construcción de Andenes |
| **Nombre completo del trabajador:** Duvan Saenz | **Nombre completo del trabajador:** Alexis Villamizar |
| **Cargo del trabajador:** Encargado - Trabajador | **Fecha:** 28.02.2025 |
| **Cargo del trabajador:** Ayudante | **Fecha:** 28.02.2025 |
| **Actividad que realiza:** Oficios varios - Supervision Actividades | **Actividad que realiza:** Oficios Varios Construccion |
| **Empresa para la que labora:** ARGEON G. # 02 | **Empresa para la que labora:** ARGEON G. # 02 |
| **Firma del trabajador:** DUVAN SAENZ | **Firma del trabajador:** ALEXI VILLAMIZAR |

| 1. Casco | C | N/C | N/A |
|---|---|---|---|
| El exterior del casco este sin fisuras ni golpes visibles y limpio | ✓ | | |
| El tafilete esta completo, limpio y se ajusta de forma correcta | ✓ | | |
| El barbiquejo esta completo, limpio y conectado correctamente | | | ✓ |
| El casco tiene propiedades dieléctricas (si existe riesgo eléctrico en la actividad) | ✓ | | |
| El trabajador lo utiliza de manera adecuada | ✓ | | |

| 2. Gafas de seguridad | C | N/C | N/A |
|---|---|---|---|
| Los lentes están sin ralladuras ni manchas | ✓ | | |
| Tienen filtro UV | ✓ | | |
| Tienen propiedad antiempañante | | | ✓ |
| El trabajador las utiliza de manera adecuada | ✓ | | |

| 3. Guantes | C | N/C | N/A |
|---|---|---|---|
| Son apropiados para la actividad en desarrollo | ✓ | | |
| No presentan perforaciones | ✓ | | |
| La talla de los guantes es la apropiada para las mano del trabajador | ✓ | | |
| El trabajador los utiliza de manera adecuada | ✓ | | |

| 4. Protectores auditivos | C | N/C | N/A |
|---|---|---|---|
| Son los adecuados para la actividad que se esta ejecutando (insercion / copa) | ✓ | | |
| Los protectores auditivos están en buen estado y limpios | ✓ | | |
| Cuentan con estuche para almacenarlos de forma higiénica y correcta | ✓ | | |
| El trabajador los utiliza de manera adecuada | ✓ | | |

| 5. Protección respiratoria | C | N/C | N/A |
|---|---|---|---|
| Es la adecuada, según la actividad en desarrollo, para proteger al trabajador de los contaminantes a los cuales está expuesto | ✓ | | |
| Se encuentra en buen estado y limpia | ✓ | | |
| El trabajador lo utiliza de manera adecuada | ✓ | | |

| 6. Ropa de trabajo | C | N/C | N/A |
|---|---|---|---|
| Se compone de pantalón largo y camisa manga larga | ✓ | | |
| Es de material adecuado (brinda la protección necesaria) | ✓ | | |
| Se encuentra en buen estado (completo, sin agujeros, limpio) | ✓ | | |
| El trabajador lo utiliza de manera adecuada | ✓ | | |

| 7. Calzado de seguridad | C | N/C | N/A |
|---|---|---|---|
| El calzado utilizado cumple con las condiciones requeridas (según aplique: puntera, dieléctrica, impermeable, antideslizante, etc.) para la actividad desarrollada | ✓ | | |
| Se encuentra en buen estado (sin agujeros, completas, limpias) | ✓ | | |
| El trabajador lo utiliza de manera adecuada | ✓ | | |

| Nombre y cargo de quien inspecciona: | Firma: |
|---|---|
| Edil Fabian Diaz F | Fabian Diaz F |

**OBSERVACIONES:**

| 1. Casco | C | N/C | N/A |
|---|---|---|---|
| El exterior del casco este sin fisuras ni golpes visibles y limpio | ✓ | | |
| El tafilete esta completo, limpio y se ajusta de forma correcta | ✓ | | |
| El barbiquejo esta completo, limpio y conectado correctamente | | | ✓ |
| El casco tiene propiedades dieléctricas (si existe riesgo eléctrico en la actividad) | ✓ | | |
| El trabajador lo utiliza de manera adecuada | ✓ | | |

| 2. Gafas de seguridad | C | N/C | N/A |
|---|---|---|---|
| Los lentes están sin ralladuras ni manchas | ✓ | | |
| Tienen filtro UV | ✓ | | |
| Tienen propiedad antiempañante | | | ✓ |
| El trabajador las utiliza de manera adecuada | ✓ | | |

| 3. Guantes | C | N/C | N/A |
|---|---|---|---|
| Son apropiados para la actividad en desarrollo | ✓ | | |
| No presentan perforaciones | ✓ | | |
| La talla de los guantes es la apropiada para las mano del trabajador | ✓ | | |
| El trabajador los utiliza de manera adecuada | ✓ | | |

| 4. Protectores auditivos | C | N/C | N/A |
|---|---|---|---|
| Son los adecuados para la actividad que se esta ejecutando (insercion / copa) | ✓ | | |
| Los protectores auditivos están en buen estado y limpios | ✓ | | |
| Cuentan con estuche para almacenarlos de forma higiénica y correcta | ✓ | | |
| El trabajador los utiliza de manera adecuada | ✓ | | |

| 5. Protección respiratoria | C | N/C | N/A |
|---|---|---|---|
| Es la adecuada, según la actividad en desarrollo, para proteger al trabajador de los contaminantes a los cuales está expuesto | ✓ | | |
| Se encuentra en buen estado y limpia | ✓ | | |
| El trabajador lo utiliza de manera adecuada | ✓ | | |

| 6. Ropa de trabajo | C | N/C | N/A |
|---|---|---|---|
| Se compone de pantalón largo y camisa manga larga | ✓ | | |
| Es de material adecuado (brinda la protección necesaria) | ✓ | | |
| Se encuentra en buen estado (completo, sin agujeros, limpio) | ✓ | | |
| El trabajador lo utiliza de manera adecuada | ✓ | | |

| 7. Calzado de seguridad | C | N/C | N/A |
|---|---|---|---|
| El calzado utilizado cumple con las condiciones requeridas (según aplique: puntera, dieléctrica, impermeable, antideslizante, etc.) para la actividad desarrollada | ✓ | | |
| Se encuentra en buen estado (sin agujeros, completas, limpias) | ✓ | | |
| El trabajador lo utiliza de manera adecuada | ✓ | | |

| Nombre y cargo de quien inspecciona: | Firma: |
|---|---|
| Edil Fabian Diaz F | Fabian Diaz F |

**OBSERVACIONES:**

CONSORCIO VIAL VG-VNF

# INSPECCIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP)

| | |
|---|---|
| **Proyecto:** | Construccion de Andenes |
| **Nombre completo del trabajador:** | Reginaldo Diaz |
| **Cargo del trabajador:** | Oficial |
| **Fecha:** | 28.02.2025 |
| **Actividad que realiza:** | Oficios Varios Trabajos Construccion |
| **Empresa para la que labora:** | ARGEON - G.H 02 |
| **Firma del trabajador:** | Reginaldo Diaz |

| 1. Casco | C | N/C | N/A |
|---|---|---|---|
| El exterior del casco este sin fisuras ni golpes visibles y limpio | ✓ | | |
| El tafilete esta completo, limpio y se ajusta de forma correcta | ✓ | | |
| El barbiquejo esta completo, limpio y conectado correctamente | | | ✓ |
| El casco tiene propiedades dieléctricas (si existe riesgo eléctrico en la actividad) | ✓ | | |
| El trabajador lo utiliza de manera adecuada | ✓ | | |
| **2. Gafas de seguridad** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| Los lentes están sin ralladuras ni manchas | ✓ | | |
| Tienen filtro UV | ✓ | | |
| Tienen propiedad antiempañante | | | ✓ |
| El trabajador las utiliza de manera adecuada | ✓ | | |
| **3. Guantes** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| Son apropiados para la actividad en desarrollo | ✓ | | |
| No presentan perforaciones | ✓ | | |
| La talla de los guantes es la apropiada para las mano del trabajador | ✓ | | |
| El trabajador los utiliza de manera adecuada | ✓ | | |
| **4. Protectores auditivos** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| Son los adecuados para la actividad que se está ejecutando (inserción / copa) | ✓ | | |
| Los protectores auditivos están en buen estado y limpios | ✓ | | |
| Cuentan con estuche para almacenarlos de forma higiénica y correcta | ✓ | | |
| El trabajador los utiliza de manera adecuada | ✓ | | |
| **5. Protección respiratoria** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| Es la adecuada, según la actividad en desarrollo, para proteger al trabajador de los contaminantes a los cuales está expuesto | ✓ | | |
| Se encuentra en buen estado y limpia | ✓ | | |
| El trabajador lo utiliza de manera adecuada | ✓ | | |
| **6. Ropa de trabajo** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| Se compone de pantalón largo y camisa manga larga | ✓ | | |
| Es de material adecuado (brinda la protección necesaria) | ✓ | | |
| Se encuentra en buen estado (completo, sin agujeros, limpio) | ✓ | | |
| El trabajador lo utiliza de manera adecuada | ✓ | | |
| **7. Calzado de seguridad** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| El calzado utilizado cumple con las condiciones requeridas (según aplique: puntera, dieléctrica, impermeable, antideslizante, etc.) para la actividad desarrollada | ✓ | | |
| Se encuentra en buen estado (sin agujeros, completas, limpias) | ✓ | | |
| El trabajador lo utiliza de manera adecuada | ✓ | | |

Nombre y cargo de quien inspecciona: Edil Fabian Diaz. f — Firma: fabian Diaz. f

**OBSERVACIONES:**

| | |
|---|---|
| **Proyecto:** | Construcción de Andenes |
| **Nombre completo del trabajador:** | Adan Vergel |
| **Cargo del trabajador:** | Ayudante |
| **Fecha:** | 28.02.2025 |
| **Actividad que realiza:** | Oficios Varios Construccion |
| **Empresa para la que labora:** | ARGEON G.H 02 |
| **Firma del trabajador:** | |

| 1. Casco | C | N/C | N/A |
|---|---|---|---|
| El exterior del casco este sin fisuras ni golpes visibles y limpio | ✓ | | |
| El tafilete esta completo, limpio y se ajusta de forma correcta | ✓ | | |
| El barbiquejo esta completo, limpio y conectado correctamente | | | ✓ |
| El casco tiene propiedades dieléctricas (si existe riesgo eléctrico en la actividad) | ✓ | | |
| El trabajador lo utiliza de manera adecuada | ✓ | | |
| **2. Gafas de seguridad** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| Los lentes están sin ralladuras ni manchas | ✓ | | |
| Tienen filtro UV | ✓ | | |
| Tienen propiedad antiempañante | ✓ | | |
| El trabajador las utiliza de manera adecuada | ✓ | | |
| **3. Guantes** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| Son apropiados para la actividad en desarrollo | ✓ | | |
| No presentan perforaciones | ✓ | | |
| La talla de los guantes es la apropiada para las mano del trabajador | ✓ | | |
| El trabajador los utiliza de manera adecuada | ✓ | | |
| **4. Protectores auditivos** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| Son los adecuados para la actividad que se está ejecutando (inserción / copa) | ✓ | | |
| Los protectores auditivos están en buen estado y limpios | ✓ | | |
| Cuentan con estuche para almacenarlos de forma higiénica y correcta | ✓ | | |
| El trabajador los utiliza de manera adecuada | ✓ | | |
| **5. Protección respiratoria** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| Es la adecuada, según la actividad en desarrollo, para proteger al trabajador de los contaminantes a los cuales está expuesto | ✓ | | |
| Se encuentra en buen estado y limpia | ✓ | | |
| El trabajador lo utiliza de manera adecuada | ✓ | | |
| **6. Ropa de trabajo** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| Se compone de pantalón largo y camisa manga larga | ✓ | | |
| Es de material adecuado (brinda la protección necesaria) | ✓ | | |
| Se encuentra en buen estado (completo, sin agujeros, limpio) | ✓ | | |
| El trabajador lo utiliza de manera adecuada | ✓ | | |
| **7. Calzado de seguridad** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| El calzado utilizado cumple con las condiciones requeridas (según aplique: puntera, dieléctrica, impermeable, antideslizante, etc.) para la actividad desarrollada | ✓ | | |
| Se encuentra en buen estado (sin agujeros, completas, limpias) | ✓ | | |
| El trabajador lo utiliza de manera adecuada | | | |

Nombre y cargo de quien inspecciona: Edil Fabian Diaz. f — Firma: fabian Diaz f

**OBSERVACIONES:**

CONSORCIO VIAL VG-VNF

# INSPECCIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP)

**Proyecto:** Construccion de Andenes
**Nombre completo del trabajador:** Giovany Gomez
**Cargo del trabajador:** Oficial **Fecha:** 28.02.2025
**Actividad que realiza:** Trabajos Varios Construccion
**Empresa para la que labora:** ARGON G # 02
**Firma del trabajador:** [signature]

| 1. Casco | C | N/C | N/A |
|---|---|---|---|
| El exterior del casco este sin fisuras ni golpes visibles y limpio | ✓ | | |
| El tafilete esta completo, limpio y se ajusta de forma correcta | ✓ | | |
| El barbiquejo esta completo, limpio y conectado correctamente | | | ✓ |
| El casco tiene propiedades dieléctricas (si existe riesgo eléctrico en la actividad) | ✓ | | |
| El trabajador lo utiliza de manera adecuada | ✓ | | |
| **2. Gafas de seguridad** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| Los lentes están sin ralladuras ni manchas | ✓ | | |
| Tienen filtro UV | ✓ | | |
| Tienen propiedad antiempañante | | | ✓ |
| El trabajador las utiliza de manera adecuada | ✓ | | |
| **3. Guantes** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| Son apropiados para la actividad en desarrollo | ✓ | | |
| No presentan perforaciones | ✓ | | |
| La talla de los guantes es la apropiada para las mano del trabajador | ✓ | | |
| El trabajador los utiliza de manera adecuada | ✓ | | |
| **4. Protectores auditivos** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| Son los adecuados para la actividad que se está ejecutando (inserción / copa) | ✓ | | |
| Los protectores auditivos están en buen estado y limpios | ✓ | | |
| Cuentan con estuche para almacenarlos de forma higiénica y correcta | ✓ | | |
| El trabajador los utiliza de manera adecuada | ✓ | | |
| **5. Protección respiratoria** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| Es la adecuada, según la actividad en desarrollo, para proteger al trabajador de los contaminantes a los cuales está expuesto | ✓ | | |
| Se encuentra en buen estado y limpia | ✓ | | |
| El trabajador lo utiliza de manera adecuada | ✓ | | |
| **6. Ropa de trabajo** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| Se compone de pantalón largo y camisa manga larga | ✓ | | |
| Es de material adecuado (brinda la protección necesaria) | ✓ | | |
| Se encuentra en buen estado (completo, sin agujeros, limpio) | ✓ | | |
| El trabajador lo utiliza de manera adecuada | ✓ | | |
| **7. Calzado de seguridad** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| El calzado utilizado cumple con las condiciones requeridas (segun aplique: puntera, dieléctrica, impermeable, antideslizante, etc.) para la actividad desarrollada | ✓ | | |
| Se encuentra en buen estado (sin agujeros, completas, limpias) | ✓ | | |
| El trabajador lo utiliza de manera adecuada | ✓ | | |

Nombre y cargo de quien inspecciona: Edil fabian Diaz f — Firma: fabian Diaz F

**OBSERVACIONES:**

**Proyecto:** Construcción de Andenes
**Nombre completo del trabajador:** Jose Vidal Benitez
**Cargo del trabajador:** Ayudante **Fecha:** 28.02.2025
**Actividad que realiza:** Oficios Varios Construcción
**Empresa para la que labora:** ARGON G.#02
**Firma del trabajador:** Jose Vidal Benitez - M.

| 1. Casco | C | N/C | N/A |
|---|---|---|---|
| El exterior del casco este sin fisuras ni golpes visibles y limpio | ✓ | | |
| El tafilete esta completo, limpio y se ajusta de forma correcta | ✓ | | |
| El barbiquejo esta completo, limpio y conectado correctamente | ✓ | | |
| El casco tiene propiedades dieléctricas (si existe riesgo eléctrico en la actividad) | ✓ | | |
| El trabajador lo utiliza de manera adecuada | ✓ | | |
| **2. Gafas de seguridad** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| Los lentes están sin ralladuras ni manchas | ✓ | | |
| Tienen filtro UV | ✓ | | |
| Tienen propiedad antiempañante | ✓ | | |
| El trabajador las utiliza de manera adecuada | ✓ | | |
| **3. Guantes** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| Son apropiados para la actividad en desarrollo | ✓ | | |
| No presentan perforaciones | ✓ | | |
| La talla de los guantes es la apropiada para las mano del trabajador | ✓ | | |
| El trabajador los utiliza de manera adecuada | ✓ | | |
| **4. Protectores auditivos** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| Son los adecuados para la actividad que se está ejecutando (inserción / copa) | ✓ | | |
| Los protectores auditivos están en buen estado y limpios | ✓ | | |
| Cuentan con estuche para almacenarlos de forma higiénica y correcta | ✓ | | |
| El trabajador los utiliza de manera adecuada | ✓ | | |
| **5. Protección respiratoria** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| Es la adecuada, según la actividad en desarrollo, para proteger al trabajador de los contaminantes a los cuales está expuesto | ✓ | | |
| Se encuentra en buen estado y limpia | ✓ | | |
| El trabajador lo utiliza de manera adecuada | ✓ | | |
| **6. Ropa de trabajo** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| Se compone de pantalón largo y camisa manga larga | ✓ | | |
| Es de material adecuado (brinda la protección necesaria) | ✓ | | |
| Se encuentra en buen estado (completo, sin agujeros, limpio) | ✓ | | |
| El trabajador lo utiliza de manera adecuada | ✓ | | |
| **7. Calzado de seguridad** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| El calzado utilizado cumple con las condiciones requeridas (según aplique: puntera, dieléctrica, impermeable, antideslizante, etc.) para la actividad desarrollada | ✓ | | |
| Se encuentra en buen estado (sin agujeros, completas, limpias) | ✓ | | |
| El trabajador lo utiliza de manera adecuada | ✓ | | |

Nombre y cargo de quien inspecciona: Edil fabian Diaz fiori — Firma: fabian Diaz F

**OBSERVACIONES:**

CONSORCIO VIAL VG-VNF

# INSPECCIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP)

| | |
|---|---|
| **Proyecto:** Construcción de Andenes | **Proyecto:** Construcción de Andenes, |
| **Nombre completo del trabajador:** Dairo Jose Rodriguez | **Nombre completo del trabajador:** Leonel Obando |
| **Cargo del trabajador:** Ayudante **Fecha:** 28.02.2025 | **Cargo del trabajador:** Oficial **Fecha:** 28.02.2025 |
| **Actividad que realiza:** Oficios Varios Construcción | **Actividad que realiza:** Oficios Varios Construcción |
| **Empresa para la que labora:** ARPE | **Empresa para la que labora:** ARPE |
| **Firma del trabajador:** Dairo Jose Rodriguez G. | **Firma del trabajador:** Leonel Ob |

| 1. Casco | C | N/C | N/A |
|---|---|---|---|
| El exterior del casco este sin fisuras ni golpes visibles y limpio | ✓ | | |
| El tafilete esta completo, limpio y se ajusta de forma correcta | ✓ | | |
| El barbiquejo esta completo, limpio y conectado correctamente | | | ✓ |
| El casco tiene propiedades dieléctricas (si existe riesgo eléctrico en la actividad) | ✓ | | |
| El trabajador lo utiliza de manera adecuada | ✓ | | |
| **2. Gafas de seguridad** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| Los lentes están sin ralladuras ni manchas | ✓ | | |
| Tienen filtro UV | ✓ | | |
| Tienen propiedad antiempañante | ✓ | | |
| El trabajador las utiliza de manera adecuada | ✓ | | |
| **3. Guantes** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| Son apropiados para la actividad en desarrollo | ✓ | | |
| No presentan perforaciones | ✓ | | |
| La talla de los guantes es la apropiada para las mano del trabajador | ✓ | | |
| El trabajador los utiliza de manera adecuada | ✓ | | |
| **4. Protectores auditivos** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| Son los adecuados para la actividad que se está ejecutando (inserción / copa) | ✓ | | |
| Los protectores auditivos están en buen estado y limpios | ✓ | | |
| Cuentan con estuche para almacenarlos de forma higiénica y correcta | ✓ | | |
| El trabajador los utiliza de manera adecuada | ✓ | | |
| **5. Protección respiratoria** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| Es la adecuada, según la actividad en desarrollo, para proteger al trabajador de los contaminantes a los cuales está expuesto | ✓ | | |
| Se encuentra en buen estado y limpia | ✓ | | |
| El trabajador lo utiliza de manera adecuada | ✓ | | |
| **6. Ropa de trabajo** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| Se compone de pantalón largo y camisa manga larga | ✓ | | |
| Es de material adecuado (brinda la protección necesaria) | ✓ | | |
| Se encuentra en buen estado (completo, sin agujeros, limpio) | ✓ | | |
| El trabajador lo utiliza de manera adecuada | ✓ | | |
| **7. Calzado de seguridad** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| El calzado utilizado cumple con las condiciones requeridas (según aplique: puntera, dieléctrica, impermeable, antideslizante, etc.) para la actividad desarrollada | ✓ | | |
| *Se encuentra en buen estado (sin agujeros, completas, limpias)* | ✓ | | |
| El trabajador lo utiliza de manera adecuada | ✓ | | |

Nombre y cargo de quien inspecciona: Edil fabian Dial f — Firma: fabian Dial f

**OBSERVACIONES:**

| 1. Casco | C | N/C | N/A |
|---|---|---|---|
| El exterior del casco este sin fisuras ni golpes visibles y limpio | ✓ | | |
| El tafilete esta completo, limpio y se ajusta de forma correcta | ✓ | | |
| El barbiquejo esta completo, limpio y conectado correctamente | | | ✓ |
| El casco tiene propiedades dieléctricas (si existe riesgo eléctrico en la actividad) | ✓ | | |
| El trabajador lo utiliza de manera adecuada | ✓ | | |
| **2. Gafas de seguridad** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| Los lentes están sin ralladuras ni manchas | ✓ | | |
| Tienen filtro UV | ✓ | | |
| Tienen propiedad antiempañante | ✓ | | |
| El trabajador las utiliza de manera adecuada | ✓ | | |
| **3. Guantes** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| Son apropiados para la actividad en desarrollo | ✓ | | |
| No presentan perforaciones | ✓ | | |
| La talla de los guantes es la apropiada para las mano del trabajador | ✓ | | |
| El trabajador los utiliza de manera adecuada | ✓ | | |
| **4. Protectores auditivos** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| Son los adecuados para la actividad que se está ejecutando (inserción / copa) | ✓ | | |
| Los protectores auditivos están en buen estado y limpios | ✓ | | |
| Cuentan con estuche para almacenarlos de forma higiénica y correcta | ✓ | | |
| El trabajador los utiliza de manera adecuada | ✓ | | |
| **5. Protección respiratoria** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| Es la adecuada, según la actividad en desarrollo, para proteger al trabajador de los contaminantes a los cuales está expuesto | ✓ | | |
| Se encuentra en buen estado y limpia | ✓ | | |
| El trabajador lo utiliza de manera adecuada | ✓ | | |
| **6. Ropa de trabajo** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| Se compone de pantalón largo y camisa manga larga | ✓ | | |
| Es de material adecuado (brinda la protección necesaria) | ✓ | | |
| Se encuentra en buen estado (completo, sin agujeros, limpio) | ✓ | | |
| El trabajador lo utiliza de manera adecuada | ✓ | | |
| **7. Calzado de seguridad** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| El calzado utilizado cumple con las condiciones requeridas (según aplique: puntera, dieléctrica, impermeable, antideslizante, etc.) para la actividad desarrollada | ✓ | | |
| *Se encuentra en buen estado (sin agujeros, completas, limpias)* | ✓ | | |
| El trabajador lo utiliza de manera adecuada | ✓ | | |

Nombre y cargo de quien inspecciona: — Firma: fabian Dial f

**OBSERVACIONES:**

CONSORCIO VIAL VG-VMF

## INSPECCIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP)

| | |
|---|---|
| **Proyecto:** Construccion de Andenes | **Proyecto:** Construccion de Andenes |
| **Nombre completo del trabajador:** Hemilio Herrera | **Nombre completo del trabajador:** Oder Villalba Buelvas |
| **Cargo del trabajador:** Ayudante **Fecha:** 28.02.25 | **Cargo del trabajador:** Ayudante **Fecha:** 28.02.25 |
| **Actividad que realiza:** Trabajos Varios | **Actividad que realiza:** Trabajos Varios |
| **Empresa para la que labora:** ARGEON G #02 | **Empresa para la que labora:** ARGEON - G. #02 |
| **Firma del trabajador:** [illegible] | **Firma del trabajador:** oder villalba buelvas |

| 1. Casco | C | N/C | N/A |
|---|---|---|---|
| El exterior del casco este sin fisuras ni golpes visibles y limpio | ✓ | | |
| El tafilete esta completo, limpio y se ajusta de forma correcta | ✓ | | |
| El barbiquejo esta completo, limpio y conectado correctamente | | | ✓ |
| El casco tiene propiedades dieléctricas (si existe riesgo eléctrico en la actividad) | ✓ | | |
| El trabajador lo utiliza de manera adecuada | ✓ | | |

| 2. Gafas de seguridad | C | N/C | N/A |
|---|---|---|---|
| Los lentes están sin ralladuras ni manchas | ✓ | | |
| Tienen filtro UV | ✓ | | |
| Tienen propiedad antiempañante | | | ✓ |
| El trabajador las utiliza de manera adecuada | ✓ | | |

| 3. Guantes | C | N/C | N/A |
|---|---|---|---|
| Son apropiados para la actividad en desarrollo | ✓ | | |
| No presentan perforaciones | ✓ | | |
| La talla de los guantes es la apropiada para las mano del trabajador | ✓ | | |
| El trabajador los utiliza de manera adecuada | ✓ | | |

| 4. Protectores auditivos | C | N/C | N/A |
|---|---|---|---|
| Son los adecuados para la actividad que se esta ejecutando (insercion / copa) | ✓ | | |
| Los protectores auditivos están en buen estado y limpios | ✓ | | |
| Cuentan con estuche para almacenarlos de forma higiénica y correcta | ✓ | | |
| El trabajador los utiliza de manera adecuada | ✓ | | |

| 5. Protección respiratoria | C | N/C | N/A |
|---|---|---|---|
| Es la adecuada, según la actividad en desarrollo, para proteger al trabajador de los contaminantes a los cuales está expuesto | ✓ | | |
| Se encuentra en buen estado y limpia | ✓ | | |
| El trabajador lo utiliza de manera adecuada | ✓ | | |

| 6. Ropa de trabajo | C | N/C | N/A |
|---|---|---|---|
| Se compone de pantalón largo y camisa manga larga | ✓ | | |
| Es de material adecuado (brinda la protección necesaria) | ✓ | | |
| Se encuentra en buen estado (completo, sin agujeros, limpio) | ✓ | | |
| El trabajador lo utiliza de manera adecuada | ✓ | | |

| 7. Calzado de seguridad | C | N/C | N/A |
|---|---|---|---|
| El calzado utilizado cumple con las condiciones requeridas (según aplique: puntera, dieléctrica, impermeable, antideslizante, etc.) para la actividad desarrollada | ✓ | | |
| Se encuentra en buen estado (sin agujeros, completas, limpias) | ✓ | | |
| El trabajador lo utiliza de manera adecuada | ✓ | | |

Nombre y cargo de quien inspecciona: Edil Fabian Diaz Florez **Firma:** Fabian Diaz

**OBSERVACIONES:**

| 1. Casco | C | N/C | N/A |
|---|---|---|---|
| El exterior del casco este sin fisuras ni golpes visibles y limpio | ✓ | | |
| El tafilete esta completo, limpio y se ajusta de forma correcta | ✓ | | |
| El barbiquejo esta completo, limpio y conectado correctamente | | | ✓ |
| El casco tiene propiedades dieléctricas (si existe riesgo eléctrico en la actividad) | ✓ | | |
| El trabajador lo utiliza de manera adecuada | ✓ | | |

| 2. Gafas de seguridad | C | N/C | N/A |
|---|---|---|---|
| Los lentes están sin ralladuras ni manchas | ✓ | | |
| Tienen filtro UV | ✓ | | |
| Tienen propiedad antiempañante | | | ✓ |
| El trabajador las utiliza de manera adecuada | ✓ | | |

| 3. Guantes | C | N/C | N/A |
|---|---|---|---|
| Son apropiados para la actividad en desarrollo | ✓ | | |
| No presentan perforaciones | ✓ | | |
| La talla de los guantes es la apropiada para las mano del trabajador | ✓ | | |
| El trabajador los utiliza de manera adecuada | ✓ | | |

| 4. Protectores auditivos | C | N/C | N/A |
|---|---|---|---|
| Son los adecuados para la actividad que se esta ejecutando (insercion / copa) | ✓ | | |
| Los protectores auditivos están en buen estado y limpios | ✓ | | |
| Cuentan con estuche para almacenarlos de forma higiénica y correcta | ✓ | | |
| El trabajador los utiliza de manera adecuada | ✓ | | |

| 5. Protección respiratoria | C | N/C | N/A |
|---|---|---|---|
| Es la adecuada, según la actividad en desarrollo, para proteger al trabajador de los contaminantes a los cuales está expuesto | ✓ | | |
| Se encuentra en buen estado y limpia | ✓ | | |
| El trabajador lo utiliza de manera adecuada | ✓ | | |

| 6. Ropa de trabajo | C | N/C | N/A |
|---|---|---|---|
| Se compone de pantalón largo y camisa manga larga | ✓ | | |
| Es de material adecuado (brinda la protección necesaria) | ✓ | | |
| Se encuentra en buen estado (completo, sin agujeros, limpio) | ✓ | | |
| El trabajador lo utiliza de manera adecuada | ✓ | | |

| 7. Calzado de seguridad | C | N/C | N/A |
|---|---|---|---|
| El calzado utilizado cumple con las condiciones requeridas (según aplique: puntera, dieléctrica, impermeable, antideslizante, etc.) para la actividad desarrollada | ✓ | | |
| Se encuentra en buen estado (sin agujeros, completas, limpias) | ✓ | | |
| El trabajador lo utiliza de manera adecuada | ✓ | | |

Nombre y cargo de quien inspecciona: **Firma:** Fabian Diaz

**OBSERVACIONES:**

CONSORCIO VIAL VG-VNF

# INSPECCIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP)

| | |
|---|---|
| **Proyecto:** | Construcción de Andenes |
| **Nombre completo del trabajador:** | Martin Monsalve |
| **Cargo del trabajador:** | Ayudante |
| **Fecha:** | 28.02.2025 |
| **Actividad que realiza:** | Oficios Varios Construcción |
| **Empresa para la que labora:** | ARPE |
| **Firma del trabajador:** | MARTIN MONSALVE |

| 1. Casco | C | N/C | N/A |
|---|---|---|---|
| El exterior del casco este sin fisuras ni golpes visibles y limpio | ✓ | | |
| El tafilete esta completo, limpio y se ajusta de forma correcta | ✓ | | |
| El barbiquejo esta completo, limpio y conectado correctamente | | | ✓ |
| El casco tiene propiedades dieléctricas (si existe riesgo eléctrico en la actividad) | ✓ | | |
| El trabajador lo utiliza de manera adecuada | ✓ | | |
| **2. Gafas de seguridad** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| Los lentes están sin ralladuras ni manchas | ✓ | | |
| Tienen filtro UV | ✓ | | |
| Tienen propiedad antiempañante | | | ✓ |
| El trabajador las utiliza de manera adecuada | ✓ | | |
| **3. Guantes** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| Son apropiados para la actividad en desarrollo | ✓ | | |
| No presentan perforaciones | ✓ | | |
| La talla de los guantes es la apropiada para las mano del trabajador | ✓ | | |
| El trabajador los utiliza de manera adecuada | ✓ | | |
| **4. Protectores auditivos** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| Son los adecuados para la actividad que se está ejecutando (inserción / copa) | ✓ | | |
| Los protectores auditivos están en buen estado y limpios | ✓ | | |
| Cuentan con estuche para almacenarlos de forma higiénica y correcta | ✓ | | |
| El trabajador los utiliza de manera adecuada | ✓ | | |
| **5. Protección respiratoria** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| Es la adecuada, según la actividad en desarrollo, para proteger al trabajador de los contaminantes a los cuales está expuesto | ✓ | | |
| Se encuentra en buen estado y limpia | ✓ | | |
| El trabajador lo utiliza de manera adecuada | ✓ | | |
| **6. Ropa de trabajo** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| Se compone de pantalón largo y camisa manga larga | ✓ | | |
| Es de material adecuado (brinda la protección necesaria) | ✓ | | |
| Se encuentra en buen estado (completo, sin agujeros, limpio) | ✓ | | |
| El trabajador lo utiliza de manera adecuada | ✓ | | |
| **7. Calzado de seguridad** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| El calzado utilizado cumple con las condiciones requeridas (según aplique: puntera, dieléctrica, impermeable, antideslizante, etc.) para la actividad desarrollada | ✓ | | |
| Se encuentra en buen estado (sin agujeros, completas, limpias) | ✓ | | |
| El trabajador lo utiliza de manera adecuada | ✓ | | |

| | |
|---|---|
| Nombre y cargo de quien inspecciona: | Edi Fabian Diaz F |
| Firma: | Fabian Diaz F |

**OBSERVACIONES:**

| | |
|---|---|
| **Proyecto:** | Construcción de Andenes |
| **Nombre completo del trabajador:** | Hector Velez |
| **Cargo del trabajador:** | Ayudante |
| **Fecha:** | 28.02.2025 |
| **Actividad que realiza:** | Oficios Varios Construcción. |
| **Empresa para la que labora:** | ARPE |
| **Firma del trabajador:** | HM (Hector Velez) |

| 1. Casco | C | N/C | N/A |
|---|---|---|---|
| El exterior del casco este sin fisuras ni golpes visibles y limpio | ✓ | | |
| El tafilete esta completo, limpio y se ajusta de forma correcta | ✓ | | |
| El barbiquejo esta completo, limpio y conectado correctamente | | | ✓ |
| El casco tiene propiedades dieléctricas (si existe riesgo eléctrico en la actividad) | ✓ | | |
| El trabajador lo utiliza de manera adecuada | ✓ | | |
| **2. Gafas de seguridad** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| Los lentes están sin ralladuras ni manchas | ✓ | | |
| Tienen filtro UV | ✓ | | |
| Tienen propiedad antiempañante | | | ✓ |
| El trabajador las utiliza de manera adecuada | ✓ | | |
| **3. Guantes** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| Son apropiados para la actividad en desarrollo | ✓ | | |
| No presentan perforaciones | ✓ | | |
| La talla de los guantes es la apropiada para las mano del trabajador | ✓ | | |
| El trabajador los utiliza de manera adecuada | ✓ | | |
| **4. Protectores auditivos** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| Son los adecuados para la actividad que se está ejecutando (inserción / copa) | ✓ | | |
| Los protectores auditivos están en buen estado y limpios | ✓ | | |
| Cuentan con estuche para almacenarlos de forma higiénica y correcta | ✓ | | |
| El trabajador los utiliza de manera adecuada | ✓ | | |
| **5. Protección respiratoria** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| Es la adecuada, según la actividad en desarrollo, para proteger al trabajador de los contaminantes a los cuales está expuesto | ✓ | | |
| Se encuentra en buen estado y limpia | ✓ | | |
| El trabajador lo utiliza de manera adecuada | ✓ | | |
| **6. Ropa de trabajo** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| Se compone de pantalón largo y camisa manga larga | ✓ | | |
| Es de material adecuado (brinda la protección necesaria) | ✓ | | |
| Se encuentra en buen estado (completo, sin agujeros, limpio) | ✓ | | |
| El trabajador lo utiliza de manera adecuada | ✓ | | |
| **7. Calzado de seguridad** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| El calzado utilizado cumple con las condiciones requeridas (según aplique: puntera, dieléctrica, impermeable, antideslizante, etc.) para la actividad desarrollada | ✓ | | |
| Se encuentra en buen estado (sin agujeros, completas, limpias) | ✓ | | |
| El trabajador lo utiliza de manera adecuada | ✓ | | |

| | |
|---|---|
| Nombre y cargo de quien inspecciona: | Edi Fabian Diaz F |
| Firma: | Fabian Diaz F |

**OBSERVACIONES:**

CONSORCIO VIAL VG-VNF

## INSPECCIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP)

| | |
|---|---|
| **Proyecto:** | |
| **Nombre completo del trabajador:** | Estefany Moriq Roa C. |
| **Cargo del trabajador:** | Aux. Vial |
| **Fecha:** | 28. 02 2025 |
| **Actividad que realiza:** | Control Trafico, Cierres entre otros |
| **Empresa para la que labora:** | VG- VNF |
| **Firma del trabajador:** | Estefan D |

| 1. Casco | C | N/C | N/A |
|---|---|---|---|
| El exterior del casco este sin fisuras ni golpes visibles y limpio | ✓ | | |
| El tafilete esta completo, limpio y se ajusta de forma correcta | ✓ | | |
| El barbiquejo esta completo, limpio y conectado correctamente | | | ✓ |
| El casco tiene propiedades dieléctricas (si existe riesgo eléctrico en la actividad) | ✓ | | |
| El trabajador lo utiliza de manera adecuada | ✓ | | |
| **2. Gafas de seguridad** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| Los lentes están sin ralladuras ni manchas | ✓ | | |
| Tienen filtro UV | ✓ | | |
| Tienen propiedad antiempañante | | | ✓ |
| El trabajador las utiliza de manera adecuada | ✓ | | |
| **3. Guantes** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| Son apropiados para la actividad en desarrollo | ✓ | | |
| No presentan perforaciones | ✓ | | |
| La talla de los guantes es la apropiada para las mano del trabajador | ✓ | | |
| El trabajador los utiliza de manera adecuada | ✓ | | |
| **4. Protectores auditivos** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| Son los adecuados para la actividad que se está ejecutando (inserción / copa) | ✓ | | |
| Los protectores auditivos están en buen estado y limpios | ✓ | | |
| Cuentan con estuche para almacenarlos de forma higiénica y correcta | ✓ | | |
| El trabajador los utiliza de manera adecuada | ✓ | | |
| **5. Protección respiratoria** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| Es la adecuada, según la actividad en desarrollo, para proteger al trabajador de los contaminantes a los cuales está expuesto | ✓ | | |
| Se encuentra en buen estado y limpia | ✓ | | |
| El trabajador lo utiliza de manera adecuada | ✓ | | |
| **6. Ropa de trabajo** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| Se compone de pantalón largo y camisa manga larga | ✓ | | |
| Es de material adecuado (brinda la protección necesaria) | ✓ | | |
| Se encuentra en buen estado (completo, sin agujeros, limpio) | ✓ | | |
| El trabajador lo utiliza de manera adecuada | ✓ | | |
| **7. Calzado de seguridad** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| El calzado utilizado cumple con las condiciones requeridas (según aplique: puntera, dieléctrica, impermeable, antideslizante, etc.) para la actividad desarrollada | ✓ | | |
| Se encuentra en buen estado (sin agujeros, completas, limpias) | ✓ | | |
| El trabajador lo utiliza de manera adecuada | ✓ | | |

| Nombre y cargo de quien inspecciona: | Firma: |
|---|---|
| Edil fabian Diaz f | fabian Diaz f |

**OBSERVACIONES:**

| | |
|---|---|
| **Proyecto:** | Construcción de Andenes |
| **Nombre completo del trabajador:** | Medardo Antonio Gomez R |
| **Cargo del trabajador:** | Ayudante |
| **Fecha:** | 28. 02. 2025 |
| **Actividad que realiza:** | Oficios Varios Construcción |
| **Empresa para la que labora:** | ARGEON - G. # 02 |
| **Firma del trabajador:** | Medardo G. |

| 1. Casco | C | N/C | N/A |
|---|---|---|---|
| El exterior del casco este sin fisuras ni golpes visibles y limpio | ✓ | | |
| El tafilete esta completo, limpio y se ajusta de forma correcta | ✓ | | |
| El barbiquejo esta completo, limpio y conectado correctamente | | | ✓ |
| El casco tiene propiedades dieléctricas (si existe riesgo eléctrico en la actividad) | ✓ | | |
| El trabajador lo utiliza de manera adecuada | ✓ | | |
| **2. Gafas de seguridad** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| Los lentes están sin ralladuras ni manchas | ✓ | | |
| Tienen filtro UV | ✓ | | |
| Tienen propiedad antiempañante | | | ✓ |
| El trabajador las utiliza de manera adecuada | ✓ | | |
| **3. Guantes** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| Son apropiados para la actividad en desarrollo | ✓ | | |
| No presentan perforaciones | ✓ | | |
| La talla de los guantes es la apropiada para las mano del trabajador | ✓ | | |
| El trabajador los utiliza de manera adecuada | ✓ | | |
| **4. Protectores auditivos** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| Son los adecuados para la actividad que se está ejecutando (inserción / copa) | ✓ | | |
| Los protectores auditivos están en buen estado y limpios | ✓ | | |
| Cuentan con estuche para almacenarlos de forma higiénica y correcta | ✓ | | |
| El trabajador los utiliza de manera adecuada | ✓ | | |
| **5. Protección respiratoria** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| Es la adecuada, según la actividad en desarrollo, para proteger al trabajador de los contaminantes a los cuales está expuesto | ✓ | | |
| Se encuentra en buen estado y limpia | ✓ | | |
| El trabajador lo utiliza de manera adecuada | ✓ | | |
| **6. Ropa de trabajo** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| Se compone de pantalón largo y camisa manga larga | ✓ | | |
| Es de material adecuado (brinda la protección necesaria) | ✓ | | |
| Se encuentra en buen estado (completo, sin agujeros, limpio) | ✓ | | |
| El trabajador lo utiliza de manera adecuada | ✓ | | |
| **7. Calzado de seguridad** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| El calzado utilizado cumple con las condiciones requeridas (según aplique: puntera, dieléctrica, impermeable, antideslizante, etc.) para la actividad desarrollada | ✓ | | |
| Se encuentra en buen estado (sin agujeros, completas, limpias) | ✓ | | |
| El trabajador lo utiliza de manera adecuada | ✓ | | |

| Nombre y cargo de quien inspecciona: | Firma: |
|---|---|
| Edil fabian Diaz f | fabian Diaz f |

**OBSERVACIONES:**

CONSORCIO VIAL VG-VNF

# INSPECCIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP)

**Proyecto:** Construcción de Andenes
**Nombre completo del trabajador:** Aux. Vial - Leidy Johana Usuga
**Cargo del trabajador:** Leidy Johana Usuga **Fecha:** 28.02.2025
**Actividad que realiza:** Control vial - Cierres entre otros..
**Empresa para la que labora:** VG-VNF
**Firma del trabajador:** Leidy Usuga

| 1. Casco | C | N/C | N/A |
|---|---|---|---|
| El exterior del casco este sin fisuras ni golpes visibles y limpio | ✓ | | |
| El tafilete esta completo, limpio y se ajusta de forma correcta | ✓ | | |
| El barbiquejo esta completo, limpio y conectado correctamente | | | ✓ |
| El casco tiene propiedades dieléctricas (si existe riesgo eléctrico en la actividad) | ✓ | | |
| El trabajador lo utiliza de manera adecuada | ✓ | | |
| **2. Gafas de seguridad** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| Los lentes están sin ralladuras ni manchas | ✓ | | |
| Tienen filtro UV | ✓ | | |
| Tienen propiedad antiempañante | | | ✓ |
| El trabajador las utiliza de manera adecuada | ✓ | | |
| **3. Guantes** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| Son apropiados para la actividad en desarrollo | ✓ | | |
| No presentan perforaciones | ✓ | | |
| La talla de los guantes es la apropiada para las mano del trabajador | ✓ | | |
| El trabajador los utiliza de manera adecuada | ✓ | | |
| **4. Protectores auditivos** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| Son los adecuados para la actividad que se está ejecutando (inserción / copa) | ✓ | | |
| Los protectores auditivos están en buen estado y limpios | ✓ | | |
| Cuentan con estuche para almacenarlos de forma higiénica y correcta | ✓ | | |
| El trabajador los utiliza de manera adecuada | ✓ | | |
| **5. Protección respiratoria** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| Es la adecuada, según la actividad en desarrollo, para proteger al trabajador de los contaminantes a los cuales está expuesto | ✓ | | |
| Se encuentra en buen estado y limpia | ✓ | | |
| El trabajador lo utiliza de manera adecuada | ✓ | | |
| **6. Ropa de trabajo** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| Se compone de pantalón largo y camisa manga larga | ✓ | | |
| Es de material adecuado (brinda la protección necesaria) | ✓ | | |
| Se encuentra en buen estado (completo, sin agujeros, limpio) | ✓ | | |
| El trabajador lo utiliza de manera adecuada | ✓ | | |
| **7. Calzado de seguridad** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| El calzado utilizado cumple con las condiciones requeridas (según aplique: puntera, dieléctrica, impermeable, antideslizante, etc.) para la actividad desarrollada | ✓ | | |
| Se encuentra en buen estado (sin agujeros, completas, limpias) | ✓ | | |
| El trabajador lo utiliza de manera adecuada | ✓ | | |

Nombre y cargo de quien inspecciona: Edil fabian Diaz. f **Firma:** fabian Diaz. f

**OBSERVACIONES:**

**Proyecto:** Construcción de Andenes
**Nombre completo del trabajador:** Sandra Milena Usuga
**Cargo del trabajador:** Aux Vial **Fecha:** 28.02.2025
**Actividad que realiza:** Control Vial, Cierres entre otros...
**Empresa para la que labora:** VG - VNF
**Firma del trabajador:** Sandra Usuga

| 1. Casco | C | N/C | N/A |
|---|---|---|---|
| El exterior del casco este sin fisuras ni golpes visibles y limpio | ✓ | | |
| El tafilete esta completo, limpio y se ajusta de forma correcta | ✓ | | |
| El barbiquejo esta completo, limpio y conectado correctamente | | | ✓ |
| El casco tiene propiedades dieléctricas (si existe riesgo eléctrico en la actividad) | ✓ | | |
| El trabajador lo utiliza de manera adecuada | ✓ | | |
| **2. Gafas de seguridad** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| Los lentes están sin ralladuras ni manchas | ✓ | | |
| Tienen filtro UV | ✓ | | |
| Tienen propiedad antiempañante | ✓ | | |
| El trabajador las utiliza de manera adecuada | ✓ | | |
| **3. Guantes** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| Son apropiados para la actividad en desarrollo | ✓ | | |
| No presentan perforaciones | ✓ | | |
| La talla de los guantes es la apropiada para las mano del trabajador | ✓ | | |
| El trabajador los utiliza de manera adecuada | ✓ | | |
| **4. Protectores auditivos** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| Son los adecuados para la actividad que se está ejecutando (inserción / copa) | ✓ | | |
| Los protectores auditivos están en buen estado y limpios | ✓ | | |
| Cuentan con estuche para almacenarlos de forma higiénica y correcta | ✓ | | |
| El trabajador los utiliza de manera adecuada | ✓ | | |
| **5. Protección respiratoria** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| Es la adecuada, según la actividad en desarrollo, para proteger al trabajador de los contaminantes a los cuales está expuesto | ✓ | | |
| Se encuentra en buen estado y limpia | ✓ | | |
| El trabajador lo utiliza de manera adecuada | ✓ | | |
| **6. Ropa de trabajo** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| Se compone de pantalón largo y camisa manga larga | ✓ | | |
| Es de material adecuado (brinda la protección necesaria) | ✓ | | |
| Se encuentra en buen estado (completo, sin agujeros, limpio) | ✓ | | |
| El trabajador lo utiliza de manera adecuada | ✓ | | |
| **7. Calzado de seguridad** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| El calzado utilizado cumple con las condiciones requeridas (según aplique: puntera, dieléctrica, impermeable, antideslizante, etc.) para la actividad desarrollada | ✓ | | |
| Se encuentra en buen estado (sin agujeros, completas, limpias) | ✓ | | |
| El trabajador lo utiliza de manera adecuada | ✓ | | |

Nombre y cargo de quien inspecciona: Edil fabian Diaz. f **Firma:** fabian Diaz. f

**OBSERVACIONES:**

CONSORCIO VIAL VG-VNF

# INSPECCIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP)

| | |
|---|---|
| **Proyecto:** | cons Inclinadas y mejora de andenes |
| **Nombre completo del trabajador:** | Wilson Blanco |
| **Cargo del trabajador:** | Ayudante |
| **Fecha:** | 13-02-25 |
| **Actividad que realiza:** | Varias obras civil |
| **Empresa para la que labora:** | D.M.P |
| **Firma del trabajador:** | JOHN AVDREY BIANCHI - H. |

| 1. Casco | C | N/C | N/A |
|---|---|---|---|
| El exterior del casco este sin fisuras ni golpes visibles y limpio | ✓ | | |
| El tafilete esta completo, limpio y se ajusta de forma correcta | ✓ | | |
| El barbiquejo esta completo, limpio y conectado correctamente | | | ✓ |
| El casco tiene propiedades dieléctricas (si existe riesgo eléctrico en la actividad) | ✓ | | |
| El trabajador lo utiliza de manera adecuada | ✓ | | |
| **2. Gafas de seguridad** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| Los lentes están sin ralladuras ni manchas | ✓ | | |
| Tienen filtro UV | ✓ | | |
| Tienen propiedad antiempañante | ✓ | | |
| El trabajador las utiliza de manera adecuada | ✓ | | |
| **3. Guantes** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| Son apropiados para la actividad en desarrollo | ✓ | | |
| No presentan perforaciones | ✓ | | |
| La talla de los guantes es la apropiada para las mano del trabajador | ✓ | | |
| El trabajador los utiliza de manera adecuada | ✓ | | |
| **4. Protectores auditivos** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| Son los adecuados para la actividad que se está ejecutando (inserción / copa) | ✓ | | |
| Los protectores auditivos están en buen estado y limpios | ✓ | | |
| Cuentan con estuche para almacenarlos de forma higiénica y correcta | ✓ | | |
| El trabajador los utiliza de manera adecuada | ✓ | | |
| **5. Protección respiratoria** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| Es la adecuada, según la actividad en desarrollo, para proteger al trabajador de los contaminantes a los cuales está expuesto | ✓ | | |
| Se encuentra en buen estado y limpia | ✓ | | |
| El trabajador lo utiliza de manera adecuada | ✓ | | |
| **6. Ropa de trabajo** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| Se compone de pantalón largo y camisa manga larga | ✓ | | |
| Es de material adecuado (brinda la protección necesaria) | ✓ | | |
| Se encuentra en buen estado (completo, sin agujeros, limpio) | ✓ | | |
| El trabajador lo utiliza de manera adecuada | ✓ | | |
| **7. Calzado de seguridad** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| El calzado utilizado cumple con las condiciones requeridas (según aplique: puntera, dieléctrica, impermeable, antideslizante, etc.) para la actividad desarrollada | ✓ | | |
| Se encuentra en buen estado (sin agujeros, completas, limpias) | ✓ | | |
| El trabajador lo utiliza de manera adecuada | ✓ | | |

Nombre y cargo de quien inspecciona: Tatiana Vanegas — Firma:

**OBSERVACIONES:**
Se realiza inspeccion visual de EPP para de fectar daños o des Gaste

| | |
|---|---|
| **Proyecto:** | cons Inclinadas y mejora de andenes |
| **Nombre completo del trabajador:** | Ricardo monsalve |
| **Cargo del trabajador:** | Ayudante |
| **Fecha:** | 13-2-25 |
| **Actividad que realiza:** | Varias obras civil |
| **Empresa para la que labora:** | D.M.P |
| **Firma del trabajador:** | Ricardo monsalve |

| 1. Casco | C | N/C | N/A |
|---|---|---|---|
| El exterior del casco este sin fisuras ni golpes visibles y limpio | ✓ | | |
| El tafilete esta completo, limpio y se ajusta de forma correcta | ✓ | | |
| El barbiquejo esta completo, limpio y conectado correctamente | | | ✓ |
| El casco tiene propiedades dieléctricas (si existe riesgo eléctrico en la actividad) | ✓ | | |
| El trabajador lo utiliza de manera adecuada | ✓ | | |
| **2. Gafas de seguridad** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| Los lentes están sin ralladuras ni manchas | ✓ | | |
| Tienen filtro UV | ✓ | | |
| Tienen propiedad antiempañante | ✓ | | |
| El trabajador las utiliza de manera adecuada | ✓ | | |
| **3. Guantes** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| Son apropiados para la actividad en desarrollo | ✓ | | |
| No presentan perforaciones | ✓ | | |
| La talla de los guantes es la apropiada para las mano del trabajador | ✓ | | |
| El trabajador los utiliza de manera adecuada | ✓ | | |
| **4. Protectores auditivos** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| Son los adecuados para la actividad que se está ejecutando (inserción / copa) | ✓ | | |
| Los protectores auditivos están en buen estado y limpios | ✓ | | |
| Cuentan con estuche para almacenarlos de forma higiénica y correcta | ✓ | | |
| El trabajador los utiliza de manera adecuada | ✓ | | |
| **5. Protección respiratoria** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| Es la adecuada, según la actividad en desarrollo, para proteger al trabajador de los contaminantes a los cuales está expuesto | ✓ | | |
| Se encuentra en buen estado y limpia | ✓ | | |
| El trabajador lo utiliza de manera adecuada | ✓ | | |
| **6. Ropa de trabajo** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| Se compone de pantalón largo y camisa manga larga | ✓ | | |
| Es de material adecuado (brinda la protección necesaria) | ✓ | | |
| Se encuentra en buen estado (completo, sin agujeros, limpio) | ✓ | | |
| El trabajador lo utiliza de manera adecuada | ✓ | | |
| **7. Calzado de seguridad** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| El calzado utilizado cumple con las condiciones requeridas (según aplique: puntera, dieléctrica, impermeable, antideslizante, etc.) para la actividad desarrollada | ✓ | | |
| Se encuentra en buen estado (sin agujeros, completas, limpias) | ✓ | | |
| El trabajador lo utiliza de manera adecuada | ✓ | | |

Nombre y cargo de quien inspecciona: Tatiana Vanegas — Firma:

**OBSERVACIONES:**
Se realiza inspeccion visual de EPP para de fectar daño o des Gaste

CONSORCIO VIAL VG-VMF

## INSPECCIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP)

| | |
|---|---|
| **Proyecto:** construcciones mejora de andenes | **Proyecto:** construcciones mejora de andenes |
| **Nombre completo del trabajador:** Jairo Hincapie | **Nombre completo del trabajador:** Alberto Ayala |
| **Cargo del trabajador:** oficial — **Fecha:** 13-02-25 | **Cargo del trabajador:** Ayudante — **Fecha:** 13-02-25 |
| **Actividad que realiza:** oficios varios obra civil | **Actividad que realiza:** oficios varios obra civil |
| **Empresa para la que labora:** D.M.P | **Empresa para la que labora:** D.M.P |
| **Firma del trabajador:** Jairo Hincapie | **Firma del trabajador:** Alberto Ayala |

| 1. Casco | C | N/C | N/A |
|---|---|---|---|
| El exterior del casco este sin fisuras ni golpes visibles y limpio | ✓ | | |
| El tafilete esta completo, limpio y se ajusta de forma correcta | ✓ | | |
| El barbiquejo esta completo, limpio y conectado correctamente | | | ✓ |
| El casco tiene propiedades dieléctricas (si existe riesgo eléctrico en la actividad) | ✓ | | |
| El trabajador lo utiliza de manera adecuada | ✓ | | |
| **2. Gafas de seguridad** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| Los lentes están sin ralladuras ni manchas | ✓ | | |
| Tienen filtro UV | ✓ | | |
| Tienen propiedad antiempañante | ✓ | | |
| El trabajador las utiliza de manera adecuada | ✓ | | |
| **3. Guantes** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| Son apropiados para la actividad en desarrollo | ✓ | | |
| No presentan perforaciones | ✓ | | |
| La talla de los guantes es la apropiada para las mano del trabajador | ✓ | | |
| El trabajador los utiliza de manera adecuada | ✓ | | |
| **4. Protectores auditivos** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| Son los adecuados para la actividad que se esta ejecutando (insercion / copa) | ✓ | | |
| Los protectores auditivos están en buen estado y limpios | ✓ | | |
| Cuentan con estuche para almacenarlos de forma higiénica y correcta | ✓ | | |
| El trabajador los utiliza de manera adecuada | ✓ | | |
| **5. Protección respiratoria** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| Es la adecuada, según la actividad en desarrollo, para proteger al trabajador de los contaminantes a los cuales está expuesto | ✓ | | |
| Se encuentra en buen estado y limpia | ✓ | | |
| El trabajador lo utiliza de manera adecuada | ✓ | | |
| **6. Ropa de trabajo** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| Se compone de pantalón largo y camisa manga larga | ✓ | | |
| Es de material adecuado (brinda la protección necesaria) | ✓ | | |
| Se encuentra en buen estado (completo, sin agujeros, limpio) | ✓ | | |
| El trabajador lo utiliza de manera adecuada | ✓ | | |
| **7. Calzado de seguridad** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| El calzado utilizado cumple con las condiciones requeridas (segun aplique: puntera, dieléctrica, impermeable, antideslizante, etc.) para la actividad desarrollada | ✓ | | |
| Se encuentra en buen estado (sin agujeros, completas, limpias) | ✓ | | |
| El trabajador lo utiliza de manera adecuada | ✓ | | |

Nombre y cargo de quien inspecciona: Juliana Vanegas — Firma:

**OBSERVACIONES:** Se realiza inspeccion visual de los EPP para declarar daño o desgaste.

| 1. Casco | C | N/C | N/A |
|---|---|---|---|
| El exterior del casco este sin fisuras ni golpes visibles y limpio | ✓ | | |
| El tafilete esta completo, limpio y se ajusta de forma correcta | ✓ | | |
| El barbiquejo esta completo, limpio y conectado correctamente | | | ✓ |
| El casco tiene propiedades dieléctricas (si existe riesgo eléctrico en la actividad) | ✓ | | |
| El trabajador lo utiliza de manera adecuada | ✓ | | |
| **2. Gafas de seguridad** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| Los lentes están sin ralladuras ni manchas | ✓ | | |
| Tienen filtro UV | ✓ | | |
| Tienen propiedad antiempañante | ✓ | | |
| El trabajador las utiliza de manera adecuada | ✓ | | |
| **3. Guantes** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| Son apropiados para la actividad en desarrollo | ✓ | | |
| No presentan perforaciones | ✓ | | |
| La talla de los guantes es la apropiada para las mano del trabajador | ✓ | | |
| El trabajador los utiliza de manera adecuada | ✓ | | |
| **4. Protectores auditivos** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| Son los adecuados para la actividad que se esta ejecutando (insercion / copa) | ✓ | | |
| Los protectores auditivos están en buen estado y limpios | ✓ | | |
| Cuentan con estuche para almacenarlos de forma higiénica y correcta | ✓ | | |
| El trabajador los utiliza de manera adecuada | ✓ | | |
| **5. Protección respiratoria** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| Es la adecuada, según la actividad en desarrollo, para proteger al trabajador de los contaminantes a los cuales está expuesto | ✓ | | |
| Se encuentra en buen estado y limpia | ✓ | | |
| El trabajador lo utiliza de manera adecuada | ✓ | | |
| **6. Ropa de trabajo** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| Se compone de pantalón largo y camisa manga larga | ✓ | | |
| Es de material adecuado (brinda la protección necesaria) | ✓ | | |
| Se encuentra en buen estado (completo, sin agujeros, limpio) | ✓ | | |
| El trabajador lo utiliza de manera adecuada | ✓ | | |
| **7. Calzado de seguridad** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| El calzado utilizado cumple con las condiciones requeridas (segun aplique: puntera, dieléctrica, impermeable, antideslizante, etc.) para la actividad desarrollada | ✓ | | |
| Se encuentra en buen estado (sin agujeros, completas, limpias) | ✓ | | |
| El trabajador lo utiliza de manera adecuada | ✓ | | |

Nombre y cargo de quien inspecciona: Juliana Vanegas — Firma:

**OBSERVACIONES:** Se realiza inspeccion visual de los EPP para declarar daño o desgaste.

CONSORCIO VIAL VG-VNF

# INSPECCIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP)

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Proyecto:** Conexiones y mejoras | | | | **Proyecto:** | | | |
| **Nombre completo del trabajador:** Mauricio Tenorio | | | | **Nombre completo del trabajador:** | | | |
| **Cargo del trabajador:** AUX VIAL | **Fecha:** 10-02-2025 | | | **Cargo del trabajador:** | **Fecha:** | | |
| **Actividad que realiza:** | | | | **Actividad que realiza:** | | | |
| **Empresa para la que labora:** V.G VNF | | | | **Empresa para la que labora:** | | | |
| **Firma del trabajador:** Mauricio Tenorio | | | | **Firma del trabajador:** | | | |
| **1. Casco** | **C** | **N/C** | **N/A** | **1. Casco** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| El exterior del casco este sin fisuras ni golpes visibles y limpio | ✓ | | | El exterior del casco este sin fisuras ni golpes visibles y limpio | | | |
| El tafilete esta completo, limpio y se ajusta de forma correcta | ✓ | | | El tafilete esta completo, limpio y se ajusta de forma correcta | | | |
| El barbiquejo esta completo, limpio y conectado correctamente | ✓ | | ✓ | El barbiquejo esta completo, limpio y conectado correctamente | | | |
| El casco tiene propiedades dieléctricas (si existe riesgo eléctrico en la actividad) | ✓ | | | El casco tiene propiedades dieléctricas (si existe riesgo eléctrico en la actividad) | | | |
| El trabajador lo utiliza de manera adecuada | ✓ | | | El trabajador lo utiliza de manera adecuada | | | |
| **2. Gafas de seguridad** | **C** | **N/C** | **N/A** | **2. Gafas de seguridad** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| Los lentes están sin ralladuras ni manchas | ✓ | | | Los lentes están sin ralladuras ni manchas | | | |
| Tienen filtro UV | ✓ | | | Tienen filtro UV | | | |
| Tienen propiedad antiempañante | | | ✓ | Tienen propiedad antiempañante | | | |
| El trabajador las utiliza de manera adecuada | ✓ | | | El trabajador las utiliza de manera adecuada | | | |
| **3. Guantes** | **C** | **N/C** | **N/A** | **3. Guantes** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| Son apropiados para la actividad en desarrollo | ✓ | | | Son apropiados para la actividad en desarrollo | | | |
| No presentan perforaciones | ✓ | | | No presentan perforaciones | | | |
| La talla de los guantes es la apropiada para las mano del trabajador | ✓ | | | La talla de los guantes es la apropiada para las mano del trabajador | | | |
| El trabajador los utiliza de manera adecuada | ✓ | | | El trabajador los utiliza de manera adecuada | | | |
| **4. Protectores auditivos** | **C** | **N/C** | **N/A** | **4. Protectores auditivos** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| Son los adecuados para la actividad que se está ejecutando (inserción / copa) | ✓ | | | Son los adecuados para la actividad que se está ejecutando (inserción / copa) | | | |
| Los protectores auditivos están en buen estado y limpios | ✓ | | | Los protectores auditivos están en buen estado y limpios | | | |
| Cuentan con estuche para almacenarlos de forma higiénica y correcta | ✓ | | | Cuentan con estuche para almacenarlos de forma higiénica y correcta | | | |
| El trabajador los utiliza de manera adecuada | ✓ | | | El trabajador los utiliza de manera adecuada | | | |
| **5. Protección respiratoria** | **C** | **N/C** | **N/A** | **5. Protección respiratoria** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| Es la adecuada, según la actividad en desarrollo, para proteger al trabajador de los contaminantes a los cuales está expuesto | ✓ | | | Es la adecuada, según la actividad en desarrollo, para proteger al trabajador de los contaminantes a los cuales está expuesto | | | |
| Se encuentra en buen estado y limpia | ✓ | | | Se encuentra en buen estado y limpia | | | |
| El trabajador lo utiliza de manera adecuada | ✓ | | | El trabajador lo utiliza de manera adecuada | | | |
| **6. Ropa de trabajo** | **C** | **N/C** | **N/A** | **6. Ropa de trabajo** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| Se compone de pantalón largo y camisa manga larga | ✓ | | | Se compone de pantalón largo y camisa manga larga | | | |
| Es de material adecuado (brinda la protección necesaria) | ✓ | | | Es de material adecuado (brinda la protección necesaria) | | | |
| Se encuentra en buen estado (completo, sin agujeros, limpio) | ✓ | | | Se encuentra en buen estado (completo, sin agujeros, limpio) | | | |
| El trabajador lo utiliza de manera adecuada | ✓ | | | El trabajador lo utiliza de manera adecuada | | | |
| **7. Calzado de seguridad** | **C** | **N/C** | **N/A** | **7. Calzado de seguridad** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| El calzado utilizado cumple con las condiciones requeridas (según aplique: puntera, dieléctrica, impermeable, antideslizante, etc.) para la actividad desarrollada | ✓ | | | El calzado utilizado cumple con las condiciones requeridas (según aplique: puntera, dieléctrica, impermeable, antideslizante, etc.) para la actividad desarrollada | | | |
| Se encuentra en buen estado (sin agujeros, completas, limpias) | ✓ | | | Se encuentra en buen estado (sin agujeros, completas, limpias) | | | |
| El trabajador lo utiliza de manera adecuada | ✓ | | | El trabajador lo utiliza de manera adecuada | | | |
| Nombre y cargo de quien inspecciona: Johana Vanegas | **Firma:** | | | Nombre y cargo de quien inspecciona: | **Firma:** | | |
| **OBSERVACIONES:** Se realiza inspeccion visual de EPP para de fectar daños o desgaste | | | | **OBSERVACIONES:** No Se usa la lista de Chequeo. | | | |

CONSORCIO VIAL VG-VNF

# INSPECCIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP)

| | |
|---|---|
| **Proyecto:** | Construcciones mejoramiento de andenes |
| **Nombre completo del trabajador:** | Yerson Marín |
| **Cargo del trabajador:** | Aux. Ton |
| **Fecha:** | 10-02-225 |
| **Actividad que realiza:** | |
| **Empresa para la que labora:** | EXCAPI |
| **Firma del trabajador:** | Yerson Marín |

| 1. Casco | C | N/C | N/A |
|---|---|---|---|
| El exterior del casco este sin fisuras ni golpes visibles y limpio | ✓ | | |
| El tafilete esta completo, limpio y se ajusta de forma correcta | ✓ | | |
| El barbiquejo esta completo, limpio y conectado correctamente | | | ✓ |
| El casco tiene propiedades dieléctricas (si existe riesgo eléctrico en la actividad) | ✓ | | |
| El trabajador lo utiliza de manera adecuada | ✓ | | |
| **2. Gafas de seguridad** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| Los lentes están sin ralladuras ni manchas | ✓ | | |
| Tienen filtro UV | ✓ | | |
| Tienen propiedad antiempañante | ✓ | | |
| El trabajador las utiliza de manera adecuada | ✓ | | |
| **3. Guantes** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| Son apropiados para la actividad en desarrollo | ✓ | | |
| No presentan perforaciones | ✓ | | |
| La talla de los guantes es la apropiada para las mano del trabajador | ✓ | | |
| El trabajador los utiliza de manera adecuada | ✓ | | |
| **4. Protectores auditivos** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| Son los adecuados para la actividad que se está ejecutando (inserción / copa) | ✓ | | |
| Los protectores auditivos están en buen estado y limpios | ✓ | | |
| Cuentan con estuche para almacenarlos de forma higiénica y correcta | ✓ | | |
| El trabajador los utiliza de manera adecuada | ✓ | | |
| **5. Protección respiratoria** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| Es la adecuada, según la actividad en desarrollo, para proteger al trabajador de los contaminantes a los cuales está expuesto | ✓ | | |
| Se encuentra en buen estado y limpia | ✓ | | |
| El trabajador lo utiliza de manera adecuada | ✓ | | |
| **6. Ropa de trabajo** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| Se compone de pantalón largo y camisa manga larga | ✓ | | |
| Es de material adecuado (brinda la protección necesaria) | ✓ | | |
| Se encuentra en buen estado (completo, sin agujeros, limpio) | ✓ | | |
| El trabajador lo utiliza de manera adecuada | ✓ | | |
| **7. Calzado de seguridad** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| El calzado utilizado cumple con las condiciones requeridas (según aplique: puntera, dieléctrica, impermeable, antideslizante, etc.) para la actividad desarrollada | ✓ | | |
| Se encuentra en buen estado (sin agujeros, completas, limpias) | ✓ | | |
| El trabajador lo utiliza de manera adecuada | ✓ | | |

Nombre y cargo de quien inspecciona: Juliana Vanegas SST — Firma:

**OBSERVACIONES:**
Se realiza inspeccion visual de los EPP para detectar cualquier desgaste y que esten en buen estado

| | |
|---|---|
| **Proyecto:** | Construcciones mejoramiento de andenes |
| **Nombre completo del trabajador:** | Sergio Gomez |
| **Cargo del trabajador:** | oficial |
| **Fecha:** | 26-02-2025 |
| **Actividad que realiza:** | oficios varios construccion |
| **Empresa para la que labora:** | DMP |
| **Firma del trabajador:** | Sergio Gomez |

| 1. Casco | C | N/C | N/A |
|---|---|---|---|
| El exterior del casco este sin fisuras ni golpes visibles y limpio | ✓ | | |
| El tafilete esta completo, limpio y se ajusta de forma correcta | ✓ | | |
| El barbiquejo esta completo, limpio y conectado correctamente | | | ✓ |
| El casco tiene propiedades dieléctricas (si existe riesgo eléctrico en la actividad) | ✓ | | |
| El trabajador lo utiliza de manera adecuada | ✓ | | |
| **2. Gafas de seguridad** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| Los lentes están sin ralladuras ni manchas | ✓ | | |
| Tienen filtro UV | ✓ | | |
| Tienen propiedad antiempañante | ✓ | | |
| El trabajador las utiliza de manera adecuada | ✓ | | |
| **3. Guantes** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| Son apropiados para la actividad en desarrollo | ✓ | | |
| No presentan perforaciones | ✓ | | |
| La talla de los guantes es la apropiada para las mano del trabajador | ✓ | | |
| El trabajador los utiliza de manera adecuada | ✓ | | |
| **4. Protectores auditivos** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| Son los adecuados para la actividad que se está ejecutando (inserción / copa) | ✓ | | |
| Los protectores auditivos están en buen estado y limpios | ✓ | | |
| Cuentan con estuche para almacenarlos de forma higiénica y correcta | ✓ | | |
| El trabajador los utiliza de manera adecuada | ✓ | | |
| **5. Protección respiratoria** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| Es la adecuada, según la actividad en desarrollo, para proteger al trabajador de los contaminantes a los cuales está expuesto | ✓ | | |
| Se encuentra en buen estado y limpia | ✓ | | |
| El trabajador lo utiliza de manera adecuada | ✓ | | |
| **6. Ropa de trabajo** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| Se compone de pantalón largo y camisa manga larga | ✓ | | |
| Es de material adecuado (brinda la protección necesaria) | ✓ | | |
| Se encuentra en buen estado (completo, sin agujeros, limpio) | ✓ | | |
| El trabajador lo utiliza de manera adecuada | ✓ | | |
| **7. Calzado de seguridad** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| El calzado utilizado cumple con las condiciones requeridas (según aplique: puntera, dieléctrica, impermeable, antideslizante, etc.) para la actividad desarrollada | ✓ | | |
| Se encuentra en buen estado (sin agujeros, completas, limpias) | ✓ | | |
| El trabajador lo utiliza de manera adecuada | ✓ | | |

Nombre y cargo de quien inspecciona: Juliana Vanegas SST — Firma:

**OBSERVACIONES:**
Se realiza inspeccion visual de los EPP para detectar dano o desgaste

CONSORCIO VIAL VG-VNF

## INSPECCIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP)

| | |
|---|---|
| **Proyecto:** | construcciones, mejoramiento andenes |
| **Nombre completo del trabajador:** | JAIRO HINCAPIE |
| **Cargo del trabajador:** | Oficial |
| **Fecha:** | 10-02-2025 |
| **Actividad que realiza:** | actividad Varias |
| **Empresa para la que labora:** | DMP |
| **Firma del trabajador:** | JAIRO HINCAPIE |

| 1. Casco | C | N/C | N/A |
|---|---|---|---|
| El exterior del casco esta sin fisuras ni golpes visibles y limpio | ✓ | | |
| El tafilete esta completo, limpio y se ajusta de forma correcta | ✓ | | |
| El barbiquejo esta completo, limpio y conectado correctamente | | | ✓ |
| El casco tiene propiedades dieléctricas (si existe riesgo eléctrico en la actividad) | ✓ | | |
| El trabajador lo utiliza de manera adecuada | ✓ | | |
| **2. Gafas de seguridad** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| Los lentes están sin ralladuras ni manchas | ✓ | | |
| Tienen filtro UV | ✓ | | |
| Tienen propiedad antiempañante | | | ✓ |
| El trabajador las utiliza de manera adecuada | ✓ | | |
| **3. Guantes** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| Son apropiados para la actividad en desarrollo | ✓ | | |
| No presentan perforaciones | ✓ | | |
| La talla de los guantes es la apropiada para las mano del trabajador | ✓ | | |
| El trabajador los utiliza de manera adecuada | ✓ | | |
| **4. Protectores auditivos** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| Son los adecuados para la actividad que se está ejecutando (inserción / copa) | ✓ | | |
| Los protectores auditivos están en buen estado y limpios | ✓ | | |
| Cuentan con estuche para almacenarlos de forma higiénica y correcta | ✓ | | |
| El trabajador los utiliza de manera adecuada | ✓ | | |
| **5. Protección respiratoria** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| Es la adecuada, según la actividad en desarrollo, para proteger al trabajador de los contaminantes a los cuales está expuesto | ✓ | | |
| Se encuentra en buen estado y limpia | ✓ | | |
| El trabajador lo utiliza de manera adecuada | ✓ | | |
| **6. Ropa de trabajo** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| Se compone de pantalón largo y camisa manga larga | ✓ | | |
| Es de material adecuado (brinda la protección necesaria) | ✓ | | |
| Se encuentra en buen estado (completo, sin agujeros, limpio) | ✓ | | |
| El trabajador lo utiliza de manera adecuada | ✓ | | |
| **7. Calzado de seguridad** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| El calzado utilizado cumple con las condiciones requeridas (según aplique: puntera, dieléctrica, impermeable, antideslizante, etc.) para la actividad desarrollada | ✓ | | |
| Se encuentra en buen estado (sin agujeros, completas, limpias) | ✓ | | |
| El trabajador lo utiliza de manera adecuada | ✓ | | |

| | |
|---|---|
| **Nombre y cargo de quien inspecciona:** | Jairo Vanegas |
| **Firma:** | |

**OBSERVACIONES:**
Se realiza inspeccion visual de los EPP para detectar daños o desgaste

| | |
|---|---|
| **Proyecto:** | construcciones, mejoramiento de andenes |
| **Nombre completo del trabajador:** | |
| **Cargo del trabajador:** | Ayudante |
| **Fecha:** | 10-02-2025 |
| **Actividad que realiza:** | actividades Varias obra |
| **Empresa para la que labora:** | DMP |
| **Firma del trabajador:** | |

| 1. Casco | C | N/C | N/A |
|---|---|---|---|
| El exterior del casco esta sin fisuras ni golpes visibles y limpio | ✓ | | |
| El tafilete esta completo, limpio y se ajusta de forma correcta | ✓ | | |
| El barbiquejo esta completo, limpio y conectado correctamente | | | ✓ |
| El casco tiene propiedades dieléctricas (si existe riesgo eléctrico en la actividad) | ✓ | | |
| El trabajador lo utiliza de manera adecuada | ✓ | | |
| **2. Gafas de seguridad** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| Los lentes están sin ralladuras ni manchas | ✓ | | |
| Tienen filtro UV | ✓ | | |
| Tienen propiedad antiempañante | | | ✓ |
| El trabajador las utiliza de manera adecuada | ✓ | | |
| **3. Guantes** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| Son apropiados para la actividad en desarrollo | ✓ | | |
| No presentan perforaciones | ✓ | | |
| La talla de los guantes es la apropiada para las mano del trabajador | ✓ | | |
| El trabajador los utiliza de manera adecuada | ✓ | | |
| **4. Protectores auditivos** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| Son los adecuados para la actividad que se está ejecutando (inserción / copa) | ✓ | | |
| Los protectores auditivos están en buen estado y limpios | ✓ | | |
| Cuentan con estuche para almacenarlos de forma higiénica y correcta | ✓ | | |
| El trabajador los utiliza de manera adecuada | ✓ | | |
| **5. Protección respiratoria** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| Es la adecuada, según la actividad en desarrollo, para proteger al trabajador de los contaminantes a los cuales está expuesto | ✓ | | |
| Se encuentra en buen estado y limpia | ✓ | | |
| El trabajador lo utiliza de manera adecuada | ✓ | | |
| **6. Ropa de trabajo** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| Se compone de pantalón largo y camisa manga larga | ✓ | | |
| Es de material adecuado (brinda la protección necesaria) | ✓ | | |
| Se encuentra en buen estado (completo, sin agujeros, limpio) | ✓ | | |
| El trabajador lo utiliza de manera adecuada | ✓ | | |
| **7. Calzado de seguridad** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| El calzado utilizado cumple con las condiciones requeridas (según aplique: puntera, dieléctrica, impermeable, antideslizante, etc.) para la actividad desarrollada | ✓ | | |
| Se encuentra en buen estado (sin agujeros, completas, limpias) | ✓ | | |
| El trabajador lo utiliza de manera adecuada | ✓ | | |

| | |
|---|---|
| **Nombre y cargo de quien inspecciona:** | Jairo Vanegas |
| **Firma:** | |

**OBSERVACIONES:**
Se realiza inspeccion visual de los EPP para detectar daños o desgaste

CONSORCIO VIAL VG-VNF

# INSPECCIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP)

| | |
|---|---|
| **Proyecto:** | Construcciones mejoramiento Andenes |
| **Nombre completo del trabajador:** | Oficial |
| **Cargo del trabajador:** | Gildardo monsalve |
| **Fecha:** | 26-08-2025 |
| **Actividad que realiza:** | Oficios varios obra civil |
| **Empresa para la que labora:** | DMP |
| **Firma del trabajador:** | Gildardo Monsalve |

| 1. Casco | C | N/C | N/A |
|---|---|---|---|
| El exterior del casco este sin fisuras ni golpes visibles y limpio | ✓ | | |
| El tafilete esta completo, limpio y se ajusta de forma correcta | ✓ | | |
| El barbiquejo esta completo, limpio y conectado correctamente | | | ✓ |
| El casco tiene propiedades dieléctricas (si existe riesgo eléctrico en la actividad) | ✓ | | |
| El trabajador lo utiliza de manera adecuada | ✓ | | |
| **2. Gafas de seguridad** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| Los lentes están sin ralladuras ni manchas | ✓ | | |
| Tienen filtro UV | ✓ | | |
| Tienen propiedad antiempañante | ✓ | | |
| El trabajador las utiliza de manera adecuada | ✓ | | |
| **3. Guantes** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| Son apropiados para la actividad en desarrollo | ✓ | | |
| No presentan perforaciones | ✓ | | |
| La talla de los guantes es la apropiada para las mano del trabajador | ✓ | | |
| El trabajador los utiliza de manera adecuada | ✓ | | |
| **4. Protectores auditivos** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| Son los adecuados para la actividad que se está ejecutando (inserción / copa) | ✓ | | |
| Los protectores auditivos están en buen estado y limpios | ✓ | | |
| Cuentan con estuche para almacenarlos de forma higiénica y correcta | ✓ | | |
| El trabajador los utiliza de manera adecuada | ✓ | | |
| **5. Protección respiratoria** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| Es la adecuada, según la actividad en desarrollo, para proteger al trabajador de los contaminantes a los cuales está expuesto | ✓ | | |
| Se encuentra en buen estado y limpia | ✓ | | |
| El trabajador lo utiliza de manera adecuada | ✓ | | |
| **6. Ropa de trabajo** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| Se compone de pantalón largo y camisa manga larga | ✓ | | |
| Es de material adecuado (brinda la protección necesaria) | ✓ | | |
| Se encuentra en buen estado (completo, sin agujeros, limpio) | ✓ | | |
| El trabajador lo utiliza de manera adecuada | ✓ | | |
| **7. Calzado de seguridad** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| El calzado utilizado cumple con las condiciones requeridas (según aplique: puntera, dieléctrica, impermeable, antideslizante, etc.) para la actividad desarrollada | ✓ | | |
| Se encuentra en buen estado (sin agujeros, completas, limpias) | ✓ | | |
| El trabajador lo utiliza de manera adecuada | ✓ | | |

Nombre y cargo de quien inspecciona: Juliana Vanegas SST — Firma:

**OBSERVACIONES:**
Se realiza inspeccion visual de EPP para detectar daño o desgaste

| | |
|---|---|
| **Proyecto:** | |
| **Nombre completo del trabajador:** | Willinton Simancas |
| **Cargo del trabajador:** | Ayudante |
| **Fecha:** | 26-08-2025 |
| **Actividad que realiza:** | Oficios varios obra civil |
| **Empresa para la que labora:** | DMP |
| **Firma del trabajador:** | Willinton Daniel Simancas De Arco |

| 1. Casco | C | N/C | N/A |
|---|---|---|---|
| El exterior del casco este sin fisuras ni golpes visibles y limpio | ✓ | | |
| El tafilete esta completo, limpio y se ajusta de forma correcta | ✓ | | |
| El barbiquejo esta completo, limpio y conectado correctamente | | | ✓ |
| El casco tiene propiedades dieléctricas (si existe riesgo eléctrico en la actividad) | ✓ | | |
| El trabajador lo utiliza de manera adecuada | ✓ | | |
| **2. Gafas de seguridad** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| Los lentes están sin ralladuras ni manchas | ✓ | | |
| Tienen filtro UV | ✓ | | |
| Tienen propiedad antiempañante | ✓ | | |
| El trabajador las utiliza de manera adecuada | ✓ | | |
| **3. Guantes** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| Son apropiados para la actividad en desarrollo | ✓ | | |
| No presentan perforaciones | ✓ | | |
| La talla de los guantes es la apropiada para las mano del trabajador | ✓ | | |
| El trabajador los utiliza de manera adecuada | ✓ | | |
| **4. Protectores auditivos** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| Son los adecuados para la actividad que se está ejecutando (inserción / copa) | ✓ | | |
| Los protectores auditivos están en buen estado y limpios | ✓ | | |
| Cuentan con estuche para almacenarlos de forma higiénica y correcta | ✓ | | |
| El trabajador los utiliza de manera adecuada | ✓ | | |
| **5. Protección respiratoria** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| Es la adecuada, según la actividad en desarrollo, para proteger al trabajador de los contaminantes a los cuales está expuesto | ✓ | | |
| Se encuentra en buen estado y limpia | ✓ | | |
| El trabajador lo utiliza de manera adecuada | ✓ | | |
| **6. Ropa de trabajo** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| Se compone de pantalón largo y camisa manga larga | ✓ | | |
| Es de material adecuado (brinda la protección necesaria) | ✓ | | |
| Se encuentra en buen estado (completo, sin agujeros, limpio) | ✓ | | |
| El trabajador lo utiliza de manera adecuada | ✓ | | |
| **7. Calzado de seguridad** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| El calzado utilizado cumple con las condiciones requeridas (según aplique: puntera, dieléctrica, impermeable, antideslizante, etc.) para la actividad desarrollada | ✓ | | |
| Se encuentra en buen estado (sin agujeros, completas, limpias) | ✓ | | |
| El trabajador lo utiliza de manera adecuada | ✓ | | |

Nombre y cargo de quien inspecciona: Juliana Vanegas SST — Firma:

**OBSERVACIONES:**
Se realiza inspeccion visual de EPP para detectar daño o desgaste

CONSORCIO VIAL VG-VNF

## INSPECCIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP)

| | |
|---|---|
| **Proyecto:** | Construcciones mejora de andenes |
| **Nombre completo del trabajador:** | CARLOS LOPEZ |
| **Cargo del trabajador:** | Ayudante |
| **Fecha:** | 10-02-2025 |
| **Actividad que realiza:** | Varios obra civil |
| **Empresa para la que labora:** | Dmp |
| **Firma del trabajador:** | CARLOS LOPEZ |

| 1. Casco | C | N/C | N/A |
|---|---|---|---|
| El exterior del casco este sin fisuras ni golpes visibles y limpio | ✓ | | |
| El tafilete esta completo, limpio y se ajusta de forma correcta | ✓ | | |
| El barbiquejo esta completo, limpio y conectado correctamente | | | ✓ |
| El casco tiene propiedades dieléctricas (si existe riesgo eléctrico en la actividad) | ✓ | | |
| El trabajador lo utiliza de manera adecuada | ✓ | | |
| **2. Gafas de seguridad** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| Los lentes están sin ralladuras ni manchas | ✓ | | |
| Tienen filtro UV | ✓ | | |
| Tienen propiedad antiempañante | | | |
| El trabajador las utiliza de manera adecuada | ✓ | | |
| **3. Guantes** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| Son apropiados para la actividad en desarrollo | ✓ | | |
| No presentan perforaciones | ✓ | | |
| La talla de los guantes es la apropiada para las mano del trabajador | ✓ | | |
| El trabajador los utiliza de manera adecuada | ✓ | | |
| **4. Protectores auditivos** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| Son los adecuados para la actividad que se está ejecutando (inserción / copa) | ✓ | | |
| Los protectores auditivos están en buen estado y limpios | ✓ | | |
| Cuentan con estuche para almacenarlos de forma higiénica y correcta | ✓ | | |
| El trabajador los utiliza de manera adecuada | ✓ | | |
| **5. Protección respiratoria** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| Es la adecuada, según la actividad en desarrollo, para proteger al trabajador de los contaminantes a los cuales está expuesto | ✓ | | |
| Se encuentra en buen estado y limpia | ✓ | | |
| El trabajador lo utiliza de manera adecuada | ✓ | | |
| **6. Ropa de trabajo** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| Se compone de pantalón largo y camisa manga larga | ✓ | | |
| Es de material adecuado (brinda la protección necesaria) | ✓ | | |
| Se encuentra en buen estado (completo, sin agujeros, limpio) | ✓ | | |
| El trabajador lo utiliza de manera adecuada | ✓ | | |
| **7. Calzado de seguridad** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| El calzado utilizado cumple con las condiciones requeridas (según aplique: puntera, dieléctrica, impermeable, antideslizante, etc.) para la actividad desarrollada | ✓ | | |
| Se encuentra en buen estado (sin agujeros, completas, limpias) | ✓ | | |
| El trabajador lo utiliza de manera adecuada | ✓ | | |

Nombre y cargo de quien inspecciona: Juliana Vanegas — Firma:

**OBSERVACIONES:** Se realiza inspeccion visual de EPP para detectar daño o desgaste

| | |
|---|---|
| **Proyecto:** | Construcciones mejora de andenes |
| **Nombre completo del trabajador:** | JONAIKER RICAURTE |
| **Cargo del trabajador:** | Ayudante |
| **Fecha:** | 10-02-2025 |
| **Actividad que realiza:** | Varios obra civil |
| **Empresa para la que labora:** | Dmp |
| **Firma del trabajador:** | JONAIKER RICAURTE |

| 1. Casco | C | N/C | N/A |
|---|---|---|---|
| El exterior del casco este sin fisuras ni golpes visibles y limpio | ✓ | | |
| El tafilete esta completo, limpio y se ajusta de forma correcta | ✓ | | |
| El barbiquejo esta completo, limpio y conectado correctamente | | | ✓ |
| El casco tiene propiedades dieléctricas (si existe riesgo eléctrico en la actividad) | ✓ | | |
| El trabajador lo utiliza de manera adecuada | ✓ | | |
| **2. Gafas de seguridad** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| Los lentes están sin ralladuras ni manchas | ✓ | | |
| Tienen filtro UV | ✓ | | |
| Tienen propiedad antiempañante | ✓ | | |
| El trabajador las utiliza de manera adecuada | ✓ | | |
| **3. Guantes** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| Son apropiados para la actividad en desarrollo | ✓ | | |
| No presentan perforaciones | ✓ | | |
| La talla de los guantes es la apropiada para las mano del trabajador | ✓ | | |
| El trabajador los utiliza de manera adecuada | ✓ | | |
| **4. Protectores auditivos** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| Son los adecuados para la actividad que se está ejecutando (inserción / copa) | ✓ | | |
| Los protectores auditivos están en buen estado y limpios | ✓ | | |
| Cuentan con estuche para almacenarlos de forma higiénica y correcta | ✓ | | |
| El trabajador los utiliza de manera adecuada | ✓ | | |
| **5. Protección respiratoria** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| Es la adecuada, según la actividad en desarrollo, para proteger al trabajador de los contaminantes a los cuales está expuesto | ✓ | | |
| Se encuentra en buen estado y limpia | ✓ | | |
| El trabajador lo utiliza de manera adecuada | ✓ | | |
| **6. Ropa de trabajo** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| Se compone de pantalón largo y camisa manga larga | ✓ | | |
| Es de material adecuado (brinda la protección necesaria) | ✓ | | |
| Se encuentra en buen estado (completo, sin agujeros, limpio) | ✓ | | |
| El trabajador lo utiliza de manera adecuada | ✓ | | |
| **7. Calzado de seguridad** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| El calzado utilizado cumple con las condiciones requeridas (según aplique: puntera, dieléctrica, impermeable, antideslizante, etc.) para la actividad desarrollada | ✓ | | |
| Se encuentra en buen estado (sin agujeros, completas, limpias) | ✓ | | |
| El trabajador lo utiliza de manera adecuada | ✓ | | |

Nombre y cargo de quien inspecciona: Juliana Vanegas — Firma:

**OBSERVACIONES:** Se realiza inspeccion visual de EPP para detectar daños o desgaste

CONSORCIO VIAL VG-VNF

# INSPECCIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP)

| | |
|---|---|
| **Proyecto:** construccion mejoramiento bandas | **Proyecto:** construcciones y mejora de aceras |
| **Nombre completo del trabajador:** | **Nombre completo del trabajador:** Laura Hurtado |
| **Cargo del trabajador:** Auxiliar Ramos | **Fecha:** 10-2-2025 |
| **Actividad que realiza:** Operado | **Cargo del trabajador:** oficios |
| **Empresa para la que labora:** | **Fecha:** 10-02-2025 |
| **Firma del trabajador:** Alcides Ramirez H. | **Actividad que realiza:** oficios varios obra civil |
| | **Empresa para la que labora:** DMP |
| | **Firma del trabajador:** |

| 1. Casco | C | N/C | N/A |
|---|---|---|---|
| El exterior del casco este sin fisuras ni golpes visibles y limpio | ✓ | | |
| El tafilete esta completo, limpio y se ajusta de forma correcta | ✓ | | |
| El barbiquejo esta completo, limpio y conectado correctamente | | | ✓ |
| El casco tiene propiedades dieléctricas (si existe riesgo eléctrico en la actividad) | ✓ | | |
| El trabajador lo utiliza de manera adecuada | ✓ | | |

| 2. Gafas de seguridad | C | N/C | N/A |
|---|---|---|---|
| Los lentes están sin ralladuras ni manchas | ✓ | | |
| Tienen filtro UV | ✓ | | |
| Tienen propiedad antiempañante | | | ✓ |
| El trabajador las utiliza de manera adecuada | ✓ | | |

| 3. Guantes | C | N/C | N/A |
|---|---|---|---|
| Son apropiados para la actividad en desarrollo | ✓ | | |
| No presentan perforaciones | ✓ | | |
| La talla de los guantes es la apropiada para las mano del trabajador | ✓ | | |
| El trabajador los utiliza de manera adecuada | ✓ | | |

| 4. Protectores auditivos | C | N/C | N/A |
|---|---|---|---|
| Son los adecuados para la actividad que se está ejecutando (inserción / copa) | ✓ | | |
| Los protectores auditivos están en buen estado y limpios | ✓ | | |
| Cuentan con estuche para almacenarlos de forma higiénica y correcta | ✓ | | |
| El trabajador los utiliza de manera adecuada | ✓ | | |

| 5. Protección respiratoria | C | N/C | N/A |
|---|---|---|---|
| Es la adecuada, según la actividad en desarrollo, para proteger al trabajador de los contaminantes a los cuales está expuesto | ✓ | | |
| Se encuentra en buen estado y limpia | ✓ | | |
| El trabajador lo utiliza de manera adecuada | ✓ | | |

| 6. Ropa de trabajo | C | N/C | N/A |
|---|---|---|---|
| Se compone de pantalón largo y camisa manga larga | ✓ | | |
| Es de material adecuado (brinda la protección necesaria) | ✓ | | |
| Se encuentra en buen estado (completo, sin agujeros, limpio) | ✓ | | |
| El trabajador lo utiliza de manera adecuada | ✓ | | |

| 7. Calzado de seguridad | C | N/C | N/A |
|---|---|---|---|
| El calzado utilizado cumple con las condiciones requeridas (según aplique: puntera, dieléctrica, impermeable, antideslizante, etc.) para la actividad desarrollada | ✓ | | |
| Se encuentra en buen estado (sin agujeros, completas, limpias) | ✓ | | |
| El trabajador lo utiliza de manera adecuada | ✓ | | |

Nombre y cargo de quien inspecciona: Stefano Vanegas — Firma:

**OBSERVACIONES:** Se realiza inspeccion visual de EPP para de fectar danos o desgaste.

| 1. Casco | C | N/C | N/A |
|---|---|---|---|
| El exterior del casco este sin fisuras ni golpes visibles y limpio | | | |
| El tafilete esta completo, limpio y se ajusta de forma correcta | | | |
| El barbiquejo esta completo, limpio y conectado correctamente | | | |
| El casco tiene propiedades dieléctricas (si existe riesgo eléctrico en la actividad) | | | |
| El trabajador lo utiliza de manera adecuada | | | |

| 2. Gafas de seguridad | C | N/C | N/A |
|---|---|---|---|
| Los lentes están sin ralladuras ni manchas | | | |
| Tienen filtro UV | | | |
| Tienen propiedad antiempañante | | | |
| El trabajador las utiliza de manera adecuada | | | |

| 3. Guantes | C | N/C | N/A |
|---|---|---|---|
| Son apropiados para la actividad en desarrollo | | | |
| No presentan perforaciones | | | |
| La talla de los guantes es la apropiada para las mano del trabajador | | | |
| El trabajador los utiliza de manera adecuada | | | |

| 4. Protectores auditivos | C | N/C | N/A |
|---|---|---|---|
| Son los adecuados para la actividad que se está ejecutando (inserción / copa) | | | |
| Los protectores auditivos están en buen estado y limpios | | | |
| Cuentan con estuche para almacenarlos de forma higiénica y correcta | | | |
| El trabajador los utiliza de manera adecuada | | | |

| 5. Protección respiratoria | C | N/C | N/A |
|---|---|---|---|
| Es la adecuada, según la actividad en desarrollo, para proteger al trabajador de los contaminantes a los cuales está expuesto | | | |
| Se encuentra en buen estado y limpia | | | |
| El trabajador lo utiliza de manera adecuada | | | |

| 6. Ropa de trabajo | C | N/C | N/A |
|---|---|---|---|
| Se compone de pantalón largo y camisa manga larga | | | |
| Es de material adecuado (brinda la protección necesaria) | | | |
| Se encuentra en buen estado (completo, sin agujeros, limpio) | | | |
| El trabajador lo utiliza de manera adecuada | | | |

| 7. Calzado de seguridad | C | N/C | N/A |
|---|---|---|---|
| El calzado utilizado cumple con las condiciones requeridas (según aplique: puntera, dieléctrica, impermeable, antideslizante, etc.) para la actividad desarrollada | | | |
| Se encuentra en buen estado (sin agujeros, completas, limpias) | | | |
| El trabajador lo utiliza de manera adecuada | | | |

Nombre y cargo de quien inspecciona: Stefano Vanegas — Firma:

**OBSERVACIONES:** Se realiza inspeccion de EPP para de fectar danos o desgaste.

CONSORCIO VIAL VG-VNF

## INSPECCIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP)

| | |
|---|---|
| **Proyecto:** | construcciones y mejoramiento de andenes |
| **Nombre completo del trabajador:** | JOHN BLANDON |
| **Cargo del trabajador:** | AYUDANTE ELECTRICO **Fecha:** 10-02-2025 |
| **Actividad que realiza:** | oficios varios obra civil |
| **Empresa para la que labora:** | DMP |
| **Firma del trabajador:** | JOHN ANDREY BLANDON HENAO |

| 1. Casco | C | N/C | N/A |
|---|---|---|---|
| El exterior del casco este sin fisuras ni golpes visibles y limpio | ✓ | | |
| El tafilete esta completo, limpio y se ajusta de forma correcta | ✓ | | |
| El barbiquejo esta completo, limpio y conectado correctamente | | | ✓ |
| El casco tiene propiedades dieléctricas (si existe riesgo eléctrico en la actividad) | ✓ | | |
| El trabajador lo utiliza de manera adecuada | ✓ | | |
| **2. Gafas de seguridad** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| Los lentes están sin ralladuras ni manchas | ✓ | | |
| Tienen filtro UV | ✓ | | |
| Tienen propiedad antiempañante | | | ✓ |
| El trabajador las utiliza de manera adecuada | ✓ | | |
| **3. Guantes** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| Son apropiados para la actividad en desarrollo | ✓ | | |
| No presentan perforaciones | ✓ | | |
| La talla de los guantes es la apropiada para las mano del trabajador | ✓ | | |
| El trabajador los utiliza de manera adecuada | ✓ | | |
| **4. Protectores auditivos** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| Son los adecuados para la actividad que se está ejecutando (inserción / copa) | ✓ | | |
| Los protectores auditivos están en buen estado y limpios | ✓ | | |
| Cuentan con estuche para almacenarlos de forma higiénica y correcta | ✓ | | |
| El trabajador los utiliza de manera adecuada | ✓ | | |
| **5. Protección respiratoria** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| Es la adecuada, según la actividad en desarrollo, para proteger al trabajador de los contaminantes a los cuales está expuesto | ✓ | | |
| Se encuentra en buen estado y limpia | ✓ | | |
| El trabajador lo utiliza de manera adecuada | ✓ | | |
| **6. Ropa de trabajo** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| Se compone de pantalón largo y camisa manga larga | ✓ | | |
| Es de material adecuado (brinda la protección necesaria) | ✓ | | |
| Se encuentra en buen estado (completo, sin agujeros, limpio) | ✓ | | |
| El trabajador lo utiliza de manera adecuada | ✓ | | |
| **7. Calzado de seguridad** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| El calzado utilizado cumple con las condiciones requeridas (según aplique: puntera, dieléctrica, impermeable, antideslizante, etc.) para la actividad desarrollada | ✓ | | |
| Se encuentra en buen estado (sin agujeros, completas, limpias) | ✓ | | |
| El trabajador lo utiliza de manera adecuada | ✓ | | |

Nombre y cargo de quien inspecciona: Juliana Vanegas — Firma:

**OBSERVACIONES:**

| | |
|---|---|
| **Proyecto:** | construcciones y mejoramiento de andenes |
| **Nombre completo del trabajador:** | J. Alvaro Blandon |
| **Cargo del trabajador:** | Oficial **Fecha:** 10-02-2025 |
| **Actividad que realiza:** | oficios varios obra civil |
| **Empresa para la que labora:** | DMP |
| **Firma del trabajador:** | J. Alvaro Blandon |

| 1. Casco | C | N/C | N/A |
|---|---|---|---|
| El exterior del casco este sin fisuras ni golpes visibles y limpio | ✓ | | |
| El tafilete esta completo, limpio y se ajusta de forma correcta | ✓ | | |
| El barbiquejo esta completo, limpio y conectado correctamente | · | | ✓ |
| El casco tiene propiedades dieléctricas (si existe riesgo eléctrico en la actividad) | ✓ | | |
| El trabajador lo utiliza de manera adecuada | ✓ | | |
| **2. Gafas de seguridad** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| Los lentes están sin ralladuras ni manchas | ✓ | | |
| Tienen filtro UV | ✓ | | |
| Tienen propiedad antiempañante | | | ✓ |
| El trabajador las utiliza de manera adecuada | ✓ | | |
| **3. Guantes** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| Son apropiados para la actividad en desarrollo | ✓ | | |
| No presentan perforaciones | ✓ | | |
| La talla de los guantes es la apropiada para las mano del trabajador | ✓ | | |
| El trabajador los utiliza de manera adecuada | ✓ | | |
| **4. Protectores auditivos** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| Son los adecuados para la actividad que se está ejecutando (inserción / copa) | ✓ | | |
| Los protectores auditivos están en buen estado y limpios | ✓ | | |
| Cuentan con estuche para almacenarlos de forma higiénica y correcta | ✓ | | |
| El trabajador los utiliza de manera adecuada | ✓ | | |
| **5. Protección respiratoria** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| Es la adecuada, según la actividad en desarrollo, para proteger al trabajador de los contaminantes a los cuales está expuesto | ✓ | | |
| Se encuentra en buen estado y limpia | ✓ | | |
| El trabajador lo utiliza de manera adecuada | ✓ | | |
| **6. Ropa de trabajo** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| Se compone de pantalón largo y camisa manga larga | ✓ | | |
| Es de material adecuado (brinda la protección necesaria) | ✓ | | |
| Se encuentra en buen estado (completo, sin agujeros, limpio) | ✓ | | |
| El trabajador lo utiliza de manera adecuada | ✓ | | |
| **7. Calzado de seguridad** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| El calzado utilizado cumple con las condiciones requeridas (según aplique: puntera, dieléctrica, impermeable, antideslizante, etc.) para la actividad desarrollada | ✓ | | |
| Se encuentra en buen estado (sin agujeros, completas, limpias) | ✓ | | |
| El trabajador lo utiliza de manera adecuada | ✓ | | |

Nombre y cargo de quien inspecciona: Juliana Vanegas — Firma:

**OBSERVACIONES:**

CONSORCIO VIAL VG-VNF

# INSPECCIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP)

| | |
|---|---|
| **Proyecto:** | cons Inspecciones, mejora de andenes |
| **Nombre completo del trabajador:** | Jose Veronica Hernandez |
| **Cargo del trabajador:** | Ayudante |
| **Fecha:** | 13-02-25 |
| **Actividad que realiza:** | oficios varios obra civil |
| **Empresa para la que labora:** | DMP |
| **Firma del trabajador:** | Jose Vga |

| 1. Casco | C | N/C | N/A |
|---|---|---|---|
| El exterior del casco este sin fisuras ni golpes visibles y limpio | ✓ | | |
| El tafilete esta completo, limpio y se ajusta de forma correcta | ✓ | | |
| El barbiquejo esta completo, limpio y conectado correctamente | | | ✓ |
| El casco tiene propiedades dieléctricas (si existe riesgo eléctrico en la actividad) | ✓ | | |
| El trabajador lo utiliza de manera adecuada | ✓ | | |
| **2. Gafas de seguridad** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| Los lentes están sin ralladuras ni manchas | ✓ | | |
| Tienen filtro UV | ✓ | | |
| Tienen propiedad antiempañante | ✓ | | |
| El trabajador las utiliza de manera adecuada | ✓ | | |
| **3. Guantes** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| Son apropiados para la actividad en desarrollo | ✓ | | |
| No presentan perforaciones | ✓ | | |
| La talla de los guantes es la apropiada para las mano del trabajador | ✓ | | |
| El trabajador los utiliza de manera adecuada | ✓ | | |
| **4. Protectores auditivos** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| Son los adecuados para la actividad que se está ejecutando (inserción / copa) | ✓ | | |
| Los protectores auditivos están en buen estado y limpios | ✓ | | |
| Cuentan con estuche para almacenarlos de forma higiénica y correcta | ✓ | | |
| El trabajador los utiliza de manera adecuada | ✓ | | |
| **5. Protección respiratoria** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| Es la adecuada, según la actividad en desarrollo, para proteger al trabajador de los contaminantes a los cuales está expuesto | ✓ | | |
| Se encuentra en buen estado y limpia | ✓ | | |
| El trabajador lo utiliza de manera adecuada | ✓ | | |
| **6. Ropa de trabajo** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| Se compone de pantalón largo y camisa manga larga | ✓ | | |
| Es de material adecuado (brinda la protección necesaria) | ✓ | | |
| Se encuentra en buen estado (completo, sin agujeros, limpio) | ✓ | | |
| El trabajador lo utiliza de manera adecuada | ✓ | | |
| **7. Calzado de seguridad** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| El calzado utilizado cumple con las condiciones requeridas (según aplique: puntera, dieléctrica, impermeable, antideslizante, etc.) para la actividad desarrollada | ✓ | | |
| Se encuentra en buen estado (sin agujeros, completas, limpias) | ✓ | | |
| El trabajador lo utiliza de manera adecuada | ✓ | | |

| | |
|---|---|
| **Nombre y cargo de quien inspecciona:** | Fabiana Vanegas |
| **Firma:** | |

**OBSERVACIONES:**
Se Realiza una inspeccion Visual del EPP para detectar cualquier daño o desgaste

| | |
|---|---|
| **Proyecto:** | cons Inspecciones mejora de andenes |
| **Nombre completo del trabajador:** | Fabiana Vanegas |
| **Cargo del trabajador:** | SST |
| **Fecha:** | 13-02-25 |
| **Actividad que realiza:** | |
| **Empresa para la que labora:** | DMP |
| **Firma del trabajador:** | Fabiana Vanegas |

| 1. Casco | C | N/C | N/A |
|---|---|---|---|
| El exterior del casco este sin fisuras ni golpes visibles y limpio | ✓ | | |
| El tafilete esta completo, limpio y se ajusta de forma correcta | ✓ | | |
| El barbiquejo esta completo, limpio y conectado correctamente | | | ✓ |
| El casco tiene propiedades dieléctricas (si existe riesgo eléctrico en la actividad) | ✓ | | |
| El trabajador lo utiliza de manera adecuada | ✓ | | |
| **2. Gafas de seguridad** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| Los lentes están sin ralladuras ni manchas | ✓ | | |
| Tienen filtro UV | ✓ | | |
| Tienen propiedad antiempañante | ✓ | | |
| El trabajador las utiliza de manera adecuada | ✓ | | |
| **3. Guantes** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| Son apropiados para la actividad en desarrollo | ✓ | | |
| No presentan perforaciones | ✓ | | |
| La talla de los guantes es la apropiada para las mano del trabajador | ✓ | | |
| El trabajador los utiliza de manera adecuada | ✓ | | |
| **4. Protectores auditivos** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| Son los adecuados para la actividad que se está ejecutando (inserción / copa) | ✓ | | |
| Los protectores auditivos están en buen estado y limpios | ✓ | | |
| Cuentan con estuche para almacenarlos de forma higiénica y correcta | ✓ | | |
| El trabajador los utiliza de manera adecuada | ✓ | | |
| **5. Protección respiratoria** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| Es la adecuada, según la actividad en desarrollo, para proteger al trabajador de los contaminantes a los cuales está expuesto | ✓ | | |
| Se encuentra en buen estado y limpia | ✓ | | |
| El trabajador lo utiliza de manera adecuada | ✓ | | |
| **6. Ropa de trabajo** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| Se compone de pantalón largo y camisa manga larga | ✓ | | |
| Es de material adecuado (brinda la protección necesaria) | ✓ | | |
| Se encuentra en buen estado (completo, sin agujeros, limpio) | ✓ | | |
| El trabajador lo utiliza de manera adecuada | ✓ | | |
| **7. Calzado de seguridad** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| El calzado utilizado cumple con las condiciones requeridas (según aplique: puntera, dieléctrica, impermeable, antideslizante, etc.) para la actividad desarrollada | ✓ | | |
| Se encuentra en buen estado (sin agujeros, completas, limpias) | ✓ | | |
| El trabajador lo utiliza de manera adecuada | ✓ | | |

| | |
|---|---|
| **Nombre y cargo de quien inspecciona:** | Fabiana Vanegas |
| **Firma:** | |

**OBSERVACIONES:**
Se Realizo una inspeccion Visual de EPP para detectar cualquier daño o desgaste

CONSORCIO VIAL VG-VNF

## INSPECCIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP)

| | |
|---|---|
| **Proyecto:** | cons/Inversiones, mejora de andenes |
| **Nombre completo del trabajador:** | Yonayker Briceño |
| **Cargo del trabajador:** | Ayudante |
| **Fecha:** | 13-2-25 |
| **Actividad que realiza:** | oficios varios obra civil |
| **Empresa para la que labora:** | DMP |
| **Firma del trabajador:** | Alex |

| 1. Casco | C | N/C | N/A |
|---|---|---|---|
| El exterior del casco este sin fisuras ni golpes visibles y limpio | ✓ | | |
| El tafilete esta completo, limpio y se ajusta de forma correcta | ✓ | | |
| El barbiquejo esta completo, limpio y conectado correctamente | | | ✓ |
| El casco tiene propiedades dieléctricas (si existe riesgo eléctrico en la actividad) | ✓ | | |
| El trabajador lo utiliza de manera adecuada | ✓ | | |
| **2. Gafas de seguridad** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| Los lentes están sin ralladuras ni manchas | ✓ | | |
| Tienen filtro UV | ✓ | | |
| Tienen propiedad antiempañante | | | |
| El trabajador las utiliza de manera adecuada | ✓ | | |
| **3. Guantes** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| Son apropiados para la actividad en desarrollo | ✓ | | |
| No presentan perforaciones | ✓ | | |
| La talla de los guantes es la apropiada para las mano del trabajador | ✓ | | |
| El trabajador los utiliza de manera adecuada | ✓ | | |
| **4. Protectores auditivos** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| Son los adecuados para la actividad que se está ejecutando (inserción / copa) | ✓ | | |
| Los protectores auditivos están en buen estado y limpios | ✓ | | |
| Cuentan con estuche para almacenarlos de forma higiénica y correcta | ✓ | | |
| El trabajador los utiliza de manera adecuada | ✓ | | |
| **5. Protección respiratoria** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| Es la adecuada, según la actividad en desarrollo, para proteger al trabajador de los contaminantes a los cuales está expuesto | ✓ | | |
| Se encuentra en buen estado y limpia | ✓ | | |
| El trabajador lo utiliza de manera adecuada | ✓ | | |
| **6. Ropa de trabajo** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| Se compone de pantalón largo y camisa manga larga | ✓ | | |
| Es de material adecuado (brinda la protección necesaria) | ✓ | | |
| Se encuentra en buen estado (completo, sin agujeros, limpio) | ✓ | | |
| El trabajador lo utiliza de manera adecuada | ✓ | | |
| **7. Calzado de seguridad** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| El calzado utilizado cumple con las condiciones requeridas (según aplique: puntera, dieléctrica, impermeable, antideslizante, etc.) para la actividad desarrollada | ✓ | | |
| Se encuentra en buen estado (sin agujeros, completas, limpias) | ✓ | | |
| El trabajador lo utiliza de manera adecuada | ✓ | | |

Nombre y cargo de quien inspecciona: Jafeth Vanegas — Firma:

**OBSERVACIONES:**
Se observa los elementos de Proteccion EPP en buen estado

| | |
|---|---|
| **Proyecto:** | cons/Inversiones, mejora de andenes |
| **Nombre completo del trabajador:** | |
| **Cargo del trabajador:** | Ayudante |
| **Fecha:** | 13-02-25 |
| **Actividad que realiza:** | oficios varios obra civil |
| **Empresa para la que labora:** | DMP |
| **Firma del trabajador:** | |

| 1. Casco | C | N/C | N/A |
|---|---|---|---|
| El exterior del casco este sin fisuras ni golpes visibles y limpio | ✓ | | |
| El tafilete esta completo, limpio y se ajusta de forma correcta | ✓ | | |
| El barbiquejo esta completo, limpio y conectado correctamente | | | ✓ |
| El casco tiene propiedades dieléctricas (si existe riesgo eléctrico en la actividad) | ✓ | | |
| El trabajador lo utiliza de manera adecuada | ✓ | | |
| **2. Gafas de seguridad** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| Los lentes están sin ralladuras ni manchas | ✓ | | |
| Tienen filtro UV | ✓ | | |
| Tienen propiedad antiempañante | ✓ | | |
| El trabajador las utiliza de manera adecuada | ✓ | | |
| **3. Guantes** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| Son apropiados para la actividad en desarrollo | ✓ | | |
| No presentan perforaciones | ✓ | | |
| La talla de los guantes es la apropiada para las mano del trabajador | ✓ | | |
| El trabajador los utiliza de manera adecuada | ✓ | | |
| **4. Protectores auditivos** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| Son los adecuados para la actividad que se está ejecutando (inserción / copa) | ✓ | | |
| Los protectores auditivos están en buen estado y limpios | ✓ | | |
| Cuentan con estuche para almacenarlos de forma higiénica y correcta | ✓ | | |
| El trabajador los utiliza de manera adecuada | ✓ | | |
| **5. Protección respiratoria** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| Es la adecuada, según la actividad en desarrollo, para proteger al trabajador de los contaminantes a los cuales está expuesto | ✓ | | |
| Se encuentra en buen estado y limpia | ✓ | | |
| El trabajador lo utiliza de manera adecuada | ✓ | | |
| **6. Ropa de trabajo** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| Se compone de pantalón largo y camisa manga larga | ✓ | | |
| Es de material adecuado (brinda la protección necesaria) | ✓ | | |
| Se encuentra en buen estado (completo, sin agujeros, limpio) | ✓ | | |
| El trabajador lo utiliza de manera adecuada | ✓ | | |
| **7. Calzado de seguridad** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| El calzado utilizado cumple con las condiciones requeridas (según aplique: puntera, dieléctrica, impermeable, antideslizante, etc.) para la actividad desarrollada | ✓ | | |
| Se encuentra en buen estado (sin agujeros, completas, limpias) | ✓ | | |
| El trabajador lo utiliza de manera adecuada | ✓ | | |

Nombre y cargo de quien inspecciona: Jafeth Vanegas — Firma:

**OBSERVACIONES:**
Se visualizo los EPP limpios y en buen estado

CONSORCIO VIAL VG-VNF

# INSPECCIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP)

| | |
|---|---|
| **Proyecto:** construcciones, mejora de andenes | **Proyecto:** construcciones, mejora de andenes |
| **Nombre completo del trabajador:** mauricio | **Nombre completo del trabajador:** Yarson marin |
| **Cargo del trabajador:** Auxiliar Vial — **Fecha:** 13-02-25 | **Cargo del trabajador:** Auxiliar vial — **Fecha:** 13-02-25 |
| **Actividad que realiza:** conformado vial | **Actividad que realiza:** conformador vial |
| **Empresa para la que labora:** Excapi | **Empresa para la que labora:** Excapi |
| **Firma del trabajador:** | **Firma del trabajador:** |

| 1. Casco | C | N/C | N/A |
|---|---|---|---|
| El exterior del casco este sin fisuras ni golpes visibles y limpio | ✓ | | |
| El tafilete esta completo, limpio y se ajusta de forma correcta | ✓ | | |
| El barbiquejo esta completo, limpio y conectado correctamente | | | ✓ |
| El casco tiene propiedades dieléctricas (si existe riesgo eléctrico en la actividad) | ✓ | | |
| El trabajador lo utiliza de manera adecuada | ✓ | | |

| 2. Gafas de seguridad | C | N/C | N/A |
|---|---|---|---|
| Los lentes están sin ralladuras ni manchas | ✓ | | |
| Tienen filtro UV | ✓ | | |
| Tienen propiedad antiempañante | ✓ | | |
| El trabajador las utiliza de manera adecuada | ✓ | | |

| 3. Guantes | C | N/C | N/A |
|---|---|---|---|
| Son apropiados para la actividad en desarrollo | ✓ | | |
| No presentan perforaciones | ✓ | | |
| La talla de los guantes es la apropiada para las mano del trabajador | ✓ | | |
| El trabajador los utiliza de manera adecuada | ✓ | | |

| 4. Protectores auditivos | C | N/C | N/A |
|---|---|---|---|
| Son los adecuados para la actividad que se está ejecutando (inserción / copa) | ✓ | | |
| Los protectores auditivos están en buen estado y limpios | ✓ | | |
| Cuentan con estuche para almacenarlos de forma higiénica y correcta | ✓ | | |
| El trabajador los utiliza de manera adecuada | ✓ | | |

| 5. Protección respiratoria | C | N/C | N/A |
|---|---|---|---|
| Es la adecuada, según la actividad en desarrollo, para proteger al trabajador de los contaminantes a los cuales está expuesto | ✓ | | |
| Se encuentra en buen estado y limpia | ✓ | | |
| El trabajador lo utiliza de manera adecuada | ✓ | | |

| 6. Ropa de trabajo | C | N/C | N/A |
|---|---|---|---|
| Se compone de pantalón largo y camisa manga larga | ✓ | | |
| Es de material adecuado (brinda la protección necesaria) | ✓ | | |
| Se encuentra en buen estado (completo, sin agujeros, limpio) | ✓ | | |
| El trabajador lo utiliza de manera adecuada | ✓ | | |

| 7. Calzado de seguridad | C | N/C | N/A |
|---|---|---|---|
| El calzado utilizado cumple con las condiciones requeridas (según aplique: puntera, dieléctrica, impermeable, antideslizante, etc.) para la actividad desarrollada | ✓ | | |
| Se encuentra en buen estado (sin agujeros, completas, limpias) | ✓ | | |
| El trabajador lo utiliza de manera adecuada | ✓ | | |

Nombre y cargo de quien inspecciona: Juliana Vanegas — Firma:

**OBSERVACIONES:** Se realiza una inspeccion visual de EPP para de fectar cualquier daño o desgaste

| 1. Casco | C | N/C | N/A |
|---|---|---|---|
| El exterior del casco este sin fisuras ni golpes visibles y limpio | ✓ | | |
| El tafilete esta completo, limpio y se ajusta de forma correcta | ✓ | | |
| El barbiquejo esta completo, limpio y conectado correctamente | | | ✓ |
| El casco tiene propiedades dieléctricas (si existe riesgo eléctrico en la actividad) | ✓ | | |
| El trabajador lo utiliza de manera adecuada | ✓ | | |

| 2. Gafas de seguridad | C | N/C | N/A |
|---|---|---|---|
| Los lentes están sin ralladuras ni manchas | ✓ | | |
| Tienen filtro UV | ✓ | | |
| Tienen propiedad antiempañante | ✓ | | |
| El trabajador las utiliza de manera adecuada | ✓ | | |

| 3. Guantes | C | N/C | N/A |
|---|---|---|---|
| Son apropiados para la actividad en desarrollo | ✓ | | |
| No presentan perforaciones | ✓ | | |
| La talla de los guantes es la apropiada para las mano del trabajador | ✓ | | |
| El trabajador los utiliza de manera adecuada | ✓ | | |

| 4. Protectores auditivos | C | N/C | N/A |
|---|---|---|---|
| Son los adecuados para la actividad que se está ejecutando (inserción / copa) | ✓ | | |
| Los protectores auditivos están en buen estado y limpios | ✓ | | |
| Cuentan con estuche para almacenarlos de forma higiénica y correcta | ✓ | | |
| El trabajador los utiliza de manera adecuada | ✓ | | |

| 5. Protección respiratoria | C | N/C | N/A |
|---|---|---|---|
| Es la adecuada, según la actividad en desarrollo, para proteger al trabajador de los contaminantes a los cuales está expuesto | ✓ | | |
| Se encuentra en buen estado y limpia | ✓ | | |
| El trabajador lo utiliza de manera adecuada | ✓ | | |

| 6. Ropa de trabajo | C | N/C | N/A |
|---|---|---|---|
| Se compone de pantalón largo y camisa manga larga | ✓ | | |
| Es de material adecuado (brinda la protección necesaria) | ✓ | | |
| Se encuentra en buen estado (completo, sin agujeros, limpio) | ✓ | | |
| El trabajador lo utiliza de manera adecuada | ✓ | | |

| 7. Calzado de seguridad | C | N/C | N/A |
|---|---|---|---|
| El calzado utilizado cumple con las condiciones requeridas (según aplique: puntera, dieléctrica, impermeable, antideslizante, etc.) para la actividad desarrollada | ✓ | | |
| Se encuentra en buen estado (sin agujeros, completas, limpias) | ✓ | | |
| El trabajador lo utiliza de manera adecuada | ✓ | | |

Nombre y cargo de quien inspecciona: Juliana Vanegas — Firma:

**OBSERVACIONES:** se realiza inspeccion visual de EPP para de fectar daños o desgaste

CONSORCIO VIAL VG-VNF

## INSPECCIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP)

| | |
|---|---|
| **Proyecto:** | construcciones y mejora de andenes |
| **Nombre completo del trabajador:** | carlos lopez |
| **Cargo del trabajador:** | Ayudante |
| **Fecha:** | 13-02-25 |
| **Actividad que realiza:** | oficios varios obra civil |
| **Empresa para la que labora:** | DMP |
| **Firma del trabajador:** | CARLOS LOPEZ |

| 1. Casco | C | N/C | N/A |
|---|---|---|---|
| El exterior del casco este sin fisuras ni golpes visibles y limpio | ✓ | | |
| El tafilete esta completo, limpio y se ajusta de forma correcta | ✓ | | |
| El barbiquejo esta completo, limpio y conectado correctamente | | | ✓ |
| El casco tiene propiedades dieléctricas (si existe riesgo eléctrico en la actividad) | ✓ | | |
| El trabajador lo utiliza de manera adecuada | ✓ | | |
| **2. Gafas de seguridad** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| Los lentes están sin ralladuras ni manchas | ✓ | | |
| Tienen filtro UV | ✓ | | |
| Tienen propiedad antiempañante | ✓ | | |
| El trabajador las utiliza de manera adecuada | ✓ | | |
| **3. Guantes** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| Son apropiados para la actividad en desarrollo | ✓ | | |
| No presentan perforaciones | ✓ | | |
| La talla de los guantes es la apropiada para las mano del trabajador | ✓ | | |
| El trabajador los utiliza de manera adecuada | ✓ | | |
| **4. Protectores auditivos** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| Son los adecuados para la actividad que se está ejecutando (inserción / copa) | ✓ | | |
| Los protectores auditivos están en buen estado y limpios | ✓ | | |
| Cuentan con estuche para almacenarlos de forma higiénica y correcta | ✓ | | |
| El trabajador los utiliza de manera adecuada | ✓ | | |
| **5. Protección respiratoria** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| Es la adecuada, según la actividad en desarrollo, para proteger al trabajador de los contaminantes a los cuales está expuesto | ✓ | | |
| Se encuentra en buen estado y limpia | ✓ | | |
| El trabajador lo utiliza de manera adecuada | ✓ | | |
| **6. Ropa de trabajo** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| Se compone de pantalón largo y camisa manga larga | ✓ | | |
| Es de material adecuado (brinda la protección necesaria) | ✓ | | |
| Se encuentra en buen estado (completo, sin agujeros, limpio) | ✓ | | |
| El trabajador lo utiliza de manera adecuada | ✓ | | |
| **7. Calzado de seguridad** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| El calzado utilizado cumple con las condiciones requeridas (según aplique: puntera, dieléctrica, impermeable, antideslizante, etc.) para la actividad desarrollada | ✓ | | |
| Se encuentra en buen estado (sin agujeros, completas, limpias) | ✓ | | |
| El trabajador lo utiliza de manera adecuada | ✓ | | |

| | |
|---|---|
| Nombre y cargo de quien inspecciona: | Juliana Vanegas |
| Firma: | |

**OBSERVACIONES:**
se realiza una inspeccion visual de EPP para detectar cualquier daño o desgaste

| | |
|---|---|
| **Proyecto:** | construcciones mejora de andenes |
| **Nombre completo del trabajador:** | Eduardo Blando |
| **Cargo del trabajador:** | Oficial |
| **Fecha:** | 13-2-25 |
| **Actividad que realiza:** | oficios varios obra civil |
| **Empresa para la que labora:** | DMP |
| **Firma del trabajador:** | Eduardo Blando |

| 1. Casco | C | N/C | N/A |
|---|---|---|---|
| El exterior del casco este sin fisuras ni golpes visibles y limpio | ✓ | | |
| El tafilete esta completo, limpio y se ajusta de forma correcta | ✓ | | |
| El barbiquejo esta completo, limpio y conectado correctamente | ✓ | | ✓ |
| El casco tiene propiedades dieléctricas (si existe riesgo eléctrico en la actividad) | ✓ | | |
| El trabajador lo utiliza de manera adecuada | ✓ | | |
| **2. Gafas de seguridad** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| Los lentes están sin ralladuras ni manchas | ✓ | | |
| Tienen filtro UV | ✓ | | |
| Tienen propiedad antiempañante | ✓ | | |
| El trabajador las utiliza de manera adecuada | ✓ | | |
| **3. Guantes** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| Son apropiados para la actividad en desarrollo | ✓ | | |
| No presentan perforaciones | ✓ | | |
| La talla de los guantes es la apropiada para las mano del trabajador | ✓ | | |
| El trabajador los utiliza de manera adecuada | ✓ | | |
| **4. Protectores auditivos** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| Son los adecuados para la actividad que se está ejecutando (inserción / copa) | ✓ | | |
| Los protectores auditivos están en buen estado y limpios | ✓ | | |
| Cuentan con estuche para almacenarlos de forma higiénica y correcta | ✓ | | |
| El trabajador los utiliza de manera adecuada | ✓ | | |
| **5. Protección respiratoria** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| Es la adecuada, según la actividad en desarrollo, para proteger al trabajador de los contaminantes a los cuales está expuesto | ✓ | | |
| Se encuentra en buen estado y limpia | ✓ | | |
| El trabajador lo utiliza de manera adecuada | ✓ | | |
| **6. Ropa de trabajo** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| Se compone de pantalón largo y camisa manga larga | ✓ | | |
| Es de material adecuado (brinda la protección necesaria) | ✓ | | |
| Se encuentra en buen estado (completo, sin agujeros, limpio) | ✓ | | |
| El trabajador lo utiliza de manera adecuada | ✓ | | |
| **7. Calzado de seguridad** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| El calzado utilizado cumple con las condiciones requeridas (según aplique: puntera, dieléctrica, impermeable, antideslizante, etc.) para la actividad desarrollada | ✓ | | |
| Se encuentra en buen estado (sin agujeros, completas, limpias) | ✓ | | |
| El trabajador lo utiliza de manera adecuada | ✓ | | |

| | |
|---|---|
| Nombre y cargo de quien inspecciona: | Juliana Vanegas |
| Firma: | |

**OBSERVACIONES:**
se realiza una inspeccion visual de EPP para detectar cualquier daño o desgaste

CONSORCIO VIAL VG-VNF

# INSPECCIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP)

| | |
|---|---|
| **Proyecto:** V6 - VNF - Simon Bolivar | **Proyecto:** V6 - VNF - Simon Bolivar |
| **Nombre completo del trabajador:** Jose Manuel Bello | **Nombre completo del trabajador:** Denison Villa |
| **Cargo del trabajador:** Ayudante **Fecha:** 24-02-25 | **Cargo del trabajador:** Ayudante **Fecha:** 24-02-25 |
| **Actividad que realiza:** Restauracion andenes | **Actividad que realiza:** Restauracion andenes |
| **Empresa para la que labora:** Etcapi | **Empresa para la que labora:** Etcapi |
| **Firma del trabajador:** Jose Manuel Bello J | **Firma del trabajador:** Denison Villa |

| 1. Casco | C | N/C | N/A |
|---|---|---|---|
| El exterior del casco este sin fisuras ni golpes visibles y limpio | ✓ | | |
| El tafilete esta completo, limpio y se ajusta de forma correcta | ✓ | | |
| El barbiquejo esta completo, limpio y conectado correctamente | | | ✓ |
| El casco tiene propiedades dieléctricas (si existe riesgo eléctrico en la actividad) | ✓ | | |
| El trabajador lo utiliza de manera adecuada | ✓ | | |

| 2. Gafas de seguridad | C | N/C | N/A |
|---|---|---|---|
| Los lentes están sin ralladuras ni manchas | ✓ | | |
| Tienen filtro UV | ✓ | | |
| Tienen propiedad antiempañante | ✓ | | |
| El trabajador las utiliza de manera adecuada | ✓ | | |

| 3. Guantes | C | N/C | N/A |
|---|---|---|---|
| Son apropiados para la actividad en desarrollo | ✓ | | |
| No presentan perforaciones | ✓ | | |
| La talla de los guantes es la apropiada para las mano del trabajador | ✓ | | |
| El trabajador los utiliza de manera adecuada | ✓ | | |

| 4. Protectores auditivos | C | N/C | N/A |
|---|---|---|---|
| Son los adecuados para la actividad que se está ejecutando (inserción / copa) | ✓ | | |
| Los protectores auditivos están en buen estado y limpios | ✓ | | |
| Cuentan con estuche para almacenarlos de forma higiénica y correcta | ✓ | | |
| El trabajador los utiliza de manera adecuada | ✓ | | |

| 5. Protección respiratoria | C | N/C | N/A |
|---|---|---|---|
| Es la adecuada, según la actividad en desarrollo, para proteger al trabajador de los contaminantes a los cuales está expuesto | ✓ | | |
| Se encuentra en buen estado y limpia | ✓ | | |
| El trabajador lo utiliza de manera adecuada | ✓ | | |

| 6. Ropa de trabajo | C | N/C | N/A |
|---|---|---|---|
| Se compone de pantalón largo y camisa manga larga | ✓ | | |
| Es de material adecuado (brinda la protección necesaria) | ✓ | | |
| Se encuentra en buen estado (completo, sin agujeros, limpio) | ✓ | | |
| El trabajador lo utiliza de manera adecuada | ✓ | | |

| 7. Calzado de seguridad | C | N/C | N/A |
|---|---|---|---|
| El calzado utilizado cumple con las condiciones requeridas (según aplique: puntera, dieléctrica, impermeable, antideslizante, etc.) para la actividad desarrollada | ✓ | | |
| Se encuentra en buen estado (sin agujeros, completas, limpias) | ✓ | | |
| El trabajador lo utiliza de manera adecuada | ✓ | | |

Nombre y cargo de quien inspecciona: Fernando Castañeda **Firma:** Fernando Cia

**OBSERVACIONES:**

| 1. Casco | C | N/C | N/A |
|---|---|---|---|
| El exterior del casco este sin fisuras ni golpes visibles y limpio | ✓ | | |
| El tafilete esta completo, limpio y se ajusta de forma correcta | ✓ | | |
| El barbiquejo esta completo, limpio y conectado correctamente | | | ✓ |
| El casco tiene propiedades dieléctricas (si existe riesgo eléctrico en la actividad) | ✓ | | |
| El trabajador lo utiliza de manera adecuada | ✓ | | |

| 2. Gafas de seguridad | C | N/C | N/A |
|---|---|---|---|
| Los lentes están sin ralladuras ni manchas | ✓ | | |
| Tienen filtro UV | ✓ | | |
| Tienen propiedad antiempañante | ✓ | | |
| El trabajador las utiliza de manera adecuada | ✓ | | |

| 3. Guantes | C | N/C | N/A |
|---|---|---|---|
| Son apropiados para la actividad en desarrollo | ✓ | | |
| No presentan perforaciones | ✓ | | |
| La talla de los guantes es la apropiada para las mano del trabajador | ✓ | | |
| El trabajador los utiliza de manera adecuada | ✓ | | |

| 4. Protectores auditivos | C | N/C | N/A |
|---|---|---|---|
| Son los adecuados para la actividad que se está ejecutando (inserción / copa) | ✓ | | |
| Los protectores auditivos están en buen estado y limpios | ✓ | | |
| Cuentan con estuche para almacenarlos de forma higiénica y correcta | ✓ | | |
| El trabajador los utiliza de manera adecuada | ✓ | | |

| 5. Protección respiratoria | C | N/C | N/A |
|---|---|---|---|
| Es la adecuada, según la actividad en desarrollo, para proteger al trabajador de los contaminantes a los cuales está expuesto | ✓ | | |
| Se encuentra en buen estado y limpia | ✓ | | |
| El trabajador lo utiliza de manera adecuada | ✓ | | |

| 6. Ropa de trabajo | C | N/C | N/A |
|---|---|---|---|
| Se compone de pantalón largo y camisa manga larga | ✓ | | |
| Es de material adecuado (brinda la protección necesaria) | ✓ | | |
| Se encuentra en buen estado (completo, sin agujeros, limpio) | ✓ | | |
| El trabajador lo utiliza de manera adecuada | ✓ | | |

| 7. Calzado de seguridad | C | N/C | N/A |
|---|---|---|---|
| El calzado utilizado cumple con las condiciones requeridas (según aplique: puntera, dieléctrica, impermeable, antideslizante, etc.) para la actividad desarrollada | ✓ | | |
| Se encuentra en buen estado (sin agujeros, completas, limpias) | ✓ | | |
| El trabajador lo utiliza de manera adecuada | ✓ | | |

Nombre y cargo de quien inspecciona: Fernando Castañeda **Firma:** Fernando Cia

**OBSERVACIONES:**

CONSORCIO VIAL VG-VNF

## INSPECCIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP)

| | |
|---|---|
| **Proyecto:** | VG - VNF - SIMON BOLIVAR |
| **Nombre completo del trabajador:** | ANDRES MATTEDIA |
| **Cargo del trabajador:** | AYUDANTE |
| **Fecha:** | 24-02-25 |
| **Actividad que realiza:** | RESTAURACION DE CUNETAS |
| **Empresa para la que labora:** | ETCAPI |
| **Firma del trabajador:** | ALVARO MANCHA |

| 1. Casco | C | N/C | N/A |
|---|---|---|---|
| El exterior del casco este sin fisuras ni golpes visibles y limpio | ✓ | | |
| El tafilete esta completo, limpio y se ajusta de forma correcta | ✓ | | |
| El barbiquejo esta completo, limpio y conectado correctamente | | | ✓ |
| El casco tiene propiedades dieléctricas (si existe riesgo eléctrico en la actividad) | ✓ | | |
| El trabajador lo utiliza de manera adecuada | ✓ | | |
| **2. Gafas de seguridad** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| Los lentes están sin ralladuras ni manchas | ✓ | | |
| Tienen filtro UV | ✓ | | |
| Tienen propiedad antiempañante | ✓ | | |
| El trabajador las utiliza de manera adecuada | ✓ | | |
| **3. Guantes** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| Son apropiados para la actividad en desarrollo | ✓ | | |
| No presentan perforaciones | ✓ | | |
| La talla de los guantes es la apropiada para las mano del trabajador | ✓ | | |
| El trabajador los utiliza de manera adecuada | ✓ | | |
| **4. Protectores auditivos** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| Son los adecuados para la actividad que se está ejecutando (inserción / copa) | ✓ | | |
| Los protectores auditivos están en buen estado y limpios | ✓ | | |
| Cuentan con estuche para almacenarlos de forma higiénica y correcta | ✓ | | |
| El trabajador los utiliza de manera adecuada | ✓ | | |
| **5. Protección respiratoria** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| Es la adecuada, según la actividad en desarrollo, para proteger al trabajador de los contaminantes a los cuales está expuesto | ✓ | | |
| Se encuentra en buen estado y limpia | ✓ | | |
| El trabajador lo utiliza de manera adecuada | ✓ | | |
| **6. Ropa de trabajo** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| Se compone de pantalón largo y camisa manga larga | ✓ | | |
| Es de material adecuado (brinda la protección necesaria) | ✓ | | |
| Se encuentra en buen estado (completo, sin agujeros, limpio) | ✓ | | |
| El trabajador lo utiliza de manera adecuada | ✓ | | |
| **7. Calzado de seguridad** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| El calzado utilizado cumple con las condiciones requeridas (según aplique: puntera, dieléctrica, impermeable, antideslizante, etc.) para la actividad desarrollada | ✓ | | |
| Se encuentra en buen estado (sin agujeros, completas, limpias) | ✓ | | |
| El trabajador lo utiliza de manera adecuada | ✓ | | |

Nombre y cargo de quien inspecciona: Fernando Castañeda — Firma: Fernandacia

**OBSERVACIONES:**

| | |
|---|---|
| **Proyecto:** | VG - VNF - SIMON BOLIVAR |
| **Nombre completo del trabajador:** | ELKIN ARENAS |
| **Cargo del trabajador:** | ENCARGADO |
| **Fecha:** | 24-02-25 |
| **Actividad que realiza:** | RESTAURACION CUNETAS |
| **Empresa para la que labora:** | ETCAPI |
| **Firma del trabajador:** | ELKIN ARENAS |

| 1. Casco | C | N/C | N/A |
|---|---|---|---|
| El exterior del casco este sin fisuras ni golpes visibles y limpio | ✓ | | |
| El tafilete esta completo, limpio y se ajusta de forma correcta | ✓ | | |
| El barbiquejo esta completo, limpio y conectado correctamente | | | ✓ |
| El casco tiene propiedades dieléctricas (si existe riesgo eléctrico en la actividad) | ✓ | | |
| El trabajador lo utiliza de manera adecuada | ✓ | | |
| **2. Gafas de seguridad** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| Los lentes están sin ralladuras ni manchas | ✓ | | |
| Tienen filtro UV | ✓ | | |
| Tienen propiedad antiempañante | ✓ | | |
| El trabajador las utiliza de manera adecuada | ✓ | | |
| **3. Guantes** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| Son apropiados para la actividad en desarrollo | ✓ | | |
| No presentan perforaciones | ✓ | | |
| La talla de los guantes es la apropiada para las mano del trabajador | ✓ | | |
| El trabajador los utiliza de manera adecuada | ✓ | | |
| **4. Protectores auditivos** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| Son los adecuados para la actividad que se está ejecutando (inserción / copa) | ✓ | | |
| Los protectores auditivos están en buen estado y limpios | ✓ | | |
| Cuentan con estuche para almacenarlos de forma higiénica y correcta | ✓ | | |
| El trabajador los utiliza de manera adecuada | ✓ | | |
| **5. Protección respiratoria** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| Es la adecuada, según la actividad en desarrollo, para proteger al trabajador de los contaminantes a los cuales está expuesto | ✓ | | |
| Se encuentra en buen estado y limpia | ✓ | | |
| El trabajador lo utiliza de manera adecuada | ✓ | | |
| **6. Ropa de trabajo** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| Se compone de pantalón largo y camisa manga larga | ✓ | | |
| Es de material adecuado (brinda la protección necesaria) | ✓ | | |
| Se encuentra en buen estado (completo, sin agujeros, limpio) | ✓ | | |
| El trabajador lo utiliza de manera adecuada | ✓ | | |
| **7. Calzado de seguridad** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| El calzado utilizado cumple con las condiciones requeridas (según aplique: puntera, dieléctrica, impermeable, antideslizante, etc.) para la actividad desarrollada | ✓ | | |
| Se encuentra en buen estado (sin agujeros, completas, limpias) | ✓ | | |
| El trabajador lo utiliza de manera adecuada | ✓ | | |

Nombre y cargo de quien inspecciona: Fernando Castañeda — Firma: Fernandacia

**OBSERVACIONES:**

CONSORCIO VIAL VG-VNF

# INSPECCIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP)

| | |
|---|---|
| **Proyecto:** C.V. VG-VNF | **Proyecto:** C.V. VG-VNF |
| **Nombre completo del trabajador:** Alvaro Alejo Bravo. | **Nombre completo del trabajador:** Luis Alberto Rodriguez |
| **Cargo del trabajador:** Ofical. **Fecha:** 18-02-2025. | **Cargo del trabajador:** Ofical. **Fecha:** 18-02-2025. |
| **Actividad que realiza:** Restauración de andenes. | **Actividad que realiza:** Restauración de andenes. |
| **Empresa para la que labora:** Dy G. | **Empresa para la que labora:** Dy G |
| **Firma del trabajador:** Alvaro A Mejia B. | **Firma del trabajador:** Luis A Rodriguez G |

| 1. Casco | C | N/C | N/A |
|---|---|---|---|
| El exterior del casco este sin fisuras ni golpes visibles y limpio | ✓ | | |
| El tafilete esta completo, limpio y se ajusta de forma correcta | ✓ | | |
| El barbiquejo esta completo, limpio y conectado correctamente | | | ✓ |
| El casco tiene propiedades dieléctricas (si existe riesgo eléctrico en la actividad) | ✓ | | |
| El trabajador lo utiliza de manera adecuada | ✓ | | |
| **2. Gafas de seguridad** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| Los lentes están sin ralladuras ni manchas | | ✓ | |
| Tienen filtro UV | ✓ | | |
| Tienen propiedad antiempañante | ✓ | | |
| El trabajador las utiliza de manera adecuada | ✓ | | |
| **3. Guantes** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| Son apropiados para la actividad en desarrollo | ✓ | | |
| No presentan perforaciones | ✓ | | |
| La talla de los guantes es la apropiada para las mano del trabajador | ✓ | | |
| El trabajador los utiliza de manera adecuada | ✓ | | |
| **4. Protectores auditivos** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| Son los adecuados para la actividad que se está ejecutando (inserción / copa) | ✓ | | |
| Los protectores auditivos están en buen estado y limpios | ✓ | | |
| Cuentan con estuche para almacenarlos de forma higiénica y correcta | ✓ | | |
| El trabajador los utiliza de manera adecuada | ✓ | | |
| **5. Protección respiratoria** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| Es la adecuada, según la actividad en desarrollo, para proteger al trabajador de los contaminantes a los cuales está expuesto | ✓ | | |
| Se encuentra en buen estado y limpia | ✓ | | |
| El trabajador lo utiliza de manera adecuada | ✓ | | |
| **6. Ropa de trabajo** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| Se compone de pantalón largo y camisa manga larga | ✓ | | |
| Es de material adecuado (brinda la protección necesaria) | ✓ | | |
| Se encuentra en buen estado (completo, sin agujeros, limpio) | ✓ | | |
| El trabajador lo utiliza de manera adecuada | ✓ | | |
| **7. Calzado de seguridad** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| El calzado utilizado cumple con las condiciones requeridas (según aplique: puntera, dieléctrica, impermeable, antideslizante, etc.) para la actividad desarrollada | ✓ | | |
| Se encuentra en buen estado (sin agujeros, completas, limpias) | ✓ | | |
| El trabajador lo utiliza de manera adecuada | ✓ | | |

Nombre y cargo de quien inspecciona: Ana María Torres. Aux SST. Firma:

**OBSERVACIONES:**
El trabajador requiere cambio de gafas oscuras.

| 1. Casco | C | N/C | N/A |
|---|---|---|---|
| El exterior del casco este sin fisuras ni golpes visibles y limpio | ✓ | | |
| El tafilete esta completo, limpio y se ajusta de forma correcta | ✓ | | |
| El barbiquejo esta completo, limpio y conectado correctamente | | | ✓ |
| El casco tiene propiedades dieléctricas (si existe riesgo eléctrico en la actividad) | ✓ | | |
| El trabajador lo utiliza de manera adecuada | ✓ | | |
| **2. Gafas de seguridad** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| Los lentes están sin ralladuras ni manchas | | ✓ | |
| Tienen filtro UV | ✓ | | |
| Tienen propiedad antiempañante | ✓ | | |
| El trabajador las utiliza de manera adecuada | ✓ | | |
| **3. Guantes** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| Son apropiados para la actividad en desarrollo | ✓ | | |
| No presentan perforaciones | ✓ | | |
| La talla de los guantes es la apropiada para las mano del trabajador | ✓ | | |
| El trabajador los utiliza de manera adecuada | ✓ | | |
| **4. Protectores auditivos** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| Son los adecuados para la actividad que se está ejecutando (inserción / copa) | ✓ | | |
| Los protectores auditivos están en buen estado y limpios | ✓ | | |
| Cuentan con estuche para almacenarlos de forma higiénica y correcta | ✓ | | |
| El trabajador los utiliza de manera adecuada | ✓ | | |
| **5. Protección respiratoria** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| Es la adecuada, según la actividad en desarrollo, para proteger al trabajador de los contaminantes a los cuales está expuesto | ✓ | | |
| Se encuentra en buen estado y limpia | ✓ | | |
| El trabajador lo utiliza de manera adecuada | ✓ | | |
| **6. Ropa de trabajo** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| Se compone de pantalón largo y camisa manga larga | ✓ | | |
| Es de material adecuado (brinda la protección necesaria) | ✓ | | |
| Se encuentra en buen estado (completo, sin agujeros, limpio) | ✓ | | |
| El trabajador lo utiliza de manera adecuada | ✓ | | |
| **7. Calzado de seguridad** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| El calzado utilizado cumple con las condiciones requeridas (según aplique: puntera, dieléctrica, impermeable, antideslizante, etc.) para la actividad desarrollada | ✓ | | |
| Se encuentra en buen estado (sin agujeros, completas, limpias) | ✓ | | |
| El trabajador lo utiliza de manera adecuada | ✓ | | |

Nombre y cargo de quien inspecciona: Ana María Torres. Aux SST. Firma:

**OBSERVACIONES:**
El trabajador requiere cambio de gafas oscuras.

CONSORCIO VIAL VG-VNF

## INSPECCIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP)

**Proyecto:** C.V. VG-VNF
**Nombre completo del trabajador:** Weimar Higuita Vargas.
**Cargo del trabajador:** Ayudante. **Fecha:** 13-02-2025
**Actividad que realiza:** Restauración de andenes.
**Empresa para la que labora:** D y G.
**Firma del trabajador:** weimar vargas higuita

| 1. Casco | C | N/C | N/A |
|---|---|---|---|
| El exterior del casco este sin fisuras ni golpes visibles y limpio | ✓ | | |
| El tafilete esta completo, limpio y se ajusta de forma correcta | ✓ | | |
| El barbiquejo esta completo, limpio y conectado correctamente | | | ✓ |
| El casco tiene propiedades dieléctricas (si existe riesgo eléctrico en la actividad) | ✓ | | |
| El trabajador lo utiliza de manera adecuada | ✓ | | |
| **2. Gafas de seguridad** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| Los lentes están sin ralladuras ni manchas | | ✓ | |
| Tienen filtro UV | ✓ | | |
| Tienen propiedad antiempañante | ✓ | | |
| El trabajador las utiliza de manera adecuada | ✓ | | |
| **3. Guantes** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| Son apropiados para la actividad en desarrollo | ✓ | | |
| No presentan perforaciones | ✓ | | |
| La talla de los guantes es la apropiada para las mano del trabajador | ✓ | | |
| El trabajador los utiliza de manera adecuada | ✓ | | |
| **4. Protectores auditivos** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| Son los adecuados para la actividad que se está ejecutando (inserción / copa) | ✓ | | |
| Los protectores auditivos están en buen estado y limpios | ✓ | | |
| Cuentan con estuche para almacenarlos de forma higiénica y correcta | ✓ | | |
| El trabajador los utiliza de manera adecuada | ✓ | | |
| **5. Protección respiratoria** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| Es la adecuada, según la actividad en desarrollo, para proteger al trabajador de los contaminantes a los cuales está expuesto | ✓ | | |
| Se encuentra en buen estado y limpia | ✓ | | |
| El trabajador lo utiliza de manera adecuada | ✓ | | |
| **6. Ropa de trabajo** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| Se compone de pantalón largo y camisa manga larga | ✓ | | |
| Es de material adecuado (brinda la protección necesaria) | ✓ | | |
| Se encuentra en buen estado (completo, sin agujeros, limpio) | ✓ | | |
| El trabajador lo utiliza de manera adecuada | ✓ | | |
| **7. Calzado de seguridad** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| El calzado utilizado cumple con las condiciones requeridas (según aplique: puntera, dieléctrica, impermeable, antideslizante, etc.) para la actividad desarrollada | ✓ | | |
| Se encuentra en buen estado (sin agujeros, completas, limpias) | ✓ | | |
| El trabajador lo utiliza de manera adecuada | ✓ | | |

Nombre y cargo de quien inspecciona: Ana María Torres. Aux SST. **Firma:**

**OBSERVACIONES:**
EPP y dotación en buen estado

**Proyecto:** C.V. VG-VNF
**Nombre completo del trabajador:** Yesid Grisales Montoya.
**Cargo del trabajador:** Oficial. **Fecha:** 13-02-2025.
**Actividad que realiza:** Restauración de andenes.
**Empresa para la que labora:** D y G.
**Firma del trabajador:** Yesid Grisales

| 1. Casco | C | N/C | N/A |
|---|---|---|---|
| El exterior del casco este sin fisuras ni golpes visibles y limpio | ✓ | | |
| El tafilete esta completo, limpio y se ajusta de forma correcta | ✓ | | |
| El barbiquejo esta completo, limpio y conectado correctamente | | | ✓ |
| El casco tiene propiedades dieléctricas (si existe riesgo eléctrico en la actividad) | ✓ | | |
| El trabajador lo utiliza de manera adecuada | ✓ | | |
| **2. Gafas de seguridad** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| Los lentes están sin ralladuras ni manchas | | ✓ | |
| Tienen filtro UV | ✓ | | |
| Tienen propiedad antiempañante | ✓ | | |
| El trabajador las utiliza de manera adecuada | ✓ | | |
| **3. Guantes** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| Son apropiados para la actividad en desarrollo | ✓ | | |
| No presentan perforaciones | ✓ | | |
| La talla de los guantes es la apropiada para las mano del trabajador | ✓ | | |
| El trabajador los utiliza de manera adecuada | ✓ | | |
| **4. Protectores auditivos** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| Son los adecuados para la actividad que se está ejecutando (inserción / copa) | ✓ | | |
| Los protectores auditivos están en buen estado y limpios | ✓ | | |
| Cuentan con estuche para almacenarlos de forma higiénica y correcta | ✓ | | |
| El trabajador los utiliza de manera adecuada | ✓ | | |
| **5. Protección respiratoria** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| Es la adecuada, según la actividad en desarrollo, para proteger al trabajador de los contaminantes a los cuales está expuesto | ✓ | | |
| Se encuentra en buen estado y limpia | ✓ | | |
| El trabajador lo utiliza de manera adecuada | ✓ | | |
| **6. Ropa de trabajo** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| Se compone de pantalón largo y camisa manga larga | ✓ | | |
| Es de material adecuado (brinda la protección necesaria) | ✓ | | |
| Se encuentra en buen estado (completo, sin agujeros, limpio) | | ✓ | |
| El trabajador lo utiliza de manera adecuada | ✓ | | |
| **7. Calzado de seguridad** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| El calzado utilizado cumple con las condiciones requeridas (según aplique: puntera, dieléctrica, impermeable, antideslizante, etc.) para la actividad desarrollada | ✓ | | |
| Se encuentra en buen estado (sin agujeros, completas, limpias) | ✓ | | |
| El trabajador lo utiliza de manera adecuada | ✓ | | |

Nombre y cargo de quien inspecciona: Ana María Torres. Aux SST **Firma:**

**OBSERVACIONES:**
Camisa con rotos.
Las gafas oscuras presentan ralladuras.

CONSORCIO VIAL VG-VNF

# INSPECCIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP)

| | |
|---|---|
| **Proyecto:** CV. VG-VNF. | **Proyecto:** CV VG VNF. |
| **Nombre completo del trabajador:** Luis Alfredo Bohorquez A. | **Nombre completo del trabajador:** Juan Sebastian Ramos A. |
| **Cargo del trabajador:** Ayudante. **Fecha:** | **Cargo del trabajador:** Oficial. **Fecha:** |
| **Actividad que realiza:** Restauración de andenes. | **Actividad que realiza:** Restauración de andenes. |
| **Empresa para la que labora:** D y G. | **Empresa para la que labora:** D y G. |
| **Firma del trabajador:** Luis Alfredo Bohorquez | **Firma del trabajador:** |

| 1. Casco | C | N/C | N/A |
|---|---|---|---|
| El exterior del casco este sin fisuras ni golpes visibles y limpio | ✓ | | |
| El tafilete esta completo, limpio y se ajusta de forma correcta | ✓ | | |
| El barbiquejo esta completo, limpio y conectado correctamente | | | ✓ |
| El casco tiene propiedades dieléctricas (si existe riesgo eléctrico en la actividad) | ✓ | | |
| El trabajador lo utiliza de manera adecuada | ✓ | | |

| 2. Gafas de seguridad | C | N/C | N/A |
|---|---|---|---|
| Los lentes están sin ralladuras ni manchas | ✓ | | |
| Tienen filtro UV | ✓ | | |
| Tienen propiedad antiempañante | ✓ | | |
| El trabajador las utiliza de manera adecuada | ✓ | | |

| 3. Guantes | C | N/C | N/A |
|---|---|---|---|
| Son apropiados para la actividad en desarrollo | ✓ | | |
| No presentan perforaciones | ✓ | | |
| La talla de los guantes es la apropiada para las mano del trabajador | ✓ | | |
| El trabajador los utiliza de manera adecuada | ✓ | | |

| 4. Protectores auditivos | C | N/C | N/A |
|---|---|---|---|
| Son los adecuados para la actividad que se está ejecutando (inserción / copa) | ✓ | | |
| Los protectores auditivos están en buen estado y limpios | | ✓ | |
| Cuentan con estuche para almacenarlos de forma higiénica y correcta | | ✓ | |
| El trabajador los utiliza de manera adecuada | | ✓ | |

| 5. Protección respiratoria | C | N/C | N/A |
|---|---|---|---|
| Es la adecuada, según la actividad en desarrollo, para proteger al trabajador de los contaminantes a los cuales está expuesto | ✓ | | |
| Se encuentra en buen estado y limpia | | ✓ | |
| El trabajador lo utiliza de manera adecuada | | ✓ | |

| 6. Ropa de trabajo | C | N/C | N/A |
|---|---|---|---|
| Se compone de pantalón largo y camisa manga larga | ✓ | | |
| Es de material adecuado (brinda la protección necesaria) | ✓ | | |
| Se encuentra en buen estado (completo, sin agujeros, limpio) | ✓ | | |
| El trabajador lo utiliza de manera adecuada | ✓ | | |

| 7. Calzado de seguridad | C | N/C | N/A |
|---|---|---|---|
| El calzado utilizado cumple con las condiciones requeridas (según aplique: puntera, dieléctrica, impermeable, antideslizante, etc.) para la actividad desarrollada | ✓ | | |
| Se encuentra en buen estado (sin agujeros, completas, limpias) | ✓ | | |
| El trabajador lo utiliza de manera adecuada | ✓ | | |

Nombre y cargo de quien inspecciona: Ana María Torres. Aux SST. **Firma:**

**OBSERVACIONES:**
El trabajador no cuenta con la protección respiratoria, ni la auditiva.

| 1. Casco | C | N/C | N/A |
|---|---|---|---|
| El exterior del casco este sin fisuras ni golpes visibles y limpio | ✓ | | |
| El tafilete esta completo, limpio y se ajusta de forma correcta | ✓ | | |
| El barbiquejo esta completo, limpio y conectado correctamente | | | ✓ |
| El casco tiene propiedades dieléctricas (si existe riesgo eléctrico en la actividad) | ✓ | | |
| El trabajador lo utiliza de manera adecuada | ✓ | | |

| 2. Gafas de seguridad | C | N/C | N/A |
|---|---|---|---|
| Los lentes están sin ralladuras ni manchas | ✓ | | |
| Tienen filtro UV | ✓ | | |
| Tienen propiedad antiempañante | ✓ | | |
| El trabajador las utiliza de manera adecuada | ✓ | | |

| 3. Guantes | C | N/C | N/A |
|---|---|---|---|
| Son apropiados para la actividad en desarrollo | ✓ | | |
| No presentan perforaciones | ✓ | | |
| La talla de los guantes es la apropiada para las mano del trabajador | ✓ | | |
| El trabajador los utiliza de manera adecuada | ✓ | | |

| 4. Protectores auditivos | C | N/C | N/A |
|---|---|---|---|
| Son los adecuados para la actividad que se está ejecutando (inserción / copa) | ✓ | | |
| Los protectores auditivos están en buen estado y limpios | ✓ | | |
| Cuentan con estuche para almacenarlos de forma higiénica y correcta | ✓ | | |
| El trabajador los utiliza de manera adecuada | ✓ | | |

| 5. Protección respiratoria | C | N/C | N/A |
|---|---|---|---|
| Es la adecuada, según la actividad en desarrollo, para proteger al trabajador de los contaminantes a los cuales está expuesto | ✓ | | |
| Se encuentra en buen estado y limpia | | ✓ | |
| El trabajador lo utiliza de manera adecuada | | ✓ | |

| 6. Ropa de trabajo | C | N/C | N/A |
|---|---|---|---|
| Se compone de pantalón largo y camisa manga larga | ✓ | | |
| Es de material adecuado (brinda la protección necesaria) | ✓ | | |
| Se encuentra en buen estado (completo, sin agujeros, limpio) | ✓ | | |
| El trabajador lo utiliza de manera adecuada | ✓ | | |

| 7. Calzado de seguridad | C | N/C | N/A |
|---|---|---|---|
| El calzado utilizado cumple con las condiciones requeridas (según aplique: puntera, dieléctrica, impermeable, antideslizante, etc.) para la actividad desarrollada | ✓ | | |
| Se encuentra en buen estado (sin agujeros, completas, limpias) | ✓ | | |
| El trabajador lo utiliza de manera adecuada | ✓ | | |

Nombre y cargo de quien inspecciona: Ana María Torres. Aux SST **Firma:**

**OBSERVACIONES:**
El trabajador requiere cambio de protección respiratoria.

CONSORCIO VIAL VG-YNF

## INSPECCIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP)

| | |
|---|---|
| **Proyecto:** CV. VG-YNF | **Proyecto:** CV. VG-YNF |
| **Nombre completo del trabajador:** Fredy José Hernandez B. | **Nombre completo del trabajador:** Omar Ruiz Macho. |
| **Cargo del trabajador:** Oficial. **Fecha:** 18-02-25. | **Cargo del trabajador:** Ayudante. **Fecha:** 18-02-2025 |
| **Actividad que realiza:** Restauración de anclajes. | **Actividad que realiza:** Restauración de anclajes. |
| **Empresa para la que labora:** DyG. | **Empresa para la que labora:** DyG. |
| **Firma del trabajador:** | **Firma del trabajador:** Omar Ruiz. |

| 1. Casco | C | N/C | N/A |
|---|---|---|---|
| El exterior del casco este sin fisuras ni golpes visibles y limpio | ✓ | | |
| El tafilete esta completo, limpio y se ajusta de forma correcta | ✓ | | |
| El barbiquejo esta completo, limpio y conectado correctamente | | | ✓ |
| El casco tiene propiedades dieléctricas (si existe riesgo eléctrico en la actividad) | ✓ | | |
| El trabajador lo utiliza de manera adecuada | ✓ | | |

| 2. Gafas de seguridad | C | N/C | N/A |
|---|---|---|---|
| Los lentes están sin ralladuras ni manchas | ✓ | | |
| Tienen filtro UV | ✓ | | |
| Tienen propiedad antiempañante | ✓ | | |
| El trabajador las utiliza de manera adecuada | ✓ | | |

| 3. Guantes | C | N/C | N/A |
|---|---|---|---|
| Son apropiados para la actividad en desarrollo | ✓ | | |
| No presentan perforaciones | ✓ | | |
| La talla de los guantes es la apropiada para las mano del trabajador | ✓ | | |
| El trabajador los utiliza de manera adecuada | ✓ | | |

| 4. Protectores auditivos | C | N/C | N/A |
|---|---|---|---|
| Son los adecuados para la actividad que se esta ejecutando (inserción / copa) | ✓ | | |
| Los protectores auditivos están en buen estado y limpios | ✓ | | |
| Cuentan con estuche para almacenarlos de forma higiénica y correcta | ✓ | | |
| El trabajador los utiliza de manera adecuada | ✓ | | |

| 5. Protección respiratoria | C | N/C | N/A |
|---|---|---|---|
| Es la adecuada, según la actividad en desarrollo, para proteger al trabajador de los contaminantes a los cuales está expuesto | ✓ | | |
| Se encuentra en buen estado y limpia | | ✓ | |
| El trabajador lo utiliza de manera adecuada | ✓ | | |

| 6. Ropa de trabajo | C | N/C | N/A |
|---|---|---|---|
| Se compone de pantalón largo y camisa manga larga | ✓ | | |
| Es de material adecuado (brinda la protección necesaria) | ✓ | | |
| Se encuentra en buen estado (completo, sin agujeros, limpio) | | ✓ | |
| El trabajador lo utiliza de manera adecuada | ✓ | | |

| 7. Calzado de seguridad | C | N/C | N/A |
|---|---|---|---|
| El calzado utilizado cumple con las condiciones requeridas (según aplique: puntera, dieléctrica, impermeable, antideslizante, etc.) para la actividad desarrollada | ✓ | | |
| Se encuentra en buen estado (sin agujeros, completas, limpias) | ✓ | | |
| El trabajador lo utiliza de manera adecuada | ✓ | | |

Nombre y cargo de quien inspecciona: Ana María Torres. Aux. SST. Firma:

**OBSERVACIONES:**
La ropa tiene pequeños rotos.

| 1. Casco | C | N/C | N/A |
|---|---|---|---|
| El exterior del casco este sin fisuras ni golpes visibles y limpio | ✓ | | |
| El tafilete esta completo, limpio y se ajusta de forma correcta | ✓ | | |
| El barbiquejo esta completo, limpio y conectado correctamente | | | ✓ |
| El casco tiene propiedades dieléctricas (si existe riesgo eléctrico en la actividad) | ✓ | | |
| El trabajador lo utiliza de manera adecuada | ✓ | | |

| 2. Gafas de seguridad | C | N/C | N/A |
|---|---|---|---|
| Los lentes están sin ralladuras ni manchas | ✓ | | |
| Tienen filtro UV | ✓ | | |
| Tienen propiedad antiempañante | ✓ | | |
| El trabajador las utiliza de manera adecuada | ✓ | | |

| 3. Guantes | C | N/C | N/A |
|---|---|---|---|
| Son apropiados para la actividad en desarrollo | ✓ | | |
| No presentan perforaciones | ✓ | | |
| La talla de los guantes es la apropiada para las mano del trabajador | ✓ | | |
| El trabajador los utiliza de manera adecuada | ✓ | | |

| 4. Protectores auditivos | C | N/C | N/A |
|---|---|---|---|
| Son los adecuados para la actividad que se esta ejecutando (inserción / copa) | ✓ | | |
| Los protectores auditivos están en buen estado y limpios | | ✓ | |
| Cuentan con estuche para almacenarlos de forma higiénica y correcta | | ✓ | |
| El trabajador los utiliza de manera adecuada | | ✓ | |

| 5. Protección respiratoria | C | N/C | N/A |
|---|---|---|---|
| Es la adecuada, según la actividad en desarrollo, para proteger al trabajador de los contaminantes a los cuales está expuesto | ✓ | | |
| Se encuentra en buen estado y limpia | ✓ | | |
| El trabajador lo utiliza de manera adecuada | ✓ | | |

| 6. Ropa de trabajo | C | N/C | N/A |
|---|---|---|---|
| Se compone de pantalón largo y camisa manga larga | ✓ | | |
| Es de material adecuado (brinda la protección necesaria) | ✓ | | |
| Se encuentra en buen estado (completo, sin agujeros, limpio) | ✓ | | |
| El trabajador lo utiliza de manera adecuada | ✓ | | |

| 7. Calzado de seguridad | C | N/C | N/A |
|---|---|---|---|
| El calzado utilizado cumple con las condiciones requeridas (según aplique: puntera, dieléctrica, impermeable, antideslizante, etc.) para la actividad desarrollada | ✓ | | |
| Se encuentra en buen estado (sin agujeros, completas, limpias) | ✓ | | |
| El trabajador lo utiliza de manera adecuada | ✓ | | |

Nombre y cargo de quien inspecciona: Ana María Torres. Aux. SST. Firma:

**OBSERVACIONES:**
El trabajador no cuenta con la protección auditiva.

CONSORCIO VIAL VG-VNF

# INSPECCIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP)

| | |
|---|---|
| **Proyecto:** C.V. VG-VNF | **Proyecto:** C.V VG VNF. |
| **Nombre completo del trabajador:** Isaac Clemente Berna. | **Nombre completo del trabajador:** Jose Miguel Mosquera. |
| **Cargo del trabajador:** Ayudante. **Fecha:** 18-02-2025 | **Cargo del trabajador:** Ayudante. **Fecha:** 18-02-2025. |
| **Actividad que realiza:** Restauración de anclajes | **Actividad que realiza:** Restauración de anclajes. |
| **Empresa para la que labora:** Dy G. | **Empresa para la que labora:** Dy G. |
| **Firma del trabajador:** Isaac clemente Berna | **Firma del trabajador:** Jose Mosquera |

| 1. Casco | C | N/C | N/A |
|---|---|---|---|
| El exterior del casco este sin fisuras ni golpes visibles y limpio | ✓ | | |
| El tafilete esta completo, limpio y se ajusta de forma correcta | ✓ | | |
| El barbiquejo esta completo, limpio y conectado correctamente | | | ✓ |
| El casco tiene propiedades dieléctricas (si existe riesgo eléctrico en la actividad) | ✓ | | |
| El trabajador lo utiliza de manera adecuada | ✓ | | |

| 2. Gafas de seguridad | C | N/C | N/A |
|---|---|---|---|
| Los lentes están sin ralladuras ni manchas | ✓ | | |
| Tienen filtro UV | ✓ | | |
| Tienen propiedad antiempañante | ✓ | | |
| El trabajador las utiliza de manera adecuada | ✓ | | |

| 3. Guantes | C | N/C | N/A |
|---|---|---|---|
| Son apropiados para la actividad en desarrollo | ✓ | | |
| No presentan perforaciones | ✓ | | |
| La talla de los guantes es la apropiada para las mano del trabajador | ✓ | | |
| El trabajador los utiliza de manera adecuada | ✓ | | |

| 4. Protectores auditivos | C | N/C | N/A |
|---|---|---|---|
| Son los adecuados para la actividad que se está ejecutando (inserción / copa) | ✓ | | |
| Los protectores auditivos están en buen estado y limpios | | ✓ | |
| Cuentan con estuche para almacenarlos de forma higiénica y correcta | | ✓ | |
| El trabajador los utiliza de manera adecuada | | ✓ | |

| 5. Protección respiratoria | C | N/C | N/A |
|---|---|---|---|
| Es la adecuada, según la actividad en desarrollo, para proteger al trabajador de los contaminantes a los cuales está expuesto | ✓ | | |
| Se encuentra en buen estado y limpia | ✓ | | |
| El trabajador lo utiliza de manera adecuada | ✓ | | |

| 6. Ropa de trabajo | C | N/C | N/A |
|---|---|---|---|
| Se compone de pantalón largo y camisa manga larga | ✓ | | |
| Es de material adecuado (brinda la protección necesaria) | ✓ | | |
| Se encuentra en buen estado (completo, sin agujeros, limpio) | ✓ | | |
| El trabajador lo utiliza de manera adecuada | ✓ | | |

| 7. Calzado de seguridad | C | N/C | N/A |
|---|---|---|---|
| El calzado utilizado cumple con las condiciones requeridas (según aplique: puntera, dieléctrica, impermeable, antideslizante, etc.) para la actividad desarrollada | ✓ | | |
| Se encuentra en buen estado (sin agujeros, completas, limpias) | ✓ | | |
| El trabajador lo utiliza de manera adecuada | ✓ | | |

Nombre y cargo de quien inspecciona: Ana María Torres. Aux SST. Firma: Ana Torres.

**OBSERVACIONES:**
El trabajador cuenta con la protección auditiva en mal estado.

| 1. Casco | C | N/C | N/A |
|---|---|---|---|
| El exterior del casco este sin fisuras ni golpes visibles y limpio | ✓ | | |
| El tafilete esta completo, limpio y se ajusta de forma correcta | ✓ | | |
| El barbiquejo esta completo, limpio y conectado correctamente | | | ✓ |
| El casco tiene propiedades dieléctricas (si existe riesgo eléctrico en la actividad) | ✓ | | |
| El trabajador lo utiliza de manera adecuada | ✓ | | |

| 2. Gafas de seguridad | C | N/C | N/A |
|---|---|---|---|
| Los lentes están sin ralladuras ni manchas | ✓ | | |
| Tienen filtro UV | ✓ | | |
| Tienen propiedad antiempañante | ✓ | | |
| El trabajador las utiliza de manera adecuada | ✓ | | |

| 3. Guantes | C | N/C | N/A |
|---|---|---|---|
| Son apropiados para la actividad en desarrollo | ✓ | | |
| No presentan perforaciones | ✓ | | |
| La talla de los guantes es la apropiada para las mano del trabajador | ✓ | | |
| El trabajador los utiliza de manera adecuada | ✓ | | |

| 4. Protectores auditivos | C | N/C | N/A |
|---|---|---|---|
| Son los adecuados para la actividad que se está ejecutando (inserción / copa) | ✓ | | |
| Los protectores auditivos están en buen estado y limpios | ✓ | | |
| Cuentan con estuche para almacenarlos de forma higiénica y correcta | ✓ | | |
| El trabajador los utiliza de manera adecuada | ✓ | | |

| 5. Protección respiratoria | C | N/C | N/A |
|---|---|---|---|
| Es la adecuada, según la actividad en desarrollo, para proteger al trabajador de los contaminantes a los cuales está expuesto | ✓ | | |
| Se encuentra en buen estado y limpia | | ✓ | |
| El trabajador lo utiliza de manera adecuada | ✓ | | |

| 6. Ropa de trabajo | C | N/C | N/A |
|---|---|---|---|
| Se compone de pantalón largo y camisa manga larga | ✓ | | |
| Es de material adecuado (brinda la protección necesaria) | ✓ | | |
| Se encuentra en buen estado (completo, sin agujeros, limpio) | ✓ | | |
| El trabajador lo utiliza de manera adecuada | ✓ | | |

| 7. Calzado de seguridad | C | N/C | N/A |
|---|---|---|---|
| El calzado utilizado cumple con las condiciones requeridas (según aplique: puntera, dieléctrica, impermeable, antideslizante, etc.) para la actividad desarrollada | ✓ | | |
| Se encuentra en buen estado (sin agujeros, completas, limpias) | ✓ | | |
| El trabajador lo utiliza de manera adecuada | ✓ | | |

Nombre y cargo de quien inspecciona: Ana María Torres. Aux SST. Firma: Ana Torres.

**OBSERVACIONES:**
El trabajador requiere cambio de la protección respiratoria.

CONSORCIO VIAL VG-VNF

## INSPECCIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP)

**Proyecto:** C.V. VG-VNF.
**Nombre completo del trabajador:** Luis Fernando Martínez C.
**Cargo del trabajador:** Ayudante. **Fecha:** 13-02-2025
**Actividad que realiza:** Restauración de anclajes
**Empresa para la que labora:** O y G.
**Firma del trabajador:** Luis Fernando M.

| 1. Casco | C | N/C | N/A |
|---|---|---|---|
| El exterior del casco este sin fisuras ni golpes visibles y limpio | ✓ | | |
| El tafilete esta completo, limpio y se ajusta de forma correcta | ✓ | | |
| El barbiquejo esta completo, limpio y conectado correctamente | | | ✓ |
| El casco tiene propiedades dieléctricas (si existe riesgo eléctrico en la actividad) | ✓ | | |
| El trabajador lo utiliza de manera adecuada | ✓ | | |
| **2. Gafas de seguridad** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| Los lentes están sin ralladuras ni manchas | ✓ | | |
| Tienen filtro UV | ✓ | | |
| Tienen propiedad antiempañante | ✓ | | |
| El trabajador las utiliza de manera adecuada | ✓ | | |
| **3. Guantes** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| Son apropiados para la actividad en desarrollo | ✓ | | |
| No presentan perforaciones | ✓ | | |
| La talla de los guantes es la apropiada para las mano del trabajador | ✓ | | |
| El trabajador los utiliza de manera adecuada | ✓ | | |
| **4. Protectores auditivos** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| Son los adecuados para la actividad que se está ejecutando (inserción / copa) | ✓ | | |
| Los protectores auditivos están en buen estado y limpios | ✓ | | |
| Cuentan con estuche para almacenarlos de forma higiénica y correcta | ✓ | | |
| El trabajador los utiliza de manera adecuada | ✓ | | |
| **5. Protección respiratoria** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| Es la adecuada, según la actividad en desarrollo, para proteger al trabajador de los contaminantes a los cuales está expuesto | ✓ | | |
| Se encuentra en buen estado y limpia | | ✓ | |
| El trabajador lo utiliza de manera adecuada | ✓ | | |
| **6. Ropa de trabajo** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| Se compone de pantalón largo y camisa manga larga | ✓ | | |
| Es de material adecuado (brinda la protección necesaria) | ✓ | | |
| Se encuentra en buen estado (completo, sin agujeros, limpio) | ✓ | | |
| El trabajador lo utiliza de manera adecuada | ✓ | | |
| **7. Calzado de seguridad** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| El calzado utilizado cumple con las condiciones requeridas (según aplique: puntera, dieléctrica, impermeable, antideslizante, etc.) para la actividad desarrollada | ✓ | | |
| Se encuentra en buen estado (sin agujeros, completas, limpias) | ✓ | | |
| El trabajador lo utiliza de manera adecuada | ✓ | | |

Nombre y cargo de quien inspecciona: Ana María Torres. Aux SST. Firma:

**OBSERVACIONES:**
El trabajador requiere cambio de tapabocas

**Proyecto:** C.V. VG-VNF.
**Nombre completo del trabajador:** Gerardo Barrios Contreras.
**Cargo del trabajador:** Oficial. **Fecha:** 13-02-2025.
**Actividad que realiza:** Restauración de anclajes.
**Empresa para la que labora:** O y G.
**Firma del trabajador:** Gerardo Barrios

| 1. Casco | C | N/C | N/A |
|---|---|---|---|
| El exterior del casco este sin fisuras ni golpes visibles y limpio | ✓ | | |
| El tafilete esta completo, limpio y se ajusta de forma correcta | ✓ | | |
| El barbiquejo esta completo, limpio y conectado correctamente | | | ✓ |
| El casco tiene propiedades dieléctricas (si existe riesgo eléctrico en la actividad) | ✓ | | |
| El trabajador lo utiliza de manera adecuada | ✓ | | |
| **2. Gafas de seguridad** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| Los lentes están sin ralladuras ni manchas | ✓ | | |
| Tienen filtro UV | ✓ | | |
| Tienen propiedad antiempañante | ✓ | | |
| El trabajador las utiliza de manera adecuada | ✓ | | |
| **3. Guantes** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| Son apropiados para la actividad en desarrollo | ✓ | | |
| No presentan perforaciones | ✓ | | |
| La talla de los guantes es la apropieda para las mano del trabajador | ✓ | | |
| El trabajador los utiliza de manera adecuada | ✓ | | |
| **4. Protectores auditivos** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| Son los adecuados para la actividad que se está ejecutando (inserción / copa) | ✓ | | |
| Los protectores auditivos están en buen estado y limpios | | ✓ | |
| Cuentan con estuche para almacenarlos de forma higiénica y correcta | | ✓ | |
| El trabajador los utiliza de manera adecuada | | ✓ | |
| **5. Protección respiratoria** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| Es la adecuada, según la actividad en desarrollo, para proteger al trabajador de los contaminantes a los cuales está expuesto | ✓ | | |
| Se encuentra en buen estado y limpia | | ✓ | |
| El trabajador lo utiliza de manera adecuada | | ✓ | |
| **6. Ropa de trabajo** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| Se compone de pantalón largo y camisa manga larga | ✓ | | |
| Es de material adecuado (brinda la protección necesaria) | ✓ | | |
| Se encuentra en buen estado (completo, sin agujeros, limpio) | ✓ | | |
| El trabajador lo utiliza de manera adecuada | ✓ | | |
| **7. Calzado de seguridad** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| El calzado utilizado cumple con las condiciones requeridas (según aplique: puntera, dieléctrica, impermeable, antideslizante, etc.) para la actividad desarrollada | ✓ | | |
| Se encuentra en buen estado (sin agujeros, completas, limpias) | ✓ | | |
| El trabajador lo utiliza de manera adecuada | ✓ | | |

Nombre y cargo de quien inspecciona: Ana María Torres. Aux SST. Firma:

**OBSERVACIONES:**
El trabajador requiere cambio de la protección auditiva de inserción.

CONSORCIO VIAL VG-VNF

# INSPECCIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP)

| | |
|---|---|
| **Proyecto:** CV VG-VNF. | **Proyecto:** CV. VG-VNF. |
| **Nombre completo del trabajador:** Alexander Castro Solar. | **Nombre completo del trabajador:** Juan Carlos Lozano H. |
| **Cargo del trabajador:** Ofcal. **Fecha:** 13-02-2025 | **Cargo del trabajador:** Ofcal. **Fecha:** 13-02-2025. |
| **Actividad que realiza:** Restauración de anclajes. | **Actividad que realiza:** Restauración de anclajes |
| **Empresa para la que labora:** D y G. | **Empresa para la que labora:** D y G. |
| **Firma del trabajador:** Alexander castro | **Firma del trabajador:** Juan carlos lozano |

| 1. Casco | C | N/C | N/A |
|---|---|---|---|
| El exterior del casco este sin fisuras ni golpes visibles y limpio | ✓ | | |
| El tafilete esta completo, limpio y se ajusta de forma correcta | ✓ | | |
| El barbiquejo esta completo, limpio y conectado correctamente | | | ✓ |
| El casco tiene propiedades dieléctricas (si existe riesgo eléctrico en la actividad) | ✓ | | |
| El trabajador lo utiliza de manera adecuada | ✓ | | |

| 2. Gafas de seguridad | C | N/C | N/A |
|---|---|---|---|
| Los lentes están sin ralladuras ni manchas | | ✓ | |
| Tienen filtro UV | ✓ | | |
| Tienen propiedad antiempañante | ✓ | | |
| El trabajador las utiliza de manera adecuada | ✓ | | |

| 3. Guantes | C | N/C | N/A |
|---|---|---|---|
| Son apropiados para la actividad en desarrollo | ✓ | | |
| No presentan perforaciones | ✓ | | |
| La talla de los guantes es la apropiada para las mano del trabajador | ✓ | | |
| El trabajador los utiliza de manera adecuada | ✓ | | |

| 4. Protectores auditivos | C | N/C | N/A |
|---|---|---|---|
| Son los adecuados para la actividad que se está ejecutando (inserción / copa) | ✓ | | |
| Los protectores auditivos están en buen estado y limpios | ✓ | | |
| Cuentan con estuche para almacenarlos de forma higiénica y correcta | ✓ | | |
| El trabajador los utiliza de manera adecuada | ✓ | | |

| 5. Protección respiratoria | C | N/C | N/A |
|---|---|---|---|
| Es la adecuada, según la actividad en desarrollo, para proteger al trabajador de los contaminantes a los cuales está expuesto | ✓ | | |
| Se encuentra en buen estado y limpia | ✓ | | |
| El trabajador lo utiliza de manera adecuada | ✓ | | |

| 6. Ropa de trabajo | C | N/C | N/A |
|---|---|---|---|
| Se compone de pantalón largo y camisa manga larga | ✓ | | |
| Es de material adecuado (brinda la protección necesaria) | ✓ | | |
| Se encuentra en buen estado (completo, sin agujeros, limpio) | ✓ | | |
| El trabajador lo utiliza de manera adecuada | ✓ | | |

| 7. Calzado de seguridad | C | N/C | N/A |
|---|---|---|---|
| El calzado utilizado cumple con las condiciones requeridas (según aplique: puntera, dieléctrica, impermeable, antideslizante, etc.) para la actividad desarrollada | ✓ | | |
| Se encuentra en buen estado (sin agujeros, completas, limpias) | ✓ | | |
| El trabajador lo utiliza de manera adecuada | ✓ | | |

Nombre y cargo de quien inspecciona: Ana María Torres. Aux SST. Firma: Ana María Torres.

**OBSERVACIONES:**
El trabajador requiere cambio de gafas oscuras

| 1. Casco | C | N/C | N/A |
|---|---|---|---|
| El exterior del casco este sin fisuras ni golpes visibles y limpio | ✓ | | |
| El tafilete esta completo, limpio y se ajusta de forma correcta | ✓ | | |
| El barbiquejo esta completo, limpio y conectado correctamente | | | ✓ |
| El casco tiene propiedades dieléctricas (si existe riesgo eléctrico en la actividad) | ✓ | | |
| El trabajador lo utiliza de manera adecuada | ✓ | | |

| 2. Gafas de seguridad | C | N/C | N/A |
|---|---|---|---|
| Los lentes están sin ralladuras ni manchas | | ✓ | |
| Tienen filtro UV | ✓ | | |
| Tienen propiedad antiempañante | ✓ | | |
| El trabajador las utiliza de manera adecuada | ✓ | | |

| 3. Guantes | C | N/C | N/A |
|---|---|---|---|
| Son apropiados para la actividad en desarrollo | ✓ | | |
| No presentan perforaciones | ✓ | | |
| La talla de los guantes es la apropiada para las mano del trabajador | ✓ | | |
| El trabajador los utiliza de manera adecuada | ✓ | | |

| 4. Protectores auditivos | C | N/C | N/A |
|---|---|---|---|
| Son los adecuados para la actividad que se está ejecutando (inserción / copa) | ✓ | | |
| Los protectores auditivos están en buen estado y limpios | ✓ | | |
| Cuentan con estuche para almacenarlos de forma higiénica y correcta | ✓ | | |
| El trabajador los utiliza de manera adecuada | ✓ | | |

| 5. Protección respiratoria | C | N/C | N/A |
|---|---|---|---|
| Es la adecuada, según la actividad en desarrollo, para proteger al trabajador de los contaminantes a los cuales está expuesto | ✓ | | |
| Se encuentra en buen estado y limpia | | ✓ | |
| El trabajador lo utiliza de manera adecuada | ✓ | | |

| 6. Ropa de trabajo | C | N/C | N/A |
|---|---|---|---|
| Se compone de pantalón largo y camisa manga larga | ✓ | | |
| Es de material adecuado (brinda la protección necesaria) | ✓ | | |
| Se encuentra en buen estado (completo, sin agujeros, limpio) | ✓ | | |
| El trabajador lo utiliza de manera adecuada | ✓ | | |

| 7. Calzado de seguridad | C | N/C | N/A |
|---|---|---|---|
| El calzado utilizado cumple con las condiciones requeridas (según aplique: puntera, dieléctrica, impermeable, antideslizante, etc.) para la actividad desarrollada | ✓ | | |
| Se encuentra en buen estado (sin agujeros, completas, limpias) | ✓ | | |
| El trabajador lo utiliza de manera adecuada | ✓ | | |

Nombre y cargo de quien inspecciona: Ana María Torres. Aux SST. Firma: Ana María Torres.

**OBSERVACIONES:**
El trabajador requiere cambio de protección respiratoria.

CONSORCIO VIAL VG-VNF

# INSPECCIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP)

| | |
|---|---|
| **Proyecto:** | C.V. VG-VNF |
| **Nombre completo del trabajador:** | Jhon Enilson Pino Santos. |
| **Cargo del trabajador:** | Ayudante |
| **Fecha:** | 18-02-2025 |
| **Actividad que realiza:** | Restauración de anderes. |
| **Empresa para la que labora:** | D y G |
| **Firma del trabajador:** | JHON ENILSON PINO |

| 1. Casco | C | N/C | N/A |
|---|---|---|---|
| El exterior del casco este sin fisuras ni golpes visibles y limpio | ✓ | | |
| El tafilete esta completo, limpio y se ajusta de forma correcta | ✓ | | |
| El barbiquejo esta completo, limpio y conectado correctamente | | | ✓ |
| El casco tiene propiedades dieléctricas (si existe riesgo eléctrico en la actividad) | ✓ | | |
| El trabajador lo utiliza de manera adecuada | ✓ | | |
| **2. Gafas de seguridad** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| Los lentes están sin ralladuras ni manchas | ✓ | | |
| Tienen filtro UV | ✓ | | |
| Tienen propiedad antiempañante | ✓ | | |
| El trabajador las utiliza de manera adecuada | ✓ | | |
| **3. Guantes** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| Son apropiados para la actividad en desarrollo | ✓ | | |
| No presentan perforaciones | ✓ | | |
| La talla de los guantes es la apropiada para las mano del trabajador | ✓ | | |
| El trabajador los utiliza de manera adecuada | ✓ | | |
| **4. Protectores auditivos** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| Son los adecuados para la actividad que se está ejecutando (inserción / copa) | ✓ | | |
| Los protectores auditivos están en buen estado y limpios | ✓ | | |
| Cuentan con estuche para almacenarlos de forma higiénica y correcta | ✓ | | |
| El trabajador los utiliza de manera adecuada | ✓ | | |
| **5. Protección respiratoria** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| Es la adecuada, según la actividad en desarrollo, para proteger al trabajador de los contaminantes a los cuales está expuesto | ✓ | | |
| Se encuentra en buen estado y limpia | | ✓ | |
| El trabajador lo utiliza de manera adecuada | ✓ | | |
| **6. Ropa de trabajo** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| Se compone de pantalón largo y camisa manga larga | ✓ | | |
| Es de material adecuado (brinda la protección necesaria) | ✓ | | |
| Se encuentra en buen estado (completo, sin agujeros, limpio) | | ✓ | |
| El trabajador lo utiliza de manera adecuada | ✓ | | |
| **7. Calzado de seguridad** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| El calzado utilizado cumple con las condiciones requeridas (según aplique: puntera, dieléctrica, impermeable, antideslizante, etc.) para la actividad desarrollada | ✓ | | |
| Se encuentra en buen estado (sin agujeros, completas, limpias) | ✓ | | |
| El trabajador lo utiliza de manera adecuada | ✓ | | |

Nombre y cargo de quien inspecciona: Ana María Toms. Aux SST. Firma: Ana Toms.

**OBSERVACIONES:**
La camisa tiene un roto.

| | |
|---|---|
| **Proyecto:** | C.V. VG-VNF |
| **Nombre completo del trabajador:** | Alcides Salas Brito. |
| **Cargo del trabajador:** | Oficial |
| **Fecha:** | 18-02-2025. |
| **Actividad que realiza:** | Restauración de anderes. |
| **Empresa para la que labora:** | D y G. |
| **Firma del trabajador:** | Alcides Salas |

| 1. Casco | C | N/C | N/A |
|---|---|---|---|
| El exterior del casco este sin fisuras ni golpes visibles y limpio | ✓ | | |
| El tafilete esta completo, limpio y se ajusta de forma correcta | ✓ | | |
| El barbiquejo esta completo, limpio y conectado correctamente | | | ✓ |
| El casco tiene propiedades dieléctricas (si existe riesgo eléctrico en la actividad) | ✓ | | |
| El trabajador lo utiliza de manera adecuada | ✓ | | |
| **2. Gafas de seguridad** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| Los lentes están sin ralladuras ni manchas | | ✓ | |
| Tienen filtro UV | ✓ | | |
| Tienen propiedad antiempañante | ✓ | | |
| El trabajador las utiliza de manera adecuada | ✓ | | |
| **3. Guantes** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| Son apropiados para la actividad en desarrollo | ✓ | | |
| No presentan perforaciones | ✓ | | |
| La talla de los guantes es la apropiada para las mano del trabajador | ✓ | | |
| El trabajador los utiliza de manera adecuada | ✓ | | |
| **4. Protectores auditivos** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| Son los adecuados para la actividad que se está ejecutando (inserción / copa) | ✓ | | |
| Los protectores auditivos están en buen estado y limpios | ✓ | | |
| Cuentan con estuche para almacenarlos de forma higiénica y correcta | ✓ | | |
| El trabajador los utiliza de manera adecuada | ✓ | | |
| **5. Protección respiratoria** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| Es la adecuada, según la actividad en desarrollo, para proteger al trabajador de los contaminantes a los cuales está expuesto | ✓ | | |
| Se encuentra en buen estado y limpia | | ✓ | |
| El trabajador lo utiliza de manera adecuada | ✓ | | |
| **6. Ropa de trabajo** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| Se compone de pantalón largo y camisa manga larga | ✓ | | |
| Es de material adecuado (brinda la protección necesaria) | ✓ | | |
| Se encuentra en buen estado (completo, sin agujeros, limpio) | ✓ | | |
| El trabajador lo utiliza de manera adecuada | ✓ | | |
| **7. Calzado de seguridad** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| El calzado utilizado cumple con las condiciones requeridas (según aplique: puntera, dieléctrica, impermeable, antideslizante, etc.) para la actividad desarrollada | ✓ | | |
| Se encuentra en buen estado (sin agujeros, completas, limpias) | | ✓ | |
| El trabajador lo utiliza de manera adecuada | ✓ | | |

Nombre y cargo de quien inspecciona: Ana María Toms. Aux SST. Firma: Ana Toms.

**OBSERVACIONES:**
Zapatos de seguridad tiene un roto en el zapato izquierdo.

CONSORCIO VIAL VG-VNF

# INSPECCIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP)

| | |
|---|---|
| **Proyecto:** | V6 - VNF - SIMON BOLIVAR |
| **Nombre completo del trabajador:** | ALBERT ROEDA |
| **Cargo del trabajador:** | Oficial |
| **Fecha:** | 24-02-25 |
| **Actividad que realiza:** | RESTAURACION DE ANDENES |
| **Empresa para la que labora:** | EXCAPI |
| **Firma del trabajador:** | Albert R P. |

| 1. Casco | C | N/C | N/A |
|---|---|---|---|
| El exterior del casco este sin fisuras ni golpes visibles y limpio | ✓ | | |
| El tafilete esta completo, limpio y se ajusta de forma correcta | ✓ | | |
| El barbiquejo esta completo, limpio y conectado correctamente | | | ✓ |
| El casco tiene propiedades dieléctricas (si existe riesgo eléctrico en la actividad) | ✓ | | |
| El trabajador lo utiliza de manera adecuada | ✓ | | |
| **2. Gafas de seguridad** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| Los lentes están sin ralladuras ni manchas | ✓ | | |
| Tienen filtro UV | ✓ | | |
| Tienen propiedad antiempañante | ✓ | | |
| El trabajador las utiliza de manera adecuada | ✓ | | |
| **3. Guantes** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| Son apropiados para la actividad en desarrollo | ✓ | | |
| No presentan perforaciones | ✓ | | |
| La talla de los guantes es la apropiada para las mano del trabajador | ✓ | | |
| El trabajador los utiliza de manera adecuada | ✓ | | |
| **4. Protectores auditivos** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| Son los adecuados para la actividad que se está ejecutando (inserción / copa) | ✓ | | |
| Los protectores auditivos están en buen estado y limpios | ✓ | | |
| Cuentan con estuche para almacenarlos de forma higiénica y correcta | ✓ | | |
| El trabajador los utiliza de manera adecuada | ✓ | | |
| **5. Protección respiratoria** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| Es la adecuada, según la actividad en desarrollo, para proteger al trabajador de los contaminantes a los cuales está expuesto | ✓ | | |
| Se encuentra en buen estado y limpia | ✓ | | |
| El trabajador lo utiliza de manera adecuada | ✓ | | |
| **6. Ropa de trabajo** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| Se compone de pantalón largo y camisa manga larga | ✓ | | |
| Es de material adecuado (brinda la protección necesaria) | ✓ | | |
| Se encuentra en buen estado (completo, sin agujeros, limpio) | ✓ | | |
| El trabajador lo utiliza de manera adecuada | ✓ | | |
| **7. Calzado de seguridad** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| El calzado utilizado cumple con las condiciones requeridas (según aplique: puntera, dieléctrica, impermeable, antideslizante, etc.) para la actividad desarrollada | ✓ | | |
| Se encuentra en buen estado (sin agujeros, completas, limpias) | ✓ | | |
| El trabajador lo utiliza de manera adecuada | ✓ | | |

Nombre y cargo de quien inspecciona: Fernanda Castañeda — Firma: Fernanda C

**OBSERVACIONES:**

| | |
|---|---|
| **Proyecto:** | V6 - VNF - SIMON BOLIVAR |
| **Nombre completo del trabajador:** | DIEGO ROEDA |
| **Cargo del trabajador:** | Oficial |
| **Fecha:** | 24-02-25 |
| **Actividad que realiza:** | RESTAURACION DE ANDENES |
| **Empresa para la que labora:** | EXCAPI |
| **Firma del trabajador:** | DIEGO R |

| 1. Casco | C | N/C | N/A |
|---|---|---|---|
| El exterior del casco este sin fisuras ni golpes visibles y limpio | ✓ | | |
| El tafilete esta completo, limpio y se ajusta de forma correcta | ✓ | | |
| El barbiquejo esta completo, limpio y conectado correctamente | | | ✓ |
| El casco tiene propiedades dieléctricas (si existe riesgo eléctrico en la actividad) | ✓ | | |
| El trabajador lo utiliza de manera adecuada | ✓ | | |
| **2. Gafas de seguridad** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| Los lentes están sin ralladuras ni manchas | ✓ | | |
| Tienen filtro UV | ✓ | | |
| Tienen propiedad antiempañante | ✓ | | |
| El trabajador las utiliza de manera adecuada | ✓ | | |
| **3. Guantes** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| Son apropiados para la actividad en desarrollo | ✓ | | |
| No presentan perforaciones | ✓ | | |
| La talla de los guantes es la apropiada para las mano del trabajador | ✓ | | |
| El trabajador los utiliza de manera adecuada | ✓ | | |
| **4. Protectores auditivos** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| Son los adecuados para la actividad que se está ejecutando (inserción / copa) | ✓ | | |
| Los protectores auditivos están en buen estado y limpios | ✓ | | |
| Cuentan con estuche para almacenarlos de forma higiénica y correcta | ✓ | | |
| El trabajador los utiliza de manera adecuada | ✓ | | |
| **5. Protección respiratoria** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| Es la adecuada, según la actividad en desarrollo, para proteger al trabajador de los contaminantes a los cuales está expuesto | ✓ | | |
| Se encuentra en buen estado y limpia | ✓ | | |
| El trabajador lo utiliza de manera adecuada | ✓ | | |
| **6. Ropa de trabajo** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| Se compone de pantalón largo y camisa manga larga | ✓ | | |
| Es de material adecuado (brinda la protección necesaria) | ✓ | | |
| Se encuentra en buen estado (completo, sin agujeros, limpio) | ✓ | | |
| El trabajador lo utiliza de manera adecuada | ✓ | | |
| **7. Calzado de seguridad** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| El calzado utilizado cumple con las condiciones requeridas (según aplique: puntera, dieléctrica, impermeable, antideslizante, etc.) para la actividad desarrollada | ✓ | | |
| Se encuentra en buen estado (sin agujeros, completas, limpias) | ✓ | | |
| El trabajador lo utiliza de manera adecuada | ✓ | | |

Nombre y cargo de quien inspecciona: Fernanda Castañeda — Firma: Fernanda C

**OBSERVACIONES:**

CONSORCIO VIAL VG-VNF

## INSPECCIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP)

| | |
|---|---|
| **Proyecto:** VG-VNF - SIMON BOLIVAR | **Proyecto:** VG-VNF - SIMON BOLIVAR |
| **Nombre completo del trabajador:** JHONSTIN MENESES | **Nombre completo del trabajador:** JHOAN SOLANO |
| **Cargo del trabajador:** AYUDANTE **Fecha:** 24-02-25 | **Cargo del trabajador:** AYUDANTE **Fecha:** 24-02-25 |
| **Actividad que realiza:** RESTAURACION DE ANDENES | **Actividad que realiza:** RESTAURACION DE ANDENES |
| **Empresa para la que labora:** ETCAPI | **Empresa para la que labora:** ETCAPI |
| **Firma del trabajador:** | **Firma del trabajador:** |

| 1. Casco | C | N/C | N/A |
|---|---|---|---|
| El exterior del casco este sin fisuras ni golpes visibles y limpio | ✓ | | |
| El tafilete esta completo, limpio y se ajusta de forma correcta | ✓ | | |
| El barbiquejo esta completo, limpio y conectado correctamente | | | ✓ |
| El casco tiene propiedades dieléctricas (si existe riesgo eléctrico en la actividad) | ✓ | | |
| El trabajador lo utiliza de manera adecuada | ✓ | | |

| 2. Gafas de seguridad | C | N/C | N/A |
|---|---|---|---|
| Los lentes están sin ralladuras ni manchas | ✓ | | |
| Tienen filtro UV | ✓ | | |
| Tienen propiedad antiempañante | ✓ | | |
| El trabajador las utiliza de manera adecuada | ✓ | | |

| 3. Guantes | C | N/C | N/A |
|---|---|---|---|
| Son apropiados para la actividad en desarrollo | ✓ | | |
| No presentan perforaciones | ✓ | | |
| La talla de los guantes es la apropiada para las mano del trabajador | ✓ | | |
| El trabajador los utiliza de manera adecuada | ✓ | | |

| 4. Protectores auditivos | C | N/C | N/A |
|---|---|---|---|
| Son los adecuados para la actividad que se está ejecutando (inserción / copa) | ✓ | | |
| Los protectores auditivos están en buen estado y limpios | ✓ | | |
| Cuentan con estuche para almacenarlos de forma higiénica y correcta | ✓ | | |
| El trabajador los utiliza de manera adecuada | ✓ | | |

| 5. Protección respiratoria | C | N/C | N/A |
|---|---|---|---|
| Es la adecuada, según la actividad en desarrollo, para proteger al trabajador de los contaminantes a los cuales está expuesto | ✓ | | |
| Se encuentra en buen estado y limpia | ✓ | | |
| El trabajador lo utiliza de manera adecuada | ✓ | | |

| 6. Ropa de trabajo | C | N/C | N/A |
|---|---|---|---|
| Se compone de pantalón largo y camisa manga larga | ✓ | | |
| Es de material adecuado (brinda la protección necesaria) | ✓ | | |
| Se encuentra en buen estado (completo, sin agujeros, limpio) | ✓ | | |
| El trabajador lo utiliza de manera adecuada | ✓ | | |

| 7. Calzado de seguridad | C | N/C | N/A |
|---|---|---|---|
| El calzado utilizado cumple con las condiciones requeridas (según aplique: puntera, dieléctrica, impermeable, antideslizante, etc.) para la actividad desarrollada | ✓ | | |
| Se encuentra en buen estado (sin agujeros, completas, limpias) | ✓ | | |
| El trabajador lo utiliza de manera adecuada | ✓ | | |

Nombre y cargo de quien inspecciona: FERNANDA CASTAÑEDA — Firma: FERNANDA C'Q

**OBSERVACIONES:**

| 1. Casco | C | N/C | N/A |
|---|---|---|---|
| El exterior del casco este sin fisuras ni golpes visibles y limpio | ✓ | | |
| El tafilete esta completo, limpio y se ajusta de forma correcta | ✓ | | |
| El barbiquejo esta completo, limpio y conectado correctamente | | | ✓ |
| El casco tiene propiedades dieléctricas (si existe riesgo eléctrico en la actividad) | ✓ | | |
| El trabajador lo utiliza de manera adecuada | ✓ | | |

| 2. Gafas de seguridad | C | N/C | N/A |
|---|---|---|---|
| Los lentes están sin ralladuras ni manchas | ✓ | | |
| Tienen filtro UV | ✓ | | |
| Tienen propiedad antiempañante | ✓ | | |
| El trabajador las utiliza de manera adecuada | ✓ | | |

| 3. Guantes | C | N/C | N/A |
|---|---|---|---|
| Son apropiados para la actividad en desarrollo | ✓ | | |
| No presentan perforaciones | ✓ | | |
| La talla de los guantes es la apropiada para las mano del trabajador | ✓ | | |
| El trabajador los utiliza de manera adecuada | ✓ | | |

| 4. Protectores auditivos | C | N/C | N/A |
|---|---|---|---|
| Son los adecuados para la actividad que se está ejecutando (inserción / copa) | ✓ | | |
| Los protectores auditivos están en buen estado y limpios | ✓ | | |
| Cuentan con estuche para almacenarlos de forma higiénica y correcta | ✓ | | |
| El trabajador los utiliza de manera adecuada | ✓ | | |

| 5. Protección respiratoria | C | N/C | N/A |
|---|---|---|---|
| Es la adecuada, según la actividad en desarrollo, para proteger al trabajador de los contaminantes a los cuales está expuesto | ✓ | | |
| Se encuentra en buen estado y limpia | ✓ | | |
| El trabajador lo utiliza de manera adecuada | ✓ | | |

| 6. Ropa de trabajo | C | N/C | N/A |
|---|---|---|---|
| Se compone de pantalon largo y camisa manga larga | ✓ | | |
| Es de material adecuado (brinda la protección necesaria) | ✓ | | |
| Se encuentra en buen estado (completo, sin agujeros, limpio) | ✓ | | |
| El trabajador lo utiliza de manera adecuada | ✓ | | |

| 7. Calzado de seguridad | C | N/C | N/A |
|---|---|---|---|
| El calzado utilizado cumple con las condiciones requeridas (según aplique: puntera, dieléctrica, impermeable, antideslizante, etc.) para la actividad desarrollada | ✓ | | |
| Se encuentra en buen estado (sin agujeros, completas, limpias) | ✓ | | |
| El trabajador lo utiliza de manera adecuada | ✓ | | |

Nombre y cargo de quien inspecciona: FERNANDA CASTAÑEDA — Firma: FERNANDA C'Q

**OBSERVACIONES:**

CONSORCIO VIAL VG-VNF

# INSPECCIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP)

| | |
|---|---|
| **Proyecto:** V6 - VNF - Simon Bolivar | **Proyecto:** V6 - VNF - Simon Bolivar |
| **Nombre completo del trabajador:** Arid quejada | **Nombre completo del trabajador:** Harlinton Ayala |
| **Cargo del trabajador:** Ayudante **Fecha:** 24-02-25 | **Cargo del trabajador:** Ayudante **Fecha:** 24-02-25 |
| **Actividad que realiza:** Restauracion andenes | **Actividad que realiza:** Restauracion andenes |
| **Empresa para la que labora:** Etadpi | **Empresa para la que labora:** Etadpi |
| **Firma del trabajador:** ARIDQUEJADA | **Firma del trabajador:** Harlinton Ayala Navas |

| 1. Casco | C | N/C | N/A |
|---|---|---|---|
| El exterior del casco este sin fisuras ni golpes visibles y limpio | ✓ | | |
| El tafilete esta completo, limpio y se ajusta de forma correcta | ✓ | | |
| El barbiquejo esta completo, limpio y conectado correctamente | | | ✓ |
| El casco tiene propiedades dieléctricas (si existe riesgo eléctrico en la actividad) | ✓ | | |
| El trabajador lo utiliza de manera adecuada | ✓ | | |
| **2. Gafas de seguridad** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| Los lentes están sin ralladuras ni manchas | ✓ | | |
| Tienen filtro UV | ✓ | | |
| Tienen propiedad antiempañante | ✓ | | |
| El trabajador las utiliza de manera adecuada | ✓ | | |
| **3. Guantes** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| Son apropiados para la actividad en desarrollo | ✓ | | |
| No presentan perforaciones | ✓ | | |
| La talla de los guantes es la apropiada para las mano del trabajador | ✓ | | |
| El trabajador los utiliza de manera adecuada | ✓ | | |
| **4. Protectores auditivos** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| Son los adecuados para la actividad que se está ejecutando (inserción / copa) | ✓ | | |
| Los protectores auditivos están en buen estado y limpios | ✓ | | |
| Cuentan con estuche para almacenarlos de forma higiénica y correcta | ✓ | | |
| El trabajador los utiliza de manera adecuada | ✓ | | |
| **5. Protección respiratoria** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| Es la adecuada, según la actividad en desarrollo, para proteger al trabajador de los contaminantes a los cuales está expuesto | ✓ | | |
| Se encuentra en buen estado y limpia | ✓ | | |
| El trabajador lo utiliza de manera adecuada | ✓ | | |
| **6. Ropa de trabajo** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| Se compone de pantalón largo y camisa manga larga | ✓ | | |
| Es de material adecuado (brinda la protección necesaria) | ✓ | | |
| Se encuentra en buen estado (completo, sin agujeros, limpio) | ✓ | | |
| El trabajador lo utiliza de manera adecuada | ✓ | | |
| **7. Calzado de seguridad** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| El calzado utilizado cumple con las condiciones requeridas (según aplique: puntera, dieléctrica, impermeable, antideslizante, etc.) para la actividad desarrollada | ✓ | | |
| *Se encuentra en buen estado (sin agujeros, completas, limpias)* | ✓ | | |
| El trabajador lo utiliza de manera adecuada | ✓ | | |
| Nombre y cargo de quien inspecciona: Fernanda Castañeda **Firma:** Fernanda Cig | | | |
| **OBSERVACIONES:** | | | |

| 1. Casco | C | N/C | N/A |
|---|---|---|---|
| El exterior del casco este sin fisuras ni golpes visibles y limpio | ✓ | | |
| El tafilete esta completo, limpio y se ajusta de forma correcta | ✓ | | |
| El barbiquejo esta completo, limpio y conectado correctamente | | | ✓ |
| El casco tiene propiedades dieléctricas (si existe riesgo eléctrico en la actividad) | ✓ | | |
| El trabajador lo utiliza de manera adecuada | ✓ | | |
| **2. Gafas de seguridad** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| Los lentes están sin ralladuras ni manchas | ✓ | | |
| Tienen filtro UV | ✓ | | |
| Tienen propiedad antiempañante | ✓ | | |
| El trabajador las utiliza de manera adecuada | ✓ | | |
| **3. Guantes** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| Son apropiados para la actividad en desarrollo | ✓ | | |
| No presentan perforaciones | ✓ | | |
| La talla de los guantes es la apropiada para las mano del trabajador | ✓ | | |
| El trabajador los utiliza de manera adecuada | ✓ | | |
| **4. Protectores auditivos** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| Son los adecuados para la actividad que se está ejecutando (inserción / copa) | ✓ | | |
| Los protectores auditivos están en buen estado y limpios | ✓ | | |
| Cuentan con estuche para almacenarlos de forma higiénica y correcta | ✓ | | |
| El trabajador los utiliza de manera adecuada | ✓ | | |
| **5. Protección respiratoria** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| Es la adecuada, según la actividad en desarrollo, para proteger al trabajador de los contaminantes a los cuales está expuesto | ✓ | | |
| Se encuentra en buen estado y limpia | ✓ | | |
| El trabajador lo utiliza de manera adecuada | ✓ | | |
| **6. Ropa de trabajo** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| Se compone de pantalón largo y camisa manga larga | ✓ | | |
| Es de material adecuado (brinda la protección necesaria) | ✓ | | |
| Se encuentra en buen estado (completo, sin agujeros, limpio) | ✓ | | |
| El trabajador lo utiliza de manera adecuada | ✓ | | |
| **7. Calzado de seguridad** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| El calzado utilizado cumple con las condiciones requeridas (según aplique: puntera, dieléctrica, impermeable, antideslizante, etc.) para la actividad desarrollada | ✓ | | |
| *Se encuentra en buen estado (sin agujeros, completas, limpias)* | ✓ | | |
| El trabajador lo utiliza de manera adecuada | ✓ | | |
| Nombre y cargo de quien inspecciona: Fernanda Castañeda **Firma:** Fernanda Cig | | | |
| **OBSERVACIONES:** | | | |

CONSORCIO VIAL VG-VNF

## INSPECCIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP)

**Proyecto:** VG - VNF - Simon Bolivar
**Nombre completo del trabajador:** Freyder Palacios
**Cargo del trabajador:** Ayudante **Fecha:** 24-02-25
**Actividad que realiza:** Restauracion cunetas
**Empresa para la que labora:** Etcapi
**Firma del trabajador:** Freyder A. Palacios C.

| 1. Casco | C | N/C | N/A |
|---|---|---|---|
| El exterior del casco este sin fisuras ni golpes visibles y limpio | ✓ | | |
| El tafilete esta completo, limpio y se ajusta de forma correcta | ✓ | | |
| El barbiquejo esta completo, limpio y conectado correctamente | | ✓ | |
| El casco tiene propiedades dieléctricas (si existe riesgo eléctrico en la actividad) | ✓ | | |
| El trabajador lo utiliza de manera adecuada | ✓ | | |
| **2. Gafas de seguridad** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| Los lentes están sin ralladuras ni manchas | ✓ | | |
| Tienen filtro UV | ✓ | | |
| Tienen propiedad antiempañante | ✓ | | |
| El trabajador las utiliza de manera adecuada | ✓ | | |
| **3. Guantes** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| Son apropiados para la actividad en desarrollo | ✓ | | |
| No presentan perforaciones | ✓ | | |
| La talla de los guantes es la apropiada para las mano del trabajador | ✓ | | |
| El trabajador los utiliza de manera adecuada | ✓ | | |
| **4. Protectores auditivos** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| Son los adecuados para la actividad que se está ejecutando (inserción / copa) | ✓ | | |
| Los protectores auditivos están en buen estado y limpios | ✓ | | |
| Cuentan con estuche para almacenarlos de forma higiénica y correcta | ✓ | | |
| El trabajador los utiliza de manera adecuada | ✓ | | |
| **5. Protección respiratoria** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| Es la adecuada, según la actividad en desarrollo, para proteger al trabajador de los contaminantes a los cuales está expuesto | ✓ | | |
| Se encuentra en buen estado y limpia | ✓ | | |
| El trabajador lo utiliza de manera adecuada | ✓ | | |
| **6. Ropa de trabajo** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| Se compone de pantalón largo y camisa manga larga | ✓ | | |
| Es de material adecuado (brinda la protección necesaria) | ✓ | | |
| Se encuentra en buen estado (completo, sin agujeros, limpio) | ✓ | | |
| El trabajador lo utiliza de manera adecuada | ✓ | | |
| **7. Calzado de seguridad** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| El calzado utilizado cumple con las condiciones requeridas (según aplique: puntera, dieléctrica, impermeable, antideslizante, etc.) para la actividad desarrollada | ✓ | | |
| Se encuentra en buen estado (sin agujeros, completas, limpias) | ✓ | | |
| El trabajador lo utiliza de manera adecuada | ✓ | | |

Nombre y cargo de quien inspecciona: Fernando Castaneda — Firma: Fernando

**OBSERVACIONES:**

**Proyecto:** VG - VNF - Simon Bolivar
**Nombre completo del trabajador:** Divier Porto
**Cargo del trabajador:** Ayudante **Fecha:** 24-02-25
**Actividad que realiza:** Restauracion de cunetas
**Empresa para la que labora:** Etcapi
**Firma del trabajador:** Divier Porto

| 1. Casco | C | N/C | N/A |
|---|---|---|---|
| El exterior del casco este sin fisuras ni golpes visibles y limpio | ✓ | | |
| El tafilete esta completo, limpio y se ajusta de forma correcta | ✓ | | |
| El barbiquejo esta completo, limpio y conectado correctamente | | | ✓ |
| El casco tiene propiedades dieléctricas (si existe riesgo eléctrico en la actividad) | ✓ | | |
| El trabajador lo utiliza de manera adecuada | ✓ | | |
| **2. Gafas de seguridad** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| Los lentes están sin ralladuras ni manchas | ✓ | | |
| Tienen filtro UV | ✓ | | |
| Tienen propiedad antiempañante | ✓ | | |
| El trabajador las utiliza de manera adecuada | ✓ | | |
| **3. Guantes** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| Son apropiados para la actividad en desarrollo | ✓ | | |
| No presentan perforaciones | ✓ | | |
| La talla de los guantes es la apropiada para las mano del trabajador | ✓ | | |
| El trabajador los utiliza de manera adecuada | ✓ | | |
| **4. Protectores auditivos** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| Son los adecuados para la actividad que se está ejecutando (inserción / copa) | ✓ | | |
| Los protectores auditivos están en buen estado y limpios | ✓ | | |
| Cuentan con estuche para almacenarlos de forma higiénica y correcta | ✓ | | |
| El trabajador los utiliza de manera adecuada | ✓ | | |
| **5. Protección respiratoria** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| Es la adecuada, según la actividad en desarrollo, para proteger al trabajador de los contaminantes a los cuales está expuesto | ✓ | | |
| Se encuentra en buen estado y limpia | ✓ | | |
| El trabajador lo utiliza de manera adecuada | ✓ | | |
| **6. Ropa de trabajo** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| Se compone de pantalón largo y camisa manga larga | ✓ | | |
| Es de material adecuado (brinda la protección necesaria) | ✓ | | |
| Se encuentra en buen estado (completo, sin agujeros, limpio) | ✓ | | |
| El trabajador lo utiliza de manera adecuada | ✓ | | |
| **7. Calzado de seguridad** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| El calzado utilizado cumple con las condiciones requeridas (según aplique: puntera, dieléctrica, impermeable, antideslizante, etc.) para la actividad desarrollada | ✓ | | |
| Se encuentra en buen estado (sin agujeros, completas, limpias) | ✓ | | |
| El trabajador lo utiliza de manera adecuada | ✓ | | |

Nombre y cargo de quien inspecciona: Fernando Castaneda — Firma: Fernando

**OBSERVACIONES:**

CONSORCIO VIAL VG-VNF

## INSPECCIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP)

| | |
|---|---|
| **Proyecto:** VG-VNF -SIMON BOLIVAR | **Proyecto:** VG - VNF - Simon Bolivar |
| **Nombre completo del trabajador:** Yeiler Cabeza | **Nombre completo del trabajador:** Joan Diego Ramirez |
| **Cargo del trabajador:** Auxiliar **Fecha:** 24-02-25 | **Cargo del trabajador:** Auxiliar **Fecha:** 24-02-25 |
| **Actividad que realiza:** Restauracion andenes | **Actividad que realiza:** Restauracion andenes |
| **Empresa para la que labora:** Excapi | **Empresa para la que labora:** Excapi |
| **Firma del trabajador:** Yeiler Cabeza | **Firma del trabajador:** Juan Diego Ramirez Sanchez |

| 1. Casco | C | N/C | N/A |
|---|---|---|---|
| El exterior del casco este sin fisuras ni golpes visibles y limpio | ✓ | | |
| El tafilete esta completo, limpio y se ajusta de forma correcta | ✓ | | |
| El barbiquejo esta completo, limpio y conectado correctamente | | | ✓ |
| El casco tiene propiedades dieléctricas (si existe riesgo eléctrico en la actividad) | ✓ | | |
| El trabajador lo utiliza de manera adecuada | ✓ | | |

| 2. Gafas de seguridad | C | N/C | N/A |
|---|---|---|---|
| Los lentes están sin ralladuras ni manchas | ✓ | | |
| Tienen filtro UV | ✓ | | |
| Tienen propiedad antiempañante | ✓ | | |
| El trabajador las utiliza de manera adecuada | ✓ | | |

| 3. Guantes | C | N/C | N/A |
|---|---|---|---|
| Son apropiados para la actividad en desarrollo | ✓ | | |
| No presentan perforaciones | ✓ | | |
| La talla de los guantes es la apropiada para las mano del trabajador | ✓ | | |
| El trabajador los utiliza de manera adecuada | ✓ | | |

| 4. Protectores auditivos | C | N/C | N/A |
|---|---|---|---|
| Son los adecuados para la actividad que se está ejecutando (inserción / copa) | ✓ | | |
| Los protectores auditivos están en buen estado y limpios | ✓ | | |
| Cuentan con estuche para almacenarlos de forma higiénica y correcta | ✓ | | |
| El trabajador los utiliza de manera adecuada | ✓ | | |

| 5. Protección respiratoria | C | N/C | N/A |
|---|---|---|---|
| Es la adecuada, según la actividad en desarrollo, para proteger al trabajador de los contaminantes a los cuales está expuesto | ✓ | | |
| Se encuentra en buen estado y limpia | ✓ | | |
| El trabajador lo utiliza de manera adecuada | ✓ | | |

| 6. Ropa de trabajo | C | N/C | N/A |
|---|---|---|---|
| Se compone de pantalón largo y camisa manga larga | ✓ | | |
| Es de material adecuado (brinda la protección necesaria) | ✓ | | |
| Se encuentra en buen estado (completo, sin agujeros, limpio) | ✓ | | |
| El trabajador lo utiliza de manera adecuada | ✓ | | |

| 7. Calzado de seguridad | C | N/C | N/A |
|---|---|---|---|
| El calzado utilizado cumple con las condiciones requeridas (según aplique: puntera, dieléctrica, impermeable, antideslizante, etc.) para la actividad desarrollada | ✓ | | |
| Se encuentra en buen estado (sin agujeros, completas, limpias) | ✓ | | |
| El trabajador lo utiliza de manera adecuada | ✓ | | |

Nombre y cargo de quien inspecciona: Yeiler Cabeza **Firma:** Yeiler Cabeza

**OBSERVACIONES:**

| 1. Casco | C | N/C | N/A |
|---|---|---|---|
| El exterior del casco este sin fisuras ni golpes visibles y limpio | ✓ | | |
| El tafilete esta completo, limpio y se ajusta de forma correcta | ✓ | | |
| El barbiquejo esta completo, limpio y conectado correctamente | | | ✓ |
| El casco tiene propiedades dieléctricas (si existe riesgo eléctrico en la actividad) | ✓ | | |
| El trabajador lo utiliza de manera adecuada | ✓ | | |

| 2. Gafas de seguridad | C | N/C | N/A |
|---|---|---|---|
| Los lentes están sin ralladuras ni manchas | ✓ | | |
| Tienen filtro UV | ✓ | | |
| Tienen propiedad antiempañante | ✓ | | |
| El trabajador las utiliza de manera adecuada | ✓ | | |

| 3. Guantes | C | N/C | N/A |
|---|---|---|---|
| Son apropiados para la actividad en desarrollo | ✓ | | |
| No presentan perforaciones | ✓ | | |
| La talla de los guantes es la apropiada para las mano del trabajador | ✓ | | |
| El trabajador los utiliza de manera adecuada | ✓ | | |

| 4. Protectores auditivos | C | N/C | N/A |
|---|---|---|---|
| Son los adecuados para la actividad que se está ejecutando (inserción / copa) | ✓ | | |
| Los protectores auditivos están en buen estado y limpios | ✓ | | |
| Cuentan con estuche para almacenarlos de forma higiénica y correcta | ✓ | | |
| El trabajador los utiliza de manera adecuada | ✓ | | |

| 5. Protección respiratoria | C | N/C | N/A |
|---|---|---|---|
| Es la adecuada, según la actividad en desarrollo, para proteger al trabajador de los contaminantes a los cuales está expuesto | ✓ | | |
| Se encuentra en buen estado y limpia | ✓ | | |
| El trabajador lo utiliza de manera adecuada | ✓ | | |

| 6. Ropa de trabajo | C | N/C | N/A |
|---|---|---|---|
| Se compone de pantalón largo y camisa manga larga | ✓ | | |
| Es de material adecuado (brinda la protección necesaria) | ✓ | | |
| Se encuentra en buen estado (completo, sin agujeros, limpio) | ✓ | | |
| El trabajador lo utiliza de manera adecuada | ✓ | | |

| 7. Calzado de seguridad | C | N/C | N/A |
|---|---|---|---|
| El calzado utilizado cumple con las condiciones requeridas (según aplique: puntera, dieléctrica, impermeable, antideslizante, etc.) para la actividad desarrollada | ✓ | | |
| Se encuentra en buen estado (sin agujeros, completas, limpias) | ✓ | | |
| El trabajador lo utiliza de manera adecuada | ✓ | | |

Nombre y cargo de quien inspecciona: Yeiler Cabeza **Firma:** Yeiler Cabeza

**OBSERVACIONES:**

CONSORCIO VIAL VG-VNF

## INSPECCIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP)

| | |
|---|---|
| **Proyecto:** VG-VNF-Simon Bolivar | **Proyecto:** VG-VNF-Simon Bolivar |
| **Nombre completo del trabajador:** Reinaldo Cortes | **Nombre completo del trabajador:** Jhon Alex Mosquera |
| **Cargo del trabajador:** Especialista **Fecha:** 24-02-25 | **Cargo del trabajador:** Ayudante **Fecha:** 24-02-25 |
| **Actividad que realiza:** Instalacion de andenes | **Actividad que realiza:** Instalacion andenes |
| **Empresa para la que labora:** Excapi | **Empresa para la que labora:** Excapi |
| **Firma del trabajador:** | **Firma del trabajador:** Jhon Alex Mosquera |

| 1. Casco | C | N/C | N/A |
|---|---|---|---|
| El exterior del casco este sin fisuras ni golpes visibles y limpio | ✓ | | |
| El tafilete esta completo, limpio y se ajusta de forma correcta | ✓ | | |
| El barbiquejo esta completo, limpio y conectado correctamente | | | ✓ |
| El casco tiene propiedades dieléctricas (si existe riesgo eléctrico en la actividad) | ✓ | | |
| El trabajador lo utiliza de manera adecuada | ✓ | | |
| **2. Gafas de seguridad** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| Los lentes están sin ralladuras ni manchas | ✓ | | |
| Tienen filtro UV | ✓ | | |
| Tienen propiedad antiempañante | ✓ | | |
| El trabajador las utiliza de manera adecuada | ✓ | | |
| **3. Guantes** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| Son apropiados para la actividad en desarrollo | ✓ | | |
| No presentan perforaciones | ✓ | | |
| La talla de los guantes es la apropiada para las mano del trabajador | ✓ | | |
| El trabajador los utiliza de manera adecuada | ✓ | | |
| **4. Protectores auditivos** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| Son los adecuados para la actividad que se está ejecutando (inserción / copa) | ✓ | | |
| Los protectores auditivos están en buen estado y limpios | ✓ | | |
| Cuentan con estuche para almacenarlos de forma higiénica y correcta | ✓ | | |
| El trabajador los utiliza de manera adecuada | ✓ | | |
| **5. Protección respiratoria** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| Es la adecuada, según la actividad en desarrollo, para proteger al trabajador de los contaminantes a los cuales está expuesto | ✓ | | |
| Se encuentra en buen estado y limpia | ✓ | | |
| El trabajador lo utiliza de manera adecuada | ✓ | | |
| **6. Ropa de trabajo** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| Se compone de pantalón largo y camisa manga larga | ✓ | | |
| Es de material adecuado (brinda la protección necesaria) | ✓ | | |
| Se encuentra en buen estado (completo, sin agujeros, limpio) | ✓ | | |
| El trabajador lo utiliza de manera adecuada | ✓ | | |
| **7. Calzado de seguridad** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| El calzado utilizado cumple con las condiciones requeridas (según aplique: puntera, dieléctrica, impermeable, antideslizante, etc.) para la actividad desarrollada | ✓ | | |
| Se encuentra en buen estado (sin agujeros, completas, limpias) | ✓ | | |
| El trabajador lo utiliza de manera adecuada | ✓ | | |

Nombre y cargo de quien inspecciona: Reinaldo Castaneda **Firma:** Reinaldo C

**OBSERVACIONES:**

| 1. Casco | C | N/C | N/A |
|---|---|---|---|
| El exterior del casco este sin fisuras ni golpes visibles y limpio | ✓ | | |
| El tafilete esta completo, limpio y se ajusta de forma correcta | ✓ | | |
| El barbiquejo esta completo, limpio y conectado correctamente | | | ✓ |
| El casco tiene propiedades dieléctricas (si existe riesgo eléctrico en la actividad) | ✓ | | |
| El trabajador lo utiliza de manera adecuada | ✓ | | |
| **2. Gafas de seguridad** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| Los lentes están sin ralladuras ni manchas | ✓ | | |
| Tienen filtro UV | ✓ | | |
| Tienen propiedad antiempañante | ✓ | | |
| El trabajador las utiliza de manera adecuada | ✓ | | |
| **3. Guantes** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| Son apropiados para la actividad en desarrollo | ✓ | | |
| No presentan perforaciones | ✓ | | |
| La talla de los guantes es la apropiada para las mano del trabajador | ✓ | | |
| El trabajador los utiliza de manera adecuada | ✓ | | |
| **4. Protectores auditivos** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| Son los adecuados para la actividad que se está ejecutando (inserción / copa) | ✓ | | |
| Los protectores auditivos están en buen estado y limpios | ✓ | | |
| Cuentan con estuche para almacenarlos de forma higiénica y correcta | ✓ | | |
| El trabajador los utiliza de manera adecuada | ✓ | | |
| **5. Protección respiratoria** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| Es la adecuada, según la actividad en desarrollo, para proteger al trabajador de los contaminantes a los cuales está expuesto | ✓ | | |
| Se encuentra en buen estado y limpia | ✓ | | |
| El trabajador lo utiliza de manera adecuada | ✓ | | |
| **6. Ropa de trabajo** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| Se compone de pantalón largo y camisa manga larga | ✓ | | |
| Es de material adecuado (brinda la protección necesaria) | ✓ | | |
| Se encuentra en buen estado (completo, sin agujeros, limpio) | ✓ | | |
| El trabajador lo utiliza de manera adecuada | ✓ | | |
| **7. Calzado de seguridad** | **C** | **N/C** | **N/A** |
| El calzado utilizado cumple con las condiciones requeridas (según aplique: puntera, dieléctrica, impermeable, antideslizante, etc.) para la actividad desarrollada | ✓ | | |
| Se encuentra en buen estado (sin agujeros, completas, limpias) | ✓ | | |
| El trabajador lo utiliza de manera adecuada | ✓ | | |

Nombre y cargo de quien inspecciona: Reinaldo Castaneda **Firma:** Reinaldo C

**OBSERVACIONES:**

| CONSORCIO VIAL VG-VNF | INSPECCION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO |
|---|---|
| LUGAR DE INSPECCIÓN: | Belen Granada |
| FECHA DE INSPECCIÓN: | 17-02-2025 |
| QUIEN REALIZA LA INSPECCIÓN | Juliana Vanegas |

Cumple (C) No Cumple (N) No Aplica (N/A)

| | ASPECTO A EVALUAR | C | N | N/A | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Existe demarcación en áreas de trabajo, pasillos, zonas de circulación y almacenamiento. | ✓ | | | |
| 2 | El piso y/o superficies están libres de irregularidades que puedan causar accidentes. | | | | |
| 3 | La iluminación general del área de trabajo es suficiente. | ✓ | | | |
| 4 | Las paredes están libres de humedades y de objetos innecesarios. | | | ✓ | |
| 5 | Las puertas están en adecuadas condiciones de funcionamiento. | | | ✓ | |
| 6 | Las puertas y salidas están libres de obstáculos. | | | ✓ | |
| 7 | Existe señalización informativa, preventiva y reglamentaria visible, bien ubicada y en buenas condiciones. | ✓ | | | |
| 8 | Existen salidas de emergencia señalizadas y despejadas. | ✓ | | | |
| 9 | Se tiene definido e identificado el punto de encuentro. | ✓ | | | |
| 10 | Se dispone de un botiquín de Primeros Auxilios, y este se encuentra bien ubicado, dotado y con un responsable a cargo. | ✓ | | | |
| 11 | Se dispone del número suficiente de extintores y estos se encuentran identificados y con recarga vigente. | ✓ | | | |
| 12 | Se han identificado y verificado el estado de los hidrantes. | ✓ | | | |
| 13 | Se ha identificado y verificado el estado los elementos de la red contraincendios. | ✓ | | | |
| 14 | Se dispone de camilla rígida, inmovilizadores de cuello, inmovilizadores de miembros superiores e inferiores etc | ✓ | | | |
| 15 | Existen sitios específicos, delimitados y señalizados para un adecuado almacenamiento de materiales. | ✓ | | | |
| 16 | Los productos químicos se encuentran en sitios inferiores y asegurados. | ✓ | | | |
| 17 | Los productos químicos están lejos de fuentes de calor, escaleras y salidas, evitándose el volcamiento y perforación de los envases. | ✓ | | | |
| 18 | Los productos químicos están separados por contenido y marcados claramente. | ✓ | | | |
| 19 | Se cuenta con las hojas de seguridad de los productos químicos y estas se encuentran de forma visible cerca de los productos. | ✓ | | | |
| 20 | Los tableros eléctricos y cajas de contador cuentan con señalización que identifique el riesgo eléctrico. | ✓ | | | |
| 21 | Los productos inflamables se almacenan en áreas restringidas acondicionadas de techo, piso duro y medidas de control que eviten la ocurrencia de accidentes. | ✓ | | | |
| 22 | Existen sistemas de ventilación natural. | ✓ | | | |
| 23 | Los líquidos inflamables se encuentran dentro de recipientes rotulados y en buen estado. | ✓ | | | |
| 24 | Se prohíbe fumar dentro de las áreas de trabajo. | ✓ | | | |
| 25 | Las fuentes de ignición tales como vehículos, equipos de soldadura o generadores de chispa se encuentran adecuadamente aislados. | | | ✓ | |
| 26 | Existen sistemas de detección y alarma en caso de emergencia. | ✓ | | | |
| 27 | Las máquinas, cuentan con guardas de seguridad. | ✓ | | | |
| 28 | El personal tiene formación en el uso correcto de los equipos y maquinaria. | ✓ | | | |
| 29 | Se utilizan herramientas adecuadas para cada actividad. | ✓ | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Las herramientas se encuentran en buen estado. | ✓ | | | |
| 31 | La cantidad de herramientas es suficiente para el trabajo que se está realizando. | ✓ | | | |
| 32 | Se tienen paneles o cajas para la ubicación ordenada de herramientas. | ✓ | | | |
| 33 | Las escaleras manuales, plataformas y andamios, entre otros se encuentran en buen estado. | | | ✓ | |
| 34 | Las escaleras utilizadas son adecuadas para la altura de la labor. | | | ✓ | |
| 35 | El personal que realiza trabajos en altura, se encuentra protegido con arnés de seguridad, eslinga y línea de vida, sujetos a un punto de anclaje seguro. | | | ✓ | |
| 36 | El personal ha recibido entrenamiento en nivel avanzado para realizar la labor de trabajo en alturas. | | | ✓ | |
| 37 | El personal utiliza adecuadamente los equipos de protección personal. | ✓ | | | |
| 38 | El personal que se encuentra en obra, conoce y aplica el Programa SOL (Seguridad, Orden y Limpieza). | ✓ | | | |
| 39 | Se cuenta con la siguiente señalización preventiva e informativa clara, en buen estado y de fácil interpretación para los usuarios: Piso húmedo, Transite con cuidado. | ✓ | | | |
| 40 | Se cuenta con los siguientes dispositivos de señalización en buen estado, y en cantidad suficiente para la demarcación durante la ejecución de los trabajos: Cinta plástica reflectiva de seguridad, balizas. | ✓ | | | |

Realizado Por.

Nombre: Tatiana Vanegas

Firma:

Cargo: SST

| CONSORCIO VIAL VG-VNF | INSPECCION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO |
|---|---|
| LUGAR DE INSPECCIÓN: | Simon Bolivar - VG-VNF. |
| FECHA DE INSPECCIÓN: | 24-02-25 |
| QUIEN REALIZA LA INSPECCIÓN | Fernanda Castaneda |

Cumple (C) No cumple (N) No Aplica (N/A)

| | ASPECTO A EVALUAR | C | N | N/A | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Existe demarcación en áreas de trabajo, pasillos, zonas de circulación y almacenamiento. | ✓ | | | |
| 2 | El piso y/o superficies están libres de irregularidades que puedan causar accidentes. | ✓ | | | |
| 3 | La iluminación general del área de trabajo es suficiente. | ✓ | | | |
| 4 | Las paredes están libres de humedades y de objetos innecesarios. | | | ✓ | |
| 5 | Las puertas están en adecuadas condiciones de funcionamiento. | | | ✓ | |
| 6 | Las puertas y salidas están libres de obstáculos. | | | ✓ | |
| 7 | Existe señalización informativa, preventiva y reglamentaria visible, bien ubicada y en buenas condiciones. | ✓ | | | |
| 8 | Existen salidas de emergencia señalizadas y despejadas. | ✓ | | | |
| 9 | Se tiene definido e identificado el punto de encuentro. | ✓ | | | |
| 10 | Se dispone de un botiquín de Primeros Auxilios, y este se encuentra bien ubicado, dotado y con un responsable a cargo. | ✓ | | | |
| 11 | Se dispone del número suficiente de extintores y estos se encuentran identificados y con recarga vigente. | ✓ | | | |
| 12 | Se han identificado y verificado el estado de los hidrantes. | ✓ | | | |
| 13 | Se ha identificado y verificado el estado los elementos de la red contraincendios. | ✓ | | | |
| 14 | Se dispone de camilla rígida, inmovilizadores de cuello, inmovilizadores de miembros superiores e inferiores etc | ✓ | | | |
| 15 | Existen sitios específicos, delimitados y señalizados para un adecuado almacenamiento de materiales. | ✓ | | | |
| 16 | Los productos químicos se encuentran en sitios inferiores y asegurados. | ✓ | | | |
| 17 | Los productos químicos están lejos de fuentes de calor, escaleras y salidas, evitándose el volcamiento y perforación de los envases. | ✓ | | | |
| 18 | Los productos químicos están separados por contenido y marcados claramente. | ✓ | | | |
| 19 | Se cuenta con las hojas de seguridad de los productos químicos y estas se encuentran de forma visible cerca de los productos. | ✓ | | | |
| 20 | Los tableros eléctricos y cajas de contador cuentan con señalización que identifique el riesgo eléctrico. | | | ✓ | |
| 21 | Los productos inflamables se almacenan en áreas restringidas acondicionadas de techo, piso duro y medidas de control que eviten la ocurrencia de accidentes. | ✓ | | | |
| 22 | Existen sistemas de ventilación natural. | ✓ | | | |
| 23 | Los líquidos inflamables se encuentran dentro de recipientes rotulados y en buen estado. | ✓ | | | |
| 24 | Se prohíbe fumar dentro de las áreas de trabajo. | ✓ | | | |
| 25 | Las fuentes de ignición tales como vehículos, equipos de soldadura o generadores de chispa se encuentran adecuadamente aislados. | ✓ | | | |
| 26 | Existen sistemas de detección y alarma en caso de emergencia. | | | ✓ | |
| 27 | Las máquinas, cuentan con guardas de seguridad. | ✓ | | | |
| 28 | El personal tiene formación en el uso correcto de los equipos y maquinaria. | ✓ | | | |
| 29 | Se utilizan herramientas adecuadas para cada actividad. | ✓ | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Las herramientas se encuentran en buen estado. | ✓ | | | |
| 31 | La cantidad de herramientas es suficiente para el trabajo que se está realizando. | ✓ | | | |
| 32 | Se tienen paneles o cajas para la ubicación ordenada de herramientas. | ✓ | | | |
| 33 | Las escaleras manuales, plataformas y andamios, entre otros se encuentran en buen estado. | ✓ | | | |
| 34 | Las escaleras utilizadas son adecuadas para la altura de la labor. | | | ✓ | |
| 35 | El personal que realiza trabajos en altura, se encuentra protegido con arnés de seguridad, eslinga y línea de vida, sujetos a un punto de anclaje seguro. | | | ✓ | |
| 36 | El personal ha recibido entrenamiento en nivel avanzado para realizar la labor de trabajo en alturas. | | | ✓ | |
| 37 | El personal utiliza adecuadamente los equipos de protección personal. | | | ✓ | |
| 38 | El personal que se encuentra en obra, conoce y aplica el Programa SOL (Seguridad, Orden y Limpieza). | ✓ | | | |
| 39 | Se cuenta con la siguiente señalización preventiva e informativa clara, en buen estado y de fácil interpretación para los usuarios: Piso húmedo, Transite con cuidado. | ✓ | | | |
| 40 | Se cuenta con los siguientes dispositivos de señalización en buen estado, y en cantidad suficiente para la demarcación durante la ejecución de los trabajos: Cinta plástica reflectiva de seguridad, balizas. | ✓ | | | |

Realizado Por.

Nombre: Fernando Castañeda

Firma: Fernando C/q

Cargo: Cont. SST

| CONSORCIO VIAL VG-VNF | INSPECCION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO |
|---|---|
| LUGAR DE INSPECCIÓN: | Simon Bolivar Cra 82A #37C-26. |
| FECHA DE INSPECCIÓN: | 05 FEBRERO DEL 2025 |
| QUIEN REALIZA LA INSPECCIÓN | Fernanda Castaneda |

Cumple (C) No cumple (N) No Aplica (N/A)

| | ASPECTO A EVALUAR | C | N | N/A | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Existe demarcación en áreas de trabajo, pasillos, zonas de circulación y almacenamiento. | ✓ | | | |
| 2 | El piso y/o superficies están libres de irregularidades que puedan causar accidentes. | ✓ | | | |
| 3 | La iluminación general del área de trabajo es suficiente. | ✓ | | | |
| 4 | Las paredes están libres de humedades y de objetos innecesarios. | | | ✓ | |
| 5 | Las puertas están en adecuadas condiciones de funcionamiento. | | | ✓ | |
| 6 | Las puertas y salidas están libres de obstáculos. | | | | |
| 7 | Existe señalización informativa, preventiva y reglamentaria visible, bien ubicada y en buenas condiciones. | ✓ | | | |
| 8 | Existen salidas de emergencia señalizadas y despejadas. | ✓ | | | |
| 9 | Se tiene definido e identificado el punto de encuentro. | ✓ | | | |
| 10 | Se dispone de un botiquín de Primeros Auxilios, y este se encuentra bien ubicado, dotado y con un responsable a cargo. | ✓ | | | |
| 11 | Se dispone del número suficiente de extintores y estos se encuentran identificados y con recarga vigente. | ✓ | | | |
| 12 | Se han identificado y verificado el estado de los hidrantes. | ✓ | | | |
| 13 | Se ha identificado y verificado el estado los elementos de la red contraincendios. | | | ✓ | |
| 14 | Se dispone de camilla rígida, inmovilizadores de cuello, inmovilizadores de miembros superiores e inferiores etc | ✓ | | | |
| 15 | Existen sitios específicos, delimitados y señalizados para un adecuado almacenamiento de materiales. | ✓ | | | |
| 16 | Los productos químicos se encuentran en sitios inferiores y asegurados. | ✓ | | | |
| 17 | Los productos químicos están lejos de fuentes de calor, escaleras y salidas, evitándose el volcamiento y perforación de los envases. | ✓ | | | |
| 18 | Los productos químicos están separados por contenido y marcados claramente. | ✓ | | | |
| 19 | Se cuenta con las hojas de seguridad de los productos químicos y estas se encuentran de forma visible cerca de los productos. | ✓ | | | |
| 20 | Los tableros eléctricos y cajas de contador cuentan con señalización que identifique el riesgo eléctrico. | ✓ | | | |
| 21 | Los productos inflamables se almacenan en áreas restringidas acondicionadas de techo, piso duro y medidas de control que eviten la ocurrencia de accidentes. | ✓ | | | |
| 22 | Existen sistemas de ventilación natural. | ✓ | | | |
| 23 | Los líquidos inflamables se encuentran dentro de recipientes rotulados y en buen estado. | ✓ | | | |
| 24 | Se prohíbe fumar dentro de las áreas de trabajo. | ✓ | | | |
| 25 | Las fuentes de ignición tales como vehículos, equipos de soldadura o generadores de chispa se encuentran adecuadamente aislados. | | | ✓ | |
| 26 | Existen sistemas de detección y alarma en caso de emergencia. | | ✓ | | |
| 27 | Las máquinas, cuentan con guardas de seguridad. | ✓ | | | |
| 28 | El personal tiene formación en el uso correcto de los equipos y maquinaria. | ✓ | | | |
| 29 | Se utilizan herramientas adecuadas para cada actividad. | ✓ | | | |

| | | C | NC | NA | |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Las herramientas se encuentran en buen estado. | ✓ | | | |
| 31 | La cantidad de herramientas es suficiente para el trabajo que se está realizando. | ✓ | | | |
| 32 | Se tienen paneles o cajas para la ubicación ordenada de herramientas. | ✓ | | | |
| 33 | Las escaleras manuales, plataformas y andamios, entre otros se encuentran en buen estado. | | | ✓ | |
| 34 | Las escaleras utilizadas son adecuadas para la altura de la labor. | | | ✓ | |
| 35 | El personal que realiza trabajos en altura, se encuentra protegido con arnés de seguridad, eslinga y línea de vida, sujetos a un punto de anclaje seguro. | | | ✓ | |
| 36 | El personal ha recibido entrenamiento en nivel avanzado para realizar la labor de trabajo en alturas. | | | ✓ | |
| 37 | El personal utiliza adecuadamente los equipos de protección personal. | | | ✓ | |
| 38 | El personal que se encuentra en obra, conoce y aplica el Programa SOL (Seguridad, Orden y Limpieza). | ✓ | | | |
| 39 | Se cuenta con la siguiente señalización preventiva e informativa clara, en buen estado y de fácil interpretación para los usuarios: Piso húmedo, Transite con cuidado. | ✓ | | | |
| 40 | Se cuenta con los siguientes dispositivos de señalización en buen estado, y en cantidad suficiente para la demarcación durante la ejecución de los trabajos: Cinta plástica reflectiva de seguridad, balizas. | ✓ | | | |

| CONSORCIO VIAL VG-VNF | INSPECCION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO |
|---|---|
| LUGAR DE INSPECCIÓN: | Las Acacias - Laureles Punto de llegada (ARGEON - Grupo #02) |
| FECHA DE INSPECCIÓN: | 18-02-2025 |
| QUIEN REALIZA LA INSPECCIÓN | Edil fabian Diaz f |

Cumple (C) No cumple (N) No Aplica (N/A)

| | ASPECTO A EVALUAR | C | N | N/A | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Existe demarcación en áreas de trabajo, pasillos, zonas de circulación y almacenamiento. | C | | | |
| 2 | El piso y/o superficies están libres de irregularidades que puedan causar accidentes. | | | N.A | |
| 3 | La iluminación general del área de trabajo es suficiente. | C | | | |
| 4 | Las paredes están libres de humedades y de objetos innecesarios. | | | NA | |
| 5 | Las puertas están en adecuadas condiciones de funcionamiento. | | | NA | |
| 6 | Las puertas y salidas están libres de obstáculos. | | | NA | |
| 7 | Existe señalización informativa, preventiva y reglamentaria visible, bien ubicada y en buenas condiciones. | C | | | |
| 8 | Existen salidas de emergencia señalizadas y despejadas. | | | | Senalizacion Constante en area trabajo |
| 9 | Se tiene definido e identificado el punto de encuentro. | C | | | |
| 10 | Se dispone de un botiquín de Primeros Auxilios, y este se encuentra bien ubicado, dotado y con un responsable a cargo. | C | | | |
| 11 | Se dispone del número suficiente de extintores y estos se encuentran identificados y con recarga vigente. | C | | | |
| 12 | Se han identificado y verificado el estado de los hidrantes. | | | NA | |
| 13 | Se ha identificado y verificado el estado los elementos de la red contraincendios. | | | NA | |
| 14 | Se dispone de camilla rígida, inmovilizadores de cuello, inmovilizadores de miembros superiores e inferiores etc | C | | | |
| 15 | Existen sitios específicos, delimitados y señalizados para un adecuado almacenamiento de materiales. | C | | | |
| 16 | Los productos químicos se encuentran en sitios inferiores y asegurados. | C | | | |
| 17 | Los productos químicos están lejos de fuentes de calor, escaleras y salidas, evitándose el volcamiento y perforación de los envases. | C | | | |
| 18 | Los productos químicos están separados por contenido y marcados claramente. | C | | | |
| 19 | Se cuenta con las hojas de seguridad de los productos químicos y estas se encuentran de forma visible cerca de los productos. | | N | | Hojas de Seguridad Solicitadas al area ambiental. |
| 20 | Los tableros eléctricos y cajas de contador cuentan con señalización que identifique el riesgo eléctrico. | | | NA | |
| 21 | Los productos inflamables se almacenan en áreas restringidas acondicionadas de techo, piso duro y medidas de control que eviten la ocurrencia de accidentes. | C | | | |
| 22 | Existen sistemas de ventilación natural. | | | NA | |
| 23 | Los líquidos inflamables se encuentran dentro de recipientes rotulados y en buen estado. | C | | | |
| 24 | Se prohíbe fumar dentro de las áreas de trabajo. | C | | | |
| 25 | Las fuentes de ignición tales como vehículos, equipos de soldadura o generadores de chispa se encuentran adecuadamente aislados. | | | NA | No se lleva a Cabo trabajos Con Soldadura. |
| 26 | Existen sistemas de detección y alarma en caso de emergencia. | | | NA | |
| 27 | Las máquinas, cuentan con guardas de seguridad. | C | | | |
| 28 | El personal tiene formación en el uso correcto de los equipos y maquinaria. | C | | | |
| 29 | Se utilizan herramientas adecuadas para cada actividad. | C | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Las herramientas se encuentran en buen estado. | C | | | |
| 31 | La cantidad de herramientas es suficiente para el trabajo que se está realizando. | C | | | |
| 32 | Se tienen paneles o cajas para la ubicación ordenada de herramientas. | C | | | |
| 33 | Las escaleras manuales, plataformas y andamios, entre otros se encuentran en buen estado. | | | NA | |
| 34 | Las escaleras utilizadas son adecuadas para la altura de la labor. | | | NA | |
| 35 | El personal que realiza trabajos en altura, se encuentra protegido con arnés de seguridad, eslinga y línea de vida, sujetos a un punto de anclaje seguro. | | | NA | |
| 36 | El personal ha recibido entrenamiento en nivel avanzado para realizar la labor de trabajo en alturas. | | | NA | |
| 37 | El personal utiliza adecuadamente los equipos de protección personal. | C | | | |
| 38 | El personal que se encuentra en obra, conoce y aplica el Programa SOL (Seguridad, Orden y Limpieza). | C | | | |
| 39 | Se cuenta con la siguiente señalización preventiva e informativa clara, en buen estado y de fácil interpretación para los usuarios: Piso húmedo, Transite con cuidado. | C | | | |
| 40 | Se cuenta con los siguientes dispositivos de señalización en buen estado, y en cantidad suficiente para la demarcación durante la ejecución de los trabajos: Cinta plástica reflectiva de seguridad, balizas. | C | | | |

Realizado Por.

Nombre: Edilfabian Diaz florez

Firma: fabian Diaz f

Cargo: Inspector SST - VC - VNF

| CONSORCIO VIAL VG-VNF | INSPECCION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO |
|---|---|
| LUGAR DE INSPECCIÓN: | Punto de llegada; Lorena - Laureles (ARGEON - Grupo #01) |
| FECHA DE INSPECCIÓN: | 18 - 02 - 2025 |
| QUIEN REALIZA LA INSPECCIÓN | Edil fabian Diaz f - Inspector SST |

Cumple (C) No cumple (N) No Aplica (N/A)

| | ASPECTO A EVALUAR | C | N | N/A | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Existe demarcación en áreas de trabajo, pasillos, zonas de circulación y almacenamiento. | C | | | |
| 2 | El piso y/o superficies están libres de irregularidades que puedan causar accidentes. | | | N.A | |
| 3 | La iluminación general del área de trabajo es suficiente. | C | | | |
| 4 | Las paredes están libres de humedades y de objetos innecesarios. | | | NA | Trabajos llevados a Cabo en Via-Anden |
| 5 | Las puertas están en adecuadas condiciones de funcionamiento. | | | NA | |
| 6 | Las puertas y salidas están libres de obstáculos. | | | NA | |
| 7 | Existe señalización informativa, preventiva y reglamentaria visible, bien ubicada y en buenas condiciones. | C | | | |
| 8 | Existen salidas de emergencia señalizadas y despejadas. | C | | | |
| 9 | Se tiene definido e identificado el punto de encuentro. | C | | | |
| 10 | Se dispone de un botiquín de Primeros Auxilios, y este se encuentra bien ubicado, dotado y con un responsable a cargo. | C | | | |
| 11 | Se dispone del número suficiente de extintores y estos se encuentran identificados y con recarga vigente. | C | | | |
| 12 | Se han identificado y verificado el estado de los hidrantes. | | | N.A | |
| 13 | Se ha identificado y verificado el estado los elementos de la red contraincendios. | | | NA | |
| 14 | Se dispone de camilla rigida, inmovilizadores de cuello, inmovilizadores de miembros superiores e inferiores etc | C | | | |
| 15 | Existen sitios específicos, delimitados y señalizados para un adecuado almacenamiento de materiales. | C | | | |
| 16 | Los productos químicos se encuentran en sitios inferiores y asegurados. | C | | | |
| 17 | Los productos quimicos están lejos de fuentes de calor, escaleras y salidas, evitándose el volcamiento y perforación de los envases. | C | | | |
| 18 | Los productos químicos están separados por contenido y marcados claramente. | C | | | |
| 19 | Se cuenta con las hojas de seguridad de los productos químicos y estas se encuentran de forma visible cerca de los productos. | | N | | |
| 20 | Los tableros eléctricos y cajas de contador cuentan con señalización que identifique el riesgo eléctrico. | | | NA | Se trabaja Con Planos electricos |
| 21 | Los productos inflamables se almacenan en áreas restringidas acondicionadas de techo, piso duro y medidas de control que eviten la ocurrencia de accidentes. | C | | | |
| 22 | Existen sistemas de ventilación natural. | | | NA | |
| 23 | Los liquidos inflamables se encuentran dentro de recipientes rotulados y en buen estado. | C | | | |
| 24 | Se prohíbe fumar dentro de las áreas de trabajo. | C | | | |
| 25 | Las fuentes de ignición tales como vehículos, equipos de soldadura o generadores de chispa se encuentran adecuadamente aislados. | | | NA | No se llevan a Cabo trabajos Con equipos de Soldadura |
| 26 | Existen sistemas de detección y alarma en caso de emergencia. | | | NA | |
| 27 | Las máquinas, cuentan con guardas de seguridad. | C | | | |
| 28 | El personal tiene formación en el uso correcto de los equipos y maquinaria. | C | | | |
| 29 | Se utilizan herramientas adecuadas para cada actividad. | C | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Las herramientas se encuentran en buen estado. | C | | | |
| 31 | La cantidad de herramientas es suficiente para el trabajo que se está realizando. | C | | | |
| 32 | Se tienen paneles o cajas para la ubicación ordenada de herramientas. | C | | | |
| 33 | Las escaleras manuales, plataformas y andamios, entre otros se encuentran en buen estado. | | | NA | |
| 34 | Las escaleras utilizadas son adecuadas para la altura de la labor. | | | NA | |
| 35 | El personal que realiza trabajos en altura, se encuentra protegido con arnés de seguridad, eslinga y línea de vida, sujetos a un punto de anclaje seguro. | | | NA | |
| 36 | El personal ha recibido entrenamiento en nivel avanzado para realizar la labor de trabajo en alturas. | | | NA | |
| 37 | El personal utiliza adecuadamente los equipos de protección personal. | C | | | |
| 38 | El personal que se encuentra en obra, conoce y aplica el Programa SOL (Seguridad, Orden y Limpieza). | C | | | |
| 39 | Se cuenta con la siguiente señalización preventiva e informativa clara, en buen estado y de fácil interpretación para los usuarios: Piso húmedo, Transite con cuidado. | C | | | |
| 40 | Se cuenta con los siguientes dispositivos de señalización en buen estado, y en cantidad suficiente para la demarcación durante la ejecución de los trabajos: Cinta plástica reflectiva de seguridad, balizas. | C | | | |

Realizado Por.

Nombre: Edil fabian Diaz florez

Firma: fabian Diaz f

Cargo: Inspector SST. VG-VNF

| CONSORCIO VIAL VG-VNF | INSPECCION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO |
|---|---|
| LUGAR DE INSPECCIÓN: | Las Acacias ; Laureles Punto de Llegada (Contratista FANCO) |
| FECHA DE INSPECCIÓN: | 18-02-2025 |
| QUIEN REALIZA LA INSPECCIÓN | Edil fabian Diaz f. - Insp. SST |

Cumple (C) No cumple (N) No Aplica (N/A)

| | ASPECTO A EVALUAR | C | N | N/A | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Existe demarcación en áreas de trabajo, pasillos, zonas de circulación y almacenamiento. | C | | | |
| 2 | El piso y/o superficies están libres de irregularidades que puedan causar accidentes. | | | NA | Piso Variado ante trabajos Construcción |
| 3 | La iluminación general del área de trabajo es suficiente. | C | | | |
| 4 | Las paredes están libres de humedades y de objetos innecesarios. | | | NA | |
| 5 | Las puertas están en adecuadas condiciones de funcionamiento. | | | NA | |
| 6 | Las puertas y salidas están libres de obstáculos. | | | NA | Trabajos en Calle - Vía |
| 7 | Existe señalización informativa, preventiva y reglamentaria visible, bien ubicada y en buenas condiciones. | C. | | | |
| 8 | Existen salidas de emergencia señalizadas y despejadas. | C | | | |
| 9 | Se tiene definido e identificado el punto de encuentro. | C | | | |
| 10 | Se dispone de un botiquín de Primeros Auxilios, y este se encuentra bien ubicado, dotado y con un responsable a cargo. | C | | | |
| 11 | Se dispone del número suficiente de extintores y estos se encuentran identificados y con recarga vigente. | C | | | |
| 12 | Se han identificado y verificado el estado de los hidrantes. | | | NA | |
| 13 | Se ha identificado y verificado el estado los elementos de la red contraincendios. | | | NA | |
| 14 | Se dispone de camilla rígida, inmovilizadores de cuello, inmovilizadores de miembros superiores e inferiores etc | C | | | |
| 15 | Existen sitios específicos, delimitados y señalizados para un adecuado almacenamiento de materiales. | C | | | |
| 16 | Los productos químicos se encuentran en sitios inferiores y asegurados. | C | | | |
| 17 | Los productos químicos están lejos de fuentes de calor, escaleras y salidas, evitándose el volcamiento y perforación de los envases. | C | | | |
| 18 | Los productos químicos están separados por contenido y marcados claramente. | C | | | |
| 19 | Se cuenta con las hojas de seguridad de los productos químicos y estas se encuentran de forma visible cerca de los productos. | | N | | Area ambiental a la Par, Pone Suministro |
| 20 | Los tableros eléctricos y cajas de contador cuentan con señalización que identifique el riesgo eléctrico. | | | NA | |
| 21 | Los productos inflamables se almacenan en áreas restringidas acondicionadas de techo, piso duro y medidas de control que eviten la ocurrencia de accidentes. | C | | | |
| 22 | Existen sistemas de ventilación natural. | | | NA | |
| 23 | Los líquidos inflamables se encuentran dentro de recipientes rotulados y en buen estado. | C | | | |
| 24 | Se prohíbe fumar dentro de las áreas de trabajo. | C | | | |
| 25 | Las fuentes de ignición tales como vehículos, equipos de soldadura o generadores de chispa se encuentran adecuadamente aislados. | | | N.A | |
| 26 | Existen sistemas de detección y alarma en caso de emergencia. | | | NA | |
| 27 | Las máquinas, cuentan con guardas de seguridad. | C | | | Pulidora - Cortadora Pavimento |
| 28 | El personal tiene formación en el uso correcto de los equipos y maquinaria. | C | | | |
| 29 | Se utilizan herramientas adecuadas para cada actividad. | C | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Las herramientas se encuentran en buen estado. | C | | | |
| 31 | La cantidad de herramientas es suficiente para el trabajo que se está realizando. | C | | | |
| 32 | Se tienen paneles o cajas para la ubicación ordenada de herramientas. | C | | | |
| 33 | Las escaleras manuales, plataformas y andamios, entre otros se encuentran en buen estado. | | | NA | A la fecha no se ha requerido escaleras |
| 34 | Las escaleras utilizadas son adecuadas para la altura de la labor. | | | NA | |
| 35 | El personal que realiza trabajos en altura, se encuentra protegido con arnés de seguridad, eslinga y línea de vida, sujetos a un punto de anclaje seguro. | | | NA | |
| 36 | El personal ha recibido entrenamiento en nivel avanzado para realizar la labor de trabajo en alturas. | | | NA | Todo trabajo a nivel de Piso |
| 37 | El personal utiliza adecuadamente los equipos de protección personal. | C | | | |
| 38 | El personal que se encuentra en obra, conoce y aplica el Programa SOL (Seguridad, Orden y Limpieza). | C | | | |
| 39 | Se cuenta con la siguiente señalización preventiva e informativa clara, en buen estado y de fácil interpretación para los usuarios: Piso húmedo, Transite con cuidado. | C | | | |
| 40 | Se cuenta con los siguientes dispositivos de señalización en buen estado, y en cantidad suficiente para la demarcación durante la ejecución de los trabajos: Cinta plástica reflectiva de seguridad, balizas. | C | | | |

Realizado Por.

Nombre: Edil fabian Diaz florez

Firma: fabian Diaz f

Cargo: Inspector SST-VG-VNF

| CONSORCIO VIAL VG-VNF | INSPECCION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO |
|---|---|
| LUGAR DE INSPECCIÓN: | Punto de llegada; Las Acacias - Laureles (Contratista AAPE) |
| FECHA DE INSPECCIÓN: | 18-02-2025 |
| QUIEN REALIZA LA INSPECCIÓN | Edil Fabian Diaz F - Insp. SST |

**Cumple (C) No cumple (N) No Aplica (N/A)**

| | ASPECTO A EVALUAR | C | N | N/A | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Existe demarcación en áreas de trabajo, pasillos, zonas de circulación y almacenamiento. | C | | | |
| 2 | El piso y/o superficies están libres de irregularidades que puedan causar accidentes. | | | N.A | |
| 3 | La iluminación general del área de trabajo es suficiente. | C | | | |
| 4 | Las paredes están libres de humedades y de objetos innecesarios. | | | N.A | Trabajo en Calle - Via |
| 5 | Las puertas están en adecuadas condiciones de funcionamiento. | | | NA | |
| 6 | Las puertas y salidas están libres de obstáculos. | | | NA | Punto trabajo Sin Puerta alguna |
| 7 | Existe señalización informativa, preventiva y reglamentaria visible, bien ubicada y en buenas condiciones. | C | | | |
| 8 | Existen salidas de emergencia señalizadas y despejadas. | C | | | Señalización en areas intervención Andenes |
| 9 | Se tiene definido e identificado el punto de encuentro. | C | | | |
| 10 | Se dispone de un botiquín de Primeros Auxilios, y este se encuentra bien ubicado, dotado y con un responsable a cargo. | C | | | |
| 11 | Se dispone del número suficiente de extintores y estos se encuentran identificados y con recarga vigente. | C | | | |
| 12 | Se han identificado y verificado el estado de los hidrantes. | | | NA | |
| 13 | Se ha identificado y verificado el estado los elementos de la red contraincendios. | | | N.A | |
| 14 | Se dispone de camilla rigida, inmovilizadores de cuello, inmovilizadores de miembros superiores e inferiores etc | C | | | |
| 15 | Existen sitios específicos, delimitados y señalizados para un adecuado almacenamiento de materiales. | C | | | |
| 16 | Los productos químicos se encuentran en sitios inferiores y asegurados. | C | | | |
| 17 | Los productos químicos están lejos de fuentes de calor, escaleras y salidas, evitándose el volcamiento y perforación de los envases. | C | | | |
| 18 | Los productos químicos están separados por contenido y marcados claramente. | C | | | |
| 19 | Se cuenta con las hojas de seguridad de los productos químicos y estas se encuentran de forma visible cerca de los productos. | | N | | Se gestionaran hojas de Seguridad |
| 20 | Los tableros eléctricos y cajas de contador cuentan con señalización que identifique el riesgo eléctrico. | | | NA | |
| 21 | Los productos inflamables se almacenan en áreas restringidas acondicionadas de techo, piso duro y medidas de control que eviten la ocurrencia de accidentes. | C | | | |
| 22 | Existen sistemas de ventilación natural. | | | NA | |
| 23 | Los liquidos inflamables se encuentran dentro de recipientes rotulados y en buen estado. | C | | | |
| 24 | Se prohíbe fumar dentro de las áreas de trabajo. | C | | | |
| 25 | Las fuentes de ignición tales como vehículos, equipos de soldadura o generadores de chispa se encuentran adecuadamente aislados. | | | NA | |
| 26 | Existen sistemas de detección y alarma en caso de emergencia. | | | N.A | |
| 27 | Las máquinas, cuentan con guardas de seguridad. | C | | | Cortadora Concreto - Soldadora |
| 28 | El personal tiene formación en el uso correcto de los equipos y maquinaria. | C | | | |
| 29 | Se utilizan herramientas adecuadas para cada actividad. | C | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Las herramientas se encuentran en buen estado. | C | | | |
| 31 | La cantidad de herramientas es suficiente para el trabajo que se está realizando. | C | | | |
| 32 | Se tienen paneles o cajas para la ubicación ordenada de herramientas. | C | | | |
| 33 | Las escaleras manuales, plataformas y andamios, entre otros se encuentran en buen estado. | | | NA | |
| 34 | Las escaleras utilizadas son adecuadas para la altura de la labor. | | | NA | |
| 35 | El personal que realiza trabajos en altura, se encuentra protegido con arnés de seguridad, eslinga y línea de vida, sujetos a un punto de anclaje seguro. | | | NA | |
| 36 | El personal ha recibido entrenamiento en nivel avanzado para realizar la labor de trabajo en alturas. | | | NA | |
| 37 | El personal utiliza adecuadamente los equipos de protección personal. | C | | | |
| 38 | El personal que se encuentra en obra, conoce y aplica el Programa SOL (Seguridad, Orden y Limpieza). | C | | | |
| 39 | Se cuenta con la siguiente señalización preventiva e informativa clara, en buen estado y de fácil interpretación para los usuarios: Piso húmedo, Transite con cuidado. | C | | | |
| 40 | Se cuenta con los siguientes dispositivos de señalización en buen estado, y en cantidad suficiente para la demarcación durante la ejecución de los trabajos: Cinta plástica reflectiva de seguridad, balizas. | C | | | |

Realizado Por. Edil fabian Diaz Florez

Nombre:

Firma: fabian Diaz f

Cargo: Inspector SST - VG - VNF

| CONSORCIO VIAL VG-VNF | INSPECCION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO |
|---|---|
| LUGAR DE INSPECCIÓN: | Ferrini Calasanz. |
| FECHA DE INSPECCIÓN: | 25-02-2025. |
| QUIEN REALIZA LA INSPECCIÓN | Ana María Torres. |

Cumple (C) No cumple (N) No Aplica (N/A)

| | ASPECTO A EVALUAR | C | N | N/A | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Existe demarcación en áreas de trabajo, pasillos, zonas de circulación y almacenamiento. | ✓ | | | |
| 2 | El piso y/o superficies están libres de irregularidades que puedan causar accidentes. | | ✓ | | Existen irregularidades en el suelo por intervención de obra. |
| 3 | La iluminación general del área de trabajo es suficiente. | ✓ | | | |
| 4 | Las paredes están libres de humedades y de objetos innecesarios. | | | ✓ | |
| 5 | Las puertas están en adecuadas condiciones de funcionamiento. | | | ✓ | |
| 6 | Las puertas y salidas están libres de obstáculos. | | | ✓ | |
| 7 | Existe señalización informativa, preventiva y reglamentaria visible, bien ubicada y en buenas condiciones. | | ✓ | | Se debe realizar cambio de señalización interna en mal estado. |
| 8 | Existen salidas de emergencia señalizadas y despejadas. | | ✓ | | Se debe reubicar señalización |
| 9 | Se tiene definido e identificado el punto de encuentro. | | ✓ | | Se debe reubicar el punto de encuentro. |
| 10 | Se dispone de un botiquín de Primeros Auxilios, y este se encuentra bien ubicado, dotado y con un responsable a cargo. | ✓ | | | |
| 11 | Se dispone del número suficiente de extintores y estos se encuentran identificados y con recarga vigente. | ✓ | | | |
| 12 | Se han identificado y verificado el estado de los hidrantes. | | | ✓ | |
| 13 | Se ha identificado y verificado el estado los elementos de la red contraincendios. | | | ✓ | |
| 14 | Se dispone de camilla rígida, inmovilizadores de cuello, inmovilizadores de miembros superiores e inferiores etc | ✓ | | | Hacen falta los inmovilizadores. |
| 15 | Existen sitios específicos, delimitados y señalizados para un adecuado almacenamiento de materiales. | ✓ | | | Existen los sitios de almacenamiento pero hace falta señalización. |
| 16 | Los productos químicos se encuentran en sitios inferiores y asegurados. | | | ✓ | No se almacenan productos químicos en el frente de obra. |
| 17 | Los productos químicos están lejos de fuentes de calor, escaleras y salidas, evitándose el volcamiento y perforación de los envases. | | | ✓ | |
| 18 | Los productos químicos están separados por contenido y marcados claramente. | | | ✓ | |
| 19 | Se cuenta con las hojas de seguridad de los productos químicos y estas se encuentran de forma visible cerca de los productos. | | | ✓ | |
| 20 | Los tableros eléctricos y cajas de contador cuentan con señalización que identifique el riesgo eléctrico. | | | ✓ | |
| 21 | Los productos inflamables se almacenan en áreas restringidas acondicionadas de techo, piso duro y medidas de control que eviten la ocurrencia de accidentes. | | | ✓ | |
| 22 | Existen sistemas de ventilación natural. | ✓ | | | |
| 23 | Los líquidos inflamables se encuentran dentro de recipientes rotulados y en buen estado. | | | ✓ | |
| 24 | Se prohíbe fumar dentro de las áreas de trabajo. | ✓ | | | |
| 25 | Las fuentes de ignición tales como vehículos, equipos de soldadura o generadores de chispa se encuentran adecuadamente aislados. | ✓ | | | |
| 26 | Existen sistemas de detección y alarma en caso de emergencia. | ✓ | | | |
| 27 | Las máquinas, cuentan con guardas de seguridad. | ✓ | | | |
| 28 | El personal tiene formación en el uso correcto de los equipos y maquinaria. | ✓ | | | |
| 29 | Se utilizan herramientas adecuadas para cada actividad. | ✓ | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Las herramientas se encuentran en buen estado. | ✓ | | | |
| 31 | La cantidad de herramientas es suficiente para el trabajo que se está realizando. | ✓ | | | |
| 32 | Se tienen paneles o cajas para la ubicación ordenada de herramientas. | ✓ | | | |
| 33 | Las escaleras manuales, plataformas y andamios, entre otros se encuentran en buen estado. | | | ✓ | |
| 34 | Las escaleras utilizadas son adecuadas para la altura de la labor. | | | ✓ | |
| 35 | El personal que realiza trabajos en altura, se encuentra protegido con arnés de seguridad, eslinga y línea de vida, sujetos a un punto de anclaje seguro. | | | ✓ | |
| 36 | El personal ha recibido entrenamiento en nivel avanzado para realizar la labor de trabajo en alturas. | | | ✓ | |
| 37 | El personal utiliza adecuadamente los equipos de protección personal. | ✓ | | | |
| 38 | El personal que se encuentra en obra, conoce y aplica el Programa SOL (Seguridad, Orden y Limpieza). | ✓ | | | |
| 39 | Se cuenta con la siguiente señalización preventiva e informativa clara, en buen estado y de fácil interpretación para los usuarios: Piso húmedo, Transite con cuidado. | ✓ | | | |
| 40 | Se cuenta con los siguientes dispositivos de señalización en buen estado, y en cantidad suficiente para la demarcación durante la ejecución de los trabajos: Cinta plástica reflectiva de seguridad, balizas. | ✓ | | | |

CONSORCIO VIAL VG-VNF

# INSPECCIÓN DE BOTIQUINES Y CAMILLAS

| | | | |
|---|---|---|---|
| Proyecto | Belen Granada | | |
| Control efectuado por: | Johana Vanegas | Fecha: | 13-02-2023 |
| Responsable del area: | Johana Vanegas | | |

| Bueno | B | Regular | R | Malo | M |
|---|---|---|---|---|---|

## INSPECCIÓN DE BOTIQUÍNES

| | Descripción del elemento del botiquín de primeros auxilios | B | R | M | N/A | Cantidad | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Estado del botiquín | ✓ | | | | 1 | |
| 2 | Manual uso de botiquín | ✓ | | | | | |
| 3 | Collar cervical | ✓ | | | | | |
| 4 | Guantes de látex / nitrilo | ✓ | | | | 100 un | |
| 5 | Lodopovidona solución | ✓ | | | | 1 | |
| 6 | Suero fisiologico | ✓ | | | | 2 | |
| 7 | Gasa estéril | ✓ | | | | 3 | |
| 8 | Aposito de algodón esteril | | | | | | Fal Jan 4e |
| 9 | Venda triangular tipo cabestrillo | | | | | | Fal Jan 4e |
| 10 | Venda de algodón | ✓ | | | | 2 | |
| 11 | Venda elástica | ✓ | | | | 2 | |
| 12 | Tapabocas | | | | | | Fal Jan 4e |
| 13 | Esparadrapo de tela | | | | | | Fal Jan 4e |
| 14 | Esparadrapo micropore | | | | | | Fal Jan 4e |
| 15 | Aplicadores de algodón | | | | | | Fal Jan 4e |
| 16 | Curas | | | | | | Fal Jan 4e |
| 17 | Bajalenguas | ✓ | | | | 1 | |
| 18 | Parches oculares | | | | | | Fal Jan 4e |
| 19 | Termometro | | | | | | Fal Jan 4e |
| 20 | Linterna | | | | | | Fal Jan 4e |
| 21 | Tijera trauma | | | | | | Fal Jan 4e |
| 22 | Alcohol acéptico | ✓ | | | | 1 | |

* Nota: Solo se deben tener medicamentos en el botiquín si existe personal entrenado para suministrarlo (médico o enfermera)

| INSPECCIÓN DE CAMILLA | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Descripción del elemento | B | R | M | No tiene | Observaciones |
| 1 | Instalación (Sitio de ubicación) | ✓ | | | | |
| 2 | Señalización | ✓ | | | | |
| 3 | Estado del soporte | ✓ | | | | |
| 4 | Correas de seguridad | ✓ | | | | |
| 5 | Sugetadores para agarre | ✓ | | | | |

**Otras observaciones:** Durante la revision del botiquin de primeros auxilios observado que se encuentra incompleto es necesario reabastecer los elementos lo antes posible

**Inspeccionó:**

**Nombre:** Tatiana Venegas

**Firma:**

**Cargo:** SST

CONSORCIO VIAL VG-VNF

# INSPECCIÓN DE BOTIQUINES Y CAMILLAS

| | | | |
|---|---|---|---|
| Proyecto | VG-VNF - Etapi | | |
| Control efectuado por: | Fernanda Cid | Fecha: | 13-02-2025 |
| Responsable del area: | luis fernando | | |

| Bueno | B | Regular | R | Malo | M |
|---|---|---|---|---|---|

## INSPECCIÓN DE BOTIQUÍNES

| | Descripción del elemento del botiquín de primeros auxilios | B | R | M | N/A | Cantidad | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Estado del botiquín | ✓ | | | | 1 | |
| 2 | Manual uso de botiquín | | | | ✓ | | |
| 3 | Collar cervical | ✓ | | | | 1 | |
| 4 | Guantes de látex / nitrilo | ✓ | | | | 2 pares | |
| 5 | Lodopovidona solución | ✓ | | | | 1 | |
| 6 | Suero fisiologico | ✓ | | | | 1 | |
| 7 | Gasa estéril | ✓ | | | | 1 pote | |
| 8 | Aposito de algodón esteril | ✓ | | | | 1 | |
| 9 | Venda triangular tipo cabestrillo | | | | ✓ | | |
| 10 | Venda de algodón | | | | ✓ | | |
| 11 | Venda elástica | ✓ | | | | 1 | |
| 12 | Tapabocas | | | | ✓ | | |
| 13 | Esparadrapo de tela | | | | ✓ | | |
| 14 | Esparadrapo micropore | ✓ | | | | 1 | |
| 15 | Aplicadores de algodón | ✓ | | | | 1 | |
| 16 | Curas | ✓ | | | | 15 | |
| 17 | Bajalenguas | ✓ | | | | 1 | |
| 18 | Parches oculares | | | | ✓ | | |
| 19 | Termometro | | | | ✓ | | |
| 20 | Linterna | ✓ | | | | 1 | |
| 21 | Tijera trauma | ✓ | | | | 1 | |
| 22 | Alcohol acéptico | ✓ | | | | 1 | |

* Nota: Solo se deben tener medicamentos en el botiquín si existe personal entrenado para suministrarlo (médico o enfermera)

| INSPECCIÓN DE CAMILLA | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Descripción del elemento | B | R | M | No tiene | Observaciones |
| 1 | Instalación (Sitio de ubicación) | ✓ | | | | |
| 2 | Señalización | ✓ | | | | |
| 3 | Estado del soporte | ✓ | | | | |
| 4 | Correas de seguridad | ✓ | | | | |
| 5 | Sugetadores para agarre | ✓ | | | | |
| | | | | | | |
| Otras observaciones: | | | | | | |
| Inspeccionó: | | | | | | |
| Nombre: Fernanda Castañeda | | | | | | |
| Firma: Fernanda Cla | | | | | | |
| Cargo: CUL. SST. | | | | | | |

CONSORCIO VIAL VG-VNF

# INSPECCIÓN DE BOTIQUINES Y CAMILLAS

| | |
|---|---|
| Proyecto | VG - VNF - EXCLPI |
| Control efectuado por: | ~~Fernanda~~ CD |
| Fecha: | 13-02-2025 |
| Responsable del area: | LOPS ~~Fernanda~~ |

| Bueno | B | Regular | R | Malo | M |
|---|---|---|---|---|---|

## INSPECCIÓN DE BOTIQUÍNES

| | Descripción del elemento del botiquín de primeros auxilios | B | R | M | N/A | Cantidad | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Estado del botiquín | ✓ | | | | 1 | |
| 2 | Manual uso de botiquin | | | | ✓ | | |
| 3 | Collar cervical | ✓ | | | | 1 | |
| 4 | Guantes de látex / nitrilo | ✓ | | | | 2 Pares | |
| 5 | Lodopovidona solución | ✓ | | | | 1 | |
| 6 | Suero fisiologico | ✓ | | | | 1 | |
| 7 | Gasa estéril | ✓ | | | | 1 Paq | |
| 8 | Aposito de algodón esteril | ✓ | | | | 1 | |
| 9 | Venda triangular tipo cabestrillo | | | | ✓ | | |
| 10 | Venda de algodón | | | | ✓ | | |
| 11 | Venda elástica | ✓ | | | | 1 | |
| 12 | Tapabocas | | | | ✓ | | |
| 13 | Esparadrapo de tela | | | | ✓ | | |
| 14 | Esparadrapo micropore | ✓ | | | | 1 | |
| 15 | Aplicadores de algodón | ✓ | | | | 1 | |
| 16 | Curas | ✓ | | | | 15 | |
| 17 | Bajalenguas | ✓ | | | | 1 | |
| 18 | Parches oculares | | | | ✓ | | |
| 19 | Termometro | | | | ✓ | | |
| 20 | Linterna | ✓ | | | | 1 | |
| 21 | Tijera trauma | ✓ | | | | 1 | |
| 22 | Alcohol acéptico | ✓ | | | | 1 | |

* Nota: Solo se deben tener medicamentos en el botiquín si existe personal entrenado para suministrarlo (médico o enfermera)

| INSPECCIÓN DE CAMILLA | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Descripción del elemento | B | R | M | No tiene | Observaciones |
| 1 | Instalación (Sitio de ubicación) | | | | | |
| 2 | Señalización | | | | | |
| 3 | Estado del soporte | | | | | |
| 4 | Correas de seguridad | | | | | |
| 5 | Sugetadores para agarre | | | | | |
| Otras observaciones: | | | | | | |
| Inspeccionó: | | | | | | |
| Nombre: Fernanda Castañeda | | | | | | |
| Firma: Fernanda Cla | | | | | | |
| Cargo: AUX. SST | | | | | | |

CONSORCIO VIAL VG-VNF

# INSPECCIÓN DE BOTIQUINES Y CAMILLAS

| | |
|---|---|
| Proyecto | Construcción, mejoramiento, Conservación de Vías Peatonales |
| Control efectuado por: | Fabian Diaz Florez - Insp. SST — Fecha: 26/02/2025 |
| Responsable del area: | Clemen Diaz - EMCO - ARGEON - Grupo #02 |

| Bueno | B | Regular | R | Malo | M |
|---|---|---|---|---|---|

## INSPECCIÓN DE BOTIQUÍNES

| | Descripción del elemento del botiquín de primeros auxilios | B | R | M | N/A | Cantidad | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Estado del botiquín | B | | | | 01 | |
| 2 | Manual uso de botiquín | | | | N.A | — | |
| 3 | Collar cervical | | | M | | 0 | |
| 4 | Guantes de látex / nitrilo | B | | | | 100 Und | Caja x 100 Und |
| 5 | Lodopovidona solución | B | | | | 01 | Jabon Yodado 120ml |
| 6 | Suero fisiologico | B | | | | 02 - 250ml | |
| 7 | Gasa estéril | B | | | | 03 Sob. | Sob x 05 Und |
| 8 | Aposito de algodón esteril | | | M | | 0 | |
| 9 | Venda triangular tipo cabestrillo | | | M | | 0 | |
| 10 | Venda de algodón | B | | | | 02 | 3x5 - 5x5 |
| 11 | Venda elástica | B | | | | 03 | 2x5 - 3x5 - 5x5 |
| 12 | Tapabocas | | | M | | 0 | Suministran |
| 13 | Esparadrapo de tela | B | | | | 01 | 4x5 |
| 14 | Esparadrapo micropore | | | M | | 0 | Suministran |
| 15 | Aplicadores de algodón | | | M | | 0 | 11 |
| 16 | Curas | | | M | | 0 | Suministran |
| 17 | Bajalenguas | B | | | | 01 | 11 |
| 18 | Parches oculares | | | M | | 0 | 11 |
| 19 | Termometro | B | | | | 01 | |
| 20 | Linterna | | | M | | 0 | Suministran |
| 21 | Tijera trauma | | | M | | 0 | 11 |
| 22 | Alcohol acéptico | B | | | | 01 | |

* Nota: Solo se deben tener medicamentos en el botiquín si existe personal entrenado para suministrarlo (médico o enfermera)

| INSPECCIÓN DE CAMILLA | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Descripción del elemento | B | R | M | No tiene | Observaciones |
| 1 | Instalación (Sitio de ubicación) | B | | | | |
| 2 | Señalización | B | | | | |
| 3 | Estado del soporte | B | | | | |
| 4 | Correas de seguridad | B | | | | |
| 5 | Sugetadores para agarre | B | | | | |
| Otras observaciones: Inspeccion de Botiquin de Primeros auxilios - Extintor Suministrados a Contratista EMCO. (Las Acacias - Laureles) | | | | | | |
| Inspeccionó: | | | | | | |
| Nombre: Edil Fabian Diaz Florez | | | | | | |
| Firma: Fabian Diaz F | | | | | | |
| Cargo: Inspector SST - VG-VNF | | | | | | |

CONSORCIO VIAL VG-VNF

# INSPECCIÓN DE BOTIQUINES Y CAMILLAS

| | |
|---|---|
| **Proyecto** | Construcción, mejoramiento, conservación de vías prodoncles |
| **Control efectuado por:** | Fabian Diaz Florez - Insp. SST — **Fecha:** 18/02/2025 |
| **Responsable del area:** | Mauricio Obando - C.ARPE |

| Bueno | B | Regular | R | Malo | M |
|---|---|---|---|---|---|

## INSPECCIÓN DE BOTIQUÍNES

| | Descripción del elemento del botiquín de primeros auxilios | B | R | M | N/A | Cantidad | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Estado del botiquín | B | | | | | |
| 2 | Manual uso de botiquín | | | | N.A | | |
| 3 | Collar cervical | | | M | | | Suministrar |
| 4 | Guantes de látex / nitrilo | | | M | | | Suministrar |
| 5 | Lodopovidona solución | | | M | | | suministrar |
| 6 | Suero fisiologico | | | | | | |
| 7 | Gasa estéril | | | M | | | Suministrar |
| 8 | Aposito de algodón esteril | B | | | | | Hacer cambio |
| 9 | Venda triangular tipo cabestrillo | | | M | | | Suministrar |
| 10 | Venda de algodón | | | M | | | " |
| 11 | Venda elástica | B | | | | | |
| 12 | Tapabocas | B | | | | | |
| 13 | Esparadrapo de tela | | | M | | | Suministrar |
| 14 | Esparadrapo micropore | | | M | | | " |
| 15 | Aplicadores de algodón | B | | | | | |
| 16 | Curas | B | | | | | |
| 17 | Bajalenguas | B | | | | | |
| 18 | Parches oculares | | | M | | | Suministrar |
| 19 | Termometro | | | M | | | " |
| 20 | Linterna | B | | | | | |
| 21 | Tijera trauma | B | | | | | |
| 22 | Alcohol acéptico | B | | | | | |

* Nota: Solo se deben tener medicamentos en el botiquín si existe personal entrenado para suministrarlo (médico o enfermera)

| INSPECCIÓN DE CAMILLA | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Descripción del elemento | B | R | M | No tiene | Observaciones |
| 1 | Instalación (Sitio de ubicación) | B | | | | |
| 2 | Señalización | B | | | | |
| 3 | Estado del soporte | B | | | | |
| 4 | Correas de seguridad | B | | | | |
| 5 | Sugetadores para agarre | B | | | | |

**Otras observaciones:** Inspección de Botiquin de Primeros Auxilios - Extintor Suministrados a Contratista ARPE (Las Acacias - Laureles)

**Inspeccionó:**

**Nombre:** Edil fabian Diaz floret

**Firma:** fabian Diaz f

**Cargo:** Inspector SST - VG - VNF

CONSORCIO VIAL VG-VNF

# INSPECCIÓN DE BOTIQUINES Y CAMILLAS

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Proyecto** | Construcion, mejoramiento, Conservacion de vias Peatonales | | |
| **Control efectuado por:** | Edsen Dial Florez - Insp SST | **Fecha:** | 26-02-2025 |
| **Responsable del area:** | Miguel ORdaz/a - ARGEON Grupo #01 | | |

| Bueno | B | Regular | R | Malo | M |
|---|---|---|---|---|---|

## INSPECCIÓN DE BOTIQUÍNES

| | Descripción del elemento del botiquín de primeros auxilios | B | R | M | N/A | Cantidad | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Estado del botiquín | B | | | | 01 | |
| 2 | Manual uso de botiquín | | | | N.A | 0 | |
| 3 | Collar cervical | | | M | | 0 | |
| 4 | Guantes de látex / nitrilo | B | | | | 100 Pares | Caja x 100 |
| 5 | Lodopovidona solución | B. | | | | 01 frasco | Frasco x 120 ml |
| 6 | Suero fisiologico | B | | | | 02 Bolsas | Bolsa 250 ml |
| 7 | Gasa estéril | B | | | | 04 Sob | Sob x 05 Und |
| 8 | Aposito de algodón esteril | | | M | | 0 | |
| 9 | Venda triangular tipo cabestrillo | | | M | | 0 | |
| 10 | Venda de algodón | B | | | | 02 | 3x5 - 5x5 |
| 11 | Venda elástica | B | | | | 03 | 2x5 - 3x5 - 5x5 |
| 12 | Tapabocas | | | M | | 0 | |
| 13 | Esparadrapo de tela | B | | | | 01 | 4x5 Yarda |
| 14 | Esparadrapo micropore | | | M | | 0 | |
| 15 | Aplicadores de algodón | | | M | | 0 | |
| 16 | Curas | | | M | | 0 | |
| 17 | Bajalenguas | B | | | | 20 Und | |
| 18 | Parches oculares | | | M | | 0 | |
| 19 | Termometro | B | | | | 01 Und | |
| 20 | Linterna | | | M | | 0 | |
| 21 | Tijera trauma | | | M | | 0 | |
| 22 | Alcohol acéptico | B | | | | 01 | Botella 345 ml |

* Nota: Solo se deben tener medicamentos en el botiquín si existe personal entrenado para suministrarlo (médico o enfermera)

| INSPECCIÓN DE CAMILLA | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Descripción del elemento | B | R | M | No tiene | Observaciones |
| 1 | Instalación (Sitio de ubicación) | B | | | | |
| 2 | Señalización | | R | | | Instalar Señalitación dañada |
| 3 | Estado del soporte | B | | | | |
| 4 | Correas de seguridad | B | | | | |
| 5 | Sugetadores para agarre | B | | | | |
| Otras observaciones: Inspección de Botiquin de Primeros auxilios - Extintor Suministrados a Contratista ARGECN - Grupo # 01 - (Lorena - Laureles) | | | | | | |
| Inspeccionó: | | | | | | |
| Nombre: Edil fabian Diaz floret. | | | | | | |
| Firma: fabian Diaz f. | | | | | | |
| Cargo: Inspector SST - VG-VNF | | | | | | |

CONSORCIO VIAL VG-VNF

# INSPECCIÓN DE BOTIQUINES Y CAMILLAS

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Proyecto** | CV. VG-VNF Ferrini Calesan2 | | |
| **Control efectuado por:** | Ana María Torres | **Fecha:** | 17-02-2025. |
| **Responsable del area:** | Luis Fernando Orozco. | | |

| Bueno | B | Regular | R | Malo | M |
|---|---|---|---|---|---|

## INSPECCIÓN DE BOTIQUÍNES

| | Descripción del elemento del botiquín de primeros auxilios | B | R | M | N/A | Cantidad | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Estado del botiquín | ✓ | | | | 1 Und. | |
| 2 | Manual uso de botiquín | | | | | 0 | No tiene. |
| 3 | Collar cervical | | | | | 0 | No tiene. |
| 4 | Guantes de látex / nitrilo | ✓ | | | | 100 Und. | Vence: 06-2027 Caja empezada. |
| 5 | Lodopovidona solución | ✓ | | | | 2 und. | Vence: 18-01-26 Vence: 07-2025. |
| 6 | Suero fisiologico | ✓ | | | | 2 Und. | Vence: 06-2026 |
| 7 | Gasa estéril | | | | | 0 | No tiene |
| 8 | Aposito de algodón esteril | | | | | 0 | No tiene. |
| 9 | Venda triangular tipo cabestrillo | | | | | 0 | No tiene. |
| 10 | Venda de algodón | ✓ | | | | 2 und. | 3" x5 Vence: 05-2029 5" x5 Vence: 01-2029 |
| 11 | Venda elástica | ✓ | | | | 3 Und. | 2"x5 V: 01-2029 3"x5 V: 03-29 5"x5 V: 02-29 |
| 12 | Tapabocas | | | | | 0 | No tiene. |
| 13 | Esparadrapo de tela | | | | | 0 | No tiene |
| 14 | Esparadrapo micropore | | | | | 0 | No tiene |
| 15 | Aplicadores de algodón | | | | | 0 | No tiene. |
| 16 | Curas | | | | | 0 | No tiene. |
| 17 | Bajalenguas | ✓ | | | | 20 Und. | |
| 18 | Parches oculares | | | | | 0 | No tiene. |
| 19 | Termometro | ✓ | | | | 1 Und. | |
| 20 | Linterna | | | | | 0 | No tiene. |
| 21 | Tijera trauma | | | | | 0 | No tiene. |
| 22 | Alcohol acéptico | | ✓ | | | 1 Und. | |

* Nota: Solo se deben tener medicamentos en el botiquín si existe personal entrenado para suministrarlo (médico o enfermera)

| INSPECCIÓN DE CAMILLA | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Descripción del elemento | B | R | M | No tiene | Observaciones |
| 1 | Instalación (Sitio de ubicación) | ✓ | | | | |
| 2 | Señalización | ✓ | | | | |
| 3 | Estado del soporte | | | | ✓ | |
| 4 | Correas de seguridad | ✓ | | | | |
| 5 | Sugetadores para agarre | ✓ | | | | |

**Otras observaciones:** Al botiquin #2 le hacen falta algunos insumos. Dotar botiquin.

**Inspeccionó:**

**Nombre:** Ana María Torres

**Firma:** [signature]

**Cargo:** Auxiliar SST.

CONSORCIO VIAL VG-VNF

# INSPECCIÓN DE BOTIQUINES Y CAMILLAS

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Proyecto** | C.V. VG VNF. Ferrini Calasanz. | | |
| **Control efectuado por:** | Ana María Torres | **Fecha:** | 17-02-2025. |
| **Responsable del area:** | Luis Fernando Orozco. | | |

| Bueno | B | Regular | R | Malo | M |
|---|---|---|---|---|---|

## INSPECCIÓN DE BOTIQUÍNES

| | Descripción del elemento del botiquín de primeros auxilios | B | R | M | N/A | Cantidad | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Estado del botiquín | ✓ | | | | 1 Und. | |
| 2 | Manual uso de botiquín | | | | | 0 | No tiene |
| 3 | Collar cervical | | | | | 0 | No tiene |
| 4 | Guantes de látex / nitrilo | ✓ | | | | 2 Und. | |
| 5 | Lodopovidona solución | | | | | 0 | No tiene |
| 6 | Suero fisiologico | ✓ | | | | 1 Und. | Vence: 06-2026 |
| 7 | Gasa estéril | | | | | 0 | No tiene |
| 8 | Aposito de algodón esteril | | | | | 0 | No tiene. |
| 9 | Venda triangular tipo cabestrillo | | | | | 0 | No tiene |
| 10 | Venda de algodón | | | | | 0 | No tiene. |
| 11 | Venda elástica | | | | | 0 | No tiene |
| 12 | Tapabocas | ✓ | | | | 2 Und. | Vence: 2024-04-09 |
| 13 | Esparadrapo de tela | | | | | 0 | No tiene. |
| 14 | Esparadrapo micropore | | | | | 0 | No tiene. |
| 15 | Aplicadores de algodón | ✓ | | | | 10 Und. | |
| 16 | Curas | | | | | 0 | No tiene. |
| 17 | Bajalenguas | ✓ | | | | 10 Und. | |
| 18 | Parches oculares | | | | | 0 | No tiene. |
| 19 | Termometro | | | | | 0 | No tiene. |
| 20 | Linterna | ✓ | | | | 1 Und. | |
| 21 | Tijera trauma | ✓ | | | | 1 Und. | |
| 22 | Alcohol acéptico | | | | | 0 | No tiene. |

* Nota: Solo se deben tener medicamentos en el botiquín si existe personal entrenado para suministrarlo (médico o enfermera)

| INSPECCIÓN DE CAMILLA | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Descripción del elemento | B | R | M | No tiene | Observaciones |
| 1 | Instalación (Sitio de ubicación) | ✓ | | | | |
| 2 | Señalización | ✓ | | | | |
| 3 | Estado del soporte | | | | ✓ | La camilla se encuentra contra la pared. |
| 4 | Correas de seguridad | ✓ | | | | |
| 5 | Sugetadores para agarre | ✓ | | | | |
| Otras observaciones: Al botiquin #1 le hacen falta muchos insumos. Se debe dotar nuevamente | | | | | | |
| Inspeccionó: | | | | | | |
| Nombre: Ana María Torres | | | | | | |
| Firma: | | | | | | |
| Cargo: Auxiliar SST. | | | | | | |

CONSORCIO VIAL VG-VNF

# INSPECCION HERRAMIENTAS MANUALES

| AREA A INSPECCIONAR | campamento | FECHA | 19-02-2025 |
|---|---|---|---|

| ITEM | SELECCIÓN | SI | NO | NA | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Se usa la herramienta adecuada para la tarea | ✓ | | | |
| 2 | Las herramientas son usadas para su propósito especifico | ✓ | | | |
| 3 | Las herramientas causan incomodidad en la mano o en la muñeca al usarlas | | ✓ | | |
| 4 | las herramientas se ajustan a la mano cómodamente | ✓ | | | |
| 5 | Las herramientas no son tan pesadas como para forzar la mano y el hombro | | ✓ | | |
| 6 | las herramientas no requieren fuerza excesiva para usarlas | | ✓ | | |
| 7 | Los mangos de las herramientas son los adecuados y están en buenas condiciones (mangos rotos, resbalosos, largos, cortos etc.) | ✓ | | | |
| | **INSPECCIONES** | **SI** | **NO** | **NA** | **OBSERVACIONES** |
| | Las herramientas son inspeccionadas diariamente antes de ser usadas y se mantienen limpias y en buenascondiciones. Son inspeccionadas por deformaciones, deterioro, desgaste, fatiga del metal, antes de usarlas. | ✓ | | | |
| 9 | Las herramientas en mal estado, con defectos o gastadas son marcadas y removidas del servicio hasta serreparadas. | ✓ | | | |
| | **PRACTICAS DE TRABAJO** | **SI** | **NO** | **NA** | **OBSERVACIONES** |
| 10 | Los colaboradores que usan las herramientas mantienen su área de trabajo limpia y ordenada para evitar accidentes. | ✓ | | | |
| 11 | El filo de las herramientas (serrucho, azuela, bisturí,) está siempre dirigido hacia afuera del cuerpo mientras se usa. | | | NA | |
| 12 | Las macetas, machos y martillos son los adecuados para el tipo de labor ejecutada. | ✓ | | | |
| 13 | Las herramientas que producen chispas o llama, en lugares con la presencia de materiales inflamables, son usadas bajo permisos de trabajo especiales y con la seguridad exigida para el caso | ✓ | | | |
| | **MANTENIMIENTO Y ALMACENAMIENTO** | **SI** | **NO** | **NA** | **OBSERVACIONES** |
| 14 | Las herramientas con filo o puntiagudas son guardadas en bolsas de herramientas o estuches y no en las bolsas del colaborador | | | NA | |
| 15 | Las herramientas no se dejan abandonadas a la intemperie. | | ✓ | | |
| 16 | Se usan cinturones para las herramientas | | | | |
| 17 | Las herramientas son protegidas del contacto con agua, aceite, superficies calientes y substancias químicasque las puedan dañar. | ✓ | | | |
| | **ERGONOMIA** | **SI** | **NO** | **NA** | **OBSERVACIONES** |
| 18 | El personal mantiene Posturas corporales inadecuadas: encorvado, rotado, flexionado, extendido, encogido | | ✓ | | |
| 19 | El personal adopta Posiciones inadecuadas: sentado, parado, acostado | | ✓ | | |
| | ¿Existe un programa de pausas activas, es suficiente y se cumple para reponer fatiga? | ✓ | | | |
| 21 | Las siguientes herramientas se encuentran en buen estado | ✓ | | | |
| Cant. | **LISTADO DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS** | **B** | **R** | **M** | **OBSERVACIONES** |
| | Pulidora | ✓ | | | |
| | Ram | ✓ | | | |
| | Planta electrica | ✓ | | | |
| | Pala | ✓ | | | |
| | Pica | ✓ | | | |
| | Cizalla | ✓ | | | |

| REALIZADO POR | Juliana Vanegas |
|---|---|
| FIRMA | |
| CARGO | SST |

CONSORCIO VIAL VG-VNF

# INSPECCION HERRAMIENTAS MANUALES

| AREA A INSPECCIONAR | Simon Bolivar-Cra 82 n#370-376. | FECHA | 25-02-2025 |
|---|---|---|---|

| ITEM | SELECCIÓN | SI | NO | NA | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Se usa la herramienta adecuada para la tarea | ✓ | | | |
| 2 | Las herramientas son usadas para su propósito especifico | ✓ | | | |
| 3 | Las herramientas causan incomodidad en la mano o en la muñeca al usarlas | ✓ | | | |
| 4 | las herramientas se ajustan a la mano cómodamente | ✓ | | | |
| 5 | Las herramientas no son tan pesadas como para forzar la mano y el hombro | | ✓ | | |
| 6 | las herramientas no requieren fuerza excesiva para usarlas | | | | |
| 7 | Los mangos de las herramientas son los adecuados y están en buenas condiciones (mangos rotos, resbalosos, largos, cortos etc.) | ✓ | | | |
| | **INSPECCIONES** | **SI** | **NO** | **NA** | **OBSERVACIONES** |
| 8 | Las herramientas son inspeccionadas diariamente antes de ser usadas y se mantienen limpias y en buenascondiciones. Son inspeccionadas por deformaciones, deterioro, desgaste, fatiga del metal, antes de usarlas. | ✓ | | | |
| 9 | Las herramientas en mal estado, con defectos o gastadas son marcadas y removidas del servicio hasta serreparadas. | ✓ | | | |
| | **PRACTICAS DE TRABAJO** | **SI** | **NO** | **NA** | **OBSERVACIONES** |
| 10 | Los colaboradores que usan las herramientas mantienen su área de trabajo limpia y ordenada para evitar accidentes. | ✓ | | | |
| 11 | El filo de las herramientas (serrucho, azuela, bisturi,) está siempre dirigido hacia afuera del cuerpo mientras se usa. | ✓ | | | |
| 12 | Las macetas, machos y martillos son los adecuados para el tipo de labor ejecutada. | ✓ | | | |
| 13 | Las herramientas que producen chispas o llama, en lugares con la presencia de materiales inflamables, son usadas bajo permisos de trabajo especiales y con la seguridad exigida para el caso | ✓ | | | |
| | **MANTENIMIENTO Y ALMACENAMIENTO** | **SI** | **NO** | **NA** | **OBSERVACIONES** |
| 14 | Las herramientas con filo o puntiagudas son guardadas en bolsas de herramientas o estuches y no en las bolsas del colaborador | ✓ | | | |
| 15 | Las herramientas no se dejan abandonadas a la intemperie. | ✓ | | | |
| 16 | Se usan cinturones para las herramientas | ✓ | | | |
| 17 | Las herramientas son protegidas del contacto con agua, aceite, superficies calientes y substancias quimicasque las puedan dañar. | ✓ | | | |
| | **ERGONOMIA** | **SI** | **NO** | **NA** | **OBSERVACIONES** |
| 18 | El personal mantiene Posturas corporales inadecuadas: encorvado, rotado, flexionado, extendido, encogido | | ✓ | | |
| 19 | El personal adopta Posiciones inadecuadas: sentado, parado, acostado | ✓ | | | |
| 20 | ¿Existe un programa de pausas activas, es suficiente y se cumple para reponer fatiga? | ✓ | | | |
| 21 | Las siguientes herramientas se encuentran en buen estado | ✓ | | | |
| Cant. | **LISTADO DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS** | **B** | **R** | **M** | **OBSERVACIONES** |
| | Mini-cargador, Pulidora, Planta electrica, | ✓ | | | |
| | Compactador, Rana, Cortadora | ✓ | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| REALIZADO POR | Fernanda Castaneda |
|---|---|
| FIRMA | Fernanda C.G |
| CARGO | Aux. SST. |

CONSORCIO VIAL VG-VNF

# INSPECCION HERRAMIENTAS MANUALES

| AREA A INSPECCIONAR | Simon Bolivar - Cra 8za. | FECHA | 05 Feb. 2025. |
|---|---|---|---|

| ITEM | SELECCIÓN | SI | NO | NA | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Se usa la herramienta adecuada para la tarea | ✓ | | | |
| 2 | Las herramientas son usadas para su propósito especifico | ✓ | | | |
| 3 | Las herramientas causan incomodidad en la mano o en la muñeca al usarlas | ✓ | | | |
| 4 | las herramientas se ajustan a la mano cómodamente | ✓ | | | |
| 5 | Las herramientas no son tan pesadas como para forzar la mano y el hombro | ✓ | | | |
| 6 | las herramientas no requieren fuerza excesiva para usarlas | | ✓ | | |
| 7 | Los mangos de las herramientas son los adecuados y están en buenas condiciones (mangos rotos, resbalosos, largos, cortos etc.) | ✓ | | | |
| | **INSPECCIONES** | **SI** | **NO** | **NA** | **OBSERVACIONES** |
| | Las herramientas son inspeccionadas diariamente antes de ser usadas y se mantienen limpias y en buenascondiciones. Son inspeccionadas por deformaciones, deterioro, desgaste, fatiga del metal, antes de usarlas. | ✓ | | | |
| 9 | Las herramientas en mal estado, con defectos o gastadas son marcadas y removidas del servicio hasta serreparadas. | ✓ | | | |
| | **PRACTICAS DE TRABAJO** | **SI** | **NO** | **NA** | **OBSERVACIONES** |
| 10 | Los colaboradores que usan las herramientas mantienen su área de trabajo limpia y ordenada para evitar accidentes. | ✓ | | | |
| 11 | El filo de las herramientas (serrucho, azuela, bisturí,) está siempre dirigido hacia afuera del cuerpo mientras se usa. | ✓ | | | |
| 12 | Las macetas, machos y martillos son los adecuados para el tipo de labor ejecutada. | ✓ | | | |
| 13 | Las herramientas que producen chispas o llama, en lugares con la presencia de materiales inflamables, son usadas bajo permisos de trabajo especiales y con la seguridad exigida para el caso | ✓ | | | |
| | **MANTENIMIENTO Y ALMACENAMIENTO** | **SI** | **NO** | **NA** | **OBSERVACIONES** |
| 14 | Las herramientas con filo o puntiagudas son guardadas en bolsas de herramientas o estuches y no en las bolsas del colaborador | ✓ | | | |
| 15 | Las herramientas no se dejan abandonadas a la intemperie. | ✓ | | | |
| 16 | Se usan cinturones para las herramientas | | | ✓ | |
| 17 | Las herramientas son protegidas del contacto con agua, aceite, superficies calientes y substancias químicasque las puedan dañar. | ✓ | | | |
| | **ERGONOMIA** | **SI** | **NO** | **NA** | **OBSERVACIONES** |
| 18 | El personal mantiene Posturas corporales inadecuadas: encorvado, rotado, flexionado, extendido, encogido | | ✓ | | |
| 19 | El personal adopta Posiciones inadecuadas: sentado, parado, acostado | ✓ | | | |
| | ¿Existe un programa de pausas activas, es suficiente y se cumple para reponer fatiga? | ✓ | | | |
| 21 | Las siguientes herramientas se encuentran en buen estado | ✓ | | | |
| Cant. | **LISTADO DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS** | **B** | **R** | **M** | **OBSERVACIONES** |
| 2 | CANGUROS, 3 PLANTAS ELECTRICAS, 1 CORTADORA, | ✓ | | | |
| 1 | PULIDORA, 5 CARRETILLAS, 1 EXTENSION ENRACHETA, | ✓ | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| REALIZADO POR | FERNANDA CASTAÑEDA |
|---|---|
| FIRMA | FERNANDA CIA |
| CARGO | DUI SST. |

CONSORCIO VIAL VG-VNF

# INSPECCION HERRAMIENTAS MANUALES

| AREA A INSPECCIONAR | Ferrini, Calasanz. | FECHA | 27-02-2025. |
|---|---|---|---|

| ITEM | SELECCIÓN | SI | NO | NA | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Se usa la herramienta adecuada para la tarea | ✓ | | | |
| 2 | Las herramientas son usadas para su propósito especifico | ✓ | | | |
| 3 | Las herramientas causan incomodidad en la mano o en la muñeca al usarlas | | ✓ | | |
| 4 | las herramientas se ajustan a la mano cómodamente | ✓ | | | |
| 5 | Las herramientas no son tan pesadas como para forzar la mano y el hombro | | ✓ | | |
| 6 | las herramientas no requieren fuerza excesiva para usarlas | | ✓ | | |
| 7 | Los mangos de las herramientas son los adecuados y están en buenas condiciones (mangos rotos, resbalosos, largos, cortos etc.) | ✓ | | | |
| | **INSPECCIONES** | **SI** | **NO** | **NA** | **OBSERVACIONES** |
| 8 | Las herramientas son inspeccionadas diariamente antes de ser usadas y se mantienen limpias y en buenascondiciones. Son inspeccionadas por deformaciones, deterioro, desgaste, fatiga del metal, antes de usarlas. | ✓ | | | |
| 9 | Las herramientas en mal estado, con defectos o gastadas son marcadas y removidas del servicio hasta serreparadas. | ✓ | | | Cada oficial hace cambio de las herramientas cuando es necesario |
| | **PRACTICAS DE TRABAJO** | **SI** | **NO** | **NA** | **OBSERVACIONES** |
| 10 | Los colaboradores que usan las herramientas mantienen su área de trabajo limpia y ordenada para evitar accidentes. | ✓ | | | |
| 11 | El filo de las herramientas (serrucho, azuela, bisturí,) está siempre dirigido hacia afuera del cuerpo mientras se usa. | ✓ | | | |
| 12 | Las macetas, machos y martillos son los adecuados para el tipo de labor ejecutada. | ✓ | | | |
| 13 | Las herramientas que producen chispas o llama, en lugares con la presencia de materiales inflamables, son usadas bajo permisos de trabajo especiales y con la seguridad exigida para el caso | | | ✓ | |
| | **MANTENIMIENTO Y ALMACENAMIENTO** | **SI** | **NO** | **NA** | **OBSERVACIONES** |
| 14 | Las herramientas con filo o puntiagudas son guardadas en bolsas de herramientas o estuches y no en las bolsas del colaborador | ✓ | | | |
| 15 | Las herramientas no se dejan abandonadas a la intemperie. | | ✓ | | |
| 16 | Se usan cinturones para las herramientas | | | ✓ | |
| 17 | Las herramientas son protegidas del contacto con agua, aceite, superficies calientes y substancias químicasque las puedan dañar. | ✓ | | | |
| | **ERGONOMIA** | **SI** | **NO** | **NA** | **OBSERVACIONES** |
| 18 | El personal mantiene Posturas corporales inadecuadas: encorvado, rotado, flexionado, extendido, encogido | ✓ | | | |
| 19 | El personal adopta Posiciones inadecuadas: sentado, parado, acostado | ✓ | | | |
| 20 | ¿Existe un programa de pausas activas, es suficiente y se cumple para reponer fatiga? | ✓ | | | |
| 21 | Las siguientes herramientas se encuentran en buen estado | ✓ | | | |
| Cant. | **LISTADO DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS** | **B** | **R** | **M** | **OBSERVACIONES** |
| 5 | Espatulas | ✓ | | | |
| 1 | Chapote. | ✓ | | | |
| 4 | Martillo. | ✓ | | | |
| 1 | Almadana | ✓ | | | |
| 2 | Palustres | ✓ | | | |
| 1 | Llana. | ✓ | | | |

| REALIZADO POR | Arq. María Torres |
|---|---|
| FIRMA | Atorres. |
| CARGO | Aux SST. |

CONSORCIO VIAL VG-VNF

# INSPECCIÓN EXTENSIONES ELÉCTRICAS

| | | | |
|---|---|---|---|
| OBRA: Simón Bolívar-VG-VNF | TIPO DE CONTROL: | Inicial | Periodico |
| UBICACIÓN: Cra 82A #37C-370 | PERIODICIDAD: | Mensual | EXTENSION N°: 1 |
| VOLTAGE DE LA EXTENSION: 110. | | | FECHA: 25-02-25 |

| ITEM | CONDICIONES | CONDICIONES SI | CONDICIONES NO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Las extensiones poseen cortaduras o daños en algunas de sus partes. | | ✓ | |
| 2 | Se presentan empalmes con cinta aislante y/o autofundente y estan se encuentran en buen estado. | | ✓ | |
| 3 | Los enchufes se encuentran en buen estado | ✓ | | |
| 5 | Presentan nudos en algunos de sus tramos o partes | | ✓ | |
| 6 | La extension se mantiene en un lugar seco aislado del agua y de la humedad. | ✓ | | |
| 8 | Al energizarse la extension presenta fallas o provoca corto circuito | | ✓ | |

| OPERATIVO | SI | NO |
|---|---|---|

**HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO**

| HALLAZGO | ACCION CORRECTIVA / PREVENTIVA | RESPONSABLE | FECHA |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| REVISADO |
|---|
| NOMBRE: Fernanda Castañeda |
| CARGO: Auxiliar SST |
| FIRMA: Fernanda Cg |
| FECHA 25-02-25. |

CONSORCIO VIAL VG-VNF

# INSPECCIÓN EXTENSIONES ELÉCTRICAS

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| OBRA: Construcción Andenes | | TIPO DE CONTROL: | Inicial | | Periodico ✓ |
| UBICACIÓN: Lorena - Argeon C-H01. | | PERIODICIDAD: | Mensual | EXTENSION N°: 04. | |
| VOLTAGE DE LA EXTENSION: 110 V. | | Ext Electrica 15 Mt - Negra | | FECHA: 26. 02. 2025 | |

| ITEM | CONDICIONES | CONDICIONES SI | CONDICIONES NO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Las extensiones poseen cortaduras o daños en algunas de sus partes. | | ✓ | |
| 2 | Se presentan empalmes con cinta aislante y/o autofundente y estan se encuentran en buen estado. | ✓ | | Extension electrica en buen estado, Sin empalmes |
| 3 | Los enchufes se encuentran en buen estado | ✓ | | |
| 5 | Presentan nudos en algunos de sus tramos o partes | | ✓ | |
| 6 | La extension se mantiene en un lugar seco aislado del agua y de la humedad. | ✓ | | |
| 8 | Al energizarse la extension presenta fallas o provoca corto circuito | | ✓ | |

| OPERATIVO | SI ✓ | NO |
|---|---|---|

**HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO**

| HALLAZGO | ACCION CORRECTIVA / PREVENTIVA | RESPONSABLE | FECHA |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| REVISADO |
|---|
| NOMBRE: Edil fabian Diaz florez |
| CARGO: Inspector SST_VG-VNF |
| FIRMA fabian Diaz f |
| FECHA 26.02.2025. |

CONSORCIO VIAL VG-VNF

# INSPECCIÓN EXTENSIONES ELÉCTRICAS

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| OBRA: Construcción Andenes | | TIPO DE CONTROL: | Inicial | | Periodico ✓ |
| UBICACIÓN: Las Acacias - EMCO | | PERIODICIDAD: | Mensual | EXTENSION N°: | 03 |
| VOLTAGE DE LA EXTENSION: | 110 V. | 10 Mt - Ext. Naranja | | FECHA: | 26.02.2025 |

| ITEM | CONDICIONES | CONDICIONES SI | CONDICIONES NO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Las extensiones poseen cortaduras o daños en algunas de sus partes. | | ✓ | |
| 2 | Se presentan empalmes con cinta aislante y/o autofundente y estan se encuentran en buen estado. | | ✓ | Extension electrica en buen estado |
| 3 | Los enchufes se encuentran en buen estado | ✓ | | |
| 5 | Presentan nudos en algunos de sus tramos o partes | | ✓ | |
| 6 | La extension se mantiene en un lugar seco aislado del agua y de la humedad. | ✓ | | |
| 8 | Al energizarse la extension presenta fallas o provoca corto circuito | | ✓ | |

| OPERATIVO | SI | NO |
|---|---|---|
| | ✓ | |

**HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO**

| HALLAZGO | ACCION CORRECTIVA / PREVENTIVA | RESPONSABLE | FECHA |
|---|---|---|---|
| • Ninguna Por el momento | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| REVISADO | |
|---|---|
| NOMBRE: | Edil fabian Diaz flores |
| CARGO: | Inspector SST - VG-VNF |
| FIRMA | fabian Diaz F |
| FECHA | 26.02.2025 |

CONSORCIO VIAL VG-VNF

# INSPECCIÓN EXTENSIONES ELÉCTRICAS

| | | | |
|---|---|---|---|
| OBRA: Construcción andenes | TIPO DE CONTROL: | Inicial | Periodico ✓ |
| UBICACIÓN: Las Acacias - ARPE | PERIODICIDAD: | Mensual | EXTENSION N°: 02 |
| VOLTAGE DE LA EXTENSION: 110 V | 35 Mt - Ext. Negra | | FECHA: |

| ITEM | CONDICIONES | CONDICIONES SI | CONDICIONES NO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Las extensiones poseen cortaduras o daños en algunas de sus partes. | ✓ | | Se mantiene Extencion Con Cinta aislante |
| 2 | Se presentan empalmes con cinta aislante y/o autofundente y estan se encuentran en buen estado. | ✓ | | |
| 3 | Los enchufes se encuentran en buen estado | ✓ | | |
| 5 | Presentan nudos en algunos de sus tramos o partes | | ✓ | |
| 6 | La extension se mantiene en un lugar seco aislado del agua y de la humedad. | ✓ | | |
| 8 | Al energizarse la extension presenta fallas o provoca corto circuito | | ✓ | |

| OPERATIVO | SI ✓ | NO |
|---|---|---|

**HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO**

| HALLAZGO | ACCION CORRECTIVA / PREVENTIVA | RESPONSABLE | FECHA |
|---|---|---|---|
| • Daños - Cortaduras en algunas | • Hacer Seguimiento, mejorar | Mauricio | |
| Partes de extension electrica | Partes de extension electrica | Encargado | Mes |
| | en donde se evidencian Cortes | ARPE | Marzo |
| | Daños | | |
| | | | |

| REVISADO |
|---|
| NOMBRE: Edil fabian Diaz florez |
| CARGO: Inspector SST - VG-VNF |
| FIRMA fabian Diaz f |
| FECHA 26.02.2025 |

CONSORCIO VIAL VG-VNF

# INSPECCIÓN EXTENSIONES ELÉCTRICAS

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| OBRA: Construcción Andenes | | TIPO DE CONTROL: | Inicial | Periodico | ✓ |
| UBICACIÓN: Las Acacias - ARPE | | PERIODICIDAD: | Mensual | EXTENSION N°: | 01 |
| VOLTAGE DE LA EXTENSION: 110 V | | | 25 Mt - Ext. Negra | FECHA: | 26-02-2025 |

| ITEM | CONDICIONES | CONDICIONES SI | CONDICIONES NO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Las extensiones poseen cortaduras o daños en algunas de sus partes. | ✓ | | Se mantiene Ext con Cinta aislante |
| 2 | Se presentan empalmes con cinta aislante y/o autofundente y estan se encuentran en buen estado. | ✓ | | |
| 3 | Los enchufes se encuentran en buen estado | ✓ | | |
| 5 | Presentan nudos en algunos de sus tramos o partes | | ✓ | |
| 6 | La extension se mantiene en un lugar seco aislado del agua y de la humedad. | ✓ | | |
| 8 | Al energizarse la extension presenta fallas o provoca corto circuito | | ✓ | |

| OPERATIVO | SI | NO |
|---|---|---|
| | ✓ | |

**HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO**

| HALLAZGO | ACCION CORRECTIVA / PREVENTIVA | RESPONSABLE | FECHA |
|---|---|---|---|
| · Daño en algunas Partes de extensión | · Mantener Cinta aislante en | | |
| ante trabajos | Puntos donde se evidencie Corta | Municio | |
| | duras, daños | Encargado | Mes |
| | | ARPE | Marzo |
| | | | |

| REVISADO | |
|---|---|
| NOMBRE: | Edil fabian Diaz florez |
| CARGO: | Inspector SST - VG-VNF |
| FIRMA | fabian Diaz F |
| FECHA | 26.02.2025 |

CONSORCIO VIAL VG-VNF

# INSPECCIÓN EXTENSIONES ELÉCTRICAS

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| OBRA: Restauración anderos | TIPO DE CONTROL: | Inicial | | Periodico | ✓ |
| UBICACIÓN: Ferrini Calasanz. | PERIODICIDAD: | Mensual. | EXTENSION N°: | 01 | |
| VOLTAGE DE LA EXTENSION: | 110 V. | | FECHA: | 25-02-2025. | |

| ITEM | CONDICIONES | CONDICIONES SI | CONDICIONES NO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Las extensiones poseen cortaduras o daños en algunas de sus partes. | ✓ | | Cortes en el encauchetado. |
| 2 | Se presentan empalmes con cinta aislante y/o autofundente y estan se encuentran en buen estado. | | ✓ | |
| 3 | Los enchufes se encuentran en buen estado | ✓ | | |
| 5 | Presentan nudos en algunos de sus tramos o partes | | ✓ | |
| 6 | La extension se mantiene en un lugar seco aislado del agua y de la humedad. | ✓ | | |
| 8 | Al energizarse la extension presenta fallas o provoca corto circuito | | ✓ | |

| OPERATIVO | SI | NO |
|---|---|---|
| | ✓ | |

**HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO**

| HALLAZGO | ACCION CORRECTIVA / PREVENTIVA | RESPONSABLE | FECHA |
|---|---|---|---|
| Cortes en el encauchetado | Colocar en los cortes del encauchetado cinta aislante | Ana M Torres | 27-02-25. |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| REVISADO |
|---|
| NOMBRE: Ana María Torres |
| CARGO: Auxiliar SST. |
| FIRMA: Ana Torres. |
| FECHA 25-02-2025. |

CONSORCIO VIAL VG-VNF

INSPECCION MAQUINARIA DE OBRA
MAQUINARIA GRAL. – LIGERA
(Compactadores y pisones manuales Canguro-Rana)

**TIPO DE CONTROL:** De entrada ☐ Periódico ☑ **PERIODICIDAD:** Mensual **FECHA** 19/02/2025

**OBRA:** Belen (Granada)

**NOMBRE DE LA MÁQUINA A CONTROLAR:** Canguro

**IDENTIFICACIÓN** (Matricula, Bastidor, referencia, etc.): RANA 17825

## Inspección Visual y de funcionamiento de los componentes de seguridad

**Requisitos imprescindibles para la admisión y uso**

| | ✓ | ✗ | N/A |
|---|---|---|---|
| • Sistema de mando (Interruptor de encendido, arrancador, válvula de apertura de combustible, estrangulador, acelerador, manillar) en buenas condiciones. | ✓ | | |
| • Depósitos (combustible, hidráulico) sin pérdidas y con tapón. | ✓ | | |
| • Estabilidad de la zapata, Placa o rodillo. | ✓ | | |
| • Mangueras (combustible, hidráulico) sin fugas. | ✓ | | |
| • Carcasa de la correa. Tapa del motor, fuelle y resguardos. | ✓ | | |
| • Órganos de accionamiento visibles. Sistema de accionamiento voluntario. (Llave o pulsador, para puesta en marcha y parada) | ✓ | | |

## RESULTADO DE LA INSPECIÓN

| | SI | NO |
|---|---|---|
| • Este equipo / máquina, en base a la Inspección Visual y de funcionamiento de los componentes de seguridad realizada, puede ser utilizada. | ✓ | |

En caso de que el equipo o máquina **NO** cumpla con las condiciones mínimas exigibles, pero se considere que puede ser utilizada, especificar las razones.

Razones para iniciar o continuar la actividad:
No presenta daños visibles, ni desgastes excesivos.
Arranque facil y sin problemas.
Vibraciones adecuados al realizar probetas de compactacion

Revisado por:
Nombre: Fabiano
Firma:
Cargo: SSG

CONSORCIO VIAL VG-VNF

INSPECCION MAQUINARIA DE OBRA
MAQUINARIA GRAL. – LIGERA
(Compactadores y pisones manuales Canguro-Rana)

**TIPO DE CONTROL:** De entrada ☐ Periódico ☑ **PERIODICIDAD:** Mensual **FECHA** 19 / 02 / 2026

**OBRA:** Belen (Granada)

**NOMBRE DE LA MÁQUINA A CONTROLAR:** Rana

**IDENTIFICACIÓN** (Matricula, Bastidor, referencia, etc.): MAQUITEC

## Inspección Visual y de funcionamiento de los componentes de seguridad

**Requisitos imprescindibles para la admisión y uso**

| | ✓ | ✗ | N/A |
|---|---|---|---|
| • Sistema de mando (Interruptor de encendido, arrancador, válvula de apertura de combustible, estrangulador, acelerador, manillar) en buenas condiciones. | ✓ | | |
| • Depósitos (combustible, hidráulico) sin pérdidas y con tapón. | ✓ | | |
| • Estabilidad de la zapata, Placa o rodillo. | ✓ | | |
| • Mangueras (combustible, hidráulico) sin fugas. | ✓ | | |
| • Carcasa de la correa. Tapa del motor, fuelle y resguardos. | ✓ | | |
| • Órganos de accionamiento visibles. Sistema de accionamiento voluntario. (Llave o pulsador, para puesta en marcha y parada) | ✓ | | |

## RESULTADO DE LA INSPECIÓN

| | SI | NO |
|---|---|---|
| • Este equipo / máquina, en base a la Inspección Visual y de funcionamiento de los componentes de seguridad realizada, puede ser utilizada. | ✓ | |

En caso de que el equipo o máquina **NO** cumpla con las condiciones mínimas exigibles, pero se considere que puede ser utilizada, especificar las razones.

Razones para iniciar o continuar la actividad:
La Rana se encuentra en excelente estado y es una herramienta confiable para las operaciones de compactacion

Revisado por:
Nombre: Antonio V
Firma:
Cargo: SSG

CONSORCIO VIAL VG-VNF

INSPECCION MAQUINARIA DE OBRA
MAQUINARIA GRAL. – LIGERA
(Compactadores y pisones manuales Canguro-Rana)

**TIPO DE CONTROL:** De entrada ☐ Periódico ☒ **PERIODICIDAD:** Mensual **FECHA** 24 / 02 / 25

**OBRA:** Simon Bolivar - VG-VNF

**NOMBRE DE LA MÁQUINA A CONTROLAR:** CANGURO

**IDENTIFICACIÓN** (Matricula, Bastidor, referencia, etc.): 35# - FANIA - Aldecco

## Inspección Visual y de funcionamiento de los componentes de seguridad

### Requisitos imprescindibles para la admisión y uso

| | ✓ | X | N/A |
|---|---|---|---|
| • Sistema de mando (Interruptor de encendido, arrancador, válvula de apertura de combustible, estranguladór, acelerador, manillar) en buenas condiciones. | ✓ | | |
| • Depósitos (combustible, hidráulico) sin pérdidas y con tapón. | ✓ | | |
| • Estabilidad de la zapata, Placa o rodillo. | ✓ | | |
| • Mangueras (combustible, hidráulico) sin fugas. | ✓ | | |
| • Carcasa de la correa. Tapa del motor, fuelle y resguardos. | ✓ | | |
| • Órganos de accionamiento visibles. Sistema de accionamiento voluntario. (Llave o pulsador, para puesta en marcha y parada) | ✓ | | |

## RESULTADO DE LA INSPECIÓN

| | SI | NO |
|---|---|---|
| • Este equipo / máquina, en base a la Inspección Visual y de funcionamiento de los componentes de seguridad realizada, puede ser utilizada. | ✓ | |

En caso de que el equipo o máquina **NO** cumpla con las condiciones mínimas exigibles, pero se considere que puede ser utilizada, especificar las razones.

Razones para iniciar o continuar la actividad:

Maquina en buen estado

Revisado por:
Nombre: Fernanda
Firma: Fernanda CIA
Cargo : SST.

CONSORCIO VIAL VG-VNF

INSPECCION MAQUINARIA DE OBRA
MAQUINARIA GRAL. – LIGERA
(Compactadores y pisones manuales Canguro-Rana)

**TIPO DE CONTROL:** De entrada ☐ Periódico ☑ **PERIODICIDAD:** Mensual **FECHA** 26 / 02 / 2025

**OBRA:** Construcción, mejoramiento, mantenimiento de Vias Peatonales

**NOMBRE DE LA MÁQUINA A CONTROLAR:** Apisonador Canguro #77

**IDENTIFICACIÓN** (Matricula, Bastidor, referencia, etc.): Honda 6x R120

## Inspección Visual y de funcionamiento de los componentes de seguridad

### Requisitos imprescindibles para la admisión y uso

| | ✓ | ✗ | N/A |
|---|---|---|---|
| • Sistema de mando (Interruptor de encendido, arrancador, válvula de apertura de combustible, estrangulador, acelerador, manillar) en buenas condiciones. | ✓ | | |
| • Depósitos (combustible, hidráulico) sin pérdidas y con tapón. | ✓ | | |
| • Estabilidad de la zapata, Placa o rodillo. | ✓ | | |
| • Mangueras (combustible, hidráulico) sin fugas. | ✓ | | |
| • Carcasa de la correa. Tapa del motor, fuelle y resguardos. | ✓ | | |
| • Órganos de accionamiento visibles. Sistema de accionamiento voluntario. (Llave o pulsador, para puesta en marcha y parada) | ✓ | | |

## RESULTADO DE LA INSPECIÓN

| | SI | NO |
|---|---|---|
| • Este equipo / máquina, en base a la Inspección Visual y de funcionamiento de los componentes de seguridad realizada, puede ser utilizada. | ✓ | |

En caso de que el equipo o máquina **NO** cumpla con las condiciones mínimas exigibles, pero se considere que puede ser utilizada, especificar las razones.

Razones para iniciar o continuar la actividad:

Revisado por:
Nombre: Edil Febian D
Firma:
Cargo: Febian Diaz F
Insp. SST-VG-VNF

CONSORCIO VIAL VG-VNF

INSPECCION MAQUINARIA DE OBRA
MAQUINARIA GRAL. – LIGERA
(Compactadores y pisones manuales Canguro-Rana)

**TIPO DE CONTROL:** De entrada ☐ Periódico ☑ **PERIODICIDAD:** Mensual **FECHA** 26 / 02 / 2025

**OBRA:** Construccion, mejoramiento, mantenimiento de Vias Peatonales (Las Acacias-Laureles)

**NOMBRE DE LA MÁQUINA A CONTROLAR:** Apisonador Canguro #_

**IDENTIFICACIÓN** (Matricula, Bastidor, referencia, etc.): Honda GX120 (Naranja - Rojo) Nuevo

## Inspección Visual y de funcionamiento de los componentes de seguridad

### Requisitos imprescindibles para la admisión y uso

| | ✓ | ✗ | N/A |
|---|---|---|---|
| • Sistema de mando (Interruptor de encendido, arrancador, válvula de apertura de combustible, estrangulador, acelerador, manillar) en buenas condiciones. | ✓ | | |
| • Depósitos (combustible, hidráulico) sin pérdidas y con tapón. | ✓ | | |
| • Estabilidad de la zapata, Placa o rodillo. | ✓ | | |
| • Mangueras (combustible, hidráulico) sin fugas. | ✓ | | |
| • Carcasa de la correa. Tapa del motor, fuelle y resguardos. | ✓ | | |
| • Órganos de accionamiento visibles. Sistema de accionamiento voluntario. (Llave o pulsador, para puesta en marcha y parada) | ✓ | | |

## RESULTADO DE LA INSPECIÓN

| | SI | NO |
|---|---|---|
| • Este equipo / máquina, en base a la Inspección Visual y de funcionamiento de los componentes de seguridad realizada, puede ser utilizada. | ✓ | |

En caso de que el equipo o máquina **NO** cumpla con las condiciones mínimas exigibles, pero se considere que puede ser utilizada, especificar las razones.

Razones para iniciar o continuar la actividad:

Revisado por:
Nombre: Edil Fabian Diaz
Firma: Fabian Diaz
Cargo: Insp. SST. VG-VNF

CONSORCIO VIAL VG-VNF

INSPECCION MAQUINARIA DE OBRA
MAQUINARIA GRAL. – LIGERA
(Compactadores y pisones manuales Canguro-Rana)

**TIPO DE CONTROL:** De entrada ☐ Periódico ☑ **PERIODICIDAD:** Mensual **FECHA** 26 / 02 / 2025

**OBRA:** Construcción, mejoramiento, mantenimiento de Vías Peatonales (las Acacias / Laureles)

**NOMBRE DE LA MÁQUINA A CONTROLAR:** Placa Vibratoria (Rana)

**IDENTIFICACIÓN** (Matricula, Bastidor, referencia, etc.): FECON (AIDECCO #22)

## Inspección Visual y de funcionamiento de los componentes de seguridad

### Requisitos imprescindibles para la admisión y uso

| | ✓ | X | N/A |
|---|---|---|---|
| • Sistema de mando (Interruptor de encendido, arrancador, válvula de apertura de combustible, estrangulador, acelerador, manillar) en buenas condiciones. | ✓ | | |
| • Depósitos (combustible, hidráulico) sin pérdidas y con tapón. | ✓ | | |
| • Estabilidad de la zapata, Placa o rodillo. | ✓ | | |
| • Mangueras (combustible, hidráulico) sin fugas. | ✓ | | |
| • Carcasa de la correa. Tapa del motor, fuelle y resguardos. | ✓ | | |
| • Órganos de accionamiento visibles. Sistema de accionamiento voluntario. (Llave o pulsador, para puesta en marcha y parada) | ✓ | | |

## RESULTADO DE LA INSPECIÓN

| | SI | NO |
|---|---|---|
| • Este equipo / máquina, en base a la Inspección Visual y de funcionamiento de los componentes de seguridad realizada, puede ser utilizada. | ✓ | |

En caso de que el equipo o máquina **NO** cumpla con las condiciones mínimas exigibles, pero se considere que puede ser utilizada, especificar las razones.

Razones para iniciar o continuar la actividad:

Revisado por:
Nombre: Edilfabian Diaz
Firma: fabian Diaz F
Cargo: Insp. SST-VG-VNF

CONSORCIO VIAL VG-VNF

INSPECCION MAQUINARIA DE OBRA
MAQUINARIA GRAL. – LIGERA
(Compactadores y pisones manuales Canguro-Rana)

**TIPO DE CONTROL:** De entrada ☐ Periódico ☑ **PERIODICIDAD:** Mensual **FECHA** 26 / 02 / 2025.

**OBRA:** Ferrini Calesanz. Restauración de arcadas.

**NOMBRE DE LA MÁQUINA A CONTROLAR:** Rana #27 TPM.

**IDENTIFICACIÓN** (Matricula, Bastidor, referencia, etc.): TPM #27.

## Inspección Visual y de funcionamiento de los componentes de seguridad

**Requisitos imprescindibles para la admisión y uso**

| | ✓ | ✗ | N/A |
|---|---|---|---|
| • Sistema de mando (Interruptor de encendido, arrancador, válvula de apertura de combustible, estrangulador, acelerador, manillar) en buenas condiciones. | ✓ | | |
| • Depósitos (combustible, hidráulico) sin pérdidas y con tapón. | ✓ | | |
| • Estabilidad de la zapata, Placa o rodillo. | ✓ | | |
| • Mangueras (combustible, hidráulico) sin fugas. | ✓ | | |
| • Carcasa de la correa. Tapa del motor, fuelle y resguardos. | ✓ | | |
| • Órganos de accionamiento visibles. Sistema de accionamiento voluntario. (Llave o pulsador, para puesta en marcha y parada) | ✓ | | |

## RESULTADO DE LA INSPECIÓN

| | SI | NO |
|---|---|---|
| • Este equipo / máquina, en base a la Inspección Visual y de funcionamiento de los componentes de seguridad realizada, puede ser utilizada. | ✓ | |

En caso de que el equipo o máquina **NO** cumpla con las condiciones mínimas exigibles, pero se considere que puede ser utilizada, especificar las razones.

Razones para iniciar o continuar la actividad:

Equipo (Rana) en optimas condiciones para su uso y operación.

Revisado por:

Nombre: Ana Maria Torres.

Firma: Ana Torres.

Cargo: Aux SST.

CONSORCIO VIAL VG-VNF

INSPECCION MAQUINARIA DE OBRA
MAQUINARIA GRAL. – LIGERA
(Compactadores y pisones manuales Canguro-Rana)

**TIPO DE CONTROL:** De entrada ☐ Periódico ☑ **PERIODICIDAD:** Mensual **FECHA** 26 / 02 / 2025.

**OBRA:** Restauración de anderes. Fermi Calusan2.

**NOMBRE DE LA MÁQUINA A CONTROLAR:** Canguro.

**IDENTIFICACIÓN** (Matricula, Bastidor, referencia, etc.): Canguro #47. Honda GX R120

## Inspección Visual y de funcionamiento de los componentes de seguridad

**Requisitos imprescindibles para la admisión y uso**

| | ✓ | ✗ | N/A |
|---|---|---|---|
| • Sistema de mando (Interruptor de encendido, arrancador, válvula de apertura de combustible, estrangulador, acelerador, manillar) en buenas condiciones. | ✓ | | |
| • Depósitos (combustible, hidráulico) sin pérdidas y con tapón. | ✓ | | |
| • Estabilidad de la zapata, Placa o rodillo. | ✓ | | |
| • Mangueras (combustible, hidráulico) sin fugas. | ✓ | | |
| • Carcasa de la correa. Tapa del motor, fuelle y resguardos. | ✓ | | |
| • Órganos de accionamiento visibles. Sistema de accionamiento voluntario. (Llave o pulsador, para puesta en marcha y parada) | ✓ | | |

## RESULTADO DE LA INSPECIÓN

| | SI | NO |
|---|---|---|
| • Este equipo / máquina, en base a la Inspección Visual y de funcionamiento de los componentes de seguridad realizada, puede ser utilizada. | ✓ | |

En caso de que el equipo o máquina **NO** cumpla con las condiciones mínimas exigibles, pero se considere que puede ser utilizada, especificar las razones.

Razones para iniciar o continuar la actividad:

El equipo (canguro) se encuentra en condiciones optimas para su uso y funcionamiento.

Revisado por:
Nombre: Ana M. Tortes
Firma: Antonio.
Cargo: Aux SST.

| CONSORCIO VIAL VG-VNF | MAQUINARIA DE OBRA<br>MAQUINARIA GRAL. – LIGERA – GENERADORES<br>(PLANTAS ELECTRICAS) |
|---|---|

**TIPO DE CONTROL:** De entrada, ☐ Periódico ☑ **PERIODICIDAD:** Mensual **FECHA:** 19 / 02 / 2025

**OBRA:** Belen Granada CR 75-30-32

**NOMBRE DE LA MÁQUINA A CONTROLAR:** Planta Electrica YOKO - Aldeco

**IDENTIFICACIÓN** (Matricula, Bastidor, referencia, etc.): Planta Electrica

## Inspección Visual y de funcionamiento de los componentes de seguridad

**Requisitos imprescindibles para la admisión y uso**

- Carcasa de protección cerrada y en buen estado.
- Depósito de combustible con tapón y en buen estado
- Conexión eléctricas de salida con protección antihumedad
- Dispositivo de parada de emergencia.

| ✓ | X | Observaciones |
|---|---|---|
| ✓ | | |
| ✓ | | |
| ✓ | | |
| ✓ | | |

## RESULTADO DE LA INSPECIÓN

| SI | NO |
|---|---|
| ✓ | |

- Este equipo / máquina, en base a la Inspección Visual y de funcionamiento de los componentesde seguridad realizada, puede ser utilizada.

En caso de que el equipo o máquina **NO** cumpla con las condiciones mínimas exigibles, pero se considere que puedeser utilizada, especificar las razones.

Razones para iniciar o continuar la actividad:
Se encuentra en buen estado no
Representa ningun Riesgo para los
colaboradores
no presenta daños visibles

Revisado por:
Nombre: Fabiana
Firma:
Cargo: SST

| CONSORCIO VIAL VG-VNF | MAQUINARIA DE OBRA<br>MAQUINARIA GRAL. – LIGERA – GENERADORES<br>(PLANTAS ELECTRICAS) |
|---|---|

**TIPO DE CONTROL:** De entrada, ☐ Periódico ☒ **PERIODICIDAD:** Mensual **FECHA:** 24 / 02 / 25

**OBRA:** Simon Bolivar - VG-VNF

**NOMBRE DE LA MÁQUINA A CONTROLAR:** PLANTA Electrica

**IDENTIFICACIÓN** (Matricula, Bastidor, referencia, etc.): 0618 - YOKO

## Inspección Visual y de funcionamiento de los componentes de seguridad

**Requisitos imprescindibles para la admisión y uso**

- Carcasa de protección cerrada y en buen estado.
- Depósito de combustible con tapón y en buen estado
- Conexión eléctricas de salida con protección antihumedad
- Dispositivo de parada de emergencia.

| ✓ | X | Observaciones |
|---|---|---|
| ✓ | | |
| ✓ | | |
| ✓ | | |
| ✓ | | |

## RESULTADO DE LA INSPECIÓN

- Este equipo / máquina, en base a la Inspección Visual y de funcionamiento de los componentesde seguridad realizada, puede ser utilizada.

| SI | NO |
|---|---|
| ✓ | |

En caso de que el equipo o máquina **NO** cumpla con las condiciones mínimas exigibles, pero se considere que puedeser utilizada, especificar las razones.

Razones para iniciar o continuar la actividad:

Maquinaria en Buen estado.

Revisado por:
Nombre: Fernanda
Firma: Fernanda Cia
Cargo: SST.

| CONSORCIO VIAL VG-VNF | MAQUINARIA DE OBRA<br>MAQUINARIA GRAL. – LIGERA – GENERADORES<br>(PLANTAS ELECTRICAS) |
|---|---|

**TIPO DE CONTROL:** De entrada, ☐ Periódico ☑ **PERIODICIDAD:** Mensual **FECHA:** 26 / 02 / 2025

**OBRA:** Construcción, mejoramiento, mantenimiento de vías Peatonales (Las Acacias - Laureles)

**NOMBRE DE LA MÁQUINA A CONTROLAR:**

**IDENTIFICACIÓN** (Matricula, Bastidor, referencia, etc.): Planta Electrica Yoko #14 (NIDECCO) Gris-Negra.

## Inspección Visual y de funcionamiento de los componentes de seguridad

**Requisitos imprescindibles para la admisión y uso**

- Carcasa de protección cerrada y en buen estado.
- Depósito de combustible con tapón y en buen estado
- Conexión eléctricas de salida con protección antihumedad
- Dispositivo de parada de emergencia.

| ✓ | X | Observaciones |
|---|---|---|
| ✓ | | |
| ✓ | | |
| ✓ | | |
| ✓ | | |

## RESULTADO DE LA INSPECIÓN

- Este equipo / máquina, en base a la Inspección Visual y de funcionamiento de los componentesde seguridad realizada, puede ser utilizada.

| SI | NO |
|---|---|
| ✓ | |

En caso de que el equipo o máquina **NO** cumpla con las condiciones mínimas exigibles, pero se considere que puedeser utilizada, especificar las razones.

Razones para iniciar o continuar la actividad:

Revisado por:

Nombre: Edil fabian Diaz f

Firma: fabian Diaz f

Cargo: Insp. SST-VG-VNF.

| CONSORCIO VIAL VG-VNF | MAQUINARIA DE OBRA<br>MAQUINARIA GRAL. – LIGERA – GENERADORES<br>(PLANTAS ELECTRICAS) |
|---|---|

**TIPO DE CONTROL:** De entrada, ☐ Periódico ☑ **PERIODICIDAD:** Mensual **FECHA:** 26 / 02 / 2025.

**Nº del control:** 1

**OBRA:** Ferrin Calasanz. Restauracion de anderes.

**NOMBRE DE LA MÁQUINA A CONTROLAR:** Planta Electrica.

**IDENTIFICACIÓN** (Matricula, Bastidor, referencia, etc.): YAMAHA M2360.

**La maquinaria objeto del control:**

| | SI | NO |
|---|---|---|
| • Ha sido controlada antes de su entrada en obra a nivel documental (marcados de conformidad,manuales de utilización, historial de mantenimiento...) | ✓ | |

## Inspección Visual y de funcionamiento de los componentes de seguridad

**Requisitos imprescindibles para la admisión y uso**

| | ✓ | X | Observaciones |
|---|---|---|---|
| • Carcasa de protección cerrada y en buen estado. | ✓ | | |
| • Depósito de combustible con tapón y en buen estado | ✓ | | |
| • Conexión eléctricas de salida con protección antihumedad | ✓ | | |
| • Dispositivo de parada de emergencia. | ✓ | | |

**Requisitos de control en obra**

| | ✓ | X | Observaciones |
|---|---|---|---|
| • Identificación próximo mantenimiento | ✓ | | |
| • Identificación de riesgos y obligaciones | ✓ | | |

## RESULTADO DE LA INSPECIÓN

| | SI | NO |
|---|---|---|
| • Este equipo / máquina, en base a la Inspección Visual y de funcionamiento de los componentesde seguridad realizada, puede ser utilizada. | ✓ | |

En caso de que el equipo o máquina **NO** cumpla con las condiciones mínimas exigibles, pero se considere que puedeser utilizada, especificar las razones.

Razones para iniciar o continuar la actividad:

El equipo (Plan Electrica) cuenta con las condiciones optimas pasa su uso, funcionamiento y operación.

Revisado por:

Nombre: Ana Maria Torres.

Firma:

Cargo: Aux SST.

| CONSORCIO VIAL VG-VNF | MAQUINARIA DE OBRA<br>MAQUINÀRIA GRAL. – LIGERA – GENERADORES<br>(PLANTAS ELECTRICAS) |
|---|---|

**TIPO DE CONTROL:** De entrada, ☐ Periódico ☑ **PERIODICIDAD:** Mensual. **FECHA:** 26 / 02 / 2025.

**OBRA:** Ferrini Calasanz- Restauración de andenes.

**NOMBRE DE LA MÁQUINA A CONTROLAR:** Planta Electrica.

**IDENTIFICACIÓN** (Matricula, Bastidor, referencia, etc.): YAZUKI SC10000-III

## Inspección Visual y de funcionamiento de los componentes de seguridad

**Requisitos imprescindibles para la admisión y uso**

- Carcasa de protección cerrada y en buen estado.
- Depósito de combustible con tapón y en buen estado
- Conexión eléctricas de salida con protección antihumedad
- Dispositivo de parada de emergencia.

| ✓ | X | Observaciones |
|---|---|---|
| ✓ | | |
| ✓ | | |
| ✓ | | |
| ✓ | | |

## RESULTADO DE LA INSPECIÓN

| SI | NO |
|---|---|
| ✓ | |

- Este equipo / máquina, en base a la Inspección Visual y de funcionamiento de los componentesde seguridad realizada, puede ser utilizada.

En caso de que el equipo o máquina **NO** cumpla con las condiciones mínimas exigibles, pero se considere que puedeser utilizada, especificar las razones.

Razones para iniciar o continuar la actividad:

El equipo (Plan electrica) cuenta con las condiciones optimas para su uso y funcionamiento.

Revisado por:

Nombre: Ana M. Toms.

Firma: Anatoms.

Cargo: Aux SST.

| CONSORCIO VIAL VG-VNF | MAQUINARIA DE OBRA<br>MAQUINARIA GRAL. – LIGERA – GENERADORES<br>(PLANTAS ELECTRICAS) |
|---|---|

**TIPO DE CONTROL:** De entrada, ☑ Periódico ☐ **PERIODICIDAD:** Mensual **FECHA:** 26 / 02 / 2025

**OBRA:** Construcción, mejoramiento, mantenimiento de Vias Peatonales (Las Acacias / Laureles)

**NOMBRE DE LA MÁQUINA A CONTROLAR:** Planta Electrica

**IDENTIFICACIÓN** (Matricula, Bastidor, referencia, etc.): CAT (CaterPillar) RP 500w

## Inspección Visual y de funcionamiento de los componentes de seguridad

**Requisitos imprescindibles para la admisión y uso**

- Carcasa de protección cerrada y en buen estado.
- Depósito de combustible con tapón y en buen estado
- Conexión eléctricas de salida con protección antihumedad
- Dispositivo de parada de emergencia.

| ✓ | X | Observaciones |
|---|---|---|
| ✓ | | |
| ✓ | | |
| ✓ | | |
| ✓ | | |

## RESULTADO DE LA INSPECIÓN

- Este equipo / máquina, en base a la Inspección Visual y de funcionamiento de los componentesde seguridad realizada, puede ser utilizada.

| SI | NO |
|---|---|
| ✓ | |

En caso de que el equipo o máquina **NO** cumpla con las condiciones mínimas exigibles, pero se considere que puedeser utilizada, especificar las razones.

Razones para iniciar o continuar la actividad:

Revisado por:
Nombre: Edil fabian Diaz Flor
Firma: fabian Diaz F
Cargo: Inspector SST

| CONSORCIO VIAL VG-VNF | MAQUINARIA DE OBRA<br>MAQUINARIA GRAL. – LIGERA – GENERADORES<br>(PLANTAS ELECTRICAS) |
|---|---|

**TIPO DE CONTROL:** De entrada, ☐ Periódico ☑ **PERIODICIDAD:** Mensual **FECHA:** 26 / 02 / 2025

**OBRA:** Construcción, mejoramiento, mantenimiento Vias Prolongados (Lorena / Laureles)

**NOMBRE DE LA MÁQUINA A CONTROLAR:**

**IDENTIFICACIÓN** (Matricula, Bastidor, referencia, etc.): Planta Electrica # 04 - No Cuenta Con Ref.

## Inspección Visual y de funcionamiento de los componentes de seguridad

**Requisitos imprescindibles para la admisión y uso**

- Carcasa de protección cerrada y en buen estado.
- Depósito de combustible con tapón y en buen estado
- Conexión eléctricas de salida con protección antihumedad
- Dispositivo de parada de emergencia.

| ✓ | X | Observaciones |
|---|---|---|
| ✓ | | |
| ✓ | | |
| ✓ | | |
| ✓ | | |

## RESULTADO DE LA INSPECIÓN

- Este equipo / máquina, en base a la Inspección Visual y de funcionamiento de los componentesde seguridad realizada, puede ser utilizada.

| SI | NO |
|---|---|
| ✓ | |

En caso de que el equipo o máquina **NO** cumpla con las condiciones mínimas exigibles, pero se considere que puedeser utilizada, especificar las razones.

Razones para iniciar o continuar la actividad:

Revisado por:

Nombre: Edilfabian Diaz F

Firma: fabian Diaz F

Cargo: Insp. SST-VG-VNF

| CONSORCIO VIAL VG-VNF | INSPECCION MAQUINARIA DE OBRA: MAQUINARIA GRAL. COMPRESORES |
|---|---|

**TIPO DE CONTROL:** De entrada ☑ Periódico ☐ **PERIODICIDAD:** Mensual **FECHA** 13 / 02 / 2025

**OBRA:** Beleo Granada

**NOMBRE DE LA MÁQUINA A CONTROLAR:** Compresor Ingersoll Rand

**IDENTIFICACIÓN** (Matricula, Bastidor, referencia, etc.): C185WKUB-EX-T2

**La maquinaria objeto del control:**

| | SI | NO |
|---|---|---|
| • Ha sido controlada antes de su entrada en obra a nivel documental (marcados de conformidad, manuales de utilización, historial de mantenimiento...) | ✓ | |

## Inspección Visual y de funcionamiento de los componentes de seguridad

| Requisitos imprescindibles para la admisión y uso | ✓ | ✗ | N/A | Observaciones |
|---|---|---|---|---|
| • Carcasa de protección cerrada y en buen estado. | ✓ | | | |
| • Estado de mangueras y racores de conexión (Sin grietas y desgastes) | ✓ | | | |
| • Estado de la alimentación eléctrica. | ✓ | | | |
| • Dispositivo de parada de emergencia. | ✓ | | | |

| Requisitos de control en obra | ✓ | ✗ | N/A | Observaciones |
|---|---|---|---|---|
| • Identificación próximo mantenimiento | ✓ | | | 22-02-2025 |
| • Identificación de riesgos y obligaciones | | | | |

## RESULTADO DE LA INSPECIÓN

| | SI | NO |
|---|---|---|
| • Este equipo / máquina, en base a la Inspección Visual y de funcionamiento de los componentes de seguridad realizada, puede ser utilizada. | ✓ | |

En caso de que el equipo o máquina **NO** cumpla con las condiciones mínimas exigibles, pero se considere que puede ser utilizada, especificar las razones.

Razones para iniciar o continuar la actividad:
Se verifica que el compresor no presenta signos visibles de daño como oxido Encender de compreso esta en buen estado

Revisado por:
Nombre: Tatiana Vanegas
Firma:
Cargo: SST

| CONSORCIO VIAL VG-VNF | INSPECCIÓN EQUIPO/ MAQUINARIA<br>MARTILLO NEUMATICO |
|---|---|

**TIPO DE CONTROL:** De entrada **PERIODICIDAD:** Mensual **FECHA:** 13/02/2025

Periódico ☑

**OBRA:** Belen Granada

**NOMBRE DE LA MÁQUINA A CONTROLAR:** MARTILLO Neumatico **EMPRESA:** Aldecco

**IDENTIFICACIÓN** (Matricula, Bastidor, referencia, etc.): TOKU

**CODIGO INTERNO:** #27-60

## Inspección Visual y de funcionamiento de los componentes de seguridad

**Requisitos imprescindibles para la admisión y uso**

| | ✓ | X | N/A | Observaciones |
|---|---|---|---|---|
| • Manguera de alimentación en buen estado | ✓ | | | |
| • ¿Acople de garra o chicago se encuentra en buen estado? | ✓ | | | |
| • La carcasa o cilindro se encuentra limpia y en buen estado | ✓ | | | |
| • ¿El seguro o uña de punta se encuentra operativo y en buenas condiciones? | ✓ | | | |
| • La manija percutora se encuentra operativo y en buenas condiciones. | ✓ | | | |
| • Los mangos o puños de agarre, se encuentran firmes y en buen estado | ✓ | | | |
| • Los mangos y gatillo cuentan con los cauchos o material dieléctrico. | ✓ | | | |
| • Las puntas, se encuentran en buen estado, es decir sin desgaste excesivo o daño visible | ✓ | | | |
| • Cuenta con latiguillos de seguridad y se encuentran en buen estado. | ✓ | | | |

## RESULTADO DE LA INSPECCIÓN

| | SI | NO |
|---|---|---|
| • Este equipo / máquina, en base a la Inspección Visual y de funcionamiento de los componentesde seguridad realizada, puede ser utilizada. | ✓ | |

En caso de que el equipo o máquina **NO** cumpla con las condiciones mínimas exigibles, pero se considere que puedeser utilizada, especificar las razones.

Razones para iniciar o NO continuar la actividad:
Se identifica martillo neumatico en buen estado los mangos se encuentran con los cauchos adecuados

Revisado por:
Nombre: Tatiana V
Firma:
Cargo: SST

CONSORCIO VIAL VG-VNF

CONTROL DE ENTRADA EN OBRA / PRE-USO
MAQUINARIA DE OBRA: MAQUINARIA GRAL. PESADA
MOVIMIENTO DE TIERRAS (MINICARGADOR)

**TIPO DE CONTROL:** De entrada ☐ Periódico ☑ **PERIODICIDAD:** Mensual **FECHA** 26 / 02 / 2025

**OBRA:** Construcción, mejoramiento, mantenimiento de Vías Peatonales (Acacias - Laureles)

**NOMBRE DE LA MÁQUINA A CONTROLAR:** Mini Cargador New Holland (Amarillo - Negro)

**IDENTIFICACIÓN** (Matricula, Bastidor, referencia, etc.): Serial NDM474198

**NOMBRE DEL OPERADOR:** Hector Romaña Palacios - Cont AIDECCO

**Requisitos imprescindibles para la admisión y uso**

**Documentación de maquinaria objeto de control:**

| | SI | NO | N/A | Observación |
|---|---|---|---|---|
| • Tarjeta de propiedad. | ✓ | | | |
| • Certificado de revisión tecno mecánica (si aplica) | | ✓ | | |
| • SOAT (si aplica) | | | ✓ | |
| • Tarjeta de operaciones (servicio público) | | | | |
| • Póliza todo riesgo con el comprobante de pago emitido por el banco. | ✓ | | | |
| • Ficha técnica y Manual de operaciones (español) | ✓ | | | |
| • Ultimo mantenimiento no mayor a seis meses | ✓ | | | 21-02-2025 |
| • Declaración de importación de la maquinaria y/o equipo | ✓ | | | |

## Inspección Visual y de funcionamiento de los componentes de seguridad

**Requisitos imprescindibles para la admisión y uso**

| | ✓ | ✗ | NO APLICA | Observación |
|---|---|---|---|---|
| • Rotativo Luminoso | | | N.A | Trabajo op. Día |
| • Espejos retrovisores | ✓ | | | Central |
| • Cinturones de seguridad | ✓ | | | |
| • Pito | ✓ | | | |
| • Dispositivo acústico marcha atrás | ✓ | | | |
| • Luces de posición, freno e intermitentes | ✓ | | | |
| • Frenos / Freno de mano. | ✓ | | | |
| • Vidrio frontal (buen estado) | | | N.A | |
| • Plumillas limpia parabrisas | | | N.A | |
| • Barra anti-vuelco (Según máquina) | | | | |
| • *Estado de los neumáticos o cadenas.* | ✓ | | | |

CONSORCIO VIAL VG-VNF

CONTROL DE ENTRADA EN OBRA / PRE-USO
MAQUINARIA DE OBRA: MAQUINARIA GRAL. PESADA
MOVIMIENTO DE TIERRAS (MINICARGADOR)

| | | | |
|---|---|---|---|
| • Kit de herramientas | ✓ | | |
| • Fugas hidráulicas y/o aceites | ✓ | | |
| **Requisitos de control en obra** | ✓ | X | NO APLICA | **Observación** |
| Equipos de emergencias: | | | | |
| • Kits antiderrames | + | | | Suministran Proveedor |
| • Extintor (10 lbs) | ✓ | | | |
| • Botiquín básico | ✓ | | | |
| • Conos de seguridad, chalecos reflectivos | + | | | Suministran Proveedor |

## RESULTADO DE LA INSPECIÓN

| SI | NO |
|---|---|
| ✓ | |

- Este equipo / máquina, en base a la Inspección Visual y de funcionamiento de los componentes de seguridad realizada, puede ser utilizada.

En caso de que el equipo o máquina **NO** cumpla con las condiciones mínimas exigibles, pero se considere que puede ser utilizada, especificar las razones.

| Razones para iniciar o continuar la actividad: |
|---|
| |

| REVISADO POR | OPERADOR |
|---|---|
| NOMBRE: Edil fabian Diaz flores | NOMBRE: Hector Ramona Pelicios |
| FIRMA: fabian Diaz f | FIRMA: HECTOR R |
| CARGO: Inspector SST-VG-VNF | CARGO: Operador M. Cargador New Holland |

CONSORCIO VIAL VG-VNF

CONTROL DE ENTRADA EN OBRA / PRE-USO
MAQUINARIA DE OBRA: MAQUINARIA GRAL. PESADA
MOVIMIENTO DE TIERRAS (MINICARGADOR)

**TIPO DE CONTROL:** De entrada ☐ Periódico ☑ **PERIODICIDAD:** **FECHA** 26 / 02 / 2025.

**OBRA:** Restauración de anderes. Ferrini Calusanz.
**NOMBRE DE LA MÁQUINA A CONTROLAR:** Mincargado JCB
**IDENTIFICACIÓN** (Matricula, Bastidor, referencia, etc.): Serie 70F225.
**NOMBRE DEL OPERADOR:** Nivilton Ramirez Herrera.

**Requisitos imprescindibles para la admisión y uso**

**Documentación de maquinaria objeto de control:**

| | SI | NO | N/A | Observación |
|---|---|---|---|---|
| • Tarjeta de propiedad. | ✓ | | | |
| • Certificado de revisión tecno mecánica (si aplica) | | | ✓ | |
| • SOAT (si aplica) | | | ✓ | |
| • Tarjeta de operaciones (servicio público) | | | ✓ | |
| • Póliza todo riesgo con el comprobante de pago emitido por el banco. | ✓ | | | |
| • Ficha técnica y Manual de operaciones (español) | ✓ | | | |
| • Ultimo mantenimiento no mayor a seis meses | ✓ | | | |
| • Declaración de importación de la maquinaria y/o equipo | ✓ | | | |

## Inspección Visual y de funcionamiento de los componentes de seguridad

**Requisitos imprescindibles para la admisión y uso**

| | ✓ | ✗ | NO APLICA | Observación |
|---|---|---|---|---|
| • Rotativo Luminoso | ✓ | | | |
| • Espejos retrovisores | | ✓ | | |
| • Cinturones de seguridad | ✓ | | | |
| • Pito | ✓ | | | |
| • Dispositivo acústico marcha atrás | ✓ | | | |
| • Luces de posición, freno e intermitentes | | | ✓ | Tiene luces estandar |
| • Frenos / Freno de mano. | | | ✓ | Tiene sistema de parqueo. |
| • Vidrio frontal (buen estado) | | | ✓ | |
| • Plumillas limpia parabrisas | | | ✓ | |
| • Barra anti-vuelco (Según máquina) | ✓ | | | |
| • *Estado de los neumáticos o cadenas.* | ✓ | | | |

CONSORCIO VIAL VG-VNF

CONTROL DE ENTRADA EN OBRA / PRE-USO
MAQUINARIA DE OBRA: MAQUINARIA GRAL. PESADA
MOVIMIENTO DE TIERRAS (MINICARGADOR)

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| • Kit de herramientas | ✓ | | | |
| • Fugas hidráulicas y/o aceites | | ✓ | | |
| **Requisitos de control en obra** | ✓ | ✗ | NO APLICA | Observación |
| Equipos de emergencias: | | | | |
| • Kits antiderrames | | | | |
| • Extintor (10 lbs) | ✓ | | | |
| • Botiquín básico | ✓ | | | |
| • Conos de seguridad, chalecos reflectivos | | ✓ | | |

## RESULTADO DE LA INSPECIÓN

| | SI | NO |
|---|---|---|
| • Este equipo / máquina, en base a la Inspección Visual y de funcionamiento de los componentes de seguridad realizada, puede ser utilizada. | ✓ | |

En caso de que el equipo o máquina **NO** cumpla con las condiciones mínimas exigibles, pero se considere que puede ser utilizada, especificar las razones.

| Razones para iniciar o continuar la actividad: |
|---|
| El equipo (Minicargador) Cuenta con las condiciones optimas para su operación. |
| |
| |
| |
| |

| REVISADO POR | OPERADOR |
|---|---|
| **NOMBRE:** Ana María Torres | **NOMBRE:** Nivilton Ramirez Herrera. |
| **FIRMA:** | **FIRMA:** |
| **CARGO:** Auxiliar SST. | **CARGO:** Operador |

CONSORCIO VIAL VG-VNF

CONTROL DE ENTRADA EN OBRA / PRE-USO
MAQUINARIA DE OBRA: MAQUINARIA GRAL. PESADA
MOVIMIENTO DE TIERRAS (MINICARGADOR)

## MAQUINARIA GRAL. – PESADA – MOV. TIERRAS.

**TIPO DE CONTROL:** De entrada ☐ **PERIODICIDAD:** Mensual **FECHA** 25 / 02 / 2025
Periódico ☑ **Nº del control:** _____

**OBRA:** Consorcio Vial VG - VNF

**NOMBRE DE LA MÁQUINA A CONTROLAR:** Minicargador JCB 205T3

**IDENTIFICACIÓN** (Matricula, Bastidor, referencia, etc.): RAJ205WSN3138913

**NOMBRE DEL OPERADOR:** Didier laguna Laguna.

**Requisitos imprescindibles para la admisión y uso**

**Documentación de maquinaria objeto de control:**

| | SI | NO | N/A | Observación |
|---|---|---|---|---|
| • Tarjeta de propiedad. | ✓ | | | |
| • Certificado de revisión tecno mecánica (si aplica) | | | ✓ | |
| • SOAT (si aplica) | | | ✓ | |
| • Tarjeta de operaciones (servicio público) | | | ✓ | |
| • Póliza todo riesgo con el comprobante de pago emitido por el banco. | ✓ | | | |
| • Ficha técnica y Manual de operaciones (español) | ✓ | | | |
| • Ultimo mantenimiento no mayor a seis meses | ✓ | | | |
| • Declaración de importación de la maquinaria y/o equipo | ✓ | | | |

## Inspección Visual y de funcionamiento de los componentes de seguridad

| Requisitos imprescindibles para la admisión y uso | ✓ | ✗ | NO APLICA | Observación |
|---|---|---|---|---|
| • Rotativo Luminoso | ✓ | | | |
| • Espejos retrovisores | | | ✓ | |
| • Cinturones de seguridad | ✓ | | | |
| • Pito | ✓ | | | |
| • Dispositivo acústico marcha atrás | ✓ | | | |
| • Luces de posición, freno e intermitentes | | | ✓ | Tiene Focos Estaticos |
| • Frenos / Freno de mano. | | | ✓ | Tiene Sistema Parqueo |
| • Vidrio frontal (buen estado) | | | ✓ | |
| • Plumillas limpia parabrisas | | | ✓ | |
| • Barra anti-vuelco (Según máquina) | ✓ | | | |

CONSORCIO VIAL VG-VNF

CONTROL DE ENTRADA EN OBRA / PRE-USO
MAQUINARIA DE OBRA: MAQUINARIA GRAL. PESADA
MOVIMIENTO DE TIERRAS (MINICARGADOR)

| | ✓ | X | NO APLICA | Observación |
|---|---|---|---|---|
| • Estado de los neumáticos o cadenas. | ✓ | | | |
| • Kit de herramientas | ✓ | | | |
| • Fugas hidráulicas y/o aceites | ✓ | | | |
| **Requisitos de control en obra** | | | | |
| Equipos de emergencias: | | | | |
| • Kit antiderrames | | | ✓ | Se cuenta en obra |
| • Extintor (10 lbs) | ✓ | | | |
| • Botiquín básico | ✓ | | | |
| • Conos de seguridad, chalecos reflectivo | ✓ | | | |

## RESULTADO DE LA INSPECIÓN

| | SI | NO |
|---|---|---|
| • Este equipo / máquina, en base a la Inspección Visual y de funcionamiento de los componentes de seguridad realizada, puede ser utilizada. | ✓ | |

En caso de que el equipo o máquina **NO** cumpla con las condiciones mínimas exigibles pero se considere que puede ser utilizada, especificar las razones.

| Razones para iniciar o continuar la actividad: |
|---|
| |
| |
| |
| |
| |
| |

| REVISADO POR | OPERADOR |
|---|---|
| NOMBRE: Yeis F Orozco D | NOMBRE: Didier Laguna Laguna |
| FIRMA: | FIRMA: |
| CARGO: Res. SST | CARGO: Op. Minicargador. |

CONSORCIO VIAL VG-VNF

CONTROL DE ENTRADA EN OBRA / PRE-USO
MAQUINARIA DE OBRA: MAQUINARIA GRAL. PESADA
MOVIMIENTO DE TIERRAS (MINICARGADOR)

**TIPO DE CONTROL:** De entrada ☐ Periódico ☑ **PERIODICIDAD:** Mensual **FECHA** 25 / 02 / 2025

**OBRA:** VG-VNF - Simon Bolivar

**NOMBRE DE LA MÁQUINA A CONTROLAR:** Minicargador

**IDENTIFICACIÓN** (Matricula, Bastidor, referencia, etc.): 128798.

**NOMBRE DEL OPERADOR:** Diego alejandro Edivis Torres

**Requisitos imprescindibles para la admisión y uso**

**Documentación de maquinaria objeto de control:**

| | SI | NO | N/A | Observación |
|---|---|---|---|---|
| • Tarjeta de propiedad. | ✓ | | | |
| • Certificado de revisión tecno mecánica (si aplica) | ✓ | | | |
| • SOAT (si aplica) | ✓ | | | |
| • Tarjeta de operaciones (servicio público) | | | | |
| • Póliza todo riesgo con el comprobante de pago emitido por el banco. | ✓ | | | |
| • Ficha técnica y Manual de operaciones (español) | ✓ | | | |
| • Ultimo mantenimiento no mayor a seis meses | ✓ | | | |
| • Declaración de importación de la maquinaria y/o equipo | ✓ | | | |

## Inspección Visual y de funcionamiento de los componentes de seguridad

**Requisitos imprescindibles para la admisión y uso**

| | ✓ | X | NO APLICA | Observación |
|---|---|---|---|---|
| • Rotativo Luminoso | | | N/A | |
| • Espejos retrovisores | ✓ | | | |
| • Cinturones de seguridad | ✓ | | | |
| • Pito | ✓ | | | |
| • Dispositivo acústico marcha atrás | ✓ | | | |
| • Luces de posición, freno e intermitentes | ✓ | | | |
| • Frenos / Freno de mano. | ✓ | | | |
| • Vidrio frontal (buen estado) | | | N/A | |
| • Plumillas limpia parabrisas | | | N/A | |
| • Barra anti-vuelco (Según máquina) | ✓ | | | |
| • Estado de los neumáticos o cadenas. | ✓ | | | |

CONSORCIO VIAL VG-VNF

CONTROL DE ENTRADA EN OBRA / PRE-USO
MAQUINARIA DE OBRA: MAQUINARIA GRAL. PESADA
MOVIMIENTO DE TIERRAS (MINICARGADOR)

| | ✓ | ✗ | NO APLICA | Observación |
|---|---|---|---|---|
| • Kit de herramientas | ↘ | | | |
| • Fugas hidráulicas y/o aceites | | ↘ | | |
| **Requisitos de control en obra** | | | | |
| Equipos de emergencias: | | | | |
| • Kits antiderrames | | | ✓ | Se encuentra en obra |
| • Extintor (10 lbs) | ↘ | ↘ | | |
| • Botiquín básico | ↘ | | | |
| • Conos de seguridad, chalecos reflectivos | ↘ | | | |

## RESULTADO DE LA INSPECIÓN

| | SI | NO |
|---|---|---|
| • Este equipo / máquina, en base a la Inspección Visual y de funcionamiento de los componentes de seguridad realizada, puede ser utilizada. | ↘ | |

En caso de que el equipo o máquina **NO** cumpla con las condiciones mínimas exigibles, pero se considere que puede ser utilizada, especificar las razones.

| Razones para iniciar o continuar la actividad: |
|---|
| |

| REVISADO POR | OPERADOR |
|---|---|
| NOMBRE: Fernanda Castaneda | NOMBRE: Diego Alejandro Galvis |
| FIRMA: Fernanda C | FIRMA: Diego A Galvis |
| CARGO: Aux. SST. | CARGO: Op. minicargador |

| CONSORCIO VIAL VG-VNF | INSPECCIÓN EQUIPO ELECTRICO DE CORTE TRONZADORA – PULIDORA - SIERRA CIRCULAR |
|---|---|

**TIPO DE CONTROL:** De entrada **PERIODICIDAD:** Mensual **FECHA:** 11 / 02 / 2025

Periódico ☑

**OBRA:** Belen Granada Cll 7a.

**NOMBRE DE LA MÁQUINA A CONTROLAR:** Pulidora **EMPRESA:** Aldeco

**IDENTIFICACIÓN** (Matricula, Bastidor, referencia, etc.): Bosch - 0759

## Inspección Visual y de funcionamiento de los componentes de seguridad

**Requisitos imprescindibles para la admisión y uso**

| | ✓ | X | N/A | Observaciones |
|---|---|---|---|---|
| • ¿Estado del cable y conexiones eléctricas? | ✓ | | | |
| • ¿Estado del gatillo de encendido y palanca de bloqueo? | ✓ | | | |
| • Estado del accesorio portadiscos/Sierra? | ✓ | | | |
| • ¿Estado del mango de agarre? | ✓ | | | |
| • ¿Estado y funcionamiento de guarda de seguridad? | ✓ | | | |
| • ¿Estado del disco y sus piezas (bridas, anillos, perno)? | ✓ | | | |
| • ¿RPM del disco con respecto a las RPM del equipo? | ✓ | | | |
| • ¿Estado general del cuerpo del equipo? | ✓ | | | |

## RESULTADO DE LA INSPECCIÓN

| | SI | NO |
|---|---|---|
| • Este equipo / máquina, en base a la Inspección Visual y de funcionamiento de los componentesde seguridad realizada, puede ser utilizada. | ✓ | |

En caso de que el equipo o máquina **NO** cumpla con las condiciones mínimas exigibles, pero se considere que puedeser utilizada, especificar las razones.

**Razones para iniciar o NO continuar la actividad:**
se encuentra en buen estado para continuar con la labor no presenta daños visibles, signos de desgaste. se ha realizado mantenimiento lubricacion y limpieza

Revisado por:
Nombre: Fabiana Venegas
Firma:
Cargo: SST

| CONSORCIO VIAL VG-VNF | INSPECCIÓN EQUIPO ELECTRICO DE CORTE TRONZADORA – PULIDORA - SIERRA CIRCULAR |
|---|---|

**TIPO DE CONTROL:** De entrada ☐ **PERIODICIDAD:** Mensual **FECHA:** 26 / 02 / 2025

Periódico ☑ **Nº del control:** 01

**OBRA:** Ferrini Calasanz. Restauración de cerdera.

**NOMBRE DE LA MÁQUINA A CONTROLAR:** Pulidora. Bosch. **EMPRESA:** Oy G.

**IDENTIFICACIÓN** (Matricula, Bastidor, referencia, etc.): Bosch #73

**La maquinaria objeto del control:**

| | SI | NO | N/A |
|---|---|---|---|
| • Ha sido controlada antes de su entrada en obra a nivel documental (marcados de conformidad,manuales de utilización, historial de mantenimiento...) | ✓ | | |

## Inspección Visual y de funcionamiento de los componentes de seguridad

**Requisitos imprescindibles para la admisión y uso**

| | ✓ | X | N/A | Observaciones |
|---|---|---|---|---|
| • Estado del cable y conexiones eléctricas? | ✓ | | | |
| • Estado del gatillo de encendido y palanca de bloqueo? | ✓ | | | |
| • Estado del accesorio portadiscos/Sierra? | ✓ | | | |
| • Estado del mango de agarre? | ✓ | | | |
| • Estado y funcionamiento de guarda de seguridad? | ✓ | | | |
| • Estado del disco y sus piezas (bridas, anillos, perno)? | ✓ | | | |
| • RPM del disco con respecto a las RPM del equipo? | ✓ | | | |
| • Estado general del cuerpo del equipo? | ✓ | | | |

**Requisitos de control en obra**

| | ✓ | X | N/A | Observaciones |
|---|---|---|---|---|
| • Identificación próximo mantenimiento | ✓ | | | |

## RESULTADO DE LA INSPECCIÓN

| | SI | NO |
|---|---|---|
| • Este equipo / máquina, en base a la Inspección Visual y de funcionamiento de los componentesde seguridad realizada, puede ser utilizada. | ✓ | |

En caso de que el equipo o máquina **NO** cumpla con las condiciones mínimas exigibles, pero se considere que puedeser utilizada, especificar las razones.

| CONSORCIO VIAL VG-VNF | INSPECCIÓN EQUIPO ELECTRICO DE CORTE TRONZADORA – PULIDORA - SIERRA CIRCULAR |
|---|---|

**TIPO DE CONTROL:** De entrada ☐ Periódico ☒ **PERIODICIDAD:** Mensual **FECHA:** 24 / 02 / 25

**OBRA:** Simon Bolivar - VG - VNF.

**NOMBRE DE LA MÁQUINA A CONTROLAR:** Pulidora - Bosch **EMPRESA:** Excapi

**IDENTIFICACIÓN** (Matricula, Bastidor, referencia, etc.): 163810

## Inspección Visual y de funcionamiento de los componentes de seguridad

**Requisitos imprescindibles para la admisión y uso**

| | ✓ | X | N/A | Observaciones |
|---|---|---|---|---|
| • ¿Estado del cable y conexiones eléctricas? | ✓ | | | |
| • ¿Estado del gatillo de encendido y palanca de bloqueo? | ✓ | | | |
| • Estado del accesorio portadiscos/Sierra? | ✓ | | | |
| • ¿Estado del mango de agarre? | ✓ | | | |
| • ¿Estado y funcionamiento de guarda de seguridad? | ✓ | | | |
| • ¿Estado del disco y sus piezas (bridas, anillos, perno)? | ✓ | | | |
| • ¿RPM del disco con respecto a las RPM del equipo? | ✓ | | | |
| • ¿Estado general del cuerpo del equipo? | ✓ | | | |

## RESULTADO DE LA INSPECCIÓN

| | SI | NO |
|---|---|---|
| • Este equipo / máquina, en base a la Inspección Visual y de funcionamiento de los componentesde seguridad realizada, puede ser utilizada. | ✓ | |

En caso de que el equipo o máquina **NO** cumpla con las condiciones mínimas exigibles, pero se considere que puedeser utilizada, especificar las razones.

**Razones para iniciar o NO continuar la actividad:**

El equipo se encuentra en buen estado.

Revisado por:
Nombre: Fernanda Castañeda
Firma: Fernanda Cas
Cargo: SST.

| CONSORCIO VIAL VG-VNF | INSPECCIÓN EQUIPO ELECTRICO DE CORTE TRONZADORA – PULIDORA - SIERRA CIRCULAR |
|---|---|

**TIPO DE CONTROL:** De entrada ☐ **PERIODICIDAD:** Mensual **FECHA:** 26 / 02 / 2025

Periódico ☑

**OBRA:** Ferrini Calasanz. Restauración de arcenes.

**NOMBRE DE LA MÁQUINA A CONTROLAR:** Pulidora - Bosch **EMPRESA:** D y G.

**IDENTIFICACIÓN** (Matricula, Bastidor, referencia, etc.): Serie 135090. Pulidora #2.

## Inspección Visual y de funcionamiento de los componentes de seguridad

**Requisitos imprescindibles para la admisión y uso**

| ✓ | X | N/A | Observaciones |
|---|---|---|---|
| ✓ | | | |
| ✓ | | | |
| ✓ | | | |
| ✓ | | | |
| ✓ | | | |
| ✓ | | | |
| ✓ | | | |
| ✓ | | | Hace falta limpieza. |

- ¿Estado del cable y conexiones eléctricas?
- ¿Estado del gatillo de encendido y palanca de bloqueo?
- Estado del accesorio portadiscos/Sierra?
- ¿Estado del mango de agarre?
- ¿Estado y funcionamiento de guarda de seguridad?
- ¿Estado del disco y sus piezas (bridas, anillos, perno)?
- ¿RPM del disco con respecto a las RPM del equipo?
- ¿Estado general del cuerpo del equipo?

## RESULTADO DE LA INSPECCIÓN

| SI | NO |
|---|---|
| ✓ | |

- Este equipo / máquina, en base a la Inspección Visual y de funcionamiento de los componentesde seguridad realizada, puede ser utilizada.

En caso de que el equipo o máquina **NO** cumpla con las condiciones mínimas exigibles, pero se considere que puedeser utilizada, especificar las razones.

**Razones para iniciar o NO continuar la actividad:**
El equipo (Pulidora) esta en optimas condiciones para su uso y funcionamiento.

Revisado por:
Nombre: Ana María Torres
Firma:
Cargo: Auxiliar SST.

# ANEXO

# SEGURIDAD SOCIAL

aportes en línea

# Certificado de Aportes

Se certifica que EMCO SOLUCIONES CIVILES SAS identificado(a) con NI 901808554 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para ALEJANDRO MONTOYA HOYOS identificado(a) con CC 1020396306

| Clave Planilla | Clave Pago | Tipo Planilla | Fecha Pago | Riesgo | Código | Administradora | Concepto | Periodo | Dias | Novedades | | | | | | | | | | | | | | | | IBC | Tarifa | Cotización |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | ing | ret | tde | tae | tdp | tap | vsp | cor | vst | sln | ige | lma | vac | avp | vct | irl | vip | | | |
| 9481613316 | 1261011113 | E | 2025-02-12 | EPS | EPS010 | EPS SURA (ANTES SUSALUD) | COTIZACIÓN OBLIGATORIA | 2025-02 | 11 | X | | | | | | | | | | | | | | | | | $806,667 | 4% | $32,300 |
| 9481613316 | 1261011113 | E | 2025-02-12 | AFP | 230301 | PORVENIR | COTIZACIÓN OBLIGATORIA | 2025-01 | 11 | X | | | | | | | | | | | | | | | | | $806,667 | 16% | $129,100 |
| 9481613316 | 1261011113 | E | 2025-02-12 | AFP | 230301 | PORVENIR | FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL | 2025-01 | 11 | X | | | | | | | | | | | | | | | | | $806,667 | | $0 |
| 9481613316 | 1261011113 | E | 2025-02-12 | AFP | 230301 | SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA | SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA | 2025-01 | 11 | X | | | | | | | | | | | | | | | | | $806,667 | | $0 |
| 9481613316 | 1261011113 | E | 2025-02-12 | AFP | 230301 | PORVENIR | COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR | 2025-01 | 11 | X | | | | | | | | | | | | | | | | | $0 | 0% | $0 |
| 9481613316 | 1261011113 | E | 2025-02-12 | AFP | 230301 | PORVENIR | COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO | 2025-01 | 11 | X | | | | | | | | | | | | | | | | | $0 | 0% | $0 |
| 9481613316 | 1261011113 | E | 2025-02-12 | ARL | 14-11 | ARL SURA | COTIZACIÓN OBLIGATORIA | 2025-01 | 11 | X | | | | | | | | | | | | | | | | | $806,667 | 6.96% | $56,200 |
| 9481613316 | 1261011113 | E | 2025-02-12 | CCF | CCF04 | COMFAMA | COTIZACIÓN OBLIGATORIA | 2025-01 | 11 | X | | | | | | | | | | | | | | | | | $806,667 | 4% | $32,300 |

Este certificado se expide el día 2025-02-12 a las 09:49.

# SuAporte | REPORTE INDIVIDUAL

**Fecha creación reporte** 2025-02-17, 01:35:52 p. m. **Tipo Planilla** E **Número Planilla** 75424963

**Periodo Cotización** 202501 **Periodo Servicio** 202502

## PAGADA 2025-02-07 15:23:44.0

### I. DATOS DEL APORTANTE

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Razón Social** | MH SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES SAS | | | | |
| **Documento** | NI 901305388 | **Dirección** | CIRCULAR 75 #39 B - 107 BARRIO LAURELES | | |
| **Tipo de Empresa** | EMPLEADOR | **Teléfono** | 4806740 | | |
| **Tipo Persona** | JURÍDICA | **Forma Presentación** | ÚNICO | **Total Afiliados** | 5 |
| **Ciudad** | MEDELLIN | **Departamento** | ANTIOQUIA | | |
| **Representante Legal** | AGUDELO CARDENAS MARIO HERNAN | **Identificación** | CC 71666648 | | |

### II. DATOS DEL AFILIADO

| **Documento** | CC 98626820 | | **Residente** | | **Exonerado** | S | **Apellidos y Nombres** | **Código Ciudad - Departamento** | **Centro de Trabajo** | **Ubicación Laboral** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo Cotizante | 01 | 00 | | | | | GONZALEZ LONDOÑO CARLOS JAIME | 5001000 - 05 | | ANTIOQUIA |

### III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

| Novedades | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Extranjero | Tipo salario | Salario | Pensión | | | | | | | Salud | | | | | | Riesgos | | | | | | Caja | | | | Parafiscales | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ING | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | COR | VST | SLN | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRP | Días AFP | Días EPS | Días ARP | Días CCF | | | | Código AFP | Código Tras. AFP | Tarifa AFP | IBC | Total Aporte AFP | Total Aporte FSP | Total Aporte FSPS | Código EPS | Código Tras. EPS | Tarifa EPS | IBC EPS | Aporte Salud | Aporte UPC | Código ARL | Clase Riesgo | Tarifa ARL | IBC ARL | Aporte Riesgos | Código CCF | Tarifa CCF | IBC CCF | Aporte Caja | Tarifa SENA | Aporte SENA | Tarifa ICBF | Aporte ICBF |
| | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | | | $ 1.423.500 | 230201 | | 16 % | $ 1.423.500 | $ 227.800 | $ 0 | $ 0 | EPS002 | | 4 % | $ 1.423.500 | $ 57.000 | $ 0 | 14-7 | 5 | 6.960 % | $ 1.423.500 | $ 99.100 | CCF04 | 4 % | $ 1.423.500 | $ 57.000 | 0 % | $ 0 | 0 % | $ 0 |

### IV.TOTALES

| Total Aportes Pensión | Total Aportes FSP | Total Aportes FSPS | Total Aportes Salud | Total Aportes Riesgos | Total Aportes Cajas | Total Aportes SENA | Total Aportes ICBF | Total Aportes ESAP | Total Aportes MEN | Total Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PROTECCION | FSP SOLIDARIDAD | FSP SUBSISTENCIA | SALUD TOTAL EPS | SEGUROS BOLIVAR | COMFAMA | SENA | ICBF | ESAP | MEN | |
| $ 227.800 | $ 0 | $ 0 | $ 57.000 | $ 99.100 | $ 57.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 440.900 |



Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

aportes en línea

# Planilla Resumen

790

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIT 901871689 | 9 | CONSORCIO VIAL VG-VNF | B - MENOS DE 200 COTIZANTES | PRINCIPAL | CALLE 127 13A 54 OFICINA 603 | MEDELLIN-ANTIOQUIA | 7188690 | Si |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2025-01 | 2025-02 | 1276496384 | 9481798038 | E | 2025/02/21 | 2025/02/18 | BANCO DE OCCIDENTE | 0 | $21,360,500 |

**LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES**

| EMPLEADO | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | PENSION | | | | SALUD | | | | CCF | | | | RIESGOS | | | | | PARAFISCALES | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Identificación | Nombre | ing | ret | tde | tae | tdp | tap | vsp | cor | vst | sln | ige | lma | vac | avp | vct | irl | vip | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Tarifa | Aporte | Dias | IBC | Aporte | Exonerado SENA e ICBF | Total Aportes |
| SUCURSAL: PRINCIPAL (20 Afiliados) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $67,772,601 | $11,024,500 | | | $67,772,601 | $2,711,700 | | | $67,408,195 | $2,697,000 | | | $67,772,601 | | $4,578,000 | | $0 | $0 | | $21,011,200 |



2025/02/18 04:18 PM

| | | |

| | | |

aportes en línea

# Certificado de Aportes

Se certifica que EMCO SOLUCIONES CIVILES SAS identificado(a) con NI 901808554 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para DAVINSON VALLE GUERRA identificado(a) con CC 1001363044

| Clave Planilla | Clave Pago | Tipo Planilla | Fecha Pago | Riesgo | Código | Administradora | Concepto | Periodo | Días | Novedades | | | | | | | | | | | | | | | | IBC | Tarifa | Cotización |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | ing | ret | tde | tae | tdp | tap | vsp | cor | vst | sln | ige | lma | vac | avp | vct | irl | vip | | | |
| 9481613316 | 1261011113 | E | 2025-02-12 | EPS | EPS002 | SALUD TOTAL | COTIZACIÓN OBLIGATORIA | 2025-02 | 1 | | | | | | | | | | X | | | | | | | | $47,450 | 0% | $0 |
| 9481613316 | 1261011113 | E | 2025-02-12 | EPS | EPS002 | SALUD TOTAL | COTIZACIÓN OBLIGATORIA | 2025-02 | 3 | X | | | | | | | | | | | | | | | | | $142,350 | 4% | $5,700 |
| 9481613316 | 1261011113 | E | 2025-02-12 | AFP | 230301 | PORVENIR | COTIZACIÓN OBLIGATORIA | 2025-01 | 1 | | | | | | | | | | X | | | | | | | | $47,450 | 16% | $7,600 |
| 9481613316 | 1261011113 | E | 2025-02-12 | AFP | 230301 | PORVENIR | COTIZACIÓN OBLIGATORIA | 2025-01 | 3 | X | | | | | | | | | | | | | | | | | $142,350 | 16% | $22,800 |
| 9481613316 | 1261011113 | E | 2025-02-12 | AFP | 230301 | PORVENIR | FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL | 2025-01 | 1 | | | | | | | | | | X | | | | | | | | $47,450 | | $0 |
| 9481613316 | 1261011113 | E | 2025-02-12 | AFP | 230301 | PORVENIR | FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL | 2025-01 | 3 | X | | | | | | | | | | | | | | | | | $142,350 | | $0 |
| 9481613316 | 1261011113 | E | 2025-02-12 | AFP | 230301 | SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA | SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA | 2025-01 | 1 | | | | | | | | | | X | | | | | | | | $47,450 | | $0 |
| 9481613316 | 1261011113 | E | 2025-02-12 | AFP | 230301 | SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA | SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA | 2025-01 | 3 | X | | | | | | | | | | | | | | | | | $142,350 | | $0 |
| 9481613316 | 1261011113 | E | 2025-02-12 | AFP | 230301 | PORVENIR | COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR | 2025-01 | 1 | | | | | | | | | | X | | | | | | | | $0 | 0% | $0 |
| 9481613316 | 1261011113 | E | 2025-02-12 | AFP | 230301 | PORVENIR | COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR | 2025-01 | 3 | X | | | | | | | | | | | | | | | | | $0 | 0% | $0 |
| 9481613316 | 1261011113 | E | 2025-02-12 | AFP | 230301 | PORVENIR | COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO | 2025-01 | 1 | | | | | | | | | | X | | | | | | | | $0 | 0% | $0 |
| 9481613316 | 1261011113 | E | 2025-02-12 | AFP | 230301 | PORVENIR | COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO | 2025-01 | 3 | X | | | | | | | | | | | | | | | | | $0 | 0% | $0 |
| 9481613316 | 1261011113 | E | 2025-02-12 | ARL | 14-11 | ARL SURA | COTIZACIÓN OBLIGATORIA | 2025-01 | 1 | | | | | | | | | | X | | | | | | | | $47,450 | 0% | $0 |
| 9481613316 | 1261011113 | E | 2025-02-12 | ARL | 14-11 | ARL SURA | COTIZACIÓN OBLIGATORIA | 2025-01 | 3 | X | | | | | | | | | | | | | | | | | $142,350 | 6.96% | $10,000 |
| 9481613316 | 1261011113 | E | 2025-02-12 | CCF | CCF04 | COMFAMA | COTIZACIÓN OBLIGATORIA | 2025-01 | 1 | | | | | | | | | | X | | | | | | | | $47,450 | 0% | $0 |
| 9481613316 | 1261011113 | E | 2025-02-12 | CCF | CCF04 | COMFAMA | COTIZACIÓN OBLIGATORIA | 2025-01 | 3 | X | | | | | | | | | | | | | | | | | $142,350 | 4% | $5,700 |

Este certificado se expide el día 2025-02-12 a las 09:49.

aportes en línea

# Certificación de Aportes por Cotizante

Se certifica que SAITEMP S.A identificado con NI 811025401 realizó el pago de los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social y Parafiscales para DIEGO ALEJANDRO GALVIS TORRES identificado con CC 1042762526:

## Relación de Aportes

| Liquidación | | | Pago | | Administradora | | | Novedades | | | | | | | | | | | | | | Liquidación | | | AFP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clave | Tipo Planilla | Periodo | Fecha de pago | No. Transacción | Subsistema | Código | Nombre | ING | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | VST | SLN | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRL | Días | Tarifa | Aporte | FSP | FS |
| 9481317871 | E | 2025/01 | 2025/02/04 | 1242438562 | AFP | 230301 | PORVENIR | X | | | | | | | | | | | | | | | 2 | 16% | $17,400 | $0 | $0 |
| 9481317871 | E | 2025/01 | 2025/02/04 | 1242438562 | ARP | 14-11 | ARL SURA | X | | | | | | | | | | | | | | | 2 | 6.96% | $7,600 | $0 | $0 |
| 9481317871 | E | 2025/01 | 2025/02/04 | 1242438562 | CCF | CCF04 | COMFAMA | X | | | | | | | | | | | | | | | 2 | 4% | $4,400 | $0 | $0 |
| 9481317871 | E | 2025/02 | 2025/02/04 | 1242438562 | EPS | EPS010 | EPS SURA (ANTES SUSALUD) | X | | | | | | | | | | | | | | | 2 | 4% | $4,400 | $0 | $0 |


Certificado generado el 2025-02-04 a las 11:21

aportes en línea

# Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC 98504412 | | CORDOBA ISAZA JUAN CARLOS | INDEPENDIENTE | PRINCIPAL | CALLE 21N-60-60 | BELLO-ANTIOQUIA | 4064061 | SI |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2025-01 | 2025-01 | 1246161619 | 9480540483 | I | 2025/02/05 | 2025/02/05 | BANCOLOMBIA | 0 | $413,300 |

**LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES**

| EMPLEADO | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | PENSION | | | | SALUD | | | | CCF | | | | RIESGOS | | | | PARAFISCALES | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Identificación | | Nombre | ing | ret | tde | tae | tdp | tap | vsp | cor | vst | sln | ige | lma | vac | avp | vct | irl | vip | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Dias | IBC | Aporte | Exonerado SENA e ICBF | Total Aportes |
| 1 | CC | 98504412 | CORDOBA ISAZA JUAN CARLOS | | | | | | | X | | | | | | | | | | | 230201 | 30 | $1,423,500 | $227,800 | EPS010 | 30 | $1,423,500 | $178,000 | | 0 | $0 | $0 | 14-11 | 30 | $1,423,500 | $7,500 | 0 | $0 | $0 | No | $413,300 |
| **Total** | **Afiliados( 1)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $1,423,500 | $227,800 | | | $1,423,500 | $178,000 | | | $0 | $0 | | | $1,423,500 | $7,500 | | $0 | $0 | | $413,300 |

aportes en línea

# Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC 98504412 | | CORDOBA ISAZA JUAN CARLOS | INDEPENDIENTE | PRINCIPAL | CALLE 21N-60-60 | BELLO-ANTIOQUIA | 4064061 | Si |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2025-01 | 2025-01 | 1246161619 | 9480540483 | I | 2025/02/05 | 2025/02/05 | BANCOLOMBIA | 0 | $413,300 |

**RESUMEN DE PAGO**

| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFP (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $227,800 | $0 | $0 | $227,800 |
| PROTECCION | 230201 | 800,229,739 | 0 | 1 | $227,800 | $0 | $0 | $227,800 |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $7,500 | $0 | $0 | $7,500 |
| ARL SURA | 14-11 | 890,903,790 | 5 | 1 | $7,500 | $0 | $0 | $7,500 |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $178,000 | $0 | $0 | $178,000 |
| EPS SURA (ANTES SUSALUD) | EPS010 | 800,088,702 | 2 | 1 | $178,000 | $0 | $0 | $178,000 |
| TOTAL | | | | 1 | $413,300 | $0 | $0 | $413,300 |



2025/02/06 09:40 AM

aportes en línea

# Certificado de Aportes

Se certifica que EMCO SOLUCIONES CIVILES SAS identificado(a) con NI 901808554 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para ESTEFANI MARIA ROA CHARRIS identificado(a) con CC 1046812723

| Clave Planilla | Clave Pago | Tipo Planilla | Fecha Pago | Riesgo | Código | Administradora | Concepto | Periodo | Dias | Novedades | | | | | | | | | | | | | | | | IBC | Tarifa | Cotización |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | ing | ret | tde | tae | tdp | tap | vsp | cor | vst | sln | ige | lma | vac | avp | vct | irl | vip | | | |
| 9481613316 | 1261011113 | E | 2025-02-12 | EPS | EPS037 | NUEVA E.P.S. | COTIZACIÓN OBLIGATORIA | 2025-02 | 2 | | | | | | | | | | X | | | | | | | | $94,900 | 0% | $0 |
| 9481613316 | 1261011113 | E | 2025-02-12 | EPS | EPS037 | NUEVA E.P.S. | COTIZACIÓN OBLIGATORIA | 2025-02 | 5 | X | | | | | | | | | | | | | | | | | $237,250 | 4% | $9,500 |
| 9481613316 | 1261011113 | E | 2025-02-12 | AFP | 230301 | PORVENIR | COTIZACIÓN OBLIGATORIA | 2025-01 | 2 | | | | | | | | | | X | | | | | | | | $94,900 | 16% | $15,200 |
| 9481613316 | 1261011113 | E | 2025-02-12 | AFP | 230301 | PORVENIR | COTIZACIÓN OBLIGATORIA | 2025-01 | 5 | X | | | | | | | | | | | | | | | | | $237,250 | 16% | $38,000 |
| 9481613316 | 1261011113 | E | 2025-02-12 | AFP | 230301 | PORVENIR | FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL | 2025-01 | 2 | | | | | | | | | | X | | | | | | | | $94,900 | | $0 |
| 9481613316 | 1261011113 | E | 2025-02-12 | AFP | 230301 | PORVENIR | FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL | 2025-01 | 5 | X | | | | | | | | | | | | | | | | | $237,250 | | $0 |
| 9481613316 | 1261011113 | E | 2025-02-12 | AFP | 230301 | SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA | SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA | 2025-01 | 2 | | | | | | | | | | X | | | | | | | | $94,900 | | $0 |
| 9481613316 | 1261011113 | E | 2025-02-12 | AFP | 230301 | SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA | SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA | 2025-01 | 5 | X | | | | | | | | | | | | | | | | | $237,250 | | $0 |
| 9481613316 | 1261011113 | E | 2025-02-12 | AFP | 230301 | PORVENIR | COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR | 2025-01 | 2 | | | | | | | | | | X | | | | | | | | $0 | 0% | $0 |
| 9481613316 | 1261011113 | E | 2025-02-12 | AFP | 230301 | PORVENIR | COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR | 2025-01 | 5 | X | | | | | | | | | | | | | | | | | $0 | 0% | $0 |
| 9481613316 | 1261011113 | E | 2025-02-12 | AFP | 230301 | PORVENIR | COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO | 2025-01 | 2 | | | | | | | | | | X | | | | | | | | $0 | 0% | $0 |
| 9481613316 | 1261011113 | E | 2025-02-12 | AFP | 230301 | PORVENIR | COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO | 2025-01 | 5 | X | | | | | | | | | | | | | | | | | $0 | 0% | $0 |
| 9481613316 | 1261011113 | E | 2025-02-12 | ARL | 14-11 | ARL SURA | COTIZACIÓN OBLIGATORIA | 2025-01 | 2 | | | | | | | | | | X | | | | | | | | $94,900 | 0% | $0 |
| 9481613316 | 1261011113 | E | 2025-02-12 | ARL | 14-11 | ARL SURA | COTIZACIÓN OBLIGATORIA | 2025-01 | 5 | X | | | | | | | | | | | | | | | | | $237,250 | 6.96% | $16,600 |
| 9481613316 | 1261011113 | E | 2025-02-12 | CCF | CCF04 | COMFAMA | COTIZACIÓN OBLIGATORIA | 2025-01 | 2 | | | | | | | | | | X | | | | | | | | $94,900 | 0% | $0 |
| 9481613316 | 1261011113 | E | 2025-02-12 | CCF | CCF04 | COMFAMA | COTIZACIÓN OBLIGATORIA | 2025-01 | 5 | X | | | | | | | | | | | | | | | | | $237,250 | 4% | $9,500 |

Este certificado se expide el día 2025-02-12 a las 08:39.

enlace operativo

# SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

**Fecha creación reporte:** 2025-02-18, 04:23:08 PM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 76142784

**Periodo Cotización:** enero de 2025 **Periodo Servicio:** febrero de 2025

## PAGADO 18/02/2025

### DATOS DEL APORTANTE

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ızón Social** | CONSTRUCTORA EXCAPI SAS | **Nombre Sucursal** | PRINCIPAL | **Código Sucursal** | 01 |
| **ocumento** | NI901658666 | **Dirección** | CR 71 OESTE #44 - 41 SAN JUAN | | |
| **po de Empresa** | EMPLEADOR | **Teléfono** | 00000 | | |
| **po Persona** | JURÍDICA | **Forma Presentación** | SUCURSAL | | |
| **udad** | MEDELLIN | **Departamento** | ANTIOQUIA | | |
| **epresentante Legal** | VELASQUEZ ORTEGA MARLY DEL CARMEN | **Identificación** | CC 43592103 | | |
| **tal Afiliados** | 41 | **ARP** | ARL SURA | | |

### DETALLE DEL APORTANTE

| Datos del Afiliado | | | | Novedades | | | | | | | | | | | | | | | | | | Pensiones | | | Salud | | | Riesgos | | | Cajas | | | Parafiscales | | | | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ntificación | Apellidos y Nombres | Tipo Cotizante | Subtipo Cotizante | ING | RET | RET P | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | COR | VST | SLN | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRP | Días AFP | Días EPS | Días ARP | Días CCF | Administradora | IBC Pensión | Aporte Pensión | Administradora | IBC Salud | Aporte Salud | Tarifa | IBC Riesgos | Aporte Riesgos | Administradora | IBC Caja | Aporte Caja | Aporte SENA | Aporte ICBF | ESAP | Aporte Ministerio | Total |
| 00405459 | JHON ALEX MOSQUERA MEDINA | 01 | 00 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | (230201) PROTECCION | $ 1.423.500 | $ 227.800 | (EPS010) EPS SURA | $ 1.423.500 | $ 57.000 | 6,960 | $ 1.423.500 | $ 99.100 | (CCF04) COMFAMA | $ 1.423.500 | $ 57.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 440.900 |
| 00538732 | JUAN DIEGO RAMIREZ SANCHEZ | 01 | 00 | X | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 | (230301) PORVENIR | $ 332.150 | $ 53.200 | (EPS010) EPS SURA | $ 332.150 | $ 13.300 | 6,960 | $ 332.150 | $ 23.200 | (CCF04) COMFAMA | $ 332.150 | $ 13.300 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 103.000 |
| 02070365 | FRANKLIN VARGAS JIMENEZ | 01 | 00 | | X | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | (230201) PROTECCION | $ 711.750 | $ 113.900 | (EPS002) SALUD TOTAL EPS | $ 711.750 | $ 28.500 | 6,960 | $ 711.750 | $ 49.800 | (CCF04) COMFAMA | $ 711.750 | $ 28.500 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 220.500 |
| 03061234 | HENRY CASTRO ANAYA | 01 | 00 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | (230301) PORVENIR | $ 47.450 | $ 7.600 | (EPS002) SALUD TOTAL EPS | $ 47.450 | $ 1.900 | 6,960 | $ 47.450 | $ 3.400 | (CCF04) COMFAMA | $ 47.450 | $ 1.900 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 14.800 |
| 10069989 | LUISA FERNANDA PULGARIN CASTAÑEDA | 01 | 00 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | (230301) PORVENIR | $ 1.423.500 | $ 227.800 | (EPS010) EPS SURA | $ 1.423.500 | $ 57.000 | 6,960 | $ 1.423.500 | $ 99.100 | (CCF04) COMFAMA | $ 1.423.500 | $ 57.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 440.900 |
| 17172390 | ALBER ANTONIO RUEDA PEREZ | 01 | 00 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | (230301) PORVENIR | $ 1.423.500 | $ 227.800 | (EPS010) EPS SURA | $ 1.423.500 | $ 57.000 | 6,960 | $ 1.423.500 | $ 99.100 | (CCF04) COMFAMA | $ 1.423.500 | $ 57.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 440.900 |
| 0180565 | ALBARO MAHECHA JIMENEZ | 01 | 00 | X | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 | (230301) PORVENIR | $ 332.150 | $ 53.200 | (EPS037) NUEVA EPS | $ 332.150 | $ 13.300 | 6,960 | $ 332.150 | $ 23.200 | (CCF04) COMFAMA | $ 332.150 | $ 13.300 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 103.000 |
| 19902641 | HARLINTON CHALA NARVAEZ | 01 | 00 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | (25-14) COLPENSIONES | $ 1.423.500 | $ 227.800 | (CCFC33) EPS FAMILIAR DE COLOMBIA | $ 1.423.500 | $ 57.000 | 6,960 | $ 1.423.500 | $ 99.100 | (CCF04) COMFAMA | $ 1.423.500 | $ 57.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 440.900 |
| 25646827 | ALIPIO HACHITO UNDAGAMA | 01 | 00 | | X | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 14 | 14 | 14 | 14 | (230301) PORVENIR | $ 664.300 | $ 106.300 | (EPS002) SALUD TOTAL EPS | $ 664.300 | $ 26.600 | 6,960 | $ 664.300 | $ 46.300 | (CCF04) COMFAMA | $ 664.300 | $ 26.600 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 205.800 |
| 30440733 | FREIDELL ANDRES PALACIOS GUTIERREZ | 01 | 00 | X | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 29 | 29 | 29 | 29 | (230301) PORVENIR | $ 1.376.050 | $ 220.200 | (EPS041) NUEVA EPS S.A. MOVILIDAD | $ 1.376.050 | $ 55.100 | 6,960 | $ 1.376.050 | $ 95.800 | (CCF04) COMFAMA | $ 1.376.050 | $ 55.100 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 426.200 |
| 36681352 | YERSON ESTIVEN MARIN MOTATO | 01 | 00 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | (25-14) COLPENSIONES | $ 1.423.500 | $ 227.800 | (EPS040) SAVIA SALUD | $ 1.423.500 | $ 57.000 | 6,960 | $ 1.423.500 | $ 99.100 | (CCF04) COMFAMA | $ 1.423.500 | $ 57.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 440.900 |
| 37578886 | JORGE LUIS VILLA CASTAÑEDA | 01 | 00 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 24 | 24 | 24 | 24 | (25-14) COLPENSIONES | $ 1.138.800 | $ 182.300 | (EPS010) EPS SURA | $ 1.138.800 | $ 45.600 | 6,960 | $ 1.138.800 | $ 79.300 | (CCF04) COMFAMA | $ 1.138.800 | $ 45.600 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 352.800 |
| 38797537 | WILMAR ANDRES PALACIOS PARRA | 01 | 00 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | (25-14) COLPENSIONES | $ 379.600 | $ 60.800 | (EPS040) SAVIA SALUD | $ 379.600 | $ 15.200 | 6,960 | $ 379.600 | $ 26.500 | (CCF04) COMFAMA | $ 379.600 | $ 15.200 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 117.700 |
| 38818602 | LUIS ALBERTO MOYA RAMOS | 01 | 00 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | (230301) PORVENIR | $ 1.423.500 | $ 227.800 | (EPS002) SALUD TOTAL EPS | $ 1.423.500 | $ 57.000 | 6,960 | $ 1.423.500 | $ 99.100 | (CCF04) COMFAMA | $ 1.423.500 | $ 57.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 440.900 |
| 40492395 | RUBEN DARIO MUNERA PUERTA | 01 | 00 | X | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 | (231001) COLFONDOS | $ 332.150 | $ 53.200 | (EPS002) SALUD TOTAL EPS | $ 332.150 | $ 13.300 | 6,960 | $ 332.150 | $ 23.200 | (CCF04) COMFAMA | $ 332.150 | $ 13.300 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 103.000 |
| 41440447 | OSCAR IVAN TORO LONDOÑO | 01 | 00 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | (25-14) COLPENSIONES | $ 47.450 | $ 7.600 | (EPS040) SAVIA SALUD | $ 47.450 | $ 1.900 | 6,960 | $ 47.450 | $ 3.400 | (CCF04) COMFAMA | $ 47.450 | $ 1.900 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 14.800 |
| 42709968 | CARLOS DANIEL LOPEZ ORREGO | 01 | 00 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 14 | 14 | 14 | 14 | (230201) PROTECCION | $ 664.300 | $ 106.300 | (EPS040) SAVIA SALUD | $ 664.300 | $ 26.600 | 6,960 | $ 664.300 | $ 46.300 | (CCF04) COMFAMA | $ 664.300 | $ 26.600 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 205.800 |
| 45488524 | ARID QUEJADA | 01 | 00 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | (230301) PORVENIR | $ 1.423.500 | $ 227.800 | (EPS037) NUEVA EPS | $ 1.423.500 | $ 57.000 | 6,960 | $ 1.423.500 | $ 99.100 | (CCF04) COMFAMA | $ 1.423.500 | $ 57.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 440.900 |
| 45749280 | DENILSON ADINOLFI VILLA GARCIA | 01 | 00 | X | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 22 | 22 | 22 | 22 | (231001) COLFONDOS | $ 1.043.900 | $ 167.100 | (EPS041) NUEVA EPS S.A. MOVILIDAD | $ 1.043.900 | $ 41.800 | 6,960 | $ 1.043.900 | $ 72.700 | (CCF04) COMFAMA | $ 1.043.900 | $ 41.800 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 323.400 |



Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

EXPERTOS en PILA

**Pagado: 18/02/2025** **Empresa NI901658666 CONSTRUCTORA EXCAPI SAS** **Planilla Nro: 76142784** **Periodo Cotización: enero de 2025** **Periodo Servicio: febrero de 2025**

## II. DETALLE DEL APORTANTE

| Datos del Afiliado | | | | Novedades | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Pensiones | | | Salud | | | Riesgos | | | Cajas | | | Parafiscales | | | | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identificación | Apellidos y Nombres | Tipo Cotizante | Subtipo Cotizante | ING | RET | RET P | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | COR | VST | SLN | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRP | Días APP | Días EPS | Días ARP | Días CCF | Administradora | IBC Pensión | Aporte Pensión | Administradora | IBC Salud | Aporte Salud | Tarifa | IBC Riesgos | Aporte Riesgos | Administradora | IBC Caja | Aporte Caja | Aporte SENA | Aporte ICBF | ESAP | Aporte Ministerio | Total |
| CC 1073999561 | CARLOS ANDRES MENDEZ FERNANDEZ | 01 | 00 | X | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 | (231001) COLFONDOS | $ 332.150 | $ 53.200 | (EPS002) SALUD TOTAL EPS | $ 332.150 | $ 13.300 | 6,960 | $ 332.150 | $ 23.200 | (CCF04) COMFAMA | $ 332.150 | $ 13.300 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 103.000 |
| CC 1077427423 | ARLEY CORDOBA VICHIVI | 01 | 00 | | X | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 11 | 11 | 11 | 11 | (230201) PROTECCION | $ 521.950 | $ 83.600 | (EPS037) NUEVA EPS | $ 521.950 | $ 20.900 | 6,960 | $ 521.950 | $ 36.400 | (CCF04) COMFAMA | $ 521.950 | $ 20.900 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 161.800 |
| CC 1127655301 | YAN CARLOS HURTADO DE LA OSSA | 01 | 00 | X | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 | (230301) PORVENIR | $ 332.150 | $ 53.200 | (EPS037) NUEVA EPS | $ 332.150 | $ 13.300 | 6,960 | $ 332.150 | $ 23.200 | (CCF04) COMFAMA | $ 332.150 | $ 13.300 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 103.000 |
| CC 1128452506 | DIEGO LUIS RUEDA PEREZ | 01 | 00 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | (230301) PORVENIR | $ 1.423.500 | $ 227.800 | (EPS002) SALUD TOTAL EPS | $ 1.423.500 | $ 57.000 | 6,960 | $ 1.423.500 | $ 99.100 | (CCF04) COMFAMA | $ 1.423.500 | $ 57.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 440.900 |
| CC 1146434590 | ERIS LEMUS CUESTA | 01 | 00 | X | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 | (230301) PORVENIR | $ 332.150 | $ 53.200 | (EPS002) SALUD TOTAL EPS | $ 332.150 | $ 13.300 | 6,960 | $ 332.150 | $ 23.200 | (CCF04) COMFAMA | $ 332.150 | $ 13.300 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 103.000 |
| CC 1148698052 | JONI ALEXIS RUEDA PEREZ | 01 | 00 | X | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 22 | 22 | 22 | 22 | (230301) PORVENIR | $ 1.043.900 | $ 167.100 | (EPS002) SALUD TOTAL EPS | $ 1.043.900 | $ 41.800 | 6,960 | $ 1.043.900 | $ 72.700 | (CCF04) COMFAMA | $ 1.043.900 | $ 41.800 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 323.400 |
| CC 1192722465 | JOHAN ANDRES SALAZAR AGUILAR | 01 | 00 | X | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 29 | 29 | 29 | 29 | (230301) PORVENIR | $ 1.376.050 | $ 220.200 | (EPS002) SALUD TOTAL EPS | $ 1.376.050 | $ 55.100 | 6,960 | $ 1.376.050 | $ 95.800 | (CCF04) COMFAMA | $ 1.376.050 | $ 55.100 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 426.200 |
| CC 1192739629 | MARLON ALBERTO AGAMEZ USUGA | 01 | 00 | | X | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 16 | 16 | 16 | 16 | (230201) PROTECCION | $ 759.200 | $ 121.500 | (EPS037) NUEVA EPS | $ 759.200 | $ 30.400 | 6,960 | $ 759.200 | $ 52.900 | (CCF04) COMFAMA | $ 759.200 | $ 30.400 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 235.200 |
| CC 1193287122 | DIBIER ALBERTO PORTO PALACIOS | 01 | 00 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | (230301) PORVENIR | $ 1.423.500 | $ 227.800 | (EPS037) NUEVA EPS | $ 1.423.500 | $ 57.000 | 6,960 | $ 1.423.500 | $ 99.100 | (CCF04) COMFAMA | $ 1.423.500 | $ 57.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 440.900 |
| CC 1214742760 | JONATAN ALEXIS MENESES HERNANDEZ | 01 | 00 | X | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 22 | 22 | 22 | 22 | (230301) PORVENIR | $ 1.043.900 | $ 167.100 | (EPS002) SALUD TOTAL EPS | $ 1.043.900 | $ 41.800 | 6,960 | $ 1.043.900 | $ 72.700 | (CCF04) COMFAMA | $ 1.043.900 | $ 41.800 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 323.400 |
| CC 71351346 | JEILER ANTONIO CORDOBA PALACIOS | 01 | 00 | X | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 | (230301) PORVENIR | $ 332.150 | $ 53.200 | (EPS002) SALUD TOTAL EPS | $ 332.150 | $ 13.300 | 6,960 | $ 332.150 | $ 23.200 | (CCF04) COMFAMA | $ 332.150 | $ 13.300 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 103.000 |
| CC 71379298 | JUAN DAVID VARELA VALLEJO | 01 | 00 | X | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 22 | 22 | 22 | 22 | (230301) PORVENIR | $ 1.043.900 | $ 167.100 | (EPS010) EPS SURA | $ 1.043.900 | $ 41.800 | 6,960 | $ 1.043.900 | $ 72.700 | (CCF04) COMFAMA | $ 1.043.900 | $ 41.800 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 323.400 |
| CC 71769037 | ALEXANDER IBARGUEN | 01 | 00 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | (25-14) COLPENSIONES | $ 1.423.500 | $ 227.800 | (EPS010) EPS SURA | $ 1.423.500 | $ 57.000 | 6,960 | $ 1.423.500 | $ 99.100 | (CCF04) COMFAMA | $ 1.423.500 | $ 57.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 440.900 |
| CC 71946918 | LUIS ALBERTO AGAMEZ | 01 | 00 | | X | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 16 | 16 | 16 | 16 | (230301) PORVENIR | $ 759.200 | $ 121.500 | (EPS037) NUEVA EPS | $ 759.200 | $ 30.400 | 6,960 | $ 759.200 | $ 52.900 | (CCF04) COMFAMA | $ 759.200 | $ 30.400 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 236.200 |
| CC 79985056 | RICARDO CORTES MONTAÑO | 01 | 00 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | (230201) PROTECCION | $ 1.423.500 | $ 227.800 | (EPS002) SALUD TOTAL EPS | $ 1.423.500 | $ 57.000 | 6,960 | $ 1.423.500 | $ 99.100 | (CCF04) COMFAMA | $ 1.423.500 | $ 57.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 440.900 |
| CC 8383336 | JOHN FREDY ASPRILLA RENTERIA | 01 | 00 | X | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 | (230301) PORVENIR | $ 332.150 | $ 53.200 | (EPS010) EPS SURA | $ 332.150 | $ 13.300 | 6,960 | $ 332.150 | $ 23.200 | (CCF04) COMFAMA | $ 332.150 | $ 13.300 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 103.000 |
| CC 84077139 | EDGAR YOBANIS DIAZ FONTANILLA | 01 | 00 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | (230301) PORVENIR | $ 47.450 | $ 7.600 | (EPS037) NUEVA EPS | $ 47.450 | $ 1.900 | 6,960 | $ 47.450 | $ 3.400 | (CCF04) COMFAMA | $ 47.450 | $ 1.900 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 14.800 |
| CC 9042817 | JOSE MANUEL BELLO JULIO | 01 | 00 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | (230201) PROTECCION | $ 1.423.500 | $ 227.800 | (EPS037) NUEVA EPS | $ 1.423.500 | $ 57.000 | 6,960 | $ 1.423.500 | $ 99.100 | (CCF04) COMFAMA | $ 1.423.500 | $ 57.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 440.900 |
| CC 96531232 | ARCESIO DE JESUS JIMENEZ DUARTE | 01 | 00 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | (230201) PROTECCION | $ 47.450 | $ 7.600 | (EPS005) EPS SANITAS | $ 47.450 | $ 1.900 | 6,960 | $ 47.450 | $ 3.400 | (CCF04) COMFAMA | $ 47.450 | $ 1.900 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 14.800 |
| CC 98635527 | GEOVANY ANTONIO LONDOÑO LORA | 01 | 00 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 13 | 13 | 13 | 13 | (25-14) COLPENSIONES | $ 616.850 | $ 98.700 | (EPS010) EPS SURA | $ 616.850 | $ 24.700 | 6,960 | $ 616.850 | $ 43.000 | (CCF04) COMFAMA | $ 616.850 | $ 24.700 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 191.100 |
| CC 98762514 | ELKIN DE JESUS ARENAS VALLEJO | 01 | 00 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | (231001) COLFONDOS | $ 1.423.500 | $ 227.800 | (EPS002) SALUD TOTAL EPS | $ 1.423.500 | $ 57.000 | 6,960 | $ 1.423.500 | $ 99.100 | (CCF04) COMFAMA | $ 1.423.500 | $ 57.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 440.900 |
| PT 7633331 | NESTOR JAVIER CARTAYA SOLANO | 01 | 00 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | (230201) PROTECCION | $ 47.450 | $ 7.600 | (EPS037) NUEVA EPS | $ 47.450 | $ 1.900 | 6,960 | $ 47.450 | $ 3.400 | (CCF04) COMFAMA | $ 47.450 | $ 1.900 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 14.800 |

## III. TOTALES

| IBC Pensión | IBC Salud | IBC Riesgos | IBC Cajas | Aportes Pensión | Aportes Salud | Aportes Riesgos | Aportes Cajas | Aportes Sena | Aportes ICBF | Aportes ESAP | Aportes Min Educación | (Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS | Incapacidades ARP | SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA | TOTAL INTERESES DE MORA | TOTAL FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $ 34.543.600 | $ 34.543.600 | $ 34.543.600 | $ 34.543.600 | $ 5.528.700 | $ 1.383.200 | $ 2.406.500 | $ 1.383.200 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 10.701.600 | $ 7.800 | $ 10.709.400 |



Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

EXPERTOS en PILA

aportes en línea

# Certificado de Aportes

Se certifica que EMCO SOLUCIONES CIVILES SAS identificado(a) con NI 901808554 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para FERNANDO ALONSO ORREGO PRECIADO identificado(a) con CC 98467983

| Clave Planilla | Clave Pago | Tipo Planilla | Fecha Pago | Riesgo | Código | Administradora | Concepto | Periodo | Días | Novedades | | | | | | | | | | | | | | | | | IBC | Tarifa | Cotización |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | ing | ret | tde | tae | tdp | tap | vsp | cor | vst | sln | ige | lma | vac | avp | vct | irl | vip | | | |
| 9481613316 | 1261011113 | E | 2025-02-12 | EPS | EPS037 | NUEVA E.P.S. | COTIZACIÓN OBLIGATORIA | 2025-02 | 1 | | | | | | | | | | X | | | | | | | | $73,334 | 0% | $0 |
| 9481613316 | 1261011113 | E | 2025-02-12 | EPS | EPS037 | NUEVA E.P.S. | COTIZACIÓN OBLIGATORIA | 2025-02 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | $220,000 | 4% | $8,800 |
| 9481613316 | 1261011113 | E | 2025-02-12 | AFP | 230201 | PROTECCION | COTIZACIÓN OBLIGATORIA | 2025-01 | 1 | | | | | | | | | | X | | | | | | | | $73,334 | 16% | $11,800 |
| 9481613316 | 1261011113 | E | 2025-02-12 | AFP | 230201 | PROTECCION | COTIZACIÓN OBLIGATORIA | 2025-01 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | $220,000 | 16% | $35,200 |
| 9481613316 | 1261011113 | E | 2025-02-12 | AFP | 230201 | PROTECCION | FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL | 2025-01 | 1 | | | | | | | | | | X | | | | | | | | $73,334 | | $0 |
| 9481613316 | 1261011113 | E | 2025-02-12 | AFP | 230201 | PROTECCION | FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL | 2025-01 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | $220,000 | | $0 |
| 9481613316 | 1261011113 | E | 2025-02-12 | AFP | 230201 | SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA | SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA | 2025-01 | 1 | | | | | | | | | | X | | | | | | | | $73,334 | | $0 |
| 9481613316 | 1261011113 | E | 2025-02-12 | AFP | 230201 | SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA | SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA | 2025-01 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | $220,000 | | $0 |
| 9481613316 | 1261011113 | E | 2025-02-12 | AFP | 230201 | PROTECCION | COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR | 2025-01 | 1 | | | | | | | | | | X | | | | | | | | $0 | 0% | $0 |
| 9481613316 | 1261011113 | E | 2025-02-12 | AFP | 230201 | PROTECCION | COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR | 2025-01 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | $0 | 0% | $0 |
| 9481613316 | 1261011113 | E | 2025-02-12 | AFP | 230201 | PROTECCION | COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO | 2025-01 | 1 | | | | | | | | | | X | | | | | | | | $0 | 0% | $0 |
| 9481613316 | 1261011113 | E | 2025-02-12 | AFP | 230201 | PROTECCION | COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO | 2025-01 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | $0 | 0% | $0 |
| 9481613316 | 1261011113 | E | 2025-02-12 | ARL | 14-11 | ARL SURA | COTIZACIÓN OBLIGATORIA | 2025-01 | 1 | | | | | | | | | | X | | | | | | | | $73,334 | 0% | $0 |
| 9481613316 | 1261011113 | E | 2025-02-12 | ARL | 14-11 | ARL SURA | COTIZACIÓN OBLIGATORIA | 2025-01 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | $220,000 | 6.96% | $15,400 |
| 9481613316 | 1261011113 | E | 2025-02-12 | CCF | CCF04 | COMFAMA | COTIZACIÓN OBLIGATORIA | 2025-01 | 1 | | | | | | | | | | X | | | | | | | | $73,334 | 0% | $0 |
| 9481613316 | 1261011113 | E | 2025-02-12 | CCF | CCF04 | COMFAMA | COTIZACIÓN OBLIGATORIA | 2025-01 | 3 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | X | $232,462 | 4% | $9,300 |

Este certificado se expide el día 2025-02-12 a las 09:41.

aportes en línea

# Certificado de Aportes

Se certifica que EMCO SOLUCIONES CIVILES SAS identificado(a) con NI 901808554 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para GLEMEN ANTONIO DIAZ BANQUET identificado(a) con CC 1003343366

| Clave Planilla | Clave Pago | Tipo Planilla | Fecha Pago | Riesgo | Código | Administradora | Concepto | Periodo | Dias | Novedades | | | | | | | | | | | | | | | | IBC | Tarifa | Cotización |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | ing | ret | tde | tae | tdp | tap | vsp | cor | vst | sln | ige | lma | vac | avp | vct | irl | vip | | | |
| 9481613316 | 1261011113 | E | 2025-02-12 | EPS | EPS002 | SALUD TOTAL | COTIZACIÓN OBLIGATORIA | 2025-02 | 20 | X | | | | | | | | | | | | | | | | $1,466,667 | 4% | $58,700 |
| 9481613316 | 1261011113 | E | 2025-02-12 | AFP | 231001 | COLFONDOS | COTIZACIÓN OBLIGATORIA | 2025-01 | 20 | X | | | | | | | | | | | | | | | | $1,466,667 | 16% | $234,700 |
| 9481613316 | 1261011113 | E | 2025-02-12 | AFP | 231001 | COLFONDOS | FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL | 2025-01 | 20 | X | | | | | | | | | | | | | | | | $1,466,667 | | $0 |
| 9481613316 | 1261011113 | E | 2025-02-12 | AFP | 231001 | SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA | SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA | 2025-01 | 20 | X | | | | | | | | | | | | | | | | $1,466,667 | | $0 |
| 9481613316 | 1261011113 | E | 2025-02-12 | AFP | 231001 | COLFONDOS | COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR | 2025-01 | 20 | X | | | | | | | | | | | | | | | | $0 | 0% | $0 |
| 9481613316 | 1261011113 | E | 2025-02-12 | AFP | 231001 | COLFONDOS | COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO | 2025-01 | 20 | X | | | | | | | | | | | | | | | | $0 | 0% | $0 |
| 9481613316 | 1261011113 | E | 2025-02-12 | ARL | 14-11 | ARL SURA | COTIZACIÓN OBLIGATORIA | 2025-01 | 20 | X | | | | | | | | | | | | | | | | $1,466,667 | 6.96% | $102,100 |
| 9481613316 | 1261011113 | E | 2025-02-12 | CCF | CCF04 | COMFAMA | COTIZACIÓN OBLIGATORIA | 2025-01 | 20 | X | | | | | | | | | | | | | | | | $1,466,667 | 4% | $58,700 |

Este certificado se expide el día 2025-02-12 a las 09:49.