Fundación EL LUGAR fundacionellugar.org NIT900.509.609-6 Personeria Juridica 2924 ICBF	**INFORME ARREGLOS LOCATIVOS SEDE HOMBRES FEBRERO-2025**

MANTENIMIENTO SEDE HOMBRES

1. Mantenimiento de la tubería del lavamanos casa niños 2 piso, se realizo cambio por uno nuevo.




ANTES



DESPUES

2. Mantenimiento de la puerta del baño del pasillo, se le soldo lamina que se habia caido.



ANTES



DESPUES


3. Arreglo de la perilla de la ducha casa niños.






ANTES DESPUES


4. Instalacion del espejo casa niños no lo tenian, se compro un espejo valio 6.000 y se coloco.





ANTES DESPUES

5. Mantenimiento de la cama se pinto de color negro, se utilizo 2 tarros de aerosol negro.



ANTES




DESPUES

6. Mantenimiento de la ventana de la cocina se realizo cambio de maya, y se pinto la reja se gasto un tarro de aerosol blanco.



ANTES



DESPUES

7. Mantenimiento de la llave ducha casa niños se le realizo cambio de embulo.



ANTES



DESPUES

8. Mantenimiento del lavamanos cuarto 6 casa niños, se le cambio la llave.



ANTES



DESPUES

9. Reparacion de la tapa de la sisterna.



ANTES



DESPUES

10. Mantenimiento de la cortina del baño casa niños, no tenia soportes se le colocan unos nuevos.



ANTES




DESPUES

11. Cambio del bombillo.



ANTES



DESPUES

12. Mantenimiento se realiza cambio de maya ya que se encontraba rota.



ANTES



DESPUES

13. Mantenimiento del stad de la cocina, se lija y se pinta de blanco.



ANTES



DESPUES

14. Mantenimiento del stand cocina, se lijo y se pinto de blanco .



ANTES



DESPUES

15. Mantenimiento de 2 pupitres, se remacharon, se utilizaron 8 remaches



ANTES



DESPUES



ANTES



DESPUES

16. Mantenimiento del tablero de la cancha de baloncesto, se le coloco unas platinas para reforzarla.



ANTES



DESPUES


17. Mantenimiento de las puertas 1,2,3 y 4 del closet casa niños se coloca botones.



ANTES



DESPUES



ANTES



DESPUES

18. Mantenimiento del stand de lavanderia, se encontraba doblada, se acomoda,se lijo y se pinto, se utilizo 1 tarro de aerosol blanco.



ANTES



DESPUES

19. Reparacion de tapa de la sisterna.



ANTES



DESPUES

20. Mantenimiemto de la puerta escaleras hacia los tanques, se instalo y se le coloca maya.



ANTES



DESPUES

21. Mantenimiento de la roceta de la cocina no tenia,se le coloca una lampara nueva.



ANTES



DESPUES

22. Arreglo tuberia de agua,se le coloco un pedazo de tubo y dos uniones.



ANTES



DESPUES

23. Mantenimiento se le coloco canaleta al cable y tapa al timbre.



ANTES



DESPUES

24. Mantenimiento se le coloca canaletas a los cables.



ANTES



DESPUES

25. Mantenimiento de la puerta del shut de basura, se lija y se pinta, se utilizo 4 tarros de pintura.



ANTES



DESPUES



ANTES



DESPUES

26. Instalacion de 4 portapapeles a los baños del 2 piso.



ANTES



DESPUES



ANTES



DESPUES

Fundación EL LUGAR fundacionellugar.org NIT900.509.609-6 Personeria Juridica 2924 ICBF	**INFORME ARREGLOS LOCATIVOS SEDE HOMBRES FEBRERO-2025**



ANTES



DESPUES



ANTES



DESPUES

27. Arreglo de la manija de la nevera,





ANTES DESPUES

28. Mantenimiento del techo de la cocina se pinto y se le cambio la bombilla, se utilizo medio galon de pintura en aceite y un cuarto de tine, brocha y rodillo.





ANTES DESPUES



ANTES




DESPUES

29. Mantenimiento de la llave del lava platos, se cambio por una nueva.



ANTES



DESPUES

30. Arreglo de la puerta oficina y sele coloca porta candado.




ANTES




DESPUES

31. Arreglo de porta candado cuarto 6



ANTES




DESPUES


32. Mantenimiento de las 3 puertas baños parte de abajo ,se les instalo porta candados.




ANTES




DESPUES




ANTES



DESPUES



ANTES



DESPUES

33. Mantenimiento de la pared de la oficina, se reforzo con omegas.





Fundación EL LUGAR
fundacionellugar.org
NIT900.509.609-6 Personeria Juridica 2924 ICBF

INFORME ARREGLOS LOCATIVOS SEDE HOMBRES
FEBRERO-2025









34. Mantenimiento de la reja de la cocina, se pinto.



ANTES



DESPUES