NIT900.509.609-6 Personeria Juridica 2924 ICBF	**INFORME ARREGLOS LOCATIVOS SEDE MUJERES FEBRERO-2025**

MANTENIMIENTO SEDE MUJERES

1. Mantenimiento de guarda escobas de casa abajo sede mujeres,



ANTES



DESPUES



ANTES




DESPUES

2. Mantenimiento de 2 camarotes, se soldaron y se pintaron, se utilizaron 4 tarros de aerosol y 6 barras de soldadura,mas un disco flash.




ANTES



DESPUES




ANTES



DESPUES

3. Mantenimiento de la teja rota del tendedero, se reparo.



ANTES



DESPUES

4. Mantenimienton de la ventana de las escaleras casa arriba primer piso, se pinto



ANTES




DESPUES

5. Mantenimiento de 3 puertas casa arriba segundo piso 1 puerta la principal, se lijaron y pintaron, se utilizo 3 tarros de aerosol blanco.



ANTES



DESPUES



ANTES



DESPUES

NIT900.509.609-6 Personeria Juridica 2924 ICBF

INFORME ARREGLOS LOCATIVOS SEDE MUJERES
FEBRERO-2025



ANTES



DESPUES



ANTES



DESPUES



ANTES



DESPUES

6. Mantenimiento de la venta y puerta de la cocina, se lijo, pinto y se le realizo cambio de angeo, se utilizaron 5 tarros de aerosol blanco



ANTES



DESPUES


Fundación EL LUGAR fundacionellugar.org NIT900.509.609-6 Personeria Juridica 2924 ICBF	**INFORME ARREGLOS LOCATIVOS SEDE MUJERES FEBRERO-2025**



ANTES



DESPUES



ANTES



DESPUES

7. Mantenimiento del lavamanos, puerta de la ducha y cambio de bombillo del baño casa arriba segundo piso, se utilizo sicaflesh



ANTES



DESPUES



ANTES



ANTES



DESPUES

8. Mantenimiento de la llave del patio se cambio la llave por una nueva y se arreglo el lavamanos.



ANTES



DESPUES



ANTES




DESPUES

9. Mantenimiento de la cortina del cuarto de la casa arriba segundo piso, se ajusto, y pintura del marco de la puerta.



ANTES



DESPUES



ANTES




DESPUES

10. Mantenimiento del techo y puerta del 2 piso casa niñas, se utilizo estuco, yeso y cinta malla y pintura blanca.




ANTES



DESPUES

Fundación EL LUGAR fundacionellugar.org NIT900.509.609-6 Personeria Juridica 2924 ICBF	**INFORME ARREGLOS LOCATIVOS SEDE MUJERES FEBRERO-2025**




ANTES



DESPUES



ANTES



DESPUES

11. Mantenimiento de sisterna, y 2 lavamanos de baño primer piso.



ANTES



DESPUES



ANTES



DESPUES



ANTES



DESPUES

12. Mantenimiento de la puerta de bodega, se lijo y pinto, se utilizo un tarro de aerosol.



ANTES



DESPUES

13. Mantenimiento de la puerta y pared del 2 piso casa niñas, se resano la pared y se pinta marco de la puerta.



ANTES



DESPUES

14. Mantenimiento de de la reja bodega cocina, se lija, se pinta y se realiza cambio de maya, se utilizaron dos tarros de aerosol blanco.



ANTES



DESPUES

15. Mantenimiento de 2 estand de cuarto niñas casa de abajo, se ajustaron y se pinto 1, se utilizo un tarro de aerosol blanco.



ANTES



DESPUES



ANTES



DESPUES

16. Mantenimiento de 7 sillas que estaban rotas, se les coloco platinas, se utilizo remaches.





ANTES




DESPUES

17. Retiro de chapas de las puertas del primer piso casa arriba y pintada de la rejilla nevera.



ANTES



DESPUES




ANTES




DESPUES

18. Mantenimiento del escritorio de la oficina y se retiraron canaletas y cableado.



ANTES



DESPUES




ANTES



DESPUES







ANTES DESPUES

19. Mantenimiento de la llave de cocina, estaba rota se realizo cambio y arreglo de canaleta.





ANTES DESPUES



ANTES



DESPUES

20. Mantenimiento del camarote, se ajusto la escalera.



ANTES




DESPUES

21. Mantenimiento de la polisombra, se le realizo cambio.




ANTES



DESPUES

22. Mantenimiento de 4 puertas,se pulieron y se pintaron.



ANTES



DESPUES

Fundación EL LUGAR fundacionellugar.org NIT900.509.609-6 Personeria Juridica 2924 ICBF	**INFORME ARREGLOS LOCATIVOS SEDE MUJERES FEBRERO-2025**



ANTES



DESPUES



ANTES



DESPUES

Fundación EL LUGAR fundacionellugar.org NIT900.509.609-6 Personeria Juridica 2924 ICBF	**INFORME ARREGLOS LOCATIVOS SEDE MUJERES FEBRERO-2025**



ANTES



DESPUES

Firma quien realiza el mantenimiento y el presente informe de arreglos locativos en la Fundación El lugar, sede mujeres.

Alexander G. Restrepo