



AIRES ABELLA SAS

NIT. 901.803.499-6

E-MAIL: abella.aires94@gmail.com

CONTACTO 3176854465 - 3218832955

DIRECCION CRA 5A 62 BRR EL CORTIJO


INFORME DE EJECUCION CONTRATO No. MCRNEC 05 DT 2024

Mediante el presente nos permitimos compartir con ustedes informe de ejecución del contrato No. MCRNEC 05 DT 2024 celebrado entre **EL FONDO ROTATORIO DE LA REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL** con NIT. 899.999.737 – 9 y **AIRES ABELLA SAS** con NIT. 901.803.499:

1. RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PURIFICACION

AIRE 1. REGISTRADOR: Se realizó: mantenimiento preventivo.

Mantenimiento correctivo: Se realizó modificación de punto de desagüe debido a que se encontraba la bomba de condensado fuera de servicio, lo que afectaba el correcto funcionamiento del equipo.



AIRE 2. REGISTRADOR: Se realizó: mantenimiento preventivo.

Mantenimiento correctivo: Se realizó modificación de punto de desagüe debido a que se encontraba la bomba de condensado fuera de servicio, lo que afectaba el correcto funcionamiento del equipo.



2. RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PRADO

AIRE 1. OFICINA: Se realizó: mantenimiento preventivo.



AIRE 2. OFICINA: Se realizó: mantenimiento preventivo.



3. RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO MARIQUITA

AIRE 1. ATENCION PUBLICA: Se realizó: mantenimiento preventivo.

Mantenimiento correctivo: 1. El equipo no cuenta con tarjeta electrónica se realizó adecuación eléctrica para que el equipo quede en funcionamiento.

2. Se realizó suministro e instalación de capacitor eléctrico para unidad manejadora.



AIRE 2. OFICINA: Se realizó: mantenimiento preventivo.




4. RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO IBAGUE REGISTRADURÍA AUXILIAR II EL JARDIN

AIRE 1. Se realizó instalación de equipo de aire acondicionado de 24.000BTU.

Se realizó suministro e instalación de PUNTO ELECTRICO.

Se realizó suministro e instalación de PUNTO DE DESAGÜE.



5. RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO IBAGUE REGISTRADURÍA ESPECIAL DE IBAGUE

AIRE 1. CENTRO DE COMPUTO: Se realizó mantenimiento preventivo.

Se realizó corrección de fuga de gas refrigerante.

Se realizó recarga de gas refrigerante R410A.



AIRE 2. DESPACHO: Se realizó mantenimiento preventivo.



AIRE 3. RADICACION: Se realizó mantenimiento preventivo.



AIRE 4. RADICACION: Se realizó mantenimiento correctivo:

1. Se realizó suministro de capacitor de unidad manejadora.
2. Se realizó reparación en hélice de unidad condensadora.




6. RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO IBAGUE REGISTRADURÍA CSD DE IBAGUE


AIRE 1. CSD: Se realizó mantenimiento preventivo.

Se realizó mantenimiento correctivo:

1. Se realizó corrección de fuga de gas refrigerante R410A.
2. Se realizó carga de gas refrigerante R410A.



AIRE 2. CSD: Se realizó mantenimiento preventivo.



AIRE 3. CSD OFICINA: Se realizó mantenimiento preventivo.



AIRE 4. CSD: Se realizó mantenimiento preventivo.

NOTA: EQUIPO NO REGISTRA FICHA TECNICA NI SERIAL.



La presente se expide a los 01 días del mes de OCTUBRE de 2024.

Atentamente,

HEIDY LEANDRA DIAZ PASTRANA
Rep. Legal