Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

LISTA DE CHEQUEO
TRANSPORTE DE RESIDUOS PELIGROSOS - SUSTANCIAS QUIMICAS

SIGCMA

GENERALIDADES

Nombre de quien diligencia el formato: Valery Alba González. **Cargo:** Profesional Ambiental.

Fecha: 01/10/24 **Empresa transportadora** Bioresiduos **Placa** UQF013. **Nit:** 900808189.

TRANSPORTE

ITEM	ASPECTOS A VERIFICAR	C	NC	NA	OBSERVACIONES
1.	El vehículo cuenta con la señalización e identificación requerida para el producto transportado (número UN y rombo).			X	
2.	El vehículo cuenta con toda la documentación requerida (SOAT, revisión técnico mecánica, licencia de tránsito, licencia de conducción, polizas).	X			
3.	El vehículo cuenta con los equipos de prevención y seguridad (gato, cruceta, señales de carretera, botiquín, extintor, tacos, caja de herramientas, linterna, llanta de repuesto)	X			
4.	El vehículo cuenta con kit ambienal para manejo de derrames de sustancias trasportadas.	X			
5.	Se cuenta con un listado de teléfonos de emergencias dentro del vehículo y es conocido por el personal que realiza el transporte.	X			
6.	El producto se encuentra debidamente etiquetado.	X			
7.	El producto se encuentra envasado, empacado y/o embalado adecuadamente.	X			
8.	El transportador cuenta con la tarjeta de emergencia de los productos transportados.	X			
9.	El conductor conoce el plan de emergencias y contigencias en caso de derrame del producto.	X			
0.	El personal que realiza el transporte del producto cuenta con las afiliaciones o pagos de seguridad social. (solicitar y dejar copia)	X			
	El personal cuenta con los EPP requeridos para la manipulación del producto transportado	X			
	El personal se encuentra capacitado y entrenado para la actividad que realizan	X			

C = Cumple **NC** = No cumple **NA** = No aplica

OBSERVACIONES/ HALLAZGOS/ PLANES DE ACCIÓN

ervaciones adicionales: Ninguno.

Powered by CamScanner

Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia	LISTA DE CHEQUEO TRANSPORTE DE RESIDUOS PELIGROSOS - SUSTANCIAS QUIMICAS	SIGCMA

DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	SE REQUIERE		DESCRIPCIÓN DE ACCIÓN CORRECTIVA	DESCIPCIÓN PLAN DE ACCIÓN	RESPONSABLES
	AC	PA			

José Mendoza. - 1067791536?
NOMBRE DEL CONDUCTOR

Jose M.
FIRMA

Valery Assia G.
NOMBRE FUNCIONARIO

Valery Assia.
FIRMA

CÓDIGO	ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
F-EVSG-16	LÍDER DEL PROCESO	CENDOJ – SIGCMA	COMITÉ NACIONAL DEL SIGCMA
VERSIÓN	**FECHA**	**FECHA**	**FECHA**
03	15/12/2019	02/02/2020	18/02/2020

Powered by CamScanner