ICA Instituto Colombiano Agropecuario	**ACTA DE APROBACIÓN DE OBRA O PROYECTO**
	GRUPO DE GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y MANTENIMIENTO

En la sede oficina nacionales (Bogotá) , via vitual por las condiciones actuales a los 17 días del mes de abril del año 2020, se reunieron Ing. Harol Sua -Profesional del Grupo de Infraestructura y Mantenimiento, Jairo Oviedo - Director Tecnico de Analisis y Diagnostico Veterinario- y Oscar Dix - Director Tecnico de Analisis y Diagnostico Agricola- , para socialización y aprobación del proyecto:

Mantenimiento de planta electrica para el laboratorio Nacional de diagnostico veterinario LNDV y laboratorio Nacional de diagnostico fitosanitario LNDF

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO

El Grupo de infraestructura Física realizó el recorrido por las áreas donde se encuentran las plantas electricas instaladas. LNDV, ubicado en la Avenida Calle 26 No. 42-42 de la ciudad de Bogotá D.C. y laboratorio Nacional de diagnostico fitosanitario LNDF ubicado en Tibaitata KM 14 via Bogota-Mosquera, identificando el estado, donde se evidenció los diferentes requerimientos y necesidades de los equipos, para lo cual se hace necesario:
Se debe realizar mantenimiento preventivo y/o correctivo para asegurar que las condiciones de las plantas electricas de los laboratorio se mantengan dentro de los parámetros de correcto funcionamiento para poder garantizar las actividades misionales del ICA, igualmente que estos equipos cumplan con las especificaciones técnicas establecidas en la normatividad vigente.
Teniendo en cuenta las anteriores problemáticas se deberá realizar el documento de actividades y cantidades apoyándose en los planos arquitectónicos u otros en caso de existir. Se elabora el presupuesto con el fin de dar solución y ejecución para mitigar las problemáticas presentadas.

ALCANCE DEL PROYECTO


VER ANEXO: PRESUPUESTO TOTAL DE OBRA Y PRESUPUESTO DE OBRA AJUSTADO A LA ASIGNACIÓN DEL RECURSO

RELACIÓN DE DOCUMENTOS PROYECTO

No.	Tipo	Nombre	Fecha documento	Observaciones
1	INFORMES DE DIAGNOSTICO Y PROGRAMA DE ACTIVIDADES	Identificación, verificación y evaluación técnica de las condiciones de las plantas electricas del Laboratorio de Diagnostico Veterinario ICA, ubicado en la Avenida Calle 26 No. 42-42 de la ciudad de Bogotá D.C y laboratorio Nacional de diagnostico fitosanitario LNDF ubicado en Tibaitata KM 14 via Bogota-Mosquera	30/02/2020	
2	FORMATO ACTA DE REUNION 1	Socialización del proyecto y definición de las actividades de obra prioritarias para la adecuación y debido funcionamiento de las plantas electricas del Laboratorio de Diagnostico Veterinario ICA, ubicado en la Avenida Calle 26 No. 42-42 de la ciudad de Bogotá D.C y laboratorio Nacional de diagnostico fitosanitario LNDF ubicado en Tibaitata KM 14 via Bogota-Mosquera	17/04/2020	

Se entregó copia digital de los documentos (Informes de diagnóstico de las plantas electricas del Laboratorio de Diagnostico Veterinario ICA, ubicado en la Avenida Calle 26 No. 42-42 de la ciudad de Bogotá D.C. y laboratorio Nacional de diagnostico fitosanitario LNDF ubicado en Tibaitata KM 14 via Bogota-Mosquera, análisis de mercado con los precios unitarios de las actividades de obra, presupuestos de las actividades a desarrollar,con especificaciones técnicas y condiciones de las obras)

Para constancia de lo anterior, se firma en Bogota a los 17 días del mes de abril de 2020.

Firma 	Firma 
NOMBRE: HAROL ALEXANDER SUA T.	**NOMBRE: ANA EUGENIA PATIÑO**
Cargo: Profesional Grupo de Infraestructura y Mantenimiento	Cargo: Coordinador grupo LNDV

Firma	Firma	Firma
NOMBRE:	**NOMBRE:**	**NOMBRE: ALBERTO CASTELLANOS**
Cargo:	Cargo:	VoBo. Coordinadora Gestíon de Infraestructura Física y Mantenimiento

FORMA 4-1103