38. Respetar y hacer respetar los avisos, señales de seguridad e higiene y demás indicaciones de advertencias que se fijaren en diversos sitios, instalaciones y maquinarias de su centro de trabajo, en materia de seguridad y salud en el trabajo.

39. Mantener las condiciones de orden y limpieza en su puesto de trabajo.

40. Acatar las instrucciones, advertencias y enseñanzas que se le impartieren en materia de seguridad y salud en el trabajo.

41. Participar activa y responsablemente a las actividades de Seguridad y salud en el Trabajo que se realicen durante la jornada de trabajo.

42. Hacer uso de los mecanismos creados (formatos, documentos) para mantener el control del estado óptimo de los equipos y herramientas que serán utilizadas para la realización de las actividades propias de su cargo.

43. Gestionar con la alta dirección, las solicitudes de Seguridad y Salud en el Trabajo realizadas por los trabajadores a su cargo.

44. Cumplir y hacer cumplir, por todos los trabajadores, visitantes y demás personas que ingresen a las áreas de trabajo, las normas y demás reglamentos de Seguridad y Salud en el trabajo, creadas por la organización.

Viacon
DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN S.A.S

Freddy Alexander

FIRMA TRABAJADOR

Jenny Tatiana Roa

FIRMA ENCARGADO DEL SGSST

Vlacon DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN S.A.S	SISTEMA DE GESTION SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		ENTREGA DE DOTACION Y EPP A TRABAJADOR
	CÓDIGO: SST-F-03	VERSIÓN: 01	FECHA: 2024

NOMBRE TRABAJADOR GLORIA GONZÁLEZ

N° CEDULA 33.378.957

CARGO Residente de Obra

FECHA DE INGRESO 30-08-24

FECHA DE RECIBIDO 01-11-24

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP) ENTREGADOS				
ITEM	DOTACION ENTREGADA	TALLA / NUMERO	CANT	OBSERVACIONES
1	Casco	n.a	1	n.a
2	Gafas	n.a	1	n.a
3	Protector auditivo	n.a	1	n.a
4	Guantes de nitrilo	n.a	0	n.a
5	Guantes carnaza	n.a	0	n.a
6	Tapabocas	n.a	5	n.a
7	Botas con puntera de seguridad	38	1 par	n.a
8				
9				
10				
RECUERDE QUE PARA EL CAMBIO DE DOTACIÓN ES NECESARIO ENTREGAR LOS USADOS				

FIRMA DE QUIEN ENTREGA LOS ELEMENTOS DE PROTECCION Y COMPROMISO: Jenny Tatiana Roca

FIRMA DE QUIEN RECIBE EL ELEMENTO Y LEE EL COMPROMISO: Gloria Elizabeth González

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de protección personal recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de salud ocupacional que contribuyen a mi bienestar físico, psicológico y social. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

Usando los equipos y elementos de protección personal (incluyendo ropa de trabajo) estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador definidos en la ley a través de la siguiente normatividad: CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO; Art. 56 y Art. 58 numeral 7; LEY 9 DE 1979; Art. 88; DECRETO 1295 DE 1994: Art. 22. Soy responsable del uso y cuidado de los EPP mismo so pena de verme inmerso en faltas penales.

Viacon DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN S.A.S	SISTEMA DE GESTION SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		ENTREGA DE DOTACION Y EPP A TRABAJADOR
	CÓDIGO: SST-F-03	VERSIÓN: 01	FECHA: 2024

NOMBRE TRABAJADOR JENNY TORRES

N° CEDULA 1.049.602.949

CARGO Profesional SISO

FECHA DE INGRESO 30-08-24

FECHA DE RECIBIDO 01-11-24

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP) ENTREGADOS				
ITEM	DOTACION ENTREGADA	TALLA / NUMERO	CANT	OBSERVACIONES
1	Casco	n.a	1	n.a
2	Gafas	n.a	1	n.a
3	Protector auditivo	n.a	1	n.a
4	Guantes de nitrilo	n.a	0	n.a
5	Guantes carnaza	n.a	0	n.a
6	Tapabocas	n.a	5	n.a
7	Botas con puntera de seguridad	38	1 par	n.a
8				
9				
10				
RECUERDE QUE PARA EL CAMBIO DE DOTACIÓN ES NECESARIO ENTREGAR LOS USADOS				

FIRMA DE QUIEN ENTREGA LOS ELEMENTOS DE PROTECCION Y COMPROMISO: Jenny Tatiana Roa

FIRMA DE QUIEN RECIBE EL ELEMENTO Y LEE EL COMPROMISO: Jenny Tatiana Roa

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de protección personal recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de salud ocupacional que contribuyen a mi bienestar físico, psicológico y social. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

Usando los equipos y elementos de protección personal (incluyendo ropa de trabajo) estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador definidos en la ley a través de la siguiente normatividad: CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO; Art. 56 y Art. 58 numeral 7; LEY 9 DE 1979; Art. 88; DECRETO 1295 DE 1994: Art. 22. Soy responsable del uso y cuidado de los EPP mismo so pena de verme inmerso en faltas penales.

Vlacon DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN S.A.S	SISTEMA DE GESTION SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		ENTREGA DE DOTACION Y EPP A TRABAJADOR
	CÓDIGO: SST-F-03	VERSIÓN: 01	FECHA: 2024

NOMBRE TRABAJADOR: LUIS EDUARDO SICHACA

N° CEDULA: 1.049.603.584

CARGO: Especialista en gerencia

FECHA DE INGRESO: 30-08-24

FECHA DE RECIBIDO: 01-11-24

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP) ENTREGADOS				
ITEM	DOTACION ENTREGADA	TALLA / NUMERO	CANT	OBSERVACIONES
1	Casco	n.a	1	n.a
2	Gafas	n.a	1	n.a
3	Protector auditivo	n.a	1	n.a
4	Guantes de nitrilo	n.a	0	n.a
5	Guantes carnaza	n.a	0	n.a
6	Tapabocas	n.a	5	n.a
7	Botas con puntera de seguridad	42	1 par	n.a
8				
9				
10				
RECUERDE QUE PARA EL CAMBIO DE DOTACIÓN ES NECESARIO ENTREGAR LOS USADOS				

FIRMA DE QUIEN ENTREGA LOS ELEMENTOS DE PROTECCION Y COMPROMISO: Jenny Tatiana Roa

FIRMA DE QUIEN RECIBE EL ELEMENTO Y LEE EL COMPROMISO:

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de protección personal recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de salud ocupacional que contribuyen a mi bienestar físico, psicológico y social. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

Usando los equipos y elementos de protección personal (incluyendo ropa de trabajo) estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador definidos en la ley a través de la siguiente normatividad: CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO; Art. 56 y Art. 58 numeral 7; LEY 9 DE 1979; Art. 88; DECRETO 1295 DE 1994: Art. 22. Soy responsable del uso y cuidado de los EPP mismo so pena de verme inmerso en faltas penales.

Viacon DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN S.A.S	SISTEMA DE GESTION SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		ENTREGA DE DOTACION Y EPP A TRABAJADOR
	CÓDIGO: SST-F-03	VERSIÓN: 01	FECHA: 2024

NOMBRE TRABAJADOR: NELSON GARCIA

N° CEDULA: 7.172.665

CARGO: INGENIERO AUXILIAR

FECHA DE INGRESO: 01-11-24

FECHA DE RECIBIDO: 01-11-24

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP) ENTREGADOS				
ITEM	DOTACION ENTREGADA	TALLA / NUMERO	CANT	OBSERVACIONES
1	Casco	n.a	1	n.a
2	Gafas	n.a	1	n.a
3	Protector auditivo	n.a	1	n.a
4	Guantes de nitrilo	n.a	0	n.a
5	Guantes carnaza	n.a	0	n.a
6	Tapabocas	n.a	5	n.a
7	Botas con puntera de seguridad	42	1 par	n.a
8				
9				
10				
RECUERDE QUE PARA EL CAMBIO DE DOTACIÓN ES NECESARIO ENTREGAR LOS USADOS				

FIRMA DE QUIEN ENTREGA LOS ELEMENTOS DE PROTECCION Y COMPROMISO: Jenny Tatiana Roa

FIRMA DE QUIEN RECIBE EL ELEMENTO Y LEE EL COMPROMISO: Nelson Enrique Garcia

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de protección personal recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de salud ocupacional que contribuyen a mi bienestar físico, psicológico y social. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

Usando los equipos y elementos de protección personal (incluyendo ropa de trabajo) estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador definidos en la ley a través de la siguiente normatividad: CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO; Art. 56 y Art. 58 numeral 7; LEY 9 DE 1979; Art. 88; DECRETO 1295 DE 1994: Art. 22. Soy responsable del uso y cuidado de los EPP mismo so pena de verme inmerso en faltas penales.

Viacon DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN S.A.S	SISTEMA DE GESTION SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		ENTREGA DE DOTACION Y EPP A TRABAJADOR
	CÓDIGO: SST-F-03	VERSIÓN: 01	FECHA: 2024

NOMBRE TRABAJADOR Faber Buitrago

N° CEDULA 1.049.634.662

CARGO INGENIERO AUXILIAR

FECHA DE INGRESO 01-11-24

FECHA DE RECIBIDO 01-11-24

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP) ENTREGADOS				
ITEM	**DOTACION ENTREGADA**	**TALLA / NUMERO**	**CANT**	**OBSERVACIONES**
1	Casco	n.a	1	n.a
2	Gafas	n.a	1	n.a
3	Protector auditivo	n.a	1	n.a
4	Guantes de nitrilo	n.a	0	n.a
5	Guantes carnaza	n.a	0	n.a
6	Tapabocas	n.a	5	n.a
7	Botas con puntera de seguridad	40	1 par	n.a
8				
9				
10				
RECUERDE QUE PARA EL CAMBIO DE DOTACIÓN ES NECESARIO ENTREGAR LOS USADOS				

FIRMA DE QUIEN ENTREGA LOS ELEMENTOS DE PROTECCION Y COMPROMISO: Jenny Tatiana Roa

FIRMA DE QUIEN RECIBE EL ELEMENTO Y LEE EL COMPROMISO Faber Martha

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de protección personal recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de salud ocupacional que contribuyen a mi bienestar físico, psicológico y social. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

Usando los equipos y elementos de protección personal (incluyendo ropa de trabajo) estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador definidos en la ley a través de la siguiente normatividad: CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO; Art. 56 y Art. 58 numeral 7; LEY 9 DE 1979; Art. 88; DECRETO 1295 DE 1994: Art. 22. Soy responsable del uso y cuidado de los EPP mismo so pena de verme inmerso en faltas penales.

Vlacon DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN S.A.S	SISTEMA DE GESTION SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		ENTREGA DE DOTACION Y EPP A TRABAJADOR
	CÓDIGO: SST-F-03	VERSIÓN: 01	FECHA: 2024

NOMBRE TRABAJADOR: David Alvarado

N° CEDULA: 1.053.614.398

CARGO: Ayudante de obra

FECHA DE INGRESO: 01-11-24

FECHA DE RECIBIDO: 01-11-24

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP) ENTREGADOS				
ITEM	DOTACION ENTREGADA	TALLA / NUMERO	CANT	OBSERVACIONES
1	Casco	n.a	1	n.a
2	Gafas	n.a	1	n.a
3	Protector auditivo	n.a	1	n.a
4	Guantes de nitrilo	n.a	0	n.a
5	Guantes carnaza	n.a	0	n.a
6	Tapabocas	n.a	5	n.a
7	Botas con puntera de seguridad	40	1 par	n.a
8				
9				
10				
RECUERDE QUE PARA EL CAMBIO DE DOTACIÓN ES NECESARIO ENTREGAR LOS USADOS				

FIRMA DE QUIEN ENTREGA LOS ELEMENTOS DE PROTECCION Y COMPROMISO: Jenny Tatiana Roa

FIRMA DE QUIEN RECIBE EL ELEMENTO Y LEE EL COMPROMISO: David Alvarado

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de protección personal recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de salud ocupacional que contribuyen a mi bienestar físico, psicológico y social. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

Usando los equipos y elementos de protección personal (incluyendo ropa de trabajo) estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador definidos en la ley a través de la siguiente normatividad: CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO; Art. 56 y Art. 58 numeral 7; LEY 9 DE 1979; Art. 88; DECRETO 1295 DE 1994: Art. 22. Soy responsable del uso y cuidado de los EPP mismo so pena de verme inmerso en faltas penales.

Vlacon DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN S.A.S	SISTEMA DE GESTION SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		ENTREGA DE DOTACION Y EPP A TRABAJADOR
	CÓDIGO: SST-F-03	VERSIÓN: 01	FECHA: 2024

NOMBRE TRABAJADOR Fredy Londoño

N° CEDULA 1.057.892.736

CARGO Ayudante de obra

FECHA DE INGRESO 01-11-24

FECHA DE RECIBIDO 01-11-24

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP) ENTREGADOS				
ITEM	**DOTACION ENTREGADA**	**TALLA / NUMERO**	**CANT**	**OBSERVACIONES**
1	Casco	n.a	1	n.a
2	Gafas	n.a	1	n.a
3	Protector auditivo	n.a	1	n.a
4	Guantes de nitrilo	n.a	0	n.a
5	Guantes carnaza	n.a	0	n.a
6	Tapabocas	n.a	5	n.a
7	Botas con puntera de seguridad	41	1 par	n.a
8				
9				
10				
RECUERDE QUE PARA EL CAMBIO DE DOTACIÓN ES NECESARIO ENTREGAR LOS USADOS				

FIRMA DE QUIEN ENTREGA LOS ELEMENTOS DE PROTECCION Y COMPROMISO: Jenny Tatiana Roa

FIRMA DE QUIEN RECIBE EL ELEMENTO Y LEE EL COMPROMISO: Fredy Alexander

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de protección personal recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de salud ocupacional que contribuyen a mi bienestar físico, psicológico y social. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

Usando los equipos y elementos de protección personal (incluyendo ropa de trabajo) estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador definidos en la ley a través de la siguiente normatividad: CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO; Art. 56 y Art. 58 numeral 7; LEY 9 DE 1979; Art. 88; DECRETO 1295 DE 1994: Art. 22. Soy responsable del uso y cuidado de los EPP mismo so pena de verme inmerso en faltas penales.

Vlacon	FORMATO DE INSPECCIÓN HSE DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO SG SST	SST F 05 VERSIÓN 01 FECHA 2024

DATOS GENERALES DE LA INSPECCIÓN A OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	
1) Inspección No	1
2) Nombre de quien registra la información	3) Zona
4) Tipo de sede	5) Sede

Valore en que nivel se encuentra el parámetro que esta evaluando de la siguiente manera
NIVEL 1 Insatisfactorio (no se cumple DEFICIENTE)
NIVEL 3 Aceptable (se cumple parcialmente REGULAR)
NIVEL 5 Satisfactorio (se cumple BUENO)

INSPECCIÓN A OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO				
	Parámetro de evaluación	6) Calificación	Promedio	7) Observaciones
Señalización	Cuentan con avisos preventivos en los lugares de trabajo	B		
	Cuentan con avisos informativos en los lugares de trabajo	R		
	Cuentan con avisos reglamentarios en los lugares de trabajo	B		
Elementos de Protección Personal - EPP	Los EPP apropiados para cada labozar que se realiza	R		
	Los EPP se usan de manera adecuada	B		
	Estado o condición de los EPP	R		
Equipos y herramientas manuales	Cuentan con soportes de mantenimiento preventivo a herramientas y equipos	R		
	Estado o condiciones de los las herramientas	B		
	La maquinaria que usa tiene mecanismos que indique su marcha atrás	B		
	Estado de limpieza y conservación de las herramientas	B		
	Las herramientas cortantes o punzantes cuentan con mecanismos de protección	R		
	Las herramientas y equipos se usan de manera adecuada	R		
Residuos sólidos y peligrosos	Manejo adecuado de los residuos sólidos	R		
	Cuentan con identificación de los recipientes	B		
	Cuenta con un adecuado manejo de productos químicos	R		
	Tiene disponibilidad de las Hojas de Seguridad de los insumos utilizados	B		
	Hace una adecuada Disposición de madera, escombros metales	R		
	Cuenta con un sistema de orden y aseo			
Documentación HE	Se da cumplimiento respecto a afiliaciones y aportes al sistema general se seguridad social (Administradora de Fondo de Pensiones - AFP, Entidad Promotora de Salud - EPS y Administradora de Riesgos Laborales - ARL) del mes en curso	B		
	Cuenta con registro de inducciones, charlas y capacitaciones sobre impactos ambientales y riesgos laborales	B		

8) OBSERVACIONES GENERALES
16

Scanned with CamScanner

Vlacon	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	
	FORMATO N°: SST-F-7	
	SG-SST	
FORMATO INPECCIÓN HERRAMIENTAS		Fecha: ENERO 2024
		Versión 01
		Pagina 1 de 1

FECHA 09-11-2024
OBRA Vía Paita
AREA INSPECCIONADA Obra
NOMBRE DE QUIEN REPORTA Paola Torres

B = BUENO M = MALO N A = NO APLICA

ITEM	DESCRIPCIÓN	ESTADO		
A	HERRAMIENTAS MANUALES	B	M	NA
1	Se usa la adecuada al trabajo	C		
2	Se encuentran en buen estado	C		
3	Se guardan y portan adecuadamente	C		
4	Los mangos de madera no presentan astillas ni fisuras y están firmemente adheridos	C		
B	HERRAMIENTAS DE CORTE	B	M	NA
1	Las cuchillas no presentan su cubierta tipo navaja	C		
2	Las cuchillas se encuentran afiladas	C		
3	Las serruchos están correctamente instalados y no presentan defectos	C		
4	Las limas disponen de sus mangos y no están rotas o sucias	C		
5	Las serruchos disponen de empuñadura y sus dientes están completos	C		
6	Las cuchillas disponen de mangos y fundas	C		
C	HERRAMIENTAS DE GOLPE	B	M	NA
1	Se emplea el martillo adecuado según la labor	C		
2	Sus caras y bordes están en buen estado	C		
3	Su mango no está quebrado, astillado ni flojo	C		
D	HERRAMIENTAS DE TORSION - LLAVES	B	M	NA
1	Disponer de llaves de pulgadas y milimétricas	C		
2	Se conservar en la llave huellas y palancas	C		
3	Se dispone de llaves para grifería	C		
4	Las llaves no presentar sus mordazas abiertas o deterioradas	C		
5	La herramienta para electricista cuenta con el aislamiento adecuado y son probadas frecuentemente	C		
6	La punta y cabo de los destornilladores se encuentran en buen estado	C		
7	Se dispone de herramientas que no producen chispas	C		
E	HERRAMIENTAS ELECTRICAS	B	M	NA
1	Las herramientas según Las adecuadas según el riesgo (humedad, vapores)	C		
2	Se emplean los elementos de protección personal de acuerdo con la herramienta empleada	C		
3	Estar limpia y lubricadas	C		
4	Tener sus guardas	C		
5	Poseer aislamiento doble o conexión a Tierra por enchufe de tres patas	C		
6	El cable y enchufe no presentar daños	C		
7	En ka taladros se conserva el mandril con golpes	C		
8	Brocas sin filo, o se ha reducido su diámetro para taladros pequeños	C		
9	Las esmeriles disponer guardas y los soportes de las discos o piedras son los adecuados	C		
10	Se conserva derechos en las roscas o tornillo en las muelas abrasivas	C		
11	Se almacenar las piedras y discos en sitios donde puedan ser golpeados	C		
F	HERRAMIENTA NEUMATICA	B	M	NA
1	Las mangueras y acoples se encuentran en buen estado	C		
2	Se emplean elementos de protección personal de acuerdo con la herramienta	C		
3	Se trabaja a las presiones indicadas	C		
4	La herramienta es descargada al terminar	C		

OBSERVACIONES Ninguna

Paola Torres
RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN

Paola Torres
RESPONSABLE DEL SG-SST

Scanned with CamScanner

Vlacon	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA	Código: SST-F-01 Versión: 1 Fecha de Emisión: febrero de 2024

PROYECTO	Via Paipa					FECHA	05-11-24				
TIPO DE MAQUINARIA O EQUIPO	Buldozer [ ]	Retroexcavadora [X]	Cargador [ ]	Mincargador [ ]	Pisoadora [ ]	Pajarita [ ]					
	Excavadora [ ]	Autohormigonera [ ]	Motoniveladora [ ]	Vibrocompactador [ ]	Otra [ ]						
PROPIETARIO	Independiente			OPERADOR	Italo Saba						

Marque en la casilla con la letra según corresponda
C (CUMPLE) NC (NO CUMPLE) N.A (NO APLICA)

1. ASPECTO A INSPECCIONAR		DÍAS							OBSERVACIONES
		LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	
1.1	Verificar nivel de aceite motor	C	C	C	C	C	C		
1.2	Verificar nivel de refrigerante	C	C	C	C	C	C		
1.3	Verificar que no se tenga presencia de fugas en el motor	C	C	C	C	C	C		
1.4	Verificar estado de las correas	C	C	C	C	C	C		
1.5	Verificar estado de filtros de aceite, combustible y aire	C	C	C	C	C	C		
1.6	Drenar filtro separador de agua	C	C	C	C	C	C		
1.7	Verificar estado y limpieza del radiador y enfriador de aceite	C	C	C	C	C	C		
1.8	Verificar nivel de aceite hidraulico	C	C	C	C	C	C		
1.9	Verificar que no se tenga presencia de fugas en el sistema hidraulico	C	C	C	C	C	C		
1.1	Verificar funcionamiento de los mandos	C	C	C	C	C	C		
1.11	Verificar estado de los cilindros hidraulicos	C	C	C	C	C	C		
1.12	Inspeccionar el ajuste de los componentes del equipo (Brazo, tornamesa, etc)	C	C	C	C	C	C		
1.13	Verificar funcionamiento del tablero	C	C	C	C	C	C		
1.14	Verificar funcionamiento de pitos y alarmas	C	C	C	C	C	C		
1.15	Verificar estado de baterias y luces	C	C	C	C	C	C		
1.16	Verificar presion de aire y estado general de las llantas	C	C	C	C	C	C		
1.17	Verificar estado y funcionamiento de frenos	C	C	C	C	C	C		
1.18	Verificar el estado de la barra antivuelco	C	C	C	C	C	C		
1.19	Realizar engrase del equipo	C	C	C	C	C	C		
1.20	Verificar estado de vidrios y espejos	C	C	C	C	C	C		
1.21	Inspeccionar tren de rodaje (Carriles, Sprockets, tensoras, cadenas)	C	C	C	C	C	C		
1.22	Verificar estado general del balde o cuchilla (Dientes, esquineras, soldaduras, etc)	C	C	C	C	C	C		
1.23	Verificar estado del rodillo y acoples	C	C	C	C	C	C		
1.24	Verificar estado tubo de escape	C	C	C	C	C	C		
1.25	Verificar estado físico del equipo (Latoneria y pintura)	C	C	C	C	C	C		

2. AUTOHORMIGONERA		DÍAS							OBSERVACIONES
		LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	
2.1	Canal	C	C	C	C	C	C		
2.2	Hidrolavadora	C	C	C	C	C	C		
2.3	Bomba sube-baja canal	C	C	C	C	C	C		
2.4	Tanque de agua	C	C	C	C	C	C		
2.5	Pala de carga	C	C	C	C	C	C		
2.6	Tambor	C	C	C	C	C	C		
2.7	Tablero de mezcla	C	C	C	C	C	C		

El siguiente ítem se evaluará semanalmente y lo evaluara el Jefe Inmediato o SST de Campo
(Marque en la casilla SI o NO según corresponda)

3. FACTORES HUMANOS		CUMPLE				OBSERVACIONES
		SI		NO		
3.1	Cumple con las instrucciones de Operatividad de la maquina?	S	1			
3.2	El operador usa de manera adecuada los EPP cuando esta haciendo uso de la maquina?	S	1			
3.3	El operador reporta actos y condiciones inseguras / seguras?					
3.4	Ejecuta prácticas de Seguridad en Manejo de la maquina?			N	O	

	INSPECCIONÓ	Vo.Bo Jefe Inmediato / SST
FIRMA	Paola Torres	Paola Torres
NOMBRE		
C.C	1049602949	1049602949

Scanned with CamScanner

Vlacon	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	
	FORMATO N°: SST-F-7	
	SG-SST	
FORMATO INPECCIÓN HERRAMIENTAS		Fecha ENERO 2024 Versión 01 Página 1 de 1

FECHA 26-11-2024
OBRA Via Tauta
AREA INSPECCIONADA Obra
NOMBRE DE QUIEN REPORTA Paola Torres

B = BUENO M = MALO N A = NO APLICA

ITEM	DESCRIPCIÓN	ESTADO B	M	NA
A	HERRAMIENTAS MANUALES	B	M	NA
1	Se usa la adecuada a trabajo	C		
2	Se encuentran en buen estado	C		
3	Se guardan y portan adecuadamente	C		
4	Los mangos de madera no presentan astillas, ni fisuras y están firmemente adheridos.	C		
B	HERRAMIENTAS DE CORTE	B	M	NA
1	Los cinceles no presentan su cabeza tipo hongo	C		
2	Los cinceles se encuentran afilados	C		
3	Las seguetas están correctamente instaladas y no presentan defectos	C		
4	Las limas disponen de sus mangos y no están rotas o sucias	C		
5	Los serruchos disponen de empuñadura y sus dientes están completos	C		
6	Los cuchillos disponen de mangos y fundas	C		
C	HERRAMIENTAS DE GOLPE	B	M	NA
1	Se emplea el martillo adecuado segun la labor	C		
2	Sus caras y bordes estan en buen estado	C		
3	Su mango no esta quebrado, astillado ni flojo	C		
D	HERRAMIENTAS DE TORSION - LLAVES	B	M	NA
1	Cuentan con llaves de pulgadas y milimétricas	C		
2	Se observan en la llave huellas y palancas	C		
3	Se dispone de llaves para golpear	C		
4	Las llaves no presentan sus mordazas abiertas o deterioradas	C		
5	La herramienta para electricista cuenta con el aislamiento adecuado y son probadas frecuentemente	C		
6	La punta y cabo de los destornilladores se encuentran en buen estado	C		
7	Se dispone de herramientas que no produzcan chispas.	C		
E	HERRAMIENTAS ELECTRICAS	B	M	NA
1	Las herramientas segun Las adecuadas segun el riesgo (humedad, vapores)	C		
2	Se emplean los elementos de protección personal de acuerdo con la herramienta empleada	C		
3	Estan limpia y lubricadas	C		
4	Tienen sus guardas	C		
5	Posee aislamiento doble o conexion a tierra por enchufe de tres patas	C		
6	El cable y enchufe no presentan daños	C		
7	En los taladros se observa el mandil con golpes	C		
8	Brocas sin filo o se ha reducido su diametro para taladros pequeños	C		
9	Los esmeriles cuentan con guardas y los soportes de los discos o piedras son los adecuados	C		
10	Se observa deterioro en las roscas o tornillo en las ruedas abrasivas.	C		
11	Se almacenan las pulidoras y discos en sitios donde puedan ser golpeados	C		
F	HERRAMIENTA NEUMATICA	B	M	NA
1	Las mangueras y acoples se encuentran en buen estado	C		
2	Se emplean elementos de protección personal de acuerdo con la herramienta	C		
3	Se trabaja a las presiones indicadas	C		
4	La herramienta es descargada al terminar.	C		

OBSERVACIONES Na

Paola Torres
RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN

Paola Torres
RESPONSABLE DEL SG-SST

Scanned with CamScanner

Vlacon	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA	Código: SST-F-01 Versión: 1 Fecha de Emisión: febrero de 2024

PROYECTO	Jia Paipa					**FECHA**	16 11 - 24				
TIPO DE MAQUINARIA O EQUIPO	Buldozer [ ]	Retroexcavadora [ ]	Cargador [ ]	Minicargador [ ]	Piloteadora [ ]	Paladraga [ ]					
	Excavadora [.]	Autohormigonera [ ]	Motoniveladora [ ]	Vibrocompactador [X]	Otra [ ]						
PROPIETARIO	Independiente					**OPERADOR**	Jesus Rodriguez				

Marque en la casilla con la letra según corresponda
C (CUMPLE) NC (NO CUMPLE) N/A (NO APLICA)

1. ASPECTO A INSPECCIONAR		DÍAS LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	OBSERVACIONES
1.1	Verificar nivel de aceite motor		C	C	C	C	C		
1.2	Verificar nivel de refrigerante		C	C	C	C	C		
1.3	Verificar que no se tenga presencia de fugas en el motor		C	C	C	C	C		
1.4	Verificar estado de las correas		C	C	C	C	C		
1.5	Verificar estado de filtros de aceite, combustible y aire		C	C	C	C	C		
1.6	Drenar filtro separador de agua		C	C	C	C	C		
1.7	Verificar estado y limpieza del radiador y enfriador de aceite		C	C	C	C	C		
1.8	Verificar nivel de aceite hidraulico		C	C	C	C	C		
1.9	Verificar que no se tenga presencia de fugas en el sistema hidraulico		C	C	C	C	C		
1.1	Verificar funcionamiento de los mandos		C	C	C	C	C		
1.11	Verificar estado de los cilindros hidraulicos		C	C	C	C	C		
1.12	Inspeccionar el ajuste de los componentes del equipo (Brazo, tomamesa, etc)		C	C	C	C	C		
1.13	Verificar funcionamiento del tablero		C	C	C	C	C		
1.14	Verificar funcionamiento de pitos y alarmas		C	C	C	C	C		
1.15	Verificar estado de baterias y luces		C	C	C	C	C		
1.16	Verificar presión de aire y estado general de las llantas		C	C	C	C	C		
1.17	Verificar estado y funcionamiento de frenos		C	C	C	C	C		
1.18	Verificar el estado de la barra antivuelco		C	C	C	C	C		
1.19	Realizar engrase del equipo		C	C	C	C	C		
1.20	Verificar estado de vidrios y espejos		C	C	C	C	C		
1.21	Inspeccionar tren de rodaje (Carriles, Sprockets, tensoras, cadenas)		C	C	C	C	C		
1.22	Verificar estado general del balde o cuchilla (Dientes, esquineras, soldaduras, etc)		C	C	C	C	C		
1.23	Verificar estado del rodillo y acoples		C	C	C	C	C		
1.24	Verificar estado tubo de escape		C	C	C	C	C		
1.25	Verificar estado fisico del equipo (Latonería y pintura)		C	C	C	C	C		

2. AUTOHORMIGONERA		DÍAS LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	OBSERVACIONES
2.1	Canal		C	C	C	C	C		
2.2	Hidrolavadora		C	C	C	C	C		
2.3	Bomba sube-baja canal		C	C	C	C	C		
2.4	Tanque de agua		C	C	C	C	C		
2.5	Pala de carga		C	C	C	C	C		
2.6	Tambor		C	C	C	C	C		
2.7	Tablero de mezcla		C	C	C	C	C		

El siguiente item se evaluará semanalmente y lo evaluara el Jefe Inmediato o SST de Campo
(Marque en la casilla SI o NO según corresponda)

3. FACTORES HUMANOS		CUMPLE SI		NO		OBSERVACIONES
3.1	Cumple con las instrucciones de Operatividad de la maquina?	S	1			
3.2	El operador usa de manera adecuada los EPP cuando esta haciendo uso de la maquina?	S	1			
3.3	El operador reporta actos y condiciones inseguras / seguras?					
3.4	Ejecuta prácticas de Seguridad en Manejo de la maquina?			N	O	

	INSPECCIONÓ	Vo.Bo Jefe Inmediato / SST
FIRMA	Paola Torres	Paola Torres
NOMBRE		
C.C	1049602949	1049602949

Scanned with CamScanner

Vlacon	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	
	FORMATO N°: SST-F-7	
	SG-SST	
FORMATO INPECCIÓN HERRAMIENTAS		Fecha ENERO 2024 Versión 01 Página 1 de 1

FECHA 16-11-2024
OBRA Vía Paipa
AREA INSPECCIONADA Obra
NOMBRE DE QUIEN REPORTA Paola Torres

B = BUENO M = MALO NA = NO APLICA

ITEM	DESCRIPCIÓN	ESTADO		
A	HERRAMIENTAS MANUALES	B	M	NA
1	Se usa la adecuada al trabajo	C		
2	Se encuentran en buen estado	C		
3	Se guardan y portan adecuadamente	C		
4	Los mangos de madera no presentan astillas, ni fisuras y están firmemente adheridos.	C		
B	HERRAMIENTAS DE CORTE	B	M	NA
1	Los cinceles no presentan su cabeza tipo hongo	C		
2	Los cinceles se encuentran afilados	C		
3	Las seguetas están correctamente instaladas y no presentan defectos	C		
4	Las limas disponen de sus mangos y no están rotas o sucias	C		
5	Los serruchos disponen de empuñadura y sus dientes están completos	C		
6	Los cuchillos disponen de mangos y fundas	C		
C	HERRAMIENTAS DE GOLPE	B	M	NA
1	Se emplea el martillo adecuado según la labor	C		
2	Sus caras y bordes están en buen estado	C		
3	Su mango no está quebrado, astillado ni flojo	C		
D	HERRAMIENTAS DE TORSION - LLAVES	B	M	NA
1	Cuentan con llaves de pulgadas y milimétricas	C		
2	Se observan en la llave huellas y palancas	C		
3	Se dispone de llaves para golpear	C		
4	Las llaves no presentan sus mordazas abiertas o deterioradas	C		
5	La herramienta para electricista cuenta con el aislamiento adecuado y son probadas frecuentemente	C		
6	La punta y cabo de los destornilladores se encuentran en buen estado	C		
7	Se dispone de herramientas que no produzcan chispas.	C		
E	HERRAMIENTAS ELECTRICAS	B	M	NA
1	Las herramientas según Las adecuadas según el riesgo (humedad, vapores)	C		
2	Se emplean los elementos de protección personal de acuerdo con la herramienta empleada	C		
3	Están limpia y lubricadas	C		
4	Tienen sus guardas	C		
5	Posee aislamiento doble o conexión a tierra por enchufe de tres patas	C		
6	El cable y enchufe no presentan daños	C		
7	En los taladros se observa el mandil con golpes	C		
8	Brocas sin filo o se ha reducido su diámetro para taladros pequeños	C		
9	Los esmeriles cuentan con guardas y los soportes de los discos o piedras son los adecuados	C		
10	Se observa deterioro en las roscas o tornillo en las ruedas abrasivas.	C		
11	Se almacenan las pulidoras y discos en sitios donde puedan ser golpeados	C		
F	HERRAMIENTA NEUMATICA	B	M	NA
1	Las mangueras y acoples se encuentran en buen estado	C		
2	Se emplean elementos de protección personal de acuerdo con la herramienta	C		
3	Se trabaja a las presiones indicadas	C		
4	La herramienta es descargada al terminar.	C		

OBSERVACIONES Na

Paola Torres
RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN

Paola Torres
RESPONSABLE DEL SG-SST

Scanned with CamScanner

Vlacon	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA	Código: SST-F-01 Versión: 1 Fecha de Emisión: febrero de 2024

PROYECTO	Via Paipa	FECHA	9 2 17 - 24
TIPO DE MAQUINARIA O EQUIPO	Buldozer [ ] Retroexcavadora [X] Cargador [ ] Mincargador [ ] Pisteadora [ ] Pala [ ] Excavadora [ ] Autohormigonera [ ] Motoniveladora [ ] Vibrocompactador [ ] Otra [ ]		
PROPIETARIO	Independiente	OPERADOR	1010 3125 113

Marque en la casilla con la letra según corresponda
C (CUMPLE) NC (NO CUMPLE) N/A (NO APLICA)

1. ASPECTO A INSPECCIONAR		DÍAS LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	OBSERVACIONES
1.1	Verificar nivel de aceite motor		C	C	C	C	C		
1.2	Verificar nivel de refrigerante		C	C	C	C	C		
1.3	Verificar que no se tenga presencia de fugas en el motor		C	C	C	C	C		
1.4	Verificar estado de las correas		C	C	C	C	C		
1.5	Verificar estado de filtros de aceite, combustible y aire		C	C	C	C	C		
1.6	Drenar filtro separador de agua		C	C	C	C	C		
1.7	Verificar estado y limpieza del radiador y enfriador de aceite		C	C	C	C	C		
1.8	Verificar nivel de aceite hidraulico		C	C	C	C	C		
1.9	Verificar que no se tenga presencia de fugas en el sistema hidraulico		C	C	C	C	C		
1.1	Verificar funcionamiento de los mandos		C	C	C	C	C		
1.11	Verificar estado de los cilindros hidraulicos		C	C	C	C	C		
1.12	Inspeccionar el ajuste de los componentes del equipo (Brazo, tomamesa, etc)		C	C	C	C	C		
1.13	Verificar funcionamiento del tablero		C	C	C	C	C		
1.14	Verificar funcionamiento de pitos y alarmas		C	C	C	C	C		
1.15	Verificar estado de baterias y luces		C	C	C	C	C		
1.16	Verificar presión de aire y estado general de las llantas		C	C	C	C	C		
1.17	Verificar estado y funcionamiento de frenos		C	C	C	C	C		
1.18	Verificar el estado de la barra antivuelco		C	C	C	C	C		
1.19	Realizar engrase del equipo		C	C	C	C	C		
1.20	Verificar estado de vidrios y espejos		C	C	C	C	C		
1.21	Inspeccionar tren de rodaje (Carriles, Sprockets, tensoras, cadenas)		C	C	C	C	C		
1.22	Verificar estado general del balde o cuchilla (Dientes, esquineras, soldaduras, etc)		C	C	C	C	C		
1.23	Verificar estado del rodillo y acoples		C	C	C	C	C		
1.24	Verificar estado tubo de escape		C	C	C	C	C		
1.25	Verificar estado físico del equipo (Latonería y pintura)		C	C	C	C	C		

2. AUTOHORMIGONERA		DÍAS LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	OBSERVACIONES
2.1	Canal		C	C	C	C	C		
2.2	Hidrolavadora		C	C	C	C	C		
2.3	Bomba sube-baja canal		C	C	C	C	C		
2.4	Tanque de agua		C	C	C	C	C		
2.5	Pala de carga		C	C	C	C	C		
2.6	Tambor		C	C	C	C	C		
2.7	Tablero de mezcla		C	C	C	C	C		

El siguiente ítem se evaluará semanalmente y lo evaluara el Jefe Inmediato o SST de Campo
(Marque en la casilla SI o NO según corresponda)

3. FACTORES HUMANOS		CUMPLE SI		NO		OBSERVACIONES
3.1	Cumple con las instrucciones de Operatividad de la maquina?	S	1			
3.2	El operador usa de manera adecuada los EPP cuando esta haciendo uso de la maquina?	S	1			
3.3	El operador reporta actos y condiciones inseguras / seguras?					
3.4	Ejecuta prácticas de Seguridad en Manejo de la maquina?			N	O	

	INSPECCIONÓ	Vo.Bo Jefe Inmediato / SST
FIRMA	Paola Torres	Paola Torres
NOMBRE		
C.C	1049602949	1049602949

Scanned with CamScanner

Vilacon

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

FORMATO N°: SST-F-7

SG-SST

FORMATO INSPECCIÓN HERRAMIENTAS

Fecha: ENERO 2024
Versión: 01
Página 1 de 1

FECHA 16-11-2024
OBRA Vía Paipa
AREA INSPECCIONADA Obra
NOMBRE DE QUIEN REPORTA Paola Torres

B = BUENO M = MALO N.A = NO APLICA

ITEM	DESCRIPCIÓN	ESTADO B	M	N.A
A	**HERRAMIENTAS MANUALES**	B	M	N.A
1	Se usa la adecuada al trabajo	C		
2	Se encuentran en buen estado	C		
3	Se guardan y portan adecuadamente	C		
4	Los mangos de madera no presentan astillas ni fisuras y están firmemente adheridos	C		
B	**HERRAMIENTAS DE CORTE**	B	M	N.A
1	Los cinceles no presentan su cabeza tipo hongo	C		
2	Los cinceles se encuentran afilados	C		
3	Las seguetas están correctamente instaladas y no presentan defectos	C		
4	Las limas disponen de sus mangos y no están rotas o sucias	C		
5	Los serruchos disponen de empuñadura y sus dientes están completos	C		
6	Los cuchillos disponen de mangos y fundas	C		
C	**HERRAMIENTAS DE GOLPE**	B	M	N.A
1	Se emplea el martillo adecuado según la labor	C		
2	Sus caras y bordes están en buen estado	C		
3	Su mango no está quebrado, astillado ni flojo	C		
D	**HERRAMIENTAS DE TORSION - LLAVES**	B	M	N.A
1	Cuentan con llaves de pulgadas y milimétricas	C		
2	Se observan en la llave huellas y palancas	C		
3	Se dispone de llaves para golpear	C		
4	Las llaves no presentan sus mordazas abiertas o deformadas	C		
5	La herramienta para electricista cuenta con el aislamiento adecuado y son probadas frecuentemente	C		
6	La punta y cabo de los destornilladores se encuentran en buen estado	C		
7	Se dispone de herramientas que no produzcan chispas	C		
E	**HERRAMIENTAS ELECTRICAS**	B	M	N.A
1	Las herramientas según Las adecuadas según el riesgo (humedad, vapores)	C		
2	Se emplean los elementos de protección personal de acuerdo con la herramienta empleada	C		
3	Están limpia y lubricadas	C		
4	Tienen sus guardas	C		
5	Posee aislamiento doble o conexión a tierra por enchufe de tres patas	C		
6	El cable y enchufe no presentan daños	C		
7	En los taladros se observa el mandil con golpes	C		
8	Brocas sin filo o se ha reducido su diámetro para taladros pequeños	C		
9	Los esmeriles cuentan con guardas y los soportes de los discos o piedras son los adecuados	C		
10	Se observa deterioro en las roscas o tornillo en las ruedas abrasivas.	C		
11	Se almacenan las pulidoras y discos en sitios donde puedan ser golpeados	C		
F	**HERRAMIENTA NEUMATICA**	B	M	N.A
1	Las mangueras y acoples se encuentran en buen estado	C		
2	Se emplean elementos de protección personal de acuerdo con la herramienta	C		
3	Se trabaja a las presiones indicadas	C		
4	La herramienta es descargada al terminar.	C		

OBSERVACIONES Na

Paola Torres
RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN

Paola Torres
RESPONSABLE DEL SG-SST

Scanned with CamScanner

Vlacon	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA	Código: SST-F-01 Versión: 1 Fecha de Emisión: febrero de 2024

PROYECTO: Via Porta — FECHA: 16/7/24

TIPO DE MAQUINARIA O EQUIPO: Bulldozer [ ] Retroexcavadora [ ] Cargador [ ] Minicargador [ ] Pisoteadora [ ] Palaheaga [ ]
Excavadora [ ] Autohormigonera [ ] Motoniveladora [X] Vibrocompactador [ ] Otra [ ]

PROPIETARIO: Independiente — OPERADOR: Evangelista

Marque en la casilla con la letra según corresponda
C (CUMPLE) NC (NO CUMPLE) N/A (NO APLICA)

1 ASPECTO A INSPECCIONAR		DÍAS LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	OBSERVACIONES
1.1	Verificar nivel de aceite motor		C	C	C	C	C		
1.2	Verificar nivel de refrigerante		C	C	C	C	C		
1.3	Verificar que no se tenga presencia de fugas en el motor		C	C	C	C	C		
1.4	Verificar estado de las correas		C	C	C	C	C		
1.5	Verificar estado de filtros de aceite, combustible y aire		C	C	C	C	C		
1.6	Drenar filtro separador de agua		C	C	C	C	C		
1.7	Verificar estado y limpieza del radiador y enfriador de aceite		C	C	C	C	C		
1.8	Verificar nivel de aceite hidráulico		C	C	C	C	C		
1.9	Verificar que no se tenga presencia de fugas en el sistema hidráulico		C	C	C	C	C		
1.10	Verificar funcionamiento de los mandos		C	C	C	C	C		
1.11	Verificar estado de las mangueras hidráulicas		C	C	C	C	C		
1.12	Inspeccionar el ajuste de los componentes del equipo (Brazo, tornamesa, etc)		C	C	C	C	C		
1.13	Verificar funcionamiento del tablero		C	C	C	C	C		
1.14	Verificar funcionamiento de pitos y alarmas		C	C	C	C	C		
1.15	Verificar estado de baterías y luces		C	C	C	C	C		
1.16	Verificar presión de aire y estado general de las llantas		C	C	C	C	C		
1.17	Verificar estado y funcionamiento de frenos		C	C	C	C	C		
1.18	Verificar el estado de la barra antivuelco		C	C	C	C	C		
1.19	Realizar engrase del equipo		C	C	C	C	C		
1.20	Verificar estado de vidrios y espejos		C	C	C	C	C		
1.21	Inspeccionar tren de rodaje (Cuerdas, Sprockets, tensoras, cadenas)		C	C	C	C	C		
1.22	Verificar estado general del balde o cuchilla (Dientes, esquineras, soldaduras, etc)		C	C	C	C	C		
1.23	Verificar estado del rodillo y acoples		C	C	C	C	C		
1.24	Verificar estado tubo de escape		C	C	C	C	C		
1.25	Verificar estado físico del equipo (Latonería y pintura)		C	C	C	C	C		

2 AUTOHORMIGONERA		DÍAS LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	OBSERVACIONES
2.1	Canal		C	C	C	C	C		
2.2	Elevadores		C	C	C	C	C		
2.3	Bomba sube baja canal		C	C	C	C	C		
2.4	Tanque de agua		C	C	C	C	C		
2.5	Faja de carga		C	C	C	C	C		
2.6	Tambor		C	C	C	C	C		
2.7	Tablero de mezcla		C	C	C	C	C		

El siguiente ítem se evaluará semanalmente y lo evaluara el Jefe Inmediato o SST de Campo
(Marque en la casilla SI o NO según corresponda)

3 FACTORES HUMANOS		CUMPLE SI	NO	OBSERVACIONES
3.1	Cumple con las instrucciones de Operatividad de la maquina?	S		
3.2	El operador usa de manera adecuada los EPP cuando esta haciendo uso de la maquina?	S		
3.3	El operador reporta actos y condiciones inseguras / seguras?			
3.4	Ejecuta practicas de Seguridad en Manejo de la maquina?		N O	

	INSPECCIONÓ	Vo Bo Jefe Inmediato / SST
FIRMA	Paola Torres	Paola Torres
NOMBRE		
CC	1049602944	1049602944

Scanned with CamScanner

Vlacon

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA

PROYECTO	Vía Parque			FECHA	18-11-24		
TIPO DE MAQUINARIA O EQUIPO	Retroexcavadora	X	Cargador	Motoniveladora	Compactador	Volqueta	Planta
NOMBRE	Jhojan Gonzalez			OPERADOR	Jhojan Gonzalez		

Marque en la casilla con la letra según corresponda
C (CUMPLE) NC (NO CUMPLE) N/A (NO APLICA)

1. ASPECTO A INSPECCIONAR	DÍAS LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	OBSERVACIONES
1 Verificar nivel de aceite motor		C	C	C	C	C		
2 Verificar nivel de refrigerante		C	C	C	C	C		
3 Verificar que no se tenga presencia de fugas en el motor		C	C	C	C	C		
4 Verificar estado de las correas		C	C	C	C	C		
5 Verificar estado de filtros de aceite, combustible y aire		C	C	C	C	C		
6 Drenar filtro separador de agua		C	C	C	C	C		
7 Verificar estado y limpieza del radiador y enfriador de aceite		C	C	C	C	C		
8 Verificar nivel de aceite hidráulico		C	C	C	C	C		
9 Verificar que no se tenga presencia de fugas en el sistema hidraulico		C	C	C	C	C		
10 Verificar funcionamiento de los mandos		C	C	C	C	C		
11 Verificar estado de los cilindros hidraulicos		C	C	C	C	C		
12 Inspeccionar el desgaste de los componentes del equipo (Brazo, tomamesa, etc)		C	C	C	C	C		
13 Verificar funcionamiento del tablero		C	C	C	C	C		
14 Verificar funcionamiento de pitos y alarmas		C	C	C	C	C		
15 Verificar estado de baterías y luces		C	C	C	C	C		
16 Verificar presión de aire y estado general de las llantas		C	C	C	C	C		
17 Verificar estado y funcionamiento de frenos		C	C	C	C	C		
18 Verificar el estado de la cama antivuelco		C	C	C	C	C		
19 Realizar limpieza del equipo		C	C	C	C	C		
20 Verificar estado de vidrios y retrovisores		C	C	C	C	C		
21 Inspeccionar ejes de rotación (Cuentas, bombillos, tensoras, cadenas)		C	C	C	C	C		
22 Verificar estado general del balde o cucharon (Dientes, estopineras, soldaduras, etc)		C	C	C	C	C		
23 Verificar estado del martillo y accesorios		C	C	C	C	C		
24 Verificar estado llanta de repuesto		C	C	C	C	C		
25 Verificar estado físico del equipo (Latonería y pintura)		C	C	C	C	C		

2. AUTOMOTRIZ/MAQUINARIA	DÍAS LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	OBSERVACIONES
2.1 Cuñas		C	C	C	C	C		
2.2 Herramientas		C	C	C	C	C		
2.3 Señal reflectiva vial		C	C	C	C	C		
2.4 Tanque de agua		C	C	C	C	C		
2.5 Kit de carga		C	C	C	C	C		
2.6 Botiquín		C	C	C	C	C		
2.7 Extintor de carretera		C	C	C	C	C		

El siguiente item se evaluará semanalmente y lo evaluara el Jefe inmediato o SST de Campo
(Marque en la casilla SI o NO según corresponda)

3. FACTORES HUMANOS	CUMPLE SI	NO	OBSERVACIONES
3.1 Cuenta con las capacitaciones de capacidad de la maquina?	S		
3.2 El operador es la misma asignada en SST cuando esta haciendo uso de la maquina?	S		
3.3 El operador cuenta con el cinturon de seguridad?		N	
3.4 El cinturon de seguridad se encuentra en buen estado?		O	

	INSPECCIONÓ	Vo.Bo Jefe inmediato / SST
FIRMA	Pedro Torres	Pedro Torres
NOMBRE	Jhojan Gonzalez	Pedro Torres
CC	1.049.636.141	1049636141

Scanned with CamScanner

Vlacon	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO FORMATO N°: SST-F-7 SG-SST	
FORMATO INPECCIÓN HERRAMIENTAS		Fecha ENERO 2024 Versión 01 Pagina 1 de 1

FECHA 23-11-2024
OBRA Vía Paipa
AREA INSPECCIONADA Obra
NOMBRE DE QUIEN REPORTA Paola Torres

B = BUENO M = MALO N A = NO APLICA

ITEM	DESCRIPCIÓN	ESTADO B	M	NA
A	HERRAMIENTAS MANUALES	B	M	NA
1	Se usa la adecuada al trabajo	C		
2	Se encuentran en buen estado	C		
3	Se guardan y portan adecuadamente	C		
4	Los mangos de madera no presentan astillas, ni fisuras y están firmemente adheridos.	C		
B	HERRAMIENTAS DE CORTE	B	M	NA
1	Los cinceles no presentan su cabeza tipo hongo	C		
2	Los cinceles se encuentran afilados	C		
3	Las seguetas están correctamente instaladas y no presentan defectos	C		
4	Las limas disponen de sus mangos y no están rotas o sucias	C		
5	Los serruchos disponen de empuñadura y sus dientes están completos	C		
6	Los cuchillos disponen de mangos y fundas	C		
C	HERRAMIENTAS DE GOLPE	B	M	NA
1	Se emplea el martillo adecuado según la labor	C		
2	Sus caras y bordes están en buen estado	C		
3	Su mango no está quebrado, astillado ni flojo	C		
D	HERRAMIENTAS DE TORSION - LLAVES	B	M	NA
1	Cuentan con llaves de pulgadas y milimétricas	C		
2	Se observan en la llave huellas y palancas	C		
3	Se dispone de llaves para golpear	C		
4	Las llaves no presentan sus mordazas abiertas o deterioradas	C		
5	La herramienta para electricista cuenta con el aislamiento adecuado y son probadas frecuentemente	C		
6	La punta y cabo de los destornilladores se encuentran en buen estado	C		
7	Se dispone de herramientas que no produzcan chispas.	C		
E	HERRAMIENTAS ELECTRICAS	B	M	NA
1	Las herramientas según Las adecuadas según el riesgo (humedad, vapores)	C		
2	Se emplean los elementos de protección personal de acuerdo con la herramienta empleada	C		
3	Están limpia y lubricadas	C		
4	Tienen sus guardas	C		
5	Posee aislamiento doble o conexión a tierra por enchufe de tres patas	C		
6	El cable y enchufe no presentan daños	C		
7	En los taladros se observa el mandil con golpes	C		
8	Brocas sin filo o se ha reducido su diámetro para taladros pequeños	C		
9	Los esmeriles cuentan con guardas y los soportes de los discos o piedras son los adecuados	C		
10	Se observa deterioro en las roscas o tornillo en las ruedas abrasivas.	C		
11	Se almacenan las pulidoras y discos en sitios donde puedan ser golpeados	C		
F	HERRAMIENTA NEUMATICA	B	M	NA
1	Las mangueras y acoples se encuentran en buen estado	C		
2	Se emplean elementos de protección personal de acuerdo con la herramienta	C		
3	Se trabaja a las presiones indicadas	C		
4	La herramienta es descargada al terminar.	C		

OBSERVACIONES Na

Paola Torres
RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN

Paola Torres
RESPONSABLE DEL SG-SST

Scanned with CamScanner

Vlacon	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA	Código: SST-F-01 Versión: 1 Fecha de Emisión: febrero de 2024

PROYECTO	Via Paita				**FECHA**	23-11-24					
TIPO DE MAQUINARIA O EQUIPO	Bulldozer		Retroexcavadora	X	Cargador		Minicargador		Pisteadora		Pavimog	
	Excavadora		Autohormigonera		Motoniveladora		Vibrocompactador	X	Otra			
PROPIETARIO	Independiente				**OPERADOR**	Jesus Andy Ruiz						

Marque en la casilla con la letra según corresponda
C (CUMPLE) NC (NO CUMPLE) N/A (NO APLICA)

1. ASPECTO A INSPECCIONAR		DIAS							OBSERVACIONES
		LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	
1.1	Verificar nivel de aceite motor	C	C	C	C	C	C		
1.2	Verificar nivel de refrigerante		C	C	C	C	C		
1.3	Verificar que no se tenga presencia de fugas en el motor		C	C	C	C	C		
1.4	Verificar estado de las correas		C	C	C	C	C		
1.5	Verificar estado de filtros de aceite, combustible y aire		C	C	C	C	C		
1.6	Drenar filtro separador de agua		C	C	C	C	C		
1.7	Verificar estado y limpieza del radiador y enfriador de aceite		C	C	C	C	C		
1.8	Verificar nivel de aceite hidraulico		C	C	C	C	C		
1.9	Verificar que no se tenga presencia de fugas en el sistema hidraulico		C	C	C	C	C		
1.1	Verificar funcionamiento de los mandos		C	C	C	C	C		
1.11	Verificar estado de los cilindros hidraulicos		C	C	C	C	C		
1.12	Inspeccionar el ajuste de los componentes del equipo (Brazo, tornamesa, etc)		C	C	C	C	C		
1.13	Verificar funcionamiento del tablero		C	C	C	C	C		
1.14	Verificar funcionamiento de pitos y alarmas		C	C	C	C	C		
1.15	Verificar estado de baterias y luces		C	C	C	C	C		
1.16	Verificar presión de aire y estado general de las llantas		C	C	C	C	C		
1.17	Verificar estado y funcionamiento de frenos		C	C	C	C	C		
1.18	Verificar el estado de la barra antivuelco		C	C	C	C	C		
1.19	Realizar engrase del equipo		C	C	C	C	C		
1.20	Verificar estado de vidrios y espejos		C	C	C	C	C		
1.21	Inspeccionar tren de rodaje (Carriles, Sprockets, tensoras, cadenas)		C	C	C	C	C		
1.22	Verificar estado general del balde o cuchilla (Dientes, esquineras, soldaduras, etc)		C	C	C	C	C		
1.23	Verificar estado del rodillo y acoples		C	C	C	C	C		
1.24	Verificar estado tubo de escape		C	C	C	C	C		
1.25	Verificar estado fisico del equipo (Latoneria y pintura)		C	C	C	C	C		

2. AUTOHORMIGONERA		DIAS							OBSERVACIONES
		LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	
2.1	Canal		C	C	C	C	C		
2.2	Hidrolavadora		C	C	C	C	C		
2.3	Bomba sube-baja canal		C	C	C	C	C		
2.4	Tanque de agua		C	C	C	C	C		
2.5	Pala de carga		C	C	C	C	C		
2.6	Tambor		C	C	C	C	C		
2.7	Tablero de mezcla		C	C	C	C	C		

El siguiente item se evaluará semanalmente y lo evaluara el Jefe Inmediato o SST de Campo
(Marque en la casilla SI o NO según corresponda)

3. FACTORES HUMANOS		CUMPLE				OBSERVACIONES
		SI		NO		
3.1	Cumple con las instrucciones de Operatividad de la maquina?	S	1			
3.2	El operador usa de manera adecuada los EPP cuando esta haciendo uso de la maquina?	S	1			
3.3	El operador reporta actos y condiciones inseguras / seguras?					
3.4	Ejecuta prácticas de Seguridad en Manejo de la maquina?			N	O	

	INSPECCIONÓ	Vo.Bo Jefe Inmediato / SST
FIRMA	Paola Torres	Paola Torres
NOMBRE		
C.C	1049602949	1049602949

Scanned with CamScanner

Vlacon	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	
	FORMATO N°: SST-F-7	
	SG-SST	
FORMATO INPECCIÓN HERRAMIENTAS		Fecha: ENERO 2024 Versión 01 Pagina 1 de 1

FECHA 30-11-2024
OBRA Vía Paiba
AREA INSPECCIONADA Obra
NOMBRE DE QUIEN REPORTA Paola Torres

B = BUENO M = MALO N A = NO APLICA

ITEM	DESCRIPCIÓN	ESTADO		
A	HERRAMIENTAS MANUALES	B	M	NA
1	Se usa la adecuada al trabajo	C		
2	Se encuentran en buen estado	C		
3	Se guardan y portan adecuadamente	C		
4	Los mangos de madera no presentan astillas, ni fisuras y están firmemente adheridos.	C		
B	HERRAMIENTAS DE CORTE	B	M	NA
1	Los cinceles no presentan su cabeza tipo hongo	C		
2	Los cinceles se encuentran afilados	C		
3	Las seguetas están correctamente instaladas y no presentan defectos	C		
4	Las limas disponen de sus mangos y no están rotas o sucias	C		
5	Los serruchos disponen de empuñadura y sus dientes están completos	C		
6	Los cuchillos disponen de mangos y fundas	C		
C	HERRAMIENTAS DE GOLPE	B	M	NA
1	Se emplea el martillo adecuado según la labor	C		
2	Sus caras y bordes están en buen estado	C		
3	Su mango no está quebrado, astillado ni flojo	C		
D	HERRAMIENTAS DE TORSION - LLAVES	B	M	NA
1	Cuentan con llaves de pulgadas y milimétricas	C		
2	Se observan en la llave huellas y palancas	C		
3	Se dispone de llaves para golpear	C		
4	Las llaves no presentan sus mordazas abiertas o deterioradas	C		
5	La herramienta para electricista cuenta con el aislamiento adecuado y son probadas frecuentemente	C		
6	La punta y cabo de los destornilladores se encuentran en buen estado	C		
7	Se dispone de herramientas que no produzcan chispas.	C		
E	HERRAMIENTAS ELECTRICAS	B	M	NA
1	Las herramientas según Las adecuadas según el riesgo (humedad, vapores)	C		
2	Se emplean los elementos de protección personal de acuerdo con la herramienta empleada	C		
3	Están limpia y lubricadas	C		
4	Tienen sus guardas	C		
5	Posee aislamiento doble o conexión a tierra por enchufe de tres patas	C		
6	El cable y enchufe no presentan daños	C		
7	En los taladros se observa el mandil con golpes	C		
8	Brocas sin filo o se ha reducido su diámetro para taladros pequeños	C		
9	Los esmeriles cuentan con guardas y los soportes de los discos o piedras son los adecuados	C		
10	Se observa deterioro en las roscas o tornillo en las ruedas abrasivas.	C		
11	Se almacenan las pulidoras y discos en sitios donde puedan ser golpeados	C		
F	HERRAMIENTA NEUMATICA	B	M	NA
1	Las mangueras y acoples se encuentran en buen estado	C		
2	Se emplean elementos de protección personal de acuerdo con la herramienta	C		
3	Se trabaja a las presiones indicadas	C		
4	La herramienta es descargada al terminar	C		

OBSERVACIONES Na

Paola Torres
RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN

Paola Torres
RESPONSABLE DEL SG-SST

Scanned with CamScanner

Vlacon	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA	Código: SST-F-01 Versión: 1 Fecha de Emisión: febrero de 2024

PROYECTO	Via Paipa				FECHA	05 - 11 - 24					
TIPO DE MAQUINARIA O EQUIPO	Buldozer		Retroexcavadora		Cargador		Mincargador		Piloteadora		Paladraga
	Excavadora		Autohormigonera		Motoniveladora	X	Vibrocompactador		Otra		
PROPIETARIO	Independiente				OPERADOR	Evangelista [illegible]					

Marque en la casilla con la letra según corresponda
C (CUMPLE) NC (NO CUMPLE) N/A (NO APLICA)

	1. ASPECTO A INSPECCIONAR	DÍAS LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	OBSERVACIONES
1.1	Verificar nivel de aceite motor	C	C	C	C	C	C		
1.2	Verificar nivel de refngerante	C	C	C	C	C	C		
1.3	Verificar que no se tenga presencia de fugas en el motor	C	C	C	C	C	C		
1.4	Verificar estado de las correas	C	C	C	C	C	C		
1.5	Verificar estado de filtros de aceite, combustible y aire	C	C	C	C	C	C		
1.6	Drenar filtro separador de agua	C	C	C	C	C	C		
1.7	Verificar estado y limpieza del radiador y enfnador de aceite	C	C	C	C	C	C		
1.8	Verificar nivel de aceite hidraulico	C	C	C	C	C	C		
1.9	Verificar que no se tenga presencia de fugas en el sistema hidraulico	C	C	C	C	C	C		
1.1	Verificar funcionamiento de los mandos	C	C	C	C	C	C		
1.11	Verificar estado de los cilindros hidraulicos	C	C	C	C	C	C		
1.12	Inspeccionar el ajuste de los componentes del equipo (Brazo, tornamesa, etc)	C	C	C	C	C	C		
1.13	Verificar funcionamiento del tablero	C	C	C	C	C	C		
1.14	Verificar funcionamiento de pitos y alarmas	C	C	C	C	C	C		
1.15	Verificar estado de baterias y luces	C	C	C	C	C	C		
1.16	Verificar presión de aire y estado general de las llantas	C	C	C	C	C	C		
1.17	Verificar estado y funcionamiento de frenos	C	C	C	C	C	C		
1.18	Verificar el estado de la barra antivuelco	C	C	C	C	C	C		
1.19	Realizar engrase del equipo	C	C	C	C	C	C		
1.20	Verificar estado de vidrios y espejos	C	C	C	C	C	C		
1.21	Inspeccionar tren de rodaje (Camles, Sprockets, tensoras, cadenas)	C	C	C	C	C	C		
1.22	Verificar estado general del balde o cuchilla (Dientes, esquineras, soldaduras, etc)	C	C	C	C	C	C		
1.23	Verificar estado del rodillo y acoples	C	C	C	C	C	C		
1.24	Verificar estado tubo de escape	C	C	C	C	C	C		
1.25	Verificar estado fisico del equipo (Latoneria y pintura)	C	C	C	C	C	C		

	2. AUTOHORMIGONERA	DÍAS LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	OBSERVACIONES
2.1	Canal	C	C	C	C	C	C		
2.2	Hidrolavadora	C	C	C	C	C	C		
2.3	Bomba sube-baja canal	C	C	C	C	C	C		
2.4	Tanque de agua	C	C	C	C	C	C		
2.5	Pala de carga	C	C	C	C	C	C		
2.6	Tambor	C	C	C	C	C	C		
2.7	Tablero de mezcla	C	C	C	C	C	C		

El siguiente item se evaluará semanalmente y lo evaluara el Jefe Inmediato o SST de Campo
(Marque en la casilla SI o NO según corresponda)

	3. FACTORES HUMANOS	CUMPLE SI		NO		OBSERVACIONES
3.1	Cumple con las instrucciones de Operatividad de la maquina?	S	1			
3.2	El operador usa de manera adecuada los EPP cuando esta haciendo uso de la maquina?	S	1			
3.3	El operador reporta actos y condiciones inseguras / seguras?					
3.4	Ejecuta prácticas de Seguridad en Manejo de la maquina?			N	O	

	INSPECCIONÓ	Vo.Bo Jefe Inmediato / SST
FIRMA		
NOMBRE	Paola Torres	Paola Torres
C.C	1049602949	1049602949

Scanned with CamScanner

Viacon

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

FORMATO N°: SST-F-7

SG SST

Fecha ENERO 2024
Versión 01
Página 1 de 1

FORMATO INPECCIÓN HERRAMIENTAS

FECHA 30-11-24
OBRA Vial Pasba
ÁREA INSPECCIONADA Obra
NOMBRE DE QUIEN INSPECCIONA Paola Torres

B = BUENO M = MALO NA = NO APLICA

ITEM	DESCRIPCIÓN	ESTADO B	M	NA
A	HERRAMIENTAS MANUALES			
1	Se usa la adecuada al trabajo	B		
2	Se encuentran en buen estado	B		
3	Se guardan y portan adecuadamente	B		
4	Los mangos de madera no presentan astillas ni fisuras y están firmemente adheridos	B		
B	HERRAMIENTAS DE CORTE	B	M	NA
1	Los cinceles no presentan su cabeza tipo hongo	B		
2	Las cinceles se encuentran afilados	B		
3	Las segetas están correctamente instaladas y no presentan defectos	B		
4	Las limas disponen de sus mangos y no están rotas o sueltas	B		
5	Las serruchos disponen de empuñadura y sus dientes están completos	B		
6	Los machetes disponen de mangos y fundas	B		
C	HERRAMIENTAS DE GOLPE	B	M	NA
1	Se emplea el martillo adecuado según la labor	B		
2	Sus caras y bordes están en buen estado	B		
3	Su mango no está quebrado astillado ni flojo	B		
D	HERRAMIENTAS DE TORSION LLAVES	B	M	NA
1	Cuentan con llaves de pulgadas y milimétricas	B		
2	Se observan en la llave huellas y palanca	B		
3	Se dispone de llaves para golpear	B		
4	Las llaves no presentan sus mordazas abiertas o deterioradas	B		
5	La herramienta para elec. tricista cuenta con el aislamiento adecuado y son probadas frecuentemente	B		
6	La punta y cabo de los destornilladores se encuentran en buen estado	B		
7	Se dispone de herramientas que no produzcan chispas	B		
E	HERRAMIENTAS ELECTRICAS	B	M	NA
1	Las herramientas según Las adecuadas según el riesgo (humedad, vapores)	B		
2	Se emplean los elementos de protección personal de acuerdo con la herramienta empleada	B		
3	Están limpia y lubricadas	B		
4	Tienen sus guardas	B		
5	Posee aislamiento doble o conexión a tierra por su tipo de tres patas	B		
6	El cable y enchufe no presentan daños	B		
7	En los taladros se observa el mandril con golpes	B		
8	Brocas con vástago reducido en diámetro para taladros pequeños	B		
9	Las esmeriles cuentan con guardas y los soportes de los discos o piedras son los adecuados	B		
10	Se observa deterioro en las roscas o tornillo en las muelas abrasivas	B		
11	Se almacenan las pulidoras y discos en sitios donde puedan ser golpeados	B		
F	HERRAMIENTA NEUMATICA	B	M	NA
1	Las mangueras y acoples se encuentran en buen estado	B		
2	Se emplean elementos de protección personal de acuerdo con la herramienta	B		
3	Se trabaja a las presiones indicadas	B		
4	La herramienta es desengrasada al terminar	B		

OBSERVACIONES Na

Paola Torres
RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN

Paola Torres
RESPONSABLE DEL SG SST

Scanned with CamScanner

Vlacon	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA	Código: SST-F-01 Versión: 1 Fecha de Emisión: febrero de 2024

PROYECTO	Vía Paila						**FECHA**	30-11-24			
TIPO DE MAQUINARIA O EQUIPO	Buldózer ☐	Retroexcavadora ☒	Cargador ☐	Minicargador ☐	Pisotractor ☐	Pasarrollo ☐					
	Excavadora ☐	Autohormigonera ☐	Motoniveladora ☐	Vibrocompactador ☐	Otro ☐						
PROPIETARIO	Independiente				**OPERADOR**	Paola Torres					

Marque en la casilla con la letra según corresponda
C (CUMPLE) NC (NO CUMPLE) N/A (NO APLICA)

1. ASPECTO A INSPECCIONAR		DIAS							OBSERVACIONES
		LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	
1.1	Verificar nivel de aceite motor	C	C	C	C	C	C		
1.2	Verificar nivel de refrigerante	C	C	C	C	C	C		
1.3	Verificar que no se tenga presencia de fugas en el motor	C	C	C	C	C	C		
1.4	Verificar estado de las correas	C	C	C	C	C	C		
1.5	Verificar estado de filtros de aceite, combustible y aire	C	C	C	C	C	C		
1.6	Drenar filtro separador de agua	C	C	C	C	C	C		
1.7	Verificar estado y limpieza del radiador y enfriador de aceite	C	C	C	C	C	C		
1.8	Verificar nivel de aceite hidraulico	C	C	C	C	C	C		
1.9	Verificar que no se tenga presencia de fugas en el sistema hidraulico	C	C	C	C	C	C		
1.1	Verificar funcionamiento de los mandos	C	C	C	C	C	C		
1.11	Verificar estado de los cilindros hidraulicos	C	C	C	C	C	C		
1.12	Inspeccionar el ajuste de los componentes del equipo (Brazo, tornamesa, etc)	C	C	C	C	C	C		
1.13	Verificar funcionamiento del tablero	C	C	C	C	C	C		
1.14	Verificar funcionamiento de pitos y alarmas	C	C	C	C	C	C		
1.15	Verificar estado de baterias y luces	C	C	C	C	C	C		
1.16	Verificar presion de aire y estado general de las llantas	C	C	C	C	C	C		
1.17	Verificar estado y funcionamiento de frenos	C	C	C	C	C	C		
1.18	Verificar el estado de la barra antivuelco	C	C	C	C	C	C		
1.19	Realizar engrase del equipo	C	C	C	C	C	C		
1.20	Verificar estado de vidrios y espejos	C	C	C	C	C	C		
1.21	Inspeccionar tren de rodaje (Carriles, Sprockets, tensoras, cadenas)	C	C	C	C	C	C		
1.22	Verificar estado general del balde o cuchilla (Dientes, esquineras, soldaduras, etc)	C	C	C	C	C	C		
1.23	Verificar estado del rodillo y acoples	C	C	C	C	C	C		
1.24	Verificar estado tubo de escape	C	C	C	C	C	C		
1.25	Verificar estado fisico del equipo (Latoneria y pintura)	C	C	C	C	C	C		

2. AUTOHORMIGONERA		DIAS							OBSERVACIONES
		LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	
2.1	Canal	C	C	C	C	C	C		
2.2	Hidrolavadora	C	C	C	C	C	C		
2.3	Bomba sube-baja canal	C	C	C	C	C	C		
2.4	Tanque de agua	C	C	C	C	C	C		
2.5	Pala de carga	C	C	C	C	C	C		
2.6	Tambor	C	C	C	C	C	C		
2.7	Tablero de mezda	C	C	C	C	C	C		

El siguiente item se evaluara semanalmente y lo evaluara el Jefe Inmediato o SST de Campo
(Marque en la casilla SI o NO segun corresponda)

3. FACTORES HUMANOS		CUMPLE				OBSERVACIONES
		SI		NO		
3.1	Cumple con las instrucciones de Operatividad de la maquina?	S	1			
3.2	El operador usa de manera adecuada los EPP cuando esta haciendo uso de la maquina?	S	1			
3.3	El operador reporta actos y condiciones inseguras / seguras?					
3.4	Ejecuta prácticas de Seguridad en Manejo de la maquina?			N	O	

	INSPECCIONÓ	Vo.Bo Jefe Inmediato / SST
FIRMA	Paola Torres	Paola Torres
NOMBRE		
C.C	1049602949	1049602949

Scanned with CamScanner

ANEXO 4

PLAN DE ADAPTACIÓN DE LA GUÍA AMBIENTAL OBRA

CONTROL INGENIERÍA S.A.S.

Contactos:
Tel: (038) 747 4417
Cel: 318 683 5421 / 312411 3265
Calle 43 # 8a - 06 Tunja - Boyacá

Viacon
DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN S.A.S

ACTA DE CONFORMACIÓN GRUPO DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL

Fecha presente acta: 01-11-2024

CONTRATO DE OBRA: No. 288 DE 2024

Objeto: "MEJORAMIENTO DE MALLA VIAL URBANA EN EL MUNICIPIO DE PAIPA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ ".

La Union Temporal **VIACON 2024**, por medio de la presente acta hace el registro de la conformación del grupo de gestión ambiental y social el cual trabajara alineado con el cumplimiento de las disposiciones ambientales y sociales para la ejecución de las actividades del contrato de obra cuyo objeto es "MEJORAMIENTO DE MALLA VIAL URBANA EN EL MUNICIPIO DE PAIPA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ", desarrollando cada una de ellas en pro del cuidado y conservación del medio ambiente.

A continuación, firma el dia 01 de noviembre del año 2024, por los integrantes del equipo ambiental y social, quienes tienen pleno conocimiento de sus roles y responsabilidades dentro del mismo y han participado de la sesión de conformación:

Nombre: Gloria Lizeth González Neiza
C.C. No. 33.378.957
Residente de obra

Nombre: Jenny Paola Torres Roa
C.C. No. 1.049.602.949
Profesional SISO

INTERVENTORIA VIACON 2024	FORMATO ACTA DE VECINDAD	Código Versión Fecha Vigencia Página 1 de 2

FECHA ELABORACIÓN: 10/10/24 — No ACTA: 1

NOMBRE DEL PROYECTO EQUIPAMIENTO: mejoramiento de malla vial — DIRECCIÓN PROYECTO EQUIPAMIENTO: Rifa

A DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO OBRA No	288	FECHA CONTRATO	16/8/24	PLAZO	4 meses Meses/días
OBJETO DEL CONTRATO OBRA	mejoramiento de la malla vial del municipio de Lejanías.				
CONTRATISTA	Grupo Ingenieril Viacon 2024.				
CONTRATO INTERVENTORIA No	006	FECHA CONTRATO	16/8/24	PLAZO	4 meses Meses/días
INTERVENTORÍA					

B INFORMACIÓN DEL PREDIO VISITADO

LOCALIDAD: Sitios de Lago verde — DIRECCIÓN: Cielo 25-61

BARRIO: Villa Rosa — ESTRATO: 3

LOCALIZACIÓN

TIPO DE USO

RESIDENCIAL	X	OFICINA	
COMERCIAL		MONUMENTO NACIONAL	
INSTITUCIONAL		BIEN DE INTERÉS CULTURAL	
RECREACIONAL		LOTE SIN EDIFICAR	
INDUSTRIAL		PARQUEADERO	

TIPO DE CONSTRUCCIÓN

CONCRETO	X	CONCRETO	
MADERA		LAMINA ONDULADA	
BLOQUE		PREFABRICADOS	
LADRILLO		OTRO	CUAL

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: Salón Social y Piscina.

C INFORMACIÓN DEL PROPIETARIO DEL PREDIO

NOMBRE DEL PROPIETARIO: Comunidad de Sitios Lago verde.

NÚMERO DE CÉDULA: 901611223

TELÉFONO CELULAR: 3012561795.

D INFORMACIÓN DEL ARRENDATARIO DEL PREDIO (En caso de estar en alquiler)

NOMBRE DEL ARRENDATARIO:

NÚMERO DE CÉDULA:

TELÉFONO CELULAR:

E SERVICIOS PUBLICOS

SERVICIO	SI	NO
GAS DOMICILIARIO		X
ELECTRICIDAD	X	
TELÉFONO FIJO		X
AGUA	X	

SERVICIO	SI	NO
ALCANTARILLADO	X	
RECOLECCIÓN DE BASURA	X	
TELEVISIÓN POR CABLE		X
		X

Escaneado con CamScanner

F. AFECTACIONES IDENTIFICADAS

AFECTACIÓN	SI	NO	DESCRIPCIÓN DE LA AFECTACIÓN
LA ESTRUCTURA PRESENTA AFECTACIÓN		X	
LAS PARED(ES) EXTERNAS (FACHADA) PRESENTAN AFECTACIÓN	X		se visualizan humedades
LAS PARED(ES) INTERNAS PRESENTAN AFECTACIÓN	X		

ESTADO DE PUERTAS	No	MADERA	No	METÁLICA
EXTERIORES (HACIA LA CALLE)				Aluminio bien estado
INTERIORES		pen estado, bien.	2	Vidrio templado bien estado

ESTADO PISOS

MATERIAL		AFECTACIÓN/OBSERVACIÓN
MADERA		
BALDOSA	X	se presentan en buenas condiciones.
CONCRETO		
OTRO		

ESTADO DE CUBIERTA O TECHO

MATERIAL		DESCRIPCIÓN DE LA AFECTACIÓN	
PLACA CONCRETO	X	No presenta humedad.	
TEJA ASBESTO CEMENTO			
TEJA PLÁSTICA			
TEJA DE BARRO			
ZINC			
OTRO		¿CUAL?	

ESTADO DE TANQUE DE AGUA

¿EL PREDIO CUENTA CON TANQUE O ALBERCA PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA? SI [X] NO [ ]

CANTIDAD DE TANQUES O ALBERCAS [ ] DIMENSIONES APROXIMADAS [ ]

G. OBSERVACIONES GENERALES

Se presentan fisuras en las muros de fachadas, cielo rasos del solar, las anchapas se encuentran en buenas condiciones. los puertas interiores son de madera en buen estado, estado principal en vidrio templado en buenas condiciones. y cuarto de calderas, Andres de cuarto presenta fisuras.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, en Bogotá, D.C., a los 10 | 10 | 24

Jessica Gutierrez P
NOMBRE PROPIETARIO
PROPIETARIO DEL PREDIO

NOMBRE CONTRATISTA DE LA OBRA

NOMBRE INTERVENTORIA

Original
Copia
Copia

Escaneado con CamScanner

UNION TEMPORAL VIACON 2024	FORMATO ACTA DE VECINDAD	Código
		Versión
		Fecha Memo
		Página 1 de 2

FECHA ELABORACIÓN: 10 | 10 | 24 — No ACTA: 1

NOMBRE DEL PROYECTO/EQUIPAMIENTO: mejoramiento malla vial — DIRECCIÓN PROYECTO/EQUIPAMIENTO: Paipa

A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO OBRA No	288	FECHA CONTRATO	2 | 8 | 24	PLAZO 4 meses	Meses/días
OBJETO DEL CONTRATO OBRA	mejoramiento de la malla vial del municipio de Paipa departamento de Paipa.				
CONTRATISTA					
CONTRATO INTEVENTORÍA No	206	FECHA CONTRATO	16 | 8 | 24	PLAZO 4meses	Meses/días
INTEVENTORÍA					

B. INFORMACIÓN DEL PREDIO VISITADO

LOCALIDAD: Senderos de lago verde — DIRECCIÓN: Cra 10 25-61

BARRIO: Villa Panorama — ESTRATO: 3.

LOCALIZACIÓN: Casa 2.

TIPO DE USO.

RESIDENCIAL	X	OFICINA	
COMERCIAL		MONUMENTO NACIONAL	
INSTITUCIONAL		BIEN DE INTERÉS CULTURAL	
RECREACIONAL		LOTE SIN EDIFICAR	
INDUSTRIAL		PARQUEADERO	

TIPO DE CONSTRUCCIÓN:

CONCRETO	X	CONCRETO		
MADERA		BAHAREQUE O ADOBE		
BLOQUE	X	PREFABRICADOS		
LADRILLO		OTRO	CUAL	

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:

C. INFORMACIÓN DEL PROPIETARIO DEL PREDIO

NOMBRE DEL PROPIETARIO: Cesar Sandoval.

NÚMERO DE CÉDULA:

TELÉFONO CELULAR: 3106880562.

D. INFORMACIÓN DEL ARRENDATARIO DEL PREDIO (En caso de estar en alquiler)

NOMBRE DEL ARRENDATARIO:

NÚMERO DE CÉDULA:

TELÉFONO CELULAR:

E. SERVICIOS PÚBLICOS

SERVICIO	SI	NO	SERVICIO	SI	NO
GAS DOMICILIARIO	X		ALCANTARILLADO	X	
ELECTRICIDAD	X		RECOLECCIÓN DE BASURA	X	
TELÉFONO FIJO			TELEVISIÓN POR CABLE	X	
AGUA	X				

Escaneado con CamScanner

F. AFECTACIONES IDENTIFICADAS

AFECTACIÓN	SI	NO	DESCRIPCIÓN DE LA AFECTACIÓN
LA ESTRUCTURA PRESENTA AFECTACIÓN		X	
LAS PAREDES EXTERNAS (FACHADA) PRESENTAN AFECTACIÓN	X		Presentan fisuras por asentamiento.
LAS PAREDES INTERNAS PRESENTAN AFECTACIÓN	X		Presentan fisuras por asentamiento.

ESTADO DE PUERTAS	No.	MADERA	No.	METÁLICA
EXTERIORES (HACIA LA CALLE)	1	en buen estado.		
INTERIORES	6	en buen estado.		

ESTADO DE PISOS

MATERIAL		AFECTACIÓN/OBSERVACIÓN
MADERA	X	se presentan en buenas condiciones
BALDOSA	X	se presentan en buenas condiciones.
CONCRETO		
OTRO		

ESTADO DE CUBIERTA O TECHO

MATERIAL		DESCRIPCIÓN DE LA AFECTACIÓN
PLACA CONCRETO	X	en buen estado No presenta humedad.
TEJA ASBESTO CEMENTO		
TEJA PLÁSTICA		
TEJA DE BARRO		
ZINC		
OTRO	X	¿CUAL? policarbonato cuarto de ropas y patio.

ESTADO DE TANQUE DE AGUA

¿EL PREDIO CUENTA CON TANQUE O ALBERCA PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA? SI [ ] NO [X]

CANTIDAD DE TANQUES O ALBERCAS [ ] DIMENSIONES APROXIMADAS [ ]

G. OBSERVACIONES GENERALES

los pisos se encuentran en buenas condiciones, los muros internos presentan fisuras superficiales por asentamiento en escaleras, balcon, Hall y costados, cuarto principal. en los baños no presentan fisuras los enchapes.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, en [redacted] a los 10 | 10 | 24

NOMBRE PROPIETARIO
PROPIETARIO DEL PREDIO

NOMBRE CONTRATISTA DE LA OBRA

NOMBRE INTERVENTORIA

Original
Copia:
Copia:

Escaneado con CamScanner