BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO FORMATO INSPECCIÓN DE SEGURIDAD VEHÍCULOS	F4.PG3.GTH	24/02/2022
		Versión 7	Pagina 1 de 1
		Clasificación de la Información: Pública	

FECHA:	15/3/2025	SEDE/REGIONAL/CENTRO ZONAL:	RISARALDA
PROCESO/DEPENDENCIA:	C2 PEFMS		
RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN:	LINA MARIA AGUDELO JIMENEZ		

DATOS DEL VEHÍCULO/MOTO/TRANSPORTE FLUVIAL

Placas	WMB486	Nombre del conductor:	JUAN URIEL PARRA S.
Marca	FOTON	C.C:	10120615
Modelo	2020	Marque con una (x) según aplique : Contratista ( ) Propio (X)	

VEHÍCULO

No	ELEMENTOS A VERIFICAR	CUMPLE SI	CUMPLE NO	CUMPLE N/A	FECHAS VENCIMIENTO Y/O OBSERVACIONES
1	Licencia de conducción	✓			2/10/2026
2	Licencia de tránsito vehículo	✓			
3	Tarjeta de operación	✓			10/9/2025
4	Seguro obligatorio vigente (SOAT)	✓			26/2/2025
5	Certificado revisión técnico-mecánica y de gases vigente	✓			28/2/2026
6	Certificado revisión preventiva	✓			23/4/2026
7	Póliza de responsabilidad civil y extracontractual	✓			7/1/2026
8	Formato único de Extracto del Contrato –FUEC	✓			20/3/2025
9	Soporte de inspección preoperacional	✓			
10	Soporte de limpieza y desinfección	✓			
11	Cinturones de seguridad	✓			
12	Pito/bocina	✓			
13	Luces: altas, medias, direccionales, freno, parqueo y reversa	✓			
14	Botiquín de primeros auxilios	✓			
15	Caja de herramientas mínimo (alicate, destornilladores, llave de expansión y llaves fijas entre otras).	✓			
16	Tacos 2 (dos)	✓			
17	Gato y cruceta	✓			
18	Conos y/o señales de prevención	✓			
19	Extintor ABC	✓			05/2025
20	Linterna				
21	Paleta y chaleco reflectivo	✓			
22	Sistema eléctrico de encendido y apagado del motor funcional	✓			
23	Sistemas de aislamiento de baterías	✓			
24	Espejos retrovisores en ambos lados	✓			
25	Dirección en buen estado	✓			
26	Inspección general del motor (motor limpio, sin cables sueltos)	✓			
27	Tanque de combustible sin fugas	✓			
28	Vidrios panorámicos en buen estado	✓			
29	Limpiaparabrisas en buen estado y funcional	✓			
30	Freno de servicio (diferente al manual)	✓			
31	Freno de mano o de emergencia funcional	✓			
32	Llantas en buen estado (sin cortaduras)	✓			
33	Llanta de repuesto en buen estado	✓			

BOTES (TRANSPORTE FLUVIAL)

No	ELEMENTOS A VERIFICAR	CUMPLE SI	CUMPLE NO	CUMPLE N/A	OBSERVACIONES
1	Bocina de niebla				
2	Radiobaliza				
3	Deflector de radar				
4	Señales de socorro				
5	Cabos de amarre				
6	Luces de navegación				
7	Radio				
8	Interruptores				
9	Chalecos salvavidas				
10	Botiquín				
11	Linterna				
12	Extintor ABC				

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

MOTOS					
No	ELEMENTOS A VERIFICAR	CUMPLE			OBSERVACIONES
		SI	NO	N/A	
1	Licencia de tránsito vehículo				
2	Seguro obligatorio vigente (SOAT)				
3	Certificado revisión técnico-mecánica y de gases vigente				
4	Sistema eléctrico en buen estado y aislado				
5	Sistema de frenos en buen estado delantero y trasero				
6	Sistema de fugas (aceite y Gasolina)				
7	Llantas en buen estado (sin cortaduras)				
8	Suspensión sin escape de fluido				
9	Luces completas y funcionando				
10	Espejos en buen estado				
11	Kit arrastre: cadena y plato en buen estado				
12	Pito buen estado				
13	Velocímetro funcionando				
14	Direccionales funcionales				
15	Silla cómoda y en buen estado				
16	Chaleco reflectivo				
17	Casco con visera o gafas				
18	Guantes en buen estado				
19	Vestido anti - fricción				
20	Botas de caña alta				

OBSERVACIONES

FIRMA RESPONSABLES DE LA INSPECCIÓN	
FIRMA DEL CONDUCTOR	Brandon Sanchez REF 561

42077738 P

COPASST

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

Cualquier copia impresa de este documento se considera COPIA NO CONTROLADA.

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL SGSST Y A LA LEY 1581 DE 2012

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO FORMATO INSPECCIÓN DE SEGURIDAD VEHÍCULOS	F4.PG3.GTH	24/02/2022
		Versión 7	Pagina 1 de 1
		Clasificación de la Información: Pública	

FECHA: 15 3/2025 SEDE/REGIONAL/CENTRO ZONAL: RISARALDA

PROCESO/DEPENDENCIA: C2 BIENESTAR DE JUVENTUD

RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN: LINA MARIA AGUDELO JIMENEZ

DATOS DEL VEHÍCULO/MOTO/TRANSPORTE FLUVIAL

Placas		JTQ 371	Nombre del conductor:	HENRY BAENA	JARAMILLO H.
Marca		NISSAN	C.C:	75038706	
Modelo		2021	Marque con una (x) según aplique : Contratista ( ) Propio (X)		

VEHÍCULO

No	ELEMENTOS A VERIFICAR	CUMPLE SI	CUMPLE NO	CUMPLE N/A	FECHAS VENCIMIENTO Y/O OBSERVACIONES
1	Licencia de conducción	✓			18/1/2028
2	Licencia de tránsito vehículo	✓			
3	Tarjeta de operación	✓			3/5/2025
4	Seguro obligatorio vigente (SOAT)	✓			18/3/2025
5	Certificado revisión técnico-mecánica y de gases vigente	✓			30/4/2025
6	Certificado revisión preventiva	✓			29/3/2025
7	Póliza de responsabilidad civil y extracontractual	✓			26/8/2025
8	Formato único de Extracto del Contrato –FUEC	✓			17/3/2025
9	Soporte de inspección preoperacional	✓			
10	Soporte de limpieza y desinfección	✓			
11	Cinturones de seguridad	✓			
12	Pito/bocina	✓			
13	Luces: altas, medias, direccionales, freno, parqueo y reversa	✓			
14	Botiquín de primeros auxilios	✓			
15	Caja de herramientas mínimo (alicate, destornilladores, llave de expansión y llaves fijas entre otras).	✓			
16	Tacos 2 (dos)	✓			
17	Gato y cruceta	✓			
18	Conos y/o señales de prevención	✓			
19	Extintor ABC	✓			09/2025
20	Linterna	✓			
21	Paleta y chaleco reflectivo	✓			
22	Sistema eléctrico de encendido y apagado del motor funcional	✓			
23	Sistemas de aislamiento de baterías	✓			
24	Espejos retrovisores en ambos lados	✓			
25	Dirección en buen estado	✓			
26	Inspección general del motor (motor limpio, sin cables sueltos)	✓			
27	Tanque de combustible sin fugas	✓			
28	Vidrios panorámicos en buen estado	✓			
29	Limpiaparabrisas en buen estado y funcional	✓			
30	Freno de servicio (diferente al manual)	✓			
31	Freno de mano o de emergencia funcional	✓			
32	Llantas en buen estado (sin cortaduras)	✓			
33	Llanta de repuesto en buen estado	✓			

BOTES (TRANSPORTE FLUVIAL)

No	ELEMENTOS A VERIFICAR	CUMPLE SI	CUMPLE NO	CUMPLE N/A	OBSERVACIONES
1	Bocina de niebla				
2	Radiobaliza				
3	Deflector de radar				
4	Señales de socorro				
5	Cabos de amarre				
6	Luces de navegación				
7	Radio				
8	Interruptores				
9	Chalecos salvavidas				
10	Botiquín				
11	Linterna				
12	Extintor ABC				

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

MOTOS					
No	ELEMENTOS A VERIFICAR	CUMPLE			OBSERVACIONES
		SI	NO	N/A	
1	Licencia de tránsito vehículo				
2	Seguro obligatorio vigente (SOAT)				
3	Certificado revisión técnico-mecánica y de gases vigente				
4	Sistema eléctrico en buen estado y aislado				
5	Sistema de frenos en buen estado delantero y trasero				
6	Sistema de fugas (aceite y Gasolina)				
7	Llantas en buen estado (sin cortaduras)				
8	Suspensión sin escape de fluido				
9	Luces completas y funcionando				
10	Espejos en buen estado				
11	Kit arrastre: cadena y plato en buen estado				
12	Pito buen estado				
13	Velocímetro funcionando				
14	Direccionales funcionales				
15	Silla cómoda y en buen estado				
16	Chaleco reflectivo				
17	Casco con visera o gafas				
18	Guantes en buen estado				
19	Vestido anti - fricción				
20	Botas de caña alta				

OBSERVACIONES

FIRMA RESPONSABLES DE LA INSPECCIÓN	Ref. SST
FIRMA DEL CONDUCTOR	Henio Bismar Jaramillo Brandon Sanchez Ref SGA

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLITICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO FORMATO INSPECCIÓN DE SEGURIDAD VEHÍCULOS	F4.PG3.GTH	24/02/2022
		Versión 7	Pagina 1 de 1
		Clasificación de la Información: Pública	

FECHA:	15/3/2025	SEDE/REGIONAL/CENTRO ZONAL:	RISARALDA
PROCESO/DEPENDENCIA:	C2 D123		
RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN:	LINA MARIA AGUDELO JIMENEZ		

DATOS DEL VEHÍCULO/MOTO/TRANSPORTE FLUVIAL

Placas	JYX055	Nombre del conductor:	JOSE ALBERTO HERRERA
Marca	KIA	C.C:	10124438
Modelo	2022	Marque con una (x) según aplique : **Contratista** (X) **Propio** ( )	

VEHÍCULO

No	ELEMENTOS A VERIFICAR	CUMPLE SI	CUMPLE NO	CUMPLE N/A	FECHAS VENCIMIENTO Y/O OBSERVACIONES
1	Licencia de conducción	✓			4/4/2025
2	Licencia de tránsito vehículo	✓			
3	Tarjeta de operación	✓			18/4/2025
4	Seguro obligatorio vigente (SOAT)	✓			20/9/2025
5	Certificado revisión técnico-mecánica y de gases vigente	✓			21/9/2025
6	Certificado revisión preventiva	✓			30/3/2025
7	Póliza de responsabilidad civil y extracontractual	✓			15/10/2025
8	Formato único de Extracto del Contrato –FUEC	✓			
9	Soporte de inspección preoperacional	✓			
10	Soporte de limpieza y desinfección	✓			
11	Cinturones de seguridad	✓			
12	Pito/bocina	✓			
13	Luces: altas, medias, direccionales, freno, parqueo y reversa	✓			
14	Botiquín de primeros auxilios	✓			
15	Caja de herramientas mínimo (alicate, destornilladores, llave de expansión y llaves fijas entre otras).	✓			
16	Tacos 2 (dos)	✓			
17	Gato y cruceta	✓			
18	Conos y/o señales de prevención	✓			
19	Extintor ABC	✓			11/2025
20	Linterna	✓			
21	Paleta y chaleco reflectivo	✓			
22	Sistema eléctrico de encendido y apagado del motor funcional	✓			
23	Sistemas de aislamiento de baterías	✓			
24	Espejos retrovisores en ambos lados	✓			
25	Dirección en buen estado	✓			
26	Inspección general del motor (motor limpio, sin cables sueltos)	✓			
27	Tanque de combustible sin fugas	✓			
28	Vidrios panorámicos en buen estado	✓			
29	Limpiaparabrisas en buen estado y funcional	✓			
30	Freno de servicio (diferente al manual)	✓			
31	Freno de mano o de emergencia funcional	✓			
32	Llantas en buen estado (sin cortaduras)	✓			
33	Llanta de repuesto en buen estado	✓			

BOTES (TRANSPORTE FLUVIAL)

No	ELEMENTOS A VERIFICAR	CUMPLE SI	CUMPLE NO	CUMPLE N/A	OBSERVACIONES
1	Bocina de niebla				
2	Radiobaliza				
3	Deflector de radar				
4	Señales de socorro				
5	Cabos de amarre				
6	Luces de navegación				
7	Radio				
8	Interruptores				
9	Chalecos salvavidas				
10	Botiquín				
11	Linterna				
12	Extintor ABC				

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA

LOS DATOS PERSONALES RECOLECTADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLITICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

MOTOS					
No	ELEMENTOS A VERIFICAR	CUMPLE			OBSERVACIONES
		SI	NO	N/A	
1	Licencia de tránsito vehículo				
2	Seguro obligatorio vigente (SOAT)				
3	Certificado revisión técnico-mecánica y de gases vigente				
4	Sistema eléctrico en buen estado y aislado				
5	Sistema de frenos en buen estado delantero y trasero				
6	Sistema de fugas (aceite y Gasolina)				
7	Llantas en buen estado (sin cortaduras)				
8	Suspensión sin escape de fluido				
9	Luces completas y funcionando				
10	Espejos en buen estado				
11	Kit arrastre: cadena y plato en buen estado				
12	Pito buen estado				
13	Velocímetro funcionando				
14	Direccionales funcionales				
15	Silla cómoda y en buen estado				
16	Chaleco reflectivo				
17	Casco con visera o gafas				
18	Guantes en buen estado				
19	Vestido anti - fricción				
20	Botas de caña alta				

OBSERVACIONES

FIRMA RESPONSABLES DE LA INSPECCIÓN	
FIRMA DEL CONDUCTOR	

Brandon Sanchez SGA

1020477738
COPASST

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL IDEP Y A LA LEY 1581 DE 2012

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO FORMATO INSPECCIÓN DE SEGURIDAD VEHÍCULOS	F4.PG3.GTH	24/02/2022
		Versión 7	Pagina 1 de 1
		Clasificación de la Información: Pública	

FECHA:	15/3/2025	SEDE/REGIONAL/CENTRO ZONAL:	RISARALDA
PROCESO/DEPENDENCIA:	C2 D1033		
RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN:	LINA MARIA AGUDELO JIMENEZ		

DATOS DEL VEHÍCULO/MOTO/TRANSPORTE FLUVIAL

Placas	JTS752	Nombre del conductor:	JUNIER RIVERA ARIAS
Marca	KIA	C.C:	1031938
Modelo	2022	Marque con una (x) según aplique : Contratista (X) Propio ( )	

VEHÍCULO

No	ELEMENTOS A VERIFICAR	CUMPLE SI	CUMPLE NO	CUMPLE N/A	FECHAS VENCIMIENTO Y/O OBSERVACIONES
1	Licencia de conducción	✓			
2	Licencia de tránsito vehículo	✓			20/6/2027
3	Tarjeta de operación				
4	Seguro obligatorio vigente (SOAT)	✓			18/11/2025
5	Certificado revisión técnico-mecánica y de gases vigente	✓			1/12/2025
6	Certificado revisión preventiva	✓			1/4/2025
7	Póliza de responsabilidad civil y extracontractual	✓			15/10/2025
8	Formato único de Extracto del Contrato –FUEC	✓			1/4/2025
9	Soporte de inspección preoperacional	✓			
10	Soporte de limpieza y desinfección	✓			
11	Cinturones de seguridad	✓			
12	Pito/bocina	✓			
13	Luces: altas, medias, direccionales, freno, parqueo y reversa	✓			
14	Botiquín de primeros auxilios	✓			
15	Caja de herramientas mínimo (alicate, destornilladores, llave de expansión y llaves fijas entre otras).	✓			
16	Tacos 2 (dos)	✓			
17	Gato y cruceta	✓			
18	Conos y/o señales de prevención	✓			
19	Extintor ABC	✓			06/2025
20	Linterna	✓			
21	Paleta y chaleco reflectivo	✓			
22	Sistema eléctrico de encendido y apagado del motor funcional	✓			
23	Sistemas de aislamiento de baterías	✓			
24	Espejos retrovisores en ambos lados	✓			
25	Dirección en buen estado	✓			
26	Inspección general del motor (motor limpio, sin cables sueltos)	✓			
27	Tanque de combustible sin fugas	✓			
28	Vidrios panorámicos en buen estado	✓			
29	Limpiaparabrisas en buen estado y funcional	✓			
30	Freno de servicio (diferente al manual)	✓			
31	Freno de mano o de emergencia funcional	✓			
32	Llantas en buen estado (sin cortaduras)	✓			
33	Llanta de repuesto en buen estado	✓			

BOTES (TRANSPORTE FLUVIAL)

No	ELEMENTOS A VERIFICAR	CUMPLE SI	CUMPLE NO	CUMPLE N/A	OBSERVACIONES
1	Bocina de niebla				
2	Radiobaliza				
3	Deflector de radar				
4	Señales de socorro				
5	Cabos de amarre				
6	Luces de navegación				
7	Radio				
8	Interruptores				
9	Chalecos salvavidas				
10	Botiquín				
11	Linterna				
12	Extintor ABC				

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLITICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

MOTOS					
No	ELEMENTOS A VERIFICAR	CUMPLE			OBSERVACIONES
		SI	NO	N/A	
1	Licencia de tránsito vehículo				
2	Seguro obligatorio vigente (SOAT)				
3	Certificado revisión técnico-mecánica y de gases vigente				
4	Sistema eléctrico en buen estado y aislado				
5	Sistema de frenos en buen estado delantero y trasero				
6	Sistema de fugas (aceite y Gasolina)				
7	Llantas en buen estado (sin cortaduras)				
8	Suspensión sin escape de fluido				
9	Luces completas y funcionando				
10	Espejos en buen estado				
11	Kit arrastre: cadena y plato en buen estado				
12	Pito buen estado				
13	Velocímetro funcionando				
14	Direccionales funcionales				
15	Silla cómoda y en buen estado				
16	Chaleco reflectivo				
17	Casco con visera o gafas				
18	Guantes en buen estado				
19	Vestido anti - fricción				
20	Botas de caña alta				

OBSERVACIONES

FIRMA RESPONSABLES DE LA INSPECCIÓN	
FIRMA DEL CONDUCTOR	

Brandon Torres Ref. SGA

4220738 COPASST

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLITICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO FORMATO INSPECCIÓN DE SEGURIDAD VEHÍCULOS	F4.PG3.GTH	24/02/2022
		Versión 7	Pagina 1 de 1
		Clasificación de la Información: Pública	

FECHA:	15/3/2025	SEDE/REGIONAL/CENTRO ZONAL:	RISARALDA
PROCESO/DEPENDENCIA:	REGIONAL GAT		
RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN:	LINA MARIA AGUDELO JIMENEZ		

DATOS DEL VEHÍCULO/MOTO/TRANSPORTE FLUVIAL

Placas	NWV 742	Nombre del conductor:	DIAN JAIRO MUÑOZ V.
Marca	FAW	C.C:	1088328835
Modelo	2025	Marque con una (x) según aplique : Contratista (X) Propio ( )	

VEHÍCULO

No	ELEMENTOS A VERIFICAR	CUMPLE SI	CUMPLE NO	CUMPLE N/A	FECHAS VENCIMIENTO Y/O OBSERVACIONES
1	Licencia de conducción	✓			
2	Licencia de tránsito vehículo	✓			23/4/2027
3	Tarjeta de operación				
4	Seguro obligatorio vigente (SOAT)	✓			20/1/2025
5	Certificado revisión técnico-mecánica y de gases vigente			✓	
6	Certificado revisión preventiva			✓	
7	Póliza de responsabilidad civil y extracontractual	✓			15/10/2025
8	Formato único de Extracto del Contrato –FUEC	✓			5/4/2025
9	Soporte de inspección preoperacional	✓			
10	Soporte de limpieza y desinfección	✓			
11	Cinturones de seguridad	✓			
12	Pito/bocina	✓			
13	Luces: altas, medias, direccionales, freno, parqueo y reversa	✓			
14	Botiquín de primeros auxilios	✓			
15	Caja de herramientas mínimo (alicate, destornilladores, llave de expansión y llaves fijas entre otras).	✓			
16	Tacos 2 (dos)	✓			
17	Gato y cruceta			✓	Electrico
18	Conos y/o señales de prevención	✓			
19	Extintor ABC	✓			02/2026
20	Linterna	✓			
21	Paleta y chaleco reflectivo	✓			
22	Sistema eléctrico de encendido y apagado del motor funcional	✓			
23	Sistemas de aislamiento de baterías	✓			
24	Espejos retrovisores en ambos lados	✓			
25	Dirección en buen estado				
26	Inspección general del motor (motor limpio, sin cables sueltos)	✓			
27	Tanque de combustible sin fugas	✓			
28	Vidrios panorámicos en buen estado	✓			
29	Limpiaparabrisas en buen estado y funcional	✓			
30	Freno de servicio (diferente al manual)	✓			
31	Freno de mano o de emergencia funcional	✓			
32	Llantas en buen estado (sin cortaduras)	✓			
33	Llanta de repuesto en buen estado			✓	Electrico

BOTES (TRANSPORTE FLUVIAL)

No	ELEMENTOS A VERIFICAR	CUMPLE SI	CUMPLE NO	CUMPLE N/A	OBSERVACIONES
1	Bocina de niebla				
2	Radiobaliza				
3	Deflector de radar				
4	Señales de socorro				
5	Cabos de amarre				
6	Luces de navegación				
7	Radio				
8	Interruptores				
9	Chalecos salvavidas				
10	Botiquín				
11	Linterna				
12	Extintor ABC				

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLITICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

MOTOS					
No	ELEMENTOS A VERIFICAR	CUMPLE			OBSERVACIONES
		SI	NO	N/A	
1	Licencia de tránsito vehículo				
2	Seguro obligatorio vigente (SOAT)				
3	Certificado revisión técnico-mecánica y de gases vigente				
4	Sistema eléctrico en buen estado y aislado				
5	Sistema de frenos en buen estado delantero y trasero				
6	Sistema de fugas (aceite y Gasolina)				
7	Llantas en buen estado (sin cortaduras)				
8	Suspensión sin escape de fluido				
9	Luces completas y funcionando				
10	Espejos en buen estado				
11	Kit arrastre: cadena y plato en buen estado				
12	Pito buen estado				
13	Velocímetro funcionando				
14	Direccionales funcionales				
15	Silla cómoda y en buen estado				
16	Chaleco reflectivo				
17	Casco con visera o gafas				
18	Guantes en buen estado				
19	Vestido anti - fricción				
20	Botas de caña alta				

OBSERVACIONES

FIRMA RESPONSABLES DE LA INSPECCIÓN	Jhl. Rp. SST Y Fabian Montoya. Brandon Sanchez Ref. SEA
FIRMA DEL CONDUCTOR	1120777738 P COPASST

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO FORMATO INSPECCIÓN DE SEGURIDAD VEHÍCULOS	F4.PG3.GTH	24/02/2022
		Versión 7	Pagina 1 de 1
		Clasificación de la Información: Pública	

FECHA:	15/8/2025	SEDE/REGIONAL/CENTRO ZONAL:	RISARALDA
PROCESO/DEPENDENCIA:	C2 [illegible]		
RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN:	LINA MARIA AGUDELO JIMENEZ		

DATOS DEL VEHÍCULO/MOTO/TRANSPORTE FLUVIAL			
Placas	JYX053	Nombre del conductor:	JAIME ALBEIRO MONTOYA
Marca	KIA	C.C:	71697172
Modelo	2022	Marque con una (x) según aplique : Contratista (X) Propio ( )	

VEHÍCULO					
No	ELEMENTOS A VERIFICAR	CUMPLE			FECHAS VENCIMIENTO Y/O OBSERVACIONES
		SI	NO	N/A	
1	Licencia de conducción	✓			
2	Licencia de tránsito vehículo	✓			5/9/2027
3	Tarjeta de operación	✓			18/4/2025
4	Seguro obligatorio vigente (SOAT)	✓			20/9/2025
5	Certificado revisión técnico-mecánica y de gases vigente	✓			21/9/2025
6	Certificado revisión preventiva	✓			7/5/2025
7	Póliza de responsabilidad civil y extracontractual	✓			15/10/2025
8	Formato único de Extracto del Contrato –FUEC	✓			18/5/2025
9	Soporte de inspección preoperacional	✓			18/4/2025
10	Soporte de limpieza y desinfección	✓			
11	Cinturones de seguridad	✓			
12	Pito/bocina	✓			
13	Luces: altas, medias, direccionales, freno, parqueo y reversa	✓			
14	Botiquín de primeros auxilios	✓			
15	Caja de herramientas mínimo (alicate, destornilladores, llave de expansión y llaves fijas entre otras).	✓			
16	Tacos 2 (dos)	✓			
17	Gato y cruceta	✓			
18	Conos y/o señales de prevención	✓			
19	Extintor ABC	✓			07/2025
20	Linterna	✓			
21	Paleta y chaleco reflectivo	✓			
22	Sistema eléctrico de encendido y apagado del motor funcional	✓			
23	Sistemas de aislamiento de baterías	✓			
24	Espejos retrovisores en ambos lados	✓			
25	Dirección en buen estado	✓			
26	Inspección general del motor (motor limpio, sin cables sueltos)	✓			
27	Tanque de combustible sin fugas	✓			
28	Vidrios panorámicos en buen estado	✓			
29	Limpiaparabrisas en buen estado y funcional	✓			
30	Freno de servicio (diferente al manual)	✓			
31	Freno de mano o de emergencia funcional	✓			
32	Llantas en buen estado (sin cortaduras)	✓			
33	Llanta de repuesto en buen estado	✓			

BOTES (TRANSPORTE FLUVIAL)					
No	ELEMENTOS A VERIFICAR	CUMPLE			OBSERVACIONES
		SI	NO	N/A	
1	Bocina de niebla				
2	Radiobaliza				
3	Deflector de radar				
4	Señales de socorro				
5	Cabos de amarre				
6	Luces de navegación				
7	Radio				
8	Interruptores				
9	Chalecos salvavidas				
10	Botiquín				
11	Linterna				
12	Extintor ABC				

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLITICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

MOTOS					
No	ELEMENTOS A VERIFICAR	CUMPLE			OBSERVACIONES
		SI	NO	N/A	
1	Licencia de tránsito vehículo				
2	Seguro obligatorio vigente (SOAT)				
3	Certificado revisión técnico-mecánica y de gases vigente				
4	Sistema eléctrico en buen estado y aislado				
5	Sistema de frenos en buen estado delantero y trasero				
6	Sistema de fugas (aceite y Gasolina)				
7	Llantas en buen estado (sin cortaduras)				
8	Suspensión sin escape de fluido				
9	Luces completas y funcionando				
10	Espejos en buen estado				
11	Kit arrastre: cadena y plato en buen estado				
12	Pito buen estado				
13	Velocímetro funcionando				
14	Direccionales funcionales				
15	Silla cómoda y en buen estado				
16	Chaleco reflectivo				
17	Casco con visera o gafas				
18	Guantes en buen estado				
19	Vestido anti - fricción				
20	Botas de caña alta				

OBSERVACIONES

FIRMA RESPONSABLES DE LA INSPECCIÓN

FIRMA DEL CONDUCTOR

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO FORMATO INSPECCIÓN DE SEGURIDAD VEHÍCULOS	F4.PG3.GTH	24/02/2022
		Versión 7	Pagina 1 de 1
		Clasificación de la Información: Pública	

FECHA:	15/8/2025	SEDE/REGIONAL/CENTRO ZONAL:	RISARALDA
PROCESO/DEPENDENCIA:	Atención GST		
RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN:	LINA MARIA AGUDELO JIMENEZ		

DATOS DEL VEHÍCULO/MOTO/TRANSPORTE FLUVIAL

Placas	NWV 741	Nombre del conductor:	JOSE DAVID ZEA MAZO H.
Marca	JAC	C.C:	18414211
Modelo	2025	Marque con una (x) según aplique : Contratista (X) Propio ( )	

VEHÍCULO

No	ELEMENTOS A VERIFICAR	CUMPLE SI	CUMPLE NO	CUMPLE N/A	FECHAS VENCIMIENTO Y/O OBSERVACIONES
1	Licencia de conducción	✓			16/12/2027
2	Licencia de tránsito vehículo	✓			
3	Tarjeta de operación	✓			2/5/2025
4	Seguro obligatorio vigente (SOAT)	✓			20/11/2025
5	Certificado revisión técnico-mecánica y de gases vigente			✓	
6	Certificado revisión preventiva			✓	
7	Póliza de responsabilidad civil y extracontractual	✓			15/10/2025
8	Formato único de Extracto del Contrato –FUEC	✓			5/4/2025
9	Soporte de inspección preoperacional	✓			
10	Soporte de limpieza y desinfección	✓			
11	Cinturones de seguridad	✓			
12	Pito/bocina	✓			
13	Luces: altas, medias, direccionales, freno, parqueo y reversa	✓			
14	Botiquín de primeros auxilios	✓			
15	Caja de herramientas mínimo (alicate, destornilladores, llave de expansión y llaves fijas entre otras).	✓			
16	Tacos 2 (dos)	✓			
17	Gato y cruceta			✓	Electrico
18	Conos y/o señales de prevención	✓			
19	Extintor ABC	✓			02/2026
20	Linterna	✓			
21	Paleta y chaleco reflectivo	✓			
22	Sistema eléctrico de encendido y apagado del motor funcional	✓			
23	Sistemas de aislamiento de baterías	✓			
24	Espejos retrovisores en ambos lados	✓			
25	Dirección en buen estado	✓			
26	Inspección general del motor (motor limpio, sin cables sueltos)	✓			
27	Tanque de combustible sin fugas	✓			
28	Vidrios panorámicos en buen estado	✓			
29	Limpiaparabrisas en buen estado y funcional	✓			
30	Freno de servicio (diferente al manual)	✓			
31	Freno de mano o de emergencia funcional	✓			
32	Llantas en buen estado (sin cortaduras)	✓			
33	Llanta de repuesto en buen estado			✓	Electrico

BOTES (TRANSPORTE FLUVIAL)

No	ELEMENTOS A VERIFICAR	CUMPLE SI	CUMPLE NO	CUMPLE N/A	OBSERVACIONES
1	Bocina de niebla				
2	Radiobaliza				
3	Deflector de radar				
4	Señales de socorro				
5	Cabos de amarre				
6	Luces de navegación				
7	Radio				
8	Interruptores				
9	Chalecos salvavidas				
10	Botiquín				
11	Linterna				
12	Extintor ABC				

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA

LOS DATOS PERSONALES SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLITICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

MOTOS					
No	ELEMENTOS A VERIFICAR	CUMPLE			OBSERVACIONES
		SI	NO	N/A	
1	Licencia de tránsito vehículo				
2	Seguro obligatorio vigente (SOAT)				
3	Certificado revisión técnico-mecánica y de gases vigente				
4	Sistema eléctrico en buen estado y aislado				
5	Sistema de frenos en buen estado delantero y trasero				
6	Sistema de fugas (aceite y Gasolina)				
7	Llantas en buen estado (sin cortaduras)				
8	Suspensión sin escape de fluido				
9	Luces completas y funcionando				
10	Espejos en buen estado				
11	Kit arrastre: cadena y plato en buen estado				
12	Pito buen estado				
13	Velocímetro funcionando				
14	Direccionales funcionales				
15	Silla cómoda y en buen estado				
16	Chaleco reflectivo				
17	Casco con visera o gafas				
18	Guantes en buen estado				
19	Vestido anti - fricción				
20	Botas de caña alta				

OBSERVACIONES

FIRMA RESPONSABLES DE LA INSPECCIÓN	H. Rp. SST. COPASST
FIRMA DEL CONDUCTOR	José Gregorio Marín Blanchon Sanchez Ref SGA

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL SGI Y A LA LEY 1581 DE 2012

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO FORMATO INSPECCIÓN DE SEGURIDAD VEHÍCULOS	F4.PG3.GTH	24/02/2022
		Versión 7	Pagina 1 de 1
		Clasificación de la Información: Pública	

FECHA:	15/3/2025	SEDE/REGIONAL/CENTRO ZONAL:	RISARALDA
PROCESO/DEPENDENCIA:	DIRECCION		
RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN:	LINA MARIA AGUDELO JIMENEZ		

DATOS DEL VEHÍCULO/MOTO/TRANSPORTE FLUVIAL

Placas	NWV740	Nombre del conductor:	LUZ NOHEMY VELEZ BEDOYA
Marca	JAC	C.C:	25180977
Modelo	2025	Marque con una (x) según aplique : Contratista (X) Propio ( )	

VEHÍCULO

No	ELEMENTOS A VERIFICAR	CUMPLE SI	CUMPLE NO	CUMPLE N/A	FECHAS VENCIMIENTO Y/O OBSERVACIONES
1	Licencia de conducción	✓			
2	Licencia de tránsito vehículo	✓			2/12/2026
3	Tarjeta de operación	✓			5/12/2025
4	Seguro obligatorio vigente (SOAT)	✓			20/1/2026
5	Certificado revisión técnico-mecánica y de gases vigente			✓	
6	Certificado revisión preventiva			✓	
7	Póliza de responsabilidad civil y extracontractual	✓			15/10/2025
8	Formato único de Extracto del Contrato –FUEC	✓			5/4/2025
9	Soporte de inspección preoperacional	✓			
10	Soporte de limpieza y desinfección	✓			
11	Cinturones de seguridad	✓			
12	Pito/bocina	✓			
13	Luces: altas, medias, direccionales, freno, parqueo y reversa	✓			
14	Botiquín de primeros auxilios	✓			
15	Caja de herramientas mínimo (alicate, destornilladores, llave de expansión y llaves fijas entre otras).	✓			
16	Tacos 2 (dos)	✓			
17	Gato y cruceta		(✓)	✓	Hibrido
18	Conos y/o señales de prevención	✓			
19	Extintor ABC	✓			02/2026
20	Linterna	✓			
21	Paleta y chaleco reflectivo	✓			
22	Sistema eléctrico de encendido y apagado del motor funcional	✓			
23	Sistemas de aislamiento de baterías	✓			
24	Espejos retrovisores en ambos lados	✓			
25	Dirección en buen estado	✓			
26	Inspección general del motor (motor limpio, sin cables sueltos)	✓			
27	Tanque de combustible sin fugas	✓			
28	Vidrios panorámicos en buen estado	✓			
29	Limpiaparabrisas en buen estado y funcional	✓			
30	Freno de servicio (diferente al manual)	✓			
31	Freno de mano o de emergencia funcional	✓			
32	Llantas en buen estado (sin cortaduras)	✓			
33	Llanta de repuesto en buen estado		(✓)	✓	Hibrido

BOTES (TRANSPORTE FLUVIAL)

No	ELEMENTOS A VERIFICAR	CUMPLE SI	CUMPLE NO	CUMPLE N/A	OBSERVACIONES
1	Bocina de niebla				
2	Radiobaliza				
3	Deflector de radar				
4	Señales de socorro				
5	Cabos de amarre				
6	Luces de navegación				
7	Radio				
8	Interruptores				
9	Chalecos salvavidas				
10	Botiquín				
11	Linterna				
12	Extintor ABC				

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

Cualquier copia impresa de este documento se considera COPIA NO CONTROLADA

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

MOTOS					
No	ELEMENTOS A VERIFICAR	CUMPLE			OBSERVACIONES
		SI	NO	N/A	
1	Licencia de tránsito vehículo				
2	Seguro obligatorio vigente (SOAT)				
3	Certificado revisión técnico-mecánica y de gases vigente				
4	Sistema eléctrico en buen estado y aislado				
5	Sistema de frenos en buen estado delantero y trasero				
6	Sistema de fugas (aceite y Gasolina)				
7	Llantas en buen estado (sin cortaduras)				
8	Suspensión sin escape de fluido				
9	Luces completas y funcionando				
10	Espejos en buen estado				
11	Kit arrastre: cadena y plato en buen estado				
12	Pito buen estado				
13	Velocímetro funcionando				
14	Direccionales funcionales				
15	Silla cómoda y en buen estado				
16	Chaleco reflectivo				
17	Casco con visera o gafas				
18	Guantes en buen estado				
19	Vestido anti - fricción				
20	Botas de caña alta				

OBSERVACIONES

FIRMA RESPONSABLES DE LA INSPECCIÓN	SST. Ref SST COPASST
FIRMA DEL CONDUCTOR	Brandon Sanchez Ref. SGA

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL IDRD Y A LA LEY 1581 DE 2012

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO FORMATO INSPECCIÓN DE SEGURIDAD VEHÍCULOS	F4.PG3.GTH	24/02/2022
		Versión 7	Pagina 1 de 1
		Clasificación de la Información: Pública	

FECHA:	5/31/2025	SEDE/REGIONAL/CENTRO ZONAL:	RISARALDA
PROCESO/DEPENDENCIA:	C2 STS TODOS		
RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN:	LINA MARIA AGUDELO JIMENEZ		

DATOS DEL VEHÍCULO/MOTO/TRANSPORTE FLUVIAL

Placas	LS2400	Nombre del conductor:	ERIKS USTOLO GRAJALES L.
Marca	SUZUKI	C.C:	1087999002
Modelo	2024	Marque con una (x) según aplique : **Contratista** (X) **Propio** ( )	

VEHÍCULO

No	ELEMENTOS A VERIFICAR	CUMPLE SI	CUMPLE NO	CUMPLE N/A	FECHAS VENCIMIENTO Y/O OBSERVACIONES
1	Licencia de conducción	✓			
2	Licencia de tránsito vehículo	✓			23-11/2025
3	Tarjeta de operación	✓			1/3/2026
4	Seguro obligatorio vigente (SOAT)	✓			9/1/2026
5	Certificado revisión técnico-mecánica y de gases vigente			✓	
6	Certificado revisión preventiva	✓			1/5/2025
7	Póliza de responsabilidad civil y extracontractual	✓			15/10/2024
8	Formato único de Extracto del Contrato –FUEC	✓			1/4/2025
9	Soporte de inspección preoperacional	✓			
10	Sóporte de limpieza y desinfección	✓			
11	Cinturones de seguridad	✓			
12	Pito/bocina	✓			
13	Luces: altas, medias, direccionales, freno, parqueo y reversa	✓			
14	Botiquín de primeros auxilios	✓			
15	Caja de herramientas mínimo (alicate, destornilladores, llave de expansión y llaves fijas entre otras).	✓			
16	Tacos 2 (dos)	✓			
17	Gato y cruceta	✓			
18	Conos y/o señales de prevención	✓			04/2025
19	Extintor ABC	✓			
20	Linterna	✓			
21	Paleta y chaleco reflectivo	✓			
22	Sistema eléctrico de encendido y apagado del motor funcional	✓			
23	Sistemas de aislamiento de baterías	✓			
24	Espejos retrovisores en ambos lados	✓			
25	Dirección en buen estado	✓			
26	Inspección general del motor (motor limpio, sin cables sueltos)	✓			
27	Tanque de combustible sin fugas	✓			
28	Vidrios panorámicos en buen estado	✓			
29	Limpiaparabrisas en buen estado y funcional	✓			
30	Freno de servicio (diferente al manual)	✓			
31	Freno de mano o de emergencia funcional	✓			
32	Llantas en buen estado (sin cortaduras)	✓			
33	Llanta de repuesto en buen estado	✓			

BOTES (TRANSPORTE FLUVIAL)

No	ELEMENTOS A VERIFICAR	CUMPLE SI	CUMPLE NO	CUMPLE N/A	OBSERVACIONES
1	Bocina de niebla				
2	Radiobaliza				
3	Deflector de radar				
4	Señales de socorro				
5	Cabos de amarre				
6	Luces de navegación				
7	Radio				
8	Interruptores				
9	Chalecos salvavidas				
10	Botiquín				
11	Linterna				
12	Extintor ABC				

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLITICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

MOTOS					
No	ELEMENTOS A VERIFICAR	CUMPLE			OBSERVACIONES
		SI	NO	N/A	
1	Licencia de tránsito vehículo				
2	Seguro obligatorio vigente (SOAT)				
3	Certificado revisión técnico-mecánica y de gases vigente				
4	Sistema eléctrico en buen estado y aislado				
5	Sistema de frenos en buen estado delantero y trasero				
6	Sistema de fugas (aceite y Gasolina)				
7	Llantas en buen estado (sin cortaduras)				
8	Suspensión sin escape de fluido				
9	Luces completas y funcionando				
10	Espejos en buen estado				
11	Kit arrastre: cadena y plato en buen estado				
12	Pito buen estado				
13	Velocímetro funcionando				
14	Direccionales funcionales				
15	Silla cómoda y en buen estado				
16	Chaleco reflectivo				
17	Casco con visera o gafas				
18	Guantes en buen estado				
19	Vestido anti - fricción				
20	Botas de caña alta				

OBSERVACIONES

FIRMA RESPONSABLES DE LA INSPECCIÓN	Ref SST. SH Encarnacion Granados L.
FIRMA DEL CONDUCTOR	Brandon Sanchez REF SGA

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLITICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO FORMATO INSPECCIÓN DE SEGURIDAD VEHÍCULOS	F4.PG3.GTH	24/02/2022
		Versión 7	Pagina 1 de 1
		Clasificación de la Información: Pública	

FECHA:	15/ 3/ 2025	SEDE/REGIONAL/CENTRO ZONAL:	RISARALDA
PROCESO/DEPENDENCIA:	GRUPO ADMINISTRATIVO		
RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN:	LINA MARIA AGUDELO JIMENEZ		

DATOS DEL VEHÍCULO/MOTO/TRANSPORTE FLUVIAL

Placas	TLA 617	Nombre del conductor:	OSCAR ANIBAL VARGO L.
Marca	FOTON	C.C:	9846586
Modelo	2019	Marque con una (x) según aplique : Contratista (X) Propio ( )	

VEHÍCULO

No	ELEMENTOS A VERIFICAR	CUMPLE SI	CUMPLE NO	CUMPLE N/A	FECHAS VENCIMIENTO Y/O OBSERVACIONES
1	Licencia de conducción	✓			
2	Licencia de tránsito vehículo	✓			12/7/2026
3	Tarjeta de operación	✓			25/10/2022
4	Seguro obligatorio vigente (SOAT)	✓			19/10/2025
5	Certificado revisión técnico-mecánica y de gases vigente	✓			16/10/2025
6	Certificado revisión preventiva	✓			17/4/2025
7	Póliza de responsabilidad civil y extracontractual	✓			23/3/2025
8	Formato único de Extracto del Contrato –FUEC	✓			20/3/2025
9	Soporte de inspección preoperacional	✓			
10	Soporte de limpieza y desinfección	✓			
11	Cinturones de seguridad	✓			
12	Pito/bocina	✓			
13	Luces: altas, medias, direccionales, freno, parqueo y reversa	✓			
14	Botiquín de primeros auxilios	✓			
15	Caja de herramientas mínimo (alicate, destornilladores, llave de expansión y llaves fijas entre otras).	✓			
16	Tacos 2 (dos)	✓			
17	Gato y cruceta	✓			
18	Conos y/o señales de prevención	✓			
19	Extintor ABC	✓			2/2025
20	Linterna	✓			
21	Paleta y chaleco reflectivo	✓			
22	Sistema eléctrico de encendido y apagado del motor funcional	✓			
23	Sistemas de aislamiento de baterías	✓			
24	Espejos retrovisores en ambos lados	✓			
25	Dirección en buen estado	✓			
26	Inspección general del motor (motor limpio, sin cables sueltos)	✓			
27	Tanque de combustible sin fugas	✓			
28	Vidrios panorámicos en buen estado	✓			
29	Limpiaparabrisas en buen estado y funcional	✓			
30	Freno de servicio (diferente al manual)	✓			
31	Freno de mano o de emergencia funcional	✓			
32	Llantas en buen estado (sin cortaduras)	✓			
33	Llanta de repuesto en buen estado	✓			

BOTES (TRANSPORTE FLUVIAL)

No	ELEMENTOS A VERIFICAR	CUMPLE SI	CUMPLE NO	CUMPLE N/A	OBSERVACIONES
1	Bocina de niebla				
2	Radiobaliza				
3	Deflector de radar				
4	Señales de socorro				
5	Cabos de amarre				
6	Luces de navegación				
7	Radio				
8	Interruptores				
9	Chalecos salvavidas				
10	Botiquín				
11	Linterna				
12	Extintor ABC				

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERAN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLITICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

MOTOS					
No	ELEMENTOS A VERIFICAR	CUMPLE			OBSERVACIONES
		SI	NO	N/A	
1	Licencia de tránsito vehículo				
2	Seguro obligatorio vigente (SOAT)				
3	Certificado revisión técnico-mecánica y de gases vigente				
4	Sistema eléctrico en buen estado y aislado				
5	Sistema de frenos en buen estado delantero y trasero				
6	Sistema de fugas (aceite y Gasolina)				
7	Llantas en buen estado (sin cortaduras)				
8	Suspensión sin escape de fluido				
9	Luces completas y funcionando				
10	Espejos en buen estado				
11	Kit arrastre: cadena y plato en buen estado				
12	Pito buen estado				
13	Velocímetro funcionando				
14	Direccionales funcionales				
15	Silla cómoda y en buen estado				
16	Chaleco reflectivo				
17	Casco con visera o gafas				
18	Guantes en buen estado				
19	Vestido anti - fricción				
20	Botas de caña alta				

OBSERVACIONES

FIRMA RESPONSABLES DE LA INSPECCIÓN	COPASST
FIRMA DEL CONDUCTOR	Brayan Sanchez Ref. SCA

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO FORMATO INSPECCIÓN DE SEGURIDAD VEHÍCULOS	F4.PG3.GTH	24/02/2022
		Versión 7	Pagina 1 de 1
		Clasificación de la Información: Pública	

FECHA:	15/3/2025	SEDE/REGIONAL/CENTRO ZONAL:	RISARALDA
PROCESO/DEPENDENCIA:	C2 DERHS		
RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN:	LINA MARIA AGUDELO JIMENEZ		

DATOS DEL VEHÍCULO/MOTO/TRANSPORTE FLUVIAL

Placas	EST308	Nombre del conductor:	JHON JAIRO LINARES
Marca	RENAULT	C.C:	18513995
Modelo	2021	Marque con una (x) según aplique : Contratista ( ) Propio (X)	

VEHÍCULO

No	ELEMENTOS A VERIFICAR	CUMPLE SI	CUMPLE NO	CUMPLE N/A	FECHAS VENCIMIENTO Y/O OBSERVACIONES
1	Licencia de conducción	✓			
2	Licencia de tránsito vehículo	✓			03/10/2026
3	Tarjeta de operación	✓			21/11/2027
4	Seguro obligatorio vigente (SOAT)	✓			5/8/2025
5	Certificado revisión técnico-mecánica y de gases vigente	✓			5/8/2025
6	Certificado revisión preventiva	✓			10/5/2025
7	Póliza de responsabilidad civil y extracontractual	✓			25/11/2025
8	Formato único de Extracto del Contrato –FUEC	✓			4/4/2025
9	Soporte de inspección preoperacional	✓			24/V/2022
10	Soporte de limpieza y desinfección	✓			
11	Cinturones de seguridad	✓			
12	Pito/bocina	✓			
13	Luces: altas, medias, direccionales, freno, parqueo y reversa	✓			
14	Botiquín de primeros auxilios		✓		Incompleto ✓
15	Caja de herramientas mínimo (alicate, destornilladores, llave de expansión y llaves fijas entre otras).		✓		Pendiente Conductor nuevo ✓
16	Tacos 2 (dos)	✓			
17	Gato y cruceta	✓			
18	Conos y/o señales de prevención	✓			
19	Extintor ABC	✓			03/2026
20	Linterna		✓		Pendiente Conductor nuevo ✓
21	Paleta y chaleco reflectivo		✓		Pendiente Conductor nuevo ✓
22	Sistema eléctrico de encendido y apagado del motor funcional	✓			
23	Sistemas de aislamiento de baterías	✓			
24	Espejos retrovisores en ambos lados	✓			
25	Dirección en buen estado	✓			
26	Inspección general del motor (motor limpio, sin cables sueltos)	✓			
27	Tanque de combustible sin fugas	✓			
28	Vidrios panorámicos en buen estado	✓			
29	Limpiaparabrisas en buen estado y funcional	✓			
30	Freno de servicio (diferente al manual)	✓			
31	Freno de mano o de emergencia funcional	✓			
32	Llantas en buen estado (sin cortaduras)	✓			
33	Llanta de repuesto en buen estado	✓			

BOTES (TRANSPORTE FLUVIAL)

No	ELEMENTOS A VERIFICAR	CUMPLE SI	CUMPLE NO	CUMPLE N/A	OBSERVACIONES
1	Bocina de niebla				
2	Radiobaliza				
3	Deflector de radar				
4	Señales de socorro				
5	Cabos de amarre				
6	Luces de navegación				
7	Radio				
8	Interruptores				
9	Chalecos salvavidas				
10	Botiquín				
11	Linterna				
12	Extintor ABC				

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLITICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

MOTOS					
No	ELEMENTOS A VERIFICAR	CUMPLE			OBSERVACIONES
		SI	NO	N/A	
1	Licencia de tránsito vehículo				
2	Seguro obligatorio vigente (SOAT)				
3	Certificado revisión técnico-mecánica y de gases vigente				
4	Sistema eléctrico en buen estado y aislado				
5	Sistema de frenos en buen estado delantero y trasero				
6	Sistema de fugas (aceite y Gasolina)				
7	Llantas en buen estado (sin cortaduras)				
8	Suspensión sin escape de fluido				
9	Luces completas y funcionando				
10	Espejos en buen estado				
11	Kit arrastre: cadena y plato en buen estado				
12	Pito buen estado				
13	Velocímetro funcionando				
14	Direccionales funcionales				
15	Silla cómoda y en buen estado				
16	Chaleco reflectivo				
17	Casco con visera o gafas				
18	Guantes en buen estado				
19	Vestido anti - fricción				
20	Botas de caña alta				

OBSERVACIONES

FIRMA RESPONSABLES DE LA INSPECCIÓN	Leo Yesi Apolo HSSI
FIRMA DEL CONDUCTOR	Brandon Sanchez Ref SCA

COPASST

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERAN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLITICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO FORMATO INSPECCIÓN DE SEGURIDAD VEHÍCULOS	F4.PG3.GTH	24/02/2022
		Versión 7	Pagina 1 de 1
		Clasificación de la Información: Pública	

FECHA:	15/3/2025	SEDE/REGIONAL/CENTRO ZONAL:	RISARALDA
PROCESO/DEPENDENCIA:	CZ DLE-RIS		
RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN:	LINA MARIA AGUDELO JIMENEZ		

DATOS DEL VEHÍCULO/MOTO/TRANSPORTE FLUVIAL

Placas	LKL 363	Nombre del conductor:	NOLBERTO ABD QUEVEDO
Marca	RENAULT	C.C:	94439739
Modelo	2024	Marque con una (x) según aplique : **Contratista ( ) Propio (✓)**	

VEHÍCULO

No	ELEMENTOS A VERIFICAR	CUMPLE SI	CUMPLE NO	CUMPLE N/A	FECHAS VENCIMIENTO Y/O OBSERVACIONES
1	Licencia de conducción	✓			
2	Licencia de tránsito vehículo	✓			30/4/2027
3	Tarjeta de operación	✓			18/7/2025
4	Seguro obligatorio vigente (SOAT)	✓			29/6/2025
5	Certificado revisión técnico-mecánica y de gases vigente	✓		✓	~~29/6/2025~~
6	Certificado revisión preventiva	✓			4/5/2025
7	Póliza de responsabilidad civil y extracontractual	✓			23/3/2025
8	Formato único de Extracto del Contrato –FUEC	✓			22/3/2025
9	Soporte de inspección preoperacional	✓			
10	Soporte de limpieza y desinfección	✓			
11	Cinturones de seguridad	✓			
12	Pito/bocina	✓			
13	Luces: altas, medias, direccionales, freno, parqueo y reversa	✓			
14	Botiquín de primeros auxilios	✓			
15	Caja de herramientas mínimo (alicate, destornilladores, llave de expansión y llaves fijas entre otras).	✓			
16	Tacos 2 (dos)	✓			
17	Gato y cruceta	✓			
18	Conos y/o señales de prevención	✓			
19	Extintor ABC	✓			12/2025
20	Linterna	✓			
21	Paleta y chaleco reflectivo	✓			
22	Sistema eléctrico de encendido y apagado del motor funcional	✓			
23	Sistemas de aislamiento de baterías	✓			
24	Espejos retrovisores en ambos lados	✓			
25	Dirección en buen estado	✓			
26	Inspección general del motor (motor limpio, sin cables sueltos)	✓			
27	Tanque de combustible sin fugas	✓			
28	Vidrios panorámicos en buen estado	✓			
29	Limpiaparabrisas en buen estado y funcional	✓			
30	Freno de servicio (diferente al manual)	✓			
31	Freno de mano o de emergencia funcional	✓			
32	Llantas en buen estado (sin cortaduras)	✓			
33	Llanta de repuesto en buen estado	✓			

BOTES (TRANSPORTE FLUVIAL)

No	ELEMENTOS A VERIFICAR	CUMPLE SI	CUMPLE NO	CUMPLE N/A	OBSERVACIONES
1	Bocina de niebla				
2	Radiobaliza				
3	Deflector de radar				
4	Señales de socorro				
5	Cabos de amarre				
6	Luces de navegación				
7	Radio				
8	Interruptores				
9	Chalecos salvavidas				
10	Botiquín				
11	Linterna				
12	Extintor ABC				

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLITICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

No	ELEMENTOS A VERIFICAR	MOTOS CUMPLE SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
1	Licencia de tránsito vehículo				
2	Seguro obligatorio vigente (SOAT)				
3	Certificado revisión técnico-mecánica y de gases vigente				
4	Sistema eléctrico en buen estado y aislado				
5	Sistema de frenos en buen estado delantero y trasero				
6	Sistema de fugas (aceite y Gasolina)				
7	Llantas en buen estado (sin cortaduras)				
8	Suspensión sin escape de fluido				
9	Luces completas y funcionando				
10	Espejos en buen estado				
11	Kit arrastre: cadena y plato en buen estado				
12	Pito buen estado				
13	Velocímetro funcionando				
14	Direccionales funcionales				
15	Silla cómoda y en buen estado				
16	Chaleco reflectivo				
17	Casco con visera o gafas				
18	Guantes en buen estado				
19	Vestido anti - fricción				
20	Botas de caña alta				

OBSERVACIONES

FIRMA RESPONSABLES DE LA INSPECCIÓN

FIRMA DEL CONDUCTOR

9447735

Brandon Sanchez Ref. SCA

COPASST

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLITICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO FORMATO INSPECCIÓN DE SEGURIDAD VEHÍCULOS	F4.PG3.GTH	24/02/2022
		Versión 7	Pagina 1 de 1
		Clasificación de la Información: Pública	

FECHA:	15/03/2025	SEDE/REGIONAL/CENTRO ZONAL:	RISARALDA
PROCESO/DEPENDENCIA:	C2 Pereira		
RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN:	LINA MARIA AGUDELO JIMENEZ		

DATOS DEL VEHÍCULO/MOTO/TRANSPORTE FLUVIAL

Placas	SCX669D	Nombre del conductor:	Robinson Ossa Buitrago
Marca	Renault	C.C:	
Modelo	Duster	Marque con una (x) según aplique : Contratista ( ) Propio (X)	

VEHÍCULO

No	ELEMENTOS A VERIFICAR	CUMPLE SI	CUMPLE NO	CUMPLE N/A	FECHAS VENCIMIENTO Y/O OBSERVACIONES
1	Licencia de conducción	✓			
2	Licencia de tránsito vehículo	✓			
3	Tarjeta de operación	✓			15/11/2026
4	Seguro obligatorio vigente (SOAT)	✓			9/04/2025
5	Certificado revisión técnico-mecánica y de gases vigente	✓			09/01/2025
6	Certificado revisión preventiva				
7	Póliza de responsabilidad civil y extracontractual	✓			15/10/2025
8	Formato único de Extracto del Contrato –FUEC	✓			11/04/2025
9	Soporte de inspección preoperacional	✓			
10	Soporte de limpieza y desinfección	✓			
11	Cinturones de seguridad	✓			
12	Pito/bocina	✓			
13	Luces: altas, medias, direccionales, freno, parqueo y reversa	✓			
14	Botiquín de primeros auxilios	✓			
15	Caja de herramientas mínimo (alicate, destornilladores, llave de expansión y llaves fijas entre otras).	✓			
16	Tacos 2 (dos)	✓			
17	Gato y cruceta	✓			
18	Conos y/o señales de prevención	✓			
19	Extintor ABC	✓			12/2025
20	Linterna	✓			
21	Paleta y chaleco reflectivo	✓			
22	Sistema eléctrico de encendido y apagado del motor funcional	✓			
23	Sistemas de aislamiento de baterías	✓			
24	Espejos retrovisores en ambos lados	✓			
25	Dirección en buen estado	✓			
26	Inspección general del motor (motor limpio, sin cables sueltos)	✓			
27	Tanque de combustible sin fugas	✓			
28	Vidrios panorámicos en buen estado	✓			
29	Limpiaparabrisas en buen estado y funcional	✓			
30	Freno de servicio (diferente al manual)	✓			
31	Freno de mano o de emergencia funcional	✓			
32	Llantas en buen estado (sin cortaduras)	✓			
33	Llanta de repuesto en buen estado	✓			

BOTES (TRANSPORTE FLUVIAL)

No	ELEMENTOS A VERIFICAR	CUMPLE SI	CUMPLE NO	CUMPLE N/A	OBSERVACIONES
1	Bocina de niebla				
2	Radiobaliza				
3	Deflector de radar				
4	Señales de socorro				
5	Cabos de amarre				
6	Luces de navegación				
7	Radio				
8	Interruptores				
9	Chalecos salvavidas				
10	Botiquín				
11	Linterna				
12	Extintor ABC				

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

No	ELEMENTOS A VERIFICAR	MOTOS CUMPLE			OBSERVACIONES
		SI	NO	N/A	
1	Licencia de tránsito vehículo				
2	Seguro obligatorio vigente (SOAT)				
3	Certificado revisión técnico-mecánica y de gases vigente				
4	Sistema eléctrico en buen estado y aislado				
5	Sistema de frenos en buen estado delantero y trasero				
6	Sistema de fugas (aceite y Gasolina)				
7	Llantas en buen estado (sin cortaduras)				
8	Suspensión sin escape de fluido				
9	Luces completas y funcionando				
10	Espejos en buen estado				
11	Kit arrastre: cadena y plato en buen estado				
12	Pito buen estado				
13	Velocímetro funcionando				
14	Direccionales funcionales				
15	Silla cómoda y en buen estado				
16	Chaleco reflectivo				
17	Casco con visera o gafas				
18	Guantes en buen estado				
19	Vestido anti - fricción				
20	Botas de caña alta				

OBSERVACIONES

FIRMA RESPONSABLES DE LA INSPECCIÓN	Diego Hernando Bedoya Ref SST Robinson Ossa Buitrago Brandon Ginchet Ref. SGA
FIRMA DEL CONDUCTOR	COPMICT

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLITICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DE GRUPO ICAT Y A LA LEY 1581 DE 2012

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO FORMATO INSPECCIÓN DE SEGURIDAD VEHÍCULOS	F4.PG3.GTH	24/02/2022
		Versión 7	Pagina 1 de 1
		Clasificación de la Información: Pública	

FECHA:	15/3/2025	SEDE/REGIONAL/CENTRO ZONAL:	RISARALDA
PROCESO/DEPENDENCIA:	C2 DIGITOS		
RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN:	LINA MARIA AGUDELO JIMENEZ		

DATOS DEL VEHÍCULO/MOTO/TRANSPORTE FLUVIAL

Placas	WLY789	Nombre del conductor:	JESUS MARIA MANCHAY B.
Marca	RENAULT	C.C:	10276405
Modelo	2017	Marque con una (x) según aplique : Contratista ( ) Propio (X)	

VEHÍCULO

No	ELEMENTOS A VERIFICAR	CUMPLE SI	CUMPLE NO	CUMPLE N/A	FECHAS VENCIMIENTO Y/O OBSERVACIONES
1	Licencia de conducción	✓			
2	Licencia de tránsito vehículo	✓			25/11/2027
3	Tarjeta de operación	✓			4/5/2025
4	Seguro obligatorio vigente (SOAT)	✓			25/4/2024
5	Certificado revisión técnico-mecánica y de gases vigente	✓			25/6/2025
6	Certificado revisión preventiva	✓			28/4/2024
7	Póliza de responsabilidad civil y extracontractual	✓			15/10/2025
8	Formato único de Extracto del Contrato –FUEC	✓			29/3/2025
9	Soporte de inspección preoperacional	✓			
10	Soporte de limpieza y desinfección	✓			
11	Cinturones de seguridad	✓			
12	Pito/bocina	✓			
13	Luces: altas, medias, direccionales, freno, parqueo y reversa	✓			
14	Botiquín de primeros auxilios	✓			
15	Caja de herramientas mínimo (alicate, destornilladores, llave de expansión y llaves fijas entre otras).	✓			
16	Tacos 2 (dos)	✓			
17	Gato y cruceta	✓			
18	Conos y/o señales de prevención	✓			
19	Extintor ABC	✓			06/2025
20	Linterna	✓			
21	Paleta y chaleco reflectivo	✓			
22	Sistema eléctrico de encendido y apagado del motor funcional	✓			
23	Sistemas de aislamiento de baterías	✓			
24	Espejos retrovisores en ambos lados	✓			
25	Dirección en buen estado	✓			
26	Inspección general del motor (motor limpio, sin cables sueltos)	✓			
27	Tanque de combustible sin fugas	✓			
28	Vidrios panorámicos en buen estado	✓			
29	Limpiaparabrisas en buen estado y funcional	✓			
30	Freno de servicio (diferente al manual)	✓			
31	Freno de mano o de emergencia funcional	✓			
32	Llantas en buen estado (sin cortaduras)	✓			
33	Llanta de repuesto en buen estado	✓			

BOTES (TRANSPORTE FLUVIAL)

No	ELEMENTOS A VERIFICAR	CUMPLE SI	CUMPLE NO	CUMPLE N/A	OBSERVACIONES
1	Bocina de niebla				
2	Radiobaliza				
3	Deflector de radar				
4	Señales de socorro				
5	Cabos de amarre				
6	Luces de navegación				
7	Radio				
8	Interruptores				
9	Chalecos salvavidas				
10	Botiquín				
11	Linterna				
12	Extintor ABC				

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA

LOS DATOS PROPORCIONADOS APRA SER TRATADOS DE ACUERDO A LA POLITICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

MOTOS					
No	ELEMENTOS A VERIFICAR	CUMPLE			OBSERVACIONES
		SI	NO	N/A	
1	Licencia de tránsito vehículo				
2	Seguro obligatorio vigente (SOAT)				
3	Certificado revisión técnico-mecánica y de gases vigente				
4	Sistema eléctrico en buen estado y aislado				
5	Sistema de frenos en buen estado delantero y trasero				
6	Sistema de fugas (aceite y Gasolina)				
7	Llantas en buen estado (sin cortaduras)				
8	Suspensión sin escape de fluido				
9	Luces completas y funcionando				
10	Espejos en buen estado				
11	Kit arrastre: cadena y plato en buen estado				
12	Pito buen estado				
13	Velocímetro funcionando				
14	Direccionales funcionales				
15	Silla cómoda y en buen estado				
16	Chaleco reflectivo				
17	Casco con visera o gafas				
18	Guantes en buen estado				
19	Vestido anti - fricción				
20	Botas de caña alta				

OBSERVACIONES	
FIRMA RESPONSABLES DE LA INSPECCIÓN	Ricardo Botello S Rep SST
FIRMA DEL CONDUCTOR	Brandon Sanchez Ref SGA

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO FORMATO INSPECCIÓN DE SEGURIDAD VEHÍCULOS	F4.PG3.GTH	24/02/2022
		Versión 7	Pagina 1 de 1
		Clasificación de la Información: Pública	

FECHA: 15/3/2025 SEDE/REGIONAL/CENTRO ZONAL: RISARALDA

PROCESO/DEPENDENCIA: C2 STS 2025

RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN: LINA MARIA AGUDELO JIMENEZ

DATOS DEL VEHÍCULO/MOTO/TRANSPORTE FLUVIAL

Placas	ETL856	Nombre del conductor:	CARLOS ALBERTO RUIZ
Marca	RENAULT	C.C:	10829458
Modelo	2019	Marque con una (x) según aplique : Contratista (X) Propio ( )	

VEHÍCULO

No	ELEMENTOS A VERIFICAR	CUMPLE SI	CUMPLE NO	CUMPLE N/A	FECHAS VENCIMIENTO Y/O OBSERVACIONES
1	Licencia de conducción	✓			
2	Licencia de tránsito vehículo	✓			29/5/2025
3	Tarjeta de operación	✓			11/1/2027
4	Seguro obligatorio vigente (SOAT)	✓			19/5/2025
5	Certificado revisión técnico-mecánica y de gases vigente	✓			16/5/2025
6	Certificado revisión preventiva	✓			28/4/2025
7	Póliza de responsabilidad civil y extracontractual	✓			1/9/2025
8	Formato único de Extracto del Contrato –FUEC	✓			17/3/2025
9	Soporte de inspección preoperacional	✓			
10	Soporte de limpieza y desinfección	✓			
11	Cinturones de seguridad	✓			
12	Pito/bocina	✓			
13	Luces: altas, medias, direccionales, freno, parqueo y reversa	✓			
14	Botiquín de primeros auxilios	✓			
15	Caja de herramientas mínimo (alicate, destornilladores, llave de expansión y llaves fijas entre otras).	✓			
16	Tacos 2 (dos)	✓			
17	Gato y cruceta	✓			
18	Conos y/o señales de prevención	✓			
19	Extintor ABC	✓			05/2025
20	Linterna	✓			
21	Paleta y chaleco reflectivo	✓			
22	Sistema eléctrico de encendido y apagado del motor funcional	✓			
23	Sistemas de aislamiento de baterías	✓			
24	Espejos retrovisores en ambos lados	✓			
25	Dirección en buen estado	✓			
26	Inspección general del motor (motor limpio, sin cables sueltos)	✓			
27	Tanque de combustible sin fugas	✓			
28	Vidrios panorámicos en buen estado	✓			
29	Limpiaparabrisas en buen estado y funcional	✓			
30	Freno de servicio (diferente al manual)	✓			
31	Freno de mano o de emergencia funcional	✓			
32	Llantas en buen estado (sin cortaduras)	✓			
33	Llanta de repuesto en buen estado	✓			

BOTES (TRANSPORTE FLUVIAL)

No	ELEMENTOS A VERIFICAR	CUMPLE SI	CUMPLE NO	CUMPLE N/A	OBSERVACIONES
1	Bocina de niebla				
2	Radiobaliza				
3	Deflector de radar				
4	Señales de socorro				
5	Cabos de amarre				
6	Luces de navegación				
7	Radio				
8	Interruptores				
9	Chalecos salvavidas				
10	Botiquín				
11	Linterna				
12	Extintor ABC				

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLITICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

No	ELEMENTOS A VERIFICAR	MOTOS CUMPLE			OBSERVACIONES
		SI	NO	N/A	
1	Licencia de tránsito vehículo				
2	Seguro obligatorio vigente (SOAT)				
3	Certificado revisión técnico-mecánica y de gases vigente				
4	Sistema eléctrico en buen estado y aislado				
5	Sistema de frenos en buen estado delantero y trasero				
6	Sistema de fugas (aceite y Gasolina)				
7	Llantas en buen estado (sin cortaduras)				
8	Suspensión sin escape de fluido				
9	Luces completas y funcionando				
10	Espejos en buen estado				
11	Kit arrastre: cadena y plato en buen estado				
12	Pito buen estado				
13	Velocímetro funcionando				
14	Direccionales funcionales				
15	Silla cómoda y en buen estado				
16	Chaleco reflectivo				
17	Casco con visera o gafas				
18	Guantes en buen estado				
19	Vestido anti - fricción				
20	Botas de caña alta				

OBSERVACIONES

FIRMA RESPONSABLES DE LA INSPECCIÓN	Ref. SST. 42075368 COPASST
FIRMA DEL CONDUCTOR	Brandon Sanchez Ref. SGA

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

Cualquier copia impresa de este documento se considera COPIA NO CONTROLADA

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ADR Y A LA LEY 1581 DE 2012

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO FORMATO INSPECCIÓN DE SEGURIDAD VEHÍCULOS	F4.PG3.GTH	24/02/2022
		Versión 7	Pagina 1 de 1
		Clasificación de la Información: Pública	

FECHA:	15/03/2025	SEDE/REGIONAL/CENTRO ZONAL:	RISARALDA
PROCESO/DEPENDENCIA:	C2 BELEN DE UMBRIA		
RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN:	LINA MARIA AGUDELO JIMENEZ		

DATOS DEL VEHÍCULO/MOTO/TRANSPORTE FLUVIAL

Placas	TSS513	Nombre del conductor:	DANILO DE JESUS HERNANDEZ.
Marca	FOTON	C.C:	10018445 .
Modelo	2020	Marque con una (x) según aplique : Contratista (X) Propio ( )	

VEHÍCULO

No	ELEMENTOS A VERIFICAR	CUMPLE SI	CUMPLE NO	CUMPLE N/A	FECHAS VENCIMIENTO Y/O OBSERVACIONES
1	Licencia de conducción	✓			10/6/2026
2	Licencia de tránsito vehículo	✓			
3	Tarjeta de operación	✓			4/3/2027.
4	Seguro obligatorio vigente (SOAT)	✓			27/2/2026
5	Certificado revisión técnico-mecánica y de gases vigente	✓			2/5/2025 .
6	Certificado revisión preventiva	✓			31/3/2025 .
7	Póliza de responsabilidad civil y extracontractual	✓			4/8/2025 .
8	Formato único de Extracto del Contrato –FUEC	✓			17/3/2025 .
9	Soporte de inspección preoperacional	✓			
10	Soporte de limpieza y desinfección	✓			
11	Cinturones de seguridad				
12	Pito/bocina				
13	Luces: altas, medias, direccionales, freno, parqueo y reversa				
14	Botiquín de primeros auxilios				
15	Caja de herramientas mínimo (alicate, destornilladores, llave de expansión y llaves fijas entre otras).				
16	Tacos 2 (dos)				
17	Gato y cruceta				
18	Conos y/o señales de prevención				
19	Extintor ABC	✓			11/20 2026.
20	Linterna				
21	Paleta y chaleco reflectivo				
22	Sistema eléctrico de encendido y apagado del motor funcional				
23	Sistemas de aislamiento de baterías				
24	Espejos retrovisores en ambos lados				
25	Dirección en buen estado				
26	Inspección general del motor (motor limpio, sin cables sueltos)				
27	Tanque de combustible sin fugas				
28	Vidrios panorámicos en buen estado				
29	Limpiaparabrisas en buen estado y funcional				
30	Freno de servicio (diferente al manual)				
31	Freno de mano o de emergencia funcional				
32	Llantas en buen estado (sin cortaduras)				
33	Llanta de repuesto en buen estado				

BOTES (TRANSPORTE FLUVIAL)

No	ELEMENTOS A VERIFICAR	CUMPLE SI	CUMPLE NO	CUMPLE N/A	OBSERVACIONES
1	Bocina de niebla				
2	Radiobaliza				
3	Deflector de radar				
4	Señales de socorro				
5	Cabos de amarre				
6	Luces de navegación				
7	Radio				
8	Interruptores				
9	Chalecos salvavidas				
10	Botiquín				
11	Linterna				
12	Extintor ABC				

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLITICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

MOTOS					
No	ELEMENTOS A VERIFICAR	CUMPLE			OBSERVACIONES
		SI	NO	N/A	
1	Licencia de tránsito vehículo				
2	Seguro obligatorio vigente (SOAT)				
3	Certificado revisión técnico-mecánica y de gases vigente				
4	Sistema eléctrico en buen estado y aislado				
5	Sistema de frenos en buen estado delantero y trasero				
6	Sistema de fugas (aceite y Gasolina)				
7	Llantas en buen estado (sin cortaduras)				
8	Suspensión sin escape de fluido				
9	Luces completas y funcionando				
10	Espejos en buen estado				
11	Kit arrastre: cadena y plato en buen estado				
12	Pito buen estado				
13	Velocímetro funcionando				
14	Direccionales funcionales				
15	Silla cómoda y en buen estado				
16	Chaleco reflectivo				
17	Casco con visera o gafas				
18	Guantes en buen estado				
19	Vestido anti - fricción				
20	Botas de caña alta				

OBSERVACIONES

FIRMA RESPONSABLES DE LA INSPECCIÓN	SST-24-SST COPASST
FIRMA DEL CONDUCTOR	Brandon Sanchez Ref. SCA

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO FORMATO INSPECCIÓN DE SEGURIDAD VEHÍCULOS	F4.PG3.GTH	24/02/2022
		Versión 7	Pagina 1 de 1
		Clasificación de la Información: Pública	

FECHA:	15/3/2025	SEDE/REGIONAL/CENTRO ZONAL:	RISARALDA
PROCESO/DEPENDENCIA:	REGIONAL GAT Y INFANCIA		
RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN:	LINA MARIA AGUDELO JIMENEZ		

DATOS DEL VEHÍCULO/MOTO/TRANSPORTE FLUVIAL

Placas	LS2399	Nombre del conductor:	DANIELA ARIAS ZULUAGA
Marca	SUZUKI	C.C:	75088827
Modelo	2024	Marque con una (x) según aplique : Contratista (X) Propio ( )	

VEHÍCULO

No	ELEMENTOS A VERIFICAR	CUMPLE SI	CUMPLE NO	CUMPLE N/A	FECHAS VENCIMIENTO Y/O OBSERVACIONES
1	Licencia de conducción	✓			
2	Licencia de tránsito vehículo	✓			14/9/2026
3	Tarjeta de operación	✓			13/1/2026
4	Seguro obligatorio vigente (SOAT)	✓			9/1/2026
5	Certificado revisión técnico-mecánica y de gases vigente			✓	
6	Certificado revisión preventiva	✓			15/4/2025
7	Póliza de responsabilidad civil y extracontractual	✓			15/10/2025
8	Formato único de Extracto del Contrato –FUEC	✓			15/3/2025
9	Soporte de inspección preoperacional	✓			
10	Soporte de limpieza y desinfección	✓			
11	Cinturones de seguridad				
12	Pito/bocina				
13	Luces: altas, medias, direccionales, freno, parqueo y reversa				
14	Botiquín de primeros auxilios				
15	Caja de herramientas mínimo (alicate, destornilladores, llave de expansión y llaves fijas entre otras).				
16	Tacos 2 (dos)				
17	Gato y cruceta				
18	Conos y/o señales de prevención				
19	Extintor ABC	✓			ABRIL 2025
20	Linterna				
21	Paleta y chaleco reflectivo				
22	Sistema eléctrico de encendido y apagado del motor funcional				
23	Sistemas de aislamiento de baterías				
24	Espejos retrovisores en ambos lados				
25	Dirección en buen estado				
26	Inspección general del motor (motor limpio, sin cables sueltos)				
27	Tanque de combustible sin fugas				
28	Vidrios panorámicos en buen estado				
29	Limpiaparabrisas en buen estado y funcional				
30	Freno de servicio (diferente al manual)				
31	Freno de mano o de emergencia funcional				
32	Llantas en buen estado (sin cortaduras)				
33	Llanta de repuesto en buen estado				

BOTES (TRANSPORTE FLUVIAL)

No	ELEMENTOS A VERIFICAR	CUMPLE SI	CUMPLE NO	CUMPLE N/A	OBSERVACIONES
1	Bocina de niebla				
2	Radiobaliza				
3	Deflector de radar				
4	Señales de socorro				
5	Cabos de amarre				
6	Luces de navegación				
7	Radio				
8	Interruptores				
9	Chalecos salvavidas				
10	Botiquín				
11	Linterna				
12	Extintor ABC				

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLITICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

MOTOS					
No	ELEMENTOS A VERIFICAR	CUMPLE			OBSERVACIONES
		SI	NO	N/A	
1	Licencia de tránsito vehículo				
2	Seguro obligatorio vigente (SOAT)				
3	Certificado revisión técnico-mecánica y de gases vigente				
4	Sistema eléctrico en buen estado y aislado				
5	Sistema de frenos en buen estado delantero y trasero				
6	Sistema de fugas (aceite y Gasolina)				
7	Llantas en buen estado (sin cortaduras)				
8	Suspensión sin escape de fluido				
9	Luces completas y funcionando				
10	Espejos en buen estado				
11	Kit arrastre: cadena y plato en buen estado				
12	Pito buen estado				
13	Velocímetro funcionando				
14	Direccionales funcionales				
15	Silla cómoda y en buen estado				
16	Chaleco reflectivo				
17	Casco con visera o gafas				
18	Guantes en buen estado				
19	Vestido anti - fricción				
20	Botas de caña alta				

OBSERVACIONES

FIRMA RESPONSABLES DE LA INSPECCIÓN	HSEQ SST — Gloria Adelia Rosero COPASST
FIRMA DEL CONDUCTOR	Brandon Sanchez Ref. SGA

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

Cuando se requiera copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO FORMATO INSPECCIÓN DE SEGURIDAD VEHÍCULOS	F4.PG3.GTH	24/02/2022
		Versión 7	Pagina 1 de 1
		Clasificación de la Información: Pública	

FECHA:	13/3/2025	SEDE/REGIONAL/CENTRO ZONAL:	RISARALDA
PROCESO/DEPENDENCIA:	C2 DEGEH		
RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN:	LINA MARIA AGUDELO JIMENEZ		

DATOS DEL VEHÍCULO/MOTO/TRANSPORTE FLUVIAL

Placas	FWK956	Nombre del conductor:	JOHN FELIPE JIMENEZ LOPEZ
Marca	RENAULT	C.C:	98633198
Modelo	2020	Marque con una (x) según aplique : Contratista ( ) Propio (X)	

VEHÍCULO

No	ELEMENTOS A VERIFICAR	CUMPLE SI	CUMPLE NO	CUMPLE N/A	FECHAS VENCIMIENTO Y/O OBSERVACIONES
1	Licencia de conducción	✓			11/4/2025
2	Licencia de tránsito vehiculo	✓			
3	Tarjeta de operación	✓			11/5/2025
4	Seguro obligatorio vigente (SOAT)	✓			21/2/2026
5	Certificado revisión técnico-mecánica y de gases vigente	✓			19/2/2026
6	Certificado revisión preventiva	✓			19/3/2025
7	Póliza de responsabilidad civil y extracontractual	✓			15/10/2025
8	Formato único de Extracto del Contrato –FUEC	✓			20/3/2025
9	Soporte de inspección preoperacional				
10	Soporte de limpieza y desinfección				
11	Cinturones de seguridad				
12	Pito/bocina				
13	Luces: altas, medias, direccionales, freno, parqueo y reversa				
14	Botiquín de primeros auxilios				
15	Caja de herramientas mínimo (alicate, destornilladores, llave de expansión y llaves fijas entre otras).				
16	Tacos 2 (dos)				
17	Gato y cruceta				
18	Conos y/o señales de prevención				
19	Extintor ABC	✓			Noviembre 2025
20	Linterna				
21	Paleta y chaleco reflectivo				
22	Sistema eléctrico de encendido y apagado del motor funcional				
23	Sistemas de aislamiento de baterías				
24	Espejos retrovisores en ambos lados				
25	Dirección en buen estado				
26	Inspección general del motor (motor limpio, sin cables sueltos)				
27	Tanque de combustible sin fugas				
28	Vidrios panorámicos en buen estado				
29	Limpiaparabrisas en buen estado y funcional				
30	Freno de servicio (diferente al manual)				
31	Freno de mano o de emergencia funcional				
32	Llantas en buen estado (sin cortaduras)				
33	Llanta de repuesto en buen estado				

BOTES (TRANSPORTE FLUVIAL)

No	ELEMENTOS A VERIFICAR	CUMPLE SI	CUMPLE NO	CUMPLE N/A	OBSERVACIONES
1	Bocina de niebla				
2	Radiobaliza				
3	Deflector de radar				
4	Señales de socorro				
5	Cabos de amarre				
6	Luces de navegación				
7	Radio				
8	Interruptores				
9	Chalecos salvavidas				
10	Botiquín				
11	Linterna				
12	Extintor ABC				

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA

LOS DATOS PERSONALES RECOLECTADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLITICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

No	ELEMENTOS A VERIFICAR	MOTOS CUMPLE SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
1	Licencia de tránsito vehículo				
2	Seguro obligatorio vigente (SOAT)				
3	Certificado revisión técnico-mecánica y de gases vigente				
4	Sistema eléctrico en buen estado y aislado				
5	Sistema de frenos en buen estado delantero y trasero				
6	Sistema de fugas (aceite y Gasolina)				
7	Llantas en buen estado (sin cortaduras)				
8	Suspensión sin escape de fluido				
9	Luces completas y funcionando				
10	Espejos en buen estado				
11	Kit arrastre: cadena y plato en buen estado				
12	Pito buen estado				
13	Velocímetro funcionando				
14	Direccionales funcionales				
15	Silla cómoda y en buen estado				
16	Chaleco reflectivo				
17	Casco con visera o gafas				
18	Guantes en buen estado				
19	Vestido anti - fricción				
20	Botas de caña alta				

OBSERVACIONES

FIRMA RESPONSABLES DE LA INSPECCIÓN	COPASST
FIRMA DEL CONDUCTOR	Brandon Sanchez Ref SGA

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO FORMATO INSPECCIÓN DE SEGURIDAD VEHÍCULOS	F4.PG3.GTH	24/02/2022
		Versión 7	Pagina 1 de 1
		Clasificación de la Información: Pública	

FECHA:	15/3/2025	SEDE/REGIONAL/CENTRO ZONAL:	RISARALDA
PROCESO/DEPENDENCIA:	CZ LS UNIDAD		
RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN:	LINA MARIA AGUDELO JIMENEZ		

DATOS DEL VEHÍCULO/MOTO/TRANSPORTE FLUVIAL

Placas	EOU 256	Nombre del conductor:	MANUEL MARIO USUGA
Marca	RENAULT	C.C:	9858381
Modelo	2023	Marque con una (x) según aplique : Contratista ( ) Propio (X)	

VEHÍCULO

No	ELEMENTOS A VERIFICAR	CUMPLE SI	CUMPLE NO	CUMPLE N/A	FECHAS VENCIMIENTO Y/O OBSERVACIONES
1	Licencia de conducción	✓			
2	Licencia de tránsito vehículo	✓			13/4/2026.
3	Tarjeta de operación	✓			19/2/2026
4	Seguro obligatorio vigente (SOAT)	✓			1/12/2025.
5	Certificado revisión técnico-mecánica y de gases vigente	✓			30/11/2025.
6	Certificado revisión preventiva	✓			30/3/2025.
7	Póliza de responsabilidad civil y extracontractual	✓			12/6/2025.
8	Formato único de Extracto del Contrato –FUEC	✓			17/3/2025.
9	Soporte de inspección preoperacional	✓			
10	Soporte de limpieza y desinfección	✓			
11	Cinturones de seguridad				
12	Pito/bocina				
13	Luces: altas, medias, direccionales, freno, parqueo y reversa				
14	Botiquín de primeros auxilios				
15	Caja de herramientas mínimo (alicate, destornilladores, llave de expansión y llaves fijas entre otras).				
16	Tacos 2 (dos)				
17	Gato y cruceta				
18	Conos y/o señales de prevención				
19	Extintor ABC	✓			OK 2025.
20	Linterna				
21	Paleta y chaleco reflectivo				
22	Sistema eléctrico de encendido y apagado del motor funcional				
23	Sistemas de aislamiento de baterías				
24	Espejos retrovisores en ambos lados				
25	Dirección en buen estado				
26	Inspección general del motor (motor limpio, sin cables sueltos)				
27	Tanque de combustible sin fugas				
28	Vidrios panorámicos en buen estado				
29	Limpiaparabrisas en buen estado y funcional				
30	Freno de servicio (diferente al manual)				
31	Freno de mano o de emergencia funcional				
32	Llantas en buen estado (sin cortaduras)				
33	Llanta de repuesto en buen estado				

BOTES (TRANSPORTE FLUVIAL)

No	ELEMENTOS A VERIFICAR	CUMPLE SI	CUMPLE NO	CUMPLE N/A	OBSERVACIONES
1	Bocina de niebla				
2	Radiobaliza				
3	Deflector de radar				
4	Señales de socorro				
5	Cabos de amarre				
6	Luces de navegación				
7	Radio				
8	Interruptores				
9	Chalecos salvavidas				
10	Botiquín				
11	Linterna				
12	Extintor ABC				

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

MOTOS					
No	ELEMENTOS A VERIFICAR	CUMPLE			OBSERVACIONES
		SI	NO	N/A	
1	Licencia de tránsito vehículo				
2	Seguro obligatorio vigente (SOAT)				
3	Certificado revisión técnico-mecánica y de gases vigente				
4	Sistema eléctrico en buen estado y aislado				
5	Sistema de frenos en buen estado delantero y trasero				
6	Sistema de fugas (aceite y Gasolina)				
7	Llantas en buen estado (sin cortaduras)				
8	Suspensión sin escape de fluido				
9	Luces completas y funcionando				
10	Espejos en buen estado				
11	Kit arrastre: cadena y plato en buen estado				
12	Pito buen estado				
13	Velocímetro funcionando				
14	Direccionales funcionales				
15	Silla cómoda y en buen estado				
16	Chaleco reflectivo				
17	Casco con visera o gafas				
18	Guantes en buen estado				
19	Vestido anti - fricción				
20	Botas de caña alta				

OBSERVACIONES

FIRMA RESPONSABLES DE LA INSPECCIÓN	COPASST
FIRMA DEL CONDUCTOR	Brandon Sandoval Ref. SCA

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL SGI Y A LA LEY 1581 DE 2012

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO FORMATO INSPECCIÓN DE SEGURIDAD VEHÍCULOS	F4.PG3.GTH	24/02/2022
		Versión 7	Pagina 1 de 1
		Clasificación de la Información: Pública	

FECHA:	15/3/2025	SEDE/REGIONAL/CENTRO ZONAL:	RISARALDA
PROCESO/DEPENDENCIA:	GZ U UNIDAD		
RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN:	LINA MARIA AGUDELO JIMENEZ		

DATOS DEL VEHÍCULO/MOTO/TRANSPORTE FLUVIAL

Placas	ETL 713	Nombre del conductor:	PEDRO LUIS PEREA QUINTERO
Marca	NISSAN	C.C:	75310558
Modelo	2019	Marque con una (x) según aplique : Contratista ( ) Propio (X)	

VEHÍCULO

No	ELEMENTOS A VERIFICAR	CUMPLE SI	CUMPLE NO	CUMPLE N/A	FECHAS VENCIMIENTO Y/O OBSERVACIONES
1	Licencia de conducción	✓			8/8/2025
2	Licencia de tránsito vehículo	✓			
3	Tarjeta de operación	✓			17/12/2026
4	Seguro obligatorio vigente (SOAT)	✓			22/9/2025
5	Certificado revisión técnico-mecánica y de gases vigente	✓			20/10/2025
6	Certificado revisión preventiva	✓			8/4/2025
7	Póliza de responsabilidad civil y extracontractual	✓			18/5/2025
8	Formato único de Extracto del Contrato –FUEC	✓			4/3/2025
9	Soporte de inspección preoperacional	✓			
10	Soporte de limpieza y desinfección	✓			
11	Cinturones de seguridad				
12	Pito/bocina				
13	Luces: altas, medias, direccionales, freno, parqueo y reversa				
14	Botiquín de primeros auxilios				
15	Caja de herramientas mínimo (alicate, destornilladores, llave de expansión y llaves fijas entre otras).				
16	Tacos 2 (dos)				
17	Gato y cruceta				
18	Conos y/o señales de prevención				
19	Extintor ABC	✓			MARZO 2026
20	Linterna				
21	Paleta y chaleco reflectivo				
22	Sistema eléctrico de encendido y apagado del motor funcional				
23	Sistemas de aislamiento de baterías				
24	Espejos retrovisores en ambos lados				
25	Dirección en buen estado				
26	Inspección general del motor (motor limpio, sin cables sueltos)				
27	Tanque de combustible sin fugas				
28	Vidrios panorámicos en buen estado				
29	Limpiaparabrisas en buen estado y funcional				
30	Freno de servicio (diferente al manual)				
31	Freno de mano o de emergencia funcional				
32	Llantas en buen estado (sin cortaduras)				
33	Llanta de repuesto en buen estado				

BOTES (TRANSPORTE FLUVIAL)

No	ELEMENTOS A VERIFICAR	CUMPLE SI	CUMPLE NO	CUMPLE N/A	OBSERVACIONES
1	Bocina de niebla				
2	Radiobaliza				
3	Deflector de radar				
4	Señales de socorro				
5	Cabos de amarre				
6	Luces de navegación				
7	Radio				
8	Interruptores				
9	Chalecos salvavidas				
10	Botiquín				
11	Linterna				
12	Extintor ABC				

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLITICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

MOTOS					
No	ELEMENTOS A VERIFICAR	CUMPLE			OBSERVACIONES
		SI	NO	N/A	
1	Licencia de tránsito vehículo				
2	Seguro obligatorio vigente (SOAT)				
3	Certificado revisión técnico-mecánica y de gases vigente				
4	Sistema eléctrico en buen estado y aislado				
5	Sistema de frenos en buen estado delantero y trasero				
6	Sistema de fugas (aceite y Gasolina)				
7	Llantas en buen estado (sin cortaduras)				
8	Suspensión sin escape de fluido				
9	Luces completas y funcionando				
10	Espejos en buen estado				
11	Kit arrastre: cadena y plato en buen estado				
12	Pito buen estado				
13	Velocímetro funcionando				
14	Direccionales funcionales				
15	Silla cómoda y en buen estado				
16	Chaleco reflectivo				
17	Casco con visera o gafas				
18	Guantes en buen estado				
19	Vestido anti - fricción				
20	Botas de caña alta				

OBSERVACIONES

FIRMA RESPONSABLES DE LA INSPECCIÓN	SST COPASST
FIRMA DEL CONDUCTOR	Brandon Sanchez Ref- GA

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL IDEP Y A LA LEY 1581 DE 2012

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO FORMATO INSPECCIÓN DE SEGURIDAD VEHÍCULOS	F4.PG3.GTH	24/02/2022
		Versión 7	Pagina 1 de 1
		Clasificación de la Información: Pública	

FECHA:	15/3/2025	SEDE/REGIONAL/CENTRO ZONAL:	RISARALDA
PROCESO/DEPENDENCIA:	REGIONAL GST PROTECCIÓN.		
RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN:	LINA MARIA AGUDELO JIMENEZ		

DATOS DEL VEHÍCULO/MOTO/TRANSPORTE FLUVIAL

Placas	JVW 892	Nombre del conductor:	JHON EDWIN LOPEZ V.
Marca	CHEVROLET	C.C:	1013972O
Modelo	2022	Marque con una (x) según aplique : Contratista ( ) Propio (X)	

VEHÍCULO

No	ELEMENTOS A VERIFICAR	CUMPLE SI	CUMPLE NO	CUMPLE N/A	FECHAS VENCIMIENTO Y/O OBSERVACIONES
1	Licencia de conducción	✓			14/5/2027
2	Licencia de tránsito vehículo	✓			
3	Tarjeta de operación	✓			30/9/2026
4	Seguro obligatorio vigente (SOAT)	✓			25/8/2025
5	Certificado revisión técnico-mecánica y de gases vigente	✓			24/8/2025
6	Certificado revisión preventiva				
7	Póliza de responsabilidad civil y extracontractual	✓			22/3/2025
8	Formato único de Extracto del Contrato –FUEC	✓			20/3/2025
9	Soporte de inspección preoperacional				
10	Soporte de limpieza y desinfección				
11	Cinturones de seguridad				
12	Pito/bocina				
13	Luces: altas, medias, direccionales, freno, parqueo y reversa				
14	Botiquín de primeros auxilios				
15	Caja de herramientas mínimo (alicate, destornilladores, llave de expansión y llaves fijas entre otras).				
16	Tacos 2 (dos)				
17	Gato y cruceta				
18	Conos y/o señales de prevención				
19	Extintor ABC	✓			NOV 2025.
20	Linterna				
21	Paleta y chaleco reflectivo				
22	Sistema eléctrico de encendido y apagado del motor funcional				
23	Sistemas de aislamiento de baterías				
24	Espejos retrovisores en ambos lados				
25	Dirección en buen estado				
26	Inspección general del motor (motor limpio, sin cables sueltos)				
27	Tanque de combustible sin fugas				
28	Vidrios panorámicos en buen estado				
29	Limpiaparabrisas en buen estado y funcional				
30	Freno de servicio (diferente al manual)				
31	Freno de mano o de emergencia funcional				
32	Llantas en buen estado (sin cortaduras)				
33	Llanta de repuesto en buen estado				

BOTES (TRANSPORTE FLUVIAL)

No	ELEMENTOS A VERIFICAR	CUMPLE SI	CUMPLE NO	CUMPLE N/A	OBSERVACIONES
1	Bocina de niebla				
2	Radiobaliza				
3	Deflector de radar				
4	Señales de socorro				
5	Cabos de amarre				
6	Luces de navegación				
7	Radio				
8	Interruptores				
9	Chalecos salvavidas				
10	Botiquín				
11	Linterna				
12	Extintor ABC				


Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERAN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLITICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

No	ELEMENTOS A VERIFICAR	MOTOS CUMPLE			OBSERVACIONES
		SI	NO	N/A	
1	Licencia de tránsito vehículo				
2	Seguro obligatorio vigente (SOAT)				
3	Certificado revisión técnico-mecánica y de gases vigente				
4	Sistema eléctrico en buen estado y aislado				
5	Sistema de frenos en buen estado delantero y trasero				
6	Sistema de fugas (aceite y Gasolina)				
7	Llantas en buen estado (sin cortaduras)				
8	Suspensión sin escape de fluido				
9	Luces completas y funcionando				
10	Espejos en buen estado				
11	Kit arrastre: cadena y plato en buen estado				
12	Pito buen estado				
13	Velocímetro funcionando				
14	Direccionales funcionales				
15	Silla cómoda y en buen estado				
16	Chaleco reflectivo				
17	Casco con visera o gafas				
18	Guantes en buen estado				
19	Vestido anti - fricción				
20	Botas de caña alta				

OBSERVACIONES

FIRMA RESPONSABLES DE LA INSPECCIÓN	 COPASST
FIRMA DEL CONDUCTOR	Brandon Sanchez Ref SGA

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL HSE Y A LA LEY 1581 DE 2012

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO FORMATO INSPECCIÓN DE SEGURIDAD VEHÍCULOS	F4.PG3.GTH	24/02/2022
		Versión 7	Pagina 1 de 1
		Clasificación de la Información: Pública	

FECHA:	15/3/2025	SEDE/REGIONAL/CENTRO ZONAL:	RISARALDA
PROCESO/DEPENDENCIA:	REGIONAL GAT		
RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN:	LINA MARIA AGUDELO JIMENEZ		

DATOS DEL VEHÍCULO/MOTO/TRANSPORTE FLUVIAL

Placas	JTS75T	Nombre del conductor:	JORGE ARMANDO LOPEZ C.
Marca	KIA	C.C:	1088253131
Modelo	2022	Marque con una (x) según aplique : Contratista (X) Propio ( )	

VEHÍCULO

No	ELEMENTOS A VERIFICAR	CUMPLE SI	CUMPLE NO	CUMPLE N/A	FECHAS VENCIMIENTO Y/O OBSERVACIONES
1	Licencia de conducción	✓			
2	Licencia de tránsito vehículo	✓			29/8/2026
3	Tarjeta de operación	✓			22/12/2025
4	Seguro obligatorio vigente (SOAT)	✓			20/11/2025
5	Certificado revisión técnico-mecánica y de gases vigente	✓			3/12/2025
6	Certificado revisión preventiva	✓			16/4/2025
7	Póliza de responsabilidad civil y extracontractual	✓			15/10/2025
8	Formato único de Extracto del Contrato –FUEC	✓			28/3/2025
9	Soporte de inspección preoperacional	✓			
10	Soporte de limpieza y desinfección	✓			
11	Cinturones de seguridad	✓			
12	Pito/bocina	✓			
13	Luces: altas, medias, direccionales, freno, parqueo y reversa	✓			
14	Botiquín de primeros auxilios	✓			
15	Caja de herramientas mínimo (alicate, destornilladores, llave de expansión y llaves fijas entre otras).	✓			
16	Tacos 2 (dos)	✓			
17	Gato y cruceta	✓			
18	Conos y/o señales de prevención	✓			
19	Extintor ABC	✓			09/2025
20	Linterna	✓			
21	Paleta y chaleco reflectivo	✓			
22	Sistema eléctrico de encendido y apagado del motor funcional	✓			
23	Sistemas de aislamiento de baterías	✓			
24	Espejos retrovisores en ambos lados	✓			
25	Dirección en buen estado	✓			
26	Inspección general del motor (motor limpio, sin cables sueltos)	✓			
27	Tanque de combustible sin fugas	✓			
28	Vidrios panorámicos en buen estado	✓			
29	Limpiaparabrisas en buen estado y funcional	✓			
30	Freno de servicio (diferente al manual)	✓			
31	Freno de mano o de emergencia funcional	✓			
32	Llantas en buen estado (sin cortaduras)	✓			
33	Llanta de repuesto en buen estado	✓			

BOTES (TRANSPORTE FLUVIAL)

No	ELEMENTOS A VERIFICAR	CUMPLE SI	CUMPLE NO	CUMPLE N/A	OBSERVACIONES
1	Bocina de niebla				
2	Radiobaliza				
3	Deflector de radar				
4	Señales de socorro				
5	Cabos de amarre				
6	Luces de navegación				
7	Radio				
8	Interruptores				
9	Chalecos salvavidas				
10	Botiquín				
11	Linterna				
12	Extintor ABC				

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

Cualquier copia impresa de este documento se encuentra como COPIA NO CONTROLADA

LOS DATOS PERSONALIZADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLITICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

MOTOS					
No	ELEMENTOS A VERIFICAR	CUMPLE			OBSERVACIONES
		SI	NO	N/A	
1	Licencia de tránsito vehículo				
2	Seguro obligatorio vigente (SOAT)				
3	Certificado revisión técnico-mecánica y de gases vigente				
4	Sistema eléctrico en buen estado y aislado				
5	Sistema de frenos en buen estado delantero y trasero				
6	Sistema de fugas (aceite y Gasolina)				
7	Llantas en buen estado (sin cortaduras)				
8	Suspensión sin escape de fluido				
9	Luces completas y funcionando				
10	Espejos en buen estado				
11	Kit arrastre: cadena y plato en buen estado				
12	Pito buen estado				
13	Velocímetro funcionando				
14	Direccionales funcionales				
15	Silla cómoda y en buen estado				
16	Chaleco reflectivo				
17	Casco con visera o gafas				
18	Guantes en buen estado				
19	Vestido anti - fricción				
20	Botas de caña alta				

OBSERVACIONES

FIRMA RESPONSABLES DE LA INSPECCIÓN	HH. 24. SST. COPASST
FIRMA DEL CONDUCTOR	X Brandon Sanchez Ref- SGA

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO FORMATO INSPECCIÓN DE SEGURIDAD VEHÍCULOS	F4.PG3.GTH	24/02/2022
		Versión 7	Pagina 1 de 1
		Clasificación de la Información: Pública	

FECHA:	15/8/2025	SEDE/REGIONAL/CENTRO ZONAL:	RISARALDA
PROCESO/DEPENDENCIA:	C2 U VIGIA		
RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN:	LINA MARIA AGUDELO JIMENEZ		

DATOS DEL VEHÍCULO/MOTO/TRANSPORTE FLUVIAL

Placas	GDW710	Nombre del conductor:	OSCAR NOREÑA SUAREZ.
Marca	RENAULT	C.C:	2474518
Modelo	2020	Marque con una (x) según aplique : Contratista ( ) Propio (X)	

VEHÍCULO

No	ELEMENTOS A VERIFICAR	CUMPLE SI	CUMPLE NO	CUMPLE N/A	FECHAS VENCIMIENTO Y/O OBSERVACIONES
1	Licencia de conducción	✓			
2	Licencia de tránsito vehículo	✓			20/8/2025.
3	Tarjeta de operación	✓			20/4/2025
4	Seguro obligatorio vigente (SOAT)	✓			19/8/2025.
5	Certificado revisión técnico-mecánica y de gases vigente	✓			12/7/2025.
6	Certificado revisión preventiva	✓			10/5/2025
7	Póliza de responsabilidad civil y extracontractual	✓			14/12/2025.
8	Formato único de Extracto del Contrato –FUEC	✓			6/4/2025.
9	Soporte de inspección preoperacional	✓			
10	Soporte de limpieza y desinfección	✓			
11	Cinturones de seguridad	✓			
12	Pito/bocina	✓			
13	Luces: altas, medias, direccionales, freno, parqueo y reversa	✓			
14	Botiquín de primeros auxilios	✓			
15	Caja de herramientas mínimo (alicate, destornilladores, llave de expansión y llaves fijas entre otras).	✓			
16	Tacos 2 (dos)	✓			
17	Gato y cruceta	✓			
18	Conos y/o señales de prevención	✓			
19	Extintor ABC	✓			AGOSTO/ 2025
20	Linterna	✓			
21	Paleta y chaleco reflectivo	✓			
22	Sistema eléctrico de encendido y apagado del motor funcional	✓			
23	Sistemas de aislamiento de baterías	✓			
24	Espejos retrovisores en ambos lados	✓			
25	Dirección en buen estado	✓			
26	Inspección general del motor (motor limpio, sin cables sueltos)	✓			
27	Tanque de combustible sin fugas	✓			
28	Vidrios panorámicos en buen estado	✓			
29	Limpiaparabrisas en buen estado y funcional	✓			
30	Freno de servicio (diferente al manual)	✓			
31	Freno de mano o de emergencia funcional	✓			
32	Llantas en buen estado (sin cortaduras)	✓			
33	Llanta de repuesto en buen estado	✓			

BOTES (TRANSPORTE FLUVIAL)

No	ELEMENTOS A VERIFICAR	CUMPLE SI	CUMPLE NO	CUMPLE N/A	OBSERVACIONES
1	Bocina de niebla				
2	Radiobaliza				
3	Deflector de radar				
4	Señales de socorro				
5	Cabos de amarre				
6	Luces de navegación				
7	Radio				
8	Interruptores				
9	Chalecos salvavidas				
10	Botiquín				
11	Linterna				
12	Extintor ABC				

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLITICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

MOTOS					
No	ELEMENTOS A VERIFICAR	CUMPLE			OBSERVACIONES
		SI	NO	N/A	
1	Licencia de tránsito vehículo				
2	Seguro obligatorio vigente (SOAT)				
3	Certificado revisión técnico-mecánica y de gases vigente				
4	Sistema eléctrico en buen estado y aislado				
5	Sistema de frenos en buen estado delantero y trasero				
6	Sistema de fugas (aceite y Gasolina)				
7	Llantas en buen estado (sin cortaduras)				
8	Suspensión sin escape de fluido				
9	Luces completas y funcionando				
10	Espejos en buen estado				
11	Kit arrastre: cadena y plato en buen estado				
12	Pito buen estado				
13	Velocímetro funcionando				
14	Direccionales funcionales				
15	Silla cómoda y en buen estado				
16	Chaleco reflectivo				
17	Casco con visera o gafas				
18	Guantes en buen estado				
19	Vestido anti - fricción				
20	Botas de caña alta				

OBSERVACIONES

FIRMA RESPONSABLES DE LA INSPECCIÓN	
FIRMA DEL CONDUCTOR	

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES E ENEL X Y A LA LEY 1581 DE 2012

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO FORMATO INSPECCIÓN DE SEGURIDAD VEHÍCULOS	F4.PG3.GTH	24/02/2022
		Versión 7	Pagina 1 de 1
		Clasificación de la Información: Pública	

FECHA:	15/3/2025	SEDE/REGIONAL/CENTRO ZONAL:	RISARALDA
PROCESO/DEPENDENCIA:	C2 BELEN DE UMBRIA		
RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN:	LINA MARIA AGUDELO JIMENEZ		

DATOS DEL VEHÍCULO/MOTO/TRANSPORTE FLUVIAL

Placas		Nombre del conductor:	JUAN DAVID MUÑOZ CORREA
Marca		C.C:	1054916194
Modelo		Marque con una (x) según aplique : Contratista ( ) Propio (X)	

VEHÍCULO

No	ELEMENTOS A VERIFICAR	CUMPLE SI	CUMPLE NO	CUMPLE N/A	FECHAS VENCIMIENTO Y/O OBSERVACIONES
1	Licencia de conducción	✓			28/
2	Licencia de tránsito vehículo	✓			11/10/2025
3	Tarjeta de operación	✓			13/7/2026
4	Seguro obligatorio vigente (SOAT)	✓			10/7/2025
5	Certificado revisión técnico-mecánica y de gases vigente	✓			6/7/2025
6	Certificado revisión preventiva	✓			28/3/2025
7	Póliza de responsabilidad civil y extracontractual	✓			9/5/2025
8	Formato único de Extracto del Contrato –FUEC	✓			28/3/2025
9	Soporte de inspección preoperacional	✓			
10	Soporte de limpieza y desinfección	✓			
11	Cinturones de seguridad	✓			
12	Pito/bocina	✓			
13	Luces: altas, medias, direccionales, freno, parqueo y reversa	✓			
14	Botiquín de primeros auxilios	✓			
15	Caja de herramientas mínimo (alicate, destornilladores, llave de expansión y llaves fijas entre otras).	✓			
16	Tacos 2 (dos)	✓			
17	Gato y cruceta	✓			
18	Conos y/o señales de prevención	✓			
19	Extintor ABC	✓			03/2026
20	Linterna	✓			
21	Paleta y chaleco reflectivo	✓			
22	Sistema eléctrico de encendido y apagado del motor funcional	✓			
23	Sistemas de aislamiento de baterías	✓			
24	Espejos retrovisores en ambos lados	✓			
25	Dirección en buen estado	✓			
26	Inspección general del motor (motor limpio, sin cables sueltos)	✓			
27	Tanque de combustible sin fugas	✓			
28	Vidrios panorámicos en buen estado	✓			
29	Limpiaparabrisas en buen estado y funcional	✓			
30	Freno de servicio (diferente al manual)	✓			
31	Freno de mano o de emergencia funcional	✓			
32	Llantas en buen estado (sin cortaduras)	✓			
33	Llanta de repuesto en buen estado	✓			

BOTES (TRANSPORTE FLUVIAL)

No	ELEMENTOS A VERIFICAR	CUMPLE SI	CUMPLE NO	CUMPLE N/A	OBSERVACIONES
1	Bocina de niebla				
2	Radiobaliza				
3	Deflector de radar				
4	Señales de socorro				
5	Cabos de amarre				
6	Luces de navegación				
7	Radio				
8	Interruptores				
9	Chalecos salvavidas				
10	Botiquín				
11	Linterna				
12	Extintor ABC				

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLITICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

MOTOS					
No	ELEMENTOS A VERIFICAR	CUMPLE			OBSERVACIONES
		SI	NO	N/A	
1	Licencia de tránsito vehículo				
2	Seguro obligatorio vigente (SOAT)				
3	Certificado revisión técnico-mecánica y de gases vigente				
4	Sistema eléctrico en buen estado y aislado				
5	Sistema de frenos en buen estado delantero y trasero				
6	Sistema de fugas (aceite y Gasolina)				
7	Llantas en buen estado (sin cortaduras)				
8	Suspensión sin escape de fluido				
9	Luces completas y funcionando				
10	Espejos en buen estado				
11	Kit arrastre: cadena y plato en buen estado				
12	Pito buen estado				
13	Velocímetro funcionando				
14	Direccionales funcionales				
15	Silla cómoda y en buen estado				
16	Chaleco reflectivo				
17	Casco con visera o gafas				
18	Guantes en buen estado				
19	Vestido anti - fricción				
20	Botas de caña alta				

OBSERVACIONES

FIRMA RESPONSABLES DE LA INSPECCIÓN	H. 24. SST Juan David Muñoz. COPASST
FIRMA DEL CONDUCTOR	Brandon Sanchez Ref SGA.

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLITICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012