**FUNDACION CASTILLO SAN LUCAS**

**JARDIN INFANTIL COFINANCIADO AVESOL 2024**

**CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS**

| ITEM | Nº | AREA | ELEMENTOS A REVISAR | RESPONSABLE | MES | ENERO 2025 | | | | | | | | | FEBRERO 2025 | | | | | | | | | | MARZO 2025 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | OK | HALLAZGO | PRIORIDAD | SEGUIMIENTO | ESTADO | F.VERIFICACION | SOLICITUD | TRAMITE | F.TRAMITE | OK | HALLAZGO | PRIORIDAD | SEGUIMIENTO | ESTADO | F.VERIFICACION | SOLICITUD | TRAMITE | F.TRAMITE | OK | HALLAZGO | PRIORIDAD | SEGUIMIENTO | ESTADO | F.VERIFICACION | SOLICITUD | TRAMITE | F.TRAMITE |
| A | 2 | COCINA | VENTANAS | RESPONSABLE DEL SERVICIO | | ☑ | | | NINGUNO | NINGUNO | BUENO | 16/01/2025 | | | | ☑ | | | NINGUNO | NINGUNO | BUENO | 5/02/2025 | | | | | ☐ | | | | | | | | |
| | 1 | | TECHO | | | ☑ | | | NINGUNO | NINGUNO | BUENO | 16/01/2025 | | | | ☑ | | | NINGUNO | NINGUNO | BUENO | 5/02/2025 | | | | | ☐ | | | | | | | | |
| | 2 | | TOMAS GFCI | | | ☑ | | | NINGUNO | NINGUNO | BUENO | 16/01/2025 | | | | ☑ | | | NINGUNO | NINGUNO | BUENO | 5/02/2025 | | | | | ☐ | | | | | | | | |
| | 2 | | ILUMINACION | | | ☑ | | | NINGUNO | NINGUNO | BUENO | 16/01/2025 | | | | ☑ | | | NINGUNO | NINGUNO | BUENO | 5/02/2025 | | | | | ☐ | | | | | | | | |
| | 5 | | MALLAS DE VENTILACION | | | ☑ | | | NINGUNO | NINGUNO | BUENO | 16/01/2025 | | | | ☑ | | | NINGUNO | NINGUNO | BUENO | 5/02/2025 | | | | | ☐ | | | | | | | | |
| | 3 | | MESONES | | | ☐ | | | INMEDIATO | INMEDIATO | MEDIO | 16/01/2025 | 16/01/2025 | 18/01/2025-19/01/2025 | | ☑ | | | NINGUNO | NINGUNO | BUENO | 5/02/2025 | | | | | ☐ | | | | | | | | |
| | 3 | | CINTAS ANTIDESLIZANTES | | | ☑ | | | NINGUNO | NINGUNO | BUENO | 16/01/2025 | | | | ☑ | | | NINGUNO | NINGUNO | BUENO | 5/02/2025 | | | | | ☐ | | | | | | | | |
| | 1 | | CIPONES | | | ☑ | | | NINGUNO | NINGUNO | BUENO | 16/01/2025 | | | | ☑ | | | NINGUNO | NINGUNO | BUENO | 5/02/2025 | | | | | ☐ | | | | | | | | |
| | 1 | | PUERTAS | | | ☑ | | | NINGUNO | NINGUNO | BUENO | 16/01/2025 | | | | ☑ | | | NINGUNO | NINGUNO | BUENO | 5/02/2025 | | | | | ☐ | | | | | | | | |
| | 1 | | LAVAMANOS | | | ☑ | | | NINGUNO | NINGUNO | BUENO | 16/01/2025 | | | | ☑ | | | NINGUNO | NINGUNO | BUENO | 5/02/2025 | | | | | ☐ | | | | | | | | |
| | 2 | | CAMPANAS EXTRACTORAS | | | ☑ | | | NINGUNO | NINGUNO | BUENO | 16/01/2025 | | | | ☑ | | | NINGUNO | NINGUNO | BUENO | 5/02/2025 | | | | | ☐ | | | | | | | | |
| | 12 | | Pintura | | | ☑ | | | NINGUNO | NINGUNO | BUENO | 16/01/2025 | | | | ☑ | | | NINGUNO | NINGUNO | BUENO | 5/02/2025 | | | | | ☐ | | | | | | | | |
| B | 1 | ALACENA | Techos | RESPONSABLE DEL SERVICIO | | ☑ | | | NINGUNO | NINGUNO | BUENO | 16/01/2025 | | | | ☑ | | | NINGUNO | NINGUNO | BUENO | 5/02/2025 | | | | | ☐ | | | | | | | | |
| | 1 | | Ventanas | | | ☑ | | | NINGUNO | NINGUNO | BUENO | 16/01/2025 | | | | ☑ | | | NINGUNO | NINGUNO | BUENO | 5/02/2025 | | | | | ☐ | | | | | | | | |
| | 2 | | Tomas GFCI | | | ☑ | | | NINGUNO | NINGUNO | BUENO | 16/01/2025 | | | | ☑ | | | NINGUNO | NINGUNO | BUENO | 5/02/2025 | | | | | ☐ | | | | | | | | |
| | 1 | | Iluminación | | | ☑ | | | NINGUNO | NINGUNO | BUENO | 16/01/2025 | | | | ☑ | | | NINGUNO | NINGUNO | BUENO | 5/02/2025 | | | | | ☐ | | | | | | | | |
| | | | Mallas de Ventilacion | | | ☑ | | | | | | | | | | ☑ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2 | | Medias cañas | | | ☐ | | | NINGUNO | NINGUNO | BUENO | 16/01/2025 | | | | ☑ | | | NINGUNO | NINGUNO | BUENO | 5/02/2025 | | | | | ☐ | | | | | | | | |
| | 12 | | Sifones | | | ☑ | | | NINGUNO | NINGUNO | BUENO | 16/01/2025 | | | | ☑ | | | NINGUNO | NINGUNO | BUENO | 5/02/2025 | | | | | ☐ | | | | | | | | |
| | 1 | | Cintas Antideslizantes | | | ☑ | | | NINGUNO | NINGUNO | BUENO | 16/01/2025 | | | | ☑ | | | NINGUNO | NINGUNO | BUENO | 5/02/2025 | | | | | ☐ | | | | | | | | |
| | 1 | | Puerta | | | ☑ | | | NINGUNO | NINGUNO | BUENO | 16/01/2025 | | | | ☑ | | | NINGUNO | NINGUNO | BUENO | 5/02/2025 | | | | | ☐ | | | | | | | | |
| | 10 | | Pintura | | | ☑ | | | NINGUNO | NINGUNO | BUENO | 16/01/2025 | | | | ☑ | | | NINGUNO | NINGUNO | BUENO | 5/02/2025 | | | | | ☐ | | | | | | | | |
| C | 1 | BAÑO ADULTOS | Techos | RESPONSABLE DEL SERVICIO | | ☑ | | | NINGUNO | NINGUNO | BUENO | 16/01/2025 | | | | ☑ | | | NINGUNO | NINGUNO | BUENO | 5/02/2025 | | | | | ☐ | | | | | | | | |
| | 1 | | Iluminación | | | ☑ | | | NINGUNO | NINGUNO | BUENO | 16/01/2025 | | | | ☑ | | | NINGUNO | NINGUNO | BUENO | 5/02/2025 | | | | | ☐ | | | | | | | | |
| | 2 | | lavamanos | | | ☑ | | | NINGUNO | NINGUNO | BUENO | 16/01/2025 | | | | ☑ | | | NINGUNO | NINGUNO | BUENO | 5/02/2025 | | | | | ☐ | | | | | | | | |
| | 5 | | Medias cañas | | | ☑ | | | NINGUNO | NINGUNO | BUENO | 16/01/2025 | | | | ☑ | | | NINGUNO | NINGUNO | BUENO | 5/02/2025 | | | | | ☐ | | | | | | | | |
| | 1 | | Sifones | | | ☑ | | | NINGUNO | NINGUNO | BUENO | 16/01/2025 | | | | ☑ | | | NINGUNO | NINGUNO | BUENO | 5/02/2025 | | | | | ☐ | | | | | | | | |
| | | | Cintas Antideslizantes | | | ☑ | | | | | | | | | | ☐ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 4 | | Antideslizantes | | | ☑ | | | NINGUNO | NINGUNO | BUENO | 16/01/2025 | | | | ☑ | | | NINGUNO | NINGUNO | BUENO | 5/02/2025 | | | | | ☐ | | | | | | | | |
| | 4 | | Puerta | | | ☑ | | | NINGUNO | NINGUNO | BUENO | 16/01/2025 | | | | ☑ | | | NINGUNO | NINGUNO | BUENO | 5/02/2025 | | | | | ☐ | | | | | | | | |
| | 2 | | Sanitarios | | | ☐ | | | INMEDIATO | INMEDIATO | MEDIO | 16/01/2025 | 16/01/2025 | 18/01/2025-19/01/2025 | | ☑ | | | NINGUNO | NINGUNO | BUENO | 5/02/2025 | | | | | ☐ | | | | | | | | |
| | 9 | | Pintura | | | ☑ | | | NINGUNO | NINGUNO | BUENO | 16/01/2025 | | | | ☑ | | | NINGUNO | NINGUNO | BUENO | 5/02/2025 | | | | | ☐ | | | | | | | | |
| D | 1 | CUARTO DE RESIDUOS | Techos | RESPONSABLE DEL SERVICIO | | ☑ | | | NINGUNO | NINGUNO | BUENO | 16/01/2025 | | | | ☑ | | | NINGUNO | NINGUNO | BUENO | 5/02/2025 | | | | | ☐ | | | | | | | | |
| | 1 | | Iluminación | | | ☑ | | | NINGUNO | NINGUNO | BUENO | 16/01/2025 | | | | ☑ | | | NINGUNO | NINGUNO | BUENO | 5/02/2025 | | | | | ☐ | | | | | | | | |
| | 6 | | Medias cañas | | | ☑ | | | NINGUNO | NINGUNO | BUENO | 16/01/2025 | | | | ☑ | | | NINGUNO | NINGUNO | BUENO | 5/02/2025 | | | | | ☐ | | | | | | | | |
| | 2 | | Sifones | | | ☑ | | | NINGUNO | NINGUNO | BUENO | 16/01/2025 | | | | ☑ | | | NINGUNO | NINGUNO | BUENO | 5/02/2025 | | | | | ☐ | | | | | | | | |
| | | | Cintas Antideslizantes | | | ☑ | | | | | | | | | | ☑ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2 | | Antideslizantes | | | ☑ | | | NINGUNO | NINGUNO | BUENO | 16/01/2025 | | | | ☑ | | | NINGUNO | NINGUNO | BUENO | 5/02/2025 | | | | | ☐ | | | | | | | | |
| | 1 | | Puerta | | | ☑ | | | NINGUNO | NINGUNO | BUENO | 16/01/2025 | | | | ☑ | | | NINGUNO | NINGUNO | BUENO | 5/02/2025 | | | | | ☐ | | | | | | | | |
| | 9 | | Pintura | | | ☑ | | | NINGUNO | NINGUNO | BUENO | 16/01/2025 | | | | ☑ | | | NINGUNO | NINGUNO | BUENO | 5/02/2025 | | | | | ☐ | | | | | | | | |
| E | 1 | AULA 1 2DO PISO | Techos | RESPONSABLE DEL SERVICIO | | ☑ | | | NINGUNO | NINGUNO | BUENO | 16/01/2025 | | | | ☑ | | | NINGUNO | NINGUNO | BUENO | 5/02/2025 | | | | | ☐ | | | | | | | | |
| | 2 | | Iluminación led | | | ☑ | | | NINGUNO | NINGUNO | BUENO | 16/01/2025 | | | | ☑ | | | NINGUNO | NINGUNO | BUENO | 5/02/2025 | | | | | ☐ | | | | | | | | |
| | 1 | | Moviliario | | | ☑ | | | NINGUNO | NINGUNO | BUENO | 16/01/2025 | | | | ☑ | | | NINGUNO | NINGUNO | BUENO | 5/02/2025 | | | | | ☐ | | | | | | | | |
| | 4 | | Armario | | | ☑ | | | NINGUNO | NINGUNO | BUENO | 16/01/2025 | | | | ☑ | | | NINGUNO | NINGUNO | BUENO | 5/02/2025 | | | | | ☐ | | | | | | | | |
| | 1 | | Pisos | | | ☑ | | | NINGUNO | NINGUNO | BUENO | 16/01/2025 | | | | ☑ | | | NINGUNO | NINGUNO | BUENO | 5/02/2025 | | | | | ☐ | | | | | | | | |
| | 3 | | Percheros | | | ☑ | | | NINGUNO | NINGUNO | BUENO | 16/01/2025 | | | | ☑ | | | NINGUNO | NINGUNO | BUENO | 5/02/2025 | | | | | ☐ | | | | | | | | |
| | 11 | | Pintura | | | ☑ | | | NINGUNO | NINGUNO | BUENO | 16/01/2025 | | | | ☑ | | | NINGUNO | NINGUNO | BUENO | 5/02/2025 | | | | | ☐ | | | | | | | | |
| F | 2 | AULAS 2 Y 3 - 3 PISO | Techos | RESPONSABLE DEL SERVICIO | | ☑ | | | NINGUNO | NINGUNO | BUENO | 16/01/2025 | | | | ☑ | | | NINGUNO | NINGUNO | BUENO | 5/02/2025 | | | | | ☐ | | | | | | | | |
| | 5 | | Ventanas | | | ☑ | | | NINGUNO | NINGUNO | BUENO | 16/01/2025 | | | | ☑ | | | NINGUNO | NINGUNO | BUENO | 5/02/2025 | | | | | ☐ | | | | | | | | |
| | 3 | | Iluminación | | | ☑ | | | NINGUNO | NINGUNO | BUENO | 16/01/2025 | | | | ☑ | | | NINGUNO | NINGUNO | BUENO | 5/02/2025 | | | | | ☐ | | | | | | | | |
| | 2 | | Rejas | | | ☑ | | | NINGUNO | NINGUNO | BUENO | 16/01/2025 | | | | ☑ | | | NINGUNO | NINGUNO | BUENO | 5/02/2025 | | | | | ☐ | | | | | | | | |
| | 7 | | Moviliario | | | ☑ | | | NINGUNO | NINGUNO | BUENO | 16/01/2025 | | | | ☑ | | | NINGUNO | NINGUNO | BUENO | 5/02/2025 | | | | | ☐ | | | | | | | | |
| | 1 | | Armario | | | ☑ | | | NINGUNO | NINGUNO | BUENO | 16/01/2025 | | | | ☑ | | | NINGUNO | NINGUNO | BUENO | 5/02/2025 | | | | | ☐ | | | | | | | | |
| | 2 | | Pisos | | | ☐ | | | NINGUNO | NINGUNO | BUENO | 16/01/2025 | | | | ☑ | | | NINGUNO | NINGUNO | BUENO | 5/02/2025 | | | | | ☐ | | | | | | | | |
| | 4 | | Percheros | | | ☑ | | | NINGUNO | NINGUNO | BUENO | 16/01/2025 | | | | ☑ | | | NINGUNO | NINGUNO | BUENO | 5/02/2025 | | | | | ☐ | | | | | | | | |
| | 11 | | Pintura | | | ☑ | | | NINGUNO | NINGUNO | BUENO | 16/01/2025 | | | | ☑ | | | NINGUNO | NINGUNO | BUENO | 5/02/2025 | | | | | ☐ | | | | | | | | |
| G | 1 | BAÑO NIÑOS 2DO PISO | Techos | RESPONSABLE DEL SERVICIO | | ☑ | | | NINGUNO | NINGUNO | BUENO | 16/01/2025 | | | | ☑ | | | NINGUNO | NINGUNO | BUENO | 5/02/2025 | | | | | ☐ | | | | | | | | |
| | 1 | | Iluminación | | | ☑ | | | NINGUNO | NINGUNO | BUENO | 16/01/2025 | | | | ☑ | | | NINGUNO | NINGUNO | BUENO | 5/02/2025 | | | | | ☐ | | | | | | | | |
| | 2 | | lavamanos | | | ☑ | | | NINGUNO | NINGUNO | BUENO | 16/01/2025 | | | | ☑ | | | NINGUNO | NINGUNO | BUENO | 5/02/2025 | | | | | ☐ | | | | | | | | |
| | 8 | | Medias cañas | | | ☑ | | | NINGUNO | NINGUNO | BUENO | 16/01/2025 | | | | ☑ | | | NINGUNO | NINGUNO | BUENO | 5/02/2025 | | | | | ☐ | | | | | | | | |
| | 1 | | Sifones | | | ☑ | | | NINGUNO | NINGUNO | BUENO | 16/01/2025 | | | | ☑ | | | NINGUNO | NINGUNO | BUENO | 5/02/2025 | | | | | ☐ | | | | | | | | |
| | | | Cintas Antideslizantes | | | ☑ | | | | | | | | | | ☐ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 7 | | Antideslizantes | | | ☑ | | | NINGUNO | NINGUNO | BUENO | 16/01/2025 | | | | ☑ | | | NINGUNO | NINGUNO | BUENO | 5/02/2025 | | | | | ☐ | | | | | | | | |
| | 1 | | Duchas | | | ☐ | | | INMEDIATO | INMEDIATO | MEDIO | 16/01/2025 | 16/01/2025 | 18/01/2025-19/01/2025 | | ☑ | | | NINGUNO | NINGUNO | BUENO | 5/02/2025 | | | | | ☐ | | | | | | | | |
| | 6 | | Sanitarios | | | ☑ | | | NINGUNO | NINGUNO | BUENO | 16/01/2025 | | | | ☑ | | | NINGUNO | NINGUNO | BUENO | 5/02/2025 | | | | | ☐ | | | | | | | | |
| | 9 | | Pintura | | | ☑ | | | NINGUNO | NINGUNO | BUENO | 16/01/2025 | | | | ☑ | | | NINGUNO | NINGUNO | BUENO | 5/02/2025 | | | | | ☐ | | | | | | | | |
| H | 20 | AULA 4, 5 Y 6 -4 O PISO | Tejas | RESPONSABLE DEL SERVICIO | | ☑ | | | NINGUNO | NINGUNO | BUENO | 16/01/2025 | | | | ☑ | | | NINGUNO | NINGUNO | BUENO | 5/02/2025 | | | | | ☐ | | | | | | | | |
| | 1 | | Ventanas | | | ☑ | | | NINGUNO | NINGUNO | BUENO | 16/01/2025 | | | | ☑ | | | NINGUNO | NINGUNO | BUENO | 5/02/2025 | | | | | ☐ | | | | | | | | |
| | 6 | | Esqueneros | | | ☑ | | | NINGUNO | NINGUNO | BUENO | 16/01/2025 | | | | ☑ | | | NINGUNO | NINGUNO | BUENO | 5/02/2025 | | | | | ☐ | | | | | | | | |
| | 4 | | Iluminación | | | ☑ | | | NINGUNO | NINGUNO | BUENO | 16/01/2025 | | | | ☑ | | | NINGUNO | NINGUNO | BUENO | 5/02/2025 | | | | | ☐ | | | | | | | | |
| | 2 | | Rejas | | | ☑ | | | NINGUNO | NINGUNO | BUENO | 16/01/2025 | | | | ☑ | | | NINGUNO | NINGUNO | BUENO | 5/02/2025 | | | | | ☐ | | | | | | | | |
| | 7 | | Moviliario | | | ☑ | | | NINGUNO | NINGUNO | BUENO | 16/01/2025 | | | | ☑ | | | NINGUNO | NINGUNO | BUENO | 5/02/2025 | | | | | ☐ | | | | | | | | |
| | 3 | | Armario | | | ☑ | | | NINGUNO | NINGUNO | BUENO | 16/01/2025 | | | | ☑ | | | NINGUNO | NINGUNO | BUENO | 5/02/2025 | | | | | ☐ | | | | | | | | |
| | 3 | | Pisos | | | ☑ | | | NINGUNO | NINGUNO | BUENO | 16/01/2025 | | | | ☑ | | | NINGUNO | NINGUNO | BUENO | 5/02/2025 | | | | | ☐ | | | | | | | | |
| | 8 | | Percheros | | | ☑ | | | NINGUNO | NINGUNO | BUENO | 16/01/2025 | | | | ☑ | | | NINGUNO | NINGUNO | BUENO | 5/02/2025 | | | | | ☐ | | | | | | | | |
| | 11 | | Pintura | | | ☑ | | | NINGUNO | NINGUNO | BUENO | 16/01/2025 | | | | ☑ | | | NINGUNO | NINGUNO | BUENO | 5/02/2025 | | | | | ☐ | | | | | | | | |
| I | 1 | BAÑO NIÑOS 4O PISO | Techos | RESPONSABLE DEL SERVICIO | | ☑ | | | NINGUNO | NINGUNO | BUENO | 16/01/2025 | | | | ☑ | | | NINGUNO | NINGUNO | BUENO | 5/02/2025 | | | | | ☐ | | | | | | | | |
| | 1 | | Iluminación | | | ☑ | | | NINGUNO | NINGUNO | BUENO | 16/01/2025 | | | | ☑ | | | NINGUNO | NINGUNO | BUENO | 5/02/2025 | | | | | ☐ | | | | | | | | |
| | 3 | | lavamanos | | | ☑ | | | NINGUNO | NINGUNO | BUENO | 16/01/2025 | | | | ☑ | | | NINGUNO | NINGUNO | BUENO | 5/02/2025 | | | | | ☐ | | | | | | | | |
| | 5 | | Medias cañas | | | ☑ | | | NINGUNO | NINGUNO | BUENO | 16/01/2025 | | | | ☑ | | | NINGUNO | NINGUNO | BUENO | 5/02/2025 | | | | | ☐ | | | | | | | | |
| | 1 | | Sifones | | | ☑ | | | NINGUNO | NINGUNO | BUENO | 16/01/2025 | | | | ☑ | | | NINGUNO | NINGUNO | BUENO | 5/02/2025 | | | | | ☐ | | | | | | | | |
| | | | Cintas Antideslizantes | | | ☑ | | | | | | | | | | ☐ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 5 | | Antideslizantes | | | ☑ | | | NINGUNO | NINGUNO | BUENO | 16/01/2025 | | | | ☑ | | | NINGUNO | NINGUNO | BUENO | 5/02/2025 | | | | | ☐ | | | | | | | | |
| | 1 | | Puerta | | | ☑ | | | NINGUNO | NINGUNO | BUENO | 16/01/2025 | | | | ☑ | | | NINGUNO | NINGUNO | BUENO | 5/02/2025 | | | | | ☐ | | | | | | | | |
| | 4 | | Sanitarios | | | ☑ | | | NINGUNO | NINGUNO | BUENO | 16/01/2025 | | | | ☑ | | | NINGUNO | NINGUNO | BUENO | 5/02/2025 | | | | | ☐ | | | | | | | | |
| | 9 | | Pintura | | | ☑ | | | NINGUNO | NINGUNO | BUENO | 16/01/2025 | | | | ☑ | | | NINGUNO | NINGUNO | BUENO | 5/02/2025 | | | | | ☐ | | | | | | | | |
| J | 1 | ENFERMERIA | Techos | RESPONSABLE DEL SERVICIO | | ☑ | | | NINGUNO | NINGUNO | BUENO | 16/01/2025 | | | | ☑ | | | NINGUNO | NINGUNO | BUENO | 5/02/2025 | | | | | ☐ | | | | | | | | |
| | 1 | | Iluminación | | | ☑ | | | NINGUNO | NINGUNO | BUENO | 16/01/2025 | | | | ☑ | | | NINGUNO | NINGUNO | BUENO | 5/02/2025 | | | | | ☐ | | | | | | | | |
| | 1 | | lavamanos | | | ☑ | | | NINGUNO | NINGUNO | BUENO | 16/01/2025 | | | | ☑ | | | NINGUNO | NINGUNO | BUENO | 5/02/2025 | | | | | ☐ | | | | | | | | |
| | 1 | | Puerta | | | ☑ | | | NINGUNO | NINGUNO | BUENO | 16/01/2025 | | | | ☑ | | | NINGUNO | NINGUNO | BUENO | 5/02/2025 | | | | | ☐ | | | | | | | | |
| | 9 | | Pintura | | | ☑ | | | NINGUNO | NINGUNO | BUENO | 16/01/2025 | | | | ☑ | | | NINGUNO | NINGUNO | BUENO | 5/02/2025 | | | | | ☐ | | | | | | | | |
| K | 4 | AREAS COMUNES | Pisos | RESPONSABLE DEL SERVICIO | | ☑ | | | NINGUNO | NINGUNO | BUENO | 16/01/2025 | | | | ☑ | | | NINGUNO | NINGUNO | BUENO | 5/02/2025 | | | | | ☐ | | | | | | | | |
| | 9 | | Escaleras | | | ☑ | | | NINGUNO | NINGUNO | BUENO | 16/01/2025 | | | | ☑ | | | NINGUNO | NINGUNO | BUENO | 5/02/2025 | | | | | ☐ | | | | | | | | |
| | 5 | | Iluminacion | | | ☑ | | | NINGUNO | NINGUNO | BUENO | 16/01/2025 | | | | ☑ | | | NINGUNO | NINGUNO | BUENO | 5/02/2025 | | | | | ☐ | | | | | | | | |
| | | | Cintas Antideslizantes | | | ☑ | | | | | | | | | | ☑ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ## | | Antideslizantes | | | ☑ | | | NINGUNO | NINGUNO | BUENO | 16/01/2025 | | | | ☑ | | | NINGUNO | NINGUNO | BUENO | 5/02/2025 | | | | | ☐ | | | | | | | | |
| | 3 | | Puertas | | | ☑ | | | NINGUNO | NINGUNO | BUENO | 16/01/2025 | | | | ☑ | | | NINGUNO | NINGUNO | BUENO | 5/02/2025 | | | | | ☐ | | | | | | | | |
| | 4 | | Rejas | | | ☑ | | | NINGUNO | NINGUNO | BUENO | 16/01/2025 | | | | ☑ | | | NINGUNO | NINGUNO | BUENO | 5/02/2025 | | | | | ☐ | | | | | | | | |
| | 2 | | lanoues | | | ☐ | | | INMEDIATO | MEDIO | MEDIO | 16/01/2025 | 18/01/2025-19/01/2025 | | | ☑ | | | NINGUNO | NINGUNO | BUENO | 5/02/2025 | | | | | ☐ | | | | | | | | |
| | 9 | | Pintura | | | ☑ | | | NINGUNO | NINGUNO | BUENO | 16/01/2025 | | | | ☑ | | | NINGUNO | NINGUNO | BUENO | 5/02/2025 | | | | | ☐ | | | | | | | | |
| L | 1 | COMEDOR | Techos | RESPONSABLE DEL SERVICIO | | ☑ | | | NINGUNO | NINGUNO | BUENO | 16/01/2025 | | | | ☑ | | | NINGUNO | NINGUNO | BUENO | 5/02/2025 | | | | | ☐ | | | | | | | | |
| | 1 | | Ventanas | | | ☑ | | | NINGUNO | NINGUNO | BUENO | 16/01/2025 | | | | ☑ | | | NINGUNO | NINGUNO | BUENO | 5/02/2025 | | | | | ☐ | | | | | | | | |
| | 8 | | Iluminación | | | ☑ | | | NINGUNO | NINGUNO | BUENO | 16/01/2025 | | | | ☑ | | | NINGUNO | NINGUNO | BUENO | 5/02/2025 | | | | | ☐ | | | | | | | | |
| | 4 | | Medias cañas | | | ☑ | | | NINGUNO | NINGUNO | BUENO | 16/01/2025 | | | | ☑ | | | NINGUNO | NINGUNO | BUENO | 5/02/2025 | | | | | ☐ | | | | | | | | |
| | 7 | | Pintura | | | ☑ | | | NINGUNO | NINGUNO | BUENO | 16/01/2025 | | | | ☑ | | | NINGUNO | NINGUNO | BUENO | 5/02/2025 | | | | | ☐ | | | | | | | | |

**OBSERVACIONES:**