	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO MULTIPLICADORA DE SERVICIOS MULTISER	
	NIT 816004711-7	
	SISTEMA DE GESTION DE SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO SG-SST	FT-SST-132
	FORMATO INSPECCION CAMILLAS	FECHA: 11-2023
		VERSION: 001
		Pagina 1 de 1

RESPONSABLE Yanbel Tao Andrabal SST

FECHA DE REVISION Junio 17 de 2024

AREA/UBICACIÓN	ESTADO	OBSERVACIONES
Ingreso	Regular	Cinta velcro en mal estado - señalización
Cuarto Aseo	Buena	OK -
Piscina	Regular	cinta velcro mal estado - señalización
Salon Multifuncional	Buena	OK -