ACTA No. 05			
NOMBRE DEL COMITÉ O DE LA REUNIÓN: **COMITÉ DE OBRA #05 – CONSTRUCCION HANGAR FASE II.**			
CIUDAD Y FECHA:	DOSQUEBRADAS, ENERO 02/2025	**HORA INICIO:** 10:00 am	**HORA FIN:** 11:30 m
LUGAR Y/O ENLACE:	OFICINA CONTRATACION	**DIRECCIÓN / REGIONAL / CENTRO:** CENTRO DE DISEÑO E INNOVACION TECNOLOGICA	

AGENDA O PUNTOS PARA DESARROLLAR:

1. Reporte avance de obra semanal Informe Ejecutivo.
2. Aspectos técnicos y administrativos de obra.

OBJETIVO(S) DE LA REUNIÓN:

1. Conocer el estado de avance de las actividades de obra ejecutadas.
2. Identificar las afectaciones que se presentaron por las actividades de fin de año.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1. El contratista presenta informe ejecutivo de obra #05 semana dic 26 al 31, donde se identifican los frentes de trabajo en los que se viene desarrollando las labores, los avances y las dificultades presentadas.
2. Se continúa realizando la proyección del balance presupuestal en conjunto entre la supervisión y el contratista ajustado a las cantidades proyectadas por el contratista avaladas por la supervisión, así como la inclusión de las actividades de obra no previstas en la consultoría.
3. Se informa al contratista que para el día 08 de enero se tiene previsto recibir en obra la visita de una comisión de veeduría ciudadana.

CONCLUSIONES

- Las actividades de obra se han desarrollado con normalidad.
- Se espera que para la segunda semana del mes de enero de 2025 se tenga normalidad en la operación de los proveedores de materiales y equipos.

ESTABLECIMIENTO Y ACEPTACIÓN DE COMPROMISOS

ACTIVIDAD /DECISIÓN	FECHA	RESPONSABLE	FIRMA O PARTICIPACIÓN VIRTUAL

DE: ASISTENTES Y APROBACIÓN DECISIONES				
NOMBRE	**DEPENDENCIA/ EMPRESA**	**APRUEBA (SI/NO)**	**OBSERVACIÓN**	**FIRMA O PARTICIPACIÓN VIRTUAL**
Hernán Bolívar Toro	CDITI Supervisor			**Se anexa listado de asistencia**
Juan Miguel Guzmán	Arq. Invitado			**Se anexa listado de asistencia**
Nelson Moreno	Contratista			**Se anexa listado de asistencia**
Nicolás Idárraga	Residente Obra Contratista			**Se anexa listado de asistencia**

De acuerdo con La Ley 1581 de 2012, Protección de Datos Personales, el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, se compromete a garantizar la seguridad y protección de los datos personales que se encuentran almacenados en este documento, y les dará el tratamiento correspondiente en cumplimiento de lo establecido legalmente.

ANEXOS

1. Se anexa al presente comité de obra el listado de asistencia.
2. Se anexa al presente comité de obra el informe ejecutivo de obra #05.

	CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.7037985 **CONSTRUCCIÓN DE LA II FASE DEL HANGAR AUTOMOTRIZ EN EL CENTRO DE DISEÑO E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA INDUSTRIAL RISARALDA**			
	CONTRATISTA	CONSORCIO HANGAR 2Q	**REP. LEGAL**	NELSON MORALES ALVAREZ
	INFORME EJECUTIVO DE GESTIÓN	05	**PERIODO**	Diciembre 26 al 31 /2024

1. GENERALIDADES.

Se continúan labores de construcción de la segunda fase del Hangar Automotriz en el Centro de Diseño e Innovación Tecnológica del Risaralda.

2. ACTIVIDADES EJECUTADAS

- Se realizó vaciado de zarpa de muro de concreto y vaciado de muro de concreto.
- Se realizó armado de acero de refuerzo de vigas de cimentación.
- Localización de trampa de grasas a construir.

3. DIFICULTADES

- Debido a las festividades de fin de año, algunos proveedores inician procesos de inventario o salen a vacaciones por lo que no hay servicio o se presenta desabastecimiento de insumos.

4. PROGRAMACION VS EJECUCION DE OBRA

- Se continúa registrando un retraso en el cronograma de obra debido a la realización de actividades no previstas.

5. ASPECTOS CLIMATOLOGICOS.

- Se registran días y tardes con lluvia, lo cual ha afectado el normal desarrollo de las actividades de obra.

6. PERSONAL EN OBRA:

CARGO	No.
Director de Obra	1
Ingeniero Residente	1
Maestro de obra	1
Profesional SST	1
Inspector SST	1
Oficiales de construcción	3
Ayudantes de construcción	5
TOTAL	**13**

7. PENDIENTES – COMPROMISOS:

- Con respecto a la trampa de grasas se define construir una de iguales características y medidas a la trampa existente, la cual debe llegar a la caja de caracterización identificada en recorrido entre las partes y la dinamizadora ambiental del centro de formación.

8. REGISTRO FOTOGRAFICO.



Proceso de corte formaleteado para vaciado de muro de concreto.



Proceso de formaleteado de muro de concreto, se observa zarpa vaciada ya cero de refuerzo.



Aspecto zarpa del muro de concreto, proceso de formaleteado.

Elaboró: Ing. Nicolás Idárraga – Residente de Obra.

SENA

REGISTRO DE ASISTENCIA / DÍA 02 DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2025

Enero 02

OBJETIVO (S) # 5 COMITE DE OBRA # 05 HANGAR

No	NOMBRES Y APELLIDOS	No. DOCUMENTO	PLANTA	CONTRATISTA	OTRO ¿CUAL?	DEPENDENCIA/ EMPRESA	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO/EXT.	AUTORIZA GRABACIÓN	FIRMA O PARTICIPACIÓN VIRTUAL
	NICOLAS F. IDARRAGA J	10263442		X		CONSORCIO HANGAR 2Q	nicoidarr0491964@gmail.com	3152150608	—	Nicolas F. I.
	Hanny Bolivar	10113291	X			Sena	hbolivar1@sena	——		HBJ
	Juan N Guarin	1000917172			Invitado		arygrupoo@gmail.com	300 4937090	N/A	Juan N
	Nelson Moreno	10257413		X		Consorcio Hangar2Q	nelsonmorenoal@hotmail.com	3451717	Si	Nelson
	Andrés Moreno	1053798998			Ing Electricista	Cons. Hangar 2Q	afm1271l@gmail.com	3023743389	N/A.	

De acuerdo con La Ley 1581 de 2012, Protección de Datos Personales, el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, se compromete a garantizar la seguridad y protección de los datos personales que se encuentran almacenados en este documento, y les dará el tratamiento correspondiente en cumplimiento de lo establecido legalmente.

Powered by CamScanner