ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C
SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

FORMATO INSPECCIÓN DE CAMILLAS

Código: FOR-TH-007
Versión: 1
Fecha: Memo I2019028310 – 14/06/2019
Página 1 de 1

Fecha de Inspección: 28 FEBRERO 2025 | **Hora: 06:00** | **Localidad: MARTIRES**

Inspección realizada por: LAURA BOHORQUEZ | **Nombre responsable de la unidad operativa: IVONNE CAMPOS**

No	Ubicación de la Camilla	ESTADO DE LAS CAMILLA																				OBSERVACIONES
		¿Se encuentra visible?		¿Es de fácil acceso?		¿Hay elementos que la obstruyan?		¿Se encuentra señalizada?		¿El soporte se encuentra en buenas condiciones?		¿Cuenta con correas de seguridad?		¿Cuenta con sujetadores para agarre?		¿Cuenta con Inmovilizador Inferior?		¿Cuenta con Inmovilizador superior?		¿Estado General?		
		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	Bueno	Regular	
1	Primeros Auxilios	X		X			X	X		X			X		X		X		X	X		
2																						
3																						
4																						
5																						
6																						
7																						
8																						
9																						
10																						
11																						

Laura Bohorquez
Firma responsable inspección

Firma del responsable de la unidad operativa

Powered by CamScanner