FUNDACION OBRAS DE MISERICORDIA CON CRISTO CONSTRUYENDO VIDA NIT. 901142353-2
FUSAGASUGA – CUNDINAMARCA TEL. 3212292837
EMAIL: ccsanjose9576@outlook.com

28/02/2025

PLAN DE TRABAJO DE OBSERVACIONES DEJADAS EN LA VISITA DE INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL SANITARIO ESTABLECIMIENTOS DE HOGARES GERIÁTRICOS O DE LARGA ESTANCIA

En cumplimiento con lo establecido en la normatividad vigente y el anexo técnico se solicita la visita de inspección, vigilancia y control a establecimientos de hogares geriátricos o de larga estancia del Centro Comunidad de Cuidado San José. "En caso de que durante la prestación del servicio, el porcentaje de cumplimiento del concepto sanitario del centro sea inferior al 100% de cumplimiento, el asociado debe efectuar un plan de trabajo en respuesta a los hallazgos establecidos por la autoridad sanitaria en el acta de inspección sanitaria con enfoque de riesgo en el plazo establecido por el ente sanitario". Por lo anterior, se establece el plan de trabajo debido al que el porcentaje de cumplimiento de la inspección fue del 89.5 % en el cual ente de control evidencia los siguientes:

N°	ASPECTO A VERIFICAR	HALLAZGO	FECHA DE CUMPLIMIENTO
1.2.	En el establecimiento los pisos son sólidos, impermeables, antideslizantes y de fácil limpieza y desinfección y resistentes a factores ambientales y uniformes, de manera que ofrezcan continuidad para evitar tropiezos y accidentes nivelados para facilitar el drenaje	Se evidencian pisos con grietas en algunas baldosas	16/10/2024 al 28/02/2025
1.3.	En el establecimiento las paredes y los techos son sólidos, impermeables de fácil limpieza y desinfección y resistentes a factores ambientales	Mantenimiento a techos y paredes	3/10/2024 28/02/2025
1.5.	La iluminación natural y artificial es suficiente y adecuada en cantidad para su uso	Arreglo tomas eléctricas	11/10/2024 28/02/2025
1.8.	Las escalera, rampas son seguras, cuentan con pasamanos y están revestidos de material antideslizantes	Se evidencian rampas sin revestimiento antideslizante	28/11/2024 28/02/2025
1.9.	Todos los equipos, herramientas, instalaciones y redes eléctricas están diseñados, construidos, instalados, mantenidos, accionados y señalizados, de manera que se prevengan los riesgos de incendio y se evite el contacto con los elementos sometidos a tensión.	Redes eléctricas sin protección	16/10/2024 28/02/2025
2.1.	El establecimiento cuenta, servicios sanitarios dotados con los mecanismos	Falta mantenimiento	9/10/2024 al 28/02/2025

	o elementos para la higiene personal, separados por sexo, de correcto funcionamiento y en cantidad superficies y en cantidad para uso de la población beneficiaria (inodoros, lavamanos y duchas)		
2.4.	En las habitaciones el mobiliario está compuesto por guardarropa con espacio para cada uno de los residentes y un nochero por cama, se encuentran en buen estado y en condiciones óptimas de limpieza y aseo	Se observa oxido en algunas camas y lockers en mal estado	Se realiza mantenimiento de pintura de la totalidad de las camas entre el 14/12/2024 al 27/12/2024 Se realiza un segundo mantenimiento de pintura y ajuste de camas y mesitas de noche entre el 17 y 18 de febrero 2025

Con base en lo anterior, se procede a adjuntar el registro fotográfico de las subsanaciones realizadas a los hallazgos encontrados por parte de la Secretaria de Salud de Fusagasugá

FEBRERO

1.2. En el establecimiento los pisos son sólidos, impermeables, antideslizantes y de fácil limpieza y desinfección y resistentes a factores ambientales y uniformes, de manera que ofrezcan continuidad para evitar tropiezos y accidentes nivelados para facilitar el drenaje

- Se evidencian pisos con grietas en algunas baldosas





1.3. En el establecimiento las paredes y los techos son sólidos, impermeables de fácil limpieza y desinfección y resistentes a factores ambientales

- Mantenimiento a techos y paredes





1.5. La iluminación natural y artificial es suficiente y adecuada en cantidad para su uso

- Arreglo tomas eléctricas





1.9. Todos los equipos, herramientas, instalaciones y redes eléctricas están diseñados, construidos, instalados, mantenidos, accionados y señalizados, de manera que se prevengan los riesgos de incendio y se evite el contacto con los elementos sometidos a tensión.

- Redes eléctricas sin protección



2.1. El establecimiento cuenta, servicios sanitarios dotados con los mecanismos o elementos para la higiene personal, separados por sexo, de correcto funcionamiento y en cantidad superficies y en cantidad para uso de la población beneficiaria (inodoros, lavamanos y duchas)

- Falta mantenimiento



2.4. En las habitaciones el mobiliario está compuesto por guardarropa con espacio para cada uno de los residentes y un nochero por cama, se encuentran en buen estado y en condiciones óptimas de limpieza y aseo

Se observa oxido en algunas camas y lokers en mal estado. Se realiza un segundo mantenimiento de pintura y ajuste de camas y mesitas de noche entre el 17 y 18 de febrero





FUNDACION OBRAS DE MISERICORDIA CON CRISTO CONSTRUYENDO VIDA NIT. 901142353-2
FUSAGASUGA – CUNDINAMARCA TEL. 3212292837
EMAIL: ccsanjose9576@outlook.com





En constancia firman

YENNIFER TATIANA MURCIA BOLIVAR

Coordinadora CC San José

DIANA VANESSA ORTEGA ROJAS

Responsable Ambiental CC San José