CONSORCIO TORRE HOSPITALARIA NIT: 901688933-7	REGISTRO INSPECCIÓN Y ENSAYO	CODIGO	CTH- IYE-002
		VERSIÓN	1
OBRA: TORRE HOSPITALARIA Y DE APOYO ESE SANTIAGO DE TUNJA		PAGINA	1 DE 1

FECHA	MATERIAL	ENSAYO	RESULTADO	CUMPLE
28/03/2023	RECEBO	PROCTOR	1689	NA
13/04/2023	RECEBO	DENSIDADES	96.60%	CUMPLE
19/04/2023	RECEBO	DENSIDADES	96.20%	CUMPLE
20/04/2023	RECEBO	DENSIDADES	95.40%	CUMPLE
25/04/2023	RECEBO	DENSIDADES	95.30%	CUMPLE
10/05/2023	RECEBO	CBR (INV E 148)	40%	CUMPLE
10/05/2023	RECEBO	DESGASTE MAQUINA DE LOS ANGELES (INV E 218-13)	30.20%	CUMPLE
10/05/2023	RECEBO	GRANULOMETRIA - TAMAÑO MAXIMO	1 1/2"	CUMPLE
10/05/2023	RECEBO	GRANULOMETRIA - PASA TAMIZ 200	6.60%	CUMPLE
10/05/2023	RECEBO	LIMITES DE ATTERBERG (INV E 125 Y 126)	LL=24%, LP=19%, IP5%	CUMPLE
4/12/2023	ESTRUCTURA METALICA	LIQUIDOS PENETRANTES	VARIOS	CUMPLE
15/02/2024	TUBERÍA DE COBRE	PRUEBA DE REDES	VARIOS	CUMPLE
15/02/2024	TUBERÍA DE COBRE	PRUEBA DE VALVULAS	VARIOS	CUMPLE
23/03/2024	TUBERÍA DE COBRE	PRUEBA DE REDES	VARIOS	CUMPLE
23/03/2024	TUBERÍA DE COBRE	PRUEBA DE VALVULAS	VARIOS	CUMPLE
14/03/2024	RECEBO	DENSIDADES	95.50%	CUMPLE
14/03/2024	RECEBO	DENSIDADES	96.60%	CUMPLE
14/03/2024	RECEBO	DENSIDADES	95.10%	CUMPLE

ING. JORGE LUIS GUTIERREZ
INSPECTOR DE OBRA

ARQ. ANAYR TORRES RODRÍGUEZ
RESIDENTE DE OBRA