ALCALDÍA DE TIBASOSA NIT: 891855361-6	ALCALDÍA MUNICIPAL DE TIBASOSA - BOYACÁ	A-05-P-05-F6	
	MODELO ESTÁNDAR CONTROL INTERNO	FORMATO: INFORME MENSUAL DE SUPERVISOR	

CONTRATISTA: ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIAL COMUNITARIO ADESOC
REPRESENTANTE LEGAL: IGNACIO PLAZAS PÉREZ
SUPERVISOR: JAIME ANDRÉS ZEA GUTIÉRREZ - Secretario de Infraestructura Publica Y Movilidad
PERIODO REPORTE: Del 10 de diciembre de 2024 al 12 de marzo de 2025 **No. CONTRATÓ:** PC-MT-SA-M-010-2024
FECHA INICIACIÓN: 10 de diciembre de 2024.
FECHA DE TERMINACIÓN: 30 de marzo de 2025
No. De INFORMES A PRESENTAR: DOS (2) **No. DEL PRESENTE INFORME** UNO (1)

MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA DE LAS DIFERENTES INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE TIBASOSA BOYACÁ.

- **OBSERVACIONES AL CONTRATO**

PRORROGA EN TIEMPO No. 1: CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS CALENDARIO **PRORROGA EN TIEMPO No. 2:** CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS CALENDARIO
TOTAL DE EJECUCIÓN: CIENTO DIEZ (110) DÍAS CALENDARIO A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO. **FECHA FINAL DE TERMINACIÓN:** TREINTA (30) DE MARZO DE 2025
VALOR ADICIONAL: SETENTA Y TRES MILLONES CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS TRES PESOS CON SESENTA Y SEIS CENTAVOS M/CTE ($ 73.199.903,66)
FECHA DE MODIFICATORIO No. 1: VEINTICUATRO (24) DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE MODIFICATORIO No. 2: TRECE (13) DE FEBRERO DE 2025

CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

NOTA: - El resultado de la verificación en la ejecución de actividades será la base para la reevaluación del contratista que se encuentra en el "Acta Parcial".

ALCALDÍA DE TIBASOSA NIT: 891855361-6	ALCALDÍA MUNICIPAL DE TIBASOSA - BOYACÁ	A-05-P-05-F6	
	MODELO ESTÁNDAR CONTROL INTERNO	FORMATO: INFORME MENSUAL DE SUPERVISOR	

T: Cumple totalmente las actividades pactadas. **P: Cumple parcialmente las actividades pactadas.** **N: No cumplió las actividades pactadas**

ACTIVIDADES PACTADAS	ACTIVIDADES SUPERVISADAS	VERIFICACIÓN EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES (CUMPLIMIENTO)			OBSERVACIONES (SOBRE CUMPLIMIENTO DE CADA ACTIVIDAD)
		T	P	N	
INSTITUCIÓN EDUCATIVA JORGE CLEMENTE PALACIOS -SEDE LA CARRERA ***COCINA Y RESTAURANTE ESCOLAR*** – DESMONTE MARCOS, PUERTAS Y VENTANAS – SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA EN LAMINA CAL 18 INC. ANTICORROSIVO – SUMINISTRO E INSTALACIÓN MARCO EN LAMINA A=90 CM CAL 18 INC. ANTICORROSIVO – VIDRIO 4 MM – LAMINA PANEL(PVC-FOIL ALUM) – CIELO RASO EN PVC IMPORTADO DE 9MM. ALTURA MENOR A 3M. – VINILO TIPO I SOBRE PAÑETE TRES MANOS SOBRE ESTUCO – ESTUCO MUROS – PAÑETE IMPERMEABILIZADO 1:3 – SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC SANITARIA D= 2" – EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE RETIRO – CAJAS DE INSPECCIÓN DE 60x60x60 cm LADRILLO – SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED RD 24W NW REF P24630 O SIMILAR	Se verifico que el contratista cumpliera correctamente con el arreglo de la infraestructura de la institución educativa Jorge Clemente Palacios – sede la Carrera, llevando a cabo un proceso de supervisión y control técnico para verificar el cumplimiento integral de las obligaciones contractuales por parte del contratista verificando la correcta realización conforme a las especificaciones técnicas, normativas vigentes y estándares de calidad exigidos. Para ello, se efectuaron visitas técnicas periódicas con el objetivo de inspeccionar el avance y la correcta ejecución de las actividades constructivas, garantizando que cada ítem previsto en el contrato fuera ejecutado conforme a los planos, memorias de cálculo y demás documentos técnicos aprobados.		X		**JURÍDICAS:** Se constató que los documentos presentados por la contratista acreditan el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con el sistema de seguridad social y parafiscales del mes reportado en la presente cuenta de cobro dando cumplimiento a las obligaciones pactadas. **FINANCIERAS:** Se evidencia que los documentos presentados por el contratista acreditan el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con la su actividad comercial y tributaria de acuerdo con lo contemplado en el Registro Único Tributario (RUT), las cuales pertenecen a la naturaleza del objeto contractual que se encuentra en ejecución. **TÉCNICAS:** Se evidencia por medio del informe de actividades entregado por el contratista acompañado de la presente cuenta de cobro que

NOTA: - El resultado de la verificación en la ejecución de actividades será la base para la reevaluación del contratista que se encuentra en el "Acta Parcial".

LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ROBERTO FRANCO IZASA ***COCINA Y RESTAURANTE ESCOLAR*** – DESMONTE MARCOS, PUERTAS Y VENTANAS – DEMOLICIÓN ENCHAPE CERÁMICO – PAÑETE IMPERMEABILIZADO 1:3 – FILOS Y DILATACIONES EN PAÑETES – SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENCHAPE EN PORCELANA OLIMPIA 20X20 O SIMILAR – REMATE BOCEL ALUMINIO "WINGS" – VINILO TIPO I SOBRE PAÑETE TRES MANOS SOBRE ESTUCO – ESTUCO MUROS – INSTALACIÓN VENTANA LAMINA – SUMINISTRO E INSTALACIÓN VENTANA LAMINA CAL 18 CON VIDRIO INC. ANTICORROSIVO. – SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJA BANCARIA INC. ANTICORROSIVO. – ESMALTE LAMINA LLENA 3 MANOS – PINTURA FACHADA EN VINILO PARA EXTERIORES – SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS EN ACERO INOXIDABLE 78CM * 45CM (INCLUYE GRIFERÍA2 Y ACCESORIOS)	Se llevó a cabo la verificación técnica del cumplimiento contractual por parte del contratista en las actividades de mantenimiento, instalación y reparación de la infraestructura de la Institución Educativa Roberto Franco Izasa. La supervisión incluyó la evaluación del adecuado desarrollo constructivo de cada uno de los ítems contemplados en el contrato, asegurando su conformidad con las especificaciones técnicas, normativas vigentes y condiciones contractuales.		X		las actividades técnicas delegadas por el supervisor cumplen con las especificaciones y directrices dadas de acuerdo con la naturaleza de los procesos y procedimientos adelantados por la secretaria de infraestructura pública y movilidad. **AMBIENTALES:** Se evidencia que durante las actividades realizadas por el contratista se tomaron en cuenta todas las precauciones necesarias para evitar generar un impacto ambiental considerable en el buen desarrollo propio de sus funciones tanto de las desarrolladas en la oficina o en campo. **ADMINISTRATIVAS:** El contratista realiza de manera organizada, responsable y profesional cada una de las actividades designadas por el supervisor del contrato y siguiendo las directrices dadas por el mismo dando el manejo responsable y de confidencialidad a la información puesta a su conocimiento para el desarrollo efectivo de sus funciones.
INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICO INDUSTRIAL SEDE LAS VUELTAS ***COCINA Y RESTAURANTE ESCOLAR*** – VIDRIO 4 MM – SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMA CORRIENTE DOBLE CON POLO AISLADO – SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA COBRE 1/2 – CERRADURA ENTRADA DOBLE CILINDRO	Se verificó que el contratista cumpliera con la intervención en la Institución Educativa Técnico Industrial – Sede Las Vueltas, asegurando que los trabajos se realizaran correctamente y según lo estipulado en el contrato. Se revisó la instalación de sistemas eléctricos, hidráulicos y de seguridad, garantizando que fueran				

NOTA: - El resultado de la verificación en la ejecución de actividades será la base para la reevaluación del contratista que se encuentra en el "Acta Parcial".


– VINILO TIPO I SOBRE PAÑETE TRES MANOS SOBRE ESTUCO – ESTUCO MUROS – PLACA MACIZA 21 MPa - (3000 PSI) E=0.10 MTS – MURO TOLETE COMÚN E=0.10 mts. – PAÑETE IMPERMEABILIZADO 1:3 – SUMINISTRO E INSTALACIÓN REJA BANCARIA INC. ANTICORROSIVO – ESMALTE LAMINA LLENA 3 MANOS	seguros y cumplieran con las normas vigentes.				

JAIME ANDRES ZEA GUTIÉRREZ
C.C No. 1.055.314.021 DE TIBASOSA
SUPERVISOR


NOTA: - El resultado de la verificación en la ejecución de actividades será la base para la reevaluación del contratista que se encuentra en el "Acta Parcial".

ALCALDÍA DE TIBASOSA NIT: 891855361-6	ALCALDÍA MUNICIPAL DE TIBASOSA - BOYACÁ	A-05-P-05-F6	
	MODELO ESTÁNDAR CONTROL INTERNO	FORMATO: INFORME MENSUAL DE SUPERVISOR	

EVIDENCIA FOTOGRÁFICA









13

NOTA: - El resultado de la verificación en la ejecución de actividades será la base para la reevaluación del contratista que se encuentra en el "Acta Parcial".

ALCALDÍA DE TIBASOSA NIT: 891855361-6	ALCALDÍA MUNICIPAL DE TIBASOSA - BOYACÁ	A-05-P-05-F6	
	MODELO ESTÁNDAR CONTROL INTERNO	FORMATO: INFORME MENSUAL DE SUPERVISOR	









13

NOTA: - El resultado de la verificación en la ejecución de actividades será la base para la reevaluación del contratista que se encuentra en el "Acta Parcial".

ALCALDÍA DE TIBASOSA NIT: 891855361-6	ALCALDÍA MUNICIPAL DE TIBASOSA - BOYACÁ	A-05-P-05-F6	
	MODELO ESTÁNDAR CONTROL INTERNO	FORMATO: INFORME MENSUAL DE SUPERVISOR	








NOTA: - El resultado de la verificación en la ejecución de actividades será la base para la reevaluación del contratista que se encuentra en el "Acta Parcial".

ALCALDÍA DE TIBASOSA NIT: 891855361-6	ALCALDÍA MUNICIPAL DE TIBASOSA - BOYACÁ	A-05-P-05-F6	
	MODELO ESTÁNDAR CONTROL INTERNO	FORMATO: INFORME MENSUAL DE SUPERVISOR	










13

NOTA: - El resultado de la verificación en la ejecución de actividades será la base para la reevaluación del contratista que se encuentra en el "Acta Parcial".

ALCALDÍA DE TIBASOSA NIT: 891855361-6	ALCALDÍA MUNICIPAL DE TIBASOSA - BOYACÁ	A-05-P-05-F6	
	MODELO ESTÁNDAR CONTROL INTERNO	FORMATO: INFORME MENSUAL DE SUPERVISOR	







13

NOTA: - El resultado de la verificación en la ejecución de actividades será la base para la reevaluación del contratista que se encuentra en el "Acta Parcial".

