REGISTRO FOTOGRAFICO

NOMBRE DEL PROYECTO:	Remodelación Universidad del Atlántico Sede Centro
SOLICITANTE:	Puerta de Oro S.A.S.
UBICACIÓN DEL PROYECTO:	Julio Enrique Blanco y Arquitectura - Universidad del Atlántico sede Centro
FECHA:	17-oct-2019

REGISTRO FOTOGRAFICO



Observaciones:

Fotografía 1: Localización del sondeo S-1. Ejecución de ensayos SPT con extracción de muestras en Julio Enrique Blanco y Arquitectura - Universidad del Atlántico sede Centro



Observaciones:

Fotografía 2: Material recuperado en el sondeo S-1; M 1 (0.00 - 0.50). Obsérvese: Arena limosa bien gradada color marrón

REGISTRO FOTOGRAFICO



Observaciones:

Fotografía 3: Material recuperado en el sondeo S-1, M 10 (0.50 - 1.00). Obsérvese: Arena limosa color amarillo



Observaciones:

Fotografía 4: Material recuperado en el sondeo S-1, M 14 (11.50 - 12.00). Obsérvese: Arena limosa color amarillo con rastros de gravas

REGISTRO FOTOGRAFICO

NOMBRE DEL PROYECTO:	Remodelación Universidad del Atlántico Sede Centro
SOLICITANTE:	Puerta de Oro S.A.S.
UBICACIÓN DEL PROYECTO:	Julio Enrique Blanco y Arquitectura - Universidad del Atlántico sede Centro
FECHA:	17-oct-2019

REGISTRO FOTOGRAFICO



Observaciones:

Fotografía 5: Localización del sondeo S-2. Ejecución de ensayos SPT con extracción de muestras en Julio Enrique Blanco y Arquitectura - Universidad del Atlántico sede Centro



Observaciones:

Fotografía 6: Material recuperado en el sondeo S-2, M 3 (1.00 - 1.50). Obsérvese: Arena limosa bien gradada color amarillo

REGISTRO FOTOGRAFICO



Observaciones:

Fotografía 7: Material recuperado en el sondeo S-2, M 10 (5.50 - 6.00). Obsérvese: Arena limosa color amarillo



Observaciones:

Fotografía 8: Material recuperado en el sondeo S-2 M 13 (10.00 - 10.50). Obsérvese: Arena limosa mal gradada color amarillo

INEICA PROYECTOS DE INGENIERÍA	**REGISTRO FOTOGRAFICO**

NOMBRE DEL PROYECTO:	Remodelación Universidad del Atlántico Sede Centro
SOLICITANTE:	Puerta de Oro S.A.S.
UBICACIÓN DEL PROYECTO:	Julio Enrique Blanco y Arquitectura - Universidad del Atlántico sede Centro
FECHA:	17-oct-2019

REGISTRO FOTOGRAFICO



Observaciones:

Fotografía 9: Material recuperado en el sondeo S-2, M 14 (11.50 - 12.00). Obsérvese: Arena arcillosa color amarillo con rastros de gravas



Observaciones:

Fotografía 10: Material recuperado en el sondeo S-2, M 17 15.50 - 16.00). Obsérvese: Relleno en caliche tipo arena arcillosa color amarillo

REGISTRO FOTOGRAFICO



Observaciones:

Fotografía 11: Localización del sondeo S-3. Ejecución de ensayos SPT con extracción de muestras en Julio Enrique Blanco y Arquitectura - Universidad del Atlántico sede Centro



Observaciones:

Fotografía 12: Material recuperado en el sondeo S-3, M 3 (1.50 - 2.00). Obsérvese: Arena limosa bien gradada color amarillo

REGISTRO FOTOGRAFICO

NOMBRE DEL PROYECTO:	Remodelación Universidad del Atlántico Sede Centro
SOLICITANTE:	Puerta de Oro S.A.S.
UBICACIÓN DEL PROYECTO:	Julio Enrique Blanco y Arquitectura - Universidad del Atlántico sede Centro
FECHA:	17-oct-2019

REGISTRO FOTOGRAFICO



Observaciones:

Fotografía 13: Material recuperado en el sondeo S-3. M 6 (3.00 - 3.50).
Obsérvese: Arena limosa color amarillo



Observaciones:

Fotografía 14: Material recuperado en el sondeo S-3, M 9 (5.50 - 6.00).
Obsérvese: Arena arcillosa color amarillo

REGISTRO FOTOGRAFICO



Observaciones:

Fotografía 15: Material recuperado en el sondeo S-3, M 11 (8.50 - 9.00).
Obsérvese: Arena limosa mal gradada color amarillo



Observaciones:

Fotografía 16: Material recuperado en el sondeo S-3, M 13 (11.50 - 12.00).
Obsérvese: Arena limosa color amarillo

INEICA PROYECTOS DE INGENIERÍA	**REGISTRO FOTOGRAFICO**

NOMBRE DEL PROYECTO:	Remodelación Universidad del Atlántico Sede Centro
SOLICITANTE:	Puerta de Oro S.A.S.
UBICACIÓN DEL PROYECTO:	Julio Enrique Blanco y Arquitectura - Universidad del Atlántico sede Centro
FECHA:	17-oct-2019

REGISTRO FOTOGRAFICO

	
Observaciones:	Observaciones:
Fotografía 17: Material recuperado en el sondeo S- 3, M 14 (13.00 - 13.50). Obsérvese: Arena arcillosa color marrón	Fotografía 18: Material recuperado en el sondeo S- 3, M 16 (16.00 - 16.50). Obsérvese: Caliche tipo arena limosa color blanco

REGISTRO FOTOGRAFICO