REGISTRO FOTOGRAFICO

NOMBRE DEL PROYECTO:	Remodelación Universidad del Atlántico Sede Centro
SOLICITANTE:	Puerta de Oro S.A.S.
UBICACIÓN DEL PROYECTO:	Cancha - Universidad del Atlántico sede Centro-
FECHA:	06-Sep-19

REGISTRO FOTOGRÁFICO





Observaciones:	Observaciones:
Fotografía 1: Material recuperado en el sondeo S-1; M 1 (0.00 - 0.50). Obsérvese: Arena limosa bien gradada color marrón	Fotografía 2: Material recuperado en el sondeo S-1; M 3 (1.00 - 1.50). Obsérvese:Arena limosa color amarillo

REGISTRO FOTOGRÁFICO





Observaciones:	Observaciones:
Fotografía 3: Material recuperado en el sondeo S-1, M 7 (3.00 - 3.50). Obsérvese: Arena limosa color amarillo	Fotografía 4: Material recuperado en el sondeo S-1, M 10 (4.50 - 5.00). Obsérvese. Arena arcillosa color amarillo

REGISTRO FOTOGRAFICO

NOMBRE DEL PROYECTO:	Remodelación Universidad del Atlántico Sede Centro
SOLICITANTE:	Puerta de Oro S.A.S.
UBICACIÓN DEL PROYECTO:	Cancha - Universidad del Atlántico sede Centro-
FECHA:	06-Sep-19

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Observaciones:

Fotografía 5: Localización del sondeo S-2. Ejecución de ensayos SPT con extracción de muestras en Cancha - Universidad del Atlántico sede Centro-



Observaciones:

Fotografía 6: Material recuperado en el sondeo S-2, M 3 (1.00 - 1.50). Obsérvese: Arena limosa color amarillo

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Observaciones:

Fotografía 7: Material recuperado en el sondeo S-2, M 9 (5.00 - 5.50). Obsérvese: Arena arcillosa color amarillo



Observaciones:

Fotografía 8: Material recuperado en el sondeo S-2, M 12 (9.50 - 10.00). Obsérvese: Arena limosa mal gradada color amarillo

INEICA PROYECTOS DE INGENIERÍA	**REGISTRO FOTOGRAFICO**

NOMBRE DEL PROYECTO:	Remodelación Universidad del Atlántico Sede Centro
SOLICITANTE:	Puerta de Oro S.A.S.
UBICACIÓN DEL PROYECTO:	Cancha - Universidad del Atlántico sede Centro-
FECHA:	06-Sep-19

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Observaciones:

Fotografía 9: Localización del sondeo S-3. Ejecución de ensayos SPT con extracción de muestras en Cancha - Universidad del Atlántico sede Centro-



Observaciones:

Fotografía 10: Material recuperado en el sondeo S-3, M 1 (0.50 - 1.00). Obsérvese: Arena limosa bien gradada color marrón

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Observaciones:

Fotografía 11: Material recuperado en el sondeo S-3, M 4 (2.00 - 2.50). Obsérvese: Arena limosa bien gradada color amarillo



Observaciones:

Fotografía 12: Material recuperado en el sondeo S-3, M 7 (3.50 -4.00). Obsérvese: Arena limo arcillosa color amarillo

REGISTRO FOTOGRAFICO

NOMBRE DEL PROYECTO:	Remodelación Universidad del Atlántico Sede Centro
SOLICITANTE:	Puerta de Oro S.A.S.
UBICACIÓN DEL PROYECTO:	Cancha - Universidad del Atlántico sede Centro-
FECHA:	06-Sep-19

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Observaciones:

Fotografía 13: Material recuperado en el sondeo S-3, M 9 (5.50 - 6.00).
Obsérvese: Arena limosa mal gradada color amarillo



Observaciones:

Fotografía 14: Material recuperado en el sondeo S-3, M 11 (8.50 - 9.00).
Obsérvese: Arena limosa color amarillo

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Observaciones:

Fotografía 15: Material recuperado en el sondeo S-4, M 2 (9.50 - 10.00).
Obsérvese: Arena limosa color amarillo