INFORME DE ACTIVIDADES

INFORME N°	**6**
OBJETO	Mantenimientos preventivos, correctivos y reparaciones locativas de la infraestructura física de los inmuebles propiedad de la rama judicial adscritos a la seccional de Manizales caldas y sedes judiciales en comodato
NRO. CONTRATO	CE-16-2024
CONTRATISTA	José Daniel Carvajal - Acabados DaCar
FECHA	Viernes 20 de septiembre de 2024
LUGAR DE ACTIVIDADES	Palacio de Justicia Dorada, Caldas

I. OBJETO


Informe de actividades items 2.1 - 2.2 - 3.1 - 9.1- 9.2 - 9.3 - 9.11 - 9.23 - 9.24 - 11.2 - 11.1 - 11.7 - 11.15 - 12.4 - 12.5 - 12.7 - 14.13 - 16.1 - 16.19 - 16.21 en el Palacio de Justicia Dorada, Caldas

II. DESCRIPCIÓN DE INFORME

1. Informe de actividades realizadas

En el presente informe de obra se presentan las actvidades ejecutadas bajo los items 2.1 - 2.2 - 3.1 - 9.1- 9.2 - 9.3 - 9.11 - 9.23 - 9.24 - 11.2 - 11.1 - 11.7 - 11.15 - 12.4 - 12.5 - 12.7 - 14.13 - 16.1 - 16.19 - 16.21 en el Palacio de Justicia Dorada, Caldas.
Se realiza informe parcial a razón de que dichas obras no se han terminado. Se iniciaron actividades de remodelación y adecuación de puestos de trabajo, siguiendo todas las recomendaciones y rutas indicadas por el supervisor del contrato. Se han ejecutado actividades como; suministro e instalación de muros en drywall a fin de separar espacios de trabajo, estos debidamente terminados (incluye pintura), suministro e instalación de frescasa en muros indicados, se realiza adecuación general de la red eléctrica, con suministro e instalación de canaleta metálica, reubicando puntos de tomacorriente e interruptores, con esta también se realiza la adecuación de red de voz y datos. Se ejecutan actividades de suministro e instalación de cielorraso en PVC en áreas solicitadas por el supervisor del contrato, se realiza una reparación puntual de cielorraso en gyplac que se encontraba en mal estado. En los espacios que se generaron se realizó suministro e instalación de guarada escobas en cerámica, así como también se suministraron e instalaron las puertas en madera, con su respectivo marco para dividir dichos espacios según fuera solicitado.
También se pasa informe acerca del recorrido de cubierta realizado en el edificio para corregir filtraciones, humedades, también se realiza mantenimiento y limpieza a viga canal en concreto.
Todas estas actividades se han desarrollado con normalidad.

IV. REGISTRO FOTOGRÁFICO



JOSÉ DANIEL CARVAJAL ESPINOZA CONTRATISTA	JESUS MARÍA RAMÍREZ INGENIERO RESIDENTE	NARA DANIELA CARVAJAL INGENIERA AUXILIAR	RONEY BARTOLO FLOREZ SUPERVISOR DE CONTRATO