2. INFORME DE ACTIVIDADES

DATOS PERSONALES								
Nombre del Contratista:	JHON DAIRO ZAPATA MARTINEZ							
Dependencia:	SECRETARÍA AGROAMBIENTAL Y DE TURISMO							
Nombre del Interventor/Supervisor:	RAÚL IVÁN MAZO VELÁSQUEZ							
Número del Contrato:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION No. 080-2025							
Fecha de Inicio del Contrato:	03/02/2025							
Fecha Final del Contrato:	29/07/2025							
Duración del Contrato:	CINCO (05) MESES Y VEINTICUATRO DIAS							
Valor del Contrato:	VEINTE MILLONES DOSCIENTOS DOS MIL PESOS M.L. ($20.202.000).							
Número de informe:	02							
Período a cobrar:	DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DEL 2025							
Estado Actual:	En ejecución							
Valor a Pagar:	TRES MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL PESOS M.L ($3.367.000)							
Prórroga:	**Si**		**No**	**X**	**En Tiempo**		**En dinero**	

PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL				
Periodo de pago	**Número de Planilla**	**Ingreso base de cotización**	**Pago de salud**	**Pago de ARL**
MARZO	8635186299	$227.800	$178.000	PAGO POR EL MUNICIPIO

OBJETO DEL CONTRATO
PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO AL MANEJO Y BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA MAQUINARIA AGRICOLA MEDIANTE EL ACONDICIONAMIENTO DE SUELOS A PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES, EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN DENOMINADO RECONOCIMIENTO DE LA POBLACIÓN CAMPESINA DEL MUNICIPIO DE CAROLINA DEL PRÍNCIPE.


3-4/03/2025 VISITA LOTE DE WILLIAN BORRADOR	Identificar y observar lote en la urbanización del pueblo, para respectiva carretera o vía de acceso a pesebrera o ramada. se identifica lote con mucha pendiente y un talud a lado izquierdo, que debe de ser trabajado por la rectro, o una excavadora.	  

5-6/03/2025 VISITA LOTE DE JUAQUIN ARROLLABE	Se identificó que es un lote que queda por los lados de la maría con una pendiente muy elevada y con muchas raíces, lo que lo hace un lote intractorable, debido a su alta peligrosidad en la pendiente y Asus raíces que se presta muy fácilmente para el daño de las herramientas.	  

7/03/2025 VISITA AL LOTE DE CARLOS CAÑAS	Lote ubicado en la vereda la concepción, se encuentra que es un lote con muy buenas prestaciones para arar con un vegetal super bueno y es un lote plano, y con facilidad de acceso hasta el lote por carretera.	  

10/032025 VISITA CARRETERA DE JALBERTO GOMEZ	Se identifica en el sector la maría una carretera de más o menos 80 metros que es el ingreso a donde el señor Jalberto esta fabricando su casa, la carrera era para ser raspada y darle un poco de perfil Asus cunetas.	  

11/12/13/03/2025 MANTENIMIENTO DEL TRACTOR CON EL TECNICO JUAN DE LA NEWHOLLAN	Cambio de motor del arranque al tractor cambio de retenedor del cardan que tenia fuga de aceite y mantenimiento de filtros lavada y calibrada del Clos, calibrada del tacómetro y revisión en general.	  

14/03/2025 VEREDA LA TERESITA CARRETERA FERNANDO PEREZ	Regada y seriada de material afirmado en la vereda la terecita.	  

15/03/2025 AYUDANTE VICTOR MACIAS	Le instalamos los discos de arado al tractor	 

17/03/2025 VEREDA LA CONCEPCION CARLOS CAÑAS	Me desplace a la vereda la concepción a realizarle arado al terreno para que quedara listo para repicarlo a los dos otres días de vinagracion.	  

18/03/2025 SECTOR LA GRANJA VICTOR MACIAS	Se realizo arado con discos en el lote ubicado en la granja.	  

19/03/2025 CON VITOR MACIAS Y RIGOBERTO HERNANDEZ	Se lavo los discos de arado y se aceitaron y sele desmontaron y se monto el rotavitó al tractor y se le rotavitoo el lote a Vitor macias.	  


19/03/2025 VEREDA LA CONCEPCION CARLOS CAÑAS	Se le rota vitó el lote que se había arado y se le repico lo mas posible que fuera para la siembra de frijol.	  

20/032025 LA MARIA JALBERTO GOMEZ	Se le raspo y se le perfilo las cunetas de la carretera.	  

21/03/2025 MANTENIMIENTO	Se realizo lavado del rota vito y lavado del tractor se le desmonto el rota vitó al tractor	  

25/03/2025 VISITA LOTE ASOLON BALBIN	Se realizo la inspección del lote se miro la forma del paso de la quebrada se miro que el lote estuviera al día con el municipio y se llego al a cuerdo que el lote si era arable y si era fácil el paso de la quebrada.	  

26/03/2025 VISITA LOTE ALEJANDRO GONZALEZ	Se realizo la visita con el trabajador de la finca se identifico que la finca tiene unos terrenos muy difíciles para tractorear por la inclinación de casi toda la finca, se llego al acuerdo de hacer unos dos o tres trabajos.	  

26/03/2025 FIRMAS Y MONTADO DE ARADO	Se hizo recolección de firmas a quienes se le habían facilitado el servicio del tractor y se le monto el arado al tractor con el ayudante Víctor macias.	  

27/03/2025 ASALON BALBIN	Arado y repicada de lote a cargo de Asalon Balbín lote cerca ala compostera del municipio	  

28/03/2025 ALEJANDRO GONZALES	Se le realizo el descapote y peinado de una chamba en uno de los potreros de la finca	  

31/03/2025 TOÑO BEDOLLA	Se le hizo la visita al señor Toño Bedolla el cual tenia dos potreros para arar y repicar el cual se veían pobres de pasto y se acordó con el hacerle el arado para el día siguiente apenas cancelara 2 horas.	  

Contratista	**JHON DAIRO ZAPATA MARTINEZ** **C.C. 1.037.524.519 de Carolina**
	Firma: 