# Factura Electrónica de Venta FE - 8

Representación Gráfica
Autorización Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764084590048 de 03/12/2024 - 03/12/2026 autoriza FE-1 a FE-1000

DANILO ABAD GARCIA GIRALDO NIT 70953044
Actividad Económica Principal 4923
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

| | |
|---|---|
| Tipo de Operación | Estandar |
| Fecha de Generación | 03/04/2025 17:07 |
| Fecha de Vencimiento | 03/04/2025 17:07 |
| Fecha de Validación | 03/04/2025 17:10 |
| Forma de Pago | Contado |
| Medio de Pago | Consignación bancaria |
| Moneda | COP |

## DATOS DEL EMISOR

| | |
|---|---|
| Razón Social | DANILO ABAD GARCIA GIRALDO |
| CC | 70953044 |
| Obligación | NO APLICA |
| Email | danilogarciag73@gmail.com |
| Teléfono | 3147036599 |
| Dirección | CR 20 A 3 13 |
| Ciudad, Depart. | PEÑOL, ANTIOQUIA (CO) |

## DATOS DEL CLIENTE

| | |
|---|---|
| Razón Social | AGUAS Y ASEO DE EL PEÑOL E.S.P |
| NIT | 811031582 |
| Obligación | IVA |
| Email | aguasyaseo@aguasyaseo.gov.co |
| Teléfono | 8516600 |
| Dirección | TV 4 18 60 |
| Ciudad, Depart. | PEÑOL, ANTIOQUIA (CO) |

| No | REF | DESCRIPCIÓN | CANT | U/M | PRECIO | IMP | SUBTOTAL | TOTAL ITEM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 | "SERVICIO DE ALQUILER DE MAQUINARIA PESADA Y VEHICULO TIPO VOLQUETA CON EL FIN DE DAR CUMPLIMIENTO AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N° S-CI -505-2024, CON CORNARE, GOBERNACION DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE EL PEÑOL; CUYO OBJETO ES " REDUCCIÓN DE LA CARGA CONTAMINANTE DE LA QUEBRADA HORIZONTES Y EL EMBALSE PEÑOL - GUATAPE, MEDIANTE LA AMPLIACION DEL COLECTOR DE AGUAS RESIDUALES COMBINADO DEL SECTOR 3 (CACRRERA 24, CARRERA 25 Y CALLE 8), EN EL MUNICIPIO DE EL PEÑOL - ANTIOQUIA" ORUGA "HORAS 143.6" | 143 | EA | $160,000.00 | | $22,976,000.00 | $22,976,000.00 |
| 2 | 08 | "SERVICIO DE ALQUILER DE MAQUINARIA PESADA Y VEHICULO TIPO VOLQUETA CON EL FIN DE DAR CUMPLIMIENTO AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N° S-CI -505-2024, CON CORNARE, GOBERNACION DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE EL PEÑOL; CUYO OBJETO ES " REDUCCIÓN DE LA CARGA CONTAMINANTE DE LA QUEBRADA HORIZONTES Y EL EMBALSE PEÑOL - GUATAPE, MEDIANTE LA AMPLIACION DEL COLECTOR DE AGUAS RESIDUALES COMBINADO DEL SECTOR 3 (CACRRERA 24, CARRERA 25 Y CALLE 8), EN EL MUNICIPIO DE EL PEÑOL - ANTIOQUIA" VOLQUETA "12 DIAS" | 12 | EA | $900,000.00 | | $10,800,000.00 | $10,800,000.00 |

2

| | |
|---|---|
| Subtotal | $33,776,000.00 |

CUFE: 757b783fb743bdb2b220ad46e5fbed439b445cadbefbf86e4212f01a25df3508e91cb2468b976c31ca8b0d3cfea5ab79

Software DATAICO fabricado por Proveedor Tecnológico DATAICO SAS 901223648

| AGUAS Y ASEO DE EL PEÑOL E.S.P. ¡Contigo... Limpieza Total! | CONTROL DE TIEMPOS DE MAQUINARIA Y VEHICULOS | CODIGO: |
|---|---|---|
| | | Página 1 de 1 |

Servicio de alquiler de maquinaria pesada y vehículo tipo volqueta con el fin de dar cumplimiento al Convenio Interadministrativo N° S-CI-505-2024, con Cornare, Gobernación de Antioquia y Municipio de El Peñol; cuyo objeto es "REDUCCIÓN DE LA CARGA CONTAMINANTE DE LA QUEBRADA HORIZONTES Y EL EMBALSE PEÑOL - GUATAPÉ, MEDIANTE LA AMPLIACIÓN DEL COLECTOR DE AGUAS RESIDUALES COMBINADO DEL SECTOR 3 (CARRERA 24, CARRERA 25 Y CALLE 8), EN EL MUNICIPIO DE EL PEÑOL - ANTIOQUIA

| VEHÍCULO O MAQUINA | FECHA | HOROMETRO INICIAL | HOROMETRO FINAL | TIEMPO LABORADO | CONDUCTOR | SUPERVISOR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oruga | 03-03-25 | 5824.7 | 5833.1 | 8.4 | | |
| Oruga | 04-03-25 | 5833.1 | 5841.5 | 8.4 | | |
| Oruga | 05-03-25 | 5841.5 | 5849.9 | 8.4 | | |
| Oruga | 06-03-25 | 5849.9 | 5858.4 | 8.5 | | |
| Oruga | 07-03-25 | 5858.4 | 5861.8 | 5 Stand by | | |
| Oruga | 10-03-25 | 5861.8 | 5867.9 | 6.1 | | |
| Oruga | 11-03-25 | 5867.9 | 5874.1 | 6.2 | | |
| Oruga | 12-03-25 | 5874.1 | 5881.4 | 7.3 | | |
| Oruga | 13-03-25 | 5881.4 | 5884.4 | 5 Stand by | | |
| Oruga | 14-03-25 | 5884.4 | 5886.6 | 5 Stand by | | |
| Oruga | 15-03-25 | 5886.6 | 5891.2 | 5 Stand by | | |
| Oruga | 17-03-25 | 5891.2 | 5896 | 5 Stand by | | |
| Oruga | 18-03-25 | 5896 | 5900.7 | 5 Stand by | | |
| Oruga | 19-03-25 | 5900.7 | 5906.7 | 6 | | |
| Oruga | 20-03-25 | 5906.7 | 5913.6 | 6.9 | | |
| Oruga | 21-03-25 | 5913.6 | 5920.1 | 6.5 | | |
| Oruga | 22-03-25 | 5920.1 | 5922.9 | 5 Stand by | | |
| Oruga | 24-03-25 | 5922.9 | 5928.8 | 5.9 | | |
| Oruga | 25-03-25 | 5928.8 | 5932.7 | 5 Stand by | | |

| AGUAS Y ASEO DE EL PEÑOL E.S.P. ¡Contigo... Limpieza Total! | CONTROL DE TIEMPOS DE MAQUINARIA Y VEHICULOS | CODIGO: |
|---|---|---|
| | | Página 1 de 1 |

Servicio de alquiler de maquinaria pesada y vehículo tipo volqueta con el fin de dar cumplimiento al Convenio Interadministrativo N° S-CI-505-2024, con Cornare, Gobernación de Antioquia y Municipio de El Peñol; cuyo objeto es "REDUCCIÓN DE LA CARGA CONTAMINANTE DE LA QUEBRADA HORIZONTES Y EL EMBALSE PEÑOL - GUATAPÉ, MEDIANTE LA AMPLIACIÓN DEL COLECTOR DE AGUAS RESIDUALES COMBINADO DEL SECTOR 3 (CARRERA 24, CARRERA 25 Y CALLE 8), EN EL MUNICIPIO DE EL PEÑOL - ANTIOQUIA

| VEHÍCULO O MAQUINA | FECHA | HOROMETRO INICIAL | HOROMETRO FINAL | TIEMPO LABORADO | CONDUCTOR | SUPERVISOR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oruga | 26-03-25 | 5932.7 | 5936.9 | 5 stand by | Diego Alexander | Mauricio G. |
| Oruga | 27-03-25 | 5936.9 | 5939.5 | 5 stand by | Diego Alexander | Mauricio G. |
| Oruga | 28-03-25 | 5939.5 | 5941.3 | 5 stand by | Diego Alexander | Mauricio G. |
| Oruga | 29-03-25 | 5941.3 | 5943.0 | 5 stand by | Diego Alexander | Mauricio G. |
| Oruga | 31-03-25 | 5943 | 5947.4 | 5 stand by | Diego Alexander | Mauricio G. |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| AGUAS Y ASEO DE EL PEÑOL E.S.P. ¡Contigo... Limpieza Total! | CONTROL DE TIEMPOS DE MAQUINARIA Y VEHICULOS | CODIGO: |
|---|---|---|
| | | Página 1 de 1 |

Servicio de alquiler de maquinaria pesada y vehículo tipo volqueta con el fin de dar cumplimiento al Convenio Interadministrativo N° S-CI-505-2024, con Cornare, Gobernación de Antioquia y Municipio de El Peñol; cuyo objeto es "REDUCCIÓN DE LA CARGA CONTAMINANTE DE LA QUEBRADA HORIZONTES Y EL EMBALSE PEÑOL - GUATAPÉ, MEDIANTE LA AMPLIACIÓN DEL COLECTOR DE AGUAS RESIDUALES COMBINADO DEL SECTOR 3 (CARRERA 24, CARRERA 25 Y CALLE 8), EN EL MUNICIPIO DE EL PEÑOL - ANTIOQUIA

| VEHÍCULO O MAQUINA | FECHA | HOROMETRO INICIAL | HOROMETRO FINAL | TIEMPO LABORADO | CONDUCTOR | SUPERVISOR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volqueta | 03-03-25 | | | 1 dia | | Mauricio G. |
| Volqueta | 04-03-25 | | | 1 dia | | Mauricio G. |
| Volqueta | 05-03-25 | | | 1 dia | | Mauricio G. |
| Volqueta | 07-03-25 | | | 1 dia | | Mauricio G. |
| Volqueta | 11-03-25 | | | 1 dia | | Mauricio G. |
| Volqueta | 12-03-25 | | | 1 dia | | Mauricio G. |
| Volqueta | 18-03-25 | | | 1 dia | | Mauricio G. |
| Volqueta | 19-03-25 | | | 1 dia | | Mauricio G. |
| Volqueta | 20-03-25 | | | 1 dia | | Mauricio G. |
| Volqueta | 21-03-25 | | | 1 dia | | Mauricio G. |
| Volqueta | 22-03-25 | | | 1 dia | | Mauricio G. |
| Volqueta | 26-03-25 | | | 1 dia | | Mauricio G. |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

AGUAS Y ASEO DE EL PEÑOL E.S.P.
¡Contigo... Limpieza Total!

# PREOPERACIONAL PARA MINICARGADOR Y RETRO EXCAVADORA

| CODIGO | PGH-04-48R7 |
|---|---|
| Versión | 01 |
| Fecha | octubre 2021 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| AREA: | obra sector 5 | FECHA: | DE: 03/03/25. HASTA: 07/03/25. |
| MINICARGADOR (X) | EXCAVADORA ( ) SOBRE RUEDAS ( ) SOBRE ORUGAS (X) | | |
| USUARIO: | DIEGO CHAVERRA. | CARGO | Operador |
| MARCA: | HITACHI | MODELO | 2022 |

Marca con X en la columna "B" si esta bueno, "M" si esta malo o "N" si no aplica

| DESCRIPCIÓN | LUNES | | | MARTES | | | MIERCOLES | | | JUEVES | | | VIERNES | | | SÁBADO | | | DOMINGO | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | B | M | N | B | M | N | B | M | N | B | M | N | B | M | N | B | M | N | B | M | N |
| LUCES FRONTALES | X | | | X | | | X | | | X | | | X | | | | | | | | |
| LUCES TRACERAS | X | | | X | | | X | | | X | | | X | | | | | | | | |
| DIRECCIONALES DELANTERAS Y TRASERAS DE PARQUEO | X | | | X | | | X | | | X | | | X | | | | | | | | |
| CINTURON DE SEGURIDAD | X | | | X | | | X | | | X | | | X | | | | | | | | |
| FUNCION HIDRÁHULICA | X | | | X | | | X | | | X | | | X | | | | | | | | |
| ESTADOS DE PASADORES | X | | | X | | | X | | | X | | | X | | | | | | | | |
| PITO O ALARMA DE REVERSA | X | | | X | | | X | | | X | | | X | | | | | | | | |
| ASIENTO | X | | | X | | | X | | | X | | | X | | | | | | | | |
| PEDALES | X | | | X | | | X | | | X | | | X | | | | | | | | |
| INDICADOR DEL HIDRAHULICO | X | | | X | | | X | | | X | | | X | | | | | | | | |
| HINDICADOR DEL REFRIGERANTE | X | | | X | | | X | | | X | | | X | | | | | | | | |
| TUBO DE ESCAPE | X | | | X | | | X | | | X | | | X | | | | | | | | |
| ESCALERAS Y APOYOS | X | | | X | | | X | | | X | | | X | | | | | | | | |
| ESPEJOS LATERALES | X | | | X | | | X | | | X | | | X | | | | | | | | |
| ESPEJO CENTRAL | X | | | X | | | X | | | X | | | X | | | | | | | | |
| PALANCAS DE MANDO EN BUEN ESTADO | X | | | X | | | X | | | X | | | X | | | | | | | | |
| VOLANTE DE DIRECCION | X | | | X | | | X | | | X | | | X | | | | | | | | |
| MECANISMO DE GIRO BRAZO EXCAVADOR | X | | | X | | | X | | | X | | | X | | | | | | | | |
| MANDOS DE LEVANTE DEL BRAZO | X | | | X | | | X | | | X | | | X | | | | | | | | |
| FRENO DE SERVICIOS | X | | | X | | | X | | | X | | | X | | | | | | | | |
| FRENO DE SEGURIDAD | X | | | X | | | X | | | X | | | X | | | | | | | | |
| VIDRIO FRONTAL | X | | | X | | | X | | | X | | | X | | | | | | | | |
| GATOS HIDRAHULICOS | X | | | X | | | X | | | X | | | X | | | | | | | | |
| GATOS ESTABILIZADORES | X | | | X | | | X | | | X | | | X | | | | | | | | |
| BATERIAS Y CABLES | X | | | X | | | X | | | X | | | X | | | | | | | | |
| RUEDAS DELANTERAS | X | | | X | | | X | | | X | | | X | | | | | | | | |
| RUEDAS TRASERAS | X | | | X | | | X | | | X | | | X | | | | | | | | |
| ORUGA DERECHA E IZQUIERDA | X | | | X | | | X | | | X | | | X | | | | | | | | |
| KIT AMBIENTAL | X | | | X | | | X | | | X | | | X | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AUTORIZADO PARA LABORAR | SI(X) NO( ) | | | SI(X) NO( ) | | | SI(X) NO( ) | | | SI(X) NO( ) | | | SI( ) NO( ) | | | SI( ) NO( ) | | | SI( ) NO( ) | | |
| FIRMA DEL USUARIO | Diego | | | Diego | | | Diego | | | Diego | | | Diego | | | | | | | | |
| FIRMA DEL SST | Andres | | | Andres | | | Andres | | | Andres | | | Andres | | | | | | | | |
| FIRMA DEL SUPERVISOR | Pedro | | | Pedro | | | Pedro | | | Pedro | | | Pedro | | | | | | | | |

OBSERVACIONES:

AGUAS Y ASEO DE EL PEÑOL E.S.P.
(Contigo... Limpieza Total!)

# PREOPERACIONAL PARA MINICARGADOR Y RETRO EXCAVADORA

| CODIGO | PGH-04-48R7 |
|---|---|
| Versión 01 | |
| Fecha octubre 2021 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| AREA: | OBRA SECTOR 3. | FECHA: | DE: 10/03/25 HASTA: 14/03/25 |
| MINICARGADOR ( ) | EXCAVADORA (X) SOBRE RUEDAS ( ) | SOBRE ORUGAS (X) | |
| USUARIO: | DIEGO CARRERA. | CARGO | OPERADOR |
| MARCA: | HITACHI. | MODELO | ZCIL |

Marca con X en la columna "B" si esta bueno, "M" si esta malo o "N" si no aplica

| DESCRIPCIÓN | LUNES | | | MARTES | | | MIERCOLES | | | JUEVES | | | VIERNES | | | SÁBADO | | | DOMINGO | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | B | M | N | B | M | N | B | M | N | B | M | N | B | M | N | B | M | N | B | M | N |
| LUCES FRONTALES | X | | | X | | | X | | | X | | | X | | | X | | | | | |
| LUCES TRACERAS | X | | | X | | | X | | | X | | | X | | | X | | | | | |
| DIRECCIONALES DELANTERAS Y TRASERAS DE PARQUEO | X | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CINTURON DE SEGURIDAD | X | | | X | | | X | | | X | | | X | | | X | | | | | |
| FUNCION HIDRÁHULICA | X | | | X | | | X | | | X | | | X | | | X | | | | | |
| ESTADOS DE PASADORES | X | | | X | | | X | | | X | | | X | | | X | | | | | |
| PITO O ALARMA DE REVERSA | X | | | X | | | X | | | X | | | X | | | X | | | | | |
| ASIENTO | X | | | X | | | X | | | X | | | X | | | X | | | | | |
| PEDALES | X | | | X | | | X | | | X | | | X | | | X | | | | | |
| INDICADOR DEL HIDRAHULICO | X | | | X | | | X | | | X | | | X | | | X | | | | | |
| HINDICADOR DEL REFRIGERANTE | X | | | X | | | X | | | X | | | X | | | X | | | | | |
| TUBO DE ESCAPE | X | | | X | | | X | | | X | | | X | | | X | | | | | |
| ESCALERAS Y APOYOS | X | | | X | | | X | | | X | | | X | | | X | | | | | |
| ESPEJOS LATERALES | X | | | X | | | X | | | X | | | X | | | X | | | | | |
| ESPEJO CENTRAL | X | | | X | | | X | | | X | | | X | | | X | | | | | |
| PALANCAS DE MANDO EN BUEN ESTADO | X | | | X | | | X | | | X | | | X | | | X | | | | | |
| VOLANTE DE DIRECCION | X | | | X | | | X | | | X | | | X | | | X | | | | | |
| MECANISMO DE GIRO BRAZO EXCAVADOR | X | | | X | | | X | | | X | | | X | | | X | | | | | |
| MANDOS DE LEVANTE DEL BRAZO | X | | | X | | | X | | | X | | | X | | | X | | | | | |
| FRENO DE SERVICIOS | X | | | X | | | X | | | X | | | X | | | X | | | | | |
| FRENO DE SEGURIDAD | X | | | X | | | X | | | X | | | X | | | X | | | | | |
| VIDRIO FRONTAL | X | | | X | | | X | | | X | | | X | | | X | | | | | |
| GATOS HIDRAHULICOS | X | | | X | | | X | | | X | | | X | | | X | | | | | |
| GATOS ESTABILIZADORES | X | | | X | | | X | | | X | | | X | | | X | | | | | |
| BATERIAS Y CABLES | X | | | X | | | X | | | X | | | X | | | X | | | | | |
| RUEDAS DELANTERAS | X | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RUEDAS TRASERAS | X | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ORUGA DERECHA E IZQUIERDA | X | | | X | | | X | | | X | | | X | | | X | | | | | |
| KIT AMBIENTAL | X | | | X | | | X | | | X | | | X | | | X | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AUTORIZADO PARA LABORAR | SI(X) NO( ) | | | SI(X) NO( ) | | | SI( ) NO( ) | | | SI( ) NO( ) | | | SI( ) NO( ) | | | SI( ) NO( ) | | | SI( ) NO( ) | | |
| FIRMA DEL USUARIO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL SST | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DEL SUPERVISOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

OBSERVACIONES:

AGUAS Y ASEO DE EL PEÑOL E.S.P.
(Contigo... Empresa Total)

# PREOPERACIONAL PARA MINICARGADOR Y RETRO EXCAVADORA

| CODIGO | PGH-04-48R7 |
|---|---|
| Versión | 01 |
| Fecha | octubre 2021 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| AREA: | Obra Sector 3. | FECHA: | DE: 17/03/25 HASTA: 22/03/25. |
| MINICARGARDOR ( ) | EXCAVADORA (X) SOBRE RUEDAS ( ) SOBRE ORUGAS ( ) | | |
| USUARIO: | DIEGO CHAVERRA | CARGO | Operador |
| MARCA: | Hitachi | MODELO | 2012 |

Marca con X en la columna "B" si esta bueno, "M" si esta malo o "N" si no aplica

| DESCRIPCIÓN | LUNES | | | MARTES | | | MIERCOLES | | | JUEVES | | | VIERNES | | | SÁBADO | | | DOMINGO | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | B | M | N | B | M | N | B | M | N | B | M | N | B | M | N | B | M | N | B | M | N |
| LUCES FRONTALES | X | | | X | | | X | | | X | | | X | | | X | | | | | |
| LUCES TRACERAS | X | | | X | | | X | | | X | | | X | | | X | | | | | |
| DIRECCIONALES DELANTERAS Y TRASERAS DE PARQUEO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CINTURON DE SEGURIDAD | X | | | X | | | X | | | X | | | X | | | X | | | | | |
| FUNCION HIDRÁHULICA | X | | | X | | | X | | | X | | | X | | | X | | | | | |
| ESTADOS DE PASADORES | X | | | X | | | X | | | X | | | X | | | X | | | | | |
| PITO O ALARMA DE REVERSA | X | | | X | | | X | | | X | | | X | | | X | | | | | |
| ASIENTO | X | | | X | | | X | | | X | | | X | | | X | | | | | |
| PEDALES | X | | | X | | | X | | | X | | | X | | | X | | | | | |
| INDICADOR DEL HIDRAHULICO | X | | | X | | | X | | | X | | | X | | | X | | | | | |
| HINDICADOR DEL REFRIGERANTE | X | | | X | | | X | | | X | | | X | | | X | | | | | |
| TUBO DE ESCAPE | X | | | X | | | X | | | X | | | X | | | X | | | | | |
| ESCALERAS Y APOYOS | X | | | X | | | X | | | X | | | X | | | X | | | | | |
| ESPEJOS LATERALES | X | | | X | | | X | | | X | | | X | | | X | | | | | |
| ESPEJO CENTRAL | X | | | X | | | X | | | X | | | X | | | X | | | | | |
| PALANCAS DE MANDO EN BUEN ESTADO | X | | | X | | | X | | | X | | | X | | | X | | | | | |
| VOLANTE DE DIRECCION | X | | | X | | | X | | | X | | | X | | | X | | | | | |
| MECANISMO DE GIRO BRAZO EXCAVADOR | X | | | X | | | X | | | X | | | X | | | X | | | | | |
| MANDOS DE LEVANTE DEL BRAZO | X | | | X | | | X | | | X | | | X | | | X | | | | | |
| FRENO DE SERVICIOS | X | | | X | | | X | | | X | | | X | | | X | | | | | |
| FRENO DE SEGURIDAD | X | | | X | | | X | | | X | | | X | | | X | | | | | |
| VIDRIO FRONTAL | X | | | X | | | X | | | X | | | X | | | X | | | | | |
| GATOS HIDRAHULICOS | X | | | X | | | X | | | X | | | X | | | X | | | | | |
| GATOS ESTABILIZADORES | X | | | X | | | X | | | X | | | X | | | X | | | | | |
| BATERIAS Y CABLES | X | | | X | | | X | | | X | | | X | | | X | | | | | |
| RUEDAS DELANTERAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RUEDAS TRASERAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ORUGA DERECHA E IZQUIERDA | X | | | X | | | X | | | X | | | X | | | X | | | | | |
| KIT AMBIENTAL | X | | | X | | | X | | | X | | | X | | | X | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AUTORIZADO PARA LABORAR | SI(X) NO( ) | | | SI(X) NO( ) | | | SI(X) NO( ) | | | SI(X) NO( ) | | | SI( ) NO( ) | | | SI( ) NO( ) | | | SI( ) NO( ) | | |
| FIRMA DEL USUARIO | Jose Diego Chaverra | | | Jose Diego Chaverra | | | Jose Diego Chaverra | | | Jose Diego Chaverra | | | Jose Diego Chaverra | | | Jose Diego Chaverra | | | | | |
| FIRMA DEL SST | Duvan Orozco | | | Duvan Orozco | | | Duvan Orozco | | | Duvan Orozco | | | Duvan Orozco | | | Duvan Orozco | | | | | |
| FIRMA DEL SUPERVISOR | Mauricio | | | Mauricio | | | Mauricio | | | Mauricio | | | Mauricio | | | Mauricio | | | | | |

OBSERVACIONES:

AGUAS Y ASEO DE EL PEÑOL E.S.P.
"Contigo... Empresa Total"

# PREOPERACIONAL PARA MINICARGADOR Y RETRO EXCAVADORA

| CODIGO | PGH-04-48R7 |
|---|---|
| Versión | 01 |
| Fecha | octubre 2021 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| AREA: | OBRA SECTOR 3 | FECHA: | DE: 26/03/25. HASTA: 29/03/25 |
| MINICARGADOR ( ) | EXCAVADORA (X) SOBRE RUEDAS ( ) SOBRE ORUGAS ( ) | | |
| USUARIO: | DIEGO CHAVERRA | CARGO | Operador. |
| MARCA: | Hitachi | MODELO | 2012 |

Marca con X en la columna "B" si esta bueno, "M" si esta malo o "N" si no aplica

| DESCRIPCIÓN | LUNES | | | MARTES | | | MIERCOLES | | | JUEVES | | | VIERNES | | | SÁBADO | | | DOMINGO | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | B | M | N | B | M | N | B | M | N | B | M | N | B | M | N | B | M | N | B | M | N |
| LUCES FRONTALES | X | | | X | | | X | | | X | | | X | | | X | | | | | |
| LUCES TRACERAS | X | | | X | | | X | | | X | | | X | | | X | | | | | |
| DIRECCIONALES DELANTERAS Y TRASERAS DE PARQUEO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CINTURON DE SEGURIDAD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FUNCION HIDRÁHULICA | X | | | X | | | X | | | X | | | X | | | X | | | | | |
| ESTADOS DE PASADORES | | | | X | | | X | | | X | | | X | | | X | | | | | |
| PITO O ALARMA DE REVERSA | | | | X | | | X | | | X | | | X | | | X | | | | | |
| ASIENTO | | | | X | | | X | | | X | | | X | | | X | | | | | |
| PEDALES | | | | X | | | X | | | X | | | X | | | X | | | | | |
| INDICADOR DEL HIDRAHULICO | | | | X | | | X | | | X | | | X | | | X | | | | | |
| HINDICADOR DEL REFRIGERANTE | | | | X | | | X | | | X | | | X | | | X | | | | | |
| TUBO DE ESCAPE | | | | X | | | X | | | X | | | X | | | X | | | | | |
| ESCALERAS Y APOYOS | | | | X | | | X | | | X | | | X | | | X | | | | | |
| ESPEJOS LATERALES | | | | X | | | X | | | X | | | X | | | X | | | | | |
| ESPEJO CENTRAL | | | | X | | | X | | | X | | | X | | | X | | | | | |
| PALANCAS DE MANDO EN BUEN ESTADO | | | | X | | | X | | | X | | | X | | | X | | | | | |
| VOLANTE DE DIRECCION | | | | X | | | X | | | X | | | X | | | X | | | | | |
| MECANISMO DE GIRO BRAZO EXCAVADOR | | | | X | | | X | | | X | | | X | | | X | | | | | |
| MANDOS DE LEVANTE DEL BRAZO | | | | X | | | X | | | X | | | X | | | X | | | | | |
| FRENO DE SERVICIOS | | | | X | | | X | | | X | | | X | | | X | | | | | |
| FRENO DE SEGURIDAD | | | | X | | | X | | | X | | | X | | | X | | | | | |
| VIDRIO FRONTAL | | | | X | | | X | | | X | | | X | | | X | | | | | |
| GATOS HIDRAHULICOS | | | | X | | | X | | | X | | | X | | | X | | | | | |
| GATOS ESTABILIZADORES | | | | X | | | X | | | X | | | X | | | X | | | | | |
| BATERIAS Y CABLES | | | | X | | | X | | | X | | | X | | | X | | | | | |
| RUEDAS DELANTERAS | | | | X | | | X | | | X | | | X | | | X | | | | | |
| RUEDAS TRASERAS | | | | X | | | X | | | X | | | X | | | X | | | | | |
| ORUGA DERECHA E IZQUIERDA | | | | X | | | X | | | X | | | X | | | X | | | | | |
| KIT AMBIENTAL | | | | X | | | X | | | X | | | X | | | X | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AUTORIZADO PARA LABORAR | SI(X) NO( ) | | | SI(X) NO( ) | | | SI(X) NO( ) | | | SI(X) NO( ) | | | SI(X) NO( ) | | | SI(X) NO( ) | | | SI( ) NO( ) | | |
| FIRMA DEL USUARIO | Diego | | | Diego | | | Diego | | | Diego | | | Diego | | | Diego | | | | | |
| FIRMA DEL SST | Andres | | | Andres | | | Andres | | | Andres | | | Andres | | | Andres | | | | | |
| FIRMA DEL SUPERVISOR | Mauricio | | | Mauricio | | | Mauricio | | | Mauricio | | | Mauricio | | | Mauricio | | | | | |

OBSERVACIONES:

**FORMATO**
**INSPECCIÓN PRE OPERACIONAL VEHÍCULOS**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| MARCA: | Dodge | CLASE: | | TIPO: | Volqueta |
| MODELO: | 1978 | SERIE: | | PLACA: | oct 593 |

| MES: | CONDICIONES QUE DEBE MANTENER | DIA 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Utilice un ✓ si está en buen estado y × en caso contrario | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LLANTAS | Presión | | | ✓ | | | | ✓ | | | | | ✓ | | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | | ✓ | | | | | |
| | Labrado | | | ✓ | | | | ✓ | | | | | ✓ | | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | | ✓ | | | | | |
| | Tuercas completas y aseguradas | | | ✓ | | | | ✓ | | | | | ✓ | | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | | ✓ | | | | | |
| FRENOS | Freno de parqueo funciona | | | ✓ | | | | ✓ | | | | | ✓ | | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | | ✓ | | | | | |
| | Frenos funcionando | | | ✓ | | | | ✓ | | | | | ✓ | | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | | ✓ | | | | | |
| | Líquido de frenos dentro de los límites | | | ✓ | | | | ✓ | | | | | ✓ | | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | | ✓ | | | | | |
| LUCES | Enciende la luz de reversa | | | ✓ | | | | ✓ | | | | | ✓ | | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | | ✓ | | | | | |
| | Encienden luces bajas | | | ✓ | | | | ✓ | | | | | ✓ | | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | | ✓ | | | | | |
| | Encienden luces bajas | | | ✓ | | | | ✓ | | | | | ✓ | | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | | ✓ | | | | | |
| | Encienden cocuyos | | | ✓ | | | | ✓ | | | | | ✓ | | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | | ✓ | | | | | |
| | Encienden luces de freno | | | ✓ | | | | ✓ | | | | | ✓ | | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | | ✓ | | | | | |
| | Encienden direccionales (adelanto y atrás) | | | ✓ | | | | ✓ | | | | | ✓ | | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | | ✓ | | | | | |
| INDICADORES DEL TABLERO | Nivel de combustible | | | ✓ | | | | ✓ | | | | | ✓ | | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | | ✓ | | | | | |
| | Indicador de presión de aceite | | | ✓ | | | | ✓ | | | | | ✓ | | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | | ✓ | | | | | |
| | Indicador nivel de batería | | | ✓ | | | | ✓ | | | | | ✓ | | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | | ✓ | | | | | |
| CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO | Espejos retrovisores funcionando | | | ✓ | | | | ✓ | | | | | ✓ | | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | | ✓ | | | | | |
| | Todas las puertas cierran y ajustan | | | ✓ | | | | ✓ | | | | | ✓ | | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | | ✓ | | | | | |
| | Nivel de aceite del motor | | | ✓ | | | | ✓ | | | | | ✓ | | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | | ✓ | | | | | |
| | Nivel del líquido de la dirección | | | ✓ | | | | ✓ | | | | | ✓ | | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | | ✓ | | | | | |
| | Nivel del líquido refrigerante | | | ✓ | | | | ✓ | | | | | ✓ | | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | | ✓ | | | | | |
| | Nivel del agua del limpiabrisas | | | ✓ | | | | ✓ | | | | | ✓ | | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | | ✓ | | | | | |
| | Pito | | | ✓ | | | | ✓ | | | | | ✓ | | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | | ✓ | | | | | |
| | Limpiabrisas funcionando | | | ✓ | | | | ✓ | | | | | ✓ | | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | | ✓ | | | | | |
| | Radiador con tapa ajustada | | | ✓ | | | | ✓ | | | | | ✓ | | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | | ✓ | | | | | |
| | Correa del ventilador tensionada | | | ✓ | | | | ✓ | | | | | ✓ | | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | | ✓ | | | | | |
| | Batería sin residuos | | | ✓ | | | | ✓ | | | | | ✓ | | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | | ✓ | | | | | |
| SILLETERÍA | Ajuste horizontal sillas delanteras | | | ✓ | | | | ✓ | | | | | ✓ | | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | | ✓ | | | | | |
| | Ajuste vertical sillas delanteras | | | ✓ | | | | ✓ | | | | | ✓ | | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | | ✓ | | | | | |
| | Tapizado sin roturas o manchas | | | ✓ | | | | ✓ | | | | | ✓ | | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | | ✓ | | | | | |
| DESINFECCIÓN | cinturones de seguridad | | | ✓ | | | | ✓ | | | | | ✓ | | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | | ✓ | | | | | |
| | El timón o volante | | | ✓ | | | | ✓ | | | | | ✓ | | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | | ✓ | | | | | |
| | freno de mano | | | ✓ | | | | ✓ | | | | | ✓ | | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | | ✓ | | | | | |
| | palancade cambios | | | ✓ | | | | ✓ | | | | | ✓ | | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | | ✓ | | | | | |
| | manijas de las puertas | | | ✓ | | | | ✓ | | | | | ✓ | | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | | ✓ | | | | | |
| | ventanas | | | ✓ | | | | ✓ | | | | | ✓ | | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | | ✓ | | | | | |
| | Cojineria | | | ✓ | | | | ✓ | | | | | ✓ | | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | | ✓ | | | | | |
| Desinfección | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Firma del Conductor que hace la inspección | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Semana 1 | | | | | | | | Semana 2 | | | | | | | | Semana 3 | | | | | | | Semana 4 | | | | | | | |
| Observaciones | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| FIRMA DEL SST | Andrea Gómez | FIRMA DEL SUPERVISOR | Mauricio Giraldo |
|---|---|---|---|

| | | |
|---|---|---|
| | **FORMATO**<br>**INSPECCIÓN PRE OPERACIONAL VEHÍCULOS** | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **MARCA:** | Ford 800 | **CLASE:** | | **TIPO:** | Volqueta |
| **MODELO:** | 1982 | **SERIE:** | | **PLACA:** | OLA 417 |

| | | DIA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **MES:** | **CONDICIONES QUE DEBE MANTENER** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| | | Utilice un ✓ si está en buen estado y x en caso contrario | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LLANTAS | Presión | | | | X | ✓ | | | | | | ✓ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Labrado | | | | ✓ | ✓ | | | | | | ✓ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Tuercas completas y aseguradas | | | | ✓ | ✓ | | | | | | ✓ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FRENOS | Freno de parqueo funciona | | | | ✓ | ✓ | | | | | | ✓ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Frenos funcionando | | | | ✓ | ✓ | | | | | | ✓ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Líquido de frenos dentro de los límites | | | | ✓ | ✓ | | | | | | ✓ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LUCES | Enciende la luz de reversa | | | | ✓ | ✓ | | | | | | ✓ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Encienden luces bajas | | | | ✓ | ✓ | | | | | | ✓ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Encienden luces bajas | | | | ✓ | ✓ | | | | | | ✓ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Encienden cocuyos | | | | ✓ | ✓ | | | | | | ✓ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Encienden luces de freno | | | | ✓ | ✓ | | | | | | ✓ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Encienden direccionales (adelante y atrás) | | | | ✓ | ✓ | | | | | | ✓ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| INDICADORES DEL TABLERO | Nivel de combustible | | | | ✓ | ✓ | | | | | | ✓ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Indicador de presión de aceite | | | | ✓ | ✓ | | | | | | ✓ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Indicador nivel de batería | | | | ✓ | ✓ | | | | | | ✓ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO | Espejos retrovisores funcionando | | | | ✓ | ✓ | | | | | | ✓ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Todas las puertas cierran y ajustan | | | | ✓ | ✓ | | | | | | ✓ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nivel de aceite del motor | | | | ✓ | ✓ | | | | | | ✓ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nivel del líquido de la dirección | | | | ✓ | ✓ | | | | | | ✓ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nivel del líquido refrigerante | | | | ✓ | ✓ | | | | | | ✓ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nivel del agua del limpiabrisas | | | | ✓ | ✓ | | | | | | ✓ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Pito | | | | ✓ | ✓ | | | | | | ✓ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Limpiabrisas funcionando | | | | ✓ | ✓ | | | | | | ✓ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Radiador con tapa ajustada | | | | ✓ | ✓ | | | | | | ✓ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Correa del ventilador tensionada | | | | ✓ | ✓ | | | | | | ✓ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Batería sin residuos | | | | ✓ | ✓ | | | | | | ✓ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SILLETERÍA | Ajuste horizontal sillas delanteras | | | | ✓ | ✓ | | | | | | ✓ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Ajuste vertical sillas delanteras | | | | ✓ | ✓ | | | | | | ✓ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Tapizado sin roturas o manchas | | | | ✓ | ✓ | | | | | | ✓ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DESINFECCIÓN | cinturones de seguridad | | | | ✓ | ✓ | | | | | | ✓ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | El timón o volante | | | | ✓ | ✓ | | | | | | ✓ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | freno de mano | | | | ✓ | ✓ | | | | | | ✓ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | palanicade cambios | | | | ✓ | ✓ | | | | | | ✓ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | manijas de las puertas | | | | ✓ | ✓ | | | | | | ✓ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ventanas | | | | ✓ | ✓ | | | | | | ✓ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Cojineria | | | | ✓ | ✓ | | | | | | ✓ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | ✓ | ✓ | | | | | | ✓ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Desinfección | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Firma del Conductor que hace la Inspección<br>Alex Salazar | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Semana 1** | | | | | | | | **Semana 2** | | | | | | | **Semana 3** | | | | | | | **Semana 4** | | | | | | |
| Observaciones | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **FIRMA DEL SST** | Dorta Gómez | **FIRMA DEL SUPERVISOR** | Mauricio Giraldo |

ASOPAGOS s.a.

| | |
|---|---|
| RAZÓN SOCIAL : | DANILO ABAD GARCIA GIRALDO |
| IDENTIFICACIÓN: | CC-70953044 |
| COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL: | 0 |
| NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL: | |
| FECHA GENERACIÓN REPORTE: | 2025-04-03 |
| FECHA LÍMITE DE PAGO: | 2025-04-10 |
| FECHA DE PAGO: | 2025-04-03 |
| ENTIDAD DE PAGO: | BANCOLOMBIA |
| PERÍODO PENSIÓN: | 2025-03 |
| PERÍODO SALUD: | 2025-03 |
| NÚMERO PLANILLA: | 32744180 |
| TOTAL COTIZANTES: | 1 |
| REFERENCIA DE PAGO (PIN): | 32744180 |
| TIPO DE PLANILLA: | I |

| CÓDIGO ENTIDAD | NIT | NOMBRE | NÚMERO AFILIADOS | IBC | FONDO SOLIDARIDAD | FONDO SUBSISTENCIA | TOTAL INTERESES | VALOR PAGAR SIN INTERESES | VALOR PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EPS037 | 900156264 | NUEVA E.P.S. S.A. | 1 | $ 1.423.500 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 178.000 | $ 178.000 |
| 230301 | 800224808 | PORVENIR | 1 | $ 1.423.500 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 227.800 | $ 227.800 |
| 14-11 | 890903790 | ARL SURA | 1 | $ 1.423.500 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 34.700 | $ 34.700 |
| CCF04 | 890900841 | COMFAMA ANTIOQUIA | 1 | $ 1.423.500 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 28.500 | $ 28.500 |
| | | | | Total a pagar | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 469.000 | $ 469.000 |

PAGADO

| | |
|---|---|
| FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES: | 13/05/2025 |

ASOPAGOS s.a.

| | |
|---|---|
| RAZÓN SOCIAL : | ARLEY SALAZAR MARTINEZ |
| IDENTIFICACIÓN: | CC-1001745426 |
| COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL: | 0 |
| NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL: | |
| FECHA GENERACIÓN REPORTE: | 2025-04-03 |
| FECHA LÍMITE DE PAGO: | 2025-05-08 |
| FECHA DE PAGO: | 2025-04-03 |
| ENTIDAD DE PAGO: | BANCOLOMBIA |
| PERÍODO PENSIÓN: | 2025-04 |
| PERÍODO SALUD: | 2025-04 |
| NÚMERO PLANILLA: | 32749092 |
| TOTAL COTIZANTES: | 1 |
| REFERENCIA DE PAGO (PIN): | 32749092 |
| TIPO DE PLANILLA: | I |

| CÓDIGO ENTIDAD | NIT | NOMBRE | NÚMERO AFILIADOS | IBC | FONDO SOLIDARIDAD | FONDO SUBSISTENCIA | TOTAL INTERESES | VALOR PAGAR SIN INTERESES | VALOR PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EPS040 | 900604350 | SAVIA SALUD | 1 | $ 1.423.500 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 178.000 | $ 178.000 |
| 25-14 | 900336004 | COLPENSIONES | 1 | $ 1.423.500 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 227.800 | $ 227.800 |
| 14-11 | 890903790 | ARL SURA | 1 | $ 1.423.500 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 62.000 | $ 62.000 |
| | | | | Total a pagar | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 467.800 | $ 467.800 |

| | |
|---|---|
| FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES: | 09/06/2025 |

# PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
## SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

### DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| | | | |
|---|---|---|---|
| TIPO IDENTIFICACIÓN: | CÉDULA DE CIUDADANÍA | NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: | 70955332 |
| NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL: | | | DIEGO ARMANDO CHAVERRA CLAVIJO |
| CIUDAD MUNICIPIO: | CIUDAD BOLIVAR | DEPARTAMENTO: | ANTIOQUIA |
| DIRECCIÓN: | CR 24 N 1 S1 INT 202 | TELÉFONO: | 1000000 |
| TIPO APORTANTE: | 02-INDEPENDIENTE | CLASE APORTANTE: | I-INDEPENDIENTE |
| TIPO EMPRESA: | PRIVADA | ACTIVIDAD ECONOMICA: | Alquiler y arrendamiento de otros tipos de maquin |
| FORMA DE PRESENTACIÓN: | ÚNICO | | |
| APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA): | | | NO |

### DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| NÚMERO PLANILLA: | 79629864 | | TIPO DE PLANILLA: | | I-INDEPENDIENTES |
| PERIODO COTIZACIÓN OTROS | MES marzo AÑO 2025 | | PERIODO COTIZACIÓN SALUD: | MES marzo AÑO | 2025 |
| DÍAS DE MORA: | 0 | | | | |
| FECHA PAGO (aaaa/mm/dd): | 2025/04/03 | | NÚMERO AUTORIZACIÓN: | | 138542340 |

### TOTAL APORTES A PENSIÓN

| ADMINISTRADORA | | No. COTIZANTES | COTIZACIÓN | APORTES VOLUNTARIOS | | FSP | | MORA | | TOTALES | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | NOMBRE | | | EMPLEADOR | COTIZANTE | SOLIDARIDAD | SUBSISTENCIA | COTIZACIÓN | FSP | APORTES | MORA | VALOR PAGADO |
| 230301 | 230301-PORVENIR | 1 | $ 227.900 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 227.900 | $ 0 | $ 227.900 |
| SUBTOTALES: | | | | | | | | | | $ 227.900 | $ 0 | $ 227.900 |

### TOTAL APORTES A SALUD

| ADMINISTRADORA | | No. COTIZANTES | INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD | | LICENCIA MATERNIDAD | | SALDO A FAVOR | | LIQUIDACIÓN | | MORA | | TOTALES | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | NOMBRE | | NÚMERO AUTORIZACIÓN | VALOR | NÚMERO AUTORIZACIÓN | VALOR | PLANILLA | VALOR | COTIZACIÓN | VALOR ADRES | COTIZACIÓN | VALOR ADRES | APORTES | MORA | DESCUENTO | VALOR PAGADO |
| EPS037 | EPS037-NUEVA EPS | 1 | | $ 0 | | $ 0 | | $ 0 | $ 178.600 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 178.600 | $ 0 | $ 0 | $ 178.600 |
| SUBTOTALES: | | | | | | | | | | | | | $ 178.600 | $ 0 | $ 0 | $ 178.600 |

### TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

| ADMINISTRADORA | | No. COTIZANTES | INCAPACIDAD IRP | | | SALDO A FAVOR | | LIQUIDACIÓN | TOTALES | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | NOMBRE | | NÚMERO AUTORIZACIÓN | VALOR | PAGO A OTROS RIESGOS | PLANILLA | VALOR | COTIZACIÓN | APORTES | MORA | DESCUENTO | VALOR PAGADO |
| 14-11 | 14-11 - ARL SURA | 1 | | $ 0 | $ 0 | | $ 0 | $ 59.500 | $ 59.500 | $ 0 | $ 0 | $ 59.500 |
| SUBTOTALES: | | | | | | | | | $ 59.500 | $ 0 | $ 0 | $ 59.500 |

### TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

| ADMINISTRADORA | | No. COTIZANTES | TOTALES | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | NOMBRE | | APORTES | MORA | VALOR PAGADO |
| CCF04 | CCF04-CCF DE ANTIOQUIA | 1 | $ 28.500 | $ 0 | $ 28.500 |
| SUBTOTALES: | | | $ 28.500 | $ 0 | $ 28.500 |

### LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

| DATOS DEL COTIZANTE | | | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PARAFISCALES | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PENSIÓN | | | | | | | | SALUD | | | | | | | | ARP | | | | | | CCF | | SENA | ICBF | ESAP | MINEDU | |
| Nº | IDENTIFICACIÓN | NOMBRES | TIPO COTIZANTE | SUBTIPO COTIZANTE | SALARIO BÁSICO | TIPO DE SALARIO | COLOMBIANO | EXTRANJERO | REFORMA TRIBUTARIA | ING | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | COM | VSP | VST | SLN | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRP | ADMIN | DÍAS COT | IBC | COTIZACIÓN | SUBSISTENCIA | SOLIDARIDAD | APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR | APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO | INDICADOR TARIFA ESPECIAL | TOTAL APORTE | ADMIN | DÍAS COT | IBC | COTIZACIÓN | VALOR ADRES | TOTAL APORTE | ADMIN | DÍAS COT | IBC | CENTRO DE TRABAJO | TOTAL APORTE | DÍAS COT | IBC | ADMIN | TOTAL APORTE | TOTAL APORTE | TOTAL APORTE | TOTAL APORTE | TOTAL APORTE |
| 1 | CC 70955332 | CHAVERRA CLAVIJO DIEGO ARMANDO | INDEPENDIENTE VOLUNTARIO AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES | | $ 1.800.000 | | | | NO | | | | | | | | | | | 01-12 | | | | | | 230301-PORVENIR | 2 | $ 569.400 | $ 91.200 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | Normal | $ 91.200 | EPS037-NUEVA EPS | 2 | $ 569.400 | $ 71.200 | $ 0 | $ 71.200 | 14-11 - ARL SURA | 2 | $ 569.400 | 70955332 | $ 0 | 2 | $ 569.400 | CCF04-CCF DE ANTIOQUIA | $ 11.400 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| 2 | CC 70955332 | CHAVERRA CLAVIJO DIEGO ARMANDO | INDEPENDIENTE VOLUNTARIO AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES | | $ 1.800.000 | | | | NO | | | | | | | | | | | 01-30 | | | | | | 230301-PORVENIR | 28 | $ 854.100 | $ 136.700 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | Normal | $ 136.700 | EPS037-NUEVA EPS | 28 | $ 854.100 | $ 106.800 | $ 0 | $ 106.800 | 14-11 - ARL SURA | 28 | $ 854.100 | 70955332 | $ 59.500 | 28 | $ 854.100 | CCF04-CCF DE ANTIOQUIA | $ 17.100 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |

**TOTAL PAGADO: $ 493.900**