

	FORMULARIO DE VISITAS TECNICAS SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Código: R-SI-POI-003
	Secretaría de Infraestructura	Fecha: 14/10/2014
	Proceso Obras Públicas e Infraestructura Física	Versión: 004
		Página: 1 de 2

FECHA 22 de marzo de 2025 HORA 10:30 A.M

SOLICITUD ☒

RADICADO INTERNO No.1126

DERECHO DE PETICIÓN ☐

LOCALIZACION DEL SITIO	
Dirección _____	Barrio o Vereda <u>Barrio Las Veraneras</u>
Manzana _____	Casa No. _____
Observaciones con relación a la localización: <u>El barrio se encuentra localizado en la via que comunica los barrios Los Quindos y el Zuldemayda</u>	

SOLICITUD			
1. Pavimento ☐	5. Resalto (viabilizado) ☐	9. Demolición ☐	
2. Andenes ☐	6. Escenario deportivo ☐	10. Cerramiento ☐	
3. Talud ☐	7. Caseta comunal ☐	11. Alumbrado Publico ☐	
4. Maquinaria ☐	8. Parque infantil ☐	12. Otras ☒	

1. PAVIMENTO		
Sin pavimento ☐	Area (Intervenir) _____	Observaciones _____
Rigido ☒	_____	_____
Asfáltico ☐	Corte (m) _____	_____

2. ANDENES		
Area (Intervenir) _____	Longitud _____	Observaciones _____
Demolición (m2) _____	Ancho _____	_____
Viviendas Afectadas _____	_____	_____

3. TALUD					
Dimensiones		Infraestructura			
Altura _____ m		Amenazada	Afectada	Amenazada	Afectada
Ancho _____ m		Residencial ☐	☐	Vías ☐	☐
		Institucional ☐	☐	Alcantarillado ☐	☐
		Contención ☐	☐	Acueducto ☐	☐
Observaciones _____					

4. MAQUINARIA			
Mantenimiento Vial ☐	Adecuación Canchas ☐	Otros ☐	
Retiro de escombros ☐	Suministro Tierra (amarilla-negra) ☐		
Descapote (lotes Municipio) ☐	Movimiento de tierra ☐		
Observaciones _____			

5. RESALTO			
Cantidad _____		Ubicación 1 _____	
Longitud 1 (m) _____		Ubicación 2 _____	
Longitud 2 (m) _____		Ubicación 3 _____	
Longitud 3 (m) _____			
Observaciones _____			

	FORMULARIO DE VISITAS TECNICAS SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA		Código: R-SI-POI-003
			Fecha: 14/10/2014
	Secretaría de Infraestructura		Versión: 004
	Proceso Obras Públicas e Infraestructura Física		Página: 2 de 2

6. ESCENARIO DEPORTIVO

Construcción	☐	Pavimento rígido	☐	Area Afectada _____ m
Mantenimiento	☐	Pavimento asfáltico	☐	Corte _____ m ²
Observaciones _____				

7. CASETA COMUNAL

Construcción	☐	Observaciones (areá, techo, Instalaciones) _____
Mantenimiento	☐	_____
Reparación	☐	_____

8. PARQUE INFANTIL


Construcción	☐	Observaciones _____
Mantenimiento	☐	_____
Reparación	☐	_____

9. DEMOLICIONES	10. CERRAMIENTOS
SI NO	SI NO
Invasión espacio público ☐ SI ☐ NO	Lote público ☐ SI ☐ NO
Licencia de construcción ☐ SI ☐ NO	Lote Privado ☐ SI ☐ NO
Amenaza ruinas ☐ SI ☐ NO	Longitud _____

COMENTARIOS-ANOTACIONES

se realizó visita técnica	
se realizando el respectivo registro fotografico	
En la visita se llevaron las siguientes actividades:	
- Recorrido del sitio observándose pavimento de la vía donde se encuentra el Barrio Las Veraneras y que comunica los barrios Los Quindos y el Zuldemayda sin muestras de inestabilidad.	
- Se observa que la vía tiene a ambos lados sacos de aparentemente de arena suspendiendo la circulación de vehículos	
- Se percata la presencia de sumideros de aguas lluvias a un lado de la vía en el punto mas bajo de la vaga.	
- El cruce de la quebrada La Camelia bajo la vía esta ocupado aguas arriba y aguas abajo por viviendas al parecer construidas precariamente.	
- Los taludes aguas arriba de la quebrada La Camelia no presentan muestras de inestabilidad. Sin embargo se evidencia que parte del acceso al citado box culvert mencionado en el informe de la Secretaría de Gobierno y Convivencia esta ocupado por una de las viviendas existentes en el sitio.	
- La comunidad solicita que canalización de la Quebrada La Camelia y tambien que se habilite lo mas pronto posible el trafico de vehiculos, especialmente la ruta de buses asignada a este recorrido.	

INSPECTOR

Nombre <u>Andrés Felipe Eguis Vivas</u>	Telefono <u>3017967486</u>
Cargo <u>Ingeniero Especializado contratista</u>	Dirección <u>Secretaria de Infraestructura</u>
FIRMA 	

Nombre <u>Julian Orozco Florez</u>	Telefono <u>3217111877</u>
Cargo <u>Ingeniero Especializado contratista</u>	Dirección <u>Secretaria de Infraestructura</u>
FIRMA 