Fundación EL LUGAR fundacionellugar.org *NIT900.509.609-6 Personeria Juridica 2924 ICBF*	**INFORME DE ARREGLOS LOCATIVOS**

SOPORTE FOTOGRÁFICO DE ARREGLOS DE MANTENIMIENTO

SEDE MIXTA – MARZO 2025

1. Se cambió la palomera de medicamentos, se trasladó el de psicología al de la oficina principal.





2. Se arregló la reja del segundo piso que estaba rota en la parte inferior, se usó soldadura.





3. Se arregló un tubo con fuga de agua.



4. Se repara la unión de la ventana, se usa soldadura.





5. Se repara el borde de la pared, se usa cemento blanco y pintura azul.






6. Se cambia bisagra de la puerta de la bodega de aseo, se usa bisagras.





7. Se repara fuga de agua, se cambia el tubo y se usa baldosas.

8. Se repara la mesa, se usa la pulidora.




9. Se repara el soporte del punto ecológico, se usa soldadura .





10. Se arregla la parte de debajo de la puerta, se usa _____.




11. Se repara el muro




12. Se repara la base de la cama y se acomodan las tablas.





13. Se repara la lavadora, se cambiaron los soportes





14. Se reparan las baldosas, se usa pegacor, cemento y baldosas.





15. Se repara humedad y se resana el área





16. Se ajusta la roseta con el bombillo.




17. Se solda la basecama.