
| | |
|---|---|
| Fundación EL LUGAR fundacionellugar.org<br>NIT900.509.609-6 Personeria Juridica 2924 ICBF | **INFORME ARREGLOS LOCATIVOS SEDE MUJERES<br>MARZ0 -2025** |

## MANTENIMIENTO SEDE MUJERES


1. Mantenimiento de bombillo se reparó, se instaló. y la puerta de abarrotes se le realizo cambio de maya



ANTES



DESPUES



ANTES



DESPUES

| | |
|---|---|
| Fundación EL LUGAR fundacionellugar.org<br>NIT900.509.609-6 Personeria Juridica 2924 ICBF | **INFORME ARREGLOS LOCATIVOS SEDE MUJERES<br>MARZ0 -2025** |



ANTES




DESPUES

**2.** Mantenimiento de la baranda escaleras, se ajusto la tornilleria. Y arreglo de 2 ventanas cuarto niñas baños 1 piso. Se lijaron y pintaron.



ANTES



DESPUES

| | |
|---|---|
| Fundación EL LUGAR<br>fundacionellugar.org<br>NIT900.509.609-6 Personeria Juridica 2924 ICBF | **INFORME ARREGLOS LOCATIVOS SEDE MUJERES<br>MARZ0 -2025** |



ANTES



DESPUES




ANTES



DESPUES


**3.** Mantenimiento de 3 vasculantes de puertas del 1 piso, se lijaron y se pintaron.




ANTES




DESPUES




ANTES




DESPUES






ANTES DESPUES

**4.** Instalacion de 7 espejos en los baños de casa niñas 1 y 2 piso.



**1**



**2**


| | |
|---|---|
| Fundación EL LUGAR<br>fundacionellugar.org<br>NIT900.509.609-6 Personeria Juridica 2924 ICBF | **INFORME ARREGLOS LOCATIVOS SEDE MUJERES<br>MARZ0 -2025** |




**3**



**4**



**5**



**6**



**7**

**5.** Mantenimiento de ventana cuarto 1 piso, se lijo y pinto.



ANTES



DESPUES



ANTES




DESPUES

**6.** Mantenimiento de 4 ventanas casa niñas 1 y 2 piso, se lijaron y pintaron.



ANTES



DESPUES



ANTES



DESPUES

NIT900.509.609-6 Personeria Juridica 2924 ICBF

**INFORME ARREGLOS LOCATIVOS SEDE MUJERES**
**MARZ0 -2025**



ANTES



DESPUES



ANTES



DESPUES


**7.** Mantenimiento de tapa de la luz de la piscina, y pintura de barandas de pasillos.



ANTES



DESPUES



ANTES



DESPUES

NIT900.509.609-6 Personeria Juridica 2924 ICBF

**INFORME ARREGLOS LOCATIVOS SEDE MUJERES**
**MARZ0 -2025**



ANTES



DESPUES



ANTES



DESPUES

| | |
|---|---|
| Fundación EL LUGAR<br>fundacionellugar.org<br>NIT900.509.609-6 Personeria Juridica 2924 ICBF | **INFORME ARREGLOS LOCATIVOS SEDE MUJERES<br>MARZ0 -2025** |



ANTES



DESPUES




ANTES



DESPUES

| | |
|---|---|
| Fundación EL LUGAR fundacionellugar.org<br>NIT900.509.609-6 Personeria Juridica 2924 ICBF | **INFORME ARREGLOS LOCATIVOS SEDE MUJERES<br>MARZ0 -2025** |






ANTES DESPUES

**8.** Mantenimiento del marco se lijo y pinto,Y la ventana del cuarto. Se destapo lavamanos del patio y se pinto la tapa de tacos.






ANTES DESPUES

| | |
|---|---|
| Fundación EL LUGAR<br>fundacionellugar.org<br>NIT900.509.609-6 Personeria Juridica 2924 ICBF | **INFORME ARREGLOS LOCATIVOS SEDE MUJERES<br>MARZ0 -2025** |



ANTES



DESPUES



ANTES



DESPUES




ANTES




DESPUES

**9.** Mantenimiento cambio toma corriente doble, arreglo de la venta y instalacion de 4 cuerdas.





ANTES




DESPUES

NIT900.509.609-6 Personeria Juridica 2924 ICBF


**INFORME ARREGLOS LOCATIVOS SEDE MUJERES**
**MARZ0 -2025**




ANTES



DESPUES



ANTES



DESPUES

**10.** Mantenimiento a la mesa de cocina se lijo y pinto,se utilizo 2 tarros de aerosol gris. Y se pinto pared de casa niñas.




ANTES



DESPUES




ANTES



DESPUES

| Fundación EL LUGAR fundacionellugar.org<br>NIT900.509.609-6 Personeria Juridica 2924 ICBF | **INFORME ARREGLOS LOCATIVOS SEDE MUJERES<br>MARZ0 -2025** |
|---|---|




ANTES




DESPUES

**11.** Mantenimiento del escrito de oficina se lija, pinta. Lavamanos se destapa, arreglo del ventilador y instalacion de tapa del timbre.



ANTES



DESPUES

| | |
|---|---|
| Fundación EL LUGAR<br>fundacionellugar.org<br>NIT900.509.609-6 Personeria Juridica 2924 ICBF | **INFORME ARREGLOS LOCATIVOS SEDE MUJERES<br>MARZ0 -2025** |



ANTES



DESPUES



ANTES



DESPUES

NIT900.509.609-6 Personeria Juridica 2924 ICBF

**INFORME ARREGLOS LOCATIVOS SEDE MUJERES**
**MARZ0 -2025**




ANTES



DESPUES



ANTES



DESPUES


**12.** Mantenimiento de marcos de puertas y ventanas casa niñas 1 piso, se lijaron y pintaron e intalacion de un lava manos en el patio de la parte de abajo.



ANTES



DESPUES



ANTES



DESPUES

| | |
|---|---|
| Fundación EL LUGAR<br>fundacionellugar.org<br>NIT900.509.609-6 Personeria Juridica 2924 ICBF | **INFORME ARREGLOS LOCATIVOS SEDE MUJERES<br>MARZ0 -2025** |



ANTES



DESPUES



ANTES



DESPUES

| | |
|---|---|
| Fundación EL LUGAR<br>fundacionellugar.org<br>NIT900.509.609-6 Personeria Juridica 2924 ICBF | **INFORME ARREGLOS LOCATIVOS SEDE MUJERES<br>MARZ0 -2025** |



ANTES



DESPUES



ANTES



DESPUES

NIT900.509.609-6 Personeria Juridica 2924 ICBF

**INFORME ARREGLOS LOCATIVOS SEDE MUJERES**
**MARZ0 -2025**



ANTES



DESPUES




ANTES



DESPUES

NIT900.509.609-6 Personeria Juridica 2924 ICBF

**INFORME ARREGLOS LOCATIVOS SEDE MUJERES**
**MARZ0 -2025**



ANTES



DESPUES



ANTES



DESPUES

| | |
|---|---|
| Fundación EL LUGAR<br>fundacionellugar.org<br>NIT900.509.609-6 Personeria Juridica 2924 ICBF | **INFORME ARREGLOS LOCATIVOS SEDE MUJERES<br>MARZ0 -2025** |



ANTES



DESPUES




ANTES



DESPUES

Fundación EL LUGAR
fundacionellugar.org
NIT900.509.609-6 Personeria Juridica 2924 ICBF

**INFORME ARREGLOS LOCATIVOS SEDE MUJERES**
**MARZ0 -2025**



ANTES



DESPUES



ANTES



DESPUES

NIT900.509.609-6 Personeria Juridica 2924 ICBF

**INFORME ARREGLOS LOCATIVOS SEDE MUJERES**
**MARZ0 -2025**



ANTES



DESPUES



ANTES



DESPUES



**13.** Mantenimiento de la puerta de la entrada casa niñas y la del baño cocina, se lija y pinta.



ANTES



DESPUES

NIT900.509.609-6 Personeria Juridica 2924 ICBF

**INFORME ARREGLOS LOCATIVOS SEDE MUJERES**
**MARZ0 -2025**



ANTES



DESPUES