FORMATO REGISTRO FOTOGRAFICO	
OBJETO: CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL ÁREA DE SALUD MENTA SALA 2 EN EL HOSPITAL DEPARTAMENTAL PSIQUIÁTRICO UNIVERSITARIO DEL VALLE E.S. E	
CONTRATISTA: Arq. Hector Mario Londoño Tovar	
INTERVENTOR: Arco Arquitectura e Ingenieria sas	
SUPERVISORA ADMINISTRATIVA: Dr. Helio Jose Ramirez Maldonado	Contrato de Obra No.
RESIDENTE DE INTERVENTORIA: Ing. Juan Pablo Quimbaya	GJ: 044-2024
RESIDENTE DEL CONTRATISTA: Arq. Jorge Eduardo Narvaez	

INFORMACIÓN BÁSICA DEL PROYECTO			
ACTA No.	AVANCE 1	MUNICIPIO:	CALI
DEPARTAMENTO	VALLE DEL CAUCA	ZONA:	URBANA [X] RURAL [ ] OTRA [ ]

REGISTRO FOTOGRÁFICO

ESTADO ACTUAL

Nº	CONTIENE
1	cableado de aires acondicioandos, calados en muros superiores

Nº	CONTIENE
2	crecimiento de plantas den andenes

Nº	CONTIENE
3	estado actual de pisos y muros sala 2 area pasillo circulacion y area social

Nº	CONTIENE
4	losas de area social con pintura quemada

Nº	CONTIENE
5	losas de area social con pintura quemada

Nº	CONTIENE
6	estucos de fachada quemados

Nº	CONTIENE	Nº	CONTIENE
7	anden en jardines cuarteado	8	cielo falso con rupturas
Nº	CONTIENE	Nº	CONTIENE
9	estucos de muros interiores con esporas por humedades	10	aires acondicionados area consultorio, calados en muros superiores, rejilla de inspeccion con suciedad
Nº	CONTIENE	Nº	CONTIENE
11	estado actual guardaescoba del area e pasillo	12	estado actual del pasillo ingreso ha habitaciones, ceramica con manchas
Nº	CONTIENE	Nº	CONTIENE
13	estado actaul puertas de madera ingreso a habitaciones, ceramica piso manchada	14	pintura y estuco de paredes habitaciones quemadas
			
Nº	CONTIENE	Nº	CONTIENE
15	muros de baños de habitaciones con esporas pur humedades	16	muros de baños de habitaciones con esporas pur humedades, cielo falso en laminas de acrilico

Nº	**CONTIENE**	**Nº**	**CONTIENE**
17	presencia de oxido en marcos de puertas de habitaciones	18	presencia de humedad en los muros de la habitaciones
Nº	**CONTIENE**	**Nº**	**CONTIENE**
19	estuco de muros de habitaciones quemados	20	piso en ceramica con manchas por grasa o cera
			
Nº	**CONTIENE**	**Nº**	**CONTIENE**
21	lavamanos en acero inoxidable del area social	22	tuberia de redes electricas expuestas
Nº	**CONTIENE**	**Nº**	**CONTIENE**
23	fachada con estucos y pintura quemada, tuberia de redes expuestas	24	tuberia de redes electricas, ruberia de red hidrauliaca expuestas

Nº	CONTIENE
25	puertas de madera de acceso a habitaciones con daños por golpes, oxidacion de marcos

Nº	CONTIENE
26	rejilla metalica en piso de acceso a baños, marcos de puertas ingreso a baños con oxidacion

Nº	CONTIENE
27	rejilla metalica en piso de acceso a baños, marcos de puertas ingreso a baños con oxidacion

Nº	CONTIENE
28	muros de baños de habitaciones con esporas pur humedades, cielo falso en laminas de acrilico

Nº	CONTIENE
29	estado actual baño y area de trabajo sucio

Nº	CONTIENE
30	baños de havitaciones con enchape en pisos y paresdes, muros con esporas por humedad, oxidacion de marcos de las puertas

Nº	CONTIENE
31	estado actaul de jardin, anden

Nº	CONTIENE
32	estado acual pisos del area de zona social



Nº	CONTIENE
33	tuberia de red hidraulica expuesta

Nº	CONTIENE
34	calados en la parte superior de las habitaciones, con acrilicos

Nº	CONTIENE
35	acrilicos en cielos de los baños de la habitaciones, mas extractor



Nº	CONTIENE
36	andenes de jardin con fisuras

Nº	CONTIENE
37	marcos de ventanas de habitaciones con daños en pintura

Nº	CONTIENE
38	canal de aguas lluvias, red de tuberia expuesta

Nº	CONTIENE
39	canal de aguas lluvias, tuberia de redes expuestas, quemadura en estucos de fachadas

Nº	CONTIENE
40	canal de agua lluvia area de jardin

Nº	CONTIENE	Nº	CONTIENE
41	muros de fachada con quemadura en estucos	42	enchape de pisos con desgaste formado grietas y agujeros



Nº	CONTIENE	Nº	CONTIENE
43	tuberia de red electrica en pvc coduit	44	estado actual baño asistencia





Nº	CONTIENE	Nº	CONTIENE
45	estado actual de cielo raso, laminas en acrilico con acumulacion de hojas y ramas	46	estado actual de area de aseo, enchape de pisos y paredes

ARCHIVO DIGITAL		OBSERVACIONES SOBRE EL ARCHIVO:
SI	NO	
X		

ARQ. HECTOR MARIO LONDOÑO TOVAR
CONTRATISTA

ARQ. HILDA MARIA GUERRERO TORO
INTERVENTORIA

ARQ. JORGE EDUARDO NARVAEZ
RESIDENTE CONTRATISTA

ING.. JUAN PABLO QUIMBAYA
RESIDENTE INTERVENTORIA

FORMATO REGISTRO FOTOGRAFICO	
OBJETO: CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL ÁREA DE SALUD MENTA SALA 2 EN EL HOSPITAL DEPARTAMENTAL PSIQUIÁTRICO UNIVERSITARIO DEL VALLE E.S. E	
CONTRATISTA: Arq. Hector Mario Londoño Tovar	
INTERVENTOR: Arco Arquitectura e Ingenieria sas	
SUPERVISORA ADMINISTRATIVA: Dr. Helio Jose Ramirez Maldonado	Contrato de Obra No.
RESIDENTE DE INTERVENTORIA: Ing. Juan Pablo Quimbaya	GJ: 044-2024
RESIDENTE DEL CONTRATISTA: Arq. Jorge Eduardo Narvaez	

INFORMACIÓN BÁSICA DEL PROYECTO			
ACTA No.	AVANCE 1	MUNICIPIO:	CALI
DEPARTAMENTO	VALLE DEL CAUCA	ZONA:	URBANA [X] RURAL [ ] OTRA [ ]

REGISTRO FOTOGRÁFICO

PRELIMINARES

	CONTIENE
1	armado de campamento en maderna

Nº	CONTIENE
2	Transporte de materiales de construccion

Nº	CONTIENE
3	armado de campamento en maderna




	CONTIENE
4	proteccion plastico grueso de aires acondicionados

Nº	CONTIENE
5	retiro de señalizaciones en muros

Nº	CONTIENE
6	demolicion de enchape ceramico y repello de muros de habitaciones



Nº	CONTIENE
7	Desmonte de marcos de puertas acceso a habitaciones y baños de habitaciones

Nº	CONTIENE
8	Retiro de camas del area de intervencion



Nº	CONTIENE
9	Desmonte de aparatos sanitarios

Nº	CONTIENE
10	Demolicion de repello de muros de las habitaciones, demolicion de enchape ceramico de muros de habitaciones



Nº	CONTIENE
11	empaque de escombros en estopas para ser llevados al centro de acopio

Nº	CONTIENE
12	Desmonte de cielo raso area social

Nº	CONTIENE
13	Retiro de señalizacion de muros




Nº	CONTIENE
14	Demolicion de enchape ceramica de muros de baños de habitaciones

Nº	CONTIENE
15	demolicion de enchape ceramico de muros, y repello de muros de habitaciones

Nº	CONTIENE
16	Desmonte de laminas en acrilico de cielo raso

Nº	CONTIENE
17	retiro de luminarias guias

Nº	CONTIENE
18	proteccion con plastico de aires acondicionados hasta momento de retiro



Nº	CONTIENE
19	retiro de luminarias, laminas de acrilico en cielo raso. Recoleccion de escombros en estopas resultantes de demoliciones y desmontes




Nº	CONTIENE
20	desmonte de aparatos sanitarios de las areas de baños de las habitaciones




Nº	CONTIENE
21	desmonte de marcos en madera de las puertas de las habitaciones

Nº	CONTIENE
22	area de acopio de desmontes realizados en la sala 2

	CONTIENE
23	demolicion de repello, desmonte de topas de las areas de sala 2



	CONTIENE
24	escombros resultantes del desmonte de cielo raso y demolicion de repello en muros, empaque de escombros en estopas

	CONTIENE
25	

Nº	CONTIENE
26	desmonte de lavamanos en acero inoxidable del area de comedor

Nº	CONTIENE
27	acarreo interno de materiales

	CONTIENE
28	desmonte de mueble de maderaa de la estacion de enfermeria

Nº	CONTIENE	Nº	CONTIENE
29	desmonte de mueble de madera del area de trabajo limpio y medicamentos	30	demolicion de repello de fachada interna del area de jardin

Nº	CONTIENE	Nº	CONTIENE
31	demolicion de contrapiso para realizacion de cancelacion de puntos sanitarios, e instalacion de redes sanitarias	32	recoleccion de escombros el volqueta para ser transportados al area de disposicion final

Nº	CONTIENE	Nº	CONTIENE
33		34	retiro de tuberia galvanizada de red hidraulica

Nº	CONTIENE	Nº	CONTIENE
35	Desmonte de aparatos sanitarios	36	Desmonte de luminarias

ARCHIVO DIGITAL		OBSERVACIONES SOBRE EL ARCHIVO:
SI	NO	
X		

ARQ. HECTOR MARIO LONDOÑO TOVAR
CONTRATISTA

ARQ. HILDA MARIA GUERRERO TORO
INTERVENTORIA

ARQ. JORGE EDUARDO NARVAEZ
RESIDENTE CONTRATISTA

ING.. JUAN PABLO QUIMBAYA
RESIDENTE INTERVENTORIA

FORMATO REGISTRO FOTOGRAFICO	
OBJETO: CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL ÁREA DE SALUD MENTA SALA 2 EN EL HOSPITAL DEPARTAMENTAL PSIQUIÁTRICO UNIVERSITARIO DEL VALLE E.S. E	
CONTRATISTA: Arq. Hector Mario Londoño Tovar	
INTERVENTOR: Arco Arquitectura e Ingenieria sas	
SUPERVISORA ADMINISTRATIVA: Dr. Helio Jose Ramirez Maldonado	Contrato de Obra No.
RESIDENTE DE INTERVENTORIA: Ing. Juan Pablo Quimbaya	GJ: 044-2024
RESIDENTE DEL CONTRATISTA: Arq. Jorge Eduardo Narvaez	

INFORMACIÓN BÁSICA DEL PROYECTO			
ACTA No.	AVANCE 1	MUNICIPIO:	CALI
DEPARTAMENTO	VALLE DEL CAUCA	ZONA:	URBANA [X] RURAL [ ] OTRA [ ]

REGISTRO FOTOGRÁFICO

INSTALACIONES HIDRAULICAS

	CONTIENE
1	instalacion de tuberia pvc ps para red hidraulica de 1/2" con sus respectivos accesorios como codos de 1/2" y tapon roscado de 1/2"

Nº	CONTIENE
2	instalacion de tuberia pvc ps para red hidraulica de 1/2" con sus respectivos accesorios como codos de 1/2" y tapon roscado de 1/2"



Nº	CONTIENE
3	instalacion de tuberia pvc ps para red hidraulica de 1/2" con sus respectivos accesorios como codos de 1/2" y tapon roscado de 1/2"

	CONTIENE
4	tapon roscado de 1/2"

Nº	CONTIENE
5	valvula 3/4, cin su respectivo tapon roscado de 3/4"

Nº	CONTIENE
6	punto hidraulico, con tapon roscado de 3/4"

Nº	CONTIENE
7	tuberi pvc ps de red hidraulica de 3/4", sujetada con varillas rosacadas, riel chanel y abrazaderas de 3/4"

Nº	CONTIENE
8	tee reducion de 3/4 a 1/2"

Nº	CONTIENE	Nº	CONTIENE
9	tuberi pvc ps de red hidraulica de 3/4", sujetada con varillas rosacadas, riel chanel y abrazaderas de 3/4"	10	instalacion de tuberia pvc ps para la red hidraulica de 1/2"

ARCHIVO DIGITAL		OBSERVACIONES SOBRE EL ARCHIVO:
SI	NO	
X		

ARQ. HECTOR MARIO LONDOÑO TOVAR
CONTRATISTA

ARQ. HILDA MARIA GUERRERO TORO
INTERVENTORIA

ARQ. JORGE EDUARDO NARVAEZ
RESIDENTE CONTRATISTA

ING.. JUAN PABLO QUIMBAYA
RESIDENTE INTERVENTORIA

FORMATO REGISTRO FOTOGRAFICO	
OBJETO: CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL ÁREA DE SALUD MENTA SALA 2 EN EL HOSPITAL DEPARTAMENTAL PSIQUIÁTRICO UNIVERSITARIO DEL VALLE E.S. E	
CONTRATISTA: Arq. Hector Mario Londoño Tovar	
INTERVENTOR: Arco Arquitectura e Ingenieria sas	
SUPERVISORA ADMINISTRATIVA: Dr. Helio Jose Ramirez Maldonado	Contrato de Obra No.
RESIDENTE DE INTERVENTORIA: Ing. Juan Pablo Quimbaya	GJ: 044-2024
RESIDENTE DEL CONTRATISTA: Arq. Jorge Eduardo Narvaez	

INFORMACIÓN BÁSICA DEL PROYECTO			
ACTA No.	AVANCE 1	MUNICIPIO:	CALI
DEPARTAMENTO	VALLE DEL CAUCA	ZONA:	URBANA [X] RURAL [ ] OTRA [ ]

REGISTRO FOTOGRÁFICO

INSTALACIONES SANITARIAS

	CONTIENE	Nº	CONTIENE
1	instalacion de tuberia pvc de de 2", 3" y 1/2" con susrespectivos accesorios, como tee reduccion codos de 90° y 45°, para puntos sanitarios de ducha, baño y lavamanos	2	pruebas de desague a cajas sanitarias

Nº	CONTIENE		CONTIENE
3	instalacion de tuberia pvc de de 2", 3" y 1/2" con susrespectivos accesorios, como tee reduccion codos de 90° y 45°, para puntos sanitarios de ducha, baño y lavamanos	4	cajas sanitarias existentes

ARCHIVO DIGITAL		OBSERVACIONES SOBRE EL ARCHIVO:
SI	NO	
X		

ARQ. HECTOR MARIO LONDOÑO TOVAR
CONTRATISTA

ARQ. HILDA MARIA GUERRERO TORO
INTERVENTORIA

ARQ. JORGE EDUARDO NARVAEZ
RESIDENTE CONTRATISTA

ING.. JUAN PABLO QUIMBAYA
RESIDENTE INTERVENTORIA

FORMATO REGISTRO FOTOGRAFICO	
OBJETO: CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL ÁREA DE SALUD MENTA SALA 2 EN EL HOSPITAL DEPARTAMENTAL PSIQUIÁTRICO UNIVERSITARIO DEL VALLE E.S. E	
CONTRATISTA: Arq. Hector Mario Londoño Tovar	
INTERVENTOR: Arco Arquitectura e Ingenieria sas	
SUPERVISORA ADMINISTRATIVA: Dr. Helio Jose Ramirez Maldonado	Contrato de Obra No.
RESIDENTE DE INTERVENTORIA: Ing. Juan Pablo Quimbaya	GJ: 044-2024
RESIDENTE DEL CONTRATISTA: Arq. Jorge Eduardo Narvaez	

INFORMACIÓN BÁSICA DEL PROYECTO			
ACTA No.	AVANCE 1	MUNICIPIO:	CALI
DEPARTAMENTO	VALLE DEL CAUCA	ZONA:	URBANA [X] RURAL [ ] OTRA [ ]

REGISTRO FOTOGRÁFICO

MUROS, REVESTIMIENTOS

	CONTIENE	Nº	CONTIENE
1	resane malla venada en calados de las habitaciones	2	Instalacion de malla venada en calados de habitaciones

Nº	CONTIENE		CONTIENE
3		4	resane malla venada en calados de las habitaciones

Nº	CONTIENE	Nº	CONTIENE
5	resane malla venada en calados de las habitaciones	6	resane malla venada en calados de las habitaciones

Nº	CONTIENE	Nº	CONTIENE
7	repello de muros de habitaciones	8	repello de muros de habitaciones

Nº	**CONTIENE**	**Nº**	**CONTIENE**
9	preparacion de mezcla para repello de muros	10	repello de muros de habitaciones

ARCHIVO DIGITAL		OBSERVACIONES SOBRE EL ARCHIVO:
SI	**NO**	
X		

ARQ. HECTOR MARIO LONDOÑO TOVAR
CONTRATISTA

ARQ. HILDA MARIA GUERRERO TORO
INTERVENTORIA

ARQ. JORGE EDUARDO NARVAEZ
RESIDENTE CONTRATISTA

ING.. JUAN PABLO QUIMBAYA
RESIDENTE INTERVENTORIA

FORMATO REGISTRO FOTOGRAFICO	
OBJETO: CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL ÁREA DE SALUD MENTA SALA 2 EN EL HOSPITAL DEPARTAMENTAL PSIQUIÁTRICO UNIVERSITARIO DEL VALLE E.S. E	
CONTRATISTA: Arq. Hector Mario Londoño Tovar	
INTERVENTOR: Arco Arquitectura e Ingenieria sas	
SUPERVISORA ADMINISTRATIVA: Dr. Helio Jose Ramirez Maldonado	Contrato de Obra No.
RESIDENTE DE INTERVENTORIA: Ing. Juan Pablo Quimbaya	GJ: 044-2024
RESIDENTE DEL CONTRATISTA: Arq. Jorge Eduardo Narvaez	

INFORMACIÓN BÁSICA DEL PROYECTO			
ACTA No.	AVANCE 1	MUNICIPIO:	CALI
DEPARTAMENTO	VALLE DEL CAUCA	ZONA:	URBANA [X] RURAL [ ] OTRA [ ]

REGISTRO FOTOGRÁFICO

INSTALACIONES ELECTRICAS



	CONTIENE	Nº	CONTIENE
1	instalacione de tuberia emt 3/4" cajas electricas	2	instalacion de tuberia de 3/4", cajas metalicas para instalacion de redes electricas

Nº	CONTIENE		CONTIENE
3	instalacion de tuberia de 3/4", cajas metalicas para instalacion de redes electricas	4	instalacion de cajas metalicas para red electrica

ARCHIVO DIGITAL		OBSERVACIONES SOBRE EL ARCHIVO:
SI	NO	
X		

ARQ. HECTOR MARIO LONDOÑO TOVAR
CONTRATISTA

ARQ. HILDA MARIA GUERRERO TORO
INTERVENTORIA

ARQ. JORGE EDUARDO NARVAEZ
RESIDENTE CONTRATISTA

ING.. JUAN PABLO QUIMBAYA
RESIDENTE INTERVENTORIA