ENDI CONSTRUCCIONES S.A.S	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CÓDIGO	VERSION
	FORMATO LISTA DE CHEQUEO DE ORDEN Y ASEO	FECHA:	001

"MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO - ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS - CAUYA, RUTA 2507; CAUYA LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES"

RESPONSABLE INSPECCIÓN: Jorge - osorio

FECHA: D 27 M 12 A 24

ÍTEM	5S	ESTÁNDAR DE ORDEN Y ASEO	S	N	N.A.	OBSERVACIONES ESPECIFICAS
MATERIALES PRIMAS	SEIRI Clasificar	6. La cantidad de material y productos elaborados son los necesarios para realizar la tarea.	X			
	SEITON Ordenar	7. Las áreas de acopio de materiales están señalizadas y demarcadas	X			
	SEISO Limpiar	8. Los materiales, están protegidos de las inclemencias del tiempo u otros contaminantes	X			
PERSONAS	SEIRI Clasificar	9. El numero de personas es el necesario para cada proceso o trabajo	X			
	SEITON Ordenar	10. Las personas utilizan los pasos peatonales y asi garantizar que no sean golpeadas por materiales o equipos.			X	Trabajo sobre via Rupi 14
	SEISO Limpiar	11. Las personas tienen el overol debidamente puesto, manos libres de joyas y cabello recogido	X			
	SEIKETSU Bienestar personal	12. Las personas tienen los elementos de protección personal necesarios y los utilizan correctamente.	X			

OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES GENERALES :

CONSTRUCCIONES S.A.S	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CÓDIGO	VERSION
	FORMATO LISTA DE CHEQUEO DE ORDEN Y ASEO	FECHA:	001

"MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO - ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS - CAUYA, RUTA 2507; CAUYA LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES"

RESPONSABLE INSPECCIÓN: Jorge. OSORIO

FECHA: D/ 27 M/ 12 A/ 24

ÍTEM	5S	ESTÁNDAR DE ORDEN Y ASEO	S	N	N.A.	OBSERVACIONES ESPECIFICAS
MAQUINARIA Y EQUIPOS	SEIRI Clasificar	13.El número de máquinas - equipo son las necesarias para los requerimientos de la tarea.	X			
	SEITON Ordenar	14. Las herramientas están ubicadas en lugares específicos. Los dispositivos de las máquinas (baldes, cables, repuestos, etc.) se almacenan ordenadamente.	X			
	SEISO Limpiar	15. Las maquinaria y equipo están limpias, libres de materiales innecesarios.	X			
HERRAMIENTAS	SEIRI Clasificar	16. El número de herramientas son las necesarias para realizar la tarea correspondiente.	X			
	SEITON Ordenar	17 Las herramientas están ubicadas en gavetas, tableros u otros dispositivos que permiten dejarlas listas para usarse nuevamente	X			
	SEISO Limpiar	18. Las herramientas se mantienen y se guardan limpias y en buen estado.	X			

OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES GENERALES :

CONSTRUCCIONES S.A.S	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CÓDIGO	VERSION
	FORMATO LISTA DE CHEQUEO DE ORDEN Y ASEO	FECHA	001

"MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO - ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS - CAUYA, RUTA 2507; CAUYA LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES"

RESPONSABLE INSPECCIÓN:	Jorge - Osorio	FECHA: DI 27 MI 12 AI 24

ÍTEM	5S	ESTÁNDAR DE ORDEN Y ASEO	S	N	N.A	OBSERVACIONES ESPECIFICAS
ÁREAS SANITARIAS	SEIRI Clasificar	20 Los servicios sanitarios y vestieres son suficientes para el número de trabajadores Estatuto de seguridad resolución 2400 (Titulo 2, Art. 17)		X		No cuentan con este servicio aun
	SEITON Ordenar	21.El casino permanece limpio - libres de basuras y con sus respectivas mesas y sillas	X			
	SEISO Limpiar	22 Los servicios de sanitarios y vestier permanecen limpios, libres de plagas y basuras.		X		
MANEJO DE RESIDUOS	SEIRI Clasificar	23.Los residuos de materiales y basuras se clasifican de acuerdo con las normas de reciclaje y se disponen en canecas debidamente señalizadas.	X			
	SEITON Ordenar	24 Los acopios recipientes estan ubicados en un sitio cercano a las áreas de trabajo que generan residuos y no obstruyen las vias de circulación	X			
	SEISO Limpiar	25. La zona alrededor de las áreas de trabajo están libres de residuos de materiales, basuras y se evita el acumulo de escombros.	X			
SEÑALIZACION Y EXTINTORES	SEIRI Clasificar	26 El tipo y número extintores existentes son los necesarios para el trabajo que se realiza.	X			
	SEITON Ordenar	27 La ubicación de la ruta de evacuación permite su fácil visualización y acceso	X			
	SEISO Limpiar	28 La ubicación de los extintores es la adecuada	X			

OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES GENERALES :

END CONSTRUCCIONES S.A.S	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CÓDIGO	VERSION -
	FORMATO LISTA DE CHEQUEO DE ORDEN Y ASEO	FECHA	001

"MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO - ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS - CAUYA, RUTA 2507; CAUYA LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES"

RESPONSABLE INSPECCIÓN:	Jorge Osorio	FECHA: D/ 10 M/ 12 A/ 24	

ÍTEM	5S	ESTÁNDAR DE ORDEN Y ASEO	S	N	N. A.	OBSERVACIONES ESPECIFICAS
ÁREAS LOCATIVAS	SEIRI Clasificar	1. Los pasos peatonales, escaleras y rampas son seguros, estables para el tránsito de personas, equipos o materiales	X			
		2. Los puestos de trabajo, áreas de transito se encuentran bien iluminados, facilitando la labor.	X			
	SEITON Ordenar	3. Los pasos, senderos peatonales y escaleras están libres de materiales facilitando el paso de personas, equipos o materiales.	X			
		4. Los puestos de trabajo están libres de sobrantes de materiales(madera, hierro, alambre, puntillas, concreto).	X			
	SEISO Limpiar	5. Las áreas de trabajo se encuentran demarcadas y señalizadas.	X			

OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES GENERALES :

* frente PR-55+455 R-5003 Apia

CONSTRUCCIONES S.A.S	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CODIGO:	VERSION:
	FORMATO LISTA DE CHEQUEO DE ORDEN Y ASEO	FECHA:	001

"MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO - ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS - CAUYA, RUTA 2507; CAUYA LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES"

RESPONSABLE INSPECCIÓN:	Jorge Osorio	FECHA: DI 10 MI 12 AI 24

ÍTEM	5S	ESTÁNDAR DE ORDEN Y ASEO	S	N	N.A.	OBSERVACIONES ESPECIFICAS
MATERIAS PRIMAS	SEIRI Clasificar	6. La cantidad de material y productos elaborados son los necesarios para realizar la tarea.	X			
	SEITON Ordenar	7. Las áreas de acopio de materiales están señalizadas y demarcadas.	X			
	SEISO Limpiar	8. Los materiales, están protegidos de las inclemencias del tiempo u otros contaminantes.	X			
PERSONAS	SEIRI Clasificar	9 El número de personas es el necesario para cada proceso o trabajo	X			
	SEITON Ordenar	10 Las personas utilizan los pasos peatonales y así garantizar que no sean golpeadas por materiales o equipos.	X			
	SEISO Limpiar	11. Las personas tienen el overol debidamente puesto, manos libres de joyas y cabello recogido	X			
	SEIKETSU Bienestar personal	12 Las personas tienen los elementos de protección personal necesarios y los utilizan correctamente.	X			

OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES GENERALES :

ENDE CONSTRUCCIONES S.A.S	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CÓDIGO	VERSION
	FORMATO LISTA DE CHEQUEO DE ORDEN Y ASEO	FECHA	001

"MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO - ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS - CAUYA, RUTA 2507; CAUYA LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES"

RESPONSABLE INSPECCIÓN: Jorge Osorio FECHA: DI 10 MI 12 AI 24

ÍTEM	5S	ESTÁNDAR DE ORDEN Y ASEO	S	N	N.A.	OBSERVACIONES ESPECIFICAS
MAQUINARIA Y EQUIPOS	SEIRI Clasificar	13.El número de máquinas - equipo son las necesarias para los requerimentos de la tarea.	X			
	SEITON Ordenar	14. Las herramientas están ubicadas en lugares específicos. Los dispositivos de las máquinas (baldes, cables, repuestos, etc.) se almacenan ordenadamente.	X			
	SEISO Limpiar	15. Las maquinaria y equipo están limpias, libres de materiales innecesarios.	X			
HERRAMIENTAS	SEIRI Clasificar	16. El número de herramientas son las necesarias para realizar la tarea correspondiente.	X			
	SEITON Ordenar	17 Las herramientas están ubicadas en gavetas, tableros u otros dispositivos que permiten dejarlas listas para usarse nuevamente	X			
	SEISO Limpiar	18. Las herramientas se mantienen y se guardan limpias y en buen estado.	X			

OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES GENERALES :

ENDI CONSTRUCCIONES S.A.S	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CÓDIGO	VERSION
	FORMATO LISTA DE CHEQUEO DE ORDEN Y ASEO	FECHA	001

"MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO - ASIA, RUTA 6003; REMOLINOS - CAUYA, RUTA 2507; CAUYA LA FELISA, RUTA 2608, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES"

RESPONSABLE INSPECCIÓN:	Jorge-Osorio	FECHA: D/ 10 M/ 12 A/ 24	

ITEM	SS	ESTÁNDAR DE ORDEN Y ASEO	S	N	N.A	OBSERVACIONES ESPECIFICAS
AREAS SANITARIAS	SEIRI Clasificar	20 Los servicios sanitarios y vestieres son suficientes para el número de trabajadores. Estatuto de seguridad resolución 2400 (Titulo 2, Art. 17)		X		No cuentan con estos servicios fijos.
	SEITON Ordenar	21.El casino permanece limpio - libres de basuras y con sus respectivas mesas y sillas			X	
	SEISO Limpiar	22. Los servicios de sanitarios y vestier permanecen limpios, libres de plagas y basuras.		X		
MANEJO DE RESIDUOS	SEIRI Clasificar	23.Los residuos de materiales y basuras se clasifican de acuerdo con las normas de reciclaje y se disponen en canecas debidamente señalizadas.	X			
	SEITON Ordenar	24 Los acopios recipientes estan ubicados en un sitio cercano a las áreas de trabajo que generan residuos y no obstruyen las vias de circulación	X			
	SEISO Limpiar	25. La zona alrededor de las áreas de trabajo están libres de residuos de materiales, basuras y se evita el acumulo de escombros.	X			
SEÑALIZACIÓN Y EXTINTORES	SEIRI Clasificar	26 El tipo y número extintores existentes son los necesarios para el trabajo que se realiza.	X			
	SEITON Ordenar	27 La ubicación de la ruta de evacuación permite su fácil visualización y acceso		X		
	SEISO Limpiar	28 La ubicación de los extintores es la adecuada.	X			

OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES GENERALES :

END CONSTRUCCIONES S.A.S	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CÓDIGO	VERSION -
	FORMATO LISTA DE CHEQUEO DE ORDEN Y ASEO	FECHA	001

"MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO - ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS - CAUYA, RUTA 2507; CAUYA LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES"

RESPONSABLE INSPECCIÓN:	Jorge. osorio	FECHA: D/ 18 M/ 12 A/ 24	

ÍTEM	5S	ESTÁNDAR DE ORDEN Y ASEO	S	N	N. A.	OBSERVACIONES ESPECIFICAS
ÁREAS LOCATIVAS	SEIRI Clasificar	1. Los pasos peatonales, escaleras y rampas son seguros, estables para el tránsito de personas, equipos o materiales			X	
		2. Los puestos de trabajo, áreas de transito se encuentran bien iluminados, facilitando la labor.	X			
	SEITON Ordenar	3. Los pasos, senderos peatonales y escaleras están libres de materiales facilitando el paso de personas, equipos o materiales.	X			En tiempos de lluvia es riesgoso descender
		4. Los puestos de trabajo están libres de sobrantes de materiales(madera, hierro, alambre, puntillas, concreto).	X			
	SEISO Limpiar	5. Las áreas de trabajo se encuentran demarcadas y señalizadas.	X			

OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES GENERALES :

* frente PR 81+900 R-2508 Anserma Disicador

CONSTRUCCIONES S.A.S	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CÓDIGO	VERSION
	FORMATO LISTA DE CHEQUEO DE ORDEN Y ASEO	FECHA:	001

"MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO - ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS - CAUYA, RUTA 2507; CAUYA LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES"

RESPONSABLE INSPECCIÓN: Jorge Osorio — **FECHA:** D/ 18 M/ 12 A/ 24

ÍTEM	5S	ESTÁNDAR DE ORDEN Y ASEO	S	N	N.A.	OBSERVACIONES ESPECIFICAS
MATERIAS PRIMAS	SEIRI Clasificar	6. La cantidad de material y productos elaborados son los necesarios para realizar la tarea.	X			
	SEITON Ordenar	7. Las áreas de acopio de materiales están señalizadas y demarcadas	X			
	SEISO Limpiar	8. Los materiales, están protegidos de las inclemencias del tiempo u otros contaminantes	X			
PERSONAS	SEIRI Clasificar	9 El número de personas es el necesario para cada proceso o trabajo	X			
	SEITON Ordenar	10. Las personas utilizan los pasos peatonales y así garantizar que no sean golpeadas por materiales o equipos.	X			
	SEISO Limpiar	11. Las personas tienen el overol debidamente puesto, manos libres de joyas y cabello recogido	X			
	SEIKETSU Bienestar personal	12. Las personas tienen los elementos de protección personal necesarios y los utilizan correctamente.	X			

OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES GENERALES :

ENDE CONSTRUCCIONES S.A.S	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CÓDIGO	VERSIÓN
	FORMATO LISTA DE CHEQUEO DE ORDEN Y ASEO	FECHA	001

"MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO - ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS - CAUYA, RUTA 2507; CAUYA LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES"

RESPONSABLE INSPECCIÓN: Jorge - Osorio

FECHA: DI 18 MI 12 AI 24

ÍTEM	5S	ESTÁNDAR DE ORDEN Y ASEO	S	N	N.A.	OBSERVACIONES ESPECIFICAS
MAQUINARIA Y EQUIPOS	SEIRI Clasificar	13.El número de máquinas - equipo son las necesarias para los requerimientos de la tarea.	X			
	SEITON Ordenar	14. Las herramientas están ubicadas en lugares específicos. Los dispositivos de las máquinas (baldes, cables, repuestos, etc.) se almacenan ordenadamente.	X			
	SEISO Limpiar	15. Las maquinaria y equipo están limpias, libres de materiales innecesarios.	X			
HERRAMIENTAS	SEIRI Clasificar	16. El número de herramientas son las necesarias para realizar la tarea correspondiente.	X			
	SEITON Ordenar	17. Las herramientas están ubicadas en gavetas, tableros u otros dispositivos que permiten dejarlas listas para usarse nuevamente	X			
	SEISO Limpiar	18. Las herramientas se mantienen y se guardan limpias y en buen estado.	X			

OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES GENERALES :

	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CÓDIGO	VERSIÓN
	FORMATO LISTA DE CHEQUEO DE ORDEN Y ASEO	FECHA	001

"MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO - ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS - CAUYA, RUTA 2507; CAUYA LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES"

RESPONSABLE INSPECCIÓN:	Jorge Osorio	FECHA: D/ 18 M/ 12 A/ 24

ITEM	5S	ESTÁNDAR DE ORDEN Y ASEO	S	N	N.A	OBSERVACIONES ESPECIFICAS
AREAS SANITARIAS	SEIRI Clasificar	20 Los servicios sanitarios y vestieres son suficientes para el número de trabajadores Estatuto de seguridad resolución 2400 (Titulo 2, Art. 17)		X		No cuentan con estos servicios fijos
	SEITON Ordenar	21 El casino permanece limpio - libres de basuras y con sus respectivas mesas y sillas			X	
	SEISO Limpiar	22 Los servicios de sanitarios y vestier permanecen limpios, libres de plagas y basuras.		X		
MANEJO DE RESIDUOS	SEIRI Clasificar	23 Los residuos de materiales y basuras se clasifican de acuerdo con las normas de reciclaje y se disponen en canecas debidamente señalizadas.	X			
	SEITON Ordenar	24 Los acopios recipientes estan ubicados en un sitio cercano a las áreas de trabajo que generan residuos y no obstruyen las vias de circulación	X			
	SEISO Limpiar	25. La zona alrededor de las áreas de trabajo están libres de residuos de materiales, basuras y se evita el acumulo de escombros.	X			
SEÑALIZACION Y EXTINTORES	SEIRI Clasificar	26 El tipo y número extintores existentes son los necesarios para el trabajo que se realiza.	X			
	SEITON Ordenar	27 La ubicación de la ruta de evacuación permite su fácil visualización y acceso	X			
	SEISO Limpiar	28 La ubicación de los extintores es la adecuada	X			

OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES GENERALES :

ENO CONSTRUCCIONES S.A.S	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CÓDIGO	VERSIÓN -
	FORMATO LISTA DE CHEQUEO DE ORDEN Y ASEO	FECHA	001

"MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO - ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS - CAUYA, RUTA 2507; CAUYA LA FELISA, RUTA 2508. EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES"

RESPONSABLE INSPECCIÓN:	Jorge Osorio	FECHA: DI 13 MI 12 AI 24	

ÍTEM	5S	ESTÁNDAR DE ORDEN Y ASEO	S	N	N. A.	OBSERVACIONES ESPECIFICAS
ÁREAS LOCATIVAS	SEIRI Clasificar	1. Los pasos peatonales, escaleras y rampas son seguros, estables para el tránsito de personas, equipos o materiales	X			
		2. Los puestos de trabajo, áreas de transito se encuentran bien iluminados, facilitando la labor.	X			
	SEITON Ordenar	3. Los pasos, senderos peatonales y escaleras están libres de materiales facilitando el paso de personas, equipos o materiales.	X			
		4. Los puestos de trabajo están libres de sobrantes de materiales(madera, hierro, alambre, puntillas, concreto).	X			
	SEISO Limpiar	5. Las áreas de trabajo se encuentran demarcadas y señalizadas.	X			

OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES GENERALES :

* frente Apía R-5003

EN 2 CONSTRUCCIONES S.A.S	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CÓDIGO	VERSIÓN
	FORMATO LISTA DE CHEQUEO DE ORDEN Y ASEO	FECHA:	001

"MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO - ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS - CAUYA, RUTA 2507; CAUYA LA FELISA, RUTA 2509, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES"

RESPONSABLE INSPECCIÓN:	Jorge Osorio	FECHA: DI 13 MI 12 AÑ 24

ÍTEM	5S	ESTÁNDAR DE ORDEN Y ASEO	S	N	N.A.	OBSERVACIONES ESPECIFICAS
MATERIAS PRIMAS	SEIRI Clasificar	6. La cantidad de material y productos elaborados son los necesarios para realizar la tarea.	X			
	SEITON Ordenar	7. Las áreas de acopio de materiales están señalizadas y demarcadas	X			
	SEISO Limpiar	8. Los materiales, están protegidos de las inclemencias del tiempo u otros contaminantes	X			
PERSONAS	SEIRI Clasificar	9. El número de personas es el necesario para cada proceso o trabajo	X			
	SEITON Ordenar	10. Las personas utilizan los pasos peatonales y así garantizar que no sean golpeadas por materiales o equipos.	X			
	SEISO Limpiar	11. Las personas tienen el overol debidamente puesto, manos libres de joyas y cabello recogido	X			
	SEIKETSU Bienestar personal	12. Las personas tienen los elementos de protección personal necesarios y los utilizan correctamente.	X			

OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES GENERALES :

CONSTRUCCIONES S.A.S	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CÓDIGO:	VERSION
	FORMATO LISTA DE CHEQUEO DE ORDEN Y ASEO	FECHA:	001

"MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO - ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS - CAUYA, RUTA 2507; CAUYA LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES"

RESPONSABLE INSPECCIÓN: Jorge - Osorio

FECHA: D/ 13 M/ 12 A/ 24

ÍTEM	5S	ESTÁNDAR DE ORDEN Y ASEO	S	N	N.A.	OBSERVACIONES ESPECIFICAS
MAQUINARIA Y EQUIPOS	SEIRI Clasificar	13.El número de máquinas - equipo son las necesarias para los requerimientos de la tarea.	X			
	SEITON Ordenar	14. Las herramientas están ubicadas en lugares específicos. Los dispositivos de las máquinas (baldes, cables repuestos, etc.) se almacenan ordenadamente.	X			
	SEISO Limpiar	15. Las maquinaria y equipo están limpias, libres de materiales innecesarios.	X			
HERRAMIENTAS	SEIRI Clasificar	16. El número de herramientas son las necesarias para realizar la tarea correspondiente.	X			
	SEITON Ordenar	17 Las herramientas están ubicadas en gavetas, tableros u otros dispositivos que permiten dejarlas listas para usarse nuevamente	X			
	SEISO Limpiar	18. Las herramientas se mantienen y se guardan limpias y en buen estado.	X			

OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES GENERALES :

	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CODIGO	VERSION
END CONSTRUCCIONES S.A.S	FORMATO LISTA DE CHEQUEO DE ORDEN Y ASEO	FECHA	001

"MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO - ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS - CAUYA, RUTA 2507; CAUYA LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES"

RESPONSABLE INSPECCIÓN:	Jorge. Osorio	FECHA: D/ 13 M/ 12 A/ 24

ITEM	5S	ESTÁNDAR DE ORDEN Y ASEO	S	N	N.A	OBSERVACIONES ESPECIFICAS
AREAS SANITARIAS	SEIRI Clasificar	20 Los servicios sanitarios y vestieres son suficientes para el número de trabajadores Estatuto de seguridad resolución 2400 (Titulo 2, Art. 17)	X			
	SEITON Ordenar	21.El casino permanece limpio - libres de basuras y con sus respectivas mesas y sillas	X			
	SEISO Limpiar	22. Los servicios de sanitarios y vestier permanecen limpios, libres de plagas y basuras.	X			
MANEJO DE RESIDUOS	SEIRI Clasificar	23.Los residuos de materiales y basuras se clasifican de acuerdo con las normas de reciclaje y se disponen en canecas debidamente señalizadas.	X			
	SEITON Ordenar	24 Los acopios recipientes estan ubicados en un sitio cercano a las áreas de trabajo que generan residuos y no obstruyen las vias de circulación	X			
	SEISO Limpiar	25. La zona alrededor de las áreas de trabajo están libres de residuos de materiales, basuras y se evita el acumulo de escombros.	X			
SEÑALIZACIÓN Y EXTINTORES	SEIRI Clasificar	26 El tipo y número extintores existentes son los necesarios para el trabajo que se realiza.	X			
	SEITON Ordenar	27 La ubicación de la ruta de evacuación permite su fácil visualización y acceso.	X			
	SEISO Limpiar	28 La ubicación de los extintores es la adecuada.	X			

OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES GENERALES :

CONSTRUCCIONES S.A.S	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CÓDIGO	VERSION -
	FORMATO LISTA DE CHEQUEO DE ORDEN Y ASEO	FECHA	001

"MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO - ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS - CAUYA, RUTA 2507; CAUYA LA FELISA, RUTA 2508. EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES"

RESPONSABLE INSPECCIÓN:	Jorge Osorio	FECHA: D/ 9 M/ 12 A/ 24	

ÍTEM	5S	ESTÁNDAR DE ORDEN Y ASEO	S	N	N. A.	OBSERVACIONES ESPECIFICAS
ÁREAS LOCATIVAS	SEIRI Clasificar	1. Los pasos peatonales, escaleras y rampas son seguros, estables para el tránsito de personas, equipos o materiales			X	
		2. Los puestos de trabajo, áreas de transito se encuentran bien iluminados, facilitando la labor.	X			
	SEITON Ordenar	3. Los pasos, senderos peatonales y escaleras están libres de materiales facilitando el paso de personas, equipos o materiales.			X	
		4. Los puestos de trabajo están libres de sobrantes de materiales(madera, hierro, alambre, puntillas, concreto).	X			
	SEISO Limpiar	5. Las áreas de trabajo se encuentran demarcadas y señalizadas.	X			

OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES GENERALES :

* frente puente Viterbo R-5003

EN CONSTRUCCIONES S.A.S	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CODIGO	VERSION
	FORMATO LISTA DE CHEQUEO DE ORDEN Y ASEO	FECHA:	001

"MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO - ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS - CAUYA, RUTA 2507; CAUYA LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES"

RESPONSABLE INSPECCIÓN: Jorge-osorio

FECHA: D/ 9 M/ 12 A/ 24

ÍTEM	5S	ESTÁNDAR DE ORDEN Y ASEO	S	N	N.A.	OBSERVACIONES ESPECIFICAS
MATERIAS PRIMAS	SEIRI Clasificar	6. La cantidad de material y productos elaborados son los necesarios para realizar la tarea.	X			
	SEITON Ordenar	7. Las áreas de acopio de materiales están señalizadas y demarcadas	X			
	SEISO Limpiar	8. Los materiales, están protegidos de las inclemencias del tiempo u otros contaminantes	X			
PERSONAS	SEIRI Clasificar	9. El número de personas es el necesario para cada proceso o trabajo		X		falta personal
	SEITON Ordenar	10. Las personas utilizan los pasos peatonales y asi garantizar que no sean golpeadas por materiales o equipos.	X			
	SEISO Limpiar	11. Las personas tienen el overol debidamente puesto, manos libres de joyas y cabello recogido	X			
	SEIKETSU Bienestar personal	12. Las personas tienen los elementos de protección personal necesarios y los utilizan correctamente.	X			

OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES GENERALES :

CONSTRUCCIONES S.A.S	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CÓDIGO	VERSION
	FORMATO LISTA DE CHEQUEO DE ORDEN Y ASEO	FECHA	001

"MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO - ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS - CAUYA, RUTA 2507; CAUYA LA FELISA, RUTA 2508. EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES"

RESPONSABLE INSPECCIÓN: Jorge - Osorio FECHA: DI 9 MI 12 AÑ 24

ÍTEM	5S	ESTÁNDAR DE ORDEN Y ASEO	S	N	N.A.	OBSERVACIONES ESPECIFICAS
MAQUINARIA Y EQUIPOS	SEIRI Clasificar	13.El número de máquinas - equipo son las necesarias para los requerimientos de la tarea.	X			
	SEITON Ordenar	14. Las herramientas están ubicadas en lugares específicos. Los dispositivos de las máquinas (baldes, cables, repuestos, etc.) se almacenan ordenadamente.	X			
	SEISO Limpiar	15. Las maquinaria y equipo están limpias, libres de materiales innecesarios.	X			
HERRAMIENTAS	SEIRI Clasificar	16. El número de herramientas son las necesarias para realizar la tarea correspondiente.	X			
	SEITON Ordenar	17. Las herramientas están ubicadas en gavetas, tableros u otros dispositivos que permiten dejarlas listas para usarse nuevamente	X			
	SEISO Limpiar	18. Las herramientas se mantienen y se guardan limpias y en buen estado.	X			

OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES GENERALES :

END CONSTRUCCIONES S.A.S	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CODIGO	VERSION
	FORMATO LISTA DE CHEQUEO DE ORDEN Y ASEO	FECHA	001

"MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO - ASIA, RUTA 6003; REMOLINOS - CAUYA, RUTA 2607; CAUYA LA FELISA, RUTA 2608, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES"

RESPONSABLE INSPECCIÓN:	Jorge Osorio	FECHA: D/ 9 M/ 12 A/ 24

ITEM	5S	ESTÁNDAR DE ORDEN Y ASEO	S	N	N.A	OBSERVACIONES ESPECIFICAS
AREAS SANITARIAS	SEIRI Clasificar	20 Los servicios sanitarios y vesteres son suficientes para el número de trabajadores Estatuto de seguridad resolución 2400 (Titulo 2, Art. 17)	X			
	SEITON Ordenar	21.El casino permanece limpio - libres de basuras y con sus respectivas mesas y sillas			X	
	SEISO Limpiar	22. Los servicios de sanitarios y vestier permanecen limpios, libres de plagas y basuras	X			
MANEJO DE RESIDUOS	SEIRI Clasificar	23 Los residuos de materiales y basuras se clasifican de acuerdo con las normas de reciclaje y se disponen en canecas debidamente señalizadas.	X			
	SEITON Ordenar	24 Los acopios recipientes estan ubicados en un sitio cercano a las áreas de trabajo que generan residuos y no obstruyen las vias de circulación	X			
	SEISO Limpiar	25. La zona alrededor de las áreas de trabajo están libres de residuos de materiales, basuras y se evita el acumulo de escombros.	X			
SEÑALIZACION Y EXTINTORES	SEIRI Clasificar	26 El tipo y número extintores existentes son los necesarios para el trabajo que se realiza.	X			
	SEITON Ordenar	27 La ubicación de la ruta de evacuación permite su fácil visualización y acceso.	X			
	SEISO Limpiar	28 La ubicación de los extintores es la adecuada	X			

OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES GENERALES :

CONSTRUCCIONES S.A.S	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CÓDIGO	VERSION -
	FORMATO LISTA DE CHEQUEO DE ORDEN Y ASEO	FECHA	001

"MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO - ASIA, RUTA 6003; REMOLINOS - CAUYA, RUTA 2507; CAUYA LA FELISA, RUTA 2508. EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES"

RESPONSABLE INSPECCIÓN:	Jorge Osorio	FECHA: DI 6 MI 12 AI 24	

ÍTEM	5S	ESTÁNDAR DE ORDEN Y ASEO	S	N	N. A.	OBSERVACIONES ESPECIFICAS
ÁREAS LOCATIVAS	SEIRI Clasificar	1. Los pasos peatonales, escaleras y rampas son seguros, estables para el tránsito de personas, equipos o materiales	X			
		2. Los puestos de trabajo, áreas de transito se encuentran bien iluminados, facilitando la labor.	X			
	SEITON Ordenar	3. Los pasos, senderos peatonales y escaleras están libres de materiales facilitando el paso de personas, equipos o materiales.	X			
		4. Los puestos de trabajo están libres de sobrantes de materiales(madera, hierro, alambre, puntillas, concreto).	X			
	SEISO Limpiar	5. Las áreas de trabajo se encuentran demarcadas y señalizadas.	X			

OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES GENERALES :

+ Frente Muro 637250 R-5003 Apia

	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CODIGO	
	FORMATO LISTA DE CHEQUEO DE ORDEN Y ASEO	FECHA	

"MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO - ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS - CAUYA, RUTA 2507; CAUYA LA FELISA, RUTA 2608, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES"

RESPONSABLE INSPECCIÓN:	Jorge - OSORIO	FECHA: DI 6 MI 12 AI 24	

ITEM	6S	ESTÁNDAR DE ORDEN Y ASEO	S	N	N.A.	OBSERVACIONES ESPECIFICAS
MATERIAS PRIMAS	SEIRI Clasificar	6 La cantidad de material y productos elaborados son los necesarios para realizar la tarea	X			
	SEITON Ordenar	7 Las áreas de acopio de materiales están señalizadas y demarcadas	X			
	SEISO Limpiar	8 Los materiales, están protegidos de las inclemencias del tiempo u otros contaminantes	X			
PERSONAS	SEIRI Clasificar	9 El numero de personas es el necesario para cada proceso o trabajo	X			
	SEITON Ordenar	10 Las personas utilizan los pasos peatonales y así garantizar que no sean golpeadas por materiales o equipos	X			
	SEISO Limpiar	11 Las personas tienen el overol debidamente puesto, manos libres de joyas y cabello recogido	X			
	SEIKETSU Bienestar personal	12 Las personas tienen los elementos de protección personal necesarios y los utilizan correctamente	X			

OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES GENERALES :

ENDE CONSTRUCCIONES S.A.S	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CÓDIGO	VERSION
	FORMATO LISTA DE CHEQUEO DE ORDEN Y ASEO	FECHA:	001

"MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO - ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS - CAUYA, RUTA 2507; CAUYA LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES"

RESPONSABLE INSPECCIÓN: Jorge Osorio — FECHA: DI 6 MI 12 AI 24

ÍTEM	5S	ESTÁNDAR DE ORDEN Y ASEO	S	N	N.A.	OBSERVACIONES ESPECIFICAS
MAQUINARIAS Y EQUIPOS	SEIRI Clasificar	13.El número de máquinas - equipo son las necesarias para los requerimientos de la tarea.	X			
	SEITON Ordenar	14. Las herramientas están ubicadas en lugares específicos. Los dispositivos de las máquinas (baldes, cables, repuestos, etc.) se almacenan ordenadamente.	X			
	SEISO Limpiar	15. Las maquinaria y equipo están limpias, libres de materiales innecesarios.	X			
HERRAMIENTAS	SEIRI Clasificar	16. El número de herramientas son las necesarias para realizar la tarea correspondiente.	X			
	SEITON Ordenar	17 Las herramientas están ubicadas en gavetas, tableros u otros dispositivos que permiten dejarlas listas para usarse nuevamente	X			
	SEISO Limpiar	18. Las herramientas se mantienen y se guardan limpias y en buen estado.	X			

OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES GENERALES :

ENP CONSTRUCCIONES S.A.S	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CODIGO	VERSION
	FORMATO LISTA DE CHEQUEO DE ORDEN Y ASEO	FECHA	001

"MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO - ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS - CAUYA, RUTA 2507; CAUYA LA FELISA, RUTA 2608, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES"

RESPONSABLE INSPECCIÓN:	Jorge Osorio	FECHA: D/ 6 M/ 12 A/ 24

ITEM	5S	ESTÁNDAR DE ORDEN Y ASEO	S	N	N.A	OBSERVACIONES ESPECIFICAS
AREAS SANITARIAS	SEIRI Clasificar	20 Los servicios sanitarios y vesteres son suficientes para el número de trabajadores Estatuto de seguridad resolución 2400 (Titulo 2, Art. 17)		X		
	SEITON Ordenar	21.El casino permanece limpio - libres de basuras y con sus respectivas mesas y sillas			X	
	SEISO Limpiar	22. Los servicios de sanitarios y vestier permanecen limpios, libres de plagas y basuras		X		No cuentan con este servicio
MANEJO DE RESIDUOS	SEIRI Clasificar	23.Los residuos de materiales y basuras se clasifican de acuerdo con las normas de reciclaje y se disponen en canecas debidamente señalizadas.	X			
	SEITON Ordenar	24 Los acopios recipientes estan ubicados en un sitio cercano a las áreas de trabajo que generan residuos y no obstruyen las vías de circulación	X			
	SEISO Limpiar	25. La zona alrededor de las áreas de trabajo están libres de residuos de materiales, basuras y se evita el acumulo de escombros.	X			
SEÑALIZACIÓN Y EXTINTORES	SEIRI Clasificar	26 El tipo y número extintores existentes son los necesarios para el trabajo que se realiza.	X			
	SEITON Ordenar	27 La ubicación de la ruta de evacuación permite su fácil visualización y acceso	X			
	SEISO Limpiar	28 La ubicación de los extintores es la adecuada	X			

OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES GENERALES :

CONSTRUCCIONES S.A.S	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CÓDIGO	VERSION -
	FORMATO LISTA DE CHEQUEO DE ORDEN Y ASEO	FECHA	001

"MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO - ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS - CAUYA, RUTA 2507; CAUYA LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES"

RESPONSABLE INSPECCIÓN:	Jorge Osorio	FECHA: DI 2 MI 12 AI 24	

ÍTEM	5S	ESTÁNDAR DE ORDEN Y ASEO	S	N	N. A.	OBSERVACIONES ESPECIFICAS
ÁREAS LOCATIVAS	SEIRI Clasificar	1. Los pasos peatonales, escaleras y rampas son seguros, estables para el tránsito de personas, equipos o materiales	X			
		2. Los puestos de trabajo, áreas de transito se encuentran bien iluminados, facilitando la labor.	X			
	SEITON Ordenar	3. Los pasos, senderos peatonales y escaleras están libres de materiales facilitando el paso de personas, equipos o materiales.	X			
		4. Los puestos de trabajo están libres de sobrantes de materiales(madera, hierro, alambre, puntillas, concreto).	X			
	SEISO Limpiar	5. Las áreas de trabajo se encuentran demarcadas y señalizadas.	X			

OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES GENERALES :

→ frente las melenas

EN	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CODIGO	VERSION
	FORMATO LISTA DE CHEQUEO DE ORDEN Y ASEO	FECHA:	001

"MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO - ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS - CAUYA, RUTA 2507; CAUYA LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES"

RESPONSABLE INSPECCIÓN: Jorge - Osorio

FECHA: DI 2 MI 12 AN 24

ITEM	6S	ESTÁNDAR DE ORDEN Y ASEO	S	N	N.A.	OBSERVACIONES ESPECIFICAS
MATERIALES PRIMAS	SEIRI Clasificar	6 La cantidad de material y productos elaborados son los necesarios para realizar la tarea	X			
	SEITON Ordenar	7 Las áreas de acopio de materiales están señalizadas y demarcadas	X			
	SEISO Limpiar	8 Los materiales, están protegidos de las inclemencias del tiempo u otros contaminantes	X			
PERSONAS	SEIRI Clasificar	9 El numero de personas es el necesario para cada proceso o trabajo		X		faltan Ingresos
	SEITON Ordenar	10 Las personas utilizan los pasos peatonales y así garantizar que no sean golpeadas por materiales o equipos	X			
	SEISO Limpiar	11 Las personas tienen el overol debidamente puesto, manos libres de joyas y cabello recogido	X			
	SEIKETSU Bienestar personal	12 Las personas tienen los elementos de protección personal necesarios y los utilizan correctamente	X			

OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES GENERALES :

CONSTRUCCIONES S.A.S	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CÓDIGO	VERSION
	FORMATO LISTA DE CHEQUEO DE ORDEN Y ASEO	FECHA:	001

"MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO - ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS - CAUYA, RUTA 2507; CAUYA LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES"

RESPONSABLE INSPECCIÓN: Jorge Osorio — FECHA: DI 2 MI 12 AÑ 24

ÍTEM	5S	ESTÁNDAR DE ORDEN Y ASEO	S	N	N.A.	OBSERVACIONES ESPECIFICAS
MAQUINARIA Y EQUIPOS	SEIRI Clasificar	13.El número de máquinas - equipo son las necesarias para los requerimientos de la tarea.	X			
	SEITON Ordenar	14. Las herramientas están ubicadas en lugares especificos. Los dispositivos de las máquinas (baldes, cables, repuestos, etc.) se almacenan ordenadamente.	X			
	SEISO Limpiar	15. Las maquinaria y equipo están limpias, libres de materiales innecesarios.	X			
HERRAMIENTAS	SEIRI Clasificar	16. El número de herramientas son las necesarias para realizar la tarea correspondiente.	X			
	SEITON Ordenar	17 Las herramientas están ubicadas en gavetas, tableros u otros dispositivos que permiten dejarlas listas para usarse nuevamente	X			
	SEISO Limpiar	18. Las herramientas se mantienen y se guardan limpias y en buen estado.	X			

OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES GENERALES :

END CONSTRUCCIONES S.A.S	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CODIGO	VERSION
	FORMATO LISTA DE CHEQUEO DE ORDEN Y ASEO	FECHA	001

"MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO - ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS - CAUYA, RUTA 2507; CAUYA LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES"

RESPONSABLE INSPECCIÓN:	Jorge Osorio	FECHA: DI 2 MI 12 AI 24

ITEM	5S	ESTÁNDAR DE ORDEN Y ASEO	S	N	N.A	OBSERVACIONES ESPECIFICAS
AREAS SANITARIAS	SEIRI Clasificar	20 Los servicios sanitarios y vestieres son suficientes para el número de trabajadores Estatuto de seguridad resolución 2400 (Titulo 2, Art. 17)	X			
	SEITON Ordenar	21.El casino permanece limpio - libres de basuras y con sus respectivas mesas y sillas			X	
	SEISO Limpiar	22. Los servicios de sanitarios y vestier permanecen limpios, libres de plagas y basuras.	X			
MANEJO DE RESIDUOS	SEIRI Clasificar	23.Los residuos de materiales y basuras se clasifican de acuerdo con las normas de reciclaje y se disponen en canecas debidamente señalizadas.	X			
	SEITON Ordenar	24 Los acopios recipientes estan ubicados en un sitio cercano a las áreas de trabajo que generan residuos y no obstruyen las vias de circulación	X			
	SEISO Limpiar	25. La zona alrededor de las áreas de trabajo están libres de residuos de materiales basuras y se evita el acumulo de escombros.	X			
SEÑALIZACIÓN Y EXTINTORES	SEIRI Clasificar	26 El tipo y número extintores existentes son los necesarios para el trabajo que se realiza	X			
	SEITON Ordenar	27 La ubicación de la ruta de evacuación permite su fácil visualización y acceso	X			
	SEISO Limpiar	28 La ubicación de los extintores es la adecuada	X			

OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES GENERALES :

ENDO CONSTRUCCIONES S.A.S	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	COD. G-SST-F	VERSIÓN
	"MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO - ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS - CAUYA, RUTA 2507; CAUYA LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES"	FECHA ENERO 2024	001

FORMATO INSPECCIÓN BOTIQUÍN

Fecha Inspección: D 13 M 12 A 24 | Frente de obra: Las Melenas | Empresa: AE Ingenieros

RESPONSABLE EMPRESA INSPECCIONADA Mauricio Orjuela FIRMA [signature] CARGO conductor

RESPONSABLE INSPECCION Jorge-Osorio FIRMA Jorge-O CARGO Inspector SST

Ubicación especifica: Volqueta SOK-161 | Localizado en un lugar visible: SI ___ No X

El botiquín se encuentra libre de obstáculos: SI X No ___ | El botiquín se encuentra señalizado: SI ___ No X

ELEMENTO	¿ESTÁ EL ELEMENTO? SI	NO	CANTIDAD	FECHA VENCIMIENTO	OBSERVACIONES – RECOMENDACIÓNES Y/O COMPROMISOS
ANTISEPTICOS					
Solución Yodada (Isodine) (Frasco)	X				
Alcohol al 70% (Frasco)	X				
Jabón Antibacterial (Frasco)	X				
MATERIAL CURACIÓN					
Curas	X				
Gasas (Rollo 6"x5)		X			
Gasas (Rollo 3"x5)	X				
Vendas (Rollo)	X				
Aplicadores (Paquete)	X				
Bajalenguas (Paquete)	X				
Algodón (Bolsa)	X				
Micropore / Esparadrapo (Rollo 1x5 – 1/2x5)	X				
Odusor Ojo (Unidad)		X			
INSTRUMENTOS ADICIONALES					
Tapabocas (Unidad)	X				
Guantes (Par)	X				
Gafas Protectoras (Unidad)	X				

COPIA CONTROLADA

ENDO CONSTRUCCIONES S.A.S	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	COD. G-SST-F	VERSIÓN
	"MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO - ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS - CAUYA, RUTA 2507; CAUYA LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES"	FECHA ENERO 2024	001

ELEMENTO	¿ESTÁ EL ELEMENTO? SI	NO	CANTIDAD	FECHA VENCIMIENTO D___ M___ A___	OBSERVACIONES – RECOMENDACIÓNES Y/O COMPROMISOS
Bolsas de Plástico (Rojas – Verdes) (Unidad)		X			
Tijeras (Unidad)	X				
Linterna (Unidad)	X				
Jeringas – 10 ml (Unidad)	X				
Termómetro (Unidad)		X			
Toallas Higiénicas (Unidad)	X				
Inmovilizadores (Unidad)	X				
Solución salina (suero fisiológico)	X				
Sales de Rehidratación	X				
CAMILLA					
Se encuentra correctamente ubicada y señalizada					
Se encuentra en buen estado y sin deterioro					
Cuenta con las correas de amarre de paciente en buen estado	NA				
Se realiza limpieza periódica					
OTROS					

OBSERVACIONES – RECOMENDACIÓNES Y/O COMPROMISOS GENERALES	

RESPONSABLE EMPRESA INSPECCIONADA Mauricio Ospina M FIRMA Mauricio O M CARGO CONDUCTOR

ENDO CONSTRUCCIONES S.A.S	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	COD. G-SST-F	VERSIÓN
	"MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO - ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS - CAUYA, RUTA 2507; CAUYA LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES"	FECHA ENERO 2024	001

FORMATO INSPECCIÓN BOTIQUÍN

Fecha Inspección: D 10 M 12 A 24 | Frente de obra: Las Melenas | Empresa: AE Ingenieros

RESPONSABLE EMPRESA INSPECCIONADA Carlos Arturo Torres FIRMA [signature] CARGO conductor

RESPONSABLE INSPECCION Jorge. osorio FIRMA Jorge-O CARGO Inspector SST

Ubicación especifica: Volqueta mlx-317 | Localizado en un lugar visible: Si X No X

El botiquín se encuentra libre de obstáculos: Si X No ___ | El botiquín se encuentra señalizado: Si ___ No X

ELEMENTO	¿ESTÁ EL ELEMENTO? SI	NO	CANTIDAD	FECHA VENCIMIENTO	OBSERVACIONES – RECOMENDACIÓNES Y/O COMPROMISOS
ANTISEPTICOS				30-12-24	
Solución Yodada (Isodine) (Frasco)	X				
Alcohol al 70% (Frasco)	X				
Jabón Antibacterial (Frasco)	X				
MATERIAL CURACIÓN					
Curas	X				
Gasas (Rollo 6"x5)		X			
Gasas (Rollo 3"x5)	X				
Vendas (Rollo)	X				
Aplicadores (Paquete)	X				
Bajalenguas (Paquete)	X				
Algodón (Bolsa)	X				
Micropore / Esparadrapo (Rollo 1x5 – 1/2x5)	X				
Oclusor Ojo (Unidad)		X			
INSTRUMENTOS ADICIONALES					
Tapabocas (Unidad)	X				
Guantes (Par)	X				
Gafas Protectoras (Unidad)		X			

COPIA CONTROLADA

ENDO CONSTRUCCIONES S.A.S	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	COD. G-SST-F	VERSIÓN
	"MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO - ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS - CAUYA, RUTA 2507; CAUYA LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES"	FECHA ENERO 2024	001

ELEMENTO	¿ESTÁ EL ELEMENTO? SI	NO	CANTIDAD	FECHA VENCIMIENTO D 30 M 12 A 24	OBSERVACIONES – RECOMENDACIÓNES Y/O COMPROMISOS
Bolsas de Plástico (Rojas – Verdes) (Unidad)		X			
Tijeras (Unidad)		X			
Linterna (Unidad)	X				
Jeringas – 10 ml (Unidad)	X				
Termómetro (Unidad)		X			
Toallas Higiénicas (Unidad)	X				
Inmovilizadores (Unidad)	X				
Solución salina (suero fisiológico)	X				
Sales de Rehidratación	X				
CAMILLA					
Se encuentra correctamente ubicada y señalizada					
Se encuentra en buen estado y sin deterioro					
Cuenta con las correas de amarre de paciente en buen estado	N A.				
Se realiza limpieza periódica					
OTROS					
OBSERVACIONES – RECOMENDACIÓNES Y/O COMPROMISOS GENERALES					

RESPONSABLE EMPRESA INSPECCIONADA Carlos Arroyave FIRMA _____ CARGO Conductor

ENDD CONSTRUCCIONES S.A.S	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	COD. G-SST-F	VERSIÓN
	"MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO - ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS - CAUYA, RUTA 2507; CAUYA LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES"	FECHA ENERO 2024	001

FORMATO INSPECCIÓN BOTIQUÍN

Fecha Inspección: D 06 M 12 A 24 | Frente de obra: Puente | Empresa: AEIngenieros

RESPONSABLE EMPRESA INSPECCIONADA Yan Carlos Ajaji FIRMA [signature] CARGO Operador

RESPONSABLE INSPECCION Jorge Osorio FIRMA Jorge O CARGO Inspector SST

Ubicación especifica: Retro Excavadora Jhon Deere | Localizado en un lugar visible: Si X No ___

El botiquín se encuentra libre de obstáculos: Si ___ No X | El botiquín se encuentra señalizado: Si X No ___

ELEMENTO	¿ESTÁ EL ELEMENTO? SI	NO	CANTIDAD	FECHA VENCIMIENTO	OBSERVACIONES – RECOMENDACIÓNES Y/O COMPROMISOS
ANTISEPTICOS					
Solución Yodada (Isodine) (Frasco)	X				
Alcohol al 70% (Frasco)	X				
Jabón Antibacterial (Frasco)	X				
MATERIAL CURACIÓN					
Curas	X				
Gasas (Rollo 6"x5)		X			
Gasas (Rollo 3"x5)	X				
Vendas (Rollo)	X				
Aplicadores (Paquete)	X				
Bajalenguas (Paquete)	X				
Algodón (Bolsa)	X				
Micropore / Esparadrapo (Rollo 1x5 – 1/2x5)	X				
Oclusor Ojo (Unidad)	X	X			
INSTRUMENTOS ADICIONALES					
Tapabocas (Unidad)	X				
Guantes (Par)	X				
Gafas Protectoras (Unidad)	X				

COPIA CONTROLADA

END CONSTRUCCIONES S.A.S	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	COD. G-SST #	VERSIÓN
	"MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO - ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS - CAUYA, RUTA 2507; CAUYA LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES"	FECHA ENERO 2024	001

ELEMENTO	¿ESTÁ EL ELEMENTO? SI	NO	CANTIDAD	FECHA VENCIMIENTO D___ M___ A___	OBSERVACIONES – RECOMENDACIÓNES Y/O COMPROMISOS
Bolsas de Plástico (Rojas – Verdes) (Unidad)		X			
Tijeras (Unidad)		X			
Linterna (Unidad)	X				
Jeringas – 10 ml (Unidad)	X				
Termómetro (Unidad)	X	X			
Toallas Higiénicas (Unidad)	X				
Inmovilizadores (Unidad)	X				
Solución salina (suero fisiológico)	X				
Sales de Rehidratación	X				
CAMILLA					
Se encuentra correctamente ubicada y señalizada					
Se encuentra en buen estado y sin deterioro					
Cuenta con las correas de amarre de paciente en buen estado	N/A				
Se realiza limpieza periódica					
OTROS					
OBSERVACIONES – RECOMENDACIÓNES Y/O COMPROMISOS GENERALES					

RESPONSABLE EMPRESA INSPECCIONADA Yon Carlos [illegible] FIRMA [signature] CARGO operador

ENDE CONSTRUCCIONES S.A.S	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	COD. S-SST-F	VERSIÓN
	"MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO - ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS - CAUYA, RUTA 2507; CAUYA LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES"	FECHA ENERO 2024	001

FORMATO INSPECCIÓN BOTIQUÍN

Fecha Inspección: D 11 M 12 A 24 | Frente de obra: Las mercedes | Empresa: BL Servicios Integrales

RESPONSABLE EMPRESA INSPECCIONADA Sebastian Gomez FIRMA [signature] CARGO Operador

RESPONSABLE INSPECCION Jorge Osorio FIRMA Jorge.o CARGO Inspector SSI

Ubicación especifica: pajarita New Holland T95B | Localizado en un lugar visible: Si ___ No X

El botiquín se encuentra libre de obstáculos: Si ___ No X | El botiquín se encuentra señalizado: Si ___ No X

ELEMENTO	¿ESTÁ EL ELEMENTO? SI	NO	CANTIDAD	FECHA VENCIMIENTO	OBSERVACIONES – RECOMENDACIONES Y/O COMPROMISOS
ANTISEPTICOS				20-09-25	
Solución Yodada (Isodine) (Frasco)	X				
Alcohol al 70% (Frasco)	X				
Jabón Antibacterial (Frasco)	X				
MATERIAL CURACIÓN					
Curas	X				
Gasas (Rollo 6"x5)		X			
Gasas (Rollo 3"x5)	X				
Vendas (Rollo)	X				
Aplicadores (Paquete)	X				
Bajalenguas (Paquete)	X				
Algodón (Bolsa)	X				
Micropore / Esparadrapo (Rollo 1x5 – 1/2x5)	X				
Oclusor Ojo (Unidad)		X			
INSTRUMENTOS ADICIONALES					
Tapabocas (Unidad)	X				
Guantes (Par)	X				
Gafas Protectoras (Unidad)		X			

COPIA CONTROLADA

ENDO CONSTRUCCIONES S.A.S	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	COD. G-SST-F	VERSIÓN
	"MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO - ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS - CAUYA, RUTA 2507; CAUYA LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES"	FECHA ENERO 2024	001

ELEMENTO	¿ESTÁ EL ELEMENTO? SI	NO	CANTIDAD	FECHA VENCIMIENTO D 20 M 09 A 25	OBSERVACIONES – RECOMENDACIÓNES Y/O COMPROMISOS
Bolsas de Plástico (Rojas – Verdes) (Unidad)		X			
Tijeras (Unidad)		X			
Linterna (Unidad)	X				
Jeringas – 10 ml (Unidad)	X				
Termómetro (Unidad)		X			
Toallas Higiénicas (Unidad)	X				
Inmovilizadores (Unidad)	X				
Solución salina (suero fisiológico)	X				
Sales de Rehidratación	X				
CAMILLA					
Se encuentra correctamente ubicada y señalizada					
Se encuentra en buen estado y sin deterioro					
Cuenta con las correas de amarre de paciente en buen estado	NA-				
Se realiza limpieza periódica					
OTROS					
OBSERVACIONES – RECOMENDACIÓNES Y/O COMPROMISOS GENERALES					

RESPONSABLE EMPRESA INSPECCIONADA [signature] FIRMA [signature] CARGO D.P

ENDD CONSTRUCCIONES S.A.S	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	COD. G-SST-F	VERSIÓN
	"MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO - ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS - CAUYA, RUTA 2507; CAUYA LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES"	FECHA ENERO 2024	001

FORMATO INSPECCIÓN BOTIQUÍN

Fecha Inspección: D 16 M 12 A 24 | Frente de obra: Puente Vi | Empresa: ENDD construcciones

RESPONSABLE EMPRESA INSPECCIONADA Jorge Osorio FIRMA Jorge-O CARGO I. SST

RESPONSABLE INSPECCION Jorge-osorio FIRMA Jorge-O CARGO Inspector SST

Ubicación especifica: puente viterbo caldas | Localizado en un lugar visible: Si X No ___

El botiquín se encuentra libre de obstáculos: Si X No ___ | El botiquín se encuentra señalizado: Si X No ___

ELEMENTO	¿ESTÁ EL ELEMENTO? SI	NO	CANTIDAD	FECHA VENCIMIENTO	OBSERVACIONES – RECOMENDACIÓNES Y/O COMPROMISOS
ANTISEPTICOS					
Solución Yodada (Isodine) (Frasco)	X				
Alcohol al 70% (Frasco)	X				
Jabón Antibacterial (Frasco)	X				
MATERIAL CURACIÓN					
Curas	X				
Gasas (Rollo 6"x5)		X			
Gasas (Rollo 3"x5)	X				
Vendas (Rollo)	X				
Aplicadores (Paquete)	X				
Bajalenguas (Paquete)	X				
Algodón (Bolsa)	X				
Micropore / Esparadrapo (Rollo 1x5 – 1/2x5)	X				
Oclusor Ojo (Unidad)		X			
INSTRUMENTOS ADICIONALES					
Tapabocas (Unidad)	X				
Guantes (Par)	X				
Gafas Protectoras (Unidad)	X				

COPIA CONTROLADA

MEN-13 4107-2023 DIC2024 001220

ENDD CONSTRUCCIONES S.A.S	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	COD. G-SST-F	VERSIÓN
	"MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO - ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS - CAUYA, RUTA 2507; CAUYA LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES"	FECHA ENERO 2024	001

ELEMENTO	¿ESTÁ EL ELEMENTO? SI	NO	CANTIDAD	FECHA VENCIMIENTO D__ M04 A 25	OBSERVACIONES – RECOMENDACIÓNES Y/O COMPROMISOS
Bolsas de Plástico (Rojas – Verdes) (Unidad)	X				
Tijeras (Unidad)	X				
Linterna (Unidad)	X				
Jeringas – 10 ml (Unidad)	X				
Termómetro (Unidad)	X	\			
Toallas Higiénicas (Unidad)	X				
Inmovilizadores (Unidad)	X				
Solución salina (suero fisiológico)	X				
Sales de Rehidratación	X				
CAMILLA					
Se encuentra correctamente ubicada y señalizada	X				
Se encuentra en buen estado y sin deterioro	X				
Cuenta con las correas de amarre de paciente en buen estado	X				
Se realiza limpieza periódica	X				
OTROS					
OBSERVACIONES – RECOMENDACIÓNES Y/O COMPROMISOS GENERALES					

RESPONSABLE EMPRESA INSPECCIONADA Jorge Osorio FIRMA Jorge O CARGO I. SST

	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	COD. G-SST-F	VERSIÓN
END CONSTRUCCIONES S.A.S	"MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO - ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS - CAUYA, RUTA 2507; CAUYA LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES"	FECHA ENERO 2024	001

FORMATO INSPECCIÓN BOTIQUÍN

Fecha Inspección: D 19 M 12 A 24 | Frente de obra: Muro 63+250 | Empresa: ENDP construcciones

RESPONSABLE EMPRESA INSPECCIONADA Jorge Osorio FIRMA Jorge-O CARGO I-SST

RESPONSABLE INSPECCION Jorge Osorio FIRMA Jorge-O CARGO Inspector SST

Ubicación especifica: Muro 63+250 Apia | Localizado en un lugar visible: Si X No ___

El botiquín se encuentra libre de obstáculos: Si X No ___ | El botiquín se encuentra señalizado: Si X No ___

ELEMENTO	¿ESTÁ EL ELEMENTO? SI	NO	CANTIDAD	FECHA VENCIMIENTO	OBSERVACIONES – RECOMENDACIÓNES Y/O COMPROMISOS
ANTISEPTICOS					
Solución Yodada (Isodine) (Frasco)	X				
Alcohol al 70% (Frasco)	X				
Jabón Antibacterial (Frasco)	X				
MATERIAL CURACIÓN					
Curas	X				
Gasas (Rollo 6"x5)		X			
Gasas (Rollo 3"x5)	X				
Vendas (Rollo)	X				
Aplicadores (Paquete)	X				
Bajalenguas (Paquete)	X				
Algodón (Bolsa)	X				
Micropore / Esparadrapo (Rollo 1x5 – 1/2x5)	X				
Odusor Ojo (Unidad)		X			
INSTRUMENTOS ADICIONALES					
Tapabocas (Unidad)	X				
Guantes (Par)	X				
Gafas Protectoras (Unidad)	X				

COPIA CONTROLADA

	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	COD. G-SST-F	VERSIÓN
END CONSTRUCCIONES S.A.S	"MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO - ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS - CAUYA, RUTA 2507; CAUYA LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES"	FECHA ENERO 2024	001

ELEMENTO	¿ESTÁ EL ELEMENTO? SI	NO	CANTIDAD	FECHA VENCIMIENTO D__ M04 A 25	OBSERVACIONES – RECOMENDACIÓNES Y/O COMPROMISOS
Bolsas de Plástico (Rojas – Verdes) (Unidad)	X				
Tijeras (Unidad)	X				
Linterna (Unidad)	X				
Jeringas – 10 ml (Unidad)	X				
Termómetro (Unidad)	X				
Toallas Higiénicas (Unidad)	X				
Inmovilizadores (Unidad)	X				
Solución salina (suero fisiológico)	X				
Sales de Rehidratación	X				
CAMILLA					
Se encuentra correctamente ubicada y señalizada	X				
Se encuentra en buen estado y sin deterioro	X				
Cuenta con las correas de amarre de paciente en buen estado	X				
Se realiza limpieza periódica	X				
OTROS					
OBSERVACIONES – RECOMENDACIÓNES Y/O COMPROMISOS GENERALES					

RESPONSABLE EMPRESA INSPECCIONADA Jorge Osorio FIRMA Jorge O CARGO I. SST

END CONSTRUCCIONES S.A.S	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	COD. G-SST-F	VERSIÓN
	"MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO - ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS - CAUYA, RUTA 2507; CAUYA LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES"	FECHA ENERO 2024	001

FORMATO INSPECCIÓN BOTIQUÍN

Fecha Inspección: D 6 M 12 A 24 | Frente de obra: Distador 2508 | Empresa: ENDD construcciones

RESPONSABLE EMPRESA INSPECCIONADA Jorge Osorio FIRMA Jorge O CARGO I. SST

RESPONSABLE INSPECCION Jorge Osorio FIRMA Jorge O CARGO Inspector SST

Ubicación especifica: RUTA 2508 PR 81+900

Localizado en un lugar visible: Si X No ___

El botiquín se encuentra libre de obstáculos: Si X No ___

El botiquín se encuentra señalizado: Si X No ___

ELEMENTO	¿ESTÁ EL ELEMENTO? SI	¿ESTÁ EL ELEMENTO? NO	CANTIDAD	FECHA VENCIMIENTO	OBSERVACIONES – RECOMENDACIÓNES Y/O COMPROMISOS
ANTISEPTICOS					
Solución Yodada (Isodine) (Frasco)	X				
Alcohol al 70% (Frasco)	X				
Jabón Antibacterial (Frasco)	X				
MATERIAL CURACIÓN					
Curas	X				
Gasas (Rollo 6"x5)		X			
Gasas (Rollo 3"x5)	X				
Vendas (Rollo)	X				
Aplicadores (Paquete)	X				
Bajalenguas (Paquete)	X				
Algodón (Bolsa)	X				
Micropore / Esparadrapo (Rollo 1x5 – 1/2x5)	X				
Odusor Ojo (Unidad)		X			
INSTRUMENTOS ADICIONALES					
Tapabocas (Unidad)	X				
Guantes (Par)	X				
Gafas Protectoras (Unidad)		X			

COPIA CONTROLADA

	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	COD. G-SST-F	VERSIÓN
END CONSTRUCCIONES S.A.S	"MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO - ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS - CAUYA, RUTA 2507; CAUYA LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES"	FECHA ENERO 2024	001

ELEMENTO	¿ESTÁ EL ELEMENTO? SI	NO	CANTIDAD	FECHA VENCIMIENTO D__ M GV A 25	OBSERVACIONES – RECOMENDACIÓNES Y/O COMPROMISOS
Bolsas de Plástico (Rojas – Verdes) (Unidad)	X				
Tijeras (Unidad)		X			
Linterna (Unidad)	X				
Jeringas – 10 ml (Unidad)	X				
Termómetro (Unidad)	X				
Toallas Higiénicas (Unidad)	X				
Inmovilizadores (Unidad)	X				
Solución salina (suero fisiológico)	X				
Sales de Rehidratación	X				
CAMILLA					
Se encuentra correctamente ubicada y señalizada	X				
Se encuentra en buen estado y sin deterioro	X				
Cuenta con las correas de amarre de paciente en buen estado	X				
Se realiza limpieza periódica	X				
OTROS					
OBSERVACIONES – RECOMENDACIÓNES Y/O COMPROMISOS GENERALES					

RESPONSABLE EMPRESA INSPECCIONADA Jorge Osorio FIRMA Jorge.O CARGO I.SST

END CONSTRUCCIONES S.A.S	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	COD. G-SST-#	VERSIÓN
	"MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO - ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS - CAUYA, RUTA 2507; CAUYA LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES"	FECHA ENERO 2024	001

FORMATO INSPECCIÓN BOTIQUÍN

Fecha Inspección: D 17 M 12 A 24 | Frente de obra: Las melenas | Empresa: ENDD construcciones

RESPONSABLE EMPRESA INSPECCIONADA Jorge Osorio FIRMA Jorge-O CARGO I-SST

RESPONSABLE INSPECCION Jorge Osorio FIRMA Jorge-O CARGO Inspector SST

Ubicación especifica: campamento las melenas | Localizado en un lugar visible: SI ___ No X

El botiquín se encuentra libre de obstáculos: SI ___ No X | El botiquín se encuentra señalizado: SI ___ No X

ELEMENTO	¿ESTÁ EL ELEMENTO? SI	NO	CANTIDAD	FECHA VENCIMIENTO	OBSERVACIONES – RECOMENDACIÓNES Y/O COMPROMISOS
ANTISEPTICOS					
Solución Yodada (Isodine) (Frasco)	X				
Alcohol al 70% (Frasco)	X				
Jabón Antibacterial (Frasco)	X				
MATERIAL CURACIÓN					
Curas	X				
Gasas (Rollo 6"x5)		X			
Gasas (Rollo 3"x5)	X				
Vendas (Rollo)	X				
Aplicadores (Paquete)	X				
Bajalenguas (Paquete)	X				
Algodón (Bolsa)	X				
Micropore / Esparadrapo (Rollo 1x5 – 1/2x5)	X				
Odusor Ojo (Unidad)		X			
INSTRUMENTOS ADICIONALES					
Tapabocas (Unidad)	X				
Guantes (Par)	X				
Gafas Protectoras (Unidad)	X				

COPIA CONTROLADA

END CONSTRUCCIONES S.A.S	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	COD. G-SST #	VERSIÓN
	"MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO - ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS - CAUYA, RUTA 2507; CAUYA LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES"	FECHA ENERO 2024	001

ELEMENTO	¿ESTÁ EL ELEMENTO? SI	NO	CANTIDAD	FECHA VENCIMIENTO D___ M 11 A 25	OBSERVACIONES – RECOMENDACIÓNES Y/O COMPROMISOS
Bolsas de Plástico (Rojas – Verdes) (Unidad)		X			
Tijeras (Unidad)		X			
Linterna (Unidad)	X				
Jeringas – 10 ml (Unidad)	X				
Termómetro (Unidad)	X				
Toallas Higiénicas (Unidad)	X				
Inmovilizadores (Unidad)	X				
Solución salina (suero fisiológico)	X				
Sales de Rehidratación	X				
CAMILLA					
Se encuentra correctamente ubicada y señalizada	X				
Se encuentra en buen estado y sin deterioro	X				
Cuenta con las correas de amarre de paciente en buen estado	X				
Se realiza limpieza periódica	X				
OTROS					
OBSERVACIONES – RECOMENDACIÓNES Y/O COMPROMISOS GENERALES					

RESPONSABLE EMPRESA INSPECCIONADA Jorge osorio FIRMA Jorge.O CARGO I.SST

COPIA CONTROLADA

ENDD CONSTRUCCIONES S.A.S	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	COD. G-SST-F	VERSIÓN
	"MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO - ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS - CAUYA, RUTA 2507; CAUYA LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES"	FECHA ENERO 2024	001

FORMATO INSPECCIÓN BOTIQUÍN

Fecha Inspección: D 17 M 12 A 24 | Frente de obra: oficinaviterbo | Empresa: ENDD CONSTRUCCIONES

RESPONSABLE EMPRESA INSPECCIONADA Jorge-osorio FIRMA Jorge-O CARGO I-SST

RESPONSABLE INSPECCION Jorge-osorio FIRMA Jorge-O CARGO Inspector SST

Ubicación especifica: oficina viterbo C. | Localizado en un lugar visible: Si X No ___

El botiquín se encuentra libre de obstáculos: Si X No ___ | El botiquín se encuentra señalizado: Si X No ___

ELEMENTO	¿ESTÁ EL ELEMENTO? SI	NO	CANTIDAD	FECHA VENCIMIENTO	OBSERVACIONES – RECOMENDACIÓNES Y/O COMPROMISOS
ANTISEPTICOS					
Solución Yodada (Isodine) (Frasco)	X				
Alcohol al 70% (Frasco)	X				
Jabón Antibacterial (Frasco)	X				
MATERIAL CURACIÓN					
Curas	X				
Gasas (Rollo 6"x5)		X			
Gasas (Rollo 3"x5)	X				
Vendas (Rollo)	X				
Aplicadores (Paquete)	X				
Bajalenguas (Paquete)	X				
Algodón (Bolsa)	X				
Micropore / Esparadrapo (Rollo 1x5 – 1/2x5)	X				
Oclusor Ojo (Unidad)	X	X			
INSTRUMENTOS ADICIONALES					
Tapabocas (Unidad)	X				
Guantes (Par)	X				
Gafas Protectoras (Unidad)	X				

COPIA CONTROLADA

ENDE CONSTRUCCIONES S.A.S	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	COD. G-SST-F	VERSIÓN
	"MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO - ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS - CAUYA, RUTA 2507; CAUYA LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES"	FECHA ENERO 2024	001

ELEMENTO	¿ESTÁ EL ELEMENTO? SI	NO	CANTIDAD	FECHA VENCIMIENTO D___ M___ A___	OBSERVACIONES – RECOMENDACIÓNES Y/O COMPROMISOS
Bolsas de Plástico (Rojas – Verdes) (Unidad)	X				
Tijeras (Unidad)	X				
Linterna (Unidad)	X				
Jeringas – 10 ml (Unidad)	X				
Termómetro (Unidad)		X			
Toallas Higiénicas (Unidad)	X				
Inmovilizadores (Unidad)	X				
Solución salina (suero fisiológico)	X				
Sales de Rehidratación	X				
CAMILLA					
Se encuentra correctamente ubicada y señalizada	X				
Se encuentra en buen estado y sin deterioro	X				
Cuenta con las correas de amarre de paciente en buen estado	X				
Se realiza limpieza periódica	X				
OTROS					
OBSERVACIONES – RECOMENDACIÓNES Y/O COMPROMISOS GENERALES					

RESPONSABLE EMPRESA INSPECCIONADA Jorge Osorio FIRMA Jorge-O CARGO I. SST

ENDD CONSTRUCCIONES S.A.S	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	COD. G-SST-F	VERSIÓN
	"MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO - ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS - CAUYA, RUTA 2507; CAUYA LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES"	FECHA ENERO 2024	001

FORMATO INSPECCIÓN EXTINTOR

FRENTE DE OBRA: las melenas | EMPRESA: AEIngenieros

RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN: Jorge - Osorio | FECHA: 13-12-24

No	UBICACIÓN	TIPO						CAPACIDAD	PRUEBA HIDROSTÁTICA	REVISIÓN ESTADO GENERAL												FECHA DE VENCIMIENTO	FECHA INSPECCIÓN	OBSERVACIONES
		PQS		CO2	SOLKAFLAM 123	AGUA	OTROS			CILINDRO			MANIJA DE TRANSPORTE	MANIJA DE DISPARO	PRESIÓN	MANÓMETRO	BOQUILLA	MANGUERA	RING O ARO DE SEGURIDAD	CORNETA	SEÑALIZACIÓN	SOPORTE COLGAR O RUEDAS			
		BC	ABC							PINTURA	GOLPES	AUTOADHESIVO FECHA/TIPO													
	Volqueta SCK-161		ABC					10L	13	13	13	13	13	B	B	13	13	NA	13	13	13	13	DIC-2024	13-12-24	

B	BUENO					NT	NO TIENE
R	REGULAR					NA	NO APLICA
M	MALO					NR	NO SE PUEDE REVISAR O NO VISIBLE

FIRMA DE QUIEN ISPECCIONA: Jorge Osorio

ENDD CONSTRUCCIONES S.A.S	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	COD. G-SST-F	VERSIÓN
	"MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO - ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS - CAUYA, RUTA 2507; CAUYA LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES"	FECHA ENERO 2024	001

FORMATO INSPECCIÓN EXTINTOR

FRENTE DE OBRA: Las Mercedes — EMPRESA: AE Ingenieros

RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN: Jorge Asorio — FECHA: 10-12-24

No	UBICACIÓN	TIPO						CAPACIDAD	PRUEBA HIDROSTÁTICA	REVISIÓN ESTADO GENERAL												FECHA DE VENCIMIENTO	FECHA INSPECCIÓN	OBSERVACIONES
		PQS		CO2	SOLKAFLAM 123	AGUA	OTROS			CILINDRO			MANIJA DE TRANSPORTE	MANIJA DE DISPARO	PRESIÓN	MANÓMETRO	BOQUILLA	MANGUERA	RING O ARO DE SEGURIDAD	CORNETA	SEÑALIZACIÓN	SOPORTE COLGAR O RUEDAS			
		BC	ABC							PINTURA	GOLPES	AUTOADHESIVO FECHA/TIPO													
	Volqueta MLX-337		ABC					10L	B	B	B	B	MA	B	B	B	B	B	B	NT	B	B	Agosto-2025	10-12-24	

B	BUENO		NT	NO TIENE	FIRMA DE QUIEN ISPECCIONA:
R	REGULAR		NA	NO APLICA	
M	MALO		NR	NO SE PUEDE REVISAR O NO VISIBLE	

Bolsas de Pl
Tijera
1

ENDD CONSTRUCCIONES S.A.S	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	COD. G-SST-F	VERSIÓN
	"MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO - ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS - CAUYA, RUTA 2507; CAUYA LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES"	FECHA ENERO 2024	001

FORMATO INSPECCIÓN EXTINTOR

FRENTE DE OBRA: Puente Viterbo
EMPRESA: AEIngenieros
RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN: Jorge Osorio
FECHA: 06-12-24

No	UBICACIÓN	TIPO						CAPACIDAD	PRUEBA HIDROSTÁTICA	REVISIÓN ESTADO GENERAL														FECHA DE VENCIMIENTO	FECHA INSPECCIÓN	OBSERVACIONES
		PQS		CO2	SOLKAFLAM 123	AGUA	OTROS			CILINDRO			MANIJA DE TRANSPORTE	MANIJA DE DISPARO	PRESIÓN	MANÓMETRO	BOQUILLA	MANGUERA	RING O ARO DE SEGURIDAD	CORNETA	SEÑALIZACIÓN	SOPORTE COLGAR O RUEDAS			
		BC	ABC							PINTURA	GOLPES	AUTOADHESIVO FECHA/TIPO														
	Retroexcavadora Jhon Deere		ABC					20L	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	NC	13	Abril-2025	06-12-24	

B	BUENO	NT	NO TIENE
R	REGULAR	NA	NO APLICA
M	MALO	NR	NO SE PUEDE REVISAR O NO VISIBLE

FIRMA DE QUIEN ISPECCIONA:

ENDD CONSTRUCCIONES S.A.S	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	COD. G-SST-F	VERSIÓN
	"MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO - ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS - CAUYA, RUTA 2507; CAUYA LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES"	FECHA ENERO 2024	001

FORMATO INSPECCIÓN EXTINTOR

FRENTE DE OBRA: Las Melenas

EMPRESA: BL Servicios Integrales

RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN: Jorge Osorio

FECHA: 11-12-24

No	UBICACIÓN	TIPO						CAPACIDAD	PRUEBA HIDROSTÁTICA	REVISIÓN ESTADO GENERAL														OBSERVACIONES
		PQS		CO2	SOLKAFLAM 123	AGUA	OTROS			CILINDRO			MANIJA DE TRANSPORTE	MANIJA DE DISPARO	PRESIÓN	MANÓMETRO	BOQUILLA	MANGUERA	RING O ARO DE SEGURIDAD	CORNETA	SEÑALIZACIÓN	SOPORTE COLGAR O RUEDAS	FECHA DE VENCIMIENTO	FECHA INSPECCIÓN	
		BC	ABC							PINTURA	GOLPES	AUTOADHESIVO FECHA/TIPO													
	Pajarito Newhelland BASB		ABC					5L	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	Sep-2025	11-12-25	

B	BUENO	NT	NO TIENE	FIRMA DE QUIEN INSPECCIONA:	
R	REGULAR	NA	NO APLICA		
M	MALO	NR	NO SE PUEDE REVISAR O NO VISIBLE		

ENDD CONSTRUCCIONES S.A.S	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	COD. G-SST-F	VERSIÓN
	"MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO - ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS - CAUYA, RUTA 2507; CAUYA LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES"	FECHA ENERO 2024	001

FORMATO INSPECCIÓN EXTINTOR

FRENTE DE OBRA: Puente viterbo

EMPRESA: ENDD construcciones

RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN: Jorge osorio

FECHA: 16-12-24

No	UBICACIÓN	TIPO						CAPACIDAD	PRUEBA HIDROSTÁTICA	REVISIÓN ESTADO GENERAL													FECHA DE VENCIMIENTO	FECHA INSPECCIÓN	OBSERVACIONES
		PQS		CO2	SOLKAFLAM 123	AGUA	OTROS			CILINDRO			MANIJA DE TRANSPORTE	MANIJA DE DISPARO	PRESIÓN	MANÓMETRO	BOQUILLA	MANGUERA	RING O ARO DE SEGURIDAD	CORNETA	SEÑALIZACIÓN	SOPORTE COLGAR O RUEDAS			
		BC	ABC							PINTURA	GOLPES	AUTOADHESIVO FECHA/TIPO													
	Puente viterbo		ABC					20L	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	Abril-2025	16-12-24	

B	BUENO	NT	NO TIENE
R	REGULAR	NA	NO APLICA
M	MALO	NR	NO SE PUEDE REVISAR O NO VISIBLE

FIRMA DE QUIEN ISPECCIONA: Jorge osorio

END CONSTRUCCIONES S.A.S	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	COD. G-SST-F	VERSIÓN
	"MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO - ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS - CAUYA, RUTA 2507; CAUYA LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES"	FECHA ENERO 2024	001

FORMATO INSPECCIÓN EXTINTOR

FRENTE DE OBRA: Muro 631250 Apia — EMPRESA: ENDD construcciones

RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN: Jorge Osorio — FECHA: 19-12-24

No	UBICACIÓN	TIPO						CAPACIDAD	PRUEBA HIDROSTÁTICA	REVISIÓN ESTADO GENERAL												FECHA DE VENCIMIENTO	FECHA INSPECCIÓN	OBSERVACIONES
		PQS		CO2	SOLKAFLAM 123	AGUA	OTROS			CILINDRO			MANIJA DE TRANSPORTE	MANIJA DE DISPARO	PRESIÓN	MANÓMETRO	BOQUILLA	MANGUERA	RING O ARO DE SEGURIDAD	CORNETA	SEÑALIZACIÓN	SOPORTE COLGAR O RUEDAS			
		BC	ABC							PINTURA	GOLPES	AUTOADHESIVO FECHA/TIPO													
	Muro 631250 R 5003		ABC					10L	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	Abril 2025	19-12-24	

B	BUENO			NT	NO TIENE
R	REGULAR			NA	NO APLICA
M	MALO			NR	NO SE PUEDE REVISAR O NO VISIBLE

FIRMA DE QUIEN ISPECCIONA: Jorge Osorio

ENDD CONSTRUCCIONES S.A.S	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	COD. G-SST-F	VERSIÓN
	"MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO - ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS - CAUYA, RUTA 2507; CAUYA LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES"	FECHA ENERO 2024	001

FORMATO INSPECCIÓN EXTINTOR

FRENTE DE OBRA: Disipador R2508 PR 81900 EMPRESA: ENDD CONSTRUCCIONES

RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN: Jorge-Osorio FECHA: 6-12-24

No	UBICACIÓN	TIPO						CAPACIDAD	PRUEBA HIDROSTÁTICA	REVISIÓN ESTADO GENERAL													FECHA DE VENCIMIENTO	FECHA INSPECCIÓN	OBSERVACIONES
		PQS		CO2	SOLKAFLAM 123	AGUA	OTROS			CILINDRO			MANIJA DE TRANSPORTE	MANIJA DE DISPARO	PRESIÓN	MANÓMETRO	BOQUILLA	MANGUERA	RING O ARO DE SEGURIDAD	CORNETA	SEÑALIZACIÓN	SOPORTE COLGAR O RUEDAS			
		BC	ABC							PINTURA	GOLPES	AUTOADHESIVO FECHA/TIPO													
	Disipador R-2508 PR 81900		ABC					10L	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	Abril-2025	6-12-24	

B	BUENO		NT	NO TIENE	FIRMA DE QUIEN ISPECCIONA: Jorge-Osorio
R	REGULAR		NA	NO APLICA	
M	MALO		NR	NO SE PUEDE REVISAR O NO VISIBLE	

END CONSTRUCCIONES S.A.S	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	COD. G-SST-F	VERSIÓN
	"MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO - ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS - CAUYA, RUTA 2507; CAUYA LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES"	FECHA ENERO 2024	001

FORMATO INSPECCIÓN EXTINTOR

FRENTE DE OBRA: Las Melenas

EMPRESA: END CONSTRUCCIONES

RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN: Jorge - Osorio

FECHA: 17-12-24

No	UBICACIÓN	TIPO						CAPACIDAD	PRUEBA HIDROSTÁTICA	REVISIÓN ESTADO GENERAL												FECHA DE VENCIMIENTO	FECHA INSPECCIÓN	OBSERVACIONES
		PQS		CO2	SOLKAFLAM 123	AGUA	OTROS			CILINDRO			MANIJA DE TRANSPORTE	MANIJA DE DISPARO	PRESIÓN	MANÓMETRO	BOQUILLA	MANGUERA	RING O ARO DE SEGURIDAD	CORNETA	SEÑALIZACIÓN	SOPORTE COLGAR O RUEDAS			
		BC	ABC							PINTURA	GOLPES	AUTOADHESIVO FECHA/TIPO													
	Campamento Las Melenas		ABC					10L	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	13	B	16-12-2025	17-12-24	

B	BUENO			NT	NO TIENE
R	REGULAR			NA	NO APLICA
M	MALO			NR	NO SE PUEDE REVISAR O NO VISIBLE

FIRMA DE QUIEN ISPECCIONA: Jorge - Osorio

ENDD CONSTRUCCIONES S.A.S	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	COD G-SST-F	VERSIÓN
	"MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO - ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS - CAUYA, RUTA 2507; CAUYA LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES"	FECHA ENERO 2024	001

FORMATO INSPECCIÓN EXTINTOR

FRENTE DE OBRA: Oficina viterbo

EMPRESA: ENDD CONSTRUCCIONES

RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN: Jorge-050710

FECHA: 17-12-24

No	UBICACIÓN	TIPO						CAPACIDAD	PRUEBA HIDROSTÁTICA	REVISIÓN ESTADO GENERAL												FECHA DE VENCIMIENTO	FECHA INSPECCIÓN	OBSERVACIONES
		PQS		CO2	SOLKAFLAM 123	AGUA	OTROS			CILINDRO			MANIJA DE TRANSPORTE	MANIJA DE DISPARO	PRESIÓN	MANÓMETRO	BOQUILLA	MANGUERA	RING O ARO DE SEGURIDAD	CORNETA	SEÑALIZACIÓN	SOPORTE COLGAR O RUEDAS			
		BC	ABC							PINTURA	GOLPES	AUTOADHESIVO FECHA/TIPO													
	Oficina Viterbo		ABC					30L	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	Feb1-2025	17-12-24	

B	BUENO			NT	NO TIENE
R	REGULAR			NA	NO APLICA
M	MALO			NR	NO SE PUEDE REVISAR O NO VISIBLE

FIRMA DE QUIEN ISPECCIONA: Jorge-050710

8.69 ANEXO 10. Preoperacionales maquinaria y volquetas obra.

ENDD CONSTRUCCIONES S.A.S

Tipo de documento: Formato

PREOPERACIONAL DE RETROEXCAVADORA

AREA SST

CODIGO G-SST

2024

Mes/Año: Diciembre

Equipo No: _____ Marca/ Referencia: Jhon Deere Equipo Nuevo: ☐ Alquilado: ☒ Otro: _____

Proyecto: _____

Descripción	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Luces delanteras y traseras		C	C	V	C	C	C		C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C	C		C	C	C		I	I
Espejos		C	C	V	C	C	C		C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C	C		C	C	C		I	I
Cinturon de seguridad		C	C	V	C	C	C		C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C	C		C	C	C		I	I
Extintor		C	C	V	C	C	C		C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C	C		C	C	C		I	I
Aditos en buen estado		C	C	V	C	C	C		C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C	C		C	C	C		I	I
Adicionales de hidraulico,refrigerantes,horometro.		C	C	V	C	C	C		C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C	C		C	C	C		I	I
Tubo de escape		C	C	V	C	C	C		C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C	C		C	C	C		I	I
Alarma de retroceso		C	C	V	C	C	C		C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C	C		C	C	C		I	I
Pito		C	C	V	C	C	C		C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C	C		C	C	C		I	I
Escaleras de acceso		C	C	V	C	C	C		C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C	C		C	C	C		I	I
Baterias y cables		C	C	V	C	C	C		C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C	C		C	C	C		I	I
Estado de pasadores		C	C	V	C	C	C		C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C	C		C	C	C		I	I
Orugas y/o llantas tensionadas		C	C	V	C	C	C		C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C	C		C	C	C		I	I
Mecanismo de Giro		C	C	V	C	C	C		C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C	C		C	C	C		I	I
Corona de tornameza		C	C	V	C	C	C		C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C	C		C	C	C		I	I
Alandos de avance y estacionamiento		C	C	V	C	C	C		C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C	C		C	C	C		I	I
Cilindros en buen estado		C	C	V	C	C	C		C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C	C		C	C	C		I	I
Sistema de frenos en buen estado		C	C	V	C	C	C		C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C	C		C	C	C		I	I
Alando de levanta brazo		C	C	V	C	C	C		C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C	C		C	C	C		I	I
Estado general del valde		C	C	V	C	C	C		C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C	C		C	C	C		I	I

Convenciones: C: Cumple NC: No Cumple, NA: No Aplica. El equipo debe ser inspeccionado siempre antes del uso diario.

NOTA: Si el equipo es alquilado y no pasa la inspección técnica, favor reportar inmediatamente al responsable para su devolución.

Observaciones Derivadas de las Inspecciones:

Escaneado con CamScanner

ENDD CONSTRUCCIONES S.A.S
NIT. 901.361.235-0

Tipo de documento: Formato

PREOPERACIONAL VOLQUETA

AREA SST
CODIGO G-SST
2024

Mes/Año: Diciembre Equipo No: SUX-161 Marca/ Referencia: _____ Equipo Nuevo: ☐ Alquilado: ☐ Otro: _____

Proyecto: _____

Descripción	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Estado de llantas y guardapolvos		C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C	I		C	C	C		I	I
Estado de luces y bocina		C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C	I		C	C	C		I	I
Estado de espejos		C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C	I		C	C	C		I	I
Niveles de liquidos (aceite, hidraulico, refrigerante)		C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C	I		C	C	C		I	I
Fugas de liquidos		C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C	I		C	C	C		I	I
Presion y fuga de aire		C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C	I		C	C	C		I	I
Estado de los frenos		C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C	I		C	C	C		I	I
Estado del parabrisas		C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C	I		C	C	C		I	I
Elementos de retencion (cinturon)		C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C	I		C	C	C		I	I
Documentos al dia		C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C	I		C	C	C		I	I
Equipos de prevencion (caja de herramientas, extintor, conos, tacos)		C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C	I		C	C	C		I	I
Luces de tablero, testigos y manometro		C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C	I		C	C	C		I	I
Estado de la suspensión y direccion		C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C	I		C	C	C		I	I

Convenciones: C: Cumple NC: No Cumple, NA: No Aplica. El equipo debe ser inspeccionado siempre antes del uso diario.

NOTA: Si el equipo es alquilado y no pasa la inspección técnica, favor reportar inmediatamente al responsable para su devolución.

Observaciones Derivadas de las Inspecciones:

* Ninguna Observacion

Escaneado con CamScanner

ENDD CONSTRUCCIONES S.A.S
NIT. [illegible]

Tipo de documento: Formato

AREA SST

CODIGO G-SST

2024

PREOPERACIONAL VOLQUETA

Mes/Año: Diciembre

Equipo No: MLY-317

Marca/ Referencia: _____

Equipo Nuevo: ☐

Alquilado: ☐

Otro: _____

Proyecto: _____

Descripción	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Estado de llantas y guardapolvos		C	C	C	C	I	I		C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C	I		I	–	–		–	–
Estado de luces y bocina		C	C	C	C	I	I		C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C	I		I	–	–		–	–
Estado de espejos		C	C	C	C	I	I		C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C	I		I	–	–		–	–
Niveles de líquidos (aceite, hidraulico, refrigerante)		C	C	C	C	I	I		C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C	I		I	–	–		–	–
Fugas de fluidos		C	C	C	C	I	I		C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C	I		I	–	–		–	–
Presion y fuga de aire		C	C	C	C	I	I		C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C	I		I	–	–		–	–
Estado de los frenos		C	C	C	C	I	I		C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C	I		I	–	–		–	–
Estado del parabrisas		C	C	C	C	I	I		C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C	I		I	–	–		–	–
Elementos de retencion (cinturon)		C	C	C	C	I	I		C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C	I		I	–	–		–	–
Documentos al dia		C	C	C	C	I	I		C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C	I		I	–	–		–	–
Equipos de prevencion (caja de herramientas, extintor, conos, tacos)		C	C	C	C	I	I		C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C	I		I	–	–		–	–
Luces de tablero, testigos y manometro		C	C	C	C	I	I		C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C	I		I	–	–		–	–
Estado de la suspensión y direccion		C	C	C	C	I	I		C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C	I		I	–	–		–	–

Convenciones: C: Cumple NC: No Cumple, NA: No Aplica. El equipo debe ser inspeccionado siempre antes del uso diario.

NOTA: Si el equipo es alquilado y no pasa la inspección técnica, favor reportar inmediatamente al responsable para su devolución.

Observaciones Derivadas de las Inspecciones:

Carlos Arrieta

CC 15.506.892

Escaneado con CamScanner

ENDD CONSTRUCCIONES S.A.S NIT 901.1.2.3.4.5.6

Tipo de documento: Formato	AREA SST
PREOPERACIONAL DE RETROEXCAVADORA	CODIGO G-SST
	2024

Mes/Año: Diciembre Equipo No: B95B Marca/ Referencia: New Holland Equipo Nuevo: ☐ Alquilado: ☒ Otro: _____

Proyecto: _____

Descripción	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Luces delanteras y traseras		C	C	C	C	C	C		C	I	C	C	I	I		I	I	I	I	C	C		I	-	-	-	-	-		-	-
Espejos		C	C	C	C	C	C		C	I	C	C	I	I		I	I	I	I	C	C		I	-	-	-	-	-		-	-
Cinturon de seguridad		C	C	C	C	C	C		C	I	C	C	I	I		I	I	I	I	C	C		I	-	-	-	-	-		-	-
Extintor		C	C	C	C	C	C		C	I	C	C	I	I		I	I	I	I	C	C		I	-	-	-	-	-		-	-
Aditivo en buen estado		C	C	C	C	C	C		C	I	C	C	I	I		I	I	I	I	C	C		I	-	-	-	-	-		-	-
Indicadores de hidraulico refrigerantes horometro.		C	C	C	C	C	C		C	I	C	C	I	I		I	I	I	I	C	C		I	-	-	-	-	-		-	-
Tubo de escape		C	C	C	C	C	C		C	I	C	C	I	I		I	I	I	I	C	C		I	-	-	-	-	-		-	-
Varma de retroceso		C	C	C	C	C	C		C	I	C	C	I	I		I	I	I	I	C	C		I	-	-	-	-	-		-	-
Pito		C	C	C	C	C	C		C	I	C	C	I	I		I	I	I	I	C	C		I	-	-	-	-	-		-	-
Escaleras de acceso		C	C	C	C	C	C		C	I	C	C	I	I		I	I	I	I	C	C		I	-	-	-	-	-		-	-
Baterias y cables		C	C	C	C	C	C		C	I	C	C	I	I		I	I	I	I	C	C		I	-	-	-	-	-		-	-
Estado de pasadores		C	C	C	C	C	C		C	I	C	C	I	I		I	I	I	I	C	C		I	-	-	-	-	-		-	-
Cruge y/o llantas tensionadas		C	C	C	C	C	C		C	I	C	C	I	I		I	I	I	I	C	C		I	-	-	-	-	-		-	-
Mecanismo de Giro		NA	NA	NA	NA	NA	NA		NA	I	NA	NA	I	I		I	I	I	I	NA	NA		I	-	-	-	-	-		-	-
Corona de tornamesa		NA	NA	NA	NA	NA	NA		NA	I	NA	NA	I	I		I	I	I	I	NA	NA		I	-	-	-	-	-	-	-	-
Mandos de avance y estacionamiento		C	C	C	C	C	C		C	I	C	C	I	I		I	I	I	I	C	C		I	-	-	-	-	-	-	-	-
Cilindros en buen estado		C	C	C	C	C	C		C	I	C	C	I	I		I	I	I	I	C	C		I	-	-	-	-	-		-	-
Sistema de frenos en buen estado		C	C	C	C	C	C		C	I	C	C	I	I		I	I	I	I	C	C		I	-	-	-	-	-		-	-
Mando de levanta brazo		C	C	C	C	C	C		C	I	C	C	I	I		I	I	I	I	C	C		I	-	-	-	-	-		-	-
Estado general del vaide		C	C	C	C	C	C		C	I	C	C	I	I		I	I	I	I	C	C		I	-	-	-	-	-		-	-

Convenciones: C: Cumple NC: No Cumple, NA: No Aplica. El equipo debe ser inspeccionado siempre antes del uso diario.

NOTA: *Si el equipo es alquilado y no pasa la inspección técnica, favor reportar inmediatamente al responsable para su devolución.*

Observaciones Derivadas de las Inspecciones:

Escaneado con CamScanner

ENDD CONSTRUCCIONES S.A.S
NIT 901.361.235-0

Tipo de documento: Formato	AREA SST
PREOPERACIONAL DE VIBRO COMPACTADOR	CODIGO G-SST
	2024

Mes/Año: Diciembre Equipo No: CB-24 Marca/ Referencia: Caterpillar Equipo Nuevo: ☐ Alquilado: ☐ Otro: _____

Proyecto: _____

Descripción	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Estado del nivel del aceite del motor		C	C	I	R	R	R																								
Estado nivel de combustible		C	C	I	R	R	R																								
Estado del nivel de la caja de velocidades		C	C	I	R	R	R																								
Estado de las correas		C	C	I	R	R	R																								
Estado de los mandos de dirección		C	C	I	R	R	R																								
Revisión de pasadores en general		C	C	I	R	R	R																								
Estado de los rodillos		C	C	I	R	R	R																								
Estado de la Manivela		C	C	I	R	R	R																								
Estado de las guayas		C	C	I	R	R	R																								
Estado de la caja de cambios		C	C	I	R	R	R																								
Estado de las guardas de seguridad		C	C	I	R	R	R																								
Otro:																															
Otro:																															

Convenciones: C: Cumple NC: No Cumple, NA: No Aplica. El equipo debe ser inspeccionado siempre antes del uso diario.

NOTA: Si el equipo es alquilado y no pasa la inspección técnica, favor reportar inmediatamente al responsable para su devolución.

Observaciones Derivadas de las Inspecciones:

* Revisado

Escaneado con CamScanner

MEN-13 4107-2023 DIC2024 001244

ENDD CONSTRUCCIONES S.A.S

Tipo de documento: Formato

AREA SST

CODIGO G-SST

2024C

PREOPERACIONAL DE MIXER

Mes/Año: Diciembre | Equipo No: _____ | Marca/ Referencia: International | Equipo Nuevo: ☐ | Alquilado: X | Otro: _____

Proyecto: "MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO: APIA-VITERBO-ASIA, RUTA5003; REMOLINOS-CAUYA,RUTA 2507 CAUYA LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUESTES"

Descripción	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
uces de Trabajo delanteras y traseras				C								C								C						C	C				
Direccionales Del Y Traseras				C								C								C						C	C				
Stop Traseros				C								C								C						C	C				
Espejo Retrovisor				C								C								C						C	C				
Espejos laterales				C								C								C						C	C				
Alarma (o pito) de Retroceso				C								C								C						C	C				
Pito Normal				C								C								C						C	C				
Switch Encendido				C								C								C						C	C				
Frenos de Servicio				C								C								C						C	C				
Freno de emergencia				C								C								C						C	C				
Dirección/suspensión(Terminales)				C								C								C						C	C				
Cinturones de Seguridad				C								C								C						C	C				
Estado de la puertas				C								C								C						C	C				
Vidrio frontal en buen estado.				C								C								C						C	C				
Extintor (10 lbs) P.Q.S				C								C								C						C	C				
Botiquin Primeros Auxilios				C								C								C						C	C				
Estado de los asientos				C								C								C						C	C				
Indicadores (Hidraulico- voltimetro)				C								C								C						C	C				
Motor- Refrigerante-orometro, aire)				C								C								C						C	C				
Velocimetro				C								C								C						C	C				
Bateria y cables				C								C								C						C	C				
Llantas Sin cortaduras profundas y sin abultamientos				C								C								C						C	C				
Estado fisico de llantas (No lisas)				C								C								C						C	C				
Control de fugas hidráulicas				C								C								C						C	C				
Estado de correas				C								C								C						C	C				
Caja de cambios en buen estado				C								C								C						C	C				
Radiador				C								C								C						C	C				
Tanque de combustible(Abrasaderas-soporte)				C								C								C						C	C				
Mangueras en general				C								C								C						C	C				
Cadena cardan				C								C								C						C	C				

Convenciones: C: Cumple **NC**: No Cumple, **NA**: No Aplica. El equipo debe ser inspeccionado siempre antes del uso diario.

NOTA: Si el equipo es alquilado y no pasa la inspección técnica, favor reportar inmediatamente al responsable para su devolución.

INSPECCIONADO POR:

Juan David Ramirez
10.051915

Escaneado con CamScanner

ENDD CONSTRUCCIONES S.A.S

Tipo de documento: Formato

AREA SST

CODIGO G-SST

2024

PREOPERACIONAL DE MINICARGADOR

Mes/Año: Diciembre Equipo No: 440 Marca/ Referencia: case Equipo Nuevo: ☐ Alquilado: ☒ Otro: _____

ee

Descripción	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Luces delanteras y traseras																				C	C	C	C	C	I	C	C	C	I	I	I
Espejos																				NA	NA	NA	NA	NA	I	NA	NA	NA		NA	NA
Cinturon de seguridad																				C	C	C	C	C	I	C	C	C		C	C
Extintor																				C	C	C	C	C	I	C	C	C		C	C
Vidrios en buen estado																				C	C	C	C	C	I	C	C	C		C	C
Instalaciones de (hidraulico, refrigerantes, horometro,																				C	C	C	C	C	I	C	C	C		C	C
Tubo de escape																				C	C	C	C	C	I	C	C	C		C	C
Alarma de retroceso																				C	C	C	C	C	I	C	C	C		C	C
Pito																				C	C	C	C	C	I	C	C	C		C	C
Escaleras de acceso																				NA	NA	NA	NA	NA	I	NA	NA	NA		NA	NA
Baterias y cables																				C	C	C	C	C	I	C	C	C		C	C
Estado de pasadores																				C	C	C	C	C	I	C	C	C		C	C
Oruga y/o llantas tensionadas																				C	C	C	C	C	I	C	C	C		C	C
Mecanismo de Giro																				C	C	C	C	C	I	C	C	C		C	C
Corona de tornameza																				C	C	C	C	C	I	C	C	C		C	C
Mandos de avance y estacionamiento																				C	C	C	C	C	I	C	C	C		C	C
Cilindros en buen estado																				C	C	C	C	C	I	C	C	C		C	C
Sistema de frenos en buen estado																				C	C	C	C	C	I	C	C	C		C	C
Mando de levanta brazo																				C	C	C	C	C	I	C	C	C		C	C
Estado general del vaide																				C	C	C	C	C	I	C	C	C		C	C

Convenciones: C: Cumple NC: No Cumple, NA: No Aplica. El equipo debe ser inspeccionado siempre antes del uso diario.

NOTA: Si el equipo es alquilado y no pasa la inspección técnica, favor reportar inmediatamente al responsable para su devolución.

Observaciones Derivadas de las Inspecciones:

Escaneado con CamScanner

ENDD CONSTRUCCIONES S.A.S
NIT. 901.361.235-0

Tipo de documento: Formato	AREA SST
PREOPERACIONAL DE PILOTEADORA	CODIGO G-SST
	2024

Mes/Año: Diciembre Equipo No: CF6 Marca/ Referencia: Hitachi TESCA Equipo Nuevo: ☐ Alquilado: ☒ Otro: _____

Proyecto: _____

Descripción	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Asiento en buena condicion																					C		C	I	I	I	I	C		I	I
Cinturon de seguridad																					C		C	I	I	I	I	C		I	I
Pedales y mandos en buen estado																					C		C	I	I	I	I	C		I	I
Extintor																					C		C	I	I	I	I	C		I	I
Indicadores de presion hidraulica de motor, convertidor, trasmision, refrigerante, horometro, tacometro, voltimetro, encendido y combustible																					C		C	I	I	I	I	C		I	I
Aceite de motor																					C		C	I	I	I	I	C		I	I
Agua de radiadores																					C		C	I	I	I	I	C		I	I
Broca																					C		C	I	I	I	I	C		I	I
Espejo retrovisor																					C		C	I	I	I	I	C		I	I
Luces																					C		C	I	I	I	I	C		I	I
Pito																					C		C	I	I	I	I	C		I	I
Alarma de reversa																					NA		NA	I	I	I	I	NA		I	I
Tension de bandas de ventilador																					C		C	I	I	I	I	C		I	I
Estribos y pasamanos																					C		C	I	I	I	I	C		I	I
Manometro																					C		C	I	I	I	I	C		I	I
Tension de cadena cabezal																					C		C	I	I	I	I	C		I	I
Tiempo de levante de equipo																					C		C	I	I	I	I	C		I	I
Control de fugas hidraulicas																					C		C	I	I	I	I	C		I	I
Tubo de escape																					C		C	I	I	I	I	C		I	I
orugas tensionadas																					C		C	I	I	I	I	C		I	I
Sistema de encendido																					C		C	I	I	I	I	C		I	I

Convenciones: C: Cumple **NC**: No Cumple, **NA**: No Aplica. El equipo debe ser inspeccionado siempre antes del uso diario.

NOTA: Si el equipo es alquilado y no pasa la inspección técnica, favor reportar inmediatamente al responsable para su devolución.

Escaneado con CamScanner

8.70 ANEXO 11. Matriz de ausentismo Indicadores obra.

	CONSOLIDADO PERSONAL ENDD CONSTRUCCIONES	
PERIODO DICIEMBRE 2024		
ITEM	**ENDD CONSTRUCCIONES DICIEMBRE- 2024**	**TOTAL MENSUAL**
N° TOTAL DE TRABAJADORES	**42**	**42**
N° DIAS PROGRAMADOS DE TRABAJO X MES	**25**	**25**
N° TOTAL DE HORAS HOMBRE TRABAJADAS	**5.460**	**5.460**

INDICADORES	
INDICE DE FRECUENCIA DE ACCIDENTE DE TRABAJO	-
INDICE DE SEVERIDAD DE ACCIDENTALIDAD	-
PROPORCIÓN DE ACCIDENTES DE TRABAJO MORTALES	-
PREVALENCIA DE ENFERMEDAD LABORAL	-
INCIDENCIA DE ENFERMEDAD LABORAL	-
AUSENTISMO	2,86

8.71 ANEXO 12. Incapacidades obra.

VIRREY SOLIS EPS

INCAPACIDAD

Fecha y Hora: 13 Dic 2024

ENTIDAD RESPONSABLE DEL PAGO

Nombre: Salud Total EPS - Virrey Solis
Código: EPS002

DATOS DEL PACIENTE

Tipo Documento: Cedula de Ciudadania
Documento: 30235814
Nombre: ANGELA MARIA CASTILLO AGUIRRE
Fecha de Nacimiento: 15 Jul 1982
Dirección: CL 85 N 25 110
Teléfono: 0
Departamento: (17) CALDAS
Municipio: (001) Manizales
Teléfono Celular: 3218304380
Email: ANGELAMARIA.CASTILLO@HOTMAIL.COM

DATOS DE LA TRANSACCION

Tipo: AMBULATORIA
Régimen:
Motivo:
Fecha Vencimiento:
Diagnóstico: S91.3
DP Anterior: 31255-2462591447
Ubicación del Paciente: Consulta Externa
No. Solicitud:
Origen del servicio: Enfermedad general

DETALLE

PRESENTE ESTE FORMATO EN LA BARRA DE ATENCIÓN PARA QUE LE SEA EFECTUADA LA LIQUIDACIÓN CORRESPONDIENTE
Dias de incapacidad: 7
Fecha inicio incapacidad: 13 Dic 2024
PR - 5565093
Fecha final incapacidad: 19 Dic 2024

INFORMACIÓN DEL PRESCRIPTOR

Nombre: Paul Antonio Franco Burbano
Teléfono:
NIT: 800003765-1
Cargo o Actividad: MEDICINA GENERAL
Teléfono Celular:
Ips que Prescribe: VS PALMAS
Teléfono: 6068782300 6068782700
Dirección: (Manizales) CR 23 57 114

OBSERVACIONES

Paul Antonio Franco Burbano REGISTRO. 98379121

ENE__F7914681

CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DE CALDAS CONFA

Nit : 890.806.490-5 Teléfono : 8783430
Dirección : Carrera 25 Calle 50 Esquina Manizales - Colombia

Licencias-Incapacidades

Nombre Paciente: ANGELA MARIA CASTILLO AGUIRRE Historia Clínica: CC 30235814 Afiliación: 30235814 01	Convenio: SALUD TOTAL EPS-C - COTSAT Edad: 42 Años	Fecha: Viernes, 20 de diciembre de 2024 Hora: 15:43:2

Datos incapacidad Tipo incapacidad: Enfermedad General Descripción: CODIGO CIE 10: M201	Fecha inicial: viernes, 20 de diciembre de 2024 Fecha final: sábado, 18 de enero de 2025 Número días: 30

Señor empleador, ante cualquier duda o alteración en este documento verifique la autenticidad de esta incapacidad. El número del código de barra es único y consecutivo para cada orden, NO se repite.

Médico Nombre: IVAN DARIO GARCIA MONROY Identificación: 79424063 Registro médico: 79424063 Especialidad: Ortopedista	Firma médico

Vida contigo, con todo

8.72 ANEXO 14. Asistencia personal de obra.

ENDD CONSTRUCCIONES S.A.S

ASISTENCIA PERSONAL MES DE DICIEMBRE

AREA 987

NOMBRE	CEDULA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	FIRMA
JOEL ARTURO RANGEL	77027611		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X		X	X	X		NO	N2	
JHON DEINER LONDOÑO	1061371582		X	X	X	X	X	X		NO	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X		X	X	X		NO	NO	
JOSÉ LEONARDO SERNA	1.068.278.541		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	NO	NO		X	X	X	X	X	X		X	NO		X	X	X		NO	NO	
VICTOR HUGO TRUJILLO	1.126.586.196		X	X	X	X	X	X		X	X	NO	X	NO	NO		R	—	—	—	—	—		—	—		—	—	—		—	—	
DIEGO FERNANDO AGUDELO	10011913		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	NO	NO		X	X	X	X	X	X		X	NO		X	X	X		NO	NO	
CARLOS ARTURO TORRES	15.506.893		X	X	X	X	NO	NO		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	NO		NO	NO	NO		NO	NO	
YEFERSON ALEXANDER GALLEGO	1004518740		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		R	—	—	—	—	—		—	—		—	—	—		—	—	
JORDAN MAURICIO JIMÉNEZ	1110492566		NO	NO	NO	NO	NO	NO		X	X	X	NO	NO	NO		X	X	X	X	X	X		R	—		—	—	—		—	—	
YAN CARLOS AJAS	1.037.677.168		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		NO	NO		X	X	X		NO	NO	
EDGAR ALEXANDER PARRA ROJAS	5100375		X	X	X	X	X	X		NO	X	X	X	NO	NO		NO	R	—	—	—	—		—	—		—	—	—		—	—	
YONNY ALEJANDRO RAMIREZ GUTIERREZ	1069721258		X	X	X	X	X	X		NO	X	X	X	NO	NO		NO	X	X	X	X	X		X	NO		X	X	X		NO	NO	
DIEGO ALBERTO CARDONA VILLADA	1088257238		X	X	X	X	NO	NO		NO	X	X	X	NO	NO		NO	X	X	X	X	X		X	NO		X	X	X		NO	NO	
EMILIANO SEGUNDO HERNANDEZ HURTADO	85444858		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	NO	NO		NO	X	X	X	X	X		X	NO		X	X	X		NO	NO	
WILLIAM BEDOYA BOTATO	10800369		X	X	X	X	NO	NO		NO	X	X	X	NO	NO		NO	X	X	X	X	X		X	NO		X	X	X		NO	NO	
JOSE GILBERTO MONTOYA ZAPATA	4430554		X	X	X	X	NO	NO		NO	NO	NO	X	NO	NO		R	—	—	—	—	—		—	—		—	—	—		—	—	
HECTOR MARIO BEDOYA	1095719548		X	X	X	X	X	X		NO	X	NO	X	NO	NO		NO	X	X	X	X	X		X	NO		X	X	X		NO	NO	
ESTEBAN DAVID SILVA	1004796802		NO	X	X	X	NO	NO		NO	NO	NO	X	NO	NO		R	—	—	—	—	—		—	—		—	—	—		—	—	
JARLEN DAVIDSON LOPEZ ARBOLEDA	1.085.223.795		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	R	—	—	—	—		—	—		—	—	—		—	—	
EMILIANO ANTONIO ARQUIMEDO RAMOS	1032251329		X	X	X	X	X	X		NO	X	X	X	X	X		NO	X	X	X	X	X		X	NO		X	X	X		NO	NO	
NELA ROSARIO BENAVIDES	36.505.378		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		NO	NO	R	—	—	—		—	—		—	—	—		—	—	
VALENTINA VALLEJO VALENCIA	1002944049		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	NO		NO	NO		X	X	X		NO	NO	
GILBERTO RAFAEL MENESES BERRÍO	5049488		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X		X	X	X		NO	NO	
JUAN GUILLERMO CASTAÑO SERNA	1152934761		X	X	X	X	X	X		NO	NO	X	X	X	X		NO	X	NO	X	X	X		X	X		X	X	X		NO	NO	
ROBERT AUGUSTO CASTILLO	16188524		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	NO	NO		X	NO	NO	NO	NO	NO		R	—		—	—	—		—	—	
WILFREDO CHAVEZ	1067749963		X	X	X	X	X	X		X	X	NO	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X		X	X	X		NO	NO	
HERNANDO GONZALEZ JIMENEZ	7252091		X	X	X	X	X	X		X	X	NO	NO	NO	NO		R	—	—	—	—	—		—	—		—	—	—		—	—	
MILLER MANUEL CARDENAS VAQUIRO	1106775831		X	X	X	X	X	X		X	X	NO	X	X	X		NO	X	X	X	X	X		X	X		X	X	X		NO	NO	

Jhonier andres Parra 1004628333

FIRMA

- Joel Rangel.
- JHON
- [illegible]
- Diego Fernando Agudelo
- Carlos Arturo Torres
- Yeferson A. Gallego M.
- Jordan Mauricio J
- [illegible]
- [illegible]
- Yhonny Ramirez
- Diego [illegible]
- Estebanado
- William A Bedoya
- [illegible]
- Hector mario bedoya Herrera
- Esteban Silva
- [illegible]
- [illegible]
- Nela Benavides Herrera
- Valentina Vallejo.
- Gilberto M
- [illegible]
- [illegible]
- Wilfredo CHAVEZ
- Hernando Gonzalez
- [illegible]
- * Jhonier Andres P

Escaneado con CamScanner



NOMBRE	CEDULA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	FIRMA
JOSE REINALDO SANCHEZ LONDOÑO	4381673		X	R	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
SEBASTIAN GOMEZ BARRERA	1061372762		X	X	X	X	X	X		X	NO	X	NO	NO	NO		NO	NO	NO	NO	X	X		NO	NO		R	—	—	—	—	—	
JUAN MANUEL RIOS ARIAS	1.904.888.684		X	X	X	X	NO	NO		R	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
SERGIO RAMIREZ RODRIGUEZ	1070794838		X	X	X	X	X	X		X	X	NO	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X		X	X	X	NO	NO		
SANTIAGO RODRIGUEZ RAMIREL	1064709350		X	X	X	X	X	X		NO	NO	NO	X	NO	NO		NO	X	X	X	X	X		X	X		X	X	X	NO	NO		
HECTOR TAMARIZ MORALES	1067488453		X	X	NO	NO	NO	NO		X	X	NO	X	X	X		R	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
MAURICIO ORJUELA BORBON	15.385.886		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		NO	NO		NO	NO	NO	NO	NO		
OSCAR CHAVARRO CARVAJAL	80610512		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		NO	X	X	X	X	X		X	NO		X			NO	NO		
OSMAR EBNEYDER CHAVARRO	1088539117		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	NO	NO		R	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
GABRIEL EDUARDO SANCHEZ CARDONA	1010052703		X	NO	R	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
JEISON ALBERTO SANCHEZ CARDONA	1.088.536.845		X	NO	R	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
JAMES SALEANO MIRALDO	6764361		X	NO	R	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
PATRICIA RUIZ RODRIGUEZ	36752157		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X		X	X	X	NO	NO		
KEVIN GOMEZ VELEZ	1088245233		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X		X	X	X	NO	NO		
ANDRES RICARDO SARANTO F	79796327		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X		X	X	X	NO	NO		
OSCAR WILLIAM ERAZA	1093232416		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		R	R	R	R	R	R		R	—	—	—	—	—	—	—	—	
ISABEL MARCELA MUÑOZ TABORDA	1061368682		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X		X	X	X	NO	NO		
ANGELA CASTILLO AGUIRRE	30235614		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X		X	X	X	NO	NO		
CARLOS DANIEL CORTES VALENCIA	1002944561		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X		X	X	X	NO	NO		
JORGE ENRIQUE OSORIO RIVERA	1.002.944.383		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X		X	X	X	NO	NO		
EDWIN MAURICIO MONROY	7.191.848		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X		X	X	X	NO	NO		
ADRIANA CARDONA BENTANCUR	1.087.486.818		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X		X	X	X	NO	NO		
JHONIER ANDRES DAVILA	1.094.626.333		X	X	X	X	X	X		X	NO	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		NO	X		X	X	X	NO	NO		
RICARDO ALBERTO GRAGG MIRALDO	9875365		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X		X	X	X	NO	NO		
DANIEL RAMIREZ PULGARIN	1.094.675.817		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X		X	X	X	NO	NO		
YERSIN YOFRAN OCHOA	4.902.661		X	X	X	X	X	X		X	X	NO	NO	NO	R		R	R	R	R	R	R		R	—	—	—	—	—	—	—	—	
GUSTAVO RUIZ OLAVERIA	1.115.815.843		X	X	X	X	X	X		X	NO	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X		X	X	X	NO	NO		
JHON WILSON LOPEZ LOPEZ	79878821		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X		X	X	X	NO	NO		

Escaneado con CamScanner

8.73 ANEXO 15. Actas de comités obra.

ENDD CONSTRUCCIONES S.A.S	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO "MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO - ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS - CAUYA, RUTA 2507; CAUYA LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES"	AREA SST	VERSIÓN 001
		CODIGO G-SST	FECHA ENERO 2024

REUNIÓN COMITÉ PARITARIO Y/O VIGÍA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

ACTA No: 12 FECHA: 26-12-24 HORA: 8:00 AM

ASISTENTES NOMBRE:	FIRMA:
1 Mundo Muñoz Cuadros	
2 ISABEL MARCELA M.	ISABEL MARCELA M.
3 Carlos Daniel Cortes	Carlos Daniel Cortes
4 Nevis Gomez Velez	
5 Jorge Enrique Osorio R	Jorge-Osorio
6	
7	
8	

ORDEN DEL DÍA

1. Verificar Asistencia personal de oficina
2. Temas: Implementacion SG-SST para la obra del
3. puente Viterbo
4. Identificacion de Riesgos y Planes de Accion
5. Alerta temprana - Nivel y cause del rio

COMENTARIOS Y DESARROLLO

Se inicia el comite con una pausa activa, luego se entra a tratar especificamente las actividades realizadas en el frente de obra del puente, ya que contamos con personal y maquinaria dentro del rio, se identifican riesgos, en esta epoca un poco lluviosa se da a conocer el contacto con la hidroelectrica la cual es la encargada de informar cuando el rio suba de nivel y asi poder intervenir con la evacuacion del personal si es necesario

COMPROMISOS	RESPONSABLE	FECHA DE CUMPLIMIENTO

FECHA Y HORA DE LA PRÓXIMA REUNIÓN _____

ISABEL MUÑOZ
FIRMA PRESIDENTE DEL COMITÉ

Jorge-Osorio
FIRMA SECRETARIO

COPIA CONTROLADA

Escaneado con CamScanner

8.74 ANEXO 16. Cronograma de actividades obra.

	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO CRONOGRAMA DE CAPACITACIÓN "MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO - ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS - CAUYA, RUTA 2507; CAUYA LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES"	CÓDIGO: G-SST	VERSIÓN 001
		FECHA: ENERO 2024	

FECHA: AGOSTO 2024 — CRONOGRAMA DE CAPACITACION

ACTIVIDADES PROGRAMA	ENERO				FEBRERO				MARZO				ABRIL				MAYO				JUNIO				JULIO				AGOSTO				SEPTIEMBRE				OCTUBRE				NOVIEMBRE				DICIEMBRE			
PROGRAMA DE CAPACITACIÓN	SEMANA				SEMANA				SEMANA				SEMANA				SEMANA				SEMANA				SEMANA				SEMANA				SEMANA				SEMANA				SEMANA				SEMANA			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Políticas SST, reglamento de H y S, reglamento interno, notificación matriz de peligros y riesgos.																																															
Equipos para atención de emergencias disponibles																																															
Rena: socialización de EPP, medidas preventivas en su uso																																														
Prohibición uso de accesorios y celulares																																														
Control vehicular, señalización (pare y siga), manejo de radios																																														
Cortadora de concreto: Socialización EPP, uso adecuado de la maquina.																																														
Riesgo Ergonómico - Manejo manual de cargas																																														
Seguridad vial																																														
Orden y aseo																																														
Protocolo para ruptura de tuberia																																														
Socializacion de las politicas y el reglamento de higiene y seguridad																																														
Trabajo en equipo																																														
Seguridad vial																																														
Mobbing, acoso laboral.																																														
Manejo de Herramientas Manuales																																														
Roles y responsabilidades brigada de emergencias																																														
Capacitación Copasst																																														
Tareas de Alto Riesgo - Trabajo y Rescate en Alturas																																														
Tareas de alto riesgo – ARCs / Trabajo en excavaciones y zanjas																																														
Uso de elementos de protección EPP's y Autocuidado																																														
Primeros Auxilios																																														
Cuidado e inspeccion con Maquinaria y Herramientas																																														
Señalización y demarcacion en vias																																														
Procedimiento para reporte de AT - Que son los Incidentes y Accidentes laborales																																														
Enfermedades laborales en la construccion																																														
PROGRAMADOS	0				4				5				4				4				3				12				9				7				5				4				5			
REALIZADAS	0				5				4				4				4				3				12												5				4				5			

ACTIVIDADES PROGRAMA	ENERO				FEBRERO				MARZO				ABRIL				MAYO				JUNIO				JULIO				AGOSTO				SEPTIEMBRE				OCTUBRE				NOVIEMBRE				DICIEMBRE			
MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO	SEMANA				SEMANA				SEMANA				SEMANA				SEMANA				SEMANA				SEMANA				SEMANA				SEMANA				SEMANA				SEMANA				SEMANA			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Higiene postural (30 min)																																															
Prevención cáncer de piel (30 min)																																															
Prevención del tabaquismo, alcoholismo y farmacodependencia (30 min)																																														
Sexualidad responsable (30 min)																																														
Estilos de vida saludable (30 min)																																														
PROGRAMADOS	0				0				1				1				1				1				1				1				0				1				1				1			
REALIZADAS	0				0				1				1				1				1				1				1				0				1				1				1			

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL	ENERO				FEBRERO				MARZO				ABRIL				MAYO				JUNIO				JULIO				AGOSTO				SEPTIEMBRE				OCTUBRE				NOVIEMBRE				DICIEMBRE			
	SEMANA				SEMANA				SEMANA				SEMANA				SEMANA				SEMANA				SEMANA				SEMANA				SEMANA				SEMANA				SEMANA				SEMANA			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Respeto por la comunidad y sus bienes - (30 min)																																															
Orden y Aseo / Formación recolección de residuos solidos - (30 min)																																														
Manejo de residuos peligrosos - (30 min)																																														
Manejo Materiales de construcción - (30 min)																																														
Cambio Climático																																														
PROGRAMADO	0				2				1				0				1				1				1				1				1				1				0				1			
REALIZADO	0				1				0				0				1				1				1																							
AVANCE	0%				88%				71%				100%				100%				100%				100%				100%				100%				100%				100%				100%			

FORMADOR: PROFESIONAL SST
POBLACIÓN OBJETIVO: PERSONAL DE OBRA

PROGRAMADO
REALIZADO

CONTROL DE CAMBIOS	
ELABORÓ:	REVISÓ Y APROBÓ:
ANGELA CASTILLO AGUIRRE C.C 30.235.814 ESPECIALISTA EN GERENCIA DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO LIC. 72878	FRANCO DAVID ESCUDERO MONTERROZA CC 1.234.094.319 REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOCIEDAD ENDD CONSTRUCCIONES S.A.S

CONTROL DE CAMBIOS			
Versión	Naturaleza del cambio	Fecha	Aprobó
1	ELABORACIÓN	ene-24	FRANCO DAVID ESCUDERO MONTERROZA

Clasificación de Riesgos / Matriz de Riesgos
Señalización y Normas de seguridad
Tareas de alto riesgo – ARCs / Trabajo en excavaciones y zanjas

8.75 ANEXO 17. Plan de trabajo anual obra

	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CÓDIGO:	VERSIÓN
		G-SST	
	"MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO - ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS - CAUYA, RUTA 2507; CAUYA LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES"	FECHA:	1
		ene-24	

PLAN DE TRABAJO ANUAL

OBJETIVO: ESTABLECER EL PLAN ANUAL DE TRABAJO PARA EL SG-SST Y HACER SEGUIMIENTO Y CONTROL A SU EJECUCIÓN

MES / AÑO: JULIO 2024

OBJETIVO DEL SG-SST	PROGRAMA/PLAN/SVE	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	ENERO S1	ENERO S2	ENERO S3	ENERO S4	FEBRERO S1	FEBRERO S2	FEBRERO S3	FEBRERO S4	MARZO S1	MARZO S2	MARZO S3	MARZO S4	ABRIL S1	ABRIL S2	ABRIL S3	ABRIL S4	MAYO S1	MAYO S2	MAYO S3	MAYO S4	JUNIO S1	JUNIO S2	JUNIO S3	JUNIO S4	JULIO S1	JULIO S2	JULIO S3	JULIO S4	AGOSTO S1	AGOSTO S2	AGOSTO S3	AGOSTO S4	SEPTIEMBRE S1	SEPTIEMBRE S2	SEPTIEMBRE S3	SEPTIEMBRE S4	OCTUBRE S1	OCTUBRE S2	OCTUBRE S3	OCTUBRE S4	NOVIEMBRE S1	NOVIEMBRE S2	NOVIEMBRE S3	NOVIEMBRE S4	DICIEMBRE S1	DICIEMBRE S2	DICIEMBRE S3	DICIEMBRE S4
1. Cumplir la normatividad nacional vigente aplicable en materia de riesgos laborales y otros requisitos suscritos.	Procedimiento de requisitos legales - Matriz Requisitos Legales	Realizar la evaluación de estándares mínimos	Coord. SST																																																			
		Elaborar la matriz legal	Prof. SST				X																																													
		Socializar y capacitar acerca de la normatividad a las secciones interesadas (Res 0312 y Dec 1072)	Coord. SST																					X																													
PROGRAMADAS					1				0				2				0				0				1				0				0				0				0				1				0			
REALIZADAS					1				0				0				0				0				1				0				0				0				0											

OBJETIVO DEL SG-SST	PROGRAMA/PLAN/SVE	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	ENERO S1	ENERO S2	ENERO S3	ENERO S4	FEBRERO S1	FEBRERO S2	FEBRERO S3	FEBRERO S4	MARZO S1	MARZO S2	MARZO S3	MARZO S4	ABRIL S1	ABRIL S2	ABRIL S3	ABRIL S4	MAYO S1	MAYO S2	MAYO S3	MAYO S4	JUNIO S1	JUNIO S2	JUNIO S3	JUNIO S4	JULIO S1	JULIO S2	JULIO S3	JULIO S4	AGOSTO S1	AGOSTO S2	AGOSTO S3	AGOSTO S4	SEPTIEMBRE S1	SEPTIEMBRE S2	SEPTIEMBRE S3	SEPTIEMBRE S4	OCTUBRE S1	OCTUBRE S2	OCTUBRE S3	OCTUBRE S4	NOVIEMBRE S1	NOVIEMBRE S2	NOVIEMBRE S3	NOVIEMBRE S4	DICIEMBRE S1	DICIEMBRE S2	DICIEMBRE S3	DICIEMBRE S4
2. Identificar los peligros, valorar los riesgos y determinar los controles pertinentes.	Procedimiento de Identificación de Peligros, Valoración de Riesgos y Determinación de Controles Matriz de IPVRDC	Elaborar el procedimiento de IPVRDC	Coord. SST		X																																			X												
		Elaborar la matriz de IPVRDC	Coord. SST			X																																					X									
		Divulgación de controles y resultados de la valoración	Prof. SST													X																												X			X					
		Capacitación Reporte de actos y condiciones inseguras	Aux. SST										X																X																					X	
		Actualización de la matriz	Prof. SST																					X																					X							
PROGRAMADAS					2				0				1				1				0				1				1				1				2				4				1				1			
REALIZADAS					2				0				0				1				0				1				1				0				0				4											

OBJETIVO DEL SG-SST	PROGRAMA/PLAN/SVE	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	ENERO S1	ENERO S2	ENERO S3	ENERO S4	FEBRERO S1	FEBRERO S2	FEBRERO S3	FEBRERO S4	MARZO S1	MARZO S2	MARZO S3	MARZO S4	ABRIL S1	ABRIL S2	ABRIL S3	ABRIL S4	MAYO S1	MAYO S2	MAYO S3	MAYO S4	JUNIO S1	JUNIO S2	JUNIO S3	JUNIO S4	JULIO S1	JULIO S2	JULIO S3	JULIO S4	AGOSTO S1	AGOSTO S2	AGOSTO S3	AGOSTO S4	SEPTIEMBRE S1	SEPTIEMBRE S2	SEPTIEMBRE S3	SEPTIEMBRE S4	OCTUBRE S1	OCTUBRE S2	OCTUBRE S3	OCTUBRE S4	NOVIEMBRE S1	NOVIEMBRE S2	NOVIEMBRE S3	NOVIEMBRE S4	DICIEMBRE S1	DICIEMBRE S2	DICIEMBRE S3	DICIEMBRE S4
3. Promover la adopción de hábitos y estilos de vida y trabajo saludable	Programa de vigilancia y promoción y prevencion de la salud. Programa de vigilancia de factores de riesgo psicosociales	Campaña de prevención de consumo de tabaquismo y Sustancias Psicoactivas	Prof. SST													X																																					
		Campaña de prevención de consumo de alcohol	Prof. SST																	X																								X									
		Actividades de compañerismo, trabajo en equipo y entornos laborales saludables	Asesora Social																																										X							
		Análisis y acciones Riesgo Psicosocial	Asesora Social														X																																	X		
PROGRAMADO					0				0				1				2				1				0				0				1				1				1				1				0			
REALIZADO					0				0				0				2				1				0				0				1				1				1											

OBJETIVO DEL SG-SST	PROGRAMA/PLAN/SVE	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	ENERO S1	ENERO S2	ENERO S3	ENERO S4	FEBRERO S1	FEBRERO S2	FEBRERO S3	FEBRERO S4	MARZO S1	MARZO S2	MARZO S3	MARZO S4	ABRIL S1	ABRIL S2	ABRIL S3	ABRIL S4	MAYO S1	MAYO S2	MAYO S3	MAYO S4	JUNIO S1	JUNIO S2	JUNIO S3	JUNIO S4	JULIO S1	JULIO S2	JULIO S3	JULIO S4	AGOSTO S1	AGOSTO S2	AGOSTO S3	AGOSTO S4	SEPTIEMBRE S1	SEPTIEMBRE S2	SEPTIEMBRE S3	SEPTIEMBRE S4	OCTUBRE S1	OCTUBRE S2	OCTUBRE S3	OCTUBRE S4	NOVIEMBRE S1	NOVIEMBRE S2	NOVIEMBRE S3	NOVIEMBRE S4	DICIEMBRE S1	DICIEMBRE S2	DICIEMBRE S3	DICIEMBRE S4
4. Prevenir la ocurrencia de enfermedades laborales, accidentes de trabajo y situaciones de emergencia.	Programa de prevención de lesiones osteomusculares, Programa P y P, programas TAR y plan de emergencia	Campaña de prevención en riesgo ergonómico										X	X																X							X							X							
		Charla de autocuidado y análisis de riesgos potenciales en los puestos de trabajo																																											X						
		Capacitación en Primeros Auxilios														X																												X							
		Inspecciones trabajo seguro en obra							X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																						
		Simulacro de emergencia																																																		
	Inducción y Re Inducción- Reuniones	Seguridad y Salud en el trabajo Con riesgos Especificos de la Operación								X		X	X																X														X						X		X	
		Politicas de SST (socializacion)					X	X												X										X																		X		X	
		Reporte de accidentes de Trabajo (sencibilizacion)																										X														X									
		Conformación del COPASST y del Comité de Convivencia				X						X	X																																						
		Plan de Emergencias de la Operación (elboracion y divulgacion)									X																																								
		Reuniones comites: COPASST y CCL							X	X				X				X				X					X				X																				
PROGRAMADO					2				9				12				6				6				5				10				3				2				3				4				4			
REALIZADO					1				8				9				6				6				5				10												3				4				4			

REALIZADO				80%				89%				56%				100%				100%				100%				100%				0%				90%				100%				100%				100%			

ELABORÓ:	REVISÓ Y APROBÓ:

NO REALIZADO
PLANEADO
REALIZADO

8.76 ANEXO 18. Presupuesto SST obra.

ENDD CONSTRUCCIONES S.A.S NIT. 901.361.235-0	**"MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO - ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS - CAUYA, RUTA 2507; CAUYA LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES"**
	ANEXO. EJECUCIÓN MENSUAL PRESUPUESTO SG-SST

PRESUPUESTO SG-SST OCTUBRE		**$ -**

		ene-24	feb-24	mar-24	abr-24	may-24	jun-24	jul-24	ago-24	sep-24	oct-24	nov-24	dic-24		TOTAL
ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL - EPP	**P**	$ 1.562.336	$ 781.168	$ 585.876	$ 585.876	$ 195.292	$ 195.292	$ 272.000	$ 1.608.576	$ 14.468.448	$ 5.010.474	$ -	$ -		**$ 25.265.338**
	E		$ 976.839					$ 272.000	$ 1.608.576	$ 14.468.448	$ 5.010.474	$ -	$ -		
EQUIPOS DE SEGURIDAD	**P**	$ 424.288	$ 169.715	$ 127.286	$ 84.858	$ 42.429	$ -		$ -	$ 527.675	$ 358.000	$ -	$ -		**$ 1.734.250**
	E		$ 1.056.647							$ 527.675	$ 358.000	$ -	$ -		
SEÑALIZACIÓN PREVENTIVA	**P**	$ 3.401.478	$ 850.370	$ 850.370	$ 566.913	$ -	$ -		$ 10.645.400	$ 2.467.000	$ -	$ -	$ -		**$ 18.781.530**
	E		$ 8.729.124		$ 5.000.000				$ 10.645.400	$ 2.467.000	$ -	$ -	$ -		
ADICIONALES	**P**	$ 4.020.829	$ 4.020.829	$ 3.015.622	$ 3.015.622	$ 3.015.622	$ 3.015.622	$ 748.000	$ -		$ -	$ -	$ -		**$ 20.852.147**
	E		$ 994.184					$ 748.000			$ -	$ -	$ -		
TOTAL PROYECTADO	**P**	**$ 9.408.931**	**$ 5.822.082**	**$ 4.579.154**	**$ 4.253.269**	**$ 3.253.343**	**$ 3.210.914**	**$ 1.020.000**	**$ 12.253.976**	**$ 17.463.123**	**$ 5.368.474**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 66.633.265**
TOTAL EJECUTADO	**E**	**$ -**	**$ 11.756.794**	**$ -**	**$ 5.000.000**	**$ -**	**$ -**	**$ 1.020.000**	**$ 12.253.976**	**$ 17.463.123**	**$ 5.368.474**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 52.862.367**

PORCENTAJE EJECUCIÓN		**0,00%**	**17,64%**	**0,00%**	**7,50%**	**0,00%**	**0,00%**	**1,53%**	**18,39%**	**26,21%**	**8,06%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**79,33%**
PORCENTAJE EJECUCIÓN ACUMULADO		**0,00%**	**17,64%**	**17,64%**	**25,15%**	**25,15%**	**25,15%**	**26,68%**	**45,07%**	**71,28%**	**79,33%**	**79,33%**	**79,33%**	**79,33%**	

8.77 ANEXO 19. Planillas de seguridad social obra.

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901361235-0	ENDD CONTRUCCIONES SAS	cr8 # 7-63	2013649	a.patriciarr@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c		RISARALDA	PEREIRA		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
					22	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-12	2024-11	E	10/12/2024	82222538	$11.380.200	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS001	ALIANSALUD EPS S.A.	830113831-0	19.100	0		0		0	1	100	0	19.200	1
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	374.400	0		0		0	1	300	0	374.700	4
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	200.000	0		0		0	1	200	0	200.200	1
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	80.000	0		0		0	1	100	0	80.100	1
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	140.000	0		0		0	1	100	0	140.100	1
EPS018	Serv. Occ. Salud - EPS	805001157-2	130.000	0		0		0	1	100	0	130.100	2
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	504.400	0		0		0	1	400	0	504.800	10
ESSC62	ASMET SALUD EPS SAS	900935126-7	38.200	0		0		0	1	100	0	38.300	2

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	1.008.100	0	0	0	0	1	700	0	1.008.800	4
230301	Porvenir	800224808-8	2.845.500	0	0	0	0	1	1.900	0	2.847.400	10
230901	Skandia Pensiones Obligatorias	800253055-2	76.300	0	0	0	0	1	100	0	76.400	1
231001	Colfondos	800227940-6	195.800	0	0	0	0	1	200	0	196.000	2
25-14	Colpensiones	900336004-7	1.817.200	0	0	0	0	1	1.300	0	1.818.500	5

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	2.456.800				2.456.800	1	1.700	2.458.500			24.568	2.458.500	22

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF44	Comfamiliar Risaralda	891480000-1	1.486.100	1	1.000	1.487.100	22

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901361235-0	ENDD CONTRUCCIONES SAS		cr8 # 7-63	2013649	a.patriciarr@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c			RISARALDA	PEREIRA		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					22	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-12	2024-11	E	10/12/2024	82222538	$11.380.200	

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	1	0	0	0
ICBF				
0	1	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	8	1.486.100	1.487.500
Pensión	5	5.942.900	5.947.100
Riesgos Laborales	1	2.456.800	2.458.500
CCF	1	1.486.100	1.487.100
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	15	11.371.900	11.380.200

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	901361235-0	ENDD CONTRUCCIONES SAS		cr8 # 7-63	2013649	a.patriciarr@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	B – menos de 200 c			RISARALDA	PEREIRA	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					22	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-12	2024-11	E	10/12/2024	82222538	$11.380.200	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Economiado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1002944561	CORTES VALENCIA CARLOS DANIEL	1	0			S																	25-14	1.838.000	294.100	0	0	0	0	EPS037	1.838.000	73.600	14-23	1.838.000	5	128.000	CCF44	1.838.000	73.600	0	0	0	0	0
2	CC	1004679017	PULGARIN RAMIREZ DANIEL ANDRES	1	0			S																	230301	1.838.000	294.100	0	0	0	0	EPS002	1.838.000	73.600	14-23	1.838.000	5	128.000	CCF44	1.838.000	73.600	0	0	0	0	0
3	CC	1004681750	BEDOYA JARAMILLO JUAN FELIPE	1	0			S	X																25-14	919.000	147.100	0	0	0	0	EPS037	919.000	36.800	14-23	919.000	5	64.000	CCF44	919.000	36.800	0	0	0	0	0
4	CC	1054478856	CANO LONDOÑO JUAN MANUEL	1	0			S	X																230301	1.040.000	166.400	0	0	0	0	EPS037	1.040.000	41.600	14-23	1.040.000	5	72.400	CCF44	1.040.000	41.600	0	0	0	0	0
5	CC	1054923467	ROMERO GOMEZ WILMER YESID	1	0			S	X																231001	963.334	154.200	0	0	0	0	EPS037	963.334	38.600	14-23	963.334	5	67.100	CCF44	963.334	38.600	0	0	0	0	0
6	CC	1061368682	MUÑOZ TABORDA ISABEL MARCELA	1	0			S	X																230301	1.000.000	160.000	0	0	0	0	EPS037	1.000.000	40.000	14-23	1.000.000	5	69.600	CCF44	1.000.000	40.000	0	0	0	0	0
7	CC	1087490610	CARDONA BETANCUR ADRIANA	1	0			S							X										230301	2.500.000	400.000	0	0	0	0	EPS037	2.500.000	100.000	14-23	2.500.000	5	174.000	CCF44	2.500.000	100.000	0	0	0	0	0
8	CC	1088003239	GARCIA MARIN DIEGO MAURICIO	1	0			S	X																230301	1.750.000	280.000	0	0	0	0	EPS018	1.750.000	70.000	14-23	1.750.000	5	121.800	CCF44	1.750.000	70.000	0	0	0	0	0
9	CC	1088245235	GOMEZ VELEZ KEVIN	1	0			S																	230301	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS002	1.300.000	52.000	14-23	1.300.000	5	90.500	CCF44	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
10	CC	1088539117	CHAVARRO TORRES OSMAR ESNEIDER	1	0			S	X																230201	216.667	34.700	0	0	0	0	ESSC62	216.667	8.700	14-23	216.667	5	15.100	CCF44	216.667	8.700	0	0	0	0	0
11	CC	1093212416	ISAZA VALLEJO OSCAR WILLIAM	1	0			S	X																25-14	1.500.000	240.000	0	0	0	0	EPS018	1.500.000	60.000	14-23	1.500.000	5	104.400	CCF44	1.500.000	60.000	0	0	0	0	0
12	CC	1093738982	DURAN ESTUPIÑAN LUIS CARLOS	1	0			S	X																230201	346.667	55.500	0	0	0	0	EPS037	346.667	13.900	14-23	346.667	5	24.200	CCF44	346.667	13.900	0	0	0	0	0
13	CC	18600369	BEDOYA MOTATO WILLIAM ALBERTO	1	0			S	X																230301	736.667	117.900	0	0	0	0	ESSC62	736.667	29.500	14-23	736.667	5	51.300	CCF44	736.667	29.500	0	0	0	0	0
14	CC	18611913	AGUDELO AGUDELO DIEGO FERNANDO	1	0			S	X																231001	260.000	41.600	0	0	0	0	EPS037	260.000	10.400	14-23	260.000	5	18.100	CCF44	260.000	10.400	0	0	0	0	0
15	CC	30235814	CASTILLO AGUIRRE ANGELA MARIA	1	0			S																	25-14	5.100.000	816.000	0	0	0	0	EPS002	5.100.000	204.000	14-23	5.100.000	5	355.000	CCF44	5.100.000	204.000	0	0	0	0	0
16	CC	39752157	RUIZ RODRIGUEZ ANA PATRICIA	1	0			S																	25-14	2.000.000	320.000	0	0	0	0	EPS008	2.000.000	80.000	14-23	2.000.000	1	10.500	CCF44	2.000.000	80.000	0	0	0	0	0
17	CC	4549054	LOPEZ CANO JOSE ELIECER	1	0			S	X																230201	736.667	117.900	0	0	0	0	EPS037	736.667	29.500	14-23	736.667	5	51.300	CCF44	736.667	29.500	0	0	0	0	0
18	CC	5165382	OROZCO VARGAS FERNANDO ENRIQUE	1	0			S	X																230901	476.667	76.300	0	0	0	0	EPS001	476.667	19.100	14-23	476.667	5	33.200	CCF44	476.667	19.100	0	0	0	0	0
19	CC	7181940	MONROY CUADROS EDWIN MAURICIO	1	0			S																	230301	3.500.000	560.000	0	0	0	0	EPS017	3.500.000	140.000	14-23	3.500.000	5	243.600	CCF44	3.500.000	140.000	0	0	0	0	0
20	CC	75079821	LOPEZ LOPEZ JOHN WILSON	1	0			S																	230301	3.000.000	480.000	0	0	0	0	EPS037	3.000.000	120.000	14-23	3.000.000	5	208.800	CCF44	3.000.000	120.000	0	0	0	0	0
21	CC	79796327	GARAVITO FERNANDEZ ANDRES RICARDO	1	0			S																	230201	5.000.000	800.000	0	0	0	0	EPS005	5.000.000	200.000	14-23	5.000.000	5	348.000	CCF44	5.000.000	200.000	0	0	0	0	0
22	CC	9870365	GIRALDO GIRALDO RICARDO ALBERTO	1	0			S	X																230301	1.119.000	179.100	0	0	0	0	EPS002	1.119.000	44.800	14-23	1.119.000	5	77.900	CCF44	1.119.000	44.800	0	0	0	0	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2024-12-05, 11:15:10 AM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 1068607890

Periodo Cotización: noviembre de 2024 **Periodo Servicio:** noviembre de 2024

PAGADO 05/12/2024

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	OSCAR WILLIAM ISAZA VALLEJO		
Documento	CC1093212416	**Dirección**	CL 14 #14 - 72
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	3658435
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	SANTA ROSA DE CABAL	**Departamento**	RISARALDA
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	1	**ARP**	NINGUNA ARP

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales					Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días APP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1093212416	OSCAR WILLIAM ISAZA VALLEJO	03	00	X																0	15	15	0	0	(25-14) COLPENSIONES	$ 650.000	$ 104.000	(EPS018) S.O.S EPS	$ 650.000	$ 81.300	0,000	$ 0	$ 0	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 185.300

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 650.000	$ 650.000	$ 0	$ 0	$ 104.000	$ 81.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 185.300	$ 0	$ 185.300

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

enlace operativo

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2024-12-02, 07:08:12 PM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 74738837

Periodo Cotización: noviembre de 2024 **Periodo Servicio:** noviembre de 2024

PAGADO 02/12/2024 EN HORARIO EXTENDIDO

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	RICARDO ALBERTO GIRALDO GIRALDO		
Documento	CC9870365	**Dirección**	CR 46 #78 - 70 CONJ ENTREVERDE M 7 C 39
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	3458493
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	PEREIRA	**Departamento**	RISARALDA
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	1	**ARP**	NINGUNA ARP

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales					Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 9870365	RICARDO ALBERTO GIRALDO GIRALDO	03	00																	0	30	30	0	0	(230301) PORVENIR	$ 1.300.000	$ 208.000	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.300.000	$ 162.500	0,000	$ 0	$ 0	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 370.500

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 1.300.000	$ 1.300.000	$ 0	$ 0	$ 208.000	$ 162.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 370.500	$ 0	$ 370.500

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

EXPERTOS en PILA

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1061368682
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			ISABEL MARCELA MUNOZ TABORDA
CIUDAD/MUNICIPIO:	PEREIRA	DEPARTAMENTO:	RISARALDA
DIRECCIÓN:	CAMBULOS LA POPA MZ F CS 8	TELÉFONO:	3333333
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		**4578716789**		TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES noviembre	AÑO	2024	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES noviembre AÑO 2024
DÍAS DE MORA:			0		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2024/11/15	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	9990700493

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	1	$ 309.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 309.000	$ 0	$ 309.000
SUBTOTALES:										**$ 309.000**	**$ 0**	**$ 309.000**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 241.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 241.400	$ 0	$ 0	$ 241.400
SUBTOTALES:													**$ 241.400**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 241.400**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 47.100	$ 47.100	$ 0	$ 0	$ 47.100
SUBTOTALES:									**$ 47.100**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 47.100**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES							
																										PENSIÓN								SALUD					ARP															
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	CC 1061368682	MUNOZ TABORDA ISABEL MARCELA	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		$ 1.930.800				NO																	230301-PORVENIR	30	$ 1.930.800	$ 309.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 309.000	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.930.800	$ 241.400	$ 0	$ 241.400	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.930.800	106136868	$ 47.100		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	**$ 597.500**

ASOPAGOS s.a.

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
PLANILLA NRO. 31859659
REFERENCIA DE PAGO (PIN):
Fecha Pago Planilla: 2024-12-09

PAGADA

DATOS DEL APORTANTE					
RAZÓN SOCIAL	CONSTRUAVANZAR SAS	TIPO DE PERSONA	Jurídica	TIPO DE DOCUMENTO	NIT
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	900664402	D.V.	1	TIPO DE APORTANTE	D
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	CRA 2 ESTE 28 A 45	DEPARTAMENTO	BOGOTA D.C	MUNICIPIO	BOGOTA
ACTIVIDAD ECONÓMICA	4111	CORREO ELECTRÓNICO	CONSTRUAVANZAR@GMAIL.COM	TELÉFONO	4133788
FAX	4154336	SUCURSAL	0023	NOMBRE SUCURSAL	personal
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	ARL SURA	Tipo de aportante	Empleador

REPRESENTANTE LEGAL					
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	19358499	PRIMER APELLIDO	BELTRAN	SEGUNDO APELLIDO	RODRIGUEZ
PRIMER NOMBRE	HECTOR	SEGUNDO NOMBRE	DARIO		

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2024	Mes: 11	Año: 2024	Mes: 12	Sucursal
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
48		$29.213.368		31859659

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO										Salario
Identificación	Tipo Vinculación	Subtipo Cot	Ext no obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Actividad Eco	Tipo de Salario	Nombres	Salario Básico
CC-18611913	01	No	No	No	66	1	4411101	Fijo	AGUDELO AGUDELO DIEGO FERNANDO	$1.300.000
CC-1004565833	01	No	No	No	66	1	4411101	Fijo	ARANGO VALENCIA JUAN PABLO	$1.600.000
CC-1032251328	01	No	No	No	66	1	4411101	Fijo	ARGUMEDO RAMOS EMILIANO ANTONIO	$1.300.000
CC-79784504	01	No	No	No	66	1	4411101	Fijo	AVELLANEDA AVELLANEDA JUAN CARLOS	$1.300.000
CC-1089719548	01	No	No	No	66	1	4411101	Fijo	BEDOYA BATERO HECTOR MARIO	$1.300.000
CC-18600369	01	No	No	No	66	1	4411101	Fijo	BEDOYA MOTATO WILLIAM ALBERTO	$1.300.000
CC-1106775931	01	No	No	No	66	1	4411101	Fijo	CARDENAS VAQUIRO MILER MANUEL	$1.300.000
CC-1088257238	01	No	No	No	66	1	4411101	Fijo	CARDONA VILLADA DIEGO ALBERTO	$1.300.000
CC-1192924761	01	No	No	No	66	1	4411101	Fijo	CASTAÑO SERNA JUAN GUILLERMO	$1.300.000
CC-16185524	01	No	No	No	66	1	4411101	Fijo	CASTILLO MUÑOZ ROBERT AUGUSTO	$1.600.000
PT-5118413	01	No	No	No	66	1	4411101	Fijo	CEDEÑO LUIS MANUEL	$1.600.000
CC-6010512	01	No	No	No	66	1	4411101	Fijo	CHAVARRO CARVAJAL OSCAR	$1.300.000
CC-1088539117	01	No	No	No	66	1	4411101	Fijo	CHAVARRO TORRES OSMAR ESNEIDER	$1.300.000
CC-1087749903	01	No	No	No	66	1	4411101	Fijo	CHAVEZ ORTEGA WILFREDO	$1.600.000
CC-1100337473	01	No	No	No	66	1	4411101	Fijo	CIPRIAN JULIO JUAN DAVID	$1.600.000
CC-1016028684	01	No	No	No	66	1	4411101	Fijo	CRUZ ALONSO LUIS EDUARDO	$1.300.000
CC-1088249882	01	No	No	No	66	1	4411101	Fijo	FERNANDEZ ESCOBAR SEBASTIAN	$1.300.000
CC-1088537143	01	No	No	No	66	1	4411101	Fijo	FRANCO MORALES JOHN FREDY	$1.300.000
CC-9764361	01	No	No	No	66	1	4411101	Fijo	GALEANO GIRALDO JAMES WNIER	$1.300.000
CC-7252891	01	No	No	No	66	1	4411101	Fijo	GONZALEZ JIMENEZ HERNANDO	$1.300.000
CC-85444858	01	No	No	No	66	1	4411101	Fijo	HERNANDEZ HURTADO EMILIANO SEGUNDO	$1.300.000
CC-1110492366	01	No	No	No	66	1	4411101	Fijo	JIMENEZ VILLALBA YORDAN MAURICIO	$1.300.000
CC-1061371592	01	No	No	No	66	1	4411101	Fijo	LONDOÑO YEPEZ JHON DEINER	$1.300.000
CC-18562609	01	No	No	No	66	1	4411101	Fijo	MARCELO DREGAMA JAIRO	$1.300.000
CC-18601393	01	3	No	No	66	1	4411101	Fijo	MAYA PELAEZ ALBEIRO DE JESUS	$1.300.000
CC-5049466	01	3	No	No	66	1	4411101	Fijo	MENESES MERIÑO GILBERTO RAFAEL	$1.300.000
CC-91436696	01	No	No	No	66	1	4411101	Fijo	MERCHAN CARREÑO ANGEL MIGUEL	$1.300.000
CC-4430554	01	No	No	No	66	1	4411101	Fijo	MONTOYA ZAPATA JOSE GILBERTO	$1.300.000
PT-5106075	01	No	No	No	66	1	4411101	Fijo	PARRA ROJAS EDGAR ALEXANDER	$1.300.000
CC-9993087	01	No	No	No	66	1	4411101	Fijo	PEREZ DUQUE LUIS ALFONSO	$1.300.000
CC-1007167160	01	No	No	No	66	1	4411101	Fijo	RAMIREZ CASTAÑEDA SANTIAGO	$1.300.000
CC-1089721259	01	No	No	No	66	1	4411101	Fijo	RAMIREZ GUTIERREZ YHONNY ALEJANDRO	$1.300.000
CC-1070704836	01	No	No	No	66	1	4411101	Fijo	RAMIREZ RODRIGUEZ SERGIO	$1.300.000
CC-77027611	01	No	No	No	66	1	4411101	Fijo	RANGEL HERNANDEZ JOEL ARTURO	$1.300.000

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO										Salario
Identificación	Tipo Vinculación	Subtipo Cot	Ext no obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Actividad Eco	Tipo de Salario	Nombres	Salario Básico
CC-1004688464	01	No	No	No	66	1	4411101	Fijo	RIOS ARIAS JUAN MANUEL	$1.300.000
CC-1064708350	01	No	No	No	66	1	4411101	Fijo	RODRIGUEZ RANGEL SANTIAGO	$1.300.000
CC-1097399246	01	No	No	No	66	1	4411101	Fijo	ROJAS ZAMUDIO GUSTAVO ADOLFO	$1.300.000
CC-1054923467	01	No	No	No	66	1	4411101	Fijo	ROMERO GOMEZ WILMER YESID	$1.300.000
CC-1002594493	01	No	No	No	66	1	4411101	Fijo	SANCHEZ BOLIVAR FABIAN	$1.300.000
CC-1010052785	01	No	No	No	66	1	4411101	Fijo	SANCHEZ CARDONA GABRIEL EDUARDO	$1.300.000
CC-1088538045	01	No	No	No	66	1	4411101	Fijo	SANCHEZ CARDONA JEISON ALBERTO	$1.300.000
CC-1088278541	01	No	No	No	66	1	4411101	Fijo	SERNA GONZALEZ JOSE LEONARDO	$1.300.000
CC-1004766802	01	No	No	No	66	1	1141001	Fijo	SILVA MAYA ESTEBAN DAVID	$1.300.000
CC-9991043	01	5	No	No	66	1	4411101	Fijo	TABORDA CASTAÑO JOSE MANUEL	$1.300.000
CC-1087486453	01	No	No	No	66	1	4411101	Fijo	TAMANIZA MORALES HECTOR	$1.300.000
CC-1126586196	01	No	No	No	66	1	4411101	Fijo	TRUJILLO ZAPATA VICTOR HUGO	$1.300.000
CC-1079932836	01	No	No	No	66	1	4411101	Fijo	VASQUEZ TERNERA DEIVIS DAVID	$1.300.000
PT-6497642	01	No	No	No	66	1	4411101	Fijo	YAGUA SOTO ANGEL RAFAEL	$1.300.000

NOVEDADES																																
Identificación	ING	Fecha Ing	RET	Fecha Ret	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha Nov Vsp	VTE	VST	SLN	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha Lma Inicio	Fecha Lma Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha Vac Fin	AVP	VCT	Fecha Vct Inicio	Fecha Vct Fin	IRL	Fecha Irp Inicio	Fecha Irp Fin
CC - 18611913	X	2024-11-07																											0		
CC - 1004565833			X	2024-11-01																									0		
CC - 1032251328	X	2024-11-27																											0		
CC - 79784504	X	2024-11-01	X	2024-11-01																									0		
CC - 1089719548	X	2024-11-21																											0		
CC - 18600369	X	2024-11-20																											0		
CC - 1106775931	X	2024-11-06																											0		
CC - 1088257238	X	2024-11-15																											0		
CC - 1192924761	X	2024-11-27																											0		
CC - 16185524																													0		
PT - 5118413			X	2024-11-01																									0		
CC - 6010512	X	2024-11-06																											0		
CC - 1088539117	X	2024-11-14																											0		
CC - 1087749903																													0		
CC - 1100337473			X	2024-11-15																									0		

NOVEDADES																																
Identificación	ING	Fecha Ing	RET	Fecha Ret	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha Nov Vsp	VTE	VST	SLN	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha Lma Inicio	Fecha Lma Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha Vac Fin	AVP	VCT	Fecha Vct Inicio	Fecha Vct Fin	IRL	Fecha Irp Inicio	Fecha Irp Fin
CC – 1016028684	X	2024-11-29																											0		
CC – 1088249882																													0		
CC – 1088537143			X	2024-11-05																									0		
CC – 9764361	X	2024-11-23																											0		
CC – 7252891																													0		
CC – 85444858																													0		
CC – 1110492366			X	2024-11-28																									0		
CC – 1061371592																													0		
CC – 18562609	X	2024-11-06	X	2024-11-23																									0		
CC – 18601393			X	2024-11-20																									0		
CC – 5049466																													0		
CC – 91436696			X	2024-11-01																									0		
CC – 4430554	X	2024-11-15																											0		
PT – 5106075	X	2024-11-16																											0		
CC – 9993087	X	2024-11-28																											0		
CC – 1007167160			X	2024-11-15																									0		
CC – 1089721259	X	2024-11-21																											0		
CC – 1070704836																													0		
CC – 77027611	X	2024-11-01																											0		
CC – 1004688464																													0		
CC – 1064708350	X	2024-11-06																											0		
CC – 1097399246																													0		
CC – 1054923467	X	2024-11-20	X	2024-11-28																									0		
CC – 1002594493			X	2024-11-15																									0		
CC – 1010052785	X	2024-11-15																											0		
CC – 1088538045	X	2024-11-01																											0		
CC – 1088278541	X	2024-11-14																											0		
CC – 1004766802	X	2024-11-09																											0		
CC – 9991043	X	2024-11-01	X	2024-11-01																									0		
CC – 1087486453	X	2024-11-27																											0		
CC – 1126586196																													0		
CC – 1079932836			X	2024-11-23																									0		
PT – 6497642			X	2024-11-01																									0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES											
Identificación	AFP	Dias Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistencia	Vlr no ret
CC - 18611913	COLFONDOS	24	$1.040.000	0.1600000	$166.400	$0	$0	$166.400	$0	$0	$0
CC - 1004565833	PORVENIR	1	$53.334	0.1600000	$8.600	$0	$0	$8.600	$0	$0	$0
CC - 1032251328	PROTECCION	4	$173.334	0.1600000	$27.800	$0	$0	$27.800	$0	$0	$0
CC - 79784504	PORVENIR	1	$43.334	0.1600000	$7.000	$0	$0	$7.000	$0	$0	$0
CC - 1089719548	PORVENIR	10	$433.334	0.1600000	$69.400	$0	$0	$69.400	$0	$0	$0
CC - 18600369	PORVENIR	11	$476.667	0.1600000	$76.300	$0	$0	$76.300	$0	$0	$0
CC - 1106775931	PORVENIR	25	$1.083.334	0.1600000	$173.400	$0	$0	$173.400	$0	$0	$0
CC - 1088257238	PORVENIR	16	$693.334	0.1600000	$111.000	$0	$0	$111.000	$0	$0	$0
CC - 1192924761	COLPENSIONES	4	$173.334	0.1600000	$27.800	$0	$0	$27.800	$0	$0	$0
CC - 16185524	COLPENSIONES	30	$1.600.000	0.1600000	$256.000	$0	$0	$256.000	$0	$0	$0
PT - 5118413	PORVENIR	1	$53.334	0.1600000	$8.600	$0	$0	$8.600	$0	$0	$0
CC - 6010512	PROTECCION	25	$1.083.334	0.1600000	$173.400	$0	$0	$173.400	$0	$0	$0
CC - 1088539117	PROTECCION	17	$736.667	0.1600000	$117.900	$0	$0	$117.900	$0	$0	$0
CC - 1087749903	PORVENIR	30	$1.600.000	0.1600000	$256.000	$0	$0	$256.000	$0	$0	$0
CC - 1100337473	PORVENIR	15	$800.000	0.1600000	$128.000	$0	$0	$128.000	$0	$0	$0
CC - 1016028684	PORVENIR	2	$86.667	0.1600000	$13.900	$0	$0	$13.900	$0	$0	$0
CC - 1088249882	PORVENIR	30	$1.300.000	0.1600000	$208.000	$0	$0	$208.000	$0	$0	$0
CC - 1088537143	COLFONDOS	5	$216.667	0.1600000	$34.700	$0	$0	$34.700	$0	$0	$0
CC - 9764361	PORVENIR	8	$346.667	0.1600000	$55.500	$0	$0	$55.500	$0	$0	$0
CC - 7252891	COLFONDOS	30	$1.300.000	0.1600000	$208.000	$0	$0	$208.000	$0	$0	$0
CC - 85444858	COLFONDOS	30	$1.300.000	0.1600000	$208.000	$0	$0	$208.000	$0	$0	$0
CC - 1110492366	COLFONDOS	28	$1.213.334	0.1600000	$194.200	$0	$0	$194.200	$0	$0	$0
CC - 1061371592	PORVENIR	30	$1.300.000	0.1600000	$208.000	$0	$0	$208.000	$0	$0	$0
CC - 18562609	PORVENIR	18	$780.000	0.1600000	$124.800	$0	$0	$124.800	$0	$0	$0
CC - 18601393	SINAFP	0	$0	0.0000000	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
CC - 5049466	SINAFP	0	$0	0.0000000	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
CC - 91436696	PORVENIR	1	$43.334	0.1600000	$7.000	$0	$0	$7.000	$0	$0	$0
CC - 4430554	PORVENIR	16	$693.334	0.1600000	$111.000	$0	$0	$111.000	$0	$0	$0
PT - 5106075	COLFONDOS	15	$650.000	0.1600000	$104.000	$0	$0	$104.000	$0	$0	$0
CC - 9993087	COLFONDOS	3	$130.000	0.1600000	$20.800	$0	$0	$20.800	$0	$0	$0
CC - 1007167160	PORVENIR	15	$650.000	0.1600000	$104.000	$0	$0	$104.000	$0	$0	$0
CC - 1089721259	PORVENIR	10	$433.334	0.1600000	$69.400	$0	$0	$69.400	$0	$0	$0
CC - 1070704836	PORVENIR	30	$1.300.000	0.1600000	$208.000	$0	$0	$208.000	$0	$0	$0

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES											
Identificación	AFP	Dias Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistencia	Vlr no ret
CC - 77027611	COLPENSIONES	30	$1.300.000	0.1600000	$208.000	$0	$0	$208.000	$0	$0	$0
CC - 1004688464	PORVENIR	30	$1.300.000	0.1600000	$208.000	$0	$0	$208.000	$0	$0	$0
CC - 1064708350	PORVENIR	25	$1.083.334	0.1600000	$173.400	$0	$0	$173.400	$0	$0	$0
CC - 1097399246	PORVENIR	30	$1.300.000	0.1600000	$208.000	$0	$0	$208.000	$0	$0	$0
CC - 1054923467	COLFONDOS	9	$390.000	0.1600000	$62.400	$0	$0	$62.400	$0	$0	$0
CC - 1002594493	PORVENIR	15	$650.000	0.1600000	$104.000	$0	$0	$104.000	$0	$0	$0
CC - 1010052785	PORVENIR	16	$693.334	0.1600000	$111.000	$0	$0	$111.000	$0	$0	$0
CC - 1088538045	PROTECCION	30	$1.300.000	0.1600000	$208.000	$0	$0	$208.000	$0	$0	$0
CC - 1088278541	PORVENIR	17	$736.667	0.1600000	$117.900	$0	$0	$117.900	$0	$0	$0
CC - 1004766802	COLFONDOS	22	$953.334	0.1600000	$152.600	$0	$0	$152.600	$0	$0	$0
CC - 9991043	SINAFP	0	$0	0.0000000	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
CC - 1087486453	PROTECCION	4	$173.334	0.1600000	$27.800	$0	$0	$27.800	$0	$0	$0
CC - 1126586196	COLPENSIONES	30	$1.300.000	0.1600000	$208.000	$0	$0	$208.000	$0	$0	$0
CC - 1079932836	PROTECCION	23	$996.667	0.1600000	$159.500	$0	$0	$159.500	$0	$0	$0
PT - 6497642	COLPENSIONES	1	$43.334	0.1600000	$7.000	$0	$0	$7.000	$0	$0	$0

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Dias Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Dias Cot	IBC Riesgos	Cód CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 18611913	NUEVA E.P.S. S.A.	24	$1.040.000	0.0400000	$41.600	$0	0	$0	0	$0	24	$1.040.000	3	0.0696000	$72.400
CC - 1004565833	SALUD TOTAL	1	$53.334	0.0400000	$2.200	$0	0	$0	0	$0	1	$53.334	3	0.0696000	$3.800
CC - 1032251328	SALUD TOTAL	4	$173.334	0.0400000	$7.000	$0	0	$0	0	$0	4	$173.334	3	0.0696000	$12.100
CC - 79784504	FAMISANAR	1	$43.334	0.0400000	$1.800	$0	0	$0	0	$0	1	$43.334	3	0.0696000	$3.100
CC - 1089719548	SALUD TOTAL	10	$433.334	0.0400000	$17.400	$0	0	$0	0	$0	10	$433.334	3	0.0696000	$30.200
CC - 18600369	ESSC ASMET SALUD	11	$476.667	0.0400000	$19.100	$0	0	$0	0	$0	11	$476.667	3	0.0696000	$33.200
CC - 1106775931	EPS-S COOSALUD	25	$1.083.334	0.0400000	$43.400	$0	0	$0	0	$0	25	$1.083.334	3	0.0696000	$75.500
CC - 1088257238	ESSC ASMET SALUD	16	$693.334	0.0400000	$27.800	$0	0	$0	0	$0	16	$693.334	3	0.0696000	$48.300
CC - 1192924761	ESSC ASMET SALUD	4	$173.334	0.0400000	$7.000	$0	0	$0	0	$0	4	$173.334	3	0.0696000	$12.100

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Dias Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Dias Cot	IBC Riesgos	Cód CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 16185524	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$1.600.000	0.0400000	$64.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.600.000	3	0.0696000	$111.400
PT - 5118413	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	1	$53.334	0.0400000	$2.200	$0	0	$0	0	$0	1	$53.334	3	0.0696000	$3.800
CC - 6010512	SALUD TOTAL	25	$1.083.334	0.0400000	$43.400	$0	0	$0	0	$0	25	$1.083.334	3	0.0696000	$75.500
CC - 1088539117	ESSC ASMET SALUD	17	$736.667	0.0400000	$29.500	$0	0	$0	0	$0	17	$736.667	3	0.0696000	$51.300
CC - 1087749903	EPS-S EMSSANAR	30	$1.600.000	0.0400000	$64.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.600.000	3	0.0696000	$111.400
CC - 1100337473	NUEVA E.P.S. S.A.	15	$800.000	0.0400000	$32.000	$0	0	$0	0	$0	15	$800.000	3	0.0696000	$55.700
CC - 1016028684	EPS-S CAPITAL	2	$86.667	0.0400000	$3.500	$0	0	$0	0	$0	2	$86.667	3	0.0696000	$6.100
CC - 1088249882	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.300.000	3	0.0696000	$90.500
CC - 1088537143	SALUD TOTAL	5	$216.667	0.0400000	$8.700	$0	0	$0	0	$0	5	$216.667	3	0.0696000	$15.100
CC - 9764361	NUEVA E.P.S. S.A.	8	$346.667	0.0400000	$13.900	$0	0	$0	0	$0	8	$346.667	3	0.0696000	$24.200
CC - 7252891	SALUD TOTAL	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.300.000	3	0.0696000	$90.500
CC - 85444858	EPS-S COOSALUD	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.300.000	3	0.0696000	$90.500
CC - 1110492366	NUEVA E.P.S. S.A.	28	$1.213.334	0.0400000	$48.600	$0	0	$0	0	$0	28	$1.213.334	3	0.0696000	$84.500
CC - 1061371592	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.300.000	3	0.0696000	$90.500
CC - 18562609	NUEVA E.P.S. S.A.	18	$780.000	0.0400000	$31.200	$0	0	$0	0	$0	18	$780.000	3	0.0696000	$54.300
CC - 18601393	NUEVA E.P.S. S.A.	20	$866.667	0.0400000	$34.700	$0	0	$0	0	$0	20	$866.667	3	0.0696000	$60.400
CC - 5049466	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.300.000	3	0.0696000	$90.500
CC - 91436696	NUEVA E.P.S. S.A.	1	$43.334	0.0400000	$1.800	$0	0	$0	0	$0	1	$43.334	3	0.0696000	$3.100
CC - 4430554	EPS-S PIJAOSALUD	16	$693.334	0.0400000	$27.800	$0	0	$0	0	$0	16	$693.334	3	0.0696000	$48.300
PT - 5106075	ALIANSALUD EPS	15	$650.000	0.0400000	$26.000	$0	0	$0	0	$0	15	$650.000	3	0.0696000	$45.300

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Dias Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Dias Cot	IBC Riesgos	Cód CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 9993087	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	3	$130.000	0.0400000	$5.200	$0	0	$0	0	$0	3	$130.000	3	0.0696000	$9.100
CC - 1007167160	SALUD TOTAL	15	$650.000	0.0400000	$26.000	$0	0	$0	0	$0	15	$650.000	3	0.0696000	$45.300
CC - 1089721259	ESSC ASMET SALUD	10	$433.334	0.0400000	$17.400	$0	0	$0	0	$0	10	$433.334	3	0.0696000	$30.200
CC - 1070704836	FAMISANAR	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.300.000	3	0.0696000	$90.500
CC - 77027611	EPS SURA	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.300.000	3	0.0696000	$90.500
CC - 1004688464	ESSC ASMET SALUD	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.300.000	3	0.0696000	$90.500
CC - 1064708350	SANITAS	25	$1.083.334	0.0400000	$43.400	$0	0	$0	0	$0	25	$1.083.334	3	0.0696000	$75.500
CC - 1097399246	SANITAS	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.300.000	3	0.0696000	$90.500
CC - 1054923467	NUEVA E.P.S. S.A.	9	$390.000	0.0400000	$15.600	$0	0	$0	0	$0	9	$390.000	3	0.0696000	$27.200
CC - 1002594493	SALUD TOTAL	15	$650.000	0.0400000	$26.000	$0	0	$0	0	$0	15	$650.000	3	0.0696000	$45.300
CC - 1010052785	SALUD TOTAL	16	$693.334	0.0400000	$27.800	$0	0	$0	0	$0	16	$693.334	3	0.0696000	$48.300
CC - 1088538045	ESSC ASMET SALUD	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.300.000	3	0.0696000	$90.500
CC - 1088278541	SALUD TOTAL	17	$736.667	0.0400000	$29.500	$0	0	$0	0	$0	17	$736.667	3	0.0696000	$51.300
CC - 1004766802	ESSC ASMET SALUD	22	$953.334	0.0400000	$38.200	$0	0	$0	0	$0	22	$953.334	3	0.0696000	$66.400
CC - 9991043	MIN002 - ADRES	1	$43.334	0.0400000	$1.800	$0	0	$0	0	$0	1	$43.334	3	0.0696000	$3.100
CC - 1087486453	NUEVA E.P.S. S.A.	4	$173.334	0.0400000	$7.000	$0	0	$0	0	$0	4	$173.334	3	0.0696000	$12.100
CC - 1126586196	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.300.000	3	0.0696000	$90.500
CC - 1079932836	NUEVA E.P.S. S.A.	23	$996.667	0.0400000	$39.900	$0	0	$0	0	$0	23	$996.667	3	0.0696000	$69.400
PT - 6497642	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	1	$43.334	0.0400000	$1.800	$0	0	$0	0	$0	1	$43.334	3	0.0696000	$3.100

APORTES PARAFISCALES													
Identificación	CCF	Días Cota CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-18611913	COMFAMILIAR RISARALDA	24	$1.040.000	0.0400000	$41.600	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1004565833	COMFAMILIAR RISARALDA	1	$53.334	0.0400000	$2.200	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1032251328	COMFAMILIAR RISARALDA	4	$173.334	0.0400000	$7.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-79784504	COMFAMILIAR RISARALDA	1	$43.334	0.0400000	$1.800	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1089719548	COMFAMILIAR RISARALDA	10	$433.334	0.0400000	$17.400	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-18600369	COMFAMILIAR RISARALDA	11	$476.667	0.0400000	$19.100	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1106775931	COMFAMILIAR RISARALDA	25	$1.083.334	0.0400000	$43.400	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1088257238	COMFAMILIAR RISARALDA	16	$693.334	0.0400000	$27.800	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1192924761	COMFAMILIAR RISARALDA	4	$173.334	0.0400000	$7.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-16185524	COMFAMILIAR RISARALDA	30	$1.600.000	0.0400000	$64.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
PT-5118413	COMFAMILIAR RISARALDA	1	$53.334	0.0400000	$2.200	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-6010512	COMFAMILIAR RISARALDA	25	$1.083.334	0.0400000	$43.400	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1088539117	COMFAMILIAR RISARALDA	17	$736.667	0.0400000	$29.500	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1087749903	COMFAMILIAR RISARALDA	30	$1.600.000	0.0400000	$64.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1100337473	COMFAMILIAR RISARALDA	15	$800.000	0.0400000	$32.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1016028684	COMFAMILIAR RISARALDA	2	$86.667	0.0400000	$3.500	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1088249882	COMFAMILIAR RISARALDA	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1088537143	COMFAMILIAR RISARALDA	5	$216.667	0.0400000	$8.700	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-9764361	COMFAMILIAR RISARALDA	8	$346.667	0.0400000	$13.900	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-7252891	COMFAMILIAR RISARALDA	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0

APORTES PARAFISCALES													
Identificación	CCF	Días Cota CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-85444858	COMFAMILIAR RISARALDA	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1110492366	COMFAMILIAR RISARALDA	28	$1.213.334	0.0400000	$48.600	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1061371592	COMFAMILIAR RISARALDA	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-18562609	COMFAMILIAR RISARALDA	18	$780.000	0.0400000	$31.200	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-18601393	COMFAMILIAR RISARALDA	20	$866.667	0.0400000	$34.700	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-5049466	COMFAMILIAR RISARALDA	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-91436696	COMFAMILIAR RISARALDA	1	$43.334	0.0400000	$1.800	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-4430554	COMFAMILIAR RISARALDA	16	$693.334	0.0400000	$27.800	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
PT-5106075	COMFAMILIAR RISARALDA	15	$650.000	0.0400000	$26.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-9993087	COMFAMILIAR RISARALDA	3	$130.000	0.0400000	$5.200	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1007167160	COMFAMILIAR RISARALDA	15	$650.000	0.0400000	$26.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1089721259	COMFAMILIAR RISARALDA	10	$433.334	0.0400000	$17.400	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1070704836	COMFAMILIAR RISARALDA	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-77027611	COMFAMILIAR RISARALDA	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1004688464	COMFAMILIAR RISARALDA	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1064708350	COMFAMILIAR RISARALDA	25	$1.083.334	0.0400000	$43.400	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1097399246	COMFAMILIAR RISARALDA	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1054923467	COMFAMILIAR RISARALDA	9	$390.000	0.0400000	$15.600	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1002594493	COMFAMILIAR RISARALDA	15	$650.000	0.0400000	$26.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1010052785	COMFAMILIAR RISARALDA	16	$693.334	0.0400000	$27.800	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0

APORTES PARAFISCALES													
Identificación	CCF	Días Cot a CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-1088538045	COMFAMILIAR RISARALDA	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1088278541	COMFAMILIAR RISARALDA	17	$736.667	0.0400000	$29.500	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1004766802	COMFAMILIAR RISARALDA	22	$953.334	0.0400000	$38.200	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-9991043	COMFAMILIAR RISARALDA	1	$43.334	0.0400000	$1.800	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1087486453	COMFAMILIAR RISARALDA	4	$173.334	0.0400000	$7.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1126586196	COMFAMILIAR RISARALDA	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1079932836	COMFAMILIAR RISARALDA	23	$996.667	0.0400000	$39.900	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
PT-6497642	COMFAMILIAR RISARALDA	1	$43.334	0.0400000	$1.800	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0

TOTALES PARA EL PERÍODO 2024 – 11											
TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA											
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SOL	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR
SINAFP	3	$0	$0	$0	$0	$0	6	$0	$0	$0	$0
PORVENIR	25	$2.870.200	$0	$0	$0	$0	6	$11.500	$0	$0	$2.881.700
COLFONDOS	9	$1.151.100	$0	$0	$0	$0	6	$4.700	$0	$0	$1.155.800
PROTECCION	6	$714.400	$0	$0	$0	$0	6	$2.900	$0	$0	$717.300
COLPENSIONES	5	$706.800	$0	$0	$0	$0	6	$2.900	$0	$0	$709.700

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA																			
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESC LMA	VLR LMA	VLR NETO APORTES DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERESES COT OBL	VLR INTERESES UPC	SUBTOTAL APORTES COT	SUBTOTAL APORTES	RADICACIÓN AUTOLIQ INICIAL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR COT OBL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR UPC	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
EPS SURA	1	$52.000	$0	0	$0	0	$0	$52.000	6	$300	$0	$52.300	$0	0	$0	$0	$52.300	$0	$0	$52.300

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA

ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESC LMA	VLR LMA	VLR NETO APORTES DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERESES COT OBL	VLR INTERESES UPC	SUBTOTAL APORTES COT	SUBTOTAL APORTES	RADICACIÓN AUTOLIQ INICIAL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR COT OBL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR UPC	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
ALIANSALUD EPS	1	$26.000	$0	0	$0	0	$0	$26.000	6	$200	$0	$26.200	$0	0	$0	$0	$26.200	$0	$0	$26.200
NUEVA E.P.S. S.A.	14	$486.300	$0	0	$0	0	$0	$486.300	6	$2.000	$0	$488.300	$0	0	$0	$0	$488.300	$0	$0	$488.300
MIN002 - ADRES	1	$1.800	$0	0	$0	0	$0	$1.800	6	$100	$0	$1.900	$0	0	$0	$0	$1.900	$0	$0	$1.900
ESSC ASMET SALUD	8	$243.000	$0	0	$0	0	$0	$243.000	6	$1.000	$0	$244.000	$0	0	$0	$0	$244.000	$0	$0	$244.000
EPS-S COOSALUD	2	$95.400	$0	0	$0	0	$0	$95.400	6	$400	$0	$95.800	$0	0	$0	$0	$95.800	$0	$0	$95.800
SANITAS	2	$95.400	$0	0	$0	0	$0	$95.400	6	$400	$0	$95.800	$0	0	$0	$0	$95.800	$0	$0	$95.800
EPS-S EMSSANAR	1	$64.000	$0	0	$0	0	$0	$64.000	6	$300	$0	$64.300	$0	0	$0	$0	$64.300	$0	$0	$64.300
EPS-S CAPITAL	1	$3.500	$0	0	$0	0	$0	$3.500	6	$100	$0	$3.600	$0	0	$0	$0	$3.600	$0	$0	$3.600
FAMISANAR	2	$53.800	$0	0	$0	0	$0	$53.800	6	$300	$0	$54.100	$0	0	$0	$0	$54.100	$0	$0	$54.100
NUEVA E.P.S. S.A. MOV	4	$61.200	$0	0	$0	0	$0	$61.200	6	$300	$0	$61.500	$0	0	$0	$0	$61.500	$0	$0	$61.500
EPS-S PIJAOSALUD	1	$27.800	$0	0	$0	0	$0	$27.800	6	$200	$0	$28.000	$0	0	$0	$0	$28.000	$0	$0	$28.000
SALUD TOTAL	10	$240.000	$0	0	$0	0	$0	$240.000	6	$1.000	$0	$241.000	$0	0	$0	$0	$241.000	$0	$0	$241.000

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA

ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT PAGO INCAPACIDADES	VLR INCAPACIDADES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACIÓN	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLIQUIDACIÓN INICIAL	SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES	TOTAL PAGAR
ARL SURA	48	$2.522.900	0	$0	$0	$2.522.900	6	$10.100	$2.533.000	0	$0	$0	$2.533.000

TOTAL APORTES PARAFISCALES					
NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
COMFAMILIAR RISARALDA	48	$1.450.200	6	$5.800	$1.456.000
SENA	0	$0	6	$0	$0
ICBF	0	$0	6	$0	$0
ESAP	0	$0	6	$0	$0
MinEdu	0	$0	6	$0	$0

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SALUD	13	$1.456.800
PENSIONES	4	$5.464.500
RIESGOS PROFESIONALES	1	$2.533.000
CAJAS DE COMPENSACIÓN	1	$1.456.000
SENA	1	$0
ICBF	1	$0
ESAP	1	$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	$0
GRAN TOTAL	1	$10.910.300

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900708708-0	CONSTRUSERVIINDUSTRIAL SAS	CARRERA 7 6 98	2013456	a.patriciarr@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	D – Ley 1429		RISARALDA	APÍA		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
					22	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-12	2024-11	E	10/12/2024	82222593	$5.459.900	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	156.000	0		0		0	6	700	0	156.700	6
EPS010	EPS Sura	800088702-2	3.500	0		0		0	6	100	0	3.600	1
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	343.300	0		0		0	6	1.400	0	344.700	9
EPS041	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	900156264-2	52.000	0		0		0	6	300	0	52.300	1
EPSIC6	Entidad Promotora de Salud Pijaosalud E	809008362-2	29.500	0		0		0	6	200	0	29.700	1
ESSC62	ASMET SALUD EPS SAS	900935126-7	118.500	0		0		0	6	500	0	119.000	4

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	554.300	0	0	0	0	6	2.300	0	556.600	4
230301	Porvenir	800224808-8	2.241.000	0	0	0	0	6	9.000	0	2.250.000	17
25-14	Colpensiones	900336004-7	13.900	0	0	0	0	6	100	0	14.000	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	1.222.700				1.222.700	6	4.900	1.227.600			12.227	1.227.600	22

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF44	Comfamiliar Risaralda	891480000-1	702.800	6	2.900	705.700	22

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900708708-0	CONSTRUSERVIINDUSTRIAL SAS		CARRERA 7 6 98	2013456	a.patriciarr@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	D – Lev 1429			RISARALDA	APÍA		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					22	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-12	2024-11	E	10/12/2024	82222593	$5.459.900	

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	6	0	0	0
ICBF				
0	6	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	6	702.800	706.000
Pensión	3	2.809.200	2.820.600
Riesgos Laborales	1	1.222.700	1.227.600
CCF	1	702.800	705.700
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	11	5.437.500	5.459.900

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	900708708-0	CONSTRUSERVIINDUSTRIAL SAS		CARRERA 7 6 98	2013456	a.patriciarr@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	D – Lev 1429			RISARALDA	APÍA	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					22	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-12	2024-11	E	10/12/2024	82222593	$5.459.900	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Economiado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1002594493	SANCHEZ BOLIVAR FABIAN	1	0			S		X															230301	216.667	34.700	0	0	0	0	EPS002	216.667	8.700	14-11	216.667	5	15.100	CCF44	216.667	8.700	0	0	0	0	0
2	CC	1002944048	VALLEJO VALENCIA VALENTINA	1	0			S																	230201	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS037	1.300.000	52.000	14-11	1.300.000	5	90.500	CCF44	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
3	CC	1002944383	OSORIO RIVERA JORGE ENRIQUE	1	0			S																	230301	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS037	1.300.000	52.000	14-11	1.300.000	5	90.500	CCF44	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
4	CC	1004626333	DAVILA COLORADO JHONIER ANDRES	1	0			S																	230301	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS037	1.300.000	52.000	14-11	1.300.000	5	90.500	CCF44	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
5	CC	1004688472	URIBE MARIN MARIO ALEJANDRO	1	0			S		X															230301	693.334	111.000	0	0	0	0	EPS002	693.334	27.800	14-11	693.334	5	48.300	CCF44	693.334	27.800	0	0	0	0	0
6	CC	1004766802	SILVA MAYA ESTEBAN DAVID	1	0			S		X															230301	736.667	117.900	0	0	0	0	ESSC62	736.667	29.500	14-11	736.667	5	51.300	CCF44	736.667	29.500	0	0	0	0	0
7	CC	1010052785	SANCHEZ CARDONA GABRIEL EDUARDO	1	0			S		X															230301	906.667	145.100	0	0	0	0	EPS002	906.667	36.300	14-11	906.667	5	63.200	CCF44	906.667	36.300	0	0	0	0	0
8	CC	1061368680	MAFLA GRAJALES SAMUEL DAVID	1	0			S		X															230301	390.000	62.400	0	0	0	0	EPS002	390.000	15.600	14-11	390.000	5	27.200	CCF44	390.000	15.600	0	0	0	0	0
9	CC	1078918233	MARTINEZ MENA LUIS EVIN	1	0			S		X															230301	693.334	111.000	0	0	0	0	EPS037	693.334	27.800	14-11	693.334	5	48.300	CCF44	693.334	27.800	0	0	0	0	0
10	CC	1086280029	GALLEGO PIEDRAHITA CRISTIAN CAMILO	1	0			S		X															230301	216.667	34.700	0	0	0	0	EPS037	216.667	8.700	14-11	216.667	5	15.100	CCF44	216.667	8.700	0	0	0	0	0
11	CC	1088241602	ESPINOSA ZAPATA CRISTIAN DAVID	1	0			S		X															230201	563.334	90.200	0	0	0	0	ESSC62	563.334	22.600	14-11	563.334	5	39.300	CCF44	563.334	22.600	0	0	0	0	0
12	CC	1088257238	CARDONA VILLADA DIEGO ALBERTO	1	0			S		X															230301	963.334	154.200	0	0	0	0	ESSC62	963.334	38.600	14-11	963.334	5	67.100	CCF44	963.334	38.600	0	0	0	0	0
13	CC	1088278541	SERNA GONZALEZ JOSE LEONARDO	1	0			S		X															230301	390.000	62.400	0	0	0	0	EPS002	390.000	15.600	14-11	390.000	5	27.200	CCF44	390.000	15.600	0	0	0	0	0
14	CC	1088538045	SANCHEZ CARDONA JEISON ALBERTO	1	0			S		X															230201	693.334	111.000	0	0	0	0	ESSC62	693.334	27.800	14-11	693.334	5	48.300	CCF44	693.334	27.800	0	0	0	0	0
15	CC	1093223795	LOPEZ ARBOLEDA JARLEN DAVINSON	1	0			S																	230301	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS002	1.300.000	52.000	14-11	1.300.000	5	90.500	CCF44	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
16	CC	1112103319	POSSO MACIAS VANESSA	1	0			S																	230301	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS037	1.300.000	52.000	14-11	1.300.000	5	90.500	CCF44	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
17	CC	1193510310	LAMUNDIA SUCRE ILDER	1	0			S		X															230201	906.667	145.100	0	0	0	0	EPS037	906.667	36.300	14-11	906.667	5	63.200	CCF44	906.667	36.300	0	0	0	0	0
18	CC	18600464	LOPEZ NARANJO JUAN DIEGO	1	0			S		X															230301	693.334	111.000	0	0	0	0	EPS037	693.334	27.800	14-11	693.334	5	48.300	CCF44	693.334	27.800	0	0	0	0	0
19	CC	18601393	MAYA PELAEZ ALBEIRO DE JESUS	1	0			S	X	X															230301	866.667	138.700	0	0	0	0	EPS037	866.667	34.700	14-11	866.667	5	60.400	CCF44	866.667	34.700	0	0	0	0	0
20	CC	36505376	BENAVIDES MANCERA NELA ROSARIO	1	0			S																	230301	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS041	1.300.000	52.000	14-11	1.300.000	5	90.500	CCF44	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
21	CC	4430554	MONTOYA ZAPATA JOSE GILBERTO	1	0			S		X															230301	736.667	117.900	0	0	0	0	EPSIC6	736.667	29.500	14-11	736.667	5	51.300	CCF44	736.667	29.500	0	0	0	0	0
22	CC	77027611	RANGEL HERNANDEZ JOEL ARTURO	1	0			S		X															25-14	86.667	13.900	0	0	0	0	EPS010	86.667	3.500	14-11	86.667	5	6.100	CCF44	86.667	3.500	0	0	0	0	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

SuAporte | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2024-12-10, 03:21:18 p. m. **Tipo Planilla** E **Número Planilla** 74756027

Periodo Cotización 202411 **Periodo Servicio** 202412

PAGADA 2024-12-10 00:00:00.0

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	COIMAQ				
Documento	NI 900742437	**Dirección**	VTE 99 #99 - 99 VEREDA ANCON1 COPACABANA		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	4441270		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO	**Total Afiliados**	16
Ciudad	COPACABANA	**Departamento**	ANTIOQUIA		
Representante Legal	SANCHEZ ACEVEDO PEDRO ENRIQUE	**Identificación**	CC 8029417		

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 1037977168		Residente		Exonerado	S	**Apellidos y Nombres**	**Código Ciudad - Departamento**	**Centro de Trabajo**	**Ubicación Laboral**
Tipo Cotizante	01	00					IJAJI AGUIRRE YAN CARLOS	5212000 - 05		ANTIOQUIA

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades																					Extranjero	Tipo salario	Salario	Pensión							Salud						Riesgos					Caja				Parafiscales			
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF				Código AFP	Código Tras. AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSPS	Código EPS	Código Tras. EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC	Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF
								X							0	30	30	30	30			V	$ 1.738.000	230301		16 %	$ 1.974.906	$ 316.000	$ 0	$ 0	EPS037		4 %	$ 1.974.906	$ 79.000	$ 0	14-7	5	6,960 %	$ 1.974.906	$ 137.500	CCF03	4 %	$ 1.974.906	$ 79.000	0 %	$ 0	0 %	$ 0

IV.TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
PORVENIR	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	NUEVA EPS	SEGUROS BOLIVAR	COMFENALCO ANTIOQUIA	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 316.000	$ 0	$ 0	$ 79.000	$ 137.500	$ 79.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 611.500

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

SuAporte | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2024-12-10, 01:04:48 p. m. **Tipo Planilla** E **Número Planilla** 74737087

Periodo Cotización 202411 **Periodo Servicio** 202412

PAGADA 2024-12-10 12:48:03.0

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	JUAN GUILLERMO BERNAL ARANGO				
Documento	CC 15511323	**Dirección**	CR 80 #39 - 65		
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	4530612		
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO	**Total Afiliados**	5
Ciudad	COPACABANA	**Departamento**	ANTIOQUIA		
Representante Legal		**Identificación**			

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 15506892		Residente		Exonerado	S	**Apellidos y Nombres**	**Código Ciudad - Departamento**	**Centro de Trabajo**	**Ubicación Laboral**
Tipo Cotizante	01	00					TORRES RODRIGUEZ CARLOS ARTURO	5001000 - 05		ANTIOQUIA

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades																						**Extranjero**	**Tipo salario**	**Salario**	**Pensión**							**Salud**						**Riesgos**					**Caja**				**Parafiscales**			
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF				Código AFP	Código Tras. AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSPS	Código EPS	Código Tras. EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC	Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF
															0	30	30	30	30			F	$ 1.300.000	25-14		16 %	$ 1.300.000	$ 208.000	$ 0	$ 0	EPS010		4 %	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	14-11	5	6,960 %	$ 1.300.000	$ 90.500	CCF04	4 %	$ 1.300.000	$ 52.000	0 %	$ 0	0 %	$ 0

IV.TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
COLPENSIONES	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	EPS SURA	ARL SURA	COMFAMA	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 52.000	$ 90.500	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 402.500

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que LUIS FERNANDO MIRANDA CARDONA identificado(a) con CC 9845977 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

ASOCIACION MUTUAL DE COLOMBIA NI 900008843

Periodo		Clave		Planilla		Novedades														
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2024-12	2024-12	1118009863	9478782070	Y	2024-12-11																	

Riesgo	Administradora	Días	Tarifa	IBC	Cotización
AFP	COLPENSIONES	30	16%	$1,300,000	$208,000
ARL	SEGUROS BOLIVAR	30	6.96%	$1,300,000	$90,500
EPS	SALUD TOTAL	30	12.5%	$1,300,000	$162,500

Este certificado se expide el día 2024-12-11 a las 10:35.

MEN-13 4107-2023 DIC2024 001289

SuAporte | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2024-12-10, 01:04:08 p. m. **Tipo Planilla** E **Número Planilla** 74737087

Periodo Cotización 202411 **Periodo Servicio** 202412

PAGADA 2024-12-10 12:48:03.0

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	JUAN GUILLERMO BERNAL ARANGO				
Documento	CC 15511323	**Dirección**	CR 80 #39 - 65		
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	4530612		
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO	**Total Afiliados**	5
Ciudad	COPACABANA	**Departamento**	ANTIOQUIA		
Representante Legal		**Identificación**			

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 15505605		**Residente**		**Exonerado**	S	**Apellidos y Nombres**	**Código Ciudad - Departamento**	**Centro de Trabajo**	**Ubicación Laboral**
Tipo Cotizante	01	00					ORJUELA MORENO MAURICIO	5212000 - 05		ANTIOQUIA

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades																						**Extranjero**	**Tipo salario**	**Salario**	**Pensión**							**Salud**						**Riesgos**					**Caja**				**Parafiscales**			
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF				**Código AFP**	**Código Tras. AFP**	**Tarifa AFP**	**IBC**	**Total Aporte AFP**	**Total Aporte FSP**	**Total Aporte FSPS**	**Código EPS**	**Código Tras. EPS**	**Tarifa EPS**	**IBC EPS**	**Aporte Salud**	**Aporte UPC**	**Código ARL**	**Clase Riesgo**	**Tarifa ARL**	**IBC ARL**	**Aporte Riesgos**	**Código CCF**	**Tarifa CCF**	**IBC CCF**	**Aporte Caja**	**Tarifa SENA**	**Aporte SENA**	**Tarifa ICBF**	**Aporte ICBF**
															0	30	30	30	30			F	$ 1.300.000	25-14		16 %	$ 1.300.000	$ 208.000	$ 0	$ 0	EPS010		4 %	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	14-11	5	6,960 %	$ 1.300.000	$ 90.500	CCF04	4 %	$ 1.300.000	$ 52.000	0 %	$ 0	0 %	$ 0

IV.TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
COLPENSIONES	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	EPS SURA	ARL SURA	COMFAMA	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 52.000	$ 90.500	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 402.500

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 901605968	1	SERVIEQUIPOS FML SAS	B	0	ARL SURA - 14-11	SUCURSAL	4210	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
66-1	CRA 37B 29 18		3114464			SERVIEQUIPOSCA1@GMAIL.COM		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2024-10	2024-11	31919440	E	2024-12-12	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	6.804.300	106.500	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
14	31919440	2024-11-19	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES															DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN				
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
1	CC 3513263	PEREZ FRANCISCO JAVIER	1.300.000	F																0			0	30	30	30	SINAFP-SINAFP	0	0	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.300.000	52.000	COMFAMILIAR RISARALDA-CCF44	1.300.000	52.000	1.300.000	90.500	0,06960	0	0	0	0	0	01	3	194.500	S	1711001
2	CC 6119228	OSPINA MARIN JOSE ADRIAN	1.300.000	F																0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	1.300.000	208.000	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.300.000	52.000	COMFAMILIAR RISARALDA-CCF44	1.300.000	52.000	1.300.000	90.500	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	402.500	S	1711001
3	CC 6284489	ARREDONDO MARIN NAUDO	1.300.000	F																0			30	30	30	30	COLPENSIONES-25-14	1.300.000	208.000	0	0	EPS-S COOSALUD-ESSC24	1.300.000	52.000	COMFAMILIAR RISARALDA-CCF44	1.300.000	52.000	1.300.000	90.500	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	402.500	S	1711001
4	CC 9869223	RAMIREZ LOPEZ JOSE OMAR	1.300.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.300.000	208.000	0	0	EPS-S MALLAMAS-EPSIC5	1.300.000	52.000	COMFAMILIAR RISARALDA-CCF44	1.300.000	52.000	1.300.000	90.500	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	402.500	S	1711001
5	CC 10011710	GARZON ARISMENDIS JOHN CARLOS	1.300.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.300.000	208.000	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	1.300.000	52.000	COMFAMILIAR RISARALDA-CCF44	1.300.000	52.000	1.300.000	90.500	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	402.500	S	1711001
6	CC 10198839	MARIN SUAREZ ARLEDY DE JESUS	2.014.000	F																0			30	30	30	30	COLPENSIONES-25-14	2.014.000	322.300	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	2.014.000	80.600	COMFAMILIAR RISARALDA-CCF44	2.014.000	80.600	2.014.000	140.200	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	623.700	S	1711001
7	CC 16203714	NIETO CARDONA ORLANDO	1.300.000	F																0			0	30	30	30	SINAFP-SINAFP	0	0	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	1.300.000	52.000	COMFAMILIAR RISARALDA-CCF44	1.300.000	52.000	1.300.000	90.500	0,06960	0	0	0	0	0	01	3	194.500	S	1711001
8	CC 16231729	VILLA BEDOYA EDUAR ALEXANDER	1.300.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.300.000	208.000	0	0	SOS-EPS-EPS018	1.300.000	52.000	COMFAMILIAR RISARALDA-CCF44	1.300.000	52.000	1.300.000	90.500	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	402.500	S	1711001
9	CC 16233922	VILLA BEDOYA JUAN CARLOS	1.300.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.300.000	208.000	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.300.000	52.000	COMFAMILIAR RISARALDA-CCF44	1.300.000	52.000	1.300.000	90.500	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	402.500	S	1711001
10	CC 18510624	RAMIREZ LOPEZ ALEX	5.434.000	F																0			30	30	30	30	COLPENSIONES-25-14	5.434.000	869.500	27.200	27.200	SALUD TOTAL-EPS002	5.434.000	217.400	COMFAMILIAR RISARALDA-CCF44	5.434.000	217.400	5.434.000	378.300	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	1.737.000	S	1711001
11	CC 1005098943	LOPEZ GALLEGO BRALLAN ESTIBEN	1.300.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.300.000	208.000	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	1.300.000	52.000	COMFAMILIAR RISARALDA-CCF44	1.300.000	52.000	1.300.000	90.500	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	402.500	S	1711001
12	CC 1078178390	RENTERIA MOSQUERA MANUEL DE JESUS	1.300.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.300.000	208.000	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	1.300.000	52.000	COMFAMILIAR RISARALDA-CCF44	1.300.000	52.000	1.300.000	90.500	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	402.500	S	1711001
13	CC 1088033762	CRUZ RUBIO JUAN ESTEBAN	1.300.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.300.000	208.000	0	0	SOS-EPS-EPS018	1.300.000	52.000	COMFAMILIAR RISARALDA-CCF44	1.300.000	52.000	1.300.000	90.500	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	402.500	S	1711001
14	CC 1126318294	BETANCUR LOPEZ JUAN ARTURO	1.300.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.300.000	208.000	0	0	EPS SURA-EPS010	1.300.000	52.000	COMFAMILIAR RISARALDA-CCF44	1.300.000	52.000	1.300.000	13.600	0,01044	0	0	0	0	0	01	0	325.600	S	1711001

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 901605968	1	SERVIEQUIPOS FML SAS	B	0	ARL SURA - 14-11	SUCURSAL	4210	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
66-1	CRA 37B 29 18		3114464			SERVIEQUIPOSCA1@GMAIL.COM		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2024-10	2024-11	31919440	E	2024-12-12	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	6.804.300	106.500	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
14	31919440	2024-11-19	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
20.448.000	23.048.000	23.048.000	23.048.000	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 3)				12	3.326.200	0	52.700	0	3.378.900
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	3	1.454.200	0	23.100	0	1.477.300
PROTECCION	230201	800229739	0	1	208.000	0	3.300	0	211.300
PORVENIR	230301	800224808	8	8	1.664.000	0	26.300	0	1.690.300
EPS(Administradoras: 6)				14	922.000	0	15.000	0	937.000
EPS SURA	EPS010	800088702	2	1	52.000	0	900	0	52.900
EPS-S MALLAMAS	EPSIC5	837000084	5	1	52.000	0	900	0	52.900
SALUD TOTAL	EPS002	800130907	4	5	425.400	0	6.800	0	432.200
EPS-S COOSALUD	ESSC24	900226715	3	1	52.000	0	900	0	52.900
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	4	236.600	0	3.800	0	240.400
SOS-EPS	EPS018	805001157	2	2	104.000	0	1.700	0	105.700
ARP(Administradoras: 1)				14	1.527.600	0	24.200	0	1.551.800
ARL SURA	14-11	890903790	5	14	1.527.600	0	24.200	0	1.551.800
CCF(Administradoras: 1)				14	922.000	0	14.600	0	936.600
COMFAMILIAR RISARALDA	CCF44	891480000	1	14	922.000	0	14.600	0	936.600
Gran Total					6.697.800	0	106.500	0	6.804.300

PAGOSIMPLE | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2024-12-10, 09:41:35 AM **Tipo Planilla** E **Número Planilla** 1068683149

Periodo Cotización 202411 **Periodo Servicio** 202412

Cliente:

PAGADA 2024-12-10

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	BL SERVICIOS INTEGRALES SAS				
Documento	NI 901320751	**Dirección**	CR 8 #18 - 18 21 ED ANTONIO CORREA 301		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	1		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	SUCURSAL	**Total Afiliados**	1
Ciudad	PEREIRA	**Departamento**	RISARALDA		
Representante Legal	RESTREPO RAMIREZ BEATRIZ LILIANA	**Identificación**	CC 24549595		

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 1061372792		Residente		Exonerado	S	**Apellidos y Nombres**	**Código Ciudad - Departamento**	**Centro de Trabajo**	**Ubicación Laboral**
Tipo Cotizante	01	00					GOMEZ BARRERA SEBASTIAN		000000005	ARAUCA

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades																				Extranjero	Tipo salario	Salario	Pensión							Salud						Riesgos					Caja				Parafiscales			
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF				Código AFP	Código Tras. AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSPS	Código EPS	Código Tras. EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC	Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF
															0	30	30	30	30		F	$ 1.300.000	230301		16 %	$ 1.300.000	$ 208.000	$ 0	$ 0	EPS037		4 %	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	14-29	5	6,960 %	$ 1.300.000	$ 90.500	CCF67	4 %	$ 1	$ 100	0 %	$ 0	0 %	$ 0

IV.TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
PORVENIR	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	NUEVA EPS S.A.	LA EQUIDAD SEGUROS DE VIDA	COMFIAR	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 52.000	$ 90.500	$ 100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 350.600

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

aportes en línea

Planilla Resumen

MEN-13 4107-2023 DIC2024 001293

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901620855	9	TACTICO COMERCIALIZADORA E INGENIERIA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CL 38 SUR NO. 72 H 30	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3193121525	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-11	2024-12	1046653637	9477245485	E	2024/12/16	2024/12/13	BANCOLOMBIA	0	$2,132,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (5 Afiliados)																						$7,000,000	$1,120,000			$7,000,000	$280,000			$6,120,000	$244,800			$7,000,000		$487,300		$0	$0		$2,132,100
Centro de Trabajo: CENTRO DE TRABAJO 2 (5 Afiliados)																						$7,000,000	$1,120,000			$7,000,000	$280,000			$6,120,000	$244,800			$7,000,000		$487,300		$0	$0		$2,132,100
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (5 Afiliados)																						$7,000,000	$1,120,000			$7,000,000	$280,000			$6,120,000	$244,800			$7,000,000		$487,300		$0	$0		$2,132,100
1	CC	1056709462	AGUIRRE JONATHAN																		230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS002	30	$1,300,000	$52,000	CCF24	30	$1,000,000	$40,000	14-11	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	30	$0	$0	Si	$390,500
2	CC	1090991513	GALVIS CARLOS																		230301	30	$1,300,000	$208,000	ESSC24	30	$1,300,000	$52,000	CCF24	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	30	$0	$0	Si	$396,900
3	CC	1083553993	GUTIERREZ DAINER																		230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS002	30	$1,300,000	$52,000	CCF24	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	30	$0	$0	Si	$396,900
4	CC	7713215	LOSADA RODRIGO																		25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS017	30	$1,300,000	$52,000	CCF24	30	$1,000,000	$40,000	14-11	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	30	$0	$0	Si	$390,500
5	CC	1120577121	TRIANA JUAN	X																	230301	30	$1,800,000	$288,000	EPS005	30	$1,800,000	$72,000	CCF24	30	$1,800,000	$72,000	14-11	30	$1,800,000	6.960%	$125,300	30	$0	$0	Si	$557,300
Total			**Afiliados(5)**																				$7,000,000	$1,120,000			$7,000,000	$280,000			$6,120,000	$244,800			$7,000,000		$487,300		$0	$0		$2,132,100

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901620855	9	TACTICO COMERCIALIZADORA E INGENIERIA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CL 38 SUR NO. 72 H 30	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3193121525	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-11	2024-12	1046653637	9477245485	E	2024/12/16	2024/12/13	BANCOLOMBIA	0	$2,132,100

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				5	$1,120,000	$0	$0	$1,120,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$208,000	$0	$0	$208,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	4	$912,000	$0	$0	$912,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				5	$487,300	$0	$0	$487,300
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	5	$487,300	$0	$0	$487,300
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				5	$244,800	$0	$0	$244,800
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	5	$244,800	$0	$0	$244,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				5	$280,000	$0	$0	$280,000
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	$52,000	$0	$0	$52,000
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$52,000	$0	$0	$52,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	2	$104,000	$0	$0	$104,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$72,000	$0	$0	$72,000
TOTAL				**5**	**$2,132,100**	**$0**	**$0**	**$2,132,100**

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 901521290	3	JL PERFORACIONES SAS	B	0	ARL SURA - 14-11	ÚNICA	4312	Jurídica
MUN-DEP	**DIRECCIÓN**		**TELÉFONO**			**EMAIL**		**EXENTO DE PARAFISCALES**
17-1	CARRERA 11A 68-35		3127522012			JLPERFORACIONES@HOTMAIL.COM		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2024-11	2024-12	31867373	E	2024-12-20	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	10.254.900	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	**REF. DE PAGO (PIN)**	**FECHA LÍMITE PAGO**	**ESTADO PLANILLA**							
14	31867373	2024-12-20	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES																DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN					
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
1	CC 10267588	CASAS BELTRAN LUIS ALFONSO	4.347.827	F																0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	4.347.827	695.700	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	4.347.827	174.000	CCF DE CALDAS-CCF11	4.347.827	174.000	4.347.827	302.700	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	1.346.400	S	5431202
2	CC 10271296	MORALES MORALES CARLOS EMILIO	1.563.043	F		X														0			15	15	15	15	PROTECCION-230201	781.522	125.100	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	781.522	31.300	CCF DE CALDAS-CCF11	1.023.577	41.000	781.522	54.400	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	251.800	S	5431202
3	CC 10289305	VASQUEZ CASTAÑO NORBEY	2.826.088	F																0			26	26	26	26	COLPENSION ES-25-14	2.449.277	391.900	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	2.449.277	98.000	CCF DE CALDAS-CCF11	2.449.277	98.000	2.449.277	170.500	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	758.400	S	5431202
4	CC 10289305	VASQUEZ CASTAÑO NORBEY	2.826.088	F											X					0			4	4	4	4	COLPENSION ES-25-14	251.183	40.200	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	251.183	10.100	CCF DE CALDAS-CCF11	0	0	251.183	0	0,00000	0	0	0	0	0	01	0	50.300	S	5431202
5	CC 16078232	MARTINEZ OSPINA JAIDER FERNANDO	6.351.520	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	6.351.520	1.016.300	31.800	31.800	EPS SURA-EPS010	6.351.520	254.100	CCF DE CALDAS-CCF11	6.351.520	254.100	6.351.520	442.100	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	2.030.200	S	5431202
6	CC 24343391	BEDOYA VALENCIA DIANA CAROLINA	4.347.827	F																0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	4.347.827	695.700	0	0	EPS SURA-EPS010	4.347.827	174.000	CCF DE CALDAS-CCF11	4.347.827	174.000	4.347.827	22.700	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	1.066.400	S	5431202
7	CC 75062648	OSPINA RIOS JUAN CARLOS	1.563.043	F		X														0			15	15	15	15	PROTECCION-230201	781.522	125.100	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	781.522	31.300	CCF DE CALDAS-CCF11	1.009.466	40.400	781.522	54.400	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	251.200	S	5431202
8	CC 75064593	LOPEZ VALENCIA FLORIBERTO	1.345.653	F																0			16	16	16	16	PORVENIR-230301	717.682	114.900	0	0	EPS SURA-EPS010	717.682	28.800	CCF DE CALDAS-CCF11	717.682	28.800	717.682	50.000	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	222.500	S	5431202
9	CC 75064593	LOPEZ VALENCIA FLORIBERTO	1.345.653	F													X			0			14	14	14	14	PORVENIR-230301	627.972	100.500	0	0	EPS SURA-EPS010	627.972	25.200	CCF DE CALDAS-CCF11	627.972	25.200	627.972	0	0,00000	0	0	0	0	0	01	0	150.900	S	5431202
10	CC 75078346	LONDOÑO MARTINEZ JUAN JOSE GREGORIO	3.000.000	F																0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	3.000.000	480.000	0	0	EPS SURA-EPS010	3.000.000	120.000	CCF DE CALDAS-CCF11	3.000.000	120.000	3.000.000	208.800	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	928.800	S	5431202
11	CC 1002545286	LADINO MUÑOZ SEBASTIAN	2.338.000	F																0			11	11	11	11	PROTECCION-230201	857.267	137.200	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	857.267	34.300	CCF DE CALDAS-CCF11	857.267	34.300	857.267	59.700	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	265.500	S	5431202
12	CC 1002545286	LADINO MUÑOZ SEBASTIAN	2.338.000	F													X			0			14	14	14	14	PROTECCION-230201	1.091.067	174.600	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	1.091.067	43.700	CCF DE CALDAS-CCF11	1.091.067	43.700	1.091.067	0	0,00000	0	0	0	0	0	01	0	262.000	S	5431202
13	CC 1002545286	LADINO MUÑOZ SEBASTIAN	2.338.000	F											X					0			5	5	5	5	PROTECCION-230201	259.752	41.600	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	259.752	10.400	CCF DE CALDAS-CCF11	0	0	259.752	0	0,00000	0	0	0	0	0	01	0	52.000	S	5431202
14	CC 1035581081	LOPEZ TUBERQUIA FERNANDO	1.300.000	F		X														0			5	5	5	5	PORVENIR-230301	216.667	34.700	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	216.667	8.700	COMFAMILIAR RISARALDA-CCF44	441.459	17.700	216.667	15.100	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	76.200	S	5431202
15	CC 1053803773	MORENO HENAO CARMENZA	2.438.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	2.438.000	390.100	0	0	EPS SURA-EPS010	2.438.000	97.600	CCF DE CALDAS-CCF11	2.438.000	97.600	2.438.000	169.700	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	755.000	S	5431202
16	CC 1053831761	YARA ALVAREZ JUAN DAVID	1.563.043	F																0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	1.563.043	250.100	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	1.563.043	62.600	CCF DE CALDAS-CCF11	1.563.043	62.600	1.563.043	108.800	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	484.100	S	5431202
17	CC 1053846908	GARCIA PEREZ JULIANA	3.339.600	F																0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	3.339.600	534.400	0	0	EPS SURA-EPS010	3.339.600	133.600	CCF DE CALDAS-CCF11	3.339.600	133.600	3.339.600	17.500	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	819.100	S	5431202
18	CC 1054856187	GIRALDO CASAS OSCAR MANUEL	1.563.043	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.563.043	250.100	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.563.043	62.600	CCF DE CALDAS-CCF11	1.563.043	62.600	1.563.043	108.800	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	484.100	S	5431202

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 901521290	3	JL PERFORACIONES SAS	B	0	ARL SURA - 14-11	ÚNICA	4312	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL			EXENTO DE PARAFISCALES
17-1	CARRERA 11A 68-35		3127522012		JLPERFORACIONES@HOTMAIL.COM			S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2024-11	2024-12	31867373	E	2024-12-20	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	10.254.900	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
14	31867373	2024-12-20	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
34.984.771	34.984.771	34.984.771	35.168.627	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 3)				14	5.661.800	0	0	0	5.661.800
PORVENIR	230301	800224808	8	5	1.970.200	0	0	0	1.970.200
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	2	912.100	0	0	0	912.100
PROTECCION	230201	800229739	0	7	2.779.500	0	0	0	2.779.500
EPS(Administradoras: 3)				14	1.400.300	0	0	0	1.400.300
EPS SURA	EPS010	800088702	2	6	833.300	0	0	0	833.300
SALUD TOTAL	EPS002	800130907	4	6	495.700	0	0	0	495.700
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	2	71.300	0	0	0	71.300
ARP(Administradoras: 1)				14	1.785.200	0	0	0	1.785.200
ARL SURA	14-11	890903790	5	14	1.785.200	0	0	0	1.785.200
CCF(Administradoras: 2)				14	1.407.600	0	0	0	1.407.600
COMFAMILIAR RISARALDA	CCF44	891480000	1	1	17.700	0	0	0	17.700
CCF DE CALDAS	CCF11	890806490	5	13	1.389.900	0	0	0	1.389.900
Gran Total					10.254.900	0	0	0	10.254.900

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901053242	1	EXCAVACIONES SEBRA S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	EXCAVACIONES	CALLE 12A # 7A-23	LA VIRGINIA-RISARALDA	3678529	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-11	2024-12	9478421337	9478421337	E	2024/12/10	2024/12/11	BANCO DE BOGOTA	1	$5,127,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION		SALUD		CCF		RIESGOS		PARAFISCALES	
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	Codigo	Dias	Codigo	Días	Codigo	Días	Días	Exonerado SENA e ICBF
1	CC	1087557079	ARENAS PESCADOR BRESMAN ORLANDO																		230301	30	EPS037	30	CCF44	30	14-11	30	30	Si
2	CC	4414692	ARROYAVE MAZO JHON FREDY																		230301	30	EPS002	30	CCF44	30	14-11	30	30	Si
3	CC	18607924	AVILA GARCES DUBER ORLAD																		230201	30	EPS037	30	CCF44	30	14-11	30	30	Si
4	CC	94406227	CARVAJAL BARCO JOSE GUILLERMO		X																231001	13	EPS005	13	CCF44	13	14-11	13	13	Si
5	CC	16233805	CASTAÑEDA GIRALDO WILMORE	X																	25-14	3	EPS042	3	CCF44	3	14-11	3	3	Si
6	CC	16217281	HERNANDEZ MELO EDISON																		230301	30	EPS018	30	CCF44	30	14-11	30	30	Si
7	CC	71938535	HERRERA MORALES JOSE AGERSAIN	X																	230301	25	EPS037	25	CCF44	25	14-11	25	25	Si
8	CC	2473378	HOYOS ALVAREZ JAIR DE JESUS																		230301	30	EPS018	30	CCF44	30	14-11	30	30	Si
9	CC	18608459	LUGOS OSPINA HERZON																		230301	30	EPS037	30	CCF44	30	14-11	30	30	Si
10	CC	11636118	MURILLO CRISTOBAL	X																	230201	30	EPS037	30	CCF44	30	14-11	30	30	Si
11	CC	1087547729	OCAMPO CASTAÑO LUIS FERNANDO																		230201	30	EPS018	30	CCF44	30	14-11	30	30	Si
12	CC	94394705	RAMIREZ RUDAS LIBANIEL																		230301	30	EPS018	30	CCF44	30	14-11	30	30	Si
13	CC	14567024	VALENCIA CORREA JUAN CARLOS																		230301	30	EPS018	30	CCF44	30	14-11	30	30	No
Total	**Afiliados(13)**																												

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901053242	1	EXCAVACIONES SEBRA S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	EXCAVACIONES	CALLE 12A # 7A-23	LA VIRGINIA-RISARALDA	3678529	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-11	2024-12	9478421337	9478421337	E	2024/12/10	2024/12/11	BANCO DE BOGOTA	1	$5,127,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				13	$2,556,400	$2,000	$0	$2,558,400
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$90,200	$100	$0	$90,300
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$20,800	$100	$0	$20,900
PORVENIR	230301	800,224,808	8	8	$1,821,400	$1,300	$0	$1,822,700
PROTECCION	230201	800,229,739	0	3	$624,000	$500	$0	$624,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				13	$1,112,400	$800	$0	$1,113,200
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	13	$1,112,400	$800	$0	$1,113,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				13	$639,200	$500	$0	$639,700
COMFAMILIAR RISARALDA	CCF44	891,480,000	1	13	$639,200	$500	$0	$639,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				13	$749,700	$800	$0	$750,500
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	1	$5,200	$100	$0	$5,300
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	5	$299,400	$200	$0	$299,600
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	5	$370,500	$300	$0	$370,800
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$52,000	$100	$0	$52,100
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$22,600	$100	$0	$22,700
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$39,000	$100	$0	$39,100
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	1	$39,000	$100	$0	$39,100
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$26,000	$100	$0	$26,100
SENA	PASENA	899,999,034	1	1	$26,000	$100	$0	$26,100
TOTAL				**13**	**$5,122,700**	**$4,300**	**$0**	**$5,127,000**

8.78 ANEXO 20. Gestión orden y aseo Obra

14. GESTION ORDEN Y ASEO

#	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD (INSPECCION/JORNADA /CHARLAS/OTRAS	FECHA	UBICACIÓN	REGISTRO FOTOGRAFICO	OBSERVACIONES Y/O EVIDENCIA DE GESTION
1	Organización del punto Ecológico	3/12/2024	Apia		
2	Jornada de Orden y Aseo	3/12/2024	Apia		
3	Jornada de Orden y Aseo	06/12/2024	Apia		

4	Jornada de orden y Aseo	07/12/2024	Apia		
5	Recolección de Señalización	09/12 /2024	Las melenas		
6	Jornada de orden y Aseo	13/12/2024	Apia		
7	Jornada de orden y Aseo	18/12/2024	Apia		
8	Lavada de Mixer	27-12-2024	Apia Muro		

8.79 Prórroga No. 05 Contrato de Interventoría No. 4107 de 2024

CONTRATO DE INTERVENTORIA NÚMERO 4107 DE 2023
PRÓRROGA NÚMERO CINCO (05) DE 2024

OBJETO:	**INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO: APIA – VITERBO – ASIA, RUTA 5003; REMOLINOSCAUYA, RUTA 2507; CAUYA- LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES.**
PLAZO SOLICITADO:	**HASTA EL 10 DE ENERO DE 2025**
INTERVENTOR:	**CONSORCIO ETSA- SIGA identificado con NIT 901.053.528-2 (Integrado por SIGA INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A. SUCURSAL COLOMBIA CON NIT. 900.269.775-1, CON UN PORCENTAJE DE PARTICIPACION DEL 51%; ESTUDIOS TECNICOS S.A.S. CON NIT. 860.008.018-9, CON UN PORCENTAJE DE PARTICIPACION DEL 49%).**

Entre los suscritos, **ALVARO EDUARDO RUIZ MORALES**, identificado con cédula de ciudadanía número 1.032.378.804, en calidad de **SUBDIRECTOR TÉCNICO CÓDIGO 0150 GRADO 20 de la SUBDIRECCION DE GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES** de la Planta Global de INVIAS, nombrado mediante Resolución No. 1591 de del 17 de mayo de 2023 y posesionado mediante Acta No. 00043 del 18 de mayo de 2023, obrando en nombre y representación del INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS, Establecimiento Público del Orden Nacional, adscrito al Ministerio de Transporte, creado por el Decreto No. 2171 del 30 de diciembre de 1992 y modificada su estructura mediante el Decreto No. 1292 del 14 de octubre de 2021, debidamente facultado al respecto por la Resolución 2922 del 16 de julio de 2024, expedida por el INVIAS, quien para los efectos este documento se denominará, **EL INSTITUTO** por una parte, y por la otra, **ERIKA LILIANA ACOLSTA ALZATE** identificada con cédula de ciudadanía número 43.839.377 expedida en Itagüí, obrando en nombre y representación legal del **CONSORCIO ETSA- SIGA** identificado con NIT 901.053.528-2 en su calidad de Representante Legal, quien manifiesta bajo la gravedad del juramento que ni ella, ni los integrantes del consorcio que representa, se encuentran incursos en causal alguna de inhabilidad, incompatibilidad o impedimento para contratar y quien para efectos del presente documento se llamará **EL INTERVENTOR,** en razón a que anteriormente celebramos el contrato de interventoría No. 4107 del 02 de noviembre de 2023, hemos convenido suscribir la presente prórroga, previas las siguientes,

CONSIDERACIONES

1) Que el **INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS** y **CONSORCIO ETSA- SIGA**, suscribieron el Contrato de Interventoría N° 4107 de 2023, el 02 de noviembre de 2023, cuyo objeto es: "**INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO: APIA – VITERBO – ASIA, RUTA 5003; REMOLINOSCAUYA, RUTA 2507; CAUYA- LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES."**

2) Que el valor inicial del Contrato de Interventoría N° 4107 de 2023, se estableció en MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS M/CTE ($1.299.999.953), INCLUIDO IVA y el plazo de ejecución inicial hasta el 31 de diciembre de 2023.

3) Que mediante oficio No. 2023S-VBOG-027818 dirigido al **INTERVENTOR**, el Subdirector de Gestión Integral de Carreteras del **INSTITUTO** imparte Orden de Inicio del Contrato de Interventoría N° 4107 de 2023 a partir del 12 de diciembre de 2023.

4) Que el Contrato Interventoría N° 4107 de 2023 ha sido objeto de las siguientes modificaciones, adiciones y prórrogas:

Modificación contractual	Fecha de suscripción	Asunto
Prorroga No. 1	29 de diciembre de 2023	Se prorrogó el plazo del contrato hasta 30 de junio de 2024.
Modificación No. 1	03 de abril de 2024	Se suprimió la cláusula décima primera relacionada

		con el anticipo y el literal b) de la cláusula décima octava del amparo del buen manejo y correcta inversión del anticipo.
Prórroga No. 2	27 de junio de 2024	Se prorrogó el plazo del contrato hasta 31 de octubre de 2024.
Prórroga No. 3	31 de octubre de 2024	Se prorrogó el plazo del contrato hasta 15 de noviembre de 2024.
Prórroga No. 4 y Adición No. 1	15 de noviembre de 2024	Se prorrogó el plazo del contrato hasta 31 de diciembre de 2024, y se adiciono la suma de CIENTO NOVENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS M/CTE ($ 199.999.992.00), para un valor total acumulado de MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS MCTE ($1.499.999.945).

5) Que mediante oficio No. **5143058INV-OV-388-2024** del 03 de diciembre de 2024, **EL INTERVENTOR**, solicita la prórroga hasta el 10 de enero de 2025 del contrato de Interventoría No. 4107 de 2023. En la justificación establece:

"(…) 6. El Contrato de Obra contempla la estabilización de los sitios en los que se presente pérdida de banca o la posibilidad de ocurrencia, situación que se presenta en el PR 63+250 RUTA 5003 Apia – Viterbo – Asia y las Obras de reforzamiento estructural en el puente Viterbo, ubicado en el PR 77+100 vía 5003
7. Para construir y concluir las obras diseñadas en el PR 63+250 y Puente Vehicular en el PR77+100 de la ruta 5003, que aseguren la estabilidad de la vía, se requiere el plazo aquí descrito.
8. Para el mes de noviembre, se presentaron lluvias en un total de 19 días, lo cual representa el 64% de los días del mes y un incremento de precipitación del 20% respecto al mes de octubre, días en los cuales se realizó suspensión de las actividades de obra situación que ha generado impactos negativos en la ejecución de los frentes de obra y atrasos en la programación de obra, lo cual genero reprocesos en las actividades.
9. Se han materializado los riesgos naturales y ambientales, los cuales han generado la necesidad de adelantar el balance de cantidades y la solicitud de prorroga No. 5 para el contrato de obra No. 4161 de 2023
10. Que el contratista de obra mediante oficio mediante comunicación E-514T del 7 de noviembre de 2024, solicitó la prórroga No 05, hasta el 10 de enero de 2024.
11. Que esta Interventoría, conceptuó favorablemente la solicitud, mediante comunicación 5143058INV-OV-387-2024_ PRÓRROGA No. 5 Contrato de obra 4161 de 2023, en donde se concluyó que el Contratista de Obra requiere un plazo adicional hasta el 10 de enero de 2025 para la ejecución de la obra.
12. Por lo antes expuesto, y partiendo que el plazo del Contrato de Interventoría finaliza el próximo 31 de diciembre de 2024, se hace necesario proceder a la prórroga del plazo del Contrato de Interventoría hasta el 10 de enero de 2025.
13. Con lo anterior, el nuevo plazo de finalización sería el 10 de enero del 2025 (…)"

6) Que la justificación que fundamenta la solicitud se encuentra en el formato MEPI-MN1-IN-13-FR-1 Solicitud de Prórroga del 03 de diciembre de 2024, suscrito por el Interventor, el Apoyo a la Supervisión, el Jefe de la Unidad Ejecutora, el Supervisor del Contrato de Interventoría, el Director Territorial y la Abogada de la Unidad Ejecutora. En la solicitud se establece la siguiente justificación:

"Dado que el plazo del contrato de interventoría No. 4107 de 2023 vence el próximo 31 de diciembre de 2024 y en procura de garantizar la actividad de INTERVENTORÍA a la ejecución de la obra de "MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO-ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS - CAUYA, RUTA 2507; CAUYA

LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES.", cuyas obras consisten a la fecha en el puente Viterbo, ubicado en el PR 77+100 vía 5003 contemplando el reforzamiento estructural mediante los debidos manejos de aguas, el recalces en concreto y pilotaje en el estribo izquierdo, derecho y pila/dado central, también la limpieza de toda la superestructura para sellado de fisuras y grietas que puedan tener presente y el mantenimiento de la carpeta asfáltica del tablero, el reemplazo de las 3 juntas de dilatación del tablero y la instalación de una defensa metálica, y frente al Muro de contención en el PR 63+250 de la via 5003 de 53.5 metros de longitud, distribuidos en 3 módulos continuos de 22.63m, 24m y 6.78m respectivamente, y con un total de 34 caissons a profundidades variables; dicho esto para su proceso constructivo fue necesaria realizar una excavación parcial del talud, e iniciar la excavación de caissons con niveles de desplante superiores, lo cual garantizará una transitabilidad vehicular sobre la ruta y estabilidad del talud en el tiempo de construcción. Se proyecta la construcción total de los módulos 1 y 3, para posteriormente realizar la construcción del módulo 2, lo cual genera tiempos adicionales, obras que se desarrollan bajo el contrato de obra número No. 4161 de 2023, el que hoy cuenta con su AVAL para su PRORROGA para el que se hace necesario por tanto PRORROGAR hasta el día 10 de enero de 2025 el contrato de INTERVENTORIA aquí citado y para garantizar así el acompañamiento técnico, administrativo, financiero, social y ambiental al contratista ENDD CONSTRUCCIONES S.A.S, en el desarrollo de las obras.

No se requiere adición a la fecha debido a la extensión de la plantilla mínima para poder garantizar el seguimiento, control y calidad de las obras que se ejecutarán en este plazo para el contrato de obra No. 4161 de 2023, que son continuar con las obras en la recuperación de la banca en el PR 63+250,consistentes en la construcción de un (1) muro decontención de l = 53,5m, y en el Reforzamiento estructural del Puente vehicular Viterbo PR 77+100 para así garantizar la transitabilidad del corredor vial, ruta 5003 vía Apia – Viterbo – Asia.

El balance financiero del contrato es el siguiente:
a) Valor inicial del contrato: $1,299,999,953, Adición No. 01: $199,999,992; Valor Total del Contrato: $ 1,499,999,945
b) Valor facturado y obligado a la fecha (Valores ya cancelados al contratista). Actas de costos pagadas hasta el mes de noviembre de 2024 para un valor total de $ 1,373,394,782.62
c) Saldos fenecidos: $ 0.7
d) Saldos en reserva (si existen): N/A
e) Balance general: El contrato de interventoría No. 4107-2023 está al día en acta de costos hasta el mes de NOVIEMBRE de 2024, quedando un saldo de Vigencia 2024 por $ 126,605,161.68.
f) Los recursos existentes serán ejecutados en la presente vigencia y los mismos son suficientes junto con el plazo del contrato y/o convenio para el cumplimiento del 100% del objeto contractual en la vigencia que corresponda: Al respecto, se informa que los recursos se ejecutarán HASTA EL MES DE ENERO DE 2025.

La solicitud de prórroga hasta el 10 DE ENERO DE 2025 resulta procedente porque es producto del ejercicio de la autonomía de la voluntad, el estatuto contractual no la prohíbe, ni establece criterios que determinen límites a esa posibilidad ni a su alcance; y como lo ha sostenido la jurisprudencia del Consejo de Estado, por ser el plazo un elemento accidental del contrato se puede modificar por acuerdo entre las partes. teniendo en cuenta que la presente solicitud de prórroga no es imputable a la interventoría, se reserva el derecho de reclamación."

7) Que con Memorandos Nos. 2024I-VBOG-093881 del 05 de diciembre de 2024 y alcance 2024I-VBOG-098366 del 18 de diciembre de 2024, la Subdirección de Gestión Integral de Carreteras, solicita a la Subdirección de Gestión Contractual y Procesos Administrativos dar trámite a la prórroga del contrato. El resumen justificación Unidad Ejecutora establece lo siguiente:

"La Subdirección de Gestión Integral de Carreteras Nacionales considera VIABLE la solicitud de PRÓRROGA al contrato de interventoría No. 4107 de 2023 -, CONSORCIO ETSA-SIGA CON NIT. 901.053.528 – 2, con el fin de garantizar el acompañamiento técnico, administrativo, financiero, social y ambiental al contratista de obra dentro del plazo solicitado por el Contratista del contrato de Obra No. 4107 de 2023 y que se encuentra en trámite actualmente, con el fin de dar cumplimiento al seguimiento de las actividades de construcción muro de contención del 63+250, y reforzamiento del puente Viterbo, PR77+100 de la ruta 5003 y así, cumplir con los procesos misionales del Instituto Nacional de Vías.

La prórroga solicitada resulta procedente porque es producto del ejercicio de la autonomía de la voluntad, el estatuto contractual no la prohíbe, ni establece criterios que determinen límites a esa posibilidad ni a su alcance; y como lo ha sostenido la jurisprudencia del Consejo de Estado, por ser el plazo un elemento accidental del contrato se puede modificar por acuerdo entre las partes.

Se deja constancia que la presente prórroga no significa renuncia por parte del INVIAS al incumplimiento al cual haya lugar, ni tampoco conlleva novación de las obligaciones contractuales, ni condonación de la mora en que haya incurrido el contratista durante la ejecución del contrato.

Por lo tanto, la Unidad Ejecutora luego del análisis expuesto, considera viable la solicitud de PRÓRROGA hasta el día 10 de enero de 2025 (…)

(…) Conforme a lo anterior, y teniendo en cuenta que las causas que dan lugar a prorrogar el plazo de ejecución del contrato son irresistibles, imprevisibles y no imputables a las partes; resulta procedente constituir en reserva presupuestal el saldo por ejecutar del contrato, para continuar su ejecución en el año 2025."

8) Que de conformidad con la información reportada por la unidad ejecutora en el memorando No. 2024I-VBOG-093881 del 05 de diciembre de 2024, el contrato cuenta con el siguiente estado:

Avance Financiero programado: 92,08 %	Avance financiero ejecutado: 91,56 %

9) Que el contrato de Interventoría No. 4107 de 2023 no tiene procesos administrativos sancionatorios en curso.

10) Que las garantías que amparan la ejecución del contrato de Interventoría No. 4107 de 2023 se encuentran actualizadas y aprobadas por el INSTITUTO a través de la plataforma transaccional SECOP II.

Por lo anterior, las partes hemos acordado suscribir el presente documento el cual se regirá por las disposiciones del Contrato de Interventoría N° 4107 de 2023 y las siguientes,

CLÁUSULAS

CLÁUSULA PRIMERA: PRORROGAR el plazo de ejecución del Contrato de Interventoría No. 4107 de 2023, hasta el 10 de enero de 2025.

PARÁGRAFO PRIMERO: La presente ampliación del plazo del contrato se concede por solicitud del **INTERVENTOR** y no implica adición en valor ni sobrecostos para **EL INSTITUTO**, por lo que **EL INTERVENTOR** efectuará la reprogramación con los recursos existentes del contrato.

PARÁGRAFO SEGUNDO: La presente prórroga se concede sin perjuicio de las acciones que **EL INSTITUTO** pueda adelantar por el incumplimiento en que haya incurrido o incurra **EL INTERVENTOR**. Así las cosas, dicha prórroga no significa renuncia por parte del INVIAS a la indemnización de perjuicios por mayor permanencia tanto en obra como en interventoría. Ni tampoco conlleva novación de las obligaciones contractuales ni condonación de la mora en que ha incurrido el contratista durante la ejecución del contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA- ACTA DE MODIFICACIÓN DE COSTOS DE PERSONAL Y NUEVO PROGRAMA DE DISTRIBUCIÓN DE PERSONAL Y OTROS RECURSOS. - Para la continuidad en el cumplimiento de sus obligaciones, **EL INTERVENTOR** se obliga a presentar para aprobación del **INSTITUTO,** el acta de modificación de costos de personal y el nuevo programa de distribución de personal y otros recursos correspondientes.

CLÁUSULA TERCERA- GARANTÍA ÚNICA. - **EL INTERVENTOR** se obliga a modificar la garantía, a más tardar dentro de los 3 días hábiles siguiente a la suscripción de esta prórroga, de conformidad con las condiciones pactadas en el contrato electrónico y en el presente documento.

CLÁUSULA CUARTA- VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES. - Continúan vigentes todas las estipulaciones del contrato de Interventoría No. 4107 de 2023 que no se hayan modificado por lo acordado en este documento.

CLÁUSULA QUINTA-PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN. - El presente documento se entiende perfeccionado con la firma electrónica de las partes a través de la Plataforma Transaccional SECOP II.

Proyectó: Laura Sofia Melendez- Abogada SGCP.
Revisó: Liz Kendry Sánchez Pinto – Abogada SGCP.

8.80 Pólizas Actualizadas Prorroga No.05 Contrato de Interventoría No. 4107 de 2024

SEGUROS DEL ESTADO

SEGUROS DEL ESTADO S.A.
NIT. 860009578-6
RECIBO DE CAJA N° 45491859

Expedido en	Sucursal	Código Sucursal	Fecha de Pago	Clave	Intermediario
BOGOTA, D.C.	OFICINA PRINCIPAL	1	30/12/2024	52848	MONROY GARCIA CONSULTORES ASOCIADOS LTDA

Tomador:	CONSORCIO ETSA SIGA	**NIT/CC** 901053528
Suma de:	QUINIENTOS NUEVE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS M/CTE.******	
Pagador:	MONROY GARCIA CA LTDA	**NIT/CC** 9000426661
Por concepto de:	APLICACION PORTAL DE RECAUDOS #21808008	

Suc-Ramo-Póliza-Endoso-Cuota	Prima	Gasto	IVA	Runt	Valor
11-BOGOTA-40-RCE CONTRATOS-101065609-2-1	$106.841,69	$3.000,00	$20.869,92	$0,00	$130.711,61
11-BOGOTA-45-CU. PARTICULAR.-101146885-2-1	$275.552,77	$8.000,00	$53.875,03	$0,00	$337.427,80
11-BOGOTA-44-CU. ENTIDAD.EST.-101210610-10-1	$27.123,29	$8.000,00	$6.673,43	$0,00	$41.796,72

Otros conceptos de pago	Valor
APROVECHAMIENTOS	$-0,80
APROVECHAMIENTOS	$-0,72
CUENTA PUENTE INTERSUCURSALES	$509.936,00
APROVECHAMIENTOS	$-0,61

Forma de pago		
AHORRO	**Ahorro:**	$509.934,00
	Corriente:	$0,00
	Tarjeta:	$0,00
	Otro:	$0,00
Transacción: 16859671	**Total:**	**$509.934,00**
	Cajero:	PAGUESTADO

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

[redacted] POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	BOGOTA	11	11-44-101210610	10

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
26	12	2024	02	11	2023	00:00	10	02	2029	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN	DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CONSORCIO ETSA SIGA	NIT: 901.053.528-2	CR 100 NRO. 25 C - 11	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	3100811

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	IDENTIFICACIÓN	DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS	NIT: 800.215.807-2	CR 25 G NRO. 73 B - 90	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	7056000

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

AMPARAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO NO. 4107 DE 2023, CUYO OBJETO ES INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO - ASIA, RUTA 5003; REMOLINOSCAUYA, RUTA 2507; CAUYA-LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES

.

EL CUMPLIMIENTO GENERAL DEL CONTRATO Y EL PAGO DE LAS MULTAS Y LA CLAUSULA PENAL PECUNIARIA QUE SE LE IMPONGAN SU VIGENCIA SE EXTENDERA HASTA LA LIQUIDACION DEL CONTRATO

.

EL AMPARO DE BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO EXTENDERA SU VIGENCIA HASTA LA LIQUIDACION DEL CONTRATO

.

EL AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIO TENDRA UNA VIGENCIA IGUAL AL PLAZO DE LA GARANTIA DE ESTABILIDAD EN EL CONTRATO OBJETO DE INTERVENTORIA

AMPAROS

RIESGO: INTERVENTORIA

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	02/11/2023	10/01/2028	$299,999,989.00	$299,999,989.00
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	02/11/2023	10/07/2025	$149,999,994.50	$149,999,994.50
CALIDAD DEL SERVICIO	31/12/2023	15/01/2029	$449,999,983.50	$449,999,983.50

ACLARACIONES

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO Y SEGUN PRORROGA NUMERO CINCO (05) DE 2024, SE MODIFICA LA VIGENCIA DE LOS AMPAROS DE LA PRESENTE POLIZA

.

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ******27,123.00	$ *******8,000.00	$ *******6,673.00	$ ***********41,796.00	$ ******899,999,967.00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
MONROY GARCIA CONSULTORES ASOCIADOS	52848	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

11-44-101210610

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

23783

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.
NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	BOGOTA	11	11-44-101210610	10

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
26	12	2024	02	11	2023	00:00	10	02	2029	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	CONSORCIO ETSA SIGA		NIT: 901.053.528-2
DIRECCIÓN: CR 100 NRO. 25 C - 11	**CIUDAD:** BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	**TELÉFONO:**	3100811

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN	
	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS		NIT: 800.215.807-2
DIRECCIÓN: CR 25 G NRO. 73 B - 90	**CIUDAD:** BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	**TELÉFONO:**	7056000

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :

NOMBRE	IDENTIFICACION	PARTICIPACION
ESTUDIOS TECNICOS SAS	860008018-9	49.00
SIGA INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A. SUCURSAL COLOMBIA	900269775-1	51.00

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 13 NO 96-60/74 - TELEFONO: 2180903 - BOGOTA, D.C.

11-44-101210610

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

23783

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.
NIT. 860.009.578-6

CONSTANCIA DE NO REVOCATORIA NI CANCELACION POR FALTA DE PAGO DE LA PRIMA

Hacemos constar, que la póliza Nº 101210610, anexo 10, no expirara por falta de pago de la prima, ni por revocatoria unilateral del tomador de la póliza o de la aseguradora.

Lo anterior de conformidad con lo establecido en el decreto 1082 de 2015 el cual regula las garantías ante entidades estatales

Dado en BOGOTA, D.C. a los 26 días del mes de DICIEMBRE de 2024

11-44-101210610

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

8.81 Acta de Aprobación de Pólizas Interventoría

INVIAS	**MINISTERIO DE TRANSPORTE**	CÓDIGO			
	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS				
	DIRECCIÓN JURÍDICA - SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN CONTRACTUAL YPROCESOS ADMINISTRATIVOS	VERSIÓN			
	INTERVENTORÍA	PAGINA	1	DE	1
UNIDAD EJECUTORA:	SUBDIRECCIÓN GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES				

CONTRATO No. 4107 DE 2023

CONTRATISTA:	CONSORCIO ETSA-SIGA NIT 901.053.528-2
OBJETO DEL CONTRATO:	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO - ASIA, RUTA 5003; REMOLINOSCAUYA, RUTA 2507; CAUYA-LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES.
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO:	2/11/2023
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:	12/12/2023
PLAZO ADICIONAL / ACUMULADO DEL CONTRATO:	10/01/2025
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO:	$ 1,499,999,945.00
VALOR ADICIONA: N/A	**No.REGISTRO PRESUPUESTAL:** N/A
DOCUMENTO QUE AMPARA LA PÓLIZA:	- PRORROGA 5

VIGENCIAS DE LAS PÓLIZAS

PÓLIZA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO	11-44-101210610	**ANEXO: 10**	Del 26/12/2024	**ASEGURADORA:**	**SEGUROS DEL ESTADO S.A**		
CUMPLIMIENTO-MULTAS-CLAUSULA PENAL.	**Desde:**	2/11/2023	**Hasta:**	VIGENCIA: HASTA LA LIQUIDACIÓN	**Valor:**	$	149.999.994.50
PAGO DE SALARIOS-PRESTACIONES SOCIALES-INDEMNIZACIONES LABORALES.	**Desde:**	2/11/2023	**Hasta:**	10/01/2028	**Valor:**	$	299,999,989,00
CALIDAD DEL SERVICIO.	VIGENCIA: 5 AÑOS A PARTIR DEL ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO.				**Valor:**	$	449,999,983.50

OBSERVACIONES:

Proyectó: Stella Ballen Herrera
Revisó: Andres Leal Roas
Aprobó: Carolina Pabón Silva- SGCP

SEGUROS DEL ESTADO

Consulta de pólizas

Datos de la póliza

Estado:
Vigente

Número de póliza:
11-44-101210610

Número de anexo:
10

Fecha de expedición:
jueves, 26 de diciembre de 2024

Ramo:
CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

Asegurado:
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS

Tomador:
CONSORCIO ETSA SIGA

Inicio de vigencia:
jueves, 2 de noviembre de 2023

Fin vigencia:
sábado, 10 de febrero de 2029

Valor total asegurado:
$ 899.999.967

Consultar de nuevo

Para mayor información y validación final de su consulta puede:

- Pólizas Todo Riesgo ramo **Automóviles**: (601) 218 6977 ext 311 - Email: verificacion.polizas.automoviles@segurosdelestado.com * Por medio de este canal no serán atendidas solicitudes de otros productos.
- Pólizas ramo **Generales**: (601) 218 6977 ext 522 - Email: verificacion.polizas.todoriesgoconstruccion@segurosdelestado.com
- Pólizas ramo **Fianzas - Cumplimiento**: 310 327 9980 / verificacion.polizas.cumplimiento@segurosdelestado.com
- Pólizas ramo **Responsabilidad civil para vehículos de servicio público de pasajeros**: (601) 644 9660 ext 157-159-163 - Email: verificacion.polizas.automoviles@segurosdelestado.com
- Pólizas ramo **Vida**: (601) 218 6977 - Email: verificacion.polizas.vida@segurosdelestado.com
- Pólizas ramo **SOAT**: (601) 650 0856 a nivel nacional - Email: operacionsoat@segurosdelestado.com

Valor de la garantía | Fecha de vigencia (hasta) 10/01/2028 11:59:00 PM

DETALLE DE LA GARANTÍA

La fase del proceso fue aprobada.

Flujos de aprobación 1

MOSTRAR DETALLES

Flujo de aprobación

Documentos (0)
Tareas del flujo (3/3)
Comentarios (0)

Tareas del flujo
Detalle del flujo de aprobación. Debe asegurar que todas las tareas estén asignadas a un usuario.

FLUJOS DE APROBACIÓN

Aprobar garantía

Nivel 1 - Con orden

	Asunto	Estado	Asignado a	Realizado por	Fecha del estado
.1	Abogado Estructurador	Aprobado	Abogados Equipo Polizas SGCPA :: Abogados Equipo Polizas SGCPA	Gilma Stella Ballen Herrera	8 días de tiempo transcurrido (12/02/2025 2:52:22 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
.2	Coordinadores	Aprobado	Coordinado Equipo Pólizas :: Coordinado Equipo Pólizas	Henry Andres Leal Rojas	1 día de tiempo transcurrido (19/02/2025 11:28:34 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
.3	Ordenador del	Aprobado	Subdireccion de Gestion Contractual y Procesos	Carolina Pabón	1 día de tiempo transcurrido

ago de la factura A definir

8.82 Registro fotográfico del avance de las obras.

	Mantenimiento de las vías del eje cafetero: Apia - Viterbo - Asia, ruta 5003; Remolinos-Cauya, ruta 2507; Cauya-La Felisa, ruta 2508, en los departamentos de Caldas y Risaralda, incluye puentes. **REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL AVANCE DE OBRA**	CONSORCIO ETSA-SIGA

FECHA ELABORACIÓN	31 (Día)	12 (Mes)	2024 (Año)

1. DATOS GENERALES

CONTRATISTA	ENDD CONSTRUCCIONES S.A.S	**CONTRATO N°**	4161 DEL 2023	**FICHA PREDIAL ID:**	
INTERVENTORÍA	CONSORCIO ETSA -SIGA	**CONTRATO N°**	4107 DEL 2023		
NOMBRE DEL PROYECTO	**MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS DEL EJE CAFETERO:APIA- VITERBO-ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS-CAUYA, RUTA 2507; CAUYA- LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES**				

Instalación de acero para disipador, Ruta 2508 Cauyá-La Felisa, Frente disipador, PR8+920

Vaciado de pilotes, Ruta 5003 Apía-Viterbo-Asia, Frente Puente, PR77+100

Excavación manual para instalación de tubería para manejo de aguas, Ruta 5003 Apía-Viterbo-Asia, Frente Apía, PR59+455 margen derecha a mayores

Figurado de acero para disipador, Ruta 2508 Cauyá-La Felisa, Frente disipador, PR8+920

	Mantenimiento de las vías del eje cafetero: Apia - Viterbo - Asia, ruta 5003; Remolinos-Cauya, ruta 2507; Cauya-La Felisa, ruta 2508, en los departamentos de Caldas y Risaralda, incluye puentes. **REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL AVANCE DE OBRA**	CONSORCIO ETSA-SIGA

				FECHA ELABORACIÓN	31 (Día)	12 (Mes)	2024 (Año)

1. DATOS GENERALES

CONTRATISTA	ENDD CONSTRUCCIONES S.A.S	**CONTRATO N°**	4161 DEL 2023	**FICHA PREDIAL ID:**	
INTERVENTORÍA	CONSORCIO ETSA -SIGA	**CONTRATO N°**	4107 DEL 2023		
NOMBRE DEL PROYECTO	**MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS DEL EJE CAFETERO:APIA- VITERBO-ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS-CAUYA, RUTA 2507; CAUYA- LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES**				

Instalación de acero para disipador, Ruta 2508 Cauyá-La Felisa, Frente disipador, PR8+920

Instalación de acero para disipador, Ruta 2508 Cauyá-La Felisa, Frente disipador, PR8+920

Figurado de acero para su instalación, Ruta 2508 Cauyá-La Felisa, Frente disipador, PR8+920



Punteo previo para pintura de linea de centro , Ruta 5003 Apía-Viterbo-Asia, Frente Las Melenas, 74+230

	Mantenimiento de las vías del eje cafetero: Apia - Viterbo - Asia, ruta 5003; Remolinos-Cauya, ruta 2507; Cauya-La Felisa, ruta 2508, en los departamentos de Caldas y Risaralda, incluye puentes. **REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL AVANCE DE OBRA**	CONSORCIO ETSA-SIGA

FECHA ELABORACIÓN	31 (Día)	12 (Mes)	2024 (Año)

1. DATOS GENERALES

CONTRATISTA	ENDD CONSTRUCCIONES S.A.S	**CONTRATO N°**	4161 DEL 2023	**FICHA PREDIAL ID:**	
INTERVENTORÍA	CONSORCIO ETSA -SIGA	**CONTRATO N°**	4107 DEL 2023		
NOMBRE DEL PROYECTO	**MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO:APIA- VITERBO-ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS-CAUYA, RUTA 2507; CAUYA- LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES**				

Instalación de acero para recámara, Ruta 5003 Apía-Viterbo-Asia, Frente Manejo de aguas, PR59+455

Vaciado de losas del disipador, Ruta 2508 Cauyá-La Felisa, Frente disipador, PR8+920

Instalación de acero para recámara, Ruta 5003 Apía-Viterbo-Asia, Frente Manejo de aguas, PR59+455

Vaciado de losa del disipador, Ruta 2508 Cauyá-La Felisa, Frente disipador, PR8+920

	Mantenimiento de las vías del eje cafetero: Apia - Viterbo - Asia, ruta 5003; Remolinos-Cauya, ruta 2507; Cauya-La Felisa, ruta 2508, en los departamentos de Caldas y Risaralda, incluye puentes. **REGISTRO FOTOGRÁFICO AVANCE DE OBRA**	CONSORCIO ETSA-SIGA

FECHA ELABORACIÓN	31 (Día)	12 (Mes)	2024 (Año)

1. DATOS GENERALES

CONTRATISTA	ENDD CONSTRUCCIONES S.A.S	**CONTRATO N°**	4161 DEL 2023	**FICHA PREDIAL ID:**	
INTERVENTORÍA	CONSORCIO ETSA -SIGA	**CONTRATO N°**	4107 DEL 2023		
NOMBRE DEL PROYECTO	**MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO:APIA- VITERBO-ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS-CAUYA, RUTA 2507; CAUYA- LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES**				

Pintura de linea de borde, Ruta 5003 Apía-Viterbo-Asia, Frente Las Melenas, 73+250

Pintura central doble linea, Ruta 5003 Apía-Viterbo-Asia, Frente Las Melenas, 74+980

Instalación de señales verticales, Ruta 2508 Cauyá-La Felisa, PR40+223

Instalación resaltos, Ruta 2508 Cauyá-La Felisa, PR38+300

	Mantenimiento de las vías del eje cafetero: Apia - Viterbo - Asia, ruta 5003; Remolinos-Cauya, ruta 2507; Cauya-La Felisa, ruta 2508, en los departamentos de Caldas y Risaralda, incluye puentes. **REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL AVANCE DE OBRA**	CONSORCIO ETSA-SIGA

FECHA ELABORACIÓN	31 (Día)	12 (Mes)	2024 (Año)

1. DATOS GENERALES

CONTRATISTA	ENDD CONSTRUCCIONES S.A.S	**CONTRATO N°**	4161 DEL 2023	**FICHA PREDIAL ID:**	
INTERVENTORÍA	CONSORCIO ETSA -SIGA	**CONTRATO N°**	4107 DEL 2023		
NOMBRE DEL PROYECTO	**MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS DEL EJE CAFETERO:APIA- VITERBO-ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS-CAUYA, RUTA 2507; CAUYA- LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES**				



Píntura de resalto, Ruta 2508 Cauyá-La Felisa, PR38+300

Pintura pasos peatonales, Ruta 5003 Apía-Viterbo-Asia, Parque principal Apía, PR59+000

Vaciado de losa de disipador, Ruta 2508 Cauyá-La Felisa, Frente disipador, PR8+920

Vaciado de losa de disipador, Ruta 2508 Cauyá-La Felisa, Frente disipador, PR8+920

	Mantenimiento de las vías del eje cafetero: Apia - Viterbo - Asia, ruta 5003; Remolinos-Cauya, ruta 2507; Cauya-La Felisa, ruta 2508, en los departamentos de Caldas y Risaralda, incluye puentes. **REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL AVANCE DE OBRA**	CONSORCIO ETSA-SIGA

FECHA ELABORACIÓN	31 (Día)	12 (Mes)	2024 (Año)

1. DATOS GENERALES

CONTRATISTA	ENDD CONSTRUCCIONES S.A.S	**CONTRATO N°**	4161 DEL 2023	**FICHA PREDIAL ID:**	
INTERVENTORÍA	CONSORCIO ETSA -SIGA	**CONTRATO N°**	4107 DEL 2023		
NOMBRE DEL PROYECTO	**MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO:APIA- VITERBO-ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS-CAUYA, RUTA 2507; CAUYA- LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES**				

Perforación e instalación de epóxico para realce de muro, Ruta 2508 Cauyá-La Felisa, PR29+858

Instalación de acero y formaleta para vaciado de recámara , Ruta 5003 Apía-Viterbo-Asia, Frente Manejo de aguas, PR59+455

Pintura doble linea central y de borde, Ruta 5003 Apía-Viterbo-Asia, Frente pavimento rígido Apía, PR58+590 al PR58+800

Instalación de formaleta para paredes de canal disipador, Ruta 2508 Cauyá-La Felisa, Frente disipador, PR8+920

	Mantenimiento de las vías del eje cafetero: Apia - Viterbo - Asia, ruta 5003; Remolinos-Cauya, ruta 2507; Cauya-La Felisa, ruta 2508, en los departamentos de Caldas y Risaralda, incluye puentes. **REGISTRO FOTOGRÁFICO AVANCE DE OBRA**	CONSORCIO ETSA-SIGA

FECHA ELABORACIÓN	31 (Día)	12 (Mes)	2024 (Año)

1. DATOS GENERALES

CONTRATISTA	ENDD CONSTRUCCIONES S.A.S	**CONTRATO N°**	4161 DEL 2023	**FICHA PREDIAL ID:**	
INTERVENTORÍA	CONSORCIO ETSA -SIGA	**CONTRATO N°**	4107 DEL 2023		
NOMBRE DEL PROYECTO	**MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO:APIA- VITERBO-ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS-CAUYA, RUTA 2507; CAUYA- LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES**				

Pintura pasos peatonales, linea central y demarcaciones viales, Ruta 5003 Apía-Viterbo-Asia, Parque principal Apía, PR59+000

Pintura resaltos, doble linea central y de borde, Ruta 5003 Apía-Viterbo-Asia, Frente Las Melenas, PR73+500

Pintura pasos peatonales, linea central y demarcaciones viales, Ruta 5003 Apía-Viterbo-Asia, Parque principal Apía, PR59+000

Pintura doble linea central y de borde, Ruta 5003 Apía-Viterbo-Asia, Frente pavimento rígido Apía, PR58+590 al PR58+800

	Mantenimiento de las vías del eje cafetero: Apia - Viterbo - Asia, ruta 5003; Remolinos-Cauya, ruta 2507; Cauya-La Felisa, ruta 2508, en los departamentos de Caldas y Risaralda, incluye puentes. **REGISTRO FOTOGRÁFICO AVANCE DE OBRA**	CONSORCIO ETSA-SIGA

FECHA ELABORACIÓN	31 (Día)	12 (Mes)	2024 (Año)

1. DATOS GENERALES

CONTRATISTA	ENDD CONSTRUCCIONES S.A.S	**CONTRATO N°**	4161 DEL 2023	**FICHA PREDIAL ID:**	
INTERVENTORÍA	CONSORCIO ETSA -SIGA	**CONTRATO N°**	4107 DEL 2023		
NOMBRE DEL PROYECTO	**MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO:APIA- VITERBO-ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS-CAUYA, RUTA 2507; CAUYA- LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES**				

Instalación de formaleta para paredes de canal disipador, Ruta 2508 Cauyá-La Felisa, Frente disipador, PR8+920

Instalación de formaleta para paredes de canal disipador, Ruta 2508 Cauyá-La Felisa, Frente disipador, PR8+920

Instalación de señalización vertical, Ruta 2508 Cauyá-La Felisa, Vereda Las Pilas, PR40+050

Instalación de acero para pilotes, Ruta 5003 Apía-Viterbo-Asia, Frente Puente, PR77+100

	Mantenimiento de las vías del eje cafetero: Apia - Viterbo - Asia, ruta 5003; Remolinos-Cauya, ruta 2507; Cauya-La Felisa, ruta 2508, en los departamentos de Caldas y Risaralda, incluye puentes. **REGISTRO FOTOGRÁFICO AVANCE DE OBRA**	CONSORCIO ETSA-SIGA

				FECHA ELABORACIÓN	31 (Día)	12 (Mes)	2024 (Año)

1. DATOS GENERALES

CONTRATISTA	ENDD CONSTRUCCIONES S.A.S	**CONTRATO N°**	4161 DEL 2023	**FICHA PREDIAL ID:**	
INTERVENTORÍA	CONSORCIO ETSA -SIGA	**CONTRATO N°**	4107 DEL 2023		
NOMBRE DEL PROYECTO	**MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS DEL EJE CAFETERO:APIA- VITERBO-ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS-CAUYA, RUTA 2507; CAUYA- LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES**				

Pintura pasos peatonales, linea central y demarcaciones viales, Ruta 5003 Apía-Viterbo-Asia, Parque principal Apía, PR59+000

Vástago y zarpa de los Módulos 2 y 3, Ruta 5003 Apía-Viterbo-Asia, Frente Muro de contención, PR63+250



Instalación de formaleta para paredes de canal disipador, Ruta 2508 Cauyá-La Felisa, Frente disipador, PR8+920

Perforación de pilotes, Ruta 5003 Apía-Viterbo-Asia, Frente Puente, PR77+100

	Mantenimiento de las vías del eje cafetero: Apia - Viterbo - Asia, ruta 5003; Remolinos-Cauya, ruta 2507; Cauya-La Felisa, ruta 2508, en los departamentos de Caldas y Risaralda, incluye puentes. **REGISTRO FOTOGRÁFICO AVANCE DE OBRA**	CONSORCIO ETSA-SIGA

				FECHA ELABORACIÓN	31 (Día)	12 (Mes)	2024 (Año)

1. DATOS GENERALES

CONTRATISTA	ENDD CONSTRUCCIONES S.A.S	**CONTRATO N°**	4161 DEL 2023	**FICHA PREDIAL ID:**	
INTERVENTORÍA	CONSORCIO ETSA -SIGA	**CONTRATO N°**	4107 DEL 2023		
NOMBRE DEL PROYECTO	**MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS DEL EJE CAFETERO:APIA- VITERBO-ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS-CAUYA, RUTA 2507; CAUYA- LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES**				

Canal disipador posterior a vaciado, Ruta 2508 Cauyá-La Felisa, Frente disipador, PR8+920

Figurado de acero para pilotes, Ruta 5003 Apía-Viterbo-Asia, Frente Puente, PR77+100

Canal disipador posterior a vaciado, Ruta 2508 Cauyá-La Felisa, Frente disipador, PR8+920

Instalación de formaleta para vastago del modulo 1-A, Ruta 5003 Apia-Viterbo-Asia, Frente Muro de Contención, PR63+250

8.83 Registro fílmico del avance de las obras.

8.84 Copia de la Bitácora del mes correspondiente.

Domingo
353

01 Diciembre 2024

Domingo, Actividades

El dia de hoy el contratista de obra no ejecuta actividades en ninguno de los fretes, no hay maquinaria ni personal activo.

Lunes
354

02 Diciembre 2024

Actividades

Ruta 2507 Remolino - Cauyá

El contratista no programo actividades, tiene Pendiente contruir el Cabezal de la transversal de PR47+900 y el manejo de aguas sobre los tramos intervenidos en el mejoramiento de pavimento flexible,

Ruta 2508 Cauya - La felisa

El contratista a la fecha no ha iniciado actividades sobre los frentes autorizados para manejo de aguas lluvias en PR34+600 y PR.8+920 denominados disipadores, continuan con la senalizacion horizontal, inicio señalizacion vertical, readce de muros.

PR 9+550 contratista continua con las actividades de construcción de cunetas margen derecha y figurado de acero, alistamiento para vaciado de solado sobre disipar 9+820.

Ruta 5003 Apia - Viteibo - Asia

PR 77+100 puente vitaibo : Contratista en horas de la mañana, realizo actividades de llenado de geobolsas con un ayudante. y en la tarde se suspende actividades

PR 74+700 a PR 74+00 contratista en horas de la mañana se realizan actividades de alistamiento y formaletas de cunetas bordillos, instelacion bordillos., en horas de la tarde se hace vaciado PR 74+100 sector Trapiche un ingreso, Bordillo insito sobre los pilotes PR74+200, y la otra ingreso de la transversal PR74+760, contratista no hace prueba de slum por falta de equipos, no hace toma de cilindros

PR 63+250 muro de Contencion Frente inactivo no hay ninguna actividad, se ritera al contratistas dar inio de

MEN-13 4107-2023 DIC2024 001328

de actividades ya que a la fecha presenta un atraso
PR59+450 disipador se encuentra inactivo
PR 58+590 a PR 58+800 Pavimento Rigido
Se pavimento carril derecho d mayores losas sin refuerzo y
llego a campo 3 mixer ; primera mixer 4" pulgadas la segunda
mixer con 6" pulgadas y la tercera mixer 6.8" pulgadas, se
termina el vaciado hasta 5:00 pm : Contratista continua
con la conformacion de la estructura para pavimento y se
encuentra operativo la maquinaria, en las actividades se
Presenta todos los equipos que se requieren para la actividad
y tiene el control y seguimiento por parte de interventoria
NOTA: para el dia de hoy se pronto lluvias intermitentes
despues de las 2:30 pm por una hora posteriormente se
continua con actividades.

Personal

Ruta 2507 Temolino - cauya
Contratista no tiene personal Activo
Ruta 2508 cauya - la felisa : El contratista tiene 3oficiales, 4 ayudantes
Ruta 5003 Apia - Ulteibo - Ajia
Cuadrilla de cunetas 1 oficial, 7 ayodantes., 2 contoladore,
Cuadrillo del muro : 1. operador, 1. ayudante
Cuadrilla MR : 2 oficiales, 4 ayudantes, 2 operarios, topografo.

Maquinaria

Ruta 2507. Remolino - cauya
Contratista no tiene equipos, ni maquinario
Ruta 2508 cauya - la felisa.
Contratista no tiene activo equipos ni maquinaria
Ruta 5003 Apia - Ulteibo - Ajia.
Retro excavadora - puente ulteibo - operativa
Excavadora - Apia - Activa - y Ulbro compactador.

Clima.

Ruta 2507 y Ruta 2508 Dia Seco
Ruta 5003 Apia - ulteibo - Ajia : Dia Seco con 2 horas de lluvias

MEN-13 4107-2023 DIC2024 001329

I Martes 03 - Diciembre - 2024
355

Actividades

Ruta 2507 Ramalino - Caoyca.

Contratista no ha iniciado Actividades y a la fecha tiene pendiente construir el cabezal de descole de la alcantarilla PR 47+900, ma todos los mangos de aguas llovas, se dan lugar en los tramos intervenidos

Ruta 2508: Caoya la felisa

Contratista Solo tiene activado una obra que es construcción de cunetas PR 9+550 y que a la fecha estan suspendido por que no se a definido niveles a los maestros por parte del contratista y PR 8+920 Se hace Solado 40 ml y la fundación de 17 pilotes con esta area de trabajo se proyecta armar acero en sitio para esta actividad asistio residente Contratista; Se mantiene Sin iniciar actividades en el disipador 34+600, contención de 12 resaltos, continuar con la señalización horizontal y vertical, al igual que el realce de muros por Seguridad Vial.

Ruta 5003

PR 77+100 muro de contensión

Contratista informa que trabajo media jornada y que a la fecha Se tiene 60 Geobolsas llenas pero estan sin coger ya que no tienen todos los equipos

PR 74+700 a PR 74+00 conformacion de terreno y la instalacion de formaletas para vaciado al siguiente dia 74+650 Adicional en 73+880

PR 63+250 Muro de contencion

Contratista inicia con figurado de acero para iniciar armado de la zapata del muro, Modulo 2,

PR 49+450 Disipador NO Se encuentra operativo ya que no tiene el personal. Por renuncia de la cuadrilla hasta que se reorganice el personal

Ruta 5003 PR 58+800 a 58+590 pavimento Apia

Contratista continua instalando formaleta para pavimento y alistamiento en los frisos compactación manual con compactador de plancha.; igualmente Se continua con compactación

MEN-13 4107-2023 DIC2024 001330

con maquina vibro compactador, se hace la toma de densidades en dos puntos con un resultado 103% y la segunda con 100%, Para lo cual queda liberado para la instalación de las losas; se inicia vaciado 11:30 Am. con la primera mixer con 4,6" pulgadas. para Asentamiento y en la segunda mixer 2.5" pulgadas y la tercera mixer con 6" pulgadas segun prueba de slom, y se realiza el vaciado de 7 losas por el carril izquierdo a mayores ubicado call 11 entre carrera 5 y 6, ademas se continua con vaciado de bordillo.

Personal

Ruta 2507 Remolino - cauca.

El contratista no tiene personal operativo

Ruta 2508 cauya - la felisa

Cuadrilla Canetas y dispador: 3 oficiale, 5 ayodantes

Ruta 5003 Apia - Viter - Asia

Cuadrilla muro: 1 operario, 2 ayodantes

Cuadrilla canetas: 1 maestro, 2 oficiales, 4 ayodantes, conductor

Cuadrilla muro: 2 ayodantes, 2 controladores, 1. celador.

cuadrilla MR: 5 ayodantes, 1. oficial, 2 operarios, 2 volquetas

Maquinaria

Ruta 2507 y Ruta 2508 Remolinos - la felisa

Contratista no tiene equipos ni maquinaria sobre la zona

Ruta 25003 Apia - viterbo - Asia

Retro excavadora - Puente viterbo - Activa

Excavadora - Apia - Activa

Vibro compactador - Apia - Activa

dos volquetas

Clima

Ruta 2507 y Ruta 2508 Remolino - la felisa: Dia Seco

Ruta 5003 Apia - viterbo - Asia: Dia Seco

MEN-13 4107-2023 DIC2024 001331

1 Miercoles 04 Diciembe. 2024
356

Actividades

Ruta 2507. Cauya - Demdino

Contratista no tiene actividades programadas sobre esta ruta tiene Pendiente iniciár actividades en la construcion del cabezal de la transversal en PR 47+900 y el manejo de aguas lluvias sobre el Sectores intervenidos en los tramos Con mejoramiento

Ruta 2508 cauya - la felisa

Contratista continua con actividades de armado, figurado e instalación de acero en el disipador PR 8+920 y el frente de construcción de cunetas en el PR 9+550 continúa inactivo, por lo cual interventoria Solicita reiniciar actividades Adicional se tiene sin inician obras en disipador PR 34+600 Construcción de 12 resaltos, realce del muro PR 30+00, interlocción Señalización Vertical.

Frente de pintura iniciaron hoy con pintura lineal 3 km del PR 42 al 45 con linea central amarilla doble.

Ruta 5003 Apia - Viterbo - Apia.

PR 77+100 Puente viterbo Contratista continua con actividades de llenado de Gaobobas continua sin coser.

PR 73+200 a 74+700 Cunetas viterbo

Se hace actividades de alistamiento para el vaciado de concheta, que en la jornada de la tarde se realizo vaciado PR 73+88, PR 74+540 a mayores, PR 74+550, PR 74+560, PR 74+60 a mayores, se vacioron 10 losa y una entrada en 73+080 PR 63+250 muro de contencion

Contratista continua con figurado de acero para el muro en la Seccion 2

PR 49+450 disipador Contratista reinicia actividades de excavacion nuevamente, interventoria talero al contratista terminar obras iniciadas y que son de manejo de aguas lluvias

PR 58+590: pavimento Apia

Contratista Continua con actividades Previas al vaciado de las losas. Cmo instalación de formaleta, para pavimento, instalacion de formaleta para bordillo

Personal

Ruta 2507 Remolino - cauca.

contratista no tiene personal operativo

Ruta 2508 cauca - la felisa

cuadrilla dispersador, 1. maestro, 1 oficial, 5 ayudantes.

Ruta 5003 Apia Uteibo - Asia

Cuadrilla puente. 1. ayudante, 1. operador

Cuadrilla de cunetas: 1. oficial. 4 ayudantes

Cuadrila del muro: 1 oficial. 3 ayudantes, 2 cntrladores

Cuadrilla dispador: 1 oficial. 2 ayudantes

Cuadrilla MR: 2 ofiudes, 4 ayudantes, 1 operador

Maquina

Ruta 2507 y Ruta 2508 Remolino - la felisa

contratista no tiene equipos ni maquinaria a la fecha de hoy Solo tiene un vehiculo definido Pintura.

Ruta 5003 Apia - Uteibo - Asia

excavadora - Apia - Activo

Retro excavadora - puente - Activa

dos volquetas - Melenas.

Personal

Contratista no tiene personal activo

Ruta 2508 cauca - felisa

Cuadrilla dispador: 2 oficiales - 6 ayudantes

Cuadrilla de pintura: 3 oficiales - 2 controladores viales

Cuadrillas que se tienen en la zona.

Ruta 5003 Apia - uteibo - Asia

Cuadrilla puente: 2 ayudante, 1 operario

Cuadrilla: cunetas: 1. maestro, 5 ayudantes

Cuadrilla muro: 1. oficial, 4 ayudantes, 1. celador

Cuadrilla dispador: 2 ayudantes, 1 oficial

Cuadrilla MR: 5 ayudantes, 1 oficial, 1 operador, 1 conductor,

1. Auxiar topografia.

Administrativos

1. Director, 1 Residente, 1 Ambiental, 1. Social, 2 SST, 2 Auxiliares

de ingeniera, 1 topografo, 1. OIA, 1 calidad

Olima
Ruta 2507 y Ruta 2508 Remolino - la felisa.
Dia Seco
Ruta 5003 Apia - Ulterbo - Asia
Dia Seco.

Jueves
357

05 - Diciembre 2024
Actividades
Ruta 2507 Remolino - cauya
Contratista no programo actividades, interventoria le reitera al Contratista lo indicado en el anterior dia
Ruta 2508 cauya - la felisa
Contratista continua con la instalacion de acero y formaleta de disipador 8+920 y continua suspendido las actividades de contruccion de cunetas sobre PR 9+550. y las obras pendientes continuan tal como se mencionan el dia anterior
Ruta 5003 Apia - ulterbo - Asia
PR 77+100 puente ulterbo:
Contratista continua con llenado de geobolsas para desvio del Caose para trabajos en la pila central del puente.
PR 74+700 a 73+250 Ulterbo - cunetas
Contratista continua descontruendo cunetas, alistando para una nueva jornada de vaciado, interventoria reitera el inicio de instalación de bordillo ya que se evidencia suspendido hy varios dias
PR 63+250 muro de contención
Contratista continua con figurado de acero para iniciar con el muro de contencion modelo 2.
PR 59+450 disipador
Continuan con excavación manual. para construir conducum de aguas lluvias hasta el disipador existente
PR 58+590 pavimento en Apia
Contratista realizo actividades preliminares para vaciado y se

Lotado tomaleta para bordillo de la cuadra ubicada cll 11 entre carrera 647 lado derecho a mayores. y se inicia actividades de vaciado a las 9:00 Am y se hace vaciado con ayuda excavadora y se toma Slum de la mixer con el resoltado de 3.5" pulgadas y se autoriza vaciado por carril izquierdo La mixer 2 llega a obra con un asentamiento 3.5" pulgadas y se inicia con placa reforzada ubicada con un Sumidero y 11.20 am se inicia con vaciado de la tercera mixer en un acentamiento de 3.5" pulgadas Segun prueba de slum y se vacia la ultima losa reforzada por estar en una tapa de alcantarillado y ser la losa de transición, en este sentido se termina de pavimentar las 3 cuadras por carril derecho y se progra vaca para el dia siguiente en el cual se teminaria obra; Adicional se inicia vaciado de bordillo carril derecho cuadra central. de menores a mayores.

Personal

Ruta 2507 Remdino - Cauya

Contratista no tiene personal operativo

Ruta 2508 Cauya - la felisa

Cuadrilla dosipador: 2 oficiales, 6 ayudantes

Ruta 2003 Apia - Viterbo - Asia

Cuadrilla puente.: 2 ayudantes, 1 operador

Cuadrilla cunetas): 1. maestro, 5 ayudantes, 2 conductores volquetes

Cuadrilla muro: 1. oficial, 4 ayudantes, 1. celador

Cuadrilla dosipador: 1 oficial, 1 ayudante.

Cuadrilla MR: 1 oficial, 5 ayudantes, 1 operador

Personal administrativo continua igual al dia anterior

Maquinaria:

Ruta 2507 y Ruta 2508 Remdino-la felisa

No hay equipos ni maquinaria

Ruta 2003 Apia - Viterbo - Apia

Retro excavadora - puente - Activo

Excavadora - Apia - Activo

Clima

Ruta 2507 y 2508 Remdino - la felisa.

Dia Seco.
Ruta 2503 Apia - Viterbo - Ajia
Dia Seco con llovnas en Apia en jornado de la tarde, jornada operativa normal

Viernes 06 Diciembre 2024
358
Actividades
Ruta 2507 Remolino - Cauyá
Contrata no programo actividades en esta ruta.
Ruta 2508 Cauya - la felisa
Contratista continua con actividades de figurado e instalación de acero en el disipador pr 8+920 y las cunetas.
del frente. pr 9+550 continua inactivo, se recomienda al contratista
Ruta 5003 Apia - Viterbo - Ajia.
PR 77+100 puente viterbo
Contratista continua con el llenado de geobolsas para desvio del cauce, estas estan sin cosas.
PR 75+00 al PR 737+200 Actividades de alistamiento de sección de cunetas, desencofrado y paisajismo
PR 63+250 muro de contención, se presento un deslizamiento desde horas de la noche y hasta medio dia ya estan terminando el retiro manualmente,
PR 59+450 disipador frente de trabajo continua inactivo
Se recomienda al contratista terminar estas actividades
PR 58+590 pavimento de Apia.
Contratista hace vaciado en carril izquierdo, se indica con esta jornada se finaliza las dos cuadras del pavimento nuevo.
para las 12.40 se inicia vaciado con la primera mixer y esta tiene un asentamiento de 2.8" pulgadas segun slum
Se recomienda al contratista fatalecer la logistica de las obras para evitar tiempos muertos del concreto en obra,
Se continua con el llenado y/o vaciado de la segunda

MEN-13 4107-2023 DIC2024 001336

mixer con un asentamiento de 4.5" pulgadas en la cual se reporta que la mixer espero 1 hora para ser vaciado se tomaron vigetas para laboratorio y se utilizo todos los equipos Para el vacido tales como regla vibratoria, Vibrador, codal, llanas, flotador, demarcador, en esta actividad Sta el accompañamiento de interventoria.

El dia de hoy se termina de vaciar las losas de los dos carriles de la calle 11 entre cuadras 548, y a la fecha se tiene pendiente las siguientes actividades bordillos de la cuadra ubicada entre carrera 547, fundicion de vigas de transicion en carrera 645; adicional al cello de Juntas.

Personal

Ruta 2507 Remolino - Cauya

Contratista no tiene personal sobre esta zona

Ruta 2508 Cauyá - la felisa

Cuadrilla dispidor: 2 oficiales, 6 ayudantes

cuadrilla de pintura: 3 oficiales.

Ruta 5003 Apia - Viteibo - Apia

Cuadrilla puente: 1 operador, 2 ayudantes

Cuadrilla cunetas: 1 maestro, 5 ayudantes

Cuadrilla muro: 1 oficial, 4 ayudantes, 1 celador

Cuadrilla MR. 5 ayodantes, 1 oficial.

Maquinaria

Ruta 2507 Remolino - cauyá

No hay equipos ni maquinaria

Ruta 2508 cauya - la felisa

Un vehiculo de pintura horizontal

Ruta 5003 Apia - Viteibo - Apia

Retro excavadora - puente - Activa

Clima

Ruta (2507 - 2508 - 5003): Se presenta Dia Seco por leves lluvinas en Apia al medio dia.

MEN-13 4107-2023 DIC2024 001337

Sabado 07 Diciembre 2024
359

Actividades

Ruta 2507 Remolino- Cauya.

El contratista no programo actividades

Ruta 2508 cauya - la felisa

Contratista continua con actividades de armado y figurado de acero en el disipador PR 8+920 y terminan de pintar los 3 Km en amarillo con linea de borde

Segun lo evidenciado por interventoria en recorrido

PR 5003 Apia-Ulteibo- Apia

PR 77+100 frente inactivo

PR 75+00 a pr 78+250 inactivo

PR 63+250 muro de contención se encuentan en figurado de acero

PR 59+450 disipador inactivo

PR 58+590 frente de obra inactivo

Personal

Ruta 2507 - Remolino- Cauya.

Contratista no tiene personal operativo

Ruta 2508 cauya - la felisa.

Cuadrilla de conteo : 2oficiales, 5 ayudantes

Cuadrilla de pintura : 3oficiales

Ruta 5003 Apia -Ulteibo - Apia

Cuadrilla muro : 1 maestro, 2oficiales, 8 ayudantes.

Maquinaria

Ruta 2507 Remolino - cauya : No hay maquinaria

Ruta 2508 Cauya - la felisa : 1 vehiculo de pintura - Activo

Ruta 5003 Apia - Ulteibo - Apia : 1 Retro excavadora - inactiva

Clima

Ruta 2507, Ruta 2508, Ruta 5003 : Clima Seco sin lluvias

Domingo 08 Diciembre 2024
340 Actividades
NO hay actividades en la Ruta 2507 y Ruta 2508
y en la ruta 2508 Cauyo - la Toliva
Segun información del contratista se trabajo en Señalización horizontal.

Lunes 09 Diciembre 2024
361 Actividades
Ruta 2507 Remolino - Cauyá
Contratista no tiene actividades programadas sobre esta Ruta; por parte interventoria le indica que tiene pendiente el contratista iniciar actividades en PR 47900 y manejo de aguas lluvias sobre los tramos intervenidos en el mejoramiento de carpeta asfaltica
Ruta 25003 Apia - Viterbo - Asia
PR 77+100 puente Viterbo: Contratista continua con el llenado de geobolsas y estan acopiados; estas actividades presentadas y ejecutadas a la fecha no indican ningun avance por lo cual se muestra un atraso en esta frente de actividades, Se solicita recuperar el atraso.
PR 75+00 a PR 73+200 frente las melenas. Contratista en la Jornada de la mañana no tiene actividades ya que enviaron personal para el frente PR 63+250, ya que se continua retirando material sobrante; y en horas de la tarde se Continua con la instalacion de bordillos
PR 63+250 muro de contención: contratista continua con el armado y figurado de acero y continua con atraso en este frente de actividades.
PR 59+450 disipador: contratista continua con el frente de obra inactivo, se reitera el reinicio de actividades.
PR 58+590 pavimento Rigido

MEN-13 4107-2023 DIC2024 001339

Contratista continua con figurado de acero de las vigas de transición y la instalación de formaleta de los bordillos Ruta 2508 cauya - la felisa

Contratista continua con el frente de actividades en PR 8+920 sin embargo se indica que solo hay la presencia de un solo oficial y el resto no asistieron por falta de pagos de sus honorarios; se continua con las siguientes actividade tales como:

- Instalación de 12 reguladores de velocidad
- Disipador PR 34+60 la Ruta
- Construir cunetas en pr 9+550
- Terminar señalización horizontal m2.

Frente pintura: Demarcacion vial con pintura en frio El dia 22 de noviembre de 2024, Se reunieron en las oficinas de interventoria los ingenieros Aroles Soto por Interventoria y Mauricio Monroy por parte del contratista para socializar el alcance del Item señalización y seguridad, donde se determino la absisa PR 42+000 con PR final de la linea de demarcacion en frio. En recorrido realizado el dia de hoy se observa que el contratista ENDO (contratacame) autorizo al subcontratista Tactico Comercializadora de ingenieria para aplicar las lineas de demación hasta PR 49+150, sin consultar con la interventoria

Personal:

Ruta 2507: Remolino - cauya.

Contratista no tiene personal operativo

Ruta 2508: Cauya - la felisa

- Cuadrilla de disipador: 1. oficial, los ayudantes no asistieron por falta de pagos de la Quincena segun lo manifestado

Ruta 5003 Apia - viterbo - Ara.

Cuadrilla muro: 1 operador. 2 ayudantes

Cuadrilla cunetas: 1 oficial, 4 ayudantes

Cuadrilla ME: 1. maestro, 1 ofofial - 4 ayudantes - 1 Celador

Cuadrilla disipador: 1 oficial, 1 ayudante

- Profesional ambiental manifiesta no estar en el proyecto

MEN-13 4107-2023 DIC2024 001340

Maquinaria:
en Ruta 2507 y Ruta 2508 no se encuentra equipos ni maquinaria operativos
Ruta 5003 Apia-Viteibo - Asia
Retro excavadora Puente Viteibo operativa

Clima
Ruta 2507, Ruta 2508 y Ruta 5003: presenta un Dia Seco

Martes 362 10 Diciembre 2024

Actividades
Ruta 2507 Remolino - Cauyá
Contratista no tiene actividades programadas
Ruta 2508 cauya - la felisa
Contratista continua con las actividades en PR 9+920 con armado de acero, e instalación en el disipador, adicional se encuentan realizando una corrección de cargas ente los pilotes y el disipador, con el fin de Obtener su funcionalidad; Adicional el contratista continua sin iniciar actividades en la construcción de cunetas PR7+550 Es importe hacer las respectivas correciones y terminar con las cunetas, ya que es de prontitud solución el manejo de aguas lluvias.
El contratista continua pendiente el inicio de actividades en el PR 34+60 en rotación al disipador, construcción de 12 disipadores, terminar pintura m². Se evidencia que los ayodantes de este frente regresaron pero no se a pagado sus salarios por lo cual se presenta Inconformidades
Ruta 5003 Apia - Viteibo - Asia
PR 77+100 puente Viteibo se continua con llendo de geobolsas
PR 75+00 a 737200 las melenas
Contratista no tiene actividades de construcción

de cunetas e instalación de bordillo, Sin embargo se hace
ponteo para linea central en señalización horizontal
PR 63+250 muro de contención
Contratista hace el retiro de acero instalado Según
indicaciones del contratista porque instaran de forma
incorrecta, Interventoria Solicita tener planos de
construcción plateados en obra; para hacer el respectivo
control y seguimiento
PR 89+450; Contratista continua con actividade de instalación
de acero en las camaras y cajas de inspección del disipador
PR 58+600 pavimento Apia.
Frente de trabajo inactivo, No hay personal operativo
Personal
Ruta 2507 Remolino - cauya
Contratista continua sin personal operativo
Ruta 2508 cauya - la felisa
cuadrilla disipador PR 8+920 : 1 oficial - 3 ayudantes
Ruta 5003 Apia - Uiteibo - Asia
Cuadrilla puente. : 1. operador, 2 ayudentes
Cuadrilla Muro: 1 oficial. 3 ayudantes, 1 cadador
Cuadrilla Disipador: 1. oficial, 1 ayodantes.
Maquinaria
Ruta 2507 - Ruta 2508 Remolino - la felisa
Contratiste no tiene maquinaria ni equipos
Ruta 5003 Apia - uiteibo - Asia
Reto excavadora puente. Uiteibo
Clima:
Ruta 2507, Ruta 2508 y Ruta 25003 se tiene. Dia Seco

Miercoles 11 Diciembre 2024
363 Actividades
Ruta 2507 remolino - cauyá

MEN-13 4107-2023 DIC2024 001342

El contratista no programo actividades, interventoria que se requiere terminar obras autorizadas para el manejo de aguas lluvias

Ruta 2508 cauya - la felisa

Contratista Solo tiene operativo el frente del disipador pr 8+920, se encuentran en actividades de alistamiento para vaciar placa del disipador y se trabajo hata 12:M trabajadores suspenden actividades, por fato de pago de la Quincena y en los frentes pendientes por iniciar todo esta inactivo.

Ruta 5003 Apia - Uiterbo - Asia

pr 77+100 Contratista tiene actividades en operacion conformacion de un carretable y cocen (a) Geobolsas que ya estan llenas.

PR 75+00 al PR 73+200 : El contratista se encuentra en actividades de paisajismo con 2 ayudantes, no tiene personal instalando bardillos, ni adecuación de cunetas

PR 63+250 Muro de contención:

Contratista continua nuevamente con la instalación de acero y figurado para el Modulo B1

PR 59+550 : frente disipador inactivo

PR 58+590 al PR 58+800 : pavimento apia

Fant de actividades inactivo

Personal

Ruta 2507 Remolino - cauya:

No hay personal operativo

Ruta 2508 cauya - la felisa

Cuadrilla disipador : 2 oficiales, 4 ayudantes

Ruta 5003 Apia - Uiterbo - Asia

Cuadrilla del puente: 1. operador - 2 ayodantes, 2 contaladoras vicky

Cuadrilla las molonas: 2 ayodantes

Cuadrilla muro: 1. maestro. 1 oficial, 4 ayodantes

Maquinaria

Ruta 2507 - Ruta 2508 Remolino - La felisa

Contratista no tiene personal ni maquinaria en esta ruta)

Ruta 5003 Apia - Viterbo - Apia
Retro excavadora en el puente.
Dos Volquetas en el puente.
Clima.
Ruta 2507 y Ruta 2508 ; Dia Seco
Ruta 5003 Dia Seco.

Jueves
364

12 Diciembre 2024

Actividades

Ruta 2507 Remolino - Cauya'
Contratista no programo actividades
Ruta 2508 Cauya - la felva
Contratista hace vaciado de una mixer en el disipador PR 8+920, concreto que vaciaron placa dd disipador y la jornada laboral de los ayudantes y un oficial termino actividades y suspendieron actividades, hasta que el contratista este al dia con el pago de los honorarios
Ruta 5003 APIA - Viterbo - Asia
PR 77+100 Puente Viterbo
Contratista continuo con la adecuación de la plataforma y carreteable para la construcción de pilotes a la margen izquierda del puente; para elta actividad tiene dos Retro excavadoras para perfilar corrientes de rio y Seleccion de material para posterior ser utilizado en el llenado de las geo bolsas. y se continua cosiendo geobolsas
PR 75+00 al PR 73+200 Las molenas
No se evidencia actividades en ejecucion todo el sector inactivo, se informa que no asistieron por falta de pagos a los honorarios, Se solicita al contratista hacer efectivo todos los pagos pendientes.
PR 68+250 muro de Contencion
Contratista contonea con instalación de acero

MEN-13 4107-2023 DIC2024 001344

con panilla Superior del modulo JB para Barpa., se hace revisión por parte de interventoria

PR 59+550 disipader: Contratista termina de instalar Acero de refuerzo de las camaras (3) y se encuentra pendiente, instalar tomaleta. Solo se encuentra el oficial PR 58+890 a 58+590 frente de trabajo inactivo interventoria realizo recorido, se evidencio que ya realizan vaado en horas de la mañana de 2 lugas de transición en carrera 6, Bordillos calle 11 entre carrera 6 y 7 finalizando esta cuadra y bordillo calle 11 entre carrera 5 y 6 margen izquierda; continua pendiente bordillo margo derecha de esta cuadra y Vigas de transicion de la carrera 5. Junto con las tapas de los sumideros y el cello de dilataciones.

Personal

Ruta 2507 Romolino - Cauya

Personall del contratista no se encuentra operativo, no hay contratado, ni asignado

Ruta 2508 Cauya - La felisa

Cuadrilla disipador: 2 oficiales, 5 ayodantes, 1 SST.

Ruta 5003 Apia - Viterbo - Asia

Cuadrilla frente: 2 operario, 2 conductores, 4 ayodantes

Cuadrilla del muro: 1. oficial, 1. maestro, 1 Herero, 5. ayodantes

Cuadrilla disipador: 1. oficial. 1. Ayodante.

los ayodantes de todos los frentes de obra despues de la jornada de la mañana no trabajaron y se retiraron de los frentes de obra.

Maquinaria.

Ruta 2507 y Ruta 2508 Romolina - La felisa

Contratista no tiene equipos ni maquinaria

Ruta 5003 Apia - Viterbo - Asia

Retro excavadora: puente - viterbo

Retro excavadora = puente - viterbo

Dos volquetas.

Clima

Ruta 2507: Dia seco

Rota 2508 : Dia Seco

Rota 5003 : Dia Seco

Viernes
365

13 Diciembre 2024

Actividades

J

Rota 2507 Remolino - cauya

Contratista no tiene actividades en ejecución

Rota 2508 cauya - la felva

Contratista no tiene actividades se encuentra inactivo con los ayudantes en el frete de trabajo PR 87+920 y SO se presenta 1. oficial y hace el desencofrado, y continua figurando acero.

Rota 5003 Apia - Viterbo - Asia

PR 77+100 puente viterbo contratista termino de Hacer la seleccion de material y la contruccion del carreteable. , se evidencia unas pequeñas fallas en la zona del estribo izquierdo del puente ya esta listo para iniciar actividades de pilotaje; igualmente se termino de coger todas las geotalsas llenas ala fecha para un total de ±120 unidades, se tiene el apoyo de dos retro excavadoras y dos volquetas.

Frente las molenas inactivo

frente muro de contencion PR 63+250 contratista. termina de instalar acero de refuerzo de la zarpa y acero longitudinal de la pantalla del muro, igualmente se hace la instalacion de la formaleta metalica para programar liberacion de acero, cotas de nivel y vaciado.

Frete del disipador PR59+550 inactivo

frelente Apia PR58+600 Inactivo

todos los ayudantes continuan sin hacer presencia de los frentes inactivos, se solicita al contratista.

MEN-13 4107-2023 DIC2024 001346

hacer efectivo el pago de los honorarios de los trabajadores.

Personal

Ruta 2507 y Ruta 2508 Remolino - la felisa

contratista continua sin personal

Ruta 5003 APIA - viterbo - ASIA

cuadrilla del puente: 2 operarios, 2 volqueteal, 3 ayudantes, 1 oficial

cuadrilla muro: 1 maestro, 1. oficial - 1. Herrero, 3 ayudantes.

Maquinaria

Ruta 2507 y Ruta 2508 Remolino - la felisa

contratista no tiene maquinaria

Ruta 5003 Apia - viterbo - ASIA

Dos retro excavadoras - puente.

Dos volquetas

clima

Ruta 5003: Dia seco

Ruta 2507: Dia seco

Ruta 2508: Dia seco

14 - diciembre 2024

366 Actividades

Ruta 2507 Remolino - cauya

contratista no tiene actividades programadas, ni ejecutando

Ruta 2508 cauya - la felisa

Contratista no tiene actividades operativas, no hay personal en el dorpador PR 87+920, interventoria y contratista realizaron visita con topografia para revisar y Solucionar niveles de las cunetas de PR 91+550, presentado una Solución, con la finalidad de terminar esta obra. Interventoria hace la observacion que los testigos de concreto se encuentran sin desencofrar e hidratar desde 12/12/2024, Se solicita aplicar procedimientos de calidad y dos controles.

MEN-13 4107-2023 DIC2024 001347

Ruta 5003.

PR 77+100 puente Viterbo: Frente obra inactivo

PR 75+00 a PR 73+200 Las Helenas:

Contratista realizo la señalizacion horizontal en metro lineal con lineas de borde y lineas de centro, Queda pendiente terminar m2 el resto de actividades conexas y la instalación de bordillos esta sin actividades

PR 63+250 Muro de contención

Interventoria realizo visital al frente de trabajo y encontro inactivo

Sin embargo se realizo liberacion de acero de Modulo 28

Donde se realizo la liberación del acero transversal y longitudinal de la parrilla inferior y superior. Ademas de cara interior y exterior de la pantalla del muro; para esta actividad por parte del contratista realizo acto de presencia, Topografo para los chequeos de cotas de nivel y ingeniero residente para confirmar y se tiene programado vaciado para el dia Domingo.

PR 59+550 y PR 59+600 en Apia se encuentran inactivos

Personal.

Ruta 2507 Romdino - Cauya

Contratista no tiene personal operativo

Ruta 2508 Cauya - La Felisa

Contratista no tiene personal operativo

Ruta 5003 Apia - Viterbo - Asia

Contratista no tiene actividades en ejecucion

Personal en recorrido: 1 Ing residente, 1 Topografo, 1 oficial, 1 maestro por parte de contratista y de interventoria 1 residente., 1 Un Ambiental en oficina.: 1. Auxiliar Administrativa, 1. SST, 1 Ing. Auxiliar, 1. Social.

Maquinaria

Ruta 2507 y Ruta 2508 Romdino - La felisa contratista no tiene Maquinaria

Ruta 5003 Apia-Viterbo-Asia: 2 Retro excavadoras, 2 compactadores inactivas

Clima:

Ruta 2507, Ruta 2508, Ruta 5003: Dia Seco.

MEN-13 4107-2023 DIC2024 001348

15 Diciembre del 2024

Actividades

Contratista no programo actividades en la ruta 2507 y 2508 todo esta inactivo

Ruta 5003 Apia - Viterbo - Asia

Contratista no programo actividades en PR 77+100 puente Viterbo, PR 54+550 disipador, PR 58+600 bordillo.

En frente de trabajo muro de contención PR 63+250 se realizo vaciado de concreto de 4000 psi al modelo ZB, iniciando actividades a los 7:00 Am, con la mixer 1 de 5.5 m3 y un asentamiento de 5 pulgadas, la segunda mixer inicia vaciado 7:40 Am de 5.5m3 y un asentamiento 5 pulgadas., tercera mixer con volumen 5.5 m3 y un asentamiento de 6 pulgadas, inicia vaciado 8:20 Am., cuarta mixer se inicia 8:50 Am. y se toma para hacer cilindros para resistencia para lo cual se tomo 3 cilindros; la quinta mixer tiene un asentamiento de 7 pulgadas, la quinta y sexta se tomaron muestra en el mura se vaciaron 7 mixer y sobraron ± 2 m3 los cuales se vaciron en cunetas de las melenas PR 74+120 entrada al trapiche, y 3 cunetas en piedra PR 74+568.5, PR 74+581 Amplación Contratista solo tomo 6 cilindros para resistencia por no tener mas cilindros disponibles

Personal y Maquinaria

Ruta 2507 y Ruta 2508 Remdino no hay personal ni maquinaria ya que no tienen actividades

Ruta 5003 Apia - viterbo - Asia

Cuadrilla muro: 1 maestro, 2 oficiales, 2 contraladores, 3 ayudantes

1 ingeniero y la maquinaria inactiva

Clima

Ruta 2507, Ruta 2508 - Ruta 5003: Dia Seco.

MEN-13 4107-2023 DIC2024 001349

Lunes 16 Diciembre 2024
368

Actividades

Ruta 2507 Remolino - Cauyá

Contratista no tiene actividades programadas ni en ejecución

Por información en los diferentes comité especialmente desde #41

Se indica que iniora actividades despues de terminar actividades en el

en la ruta 2508; en estas condiciones no se tiene actividades programadas

Para el resto de año segun lo indicado por el contratiste.

Ruta 2508 Cauya - la felisa

✓ Contratista continua Sin actividades en los frentes de trabajo activos

PR 8+920 disipador Segun lo infomado por el contratista, no programa

actividades por falta de materiales (acero de refuerzo) y PR 9+550 el

Contratista no ha iniciado con correccion de niveles para el manejo de

aguas lluvias, ya que se tiene pendiente contruccion de cunetas y

Un canal. para la entrega. En recorrido de la interventoria se

realizo la verificacion de la pintura lineal. desde el PR 9+060 al

PR 38+000 linea de borde y centro, adicional se verifico cantidades del

PR 29+000 al PR 30+00; tambien se verifico la instalacion de 20 señales

verticales entre ella se tiene instalado en el colegio la Loma, colegio

Rio Suelo, Sector las pilas, Quebra lomo para un total de 8 unidades de 25

y 12 unidades de 25A, continua pendiente. el resto de actividades

ubicadas en los siguientes PR 34+600, PR 29+970, Reiniciar pintura m2

instalacion de 12 resaltos.

Ruta 5003 Apia - Uterbo - Asia

PR 77+100 puente Uterbo: Contratista continua con la instalación de geobolsas

Para fortalecer el desvio de Rio Risaralda del estribo Asia y se trabajo con

dos retro excavadoras y 2 volquetas.

Sector las malezas reiniciaron actividades de instalación de bordillos

PR 631250 Muro de Contención; Se continua con figurado de acero del muro

Frente de Apia PR 58+600 y PR 59+550 se encuentran inactivos,

Personal

Ruta 2507 Remolino - Cauya.

contratista no tiene personal operativo

Ruta 2508 Cauya - La felisa

Cuadrilla instalacion de señales verticales: 3 oficiales y 1 conductor

Ruta 5003 Apia - Uterbo - Asia

Cuadrilla de puente: 2 operadores, 2 conductores, 2 ayudantes

Cuadrilla de bordillos: 2 ayudantes.

Cuadrilla de muro: 1. Celador, 1 maestro, 1. oficial, 4 ayudantes

Maquinaria

Ruta 2507 y Ruta 2508 Remolino - la felisa No hay maquinaria

Ruta 5003 Apia - Viterbo - Asia: 2 Retro excavadoras, 2 volquetas

Clima

Ruta 2507, Ruta 2508, Ruta 5003: Dia Seco

17 Diciembre 2024

Actividades

Ruta 2507 Remolino - cauyá

Contratista no tiene actividades programadas para ejecución tal como se indica eh 16 de diciembre del 2024.

Ruta 2508 cauya - la felisa

Contratista continua con la instalación de señalización vertical para un total de 23 unidades, se continua con el figurado de acero de disipador pr 8+920, y se activa el realce de muros en pr 30+00; contratista continua sin iniciar las actividades que estan pendientes sobre esta ruta y que se mencionan en el dia anterior

Ruta 5003 Apia - Viterbo - Asia

PR 77+100 puente viterbo: Contratista continua con trasiego de material interno y con la instalacion de geo bolsas para fortalecer el desvio del rio risaralda y se continua despejando el estribo lado Asia

Sector las molenas continua con la cuadrilla de instalacion de bordillos

PR 63+250 muro de contención, se continua figurando acero para continuar con la construcción del muro.

frentes de apia PR 58+600 y PR 59+550 se encuentran inactivos sin personal.

Personal.

Ruta 2507: Remolino - cauya.

Contratista no tiene personal operativo

Ruta 2508 cauya - la felisa

Cuadrilla muros: 1 ayodeadt. 1. oficial

Cuadrilla disipadores: 1. oficial. 2 ayodantes

Cuadrilla de instalacion señalizacion vertical: 1. oficial. 2 ayodantes

Ruta 5003 Apia - Viteibo - Asia

Cuadrilla puente: 2 operadores, 1 oficial, 4 ayodantes, 2 volquetas

Cuadrilla bordillo: 1. oficial. 1 ayudante.

Cuadrilla muro: 1. colador, 1. maestro., 1. oficial, 4 ayudantes

Maquinaria

Ruta 2507 y Ruta 2508 Remolino y la felisa

El contratista no tiene maquinaria ni equipos

Ruta 25003 Apia - Viteibo - Asia

2 Reko excavadoras puente viteibo

2 Volquetas Activas

Clima

Ruta 2507 y Ruta 2508 = Dia Seco

Ruta 5003 Apia - viteibo - Asia: Dia Seco

Miercoles 370

18 diciembre 2024

Actividades

Ruta 2507 Remolino - cauya

Contratista no tiene actividades y continua pendiente todas las actividades Autorizadas

Ruta 2508 cauya la felisa

Contratista continua con las perforaciones para el realce de muros PR 29+850 a PR 30+00; Adicionalmente contatista inicio con la instalacion de resaltos se tiene autorizados 12 unidades iniciando PR 38+300, PR 38+210, PR 33+794, PR 33+708 En los cuales se instalen 6 unidades y la jornada inicio al medio dia hasta horas de noche.

MEN-13 4107-2023 DIC2024 001352

Contratista continua con el armado y figurado de acero del disipado PR81+920. Ademas se continua con la instalación de Señales de trasito verticales para lo cual se instalo 20 unidades y se continua con la Jornada.; es importante indicar que el contratista debe terminar las actividades pendientes por iniciar tales como se mencionan PR 9+550, PR 34+600 continuar señalización horizontal m²

Ruta 5003 Apia - Uliteibo - Asia

PR 58+590 al PR 58+800 Pavimento Apia

contratista mantiene el frente de trabajo inactivo

PR 59+550 Disipador: frente de trabajo continua inactivo

PR 63+250 Muro de Contención

Contratista continua con el figurado de acero para el modulo 2C y modulo 2A; y en el sector las Medias continuan con la instalacion de bordillos

PR 77+100 Frente de Uliteibo: Contratista continua organizando tagio para desviar el cauce del rio y trabajar sobre el estribo lado Asia.

Personal

2507 Romolino - Cauya

Contratista no tiene personal operativo

Ruta 2508 Cauya - La Selva

Cuadrilla muros 9 oficiales, 2 ayudantes

Cuadrillo de la instalacion señalizacion vertical: 1 oficial. 2 ayudantes

Cuadrilla Resaltos: 1 oficial. 2 canteladores, 5 ayudantes, 2 volqueteros

Ruta 5003 Apia - Uliteibo - Asia

Cuadrilla muro: 2 operadores, 1 oficial. 4 ayudantes, 2 volqueteros. 1 maestro

Cuadrilla bordillo: 1 oficial. 1 ayudante

Cuadrilla muro: 1 celador, 1 maestro, 1 oficial, 4 ayudantes

Maquinaria.

Ruta 2507 y Ruta 2508 Romolino y La Selva

El contratista no tiene maquinaria ni equipos

Ruta 5003 Apia - Uliteibo - Apia

2 Retro excavadoras frente

1 Excavadora frente.

2 Volqueteos frente.

MEN-13 4107-2023 DIC2024 001353

Clima.

Ruta 2507 - Y Ruta 2508 Remolino - felisa : Dia Seco

Ruta 5003 Apia - Ulloa - Asia: Dia Seco

Jueves 19 Noviembre del 2024

371 Actividades

Ruta 2507 Remolino - cauyá

Contratista no tiene actividades en ejecución y Programadas

Ruta 2508 cauya - la felisa

Contratista continua con la instalacion de señal vertical inicia en predio a mayores; tambien se continua con la construccion de los resaltos y hoy se termino de construir 12 resaltos interventoria recomienda tener señalizado y solicita que despues de horar Hacer la respectiva pintura para evitar algun incidente; a continuacion se indica los PR de los resaltos

PR 38+300, PR 38+218, PR 33+894, PR 33+708, PR 23+390

PR 23+510, PR 20+908, PR 20+800, RR 9+135, PR 9+072

PR 1+395, PR 1+508, Como anotacion a la fecha se tiene pendiente señalizacion horizontal m^2 por lo cual se solicita reiniciar de imediato.

Ruta 5003 Apia - Ulloa - Asia

PR 58+590 al PR 58+800 Apia pavimento rigido frente de trabajo inactivo y a la fecha tienen pendiente bordillos y cello de juntas. y la viga de transicion calle 11 carrera 5.

PR 59+550 Disipador frente de trabajo inactivo

PR 63+250 muro de contencion

Contratista continua. figurando e instalando acero en los modulos 2C y 2A en pantalla interior y pantalla de muro interventoria hace sus respectivos observaciones del proceso sobre los melenas, Contratista continua con la instalacion de bordillo, en el PR 77+100 Continuan con movimiento de material y el contratista hace el descargue de la pilotadora para iniciar actividades el 23 de diciembre, ya que

MEN-13 4107-2023 DIC2024 001354

es necesario hacer la demolicion de unas estructuras por lo cual es necesario ingresar un minicargador con martillo.

Personal

Ruta 2507 Remolino - Cauya

el contratista no tiene actividades en ejecución

Ruta 2508 cauya - la felisa

cuadrilla dispador: 2 oficiales 3 ayudantes

cuadrilla Resaltos: 1. oficial 6. ayudantes este personal asistio toda la jornada y el dia 18 de diciembre 2024.

Cuadrilla instacion Senales verticales: 1. oficial., 2 ayodantes.

Ruta 5003 Apia - Ulteibo - Ajia

cuadrilla del puente: 3 operarios, 2 voqueteros, 3 ayudantes, 1 oficial

cuadrilla bordillos: 1. oficial, 2 ayudantes

cuadrilla del muro, 2 oficiales, 1. maestro, 4 ayodantes, 1. celador.

Maquinaria

Ruta 2507 y Ruta 2508 Remolino - la felisa

contratista no tiene equipos ni maquinaria

Ruta 5003. Apia - ulteibo - Ajia

2 Retro excavaderas Puente

1 excavadora - puente

1 mini cargador con martillo - puente. inactivo

1 piloteadora en puente - inactivo

2. volquetas

Clima

Ruta 2507 y Ruta 2508 Remolino - La felisa

Contratista: Dia Seco

Ruta 5003 Apia - Ulteibo - Ajia

Dia Seco

Viernes 20 Diciembre 2024

372 Actividades

Ruta 2507 Remolino - Cauya

Contratista no tiene actividades programada en la zona

Ruta 5003: Apia - Viteibo - Asia:
PE 58+590 al PE 58+80 pavimento
El Contratista reactivo actividades en este frente para hacer vaciado de la viga de transición en calle 11 y carrera 5. en la cual estaban organizando Acero y formaletal al igual que los topes de los sumideros ubicados lado derecho y el lado izquierdo. y no terminaron el vaciado de bordillo y una caja de sumidero del lado derecho.
PE 59+550 disipador continua inactivo.
PE 73+800 Continua con instalacion de bordillo
PE 63+250 muro de contención Contratista continua fegurando e instalando acero Sobre los Modelos ZC y ZA
PE 77+100 puente Viteibo Contratista continua con movimiento de material en el rio e inicia con actividades de demolicion Sobre el estribo izquierdo del puente Viteibo
Ruta 2508 Canoya la felisa
Contratista retira la cuadrilla de construccion de reductos y hace el vaciado en el disipador 8+920 y segun el asentamiento en campo indica 6 pulgadas, se hace la toma de cilindros para resistencia de concreto. y se hace la reccion de 5m3 en la actividad Se hace vaciado 18m de placa de longitud y 18 metros de ancho, se continua con instalación de señalizacion vertical

Personal

Ruta 2507 y Ruta 2508 Ramdino - La felisa
Cuadrilla Disipador PE 8+920: 2 oficiales, 3 ayudantes.
Cuadrilla instalación señalización vertical: 1 oficial. 2 ayudante.
Ruta 5003 Apia - viteibo - Asia
Cuadrilla Acero: 1 oficial, 4 ayudantes
Cuadrilla Apia: 1 oficial, 2 ayudantes, 1. ingeniero Auxiliar
Cuadrilla puente: 3 operadores, 1. maestro, 3 ayudantes, 2 conductores
cuadrilla bordillo: 1. ofiacl, 1. Ayudant.

Maquinaria

Ruta 2507 y Ruta 2508 Ramdino - La felisa
Contratista no tiene maquinaria
Ruta 5003 viteibo - Apia - Asia

MEN-13 4107-2023 DIC2024 001356

2 Retro excavadoras - puente viteibo

1 excavadora.

1 Minicargador con martillo

2 vagonetas.

Clima

Ruta 2507 y Ruta 2508 Remolino - la felisa

Dia Seco

Ruta 6003 Apia - Viteibo - Apia

Dia Seco.

Sabado 21 Diciembre 2024

374 Actividades

Ruta 2507 Remolino - la felisa

Contatista no tiene actividades programadas

Ruta 2508 cauya la felisa

PR 8+920 disipador contratista continua con armado de acero y limpieza, Ante la insitencia del supervision y la interventoria el contratista realizo la aplicación de pintura. en fin se inicio actividades desde PR 38+300 a menos. esto con la finalidad de mitigar incidentes., con la salvedad que la aplicacion de pintura es provisional.

Ruta 5003 Apia - Viteibo - Asia

PR 77+100 puente viteibo

Contratista continua con demolicion del estribo izquierdo y con el figurado del acero, no hay movimiento de material

Frente las molenas : frente inactivo

PR 63+250 Muro de contención

Contratista continua con figurado de acero e instalacion sobre modulo 2C y modulo 2A

PR 59+550 y PR58+590 frente Apia se encuentra inactivo

Personal

Ruta 2507 remolino cauya

contratista no tiene personal operativo

MEN-13 4107-2023 DIC2024 001357

Ruta 2508 carga - la felisa

Pintura resaltos : 1 oficial , 1 ayudante, 1 ingeniero residente

dosipador 8+920: 1 oficial, 2 ayudantes

Ruta 5003 Apia - viterbo - Asia

cuadrilla puente 1 operador, ayudante, 1 oficial, 1 maestro

Maquinaria

Ruta 2507 y Ruta 2508 Remolino - la felisa

Contratista no tiene maquinaria

Ruta 5003 Apia - viterbo - Asia

2 Retro excavadoras - inactivo puente viterbo

1 Excavadora - inactiva puente viterbo

1 Mini cargador - Activo puente viterbo

2 Volquetas - inactivo puente viterbo

Clima

Ruta 2507 y ruta 2508 Remolino - la felisa

Dia seco

Ruta 5003 Apia - viterbo - Asia : Dia seco

375

Domingo - 22 Diciembre 2024. No se realizan actividades. Día festivo.

lunes

376

Actividades: 23 Diciembre 2024

Ruta 2507 Remolinos - ~~la Felisa~~ Cauyá

Contratista no realiza labores de obra en esta Ruta.

Ruta 5003 Apía - Viterbo - Asia

PR 59+000 Parque principal municipio de Apía

Se realiza demarcación vial con pintura en frío;

linea central y de borde, pasos peatonales, zona de

campero y mototaxis. No se inician demolición de interseccion

PR63+250 Muro de contención

Se continuan actividades en este frente

PR73+2-10 - PR74+5-16 Frente las Melenas.

No se realizan actividades en este frente, el contratista no

da razones en cuanto a la ausencia de personal y

finalización de actividades como en el canal disipador de

MEN-13 4107-2023 DIC2024 001358

los Rasdes PR73+450.
PR77+100 Reforzamiento estructural Puente Viterbo.
Se realiza demolición de escalones de estribo.
Ruta 2508 Remolinos - Cauyá
PR81920 Se continúa con vaciado de canal disipador.
PR 9+070 a mayores. Se realiza pintura de resaltos instalados
Contratista no cuenta con más actividades
Personal.
Ruta 2507: No presento personal
Ruta 5003:
Cuadrilla pintura 3 ayudantes.
Cuadrilla muro: 2 oficiales 5 ayudantes
Cuadrilla Puente. 1 conductor volqueta, 1 operario retroexcavadora, 1 operario piloteadora, 1 soldador, 2 ingenieros auxiliares, 1 ayudante.
Ruta 2508: Cuadrilla dispador: 2 oficiales, 3 ayudantes
Cuadrilla pintura: 3 ayudantes.
Maquinaria
Ruta 2507 y Ruta 2508: No cuentan con maquinaria.
Ruta 5003:
PR63+250 no cuenta con maquinaria.
PR77+100 Puente: 1 piloteadora, 1 volqueta, 1 reticexcavadora, 1 minicargador.
Clima
Ruta 2507, Ruta 2508 y Ruta 5003. Día Seco.

Martes 24 de Diciembre del 2024
377 El contratista no ejecutó actividades el día de hoy en ninguno de los frentes de las tres rutas

Miércoles 25 de Diciembre del 2024
378 No se realizan actividades debido a día festivo.

Jue
379

26 de Diciembre del 2024 Actividades.
Ruta 2507 Remolinos - Caujo
Contratista no realiza labores de obra en esta ruta.
Ruta 5003 Apía - Viterbo - Ana.
PR54000 Parque principal municipio de Apía
Se realiza demarcación vial con pintura en frío, linea central y de borde, para peatonales, zona de campero y motolanis. Contratista no inicia con demolición de intersecciones.
PR631250 Muro de contención.
Se continuan actividades en este frente
PR63+210 - PR74+516 Frente las Melenas.
No se realizan actividades en este frente, contratista continúa sin dar razones sobre la ausencia de personal para la construcción del disipador los Rosales
PR73+450.
PR77+100 Reforzamiento estructural puente Viterbo
Se continuan con actividades de pilotaje.
Ruta 2508 Cauyá - la Felisa
PR81920 Disipador, se continúa con vaciado de losas y paredes de canal.
PR9+070 a mayores Se realiza pintura de resaltes instalados.

Maquinaria:
Ruta 2504 y Ruta 2508: No cuenta con maquinaria
Ruta 5003.
PR77+100 - 1 piloteadora, 1 volqueta, 1 retroexcavadora

Personal
Ruta 2507: No cuenta con personal.
Ruta 5003.
Cuadrilla pintura 3 ayudantes
Cuadrilla muro: 2 oficiales, 5 ayudantes
Cuadrilla puente: 1 conductor volqueta, 1 operario piloteadora, 1 operario retroexcavadora, 1 soldador, 1 auxiliar de ingeniería, 1 ayudante, 1 auxiliar SST.
Ruta 2508: Cuadrilla pintura 3 ayudantes
Cuadrilla disipador: 2 oficiales, 3 ayudantes

Clima
Ruta 2507, Ruta 2508 y Ruta 5003: Día seco

Ver 380 27 de diciembre del 2024

Actividades

Ruta 2507: Remolinos - Cauyá

Contratista no realiza labores de obra en esta ruta.

Ruta 5003. Apia - Viterbo - Asia

PR 63+1250 Muro de contención

Se continuan labores de obra en este frente

PR 73+210 - PR 74+516 Frente las Melenas

Contratista no realiza labores de obra en este frente

PR 77+100 Reforzamiento estructural Puente Viterbo.

Se continuan con actividades de pilotaje.

Ruta 2508. Cauyá - la Felisa.

PR 8+1920 Disipador.

se continúa con vaciado de losas y paredes de canal

Personal.

Ruta 2507 - No cuenta Con personal.

Ruta 5003.

Cuadrilla pintura 3 ayudantes

Cuadrilla Muro: 2 oficiales, 5 ayudantes

Cuadrilla Puente: 1 conductor volqueta, 1 operario retroexcavadora, 1 soldador, 2 auxiliares de ingeniería 1 ayudante, 1 auxiliar SST.

Maquinaria:

Ruta 2507 y Ruta 2508: No cuentan con maquinaria

Ruta 5003: 1 retroexcavadora, 1 piloteadora, 1 volqueta.

Clima: Día nublado seco.



MEN-13 4107-2023 DIC2024 001361

Sab 28 de Diciembre del 2024
381

Actividades:
Ruta 2507: Contratista no realiza actividades en este frente.
Ruta 5003:
PR63+250 Muro de contención: Se continúan labores de dao en este frente.
PR77+100 Puente vehicular Viterbo.
Se continuan actividades de pilotaje.
Ruta 2508:
PR8+920 Disipador: Se continúa con actividades de instalación de acero y formaleta para vaciado de canal disipador

Personal
Ruta 2507: No cuenta con personal en esta Ruta.
Ruta 5003:
Cuadrilla Muro: 2 oficiales, 5 ayudantes.
Cuadrilla Puente: 1 conductor de volqueta, 1 operario retroexcavadora, 1 operario piloteadora, 2 auxiliares de ingeniería, 1 auxiliar SST.
Ruta 2508:
Cuadrilla disipador: 2 oficiales, 3 ayudantes.

Maquinaria:
Ruta 2507 y 2508 No cuentan con maquinaria.
Ruta 5003:
Frente puente PR77+100: 1 piloteadora, 1 retroexcavadora, 1 equipo de soldadura.
Clima: Nublado seco.

Dom 30 de Diciembre del 2024
382 El contratista no ejecuta labores de obra debido
Lun a día festivo.
383

Mar 384 31 Diciembre del 2024
El contratista no ejecuta labores de obra en ninguno de los frentes

FELIZ 2025.

Mie 385 1 Enero del 2025
El contratista no programa actividades el día de hoy debido a día festivo

Jue 386 2 Enero del 2025
El contratista no ejecuta actividades en ninguno de los frentes debido a festividades de fin de año.

Vie 387 3 Enero del 2025
El contratista no ejecuta actividades en ninguno de los frentes debido a festividades de fin de año

Sab 388 4 de Enero del 2025
El contratista no ejecuta actividades en ninguno de los frentes debido a festividades de fin de año.

Dom 389 5 de Enero del 2025
El contratista no ejecuta actividades en ninguno de los frentes debido a festividades de fin de año

Lun 390 6 de Enero del 2025
Ruta 2507 Remolinos-Cauyá.
Contratista no ejecuta labores de obra en esta ruta.
Ruta 5003 Apía-Viterbo-Asia
PR63+250 No se ejecutan labores en este frente.
PR77+100 mantenimiento Puente Vehicular Viterbo

8.85 Registro fotográfico de las actividades ambientales, sociales, prediales y de sostenibilidad adelantadas.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL EN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **REGISTRO FOTOGRÁFICO**	CÓDIGO	MSOAMB-MN-IN-5-FR-5	
		VERSIÓN	1	
		PAGINA	1 DE	

FECHA ELABORACIÓN	31 (Día)	12 (Mes)	2024 (Año)	

1. DATOS GENERALES

CONTRATISTA	ENDD CONSTRUCCIONES S.A.S	**CONTRATO N°**	4161 DE 2023	**FICHA PREDIAL ID:**	N/A
INTERVENTORÍA	CONSORCIO ETSA - SIGA	**CONTRATO N°**	4107/2023		
NOMBRE DEL PROYECTO	**MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO- ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS - CAUYA, RUTA 2507; CAUYA LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES.**				

Fotografía 1: Comportamiento del cauce Rio Risaralda PR77+100 RUTA 5003

Fotografía 2: Vacidos de concreto para manejo de aguas lluvias PR74+700 RUTA5003

Fotografía 3: Se continua con el llenado de geobolsas para el manejo del cauce del Rio Risaralda puente Viterbo PR77+100

Fotografía 4: Actividades de manejo de aguas lluvias PR8+920 RUTA 2508 - Derecho de petición

Fotografía 5: Paisajismo y terminado de obras en PR74+470 RUTA5003



Fotografía 6: Comité de sistemas integrados y seguimiento de comproisos y acciones de mejora.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL EN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **REGISTRO FOTOGRÁFICO**	CÓDIGO	MSOAMB-MN-IN-5-FR-5	
		VERSIÓN	1	
		PAGINA	1 DE	

FECHA ELABORACIÓN	31 (Día)	12 (Mes)	2024 (Año)

1. DATOS GENERALES

CONTRATISTA	ENDD CONSTRUCCIONES S.A.S	**CONTRATO N°**	4161 DE 2023	**FICHA PREDIAL ID:**	N/A
INTERVENTORÍA	CONSORCIO ETSA - SIGA	**CONTRATO N°**	4107/2023		
NOMBRE DEL PROYECTO	**MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO- ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS - CAUYA, RUTA 2507; CAUYA LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES.**				

Fotografía 7: Maquinaria sobre el Rio Risaralda con adecuaciones del cauce Rio Risaralda

Fotografía 8: Señalización horizontal y vertical PR75+000 A PR73+200 RUTA5003

Fotografía 9: Señalización horizontal y vertical PR40+080 RUTA2508

Fotografía 10: Señalización horizontal y vertical PR40+200 RUTA2508

Original: Archivo de Gestión del Contrato. (Subdirección Administrativa).
Copias: Contratista, Interventor, Subdirección de Medio Ambiente y Gestión Social.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL EN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **REGISTRO FOTOGRÁFICO**	CÓDIGO	MSOAMB-MN-IN-5-FR-5	
		VERSIÓN	1	
		PAGINA	1 DE	

FECHA ELABORACIÓN	31 (Día)	12 (Mes)	2024 (Año)

1. DATOS GENERALES

CONTRATISTA	ENDD CONSTRUCCIONES S.A.S	**CONTRATO N°**	4161 DE 2023	**FICHA PREDIAL ID:**	N/A
INTERVENTORÍA	CONSORCIO ETSA - SIGA	**CONTRATO N°**	4107/2023		
NOMBRE DEL PROYECTO	**MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO- ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS - CAUYA, RUTA 2507; CAUYA LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES.**				



Fotografía 11: Comité de sistemas integrados y seguimiento de comproisos de acciones de mejora, gestion que se realiza cada 8 dias.



Fotografía 12: Comision de topografia puente Viterbo PR77+100 RUTA5003

Fotografía 13: Vaciado concreto del muro de Contención PR63+250 RUTA5003

Fotografía 14: Trabajos de excavacón puente Viterbo PR77+100 RUTA5003

Fotografía 15: Señalizacion de puntos intervenidos sobre el PR58+950 RUTA5003

Fotografía 16: Instalción y vaciados de bosrdillos de pavimento rigido PR58+600 RUTA5003

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL EN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **REGISTRO FOTOGRÁFICO**	CÓDIGO	MSOAMB-MN-IN-5-FR-5		
		VERSIÓN	1		
		PAGINA	1	DE	

FECHA ELABORACIÓN	31 (Día)	12 (Mes)	2024 (Año)

1. DATOS GENERALES

CONTRATISTA	ENDD CONSTRUCCIONES S.A.S	**CONTRATO N°**	4161 DE 2023	**FICHA PREDIAL ID:**	N/A
INTERVENTORÍA	CONSORCIO ETSA - SIGA	**CONTRATO N°**	4107/2023		
NOMBRE DEL PROYECTO	**MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO- ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS - CAUYA, RUTA 2507; CAUYA LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES.**				

Fotografía 17: Proteción del talud superior muro de contención PR63+250 RUTA5003

Fotografía 18: Maquinaria sector de las melenas PR74+990 RUTA5003

Fotografía 19: Actividades de manejo de aguas lluvias sobre el tramo PR8+920 RUTA2508

Fotografía 20: Actividades de manejo de aguas lluvias sobre el tramo PR8+920 RUTA2508

Original: Archivo de Gestión del Contrato. (Subdirección Administrativa).
Copias: Contratista, Interventor, Subdirección de Medio Ambiente y Gestión Social.

Mantenimiento de las vías del eje cafetero: Apia - Viterbo - Asia, ruta 5003; Remolinos-Cauya, ruta 2507; Cauya-La Felisa, ruta 2508, en los departamentos de Caldas y Risaralda, incluye puentes.

CONSORCIO ETSA-SIGA

REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL AVANCE DE OBRA

FECHA ELABORACIÓN	31 (Día)	12 (Mes)	2024 (Año)

1. DATOS GENERALES

CONTRATISTA	ENDD CONSTRUCCIONES S.A.S	**CONTRATO N°**	4161 DEL 2023	**FICHA PREDIAL ID:**	
INTERVENTORÍA	CONSORCIO ETSA -SIGA	**CONTRATO N°**	4107 DEL 2023		
NOMBRE DEL PROYECTO	**MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS DEL EJE CAFETERO:APIA- VITERBO-ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS-CAUYA, RUTA 2507; CAUYA- LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES**				

Descripción: Revisión de personal en obra RUTA 5003 Apia

Descripción: Revisión de personal en obra RUTA 5003 PR63+250

Descripción: Señalización RUTA5003 Apia PR 59+455

Descripción: Señalización RUTA5003 Apia

	Mantenimiento de las vías del eje cafetero: Apia - Viterbo - Asia, ruta 5003; Remolinos-Cauya, ruta 2507; Cauya-La Felisa, ruta 2508, en los departamentos de Caldas y Risaralda, incluye puentes. **REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL AVANCE DE OBRA**	CONSORCIO ETSA-SIGA

FECHA ELABORACIÓN	31 (Día)	12 (Mes)	2024 (Año)

1. DATOS GENERALES

CONTRATISTA	ENDD CONSTRUCCIONES S.A.S	**CONTRATO N°**	4161 DEL 2023	**FICHA PREDIAL ID:**	
INTERVENTORÍA	CONSORCIO ETSA -SIGA	**CONTRATO N°**	4107 DEL 2023		
NOMBRE DEL PROYECTO	**MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS DEL EJE CAFETERO:APIA- VITERBO-ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS-CAUYA, RUTA 2507; CAUYA- LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES**				

Descripción: Revisión de puntos intervenidos RUTA5003 PR74+200

Descripción: Revisión de puntos intervenidos RUTA2508 PR8+920

Descripción: Pausa activa Interventoría



Descripción: Comité de sistemas integrados obra-interventoría

Mantenimiento de las vías del eje cafetero: Apia - Viterbo - Asia, ruta 5003; Remolinos-Cauya, ruta 2507; Cauya-La Felisa, ruta 2508, en los departamentos de Caldas y Risaralda, incluye puentes.

CONSORCIO ETSA-SIGA

REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL AVANCE DE OBRA

FECHA ELABORACIÓN	31 (Día)	12 (Mes)	2024 (Año)

1. DATOS GENERALES

CONTRATISTA	ENDD CONSTRUCCIONES S.A.S	**CONTRATO N°**	4161 DEL 2023	**FICHA PREDIAL ID:**	
INTERVENTORÍA	CONSORCIO ETSA -SIGA	**CONTRATO N°**	4107 DEL 2023		
NOMBRE DEL PROYECTO	**MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS DEL EJE CAFETERO:APIA- VITERBO-ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS-CAUYA, RUTA 2507; CAUYA- LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES**				

Descripción: Ubicaciòn Equipos de emergencia

Descripción: Inspección Equipos de emergencia

Descripción: Revisiòn de actividades RUTA 5003 PR77+100

Descripción: Revisión de maquinaria en obra RUTA 5003 PR77+100

Mantenimiento de las vías del eje cafetero: Apia - Viterbo - Asia, ruta 5003; Remolinos-Cauya, ruta 2507; Cauya-La Felisa, ruta 2508, en los departamentos de Caldas y Risaralda, incluye puentes.

REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL AVANCE DE OBRA

CONSORCIO ETSA-SIGA

FECHA ELABORACIÓN	31 (Día)	12 (Mes)	2024 (Año)

1. DATOS GENERALES

CONTRATISTA	ENDD CONSTRUCCIONES S.A.S	**CONTRATO N°**	4161 DEL 2023	**FICHA PREDIAL ID:**	
INTERVENTORÍA	CONSORCIO ETSA -SIGA	**CONTRATO N°**	4107 DEL 2023		
NOMBRE DEL PROYECTO	**MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS DEL EJE CAFETERO:APIA- VITERBO-ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS-CAUYA, RUTA 2507; CAUYA- LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES**				

Descripción: Inspección maquinaria y volquetas RUTA 5003 PR77+100

Descripción: Verificación de controladores viales RUTA2508

Descripción: Tablero informativo actualizado

Descripción: Verificaciòn cauce del rio RUTA 5003 PR77+100

	Mantenimiento de las vías del eje cafetero: Apia - Viterbo - Asia, ruta 5003; Remolinos-Cauya, ruta 2507; Cauya-La Felisa, ruta 2508, en los departamentos de Caldas y Risaralda, incluye puentes. **REGISTRO FOTOGRÁFICO COMPONENTE SOCIAL**	CONSORCIO ETSA-SIGA

				FECHA ELABORACIÓN	31 (Día)	12 (Mes)	2024 (Año)

1. DATOS GENERALES

CONTRATISTA	ENDD CONSTRUCCIONES S.A.S	**CONTRATO N°**	4161 DEL 2023	**FICHA PREDIAL ID:**	
INTERVENTORÍA	CONSORCIO ETSA -SIGA	**CONTRATO N°**	4107 DEL 2023		
NOMBRE DEL PROYECTO	**MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO:APIA- VITERBO-ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS-CAUYA, RUTA 2507; CAUYA- LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES**				



Descripción: Reunion con profesional social INVIAS, para seguimiento del componente social en el proyecto

Descripción:Actividades de obra en el frente del municipio de Apia PR 58+800- 58+590



Descripción: Comité de los sistemas integrados de gestion -Obra e interventoria)

Descripción: Punto de atencion al ciudadano ruta 5003 PR 77+100 Puente de Viterbo

8.86 Registro fílmico de las actividades ambientales, sociales, prediales y de sostenibilidad adelantadas.