GEHOVA SERVICIOS Y SUMINISTROS S.A.S

Nit 900.893.805-8

GEHOVA SERVICIOS Y SUMINISTROS S.A.S

FICHA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHÍCULOS	REPORTE RP-01-2025

1. REPORTE DE MANTENIMIENTO

FECHA	10 DE MARZO DE 2025
Datos del cliente	ESE CENTRO DE SALUD CON CAMAS CANTAGALLO
Dirección	Cantagallo - Bolívar
Teléfono	613-2274



2. DATOS DEL VEHÍCULO

PLACA	OCM056	**MARCA**	NISSAN	**LINEA**	NP300 FRONTIER
MODELO	2009	**CILINDRAJE**	2476	**CLASE**	CAMIONETA
CHASIS	3N6CD35A9ZK370662			**MOTOR**	YD25-654659P

3. TIPO DE SERVICIO

Correctivo	**X**	Preventivo	**x**	Otro			

Si marcó otro especifique cual:

4. ESTADO DEL EQUIPO ANTES DEL MANTENIMIENTO

Vehículo fuera de servicio

5. PROCEDIMIENTOS REALIZADOS

5.1. Se realizó cambio de aceite.
5.2. Calibración alineación y balanceo
5.3. Se realizó el cambio de pastillas
5.4. Se realizó cambio de bandas.
5.5. Se realizó cambio de filtro de combustible.
5.6. Se suministró el cambio de líquido de frenos hidráulicos.
5.7. Se realizaron cambio de dos llantas

6. REPUESTOS UTILIZADOS

6.1. Filtro de aceite
6.2. Filtro para aire acondicionado
6.3. Pastillas para freno
6.4. llantas

7. OBSERVACIONES

Se deja el vehículo en óptimas condiciones para su funcionamiento.

Encargado del mantenimiento

Nombre: GEHOVA SERVICIOS & SUMINISTROS S.A.S.
Rp. L BARAJAS RUIZ CLAUDIA PATRICIA

Cargo: CONTRATISTA

Firma:

Claudia Patricia Barajas Ruiz

08. EVIDENCIAS DEL MANTENIMIENTO

8.1. ALINEACIÓN Y BALANCEO













8.2. CAMBIO DE ACEITE MAS FLITROS.







8.3. CAMBIO DE PASTILLAS DE FRENOS





8.4. COMPRA DE LLANTAS Y CAMBIO DE LLANTAS TRASERAS DE AMBULANCIA








8.5. CAMBIO DE BOMBILLO DELANTERO IZQUIERDO





GEHOVA SERVICIOS Y SUMINISTROS S.A.S

Nit 900.893.805-8

GEHOVA SERVICIOS Y SUMINISTROS S.A.S

FICHA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHÍCULOS	REPORTE RP-02-2025

1. REPORTE DE MANTENIMIENTO

FECHA	10 DE MARZO DE 2025
Datos del cliente	ESE CENTRO DE SALUD CON CAMAS CANTAGALLO
Dirección	Cantagallo - Bolívar
Teléfono	613-2274



2. DATOS DEL VEHÍCULO

TIPO DE VEHÍCULO	AMBULANCIA DE TRANSPORTE ASISTENCIAL BÁSICO FLUVIAL				
MARCA	YAMAHA	**MODELO**	F100BET	**No SERIE**	60CX-1013959
TIPO	FUERA DE BORDA	**POTENCIA**	100	**R.P.M**	100
HELICES	3 PALAS	**PATA**	LARGA	**CAPACIDAD DE CARGA**	1200KG

3. TIPO DE SERVICIO

Correctivo	**X**	Preventivo	**x**	Otro			

Si marcó otro especifique cual:

4. ESTADO DEL EQUIPO ANTES DEL MANTENIMIENTO

Vehículo fuera de servicio

5. PROCEDIMIENTOS REALIZADOS

5.1. se realiza cambio de aceite yamaluba aceite para motores nauticos 4 tiempos (9)
5.2. cambio de dos filtros
5.3. arreglo a todo costo de bomba achique,
5.4. suministro de 2 balineras,
5.5. suministro de 2 retenedores,
5.6. cambio de un juego de escobillas.
5.7. compra de valvulinas para transmisiones de motores fuera de alcance
5.8. Cambio de bateria nueva duncan 950 para 1 motor de la ambulancia acuática

6. REPUESTOS UTILIZADOS

6.1. Balineras
6.2. Retenedores
6.3. Escobillas
6.4. Filtros

7. OBSERVACIONES

Se deja el vehículo en óptimas condiciones para su funcionamiento.

Encargado del mantenimiento

Nombre: GEHOVA SERVICIOS & SUMINISTROS S.A.S.
Rp. L BARAJAS RUIZ CLAUDIA PATRICIA

Cargo: CONTRATISTA

Firma:

Claudia Patricia Barajas Luiz

08 FOTOS DEL VEHÍCULO

8.1. FOTOS DE LA AMBULANCIA









8.2. SE REALIZA CAMBIO DE ACEITE YAMALUBA ACEITE PARA MOTORES NAUTICOS 4 TIEMPOS (9)



8.3. ARREGLO A DE BOMBA ACHIQUE, SUMINISTRO DE 2 BALINERAS, 2 RETENEDORES, Y UN JUEGO DE ESCOBILLAS





8.4. COMPRA DE VALVULINAS PARA TRANSMISIONES DE MOTORES FUERA DE ALCANCE.



8.6. BATERIA NUEVA DUNCAN 950 PARA 1 MOTOR DE LA AMBULANCIA ACUATICA.





