
Lugar	Centro Cuidado Transitorio Quiroga
Fecha	28/02/2025 – 12:00 p.m. – 12:30 p.m.
Tema	Mantenimiento correctivo mes de febrero de 2025 unidad operativa Quiroga
Desarrollo	Esta ayuda de memoria tiene como objetivo detallar las intervenciones efectuadas en las instalaciones del centro con el fin de asegurar su óptimo funcionamiento, la seguridad de las personas mayores y el personal, así como mejorar la infraestructura y los espacios comunes. Durante este mes, se llevaron a cabo una serie de actividades de mantenimiento correctivo en la Unidad Operativa Quiroga con el objetivo de asegurar el óptimo funcionamiento de las instalaciones, la seguridad de las personas mayores y el personal, así como mejorar la infraestructura y los espacios comunes. A continuación, se detallan las acciones realizadas: 1. Mantenimiento de estantes en la bodega de cocina Se inspeccionaron y pintaron los estantes de la bodega de cocina para asegurar que estuvieran en condiciones óptimas, reparando cualquier daño y garantizando que fueran seguros para almacenar alimentos 2. Mantenimiento de carros de entrega de alimentos Se revisaron los carros de entrega de alimentos, asegurando que estuvieran en buen estado, con ruedas funcionales y sin daños en las estructuras. Se realizaron las reparaciones necesarias para garantizar su correcta operación durante las entregas. 3. Delimitación de espacio de ingreso en ambas jornadas Se delimitó y señalizó el espacio de ingreso al centro para las diferentes jornadas, asegurando que el tránsito de personas fuera organizado y evitando aglomeraciones. 4. Cambio de angeo en la cocina Se procedió a cambiar el angeo de la cocina, realizando una revisión general del sistema y asegurando que estuviera funcionando correctamente para garantizar un ambiente adecuado para la preparación de alimentos. 5. Mantenimiento de tubería en el quinto piso Se realizaron trabajos de mantenimiento en la tubería ubicada en el quinto piso del centro. Se verificó su estado y se repararon posibles fugas, asegurando que el sistema de fontanería estuviera operativo y evitando problemas a futuro

	6. Reparación de fuga de agua en la bodega de cocina Se atendió la fuga de agua en la bodega de cocina, reparando las tuberías afectadas y verificando que el sistema de agua estuviera completamente funcional para evitar cualquier daño adicional en las instalaciones. Se anexa registro fotográfico		
Asistentes	Nombre	Cargo/Rol	Dependencia
	Camila García Camila García	Coordinadora	Multietnias
Compromisos	Actividad	Responsable	Fecha límite
	Realizar mantenimientos preventivos para minimizar mantenimientos correctivos	Coordinación	31 de Diciembre
Próxima reunión	No aplica		
Elaboró	Camila García		

REGISTRO FOTOGRÁFICO

1. Mantenimiento de estantes en la bodega de cocina



2. Mantenimiento de carros de entrega de alimentos



3. Delimitación de espacio de ingreso en ambas jornadas



4. Cambio de angeo en la cocina



5. Reparación de fuga de agua en la bodega de cocina

