CONSORCIO OBRAS MG

# *CONTRATO DE OBRA No. 314 DE 2022.*

# *"MANTENIMIENTO GENERAL RECURRENTE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS A CARGO DEL INPEC- REGIONAL CENTRAL*

## INFORME MENSUAL SST No 13
## DESDE 01 AL 30 DE DICIEMBRE DE 2023

## CONSORCIO OBRAS MG
## REGIONAL CENTRAL

**Interventor:**
**EMPRESA INMOBILIRIA Y DE SERVICIOS LOGISTICO CUNDINAMARCA**
**R/L CARLOS PIÑEROS PRADA**

**Contratante:**
**UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS – USPEC**

Dirección: Carrera 8 # 12-21 Of 1201
Teléfono: 3133876020
Correo electrónico:
miagrupoempresarial@gmail.comBogotá D.C -
Colombia

# Contenido

1. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO ..... 3
2. INTRODUCCIÓN ..... 4
3. ALCANCE. ..... 4
4. MARCO CONCEPTUAL ..... 5
5. NORMATIVIDAD APLICABLE. ..... 7
6. OBJETIVO ..... 11
6.1. OBJETIVO GENERAL. ..... 11
6.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS ..... 11
7. BASE DE DATOS DE PERSONAL. ..... 11
8. INDUCCIÓN PERSONAL ACTIVO DEL PROYECTO ..... 12
9. NOTIFICACIÓN DE RIESGOS PERSONAL ACTIVO DEL PROYECTO ..... 13
10. CAPACITACIONES Y ENTRENAMIENTO DE SEGURIDAD ..... 15
11. ENTREGA DE DOTACIÓN, ELEMENTOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL ..... 15
12. INSPECCIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL ..... 16
13. ANALISIS DE TRABAJO SEGURO POR ACTIVIDAD ..... 16
14. INSPECCIONES ..... 16
15. REPORTE DE ACCIDENTES DE TRABAJO ..... 16
16. CONCLUSIONES ..... 17

## 1. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

**Número de contrato:** ***CONTRATO DE OBRA No. 314 DE 2022***

**Objeto:** MANTENIMIENTO GENERAL RECURRENTE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS A CARGO DEL INPEC- REGIONAL CENTRAL

**Fecha de acta de inicio:** 17 de noviembre de *2022*

**Valor inicial del contrato:** *$ 8.977.713.455*

**Adición presupuestal No 1:** $ 3.526.474.647

**Adición presupuestal No 2:** $ 1.115.920.000

**Valor actual de contrato:** *$ 13.620.108.092*

**Plazo inicial:** *Hasta el 31 de diciembre de 2022*

**Prorroga 01:** *Hasta el 30 de junio de 2023*

**Prorroga 02:** *Hasta el 30 de octubre de 2023*

**Prorroga 03:** *Hasta el 29 de febrero de 2024*

- ✓ **Contratista:** *CONSORCIO OBRAS MG*
- ✓ **Interventoría:** *EMPRESA INMOBILIRIA Y DE SERVICIO LOGISTICO CUNDINAMARCA*

## 2. INTRODUCCIÓN

Todas las personas vinculadas de manera directa (contratistas, subcontratistas, entre otros) o indirecta (comunidad del sector) a un proyecto de mantenimiento, presentan algún tipo de riesgo relacionado con lesiones, incidentes, accidentes y enfermedades, que se genera como consecuencia de las actividades propias, representan un alto nivel de influencia de un proyecto en la comunidad. Por lo anterior, es necesario adoptar medidas que protejan la integridad de la población, cumplir con las disposiciones legales que promuevan buenas prácticas, generar consciencia en el personal acerca del auto cuidado y el uso responsable de los recursos Es importante realizar un seguimiento a cada una de las etapas constructivas, desarrollando las herramientas de control que garanticen el cumplimiento de las obligaciones así mismo establecer procesos de retroalimentación que generen cambios positivos y finalmente, contribuyan al control de peligros y riesgos velar por la salud y seguridad de cada uno de los trabajadores, comunidad y personal participante De acuerdo a lo anterior este documento presenta el informe de la Gestión de seguridad y salud en el trabajo adelantado en la ejecución de las actividades del contrato "MANTENIMIENTO GENERAL RECURRENTE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS A CARGO DEL INPEC- REGIONAL CENTRAL".

Como soportes de la gestión realizada se presentan formatos de ejecución, registros fotográficos y las estadísticas de las actividades realizada durante el periodo comprendido para el presente informe

## 3. ALCANCE.

El presente documento comprende todas las actividades del proceso de reparaciones locativas que tengan relación con el sistema de Seguridad y Salud en el trabajo durante la ejecución del contrato MANTENIMIENTO GENERAL RECURRENTE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS A CARGO DEL INPEC- REGIONAL CENTRAL".

## 4. MARCO CONCEPTUAL

1. **Acción correctiva:** Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad detectada u otra situación no deseable.
2. **Acción de mejora:** Acción de optimización del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SGSST, para lograr mejoras en el desempeño de la organización en la seguridad y la salud en el trabajo de forma coherente con su política.
3. **Acción preventiva:** Acción para eliminar o mitigar la(s) causa(s) de una no conformidad potencial u otra situación potencial no deseable.
4. **Actividad no rutinaria:** Actividad que no forma parte de la operación normal de la organización o actividad que la organización ha determinado como no rutinaria " por su baja frecuencia de ejecución.
5. **Actividad rutinaria:** Actividad que forma parte de la operación normal de la organización, se ha planificado y es estandarizable.
6. **Alta dirección:** Persona o grupo de personas que dirigen y controlan una empresa.
7. **Amenaza:** Peligro latente de que un evento físico de origen natural, o causado, o inducido por la acción humana de manera accidental, se presente con una severidad suficiente para causar pérdida de vidas, lesiones u otros impactos en la salud, así como también daños y pérdidas en los bienes, la infraestructura, los medios de sustento, la prestación de servicios y los recursos ambientales.
8. **Centro de trabajo:** Se entiende por Centro de Trabajo a toda edificación o área a cielo abierto destinada a una actividad económica en una empresa determinada.
9. **Ciclo PHVA:** Procedimiento lógico y por etapas que permite el mejoramiento continuo a través de los siguientes pasos:

   Planificar: Se debe planificar la forma de mejorar la seguridad y salud de los trabajadores, encontrando qué cosas se están haciendo incorrectamente o se pueden mejorar y determinando ideas para solucionar esos problemas.
   Hacer: Implementación de las medidas planificadas.
   Verificar: Revisar que los procedimientos y acciones implementados están consiguiendo los resultados deseados.
   Actuar: Realizar acciones de mejora para obtener los mayores beneficios en la seguridad y salud de los trabajadores.

10. **Condiciones de salud:** El conjunto de variables objetivas y de auto -reporte de condiciones fisiológicas, psicológicas y socioculturales que determinan el perfil sociodemográfico y de morbilidad de la población trabajadora.
11. **Condiciones y medio ambiente de trabajo:** Aquellos elementos, agentes o factores que tienen influencia significativa en la generación de riesgos para la seguridad y salud de los trabajadores. Quedan específicamente incluidos en esta definición, entre otros: a)· las características generales de los locales, instalaciones, máquinas, equipos, herramientas, materias primas, productos y demás útiles existentes en el lugar de trabajo; b) Los agentes físicos, químicos y

biológicos presentes en el ambiente de trabajo y sus correspondientes intensidades, concentraciones o niveles de presencia; c) los procedimientos para la utilización de los agentes citados en el apartado anterior, que influyan en la generación de riesgos para los trabajadores y; d) la organización y ordenamiento de las labores, incluidos los factores ergonómicos o biomecánicos y psicosociales.

12. **Emergencia:** Es aquella situación de peligro o desastre o la inminencia del mismo, que afecta el funcionamiento normal de la empresa. Requiere de una reacción inmediata y coordinada de los trabajadores, brigadas de emergencias y primeros auxilios y en algunos casos de otros grupos de apoyo dependiendo de su magnitud.
13. **Evaluación del riesgo:** Proceso para determinar el nivel de riesgo asociado al nivel de probabilidad de que dicho riesgo se concrete y al nivel de severidad de las consecuencias de esa concreción.
14. **Evento Catastrófico:** Acontecimiento imprevisto y no deseado que altera significativamente el funcionamiento normal de la empresa, implica daños masivos al personal que labora en instalaciones, parálisis total de las actividades de la empresa o una parte de ella y que afecta a la cadena productiva, o genera, destrucción parcial o total de una instalación.
15. **Identificación del peligro**: Proceso para establecer si existe un peligro y definir las características de éste.
16. **Matriz legal:** Es la compilación de los requisitos normativos exigibles a la empresa acorde con las 'actividades propias e inherentes de su actividad productiva, los cuales dan los lineamientos normativos y técnicos para desarrollar el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo -SG-SST, el cual deberá actualizarse en la medida que sean emitidas nuevas disposiciones aplicables.
17. **Mejora continua**. Proceso recurrente de optimización del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, para lograr mejoras en el desempeño en este campo, de forma coherente con la política de Seguridad y Salud en el Trabajo SST de la organización.
18. **No conformidad:** No cumplimiento de un requisito. Puede ser una desviación de estándares, prácticas, procedimientos de trabajo, requisitos normativos aplicables, entre otros.
19. **Peligro:** Fuente, situación o acto con potencial de causar daño en la salud de los trabajadores, en los equipos o en las instalaciones.
20. **Política de seguridad y salud en el trabajo:** Es el compromiso de la alta dirección de una organización con la seguridad y la salud en el trabajo, expresadas formalmente, que define su alcance y compromete a toda la organización.
21. **Registro**: Documento que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencia de las actividades desempeñadas.
22. **Requisito Normativo:** Requisito de seguridad y salud en el trabajo impuesto por una norma vigente y que aplica a las actividades de la organización.
23. **Riesgo:** Combinación de la probabilidad de que ocurra una o más exposiciones o eventos peligrosos y la severidad del daño que puede ser causada por éstos.
24. **Valoración del riesgo**: Consiste en emitir un juicio sobre la tolerancia o no del riesgo estimado.
25. **Vigilancia de la salud en el trabajo o vigilancia epidemiológica de la salud en el trabajo:** Comprende la recopilación, el análisis, la interpretación y la difusión continuada y sistemática

de datos a efectos de la prevención. La vigilancia es indispensable para la planificación, ejecución y evaluación de los programas de seguridad y salud en el trabajo, el control de los trastornos y lesiones relacionadas con el trabajo y el ausentismo laboral por enfermedad, así como para la protección y promoción de la salud de los trabajadores. Dicha vigilancia comprende tanto la vigilancia de la salud de los trabajadores como la del medio ambiente de trabajo.

## 5. NORMATIVIDAD APLICABLE.

**SEGURIDAD SALUD EN EL TRABAJO**

**Código Sustantivo del Trabajo.**

**Ley 9/1979**; por la cual se dictan medidas sanitarias. El título III habla de las disposiciones de la Salud Ocupacional y estas son aplicables a todo lugar y clase de trabajo.

**Resolución 2400/1979;** por la cual se establecen disposiciones sobre vivienda, higiene y seguridad en los establecimientos de trabajo.
**Resolución 8321/1983**; Normas sobre protección y conservación de la audición.

**Decreto 614/1984**; determina las bases de la administración de Salud Ocupacional en el país.
**Decreto 1594 de 1984:** Usos sanitarios del agua.

**Resolución 2013/1986;** la cual reglamenta la organización y funcionamiento de los Comités Paritarios de Salud Ocupacional.

**Ley 46/1988,** por la cual se crea y organiza el sistema nacional para la prevención y atención de Desastres.

**Resolución 1016/1989;** reglamenta la organización, funcionamiento y forma de los Programas de Salud Ocupacional que deben desarrollar los patronos o empleadores del país.

**Decreto 919/1989,** Por el cual se organiza el Sistema Nacional para la Prevención y Atención de Desastres.

**Resolución 1792/1990**; Valores límites permisibles para la exposición ocupacional al ruido.

**Resolución 6398/1991**; Exámenes de ingreso a la empresa.

**Resolución 1075/1992;** Actividades en materia de Salud Ocupacional. Incluye Fármaco dependencia, alcoholismo y tabaquismo.



**Ley 55/1993,** por medio de la cual se aprueba el "Convenio número 170 y la Recomendación número 177 sobre la Seguridad en la Utilización de los Productos Químicos en el Trabajo", adoptados por la 77a. Reunión de la Conferencia General de la OIT, Ginebra, 1990.

**Ley 100/1993, Decretos 1771/1994, 1772/1994**; organizan el Sistema General de Riesgos Profesionales, a fin de fortalecer y promover las condiciones de trabajo y de salud de los trabajadores en los sitios donde laboran. El sistema aplica a todas las empresas y empleadores.

**Decretos 1831/1994;** determinan las tablas de clasificación de actividades económicas y de enfermedades profesionales.

**Decreto Ley 1295/1994**; el cual determina la organización y administración del Sistema General de Riesgos Profesionales. Fallo de la Corte Constitucional, declaro inexequible algunos artículos.

**Decreto 1832/1994**; Tabla de enfermedades profesionales.

**Decreto 2150/1995**, el cual hace referencia a las obras de alto riesgo (clases 4 y 5).

**Decreto 2190/1995**, Plan Nacional de Contingencia.

**Ley 361/1997;** Integración social de las personas con limitaciones.

**Ley 378/1997;** Servicios de salud en el trabajo.

**Decreto 806/1998**, por lo cual se reglamenta la afiliación al régimen de seguridad social.

**Resolución 2569/1999**; Enfermedad profesional.

**Decreto 321/1999**: Plan Nacional de Contingencia contra Derrames de Hidrocarburos, Derivados y Sustancias Nocivas.

**Decreto 1607/2002;** Tabla de clasificación de actividades económicas para el Sistema General de Riesgos Profesionales.

**Ley 776/2002;** Por la cual se dictan normas sobre la organización, administración y prestaciones del Sistema General de Riesgos Profesionales.

**Decreto 1609/2002**, del Ministerio de Minas y Energía. Por el cual se reglamenta el manejo y transporte terrestre automotor de mercancías peligrosas por carretera.

**Ley 789/2002**, Por la cual se dictan normas para apoyar el empleo y ampliar la protección social y se modifican algunos artículos del Código Sustantivo de Trabajo.

**Circular 001 de 2003,** donde se reafirma la vigilancia y control para la afiliación, promoción y prevención en riesgos profesionales.

**Ley 828/2003,** por lo cual se expiden parámetros para el control de la evasión del sistema de seguridad social.

**Decreto 2800/2003,** por el cual se reglamenta parcialmente el literal b) del artículo 13 del Decreto ley 1295 de 1994. Afiliación de trabajadores independientes.

**Ley 1010/2006,** por medio de la cual se adoptan medidas para prevenir, corregir y sancionar el acoso laboral y otros hostigamientos en el marco de las relaciones de trabajo.

**Ley 1122/2007,** por la cual se hacen algunas modificaciones en el Sistema General de Seguridad Social en Salud y se dictan otras disposiciones.

**Resolución 2346/2007,** por la cual se regula la práctica de evaluaciones médicas ocupacionales y el manejo y contenido de las historias clínicas ocupacionales.

**Resolución 1401/2007,** por la cual se reglamenta la investigación de incidentes y accidentes de trabajo.

**Decreto 1670/2007,** por el cual se ajustan las fechas para el pago de los aportes al Sistema de la Protección Social y para la obligatoriedad del uso de la Planilla integrada de liquidación de aportes.

**Decreto 728 de 2008,** Por medio del cual se establecen las fechas de obligatoriedad del uso de la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes para pequeños aportantes e independientes.

**Resolución 1956/2008,** por la cual se adoptan medidas en relación con el consumo de cigarrillo o de tabaco.

**Resolución 2646/2008,** por la cual se establecen disposiciones y se definen responsabilidades para la identificación, evaluación, prevención, intervención, y monitoreo permanente de la exposición a factores de riesgo psicosocial en el trabajo y para la determinación del origen de las patologías causadas por el estrés ocupacional.

**Resolución 3673/2008,** por la cual se establece el Reglamento técnico de trabajo seguro en alturas.

**Resolución 736/2009.** Mediante la cual el Ministerio de la Protección Social modifica parcialmente algunas disposiciones del Reglamento Técnico de Trabajo Seguro en Alturas contenido en la

Resolución 3673 de 2008 y que aplica a todos los empleadores, empresas, contratistas, subcontratistas y trabajadores de todas las actividades económicas de los sectores formales e informales de la economía, que desarrollen trabajos en altura con peligro de caídas.

**Resolución 1486/2009**. Por la cual se establecen lineamientos para el cumplimiento de la Resolución No. 0736 de 2009. Expedida por el Ministerio de la Protección Social, sobre trabajo en alturas.

**Decreto 1918/2009**, por la cual se regula la práctica de evaluaciones médicas ocupacionales y el manejo y contenido de las historias clínicas ocupacionales.

**Ley 1438/2011**, Por medio de la cual se reforma el Sistema General de Seguridad Social en Salud y se dictan otras disposiciones.

**Ley 1523/2012**, Por la cual se adopta la política nacional de gestión del riesgo de desastres y se establece el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y se dictan otras disposiciones.

**Resolución 652/2012**, Por la cual se establece la conformación y funcionamiento del Comité de Convivencia Laboral en entidades públicas y empresas privadas y se dictan otras disposiciones.

**Ley 1562/2012**, Por la cual se modifica el sistema de riesgos laborales y se dictan otras disposiciones en materia de salud ocupacional.

**Resolución 1356/2012**, Por la cual se modifica parcialmente la Resolución 652 de 2012. El objeto de la presente resolución se establece para los empleadores públicos y privados la obligación de conformar el comité de convivencia laboral, una de las medidas preventivas de acoso laboral en los espacios de trabajo, cuya finalidad es contribuir a proteger a los trabajadores contra los riesgos psicosociales que afecten la salud en los lugares de trabajo.

**Resolución 1409/2012**, Por la cual se establece el Reglamento de Seguridad para protección contra caídas en trabajo en alturas. Por la cual se establece el Reglamento de Seguridad para protección contra caídas en trabajo en alturas.

**Decreto 723/2013,** Por el cual se reglamenta la afiliación al Sistema General de Riesgos Laborales de las personas vinculadas a través de un contrato formal de prestación de servicios con entidades o instituciones públicas o privadas y de los trabajadores independientes que laboren en actividades de alto riesgo y se dictan otras disposiciones.

**Resolución 1903/2013**, Por la cual se modifica el numeral 5° del artículo 10 y el parágrafo 4° del artículo 11 de la Resolución 1409 de 2012 y se dictan otras disposiciones. Programas de Formación Complementaria de Trabajo Seguro en Alturas.

**Decreto 1072/2015**, Por el cual se expide el decreto único reglamentario del sector trabajo.

**Decreto 472/2015**, Por el cual se reglamentan los criterios de graduación de las multas porinfracción a las normas de Seguridad y Salud en el Trabajo y Riesgos Laborales, se señalan normas para la aplicación de la orden de clausura del lugar de trabajo o cierre definitivo de la empresa y paralización o prohibición inmediata de trabajos o tareas y se dictan otras disposiciones.

## 6. OBJETIVO.

**CONSORCIO OBRAS MG,** evidencia la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo durante la ejecución de actividades del contrato

### 6.1. OBJETIVO GENERAL.

Presentar la evidencia de las actividades realizadas en desarrollo de la gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo realizada para "MANTENIMIENTO GENERAL RECURRENTE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS A CARGO DEL INPEC- REGIONAL CENTRAL".

### 6.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS


1. Garantizar el cumplimiento de los requisitos legales que en materia de seguridad y salud en el trabajo que apliquen al Consorcio OBRAS MG.


2. Reforzar la formación del personal con el fin de generar conciencia en el trabajo seguro y fomentar el autocuidado.

3. Cumplir los controles establecidos para minimizar la ocurrencia de accidentes de Laborales.

4. Implementar medidas para evitar la aparición de enfermedades de carácter laboral y minimizar el ausentismo laboral en el Consorcio OBRAS MG.

CAMPAÑA MES DICIEMBRE 2023 – USO ADECUADO DE LAS ESCALERAS






**Registro fotográfico No 01**
Publicación Campaña de Seguridad y Salud en el trabajo.

El propósito de esta campaña de Seguridad SST – Dar a conocer las medidas preventivas, Alzar la escalera con extensión hasta la altura deseada y trancar ambos lados. Nunca pararse en los tres últimos peldaños de una escalera convencional o con extensión. No recostar la escalera contra un objeto movible. Siempre mire la escalera y sujetarse de los lados con ambas manos, cuando sube o baje la escalera.

Ver Anexo 1. Campaña SST – USO ADECUADO ESCALERAS- MEDIDAS PREVENTIVAS.

## 7. BASE DE DATOS DE PERSONAL.

Se mantiene la relación de base de datos del personal con la información correspondiente de cada uno, se actualiza información si es correspondiente o notificada por para trabajador por cambios específicos.

CONSORCIO OBRAS MG



| RELACIÓN DE PERSONAL MES DICIEMBRE DEL 2023 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Nº** | **NOMBRES Y APELLIDOS** | **CAR GO** | **CC** | **FECHA RETIRO** | **ESTADO** |
| 1 | EDUAR FABIAN CHAVARRO | RES DE OBRA 2 | 1.033.742.757 | 29/12/2023 | RETIRADO |
| 2 | LIZETH TATIANA LEANDRO ÁVILA | INSP DE OBRA | 1.049.654.585 | 29/12/2023 | RETIRADO |
| 3 | ANGIE VIVIANA MORENO | RES DE OBRA 1 | 1.032.452.812 | 29/12/2023 | RETIRADO |
| 4 | JORGE CASTRO JULIO | AYUDANTE DE OBRA | 1.068.736.442 | 22/12/2023 | RETIRADO |
| 5 | ENDRI JOSE FLORES VILLADA | AYUDANTE DE OBRA | 5.711.848 | 15/12/2023 | RETIRADO |
| 6 | WILVER ANDRES VIZQUEZ ROZO | OFICIAL DE PINTURA | 79.923.826 | 29/12/2023 | RETIRADO |
| 7 | JHERFESON PALACIO FLOREZ | AYU. PINTURA | 1.033.747.749 | 29/12/2023 | RETIRADO |
| 8 | JOSE SAMUEL SANA GUAMAN | OFICIAL PINTURA | 74.323.826 | 29/12/2023 | RETIRADO |
| 9 | JOSE LUIS SANA PEREZ | AYU. PINTURA | 1.002.539.072 | 29/12/2023 | RETIRADO |
| 10 | JOAN JOSE RINCÓN | OFICIAL DE OBRA | 1.235.244.375 | 22/12/2023 | RETIRADO |
| 11 | YEISSON AGUIRRE BALLESTEROS | ELECTRICISTA | 1.057.575.002 | 29/12/2023 | RETIRADO |
| 12 | JORGE EDUARDO NAVARRO | ELECTRICISTA | 1.034.280.835 | 22/12/2023 | RETIRADO |
| 13 | YEINER ALEX RUIZ GARZON | ELECTRICISTA | 16.835.274 | 29/12/2023 | RETIRADO |
| 14 | YAMID CRUZ MELO | INST.PISO | 79.910.891 | 29/12/2023 | RETIRADO |
| 15 | EDGAR CRUZ | INST. PISO | 79.654.042 | 15/12/2023 | RETIRADO |
| 16 | DANNY JARAMILLO | INST. PISO | 1.045.229.245 | 15/12/2023 | RETIRADO |
| 17 | ALEXIS CRUZ MELO | INST. PISO | 79.910.891 | 15/12/2023 | RETIRADO |
| 18 | JORGE ENRIQUE BENITES | ELECTRICO | 1O55315410 | 29/12/2023 | RETIRADO |
| 19 | YAINER ALEX RUIZ GARZON | ELECTRICO | 16.835.274 | 29/12/2023 | RETIRADO |
| 20 | BASABE BELTRAN JOSE DENILSON | AYUDANTE | 1005776476 | | ACTIVO |
| 21 | BASTIDAS GONZALEZ ANGEL FABIAN | AYUDANTE | 1081273797 | | ACTIVO |
| 22 | BASTIDAS PAZ GILMAR ORLANDO | AYUDANTE | 94418405 | | ACTIVO |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 | BELTRAN REYES FREDY | AYUDANTE | 14325909 | | ACTIVO |
| 24 | FAJARDO FRANCO RUBEN CAMILO | AYUDANTE | 1105786411 | | ACTIVO |
| 25 | GAMBOA DIAZ DEIBIS | AYUDANTE | 1105784096 | | ACTIVO ACTIVO |
| 26 | LOPEZ RUSINQUE DANIEL ALEJANDRO | AYUDANTE | 1023039990 | | ACTIVO |
| 27 | MAHECHA ARENAS ANGEL MARIA | AYUDANTE | 1105793001 | | ACTIVO |
| 28 | REINA RODRIGUEZ BRAYAN STIVEN | AYUDANTE | 1006118790 | | ACTIVO |
| 29 | ROJAS SANCHEZ NICOLLE KELLY MELIZA | Residente | 1105790903 | | ACTIVO |

**Tabla Nº01** Relación de personal en obra

Se realiza seguimiento y verificación de las respectivas afiliaciones y planillas de seguridad social ARL, EPS, AFP durante el mes de diciembre 2023, correspondiente a todo el personal activo al interior del proyecto.

Ver Anexo 2 – Planillas de seguridad Social correspondiente al mes de diciembre 2023

## 8. INDUCCIÓN Y REINDUCCION SST

Se realiza la reinducción en SST, notificación de riesgos y peligros a que se exponen los trabajadores y el compromiso de cumplimiento de las normas de seguridad dentro del proyecto enfocado a Identificar, evaluar, controlar y eliminar los riesgos de seguridad y salud que permitan prevenir accidentes de trabajo, enfermedades laborales y emergencias propias del entorno durante del desarrollo de las actividades.

Ver Anexo 3 – Registro de Reinducción SST mensual correspondiente al mes de diciembre del 2023

| RELACIÓN DE PERSONAL CON REINDUCCION SST - MES DICIEMBRE 2023 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FECHA | MES | NOMBRES Y APELLIDOS | CARGO | OBRA | NOTA | |
| 5/12/2023 | DICIEMBRE | EDUAR FABIAN CHAVARRO | RES DE OBRA 2 | CPMAS EL BARNE | 100% | SE REALIZA REINDUCCIÓN SST Y NOTIFICACIÓN DE RIESGOS. |
| | | LIZETH TATIANA LEANDRO ÁVILA | INSP DE OBRA | | 100% | |
| | | ANGIE VIVIANA MORENO | RES DE OBRA 1 | | 100% | |
| | | JORGE CASTRO JULIO | AYUDANTE DE OBRA | | 100% | |
| | | ENDRI JOSE FLORES VILLADA | AYUDANTE DE OBRA | | 100% | |
| | | WILVER ANDRES VIZQUEZ ROZO | OFICIAL DE PINTURA | | 100% | |
| | | JHERFESON PALACIO FLOREZ | AYU. PINTURA | | 100% | |
| | | JOSE SAMUEL SANA GUAMAN | OFICIAL PINTURA | | 100% | |
| | | JOSE LUIS SANA PEREZ | AYU. PINTURA | | 100% | |
| | | JOAN JOSE RINCÓN | OFICIAL DE OBRA | | 100% | |
| | | YEISSON AGUIRRE BALLESTEROS | ELECTRICISTA | | 100% | |
| | | JORGE EDUARDO NAVARRO | ELECTRICISTA | | 100% | |
| | | YEINER ALEX RUIZ GARZON | ELECTRICISTA | | 100% | |
| | | YAMID CRUZ MELO | INST.PISO | | 100% | |
| | | EDGAR CRUZ | INST. PISO | | 100% | |
| | | DANNY JARAMILLO | INST. PISO | | 100% | |
| | | ALEXIS CRUZ MELO | INST. PISO | | 100% | |
| | | JORGE ENRIQUE BENITES | ELECTRICO | | 100% | |
| | | YAINER ALEX RUIZ GARZON | ELECTRICO | | 100% | |

**Tabla N° 02** Registro de Reinducción SST mensual

## 7. CAPACITACIONES Y ENTRENAMIENTO DE SEGURIDAD

La cultura de la seguridad además debe considerar promover la capacitación como herramienta de cambio y mejora permanente. Con respecto a los trabajadores, la competencia más importante es la concientización, tener claro que todo lo referido a la seguridad involucra directamente su integridad física, mental y psicológica, de forma tal que adherir a una política de seguridad con compromiso será la clave para poder garantizar los niveles de seguridad y protección que se pretendan promover en la ejecución del proyecto, El CONSORCIO OBRAS MG, de acuerdo al cronograma de capacitaciones establecido realizo el proceso de concienciación al personal.

Ver Anexo 4– Registro de capacitaciones realizadas durante el mes de diciembre del 2023.

| RELACION ASISTENCIA CAPACITACIÒN MES DICIEMBRE 2023 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FECHA REALIZACION | OBRA | DATOS DEL PERSONAL | IDENTIFICACION | CARGO | TEMA | NOTA |
| 4/12/2023 | CPMAS EL BARNE | EDUAR FABIAN CHAVARRO | 1.033.742.757 | RES DE OBRA 2 | RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD DURANTE LOS TRABAJOS ELECTRICOS | 100% |
| | | LIZETH TATIANA LEANDRO ÁVILA | 1.049.654.585 | INSP DE OBRA | | 100% |
| | | ANGIE VIVIANA MORENO | 1.032.452.812 | RES DE OBRA 1 | | 100% |
| | | JORGE CASTRO JULIO | 1.068.736.442 | AYUDANTE DE OBRA | | 100% |
| 7/12/2023 | | ENDRI JOSE FLORES VILLADA | 5.711.848 | AYUDANTE DE OBRA | EQUIPOS DE EMERGENCIA EN FRENTE DE TRABAJO-USO ADECUADO-TELEFONOS DE EMERGENCIA . | 100% |
| | | WILVER ANDRES VIZQUEZ ROZO | 79.923.826 | OFICIAL DE PINTURA | | 100% |
| | | JHERFESON PALACIO FLOREZ | 1.033.747.749 | AYU. PINTURA | | 100% |
| | | JOSE SAMUEL SANA GUAMAN | 74.323.826 | OFICIAL PINTURA | | 100% |
| | | JOSE LUIS SANA PEREZ | 1.002.539.072 | AYU. PINTURA | | 100% |
| 11/12/2023 | | JOAN JOSE RINCÓN | 1.235.244.375 | OFICIAL DE OBRA | CAPACITACIÒN RIESGO QUIMICO (Hojas de seguridad, uso de EPP adecuados,Medidas de prevenciòn delimitaciòn de areas) | 100% |
| | | YEISSON AGUIRRE BALLESTEROS | 1.057.575.002 | ELECTRICISTA | | 100% |
| | | JORGE EDUARDO NAVARRO | 1.034.280.835 | ELECTRICISTA | | 100% |
| | | YEINER ALEX RUIZ GARZON | 16.835.274 | ELECTRICISTA | | 100% |
| | | YAMID CRUZ MELO | 79.910.891 | INST.PISO | | 100% |
| 14/12/2023 | | EDGAR CRUZ | 79.654.042 | INST. PISO | Campaña de seguridad - USO ADECUADO DE ESCALERAS | 100% |
| | | DANNY JARAMILLO | 1.045.229.245 | INST. PISO | | 100% |
| | | ALEXIS CRUZ MELO | 79.910.891 | INST. PISO | | 100% |
| | | JORGE ENRIQUE BENITES | 1O55315410 | ELECTRICO | | 100% |
| | | YAINER ALEX RUIZ GARZON | 16.835.274 | ELECTRICO | | 100% |

**Tabla N° 03** Temas de capacitación y personal que participo mes de diciembre 2023



**Registro fotográfico No 02**
Capacitación trabajadores

Se puede evidenciar el seguimiento al programa de capacitaciones donde se puede apreciar los indicadores de cobertura e indicadores de cumplimiento.

## 8. ENTREGA DE DOTACIÓN, ELEMENTOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL

Al momento de ingresar al proyecto se realiza la entrega de dotación y elementos de protección individual a todo el personal para la respectiva ejecución de sus actividades, manteniendo control y registro de su entrega y reposición de los mismos, se mantiene capacitación a los trabajadores sobre el uso y mantenimiento de los EPP.



**Registro fotográfico No 3**
Stop Elementos de protección personal

Ver Anexo 5 – Registro entrega EPP.






**Registro fotográfico No 4**
Uso de Elementos de protección a trabajadores

| RELACIÒN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÒN PERSONAL ENTREGADOS DURANTE EL MES DICIEMBRE 2023 | | | |
|---|---|---|---|
| **EPP ENTREGADO MES DE DICIEMBRE 2023** | | **ACTIVIDAD** | **CANTIDAD ENTREGADA** |
| 1. | GUANTES DE VAQUETA - TIPO INGENIERO | LIMPEZA Y ADECUACION DE AREAS | 38 |
| 2. | TAPA OIDOS DE INSERCIÓN | CORTES CON PULIDORAS B | 19 |
| 3. | GAFAS DE SEGURIDAD | EXCAVACIONES | 38 |
| 4. | PROTECCIÓN RESPIRATORIA | | 38 |

**Tabla Nª04 Relación** entrega Elementos de protección personal mes diciembre 2023

## 9. INSPECCIÒN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÒN INDIVIDUAL

A los trabajadores que laboran en el proyecto se les entrego los elementos de protección personal necesarios para realizar sus actividades, teniendo en cuenta la vida útil de estos especialmente los tapabocas y guantes, se viene realizando una reposición de estos elementos. Para su verificación de cumplimiento se realiza inspección de EPP



**Registro fotográfico No 5**
Inspección de Elementos de protección a trabajadores

Ver Anexo 6 – Registro Inspección entrega EPP

## 10. ANALISIS DE TRABAJO SEGURO POR ACTIVIDAD

Al iniciar la jornada laboral se realizan Análisis de Trabajo Seguro por Actividad de acuerdo a las actividades de obra programadas, realizando la respectiva socialización de los peligros identificados para la tarea, las causas, consecuencias y controles específicos establecidos por cada peligro, estos permisos son firmados por el personal autorizado a realizar la actividad y Residente de obra encargado de la actividad a ejecutar

Ver Anexo 7 – Registro ATS - Actividades

## 11. INSPECCIONES PLANEADAS

Se puede evidenciar el seguimiento a los resultados de las inspecciones realizadas durante el periodo, se verifica las condiciones por medio de las inspecciones realizadas en campo.

La cual permite realizar un seguimiento y trazabilidad de las condiciones ya sea optimas o posibles daños o deterioros. Esta medida permite efectuar el respectivo reporte de hallazgos encontrados, generando los cambios por daño o pérdidacon el fin de mantener prevención de seguridad con los trabajadores.

Ver Anexo 8 Inspecciones de herramientas manuales





**Registro fotográfico No 6**
Registro de inspección de Pulidoras



**Registro fotográfico No 7**
Registro de inspección de herramienta menor.





**Registro fotográfico No 08**
Registro señalización y Cubrimiento de zonas




**Registro fotográfico No 09**
Registro Inspección de escaleras

## 12. ESTADISTICA DE ACCIDENTALIDAD

Realizando seguimiento durante el mes de diciembre de 2023, No se presentaron eventos de incidente ni accidentes de trabajo.

| ACCIDENTALIDAD CONSORCIO OBRAS MG | | | |
|---|---|---|---|
| **MESES** | **IT** | **AT** | **OBSERVACIÒN** |
| **MAYO** | 0 | 0 | CERO ACCIDENTE / INCIDENTES |
| **JUNIO** | 0 | 1 | 3 DIAS DE INCAPACIDAD |
| **JULIO** | 0 | 0 | CERO ACCIDENTE / INCIDENTES |
| **AGOSTO** | 0 | 0 | CERO ACCIDENTE / INCIDENTES |
| **SEPTIEMBRE** | 0 | 0 | CERO ACCIDENTE / INCIDENTES |
| **OCTUBRE** | 0 | 0 | CERO ACCIDENTE / INCIDENTES |
| **NOVIEMBRE** | 0 | 0 | CERO ACCIDENTE / INCIDENTES |
| **DICIEMBRE** | 0 | 0 | CERO ACCIDENTE / INCIDENTES |

**Tabla No 05** Accidentalidad en el proyecto

## 13. PREPARACIÒN Y RESPUESTA A EMERGENCIAS

Se evidencia la inspección a los equipos para atención de emergencias ubicados en el proyecto, botiquín, extintor, camilla, se realzo la publicación del flujo grama y teléfonos de emergencia con la finalidad de disponer de recurso para atención oportuna y efectiva en casos de emergencia.

- Botiquín
- Camilla de emergencia
- Orden y aseo

Ver Anexo 09 – Inspección de equipos de emergencia.



**Registro fotográfico No 10**
Registro de fotográfico Equipos de emergencia

## 14. SEÑALIZACION DE AREAS INTERVENIDAS


Durante la ejecución de las actividades del objeto contrato se instalan señales como medida de prevención y comunicación con el objetivo fundamental llamar rápidamente la atención sobre una situación o peligro, haciendo que el individuo reaccione de un modo previamente establecido.



**Registro fotográfico No 11**
Registro de fotográfico Orden y aseo

Ver Anexo 10. Seguimiento Plan de Trabajo SST

## 15. INDICADORES DE ACCIDENTALIDAD





Durante el mes de diciembre del 2023 No se presentó ningún accidente de trabajo

## 16. ANALISIS Y RESULTADOS DE LOS INDICADORES

CONSORCIO OBRAS MG

## ANALISIS DE RESULTDOS DE INDICADORES CUMPLIMIENTO AL PLAN DE TRABAJO DURANTE EL MES DE DICIEMBRE




**ANALISIS**

Durante el mes de DICIEMBRE el cumplimiento fue de un 78.96% de lo prrogramado y se ejecuto de acuerdo al plan de trabajo

**PLAN DE TRABAJO**




## COBERTURA INDUCCIONES




**ANALISIS**

Durante el mes de DICIEMBRE tuvimos una planta activa de 19 personas, dando una cobertura en reinduccion SST del 100%

**INDUCCIONES**




## CAPACITACIONES

**CUMPLIMIENTO**




**COBERTURA**




**CAPACITACIÓN**



**ANALISIS CUMPLIMIENTO**

El alcance del cumplimiento del programa de capacitaciones se realiza con efectividad durante el mes de DICIEMBRE , logrando un 100% para concientizar a los trabajadores sobre la prevención de los accidentes, incidentes y enfermedades laborales generadas por sus actividades.

**ANALISIS COBERTURA**

Se obtiene una cobertura de un 100% en los temas programados para dar cumplimiento al SG-SST

## INSPECCIONES EFECTIVIDAD




**ANALISIS DE EFECTIVIDAD**

Se cumple con una efectividad del 100 % con el plan de inspección y acompañamientos efectivos de SST el cual NO se presentan accidentes ni incidentesde trabajo

**INSPECCIONES**



**OBSERVACIONES**

**Durante las capacitaciones programadas en el mes de diciembre, el personal que no asistio se reprogramo para el mes de diciembre del 2023**

# Ver Anexos

# ANEXOS.

Dirección: Carrera 8 # 12-21 Of 1201
Teléfono: 3133876020
Correo electrónico:
miagrupoempresarial@gmail.comBogotá D.C -
Colombia

**Anexo 1**
**CAMPAÑA SST**

Dirección: Carrera 8 # 12-21 Of 1201
Teléfono: 3133876020
Correo electrónico:
miagrupoempresarial@gmail.comBogotá D.C -
Colombia

# QUE SON LAS ESCALERAS




**Las ESCALERAS son instrumentos que nos ayudan a alcanzar alturas y generalmente están diseñadas para soportar la carga de personas.**

# MANEJO SEGURO DE ESCALERAS

CONSORCIO OBRAS MG

CONSORCIO OBRAS MG



# ANTES DE UTILIZAR LA ESCALERA ES NECESARIO REVISAR SU ESTADO


## Verificar:

- ✓ Estado de los peldaños (flojos, ensamblados rotos, con grietas, sujetos con alambres o cuerdas)
- ✓ Estados de los sistemas de sujeción y apoyo
- ✓ Estado de los elementos auxiliares

Ante la presencia de cualquier defecto de los antes descritos se deberá retirar de circulación la escalera

# ¿CÓMO SELECCIONAR LA ALTURA DE LA ESCALERA?

**La parte superior de una escalera apropiada debe sobresalir por lo menos 1.00 metro por encima del techo o del punto de la altura por donde usted deba dejar la escalera para tener acceso al techo o nivel de la estructura, para que le sirva de punto de apoyo manual.**




CONSORCIO OBRAS MG

# MATERIALES DE LAS ESCALERAS

| MATERIAL | VENTAJAS | INCONVENIENTES |
|---|---|---|
| Metálicos | ✓ Incombustible<br>✓ Poco sensible a las variaciones atmosféricas<br>✓ Difícil rotura<br>✓ Precio<br>✓ Duración<br>✓ Vida útil | ✓Buena conductividad térmica y eléctrica<br>✓ Pesada |

| MATERIAL | VENTAJAS | INCONVENIENTES |
|---|---|---|
| Madera | ✓ Precio<br>✓ Baja conductividad térmica<br>✓ Aislante de la conductividad eléctrica | ✓ Se reseca o agrieta<br>✓ Presenta holguras<br>✓ Se contrae o dilata según condiciones atmosféricas<br>✓Cuando no están adecuadamente armadas pueden generar un accidente. |

CONSORCIO OBRAS MG

# NORMAS PARA LA UTILIZACIÓN DE LAS ESCALERAS

Fijar el extremo superior de la escalera.
No deben ser utilizadas por personas que sufran algún tipo de vértigo o similares

Llevar el calzado que sujete bien los pies con la suelas limpias de grasa, aceite u otras sustancias deslizantes

Respetar la carga máxima de la escalera:

El ascenso y descenso se debe hacer siempre de cara a la escalera con las manos libres para poder sujetarse de los largueros

Si es necesario transportar objetos estos se deben sujetar al cuerpo o a la cintura
Situar la escalera cerca del punto de operación de forma que no haya que estirarse o colgarse

CONSORCIO OBRAS MG

**Anexo 2**
**PLANILLAS DE SEGURIDAD SOCIAL**

Dirección: Carrera 8 # 12-21 Of 1201
Teléfono: 3133876020
Correo electrónico:
miagrupoempresarial@gmail.comBogotá D.C -
Colombia

compensar | miplanilla.com

# PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES



| DATOS DEL APORTANTE | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TIPO | NÚMERO | NOMBRE APORTANTE | | DIRECCIÓN | TELÉFONO | CORREO | EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD |
| NI | 901048003-8 | C&M GROUP CO S.A.S. | | CR 79 A BIS NO. 44 21 IN 21 | 3187837349 | cymgroupsas@outlook.com | |
| FORMA PRESENTACIÓN | CLASE APORTANTE | NOMBRE SUCURSAL | CÓDIGO | DEPARTAMENTO | CIUDAD / MUNICIPIO | | |
| ÚNICA | C – MIPYME | | | BOGOTÁ D. C. | BOGOTÁ, D.C. | | SI |

| DATOS DE LA PLANILLA | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PLANILLA ASOCIADA | FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO) | TIPO PLANILLA | FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO) | NÚMERO PLANILLA | CANTIDAD | |
| | | | | | EMPLEADOS | UPC |
| | | | | | 2 | 0 |
| PERIODO SALUD | PERIODO PENSIONES | | | | TOTAL A PAGAR | |
| 2024-01 | 2023-12 | E | 02/01/2024 | 73372865 | $735.800 | |

## TOTALES POR SUBSISTEMAS

**TOTALES SALUD**

| Código EPS | Nombre | NIT | Cotización Obligatoria | UPC Adicional | Incapacidades | | Licencia Maternidad | | Días Mora | Valor Mora Cotización | Valor Mora UPC | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | No. Autorización | Valor | No. Autorización | Valor | | | | | |
| EPS008 | Compensar EPS | 860066942-7 | 120.000 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.000 | 2 |

**TOTALES PENSIÓN**

| Código AFP | Nombre | NIT | Cotización Obligatoria | Aporte Voluntario Afiliado | Aporte Voluntario Aportante | Aporte FSP - Solidaridad | Aporte FSP - Subsistencia | Días Mora | Valor Mora Cotización | Valor Mora FSP | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 230201 | Proteccion (ING + Proteccion) | 800229739-0 | 240.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 240.000 | 1 |
| 231001 | Colfondos | 800227940-6 | 240.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 240.000 | 1 |

**TOTALES RIESGOS LABORALES**

| Código ARL | Nombre | NIT | Cotización Obligatoria | Incapacidades | | Aportes Otros Sistemas | Valor Neto Cotización | Días Mora | Valor Mora Cotización | Subtotal Cotización | No. Radicado Saldo a Favor | Valor Saldo a Favor | Fondo Solidaridad | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | No. Autorización | Valor | | | | | | | | | | |
| 14-11 | ARL SURA | 890903790-5 | 15.800 | | | | 15.800 | 0 | 0 | 15.800 | | | 158 | 15.800 | 2 |

**TOTALES CAJAS**

| Código CCF | Nombre | NIT | Valor Aporte | Días Mora | Valor Mora Aporte | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CCF24 | Compensar Caja | 860066942-7 | 120.000 | 0 | 0 | 120.000 | 2 |

**TOTALES PARAFISCALES**

| Valor Aporte | Días Mora | Valor Mora Aporte | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|
| SENA | | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ICBF | | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ESAP | | | | |
| | | | | |
| MEN | | | | |
| | | | | |

**TOTALES POR SUBSISTEMA**

| Tipo Administradora | No. Administradoras Reportadas | Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora | Total a Pagar |
|---|---|---|---|
| Salud | 1 | 120.000 | 120.000 |
| Pensión | 2 | 480.000 | 480.000 |
| Riesgos Laborales | 1 | 15.800 | 15.800 |
| CCF | 1 | 120.000 | 120.000 |
| ESAP | 0 | 0 | 0 |
| ICBF | 0 | 0 | 0 |
| MEN | 0 | 0 | 0 |
| SENA | 0 | 0 | 0 |
| TOTALES | 5 | 735.800 | 735.800 |

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

# PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES



| DATOS DEL APORTANTE | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TIPO | NÚMERO | NOMBRE APORTANTE | DIRECCIÓN | TELÉFONO | CORREO | EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD |
| NI | 901048003-8 | C&M GROUP CO S.A.S. | CR 79 A BIS NO. 44 21 IN 21 | 3187837349 | cymgroupsas@outlook.com | |
| FORMA PRESENTACIÓN | CLASE APORTANTE | NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO | DEPARTAMENTO | CIUDAD / MUNICIPIO | | |
| ÚNICA | C – MIPYME | | BOGOTÁ D. C. | BOGOTÁ, D.C. | | SI |

| DATOS DE LA PLANILLA | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PLANILLA ASOCIADA | FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO) | TIPO PLANILLA | FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO) | NÚMERO PLANILLA | CANTIDAD EMPLEADOS | CANTIDAD UPC |
| | | | | | 2 | 0 |
| PERIODO SALUD | PERIODO PENSIONES | | | | TOTAL A PAGAR | |
| 2024-01 | 2023-12 | E | 02/01/2024 | 73372865 | $735.800 | |

## DETALLE POR COTIZANTE

| INFORMACIÓN COTIZANTE | | | | | | | | INFORMACIÓN NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | PENSIÓN | | | | | | | SALUD | | | RIESGOS LABORALES | | | | CCF | | | PARAFISCALES | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Tipo | No. de Identificación | Apellidos y Nombres | Cotizante | Subtipo | Extranjero | Colom. exterior | Exonerado | ING | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | VST | SLN | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRL | CORRECCIÓN | Cód. AFP | IBC AFP | Cotización | Voluntario Afiliado | Voluntario Aportante | Fondo pensional de solidaridad | Fondo pensional de subsistencia | Cód. EPS | IBC EPS | Cotización / Valor UPC | Cód. ARL | IBC ARL | Clase de Riesgo | Cotización | Código CCF | IBC CCF | Aporte CCF | IBC otros parafiscales | Aporte SENA | Aporte ICBF | Aporte ESAP | Aporte MEN |
| 1 | CC | 1032452812 | MORENO LEON ANGIE VIVIANA | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | 231001 | 1.500.000 | 240.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS008 | 1.500.000 | 60.000 | 14-11 | 1.500.000 | 1 | 7.900 | CCF24 | 1.500.000 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | CC | 1033742757 | CHAVARRO AGUILAR EDUAR FABIAN | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | 230201 | 1.500.000 | 240.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS008 | 1.500.000 | 60.000 | 14-11 | 1.500.000 | 1 | 7.900 | CCF24 | 1.500.000 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

aportes en línea

# Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC 1049654585 | | LIZETH TATIANA LEANDRO AVILA | INDEPENDIENTE | Principal | cra 2b 17c 14 | TUNJA-BOYACA | 3103325717 | No |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2023-12 | 2023-12 | 375703560 | 9461069471 | I | 2024/01/22 | 2024/01/03 | BANCO CAJA SOCIAL | 0 | $336,700 |

**LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES**

| EMPLEADO | | | | | PENSION | | SALUD | | | | CCF | | | | RIESGOS | | | | PARAFISCALES | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Identificación | Nombres | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Días | IBC | Aporte |
| **Sucursal: Principal (1 Afiliados)** | | | | | $1,160,000 | $185,600 | | | $1,160,000 | $145,000 | | | $0 | $0 | | | $1,160,000 | $6,100 | | $0 | $0 |
| **Centro de Trabajo: Principal ( 1 Afiliados)** | | | | | $1,160,000 | $185,600 | | | $1,160,000 | $145,000 | | | $0 | $0 | | | $1,160,000 | $6,100 | | $0 | $0 |
| Ciudad: TUNJA Depto: BOYACA ( 1 Afiliados) | | | | | $1,160,000 | $185,600 | | | $1,160,000 | $145,000 | | | $0 | $0 | | | $1,160,000 | $6,100 | | $0 | $0 |
| 1 | CC | 1049654585 | LEANDRO LIZETH | 230201 | 30 | $1,160,000 | $185,600 | EPS017 | 30 | $1,160,000 | $145,000 | | 0 | $0 | $0 | 14-23 | 30 | $1,160,000 | $6,100 | 0 | $0 | $0 |
| **Total** | | **Afiliados( 1)** | | | | $1,160,000 | $185,600 | | | $1,160,000 | $145,000 | | | $0 | $0 | | | $1,160,000 | $6,100 | | $0 | $0 |

aportes en línea

# Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC 1049654585 | | LIZETH TATIANA LEANDRO AVILA | INDEPENDIENTE | Principal | cra 2b 17c 14 | TUNJA-BOYACA | 3103325717 | No |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2023-12 | 2023-12 | 375703560 | 9461069471 | I | 2024/01/22 | 2024/01/03 | BANCO CAJA SOCIAL | 0 | $336,700 |

**RESUMEN DE PAGO**

| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFP (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $185,600 | $0 | $0 | $185,600 |
| PROTECCION | 230201 | 800,229,739 | 0 | 1 | $185,600 | $0 | $0 | $185,600 |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $6,100 | $0 | $0 | $6,100 |
| POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS | 14-23 | 860,011,153 | 6 | 1 | $6,100 | $0 | $0 | $6,100 |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $145,000 | $0 | $0 | $145,000 |
| FAMISANAR | EPS017 | 830,003,564 | 7 | 1 | $145,000 | $0 | $0 | $145,000 |
| TOTAL | | | | 1 | $336,700 | $0 | $0 | $336,700 |

compensar | miplanilla.com

# PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES



| DATOS DEL APORTANTE | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TIPO | NÚMERO | NOMBRE APORTANTE | | DIRECCIÓN | TELÉFONO | CORREO |
| NI | 901048003-8 | C&M GROUP CO S.A.S. | | CR 79 A BIS NO. 44 21 IN 21 | 3187837349 | cymgroupsas@outlook.com |
| FORMA PRESENTACIÓN | CLASE APORTANTE | NOMBRE SUCURSAL | CÓDIGO | DEPARTAMENTO | CIUDAD / MUNICIPIO | EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD |
| ÚNICA | C – MIPYME | | | BOGOTÁ D. C. | BOGOTÁ, D.C. | SI |

| DATOS DE LA PLANILLA | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PLANILLA ASOCIADA | FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO) | TIPO PLANILLA | FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO) | NÚMERO PLANILLA | CANTIDAD | |
| | | | | | EMPLEADOS | UPC |
| | | | | | 6 | 0 |
| PERIODO SALUD | PERIODO PENSIONES | | | | TOTAL A PAGAR | |
| 2023-12 | 2023-12 | Y | 05/01/2024 | 73792890 | $2.007.000 | |

## TOTALES POR SUBSISTEMAS

**TOTALES SALUD**

| Código EPS | Nombre | NIT | Cotización Obligatoria | UPC Adicional | Incapacidades | | Licencia Maternidad | | Días Mora | Valor Mora Cotización | Valor Mora UPC | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | No. Autorización | Valor | No. Autorización | Valor | | | | | |
| CCFC55 | EPS-S Cajacopi | 901543211-6 | 72.500 | 0 | | 0 | | 0 | 2 | 200 | 0 | 72.700 | 1 |
| EPS002 | Salud Total EPS | 800130907-4 | 140.200 | 0 | | 0 | | 0 | 2 | 300 | 0 | 140.500 | 1 |
| EPS017 | Famisanar EPS | 830003564-7 | 246.600 | 0 | | 0 | | 0 | 2 | 500 | 0 | 247.100 | 2 |
| EPS037 | Nueva EPS | 900156264-2 | 140.200 | 0 | | 0 | | 0 | 2 | 300 | 0 | 140.500 | 1 |
| EPS041 | NUEVA E.P.S. S.A. MOV | 900156264-2 | 106.400 | 0 | | 0 | | 0 | 2 | 200 | 0 | 106.600 | 1 |

**TOTALES PENSIÓN**

| Código AFP | Nombre | NIT | Cotización Obligatoria | Aporte Voluntario Afiliado | Aporte Voluntario Aportante | Aporte FSP - Solidaridad | Aporte FSP - Subsistencia | Días Mora | Valor Mora Cotización | Valor Mora FSP | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 230201 | Proteccion (ING + Proteccion) | 800229739-0 | 92.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 200 | 0 | 93.000 | 1 |
| 230301 | Porvenir | 800224808-8 | 451.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 900 | 0 | 452.800 | 3 |
| 25-14 | Colpensiones | 900336004-7 | 359.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 700 | 0 | 359.700 | 2 |

**TOTALES RIESGOS LABORALES**

| Código ARL | Nombre | NIT | Cotización Obligatoria | Incapacidades | | Aportes Otros Sistemas | Valor Neto Cotización | Días Mora | Valor Mora Cotización | Subtotal Cotización | No. Radicado Saldo a Favor | Valor Saldo a Favor | Fondo Solidaridad | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | No. Autorización | Valor | | | | | | | | | | |
| 14-11 | ARL SURA | 890903790-5 | 393.300 | | | | 393.300 | 2 | 800 | 394.100 | | | 3.933 | 394.100 | 6 |

**TOTALES CAJAS**

| Código CCF | Nombre | NIT | Valor Aporte | Días Mora | Valor Mora Aporte | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

**TOTALES PARAFISCALES**

| Valor Aporte | Días Mora | Valor Mora Aporte | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|
| SENA | | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ICBF | | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ESAP | | | | |
| | | | | |
| MEN | | | | |
| | | | | |

**TOTALES POR SUBSISTEMA**

| Tipo Administradora | No. Administradoras Reportadas | Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora | Total a Pagar |
|---|---|---|---|
| Salud | 5 | 705.900 | 707.400 |
| Pensión | 3 | 903.700 | 905.500 |
| Riesgos Laborales | 1 | 393.300 | 394.100 |
| CCF | 0 | 0 | 0 |
| ESAP | 0 | 0 | 0 |
| ICBF | 0 | 0 | 0 |
| MEN | 0 | 0 | 0 |
| SENA | 0 | 0 | 0 |
| TOTALES | 9 | 2.002.900 | 2.007.000 |

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

# PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES



| DATOS DEL APORTANTE | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TIPO | NÚMERO | NOMBRE APORTANTE | | DIRECCIÓN | TELÉFONO | CORREO |
| NI | 901048003-8 | C&M GROUP CO S.A.S. | | CR 79 A BIS NO. 44 21 IN 21 | 3187837349 | cymgroupsas@outlook.com |
| FORMA PRESENTACIÓN | CLASE APORTANTE | NOMBRE SUCURSAL | CÓDIGO | DEPARTAMENTO | CIUDAD / MUNICIPIO | |
| ÚNICA | C – MIPYME | | | BOGOTÁ D. C. | BOGOTÁ, D.C. | |

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD: SI

| DATOS DE LA PLANILLA | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PLANILLA ASOCIADA | FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO) | TIPO PLANILLA | FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO) | NÚMERO PLANILLA | CANTIDAD | |
| | | | | | EMPLEADOS | UPC |
| | | | | | 6 | 0 |
| PERIODO SALUD | PERIODO PENSIONES | | | | TOTAL A PAGAR | |
| 2023-12 | 2023-12 | Y | 05/01/2024 | 73792890 | $2.007.000 | |

## DETALLE POR COTIZANTE

| INFORMACIÓN COTIZANTE | | | | | | | | INFORMACIÓN NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | | | PENSIÓN | | | | | | | SALUD | | | RIESGOS LABORALES | | | | CCF | | | PARAFISCALES | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Tipo | No. de Identificación | Apellidos y Nombres | Cotizante | Subtipo | Extranjero | Colom. exterior | Exonerado | ING | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | VST | SLN | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRL | CORRECCIÓN | Cód. AFP | IBC AFP | Cotización | Voluntario Afiliado | Voluntario Aportante | Fondo pensional de solidaridad | Fondo pensional de subsistencia | Cód. EPS | IBC EPS | Cotización / Valor UPC | Cód. ARL | IBC ARL | Clase de Riesgo | Cotización | Código CCF | IBC CCF | Aporte CCF | IBC otros parafiscales | Aporte SENA | Aporte ICBF | Aporte ESAP | Aporte MEN |
| 1 | CC | 1033747749 | PALACIO FLOREZ JHERFESON ALEXANDER | 59 | 0 | | | N | X | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 1.121.334 | 179.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS002 | 1.121.334 | 140.200 | 14-11 | 1.121.334 | 5 | 78.100 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | CC | 74323826 | SANA GUAMAN JOSE SAMUEL | 59 | 0 | | | N | X | | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 | 1.121.334 | 179.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS037 | 1.121.334 | 140.200 | 14-11 | 1.121.334 | 5 | 78.100 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | CC | 79923816 | VIQUEZ ROZO WILVER ANDRES | 59 | 0 | | | N | X | | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 | 1.121.334 | 179.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS017 | 1.121.334 | 140.200 | 14-11 | 1.121.334 | 5 | 78.100 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | CC | 1068736442 | CASTRO JULIO JORGE LEONARDO | 59 | 0 | | | N | X | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 850.667 | 136.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS041 | 850.667 | 106.400 | 14-11 | 850.667 | 5 | 59.300 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | CC | 1235244375 | RINCON ARIAS JOAN JOSE | 59 | 0 | | | N | X | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 850.667 | 136.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS017 | 850.667 | 106.400 | 14-11 | 850.667 | 5 | 59.300 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | PT | 5711848 | FLORES VILLADA ENDRI JOSE | 59 | 0 | | | N | X | | | | | | | | | | | | | | | | 230201 | 580.000 | 92.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | CCFC55 | 580.000 | 72.500 | 14-11 | 580.000 | 5 | 40.400 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

aportes en línea

# Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIT 900834663 | 7 | JACOLEC SAS | B - MENOS DE 200 COTIZANTES | OFICINA | CALLE 66 A No. 96-61 | BOGOTA-BOGOTA D.E. | 6619769 | Si |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2023-11 | 2023-12 | 352302462 | 9460560207 | E | 2023/12/15 | 2023/12/21 | BANCO DAVIVIENDA | 6 | $7,676,851 |

**LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES**

| EMPLEADO | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | | | PENSION | | | | SALUD | | | | CCF | | | | RIESGOS | | | | | PARAFISCALES | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Identificación | | Nombre | ing | ret | tde | tae | tdp | tap | vsp | cor | vst | sln | ige | lma | vac | avp | vct | irl | yip | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Tarifa | Aporte | Dias | IB | Aporte | Exonerado SENA e ICBF | Total Aportes |
| **SUCURSAL: OFICINA (21 Afiliados)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 23,316,000 | $3,730,560 | | | $23,316,000 | $932,640 | | | 23,316,000 | $932,640 | | | 23,316,000 | | $1,624,08 | | $ | $ | | $7,317,651 |
| **Centro de Trabajo: RIESGOS5 (21 Afiliados)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $23,316,000 | $3,730,560 | | | $23,316,000 | $932,640 | | | $23,316,000 | $932,640 | | | $23,316,000 | | $1,624,08 | | $ | $ | | $7,317,651 |
| Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (21 Afiliados) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $23,316,000 | $3,730,560 | | | $23,316,000 | $932,640 | | | $23,316,000 | $932,640 | | | $23,316,000 | | $1,624,08 | | $ | $ | | $7,317,651 |
| 1 | CC | 1053585472 | ACEVEDO RINCON JOSE FERNEY | | | | | | | | | | | | | | | | | | 23030 | 30 | $1,160,000 | $185,600 | EPS010 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | CCF22 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | 14-23 | 30 | $1,160,00 | 6.960 | $80,80 | 30 | $ | $ | Si | $359,200 |
| 2 | CC | 1015441792 | ARANA SUAREZ JORGE ANDRES | | | | | | | | | | | | | | | | | | 23030 | 30 | $1,160,000 | $185,600 | EPS008 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | CCF22 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | 14-23 | 30 | $1,160,00 | 6.960 | $80,80 | 30 | $ | $ | Si | $359,200 |
| 3 | PT | 5185098 | BLANCO RAMIREZ WILMER ALFREDO | | | | | | | | | | | | | | | | | | 23100 | 30 | $1,160,000 | $185,600 | EPS017 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | CCF22 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | 14-23 | 30 | $1,160,00 | 6.960 | $80,80 | 20 | $ | $ | Si | $359,200 |
| 4 | CC | 1053832906 | GAITAN DANIEL ANDRES | | | | | | | | | | | | | | | | | | 23100 | 30 | $1,160,000 | $185,600 | EPS005 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | CCF22 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | 14-23 | 30 | $1,160,00 | 6.960 | $80,80 | 30 | $ | $ | Si | $359,200 |
| 5 | CC | 80814261 | GUEVARA GUERRERO CESAR | | | | | | | | | | | | | | | | | | 23101 | 30 | $1,160,000 | $185,600 | EPS008 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | CCF22 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | 14-23 | 30 | $1,160,00 | 6.960 | $80,80 | 30 | $ | $ | Si | $359,200 |
| 6 | CC | 80775680 | LIZARAZO PEREIRA NELSON MAURICIO | | | | | | | | | | | | | | | | | | 23030 | 30 | $1,160,000 | $185,600 | EPS005 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | CCF22 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | 14-23 | 30 | $1,160,00 | 6.960 | $80,80 | 30 | $ | $ | Si | $359,200 |
| 7 | CC | 16071056 | LONDOÑO OLAYA JUAN ALEJANDRO | | | | | | | | | | | | | | | | | | 23030 | 30 | $1,160,000 | $185,600 | EPS002 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | CCF22 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | 14-23 | 30 | $1,160,00 | 6.960 | $80,80 | 30 | $ | $ | Si | $359,200 |
| 8 | CC | 1006003237 | MAHECHA MENDEZ FREDY | | | | | | | | | | | | | | | | | | 23100 | 30 | $1,160,000 | $185,600 | EPS002 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | CCF22 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | 14-23 | 30 | $1,160,00 | 6.960 | $80,80 | 30 | $ | $ | Si | $359,200 |
| 9 | CC | 1022437827 | MARTINEZ ALCENDRA RICARDO | | | | | | | | | | | | | | | | | | 23030 | 30 | $1,160,000 | $185,600 | EPS002 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | CCF22 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | 14-23 | 30 | $1,160,00 | 6.960 | $80,80 | 30 | $ | $ | Si | $359,200 |
| 10 | CC | 1085170764 | MARTINEZ ALCENDRA TONY | | | | | | | | | | | | | | | | | | 23100 | 30 | $1,160,000 | $185,600 | EPS017 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | CCF22 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | 14-23 | 30 | $1,160,00 | 6.960 | $80,80 | 30 | $ | $ | Si | $359,200 |
| 11 | CC | 1034280835 | NAVARRO RIVERA JORGE EDUARDO | | | | | | | | | | | | | | | | | | 23030 | 30 | $1,160,000 | $185,600 | EPS002 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | CCF22 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | 14-23 | 30 | $1,160,00 | 6.960 | $80,80 | 30 | $ | $ | Si | $359,200 |
| 12 | CC | 10278706 | OLAYA ARANGO JHON JAIRO | | X | | | | | | | | | | | | | | | | 23030 | 30 | $1,160,000 | $185,600 | EPS037 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | CCF22 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | 14-23 | 30 | $1,160,00 | 6.960 | $80,80 | 30 | $ | $ | Si | $359,200 |
| 13 | CC | 1013660114 | PINZON ESPINOSA NICOLAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | 23030 | 30 | $1,160,000 | $185,600 | EPS037 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | CCF22 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | 14-23 | 30 | $1,160,00 | 6.960 | $80,80 | 30 | $ | $ | Si | $359,200 |
| 14 | CC | 1070917966 | RAMIREZ MARTINEZ DANIEL EDUARDO | | | | | | | | | | | | | | | | | | 23030 | 30 | $1,160,000 | $185,600 | EPS017 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | CCF22 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | 14-23 | 30 | $1,160,00 | 6.960 | $80,80 | 30 | $ | $ | Si | $359,200 |
| 15 | CC | 80413207 | RAMOS PRADO CESAR AUGUSTO | | X | | | | | | | | | | | | | | | | 23030 | 30 | $1,160,000 | $185,600 | EPS005 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | CCF22 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | 14-23 | 30 | $1,160,00 | 6.960 | $80,80 | 30 | $ | $ | Si | $359,200 |
| 16 | CC | 9024214 | RIOS BARRIOS JOSE CARLOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | 23030 | 30 | $1,160,000 | $185,600 | EPS017 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | CCF22 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | 14-23 | 30 | $1,160,00 | 6.960 | $80,80 | 30 | $ | $ | Si | $359,200 |
| 17 | CC | 1019067908 | RUIDIAZ ALCENDRA JOSE | | | | | | | | | | | | | | | | | | 23030 | 13 | $502,666 | $80,426 | EPS008 | 13 | $502,666 | $20,106 | CCF22 | 13 | $502,666 | $20,106 | 14-23 | 13 | $502,66 | 6.960 | $13,01 | 13 | $ | $ | Si | $133,651 |
| 18 | CC | 1085168255 | RUIDIAZ ALCENDRA JOSE RICARDO | | | | | | | | | | | | | | | | | | 23030 | 30 | $1,160,000 | $185,600 | EPS017 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | CCF22 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | 14-23 | 30 | $1,160,00 | 6.960 | $80,80 | 30 | $ | $ | Si | $359,200 |
| 19 | CC | 1012426270 | SALAMANCA REINA DEIVER EDUARDO | | | | | | | | | | | | | | | | | | 23030 | 30 | $1,160,000 | $185,600 | EPSC34 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | CCF22 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | 14 -23 | 30 | $1,160,00 | 6.960 | $80,80 | 30 | $ | $ | Si | $359,200 |
| 20 | CC | 10284452 | TABARES JUAN MANUEL | | | | | | | | | | | | | | | | | | 23020 | 30 | $1,160,000 | $185,600 | EPS002 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | CCF22 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | 14 -23 | 30 | $1,160,00 | 6.960 | $80,80 | 30 | $ | $ | Si | $359,200 |
| 21 | CC | 1053850552 | TREJOS LONDOÑO SANTIAGO | | | | | | | | | | | | | | | | | | 23020 | 30 | $1,160,000 | $185,600 | EPS025 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | CCF22 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | 14-23 | 30 | $1,160,00 | 6.960 | $80,80 | 30 | $ | $ | Si | $359,200 |

**LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES**

| EMPLEADO | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | | | PENSION | | | | SALUD | | | | CCF | | | | RIESGOS | | | | | PARAFISCALES | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Identificación | | Nombre | ing | ret | tde | tae | tdp | tap | vsp | cor | vst | sln | ige | lma | vac | avp | vct | irl | yip | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Tarifa | Aporte | Dias | IB | Aporte | Exonerado SENA e ICBF | Total Aportes |
| **SUCURSAL: MANIZALESS (1 Afiliados)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $1,160,000 | $185,600 | | | $1,160,000 | $46,400 | | | $1,160,000 | $46,400 | | | $1,160,000 | | $80,80 | | $ | $ | | $359,200 |

aportes en línea

# Planilla Resumen

| | | |

aportes en línea

# Certificado de Aportes

Se certifica que CONSTRUCCION INGENIERIA COINGSA COLOMBIA S.A.S. identificado(a) con NI 900247070 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para ALEXIS CRUZ MELO identificado(a) con CC 80765291

| Clave Planilla | Clave Pago | Tipo Planilla | Fecha Pago | Riesgo | Código | Administradora | Concepto | Periodo | Días | Novedades | | | | | | | | | | | | | | | | | IBC | Tarifa | Cotización |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | ing | ret | tde | tae | tdp | tap | vsp | cor | vst | sln | ige | lma | vac | avp | vct | irl | vip | | | |
| 9459073419 | 288338703 | E | 2023-11-20 | EPS | EPS002 | SALUD TOTAL | COTIZACIÓN OBLIGATORIA | 2023-11 | 30 | | | | | | | | | X | | | | | | | | | $2,124,717 | 4% | $85,000 |
| 9459073419 | 288338703 | E | 2023-11-20 | AFP | 25-14 | COLPENSIONES | COTIZACIÓN OBLIGATORIA | 2023-10 | 30 | | | | | | | | | X | | | | | | | | | $2,124,717 | 16% | $340,000 |
| 9459073419 | 288338703 | E | 2023-11-20 | AFP | 25-14 | COLPENSIONES | FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL | 2023-10 | 30 | | | | | | | | | X | | | | | | | | | $2,124,717 | | $0 |
| 9459073419 | 288338703 | E | 2023-11-20 | AFP | 25-14 | SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA | SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA | 2023-10 | 30 | | | | | | | | | X | | | | | | | | | $2,124,717 | | $0 |
| 9459073419 | 288338703 | E | 2023-11-20 | AFP | 25-14 | COLPENSIONES | COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR | 2023-10 | 30 | | | | | | | | | X | | | | | | | | | $0 | 0% | $0 |
| 9459073419 | 288338703 | E | 2023-11-20 | AFP | 25-14 | COLPENSIONES | COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO | 2023-10 | 30 | | | | | | | | | X | | | | | | | | | $0 | 0% | $0 |
| 9459073419 | 288338703 | E | 2023-11-20 | ARL | 14-7 | SEGUROS BOLIVAR | COTIZACIÓN OBLIGATORIA | 2023-10 | 30 | | | | | | | | | X | | | | | | | | | $2,124,717 | 6.96% | $147,900 |
| 9459073419 | 288338703 | E | 2023-11-20 | CCF | CCF22 | COLSUBSIDIO | COTIZACIÓN OBLIGATORIA | 2023-10 | 30 | | | | | | | | | X | | | | | | | | | $2,124,717 | 4% | $85,000 |

Este certificado se expide el día 2023-11-20 a las 05:22.

aportes en línea

# Certificado de Aportes

Se certifica que CONSTRUCCION INGENIERIA COINGSA COLOMBIA S.A.S. identificado(a) con NI 900247070 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para DANNY JARAMILLO POLO identificado(a) con CC 1045229245

| Clave Planilla | Clave Pago | Tipo Planilla | Fecha Pago | Riesgo | Código | Administradora | Concepto | Periodo | Días | Novedades | | | | | | | | | | | | | | | | | IBC | Tarifa | Cotización |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | ing | ret | tde | tae | tdp | tap | vsp | cor | vst | sln | ige | lma | vac | avp | vct | irl | vip | | | |
| 9459073419 | 288338703 | E | 2023-11-20 | EPS | EPS002 | SALUD TOTAL | COTIZACIÓN OBLIGATORIA | 2023-11 | 30 | | | | | | | | | X | | | | | | | | | $1,885,156 | 4% | $75,500 |
| 9459073419 | 288338703 | E | 2023-11-20 | AFP | 25-14 | COLPENSIONES | COTIZACIÓN OBLIGATORIA | 2023-10 | 30 | | | | | | | | | X | | | | | | | | | $1,885,156 | 16% | $301,700 |
| 9459073419 | 288338703 | E | 2023-11-20 | AFP | 25-14 | COLPENSIONES | FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL | 2023-10 | 30 | | | | | | | | | X | | | | | | | | | $1,885,156 | | $0 |
| 9459073419 | 288338703 | E | 2023-11-20 | AFP | 25-14 | SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA | SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA | 2023-10 | 30 | | | | | | | | | X | | | | | | | | | $1,885,156 | | $0 |
| 9459073419 | 288338703 | E | 2023-11-20 | AFP | 25-14 | COLPENSIONES | COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR | 2023-10 | 30 | | | | | | | | | X | | | | | | | | | $0 | 0% | $0 |
| 9459073419 | 288338703 | E | 2023-11-20 | AFP | 25-14 | COLPENSIONES | COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO | 2023-10 | 30 | | | | | | | | | X | | | | | | | | | $0 | 0% | $0 |
| 9459073419 | 288338703 | E | 2023-11-20 | ARL | 14-7 | SEGUROS BOLIVAR | COTIZACIÓN OBLIGATORIA | 2023-10 | 30 | | | | | | | | | X | | | | | | | | | $1,885,156 | 6.96% | $131,300 |
| 9459073419 | 288338703 | E | 2023-11-20 | CCF | CCF22 | COLSUBSIDIO | COTIZACIÓN OBLIGATORIA | 2023-10 | 30 | | | | | | | | | X | | | | | | | | | $1,885,156 | 4% | $75,500 |

Este certificado se expide el día 2023-11-20 a las 05:22.

aportes en línea

# Certificado de Aportes

Se certifica que CONSTRUCCION INGENIERIA COINGSA COLOMBIA S.A.S. identificado(a) con NI 900247070 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para ELGAR CRUZ MELO identificado(a) con CC 79654042

| Clave Planilla | Clave Pago | Tipo Planilla | Fecha Pago | Riesgo | Código | Administradora | Concepto | Periodo | Días | Novedades | | | | | | | | | | | | | | | | IBC | Tarifa | Cotización |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | ing | ret | tde | tae | tdp | tap | vsp | cor | vst | sln | ige | lma | vac | avp | vct | irl | vip | | | |
| 9459073419 | 288338703 | E | 2023-11-20 | EPS | EPS002 | SALUD TOTAL | COTIZACIÓN OBLIGATORIA | 2023-11 | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | $1,817,052 | 4% | $72,700 |
| 9459073419 | 288338703 | E | 2023-11-20 | AFP | 25-14 | COLPENSIONES | COTIZACIÓN OBLIGATORIA | 2023-10 | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | $1,817,052 | 16% | $290,800 |
| 9459073419 | 288338703 | E | 2023-11-20 | AFP | 25-14 | COLPENSIONES | FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL | 2023-10 | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | $1,817,052 | | $0 |
| 9459073419 | 288338703 | E | 2023-11-20 | AFP | 25-14 | SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA | SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA | 2023-10 | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | $1,817,052 | | $0 |
| 9459073419 | 288338703 | E | 2023-11-20 | AFP | 25-14 | COLPENSIONES | COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR | 2023-10 | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | $0 | 0% | $0 |
| 9459073419 | 288338703 | E | 2023-11-20 | AFP | 25-14 | COLPENSIONES | COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO | 2023-10 | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | $0 | 0% | $0 |
| 9459073419 | 288338703 | E | 2023-11-20 | ARL | 14-7 | SEGUROS BOLIVAR | COTIZACIÓN OBLIGATORIA | 2023-10 | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | $1,817,052 | 6.96% | $126,500 |
| 9459073419 | 288338703 | E | 2023-11-20 | CCF | CCF22 | COLSUBSIDIO | COTIZACIÓN OBLIGATORIA | 2023-10 | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | $1,817,052 | 4% | $72,700 |

Este certificado se expide el día 2023-11-20 a las 05:21.

aportes en línea

# Certificado de Aportes

Se certifica que CONSTRUCCION INGENIERIA COINGSA COLOMBIA S.A.S. identificado(a) con NI 900247070 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para YAMID CRUZ MELO identificado(a) con CC 79910891

| Clave Planilla | Clave Pago | Tipo Planilla | Fecha Pago | Riesgo | Código | Administradora | Concepto | Periodo | Días | Novedades | | | | | | | | | | | | | | | | IBC | Tarifa | Cotización |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | ing | ret | tde | tae | tdp | tap | vsp | cor | vst | sln | ige | lma | vac | avp | vct | irl | vip | | | |
| 9459073419 | 288338703 | E | 2023-11-20 | EPS | EPS002 | SALUD TOTAL | COTIZACIÓN OBLIGATORIA | 2023-11 | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | $1,817,052 | 4% | $72,700 |
| 9459073419 | 288338703 | E | 2023-11-20 | AFP | 25-14 | COLPENSIONES | COTIZACIÓN OBLIGATORIA | 2023-10 | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | $1,817,052 | 16% | $290,800 |
| 9459073419 | 288338703 | E | 2023-11-20 | AFP | 25-14 | COLPENSIONES | FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL | 2023-10 | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | $1,817,052 | | $0 |
| 9459073419 | 288338703 | E | 2023-11-20 | AFP | 25-14 | SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA | SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA | 2023-10 | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | $1,817,052 | | $0 |
| 9459073419 | 288338703 | E | 2023-11-20 | AFP | 25-14 | COLPENSIONES | COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR | 2023-10 | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | $0 | 0% | $0 |
| 9459073419 | 288338703 | E | 2023-11-20 | AFP | 25-14 | COLPENSIONES | COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO | 2023-10 | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | $0 | 0% | $0 |
| 9459073419 | 288338703 | E | 2023-11-20 | ARL | 14-7 | SEGUROS BOLIVAR | COTIZACIÓN OBLIGATORIA | 2023-10 | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | $1,817,052 | 6.96% | $126,500 |
| 9459073419 | 288338703 | E | 2023-11-20 | CCF | CCF22 | COLSUBSIDIO | COTIZACIÓN OBLIGATORIA | 2023-10 | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | $1,817,052 | 4% | $72,700 |

Este certificado se expide el día 2023-11-20 a las 05:21.

# PAGOSIMPLE | REPORTE INDIVIDUAL

**Fecha creación reporte** 2023-11-09, 09:14:33 a. m. **Tipo Planilla** E **Número Planilla** 1058890313

**Periodo Cotización** 202310 **Periodo Servicio** 202311

## PAGADA 2023-11-08 18:51:29.0 EN HORARIO EXTENDIDO

### I. DATOS DEL APORTANTE

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Razón Social** | CONCRETOS Y PISOS SA | | | | |
| **Documento** | NI 900140447 | **Dirección** | CR 7 #156 - 78 OF 906 | | |
| **Tipo de Empresa** | EMPLEADOR | **Teléfono** | 6738527 | | |
| **Tipo Persona** | JURÍDICA | **Forma Presentación** | ÚNICO | **Total Afiliados** | 10 |
| **Ciudad** | BOGOTA D.C. | **Departamento** | BOGOTA D.C. | | |
| **Representante Legal** | DUARTE GARCIA PABLO ENRIQUE | **Identificación** | CC 13825903 | | |

### II. DATOS DEL AFILIADO

| **Documento** | CC 1024461658 | | Residente | | Exonerado | S | **Apellidos y Nombres** | **Código Ciudad - Departamento** | **Centro de Trabajo** | **Ubicación Laboral** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo Cotizante | 01 | 00 | | | | | TORRES MUR MAURICIO | 11001000 - 11 | | BOGOTA D.C. |

### III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

| Novedades | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Extranjero | Tipo salario | Salario | Pensión | | | | | | | | Salud | | | | | | Riesgos | | | | | Caja | | | | Parafiscales | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ING | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | COR | VST | SLN | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRP | Días AFP | Días EPS | Días ARP | Días CCF | | | | Código AFP | Código Tras. AFP | Tarifa AFP | IBC | Total Aporte AFP | Total Aporte FSP | Total Aporte FSPS | Código EPS | Código Tras. EPS | Tarifa EPS | IBC EPS | Aporte Salud | Aporte UPC | Código ARL | Clase Riesgo | Tarifa ARL | IBC ARL | Aporte Riesgos | Código CCF | Tarifa CCF | IBC CCF | Aporte Caja | Tarifa SENA | Aporte SENA | Tarifa ICBF | Aporte ICBF |
| | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | | F | $ 2.605.000 | 230201 | | 16 % | $ 2.605.000 | $ 416.800 | $ 0 | $ 0 | EPS005 | | 4 % | $ 2.605.000 | $ 104.200 | $ 0 | 14-23 | 5 | 6,960 % | $ 2.605.000 | $ 181.400 | CCF21 | 4 % | $ 2.605.000 | $ 104.200 | 0 % | $ 0 | 0 % | $ 0 |

### IV.TOTALES

| Total Aportes Pensión | Total Aportes FSP | Total Aportes FSPS | Total Aportes Salud | Total Aportes Riesgos | Total Aportes Cajas | Total Aportes SENA | Total Aportes ICBF | Total Aportes ESAP | Total Aportes MEN | Total Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PROTECCION | FSP SOLIDARIDAD | FSP SUBSISTENCIA | EPS SANITAS | POSITIVA DE SEGUROS | CAFAM | SENA | ICBF | ESAP | MEN | |
| $ 416.800 | $ 0 | $ 0 | $ 104.200 | $ 181.400 | $ 104.200 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 806.600 |



**Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!**

¡El Poder de lo SIMPLE!

**Anexo 3**
**REGISTRO DE REINDUCCIÓN SST.**

Dirección: Carrera 8 # 12-21 Of 1201
Teléfono: 3133876020
Correo electrónico:
miagrupoempresarial@gmail.comBogotá D.C -
Colombia

| | SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO<br>SG-SST<br>FORMATO DE INDUCCION / REINDUCCIÓN SST A EMPLEADOS | Código: | FT-SST-027 |
|---|---|---|---|
| | | Versión: | 001 |
| | | Fecha: | Febrero 02 del 2022 |

**Fecha: 05** **Mes. 12** **Año: 2023** **RESIDENTE QUE SUPERVISA LA ACTIVIDAD EN OBRA: Lizeth Leandro Avila**

| | NOMBRES Y APELLIDOS | CARGO | N° DOCUMENTO | FIRMA DE TRABAJADOR | TEMAS SOCIALIZADOS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EDUAR FABIAN CHAVARRO | Residente de Obra 2 | 1.033.742.757 | | C. OBRAS MG | * CARACTERIZACIÓN DE LA EMPRESA |
| 2 | LIZETH TATIANA LEANDRO ÁVILA | Inspector de Obra | 1.049.654.585 | | SEGURIDAD Y SLUD EN EL TRABAJO | * POLÍTICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO<br>* POLÍTICA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE CIGARRILLO ALCOHOL Y SPA<br>* POLÍTICA DE MEDIO AMBIENTE * POLITICA DE ACOSO LABORAL<br>* REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO (HORARIO SANCIONES)<br>* FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DEL TRABAJADOR<br>* REGLAMENTO DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL<br>* MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS PELIGROS<br>* RIESGOS Y PELIGROS ASOCIADOS A LA ACTIVIDAD<br>* NOTIFICACION DE RIESGOS Y PELIGROS<br>* ASISTENCIA A LAS CAPACITACIONES<br>* PAUSAS ACTIVAS PROGRAMADAS POR SST<br>* REPORTE DE ACCIDENTE / INCIDENTES INMEDIATO / FLUGOGRAMA<br>* QUÉ HACER EN CASOS DE ACCIDENTE DE TRABAJO-ACTIVAR PLAN RESCATE<br>* REPORTE DE ACTOS Y CONDICIONES INSEGURAS<br>* ACTIVIDADES DE ALTO RIESGO TRABAJO EN ALTURAS RIESGO QUIMICO, TRABAJO EN CALIENTE ELECTRICO, ESPACIOS CONFINADOS<br>* SOLICITAR AUTORIZACION PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE ALTO RIESGO - VERIFICACION EQUIPOS PULIDORAS Y MAQUINAS DE CORTE<br>* PARA ACTIVIDAD DE ALTURAS EL SUBCONTRATISTA DEBE TENER COORDINADOR DE ALTUTAS - FUNCIONES Y OBLIGACIONES<br>* PLAN DE MERGENCIA - MEDEVAC - BRIGADAS DE EMERGENCIA - RUTAS DE EVACUACION - PUNTOS DE ENCUENTRO<br>* PUBLICACION Y SOCIALIZACION DE TELEFONOS DE EMERGENCIA<br>* FUNCIONES Y OBLIGACIONES DE LOS COMITES DE COPASST / COMITÉ CONVIVENCIA<br>* INSPECCIONES DE MÁQUINAS, EPP'S CAMBIO Y ENTREGAS DE EPP<br>* ARL - EPS - AFP - CAJA DE COMPENSACIÓN<br>*LAS AFILIACIONES DE EPS Y FONDO DE PENSIONES SE HACEN DE ACUERDO A LA QUE EL TRABAJADOR DIGA Y SE CAMBIA ES SOLO BAJO LA AUTORIZACION DEL TRABAJADOR |
| 3 | ANGIE VIVIANA MORENO | Residente de Obra 1 | 1.032.452.812 | | | |
| 4 | JORGE LEONARDO CASTRO JULIO | Ayudante de Obra | 1.068.736.442 | | | |
| 5 | ENDRI JOSE FLORES VILLADA | Ayudante de Obra | 5.711.848 | | | |
| 6 | WILVER ANDRES VIZQUEZ ROZO | Oficial de Pintura | 79.923.826 | | | |
| 7 | JHERFESON ALEXANDER PALACIO FL | Ayudante de Pintura | 1.033.747.749 | | | |
| 8 | JOSE SAMUEL SANA GUAMAN | Oficial de Pintura | 74.323.826 | | | |
| 9 | JOSE LUIS SANA PEREZ | Ayudante de Pintura | 1.002.539.072 | | | |
| 10 | JOAN JOSE RINCÓN | Oficial de Obra | 1.235.244.375 | | | |
| 11 | YEISSON AGUIRRE BALLESTEROS | Electricista | 1.057.575.002 | | | |
| 12 | JORGE EDUARDO NAVARRO | Electricista | 1.034.280.835 | | | |
| 13 | YEINER ALEX RUIZ GARZON | Electricista | 16.835.274 | | | |
| 14 | YAMID CRUZ MELO | Instalador de Piso | 79.910.891 | | MEDIO AMBIENTE | * NORMAS Y MANEJO DE RESIDUOS (señalizacion de areas de trabajo ) PUNTO ECOLOGICO Y USO DE ACOPIOS<br>* PROTECCIÓN SOBRE LA FAUNA Y LA FLORA |
| 15 | EDGAR CRUZ | Instalador de Piso | 79.654.042 | | BIOSEGURIDAD | PROTOCOLOS BIOSEGURIDAD LRCV<br>LAVADO DE MANOS CADA 2 HORAS DISTANCIAMIENTO SOCIAL Y SINTOMATOLOGIA DIARIA |
| 16 | DANNY JARAMILLO | Instalador de piso | 1.045.229.245 | | OTROS | * PROHIBICIÓN DE JUEGOS Y BROMAS ENE EL TRABAJO FISICAS Y VERBALES<br>* NO HACER USO DEL NOMBRE Y DE LA DOTACION DE LA EMPRESA LRCV, DESPUES DE HORARIOS LABORALES ( LA EMPRESA NO SE HACE RESPONSABLE POR DAÑOS A TERCEROS O RESPONSABILIDADES LEGALES AJENAS A LAS ACTIVIDADES CONTRTADAS)<br>* USO ADECUADO Y RESPETO POR EL ESPACIO PUBLICO<br>*RESPETO HACIA LA COMUNIDAD Y LAS DIFERENCIAS CULTURALES,RECONOCIENDO SUS PARTICULARIDADES |
| 17 | ALEXIS CRUZ MELO | Instador piso | 79.910.891 | | | |
| 18 | JORGE ENRIQUE BENITES | Electrico | 1055315410 | | | |
| 19 | YAINER ALEX RUIZ GARZON | Electrico | 16.835.274 | | | |

**Anexo 4**
**REGISTRO DE CAPACITACIÓN**

Dirección: Carrera 8 # 12-21 Of 1201
Teléfono: 3133876020
Correo electrónico:
miagrupoempresarial@gmail.comBogotá D.C -
Colombia

# FORMATO DE RESGISTRO DE ASISTENCIA

Fecha: Febreo del 2023
Versión: 001
Página 1 de 1

| PROYECTO | LUGAR | DIA | MES | AÑO | H. Inicial | H. Fin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATO DE OBRA 314 DE 2022- MANTENIMIENTO GENERAL RECURRENTE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS | CPAMS EL BARNE | 14 | 12 | 23 | 7:00 a. m. | 8:00 a. m. |

**TEMA Y OBJETIVO GENERAL**

SOCIALIZACION CAMPAÑA DE SEGURIDAD Y SALUD ENE EL TRABAJO: TEMA ACCIDENTE / INCIDENTES LABORALES

**TEMAS TRATADOS**

1 QUE ES UN ACIIDENTE - INCIDENTE
2. ACTOS Y CONDICIONES INSEGURAS
3 REPORTE, CONTROL Y SEGUIMIENTO
4. USO DE ZONAS SEGURAS
5. ACTIVVIDADES DE ALTO RIESGO
6. CONTROLES EXISTENTES
7. USO DE EPP - OBLIGATORIO - REPORTE DE ESTADO Y REPOSICION DE INMEDIATO

| N | DATOS DEL TRABAJADOR | CARGO | CEDULA | Firma |
|---|---|---|---|---|
| 1 | EDUAR FABIAN CHAVARRO | Residente de Obra 2 | 1.033.742.757 | |
| 2 | LIZETH TATIANA LEANDRO ÁVILA | Inspector de Obra | 1.049.654.585 | |
| 3 | ANGIE VIVIANA MORENO | Residente de Obra 1 | 1.032.452.812 | Angie Moreno |
| 4 | JORGE LEONARDO CASTRO JULIO | Ayudante de Obra | 1.068.736.442 | Jorge Castro |
| 5 | ENDRI JOSE FLORES VILLADA | Ayudante de Obra | 5.711.848 | Endri Florez |
| 6 | WILVER ANDRES VIZQUEZ ROZO | Oficial de Pintura | 79.923.826 | Andres Vizquez |
| 7 | JHERFESON ALEXANDER PALACIO FLOREZ | Ayudante de Pintura | 1.033.747.749 | Alexander Palacio. |
| 8 | JOSE SAMUEL SANA GUAMAN | Oficial de Pintura | 74.323.826 | |
| 9 | JOSE LUIS SANA PEREZ | Ayudante de Pintura | 1.002.539.072 | |
| 10 | JOAN JOSE RINCÓN | Oficial de Obra | 1.235.244.375 | Jhoan Rincon |
| 11 | YEISSON AGUIRRE BALLESTEROS | Elèctrico | 1.057.575.002 | YEISSON AGUIRRE |
| 12 | JORGE EDUARDO NAVARRO | Elèctrico | 1.034.280.835 | Navarro J. |
| 13 | YEINER ALEX RUIZ GARZON | Elèctrico | 16.835.274 | Alex Ruiz. |
| 14 | YAMID CRUZ MELO | Instalador de Piso | 79.910.891 | Cruz Melo |
| 15 | EDGAR CRUZ | Instalador de Piso | 79.654.042 | EDGAR CRUZ |
| 16 | DANNY JARAMILLO | Instalador de piso | 1.045.229.245 | Danny Jaramillo |
| 17 | ALEXIS CRUZ MELO | Instador piso | 79.910.891 | |
| 18 | JORGE ENRIQUE BENITES | Elèctrico | 1055315410 | |
| 19 | YAINER ALEX RUIZ GARZON | Elèctrico | 16.835.274 | |

**Observaciones: Residente de obra apoya las actividades programadas para la ejecciòn y cumplimiento de SG-SST**

**DATOS DE LA PERSONA QUE SUPERVISA LA CAPACITACION**

**Nombre: Lizeth Tatiana Leandro Ávila**

**No. CC.: 1049654585**

**Firma**

# FORMATO DE RESGISTRO DE ASISTENCIA

Fecha Febreo del 2023
Versión 001
Página 1 de 1

| PROYECTO | LUGAR | DIA | MES | AÑO | H. Inicial | H. Fin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATO DE OBRA 114 DE 2022 MANTENIMIENTO GENERAL RECURRENTE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS | CPAMS EL BARNE | 11 | 12 | 23 | 7:00 a. m. | 8:00 a. m. |

**TEMA Y OBJETIVO GENERAL**

CAPACITACIÓN RIESGO QUIMICO (Hojas de seguridad, uso de EPP adecuados,Medidas de prevención delimitación de areas)

**TEMAS TRATADOS**

1. QUE SON PRODUCTOS QUIMICOS
2. HOJAS DE SEGURIDAD
3. IDENTIFICAR LOS RIESGOS , PELIGROS Y PRIMEROS AUXILIOS
4. REPORTE DE INMEDIATO DERRAMES
5. USO DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL OBLIGATORIO
6. ALMACENAMIENTO Y CONTROL

| N | DATOS DEL TRABAJADOR | CARGO | CEDULA | Firma |
|---|---|---|---|---|
| 1 | EDUAR FABIAN CHAVARRO | Residente de Obra 2 | 1.033.742.757 | |
| 2 | LIZETH TATIANA LEANDRO ÁVILA | Inspector de Obra | 1.049.654.585 | |
| 3 | ANGIE VIVIANA MORENO | Residente de Obra 1 | 1.032.452.812 | Angie Moreno |
| 4 | JORGE LEONARDO CASTRO JULIO | Ayudante de Obra | 1.068.736.442 | Jorge Castro |
| 5 | ENDRI JOSE FLORES VILLADA | Ayudante de Obra | 5.711.848 | Endri Florez |
| 6 | WILVER ANDRES VIZQUEZ ROZO | Oficial de Pintura | 79.923.826 | Andres Vizquez. |
| 7 | JHERFESON ALEXANDER PALACIO FLOREZ | Ayudante de Pintura | 1.033.747.749 | Alexander Palacio |
| 8 | JOSE SAMUEL SANA GUAMAN | Oficial de Pintura | 74.323.826 | |
| 9 | JOSE LUIS SANA PEREZ | Ayudante de Pintura | 1.002.539.072 | |
| 10 | JOAN JOSE RINCÓN | Oficial de Obra | 1.235.244.375 | Joan Rincon. |
| 11 | YEISSON AGUIRRE BALLESTEROS | Elèctrico | 1.057.575.002 | Yeisson Aguirre |
| 12 | JORGE EDUARDO NAVARRO | Elèctrico | 1.034.280.835 | Navarro J. |
| 13 | YEINER ALEX RUIZ GARZON | Elèctrico | 16.835.274 | Alex Ruiz |
| 14 | YAMID CRUZ MELO | Instalador de Piso | 79.910.891 | Cruz Melo |
| 15 | EDGAR CRUZ | Instalador de Piso | 79.654.042 | Edgar Cruz |
| 16 | DANNY JARAMILLO | Instalador de piso | 1.045.229.245 | Danny Jaramillo |
| 17 | ALEXIS CRUZ MELO | Instador piso | 79.910.891 | |
| 18 | JORGE ENRIQUE BENITES | Elèctrico | 1055315410 | |
| 19 | YAINER ALEX RUIZ GARZON | Elèctrico | 16.835.274 | |

**Observaciones: Residente de obra apoya las actividades programadas para la ejecciòn y cumplimiento de SG-SST**

**DATOS DE LA PERSONA QUE SUPERVISA LA CAPACITACION**

**Nombre: Lizeth Tatiana Leandro Ávila**

**No. CC.: 1049654585**

**Firma**

| | FORMATO DE RESGISTRO DE ASISTENCIA | Fecha: Febreo del 2023 |
|---|---|---|
| | | Versión: 001 |
| | | Página 1 de 1 |

| PROYECTO | LUGAR | DIA | MES | AÑO | H. Inicial | H. Fin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATO DE OBRA 314 DE 2022- MANTENIMIENTO GENERAL RECURRENTE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS | CPAMS EL BARNE | 07 | 12 | 23 | 7:00 a. m. | ######## |

**TEMA Y OBJETIVO GENERAL**

EQUIPOS DE EMERGENCIA EN FRENTE DE TRABAJO-USO ADECUADO- TELEFONOS DE EMERGENCIA .

**TEMAS TRATADOS**

1. IDENTIFICAR PUNTOS
2. RUTAS DE EVACUACION
3. CAMILLA , BOTIQUIN Y EXTINTOR
4. ZONAS LIBRES
5. QUE HACER EN CASO DE EMERGENCIA
6. REPORTE CONDICIONES INSEGURAS
7. SEGUIMIENTO Y CONTROL

| N | DATOS DEL TRABAJADOR | CARGO | CEDULA | Firma |
|---|---|---|---|---|
| 1 | EDUAR FABIAN CHAVARRO | Residente de Obra 2 | 1.033.742.757 | |
| 2 | LIZETH TATIANA LEANDRO ÁVILA | Inspector de Obra | 1.049.654.585 | |
| 3 | ANGIE VIVIANA MORENO | Residente de Obra 1 | 1.032.452.812 | Angie Moreno |
| 4 | JORGE LEONARDO CASTRO JULIO | Ayudante de Obra | 1.068.736.442 | Jorge castro |
| 5 | ENDRI JOSE FLORES VILLADA | Ayudante de Obra | 5.711.848 | Endri Florez |
| 6 | WILVER ANDRES VIZQUEZ ROZO | Oficial de Pintura | 79.923.826 | Andres. Vizquez |
| 7 | JHERFESON ALEXANDER PALACIO FLOREZ | Ayudante de Pintura | 1.033.747.749 | Alexander Palacio |
| 8 | JOSE SAMUEL SANA GUAMAN | Oficial de Pintura | 74.323.826 | |
| 9 | JOSE LUIS SANA PEREZ | Ayudante de Pintura | 1.002.539.072 | |
| 10 | JOAN JOSE RINCÓN | Oficial de Obra | 1.235.244.375 | Joan Rincon |
| 11 | YEISSON AGUIRRE BALLESTEROS | Elèctrico | 1.057.575.002 | YEISSON AGUIRRE |
| 12 | JORGE EDUARDO NAVARRO | Elèctrico | 1.034.280.835 | Navarro J. |
| 13 | YEINER ALEX RUIZ GARZON | Elèctrico | 16.835.274 | Alex Ruiz |
| 14 | YAMID CRUZ MELO | Instalador de Piso | 79.910.891 | Cruz Melo |
| 15 | EDGAR CRUZ | Instalador de Piso | 79.654.042 | EDGAR CRUZ |
| 16 | DANNY JARAMILLO | Instalador de piso | 1.045.229.245 | Danny Jaramillo |
| 17 | ALEXIS CRUZ MELO | Instador piso | 79.910.891 | |
| 18 | JORGE ENRIQUE BENITES | Elèctrico | 1055315410 | |
| 19 | YAINER ALEX RUIZ GARZON | Elèctrico | 16.835.274 | |

**Observaciones: Residente de obra apoya las actividades programadas para la ejecciòn y cumplimiento de SG-SST**

**DATOS DE LA PERSONA QUE SUPERVISA LA CAPACITACION**

| | |
|---|---|
| **Nombre: Lizeth Tatiana Leandro Ávila**<br><br>**No. CC.: 1049654585** | Firma |

# FORMATO DE RESGISTRO DE ASISTENCIA

Fecha. Febreo del 2023
Versión 001
Página 1 de 1

| PROYECTO | LUGAR | DIA | MES | AÑO | H. Inicial | H. Fin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATO DE OBRA 314 DE 2022- MANTENIMIENTO GENERAL RECURRENTE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS | CPAMS EL BARNE | 04 | 12 | 23 | 7:00 a. m. | 8:00 a. m. |

**TEMA Y OBJETIVO GENERAL**

RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD DURANTE LOS TRABAJOS ELECTRICOS

**TEMAS TRATADOS**

1 IDENTIFICACION DE RIESGOS A LOS QUE SE VAN A ESTAR EXPUESTOS
2 CONTROLES
3 AUTORIZACION DE ACTIVIDADES
4 USO DE EPP REQUERIDOS

| N | DATOS DEL TRABAJADOR | CARGO | CEDULA | Firma |
|---|---|---|---|---|
| 1 | EDUAR FABIAN CHAVARRO | Residente de Obra 2 | 1.033.742.757 | |
| 2 | LIZETH TATIANA LEANDRO ÁVILA | Inspector de Obra | 1.049.654.585 | |
| 3 | ANGIE VIVIANA MORENO | Residente de Obra 1 | 1.032.452.812 | Angie Moreno |
| 4 | JORGE LEONARDO CASTRO JULIO | Ayudante de Obra | 1.068.736.442 | Jorge Castro |
| 5 | ENDRI JOSE FLORES VILLADA | Ayudante de Obra | 5.711.848 | Endri Florez. |
| 6 | WILVER ANDRES VIZQUEZ ROZO | Oficial de Pintura | 79.923.826 | Andres Vazquez. |
| 7 | JHERFESON ALEXANDER PALACIO FLOREZ | Ayudante de Pintura | 1.033.747.749 | Alexander Palacio |
| 8 | JOSE SAMUEL SANA GUAMAN | Oficial de Pintura | 74.323.826 | |
| 9 | JOSE LUIS SANA PEREZ | Ayudante de Pintura | 1.002.539.072 | |
| 10 | JOAN JOSE RINCÓN | Oficial de Obra | 1.235.244.375 | |
| 11 | YEISSON AGUIRRE BALLESTEROS | Elèctrico | 1.057.575.002 | YEISSON AGUIRRE |
| 12 | JORGE EDUARDO NAVARRO | Elèctrico | 1.034.280.835 | |
| 13 | YEINER ALEX RUIZ GARZON | Elèctrico | 16.835.274 | Alex Ruiz |
| 14 | YAMID CRUZ MELO | Instalador de Piso | 79.910.891 | Cruz Melo |
| 15 | EDGAR CRUZ | Instalador de Piso | 79.654.042 | EDGAR CRUZ |
| 16 | DANNY JARAMILLO | Instalador de piso | 1.045.229.245 | |
| 17 | ALEXIS CRUZ MELO | Instador piso | 79.910.891 | |
| 18 | JORGE ENRIQUE BENITES | Elèctrico | 1055315410 | |
| 19 | YAINER ALEX RUIZ GARZON | Elèctrico | 16.835.274 | |

**Observaciones: Residente de obra apoya las actividades programadas para la ejecciòn y cumplimiento de SG-SST**

**DATOS DE LA PERSONA QUE SUPERVISA LA CAPACITACION**

**Nombre: Lizeth Tatiana Leandro Avila**

**No. CC.: 1049654585**

**Firma**

**Anexo 5**
**REGISTRO ENTREGA EPP**

Dirección: Carrera 8 # 12-21 Of 1201
Teléfono: 3133876020
Correo electrónico:
miagrupoempresarial@gmail.comBogotá D.C -
Colombia

# REGISTRO ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCION INDIVIDUAL-DOTACIÓN

**ENTE DE TRABAJO**: CPMAS EL BARNE

**FECHA: 06 DICIEMBRE 2023**

| | | E.P.P. | | | | | | | | DOTACIÓN | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **NOMBRE Y APELLIDOS** | **CEDULA** | CASCO SEGURIDAD | PROT. AUDITIVA | GAFAS SEGURIDAD | BOTAS SEGURIDAD | G. VAQUETA | GUANTE CAUCHO | GUANTE CARNAZA | TAPABOCAS N-95 | OVEROL DOS PIEZAS | CAMIBUSOS | PANTALÓN | **OBSERVACIÒN** | **FIRMA DEL TRABAJADOR RECIBIDO A SATISFACCIÒN** |
| )UAR FABIAN CHAVARRO | 1.033.742.757 | | | 1 | | | | | 1 | 1 | | | | |
| ZETH TATIANA LEANDRO ÁVILA | 1.049.654.585 | | | 1 | | | | | 1 | 1 | | | | |
| NGIE VIVIANA MORENO | 1.032.452.812 | | | 1 | | | | | 1 | 1 | | | | Angie Moreno. |
| )RGE LEONARDO CASTRO JULIO | 1.068.736.442 | | | 1 | | | | | 1 | 1 | | | | Jorge Castro |
| NDRI JOSE FLORES VILLADA | 5.711.848 | | | 1 | | | | | 1 | 1 | | | | Endri Florez |
| 'ILVER ANDRES VIZQUEZ ROZO | 79.923.826 | | | 1 | | | | | 1 | 1 | | | | Andres Vizquez. |
| IERFESON PALACIO FLOREZ | 1.033.747.749 | | | 1 | | | | | 1 | 1 | | | | Alexander Palacios |
| )SE SAMUEL SANA GUAMAN | 74.323.826 | | | 1 | | | | | 1 | 1 | | | | |
| )SE LUIS SANA PEREZ | 1.002.539.072 | | | 1 | | | | | 1 | 1 | | | | |
| )AN JOSE RINCÓN | 1.235.244.375 | | | 1 | | | | | 1 | 1 | | | | Juan. Rincon |
| EISSON AGUIRRE BALLESTEROS | 1.057.575.002 | | | 1 | | | | | 1 | 1 | | | | YEISSON AGUIRRE |
| )RGE EDUARDO NAVARRO | 1.034.280.835 | | | 1 | | | | | 1 | 1 | | | | Navarro J. |
| EINER ALEX RUIZ GARZON | 16.835.274 | | | 1 | | | | | 1 | 1 | | | | Alex Ruiz. |
| AMID CRUZ MELO | 79.910.891 | | | 1 | | | | | 1 | 1 | | | | Cruz Melo |
| )GAR CRUZ | 79.654.042 | | | 1 | | | | | 1 | 1 | | | | EDGAR CRUZ |
| ANNY JARAMILLO | 1.045.229.245 | | | 1 | | | | | 1 | 1 | | | | Danny Jaramillo |
| _EXIS CRUZ MELO | 79.910.891 | | | 1 | | | | | 1 | 1 | | | | A[redacted] |
| )RGE ENRIQUE BENITES | 1055315410 | | | 1 | | | | | 1 | 1 | | | | [redacted] |
| AINER ALEX RUIZ GARZON | 16.835.274 | | | 1 | | | | | 1 | 1 | | | | ---------- |

**bre y apellido del Residente de Obra: Lizeth Tatiana Leandro Ávila**

**Firma :** _____

*Nota: recibo los elementos de proteccion personal, a satisfaccion y en buen estado para realizar actividad programada en caso de daño o perdida solicitar reposición*

FORMATO DE

# REGISTRO ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCION INDIVIDUAL-DOTACIÓN

**DE TRABAJO**: CPMAS EL BARNE

**FECHA: 13 DICIEMBRE 2023**

| NOMBRE Y APELLIDOS | CEDULA | E.P.P. | | | | | | | | DOTACIÓN | | | | OBSERVACIÒN | FIRMA DEL TRABAJADOR RECIBIDO A SATISFACCIÒN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CASCO SEGURIDAD | PROT. AUDITIVA | GAFAS SEGURIDAD | BOTAS SEGURIDAD | G. VAQUETA | GUANTE CAUCHO | GUANTE CARNAZA | TAPABOCAS N-95 | OVEROL DOS PIEZAS | CAMISIGOS | PANTALÓN | | | |
| )UAR FABIAN CHAVARRO | 1.033.742.757 | | | 1 | | 1 | | | 1 | 1 | | | | | |
| ZETH TATIANA LEANDRO ÁVILA | 1.049.654.585 | | | 1 | | 1 | | | 1 | 1 | | | | | |
| NGIE VIVIANA MORENO | 1.032.452.812 | | | 1 | | 1 | | | 1 | 1 | | | | Angie Moreno. | |
| )RGE LEONARDO CASTRO JULIO | 1.068.736.442 | | | 1 | | 1 | | | 1 | 1 | | | | Jorge Castro | |
| NDRI JOSE FLORES VILLADA | 5.711.848 | | | 1 | | 1 | | | 1 | 1 | | | | Endri Flores. | |
| 'ILVER ANDRES VIZQUEZ ROZO | 79.923.826 | | | 1 | | 1 | | | 1 | 1 | | | | Anders Vizquez. | |
| IERFESON PALACIO FLOREZ | 1.033.747.749 | | | 1 | | 1 | | | 1 | 1 | | | | Alexander Palacio. | |
| )SE SAMUEL SANA GUAMAN | 74.323.826 | | | 1 | | 1 | | 1 | 1 | 1 | | | | | |
| )SE LUIS SANA PEREZ | 1.002.539.072 | | | 1 | | 1 | | 1 | 1 | 1 | | | | | |
| )AN JOSE RINCÓN | 1.235.244.375 | | | 1 | | 1 | | 1 | 1 | 1 | | | | | |
| :ISSON AGUIRRE BALLESTEROS | 1.057.575.002 | | | 1 | | 1 | | 1 | 1 | 1 | | | | Juan Rincon. | |
| )RGE EDUARDO NAVARRO | 1.034.280.835 | | | 1 | | 1 | | 1 | 1 | 1 | | | | YEISSON AGUIRRE | |
| EINER ALEX RUIZ GARZON | 16.835.274 | | | 1 | | 1 | | 1 | 1 | 1 | | | | Navarro J. | |
| \MID CRUZ MELO | 79.910.891 | | | 1 | | 1 | | 1 | 1 | 1 | | | | Alex Ruiz | |
| )GAR CRUZ | 79.654.042 | | | 1 | | 1 | | | 1 | 1 | | | | Cruz Melo. | |
| \NNY JARAMILLO | 1.045.229.245 | | | 1 | | 1 | | | 1 | 1 | | | | EDGAR CRUZ | |
| .EXIS CRUZ MELO | 79.910.891 | | | 1 | | 1 | | | 1 | 1 | | | | Danny Jaramillo. | |
| )RGE ENRIQUE BENITES | 1055315410 | | | 1 | | 1 | | | 1 | 1 | | | | | |
| \INER ALEX RUIZ GARZON | 16.835.274 | | | 1 | | 1 | | | 1 | 1 | | | | | |

**bre y apellido del Residente de Obra: Lizeth Tatiana Leandro Ávila**

**Firma :**

Nota: recibo los elementos de proteccion personal, a satisfaccion y en buen estado para realizar actividad programada en caso de daño o perdida solicitar reposición

**Anexo 6**
**REGISTRO INSPECCIÓN EPP**

Dirección: Carrera 8 # 12-21 Of 1201
Teléfono: 3133876020
Correo electrónico:
miagrupoempresarial@gmail.comBogotá D.C -
Colombia

| | Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST | FT-SST-033 |
|---|---|---|
| | FORMATO DE INSPECCIÓN EPP | Fecha: Febrero 28 del 2023 |
| | | Versión: 001 |

**ECTO** CONTRATO DE OBRA 314 DE 2022- MANTENIMIENTO GENERAL RECURRENTE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS **FECHA** **4/12/2023**

| OMBRES Y AOELLIDOS | CARGO | CASCO | | BOTAS | | OVEROL | | CARNETH | | GUANTES | | P. AUDITIVA | | P. RESPIRAT | | P. VISUAL | | OBSERVACIONES | | | FIRMA TRABAJADOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | C | NC | C | NC | C | NC | C | NC | C | NC | C | NC | C | NC | C | NC | NO LOS USA | PERDIDA | CAMBIO POR DETERIORO | |
| ABIAN CHAVARRO | Residente de Obra 2 | C | | C | | C | | C | | C | | C | | C | | C | | | | | |
| EANDRO ÁVILA | Inspector de Obra | C | | C | | C | | C | | C | | C | | C | | C | | | | | |
| VIANA MORENO | Residente de Obra 1 | C | | C | | C | | C | | C | | C | | C | | C | | | | | |
| ASTRO JULIO | Ayudante de Obra | C | | C | | C | | C | | C | | C | | C | | C | | | | | |
| SE FLORES | Ayudante de Obra | C | | C | | C | | C | | C | | C | | C | | C | | | | | |
| NORES VIZQUEZ ROZO | Oficial de Pintura | C | | C | | C | | C | | C | | C | | C | | C | | | | | |
| N PALACIOS FLOREZ | Ayudante de Pintura | C | | C | | C | | C | | C | | C | | C | | C | | | | | |
| UEL SANA GUAMAN | Oficial de Pintura | C | | C | | C | | C | | C | | C | | C | | C | | | | | |
| SANA PEREZ | Ayudante de Pintura | C | | C | | C | | C | | C | | C | | C | | C | | | | | |
| E RINCÓN | Oficial de Obra | C | | C | | C | | C | | C | | C | | C | | C | | | | | |
| AGUIRRE | Electricista | C | | C | | C | | C | | C | | C | | C | | C | | | | | |
| LARDO NAVARRO | Electricista | C | | C | | C | | C | | C | | C | | C | | C | | | | | |
| LEX RUIZ GARZON | Electricista | C | | C | | C | | C | | C | | C | | C | | C | | | | | |
| UZ MELO | Instalador de Piso | C | | C | | C | | C | | C | | C | | C | | C | | | | | |
| RUZ | Instalador de Piso | C | | C | | C | | C | | C | | C | | C | | C | | | | | |
| RAMILLO | Instalador de piso | C | | C | | C | | C | | C | | C | | C | | C | | | | | |
| UZ MELO | Instador piso | C | | C | | C | | C | | C | | C | | C | | C | | | | | |
| RIQUE BENITES | Electrico | C | | C | | C | | C | | C | | C | | C | | C | | | | | |

| | Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST | FT-SST-033 |
|---|---|---|
| | FORMATO DE INSPECCIÓN EPP | Fecha Febrero 28 del 2023 |
| | | Versión 001 |

ECTO CONTRATO DE OBRA 314 DE 2022- MANTENIMIENTO GENERAL RECURRENTE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS

FECHA 15/12/2023

| OMBRES Y AOELLIDOS | CARGO | CASCO | | BOTAS | | OVEROL | | CARNETH | | GUANTES | | P. AUDITIVA | | P. RESPIRAT | | P. VISUAL | | OBSERVACIONES | | | FIRMA TRABAJADOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | C | NC | C | NC | C | NC | C | NC | C | NC | C | NC | C | NC | C | NC | NO LOS USA | PERDIDA | CAMBIO POR DETERIORO | |
| ABIAN CHAVARRO | Residente de Obra 2 | C | | C | | C | | C | | C | | C | | C | | C | | | | | |
| EANDRO AVILA | Inspector de Obra | C | | C | | C | | C | | C | | C | | C | | C | | | | | |
| VIANA MORENO | Residente de Obra 1 | C | | C | | C | | C | | C | | C | | C | | C | | | | | Angie Moreno. |
| ASTRO JULIO | Ayudante de Obra | C | | C | | C | | C | | C | | C | | C | | C | | | | | Jorge Castro. |
| ISE FLORES | Ayudante de Obra | C | | C | | C | | C | | C | | C | | C | | C | | | | | Endi Flórez |
| NDRES VIZQUEZ POZO | Oficial de Pintura | C | | C | | C | | C | | C | | C | | C | | C | | | | | Andres Vazquez |
| N PALACIOS FLOREZ | Ayudante de Pintura | C | | C | | C | | C | | C | | C | | C | | C | | | | | Alexander Palacio |
| UEL SANA GUAMAN | Oficial de Pintura | C | | C | | C | | C | | C | | C | | C | | C | | | | | |
| SANA PEREZ | Ayudante de Pintura | C | | C | | C | | C | | C | | C | | C | | C | | | | | |
| E RINCÓN | Oficial de Obra | C | | C | | C | | C | | C | | C | | C | | C | | | | | JOAN RINCON. |
| AGUIRRE | Electricista | C | | C | | C | | C | | C | | C | | C | | C | | | | | YEISSON AGUIRRE |
| UARDO NAVARRO | Electricista | C | | C | | C | | C | | C | | C | | C | | C | | | | | Navarro J |
| LEX RUIZ GARZON | Electricista | C | | C | | C | | C | | C | | C | | C | | C | | | | | Alex Ruiz |
| RUZ MELO | Instalador de Piso | C | | C | | C | | C | | C | | C | | C | | C | | | | | Cruz Melo |
| EDGAR CRUZ | Instalador de Piso | C | | C | | C | | C | | C | | C | | C | | C | | | | | EDGAR CRUZ |
| RAMILLO | Instalador de piso | C | | C | | C | | C | | C | | C | | C | | C | | | | | Danny Jaramillo |
| UZ MELO | Instador piso | C | | C | | C | | C | | C | | C | | C | | C | | | | | |
| RIQUE BENITES | Electrico | C | | C | | C | | C | | C | | C | | C | | C | | | | | |

**Anexo 7**
**REGISTRO ATS**

| | SISTEMA DE GESTION SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | |
|---|---|---|
| | FORMATO ANALIS DE TRABAJO SEGURO - ATS APLICACIÓN ESTUCO Y PINTURA | Fecha 28/01/2023 |

| | |
|---|---|
| CONTRATO : "MANTENIMIENTO GENERAL RECURRENTE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS A CARGO DEL INPEC - REGIONAL CENTRAL" | TAREA O TRABAJO A REALIZAR : APLICACIÓN DE ESTUCO Y PINTURA |
| FRENTE DE TRABAJO : CPMAS EL BARNE | N° ATS # 01 |

| PERSONAL EJECUTOR | CARGO | CEDULA | FIRMA | EPP REQUERIDOS |
|---|---|---|---|---|
| WILVER ANDRES VIZQUEZ ROZO | Oficial de Pintura | 79 923 826 | Andres. Vizquez | Casco de seguridad |
| JHERFESON ALEXANDER PALACIO FLOREZ | Ayudante de Pintura | 1 033 747 749 | Alexander Palacios | Overol -Dotacion |
| JOSE SAMUEL SANA GUAMAN | Oficial de Pintura | 74 323 826 | | Guantes de seguridad |
| JOSE LUIS SANA PEREZ | Ayudante de Pintura | 1 002 539 072 | | Botas de seguridad |
| | | | | Tapabocas/ Careta |
| | | | | Tapa oidos |
| | | | | Gafas de seguridad |

| PASOS DE LA TAREA | PELIGRO FUENTE O SITUACIÓN | MEDIDAS PREVENTIVAS | RESPONSABLES |
|---|---|---|---|
| **1- Seleccionar los materiales, herramientas, discos (corte o pulido) equipos y elementos de protección personal que requiere para la realización de la tarea** | CONDICION DE SEGURIDAD LOCATIVO (superficies de piso irregulares, condiciones de orden y aseo) caidas al mismo nivel, golpes, laceraciones, fracturas RIESGO QUIMICO | 1- identifique los riesgos antes de empezar a trabajar para que haga una buena elección de los elementos de protección personal requeridos para la labor<br>2- El área debe trabajo estar bien ventilado y con buena iluminación, limpia y aseada, verifique que no hayan atmosferas explosivas como polvos, gases y liquidos inflamables<br>3- Inspeccione la herramienta, no utilice discos excesivamente gastados y verifique que estén libres de humedad deben estar bien ajustados con los acoples correctos,<br>4- Verifique que los ejes interior y exterior y la guarda de seguridad estén correctamente instalados<br>5- Uso obligatorio de proteccion respiratorio y ventilarce ocasional mente por tiempos prolongados | Coord. de proyectos,Res. obra,Encargados y trabajadores. |
| **2. APLICACIÓN DE ESTUCO** | RIESGO QUIMICO<br>Corrosión. - Producen destrucción parcial o total de los tejidos con los que contacta ( piel, ojos y sistema digestivo son las partes más afectadas).<br>Irritación. ...<br>Reacciones alérgicas. ...<br>Neumoconióticos. ...<br>Asfixia. ...<br>Anestésicos y Narcóticos. ...<br>Cáncer. ...<br>Tóxicos sistémicos. | | Coord. de proyectos,Res. obra,Encargados y trabajadores. |
| **3. APLICACIÓN DE ESTUCO** | BIOMECANICO (posturas prolongadas, movimiento, manipulación de cargas, repetitivo, lumbagos, lesiones osteomusculares<br>FISICO (RUIDO) dolor de cabeza, irritabilidad, perdida de la agudeza auditiva<br><br>RIESGO QUIMICO químico es la posibilidad de que un trabajador sufra un determinado daño derivado de la exposición a agentes químicos | 7- Tener cerca la área de trabajo el extintor<br>8- Acerque la maquina donde realizara el corte, deje que la pulidora alcance su velocidad total antes de tocar con ella la superficie que desea cortar<br>9- Utilice los epp (careta para pulir o gafas, guantes ropa adecuada, protectores auditivos, protección respiratoria)<br>10- Mantenga un apostura correcta para la realización de la tarea | Coord. de proyectos,Res. obra,Encargados y trabajadores. |
| | | | Coord. de proyectos,Res. obra,Encargados y trabajadores. |
| **ORDEN Y ASEO** | | 11- Realizar ejercicios de estiramiento, y pausas activas<br>12- Use EPP apropiados para laproteccion respiratoria velocidad total antes de tocar el material para realizar el corte<br>13- Verifique las hojs de seguridad de los productos quimicos<br>14- Mantenga una postura adecuada en la realización de las tareas, realice ejercicios de estiramiento y pausas activas | Coord. de proyectos,Res. obra,Encargados y trabajadores. |

| RESPONSABLE DE LA SOCIALIZACIÓN | |
|---|---|
| INSPECTOR DE OBRA : | Raúl González Sosa |

FIRMA RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD

| | | |
|---|---|---|
| **Lider del frente de trabajo:** Lizeth Tatiana Leandro Ávila | **Residente de Obra:** | **Fecha emision del ATS** 01 - Diciembre 2023 |

| | SISTEMA DE GESTION SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO<br>FORMATO ANALISIS DE TRABAJO SEGURO - ATS INSTALACION CABLEADO Y LUMINARIAS | GSSST ST SI<br>Fecha 28/05/2023<br>Version 01 |
|---|---|---|

| CONTRATO "MANTENIMIENTO GENERAL RECURRENTE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS A CARGO DEL INPEC REGIONAL CENTRAL" | TAREA O TRABAJO A REALIZAR :INSTALACION CABLEADO Y LUMINARIAS |
|---|---|
| FRENTE DE TRABAJO : CPMAS EL BARNE | N° ATS # 02 |

| PERSONAL EJECUTOR<br>VERSION ACCIDENT | CARGO | CEDULA | FIRMA | EPP REQUERIDOS |
|---|---|---|---|---|
| BALLESTEROS | Electricista | 1 057 575 002 | YEISSON AGUIRRE | Casco de seguridad |
| JORGE EDUARDO NAVARRO | Electricista | 1 034 260 835 | NAVARRO J. | Overol -Dotacion |
| JORGE ENRIQUE BENITES | Electricista | 1055315410 | | Guantes de seguridad |
| YANER ALEX RUIZ DARZON | Electricista | 16 835 274 | | Botas de seguridad |
| | | | | Tapabocas/ Careta |
| | | | | Tapa oidos |
| | | | | Gafas de seguridad |

| PASOS DE LA TAREA | PELIGRO FUENTE O SITUACIÓN | MEDIDAS PREVENTIVAS | RESPONSABLES |
|---|---|---|---|
| 1- Seleccionar los materiales, herramientas, discos (corte o pulido) equipos y elementos de protección personal que requiere para la realización de la tarea | CONDICION DE SEGURIDAD LOCATIVO (superficies de piso irregulares, condiciones de orden y aseo) caídas al mismo nivel, golpes, laceraciones, fracturas<br><br>CONDICION DE SEGURIDAD MECANICO Riesgo de heridas, golpes, fracturas<br>DE SEGURIDAD ELECTRICO electrocuciones, electrizaciones, quemaduras, cortos circuitos<br>DE SEGURIDAD TECNOLOGICO (incendio)<br>quemaduras | 1- Identifique los riesgos antes de empezar a trabajar para que haga una buena elección de los elementos de protección personal requeridos para la labor<br>2- El área debe trabajo estar bien ventilado y con buena iluminación, limpia y aseada, verifique que no hayan atmosferas explosivas como polvos, gases y líquidos inflamables<br>3- Inspeccione la herramienta, no utilice discos excesivamente gastados y verifique que estén libres de humedad deben estar bien ajustados con los acoples correctos.<br>4- Verifique que los ejes interior y esterior y la guarda de seguridad estén correctamente instalados<br>5- Verifique que la toma de corriente y enchufe de la pulidora se adaptan entre si, las conexiones y cables eléctricos no deben estar expuestos a superficies con humedad, sin cortes ni empalmes al desnudo, siempre deben ser encauchetados.<br>6- Revise que el interruptor de encendido este apagado antes de conectar | Coord. de proyectos,Res. obra,Encargados y trabajadores. |
| 2- Instalaciones de redes electricas | Riesgo electrico Los 5 grandes peligros eléctricos más comunes<br>Incendios en el hogar. Hay algunos dispositivos como las computadoras que consumen mucha electricidad y su uso intenso, puede ocasionar recalentamientos en los tomacorrientes. ...<br>Apagones. ...<br>Electrodomésticos defectuosos. ...<br>Lesiones físicas. ...<br>Tetanización muscular. | | Coord. de proyectos,Res. obra,Encargados y trabajadores. |
| 3- Xcableado Interno | FISICO (RUIDO) dolor de cabeza, irritabilidad, perdida de la agudeza auditiva<br>BIOMECANICO (posturas prolongadas, movimiento, manipulación de cargas, repetitivo, lumbagos, lesiones osteomusculares<br>CONDICION DE SEGURIDAD MECANICO materiales proyectados sólidos (golpes, heridas, amputaciones,<br>FISICO (RUIDO) dolor de cabeza, irritabilidad, perdida de la agudeza auditiva<br>BIOMECANICO (posturas prolongadas, movimiento, manipulación de cargas, repetitivo, lumbagos, lesiones osteomusculares | 7- Tener cerca la área de trabajo el extintor<br>8- Acerque la maquina donde realizara el corte, deje que la pulidora alcance su velocidad total antes de tocar con ella la superficie que desea cortar<br>9- Utilice los epp gafas, guantes ropa adecuada, protectores auditivos, protección respiratoria)<br>10- Mantenga un apostura correcta para la realización de la tarea | Coord. de proyectos,Res. obra,Encargados y trabajadores. |
| 4- Aseguramiento de la tuberia | | | Coord. de proyectos,Res. obra,Encargados y trabajadores. |
| 5-Orden y aseo | | 11- Realizar ejercicios de estiramiento, y pausas activas<br>12- Deje que el taladro perfore normal mente<br>13- Utilice protector auditivo, gafas, guantes, protección respiratoria, ropa adecuada y calzado de seguridad<br>14- Mantenga una postura adecuada en la realización de las tareas, realice ejercicios de estiramiento y pausas activas | Coord. de proyectos,Res. obra,Encargados y trabajadores. |

| RESPONSABLE DE LA SOCIALIZACIÓN | |
|---|---|
| INSPECTOR DE OBRA : | Raúl González Sosa |
| FIRMA RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD | |
| **Lider del frente de trabajo:**<br>Lizeth Tatiana Leandro Ávila | **Residente de Obra:** |
| | **Fecha emision del ATS**<br>11- Diciembre 2023 |

| | SISTEMA DE GESTION SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | GSST-FT-51 |
|---|---|---|
| | FORMATO ANALIS DE TRABAJO SEGURO - ATS USO DE PULIDORAS | Fecha 15/05/2023 |
| | | Version: 01 |

PROYECTO "MANTENIMIENTO GENERAL RECURRENTE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS A CARGO DEL INPEC REGIONAL CENTRAL"

**TAREA O TRABAJO A REALIZAR : INSTALACION PISO Y MEDIA CAÑA**

**N° ATS # 03**

**FRENTE DE TRABAJO : CPMAS EL BARNE**

| PERSONAL EJECUTOR | CARGO | CEDULA | FIRMA |
|---|---|---|---|
| YAMID CRUZ MELO | Instalador de Piso | 79 910 891 | Cruz Melo |
| EDGAR CRUZ | Instalador de Piso | 79 664 042 | EDGAR CRUZ |
| DANNY JARAMILLO | Instalador de piso | 1 045 229 245 | Danny Jaramillo |
| ALEXIS CRUZ MELO | Instador piso | 79 910 891 | Alexis |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

**EPP REQUERIDOS**

- Casco de seguridad
- Overol -Dotacion
- Guantes de seguridad
- Botas de seguridad
- Tapabocas/ Careta
- Tapa oidos
- Gafas de seguridad

| PASOS DE LA TAREA | PELIGRO FUENTE O SITUACIÓN | MEDIDAS PREVENTIVAS | RESPONSABLES |
|---|---|---|---|
| 1- Seleccionar los materiales, herramientas, discos (corte o pulido) equipos y elementos de protección personal que requiere para la realización de la tarea | CONDICION DE SEGURIDAD LOCATIVO (superficies de piso irregulares, condiciones de orden y aseo) caidas al mismo nivel, golpes, laceraciones, fracturas<br>CONDICION DE SEGURIDAD MECANICO Riesgo de heridas, golpes, fracturas<br>DE SEGURIDAD ELECTRICO electrocuciones, electrizaciones, quemaduras, cortos circuitos<br>DE SEGURIDAD TECNOLOGICO (Incendio) quemaduras<br>CONDICION DE SEGURIDAD MECANICO materiales proyectados sólidos (golpes, heridas, amputaciones, | 1- Identifique los riesgos antes de empezar a trabajar para que haga una buena elección de los elementos de protección personal requeridos para la labor<br>2- El área debe trabajo estar bien ventilado y con buena iluminación, limpia y aseada, verifique que no hayan atmosferas explosivas como polvos, gases y liquidos inflamables<br>3- Inspeccione la herramienta, no utilice discos excesivamente gastados y verifique que esten libres de humedad deben estar bien ajustados con los acoples correctos.<br>4- Verifique que los ejes interior y exterior y la guarda de seguridad estén correctamente instalados<br>5- Verifique que la toma de corriente y enchufe de la pulidora se adaptan entre si, las conexiones y cables eléctricos no deben estar expuestos a superficies con humedad, sin cortes ni empalmes al desnudo, siempre deben ser encauchetados.<br>6- Revise que el interruptor de encendido este apagado antes de conectar | Coord. de proyectos,Res. obra,Encargados y trabajadores. |
| 2- TRASIEGO DE MATERIAL | | | Coord. de proyectos,Res. obra,Encargados y trabajadores. |
| 3- MEZCLADO DE MORTERO | FISICO (RUIDO) dolor de cabeza, irritabilidad, perdida de la agudeza auditiva<br>BIOMECANICO (posturas prolongadas, movimiento, manipulación de cargas, repetitivo, lumbagos, lesiones osteomusculares<br>CONDICION DE SEGURIDAD MECANICO materiales proyectados sólidos (golpes, heridas, amputaciones,<br>FISICO (RUIDO) dolor de cabeza, irritabilidad, perdida de la agudeza auditiva<br>BIOMECANICO (posturas prolongadas, movimiento, manipulación de cargas, repetitivo, lumbagos, lesiones osteomusculares | 7- Tener cerca la área de trabajo el extintor<br>8- Acerque la maquina donde realizara el corte, deje que la pulidora alcance su velocidad total antes de tocar con ella la superficie que desea cortar<br>9- Utilice los epp (careta para pulir o gafas, guantes ropa adecuada, protectores auditivos, protección respiratoria)<br>10- Mantenga un apostura correcta para la realización de la tarea | Coord. de proyectos,Res. obra,Encargados y trabajadores. |
| 4- FABRICACION DE CAJA | | | Coord. de proyectos,Res. obra,Encargados y trabajadores. |
| 5-ORDEN Y ASEO DEL LUGAR DE TRABAJO | | 11- Realizar ejercicios de estiramiento, y pausas activas<br>12- Deje que la máquina alcance la velocidad total antes de tocar el material para realizar el corte<br>13- Utilice protector auditivo, gafas, guantes, protección respiratoria, ropa adecuada y calzado de seguridad<br>14- Mantenga una postura adecuada en la realización de las tareas, realice ejercicios de estiramiento y pausas activas | Coord. de proyectos,Res. obra,Encargados y trabajadores. |

**RESPONSABLE DE LA SOCIALIZACIÓN**

| INSPECTOR DE OBRA : | Raúl González Sosa |
|---|---|

FIRMA RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD

| Lider del frente de trabajo: Lizeth Tatiana Leandro Ávila | Residente de Obra: | Fecha emision del ATS 15 diciembre 2023 |
|---|---|---|

**Anexo 8**
**INSPECCIÓN DE HERRAMIENTAS MANUALES**

| | SG-SST | COD: SG-0014 |
|---|---|---|
| | | VERSIÓN: 01 |
| | INSPECCION HERRAMIENTAS MANUALES | FECHA: 12-1-23 |

| ACTIVIDAD A REALIZAR: | CONTRATO DE OBRA 314 DE 2022 MANTENIMIENTO GENERAL RECURRENTE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIA DESDE: | 1 | DIA HASTA: | 5 | MES: | DICIEMBRE | AÑO: | 2023 |

MARQUE CON UNA X SEGÚN CORRESPONDA

| HERRAMIENTAS A INSPECCIONAR | | DIA: L | | | DIA: M | | | DIA:M | | | DIA:J | | | DIA: V | | | DIA: | | | DIA: | | | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | B | M | N/A | B | M | N/A | B | M | N/A | B | M | N/A | B | M | N/A | B | M | N/A | B | M | N/A | |
| Pinzas | Limpio, con gancho de agarre en buen estado y sin orificios. | X | | | X | | | X | | | X | | | X | | | | | | | | | |
| Martillo | Mango limpio, sin astillas. | X | | | X | | | X | | | X | | | X | | | | | | | | | |
| Caja de herramienta | Limpia y con mango de agarre, organizada. | X | | | X | | | X | | | X | | | X | | | | | | | | | |
| Escalera de Madera / metálica | Armazón fuerte y recto, en buen estado y bien aseguradas al armazón, pasos completos y sin fisuras ni desgastes. | | | X | | | X | | | X | | | | | | X | | | | | | | |
| Boquillas | Protector, punta lisa y rebaba. | X | | | X | | | X | | | X | | | X | | | | | | | | | |
| Palustre | Mango limpio, sin astillas y con protección plástica para aislamiento y filo. | X | | | X | | | X | | | X | | | X | | | | | | | | | |
| Cizalla | Mango de agarre en buen estado, | X | | | X | | | X | | | X | | | X | | | | | | | | | |
| | Sistema de presión en buen estado. | X | | | X | | | X | | | X | | | X | | | | | | | | | |
| Destornillador | Mango limpio, sin astillas y con protección plástica para aislamiento, ajuste perfecto y punta lisa. | X | | | X | | | X | | | X | | | X | | | | | | | | | |
| Espátula | Mango limpio, sin astillas, bien sujeto a la cabeza y afilado correcto. | X | | | X | | | X | | | X | | | X | | | | | | | | | |
| Extensión eléctrica | Certificación, tomas y estado de los cables. | X | | | X | | | X | | | X | | | X | | | | | | | | | |
| Flexometro | Armazón y sistema de entrada y salida de la cinta en buen estado. | X | | | X | | | X | | | X | | | X | | | | | | | | | |
| Hombre solo | Mango limpio, sin astillas, sistema de presión en buen estado. | X | | | X | | | X | | | X | | | X | | | | | | | | | |
| Limas | Mango limpio, sin astillas y dientes no estén atascados. | X | | | X | | | X | | | X | | | X | | | | | | | | | |
| Linternas | Batería, foco. | X | | | X | | | X | | | X | | | X | | | | | | | | | |
| Barras | Mango sin grasa o sucio | X | | | X | | | X | | | X | | | X | | | | | | | | | |
| Palas | Mango limpio, sin astillas y con protección plástica para aislamiento. | X | | | | | X | | | X | | | X | | | X | | | | | | | |
| Picas | Mango sin astillas, base metálica cóncava en buen estado | X | | | X | | | X | | | X | | | X | | | | | | | | | |
| Vogue/ Carretilla | En buenas condiciones. | X | | | X | | | X | | | X | | | X | | | | | | | | | |
| Nivel | En buenas condiciones. | X | | | X | | | X | | | X | | | X | | | | | | | | | |
| Escuadra | En buenes condiciones. | X | | | X | | | X | | | X | | | X | | | | | | | | | |
| Otros | | X | | | X | | | X | | | X | | | X | | | | | | | | | |

**PERSONAL QUE PARTICIPO EN LA INSPECCION**

| NOMBRES Y APELLIDOS | CARGO | CEDULA | FIRMA |
|---|---|---|---|
| JOAN RINCÓN | | 1235244375 | oficial | Joan Rincon |
| | | | |
| | | | |

# SG-SST

INSPECCION HERRAMIENTAS MANUALES

CODIGO: SG-0004
VERSIÓN: 01
FECHA: 12-1-23

ACTIVIDAD A REALIZAR: CONTRATO DE OBRA 314 DE 2022- MANTENIMIENTO GENERAL RECURRENTE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS

| DIA DESDE: | 11 | DIA HASTA: | 15 | MES: | DICIEMBRE | AÑO: | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

MARQUE CON UNA X SEGÚN CORRESPONDA

| HERRAMIENTAS A INSPECCIONAR | | DIA: L | | | DIA: M | | | DIA: M | | | DIA: J | | | DIA: V | | | DIA: | | | DIA: | | | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | B | M | N/A | B | M | N/A | B | M | N/A | B | M | N/A | B | M | N/A | B | M | N/A | B | M | N/A | |
| Pinzas | Limpio, con gancho de agarre en buen estado y sin orificios. | X | | | X | | | X | | | X | | | X | | | | | | | | | |
| Martillo | Mango limpio, sin astillas. | X | | | X | | | X | | | X | | | X | | | | | | | | | |
| Caja de herramienta | Limpia y con mango de agarre, organizada. | X | | | X | | | X | | | X | | | X | | | | | | | | | |
| Escalera de Madera / metálica | Armazón fuerte y recto, en buen estado y bien asegurados al armazón, pasos completos y sin fisuras ni desgastes. | | | X | | X | | | X | | | X | | | X | | | | | | | | |
| Boquillas | Protector, punta lisa y rebaba. | X | | | X | | | X | | | X | | | X | | | | | | | | | |
| Pulustre | Mango limpio, sin astillas y con protección plástica para aislamiento y filo. | X | | | X | | | X | | | X | | | X | | | | | | | | | |
| Cizalla | Mango de agarre en buen estado, | X | | | X | | | X | | | X | | | X | | | | | | | | | |
| | Sistema de presión en buen estado. | X | | | X | | | X | | | X | | | X | | | | | | | | | |
| Destornillador | Mango limpio, sin astillas y con protección plástica para aislamiento, ajuste perfecto y punta lisa. | X | | | X | | | X | | | X | | | X | | | | | | | | | |
| Espátula | Mango limpio, sin astillas, bien sujeto a la cabeza y afilado correcto. | X | | | X | | | X | | | X | | | X | | | | | | | | | |
| Extensión eléctrica | Certificación, tomas y estado de los cables. | X | | | X | | | X | | | X | | | X | | | | | | | | | |
| Flexometro | Armazón y sistema de entrada y salida de la cinta en buen estado. | X | | | X | | | X | | | X | | | X | | | | | | | | | |
| Hombre solo | Mango limpio, sin astillas, sistema de presión en buen estado. | X | | | X | | | X | | | X | | | X | | | | | | | | | |
| Limas | Mango limpio, sin astillas y dientes no estén atascados. | | | X | | | X | | | X | | | X | | | X | | | | | | | | |
| Linternas | Bateria, foco. | | | X | | | X | | | X | | | X | | | X | | | | | | | | |
| Barras | Mango sin grase o sucio. | X | | | X | | | X | | | X | | | X | | | | | | | | | |
| Palas | Mango limpio, sin astillas y con protección plástica para aislamiento. | X | | | X | | | X | | | X | | | X | | | | | | | | | |
| Picas | Mango sin astillas, base metálica cóncava en buen estado | X | | | X | | | X | | | X | | | X | | | | | | | | | |
| Vogue/ Carretilla | En buenas condiciones. | X | | | X | | | X | | | X | | | X | | | | | | | | | |
| Nivel | En buenes condiciones. | X | | | X | | | X | | | X | | | X | | | | | | | | | |
| Escuadra | En buenas condiciones. | X | | | X | | | X | | | X | | | X | | | | | | | | | |
| Otros | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

## PERSONAL QUE PARTICIPO EN LA INSPECCION

| NOMBRES Y APELLIDOS | CARGO | CEDULA | FIRMA |
|---|---|---|---|
| ENDRI JOSÉ FLORES | Ayudante | 5.711.848 | Endri Flores |
| | | | |
| | | | |

# SG-SST

INSPECCION HERRAMIENTAS MANUALES

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACTIVIDAD A REALIZAR: | CONTRATO DE OBRA 314 DE 2022 MANTENIMIENTO GENERAL RECURRENTE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS | | | | | | |
| DIA DESDE: | 18 | DIA HASTA: | 22 | MES: | DICIEMBRE | AÑO: | 2023 |

MARQUE CON UNA X SEGÚN CORRESPONDA

| HERRAMIENTAS A INSPECCIONAR | | DIA: L | | | DIA: M | | | DIA:M | | | DIA:J | | | DIA: V | | | DIA: | | | DIA: | | | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | B | M | N/A | B | M | N/A | B | M | N/A | B | M | N/A | B | M | N/A | B | M | N/A | B | M | N/A | |
| Pinzas | Limpio, con gancho de agarre en buen estado y sin orificios. | X | | | X | | | X | | | X | | | X | | | | | | | | | |
| Martillo | Mango limpio, sin astillas. | X | | | X | | | X | | | X | | | X | | | | | | | | | |
| Caja de herramienta | Limpia y con mango de agarre organizada. | X | | | X | | | X | | | X | | | X | | | | | | | | | |
| Escalera de Madera / metálica | Armazón fuerte y recto, en buen estado y bien aseguradas al armazón, pasos completos y sin fisuras ni desgastes. | X | | X | | | X | | | X | | | X | | | X | | | | | | | |
| Boquillas | Protector, punta lisa y rebaba. | X | | | X | | | X | | | X | | | X | | | | | | | | | |
| Pulustre | Mango limpio, sin astillas y con protección plástica para aislamiento y filo. | X | | | X | | | X | | | X | | | X | | | | | | | | | |
| Cizalla | Mango de agarre en buen estado, | X | | | X | | | X | | | X | | | X | | | | | | | | | |
| | Sistema de presión en buen estado. | X | | | X | | | X | | | X | | | X | | | | | | | | | |
| Destornillador | Mango limpio, sin astillas y con protección plástica para aislamiento, ajuste perfecto y punta lisa. | X | | | X | | | X | | | X | | | X | | | | | | | | | |
| Espátula | Mango limpio, sin astillas, bien sujeto a la cabeza y afilado correcto. | X | | | X | | | X | | | X | | | X | | | | | | | | | |
| Extensión eléctrica | Certificación, tomas y estado de los cables. | X | | | X | | | X | | | X | | | X | | | | | | | | | |
| Flexometro | Armazon y sistema de entrada y salida de la cinta en buen estado. | X | | | X | | | X | | | X | | | X | | | | | | | | | |
| Hombre solo | Mango limpio, sin astillas, sistema de presión en buen estado. | X | | | X | | | X | | | X | | | X | | | | | | | | | |
| Limas | Mango limpio, sin astillas y dientes no estén atascados. | | | X | | | | X | | | X | | | X | | | | | | | | | |
| Linternas | Batería, foco. | | | X | | | | X | | | X | | | X | | | | | | | | | |
| Barras | Mango sin grasa o sucio. | X | | | X | | | | | X | | | X | | | X | | | | | | | |
| Palas | Mango limpio, sin astillas y con protección plástica para aislamiento. | X | | | X | | | X | | | X | | | X | | | | | | | | | |
| Picas | Mango sin astillas, base metálica cóncava en buen estado | X | | | X | | | X | | | X | | | X | | | | | | | | | |
| Vogue/ Carretilla | En buenas condiciones. | X | | | X | | | X | | | X | | | X | | | | | | | | | |
| Nivel | En buenas condiciones. | X | | | X | | | X | | | X | | | X | | | | | | | | | |
| Escuadra | En buenas condiciones. | X | | | X | | | X | | | X | | | X | | | | | | | | | |
| Otros | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

## PERSONAL QUE PARTICIPO EN LA INSPECCION

| NOBRES Y APELLIDOS | CARGO | CEDULA | FIRMA |
|---|---|---|---|
| Jose Samuel Sana Guaman | Oficial | 74.323.826 | |
| | | | |
| | | | |

| | SG-SST | COD: SG-0034 |
|---|---|---|
| | | VERSIÓN: 01 |
| | INSPECCION HERRAMIENTAS MANUALES | FECHA: 12-3-23 |

**ACTIVIDAD A REALIZAR:** CONTRATO DE OBRA 314 DE 2022- MANTENIMIENTO GENERAL RECURRENTE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS

| DIA DESDE: | 25 | DIA HASTA: | 29 | MES: | DICIEMBRE | AÑO: | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

MARQUE CON UNA X SEGUN CORRESPONDA

| HERRAMIENTAS A INSPECCIONAR | | DIA: L | | | DIA: M | | | DIA:M | | | DIA:J | | | DIA: V | | | DIA: | | | DIA: | | | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | B | M | N/A | B | M | N/A | B | M | N/A | B | M | N/A | B | M | N/A | B | M | N/A | B | M | N/A | |
| Pinzas | Limpio, con gancho de agarre en buen estado y sin orificios. | X | | | X | | | X | | | X | | | X | | | | | | | | | |
| Martillo | Mango limpio, sin astillas. | X | | | X | | | X | | | X | | | X | | | | | | | | | |
| Caja de herramienta | Limpia y con mango de agarre, organizada. | | | X | | | X | | | X | | | X | | | X | | | | | | | |
| Escalera de Madera / metálica | Armazón fuerte y recto, en buen estado y bien aseguradas al armazón, pasos completos y sin fisuras ni desgastes. | X | | X | | | X | | | X | | | X | | | X | | | | | | | |
| Boquillas | Protector, punta lisa y rebaba. | X | | | X | | | X | | | X | | | X | | | | | | | | | |
| Palustre | Mango limpio, sin astillas y con protección plástica para aislamiento y filo. | X | | | X | | | X | | | X | | | X | | | | | | | | | |
| Cizalla | Mango de agarre en buen estado, | X | | | X | | | X | | | X | | | X | | | | | | | | | |
| | Sistema de presión en buen estado. | X | | | X | | | X | | | X | | | X | | | | | | | | | |
| Destornillador | Mango limpio, sin astillas y con protección plástica para aislamiento, ajuste perfecto y punta lisa. | X | | | X | | | X | | | X | | | X | | | | | | | | | |
| Espátula | Mango limpio, sin astillas, bien sujeto a la cabeza y afilado correcto. | X | | | X | | | X | | | X | | | X | | | | | | | | | |
| Extensión eléctrica | Certificación, tomas y estado de los cables. | X | | | X | | | X | | | X | | | X | | | | | | | | | |
| Flexometro | Armazón y sistema de entrada y salida de la cinta en buen estado. | X | | | X | | | X | | | X | | | X | | | | | | | | | |
| Hombre solo | Mango limpio, sin astillas, sistema de presión en buen estado. | X | | | X | | | X | | | X | | | X | | | | | | | | | |
| Limas | Mango limpio, sin astillas y dientes no están atascados. | | | X | | | X | | | X | | | X | | | X | | | | | | | | |
| Linternas | Bateria, foco. | | | X | | | X | | | X | | | X | | | X | | | | | | | | |
| Barras | Mango sin grasa o sucio. | X | | | X | | | X | | | X | | | X | | | | | | | | | |
| Palas | Mango limpio, sin astillas y con protección plástica para aislamiento. | X | | | X | | | X | | | X | | | X | | | | | | | | | |
| Picas | Mango sin astillas, base metálica cóncava en buen estado | X | | | X | | | X | | | X | | | X | | | | | | | | | |
| Vogue/ Carretilla | En buenas condiciones. | X | | | X | | | X | | | X | | | X | | | | | | | | | |
| Nivel | En buenas condiciones. | X | | | X | | | X | | | X | | | X | | | | | | | | | |
| Escuadra | En buenas condiciones. | X | | | X | | | X | | | X | | | X | | | | | | | | | |
| Otros | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

**PERSONAL QUE PARTICIPO EN LA INSPECCION**

| NOMBRES Y APELLIDOS | CARGO | CEDULA | FIRMA |
|---|---|---|---|
| Andres Vasquez | Oficial Pintura | 79.923.826 | Andres Vasquez. |
| | | | |
| | | | |

**Anexo 9**
**INSPECCIÓN DE EQUIPOS DE EMERGENCIA**

| | Sistema de Gestiòn de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST | FT-SST-07 |
|---|---|---|
| | | Fecha: 01/01/ 2023 |
| | FORMATO INSPECCIÓN EQUIPOS DE EMERGENCIA | Version 001 |

**FRENTE DE TRABAJO :** CPMAS EL BARNE

**Fecha inspección de equipos:** 01 DICIEMBRE DEL 2023

**Inspección realizada por:** Lizeth Tatiana Leandro Ávila **Cargo:** RESIDENTE OBRA

**Firma:**

**BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS**

| TIPO DE ELEMENTO | ELEMENTO | CANT | FECHA VENCIMIENTO | OBSERVACIONES GENERALES |
|---|---|---|---|---|
| ANTISEPTICOS Y SOLUCIONES | Solución Yodada | 0 | — | |
| | Alcohol antiséptico | 1 | 08-01-24 | |
| | Jabón Antibacterial | 0 | — | |
| MATERIAL DE CURACION | Apósitos | 0 | — | |
| | Tira adhesiva (cura) | 0 | — | |
| | Gasa antiséptica | 2 | 04-08-24 | |
| | Vendas | 1 | — | |
| | Venda triangular | | | |
| | Aplicadores | | | |
| | Baja lenguas | 1 | — | |
| | Esparadrapos de Tela | 1 | 07-05-26 | |
| | Adhesivo tipo microporoso | 1 | 17-12-23 | |
| MEDICAMENTOS | Sales de rehidratación oral | 1 | 03-01-24 | |
| INSTRUMENTOS Y ELEMENTOS ACICIONALES | Contenedor Biológico ( Bolsa roja) | | | |
| | Tijeras | 1 | — | |
| | Linterna pequeña Fósforos | 1 | — | |
| | Termómetro | 1 | — | |
| | Algodón | 1 | 05-03-25 | |
| | Agua esterilizada | 1 | 27-05-26 | |
| | Bolsas de plástico rojas y verdes | | | |
| | Lista de teléfonos de emergencias | 1 | — | |
| | Listado de trabajadores ARL, EPS, AFP | 1 | — | |
| | Tapabocas | 1 | — | |
| | Gafas | 1 | — | |
| | Guantes de látex | 1 | 29-07-26 | |
| OTROS | Kit de inmovilización | 1 | 23-06-26 | |

**NOTA:** DE ACUERDO CON LA RESOLUCIÓN 1016/89 ASÍ COMO EL RESTO DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE EN SALUD OCUPACIONAL TODA EMPRESA DEBE DISPONER DE UN SERVICIO OPORTUNO Y EFICIENTE DE PRIMEROS AUXILIOS EN LO CONCERNIENTE AL BOTIQUÍN ESTE DEBE TENER UNA DOTACIÓN MÍNIMA DE ACUERDO CON LOS RIESGOS AL LOS QUE ESTA EXPUESTO EL TRABAJADOR EN LA ENTIDAD.La ley 14 de 1962 ordena que solamente pueden practicar el ejercicio de la medicina quienes cumplan con los requisitos contenidos en el Art 2 de la misma, entre otros, haber adquirido el título de médico o cirujano. Art. 2341 del Código Civil Colombiano el cual dispone, palabras más Palabras menos, que todo aquel que cause daño a otro deberá responder (Pagar) por los daños ocasionados.

| | Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST | FT SST 07 |
|---|---|---|
| | FORMATO INSPECCIÓN EQUIPOS DE EMERGENCIA | Fecha 01/01/ 2023 |
| | | Versión 001 |

**FRENTE DE TRABAJO : CPMAS EL BARNE**

**Fecha inspección de equipos: 01 DICIEMBRE DEL 2023**

**Inspección realizada por: Lizeth Tatiana Leandro Ávila** **Cargo: RESIDENTE OBRA**

**Firma:**

**CAMILLAS DE EMERGENCIA**

| TIPO: | CAMILLA RIGIDA PLASTICA (TIPO TABLA) | SI | | ARNES: | SI |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | CUELLO: | SI |

| ITEMS A INSPECCIONAR | CAMILLA #1 | | | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|
| | SI | NO | NA | |
| ¿La tabla esta en buenas condiciones higuienicas? | X | | | |
| ¿La lona evidencia desgaste, roturas, cortes? | | X | | |
| ¿Las Riatas o Correas de seguridad, se encuentran completas? | X | | | |
| ¿Las Riatas o Correas de seguridad, evidencian desgaste, roturas? | | X | | |
| ¿La camilla cuenta con Inmovilizador de cuello y este se encuentra en buen estado? | X | | | |
| ¿La camilla, se encuentra acompañada de un kit de inmovilizadores? | X | | | |
| ¿Los sujetadores o manijas para el cargue de la camilla se encuentran en buenas condiciones; no evidencias roturas o | X | | | |
| ¿La camilla cuenta con un protector de Camilla, que la proteja de la humedad y del polvo? | X | | | |
| ¿El lugar donde se encuentra ubicada la camilla se encuentra identificado con el rotulo de "Camilla"? | X | | | |
| ¿El lugar de ubicación de la camilla, es visible, y de fácil acceso, se encuentra libre de obstáculos? | X | | | |

**Anexo 10**
**SEGUIMIENTO PLAN DE TRABAJO SST**

Dirección: Carrera 8 # 12-21 Of 1201
Teléfono: 3133876020
Correo electrónico:
miagrupoempresarial@gmail.comBogotá D.C -
Colombia

| CONSORCIO OBRAS MG | PLAN DE TRABAJO SST | SST-INF- 001 |
|---|---|---|
| | | Versión: 0 |
| | | Fecha: Mayo del 2023 |
| | | Página 1 de 1 |

**EMPRESA . CONSORCIO OBRAS MG**

| | |
|---|---|
| OBRAS | FRENTE : CPMAS EL BARNE |
| NIT | 901.624.796-0 |

| OBJETIVO | PLAN DE TRABAJO PROYECTADO AL TIEMPO DE EJECUCIÓN DE CONTRATO | |
|---|---|---|
| Implementar el SG-SST en cada frente de obra | **CUMPLIMIENTO** | (Nº de actividades ejecutadas / Nº de actividades programadas en el trimestre)*100 |

**META :Dar cumplimiento al 90 % de las actividades programadas dentro del programa.**

**PERIODICIDAD: MENSUAL**

**NOTA**: ESTAS ACTIVIDADES PODRAN SER AJUSTADAS SEGÚN LA NECESIDAD A LAS ACTIVIDADS EJECUTADAS EN EL FRENTE DE TRABAJO.

| | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | MES | MAY | | | | | JUN | | | | | JUL | | | | | AGO | | | | | SEPT | | | | | OCT | | | | | NOV | | | | | DIC | | | | | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 1 | INDUCCION SST -( MENSUAL MENTE SE REALIZARA REINDUCCION SST GRUPAL) | INSPECTOR SST - RESIDENTE DE FRENTE DE OBRA | P | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | E | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | CAPACITACIÓN POLITICAS | INSPECTOR SST - RESIDENTE DE FRENTE DE OBRA | P | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | E | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | CAPACITACIÓN DE USO APROPIADO DE EQUIPOS ELECTRICO | INSPECTOR SST - RESIDENTE DE FRENTE DE OBRA | P | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | E | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | INSPECCIÓN HERRAMIENTAS | INSPECTOR SST - RESIDENTE DE FRENTE DE OBRA | P | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | E | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | INSPECCIÓN EXTINTOR | INSPECTOR SST - RESIDENTE DE FRENTE DE OBRA | P | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | E | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | INSPECCIÓN EQUIPOS DE EMRGENCIA (BOTIQUIN Y CAMILLA DE EMERGENCIA) Y RUTAS DE EMERGENCIA | INSPECTOR SST - RESIDENTE DE FRENTE DE OBRA | P | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | E | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | CAPACITACION ENTREGA, CAMBIO O REPOSICION , MANTENIIENTO Y ALMACENANIENTO DE EPP | INSPECTOR SST - RESIDENTE DE FRENTE DE OBRA | P | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | E | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | CAPACITACIÓN AMBIENTAL- RIESGO QUIMICO | INSPECTOR SST - RESIDENTE DE FRENTE DE OBRA | P | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | E | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | INSPECCION DE EPP | INSPECTOR SST - RESIDENTE DE FRENTE DE OBRA | P | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | E | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | INSPECCION ESCALERAS | INSPECTOR SST - RESIDENTE DE FRENTE DE OBRA | P | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | E | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | CAPACITACIÓN ORDEN Y ASEO - PUNTO DE ACOPIO | INSPECTOR SST - RESIDENTE DE FRENTE DE OBRA | P | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | E | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | SOCIALIZACION CAMPAÑA DE SEGURIDAD Y SALUD ENE EL TRABAJO: TEMA ACCIDENTE / INCIDENTES LABORALES | INSPECTOR SST - RESIDENTE DE FRENTE DE OBRA | P | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | E | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | SOCIALIZACION CAMPAÑA DE SEGURIDAD Y SALUD ENE EL TRABAJO: TEMA IMPLICACIONES DEL CONSUMO DE BEBIDAS | INSPECTOR SST - RESIDENTE DE FRENTE DE OBRA | P | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | E | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | DIVULGACIÓN POLITICA DE PREVENCION DE CONSUMO DE ALCOHOL Y CIGARRILLO | INSPECTOR SST - RESIDENTE DE FRENTE DE OBRA | P | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | E | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | CAPACITACIÓN LESIONES OSTUMUSCULARES | INSPECTOR SST - RESIDENTE DE FRENTE DE OBRA | P | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | E | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | INSPECCION DE ORDEN Y ASEO | INSPECTOR SST - RESIDENTE DE FRENTE DE OBRA | P | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | E | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | CAPACITACION DE ANALISIS DE TRABAJO SEGURO | INSPECTOR SST - RESIDENTE DE FRENTE DE OBRA | P | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | E | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | CAPACITACIÓN DE REPORTES ACTOS Y CONDICIONES INSEGURAS | INSPECTOR SST - RESIDENTE DE FRENTE DE OBRA | P | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | E | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | CAPACITACIÓN RIESGO QUIMICO (Hojas de seguridad, uso de EPP adecuados,Medidas de prevención delimitación de areas ) | INSPECTOR SST - RESIDENTE DE FRENTE DE OBRA | P | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | E | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | CAPACITACIÓN ACTIVIDADES DE ALTO RIESGO(TRABAJO EN CALIENTE,ALTURAS Y ESPACIOS CONFINADOS,RIESGO QUIMICO) | INSPECTOR SST - RESIDENTE DE FRENTE DE OBRA | P | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | E | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | EQUIPOS DE EMERGENCIA EN FRENTE DE TRABAJO-USO ADECUADO-TELEFONOS DE EMERGENCIA . | INSPECTOR SST - RESIDENTE DE FRENTE DE OBRA | P | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | E | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | EL RUIDO, EN LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | INSPECTOR SST - RESIDENTE DE FRENTE DE OBRA | P | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | E | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23 | USO OBLIGATORIO DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL | INSPECTOR SST - RESIDENTE DE FRENTE DE OBRA | P | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | E | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24 | RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD DURANTE LOS TRABAJOS ELECTRICOS | INSPECTOR SST - RESIDENTE DE FRENTE DE OBRA | P | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | E | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 | CAPACITACIÓN CUIDADO DE MANOS ,PIES Y OJOS | INSPECTOR SST - RESIDENTE DE FRENTE DE OBRA | P | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | E | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |