ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES FORMATO PLAN MANTENIMIENTO CORRECTIVO SERVICIOS TERCERIZADOS SUBDIRECCIÓN PARA LA VEJEZ	Código: FOR-PSS-418 Versión: 2 Fecha: Memo I2024030199 - 18/10/2024 Página: 1 de 1

1. DATOS GENERALES DEL CONVENIO DE ASOCIACIÓN O CONTRATO

Convenio de Asociación / Contrato Número / Año:	8225:2024
Nombre del Asociado / Contratista:	FUNDACION SOCIAL PARA EL DESARROLLO HUMANO – FUNDACION SOCIAL PARA EL DESARROLLO HUMANO - FUDESOL
Nombre del Servicio:	CENTRO DE CUIDADO TRANSITORIO DIA - NOCHE
Nombre de la Unidad Operativa:	CENTRO CUIDADO TRANSITORIO VILLA KENNEDY
Dirección de la Unidad Operativa:	CALLE 41 SUR # 78 B - 54
Teléfono de la Unidad Operativa:	3107558099
Correo electrónico de la Unidad Operativa:	fudesoltransitorio@gmail.com
Nombres y apellidos del coordinador (a) de la Unidad Operativa responsable del plan de mantenimiento correctivo:	CINDY MARCELA ACOSTA

2. DATOS GENERALES DEL EVENTO QUE GENERA EL PLAN DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO

Periodo reportado	3	2025	Origen del hallazgo:	Visita de Supervisión:		Visita de Asistencia Técnica:		Inspección propia del edificio u otro ente de control:	X

Descripción del evento:

3. ACTIVIDADES DEL PLAN DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO


Actividad	Fecha inicio	Fecha fin	Descripción de la afectación del servicio	Mitigación de riesgos y afectación del servicio / Medidas tomadas para la reubicación temporal de actividades	¿Es necesaria la reubicación temporal de actividades del espacio afectado? SI / NO	Población afectada por la actividad: Número de personas mayores	Observaciones de la actividad
1. Mantambio de lampara en el baño del piso 5, por intermitencia	22/03/2025	24/03/2025	Sin afectación del servicio	Trabajo en horas de menor circulación y demarcación de las zonas de trabajo	NO	0	
2. Reparación y pintura del techo del shut de residoos	28/03/2025	30/03/2025	Sin afectación del servicio	Trabajo en horas de menor circulación y demarcación de las zonas de trabajo	NO	0	
3. Aseguramiento de las rejas de las habitaciones de los pisos 3 - 4 y 5	12/03/2025	15/03/2025	Sin afectación del servicio	Trabajo en horas de menor circulación y demarcación de las zonas de trabajo	NO	0	
4. Aseguramiento de los pasamanos de las escaleras del piso 3 y 4	12/03/2025	15/03/2025	Sin afectación del servicio	Trabajo en horas de menor circulación y demarcación de las zonas de trabajo	NO	0	
5. Cambio de las mangueras del sistema hidraúlico del lavamanos del área de cocina	12/03/2025	15/03/2025	Sin afectación del servicio	Trabajo en horas de menor circulación y demarcación de las zonas de trabajo	NO	0	
6. Arreglo de la canaleta del sistema eléctrico de la campana de la cocina	22/03/2025	24/03/2025	Sin afectación del servicio	Trabajo en horas de menor circulación y demarcación de las zonas de trabajo	NO	0	
7. Arreglo del arbol del sanitario del piso 5	22/03/2025	24/03/2025	Sin afectación del servicio	Trabajo en horas de menor circulación y demarcación de las zonas de trabajo	NO	0	
8. Cambio de la toma y conector del área de cocina	22/03/2025	24/03/2025	Sin afectación del servicio	Trabajo en horas de menor circulación y demarcación de las zonas de trabajo	NO	0	
9. Reparación de bordes y colocación de esquineros en columna de la oficina de	22/03/2025	24/03/2025	Sin afectación del servicio	Trabajo en horas de menor circulación y demarcación de las zonas de trabajo	NO	0	

4. SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN EL PERIODO

Total actividades programadas para el periodo:	9	

5. OBSERVACIONES

Observaciones y aclaraciones:

6. DATOS DEL COORDINADOR (A) DE LA UNIDAD OPERATIVA RESPONSABLE DEL PLAN DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO		7. DATOS DEL PROFESIONAL DEL EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN QUE REVISÓ	
Nombres y Apellidos:	CINDY MARCELA ACOSTA PULIDO	Nombres y Apellidos:	JOSE SANCHEZ
Cargo:	COORDINADORA	Cargo:	Profesional de Apoyo a la Supervisión
Firma:		Firma:	