ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES FORMATO PLAN MANTENIMIENTO CORRECTIVO SERVICIOS TERCERIZADOS SUBDIRECCIÓN PARA LA VEJEZ	Código: FOR-PSS-418 Versión: 2 Fecha: Memo I2024030199 - 18/10/2024 Página: 1 de 1

1. DATOS GENERALES DEL CONVENIO DE ASOCIACIÓN O CONTRATO	
Convenio de Asociación / Contrato Número / Año:	9580 del 2024
Nombre del Asociado / Contratista:	Dominicas Hijas de Nuestra Señora de Nazareth
Nombre del Servicio:	Comunidad de Cuidado
Nombre de la Unidad Operativa:	Hogar San José Sasaima
Dirección de la Unidad Operativa:	Carrera 4 # 6 - 21
Teléfono de la Unidad Operativa:	3112273519
Correo electrónico de la Unidad Operativa:	cc-hogarsanjosesasaima-9580@outlook.com
Nombres y apellidos del coordinador (a) de la Unidad Operativa responsable del plan de mantenimiento correctivo:	Hna Nubia Esperanza Moya

2. DATOS GENERALES DEL EVENTO QUE GENERA EL PLAN DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO

Periodo reportado	1	2025	Origen del hallazgo:	Visita de Supervisión:		Visita de Asistencia Técnica:		Inspección propia del edificio u otro ente de control:	x

Descripción del evento:

Se evidencia los lokers del área de enfermería con oxido.

3. ACTIVIDADES DEL PLAN DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO

Actividad	Fecha inicio	Fecha fin	Descripción de la afectación del servicio	Mitigación de riesgos y afectación del servicio / Medidas tomadas para la reubicación temporal de actividades	¿Es necesaria la reubicación temporal de actividades del espacio afectado? SI / NO	Población afectada por la actividad: Número de personas mayores	Observaciones de la actividad
Pintura con anticorrosivo en lokers	30/01/2025	30/01/2025	Ninguna	No aplica	NO	N/A	Se realiza pintura con anticorrosivo en loker que presentaban oxido.


4. SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN EL PERIODO

Total actividades programadas para el periodo:	1	

5. OBSERVACIONES

Observaciones y aclaraciones:

Se realiza pintura con anticorrosivo en loker que presentaban oxido.

6. DATOS DEL COORDINADOR (A) DE LA UNIDAD OPERATIVA RESPONSABLE DEL PLAN DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO		7. DATOS DEL PROFESIONAL DEL EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN QUE REVISÓ	
Nombres y Apellidos:	Hna Nubia Esperanza Moya	Nombres y Apellidos:	Alejandro Zamora
Cargo:	Coordinadora	Cargo:	Profesional de Apoyo a la Supervisión - Arquitecto
Firma:		Firma:	